

ภาคผนวก ข-10

เอกสารการตรวจสอบการระบายอากาศ

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลิ่งร้อน	แรงดันน้ำยาท่อตัด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอยล์ บันทึกรุ่นฯ.....
24/05/2023 17:02:47	24/05/2023	2501	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E020845	E018536	150	4.5
24/05/2023 17:19:10	24/05/2023	2501	ห้องนอน	DAIKIN	E011161	E012437	160	3.3
25/05/2023 16:16:55	25/05/2023	2502	ห้องนอน	DAIKIN	E011217	E013880	150	3.35
25/05/2023 16:35:15	25/05/2023	2502	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E020850	E019650	140	4.71
25/05/2023 17:01:31	25/05/2023	2503	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E0208528	มองไม่เห็น	170	4.92
25/05/2023 17:11:45	25/05/2023	2503	ห้องนอน	DAIKIN	E010562	E014286	151	3.1
27/05/2023 19:09:20	26/05/2023	2504	ห้องนั่งเล่น	Daikin	Ftm13pv2s/e020830	E010354	150	4.8
27/05/2023 19:12:28	26/05/2023	2504	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e011211	E014134	150	3.4
27/05/2023 19:15:33	26/05/2023	2505	ห้องนั่งเล่น	Daikin	Ftm13pv2s/e020836	E010350	150	4.8
27/05/2023 19:19:15	26/05/2023	2505	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e011213	E014277	150	3.5
27/05/2023 19:21:44	27/05/2023	2506	ห้องนั่งเล่น	Daikin	Ftm13pv2s/e012171	E012248	150	6.8
27/05/2023 19:23:26	27/05/2023	2506	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e010564	E014137	150	3.5
27/05/2023 19:24:45	27/05/2023	2506	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e010578	E014133	150	3.5
27/05/2023 19:55:59	27/05/2023	2507	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e010554	E013503	150	3.4
27/05/2023 19:57:44	27/05/2023	2507	ห้องนั่งเล่น	Daikin	Ftm13pv2s/e020843	E021169	150	4.7
29/05/2023 16:30:18	28/05/2023	2508	ห้องนอน	DAIKIN	E011172	E013515	60	2.54 น้ำยาน้อย
29/05/2023 16:40:09	28/05/2023	2508	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E018240	E021154	130	4.04 น้ำยาน้อย
29/05/2023 19:19:47	28/05/2023	2509	ห้องนอน	DAIKIN	E010576	E013526	110	2.57 น้ำยาน้อย
29/05/2023 19:22:45	28/05/2023	2509	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E018246	E023044	100	3.6 น้ำยาน้อย
29/05/2023 19:47:47	29/05/2023	2510	ห้องนอน	DAIKIN	E010571	E013489	120	2.6 น้ำยาน้อย
29/05/2023 19:59:57	29/05/2023	2510	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E019140	E023042	115	3.73 น้ำยาน้อย
30/05/2023 16:41:45	30/05/2023	2512	ห้องนอน	Daikin	E010568	E016294	120	2.78 น้ำยาน้อย
30/05/2023 16:48:01	30/05/2023	2512	ห้องนั่งเล่น	daikin	E017064	E019647	120	3.81 น้ำยาน้อย
30/05/2023 16:52:21	30/05/2023	2511	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E017133	E021008	120	3.68 น้ำยาน้อย(ยังไม่ได้เติม)
30/05/2023 16:55:07	30/05/2023	2511	ห้องนอน	Daikin	E010557	E013530	140	2.83 น้ำยาน้อย(ยังไม่ได้เติม)
31/05/2023 17:22:04	31/05/2023	2514	ห้องนอน	Daikin	E010569	E014142	115	2.84 ยังไม่เติมน้ำยา
31/05/2023 17:23:34	31/05/2023	2514	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E017068	E021005	120	3.93 ยังไม่เติมน้ำยา
31/05/2023 17:28:38	31/05/2023	2513	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E017079	E023039	120	3.78 ยังไม่เติมน้ำยา
31/05/2023 17:31:19	31/05/2023	2513	ห้องนอน	Daikin	E011214	E014135	125	2.85 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 16:52:13	02/06/2023	2516	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012170	E012251	145	5.8 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 16:56:37	02/06/2023	2516	ห้องนอน	Daikin	E011229	E014282	130	2.83 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 17:00:25	02/06/2023	2516	ห้องมุม	Daikin	E011218	E013872	150	3.1 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 17:08:38	02/06/2023	2515	ห้องนอน	Daikin	E011225	E014279	100	2.69 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 17:11:38	02/06/2023	2515	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012183	E012253	120	5.34 ยังไม่เติมน้ำยา
03/06/2023 16:09:38	03/06/2023	2517	ห้องนั่งเล่น	daikin	E017134	E023037	120	3.83
03/06/2023 16:20:48	03/06/2023	2517	ห้องนอน	DAIKIN	E010574	E014136	120	2.8
04/06/2023 14:06:44	04/06/2023	2518	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E017060	E021617	125	4.4
04/06/2023 14:12:53	04/06/2023	2518	ห้องนอน	DAIKIN	E010577	E013881	145	3.02
04/06/2023 14:50:18	04/06/2023	2519	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E017080	E021158	120	4.26
04/06/2023 14:56:10	04/06/2023	2519	ห้องนอน	DAIKIN	E010572	E014139	120	3.07
04/06/2023 16:21:14	04/06/2023	2401	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E013799	E008988	125	4.12
06/06/2023 15:47:56	05/06/2023	2403	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E013806	มองไม่เห็น	130	4.06
06/06/2023 15:51:35	05/06/2023	2403	ห้องนอน	DAIKIN	E012788	มองไม่เห็น	130	2.99
06/06/2023 16:00:15	05/06/2023	2414	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E02842	E010355	126	4.15

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลี้ร้อน	แรงดันน้ำยาท่อดูด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอบล์'บ้านที่อื่นๆ.....
06/06/2023 16:02:08	05/06/2023		2414 ห้องนอน	DAIKIN	E0111230	E013492	135	2.91
06/06/2023 20:55:35	06/06/2023		2406 ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E020837	E008986	125	4.42
06/06/2023 20:58:55	06/06/2023		2406 ห้องนอน	DAIKIN	E012775	E009281	125	2.75
07/06/2023 16:05:39	07/06/2023		2405 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020831	E019134	130	3.82
07/06/2023 16:08:46	07/06/2023		2405 ห้องนอน	Daikin	E012796	E009271	135	2.63
07/06/2023 19:07:53	07/06/2023		2407 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020834	E010347	145	3.95
07/06/2023 19:15:13	07/06/2023		2407 ห้องนอน	Daikin	E012787	E008823	140	3.05
08/06/2023 15:40:37	08/06/2023		2408 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012179	E0148278	150	6
08/06/2023 15:46:17	08/06/2023		2408 ห้องนอน	Daikin	E012798	มองไม่เห็น	140	3.1
08/06/2023 15:51:55	08/06/2023		2408 ห้องนอน	Daikin	E012795	E014278	140	3
09/06/2023 16:27:34	09/06/2023		2409 ห้องนอน	Daikin	E012779	E006740	150	2.85
09/06/2023 16:29:53	09/06/2023		2409 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020840	E010348	150	3.45
10/06/2023 14:39:07	10/06/2023		2410 ห้องนอน	Daikin	E011212	มองไม่เห็น	150	2.88
10/06/2023 14:50:37	10/06/2023		2410 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020826	E018649	145	3.92
10/06/2023 16:08:57	10/06/2023		2411 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020844	E018690	145	4
10/06/2023 16:15:05	10/06/2023		2411 ห้องนอน	Daikin	E008760	E012215	145	2.8
11/06/2023 18:24:42	11/06/2023		2412 ห้องนอน	Daikin	E008771	RM09PV2S	140	2.78
11/06/2023 18:32:19	11/06/2023		2412 ห้องนั่งเล่น	Dinkin	E013817	RM13PV2S	135	4.2
11/06/2023 18:41:36	11/06/2023		2413 ห้องนอน	Daikin	E011223	RM09PV2S	130	2.9
11/06/2023 18:46:02	11/06/2023		2413 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020849	RM13PV2S	130	3.9
12/06/2023 16:43:40	12/06/2023		2415 ห้องนอน	Daikin	E013015	RM09PV2S	140	294
12/06/2023 16:53:42	12/06/2023		2415 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020846	RM13PV2S	140	4.29
12/06/2023 17:14:16	12/06/2023		2416 ห้องนอน	Daikin	E011160	RM09PV2S	240	2.83
12/06/2023 17:16:25	12/06/2023		2416 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020847	RM13PV2S	140	4.07
14/06/2023 13:42:03	14/06/2023		2401 ห้องนอน	DAIKIN	E011226	E013487	140	2.82
15/06/2023 14:54:10	15/06/2023		2417 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012176	E009605	150	5.49
15/06/2023 14:56:34	15/06/2023		2417 ห้องนอน	Daikin	E011162	E014138	155	3.26 สรวาลิ้ว
15/06/2023 16:28:03	15/06/2023		2419 ห้องนอน	Daikin	E010561	E016277	150	2.85
15/06/2023 16:31:08	15/06/2023		2419 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020841	E011325	150	4.2
16/06/2023 14:38:28	16/06/2023		2420 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013811	E008981	150	4.4
16/06/2023 14:45:36	16/06/2023		2420 ห้องนอน	Daikin	E010575	E013899	150	3
16/06/2023 16:15:19	16/06/2023		2421 ห้องนอน	Daikin	E011208	E009245	145	3.16
16/06/2023 16:19:19	16/06/2023		2421 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013807	E010352	145	4.23
20/06/2023 15:24:47	20/06/2023		2101 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021658	E018639	150	4.2
20/06/2023 15:25:55	20/06/2023		2101 ห้องนอน	Daikin	E008904	E006350	150	2.86
20/06/2023 16:52:05	20/06/2023		2103 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015100	E018698	150	4.26
20/06/2023 16:55:07	20/06/2023		2103 ห้องนอน	Daikin	E016619	E006342	150	3.06
21/06/2023 15:23:02	21/06/2023		2104 ห้องนอน	Daikin	E016048	E006344	150	2.81
21/06/2023 15:24:38	21/06/2023		2104 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015115	E019245	150	4.08
21/06/2023 15:40:36	21/06/2023		2105 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021665	E019155	150	4.45
21/06/2023 15:44:18	21/06/2023		2105 ห้องนอน	Daikin	E008901	E0063308	150	3.12
27/06/2023 13:30:48	27/06/2023		2106 ห้องรับแขก	DAIKIN	E012174	E009607	150	5.6
27/06/2023 13:36:31	27/06/2023		2106 ห้องนอนเตียงคิงค์	DAIKIN	E016043	E016286	150	3
27/06/2023 13:38:36	27/06/2023		2106 ห้องนอนเตียงทวิน	DAIKIN	E016607	E014155	150	3.07

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลัรร้อน	แรงดันน้ำยาท่อดูด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอยล์' บ้านที่อื่นๆ.....
27/06/2023 16:39:14	27/06/2023		2107 ห้องนอน	Daikin	E016605	E012445	150	2.9
27/06/2023 16:41:54	27/06/2023		2107 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015106	E019151	150	3.8
29/06/2023 16:06:31	29/06/2023		2113 ห้องนอน	Daikin	E008913	E014283	150	3
29/06/2023 16:11:14	29/06/2023		2113 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015112	E019239	150	4.13
30/06/2023 15:08:30	30/06/2023		2109 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021657	E019244	150	4.25
30/06/2023 15:42:53	30/06/2023		2108 ห้องนอน	Daikin	E008906	E006351	150	3.02
30/06/2023 15:46:53	30/06/2023		2108 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015101	E018558	150	4.31
01/07/2023 09:30:16	01/07/2023		2110 ห้องนอน	Daikin	E008967	E016250	145	2.85
01/07/2023 09:36:06	01/07/2023		2110 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015104	E019152	145	4.02
01/07/2023 16:10:18	01/07/2023		2111 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021664	E019150	145	4.4
01/07/2023 16:14:13	01/07/2023		2111 ห้องนอน	Daikin	E016613	E012425	150	2.82
02/07/2023 13:45:20	02/07/2023		2112 ห้องนอน	DAIKIN	E016612	E006309	150	3.05
02/07/2023 13:50:26	02/07/2023		2112 ห้องรับแขก	DA8KIN	E021653	E018623	150	4.07
02/07/2023 16:32:28	02/07/2023		2201 ห้องนอน	DAIKIN	E012794	มองไม่เห็น	200	4.82
02/07/2023 16:35:17	02/07/2023		2201 ห้องรับแขก	DAIKIN	E02829	E021016	140	4.02
02/07/2023 16:42:17	02/07/2023		2202 ห้องรับแขก	DAIKIN	E015102	E018657	150	4.15
02/07/2023 16:43:46	02/07/2023		2202 ห้องนอน	DAIKIN	E008752	E012167	150	2.83
03/07/2023 17:35:46	03/07/2023		2203 ห้องนอน	DAIKIN	E008761	มองไม่เห็นครับ	145	2.91
03/07/2023 17:43:16	03/07/2023		2203 ห้องรับแขก	DAIKIN	E015114	E019237	145	4.19
04/07/2023 13:47:03	04/07/2023		2204 ห้องรับแขก	DAIKIN	E015117	E018426	150	4.23
04/07/2023 13:49:15	04/07/2023		2204 ห้องนอน	DAIKIN	E012792	E12216	150	2.93
04/07/2023 15:04:18	04/07/2023		2205 ห้องนอน	Daikin	E012790	E012226	150	3.03
04/07/2023 15:17:22	04/07/2023		2205 ห้องนั่งเล่น	Daikun	E015095	E019240	150	4.4
05/07/2023 14:41:42	05/07/2023		2207 ห้องรับแขก	DAIKIN	E012180	E012309	150	5.72
05/07/2023 14:44:17	05/07/2023		2207 ห้องนอนเตียงคิงค์	DAIKIN	E008758	E016249	150	3.07
05/07/2023 14:46:13	05/07/2023		2207 ห้องนอนเตียงทวิน	DAIKIN	E008769	E014280	150	3.16
05/07/2023 14:55:49	05/07/2023		2206 ห้องรับแขก	DAIKIN	E021673	E019154	150	4.37
05/07/2023 15:02:34	05/07/2023		2206 ห้องนอน	DAIKIN	E008754	E012380	145	2.96
06/07/2023 15:21:05	06/07/2023		2209 ห้องนอน	Daikin	E012793	E006349	150	3.1
06/07/2023 15:24:38	06/07/2023		2209 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013820	E019648	150	4.34
06/07/2023 16:08:11	06/07/2023		2208 ห้องนอน	DAIKIN	E008912	E012379	150	2.71
06/07/2023 16:17:02	06/07/2023		2208 ห้องรับแขก	DAIKIN	E021654	E018695	150	4.05
07/07/2023 11:00:40	07/07/2023		2210 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020838	E019645	150	4.23
07/07/2023 11:08:54	07/07/2023		2210 ห้องนอน	Daikin	E008770	E012442	150	3.01
07/07/2023 14:27:07	07/07/2023		2211 ห้องนอน	Daikin	E008920	E009253	150	2.9
07/07/2023 14:31:12	07/07/2023		2211 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021656	E011515	150	4.44
08/07/2023 10:36:23	08/07/2023		2212 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E0138809	E019147	150	4.18
08/07/2023 10:40:41	08/07/2023		2212 ห้องนอน	Daikin	E012777	E012225	150	3.1
08/07/2023 14:23:36	08/07/2023		2213 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013812	E018648	150	4.14
08/07/2023 14:28:20	08/07/2023		2213 ห้องนอน	Daikin	E012791	E012427	145	2.96
09/07/2023 13:51:20	09/07/2023		2214 ห้องรับแขก	DAIKIN	E021651	E018506	150	3.82
09/07/2023 13:58:33	09/07/2023		2214 ห้องนอน	DAIKIN	E008910	E004923	140	2.73
09/07/2023 15:39:31	09/07/2023		2215 ห้องนอน	DAIKIN	E008916	E004922	140	2.99
09/07/2023 16:02:10	09/07/2023		2215 ห้องรับแขก	DAIKIN	E015107	E010353	130	4.67


Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลี้ร้อน	แรงดันน้ำยาท่อตัด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอยล์' บันทึกอื่นๆ.....
11/07/2023 12:27:35	11/07/2023		2109 ห้องรับแขก	DAIKIN	E021657	E019244	145	3.8
11/07/2023 12:28:46	11/07/2023		2109 ห้องนอน	DAIKIN	E008919	E006345	135	2.9
11/07/2023 15:07:01	11/07/2023		2115 ห้องนอน	Daikin	E008914	E012158	150	2.91
11/07/2023 15:09:56	11/07/2023		2115 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015118	E018560	150	4.11
12/07/2023 14:01:27	12/07/2023		2114 ห้องนอน	Daikin	E016604	ไม่มี	150	2.98
12/07/2023 14:05:36	12/07/2023		2114 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015097	ไม่มี	150	4.5
13/07/2023 15:51:33	13/07/2023		2301 ห้องนอน	DAIKIN	E008755	E008825	140	2.8
13/07/2023 15:53:17	13/07/2023		2301 ห้องรับแขก	DAIKIN	E013816	E011525	150	4.15
14/07/2023 15:59:05	14/07/2023		2302 ห้องนอน	Daikin	E008768	Rm09pv2s	150	2.85
14/07/2023 16:04:54	14/07/2023		2302 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013800	Rm13pv2s	145	4.2
16/07/2023 09:44:08	16/07/2023		2116 ห้องทำงาน	Daikin	E008900	E012168	150	3.13
16/07/2023 09:46:52	16/07/2023		2116 ห้องนอน	Daikin	E008903	E012426	150	3.06
16/07/2023 09:52:18	16/07/2023		2116 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012184	E012310	150	6.96
16/07/2023 11:22:33	16/07/2023		2304 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020833	E019149	150	4.56
16/07/2023 11:25:36	16/07/2023		2304 ห้องนอน	Daikin	E012778	E006187	150	3.05
16/07/2023 14:58:23	16/07/2023		2305 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013808	E017812	150	4.35
16/07/2023 15:02:03	16/07/2023		2305 ห้องนอน	Daikin	E012783	E012440	150	3.1
18/07/2023 13:31:50	18/07/2023		2303 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013798	E010349	150	4.2
18/07/2023 13:34:57	18/07/2023		2303 ห้องนอน	Daikin	E008759	E008824	150	2.77
19/07/2023 13:27:29	19/07/2023		2306 ห้องนอน	Daikin	E012782	E012224	150	3.01
19/07/2023 13:33:22	19/07/2023		2306 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013815	E019649	150	4.2
21/07/2023 14:31:14	21/07/2023		2307 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013804	E010356	150	4.23
21/07/2023 14:34:04	21/07/2023		2307 ห้องนอน	Daikin	E008751	E00842	150	2.9
25/07/2023 13:40:00	25/07/2023		2308 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012166	E009606	150	6.53
25/07/2023 13:42:55	25/07/2023		2308 ห้องนอนทรีวิน	Daikin	E012781	E009255	150	3.27
25/07/2023 13:46:48	25/07/2023		2308 ห้องนอนเตียงคิงส์	Daikin	E012797	E008929	150	3.16
26/07/2023 11:03:40	26/07/2023		2310 ห้องนอน	Daikin	E012780	E008826	150	2.78
26/07/2023 11:07:39	26/07/2023		2310 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013818	E008983	150	4.02 เปลี่ยนแคป
29/07/2023 13:44:15	29/07/2023		2311 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013802	E008985	150	4.56
29/07/2023 13:58:21	29/07/2023		2311 ห้องนอน	Daikin	E008757	E008827	150	3.05
29/07/2023 15:31:55	29/07/2023		2312 ห้องนอน	Daikin	E012799	E012236	150	3.12
29/07/2023 15:38:42	29/07/2023		2312 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013821	E019148	150	4.4
02/08/2023 14:18:52	02/08/2023		2313 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020835	E018541	145	4.7
02/08/2023 14:22:40	02/08/2023		2313 ห้องนอน	Daikin	E008773	E009249	145	3.15
02/08/2023 15:50:09	02/08/2023		2314 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020848	E008979	150	4.3
02/08/2023 15:53:24	02/08/2023		2314 ห้องนอน	Daikin	E008767	มองไม่เห็น	150	3.1
03/08/2023 14:40:04	03/08/2023		2315 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021663	E010351	145	4.32
03/08/2023 14:58:23	03/08/2023		2315 ห้องนอน	Daikin	E012789	E008839	145	3.12
04/08/2023 14:31:59	04/08/2023		2316 ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E013810	E019242	135	4.45
04/08/2023 14:46:52	04/08/2023		2516 ห้องนอน	DAIKIN	E012784	E012212	140	3.02
05/08/2023 14:27:07	05/08/2023		2317 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012172	E009593	150	5.76
05/08/2023 14:28:04	05/08/2023		2317 ห้องนอน	Daikin	E012776	E008841	150	3.12
06/08/2023 14:53:40	06/08/2023		2318 ห้องนอน	Daikin	E008762	Rm09pv2s	150	3.5
06/08/2023 14:57:04	06/08/2023		2318 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012173	Pm18pv2s	150	3.12

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลี้ร้อน	แรงดันน้ำยาท่อตัด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอปล์' บ้านที่กอื่นๆ.....	
06/08/2023 15:00:45	06/08/2023	2318	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012173	Pm18pv2s	150	5.78	
06/08/2023 15:04:02	06/08/2023	2318	ห้องทำงาน	Daikin	E011171	ไม่มี	150	2.6	
07/08/2023 14:15:14	07/08/2023	2321	ห้องนอน	Daikin	E008753	ไม่มี	150	2.9	
07/08/2023 14:20:40	07/08/2023	2321	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013813	Rm13pv2s	150	4.29	
08/08/2023 10:34:43	08/08/2023	2309	ห้องนอน	DAIKIN	E008763	E004910	150	2.77	
08/08/2023 10:41:04	08/08/2023	2309	ห้องรับแขก	DAIKIN	E013819	E019136	150	4.06	
12/08/2023 13:50:57	12/08/2023	1605	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E007873	E012247	150	5.52	
12/08/2023 13:52:42	12/08/2023	1605	ห้องนอนเตียงเดี่ยว	Daikin	E013024	E013491	150	3.12	
12/08/2023 13:56:02	12/08/2023	1605	ห้องนอนเตียงทวิน	Daikin	E013018	E013495	150	3.14	
16/08/2023 15:28:52	16/08/2023	1419	ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง	Daikin	E018245	E029642	145	4.1	
16/08/2023 15:30:04	16/08/2023	1419	ห้องนอนชั้นล่าง	Daikin	E013023	E021007	145	3.9	
21/11/2023 11:00:29	21/11/2023	1210	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015109	E018504	140	4.19	หมื่น
21/11/2023 11:18:52	21/11/2023	1210	ห้องนอน	Daikin	E008923	มองไม่เห็น	140	3	หมื่น


ภาคผนวก ข-11

การพิจารณารับคนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน

จำนวนพนักงานที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย



จำนวนพนักงานที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย



ภาคผนวก ข-12

เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

มติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ด้วยโครงการนิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ เป็นโครงการพักอาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยและประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดและประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียง โดยการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้พักอาศัยในอาคารชุดและประชาชนที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง เพื่อจะหาวิธีการปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสนองความต้องการของผู้พักอาศัยในอาคารชุดและประชาชนที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงได้อย่างแท้จริง ทางนิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

- 1.จัดทำรายการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
- 2.ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบ
- 3.ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบเพื่อดำเนินการแจ้งผลการดำเนินงานให้กับผู้พักอาศัยในอาคารชุดและประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงทราบ

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ

ภาคผนวก ข-13

ระเบียบการพักอาศัย

ข้อกำหนดของที่พักร
แกรนด์ กะตะ วิลโลพี กะตะบิข

เช็คอิน

ตั้งแต่ 14:00 น. ถึง 00:00 น.

เมื่อเช็คอิน ผู้เข้าพักต้องแสดงเอกสารประจำตัวที่มีภาพถ่ายและบัตรเครดิตร

เช็คเอาท์

ตั้งแต่ 07:00 น. ถึง 12:00 น.

เงินประกันความเสียหาย (รับคืนได้)

ท่านจะต้องมัดจำเงินประกันความเสียหาย THB 3000 เมื่อเช็คอิน โดยจะชำระเป็นเงินสด ท่านจะได้รับเงินประกันความเสียหายคืนเมื่อเช็คเอาท์ ท่านจะได้รับเงินประกันความเสียหายคืนเต็มจำนวนเป็นเงินสด โดยยอดเงินจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบความเสียหายของที่พักร

นโยบายผู้เข้าพักเด็กและเตียง

นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก

เด็กทุกวัยสามารถเข้าพักได้

เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปจะถูกเรียกชำระเงินในอัตราเดียวกับผู้ใหญ่ที่ที่พักรนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของราคาและจำนวนผู้เข้าพัก โปรดระบุจำนวนและอายุเด็กในกลุ่มที่เดินทางกับท่านลงในการค้นหา

นโยบายเกี่ยวกับเปลเด็กและเตียงเสริม

0 - 2 ปี เปลเด็ก (เมื่อแจ้งความประสงค์) ฟรี

7 - 11 ปี เตียงเสริม (เมื่อแจ้งความประสงค์) THB 500 ต่อเด็ก 1 ท่าน ต่อคืน

12 ปีขึ้นไป เตียงเสริม (เมื่อแจ้งความประสงค์) THB 1,000 ต่อท่าน ต่อคืน

ราคาของเปลเด็กและเตียงเสริมไม่รวมอยู่ในราคารวม และท่านจำเป็นต้องจ่ายแยกต่างหากระหว่างเข้าพัก

จำนวนเตียงเสริมและเปลเด็กที่สามารถใช้บริการได้จะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ท่านเลือก โปรดตรวจสอบตัวเลือกของท่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การให้บริการเปลเด็กและเตียงเสริมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

มีข้อจำกัดด้านอายุ

ผู้ที่ทำการเช็คอินต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

สัตว์เลี้ยง

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

วิธีชำระเงินที่รองรับ



แกรนด์ กะตะ วิลโลพี กะตะบิข รับบัตรเครดิตเหล่านีในการชำระค่าใช้จ่าย และสงวนสิทธิ์ในการสงวนยอดเงินส่วนหนึ่งของท่านชั่วคราวก่อนเช็คอิน

House rules

Grand Kata VIP - Kata Beach

Check-in

From 2:00 PM to 12:00 AM

Guests are required to show a photo ID and credit card at check-in

Check-out

From 7:00 AM to 12:00 PM

Refundable damage deposit

A damage deposit of THB 3000 is required on arrival. That's about 86.21USD. This will be collected as a cash payment. You should be reimbursed on check-out. Your deposit will be refunded in full, in cash, subject to an inspection of the property.

Children & Beds

Child policies

Children of all ages are welcome.

Children 12 and above will be charged as adults at this property.

To see correct prices and occupancy info, add the number and ages of children in your group to your search.

Crib and extra bed policies

0 - 2 years Crib upon request Free

7 - 11 years Extra bed upon request THB 500 per child, per night

12+ years Extra bed upon request THB 1,000 per person, per night

Prices for cribs and extra beds aren't included in the total price. They'll have to be paid for separately during your stay.

The number of extra beds and cribs allowed depends on the option you choose. Check your selected option for more info.

All cribs and extra beds are subject to availability.

Age restriction

The minimum age for check-in is 18

Pets

Pets are not allowed.

Accepted payment methods



Grand Kata VIP - Kata Beach accepts these cards and reserves the right to temporarily hold an amount prior to arrival.

住宿规定

卡塔海滩格兰德卡塔VIP酒店可接受特别要求

入住时间

14:00 - 0:00

客人须在办理入住时出示带照片的身份证件和信用卡

退房时间

7:00 - 12:00

可退还损毁押金

到店时需支付损毁押金：THB 3000。（约合86.21USD。）该押金将以现金形式收取。退房时此押金将返还给你。住宿场所经检查如无任何损坏，此押金将以现金形式全额返还。

儿童及加床政策

一般儿童政策

欢迎任何年龄的儿童入住

年满12岁的儿童入住该住宿将按成人收费。

如需查看确切价格和入住信息，请在搜索条件中添加同行儿童人数和年龄。

婴儿床和加床政策

0 - 2岁 婴儿床（按需提供） 免费

7 - 11岁 加床（按需提供） 每名儿童每晚需THB 500

12岁以上 加床（按需提供） 每人每晚THB 1,000

婴儿床和加床价格不包含在总价内，需到店另行支付。

允许的加床和婴儿床数量取决于您的选项。请查看所选房型获取更多信息。

所有婴儿床及加床需视供应情况而定。

年龄限制

入住办理人需年满18岁

宠物

不允许携带宠物入住。

住宿接受的付款方式



卡塔海滩格兰德卡塔VIP酒店接受上述银行卡付款并有权在您抵达之前进行预授权。

Условия размещения

Grand Kata VIP - Kata Beach

Заезд

С 14:00 до 00:00

При регистрации заезда необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией и кредитную карту.

Отъезд

С 07:00 до 12:00

Возвращаемый страховой залог

При заезде необходимо оплатить страховой залог в размере THB 3000. Это около 86.21 USD. Платеж производится наличными. Вы получите внесенную сумму во время регистрации отъезда. После проверки состояния объекта размещения залог будет полностью возвращен вам наличными.

Кровати для детей

Правила размещения детей

Разрешается проживание детей любого возраста.

В этом объекте размещения за детей в возрасте 12 лет и старше будет взиматься оплата как за взрослых гостей.

Чтобы увидеть точные цены и информацию о наличии мест, при поиске укажите количество детей в вашей группе и их возраст.

Правила установки детских кроваток и дополнительных кроватей

От 0 до 2 лет Детская кроватка по запросу Бесплатно

От 7 до 11 лет Дополнительная кровать по запросу THB 500 за ребенка за ночь

От 12 лет Дополнительная кровать по запросу THB 1 000 за человека за ночь

Размещение на детских кроватках и дополнительных кроватях не входит в общую стоимость бронирования и оплачивается отдельно во время проживания.

Допустимое количество дополнительных кроватей и детских кроваток зависит от выбранного варианта. Проверьте условия.

Детские кроватки и дополнительные кровати предоставляются при наличии возможности.


Возрастное ограничение

Минимальный допустимый возраст для заезда: 18 лет

Домашние животные

Размещение с домашними животными не допускается.

Принимаемые способы оплаты



Grand Kata VIP - Kata Beach принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного блокирования средств на карте до вашего приезда.

ภาคผนวก ข-14

แบบบันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		30/01/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
	DVR1	-	Server room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	/	-
	DVR2		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-

GRAND KATAVIP		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		30/01/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM				/ Ok V Need repair X Repair Complete			
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR3		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		V	V	V	V	-	V	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		30/01/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR4		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	-	-
	DVR5		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		30/01/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM				/ Ok V Need repair X Repair Complete			
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR6		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		28/02/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
	DVR1	-	Server room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		V	V	V	V	-	V	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	/	-
	DVR2		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		28/02/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	/	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR3		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		V	V	V	V	-	V	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		28/02/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR4		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	-	-
	DVR5		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		28/02/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM				/ Ok V Need repair X Repair Complete			
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR6		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		29/03/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
	DVR1	-	Server room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		X	X	X	X	-	X	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	/	-
	DVR2		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		29/03/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	/	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR3		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		V	V	V	V	-	V	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	/	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		29/03/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR4		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	-	-
	DVR5		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		29/03/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM				/ Ok V Need repair X Repair Complete			
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR6		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		29/04/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
	DVR1	-	Server room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	/	-
	DVR2		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		29/04/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	/	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR3		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		V	V	V	V	-	V	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		-	-	-	-	-	-	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	/	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		29/04/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR4		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	-	-
	DVR5		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		29/04/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM				/ Ok V Need repair X Repair Complete			
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR6		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		28/05/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
	DVR1	-	Server room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	/	-
	DVR2		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	/	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		28/05/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM				/ Ok V Need repair X Repair Complete			
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	/	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR3		Server Room	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	/	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	/	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	/	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	/	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	/	-
6	CH6	-		-	-	-	-	-	-	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	/	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	/	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	/	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	/	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	/	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	/	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	/	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	/	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	/	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		28/05/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR4		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		/	/	/	/	-	-	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-		/	/	/	/	-	-	-
	DVR5		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-
5	CH5	-		/	/	/	/	-	-	-
6	CH6	-		/	/	/	/	-	-	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		28/05/2024		
		Title : Check list		Check list		The work time :		AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
			CCTV SYSTEM				/ Ok V Need repair X Repair Complete			
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
7	CH7	-		/	/	/	/	-	-	-
8	CH8	-		/	/	/	/	-	-	-
9	CH9	-		V	V	V	V	-	V	-
10	CH10	-		/	/	/	/	-	-	-
11	CH11	-		/	/	/	/	-	-	-
12	CH12	-		/	/	/	/	-	-	-
13	CH13	-		/	/	/	/	-	-	-
14	CH14	-		/	/	/	/	-	-	-
15	CH15	-		/	/	/	/	-	-	-
16	CH16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DVR6		Floor1 Building B	-						
1	CH1	-		/	/	/	/	-	-	-
2	CH2	-		/	/	/	/	-	-	-
3	CH3	-		/	/	/	/	-	-	-
4	CH4	-		/	/	/	/	-	-	-

ภาคผนวก ข-15

แผนการฉีดพ่นยา



จนท.ฝ่ายบริการ ภูเก็ต



ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD

25/89 California Village Soi 2 Moo. 3, Vichit, Muang
Phuket 83000 Tel & Fax 076-604-392
E-mail : phuket@advancegroupasia.com

พฤษภาคม 2567

สถานที่ให้บริการ โรงแรม แกรนด์ กะตะ วิลโลฟี
58/147 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
ผู้ติดต่อ แผนกแม่บ้าน
โทร [REDACTED]
อีเมล [REDACTED]

บริษัทฯ ใคร่เรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้าให้บริการตามสัญญาการจัด ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง
รายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่	พื้นที่	รายละเอียดการให้บริการ
04-พ.ค.-67	ห้องพัก 161 ห้อง, อาคาร 2 หลัง ออฟฟิศ รอบนอก	1 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงคลาน (มด, แมลงสาบ) สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ 2 การให้บริการป้องกันกำจัด สัตว์รบกวน (หนู) ภายใน วางกระดานกาว หรือ กรง ตามความเหมาะสม ภายนอก ติดตั้งกล่องเหยื่อหนู 3 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงบิน (ยุง) ภายนอก พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง หากพบแหล่งน้ำขังที่มีความเสี่ยงเกิดลูกน้ำ ให้ใช้เหยื่อกำจัดลูกน้ำ
18-พ.ค.-67		
16.30 น.		
18-พ.ค.-67	ห้องพัก 161 ห้อง, อาคาร 2 หลัง ออฟฟิศ รอบนอก	1 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงคลาน (ปลวก Bio) - ตรวจเช็คภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ - หากพบปลวกภายในพื้นที่ จะทำการติดตั้งกล่องเหยื่อปลวก ทันที
16.30 น.		
กลางคืน	ห้องอาหาร ห้องครัว แคนทีน	1 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงคลาน (มด, แมลงสาบ) สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ ใช้เจลกำจัดในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงไม่สามารถสเปรย์เคมีได้ 2 การให้บริการป้องกันกำจัด สัตว์รบกวน (หนู) ภายใน วางกระดานกาว หรือ กรง ตามความเหมาะสม
13-พ.ค.-67		
สัญญาเก่า		
27-พ.ค.-67		
21.00 น.		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ประการใด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
อย่างน้อย 2 วัน โทร. [REDACTED] (มีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง, เด็กเล็ก, คนชรา โปรดแจ้งพนักงานทุกครั้ง)

[REDACTED]

ขอแสดงความนับถือ

[REDACTED]

เจ้าหน้าที่สำนักงาน/สาขาภูเก็ต

มิถุนายน 2567

สถานที่ให้บริการ โรงแรม แกรนด์ กะตะ วิลโลฟ
58/147 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

ผู้ติดต่อ แนนกเง่งแก้ว

โทร

อีเมล

บริษัทฯ ใคร่เรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้าให้บริการตามสัญญาการจัด ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง
รายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่	พื้นที่	รายละเอียดการให้บริการ
01-มิ.ย.-67	ห้องพัก 161 ห้อง, อาคาร 2 หลัง ออฟฟิศ รอบนอก	1 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงคลาน (มด, แมลงสาบ) สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้
15-มิ.ย.-67		2 การให้บริการป้องกันกำจัด สัตว์รบกวน (หนู) ภายใน วางกระดานกาว หรือ กรง ตามความเหมาะสม ภายนอก ติดตั้งกล่องเหยื่อหนู
16.30 น.		3 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงบิน (ยุง) ภายนอก พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง หากพบแหล่งน้ำขังที่มีความเสี่ยงเกิดลูกน้ำ ให้ใช้เหยื่อกำจัดลูกน้ำ
15-มิ.ย.-67	ห้องพัก 161 ห้อง, อาคาร 2 หลัง ออฟฟิศ รอบนอก	1 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงคลาน (ปลวก Bio) - ตรวจเช็คภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ - หากพบปลวกภายในพื้นที่ จะทำการติดตั้งกล่องเหยื่อปลวก ทันที
16.30 น.		
กลางคืน	ห้องอาหาร ห้องครัว แคนทีน	1 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงคลาน (มด, แมลงสาบ) สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ ใช้เจลกำจัดในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงไม่สามารถสเปรย์เคมีได้
10-มิ.ย.-67		2 การให้บริการป้องกันกำจัด สัตว์รบกวน (หนู) ภายใน วางกระดานกาว หรือ กรง ตามความเหมาะสม
21.00 น.		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ประการใด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

(หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ บริษัทฯ โทร 076-604392 ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร 061-405-4253 ในวันและเวลาราชการ)

คุณธวัชชัย แทนภูมิมา หัวหน้างานฝ่ายบริการ สาขาภูเก็ต โทร. 061-405-4253

ขอแสดงความนับถือ

[ลายเซ็น]

เจ้าหน้าที่สำนักงาน/สาขาภูเก็ต

ภาคผนวก ข-16

เอกสารการบันทึกค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

วันที่	สภาพสระทั่วไป	ระดับ PH	ระดับ CL	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันถังกรองตัวที่1	แรงดันถังกรองตัวที่2	ตะกร้าห่าบีมกรอง	การทำงานของบีมตัวที่1	การทำงานของบีมตัวที่2	การทำงานของบีมจากชาย	การทำงานของบีมน้ำตก	การทำงานของเครื่องผลิตคลอรีน	อัตราการผลิตคลอรีน	การรั่วซึมของท่อ	สภาพห้องบีม	หมายเหตุ	จุดบันทึกโดย
1	OK	6.8	3.0	N/A	70%	-	9	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK		
2	OK	6.8	1.5	N/A	70%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เปิดน้ำเข้าบ่อ	
3	OK	6.8	1.0	N/A	70%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	จุดสระ, Bank ruck	
4	OK	6.8	0.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK		
5	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK		
6	OK	6.8	0.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เพิ่มน้ำ-บ่อสระ, เก็บท่อ	
7	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เพิ่มน้ำ-บ่อสระ, เก็บท่อ	
8	OK	6.8	0.2	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
9	OK	6.8	0.2	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
10	OK	6.8	1.0	N/A	80%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
11	OK	6.8	0.2	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
12	OK	6.8	3.0	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
13	OK	6.8	0.0	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
14	OK	6.8	1.0	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
15	OK	6.8	3.0	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
16	OK	6.8	0.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
17	OK	6.8	0.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
18	OK	6.8	3.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
19	OK	7.0	3.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
20	OK	7.0	0.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
21	OK	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
22	OK	6.8	1.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
23	OK	7.6	0.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
24	OK	7.6	0.0	N/A	100%	N/A	13	OK	OK	OK	OK	OFF	N/A	N/A	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
25	OK	6.8	3.0	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
26	OK	7.0	0.0	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
27	OK	7.2	1.5	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
28	OK	7.2	0.2	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
29	OK	7.6	1.0	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
30	OK	7.8	1.5	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	
31	OK	7.8	1.5	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	เก็บ CL บ่อสระ	

	ระดับ PH	ระดับ CL	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันถังกรองตัวที่ 1	ตะกอนน้ำบนกรอง	การทำงานของเครื่องผลิตคลอรีน	การทำงานของปั๊มจากขุมซี	อัตราการผลิตคลอรีน	อัตราการไหลของท่อ	สภาพห้องปั๊ม	หมายเหตุ	ฉบับที่ 1
1	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
2	7.2	1.5	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	จุดตรวจ Bank Wash
3	7.2	1.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	เก็บใบไม้จากถังน้ำ
4	7.2	0.2	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
5	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
6	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
7	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
8	7.2	0.2	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง C2 เกือบ
9	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100% เกือบ
10	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
11	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
12	7.2	1.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	เติม CL หัว 1 ตัว
13	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
14	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
15	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
16	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	
17	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
18	7.2	1.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
19	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
20	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
21	7.2	1.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
22	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
23	7.2	1.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
24	7.2	2.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
25	7.2	0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	33	33	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
26	7.2	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	33	33	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
27	7.2	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	33	33	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
28	7.2	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	33	33	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
29	7.2	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	33	33	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
30	7.2	1.5	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	22	22	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%
31	7.2	1.5	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	30	30	OK	OK	ถัง 105 17.5 ลิตร 100%

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Daily Check List Swimming Pool.

Building A.



Month : กุมภาพันธ์ 67

วันที่	สภาพสระ ทั่วไป	ความเข้มข้น ของเกลือ	ระดับน้ำใน ถังพัก	แรงดันถัง กรองตัวที่1	แรงดันถัง กรองตัวที่2	ตะกอนน้ำ บนกรอง	การทำงานของ ปั๊มตัวที่1	การทำงานของ ปั๊มตัวที่2	การทำงานของ ปั๊มจากuzzi	การทำงานของ ปั๊มน้ำตก	การทำงานของ เครื่องผลิต คลอรีน	อัตราการ ผลิตคลอรีน	การรั่วซึม ของท่อ	สภาพห้อง ปั๊ม	หมายเหตุ	จดบันทึกโดย
1	OK	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK		
2	OK	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK		
3	OK	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	ถังกรองน้ำ: 0.10%	
4	OK	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK		
5	OK	N/A	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK		
6	OK	N/A	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK		
7	OK	N/A	100%	N/A	9	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK	เปิด CL ทั้ง 2 ชุด:	
8	OK	9.2	86%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	33	33	OK	OK		
9	OK	8.2	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
10	OK	7.8	100%	N/A	14	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
11	OK	8.5	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	น้ำประปา: 0.10%	
12	OK	8.4	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	น้ำประปา: 0.10%	
13	OK	8.7	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
14	OK	9.2	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	ชุดน้ำ: 1/10000	
15	OK	7.4	100%	N/A	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
16	OK	7.4	100%	N/A	9	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
17	OK	8.3	100	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	ชุดน้ำ:	
18	OK	7.2	100%	12	14	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
19	OK	N/A	100%	12	14	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	น้ำประปา: 0.10%	
20	OK	8.5	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เปิด CL 1 ชุด/เปิดทั้ง 2 ชุด:	
21	OK	8.3	100%	12	14	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เปิด CL 1 ชุด + 5 ก้อน	
22	OK	10.2	100%	12	14	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เปิด CL 1 ชุด	
23	OK	11.5	100%	10	14	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	ชุดน้ำ: เปิด CL 2 ชุด	
24	OK	14.7	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	ชุดน้ำ:	
25	OK	10.1	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	น้ำประปา: 0.10%	
26	OK	10.9	100%	12	14	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
27	OK	8.9	100%	12	14	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
28	OK	9.6	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	น้ำประปา: 0.10%	
29	OK	8.5	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เปิด CL 1 ชุด	
30	OK	8.4	100	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
31																

Acknowledge by

เปิดสระ (06.00)			ปิดสระ (20.00)			ผู้บันทึก	
	PH	การปรับสภาพน้ำ		CL	PH		การปรับสภาพน้ำ
	7.6			0	7.8	เติม CL 5 ถัง	
5	7.6			0	7.8	เติม (L 4 ลิตร, 7.5 CL 10 ถัง)	
0.6	7.9			0	7.8	เติม (L 1 ลิตร) 7.5 CL 10 ถัง	
3.0	7.4			3.0	7.6		
1.5	6.8			1.0	7.6	เติม CL หัวตั้ง ตั้ง 1 ถัง	
2.0	7.6			1.5	7.6		
0	7.6	เติมคลอรีน 1 ถัง		3.0	7.6		
8	2.0			1.5	7.6		
9	1.5			0.2	7.8	เติมคลอรีน 1 ถัง แช่หม้อต้ม	
10	3.0			3.0	7.8	เติม CL หัว 1 ถัง	
11	1.0			3.0	7.8		
12	3.0			0.2	7.6	เติม CL หัวตั้ง ตั้ง 1 ถัง	
13	3.0			1.0	7.6	เติม CL หัวตั้ง ตั้ง 1 ถัง	
14	2.0			0.2	7.8	เติม CL 2 ส่วน 3 ถัง	
15	3.0			1.5	7.6	เติม CL 1 ส่วน 3 ถัง	
16	2.0			0.2	7.6	เติม CL 2 ส่วน 3 ถัง	
17	3.0			0	7.6	เติม CL 1 ถัง	
18	3.0			1.5	7.6		
19	0			3.0	7.8	เติมเกลือ 4 กระสอบ	
20	0.6			1.0	7.8	เติม CL 1 ถัง 9.999 ถัง และ 10.001/10.002	
21	0			1.5	7.6		
22	0			2.0	7.2		
23	0.2			1.0	7.6	ใส่ CL เกจิด ตั้งหม้อต้ม	
24	3.0			0.2	7.6		
25	0.6			3.0	7.6		
26	3.0			1.0	7.2	ใส่ CL หัว ตั้งหม้อต้ม	
27	2.0			1.0	7.6	เติม CL หัว ตั้งหม้อต้ม	
28	1.5			1.5	7.6	เติมกรดเกลือ 2 ส่วน 3 ถัง แช่หม้อต้ม	
29	0			3.0	7.2		
30	1.5			0.2	7.6	เติมคลอรีนหัว 1 ถัง	
31				3.0	7.6		

วันที่	สภาพสระทั่วไป	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันส่งกรองตัวที่ 1	ตะกร้าหยาบมีกรอง	การทำงานปั๊ม	การทำงานปั๊มจากชุดซี	การทำงานของเครื่องผลิตคลอรีน	อัตราการผลิตคลอรีน	การรั่วซึมของท่อ	สภาพห้องปั๊ม	หมายเหตุ	ฉบับที่ปิด
1	OK	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	30	30	OK	OK		
2	OK	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	30	30	OK	OK		
3	OK	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	30	30	OK	OK	ถังน้ำได้กรอง 3 ร.	
4	OK	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	30	30	OK	OK	ถังน้ำได้กรอง 3 ร.	
5	OK	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	30	30	OK	OK		
6	OK	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	30	30	OK	OK	ถังน้ำได้กรอง 3 ร.	
7	OK	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	30	30	OK	OK		
8	OK	8.2	90%	N/A	OK	OK	OK	32	32	OK	OK	ถังน้ำได้กรอง 3 ร.	
9	OK	8.9	90%	N/A	OK	OK	OK	32	32	OK	OK	ถังน้ำได้กรอง 3 ร.	
10	OK	7.6	100%	N/A	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
11	OK	9.7	100%	N/A	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
12	OK	8.7	90%	N/A	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
13	OK	7.9	90%	N/A	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
14	OK	7.5	90%	N/A	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
15	OK	7.8	90%	8.8	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
16	OK	7.5	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
17	OK	7.5	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
18	OK	N/A	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
19	OK	7.6	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
20	OK	8.1	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
21	OK	7.6	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
22	OK	8.3	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
23	OK	9.3	100%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
24	OK	8.7	100%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
25	OK	8.7	100%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
26	OK	7.9	100%	21	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
27	OK	8.0	100%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
28	OK	7.9	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
29	OK	7.7	90%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
30	OK	9.5	100%	22	OK	OK	OK	32	32	OK	OK		
31													

วันที่	เปิดสระ (06.00)			ปิดสระ(20.00)			ผู้บันทึก
	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	
1	1.5	7.6		1.5	8.2	ปรับกรดเกลือประมาณ 2 ลิตร	
2	0.2	7.2	เติม CL หัว 1 ตัว 1 ขวด	3.0	8.2		
3	3.0	7.6		2.0	7.8		
4	3.0	7.8		3.0	7.6		
5	1.5	7.2		1.0	6.8	เติม CL หัว 1 ตัว 1 ขวด	
6	3.0	8.2	เติมกรดเกลือ 4 ลิตร (1 ตัว 1 ขวด)	3.0	7.8		
7	1.5	7.6		2.0	7.6		
8	1.0	7.2	เติมกรดเกลือ 7 ลิตร	2.0	7.8		
9	1.5	8.2	เติมกรดเกลือ 4 ลิตร	1.0	7.2	เติม CL หัว 1 ตัว 1 ขวด	
10	3.0	7.2		3.0	7.8		
11	3.0	7.2		3.0	8.2		
12	3.0	7.6		1.5	7.2		
13	1.0	7.8		3.0	7.2		
14	1.0	7.8		0.6	7.2	เติม CL 1 หัว 1 ขวด	
15	2.0	7.6		2.0	7.8		
16	1.5	7.6		1.5	7.8		
17	1.5	7.6		1.0	7.6	เติม CL 1 หัว 1 ขวด	
18	3.0	7.6		1.0	7.8		
19	1.0	7.6	เติม CL หัว 1/3 หัว 1 ขวด เติมกรดเกลือ 4 ลิตร	1.5	7.6		
20	0	7.6	เติม CL 3 หัว 1 ขวด	3.0	8.2	เติมกรดเกลือ 1 ตัว 1 ขวด	
21	0	7.2	เติม CL 2 + 3 หัว	3.0	7.8		
22	2.0	7.6		3.0	7.6		
23	1.5	7.8		1.5	7.6		
24	0.2	7.6		0.2	7.6	เติม CL 1 หัว	
25	3.0	7.0		2.0	7.2		
26	3.0	7.8		1.0	7.6	เติม CL หัว 1 ตัว 1 ขวด	
27	3.0	7.6		1.5	7.6		
28	0.2	7.8	เติมกรดเกลือ 1/2 หัว	1.0	8.2	เติม CL หัว 2 หัว 1 ขวด / กรดเกลือ 1 หัว 1 ขวด	
29	1.0	7.2		0.2	6.8	เติม CL หัว 1 หัว	
30	3.0	7.2		3.0	7.2		
31				1.5	7.2		

	PH	ระดับ CL	ความเข้มข้น ของเกลือ	ระดับน้ำใน ถังพัก	แรงดันถัง กรองตัวที่1	แรงดันถัง กรองตัวที่2	ตะกอนน้ำ บนกรอง	การทำงาน ปั๊มตัวที่1	การทำงาน ปั๊มตัวที่2	การทำงาน ปั๊มจากเข้	การทำงาน ปั๊มนำตก	การทำงาน เครื่องผลิต คลอรีน	อัตราการ ผลิตคลอรีน	การวัดเข็ม ของท่อ	สภาพห้อง ปั๊ม	หมายเหตุ	วัดบันทึกโดย	
	7.6	1.5	8.4	100	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK			
	7.6	3.0	10.1	100	9	11	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK			
OK	7.6	1.5	9.8	100	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK			
OK	7.6	3.0	8.4	100	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK			
OK	7.6	3.0	8.6	100	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK			
OK	7.6	0.6	9.2	100%	9	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง		
7	OK	7.2	0.2	9.3	100%	13	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
8	OK	7.6	0.2	8.8	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
9	OK	6.8	3.0	17.7	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
10	OK	7.2	3.0	9.0	100%	13	11	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
11	OK	7.2	0.2	8.8	100%	14	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
12	OK	7.6	3.0	10.1	100%	9	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง	
13	OK	7.6	1.5	10.0	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
14	OK	7.2	3.0	8.8	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง	
15	OK	7.2	3.0	12.9	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
16	OK	7.2	1.0	11.4	100%	12	11	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
17	OK	7.2	3.0	9.0	100%	14	11	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
18	OK	7.2	1.5	10.3	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง	
19	OK	7.6	3.0	10.0	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
20	OK	7.2	0.6	13.1	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง	
21	OK	7.2	1.5	9.0	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
22	OK	7.2	1.0	10.4	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง	
23	OK	6.8	3.0	16.4	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
24	OK	7.2	0.2	15.2	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1 ถัง	
25	OK	7.2	1.5	9.4	100%	13	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
26	OK	7.8	3.0	10.0	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
27	OK	7.6	1.5	11.6	100%	9	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง	
28	OK	7.2	0.6	15.4	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK		
29	OK	7.2	0.2	10.0	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1 ถัง	
30	OK	7.6	1.0	9.2	100%	12	9	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง	
31	OK	7.6	0.6	9.6	100%	11	9	OK	OK	OK	OK	OFF	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL 1/2 ถัง	

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Daily Check List Swimming Pool.

Building B.



Month : สิงหาคม

วันที่	สภาพสระทั่วไป	ระดับ PH	ระดับ CL	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันถังกรองตัวที่1	ตะกั่วหน้าบีมกรอง	การทำงานของบีมกรอง	การทำงานของบีมจากชาย	การทำงานของเครื่องผลิตคลอรีน	อัตราการผลิตคลอรีน	การรั่วซึมของท่อ	สภาพห้องบีม	หมายเหตุ	ฉบับที่แก้ไข
1	OK	7.2	3.0	9.5	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
2	OK	7.6	3.0	10.1	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
3	OK	7.2	3.0	7.7	100%	21	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
4	OK	7.6	3.0	9.0	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
5	OK	7.6	1.5	8.3	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
6	OK	7.6	1.5	7.9	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	ทำตามสระที่สระ,	
7	OK	7.6	1.0		90%	21	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
8	OK	7.2	1.5	11.6	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
9	OK	7.2	1.5	11.5	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
10	OK	7.2	1.5	7.1	90%	21	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
11	OK	7.2	0.6	9.1	90%	21	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
12	OK	7.8	3.0	6.8	50%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
13	OK	7.6	3.0	7.6	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
14	OK	7.8	2.0	8.5	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
15	OK	7.8	2.0	8.6	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
16	OK	7.2	2.0	8.4	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
17	OK	7.6	0.2	9.1	90%	21	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
18	OK	7.8	3.0	9.9	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
19	OK	7.8	1.5	7.1	100%	21	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
20	OK	8.2	3.0	6.2	90%	21	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	ทำตามสระที่สระ, เติมน้ำเกลือ	
21	OK	7.2	3.0	8.2	100%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
22	OK	7.6	2.0	8.5	100%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
23	OK	7.6	3.0	7.6	100%	22	OK	OK	OK	OK	29	OK	OK		
24	OK	7.2	1.5	5.3	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	ทำตามสระที่สระ,	
25	OK	7.8	3.0	9.4	90%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK	เติมน้ำเกลือ 0.0 ลิตร ถึง 6 ลิตร	
26	OK	7.6	3.0	7.7	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
27	OK	7.8	1.5	9.7	90%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
28	OK	7.6	3.0	5.9	90%	22	OK	OK	OK	OK	29	OK	OK	ทำตามสระที่สระ,	
29	OK	7.8	3.0	8.4	90%	22	OK	OK	OK	OK	27	OK	OK		
30	OK	7.6	1.5	7.6	100%	22	OK	OK	OK	OK	27	OK	OK		
31	OK	7.8	3.0	7.6	100%	22	OK	OK	OK	OK	27	OK	OK	เติมน้ำเกลือ 0.0 ลิตร ถึง 6 ลิตร	

Acknowledge by

VIP.

Department.

Swimming Pool.

GRAND

Month : 18/7/2567 67

วันที่	สภาพสระ ทั่วไป	ความเข้มข้น ของเกลือ	ระดับน้ำใน ถังพัก	แรงดันถัง กรองตัวที่1	แรงดันถัง กรองตัวที่2	ตะกอนน้ำ บ่มกรอง	การทำงาน ปั๊มตัวที่1	การทำงาน ปั๊มตัวที่2	การทำงาน ปั๊มจากขั้ว	การทำงาน ปั๊มน้ำตก	การทำงาน เครื่องผลิต คลอรีน	อัตราการ ผลิตคลอรีน	การรวบซึม ของท่อ	สภาพห้อง บ่ม	หมายเหตุ	จดบันทึกโดย
1	OK	12.1	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL ดึงถัง	
2	OK	9.4	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
3	OK	10.4	100%	9	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
4	OK	13.3	90%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK	พักตามสเปค	
5	OK	13.2	90%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
6	OK	12	90%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
7	OK	10	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
8	OK	13	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
9	OK	13	100%	9	12	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
10	OK	13	100%	12	12	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
11	OK	10.2	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK	พักตามสเปค	
12	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK	เพิ่ม CL ดึงถัง	
13	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
14	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK	ดูค่า	
15	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK	ดูค่า	
16	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
17	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
18	OK	39.6	100%	10	7	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
19	OK	13	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK	พักตามสเปค	
20	OK	12	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
21	OK	12	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	32	OK	OK		
22	OK	12	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK	พักตามสเปค	
23	OK	12	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
24	OK	45.5	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
25	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
26	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
27	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
28	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
29	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	33	OK	OK		
30	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	32	OK	OK	ดูค่า	
31	OK	12	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	OK	32	OK	OK		

Acknowledge by

ing Pool.

GRAND

Month : เดือน 67

เปิดสระ (06.00)

ปิดสระ (20.00)

ผู้บันทึก

CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	ผู้บันทึก
0.2	7.2	เติม CL ครึ่ง ถัง	1.0	7.2		
3.0	7.6		3.0	7.6		
3.0	7.6		3.0	7.2		
1.0	7.6		0.2	7.8		
3.0	7.6		1.0	7.6		
3.0	7.6		0.6	7.6	เติม CL 1 ถัง	
0.2	7.6		1.5	7.8		
1.5	7.6		3.0	6.8	เติม ดอกไม้ ครึ่ง ถัง	
3.0	7.6		0.0	7.6	เติม ดอกไม้ ครึ่ง ถัง	
0	7.6	เติม CL ครึ่ง ถัง	0.2	7.8		
0.2	7.2		1.5	7.6		
1.0	7.6		3.0	7.2		
3.0	7.6		1.0	7.6	เติม ดอกไม้ ครึ่ง ถัง	
0.0	7.6		1.0	7.8		
1.0	7.2		3.0	7.8	เติม ดอกไม้ ครึ่ง ถัง	
1.5	7.6		3.0	7.6		
0	7.6	เติม CL 1 ถัง	0.6	7.8	เติม เกลือ	
1.0	7.6	เติม CL ครึ่ง ถัง	2.0	7.6		
1.0	7.6	เติม CL ครึ่ง ถัง	3.0	7.6		
3.0	7.6	เติม CL ครึ่ง ถัง	0.6	7.8	เติม เกลือ ครึ่ง ถัง	
1.5	7.6	เติม เกลือ	0.6	7.8	ไม่ CL เกลือ 10% ครึ่ง ถัง / เกลือ เกลือ ครึ่ง ถัง	
1.5	7.6		3.0	7.6		
1.0	7.6	เติม CL 1 ถัง เกลือ	1.0	7.6		
1.5	7.6		0.6	7.8	ไม่ เกลือ ครึ่ง 5 ถัง + CL เกลือ	
1.0	7.6	เติม CL ครึ่ง ถัง	1.5	7.6		
1.5	7.6		2.0	7.8		
3.0	7.6		0.2	7.8	เติม CL 1 ถัง	
1.5	7.6		3.0	7.6		
3.0	7.6		0.0	7.8	เติม CL 10% ครึ่ง ถัง	
1.5	7.6		0	7.6	เติม CL 1 ถัง	

ning Pool.

GRAND
CATERING

Month : สิงหาคม 67

วัน	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันถังกรองตัวที่1	ตะกั่วหน้าบีมกรอง	การทำงานบีม	การทำงานบีมจากขั้ว	การทำงานเครื่องผลิตคลอรีน	อัตราการผลิตคลอรีน	การรั่วซึมของท่อ	สภาพห้องบีม	หมายเหตุ	จัดบันทึกโดย
OK	8.0	90%	22	OK	OK	OK	OK	27	OK	OK	ทำความสะอาดสระ, เติมน้ำ CL 1/3	
OK	9.0	90%	22	OK	OK	OK	OK	26	OK	OK		
OK	10.4	95%	22	OK	OK	OK	OK	26	OK	OK		
4	OK	9.9	90%	22	OK	OK	OK	27	OK	OK		
5	OK	8.0	90%	22	OK	OK	OK	27	OK	OK	ทำความสะอาดสระ	
6	OK	8.0	90%	22	OK	OK	OK	27	OK	OK		
7	OK	9.0	90%	22	OK	OK	OK	26	OK	OK		
8	OK	9.0	90%	22	OK	OK	OK	26	OK	OK		
9	OK	10	90%	22	OK	OK	OK	26	OK	OK	ทำความสะอาดสระ	
10	OK	10.3	95%	22	OK	OK	OK	26	OK	OK		
11	OK	9.3	90%	22	OK	OK	OK	24	OK	OK		
12	OK	9.0	90%	22	OK	OK	OK	24	OK	OK		
13	OK	10	90%	22	OK	OK	OK	24	OK	OK	ดูสถานะ น้ำในถัง	
14	OK	10	90%	22	OK	OK	OK	24	OK	OK		
15	OK	10	90%	22	OK	OK	OK	24	OK	OK		
16	OK	10	90%	22	OK	OK	OK	26	OK	OK		
17	OK	13.1	100%	22	OK	OK	OK	32	OK	OK	ดูสถานะ	
18	OK	13	100%	22	OK	OK	OK	32	OK	OK		
19	OK	13	100%	22	OK	OK	OK	32	OK	OK		
20	OK	12	100%	22	OK	OK	OK	32	OK	OK		
21	OK	12	100%	22	OK	OK	OK	32	OK	OK	ดูสถานะ	
22	OK	12	100%	22	OK	OK	OK	32	OK	OK		
23	OK	12	100%	22	OK	OK	OK	32	OK	OK		
24	OK	11.9	100%	20	OK	OK	OK	32	OK	OK		
25	OK	12	100%	20	OK	OK	OK	32	OK	OK	ดูสถานะ	
26	OK	12	100%	20	OK	OK	OK	32	OK	OK		
27	OK	12	100%	20	OK	OK	OK	32	OK	OK		
28	OK	12	90%	20	OK	OK	OK	32	OK	OK		
29	OK	12	100%	20	OK	OK	OK	32	OK	OK	ดูสถานะ	
30	OK	12	100%	20	OK	OK	OK	32	OK	OK		
31	OK	12	100%	20	OK	OK	OK	32	OK	OK		

Acknowledge by

วันที่	เปิดสระ (06.00)			ปิดสระ (20.00)			ผู้บันทึก
	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	
1	1.0	7.2	เติม CL 1 ส่วน 3 กัง	1.5	7.2	เติม CL 1 กัง	
2	3.0	7.2		3.0	7.2		
3	2.0	7.2		1.5	7.2	ทำไมมาจ	
4	1.5	7.6		0.2	7.8	ดี ไมมาจ	
5	3.0	7.2		2.0	7.8		
6	3.0	7.6		0	7.6	เติม CL 1 กัง	
7	3.0	7.8		1.5	7.2		
8	1.5	6.8		3.0	6.8		
9	3.0	7.2		0.6	6.8	เติม ถอดใน กัง กัง	
10	3.0	7.2		3.0	7.6		
11	2.0	7.2		3.0	7.6		
12	1.0	7.6		3.0	7.6		
13	3.0	7.2		0.2	7.2	เติม ถอดใน กัง กัง	
14	3.0	7.6		3.0	7.6		
15	3.0	7.6		1.5	7.2		
16	0.2	6.8		3.0	7.6		
17	3.0	7.2		3.0	7.6	เติม เกจ 0.5 กัง 50ย	
18	1.0	6.8		1.0	7.2		
19	1.0	7.6	เติม CL 1 ส่วน 3 กัง	3.0	7.6		
20	3.0	7.6		1.0	7.2	เติม ถอดใน 1/2 กัง	
21	3.0	7.6		3.0	7.2		
22	3.0	7.6		3.0	7.8		
23	3.0	7.6		1.5	7.6		
24	0.6	7.6	เติม CL 1 ส่วน 3 กัง 60ย (2 ถัง)	1.5	7.6	ใส่ ถอดใน กัง 50ย	
25	3.0	7.6		1.5	7.6		
26	3.0	7.6		2.0	7.8		
27	3.0	7.6		1.5	7.6		
28	1.5	7.6		3.0	7.2	ทำไมมาจ	
29	1.5	7.6		3.0	7.6		
30	3.0	7.6		3.0	7.2		
31	3.0	7.6		3.0	7.2		

91.

Month : ၁၇/၁၁/၂၀၁၆

Acknowledge by

७०८४६

วันที่	เปิดสระ (06.00)			ปิดสระ (20.00)			ผู้บันทึก
	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	
1				0	7.1	เติมคลอรีนน้ำ 10% 1 ถัง	
2				3.0	7.6		
3	0.6	7.6	เติม CL 2 ส่วน 3 ถัง	3.0	7.6		
4	1.5	7.8		0.6	7.6	เติมคลอรีนน้ำ 1 ถัง	
5	3.0	8.2	เติม ปกติอีก 1 ส่วน 3 ถัง	7.5	7.2		
6	0.6	7.6	ใส่กลุ่มก้อน 5 ถัง	0.0	7.8	เติมคลอรีนน้ำ 1 ถัง	
7	1.5	7.8	ใส่ 105	0.6	7.6	เติมคลอรีนน้ำ 1 ถัง	
8	2.0	8.6	เติม ปกติอีก 1 ส่วน 3 ถัง	0.8	7.6	เติมคลอรีนน้ำ 10% 1 ถัง	
9	3.0	8.2	กรองน้ำ 1/3 ถัง	0	7.2	ใส่คลอรีนน้ำ 1 ถัง + มีฟอสฟอรัส	
10	3.0	7.2		2.0	7.2	ใส่ฟอสฟอรัส	
11	0.2	6.8	เติม CL 1 ถัง + CL 1 ถัง	3.0	7.2		
12	1.5	7.2		0.2	7.2	เติม CL 2 ส่วน 3 ถัง	
13	3.0	7.6		3.0	7.2		
14	3.0	7.8		0	7.2	เติม CL 1 ถัง + คลอรีนน้ำ 1 ถัง	
15	3.0	7.6		3.0	7.6		
16	2.0	7.6		1.5	7.2		
17	7.5	7.6		0	7.2	เติม CL 1 ถัง	
18	3.0	7.8		3.0	7.6		
19	3.0	7.8		1.0	7.2	เติม CL 1 ถัง	
20	3.0	7.6		2.0	7.6		
21	1.5	7.6		1.5	7.6		
22	0.0	7.6	ใส่คลอรีนน้ำ 1 ถัง + CL 1 ถัง	1.5	7.6		
23	1.5	7.6		2.0	7.6		
24	1.5	7.6		0	7.6	เติม CL 1 ถัง + คลอรีนน้ำ 1 ถัง	
25	3.0	7.6		3.0	7.6		
26	3.0	7.6		1.5	7.6		
27	1.5	7.6					
28	3.0	7.8		2.0	7.2		
29	1.0	7.2	เติม CL 10% 1 ถัง	3.0	7.2		
30	1.5	7.2		0	7.2	เติม CL 1 ถัง + CL 1 ถัง	
31							

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Daily Check List Swimming Pool.

Building B.



Month : 21 กรกฎาคม 67

วันที่	สภาพสระทั่วไป	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันถังกรองตัวที่ 1	ตะกราดน้ำบ่มกรอง	การทำงานของบ่ม	การทำงานของบ่มจากขี้	การทำงานของเครื่องผลิตคลอรีน	อัตราการผลิตคลอรีน	การรั่วซึมของท่อ	สภาพห้องบ่ม	หมายเหตุ	จุดบันทึกโดย
1	OK	8.5	90%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
2	OK	7.6	90%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
3	OK	10.4	90%	22	OK	OK	OK	OK	27	OK	OK	เติม CL 1 ถัง	
4	OK	7.5	90%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
5	OK	8.9	90%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
6	OK	9.6	90%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
7	OK	5.8	90%	22	OK	OK	OK	OK	28	OK	OK		
8	OK	8.8	90%	22	OK	OK	OK	Low	23	OK	OK	เติม CL 60% 1/3 ถัง 1085	
9	OK	11.4	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	เติม CL 60%	
10	OK	12.9	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
11	OK	11.4	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	เติม CL 100%	
12	OK	9.6	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
13	OK	12.4	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
14	OK	12.0	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
15	OK	11.7	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
16	OK	11.7	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
17	OK	11.0	90%	22	OK	OK	OK	OK	33	OK	OK	เติม CL 60%	
18	OK	13.1	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
19	OK	9.7	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
20	OK	8.2	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	เติม CL 100%	
21	OK	11.4	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
22	OK	10.9	90%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
23	OK	เติมเกลือ	100%	22	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	เติม CL 100%	
24	OK	11.4	100%	22	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	เติม CL 100%	
25	OK	11.1	100%	22	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	เติม CL 100%	
26	OK	11.2	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	เติม CL 100%	
27	OK	10.5	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
28	OK	12.8	100%	22	OK	OK	OK	OK	30	OK	OK		
29	OK	8.1	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
30	OK	9.1	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	เติม CL 100%	
31													

Acknowledge by

Building B.



พฤษภกร 67

วันที่	เปิดสระ (06.00)			ปิดสระ(20.00)			ผู้บันทึก
	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	
1	1.5	7.2		3.0	7.2		
2	1.0	7.2		1.5	7.2		
3	0.2	7.2	เติมคลอรีนหัว 1 ถัง	3.0	7.2		
4	3.0	7.1		3.0	7.2		
5	3.0	7.6		2.0	7.8		
6	3.2	7.6		1.5	7.6		
7	1.5	7.6	ใน 105	1.5	7.6		
8	1.0	7.2	ใส 2.10% 1/3 น 10.30 ปิดสระ	2.0	7.6	มี 6 ไม่นาฬ.	
9	2.0	7.6		2.0	7.6		
10	3.0	7.8		2.0	7.6		
11	1.0	7.8	เก็บ CL 10.30	3.0	7.8		
12	3.0	7.6		2.0	7.6	เติมเกลือ 4 ถัง 2.30 น	
13	3.0	7.6		3.0	7.2		
14	3.0	7.8		3.0	7.8		
15	3.0	7.6		7.5	7.8		
16	1.5	7.8		1.5	7.8	มี 6 ไม่นาฬ.	
17	1.5	7.6		2.0	7.8		
18	1.5	7.8		2.0	7.8		
19	1.5	7.8		1.5	7.8	น้ำเกลืออื่นเกล็ด 1 ลัง 6 4 ถัง 2.30 น	
20	3.0	7.6		3.0	7.2		
21	3.0	7.6		3.0	7.6		
22	3.0	7.6		3.0	7.6		
23	3.0	7.6		3.0	7.8		
24	3.0	7.6		3.0	7.6		
25	1.5	7.6		2.0	7.6		
26	3.0	7.6		2.0	7.8		
27	3.0	7.8					
28	3.0	8.2		2.0	7.6		
29	3.0	7.8	เก็บ el 10	1.5	7.8		
30	3.0	7.8	ใสกรดเกลือ 1 ถัง 2.30 น	3.0	7.8		
31							

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Daily Check List Swimming Pool.



Month : มิถุนายน 67

Building A.

วันที่	สภาพสระ ทั่วไป	ความเข้มข้น ของเกลือ	ระดับน้ำใน ถังพัก	แรงดันถัง กรองตัวที่1	แรงดันถัง กรองตัวที่2	ตรวจหน้า บ่มกรอง	การทำงานของ บ่มตัวที่1	การทำงานของ บ่มตัวที่2	การทำงานของ บ่มจากขี้	การทำงานของ บ่มน้ำตก	การทำงานของ เครื่องผลิต คลอรีน	อัตราการ ผลิตคลอรีน	การรวบ ของท่อ	สภาพห้อง บ่ม	หมายเหตุ	จดบันทึกโดย
1	OK	off	100%	10	9	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK	ค่าความสูง: 100%	
2	OK	off	100%	10	9	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK		
3	OK	off	100%	12	11	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK		
4	OK	off	100%	11	9	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK	ค่าความสูง: 100%	
5	OK	off	100%	12	11	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK		
6	OK	off	100%	12	11	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK		
7	OK	off	80%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK		
8	OK	off	80%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK		
9	OK	off	90%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK		
10	OK	off	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	off	-	OK	OK	OK		
11	OK	0.0	100%	10	11	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK	ค่าความสูง: 100%	
12	OK	0.0	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
13	OK	0.0	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK	ค่าความสูง: 100%	
14	OK	0.0	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
15	OK	0.0	100%	9	11	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
16	OK	0.0	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
17	OK	0.0	100%	12	12	OK	OK	OK	OK	off	-	-	OK	OK		
18	OK	0.0	100%	10	9	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
19	OK	0.0	100%	10	9	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK	ค่าความสูง: 100%	
20	OK	0.0	100%	9	10	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
21	OK	0.0	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
22	OK	0.0	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
23	OK	0.0	100%	10	10	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
24	OK	0.0	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
25	OK	0.0	100%	10	12	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK	ค่าความสูง: 100%	
26	OK	0.0	100%	10	14	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
27	OK	0.0	100%	12	10	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
28	OK	0.0	100%	9	10	OK	OK	OK	OK	off	-	-	OK	OK	ค่าความสูง: 100%	
29	OK	0.0	100%	9	10	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
30	OK	0.0	100%	9	10	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		
31	OK	0.0	100%	10	9	OK	OK	OK	OK	off	33	-	OK	OK		

Acknowledge by

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Daily Check List Swimming Pool.

Building A.



Month : มิถุนายน 67

วันที่	เปิดสระ (06.00)			ปิดสระ (20.00)			ผู้บันทึก
	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	
1	3.0	7.2	เติม CL 10% ใหม่	3.0	7.2		
2	1.5	7.2		0.2	7.2	เติม CL ดึงถัง	
3	3.0	7.6		1.5	7.2		
4	1.0	7.8	เติม CL 10% ใหม่	3.0	7.2		
5	1.5	7.2		0	7.2	เติม CL ดึงถัง, CL ท่อ 5 ท่อ	
6	3.0	7.6		1.5	7.6		
7	1.5	7.6		0	7.2	เติม CL ดึงถัง, CL ท่อ 2 ท่อ	
8	3.0	7.2		1.5	7.2		
9	1.5	7.6		0	7.2	เติม CL 2 ล้อ 3 ถัง	
10	3.0	7.6		3.0	7.2		
11	3.0	7.2		3.0	7.2		
12	3.0	7.6		3.0	7.6		
13	3.0	7.6		2.0	7.6	เติมเกลือ 6 กระสอบ	
14	3.0	7.2		0	7.6	เติม CL น้ำ 1 ถัง + เกลือก้อน 1 กิโล	
15	3.0	7.6		3.0	7.6		
16	3.0	7.6		3.0	7.6		
17	1.5	7.6		3.0	7.6		
18	3.0	7.6		3.0	7.6		
19	1.5	7.6		3.0	7.6		
20	1.0	7.6		1.0	7.2	เติม CL ดึงถัง	
21	3.0	7.8		1.0	7.6		
22	1.0	7.6		3.0	7.6		
23	1.0	7.6		3.0	7.6		
24	3.0	7.6		3.0	7.6		
25	3.0	7.8		3.0	7.6		
26	1.5	7.8		0.6	7.6	เติม CL 2 ล้อ 3 ถัง	
27	3.0	7.8		3.0	7.6		
28	3.0	7.8		0	7.6	เติม CL 2 ล้อ 3 ถัง	
29	3.0	8.2	เติมเกลือ	1.0	7.2	เติม CL ดึงถัง	
30	3.0	7.2		1.5	7.2		
31							

30

7.6

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Daily Check List Swimming Pool.

Building B.



Month : สิงหาคม 67

วันที่	สภาพสระทั่วไป	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันถังกรองตัวที่ 1	ตะกราดน้ำบ่มกรอง	การทำงานของบ่ม	การทำงานของจากซี	การทำงานของเครื่องผลิตคลอรีน	อัตราการผลิตคลอรีน	การวัดค่าของท่อ	สภาพห้องบ่ม	หมายเหตุ	จัดบันทึกโดย
1	OK	10.3	90%	22	OK	OK	OK	OK	30	OK	OK		
2	OK	10.2	100%	22	OK	OK	OK	OK	30	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
3	OK	10.3	100%	22	OK	OK	OK	OK	30	OK	OK		
4	OK	9.1	100%	22	OK	OK	OK	OK	29	OK	OK		
5	OK	10.3	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK		
6	OK	10	100%	22	OK	OK	OK	OK	32	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
7	OK												
8	OK	OFF	100%	22	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
9	OK	OFF	100%	22	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
10	OK	OFF	90%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
11	OK	OFF	90%	22	OK	OK	Auto	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
12	OK	OFF	90%	22	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK		
13	OK	OFF	90%	22	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK		
14	OK	OFF	90%	22	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK		
15	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK		
16	OK	OFF	100%	22	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK		
17	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
18	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK		
19	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK		
20	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
21	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
22	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK		
23	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
24	OK	OFF	100%	22	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
25	OK	OFF	100%	22	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
26	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
27	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
28	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
29	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
30	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	
31	OK	OFF	100%	20	OK	OK	OK	OFF	OFF	OK	OK	ทำตาม 5-11-67	

1

Acknowledge by

ทำตาม 5-11-67

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Daily Check List Swimming Pool.

Building B.



Month : มิถุนายน 67

วันที่	เปิดสระ (06.00)			ปิดสระ(20.00)			บันทึกรูป
	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	CL	PH	การปรับสภาพน้ำ	
1	3.0	7.2		3.0	7.2		
2	3.0	7.6		3.0	7.6		
3	3.0	7.8		3.0	7.6		
4	3.0	7.2		2.0	7.6	เติมเกลือ 5 กระสอบ	
5	3.0	7.8		3.0	7.6		
6	3.0	7.6		1.5	7.6		
7	1.5	7.6		0.2	7.6	เติม CL ครึ่งถัง, CL ก้อน 8 ก้อน	
8	3.0	7.6		1.5	7.6		
9	3.0	7.2		0.6	7.6	เติม CL ครึ่งถัง	
10	3.0	7.6		3.0	7.6		
11	3.0	7.8		3.0	7.6		
12	1.0	7.8		3.0	7.6		
13	1.5	7.8		0.2	7.6	เติม CL 1 ถัง	
14	3.0	8.2		3.0	7.2		
15	3.0	7.2		3.0	7.2		
16	3.0	7.2		1.0	7.2	เติม CL หัว 1/4 ถัง	
17	3.0	8.2		3.0	7.2		
18	3.0	8.8		3.0	7.2		
19	2.0	7.6		3.0	7.6		
20	0	7.6	เติม CL 1 ถัง	3.0	6.2	เติมกรดเกลือ ครึ่งถังผสม	
21	3.0	6.8		3.0	7.8		
22	3.0	7.6		0.6	6.8	เติม CL ครึ่งถัง	
23	3.0	7.6		3.0	7.2		
24	3.0	7.6		3.0	7.6		
25	3.0	7.6		1.5	7.2		
26	1.5	7.6		0.2	7.2	เติม CL 2 ส่วน 3 ถัง	
27	3.0	8.2	เติมกรดเกลือ 1/2 ถังผสม	3.0	7.2		
28	3.0	7.2		1.5	6.8	เติม CL 1 ส่วน 4 ถัง	
29	3.0	7.2		2.0	6.8		
30	3.0	7.6		3.0	7.6		
31							

7.6 8.0