

ภาคผนวก

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
- ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-236
- ภาคผนวก ช ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี
อันตรายในบรรยากาศ

ภาคผนวก ก

เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

ภาคผนวก 1ก สำเนาหนังสือเห็นชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ทส. 1010.7/1150 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

ภาคผนวก 2ก สำเนาหนังสือเห็นชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ทส. 1010.7/11170 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาคผนวก 3ก สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง. 4)

ภาคผนวก 1ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ทส. 1010.7/1150 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562



ภาคผนวก 2ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ทส. 1010.7/11170 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563



ภาคผนวก 3ก

สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง. 4)



ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก 1ข	สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ (ก.ค.-จ.ค. 66)
ภาคผนวก 2ข	บันทึกข้อร้องเรียน
ภาคผนวก 3ข	ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก 4ข	หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
ภาคผนวก 5ข	หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 6ข	รายงานการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 7ข	เอกสารแสดงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ภาคผนวก 8ข	บันทึกข้อมูลเชื้อเพลิง
ภาคผนวก 9ข	แผนและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
ภาคผนวก 10ข	คู่มือ/ขั้นตอนปฏิบัติการเดินเครื่องจักร
ภาคผนวก 11ข	ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีระบบควบคุมมลพิษขัดข้อง
ภาคผนวก 12ข	แผนการปลูกต้นไม้ของโครงการ
ภาคผนวก 13ข	บันทึกการตรวจสอบระบบสายพานลำเลียง
ภาคผนวก 14ข	เอกสารการจัดทำเส้นระดับเสียง (Noise Contour)
ภาคผนวก 15ข	โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ภาคผนวก 16ข	เอกสารการอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวก 17ข	หนังสือแจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร ประจำปี 2566/2567
ภาคผนวก 18ข	ปริมาณการสูบน้ำและหนังสือแจ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองฯ
ภาคผนวก 19ข	เอกสารการติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและคันบ่อน้ำเสีย
ภาคผนวก 20ข	เอกสารการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก 21ข	แผนผังแสดงตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำเสีย
ภาคผนวก 22ข	การอบรมพนักงานขับรถ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ภาคผนวก 23ข	แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนการฝึกซ้อมกู้ภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก 24ข	เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)

ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- ภาคผนวก 25ข เอกสารการจัดการของเสีย
- ภาคผนวก 26ข หนังสือแจ้งบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ใบเสร็จการรับกำจัดขยะมูลฝอย
- ภาคผนวก 27ข กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)
- ภาคผนวก 28ข เอกสารแสดงการเข้าเยี่ยมชมโครงการจากหน่วยงานภายนอก
- ภาคผนวก 29ข รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนประจำปี 2566
- ภาคผนวก 30ข แผนงานประชาสัมพันธ์ประจำปี 2567
- ภาคผนวก 31ข เอกสารอบรม/ให้ความรู้เกษตรกร
- ภาคผนวก 32ข ฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS)
- ภาคผนวก 33ข หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ภาคผนวก 34ข แผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567
- ภาคผนวก 35ข เอกสารการติดตั้งระบบดับเพลิง
- ภาคผนวก 36ข ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงเชื้อเพลิง
- ภาคผนวก 37ข ใบอนุญาตในการเข้าทำงาน (Work Permit)
- ภาคผนวก 38ข ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
- ภาคผนวก 39ข เอกสารการอบรมพื้นที่อับอากาศของพนักงาน
- ภาคผนวก 40ข บันทึกการตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- ภาคผนวก 41ข ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน
- ภาคผนวก 42ข บันทึกสถิติอุบัติเหตุ
- ภาคผนวก 43ข หนังสือแจ้งจำนวนและช่วงอายุประชากรภายในพื้นที่โครงการ
- ภาคผนวก 44ข กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- ภาคผนวก 45ข เอกสารการสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชน
- ภาคผนวก 46ข บันทึกการตรวจวัดค่า pH น้ำฝน
- ภาคผนวก 47ข รายงานข้อมูลสถิติผู้ป่วย

ภาคผนวก 1ข

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ (ก.ค.-ธ.ค. 66)



ที่ KBSP. 005/2567

เขียนที่ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่แนบมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 3 ฉบับ


2) แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 3 แผ่น

ตามที่บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 บ้านมอดินแดง ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 และได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

บัดนี้ การจัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ ดังสิ่งที่ส่งมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (662) 725 4877 ทะเบียนเลขที่ 0105557046347

KBS Power Company Limited

5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877 Registration No.0105557046347

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256701-1339

ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท
เคปียเอส เพาเวอร์ จำกัด

รอบรายงาน : ก.ค. 66 - ธ.ค. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 31/01/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 14630

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก 2ข

บันทึกข้อร้องเรียน



ที่ สค.137/2567

เขียนที่ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการดำเนินงานของ
โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

สิ่งที่แนบมาด้วย : -

เนื่องด้วยบริษัทน้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมีการกำหนด
มาตรการตรวจสอบความคิดเห็นจากชุมชน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเป็นระยะๆ

ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ทางบริษัทน้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ช่วย
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ในช่วงการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2567 หากพบข้อร้องเรียนจึงขอความ
กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมายังบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางบริษัทฯ มาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้ประสานงาน

นายธีรวัศ มีขึ้น โทร.062-4653561

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (662) 725 4877

โรงงานน้ำตาลนครบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้ดิน อำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (6644) 448 338 โทรสาร (6644) 448 500


โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ (6644) 001 888

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877

Khonburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorakhe-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500

Sikho Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Kheo Sikho Nakhonratchasima 30140 Tel (6644) 001 888



19 ก.ค 2567



ที่ KBSP. 019/2567

เขียนที่ บริษัทเคบีเอสเฟาเวอร์ จำกัด

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการดำเนินงานของ
โรงงานไฟฟ้าสีคิ้ว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว


สิ่งที่แนบมาด้วย : -

เนื่องด้วยบริษัทเคบีเอสเฟาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมีการกำหนดมาตรการตรวจสอบความคิดเห็นจากชุมชน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเป็นระยะๆ

ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ทางบริษัทเคบีเอสเฟาเวอร์ จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ในช่วงการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2567 หากพบข้อร้องเรียนจึงขอความกรุณาแจ้งข้อมูลกลับมายังบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางบริษัทฯ มาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน

นายธีรพงศ์ มีชิ้น โทร.062-4653561

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 010755300019

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4886 โทรสาร (662) 725 4877

โรงงานน้ำตาลนครบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้มาก อำเภอกรบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (6644) 448 338 โทรสาร (6644) 448 500

โรงงานไฟฟ้าสีคิ้ว : 188 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ (6644) 001 888

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No 010755300019

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4886 Fax (662) 725 4877

Khonburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jarakhe-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500

Sikho Sugar Factory : 188 Moo 6 Nong Ya Chao Sikho Nakhonratchasima 30140 Tel (6644) 001 888

ไฟล์

19 ก.ค 2567

ภาคผนวก 3ข

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

เรื่อง (TITLE) : การรับซื้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
รหัสเอกสาร (CODE NUMBER) : P-HSE-14 วันที่เริ่มใช้ (Release Date) : 27/05/21
ปรับปรุงครั้งที่ (Revision) : 00 เลขที่ DAR : 21/295

เอกสารควบคุม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

สำเนาที่

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรื่องข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานใน บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) และระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาและการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

2. ขอบเขต :

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ ใช้ในขอบเขตการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระหว่างหน่วยงานใน บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) และระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภายนอก

3. นิยาม :

3.1 ข้อร้องเรียน	หมายถึง	สิ่งที่ไม่ได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง ทำให้เกิดความไม่พอใจ รวมทั้งปัญหาหรือข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน ลูกค้า ชุมชน หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับทราบหรือได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นๆ ซึ่งเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของบริษัทฯ
3.2 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	หมายถึง	สิ่งที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกแสดงให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบในพื้นที่ของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัททั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
3.3 ผู้ร้องเรียน	หมายถึง	พนักงานบริษัทฯ ลูกค้าผู้มาติดต่อขอรับบริการ ชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอก หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ
3.4 ช่องทางรับข้อร้องเรียน	หมายถึง	ช่องทางที่สามารถรับหรือส่งเรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย ทางวาจา ทางโทรศัพท์ ตู้รับข้อร้องเรียน การร้องเรียนด้วยตนเอง หนังสือข้อร้องเรียน ร้องเรียนผ่านทาง Website และช่องทางอื่นๆ

4. ข้อควรระวัง

5. หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

- 5.1 ผู้อำนวยการโรงงาน / ผู้จัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
 - 5.1.1 พิจารณานโยบายการจัดการให้ข้อมูลข่าวสารด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยแก่บุคคลภายนอก
- 5.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร MR มีหน้าที่รับผิดชอบ
 - 5.2.1 การรับ การประเมินและยืนยันข้อร้องเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุ และตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานแก้ไข การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการแก้ไขข้อร้องเรียน การแจ้งผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับข้อร้องเรียนรายงานความก้าวหน้า ผลการแก้ไขข้อร้องเรียน
- 5.3 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 - 5.3.1 รับข้อร้องเรียนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และดำเนินการตามระบบการรับข้อร้องเรียน

เอกสารควบคุม

6. รายละเอียดกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง / บันทึก
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ	<p>1. การรับข้อร้องเรียน (ระยะเวลาดำเนินการ 24 ชั่วโมง)</p> <p>1.1 ผู้รับเรื่องหรือผู้ร้องเรียน โดยทางโทรศัพท์ ได้รับข้อร้องเรียน เอกสารหรือด้วยวาจากก็ตาม ให้สอบถามรายละเอียด เพื่อบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>1) รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล, หน่วยงาน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, หรือช่องทางติดต่อกลับ (ส่วนที่ 1)</p> <p>2) บันทึกรายละเอียดประเภทการแจ้ง เช่น ฝุ่นละออง, เสียง, กลิ่น, น้ำเสีย, ขยะ, หรืออื่นๆ เป็นต้น</p> <p>3) เมื่อบันทึกข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะในแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ จะได้เลขที่ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดยกำหนดรูปแบบดังนี้</p> <p><u>เลขที่ YY/XX</u></p> <p>YY หมายถึง ตัวเลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ. ที่พบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เช่น เลขที่ 64/01 คือ บันทึกการจัดการข้อร้องเรียน ปีพ.ศ. 2564 ลำดับที่ 1</p> <p>XX หมายถึง ลำดับฉบับที่ของบันทึกการจัดการข้อร้องเรียนที่พบในพบปี</p> <p>2. การเสนอเพื่อการประเมินข้อร้องเรียน (ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน)</p> <p>2.1 ผู้รับเรื่องข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูลให้กับผู้แทนฝ่ายบริหาร (MR) ทราบเพื่อพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบการแก้ไขในส่วน ที่ 2 ของแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ</p> <p>3. การตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียน (ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน)</p> <p>3.1 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลปัญหาที่ร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนหรือออกพื้นที่สำรวจด้วย เพื่อพิจารณาว่าข้อร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่</p> <p>3.1.1 หากพิจารณาแล้วไม่ถือว่าเป็นข้อร้องเรียนหรือไม่มีความจริง ให้ชี้แจงเหตุผลกับผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปประเด็นลงแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เสนอผู้แทนฝ่ายบริหาร (MR) ตรวจสอบและอนุมัติการปิดข้อร้องเรียน</p> <p>3.1.2 หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องข้อร้องเรียนและมูลความจริง ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขและกำหนดวิธีการแก้ไข และวันที่แล้วเสร็จ ลงในส่วนที่ 4 ของแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ</p> <p>4. การกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามผล (ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน)</p> <p>4.1 ผู้แทนฝ่ายบริหาร (MR) พิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามผลลงแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ</p> <p>4.2 แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะฉบับจริงส่งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข</p> <p>5. การแก้ไขและการป้องกัน (ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน)</p> <p>5.1 ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน พร้อมบันทึกข้อมูลการแก้ไขลงแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>5.1.1 สาเหตุที่เกิดปัญหา</p> <p>5.1.2 การดำเนินการแก้ไข พร้อมกำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ</p> <p>5.1.3 มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมกำหนดวันที่ป้องกันปัญหาลงแล้วเสร็จ</p>	<p>F-HSE-008</p> <p>F-HSE-031</p> <p>F-HSE-008</p> <p>F-HSE-008</p> <p>F-HSE-008</p> <p>F-HSE-008</p> <p>F-HSE-008</p> <p>F-HSE-008</p> <p>F-HSE-008</p>

ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง / บันทึก
	<p>6. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน (ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน)</p> <p>6.1 ผู้รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและดำเนินการแจ้งแนวทางการแก้ไขและแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำกลับไปยังผู้ร้องเรียน เพื่อให้ทราบการดำเนินการ ตามช่องทางการติดต่อกลับของผู้ร้องเรียนที่แจ้งไว้</p> <p>6.2 ผู้ร้องเรียนยอมรับการแก้ไขและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ลงชื่อยอมรับใน (ส่วนที่ 5)</p> <p>7. การติดตามผลการแก้ไข (ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน)</p> <p>7.1 ผู้ติดตามการแก้ไข/ผู้รับเรื่องร้องเรียน ทำการติดตามผลการแก้ไขจากผู้รับผิดชอบในการแก้ไข ตามวันเวลาที่กำหนดให้แล้วเสร็จ จากฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ว่าผลการแก้ไขและผลการแก้ไขได้ดำเนินการตามที่ระบุและยอมรับได้หรือไม่</p> <p>7.2 บันทึกสรุปผลการติดตามปิดและเอกสารแนบต่างๆ</p> <p>7.2.1 หากผลการแก้ไข/การป้องกันปัญหา เหมาะสมและเป็นไปตามกำหนด ส่งให้ผู้แทนฝ่ายบริหาร (MR) พิจารณาเพื่อปิดประเด็น</p> <p>7.2.2 หากต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ส่งกลับไปยังผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม</p> <p>8. การปิดประเด็น (ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน)</p> <p>8.1 แทนฝ่ายบริหาร (MR) พิจารณาผลการติดตามการแก้ไขและพิจารณาการยอมรับ</p> <p>8.1.1 กรณีผู้แทนฝ่ายบริหาร (MR) พิจารณายอมรับปิดประเด็นข้อร้องเรียนให้อนุมัติปิดได้ทันที ในแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ</p> <p>8.1.2 กรณีผู้แทนฝ่ายบริหาร (MR) พิจารณาไม่ยอมรับปิดประเด็นข้อร้องเรียน ให้เปิดข้อร้องเรียนซ้ำ ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เป็นครั้งที่ 2 และส่งกลับไปยังผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกครั้ง ตามระบบ</p> <p>9. การรายงานปัญหาและผลการแก้ไขและแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ</p> <p>9.1 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูลการสรุปปัญหาและผลการแก้ไขป้องกันข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อนำเสนอต่อการประชุมผู้จัดการฝ่ายประจำเดือน และการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี</p>	F-HSE-008

เอกสารควบคุม

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

สำเนาที่

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น

F-HSE-008

7.เอกสารอ้างอิง /บันทึก

7.1 บันทึกข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

7.2 แบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชน

F-HSE-031

[illegible]

ภาคผนวก 4ข

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

คำสั่ง

ที่ 22 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ อำเภอสีคิ้ว

ด้วยบริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด(มหาชน) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อันที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชนภายใต้หลักการ Corporate Social Responsibility (CSR) ให้เป็นที่ยอมรับ ในองค์กรธุรกิจและทุกภาคส่วน และเพื่อให้การทำงานด้านมวชนสัมพันธ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เข้าทำหน้าที่งานมวชนสัมพันธ์ อำเภอสีคิ้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายนิเทศ มนต์ขลัง	รองผู้อำนวยการโรงงาน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นายอนุชา นิมอยู่	ผจก.ฝ่ายมวชนสัมพันธ์และพัฒนาสังคม	ประธานคณะกรรมการ
3. นายไพบุลย์ เศวตโคภิน	วิศวกรอาวุโส	คณะกรรมการ
4. นายอานน สุขจิตสกุลชัย	ผจก.ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ สีคิ้ว	คณะกรรมการ
5. นายธีรวงศ์ มีชื่น	หน.แผนกโครงการ(อาชีพวนามัย)	คณะกรรมการ
6. นางสาวมัฐฐาดา แก้วออก	หัวหน้าแผนกสินเชื่อ (สีคิ้ว)	คณะกรรมการ
7. นายศุภลักษณ์ จุลทัศน์	เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์	เลขานุการและคณะกรรมการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้


1. ศึกษา วางแผน และจัดทำแผนการดำเนินงานด้านมวชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
2. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
3. ประสานงาน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทกับชุมชนรวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่
4. อำนวยการ สนับสนุนและดำเนินการให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและชุมชน
5. ติดตามกิจกรรมการดำเนินงานด้านมวชนสัมพันธ์
6. ร่วมดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมกับชุมชน ตามนโยบายบริษัท
7. ร่วมดำเนินการตามแผนนโยบายการจัดทำโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
8. จัดประชุมแผนงานด้านมวชนสัมพันธ์ทุกเดือน
9. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชน หรือแผนการดำเนินงานด้านมวชนสัมพันธ์ ต่อบริษัทฯ
10. ให้ข้อเสนอแนะและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆรับทราบ
11. รายงานปัญหา อุปสรรค ในการทำงานต่อกรรมการผู้จัดการทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

(นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์)

ประธานกรรมการบริหาร



ภาคผนวก 5ข

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม



คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๑๘๔๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/๘๐๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) ซึ่งมีข้อกำหนดในมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย ตัวแทน ๓ ฝ่าย ได้แก่ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนจากกลุ่มบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ดูแล ตลอดจนเฝ้าระวังเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) นั้น

บัดนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้โดยให้มียศประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำเภอสีคิ้วหรือผู้แทน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๔. เกษตรอำเภอสีคิ้วหรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๕. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วหรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๖. ผู้ใหญ่บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหญ้าขาว | กรรมการ |
| ๗. ผู้ใหญ่บ้านหนองห่าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหญ้าขาว | กรรมการ |
| ๘. ผู้ใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหญ้าขาว | กรรมการ |
| ๙. ผู้ใหญ่บ้านชัยกระบุด (ชัยชุมพล) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหญ้าขาว | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหญ้าขาว | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดบัวขาว | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้ใหญ่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดบัวขาว | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้ใหญ่บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว | กรรมการ |
| | /๑๔. ผู้อำนวยการ... |

๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี)	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองหญ้าขาว	กรรมการ
๑๖. เจ้าอาวาสที่พักสงฆ์ถ้ำเขาจันทร์แดง	กรรมการ
๑๗. เจ้าอาวาสวัดมอดินแดง	กรรมการ
๑๘. เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองหาน	กรรมการ
๑๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว	กรรมการ
๒๐. กำนันตำบลหนองหญ้าขาว	กรรมการ
๒๑. นายพนดล บุญจันทร์	กรรมการ
๒๒. นายสมบัติ พาหนองแขว	กรรมการ
๒๓. นายคณัย จันทรโณทัย	กรรมการ
๒๔. กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๒๕. ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๒๖. วิศวกรโครงการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. ผู้จัดการฝ่าย HR หรือ CSR บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางบุปผา ศรีแก้ว นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	

อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณาสารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
๓. ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๔. รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
๕. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน
๖. ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิเชียร จันทรโณทัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ภาคผนวก 6ข

รายงานการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รายงานการประชุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

บริษัทเคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด


ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ณ พาราโนราม่ากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทคลับ



รายงานประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ณ พาราโนราม่ากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ



- อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
- ตัวแทนนายอำเภออัสสัมชัญ
- หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมฯ
- นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมฯ
- ตัวแทน ผอ. ส่วนสิ่งแวดล้อม ทลจ. นม.
- ตัวแทนผู้ปลูกกล้วยไม้การค้ารายบุรีรัมย์
- ตัวแทนพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
- กำนันตำบลหนองหญ้าขาว
- ผอ. รพสต. หนองหญ้าขาว
- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน (ประชาสามัคคี)
- ตัวแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาคันทรัง
- เจ้าอาวาสวัดหนองหาน
- ผู้ใหญ่บ้านมอติแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว
- ผู้ใหญ่บ้านหนองหาน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าขาว
- ผู้ใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์พัฒนา หมู่ที่ 12 ต.หนองหญ้าขาว
- ผู้ใหญ่บ้านทับชุมพล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าขาว
- ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว
- กำนันตำบลลาดบัวขาว
- ผู้ใหญ่บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลลาดบัวขาว
- ผู้ใหญ่บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองหัววัว ตำบลกฤษณา
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านคลองนาดี ตำบลกฤษณา
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านทับม้า ตำบลลิ้น
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านถนนคด ตำบลลิ้น
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองขอน ตำบลคลองไผ่
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเกตุพิภย์ ตำบลคลองไผ่
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่ กม.9 ตำบลกุดน้อย
- ผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว
- ผู้อำนวยการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และยั่งยืน
- รองผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลลิ้น

- นายสาธิต จันทร์ทอง
- นายสมเดช เตชะสมมา
- นายธีรพงศ์ มีชน

รองผู้จัดการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าลิ้น
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานไฟฟ้า
หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ยาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมประชุม / บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

- นายสมชาย ปิยรสกุล
- นางสาวสุวิชา สุภักษ์
- นางสาววรรณศิริ สุธิวงค์

ผู้จัดการโครงการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ / ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- พระอธิการสุขสันต์ สุขวโร

ติดตามการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

นายบุญยวเรย เลิศวิชัยพิทย์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาประชุม แจ้งเปิดการประชุมตาม

วาระดังนี้

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 ประธานในที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงงานผลิตไฟฟ้า ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนฯ ตามมาตรการ EIA กำหนดให้ใช้การประชุมปีละ 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการโครงการนี้มีทั้งหมด 34 ท่าน ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1316ย/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัทเคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด โดยมีผู้แทนภาคประชาชน ภาคราชการและกลุ่มบริษัท น้ำตาลกรบุรี เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล ตลอดจนเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งหมด 34 ท่าน โดยมีอำนาจหน้าที่ที่ 6 เรื่อง ดังนี้
1. พิจารณาสำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจระหว่างชุมชนกับโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
3. ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
4. รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
5. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการและชุมชน

6. ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนได้รับ ทั้ง
 - ดอสมหาแพงดอสมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน
 - เป็นคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ถึงปัจจุบัน
 - มติที่ประชุม : รับทราบ


วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 จากการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม พาโนมาทอลฟ
แอนด์ ครัทส์คลับ นั้น ทางฝ่ายเลขาฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายการประชุม และแจ้งเวียนคณะกรรมการแล้ว
หากมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงก็ให้แจ้งฝ่ายเลขาฯได้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 สืบเนื่องติดตาม



ทางโรงงานไฟฟ้าได้ดำเนินการเดินเครื่องจักรแล้ว 100% ผลัดไฟฟ้าจ่ายให้กับบริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด
(มหาชน) ขนาด 18 MW มีการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 MW



ชื่อโรงงาน	ชื่อนิติบุคคล	วิสาหกิจ/เชื่อมโยง	ใบอนุญาต
โรงงานผลิตน้ำตาลทราย	บริษัทน้ำตาลทรายบุรี จำกัด (มหาชน)	อ้อย	20,000 ตัน/วัน ปัจจุบัน 12,000 ตัน/วัน
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล	บริษัทแปรรูปชีวมวลบุรี จำกัด	กากอ้อย	60 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน 18 เมกะวัตต์
โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 101	บริษัทน้ำตาลทรายบุรี จำกัด (มหาชน)	-	1,500 ลบ.ม./วัน รองรับน้ำเสียบำบัด
โรงงานสารปรับปรุงดิน 106	บริษัทน้ำตาลทรายบุรี จำกัด (มหาชน)	กากหมักกรองและซีเมนต์	333 ตัน/วัน .. ยังไม่ประกอบกิจการ
โครงการโรงงานผลิตเอทานอล	บริษัท ไทยวีปโอเอ็นเอช จำกัด	-	200,000 ลิตร/วัน .. ยังไม่ประกอบกิจการ

3.2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งก่อน

ประเด็นที่ 1 ปล่องควันลอยขึ้นไม่ทราบว่าเป็นของโรงไฟฟ้าหรือโรงงานน้ำตาล ไม่ทราบว่าปล่องควันมีตลอดหรือไม่ และมีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงหรือไม่ บางครั้งกลางคืนมีไปนอนที่ไร่ ประมาณเดือน พฤศจิกายน เห็นปล่องควันไล่ขึ้นมาก ๆ มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อชุมชนรอบข้าง บ้านมอดินแดง บ้านหนองหญ้าขาว แถวฝั่งตะวันตก อันนี้ผมขอถามนะครับ ในเวลากลางคืนจากที่ผมสังเกตการณ์ ถ้าเกิดเป็นฝุ่นละอองเล็ก ๆ จะเป็นอันตรายกับเด็ก ๆ ที่กำลังจะเจริญเติบโตไหมครับ
ตอบคำถาม ปกติมันจะไม่ มี ถ้าเราสังเกตเรื่อย ๆ แต่ประเด็นตอนนั้น คือ ทางโรงงานได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้ว น่าจะเป็นช่วงที่เราเสตาร์ทหม้อไอน้ำช่วงแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ตัวระบบดับจับฝุ่นยังไม่ได้เปิดใช้งานน่าจะสัก 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นฝุ่นละอองจะถูกดักจับด้วยระบบ ESP




มีการตรวจวัดค่าไอเสียวัดค่า NOx และ Sox เพื่อดูปริมาณค่าไหม้เชื้อเพลิง

ประเด็นที่ 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะให้เปรียบเทียบเรื่องของการสูบน้ำว่า ถ้าหากว่าเราสูบน้ำจากลำตะคอง แล้วและทางโรงงานไม่ได้ระบายออก โรงงานก็ต้องพยายามอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่า ค่าผลตรวจวัดนั้นมีค่าเกิน มันไม่ได้เกิดจากโรงงานปล่อยน้ำเสียออกไป อยากให้เปรียบเทียบให้ดูหน่อยว่า ก่อนช่วงการก่อสร้างโรงงาน ค่าที่จุดสูบน้ำในจุดนั้นในช่วงเดือนนั้น เวลาตรวจวัดเป็นเดือนละหนึ่งครั้ง ค่าเป็นอย่างไรแล้วไปเทียบกับภายนอก รอบนั้น ไม่ได้เป็นช่วงฤดูเดียวกันในช่วงฤดูก่อสร้าง ตรงนี้ค่าเป็นอย่างไรแล้ว พอสูบน้ำขึ้นมาใช้ ตอนที่โรงงานขอรับการชดเชยแล้ว ค่าคุณภาพน้ำก็ยิ่งเกิน 3 อยู่เหมือนเดิม หลังจากนั้น สรุปเลยว่าค่ามันเกินอยู่แล้ว เรายากได้คำอธิบายจากนี้ อันนี้สรุปให้ได้ไหม เหมือนกับว่า มันเกินค่า BOD 3 อยู่แล้ว

ตอบคำถาม กราฟเปรียบเทียบแสดงผลในช่วงของปีที่ผ่านมา ปี 2564 ซึ่งได้ทำการตรวจวัดในช่วงมีนาคมแล้วก็ปี 2565 ในช่วงมีนาคม แต่ก็จะเป็นช่วงที่เราไม่สูบน้ำในช่วงมีนาคม เพราะเราจะสูบน้ำในช่วงพฤษภาคม-ตุลาคม ซึ่งก็จากช่วงเดียวกันนี้ค่าสูงขึ้น


กล่องสี่เหลี่ยมแสดงข้อมูล
ของโครงการประมาณ 500 เมตร

ฤดูแห้ง




ฤดูแห้ง

กล่องสี่เหลี่ยมแสดงข้อมูล
ของโครงการประมาณ 500 เมตร




กล่องสี่เหลี่ยมแสดงข้อมูล
ของโครงการประมาณ 500 เมตร

ฤดูแห้ง




ฤดูแห้ง

กล่องสี่เหลี่ยมแสดงข้อมูล
ของโครงการ



ฤดูแห้ง



กล่องสี่เหลี่ยมแสดงข้อมูล
ของโครงการ



กองทัพอากาศไทย
ของโครงการ

ព្រះបាទ



рыб



กองตำตะทองบริเวณจุดศูนย์

២២


4966



กองท่าละกะกองบริเวณจุดพบกัน
ของโครงการ

ពុទ្ធជា



၂၄၆၆



กของดำตะกอนกึ่งลุดลูบนำ
ของโครงการประมาณ500เมตร

ព្រះបាទ



၂၂၅၆



ตลอดทั้งระยะเวลาตั้งแต่ต้นมา
ของโครงการประมาณ 500 เมตร

ស្តង់ដារ

1998b



มาตรการทั่วไป

ก่อสร้างของโครงการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานดังนี้

- ## 1. คณะกรรมการเฝ้าระวังผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม



และให้บันทึกเป็นรายงาน^๖ด้วย หากยังมีประเด็นปัญหาอวัติกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินการของ

มาตฐานทั่วไป


กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการ

ช่องทางกำกับเรื่องร้องเรียน

- | | |
|---|------------------------------|
| ✓ | กดปุ่มขึ้นเพื่อเริ่ม |
| ✓ | ผ่านผู้ให้บริการ หรือตัวแทน |
| ✓ | โทรศัพท์ต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง |
| ✓ | จดหมาย หรือ อีเมลล์ |







ด้านคุณภาพอากาศ

- การติดตั้งลงลมบริเวณกองนกาก้อย หัวและท้าย เพื่อดูทิศทางลม
- การจำกัดความสูงของนกาก้อยไม่ให้สูงเกิน 18 เมตร
- การวัดความชื้นและอุณหภูมิของนกาก้อย
- การฉีดพรมน้ำบริเวณกองนกาก้อย และกองซีพีถ้าเพื่อให้งับตัวแข็ง และไม่ให้ฝุ่นปลิว
- การตรวจวัดฝุ่นและอากาศตามมาตรการ EIA
- ประชาสัมพันธ์จิตสำนึกบรรณรักษ์ความร่วมมือจัดตั้งตลอดคืน PM. 2.5
- การปลัดต้นไม้ไว้ในพื้นที่ที่โรงงานเพื่อเป็นการป้องกันหั่นละอองแบบธรรมชาติ




ด้านคุณภาพน้ำ


การเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดน้ำนิวตริโน เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน และการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และน้ำเสีย และมีการสังเกตการณ์ร่วมกัน

	
<p>အမည်အားဖြင့်: ဂျက်ကွေး ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: Spotted loach</p>	<p>အမည်အားဖြင့်: ဂျက်ကွေး ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: Spotted loach</p>
	
<p>အမည်အားဖြင့်: ဂျက်ကွေး ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: Spotted loach</p>	<p>အမည်အားဖြင့်: ဂျက်ကွေး ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: Spotted loach</p>
	
<p>အမည်အားဖြင့်: ဂျက်ကွေး ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: Spotted loach</p>	<p>အမည်အားဖြင့်: ဂျက်ကွေး ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: ဂျက်ကွေး</p> <p>အမည်: Spotted loach</p>

เสียงแสง ความร้อน

การสวามิภักดิ์ปกครองอันตราายพื้นฐานส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการอันตรายจากการทำงานที่มีเสียงดัง






Links
[Go to menu](#)

[illegible]




Table 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

Strain	Concentration of suspension (OD ₆₀₀)	Transformation efficiency (%)
L444	0.05	1.2
	0.1	2.5
	0.2	3.8
L445	0.05	1.5
	0.1	2.8
	0.2	4.2
L446	0.05	1.8
	0.1	3.2
	0.2	4.5
L447	0.05	2.0
	0.1	3.5
	0.2	4.8
L448	0.05	2.2
	0.1	3.8
	0.2	5.0
L449	0.05	2.5
	0.1	4.0
	0.2	5.2
L450	0.05	2.8
	0.1	4.2
	0.2	5.5
L451	0.05	3.0
	0.1	4.5
	0.2	5.8
L452	0.05	3.2
	0.1	4.8
	0.2	6.0
L453	0.05	3.5
	0.1	5.0
	0.2	6.2
L454	0.05	3.8
	0.1	5.2
	0.2	6.5
L455	0.05	4.0
	0.1	5.5
	0.2	6.8
L456	0.05	4.2
	0.1	5.8
	0.2	7.0
L457	0.05	4.5
	0.1	6.0
	0.2	7.2
L458	0.05	4.8
	0.1	6.2
	0.2	7.5
L459	0.05	5.0
	0.1	6.5
	0.2	7.8
L460	0.05	5.2
	0.1	6.8
	0.2	8.0
L461	0.05	5.5
	0.1	7.0
	0.2	8.2
L462	0.05	5.8
	0.1	7.2
	0.2	8.5
L463	0.05	6.0
	0.1	7.5
	0.2	8.8
L464	0.05	6.2
	0.1	7.8
	0.2	9.0
L465	0.05	6.5
	0.1	8.0
	0.2	9.2
L466	0.05	6.8
	0.1	8.2
	0.2	9.5
L467	0.05	7.0
	0.1	8.5
	0.2	9.8
L468	0.05	7.2
	0.1	8.8
	0.2	10.0
L469	0.05	7.5
	0.1	9.0
	0.2	10.2
L470	0.05	7.8
	0.1	9.2
	0.2	10.5
L471	0.05	8.0
	0.1	9.5
	0.2	10.8
L472	0.05	8.2
	0.1	9.8
	0.2	11.0
L473	0.05	8.5
	0.1	10.0
	0.2	11.2
L474	0.05	8.8
	0.1	10.2
	0.2	11.5
L475	0.05	9.0
	0.1	10.5
	0.2	11.8
L476	0.05	9.2
	0.1	10.8
	0.2	12.0
L477	0.05	9.5
	0.1	11.0
	0.2	12.2
L478	0.05	9.8
	0.1	11.2
	0.2	12.5
L479	0.05	10.0
	0.1	11.5
	0.2	12.8
L480	0.05	10.2
	0.1	11.8
	0.2	13.0
L481	0.05	10.5
	0.1	12.0
	0.2	13.2
L482	0.05	10.8
	0.1	12.2
	0.2	13.5
L483	0.05	11.0
	0.1	12.5
	0.2	13.8
L484	0.05	11.2
	0.1	12.8
	0.2	14.0
L485	0.05	11.5
	0.1	13.0
	0.2	14.2
L486	0.05	11.8
	0.1	13.2
	0.2	14.5
L487	0.05	12.0
	0.1	13.5
	0.2	14.8
L488	0.05	12.

[illegible]

การจัดทำของเสีย

1. โรงเรียนจัดเตรียมงบประมาณแยกประเภทที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และส่งกำจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผู้ขาว
2. โรงเรียนมีโรงพักขยะเพื่อการแยกขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย เพื่อจัดการการคัดแยกขยะ เพื่อดำเนินการกำจัดกับบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตต่อไป!



➤ อบต.

➤ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เสนอขาย ประโยชน์ : มีอาคารสูง ไมโครเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เพิ่มความรวดเร็วของดิน
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีประโยชน์ต่อพืช และเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน

ข้อปฏิบัติก่อนนำไปใช้ ดังนี้

1. เป็นเกษตรกรลูกไร่ของบริษัท หรือ ชุมชนในพื้นที่รอบโรงงาน
2. ต้องมีรถมารับ และปฏิบัติตามข้อกำหนดป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

ขณะขนถ่าย ต้องมีการคลุมผ้ามิดชิด

3. เอกสารสำหรับขออนุญาตกรมโรงงาน ดังนี้

3.1 ทะเบียนเกษตรกร หรือ บัตรสมาชิกชาวไร่

3.2 โฉนดที่ดิน

3.3 สำเนาบัตรประชาชน

3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

3.5 หนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์


4. โรงงานมีบริการรถ

5. เมื่อรับวัสดุสารปรับปรุงดินไปแล้วให้ทำการคลุมดินภายใน 3 วัน เพื่อลดปัญหากลิ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง

สภาพสังคม-เศรษฐกิจ

โครงการพิจารณาให้ทุนมีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ปัจจุบันโครงการมีพนักงานจำนวนรวมทั้งโรงไฟฟ้าและน้ำจืดจำนวน 210 คน เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 52 % (ข้อมูล ณ 22 เดือนมีนาคม 2566)

จำนวนพนักงานทั้งหมด



โครงการมีการจัดสรรเงินสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 200,000 บาท และจัดสรรงบประมาณจากกิจการของบริษัทเคเอส เพาเวอร์ จำกัดในอัตราที่ 200,000 บาท/ปี โดยเงินกองทุนที่เหลือจากปีก่อนหน้าจะเป็นเงินสะสมเพื่อใช้ในการดำเนินการของคณะกรรมการลพบุรี รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของโรงงานด้วย ยอดเงินทั้งหมด ณ วันที่ 6/2/2566 อยู่ที่ 801,936.31 บาท



SA AB 3145941










วันที่ DATE	สาขา BRANCH	บัญชี CODE	บัญชี ACCOUNT	รายการ DESCRIPTION	ยอด AMOUNT	ยอด BALANCE	ยอด TOTAL
19/04/65	327	81F			400,610.20	310248	
30/06/64	0	11PS		+++++131.89	400,810.09	9400	
30/06/64	0	TAX		-----1.82	400,810.27	9400	
31/12/64	0	11PS		+++++552.56	401,052.83	9400	
31/12/64	0	TAX		-----2.53	401,050.30	9400	
07/03/65	106612	18022		+++++200,000.00	601,050.30	911000	
30/06/65	0	11PS		+++++331.47	601,381.77	9400	
30/06/65	0	TAX		-----3.31	601,378.46	9400	
31/12/65	0	11PS		+++++553.48	601,931.94	9400	
31/12/65	0	TAX		-----5.63	601,926.31	9400	
06/02/66	106612	18014		+++++200,007.00	801,933.31	937074	
06/02/66	106612	18014		-----7.00	801,926.31	937074	

อธิบายความผิดปกติ

โครงการดำเนินการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ป้องกันจะรับอัคคีภัยตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง และให้ความรู้พนักงานก่อสร้างเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การตรวจวัดอากาศก่อนเข้าทำงาน มีการติดป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ ว่าเป็นพื้นที่อันตราย หรือจุดหนีบ จุดหมุน เป็นต้น มีการติดป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ Log out Tag out และมี SDS msd ปลอดภัย

มาตรการด้านสุขภาพ


ห้องพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ปฏิบัติงานด้วย และโครงการยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ในการสร้างเครือข่าย การดูแลและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชนโครงการยินดีให้ความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียง เพื่อดูแลและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชนโดยรอบโครงการ โดยการมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา




พื้นที่สีเขียว

การปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ เป็นการป้องกันฝุ่นละอองและอบรรณชาติการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการทางโครงการได้มีการปลูกต้นไม้แบบสลับ และมีจุดพันธุ์ที่มีความหลากหลาย ตามที่มาตรการฯ กำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการทำการปลูกไปแล้วตามแนวรั้วของโครงการทั้งหมด และจะมีการปลูกเพิ่มเติมในช่วงฤดูฝนปี 2566-2566

การปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ
ทางโครงการ ได้มีการปลูกต้นไม้แบบสลับ
และมีชนิดพันธุ์ที่มีความหลากหลาย ตามที่
มาตรการฯ กำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่
เขียว และเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง ซึ่ง
ปัจจุบันได้ดำเนินการทำการปลูกไปแล้ว
ตามแนวรั้วของโครงการทั้งหมด และจะมี
การปลูกเพิ่มเติมในช่วงฤดูฝนปี 2566-2567




❖ ด้านชุมชน




เจ้าหน้าที่มูลนิธิสัมพันธ์ฯ ร่วมมือกับอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่

❖ ด้านชุมชน



ร่วมแสดงความรู้ความสามารถของอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชน 0.5 กิโลเมตร

❖ ด้านชุมชน




การฝึกอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชน


โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชน

สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่

❖ ด้านชุมชน




สนับสนุนโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชน 0.5 กิโลเมตร




จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสำหรับทำอาหารและบ้านเกิดที่
หมู่บ้านละ 50 ตัว

❖ ด้านชุมชน




สนับสนุนโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชน 0.5 กิโลเมตร

❖ ด้านศาสนา




การเผยแผ่คำสอนของพุทธศาสนา



เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร




การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน



วันมหาสังคายนาวัดบวรนิเวศวิหาร




สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ



สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

❖ ด้านศาสนา





เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 2556 วัดบวรนิเวศวิหาร




สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

❖ ด้านศาสนา


สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ 2556



❖ ด้านสถานศึกษา





สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ



สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ




❖ ด้านสถานศึกษา

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร





❖ ด้านสถานศึกษา

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร



❖ ด้านสถานศึกษา


เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร



เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร



เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร



เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหาร

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ	งบการเงิน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงตามข้อสังเกต	การดำเนินงาน		ตัวชี้วัดการดำเนินงาน (ก.บ.บ.บ.)	หมายเหตุ
			(1)	(2)		
ข้อมูลเบื้องต้น	งบการเงิน	12.4	75.59	120	1.16	8-73
งบการเงินเบื้องต้น	งบการเงินเบื้องต้น	130.29	296	137.28	22.97	29.85
งบการเงินเบื้องต้น	งบการเงินเบื้องต้น	2.51	48.17	0.62	14.57	14.57
งบการเงินเบื้องต้น	งบการเงินเบื้องต้น	5.91	10 ¹⁰	-	-	-

[illegible]


ตามหลักการวิจัยพบว่า คุณภาพทางสังคมของระบบงานมีอิทธิพล
ทุกด้านที่มีส่วนอยู่ในองค์รวมของงานทั้งด้านการทำงาน

2. คุณภาพชีวิตไปรษณีย์ จำนวน 4 ตำแหน่งที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2566

ปฏิกิริยาเคมีของธาตุอินทรีย์			
ชนิดสาร	ปฏิกิริยา	สมการเคมี	ค่าคงที่
TSF	mg/L	0.039/0.07	0.033/0.06
PAH-10	mg/L	0.018/0.048	0.005/0.02
PAH-2,5	mg/L	15-30	5.67 ¹¹ , 31.45 ¹²
SO ₄ ²⁻	ppm	0.024/0.0038	0.12
SO ₄ ²⁻	ppm	0.007/0.0064	0.30 ¹³
NO ₃ ⁻	ppm	0.002/0.0086	0.03/0.2/0.17 ¹⁴

การดำเนินงานของ กอง เภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

data type	unit	10001101151516	1001131415
TSF	mg/m ³	18-1702/86	06-12/7-66
PM-10	mg/m ³	0.044/0.017	0.031/0.024
PM-2.5	mg/m ³	0.018/0.027	0.008/0.018
SO ₂	µg/m ³	16-21	4-8
NO ₂	µg/m ³	0.015/0.023	0.001/0.026
SO ₂	µg/m ³	0.007/0.049	0.000/0.020
NO ₂	µg/m ³	0.001/0.009	0.000/0.006


[illegible]

SO_4^{2-}	μM	0.0015 ± 0.0023	0.0014 ± 0.0026	71.0
SO_4^{2-}	μM	0.0007 ± 0.0049	0.0005 ± 0.0050	30 ^(b)
NO_3^-	μM	0.0013 ± 0.0089	0.0030 ± 0.0196	0.17 ^(c)

ชื่อสารเคมี	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
TSP	µg/m ³	05-12-266	05-12-0766
PM-10	µg/m ³	0052-0101	0052-0402
PM-2.5	µg/m ³	0024-0406	0007-0018
SO ₂ ^{total}	ppm	18-36	7-11
SO ₂ ^{daily}	ppm	00022-00030	00022-00036
NO ₂ ^{daily}	ppm	0005-0402	00005-00080
NO ₂ ^{hourly}	ppm	00034-00082	00021-01027

[illegible]

สารเคมีหลัก	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการตรวจวัด	หมายเหตุ
TSP	µg/m ³	0.085-0.124	0.002-0.102	0.13
PM-10	mg/m ³	0.021-0.114	0.016-0.048	0.12
PM-2.5	µg/m ³	16-33	5-10	50 th , 75 th , 95 th
SO ₂ (aq)	ppm	0.002-0.0031	0.0029-0.0035	0.12
SO ₂ (gas)	ppm	0.0016-0.003	0.0011-0.0060	0.30 th , 75 th , 95 th
NO ₂ (aq)	ppm	0.0037-0.0058	0.0048-0.0126	0.12 th

[illegible][illegible]

ข้อมูลประชากรตามระดับชั้นเรียน (ข้อมูลประชากรตามระดับชั้นเรียน (พ.ศ. 2561))				
ปีการศึกษา	ระดับชั้น	จำนวนนักเรียน	จำนวนครู	จำนวนบุคลากร
2561	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2562	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2563	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2564	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2565	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2566	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2567	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2568	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2569	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2570	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2571	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2572	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2573	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2574	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2575	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2576	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2577	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2578	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2579	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2580	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2581	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2582	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2583	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2584	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2585	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2586	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2587	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2588	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2589	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2590	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2591	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2592	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2593	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2594	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2595	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2596	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2597	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2598	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2599	ประถมศึกษา	1,200	120	120
2600	ประถมศึกษา	1,200	120	120

 McGraw-Hill
 A Division of The McGraw-Hill Companies


NON ARTHAL STUDIO THAI
 IOS : 090-0000000000
 Android : 090-0000000000
 090-0000000000

100-740000

REPORT

DoItYourself(A) BbVv0b0v5600b

7. ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปจำนวน 6 ตำแหน่งตราวัด



ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


7. ระดับสัณยชีวินบรรยากาต^๖ไปจำนวน 6 ตำแหน่งตรวจวัดผลการตรวจสรีร^๗ได้ดังนี้

สรุปผลการตรวจวัดพบว่าระดับพื้นที่ในประเทศไทยที่นำไปทดสอบนั้น มีค่าเฉลี่ยแตกต่างมาตามเขต

อันดับ	คำอธิบายรายวิชา	หน่วยกิต	ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.-มิ.ย.)	ภาคเรียนที่ 2 (ก.ค.-มิ.ย.)	ภาคเรียนที่ 3 (ก.ค.-มิ.ย.)	ภาคเรียนที่ 4 (ก.ค.-มิ.ย.)	ภาคเรียนที่ 5 (ก.ค.-มิ.ย.)	ภาคเรียนที่ 6 (ก.ค.-มิ.ย.)
1	บริหารหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	10-1702/66	51-207/66	10-1702/66	5-1207/66	10-1702/66	5-1207/66	10-1702/66
2	บริหารหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	63.6-65.1	52.4-54.5	96.3-102.5	76.9-91.6	8-4.1-32.8	8-4.1-32.8	8-4.1-32.8
3	บริหารหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	57.9-55.5	48.5-54.1	87.9-99.9	81.2-99.9	-23.0-0.1-33.7	-23.0-0.1-33.7	-23.0-0.1-33.7
4	บริหารหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	68.6-64.7	55.0-64.1	92.9-90.0	80.1-95.4	-6.0-1.1-24.7	-6.0-1.1-24.7	-6.0-1.1-24.7
5	บริหารหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	48.3-+60.6	55.8-57.5	75.4-87.2	82.9-99.9	-47.5-81.3-34.7	-47.5-81.3-34.7	-47.5-81.3-34.7
6	บริหารหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	54.9-57.2	48.5-54.2	77.2-85.6	75.5-93.3	-11.6-6.1-22.5	-11.6-6.1-22.5	-11.6-6.1-22.5
7	บริหารหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	48.5-54.3	53.7-56.6	77.4-97.5	89.2-99.8	-11.8-0.1-29.6	-11.8-0.1-29.6	-11.8-0.1-29.6

[illegible]

7. ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป



ลักษณะสัมพันธภาพที่สำรวจระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2566 มีลักษณะสัมพันธภาพ 24 ชั่วโมง ระหว่าง 46.9-60.2 องศาเซลเซียส (n)


และระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2566 มีลักษณะสัมพันธภาพ 24 ชั่วโมง ระหว่าง 48.5-61.0 องศาเซลเซียส (n)

ซึ่งมีการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะสัมพันธภาพที่เก็บข้อมูลเชิงภาคการอดัยกันได้

8. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ จำนวน 6 ตำแหน่งตรวจวัด ตรวจวัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และ 16 กรกฎาคม 2566

ลำดับ รายชื่อ	วันที่รับ ตรวจ	ผลการตรวจ		ผลการตรวจ		ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		จำนวน พบ	ชนิด	จำนวน พบ	ชนิด	จำนวน พบ	ชนิด	
ลำดับ 1	15/02/66	2,345	<i>Aulacostes</i> sp.	1,8795	<i>Cyphodella</i> sp. <i>Tetradella</i> sp.	1,3289	<i>Tubia</i> sp.	พบ
ลำดับ 2	15/02/66	2,1640	<i>Aulacostes</i> sp.	1,9915	<i>Trichocera</i> sp.	1,1342	<i>Branchia</i> sp.	พบ
ลำดับ 3	15/02/66	1,8750	<i>Aulacostes</i> sp.	2,6484	<i>Trichocera</i> sp.	1,1491	<i>Lambrulus</i> sp.	พบ
ลำดับ 4	15/02/66	1,5485	<i>Syncha</i> sp.	2,5237	<i>Trichocera</i> sp.	1,0766	<i>Bithuria</i> sp.	พบ
ลำดับ 5	15/02/66	1,8282	<i>Ceratomy</i> sp.	1,7427	<i>Cratella</i> sp.	0,6738	<i>Chironomus</i> sp.	พบ
ลำดับ 6	15/02/66	0,6452	<i>Orcillaria</i> sp.	1,6042	<i>Branchia</i> sp.	0,6870	<i>Metanides</i> sp.	พบ
ลำดับ 7	15/02/66	0,1211	<i>Ceratomy</i> sp.	0,9741	<i>Colepa</i> sp.	1,2661	<i>Tubia</i> sp.	พบ
ลำดับ 8	15/02/66	1,9982	<i>Euglena</i> sp.	1,8323	<i>Cyphodella</i> sp.	0,7784	<i>Lambrulus</i> sp.	พบ
ลำดับ 9	15/02/66	2,4932	<i>Ceratomy</i> sp.	1,8746	<i>Anacropis</i> sp.	0,9369	<i>Chironomus</i> sp.	พบ
ลำดับ 10	06/07/66	1,2451	<i>Perrillaria</i> sp.	0,9586	<i>Anacropis</i> sp.	0,8887	<i>Chironomus</i> sp.	พบ

8. ทรัพยากรชีวภาพมีจำนวน 6 ตำแหน่งตรงจุดสำรวจวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และ 6 กรกฎาคม 2566 ผลการตรวจจัดสรุปได้ดังนี้

[illegible]

9. อธิวอนันย์และความปลอดภัย (ต่อ)


ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ภูมิลำดับท้าย (Noise Data)

อันดับ	ตำแหน่งการวัด	ผลการตรวจวัด			
		TWA (dB(A))	Lmax (dB(A))	Dose (%)	
1.	บริเวณอาคารอเนกประสงค์ใหม่	70.9	94.8	92.3	3.8
2.	บริเวณอาคารศูนย์	74.1	80.7	104.5	8.0
3.	บริเวณ ESP	68.0	81.4	82.8	93.7
4.	บริเวณศูนย์ใหม่	55.4	80.8	81.1	97.4
หมายเหตุ		85 ⁽¹⁾	115 ⁽²⁾	100 ⁽³⁾	

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่ามาตรฐานวัดระดับเสียงตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2534) ⁽²⁾ ค่ามาตรฐานวัดระดับเสียงตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2534) ⁽³⁾ ค่ามาตรฐานวัดระดับเสียงตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2534)

1) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH

2) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH



9. อธิวอนันย์และความปลอดภัย (ต่อ)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

อันดับ	จุดวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
1.	งานกองถ่าย			
	งานกองถ่าย ชุดที่ 1			
	Total Dust	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	<0.010	10
	Respirable Dust	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	<0.010	3
2.	งานกองถ่าย ชุดที่ 2			
	Total Dust	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	<0.010	10
	Respirable Dust	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	<0.010	3
3.	งานกองถ่าย ชุดที่ 3			
	Total Dust	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	<0.010	10
	Respirable Dust	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	<0.010	3
4.	งานกองถ่าย ชุดที่ 4			
	Total Dust	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	<0.010	10
	Respirable Dust	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	<0.010	3

หมายเหตุ: 1) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH (TLV TWA)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

9. อธิวอนันย์และความปลอดภัย (ต่อ)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ภูมิลำดับท้าย (Noise Data)

อันดับ	ตำแหน่งการวัด	ผลการตรวจวัด			
		TWA (dB(A))	Lmax (dB(A))	Dose (%)	
1.	บริเวณอาคารอเนกประสงค์ใหม่	70.9	94.8	92.3	3.8
2.	บริเวณอาคารศูนย์	74.1	80.7	104.5	8.0
3.	บริเวณ ESP	68.0	81.4	82.8	93.7
4.	บริเวณศูนย์ใหม่	55.4	80.8	81.1	97.4
หมายเหตุ		85 ⁽¹⁾	115 ⁽²⁾	100 ⁽³⁾	

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่ามาตรฐานวัดระดับเสียงตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2534) ⁽²⁾ ค่ามาตรฐานวัดระดับเสียงตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2534) ⁽³⁾ ค่ามาตรฐานวัดระดับเสียงตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2534)

1) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH

2) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH

9. อธิวอนันย์และความปลอดภัย (ต่อ)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ภูมิลำดับท้าย (Noise Data)

อันดับ	ตำแหน่งการวัด	ผลการตรวจวัด			
		TWA (dB(A))	Lmax (dB(A))	Dose (%)	
1.	บริเวณอาคารอเนกประสงค์ใหม่	70.9	94.8	92.3	3.8
2.	บริเวณอาคารศูนย์	74.1	80.7	104.5	8.0
3.	บริเวณ ESP	68.0	81.4	82.8	93.7
4.	บริเวณศูนย์ใหม่	55.4	80.8	81.1	97.4
หมายเหตุ		85 ⁽¹⁾	115 ⁽²⁾	100 ⁽³⁾	

อันดับ	พื้นที่การวัด	วันที่เก็บข้อมูล	ผลวิเคราะห์
1.	บริเวณอาคารอเนกประสงค์ใหม่	16/02/66	5.1 x 10 ⁷
		12/07/66	<10

Item	Sampling Point	Description	Result (Lux)		Standard (Lux)
			Light Intensity		
			13/02/23		
			ภาพจริง		
	Water Treatment				
1.	จุดเสริมแสงหน้าห้อง	เสริมแสงหน้าห้อง	958		400-500
2.	ทางเดินหน้าอาคารชั้นใต้ดิน	ทางเดิน	879		200-300
3.	อาคาร ESP				
	เครื่อง ESP จุดที่ 1 ด้านซ้าย	พื้นที่ด้านล่างเครื่อง ESP	828		200-300
4.	เครื่อง ESP จุดที่ 2 ด้านขวา	พื้นที่ด้านล่างเครื่อง ESP	956		200-300
	ห้องงานปู Boiler				
5.	จุดควบคุมด้านซ้ายหน้าตู้ Boiler	ควบคุมระดับน้ำตู้ Boiler	619		200-300
6.	หน้าตา Boiler ชั้น 1	การวัดน้ำ	926		200-300
7.	หน้าตา Boiler ชั้น 2 จุดที่ 1	พื้นที่ด้านล่าง	908		200-300
8.	หน้าตา Boiler ชั้น 2 จุดที่ 2	พื้นที่ด้านล่าง	921		200-300
9.	Feed Water ชั้น 2	ตรวจสอบความดันของ Boiler	521		400-500
	Office Safety				
10.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	แสงสว่างและคอมพิวเตอร์	602		400-500
11.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	แสงสว่างและคอมพิวเตอร์	415		400-500
12.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	แสงสว่างและคอมพิวเตอร์	598		400-500
13.	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องถ่ายเอกสาร	341		300-400
14.	ตู้ลิ้นชัก	คอมพิวเตอร์	402		400-500

Item	Sampling Point	Description	Result (Lux)		Standard (Lux)
			Light Intensity		
			13/02/23		
			ภาพจริง		
15.	Office Lab	เอกสารและคอมพิวเตอร์	402		400-500
16.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	เอกสารและคอมพิวเตอร์	409		400-500
17.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	เอกสารและคอมพิวเตอร์	404		400-500
18.	จุดรับอุปกรณ์	ตู้จ่ายไฟ	334		200-300
19.	ห้องเก็บเอกสาร และรับแจ้ง	บันได	358		200-300
20.	ห้องเก็บเอกสาร	บันได	665		400-500
21.	ห้อง DCS ชั้น 2	คอมพิวเตอร์	425		400-500
22.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	431		400-500
23.	โต๊ะประชุม	ประชุม	392		300-400
24.	ศูนย์รวม	คอมพิวเตอร์และเอกสาร	677		400-500
จุดพักเอกสารสำนักงานใหญ่					
25.	โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์	408		400-500
26.	โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์	411		400-500
27.	โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์	500		400-500
28.	โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์	407		400-500
29.	โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์และเอกสาร	550		400-500
30.	ห้อง SCADA	คอมพิวเตอร์	500		400-500
31.	โต๊ะประชุม	ประชุม	440		300-400
32.	โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์	412		400-500
33.	โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์	526		400-500
34.	ห้องประชุม	เครื่องประชุม	410		300-400
35.	โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์และเอกสาร	411		400-500

Item	Sampling Point	Description	Light intensity		Standard (Lux)
			10/07/23		
			ภาพจริง		
1.	Water Treatment				
2.	จุดเสริมแสงหน้าห้อง	เสริมแสงหน้าห้อง	978		400-500
3.	ทางเดิน	ทางเดิน	802		200-300
4.	อาคาร ESP				
5.	เครื่อง ESP จุดที่ 1 ด้านซ้าย	พื้นที่ด้านล่างเครื่อง ESP	984		200-300
6.	เครื่อง ESP จุดที่ 2 ด้านขวา	พื้นที่ด้านล่างเครื่อง ESP	963		200-300
7.	ห้องงานปู Boiler				
8.	จุดควบคุมด้านน้ำของตู้ Boiler	ควบคุมระดับน้ำตู้ Boiler	589		200-300
9.	หน้าตา Boiler ชั้น 1	การวัดน้ำ	977		200-300
10.	หน้าตา Boiler ชั้น 2 จุดที่ 1	พื้นที่ด้านล่าง	938		200-300
11.	หน้าตา Boiler ชั้น 2 จุดที่ 2	พื้นที่ด้านล่าง	947		200-300
12.	Feed Water ชั้น 2	ตรวจสอบความดันของ Boiler	983		400-500
13.	Office Lab				
14.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	แสงสว่างและคอมพิวเตอร์	417		400-500
15.	จุดทำงานรูปถ่าย	แสงสว่าง	418		400-500
16.	ที่นั่งรับประทานอาหาร	แสงสว่าง	304		200-300
17.	Head Office ทางเข้า	แสงสว่าง	672		300-400

Item	Sampling Point	Description	Result (Lux)		Standard (Lux)
			Light Intensity		
			10/07/23		
			ภาพจริง		
14.	องค์อาคาร TG โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์กลาง	คอมพิวเตอร์	402		400-500
15.	โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์กลาง	คอมพิวเตอร์	417		400-500
16.	โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์กลาง	คอมพิวเตอร์	583		400-500
17.	โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์กลาง	คอมพิวเตอร์	419		400-500
18.	โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์กลาง	คอมพิวเตอร์และเอกสาร	482		400-500
19.	ห้อง SCADA	คอมพิวเตอร์	442		400-500
20.	โต๊ะประชุมเล็ก	ประชุมงาน	482		300-400
21.	โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์กลาง	คอมพิวเตอร์	437		400-500
22.	โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	423		400-500
23.	เครื่องรับเอกสาร	เครื่องรับเอกสาร	418		300-400
24.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์และเอกสาร	403		400-500
25.	จอมอนิเตอร์ในห้องเครื่องปรับอากาศ	เครื่องรับเอกสาร	417		400-500

Item	Sampling Point	Description	Result (Lux)	
			Light Intensity	
			10/07/23	
			ภาพจริง	
1.	จุดเสริมแสงหน้าห้อง	เสริมแสงหน้าห้อง	383	
2.	จุดเสริมแสงหน้าห้อง	เสริมแสงหน้าห้อง	366	
3.	จุดเสริมแสงหน้าห้อง	เสริมแสงหน้าห้อง	402	
4.	จุดเสริมแสงหน้าห้อง	เสริมแสงหน้าห้อง	375	
			382	
			300	
			366	
			150	

10. คุณภาพดิน จำนวน 2 ตำแหน่งตรวจวัด ตรวจวัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และ 10 กรกฎาคม 2566

อันดับ	หัตถ์ถือทรงวัดดิน	หน่วย	ผลวิเคราะห์				หมายเหตุ	
			บริเวณที่เก็บตัวอย่าง ของโครงการ (S1)	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง ของโครงการ (S2)	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง ของโครงการ (S3)	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง ของโครงการ (S4)		
1.	ค่าความชื้นดิน	-	16.02/66	16.02/66	10.07/66	10.07/66	(1)	(2)
2.	ค่าความชื้น	-	7.38	6.66	7.91	7.91	-	-
3.	อัตราส่วนอินทรีย์	%	3.01	3.89	3.52	3.58	-	-
4.	ค่า pH ดิน	pH	<2	<2	<2	<2	-	-
5.	ค่าความลึกดิน	cm	28	46	116	222	-	-
6.	ค่าความลึกดิน	mg/kg (wet weight)	1,100	409	2,000	800	-	-
7.	ค่าความลึกดิน	mg/kg (wet weight)	18.2	22.2	37.7	36.4	-	-
8.	ค่าความลึกดิน	mg/kg (wet weight)	925.4	7,749.1	7,320.2	9,278.9	-	-
9.	ค่าความลึกดิน	mg/kg (wet weight)	505.6	688.1	3,877.5	792.9	-	-
10.	ค่าความลึกดิน	mg/kg (wet weight)	145.3	230.3	484.2	257.5	-	-
11.	ค่าความลึกดิน	mg/kg (wet weight)	32.9	52.8	250.5	58.4	19.640	32.000

หมายเหตุ : 1) ประการตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2) ประการตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
3) ประการตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผลการตรวจวัดคุณภาพดินตามมาตรฐาน

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

เสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทเคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

คำถาม

1. อยากให้ทางโรงงานไปทำความเข้าใจกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 100 เมตร ช่วงโค้งที่มีวัชพืช เป็นจำนวนมาก
2. อยากให้ทางโรงงานได้มีแผนคุยกับกรมการชลประทาน ทางกรมชลประทานได้แนะนำให้ประสานกับเจ้าอาวาสพื้นที่ อบต.ลาดบัวขาว อยู่ระหว่างการประชุมกับหน่วยงาน น่าจะเป็นช่วงมีนาคม-เมษายน ปี 2567
3. สไลด์หน้า 94 ค่า NOx ไม่เกินมาตรฐานแต่ก็ใกล้กับค่าที่กำหนดไว้แล้ว อยากให้ที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับทางโครงการว่าหากเกิดค่านี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง ส่วนไหน เพื่อจะได้ไม่ต้องรอให้ท่านเกินมาตรฐาน ในทราบว่ามีข้อเสนอไปยังโครงการไว้บ้างหรือไม่

ตอบ เกณฑ์มาตรฐาน EIA 137.28 เกิดขึ้นจากการออกแบบและรายการกำหนดซึ่งเกิดขึ้นในภาวะปกติเป็นข้อสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐาน EIA ซึ่งค่าตัวนี้ได้จากการนำข้อประกอบของข้อเท็จจริงไปคำนวณและประเมินการทำงานในภาวะปกติ ดังนั้น ค่าของระบบตัวโรงงานน่าจะอยู่ในช่วง 120-130 ถือว่าเป็นค่าปกติสำหรับตัว EIA ที่ได้รับอนุมัติ แต่ค่ามาตรฐานของโรงไฟฟ้าอยู่ที่ 200 พีพีเอ็ม แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 180 พีพีเอ็ม ดังนั้น ถ้าหากว่าโรงงานเดินระบบปกติที่สูงสุดประมาณนี้ ดังนั้นสิ่งที่เราได้คุยกับทางโรงงานคุณต้องควบคุมระบบการเผาไหม้ของโรงงานโดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนการใช้ออกซิเจน ตัวเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรใหม่

อยู่แล้ว ทางโรงงานต้อง operation เพื่อควบคุมเรื่องของออกซิเจนเพราะการเกิด NOx เกิดขึ้นจากกิจกรรมในอุณหภูมิการเผาไหม้ที่สูงและออกซิเจนจำนวนมาก

3. เราตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ หรือ ทุกอย่างตรวจไป 2 ช่วง คือ ดันปีกับปลายปี อยากให้ที่ปรึกษาอธิบายกับประชาชนในเห็นว่า ในช่วงกุมภาพันธ์เราตรวจวัดคุณภาพอากาศและทิศทางลงใต้ทางในจากโรงงาน และเราตรวจในช่วงของการเผาไหม้ทิศทางลมไปทางไหน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าบ้านที่อยู่ฝั่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคุณภาพอากาศที่เขาอาศัยอยู่

ตอบ กุมภาพันธ์ เป็นอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือ กรกฎาคม เป็นอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ในโครงการจะได้วิธีของอากาศที่พัดมาบ้านเราแตกต่างกัน

4. กรณีที่โรงงานกับพื้นที่ก็ยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะให้มีการประเมินความเสี่ยงแล้วแล้วออกบริเวณพื้นที่ของประชาชน ทางโรงงานมีแนวทางป้องกันไว้บ้างหรือไม่

ตอบ ในส่วนของโครงการจัดการน้ำในเบื้องต้นระดับความจุประมาณ 1,500,000 Cu เราได้มีการประเมินในสวนของฝนตกในพื้นที่ว่าฝนจะตกประมาณเท่าไรใน EIA ซึ่งถ้าฝนทางโรงงานจะใช้เป็นน้ำรดต้นไม้ และน้ำที่ผ่านการบำบัดที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียมาเป็นน้ำรดต้นไม้เหมือนกัน โดยก่อนที่เราจะออกแบบเพื่อที่จะรองรับความจุและประเมินน้ำใช้ เราจะคำนวณเหล่านี้ไปออกแบบบ่อเก็บน้ำดิบของโรงงาน รวมถึงการสูบน้ำจากลำคลองมาด้วย และออกแบบให้มีเขตปลอดภัยที่จะเก็บกักน้ำไม่ให้ล้นออกไปข้างนอกโรงงาน

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ได้มีการคำนวณอัตราน้ำฝนที่ตกลงในบ่อน้ำเสียด้วย น้ำเสียที่เราทำการเก็บรวบรวมในเบื้องต้นก็จะรับน้ำฝนรวมถึงการหมุนเวียนเรียกว่าเป็นการหมุนน้ำ

5. หน้าที่ 67 บอกการจัดสรรเงินสนับสนุนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะฝากบิลจะ 200,000 และปัจจุบันมีประมาณ 800,000 กว่าบาทอยากให้ออกมาให้ชัดเจนทราบว่าเงินก้อนนี้สามารถใช้จ่ายอะไรและชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจากก้อนนี้บ้าง

ตอบ ในส่วนของกองทุนมีทั้งหมด 2 กองทุนโรงงานนำศาลที่สนับสนุนปี บิลจะ 100,000 บาท และของบริษัทเคบีเอสเพาเวอร์ บิลจะ 200,000 บาท ซึ่งกองทุนตัวนี้ก็ได้จัดตั้งในส่วนของคณะกรรมการที่จะประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคโครงการ ตัวแทนผู้นำชุมชน และทางโรงงาน มีการเปิดสมุดบัญชีกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมในส่วนของคุณเรื่องของการเบิกจ่าย มีใบเสร็จของผู้นำมาตรวจการ 1 ท่าน ภาคประชาชน 2 ท่าน ในการที่จะควบคุมเรื่องของการเบิกจ่าย

ในส่วนของการเบิกจ่ายการนี้ที่งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท ก็ให้ทางชุมชนจัดทำโครงการในเรื่องของการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดกรรมการเดินหน้าต่อไป เช่น ในเรื่องของความปลอดภัยชุมชนโรงงานคล้ายกันหรือเป็นกิจกรรมที่ใช้การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ทางชุมชนรับรู้รับทราบของคณะกรรมการ เช่น ด้านความปลอดภัยกับตัวนี้สามารถนำไปใช้ป้องกันหรือแก้ไขได้ แต่ในมาตรการ EIA ก็ระบุไว้ว่าเป็นเงินสำหรับคณะกรรมการในการดำเนินการกิจกรรมต่อไป กรณีที่งบประมาณเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ก็คือมีการจัดทำโครงการ โดยผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประธานคณะกรรมการและผู้มีอำนาจเบิกจ่ายกรรมการผู้แทนภาคโครงการ 1 ท่าน และภาคประชาชน 2 ท่าน ในการเสนอโครงการขึ้นมาและมีการสรุปผลการดำเนินการรับจ่ายและคงเหลือให้กับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องผลกระทบ 6 เดือนเพื่อเป็นที่ยอมรับของชุมชน

1. ให้ทางโครงการเก็บข้อมูล Monitoring อย่างต่อเนื่องไปกลับมาเป็นข้อมูลฉบับพอร์ตรองงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องขอโครงการไปกระทบกับชุมชนหรือประชาชนอย่างไรบ้าง ให้เก็บข้อมูลในลักษณะนี้ให้ต่อเนื่องตลอดอายุโครงการ
2. เรื่อง BOD ทางโครงการได้อธิบายในน้ำผุดดินแล้ว ที่นี้เราต้องเขียนคำอธิบายด้วย ในอีก 5 ปี เพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะตั้งเครื่องจักรเริ่มดำเนินการไปให้เสร็จ เพราะฉะนั้นตอนเขียนคำอธิบายใน EIA จะต้องเขียนให้ชัดเจนขึ้นไปด้วย จะได้ให้ทราบว่าโรงงานไม่ได้ระบายน้ำลงสู่คลอง และ BOD มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ในกรณีที่มีชุมชนเขายกจะเข้าไปดูเราก็เป็น CSR ที่ดี เป็นกิจกรรมที่เห็นผลเลยละว่าคุณภาพน้ำบริเวณนั้นจะดีขึ้น

ผู้จัดทำรายงาน

นางสาวตฤณดา วาตรีบุญเรือง วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจรายงาน

นายสาธิต จันทร์ทอง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานน้ำตาลสีข้าว)



วันที่ DATE	สาขา OFFICE	รหัส CODE	กรม WITHHOLDING	เงิน DEDUCT	ยอดหัก DEDUCT	ยอดหัก DEDUCT
19/04/65	327	6/F			*****200,705.89	580248 1
30/05/64	0	11PS		+++++*****+91.19	*****200,798.08	9400 2
30/06/64	0	TAX	0.91	*****200,797.17	9400 3
31/12/64	0	11PS		+++++*****+126.53	*****200,923.70	9400 4
31/12/64	0	TAX	1.27	*****200,922.43	9400 5
02/03/65	108682	BS022		+++++100,000.00	*****300,922.43	931000 6
30/06/65	0	11PS		+++++*****+165.98	*****301,088.41	9400 7
30/06/65	0	TAX		-----1.66	*****301,086.75	9400 8
31/12/65	0	11PS		+++++*****+282.11	*****301,368.86	9400 9
31/12/65	0	TAX		-----2.82	*****301,366.04	9400 10
07/02/66	108682	BS022		+++++100,000.00	*****401,366.04	931000 11
30/06/66	0	11PS		4731.02	4482,097.07	9400 12
30/06/66	0	TAX		-7.31	4402,089.76	9400 13
31/12/66	0	11PS		41,089.08	4403,098.84	9400 14
31/12/66	0	TAX		-10.09	4403,088.75	9400 15
13/03/67	108682	BS022		4100,000.00	4503,088.75	931001 16
						9400 17
						9400 18
						9400 19
						9400 20
						9400 21
						9400 22

[illegible]

ลายมือชื่อผู้ควบคุมงาน
Authorized Signature

SAB 3145941



3110260

1. ประสงค์ อภิชาติกุล, "การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศไทย", *ประชุมวิชาการสาธารณสุขและเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศไทย*, กรุงเทพฯ: สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, 2550.
2. ประสงค์ อภิชาติกุล, "การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศไทย", *ประชุมวิชาการสาธารณสุขและเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศไทย*, กรุงเทพฯ: สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, 2550.

[illegible]

Please keep the passport in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or office of the FBI and bring a police report to a local FBI office as soon as possible. The full passport can be reissued at any time for issuing a new passport.

3. การถอนเงินจากฝากตามยอดคงเหลือโดยอัตโนมัติ
Only the account holder is allowed to make a withdrawal. It may be made
4. ออกจากเงินในบัญชีฝากเงินอัตโนมัติโดยตรวจสอบบัญชีของธนาคาร การถอนเงินตามวิธีธนาคารอาจมีเงิน
เดือนละครั้ง ได้ทั้งกรณีเงินคงเหลือบัญชี หรือที่สาขา
- The account balance shown on the passbook will be checked correct only if it is matched with the current monthly statement kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Mappings of all any deposit.
5. การเงินส่วนบุคคลจะคำนวณโดยเพิ่มค่าดอกเบี้ยธนาคาร ธนาคารจะหักดอกเบี้ยจากบัญชีทุกวันที่ถึงวันจริง
Interest for savings account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะหักบัญชี และหักดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน
ตามวันที่สิ้นเดือนการหักเงิน
- An active account with a balance less than the amount specified by the Bank will be charged monthly service charge may be levied on the account as specified in the Bank's tariff of Charges
7. เงินฝากที่ได้รับจากประกันการออมตามบัญชีของเงินฝากตามจำนวนที่หักจากเงินประกัน
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818


สำนักงาน
Office
รหัส 1327

บัญชีเลขที่ 327-0-65126-0
Account No.

200

ข้อบัญญัติ

[illegible]



ภาคผนวก 7ข

แบบคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน





ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๖๖๖๔

โรงงานน้ำตาลสีแก้ว	
รับที่	146 / ๖๖
วันที่	๖ ธ.ค. ๖๖
เวลา	11.00 น.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	ผู้รับ
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐	

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๕๕๓ ลงรับวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ [REDACTED] ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต ๖๙ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๐๐ ๑๘๘๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายธนเดช เดชสิมมา		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✓	
๒			✓		


ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[REDACTED]		✓	
๒		✓		

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย

๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๑๖๕๑๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



ภาคผนวก 8ข

บันทึกข้อมูลเชื้อเพลิง



TURBINE

DATE	Moisture		NCV (Bagasse)				Fuel Consumption						Belt		Mill						SHIFT				
	Morning		Afternoon		Morning		Afternoon		Bagasse		Bagasse of Start Up				Wood Sheds		CV.05		Bagasse			Mill A. Trip		Mill B. Trip	
	Lab	Lab	Lab	Lab	Lab	Lab	Lab	Lab	Normal	Normal	Start	End	Time	Actual	Normal	Trip	A	B	Start	End		Start	End		
	%	%	%	%	Kj/Kg	Kj/Kg	Kj/Kg	Kj/Kg	Ton	Ton	Hr	Hr	Hr	Ton	Ton	Hr	Ton	Ton	Hr	Hr		Hr	Hr		
1/3/2024	46.48	46.48	46.48	8,249.56	8,249.56	1623.740	1623.74																		
2/3/2024	44.23	44.23	44.23	8,671.99	8,671.99	1530.816																			
3/3/2024	45.91	45.91	45.91	8,441.05	8,441.05	1610.857																			
4/3/2024	46.17	46.17	8,440.63	8,440.63	1610.767																				
5/3/2024	45.84	45.84	8,644.36	8,644.36	1493.042																				
6/3/2024	45.48	45.48	8,585.76	8,585.76	1645.064																				
7/3/2024	44.45	44.45	8,786.38	8,786.38	1563.396																				
8/3/2024	45.47	45.47	8,365.22	8,365.22	1615.290																				
9/3/2024	45.28	45.28	8,274.32	8,274.32	1563.165																				
10/3/2024	45.95	45.95	8,599.48	8,599.48	1406.658																				
11/3/2024	43.68	43.68	8,493.73	8,493.73	1326.733																				
12/3/2024	41.29	41.29	9,519.70	9,519.70	1086.080																				
13/3/2024	40.47	40.47	9,558.01	9,558.01	1108.429																				
14/3/2024	39.57	39.57	9,707.43	9,707.43	1038.595																				
15/3/2024	38.72	38.72	9,789.25	9,789.25	1019.447																				
16/3/2024	46.96	46.96	8,208.71	8,208.71	253.504																				
17/3/2024					#DIV/0!																				
18/3/2024					#DIV/0!																				
19/3/2024					#DIV/0!																				
20/3/2024					#DIV/0!																				
21/3/2024					#DIV/0!																				
22/3/2024					#DIV/0!																				
23/3/2024					#DIV/0!																				
24/3/2024					#DIV/0!																				
25/3/2024					#DIV/0!																				
26/3/2024					#DIV/0!																				
27/3/2024					#DIV/0!																				
28/3/2024					#DIV/0!																				
29/3/2024					#DIV/0!																				
30/3/2024					#DIV/0!																				
31/3/2024					#DIV/0!																				
1/4/2024					#DIV/0!																				
Avg.					#DIV/0!																				

ภาคผนวก 9ข

แผนและการบำรุงรักษาเครื่องจักร




แก้ไขครั้งสุดท้าย

• •

ที่ท่าเรือคลองเตย

[illegible]



**รหัสเอกสาร : KBSP**

แก้ไขครั้งที่ ๖๘ :

วันที่มีผลบังคับใช้ :

[illegible]

Remark :

Boiler start Running

แผนการดำเนินงานบำรุงรักษา

Plan	
------	--

Actual

ผู้ควบคุม.....

นางเบญจมาศ เดชสิงห์

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

(หน.แผนกปฏิบัติการ)

.....

นายณภัทร เนินก่อ

...the

(1) 11/15/2011

.....**ผู้แทน**.....**ผู้แทน**

[illegible][illegible]

(ផ្សព្វផ្សាយប្រកាស)

ผู้สอน.....**ผอ.นิต**

นายแพทย์หญิง อภิญญา

[illegible]

องค์การมหาชน



KHONBURI POWER PLANT CO.,LTD

2024

PROJECT NAME : PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR

Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remark
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
	Yearly inspection Generator 18MW								
	SPECIFICATION OF GENERATOR								
	- Brand : ttps								
	- Type : Cylindrical Rotor type								
	- Conforming standards : IEC 60034								
	- Type of excitation system : Brushless								
	- Continuous rated output kW / kVA : 18000 / 22500								
	- Speed : 1500 rpm (4pole)								
	- Rate voltage : 6600 V								
	- Rate current : 1968 A								
	- Rate frequency : 50 Hz								
	- Insulation Class : F								
	- Power factor : 0.8(Lag)								
	- Excitation voltage (DC) : 240 V								
	- Excitation current (DC) : 591 A								
	SPECIFICATION OF A.C. EXCITER								
	- Type of exciter : GZA84								
	- Output : 171 kW								
	- Voltage : 263 V								
	- Current : 650 A								
	- Frequency : 150 Hz								
	- Revolutions : 1500 rpm								
	- Excitation Voltage : 109 V								
	- Excitation current : 11 A								
	- No. of phases : 3								
	- No. of poles : 12								
	- Power factor : 0.95(Lag)								
	- Insulation Class : F								
	- Armature : Revolving-armature type								
	- Exciting system : Self-excitation								
	PMG SPECIFICATION								
	- Output : 5 kVA								
	- Line voltage : 200+-10%								
	- Current : 14.4 A								
	- Frequency : 150 Hz								
	- Speed 1500 rpm								
	- Power factor : 0.85(lag)								
	- Rotator Structure : Permanent magnet type								
	- Excitation System Brushless with AVR								
	PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR	1	Job						
1	11 kV LA,SC&PT Panel								
	CT	6	Ea						
	CT at phase and neutral side (GEN)	3	Ea						
	PT	6	Ea						
	LA	3	Ea						
	Surge Capacitor	3	Ea						
	Cleaning & tightening	1	Job						
2	11 kV NGR Panel								



KHONBURI POWER PLANT CO.,LTD

2024

PROJECT NAME : PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR

Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remark
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
	Isolator Switch	1	Ea						
	CT	1	Ea						
	Resister	1	Ea						
	Cleaning & tightening	1	Job						



KHONBURI POWER PLANT CO.,LTD

2024

PROJECT NAME : PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR

Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remark
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
3	Gen. Protection & Metering panel								
	Genprotection Relay (Setting test)	1	Ea						
	Relay Rotor Earth (Setting test)	1	Ea						
	Multi meter	5	Ea						
	Power Transducer	2	Ea						
	Synchrone-scope meter	1	Ea						
	Auto Synchronizing Unit	1	Ea						
	Manual Synchronizing Unit	1	Ea						
	Voltmeter	2	Ea						
	Ferquency meter	2	Ea						
	Cleaning & tightening	1	Job						
4	AVR Panel	1	Lot						
	Power up the panel and function check								
	Both the chanelprogram check Under Supervisor								
	Lamp Load test								
	Aux Transformer test								
	Cleaning & tightening								
5	Swichgear								
	BUSBAR	1	Set						
	PT	6	Ea						
	VCB	1	Ea						
	Cleaning & tightening	1	Job						
6	GENERATOR								
6.1	Stator	1	Job						
	General inspection and visual check.								
	External cleaning.								
	DC Insulation resistance Test								
	Polarization index test. (PI)								
	Winding Resistance test.								
6.2	Rotor	1	Job						
	General inspection and visual check.								
	External cleaning.								
	DC Insulation resistance Test								
	Polarization index test. (PI)								
	Winding Resistance test.								
	Brush Exciter Measurement								
	Power Diode Component inspection								
6.3	Spare Heater	1	Job						
	General inspection and visual check.								
	External cleaning.								
	DC Insulation resistance Test								
	Resistance measurement								
6.4	Resistance temperature detectors measurement	1	Job						
	Resistance temperature detectors measurement								

</

<div><div><div></div><div>KBS</div></div><div>KHONBURI POWER PLANT CO.,LTD</div></div>			2024 PROJECT NAME : PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR						
Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remark
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
7	MOTOR CONTROL CENTER PANEL FOR TURBINE UNIT	1	Job						
	Visual Check								
	Cleaning & tightening								
8	DC STARTOR PANEL	1	Job						
	Visual Check								
	Cleaning & tightening								
9	TURBINE UNIT PANEL	1	Job						
	Visual Check								
	Cleaning & tightening								
10	LOCAL PANEL	1	Job						
	Visual Check								
	Cleaning & tightening								
11	Ground Resistance								
	Ground Resistance Measurement	1	Lot						
12	Open Check End coil	1	Job						
13	Offline Partial Discharge Measurement and Analysis	1	Job						
Grand Total									
	WORKSCOPE FOR PREVENTIVE MAINTENANCE								
1	General inspection and visual check								
	- Inspection of equipment according to the electrical engineering standard or instructor manual								
	- Nameplate and equipment rating verification								
	- Check particular function and spare parts recommendation								
	- Cleaning, check tightening of bolts and nuts								
	- Maintenance report								
2	MV & LV SWGR Preventive Maintenance								
2.1	Bus duct / bus bar								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- Tightening bolt&Nut.								
	- DC Insulation resistance Test.								
	- Maintenance report.								
2.2	Current transformer. (CT)								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- DC Insulation resistance Test								
	- Ratio test.								
	- Polarity test.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								





KHONBURI POWER PLANT CO.,LTD

2024


PROJECT NAME : PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR

Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remark
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
2.3	Voltage transformer. (PT)								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- DC Insulation resistance Test								
	- Ratio test.								
	- Polarity test.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								
2.4	Vacuum Circuit breaker.								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- Shutter and partition inspection.								
	- Earthing and ground connection check.								
	- Contact gripping check.								
	- Cleaning and lubricating of operating mechanism.								
	- Operation records.								
	- Tightening bolt&Nut.								
	- DC Insulation resistance Test.								
	- Contact resistance Test.								
	- Contact Timing test (Close, Trip Time Measurement)								
	- Auxiliary contact check'								
	- Check Mechanical and Electrical Operation and function test.								
	- Motor Charger check.								
	- Cubicle and rack check.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								
2.5	Metering								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- Check Indicator and Display.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Accuracy test and calibration.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								
2.6	Transducer.								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- Check Indicator and Display.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Accuracy test and calibration.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								

<div>  KHONBURI POWER PLANT CO.,LTD </div>				<div> <div>2024</div> <div>PROJECT NAME : PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR</div> </div>					
Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remark
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
2.7	Protective relay.								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- Minimum pick up test.								
	- Relay characteristic test.								
	- Check Indicator and Display.								
	- Indicating targets and seal in operation test.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								
2.8	Disconnecting Switch								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- DC Insulation resistance Test.								
	- Contact resistance Test.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								
2.9	Lightning Arrester&Surge counter								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- DC Insulation resistance Test.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								
3	Generator Preventive and visual check.								
3.1	Protective relay.								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- Minimum pick up test.								
	- Relay characteristic test.								
	- Check Indicator and Display.								
	- Indicating targets and seal in operation test.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								
3.2	Metering								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- Check Indicator and Display.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Accuracy test and calibration.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								

 KHONBURI POWER PLANT CO.,LTD				<div>2024</div> <div>PROJECT NAME : PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR</div>					
Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remark
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
3.3	Automatic voltage Regulator (AVR)								
	- General inspection and visual check.								
	- Function Check.								
	- Genneral cleaning.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Check Indicator and Display.								
3.4	Nutral Ground Resistance Panel (NGR)								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- Check Indicator and Display.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- DC Insulation resistance Test.								
	- Resistance Measurement test.								
	- Check all Connection and Tightening.								
	- Recommend spare part for the future damaged equipment.								
	- Maintenance report.								
3.5	Generator								
	Stator								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- DC Insulation resistance Test.								
	- Polarization index test. (PI)								
	- Winding Resistance test.								
	Rotor								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- DC Insulation resistance Test.								
	- Polarization index test. (PI)								
	- Winding Resistance test.								
	- Brush Exciter Measurement								
	- Power Diode Component Inspection								
	Spare Heater								
	- General inspection and visual check.								
	- External cleaning.								
	- DC Insulation resistance Test.								
	- Resistance Measurement								
	- Resistance temperature detectors measurement								
	* Note*			KPP Support : electric and water supply					
	1.Sent official report to KBSP			Supplier Support : Labour, material , tool and consumable equipment, heavy equipment, Special tools, work permit , PPE. must be use during working all time .					
	1.1 Original report 2 ฉบับ								
	1.2 Hard Copy 1 ฉบับ								
	1.3 Report storage on Flash drive 1 ชิ้น								
	ไฟเริ่มงานช่วงเดือนเมษายน 2567								

<div><div><div><div></div><div>KBS</div></div><div>KHONBURI POWER PLANT CO.,LTD</div></div></div>				<div>2024</div> <div>PROJECT NAME : PREVENTIVE MAINTENANCE GENERATOR</div>					
Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remark
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
	More detail contact .								
	- Mr. Thanadech Dechsimma (คุณ ชนเดช เดชสีมา) , 088-5191340								

<div>KBS</div> <div>KBS POWER PLANT CO.,LTD</div>				2024 PROJECT NAME : YEALY INSPECTION TURBINE GENERATOR 18MW					
Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remarks
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
	MINOR OVERHAUL INSPECTION TURBINE GENERATOR								
	Scope of work								
1	STEAM TURBINE	1	Job						
	- Brand : Sismens								
	- Model : SST-300 (B2S/G32DB) No3,10,20,709(41582)								
	- Output rate :18 MW								
	-Type :Back pressure steam turbine								
	- Speed (turbine/Generator) : 8300/1500 RPM								
	- Inlet steam pressure : 40 kg/cm ² .G								
	- Inlet steam temperature : 485 °C								
	- Exhaust steam pressure : 3 kg/cm ² .A								
	1)Data record during operation and condition check after shutdown and before startup	1	Job						
	1.1Data record base condition bast load,full load,full speed no load								
	1.2Data record a Full speed no load condition								
	1.3Vibration check and record spectrum by portable equipment at:								
	a. journal bearing of turbine except exhaust end couldn't check at journal bearing area but can check at exhaust casing with nearly aft support.								
	b. Journal bearing of load gear								
	1.4 Check and confirm temperature of:								
	a.Inlet Temp. and outlet Temp. of steam.								
	(Inlet temp. at steam chest or after stop valve and outlet temp. is exhaust Temp.)								
	b. Journal bearing of load gear								
	c.Lube oil temp.such lube oil tank temp.drain temp. of journal bearing or metal temp. lube oil heater temp. and inlet-outlet of coolers								
	d.Steam turbine casing temp.								
	1.5 Confirm the function of auto start on AOP and EOP during S/D								
	a.Requirement to record pressure when AOP and EOP start								
	1.6 Confirm the function of auto start on tuning gear during S/D								
	a.Requirement to record speed of turbine when turning start								
	1.7 Orinal alignment check and reccord Turbine to Gear,Gear to Gen.								
	1.8 Re-alignment and reccord Turbine to Gear,Gear to Gen.								Result Adjus to Siemens
	2) Partial inspection Steam turbine siemens	1	Job						
	2.1 Rotor								
	a. Bore scope blade								
	2.2 Bearing								
	a.Journal bearing DE,NDE Inspection PT,UT and clearance check reccord								
	b.Thrust bearing active in-active Inspection PT,UT End play check reccord								
	3)Coupling Turbine - Gear ,Gear -Gen.								
	-Vistual inspection PT								
	4)Reduction gear inspection	1	Job						

<div></div> <div>KBS POWER PLANT CO.,LTD</div>				2024					
				PROJECT NAME : YEALY INSPECTION TURBINE GENERATOR 18MW					
Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remarks
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
	<u>Triveni gear</u> - Model: N3019C - Input speed : 8300 rpm. - Output speed : 1500 rpm. - Ratio : 5.33 -Pinion gear Inspection PT -Journal bearing Pinion gear DE,NDE Inspection PT,UT and clearance check reccord -Wheel gear Inspection PT -Journal bearing wheel gear DE,NDE Inspection PT,UT and clearance check reccord -Turning gear Vistual inspection and replce lub.oil EP.320 -Backlash Check and reccord -End play Check and reccord								
	5)Valve of steam turbine	1	Job						
	1.Emergency stop valve a.Vistual inspection 2.Governor control valve a.Vistual inspection b.Function and stoke check on Governor and emergency stop valve								Detail standard siemens
	6)Gland condenser	1	Job						
	a.Confirm or test operation condition of gland steam condenser fan before S/D and after S/D b. Confirm each pressure and temperature operation condition c.Confirm cooking water flow d.Clean and inspect on condenser fan tube ,tube sheet and water boxes.coating (Mechanical clean) e.Pressure test after assembly water boxes. d. Epoxy Coating (supply by Vendor "Epoxy ")								KBSP Supply
	7)Oil Unit	1	Job						
	7.1 Lube oil pump a.AOP visual check b.EOP visual check c.MOP.visual check -Replace lube oil filter								KBSP Supply
	7.2Lube Oil tank	1	Job						
	a.Confirm and level switch of lube oil b.Inspect test safety valve of each lube oil pump								
	7.3 Lube oil heat plate	1	Job						
	a.Dis-assembly of lube oil cooler to chemical clean and inspect c.Pressure test after assembly								
	7.4 Lubricant oil								



KBS POWER PLANT CO.,LTD

2024

PROJECT NAME : YEALY INSPECTION TURBINE GENERATOR 18MW

Item	Description	Q'ty	Unit	Material cost		Labor cost		Total	Remarks
				Unit price	Amount	Unit price	Amount		
	-Fill new lubricant oil ISO VG 46 (KPP Supply new oil level normal) -New oil flushing and pipe flushing Refer.OEM								
	-Oil samples test focus lab.	1	Job						
2	GENNERATOR								
	2.1COOLING WATER OF AIR COOLER GEN								
	Type : Close air and circulating water cooler (CACW)								
	Temperature inlet : 32°c								
	Volume : 3500 LPM								
	Pressure : 0.1-0.2 Mpa								
	Mechanical clean								
	2.2Cooling water of air cooler								
	1. Remove cooling all								
	2. Check and visual inspection all								
	3. Cleaning air cooling and tube bundle								
	4. Change gasket (supply by Vendor)								
	5. Epoxy Coating (supply by Vendor "Epoxy ")								
	6. Leakage test pressure								
	7. Reassembly								
	<u>Scope Of Work By supplier</u>								
	- Lightingt, Blower								
	- Mobile Crane								
	- Labour, Tool, Consumable								
	- Safety PPE								
	- Special tools for disassembly Impeller from shaft								
	- QC. Inspection								
	- Guarantee After Overhaul 1 Year								
	- Stand by startup test run								
	- Report Document 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด, Copy 2 ชุด) ,Soft file 1 ชุด(Hard drive)								
	- Inspector ต้องมีใบ Certificate ที่ผ่านการรับรองของงานตรวจสอบ NDT โดยสถาบัน								
	มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับตามสากล								
	- มาตรฐานการตรวจสอบอ้างอิงจาก : Standard Asme Code								
	- Report Document 3 ชุด (ตัวจริง 2 ชุด, Copy 1 ชุด) ,Soft file 1 ชุด(Hard drive)								
	<u>Remark</u>								
	<u>Shall be to power plant for scope clarify before issue 'quotation</u>								
	- กำหนดการทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน								
	เริ่มตั้งแต่วันที่ 15/3/2567 - 31/3/2567								
	- รับประกันผลงาน (กาวันตี) 12 เดือน ของงานเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์								
	และงานรื้อประกอบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์								
	<u>More detail contact</u>								
	- Mr. wannachai.s (วรณไชย ชุ่มทองกลาง) , 084-9603734								

ภาคผนวก 10ข

คู่มือ/ขั้นตอนปฏิบัติการเดินเครื่องจักร




บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด (จำกัด)

KBS POWER COMPANY LIMITED (KBSP)

ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

เรื่อง (TITLE) : ระเบียบปฏิบัติการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
รหัสเอกสาร (CODE NUMBER) : P-OP-01
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ (Revision) : 00

วันที่เริ่มใช้ (Release Date) : 15/09/22
เลขที่ DAR : 22/084



ผู้จัดทำ (นายวิชัย ไชยมงคล) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 15/09/22	ผู้ทบทวน (นายสมชาย เตชสุนทร) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 15/09/22	ผู้อนุมัติ (นางสาวสุพรรณษา กิจโรส) ตำแหน่ง MR 15/09/22
---	---	---

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมใช้ในห้องงานของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด (KBSP) เท่านั้น
การทําสํเนา หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน P-DC-01



1. วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้ใช้แนวทางในการควบคุมการเดินเครื่องผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่การวางแผนการผลิต การผลิตตลอดจนถึงการส่งมอบไอน้ำและไฟฟ้า ให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต :

การบริหารจัดการของฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัท ตั้งแต่การรับความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้า การวางแผนการผลิต การผลิต การส่งมอบไอน้ำและไฟฟ้า การบันทึกข้อมูลการผลิต การคำนวณค่าไฟฟ้าและไอน้ำ ตลอดจนการเฝ้าติดตามผลการเดินเครื่อง

3. นิยาม :

Process Steam หมายถึง ไอน้ำที่ขายให้กับบริษัทลูกค้า เช่น บริษัทน้ำตาลนครบุรี (สัทิว) จำกัด
Primary Fuel หมายถึง เชื้อเพลิงหลัก (ขาน้อย)
Supplementary Fuel หมายถึง เชื้อเพลิงเสริมประเภทขี้เถ้าหรือขี้เถ้าที่ไม่ใช่ขาน้อย
DCS หมายถึง ระบบควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้าที่เรียกว่า Distribution Control System โดยใช้ Computer และ Software
เข้าควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์
Balance Of Plant หมายถึง ระบบย่อยหรือระบบสนับสนุนให้ระบบเดินเครื่องหลัก (Boiler, Turbine, Generator) ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น Condensate System, Boiler Feed Water System, Air Compressor เป็นต้น
Power Plant Trip หมายถึง การหยุดเดินเครื่องแบบทันทีทันใดเนื่องจากมีสัญญาณ Trip จากระบบ Safety and Protection System มาสั่งการ (เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร-อุปกรณ์และอยู่ปฏิบัติงาน) ซึ่งไม่ใช่เป็นการหยุดเดินเครื่องแบบปกติ
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิต และส่งขายให้กับลูกค้า

4. ข้อควรระวัง :

4.1 ไม่ทำงานในสภาวะฉุกเฉินของการเดินเครื่อง
4.2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้

5. หน้าที่ผู้รับผิดชอบ :

5.1 กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ ลงนามในข้อตกลงและสัญญาการซื้อขายต่าง ๆ เช่นการซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำ สารเคมี และสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว รวมถึงการทบทวนข้อกำหนดและการมอบหมายนโยบายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า เป็นต้น
5.2 ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า มีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งทบทวนและปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย และสัญญาการจ้างเหมาดังกล่าว และการกำกับดูแลการผลิตไฟฟ้าโดยไม่
5.3 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ วางแผนและดูแลการทำงานของโรงไฟฟ้า การกำกับดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการผลิตและดูแลโรงไฟฟ้า และการจัดการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การผลิตไฟฟ้า และไอน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การดูแลและการสำรวจความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า การควบคุม และการจัดการเดินเครื่องจักร ตามอำนาจการดำเนินการ
5.4 หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ มีหน้าที่ กำกับดูแลและควบคุมการเดินเครื่องให้เป็นไปตามแผนการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า รวมถึงการส่งมอบไอน้ำและไฟฟ้าให้กับลูกค้า ตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง การดูแลพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้เดินเครื่องตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันทุกกระบวนการทั้งภายในการตัดสินใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมใช้ในห้องงานของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด (KBSP) เท่านั้น
การทําสํเนา หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน P-DC-01

ตามความเหมาะสมและถูกต้อง ตามแนวทางด้านเทคนิคและความปลอดภัย ในสถานการณ์เร่งด่วนกรณีมีอาการกะทันหันของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และให้รายงานการเดินเครื่องให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทราบ

5.5 มีหน้าที่ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรภายในโรงไฟฟ้ารวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดัง ๆ ภายในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมทั้งตรวจสอบปริมาณการผลิตไอน้ำ ไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต

5.6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ ควบคุมการเดินเครื่องระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

5.7 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบผลิตไอน้ำ มีหน้าที่ ควบคุมการเดินเครื่องระบบผลิตไอน้ำ

5.8 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบกังหันไอน้ำ มีหน้าที่ ควบคุมการเดินเครื่องกังหันไอน้ำ

5.9 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชื้อเพลิง มีหน้าที่ ควบคุมการเดินระบบสายพานลำเลียงเชื้อเพลิง

5.10 เจ้าหน้าที่ผลิตดีเซล มีหน้าที่ ดูแลเชื้อเพลิงจกการเก็บเชื้อเพลิง และการจัดสรรเชื้อเพลิง ที่จะใช้สำหรับการผลิตโรงไฟฟ้า

5.11 พนักงานนายว้นแผนผลิต มีหน้าที่ ช่วยงานเจ้าหน้าที่เดินเครื่อง เช่น เปิด-ปิด Valve และอื่น ๆ ตามคำสั่ง

5.12 นักเคมี มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำและไอน้ำรวมทั้งตรวจสอบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า

6. รายละเอียดของกระบวนการ :

6.1 กำหนดนโยบายและความต้องการของลูกค้า

กระบวนการจัดการที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลความพึงพอใจและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าเป็นอันดับสำคัญ


ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้ได้ตามแผนการผลิต รวมถึงควบคุมการจ่ายปริมาณไฟฟ้าและไอน้ำให้ได้ตามสัปดาห์ต้องการ และตรวจสอบคุณภาพของไอน้ำและ ไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมจัดทำแผนการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าส่งเอกสาร Production Yearly Plan และนำเสนอผู้บริหารดำเนินการ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแจกจ่ายให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ

6.2 การเดินเครื่อง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จะแจ้งแผนการเดินเครื่องและการจ่ายน้ำไฟฟ้าและไอน้ำ ติดตามการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ให้นั้ปฏิบัติงานทราบ พร้อมทั้งโดยสามารถตรวจสอบได้จากรายงานการผลิตประจำวัน Daily Operation Report นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบต้นทุนการผลิตต่อหน่วย และทุกวันที่ 1 ของเดือนผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและแผนจะต้องทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วิศวกรรม หรือเจอบันทึกมิเตอร์หรือขยาลิขณที่ขึ้นเป็นเบ้าผู้ปฏิบัติการต้องมีการจ่ายน้ำไฟฟ้าและไอน้ำ

หัวหน้าแผนปฏิบัติการ จะกำกับดูแลและควบคุมการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้ได้ตามแผนการผลิตเครื่อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้



ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการเดินเครื่องของฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง / บันทึก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	Work Instruction - Boiler	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	Work Instruction - TG 18 MW	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	Work Instruction - ESP	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	Work Instruction - Water treatment	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	Work Instruction - Bagasse	
นักเคมี	การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและไอน้ำ	

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทุกท่าน จะได้รับการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ก่อนการปฏิบัติงานจริง

การบันทึกข้อมูลการเดินเครื่องและการตรวจสอบคุณภาพในขบวนการผลิต ทั้งในสถานการณ์ทั้งทางปกติและไม่ปกติ ให้งานผ่านฝ่ายปฏิบัติการฉบับที่ทราบรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง / บันทึก
ฝ่ายปฏิบัติการ	DCS Boiler Record	
ฝ่ายปฏิบัติการ	Turbine 18MW Record	
ฝ่ายปฏิบัติการ	Boiler Feed Pump Record	
ฝ่ายปฏิบัติการ	Pump and Fan Record	
ฝ่ายปฏิบัติการ	Bagasse Feed,Kicker,AMD,stocker,RAV under boiler Record	
ฝ่ายปฏิบัติการ	ASH System Record	
ฝ่ายปฏิบัติการ	Bell Conveyor Record	

หัวหน้าหน้าที่ปฏิบัติการ พบเห็นความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น มีเสียงดัง ความร้อนสูงผิดปกติ ค่าความสั่นสะเทือนสูงเกินอุปกรณ์ค่าปกติผิดปกติ และอื่น ๆ ให้หัวหน้าแผนผลิต การอพยพย้ายเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ฝ่ายบำรุงรักษา ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในกรณีที่เร่งด่วนจะต้องการให้พนักงานฝ่ายบำรุงรักษา เข้ามาดำเนินการแก้ไขทันทีได้ ให้หัวหน้าแผนผลิต ติดสอบโดยตรงถึงหัวหน้าแผนบำรุงรักษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข พร้อมทั้งให้หัวหน้าแผนผลิตแจ้งผู้จัดการฝ่ายผลิตทราบ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติในการเดินเครื่องส่งผลให้ ไม่สามารถจ่ายน้ำไฟฟ้าและหรือไอน้ำ ได้ตามที่ถูกกำหนดไว้ เช่น Plant Trip, Boiler Trip, Turbine Trip (มีสาเหตุมาจากเครื่องจักรอุปกรณ์การควบคุมการเดินเครื่องที่ผิดพลาด) ภายหลังจากการแก้ไขและสถานการณ์เดินเครื่องเป็นปกติ และสามารถจ่ายน้ำ ไฟฟ้าและหรือไอน้ำได้ปกติ ให้หัวหน้าแผนปฏิบัติการ ลงบันทึกข้อมูลเหตุการณ์การทำการงานผิดปกติต่าง ๆ ลงในรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ Incident Report ซึ่งจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

นักเคมี ทำการตรวจเช็คคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำและคุณภาพไอน้ำที่เกิดขึ้นได้ ว่ามีค่าถูกต้องตามค่ามาตรฐานที่กำหนดให้หรือไม่ ตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ไอน้ำ โดยทำการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพของน้ำและไอน้ำวันละ 2 ครั้ง ที่เวลาประมาณ 08:00 น. และ 13:00 น. ของทุกวัน และบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ลงในรายงานการวิเคราะห์น้ำ หากผลการวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด นักเคมีจะบันทึกปัญหาและข้อเสนองานในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไอน้ำ และส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าแผนกปฏิบัติการทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

นักเคมี จะแจ้งทำการตรวจสอบปริมาณการใช้สารเคมีและปริมาณสารเคมีที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หรือไม่ หากไม่เพียงพอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการ การจัดซื้อและเรื่องระเบียบปฏิบัติการ การจัดจ้างพนักงานรายวันแผนกปฏิบัติการ จะคอยช่วยเหลือของเงินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เช่น การเปิดหรือปิดวาล์วต่าง ๆ การตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์เบื้องต้น รวมทั้งอื่น ๆ ตามแต่ได้รับคำสั่ง และห้ามปฏิบัติงานเองโดยพลการหรือโดยไม่ได้รับคำสั่งเด็ดขาดยกเว้นงานนั้นจะเป็นงานในลักษณะของงานที่ทำประจำที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเติมสารหล่อลื่น การวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาดพื้นที่ เป็นต้น

6.3 การติดตามผลการผลิต

ทุกวันหลังเวลา 24:00 น. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบบกังหันไอน้ำจะต้องทำการส่งรายงานผลการบันทึกปริมาณการผลิตและการขายไฟฟ้าไอน้ำและปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ปราศจากแร่ธาตุและน้ำหวัระบบหล่อเย็นไปที่หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานการผลิตประจำวัน ทุกวันหลังเวลา 24:00 น. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการจะต้องสรุปผลการเดินเครื่องและการใช้เชื้อเพลิงลงในเอกสารรายงานการผลิตประจำวัน หรือ Daily Report เพื่อรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและศูนย์วิศวกรรม ทุกวัน

ในการที่ผลการส่งมอบไอน้ำและไฟฟ้าไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ ให้ทำการบันทึกเพิ่มเติมถึงสาเหตุลงไปในรายงานประจำวันด้วย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าแผนกวิศวกรรมนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการเดินเครื่อง จะต้องดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกัน หากต้องการปรับปรุงในกระบวนการผลิตหากพบมีแนวโน้มผิดปกติ ให้แจ้งแผนกวิศวกรรมทำการศึกษาค้นคว้าหาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในการที่ที่สามารถทำการแก้ไขได้ให้จัดทำแผนการปรับปรุงเสนอผู้เ้างานอนุมัติ ตามคู่มืออำนาจดำเนินกร และเมื่อได้รับการอนุมัติจึงขอเปิดประชุมร่วมกับฝ่ายบำรุงรักษา เพื่อดำเนินการตามแผน


ในการที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ส่งรายงานการวิเคราะห์เสนอผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทราบ การควบคุมผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่อง : ในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ทางบริษัทได้ทำการจ้างผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานประจำในหน้าที่โรงไฟฟ้า เพื่อดำเนินกิจกรรมดังนี้

- ผู้รับเหมาขนย้ายขี้เถ้า
 - ผู้รับเหมาค้นเชื้อเพลิง
- ในการว่าจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับกรว่าจ้าง ได้จัดทำสัญญาว่าจ้าง ลงนามโดยผู้เ้างานตามผู้มีอำนาจเน้นการก่อนเริ่มงานผู้รับเหมาที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าจะต้องได้รับการฝึกอบรมและยึดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าจ้างผู้รับเหมาผู้ว่าจ้างจะปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้ อย่างชัดเจนและครบถ้วน

ในแต่ละวันหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ จะทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาแต่ละรายว่าปฏิบัติงานถูกต้องตามที่กำหนดไว้ หากพบความผิดปกติจะต้องบันทึกข้อมูลลงใน บันทึกการปฏิบัติงานลงใน Log Book หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ จะทำการประเมินความพร้อมและผลของการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานสัญญาว่าจ้าง ของผู้รับเหมา และส่งเอกสารการประเมินไปยังผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

เอกสารควบคุม
ฉบับนี้ เป็นเอกสารของบริษัท
ซึ่งมีไว้เพื่อใช้ภายในบริษัท
ห้ามเผยแพร่หรือจำหน่าย
โดยไม่ได้รับอนุญาต

7.เอกสารอ้างอิง/บันทึก



ชื่อเอกสาร ระเบียบปฏิบัติการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ รหัสเอกสาร P-OP-01

<p>เอกสารควบคุม</p> <p>บริษัท เอนิเอส เทคโนโลยี จำกัด (KORP)</p>	<p>หน้าหน้าที่</p> <p>เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุม</p>
--	---

ภาคผนวก 11ข

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีระบบควบคุมมลพิษขัดข้อง

บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด (สิทธิ์)

KBS POWER COMPANY LIMITED (KBSP)

ขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction)

เรื่อง (TITLE)

: Electrostatic Precipitator (ESP)

รหัสเอกสาร (CODE NUMBER)

: W-OP-03 วันที่เริ่มใช้ (Release Date) : 15/09/22

ปรับปรุงครั้งที่ (Revision)

: 00 เลขที่ DAR : 22/087

เอกสารควบคุม
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1. วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุมและการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบันทึกข้อมูล
อยู่ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการแจ้งเตือนการทำงานและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในการเดินเครื่อง TG 18 MW ทำงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปฏิบัติงาน

2. ขอบเขต :

- 2.1 ใช้เป็นมาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสภาวะการเดินเครื่อง และเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้เดินไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- 2.2 ครอบคลุมระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า และควบคุมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริหารคุณภาพ ตั้งแต่ การบันทึก การดำเนินงานกับพื้นที่ ประกอบการใช้งาน

3. หมายเหตุ :

Electrostatic Precipitator (ESP) หมายถึง เครื่องกับตัวดูดฝุ่นไฟฟ้าสถิต แบบเปียกไฟฟ้า
บริษัท เค บี เอส เพาเวอร์ จำกัด

4. ผู้รับผิดชอบ :

- 4.1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและระบบย่อยต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต
ควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ของฝ่ายผลิต ตรวจสอบต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายใน
เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและสั่งเครื่องจักร ทั้งหมดของโรงไฟฟ้า
- 4.2 หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการควบคุมการผลิตตามแผนการเดินเครื่องที่ได้รับมาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานนอก และภายในเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและสั่งการ
เดินเครื่องตามคู่มือที่ทั้งที่มีความเหมาะสม รายงานการเดินเครื่องให้กับผู้จัดการฝ่ายผลิตทราบ
- 4.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ ควบคุมการผลิตระบบผลิตน้ำ
- 4.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบผลิตไอน้ำ มีหน้าที่ ควบคุมการผลิตระบบผลิตไอน้ำ
- 4.5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบกังหันไอน้ำ มีหน้าที่ ควบคุมการผลิตระบบกังหันไอน้ำ
- 4.6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งเชื้อเพลิง มีหน้าที่ ควบคุมการผลิตระบบส่งเชื้อเพลิง
- 4.7 เจ้าหน้าที่ดูแลเชื้อเพลิง มีหน้าที่ ดูแลเชื้อเพลิงทั้งที่มีผู้ใช้ผู้ผลิต และการจัดสรรเชื้อเพลิง ที่ใช้สำหรับการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้า
- 4.8 พนักงานรายวันแผนกปฏิบัติการ มีหน้าที่ ช่วยงานเจ้าหน้าที่ผลิตเช่น เปิด-ปิด Valve และอื่น ๆ ตามคำสั่ง
- 4.9 หัวหน้า มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำและไอน้ำรวมทั้งตรวจสอบค่าความว่องของเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า

5. เครื่องมือและอุปกรณ์:

MCC Panel Ash Bell BC3, Ash Belt BC2, Screw 2, Screw 1, APH RAV1, APH RAV1, Screw 5, ESP RAV1, ESP RAV4, Screw 4, ESP RAV2, ESP RAV3, ESP RAV5, ESP RAV6, Submerge Bell ESP TR1, TR2, TR3

6. สารเคมี

7. ข้อควรระวัง:

เพื่อ Air Heater Outlet Gas Temp TT 111 ให้ได้เกิน 130 องศาเซลเซียส ความดัน ไม่ให้มีการอุดตันของระบบลำเลียงซีเมนต์
ออกจากระบบ

8. ขั้นตอน / วิธีทำงาน:

Electrostatic Precipitator (ESP) คือ ตัวกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ คือเอาไฟฟ้า DC เข้าไป จ่ายไฟบวกเข้ากับ Plate และไฟลบเข้าที่ Coil ส่วน Fly Ash หรือซีเมนต์อินท์จากการเผาไหม้ใน Boiler จะมีประจุไฟฟ้าบวกบ้าง ทยอยอยู่ในตัว พอร์ริงผ่านระบบของ ESP ซีเมนต์จะจับตัวกับ Plate ส่วนนี้ถ้าทยอยประจุลบก็จะไปติดกับ Coil ส่วนนี้ถ้าทยอยประจุลบก็จะไปติดกับ Plate แล้วก็จะ Hammer เคาะเป็นช่วงๆ ทำให้ซีเมนต์ร่วงหล่นไปใน Hopper ต่อไป

เครื่องจัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator, ESP) เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาค โดยได้ประจุให้กับอนุภาคแล้ว อนุภาคที่มีประจุเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิตย์ อนุภาคจะเคลื่อนเข้าหาแผ่นเก็บที่มีศักย์ไฟฟ้าตรงข้ามกัน ESP มีประสิทธิภาพสูงมากในการกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ได้มากกว่า 99.5% ความดันสูญเสียต่ำและสามารถจับก๊าซร้อนได้

หลักการการทำงานของ ESP มี 3 ขั้นตอน คือ

1. การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาค
2. การเก็บอนุภาคที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตย์จากสนามไฟฟ้า
3. การแยกอนุภาคออกจากตัวเก็บไปยังถังเก็บพัก

ด้วยประกอบของเครื่อง ESP มีส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน คือ





1. หัวปล่อยประจุ Discharge Electrodes มีลักษณะเป็นเส้นลวดแหลมหรือทอ แล้วใส่ไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน
2. หัวเก็บ Collection Electrodes หัวเก็บส่วนใหญ่เป็นแผ่นเนื่องจากทำให้สามารถรับปริมาณของก๊าซได้มาก
3. เครื่องแยกฝุ่น Rappers เครื่องแยกฝุ่นเอาไว้แยกฝุ่นออกจากแผ่นเก็บ
4. ถังพัก Hopper

ข้อควรพิจารณาความปลอดภัยของเครื่อง ESP

1. ผู้ควบคุมต้องได้รับการอบรมที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของเครื่องเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง
2. เครื่อง ESP ไม่สามารถทำงานได้หากมีก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิง(CO,CH4)หรือกระแสไฟฟ้าตก

8.1 ตรวจเช็คความพร้อมของ ESP ให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าไปใช้งาน




8.1.1 ปิดฝา Manhole ของ ESP





รูปแสดง ปิดฝา Manhole ของ ESP

8.1.2 ถอดถุงถุงใส่ผงถุงแดงให้ครบทุกตัวเพื่อถอดถุงแดง D1,D2,D3 ที่สับการวนมือแปลง TR1,TR2,TR3

เมื่อถอดถุงแดง D1,D2,D3





8.1.3 หน้าจอ D1,D2,D3 มา ON Breaker ของตู้ Thristor Control Panel 1.2.3



8.2 เริ่มต้นความพร้อมให้ับอุปกรณ์

8.2.1 ตรวจสอบ Main Breaker ของ MCC Panel ให้อยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งานพร้อมด้วย MCC และ DCS โดย

1. ตรวจสอบสถานะของสวิตช์ Main Incoming สถานะ On
2. ตรวจสอบสถานะของสวิตช์ Main Breaker Belt สถานะ On



รูปแสดง Main Breaker BELT MCC Panel


8.3 Start ESP Auxiliary ทั้งหมด

8.3.1 เลือก Auto Mode Sequen Start : Ash Belt BC3, Ash Belt BC2,Screw 2, Screw 1,APH RAV1, Screw 5,ESP RAV1, ESP RAV4, Screw 4,ESP RAV2, ESP RAV5, Screw 3,ESP RAV3, ESP RAV6 และ Submaerge Belt จะเดินตามลำดับ





รูปแสดง Auto Mode Sequen Start

8.3.2 เลือก Manual Mode Start : Ash Belt BC3, Submaerge Belt, Ash Belt BC2, Screw 2, Ash Belt BC1, Screw 1, APH RAV1, APH RAV1, Screw 5, ESP RAV1, ESP RAV4, Screw 4, ESP RAV2, ESP RAV5,Screw 3, ESP RAV3, ESP RAV6 เดินตามลำดับ





รูปแสดง Manual Mode Sequen Start

8.3.3 Start Hopper heater ทั้ง 6 ตัว ให้เลือกไปที่เลข 1 MCC ก่อน Start Up Boiler 4 ชั่วโมง





รูปแสดง Hopper heater

8.3.4 Start Purge air fan ให้เลือกเลข 4 DCS , Purge air heater ให้เลือกเลข 1 MCC ก่อน Start Up Boiler 4 ชั่วโมง



รูปแสดง Purge air fan , Purge air heater



8.3.5 Hopper vibrator เข้าโหมด AUTO



รูปแสดง Hopper vibrator

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมใช้เฉพาะงานของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด (KBSPP) เท่านั้น
 ภายใต้อำนาจหรือพิมพ์เขียวหรือข้อมูลปฏิบัติงานขั้นต้นเท่านั้น P-DC-01


8.3.6 Start Rapper เข้าโหมด AUTO



รูปแสดง Start Rapper

8.4 Start ESP

8.4.1 เช็ค Air Heater Outlet Gas Temp TT 111 ให้เกิน 130 องศาเซลเซียส



รูปแสดง Air Heater Outlet Gas Temp

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมใช้เฉพาะงานของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด (KBSPP) เท่านั้น
 ภายใต้อำนาจหรือพิมพ์เขียวหรือข้อมูลปฏิบัติงานขั้นต้นเท่านั้น P-DC-01

9.เอกสารอ้างอิง/บันทึก:

[illegible]

ภาคผนวก 12ข

แผนการปลูกต้นไม้ของโครงการ

หมายเหตุ : ปลาก้นไม้ 40,490 ตัน ดำเนินการปลากแล้ว 17,800 คงเหลือ 22,690 โดยปลากเฉลี่ยปีละ 5,673 ตัน

หมายเหตุ : ปลาก้นไม้ 40,490 ตัน ดำเนินการปลากแล้ว 17,800 คงเหลือ 22,690 โดยปลากเฉลี่ยปีละ 5,673 ตัน

ภาคผนวก 13ข

บันทึกการตรวจสอบระบบสายพานลำเลียง



IKBS

บันทึกผลการปฏิบัติงาน KRSIP

Record data operation									
Time		10.00	16.00	22.00	5.00	11.00	17.00	23.00	5.00
CV-1	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-1	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-2	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-2	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-3	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-3	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-4	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-4	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-5	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-5	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-6	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-6	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-7	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-7	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-8	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-8	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-9	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-9	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-10	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-10	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-11	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-11	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-12	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-12	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-13	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-13	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-14	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-14	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-15	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-15	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-16	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-16	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-17	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-17	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-18	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-18	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-19	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-19	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-20	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-20	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-21	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-21	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-22	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-22	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-23	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-23	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-24	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-24	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-25	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-25	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-26	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-26	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-27	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-27	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-28	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-28	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-29	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-29	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-30	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-30	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-31	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-31	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-32	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-32	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-33	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-33	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-34	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-34	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-35	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-35	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-36	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-36	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-37	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-37	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bearing		OK	OK	OK	OK				

Remark	Night Shift	Morning Shift
		<i>DW</i>
Rec'd Name	Night Shift	Morning Shift
		<i>B</i>
Check By		

[illegible]

Remark: _____
 Record Name: _____
 Check By: _____
 Night Shift: _____
 Night Shift: _____
 Morning Shift: _____
 Morning Shift: _____



บันทึกข้อมูลการเดินเครื่อง

09/12/23-01

Record data operation		08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	00:00
CV-1	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-2	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-3	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-4	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-5	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Remark: _____
Record Name: _____
Check By: _____
Night Shift: _____
Morning Shift: _____



บันทึกข้อมูลการเดินเครื่อง

09/12/23-01


Record data operation		08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	00:00
CV-1	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-2	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-3	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-4	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CV-5	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Roller	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Lube oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chain	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Remark: _____
Record Name: _____
Check By: _____
Night Shift: _____
Morning Shift: _____

Record data operation										14-1-15		15-1-17		16-1-17		17-1-17		18-1-17		19-1-17		20-1-17		21-1-17		22-1-17		23-1-17		24-1-17		25-1-17		26-1-17		27-1-17		28-1-17		29-1-17		30-1-17		31-1-17		1-2-17		2-2-17		3-2-17		4-2-17		5-2-17		6-2-17		7-2-17		8-2-17		9-2-17		10-2-17		11-2-17		12-2-17		13-2-17		14-2-17		15-2-17		16-2-17		17-2-17		18-2-17		19-2-17		20-2-17		21-2-17		22-2-17		23-2-17		24-2-17		25-2-17		26-2-17		27-2-17		28-2-17		29-2-17		30-2-17		31-2-17		1-3-17		2-3-17		3-3-17		4-3-17		5-3-17		6-3-17		7-3-17		8-3-17		9-3-17		10-3-17		11-3-17		12-3-17		13-3-17		14-3-17		15-3-17		16-3-17		17-3-17		18-3-17		19-3-17		20-3-17		21-3-17		22-3-17		23-3-17		24-3-17		25-3-17		26-3-17		27-3-17		28-3-17		29-3-17		30-3-17		31-3-17		1-4-17		2-4-17		3-4-17		4-4-17		5-4-17		6-4-17		7-4-17		8-4-17		9-4-17		10-4-17		11-4-17		12-4-17		13-4-17		14-4-17		15-4-17		16-4-17		17-4-17		18-4-17		19-4-17		20-4-17		21-4-17		22-4-17		23-4-17		24-4-17		25-4-17		26-4-17		27-4-17		28-4-17		29-4-17		30-4-17		31-4-17		1-5-17		2-5-17		3-5-17		4-5-17		5-5-17		6-5-17		7-5-17		8-5-17		9-5-17		10-5-17		11-5-17		12-5-17		13-5-17		14-5-17		15-5-17		16-5-17		17-5-17		18-5-17		19-5-17		20-5-17		21-5-17		22-5-17		23-5-17		24-5-17		25-5-17		26-5-17		27-5-17		28-5-17		29-5-17		30-5-17		31-5-17		1-6-17		2-6-17		3-6-17		4-6-17		5-6-17		6-6-17		7-6-17		8-6-17		9-6-17		10-6-17		11-6-17		12-6-17		13-6-17		14-6-17		15-6-17		16-6-17		17-6-17		18-6-17		19-6-17		20-6-17		21-6-17		22-6-17		23-6-17		24-6-17		25-6-17		26-6-17		27-6-17		28-6-17		29-6-17		30-6-17		31-6-17		1-7-17		2-7-17		3-7-17		4-7-17		5-7-17		6-7-17		7-7-17		8-7-17		9-7-17		10-7-17		11-7-17		12-7-17		13-7-17		14-7-17		15-7-17		16-7-17		17-7-17		18-7-17		19-7-17		20-7-17		21-7-17		22-7-17		23-7-17		24-7-17		25-7-17		26-7-17		27-7-17		28-7-17		29-7-17		30-7-17		31-7-17		1-8-17		2-8-17		3-8-17		4-8-17		5-8-17		6-8-17		7-8-17		8-8-17		9-8-17		10-8-17		11-8-17		12-8-17		13-8-17		14-8-17		15-8-17		16-8-17		17-8-17		18-8-17		19-8-17		20-8-17		21-8-17		22-8-17		23-8-17		24-8-17		25-8-17		26-8-17		27-8-17		28-8-17		29-8-17		30-8-17		31-8-17		1-9-17		2-9-17		3-9-17		4-9-17		5-9-17		6-9-17		7-9-17		8-9-17		9-9-17		10-9-17		11-9-17		12-9-17		13-9-17		14-9-17		15-9-17		16-9-17		17-9-17		18-9-17		19-9-17		20-9-17		21-9-17		22-9-17		23-9-17		24-9-17		25-9-17		26-9-17		27-9-17		28-9-17		29-9-17		30-9-17		31-9-17		1-10-17		2-10-17		3-10-17		4-10-17		5-10-17		6-10-17		7-10-17		8-10-17		9-10-17		10-10-17		11-10-17		12-10-17		13-10-17		14-10-17		15-10-17		16-10-17		17-10-17		18-10-17		19-10-17		20-10-17		21-10-17		22-10-17		23-10-17		24-10-17		25-10-17		26-10-17		27-10-17		28-10-17		29-10-17		30-10-17		31-10-17		1-11-17		2-11-17		3-11-17		4-11-17		5-11-17		6-11-17		7-11-17		8-11-17		9-11-17		10-11-17		11-11-17		12-11-17		13-11-17		14-11-17		15-11-17		16-11-17		17-11-17		18-11-17		19-11-17		20-11-17		21-11-17		22-11-17		23-11-17		24-11-17		25-11-17		26-11-17		27-11-17		28-11-17		29-11-17		30-11-17		31-11-17		1-12-17		2-12-17		3-12-17		4-12-17		5-12-17		6-12-17		7-12-17		8-12-17		9-12-17		10-12-17		11-12-17		12-12-17		13-12-17		14-12-17		15-12-17		16-12-17		17-12-17		18-12-17		19-12-17		20-12-17		21-12-17		22-12-17		23-12-17		24-12-17		25-12-17		26-12-17		27-12-17		28-12-17		29-12-17		30-12-17		31-12-17		1-1-18		2-1-18		3-1-18		4-1-18		5-1-18		6-1-18		7-1-18		8-1-18		9-1-18		10-1-18		11-1-18		12-1-18		13-1-18		14-1-18		15-1-18		16-1-18		17-1-18		18-1-18		19-1-18		20-1-18		21-1-18		22-1-18		23-1-18		24-1-18		25-1-18		26-1-18		27-1-18		28-1-18		29-1-18		30-1-18		31-1-18		1-2-18		2-2-18		3-2-18		4-2-18		5-2-18		6-2-18		7-2-18		8-2-18		9-2-18		10-2-18		11-2-18		12-2-18		13-2-18		14-2-18		15-2-18		16-2-18		17-2-18		18-2-18		19-2-18		20-2-18		21-2-18		22-2-18		23-2-18		24-2-18		25-2-18		26-2-18		27-2-18		28-2-18		29-2-18		30-2-18		31-2-18		1-3-18		2-3-18		3-3-18		4-3-18		5-3-18		6-3-18		7-3-18		8-3-18		9-3-18		10-3-18		11-3-18		12-3-18		13-3-18		14-3-18		15-3-18		16-3-18		17-3-18		18-3-18		19-3-18		20-3-18		21-3-18		22-3-18		23-3-18		24-3-18		25-3-18		26-3-18		27-3-18		28-3-18		29-3-18		30-3-18		31-3-18		1-4-18		2-4-18		3-4-18		4-4-18		5-4-18		6-4-18		7-4-18		8-4-18		9-4-18		10-4-18		11-4-18		12-4-18		13-4-18		14-4-18		15-4-18		16-4-18		17-4-18		18-4-18		19-4-18		20-4-18		21-4-18		22-4-18		23-4-18		24-4-18		25-4-18		26-4-18		27-4-18		28-4-18		29-4-18		30-4-18		31-4-18		1-5-18		2-5-18		3-5-18		4-5-18		5-5-18		6-5-18		7-5-18		8-5-18		9-5-18		10-5-18		11-5-18		12-5-18		13-5-18		14-5-18		15-5-18		16-5-18		17-5-18		18-5-18		19-5-18		20-5-18		21-5-18		22-5-18		23-5-18		24-5-18		25-5-18		26-5-18		27-5-18		28-5-18		29-5-18		30-5-18		31-5-18		1-6-18		2-6-18		3-6-18		4-6-18		5-6-18		6-6-18		7-6-18		8-6-18		9-6-18		10-6-18		11-6-18		12-6-18		13-6-18		14-6-18		15-6-18		16-6-18		17-6-18		18-6-18		19-6-18		20-6-18		21-6-18		22-6-18		23-6-18		24-6-18		25-6-18		26-6-18		27-6-18		28-6-18		29-6-18		30-6-18		31-6-18		1-7-18		2-7-18		3-7-18		4-7-18		5-7-18		6-7-18		7-7-18		8-7-18		9-7-18		10-7-18		11-7-18		12-7-18		13-7-18		14-7-18		15-7-18		16-7-18		17-7-18		18-7-18		19-7-18		20-7-18		21-7-18		22-7-18		23-7-18		24-7-18		25-7-18		26-7-18		27-7-18		28-7-18		29-7-18		30-7-18		31-7-18		1-8-18		2-8-18		3-8-18		4-8-18		5-8-18		6-8-18		7-8-18		8-8-18		9-8-18		10-8-18		11-8-18		12-8-18		13-8-18		14-8-18		15-8-18		16-8-18		17-8-18		18-8-18		19-8-18		20-8-18		21-8-18		22-8-18		23-8-18		24-8-18		25-8-18		26-8-18		27-8-18		28-8-18		29-8-18		30-8-18		31-8-18		1-9-18		2-9-18		3-9-18		4-9-18		5-9-18		6-9-18		7-9-18		8-9-18		9-9-18		10-9-18		11-9-18		12-9-18		13-9-18		14-9-18		15-9-18		16-9-18		17-9-18		18-9-18		19-9-18		20-9-18		21-9-18		22-9-18		23-9-18		24-9-18		25-9-18		26-9-18		27-9-18		28-9-18		29-9-18		30-9-18		31-9-18		1-10-18		2-10-18		3-10-18		4-10-18		5-10-18		6-10-18		7-10-18		8-10-18		9-10-18		10-10-18		11-10-18		12-10-18		13-10-18		14-10-18		15-10-18		16-10-18		17-10-18		18-10-18		19-10-18		20-10-18		21-10-18		22-10-18		23-10-18		24-10-18		25-10-18		26-10-18		27-10-18		28-10-18		29-10-18		30-10-18		31-10-18		1-11-18		2-11-18		3-11-18		4-11-18		5-11-18		6-11-18		7-11-18		8-11-18		9-11-18		10-11-18		11-11-18		12-11-18		13-11-18		14-11-18		15-11-18		16-11-18		17-11-18		18-11-18		19-11-18		20-11-18		21-11-18		22-11-18		23-11-18		24-11-18		25-11-18		26-11-18		27-11-18		28-11-18		29-11-18		30-11-18		31-11-18		1-12-18		2-12-18		3-12-18		4-12-18		5-12-18		6-12-18		7-12-18		8-12-18		9-12-18		10-12-18		11-12-18		12-12-18		13-12-18		14-12-18		15-12-18		16-12-18		17-12-18		18-12-18		19-12-18		20-12-18		21-12-18		22-12-18		23-12-18		24-12-18		25-12-18		26-12-18		27-12-18		28-12-18		29-12-18		30-12-18		31-12-18		1-1-19		2-1-19		3-1-19		4-1-19		5-1-19		6-1-19		7-1-19		8-1-19		9-1-19		10-1-19		11-1-19		12-1-19		13-1-19		14-1-19		15-1-19		16-1-19		17-1-19		18-1-19		19-1-19		20-1-19		21-1-19		22-1-19		23-1-19		24-1-19		25-1-19		26-1-19		27-1-19		28-1-19		29-1-19		30-1-19		31-1-19		1-2-19		2-2-19		3-2-19		4-2-19		5-2-19		6-2-19		7-2-19		8-2-19		9-2-19		10-2-19		11-2-19		12-2-19		13-2-19		14-2-19		15-2-19		16-2-19		17-2-19		18-2-19		19-2-19		20-2-19		21-2-19		22-2-19		23-2-19		24-2-19		25-2-19		26-2-19		27-2-19		28-2-19		29-2-19		30-2-19		31-2-19		1-3-19		2-3-19		3-3-19		4-3-19		5-3-19		6-3-19		7-3-19		8-3-19		9-3-19		10-3-19		11-3-19		12-3-19		13-3-19		14-3-19		15-3-19		16-3-19		17-3-19		18-3-19		19-3-19		20-3-19		21-3-19		22-3-19		23-3-19		24-3-19		25-3-19		26-3-19		27-3-19		28-3-19		29-3-19		30-3-19		31-3-19		1-4-19		2-4-19		3-4-19		4-4-19	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

ภาคผนวก 14ข

เอกสารการจัดทำเส้นระดับเสียง (Noise Contour)



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1-6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979


TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด Report No. : 0061/2022/1-2
Project : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) Report Date : January 20, 2022
Address : เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 บ้านมอดินแดง ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสี่คัว จังหวัดนครราชสีมา 30140 Sampling Date : January 10, 2022
Contact : คุณธีรวัศ มีชื่น Type of Sample : Noise Contour
Job No. : S640125/Dec/1

อาคาร Boiler											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		10/01/22	Lmax			10/01/22	Lmax			10/01/22	Lmax
1.	A1	72.4	75.6	33.	C1	73.3	74.2	65.	E1	76.1	81.3
2.	A2	71.0	73.3	34.	C2	79.2	83.0	66.	E2	76.5	80.1
3.	A3	71.6	72.8	35.	C3	75.8	80.4	67.	E3	74.1	81.6
4.	A4	70.8	71.9	36.	C4	76.2	79.1	68.	E4	82.6	85.8
5.	A5	71.5	74.7	37.	C5	77.8	81.2	69.	E5	82.0	84.2
6.	A6	72.5	75.8	38.	C6	78.1	82.7	70.	E6	76.6	78.5
7.	A7	72.8	76.9	39.	C7	77.7	84.4	71.	E7	74.1	76.8
8.	A8	71.9	73.0	40.	C8	79.0	83.3	72.	E8	83.2	85.2
9.	A9	71.1	72.4	41.	C9	79.0	81.2	73.	E9	81.8	83.3
10.	A10	73.2	76.4	42.	C10	81.0	88.9	74.	E10	81.8	82.5
11.	A11	73.1	79.5	43.	C11	81.7	95.2	75.	E11	81.5	83.0
12.	A12	73.5	77.8	44.	C12	81.6	95.1	76.	E12	80.6	81.9
13.	A13	74.9	81.2	45.	C13	80.0	86.1	77.	E13	81.9	85.6
14.	A14	73.8	76.0	46.	C14	78.2	82.4	78.	E14	83.8	87.7
15.	A15	74.4	79.9	47.	C15	77.6	84.8	79.	E15	76.2	79.6
16.	A16	74.5	78.8	48.	C16	77.2	80.1	80.	E16	75.1	77.2
17.	B1	74.7	78.7	49.	D1	72.0	78.6	81.	F1	79.9	80.3
18.	B2	73.4	75.0	50.	D2	80.7	84.7	82.	F2	79.7	83.9
19.	B3	75.5	76.9	51.	D3	80.2	82.3	83.	F3	80.8	84.9
20.	B4	75.6	76.4	52.	D4	78.1	81.5	84.	F4	79.3	81.4
21.	B5	75.8	76.6	53.	D5	77.1	79.7	85.	F5	80.2	82.3
22.	B6	77.5	78.1	54.	D6	77.9	84.2	86.	F6	81.0	82.4
23.	B7	77.2	78.4	55.	D7	78.6	80.7	87.	F7	80.8	82.5
24.	B8	76.5	77.6	56.	D8	80.5	88.6	88.	F8	82.0	84.5
25.	B9	78.5	79.5	57.	D9	82.1	86.0	89.	F9	82.1	84.6
26.	B10	79.1	80.2	58.	D10	82.6	84.1	90.	F10	82.3	85.3
27.	B11	77.3	78.7	59.	D11	82.9	84.4	91.	F11	80.1	83.0
28.	B12	76.0	77.5	60.	D12	83.6	85.8	92.	F12	81.1	82.6
29.	B13	75.0	76.2	61.	D13	83.5	85.9	93.	F13	81.5	83.7
30.	B14	76.4	76.9	62.	D14	79.2	83.2	94.	F14	81.6	83.1
31.	B15	75.7	77.1	63.	D15	78.3	83.6	95.	F15	80.0	82.0
32.	B16	76.4	78.2	64.	D16	77.3	79.6	96.	F16	80.9	87.3

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979


TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 บ้านมอดินแดง ตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Contact : คุณธีรพงศ์ มีขึ้น
Job No. : S640125/Dec/1

Report No. : 0061/2022/2-2
Report Date : January 20, 2022
Sampling Date : January 11, 2022
Type of Sample : Noise Contour

อาคาร Turbine											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		11/01/22	Leq			11/01/22	Leq			11/01/22	Leq
1.	A1	83.8	84.1	15.	C1	82.9	83.3	29.	E1	83.1	83.4
2.	A2	85.2	85.6	16.	C2	84.0	84.7	30.	E2	84.3	84.1
3.	A3	87.7	88.6	17.	C3	84.5	84.9	31.	E3	85.9	86.5
4.	A4	89.5	90.5	18.	C4	85.7	88.9	32.	E4	88.7	89.1
5.	A5	90.4	90.8	19.	C5	87.8	88.2	33.	E5	88.0	88.2
6.	A6	90.8	91.1	20.	C6	89.8	90.1	34.	E6	86.9	87.2
7.	A7	92.5	92.9	21.	C7	90.4	90.8	35.	E7	86.5	87.2
8.	B1	81.0	81.7	22.	D1	83.4	83.9				
9.	B2	82.9	83.2	23.	D2	84.6	85.0				
10.	B3	84.8	88.1	24.	D3	85.6	85.9				
11.	B4	87.0	88.4	25.	D4	88.0	89.1				
12.	B5	90.4	90.7	26.	D5	87.9	88.3				
13.	B6	91.5	91.9	27.	D6	87.1	87.4				
14.	B7	93.2	93.7	28.	D7	87.0	87.3				

Wannasiri S
Wannasiri Suriyawong




Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL


PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

อาคาร Boiler




PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

รูปที่ 1 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณอาคาร Boiler




รูปที่ 2 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณอาคาร Boiler

FIRE PROTECTION LEVEL OF



รูปที่ 3 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณอาคาร Turbine



ภาคผนวก 15ข


โครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม

ชื่อเอกสาร : นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Policy)


บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิต น้ำตาลทราย มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การทำงานซึ่งสัมผัสเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมง การทำงานโดยมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯจึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ และได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กร ได้ทำข้อตกลงเพื่อให้สนับสนุนในด้านการอนุรักษ์การได้ยิน
2. บริษัทฯ จะดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดัง เฝ้าระวังการได้ยินและพร้อมที่จะดำเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายพร้อมสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนำไปปฏิบัติ
3. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่อง บุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสม และเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์การได้ยินที่จัดทำขึ้นในองค์กร
4. ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ
5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562




ประธานกรรมการบริหาร

ภาคผนวก 16ข

เอกสารการอบรมพนักงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย





ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 (นครราชสีมา)


ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า



ได้ผ่านการอบรมของช่วงปีใหม่ ปี ๒๕๖๗ อบรม SAFETY ฟรี ๑๐,๐๐๐ คน
หลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และการขอความช่วยเหลือ
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระยะเวลาอบรม ๓ ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


(นายประสิทธิ์ นิยมแก้ว)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ


(นางสาวบุชา ขาญประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓

ภาคผนวก 17ข

หนังสือแจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร ประจำปี 2566/2567





ที่ สค. 210 /2566

27 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งทดลองเครื่องจักร

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านใหม่ลำโง ตำบลลาดบัวขาว

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลสัสดี จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเริ่มทำการทดลองเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้จะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ


เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้ จึงเรียนมาขอร้องท่านเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่รอบท่านได้ทราบล่วงหน้าจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทางโรงงานน้ำตาลสัสดีต้องขออภัยมายังท่านเป็นอย่างสูงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน



ที่ สค. 205 /2566

27 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งทดลองเครื่องจักร

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านทรัพย์สมบูรณ์พัฒนา ตำบลหนองหญ้าขาว

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลสัสดี จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเริ่มทำการทดลองเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้จะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ


เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้ จึงเรียนมาขอร้องท่านเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่รอบท่านได้ทราบล่วงหน้าจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทางโรงงานน้ำตาลสัสดีต้องขออภัยมายังท่านเป็นอย่างสูงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน



บริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 010755300191

สำนักงานใหญ่ : 5 ถนนสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (662) 725 4877
โรงงานน้ำตาลบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลระหาน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร 30250 โทรศัพท์ (664) 448 338 โทรสาร (664) 448 500
โรงงานน้ำตาลสัสดี : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อําเภอสัสดี จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ (6644) 001 888

Khorburi Sugar Public Company Limited Registration No.010755300191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877

Khorburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorathin-Hin Khorburi Nakhonachasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500

Sashee Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Kluao Sashee Nakhonachasima 30140 Tel (6644) 001 888

บริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 010755300191


สำนักงานใหญ่ : 5 ถนนสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (662) 725 4877
โรงงานน้ำตาลบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลระหาน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร 30250 โทรศัพท์ (664) 448 338 โทรสาร (664) 448 500
โรงงานน้ำตาลสัสดี : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อําเภอสัสดี จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ (6644) 001 888

Khorburi Sugar Public Company Limited Registration No.010755300191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877

Khorburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorathin-Hin Khorburi Nakhonachasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500

Sashee Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Kluao Sashee Nakhonachasima 30140 Tel (6644) 001 888



เรื่อง แรงทดลองเครื่องจักร

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลสีบัว จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการหีบอัดใบจะจำแนกการ
ผลิตร 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยเริ่มทำการ
ทดลองหีบอัดจักรตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จึงกาทดลองเครื่องจักรในครั้งจึงมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วง ๆ


เพื่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองเครื่องจักรไครน์นี้ จึงริบมาซึ่งท่านเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ของท่านได้ทราบล่วงหน้าจึงเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทางโรงงานน้ำตาลเคทีดีต้องขออภัยมาซึ่งท่านเป็นอย่างสูงซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ชุมชนในครั้งนั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

1007

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

10-76850-100

[illegible]

เรื่อง แจ้งทอดลงเครื่องจักร

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านใหม่ กม.9 ตำบลดงน้อย

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลสีกว จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเอื้อยประจําฤดูกาล
ผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 โดยจะเริ่มทำการ
ทดลองเครื่องจักรตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้จะมีผลผลิตเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ

เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองครั้งนี้ จึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบ และขอความ
อนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ของท่านได้ทราบล่วงหน้าจึงเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง ทางโรงงานน้ำตาลสีตังค์ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

1

ผู้ช่วยผู้อำนวยการงาน

รับเอกสารแล้ว
 ลงชื่อ: สิงหนัด
 วันที่: 31.1.2561

บริษัท นัสตาลูรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 010753000191
 สำนักงานใหญ่ 5 ถนนสุขุมวิท 57 แขวงคลองเตยใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (662) 725 4077
 โรงงานอุตสาหกรรม 289 หมู่ 13 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (6644) 448 338 โทรสาร (6644) 448 500
 โรงงานอุตสาหกรรม : 168 หมู่ 6 อำเภอหนองพาว จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม 30140 โทรศัพท์ (6644) 001 889

Khonruy Sugar Public Company Ltd. Registration No.01053000191
 Head office : 5 Sukhumvit 57, Klongtoey New, Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877
 Khonruy Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorachin-En Khonruy Nakhonachasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500
 Khonruy Sugar Factory : 168 Moo 6 Neng Ya Kaseo Sakhon Nakhonachasima 30140 Tel (6644) 001 889



ที่ สด. 218 /2566

27 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งทดลองเครื่องจักร

เรียน นายอำพลสัต์

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลสัต์ จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการหีบอัดประจุดูการผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเริ่มทำการทดลองเครื่องจักรตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้จะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้ จึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ของท่านได้ทราบล่วงหน้าจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทางโรงงานน้ำตาลสัต์จะต้องขอภัยมายังท่านเป็นอย่างสูงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

รับเอกสารแล้ว
วันที่ 31 / ๓.๑๒ / ๒๕๖๖
หน้า ๑

บริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 010755500191

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725-4888 โทรสาร (662) 725-4877
โรงงานน้ำตาลบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลกระเจ็ด ต.บ้านดงบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (6644) 448-338 โทรสาร (6644) 448-500
โรงงานน้ำตาลบุรี : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ (6644) 001-888

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.010755500191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725-4888 Fax (662) 725-4877
Khonburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorakha Hin Khonburi Nakornachaisima 30250 Tel (6644) 448-338 Fax (6644) 448-500
Sihho Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khao Sihho Nakornachaisima 30140 Tel (6644) 001-888



ที่ สด. 214 /2566

27 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งทดลองเครื่องจักร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลสัต์ จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการหีบอัดประจุดูการผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเริ่มทำการทดลองเครื่องจักรตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้จะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ


เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้ จึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ของท่านได้ทราบล่วงหน้าจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทางโรงงานน้ำตาลสัต์จะต้องขอภัยมายังท่านเป็นอย่างสูงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

รับเอกสารแล้ว
วันที่ ๑๔ / ๑๒ / ๒๕๖๖
หน้า ๑



เรื่อง แรงกดดันของเครื่องจักร

เรียน ท่านผู้บังคับบัญชา

ด้วยทางโรงเรียนน้ำตาดาสีขาว จะทำการทดลองหรือจักรงเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ปอัยประจำดูการ
ผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเริ่มทำการ
ทดลองหรือจักรงตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกาทดลองหรือจักรงในวันนั้นจะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ

เพื่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองเครื่องจักรไครน์นี้ จึงเตรียมกำลังฟันทันเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ของท่านได้ทราบล่วงหน้าจนกว่าจะได้พบกันเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทางวังนางน้ำตดเลี้ยวต้องขออภัยท่านเป็นอย่างสูงทั้งก่อให้เกิดเสียด้วยรักภวชุมชนในครั้งนี้นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รับเอกสารแล้ว


บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191

สำนักงานใหญ่ : 5 รอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4088 โทรสาร (662) 725 4077
โรงงานจำหน่ายสารสี : 209 หมู่ที่ 13 ตำบลชะเอมสี อำเภอห้วยไร่ จังหวัดน่าน 55120 โทรศัพท์ (664) 448 338 โทรสาร (664) 448 500
โรงงานแม่เหล็กสีผิว : 169 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ (0544) 231 980

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000191

Head office : 6 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4898 Fax (662) 725 4877

Kronburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorakha-Hin Khonburi Naknonratchasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500
Sikhiro Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khan Sikhiro Naknonratchasima 20140 Tel (6644) 001 998



เรื่อง แต่งทดลองเครื่องจักร

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองน่าน ตำบลหนองบัวขาว

ด้วยทางโรงพยาบาลสัตว์ จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่น้อยประจำดูการ
ผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเริ่มทำการ
ทดลองเครื่องจักรทั้งเครื่องที่ 1 และ 2 นั้นจะเริ่มต้นผลิตขึ้นในช่วง ๆ

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองครั้งนี้ จึงเตรียมงบประมาณเพื่อทราบ และขอความ
อนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวหากให้กลุ่มสนใจได้ทราบล่วงหน้าจึงเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง ทางโรงเรียนวัดสาลีคณาลัยขอขอบคุณท่านในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รับเอกสารแล้ว

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 010/533030191

สำนักงานใหญ่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 652-7795 โทรสาร 652-7407
 สำนักงานสาขาบุรี 289 หมู่ที่ 13 ตำบลชะรอยัน อำเภอบางขัน จังหวัดยะลา 90250 โทรศัพท์ 655-441 442 438 โทรสาร 655-441 448 500
 สำนักงานพัลลภคีรี 168 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผวยจากร อำเภอสิเกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 86441 โทรศัพท์ 654-1001 โทรสาร 654-1002

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000131

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nuee WaHana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4828 Fax (662) 725 4877

Khronburi Sugar Factory 269 Moo 13 Jorakhe-Pin Khronburi Nakhonratchasima 50250 Tel (6644) 448 339 Fax (6644) 449 300
Sikho Sugar Factory 168 Moo 6 Nong Ya Khas Sikho Nakhonratchasima 30140 Tel (6644) 200 888



ที่ ลค. 206 /2566

27 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งทดลองเครื่องจักร

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านรั้วชุมพล ตำบลหนองหญ้าขาว

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลสีบัว จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเริ่มทำการทดลองเครื่องจักรตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้จะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้ จึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่รอบท่านได้ทราบล่วงหน้าจึงเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทางโรงงานน้ำตาลสีบัวต้องขออภัยมายังท่านเป็นอย่างสูงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ *[Signature]*
วันที่ 31/10/66

บริษัท น้ำตาลสีบัว จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191
สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุรินทร์ 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (662) 725 4877
โรงงานน้ำตาลสีบัว : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลละหานใต้ อำเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (6644) 448 338 โทรสาร (6644) 448 500
โรงงานน้ำตาลสีบัว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคู อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ (6644) 001 888
Khorburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000191
Head office : 5 Soi Sukhumvit 57, Klongton Nua Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877
Khorburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jongsakul-in Khorburi Nakhonwachana 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500
Sibho Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khor Sibho Nakhonwachana 30140 Tel (6644) 001 888



ที่ ลค. 201 /2566

27 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งทดลองเครื่องจักร

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านขมิ้นแดง ตำบลหนองหญ้าขาว

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลสีบัว จะทำการทดลองเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิต 2566/67 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเริ่มทำการทดลองเครื่องจักรตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้จะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในการทดลองเครื่องจักรในครั้งนี้ จึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่รอบท่านได้ทราบล่วงหน้าจึงเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทางโรงงานน้ำตาลสีบัวต้องขออภัยมายังท่านเป็นอย่างสูงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ *[Signature]*
วันที่ 31/10/66

ภาคผนวก 18ข

ปริมาณการสูบน้ำและหนังสือแจ้งโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาลำตะคองฯ





ที่ สค. 122/2567

เขียนที่ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขออนุญาตเริ่มสูบน้ำปี 2567 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสืออนุญาตใช้น้ำ ผย.32 ที่ สด.อญ. 004 / 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

2. มาตรการในการสูบน้ำดิบและแผนการสูบน้ำจากลำตะคอง

3. รายงานผลการดำเนินการสูบน้ำจากลำตะคองปี 2566

ด้วยบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) สาขา โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว จะขออนุญาตเริ่มสูบน้ำปี 2567 โดยมีแผนขอเริ่มสูบน้ำเป็นไปตามกรอบของการอนุญาตในช่วงฤดูน้ำหลาก (เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม) ตามหนังสืออนุญาตใช้น้ำ (ผย.32) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1


ทางบริษัทฯ จึงจะขอเริ่มสูบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และปฏิบัติตามมาตรการ EIA และระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)


สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (662) 725 4877 ทะเบียนเลขที่ 010755300019

โรงงาน : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอบางกรวย จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (6644) 448 338 โทรสาร (6644) 448 500

Khonburi Sugar Public Company Limited

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877 Registration No 010755300019

Factory : 289 Moo 13 Jarake-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500



วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะดอง

ด้วยบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) สาขา โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว ได้ขออนุญาตเริ่มสูบใช้น้ำปี 2566 โดยมีแผนขอเริ่มสูบใช้น้ำเป็นไปตามกรอบของการอนุญาตในช่วงฤดูน้ำหลากเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ของทุกปี ตามหนังสืออนุญาตใช้น้ำ (ผย.32)

บัดนี้ทางบริษัทฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินการสูบน้ำจากลำตะคองปี 2566 ดังนี้

เดือน	ปริมาณสูบน้ำใช้ (ลูกบาศก์เมตร)
พฤษภาคม 2566	34,508
มิถุนายน 2566	44,340
กรกฎาคม 2566	235,452
สิงหาคม 2566	149,738
กันยายน 2566	524
ตุลาคม 2566	0
รวม	464,562

ทั้งนี้การสูบน้ำจากลำตะคองไม่เกินตามที่ได้รับอนุญาตใช้น้ำ (ผย.32)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)..

รองผู้จัดการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า (สีแก้ว)

1950

Wharfedale Sugar Food & Confectionery Limited



เล่มที่ 1452

เลขที่ 34

ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาณน้ำ

รายการ ส่งน้ำและติดตั้งมาตรวัดเขตชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566ผู้ใช้น้ำ อ. ให้อุบลรัตน์ ลำกัต <ชาวชน>

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ

อยู่ผู้ใช้น้ำ บ้านเลขที่ 163 ซ. 6 ถนนตำบล บ้านจวนน้ำขาว อำเภอ ศีร์ษะ จังหวัด นครราชสีมาเขตชลประทานประจำเดือน พฤษภาคม 2566ครบกำหนดชำระ 10 มิถุนายน 2566

ชดเชยนี้		ชดเชยก่อน		จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)	ค่าชลประทานเดือนนี้	ค่าชลประทานชำระ	จำนวนเงินรวม
วัน เดือน ปี	เลขใบชดเชย	วัน เดือน ปี	เลขใบชดเชย				
10 พ.ค. 66	1164318	27 เม.ย. 66	1129810	34508	17,254.00	-	17,254.00
ลดภาระชำระเงิน (ลงชื่อ) <u>พิศุทธิ์</u> <u>นายก อบจ.นครราชสีมา</u> <u>ผู้รับใบแจ้งหนี้</u>					1,207.78	-	1,207.78
สามารถชำระค่าชลประทานได้ โดยวิธีการตัดเงิน (ลงชื่อ) <u>อ. ให้อุบลรัตน์</u> <u>นายก อบจ.นครราชสีมา</u> <u>ผู้รับใบแจ้งหนี้</u>					18,461.78	-	18,461.78
หรือเงินสดจากบัญชีที่สำนักงานของโครงการชลประทาน (ลงชื่อ) <u>อ. ให้อุบลรัตน์</u> <u>นายก อบจ.นครราชสีมา</u> <u>ผู้รับใบแจ้งหนี้</u>							
หรือโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร							

แจ้งให้ เงินหมุนเวียน ในการชลประทาน โครงการ

ตรวจถูกต้องแล้ว

ธนกร ไทย

ประเภท เอกสาร เลขที่ 328-1-29562-9

ลงชื่อ

เมื่อ โอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ได้จัดส่งใบนำฝากเงิน 10 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการการชลประทานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 6 การปฏิบัติหน้าที่อื่น

11.001.08.64.150.



เล่มที่ 1452

เลขที่ **46**

ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ

โครงการ.....ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อ

เมฆชลประทาน กุระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผู้ชำนั บ. นั้ชทลลรปฐร ลักัด <นณทณ>

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ.....

อยู่ใช้น้ำ บ้านเลขที่ 168 หมู่ 6 ถนน.....

ตำบล.....ต.หนองทิว.....อำเภอ.....สหัส.....จังหวัด นครราชสีมา

เขตประทานประจำเดือน..... ๒๕๖๖

.....ครบกำหนดชำระ..... 10 กรกฎาคม 2566

จดครั้งนี้		จดครั้งก่อน		จำนวนหน่วยที่ข (ลูกบาศก์เมตร)	ค่าชลประทานเดือนนี้	ค่าชลประทานค้างชำระ	จำนวนเงินรวม
วัน เดือน ปี	เลขใบมาตร	วัน เดือน ปี	เลขใบมาตร				
9 มี.ค. 66	1208658	30 พ.ค. 66	1164318	44340	22,170.00	-	22,170.00
แนะนำการชำระเงิน (ลงชื่อ) นาย..... ผู้รับใบอนุญาต					1,551.90	-	1,551.90
สามารถชำระค่าชลประทานได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ (ลงชื่อ) รวม					23,721.90	-	23,721.90
พระเจษฎาธรินทร์ ที่สำนักงานของโครงการได้นักงาน เวลา เดือน ปี พ.ศ.							

กระโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร

สำนักวิจัยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการ.....

ธนาคาร.....สาขา.....

ประเภท... ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 323-1-29562-9

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วขอให้จัดส่งใบนำฝากเงินให้โครงการฯ ทางโทรสาร..... 044-242086

ตรวจถูกต้องแล้ว

คิงซอ.

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคิณฑ์และค่าปรับตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานว่าด้วยการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2547 หมวด 6 การปฏิบัติต่อผู้ค้ำประกัน

บ.001.08.64.150.

2,001, 08, 64, 150.



เล่มที่ 1500

เลขที่ 09

ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาณน้ำ

รายการ ค่าใช้หนี้ชลประทาน

เขตชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้รับน้ำ ข. ไชยกุลทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนผู้รับน้ำ

อยู่ผู้รับน้ำ บ้านเลขที่ 168 หมู่ 6 ถนน

ตำบล นนทบุรี

อำเภอ

จังหวัด นครราชสีมา

ชลประทานประจำเดือน

กรกฎาคม 2566

ครบกำหนดชำระ

10 สิงหาคม 2566

ลดหนี้		ลดหนี้ก่อน		จำนวนหน่วยที่จ่าย (ลูกบาศก์เมตร)	ค่าชลประทานเดือนนี้	ค่าชลประทานค้างชำระ	จำนวนเงินรวม
วัน เดือน ปี	เลขใบรายการ	วัน เดือน ปี	เลขใบรายการ				
ก.ค. 66	1454110	29 มี.ค. 66	1208658	235452	117,726.00	-	117,726.00
ลดหนี้การชำระหนี้ (ลงชื่อ) <u>จิรพงศ์</u> บก. ภายใน 7% <u>8,240.82</u>						-	8,240.82
สามารถชำระค่าชลประทานได้ โดยวิธีการตัดเงิน (ลงชื่อ) <u>จิรพงศ์</u> รวม <u>125,966.82</u>						-	125,966.82
กรณีเงินลดหนี้ที่ส่งมาของโครงการชลประทาน นนทบุรี - 16.30 น. พ.ศ. 2566							

ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการชลประทาน โครงการ

กรมชลประทาน

ธนาคาร

สาขา

สาขา

824-1-29562-9

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วขอให้แจ้งส่งใบแจ้งหนี้ให้โครงการชลประทาน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

จท.

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ้างทดแทนหนี้สินและค่าปรับตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการเงินทดแทนเงินเพื่อการชลประทานว่าด้วยการค้ำประกันเงินทดแทนเงินเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2547 หมวด 6 การปฏิบัติคดีผู้ค้ำประกัน

11.001.08.64.150.



1500

22

ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาณน้ำ

[illegible]

เมื่อประชาชน กระทรวงกลาโหมและสหกรณ์

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 166

ผู้จัดทำ : นายสุวิทย์ งามคำ (๒๕๔๖)

ព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

อยู่ใกล้กับ บ้านเลขที่ 168 ซ. 6 ถนน

WILL

生产责任制

အိမ်ထောင်

សំណើ ប្រឡង

ขอประทานพรจำเริญ..... วันที่ ๒๖/๖

ครบกำหนดชำระ 10 เดือน 1956

งวดวันที่		งวดวันที่ก่อน		จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)	ค่าชลประทานเดือนนี้	ค่าชลประทานค้างชำระ	จำนวนเงินรวม
วัน เดือน ปี	เลขใบอากร	วัน เดือน ปี	เลขใบอากร				
0 ต.ค. 66	1593848	26 ก.ค. 66	1444110	149738	74,869.00	-	74,869.00
ค่าเงินค่าเช่ารถ (ลงชื่อ) <i>นาย พงศธร ภาณุมาศ</i> ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% <i>สุวิทย์</i>				240.83	-	-	5,210.83
สามารถชำระค่าชลประทานได้ โดยวิธีการ (ลงชื่อ) <i>นาย พงศธร ภาณุมาศ</i> รวม				80,109.83	-	-	80,109.83
บทลงโทษ: กรณีไม่ชำระค่าชลประทานของโครงการ ปีนี้ ค่าปรับ 100 - 150 บาท พ.ศ. 2560							

[illegible]

အမျိုးသမီးများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်

【重要】

Team working under 323-1-29562-9

014-242086

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

पुनः प्रारम्भः



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กที่มีรายได้น้อยกว่า 10 ล้านบาท เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) ประจำปี 2564 โดยโครงการนี้จะมีขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค กรุงเทพมหานคร

1.001 DE 44 130



จท.รป.1

เล่มที่ 1500

เลขที่ 35

ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาณน้ำ

รายการ ส่งน้ำเข้าเขื่อนวชิราลงกรณเขตชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566ผู้ใช้น้ำ 1. บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ

อยู่ผู้ใช้น้ำ บ้านเลขที่ 169 หมู่ 6 ถนนตำบล หนองเต็งคำขาวอำเภอ สีคิ้วจังหวัด นครราชสีมาเขตชลประทานประจำเดือน กันยายน 2566ครบกำหนดชำระ 10 ตุลาคม 2566

งวดรับนี้		งวดรับก่อน		จำนวนหน่วยที่วัด (ลูกบาศก์เมตร)	ค่าชลประทานเดือนนี้	ค่าชลประทานค้างชำระ	จำนวนเงินรวม
รับ เดือน ปี	เลขใบบิล	รับ เดือน ปี	เลขใบบิล				
ธ.ค. 66	1593372	ธ.ค. 66	1593372	524	262.00	-	262.00
(ลงชื่อ) <u>เอกสิทธิ์ พงษ์ศิริ</u> <u>นายกเทศมนตรี</u>					18.34	-	18.34
(ลงชื่อ) <u>เอกสิทธิ์ พงษ์ศิริ</u> <u>นายกเทศมนตรี</u>					280.34	-	280.34

เขตชลประทาน

(ลงชื่อ)

เอกสิทธิ์ พงษ์ศิรินายกเทศมนตรี

สามารถชำระค่าชลประทานได้ โดยวิธีการต่อไปนี้

การเงินธนาคารหรือที่สำนักงานของโครงการในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 พ.ศ. 2566

หรือโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการชลประทาน โครงการ ...สาขา ... เลขที่บัญชี 323-1-29562-9ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 044-242086

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งใบนำฝากเงินให้โครงการ ทางไปรษณีย์

PAID

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าปรับตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการเงินลงทุนหมู่บ้านเพื่อการชลประทานว่าด้วยการค้ำเงินลงทุนหมู่บ้านเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2547 หมวด 6 การปฏิบัติหน้าที่เงิน

บ.001.08.64.190.



งท.ขป.06

เล่มที่ 1676

เลขที่ 01

ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาณน้ำ

โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาดำรงคลอง

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ชื่อผู้ใช้น้ำ ท. ไชยวณิชศรี ลำกืด <ทนาย>

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บ้านเลขที่ 168 หมู่ 6 ถนน

ตำบล นาเสนาะพิทา

อำเภอ วังเต

จังหวัด นครราชสีมา

ค่าชลประทานประจำเดือน มิถุนายน 2567

ครบกำหนดชำระ 10 กรกฎาคม 2567

จดครั้งนี้		จดครั้งก่อน		จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)	ค่าชลประทานเดือนนี้	ค่าชลประทานค้างชำระ	จำนวนเงินรวม
วัน เดือน ปี	เลขใบมาตร	วัน เดือน ปี	เลขใบมาตร				
27 มี.ค. 67	59,189	29 พ.ค. 67	159,137	59,189	29,711.50	-	29,711.50
		30 พ.ค. 67	000000				
รวม					2082.12	-	2082.12
รวม					31,826.62	-	31,826.62

ข้อแนะนำการชำระเงิน

(ลงชื่อ).....

.....

บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้รับใบแจ้งหนี้

ท่านสามารถชำระค่าชลประทานได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ชำระเงินสดหรือเช็คที่สำนักงานของโครงการนี้ทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

2. ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร

เข้าบัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการ.....

สาขา.....

ประเภท.....ออมทรัพย์.....เลขบัญชี 1-29562-9

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วขอให้จัดส่งใบนำฝากเงิน 0414-242080

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

.....

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคิดและค่าปรับตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทานว่าด้วยการค้ำเงินงาน
เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2547 หมวด 6 การปฏิบัติของผู้ฝ่าฝืน บ.003. 10. 65. 200.

ภาคผนวก 19ข

เอกสารการติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและคั่นบ่อน้ำเสีย



การติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำเสียประจำวัน ที่ 3 เดือน 3 พ.ศ. 2567

[illegible]

การติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและก้นบ่อน้ำเสียประจำวันที่ ๒ เดือน ๘๐ พ.ศ. ๒๕๒๕

ชนิดพันธุ์/ขนาดปลา	ถิ่น	จำนวนตัว	ชนิดพันธุ์	จำนวนตัว	ชนิดพันธุ์	การขยายพันธุ์		จำนวนตัว	จำนวนตัว
						ตัว	จำนวน		
ชนิดพันธุ์ 1	ชนิดพันธุ์ 1	100	ชนิดพันธุ์ 1	100	ชนิดพันธุ์ 1	100	100	100	100
ชนิดพันธุ์ 2	ชนิดพันธุ์ 2	100	ชนิดพันธุ์ 2	100	ชนิดพันธุ์ 2	100	100	100	100
ชนิดพันธุ์ 3	ชนิดพันธุ์ 3	100	ชนิดพันธุ์ 3	100	ชนิดพันธุ์ 3	100	100	100	100
ชนิดพันธุ์ 4	ชนิดพันธุ์ 4	100	ชนิดพันธุ์ 4	100	ชนิดพันธุ์ 4	100	100	100	100
ชนิดพันธุ์ 5	ชนิดพันธุ์ 5	100	ชนิดพันธุ์ 5	100	ชนิดพันธุ์ 5	100	100	100	100

งานวิจัยเหล่านี้ เติบโตขึ้นหรือพัฒนาขึ้น

๗๑๗๕๓๔.๖๐

1

[illegible]

(b)(7)(F) : (b)(7)(F)

รหัสขอวีซ่าก่อนเดินทาง : ๒๒๖/๘๖-๘๗

มิติออร์บิทัล (ฟังก์ชัน) : 31414.536

1
2
3
4
5

How to Cool Your Car



การติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและก๊าซมีเทนที่ปล่อยออก... พ.ศ. 2567

ชนิดพันธุ์/วงแหวนสี	ลักษณะ	สีของปีก	การสังเกตความผิดปกติ	การทดสอบบิน		เวลาบิน (วินาที)
				ขึ้น	ลง	
ชนิด EQ สีขาว (1)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	1.50
ชนิด A (2)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	8.0
ชนิด A (3)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	9.0
ชนิด A (4)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	6.0
ชนิด A (5)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	6.0
ชนิด E สีดำ (6)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			3.140	6.0
ชนิด EQ Low (7)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	4.0
ชนิด E (8)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			-	2.5
ชนิด H (9)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			3.90	6.0
ชนิด EQ สีขาว (10)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			3.10	5.0
ชนิดพิเศษ/วงแหวนดำ						
ชนิด EQ Low (1)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			เวลาบิน (วินาที)	เวลาบิน (วินาที)
	ชนิด E (2)					
ชนิด I (3)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	2.5
ชนิด H (4)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	2.0
ชนิด A (5)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	4.0
ชนิด A (6)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	9.0
ชนิด A (7)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	9.0
ชนิด A (8)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	11.0
ชนิด F (9)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.50	6.0
ชนิด F (10)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			6.00	7.0
ชนิด P (11)	สี 1/2 ไม่ดี	-			-	3.0
ชนิด E (12)	สี 1/2 ไม่ดี	-			-	7.0
ชนิด H (13)	สี 1/2 ไม่ดี	OK			13.00	4.0
ชนิดพิเศษ						
ชนิดพิเศษ 1	สี 1/2 ไม่ดี	OK		การสังเกตความผิดปกติ	เวลาบิน (วินาที)	เวลาบิน (วินาที)
ชนิดพิเศษ 2	สี 1/2 ไม่ดี	OK			3.75	10.0
ชนิดพิเศษ 3	สี 1/2 ไม่ดี	OK			0.10	10.0
ชนิดพิเศษ 4	สี 1/2 ไม่ดี	OK			1.75	3.4
ชนิดพิเศษ 5	สี 1/2 ไม่ดี	OK			0.70	3.4

งานแปลชุดงานนี้ เดิม จัดทำเพื่อแจกจ่ายจำนวนเท่าไร?

รหัสของแม่แบบมีสิบ (ข้อนี้เต็ม 2): ๗1628.๙๙

[illegible]

87052198

[illegible]

หมายเลขประจำฉบับนี้ (เลขจัดพิมพ์) : ๖๔๑๗๐๘.๕/๑

34168.55 46107.045

A5792.9

[illegible]

suochi

05178



การติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและก๊าซมีเทนที่ปล่อยออก... พ.ศ. 2567

ชนิดพันธุ์/ประเภทพันธุ์	ลักษณะ	ชื่อพันธุ์	การประเมินสภาพดินปลูก	การทดสอบปลูก		ระดับน้ำ (มม)	ระดับน้ำ (มม)	ระดับน้ำ (มม)
				ต้น	ใบ			
พันธุ์ EQ High (1)	ต้นสูง	EQ High (1)				1.5	1.5	-
พันธุ์ A1 (2)	ต้นสูง	A1 (2)				1.5	1.5	8.0
พันธุ์ A2 (3)	ต้นสูง	A2 (3)				1.5	1.5	9.0
พันธุ์ EQ Low (4)	ต้นสูง	EQ Low (4)				1.5	1.5	6.0
พันธุ์ EQ High (5)	ต้นสูง	EQ High (5)				1.5	1.5	6.0
พันธุ์ EQ Low (6)	ต้นสูง	EQ Low (6)				1.5	1.5	6.0
พันธุ์ EQ Low (7)	ต้นสูง	EQ Low (7)				1.5	1.5	4.0
พันธุ์ F (8)	ต้นสูง	F (8)				1.5	1.5	2.5
พันธุ์ H (9)	ต้นสูง	H (9)				1.5	1.5	6.0
พันธุ์ EQ High (10)	ต้นสูง	EQ High (10)				1.5	1.5	5.0
พันธุ์ EQ High (11) - 1.5								
พันธุ์ EQ Low (1)	ต้นสูง	EQ Low (1)				1.5	1.5	1.5
พันธุ์ E (2)	ต้นสูง	E (2)				1.5	1.5	2.5
พันธุ์ H (3)	ต้นสูง	H (3)				1.5	1.5	2.0
พันธุ์ H (4)	ต้นสูง	H (4)				1.5	1.5	4.0
พันธุ์ A1 (5)	ต้นสูง	A1 (5)				1.5	1.5	9.0
พันธุ์ A2 (6)	ต้นสูง	A2 (6)				1.5	1.5	9.0
พันธุ์ A3 (7)	ต้นสูง	A3 (7)				1.5	1.5	9.0
พันธุ์ A4 (8)	ต้นสูง	A4 (8)				1.5	1.5	11.0
พันธุ์ F (9)	ต้นสูง	F (9)				1.5	1.5	6.0
พันธุ์ F2 (10)	ต้นสูง	F2 (10)				1.5	1.5	7.0
พันธุ์ P (11)	ต้นสูง	P (11)				1.5	1.5	3.0
พันธุ์ E (12)	ต้นสูง	E (12)				1.5	1.5	7.0
พันธุ์ H (13)	ต้นสูง	H (13)				1.5	1.5	4.0
พันธุ์ EQ High (14) - 1.5								
พันธุ์ EQ High (1)	ต้นสูง	EQ High (1)				1.5	1.5	10.0
พันธุ์ EQ High (2)	ต้นสูง	EQ High (2)				1.5	1.5	10.0
พันธุ์ EQ High (3)	ต้นสูง	EQ High (3)				1.5	1.5	3.4
พันธุ์ EQ High (4)	ต้นสูง	EQ High (4)				1.5	1.5	3.4
พันธุ์ EQ High (5)	ต้นสูง	EQ High (5)				1.5	1.5	3.4

งานแปลตถกายนันต์ คัม โสคาไฟ หรือ ปุณยาร จำนวนเท่าไร.....

171
ชื่อของร้าน/พ่อครัว/แม่ครัว (ข้อนี้เติม 2):

[illegible]

08070

010

..... ๖๔/๙๔

วันที่ 31/10/68

1574

THE JOURNAL OF THE

suochi

05178



การติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและค่าเบี่ยงเบนต่อประจําวันที่ 9 เดือน 3 พ.ศ. 2567

ชนิดพืช/ผลไม้	กลุ่ม	สิ่งมีชีวิต	เครื่องหมายภาคพื้นดิน	การขยายพันธุ์		ระยะที่ (เมตร)	ระยะที่ (เมตร)
				ต้น	ใบ		
พืช EQ สูง (1)	มี / มี	มี			1.5	-	
พืช A1 (2)	มี / มี	มี			1.5	8.0	
พืช A2 (3)	มี / มี	มี			1.5	9.0	
พืช A3 (4)	มี / มี	มี	---		1.5	6.0	
	มี / มี	มี		1.5	6.0		
พืช E (5)	มี / มี	มี			3.0	6.0	
พืช EQ Low (7)	มี / มี	มี			3.10	4.0	
พืช E (8)	มี / มี	มี			---	2.5	
พืช H (9)	มี / มี	มี			2.80	6.0	
พืช EQ สูง (10)	มี / มี	มี			2.80	5.0	
ชนิดพืช/ผลไม้	กลุ่ม	สิ่งมีชีวิต		การขยายพันธุ์		ระยะที่ (เมตร)	ระยะที่ (เมตร)
				ต้น	ใบ		
พืช EQ Low (1)	มี / มี	มี			1.5	1.5	
พืช E (2)	มี / มี	มี			1.5	2.5	
พืช (3)	มี / มี	มี			1.5	2.0	
พืช H (4)	มี / มี	มี			1.5	4.0	
พืช A1 (5)	มี / มี	มี			1.5	9.0	
พืช A2 (6)	มี / มี	มี			1.5	9.0	
พืช A3 (7)	มี / มี	มี			1.5	9.0	
พืช A4 (8)	มี / มี	มี			1.5	11.0	
พืช E (9)	มี / มี	มี			1.5	6.0	
พืช E2 (10)	มี / มี	มี	---		1.5	7.0	
พืช E (11)	มี / มี	มี			---	3.0	
พืช E (12)	มี / มี	มี			---	7.0	
พืช H (13)	มี / มี	มี			1.5	4.0	
ชนิดพืช				การขยายพันธุ์		ระยะที่ (เมตร)	ระยะที่ (เมตร)
				ต้น	ใบ		
ชนิดพืช 1						3.87	10.0
ชนิดพืช 2						0.09	10.0
ชนิดพืช 3						1.65	3.4
ชนิดพืช 4						0.52	3.4
ชนิดพืช 5						1.33	3.4

งานรับสภาพน้ำ เดิม โขดไฟ หรือ ปูนขาว จำนวนเท่านี้ให้.

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ข้อ 1 และ 2) :

—

89053.025

342808

181037

THESE

Auto Cooling Tower: 177.6



การติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและก๊าซบ่อน้ำเสียประจำวันที่ 10 เดือน ๗ ค.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

งานปฐกฐาหน้า คัม โศคาไฟ หรือ ปู่ขาว จำนวนเก้าใบ.

ทฤษฎีสนามท้องถิ่น (บทที่ 2):

มีสองส่วนประกอบได้แก่ (๑) ส่วนที่เป็นตัวอักษร (๒) ส่วนที่เป็นตัวเลข

..... : (โดยมีค่า) กับหน่วยของ
 มิเตอร์จำนวนหนึ่ง :

พิกัดวิไลวัฒนา (เจ้าหญิง/ม) :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Abstract The purpose of this study was to examine the effects of a 12-week, low-intensity, supervised walking program on the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women. The study was a randomized, controlled trial. The subjects were 40 sedentary, middle-aged women who were randomly assigned to either a walking program or a control group. The walking program consisted of 12 weeks of supervised walking, 3 times per week, for 30 minutes per session. The control group consisted of 20 women who did not participate in the walking program. The physical health outcomes measured were weight, body mass index (BMI), waist circumference, and blood pressure. The psychological health outcomes measured were self-esteem, anxiety, and depression. The results showed that the walking program had a significant positive effect on all of the physical and psychological health outcomes. The walking program group had significantly lower weight, BMI, waist circumference, and blood pressure than the control group. The walking program group also had significantly higher self-esteem, lower anxiety, and lower depression than the control group. The results suggest that a 12-week, low-intensity, supervised walking program can improve the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women.

Model Cooling Tower ;



การติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและกันบ่อน้ำเสียประจำวัน 16 เดือน 2567

ข้อมูลพื้นฐาน	ชื่อ	ตำแหน่ง	การปฏิบัติงานตามหน้าที่	การควบคุมคุณภาพ		รวม (บาท)	รวม (บาท)
				ต้น	ปลาย		
ข้อมูลพื้นฐาน	ชื่อ EQ High (1)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A1 (2)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A2 (3)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A3 (4)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A4 (5)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A5 (6)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A6 (7)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A7 (8)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A8 (9)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A9 (10)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ข้อมูลพื้นฐาน	ชื่อ EQ Low (1)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A1 (2)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A2 (3)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A3 (4)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A4 (5)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A5 (6)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A6 (7)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A7 (8)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A8 (9)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A9 (10)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ข้อมูลพื้นฐาน	ชื่อ EQ High (1)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A1 (2)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A2 (3)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A3 (4)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A4 (5)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A5 (6)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A6 (7)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A7 (8)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A8 (9)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ชื่อ A9 (10)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

งานปฐมนิเทศนักเรียน เติม โซดาไฟ หรือ ปูนขาว จำนวนเท่าไร

พิกัดภูมิศาสตร์: ๑๑.๒๒๒๒, ๑๐๑.๑๑๑๑

[illegible]

SUBJECT: BOMBING OF THE

มอดวินามกับ (ข้างซ้าย) :

มีขอรับก่อนนี้ด้วย (ข้างต้น) : 504220,02

57699: 594

V
FEED

Wetzel Coaling Tower: 14810.

5000

5000

5000

5000



การติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและท่าเรือน้ำตามโครงการ...

๒๕๖๓

๒๕๖๓

ชนิด/ชื่อโครงการ/พื้นที่	คัน	จำนวน	การสังเกตการณ์	การตรวจสอบ		ระดับน้ำ (เมตร)	ระดับน้ำเดิม (เมตร)
				ขึ้น	ลง		
บ่อ EQ High (๑)	มี	๑	มี				
บ่อ A1 (2)	มี	๑	มี				8.0
บ่อ A2 (3)	มี	๑	มี				9.0
บ่อ A3 (4)	มี	๑	มี				6.0
บ่อ A4 (5)	มี	๑	มี				6.0
บ่อ E (๖)	มี	๑	มี				6.0
บ่อ EQ Low (7)	มี	๑	มี				4.0
บ่อ E (8)	มี	๑	มี				2.5
บ่อ H (9)	มี	๑	มี				6.0
บ่อ EQ High (10)	มี	๑	มี				5.0
การตรวจสอบ							
ระดับน้ำ							
บ่อ EQ Low (1)	มี	๑	มี				1.5
บ่อ E (2)	มี	๑	มี				2.5
บ่อ I (3)	มี	๑	มี				2.0
บ่อ I (4)	มี	๑	มี				4.0
บ่อ A1 (5)	มี	๑	มี				9.0
บ่อ A2 (6)	มี	๑	มี				9.0
บ่อ A3 (7)	มี	๑	มี				9.0
บ่อ A4 (8)	มี	๑	มี				11.0
บ่อ F1 (9)	มี	๑	มี				6.0
บ่อ F2 (10)	มี	๑	มี				7.0
บ่อ P (11)	มี	๑	มี				3.0
บ่อ E (12)	มี	๑	มี				7.0
บ่อ H (13)	มี	๑	มี				4.0
การตรวจสอบ							
ระดับน้ำ							
บ่อ E (1)	มี	๑	มี				10.0
บ่อ E (2)	มี	๑	มี				10.0
บ่อ E (3)	มี	๑	มี				3.4
บ่อ E (4)	มี	๑	มี				3.4
บ่อ E (5)	มี	๑	มี				3.4

รวมปริมาณน้ำทั้งหมด...

มีค่าเฉลี่ย...

มีค่าเฉลี่ย...

มีค่าเฉลี่ย...

มีค่าเฉลี่ย...

มีค่าเฉลี่ย...

มีค่าเฉลี่ย...

มีค่าเฉลี่ย...

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)
(ระยะดำเนินการ)
Address : เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 บ้านมอดินแดง
ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา 30140
Job No. : S670235/Feb/1

Report No. : 0732/2024/66-66
Report Date : March 21, 2024
Sampling Date : February 27, 2024
Type of Sample : Depth

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับความลึก (เมตร)			
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	เฉลี่ย
1.	บ่อ EQ 1 (889 m ³)	27/02/24	2.5	2.5	2.5	2.5
2.	บ่อ E (987 m ³)	27/02/24	2.6	2.7	2.6	2.6
3.	บ่อ H (914 m ³)	27/02/24	2.5	2.5	2.5	2.5
4.	บ่อ A2 (5,923 m ³)	27/02/24	2.5	2.6	2.5	2.5
5.	บ่อ A1 (4,830 m ³)	27/02/24	2.5	2.6	2.5	2.5
6.	บ่อ EQ (1,415 m ³)	27/02/24	2.5	2.6	2.5	2.5
7.	บ่อ E (949 m ³)	27/02/24	2.5	2.5	2.5	2.5
8.	บ่อ H (1,216 m ³)	27/02/24	2.5	2.6	2.5	2.5
9.	บ่อ A (2,836 m ³)	27/02/24	2.5	2.6	2.5	2.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong




Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

ภาคผนวก 20ข

เอกสารการสอบเทียบ (Calibration)
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



53/154 Moo 2, Semafakarm Road, Turbon Khukhot, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12130
53/154 หมู่ 2 ถนนเสมาฟาร์ม ตำบลคอหลัก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. 02-9877200 Fax. 02-9877205

Certificate of Calibration

Customer : KBS POWER CO.,LTD
Address : 186 Moo 6 ,Nong Ya Khao Sub-district,Sikho district,Nakhon Ratchasima 30140

Description of Equipment : Conductivity Meter

Manufacturer : Eutech

Model Number : CON 700

Serial Number : 3011675

ID. /Control No. : N/A

Made In : Singapore

Location : กรุงเทพมหานคร

Environment Conditions : Temperature (25 +/- 1) °C

Humidity (50 +/- 20) % RH.

Cal Date : Oct 16, 2023

Issue Date : Oct 20, 2023

Uncertainty of Measurement

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of k. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02)" which provides a level of confidence approximately 95%.

Calibrated by : Panumas Bourpan Approved by :
(Precha Pavachot)
Laboratory Manager



Certificate No. : C23 - 0424A
Page : 2 of 3

Certificate of Calibration :

Description : Conductivity Meter Serial No. : 3011675 Order No. : 4612 - 2023
Manufacturer : Eutech ID. /Control No. : N/A Received Date : Oct 16, 2023
Model : CON 700 Made In : Singapore Calibration Date : Oct 16, 2023

Calibration Method :

This instrument was calibrated by comparison standard buffer solution according to in house calibration method MCL-CP104
This result was found accurate as shown on date and place of calibration only

Reference Standard :

Description	Model	Serial No.	Certificate No.	Expired Date
Liquid in Glass Thermometer	N/A	N/A	TO-2510001/22	Oct 27, 2023

Description	Model	Barcode	Lot No.	Expired Date
Conductivity Standard Solution	N/A	021220	TRM-S-2036	Dec 24, 2023
Conductivity Standard Solution	N/A	61273832	911492	Jul 05, 2024
Conductivity Standard Solution	N/A	61267992	911493	Jul 05, 2024

Traceability :

This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through :
- Thai Heart Calibration Co.,Ltd.
- CAP chem Ltd.

Result of Calibration :


Serial No. Probe : CONSEN9501D

Conductivity Standard Solution	UUC* Reading	UUC* Error	Uncertainty of measurement (±)	Coverage Factor
*84 µS/cm	89.5 µS/cm	5.5 µS/cm	2.1 µS/cm	2.00
147 µS/cm	152.7 µS/cm	5.7 µS/cm	2.9 µS/cm	2.00
1413 µS/cm	1420 µS/cm	7 µS/cm	18 µS/cm	2.00

UUC* = Unit Under Calibration



Microtech Calibration Laboratory Co.,Ltd.
บริษัท ไมโครเทค แคลิเบรชัน แล็บอราทอรี จำกัด



Certificate No. : C23 - 0424A

Page : 3 of 3

Certificate of Calibration :

Description : Conductivity Meter Serial No. : 3011675 Order No. : 4612 - 2023
Manufacturer : Eutech ID./Control No. : N/A Received Date : Oct 16, 2023
Model : CON 700 Made In : Singapore Calibration Date : Oct 16, 2023

Result of Calibration : After Adjustment

Serial No. Probe : CONSEN9501D

at : 1413 $\mu\text{S/cm}$

Conductivity Standard	UUC* Reading	UUC* Error	Uncertainty of measurement (\pm)	Coverage Factor
*84 $\mu\text{S/cm}$	87.6 $\mu\text{S/cm}$	3.6 $\mu\text{S/cm}$	2.1 $\mu\text{S/cm}$	2.00
147 $\mu\text{S/cm}$	150.5 $\mu\text{S/cm}$	3.5 $\mu\text{S/cm}$	2.9 $\mu\text{S/cm}$	2.00
1413 $\mu\text{S/cm}$	1414 $\mu\text{S/cm}$	1 $\mu\text{S/cm}$	18 $\mu\text{S/cm}$	2.00

UUC* = Unit Under Calibration

*Non Accreditation



..... End



Analytical Technology Co., Ltd.

91/30 Sewintawong Rd., Minburi, Minburi, Bangkok 10510

Tel : (662) 956-3962 Fax: 02-956-3963

www.analyt.co.th E-Mail: info@analyt.co.th



Certificate of Calibration

Certificate No.: SP054/23

Page: 1 of 3

Equipment : Vis Spectrophotometer
Manufacturer : HACH
Model : DR 3900
Serial No. : 2082386
Customer : KBS Power Co., Ltd.
189 Moo 6 Nong Ya Khao Sub-district, Sikho District,
Nakhon Ratchasima 30140
Location : KBS Power Co., Ltd./Laboratory
Date of Receipt : 19 October 2023
Date of Calibration : 19 October 2023
Date of Issue : 31 October 2023
Ambient Temperature : (25 \pm 5) $^{\circ}\text{C}$
Relative Humidity : (50 \pm 15) %

Calibrated by

[Signature]

(Sittisak Singasathit)

Calibration Staff

Approved by

[Signature]

(Suthee Naruenrum)

Quality Manager

This certificate may not be reproduced other than in full, except with prior written approval of the head of calibration laboratory.



Certificate of Calibration

Certificate No.: SP054/23

Page: 2 of 3

Condition of Calibration

1. Certified Reference Materials (CRM) :

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Recertification Date
1. Wavelength Standard HG Set	11479	95059	25 September 2025
2. Wavelength Standard DG Set	11478	95060	25 September 2025
3. Absorbance Standard Neutral Density Glass Set	37440	100567	30 March 2024
4. Absorbance Standard Neutral Density Glass Set	37438	100568	30 March 2024

2. Traceability : This certification is traceable to SI unit through Starna Scientific Ltd. (UKAS accredited calibration laboratory No.0659)

3. Method of Calibration : In-house method WI-LB-001 based on ASTM E275-08

4. Spectral Bandwidth : 5.0 nm

5. Condition of UUC : Normal operation

6. Result of Calibration : (✓) without adjustment () adjustment

Wavelength Accuracy by Using Wavelength Standard HG set

Certified Values of Reference Material (nm)	UUC Reading (nm)	Correction (nm)	Uncertainty of Measurement (\pm nm)
361.40	361	0.40	0.59
418.40	418	0.40	0.59
447.20	446	1.20	0.59
537.00	537	0.00	0.59
638.00	638	0.00	0.59

Wavelength Accuracy by Using Wavelength Standard DG Set

Certified Values of Reference Material (nm)	UUC Reading (nm)	Correction (nm)	Uncertainty of Measurement (\pm nm)
479.88	480	-0.12	0.59
575.10	575	0.10	0.59
684.70	684	0.70	0.59
747.61	748	-0.39	0.59
879.68	880	-0.32	0.59



Certificate of Calibration

Certificate No.: SP54/23

Page: 3 of 3

Photometric Accuracy by Using Absorbance Standard Neutral Density Glass Set

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC Reading (A)	Correction (A)	Uncertainty of Measurement (\pm A)
420.0	Zero 0.3230 0.5756 0.7146	0.000 0.321 0.575 0.713	0.0000 0.0020 0.0006 0.0016	0.0028 0.0029 0.0042 0.0042
465.0	Zero 0.2877 0.5224 0.6633	0.000 0.287 0.522 0.664	0.0000 0.0007 0.0004 -0.0007	0.0028 0.0029 0.0042 0.0042
546.1	Zero 0.2989 0.5233 0.6992	0.000 0.297 0.524 0.700	0.0000 0.0019 -0.0007 -0.0008	0.0028 0.0033 0.0042 0.0042
590.0	Zero 0.3335 0.5573 0.7745	0.000 0.332 0.557 0.774	0.0000 0.0015 0.0003 0.0005	0.0028 0.0032 0.0042 0.0042
635.0	Zero 0.3625 0.5648 0.7639	0.000 0.362 0.566 0.764	0.0000 0.0005 -0.0012 -0.0001	0.0028 0.0031 0.0042 0.0042

Remark

Each individual filter is measured against the empty filter holder (blank) used to zero the spectrophotometer
The reported uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence of approximately 95%

This certificate was certified only for the calibrated instrument.

The result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

- End of Certificate -



Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments :
This certification is traceable to the International System of unit (SI unit) through:-
- Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Certificate of Calibration

Cert.No.: 24CH85
Page.: 1 of 2

Equipment : Turbidity Meter
Manufacturer : Hach
Model : 2100Q
Serial No. : 21070D000240
ID. No. : -
Condition As-Received: Used Item
Received Date : 16 January 2024
Calibration Date : 18 January 2024
Reference : 2401-0489WN-1
Submitted by : KBS POWER COMPANY LIMITED
186 Moo 6, Nong ya Khao Sub-district,
Sikhio District, Nakhon Ratcha Sima 30140

Ambient Temperature : (25 ± 2.5) °C
Relative Humidity : (50 ± 20) %
Calibration Procedure : In - house method : CP-CH11
based on direct measurement by
using Formazin standard solution

Calibrated by : Walalak Sirthean

Approved by : 
Approved Signatory

(✓) Saithip Meangmai
() Warakorn Lemagtrakul
() Ponpan Paipim

Issue Date : 23 January 2024

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration and Testing Equipment Services.

Instruments Serial No. ID No. Certificate No. Due date
1) Thermo-Hygograph 1103328 130EC010 23H1361 13 June 2024
2) Electronic Balance 1124013382 140RC006 23MM18 20 Feb 2024

2. Standard Material : The Formazin suspension has been prepared gravimetric from

Material Manufacturer Lot No. Assay
1) Hexamethylenetetramine HIMEDIA 0000493947 99.65%
2) Hydrazinium Sulfate HIMEDIA 0000522014 99.40%

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration result

Performing three - Formazin suspension standard curve by using 20,100,800 NTU
Turbidity Meter Serial Number : 21070D000240

Standard Formazine suspension (NTU)	UUC* Reading (NTU)	Uncertainty of Measurement (± NTU)	Coverage Factor k
10	10.4	0.38	2.00
40	39.8	0.40	2.00
200	199	1.4	2.00
800	798	2.1	2.20

Remark - UUC* = Unit Under Calibration
- NTU = Nephelometric Turbidity Units

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k, providing a level of confidence of approximately 95 %.
-o0o-



53/154 Moo 2, Semafahkarm Road, Tambon Khukhot, Amphur Lamukha, Pathumthani 12130
53/154 หมู่ 2 ถนนเสมาฟ้าธรรม ชานาคระ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. 02-9877200 Fax. 02-9877205

Certificate No. : C23 - 0421A

Certificate of Calibration

Page : 1 of 3

Customer : KBS POWER CO.,LTD
Address : 186 Moo 6 ,Nong Ya Khao Sub-district,Sikhio district,Nakhon Ratchasima 30140
Description of Equipment : pH Meter
Manufacturer : Mettler Toledo
Model Number : Seven Compact S220
Serial Number : C044389339
ID./Control No. : N/A
Made In : Switzerland
Location : กรุงเทพมหานคร
Environment Conditions : Temperature (25 +/- 1) °C
Humidity (50 +/- 20) % RH.
Cal Date : Oct 16, 2023
Issue Date : Oct 20, 2023

Uncertainty of Measurement

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of k It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02)" which provides a level of confidence approximately 95%.

Calibrated by : Panumas Bourpan Approved by :
(Precha Pavachot)
Laboratory Manager



Certificate No. : C23 - 0421A
Page : 2 of 3

Description : pH Meter Serial No. : C044389339 Order No. : 4612 - 2023
Manufacturer : Mettler Toledo ID./Control No. : N/A Received Date : Oct 16, 2023
Model : Seven Compact S220 Made In : Switzerland Calibration Date : Oct 16, 2023

Calibration Method :

This instrument was calibrated by comparison standard buffer solution according to in house calibration method MCL-CP103
This result was found accurate as show on date and place of calibration only

Reference Standard :

Description	Model	Serial No.	Certificate No.	Expired Date
Liquid in Glass Thermometer	N/A	N/A	T0-2510001/22	Oct 27, 2023

Description	Model	Bareobe	Lot No.	Expired Date
pH Standard Solution	pH 4	61271333	911495	Jul 05, 2025
pH Standard Solution	pH 7	61260054	911496	Jul 05, 2025
pH Standard Solution	pH 10	61275744	911497	Jul 05, 2025

Traceability :

This certificate id traceable to the International System of Unit (SI Unit) through :
- Thai Heart Calibration Co.,Ltd.
- CAP chem Ltd.


Result of Calibration : Before Adjustment

Serial No. Probe : 2074594

Performing three - buffer standard curve (4 , 7 , 10)

pH Standard Solution (pH)	UUC* Reading		UUC* Error (pH)	pH Uncertainty (+/-)	Coverage Factor (k)
	(pH)	(mV)			
4.01	4.12	171	0.11	0.010	2.02
7.01	6.92	12.6	-0.09	0.012	2.01
10.01	9.47	-127.9	-0.54	0.021	2.00

UUC* = Unit Under Calibration



Certificate of Calibration :

Description : pH Meter

Manufacturer : Mettler Toledo

Model : Seven Compact S220

Serial No. : C04389339

ID./Control No. : N/A

Made In : Switzerland

Order No. : 4612 - 2023

Received Date : Oct 16, 2023

Calibration Date : Oct 16, 2023

Certificate No. : C23 - 0421A

Page : 3 of 3

Result of Calibration : After Adjustment

Serial No. Probe : 2074594


Performing three - buffer standard curve (4 , 7 , 10)

pH Standard Solution (pH)	UUC* Reading		UUC* Error (pH)	pH Uncertainty (+/-)	Coverage Factor (k)
	(pH)	(mV)			
4.01	4.00	175	-0.01	0.010	2.02
7.01	7.00	12.7	-0.01	0.012	2.01
10.01	9.56	-125.6	-0.45	0.021	2.00

UUC* = Unit Under Calibration

*Note : Adjustment at pH 4 , 7

..... End



Mettler Calibration Laboratory Co., Ltd.

บริษัท เมตเทิลเลอร์ แล็บอราทอรี จำกัด

Rev.00 Feb 2018

MCL-FM-188

ภาคผนวก 21ข

แผนผังแสดงตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำเสีย


Task/Activity	Frequency	Duration	Performance Metrics									
			Accuracy	Speed	Consistency	Efficiency	Quality	Volume	Reliability	Flexibility	Adaptability	Resilience
Task A: Data Entry	1. Data Entry - Form 1	1 min / 100 rows	95%	100%	98%	99%	97%	96%	98%	99%	97%	
	2. Data Entry - Form 2	1 min / 100 rows	94%	99%	97%	98%	96%	95%	97%	96%		
	3. Data Entry - Form 3	1 min / 100 rows	96%	100%	99%	99%	98%	97%	98%	99%		
	4. Data Entry - Form 4	1 min / 100 rows	95%	99%	98%	99%	97%	96%	97%	98%		
	5. Data Entry - Form 5	1 min / 100 rows	97%	100%	99%	99%	98%	97%	98%	99%		
	6. Data Entry - Form 6	1 min / 100 rows	96%	99%	98%	99%	97%	96%	97%	98%		
	7. Data Entry - Form 7	1 min / 100 rows	95%	99%	98%	99%	97%	96%	97%	98%		
	8. Data Entry - Form 8	1 min / 100 rows	96%	100%	99%	99%	98%	97%	98%	99%		
Task B: Data Analysis	1. Data Analysis - Report 1	1 min / 100 rows	95%	100%	98%	99%	97%	96%	98%	99%		
	2. Data Analysis - Report 2	1 min / 100 rows	94%	99%	97%	98%	96%	95%	97%	96%		
	3. Data Analysis - Report 3	1 min / 100 rows	96%	100%	99%	99%	98%	97%	98%	99%		
	4. Data Analysis - Report 4	1 min / 100 rows	95%	99%	98%	99%	97%	96%	97%	98%		
	5. Data Analysis - Report 5	1 min / 100 rows	97%	100%	99%	99%	98%	97%	98%	99%		
	6. Data Analysis - Report 6	1 min / 100 rows	96%	99%	98%	99%	97%	96%	97%	98%		
	7. Data Analysis - Report 7	1 min / 100 rows	95%	99%	98%	99%	97%	96%	97%	98%		
	8. Data Analysis - Report 8	1 min / 100 rows	96%	100%	99%	99%	98%	97%	98%	99%		

ภาคผนวก 22ข

การอบรมพนักงานขับรถ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร



อบรมพนักงานขับรถโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566



ภาคผนวก 23ข

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนการฝึกซ้อมกู้ภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)


KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED




ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

เรื่อง (TITLE) : การเตรียมพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน

รหัสเอกสาร (CODE NUMBER) : P-HSE-04 วันที่เริ่มใช้ (Release Date) : 26/05/20

ปรับปรุงครั้งที่ (Revision) : 04 เลขที่ DAR : 20/291



ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
 (นายพิเชษฐ ทองนิวัฒน์) อ.ป.วิรัตน์ 26/05/20	 (นายกิตติเชษฐ์ วิชาจินะโรจน์) ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล 26/05/20	 (นางสาวสุพรรณษา กิโรส) MR 26/05/20

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมใช้เฉพาะหน่วยงานของบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
การนำค่าหน้า หรือลิ้นแบบเพื่อใช้งานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมาย P-QM-01

1. วัตถุประสงค์

มาตรฐานระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดด้านมาตรฐานในการเตรียมพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉินภายในบริเวณพื้นที่ของโรงงาน

2. ขอบเขต

ขั้นตอนการดำเนินงานฉบับนี้ ครอบคลุมถึง

- การปฏิบัติงานและภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่ป้องกันได้
- การตอบสนองต่ออุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- การป้องกันการสูญเสียชีวิต และภาวะฉุกเฉินต่างๆ
- การบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้เบาะแสเหตุและภาวะฉุกเฉินต่างๆ
- การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติต่างๆ สำหรับการเตรียมพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉินภายหลังการฝึกซ้อมฉุกเฉินแล้ว
- การฝึกภาวะฉุกเฉินนั้นแล้ว
- การทดสอบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เป็นระยะๆ

3. นิยาม

3.1 สถานการณ์ฉุกเฉินภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดและ

ไม่สามารถระบุเวลาที่เกิดขึ้นได้แต่สามารถระบุความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

โดยที่สถานการณ์ฉุกเฉินของภาวะฉุกเฉินสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

3.1.1 ภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากความบกพร่องต่างๆ โดยที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้เหตุการณ์ดังนี้

และการทกรั่วไหลและกรณี เป็นการฉุกเฉินโดยจะเกิดขึ้นได้โดยบริษัท


3.1.2 ภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาของบริษัทฯ

การฉุกเฉินเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้น ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีแผนรองรับเหตุการณ์เหล่านี้

4. วัตถุประสงค์


5. หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

- 5.1 OHSMR มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - พิจารณาอนุมัติแผน มาตรการต่างๆ ในการป้องกัน เตรียมพร้อม สำหรับภาวะฉุกเฉิน
- 5.2 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผน และกำหนดมาตรการต่างๆ ในการเตรียมพร้อม
 - จัดเตรียมแผนการเตรียมพร้อม และตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
 - ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติต่างๆ สำหรับการเตรียมพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
- 5.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ หัวหน้างานพนักงานรักษาความปลอดภัย
 - ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการเตรียมพร้อม พร้อมรับแจ้งเหตุการณ์ที่ก่อ



เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมใช้เฉพาะหน่วยงานของบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
การนำค่าหน้า หรือลิ้นแบบเพื่อใช้งานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมาย P-QM-01

[illegible]




ข้อมูล การเตรียมพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน รหัสเอกสาร P-HSE-04.....

[illegible]

ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุเพลิงไหม้
วันที่ 27 กันยายน 2566



ฝึกซ้อมการกู้ภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจาการถรบรรทุกอ้อย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566



ภาคผนวก 24ข

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ZI-CHEM

11. ข้อมูลทางพันธุวิทยา	
ผลกระทบทางพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม (LSD0 (sa)	156 มก. / ทด
ผลกระทบทางกายภาพเข้าไปต่อสิ่งแวดล้อม (LCS0 (sa)	7500 มก. / ทด
ผลกระทบทางชีวเคมีทางชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อม (LSD0 (sa)	277 มก. / ทด
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์	
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	เป็นพิษต่อสัตว์มีรติในน้ำ
13. การพิจารณาการกำจัด	
การกำจัดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบกำจัดที่มีกับในท้องถิ่น	
14. ข้อมูลการขนส่ง	
หมายเลขทางประเภชชาติ	2357
กลุ่มการบรรจุ	II
ประเภทอันตราย	ประเภชชาติ 8
ความเสี่ยงภัยรื้อถอน	ไม่มี
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนการกำจัด	ไม่มี
ระดับความเป็นพิษ	ไม่มี
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัด	
ข้อจำกัดอื่น ๆ : GHS11 เป็นอันตรายตามความเข้มข้นตามการเก็บตัวอย่าง (20 CFR พ.ศ. 2433, 1304)	
การขนส่งประเทศอื่น ๆ :	
WHIMS (ตาม เดช) :	
คลาส 10-2 : ของเหลวไวไฟที่จุดวาบไฟต่ำกว่า 37.8 °C (100 °F) คลาส 10-1B:	
วัสดุที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีเป็นพิษเป็นอันตราย (TOXIC) คลาส 10 : ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน	
DSC1 (IEEC) :	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : ของเหลวที่ติดไฟง่าย R11 - เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้	
H302 (ตาม เดช) :	
อันตรายต่อสุขภาพ : 3	
อันตรายจากไฟไหม้ : 3	
ปฏิบัติตาม : 0	
การป้องกันส่วนบุคคล :	
สวมถุงมือป้องกันผิวหนัง (สวมถุงมือยาง) :	
ชุดคลุม : 3	
ความไวไฟ : 3	
ปฏิบัติตาม : 0	
16. ข้อมูลอื่นๆ	
ข้อมูลเชิงลึก : ไม่ได้รับการทดสอบ	
การพิจารณาเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้รับการทดสอบ	
ข้อเสนอแนะในการจัดการ :	

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ZI-CHEM

[illegible]

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

5. นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์	
สารคดีบทกวีที่ทันสมัย	: สมบูรณ์, โชนกสิริธร, ถังขาร่วมมือโดยกวีโชค
กระบวนการที่กลั่นกรองบทกวี	: ขงกนก ไร่ฉัตรไฟ
อุปมาอุปไมย บทกวีพิเศษ	: สามศรีวงศ์ รักษ์ตา โดยบทกวีรวมพิเศษและอุปมาอุปไมยที่กลั่นกรองทันสมัย

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

[illegible]

7. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา

[illegible]

8. การควบคุมการรับสัมปตัสและการป้องกันส่วนบุคคล

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	:	บุคคลซึ่งมาจากชั้นล่าง สภานิติบัญญัติของรัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจาก
การป้องกันและบรรเทา	:	และทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการรับมือกับ NIOSH / MSHA
การฝึกอบรม	:	สามารถและดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ของ OSHA

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป	ขบวนการเปลี่ยนแปลง
ดิน	ดิน
ความชื้นในรากพืช	0.8 - 1.2
จุดตัด	42.2 °C
จุดแตกแตก	ไม้ผุขุ่น
จำนวนไม้	ไม้สามครั้ง ไม้
ความชื้นในรากพืช	ไม้ผุขุ่น
ความชื้น 10	7.32
ความหนาแน่น	1.10 - 1.20

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

10. ความเสถียรและการเกิดภูมิคุ้มกัน	
สถานะเชื้อโรคเดิม	: สามารถมีความเสถียรไม่เกิดผลลบการขึ้นเป็นอันตราย
วิฤตหรือการเกิดสิ่ง	: สามารถภายใน สารเคมีหรือจะสารเคมีอันตรายให้มี โคมอลไฮโดร ซัลไฟด์ การเกิดผล
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ	: ไม่สามารถรับเข้าเข้าไป ในที่เก็บของ
11. ข้อปฏิบัติทางพันธุวิทยา	
ผลการประเมินการกักกันเชื้อพันธุกรรม	: ไม่พบเชื้อ
ผลการประเมินการกักกันเชื้อพันธุกรรม	: ไม่มีเชื้อ
ผลการประเมินการกักกันเชื้อพันธุกรรม	: ไม่พบเชื้อ
ผลการประเมินการกักกันเชื้อพันธุกรรม	: ไม่พบเชื้อ

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ขนาดของตู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ตู้ปลาชนิด ๑๖๐ ลิตร (CS๐๖๖) ขนาด ๒๕ ซม. / Fullbed minnow 616 น. ๑๐๖/๒๐๐/๓๐๐ ๓๕.๖๕ มม. / น้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ : น้ำประปาที่ผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองน้ำชนิด RO/DS - 85,๐๐๐ mg / L, COD - 336,๐๐๐ mg / L.

13. การพิจารณาการจัด

คำนำ

14. ข้อมูลการขนส่ง

นายตยชยเทพประจวบดิ	:	1789
ถั่วฝักยาว	:	II
ประจวบดิ	:	ประจวบดิ 8
จากเชียงใหม่	:	ไม้
สิ่งปลูกสร้าง	:	ไม้
ระจกักราย	:	ไม้

15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

เครื่องหมายหรือเครื่องหมายของสหรัฐอเมริกา:
 อักษรย่อของชาติ: 3
 อักษรของเวลา: 0
 อักษรของเวลาที่ให้บริการของสมาชิก: 1
 ดูการแก้ไขเกี่ยวกับเวลาต่อไปนี้เพิ่มเติม:
 สัญญาฉบับนี้กำหนดโดยสมาคมกับบริษัทโทรคมนาคม:
 สัญญาฉบับนี้: 3
 ตามไป: 0
 การแก้ไขเพิ่มเติม: 1

16. ข้อมูลอื่นๆ

16. ข้อมูลอื่นๆ

มาตฐาน NFPA		
<div><div>2</div><div>1</div><div>3</div></div>		
ไซเคม 2977-M		
รหัสเอกสาร	วันที่แก้ไข	ครั้งที่แก้ไข
04-01-02:09:17	วันที่แก้ไข	3
วันที่ออก	วันที่ออก	วันที่ออก
2 พฤษภาคม 2560	2 พฤษภาคม 2560	2 พฤษภาคม 2560

1. การปฐมนิเทศหรือส่วนเสริมและผู้ผลิต		
ชื่อผู้ผลิต	20 Tuas Street, Singapore 63457	1
หมายเลขโทรศัพท์	800 CHEMCALL (+800 2436 2255) หรือ +65 6344 2074	2
การใช้งาน	เคมีภัณฑ์สำหรับการเกษตรและครัวเรือน	3

2. การปฐมนิเทศเป็นอันตราย		
สัญลักษณ์ GHS :		
<div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>
อันตรายต่อสุขภาพ	การติดไฟ	การระคายเคือง
อันตราย : ภัยจากการสูดดม	การติดไฟ : ภัยจากการติดไฟ	การระคายเคือง : ภัยจากการระคายเคือง
อันตราย : ภัยจากการสูดดม	การติดไฟ : ภัยจากการติดไฟ	การระคายเคือง : ภัยจากการระคายเคือง
อันตราย : ภัยจากการสูดดม	การติดไฟ : ภัยจากการติดไฟ	การระคายเคือง : ภัยจากการระคายเคือง

3. ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม		
ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M		
ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M	ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M	ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M
ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M	ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M	ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M
ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M	ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M	ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M
ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M	ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M	ชื่อส่วนผสม : ไซเคม 2977-M

4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
กรณีสูดดม	กรณีผิวหนังสัมผัส	กรณีกลืน
กรณีสูดดม : ให้ออกซิเจนทันที	กรณีผิวหนังสัมผัส : ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาด	กรณีกลืน : ดื่มน้ำสะอาด
กรณีผิวหนังสัมผัส : ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาด	กรณีกลืน : ดื่มน้ำสะอาด	กรณีกลืน : ดื่มน้ำสะอาด
กรณีกลืน : ดื่มน้ำสะอาด	กรณีกลืน : ดื่มน้ำสะอาด	กรณีกลืน : ดื่มน้ำสะอาด

5. มาตราการกักกัน		
การกักกัน	การกักกัน	การกักกัน
การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น	การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น	การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น
การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น	การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น	การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น
การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น	การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น	การกักกัน : ปิดภาชนะให้แน่น

6. มาตราการกำจัดของเสีย		
การกำจัดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การกำจัดของเสีย
การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ	การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ	การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ
การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ	การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ	การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ
การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ	การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ	การกำจัดของเสีย : ฝังกลบ

7. การขนส่ง		
การขนส่ง	การขนส่ง	การขนส่ง
การขนส่ง : ปลอดภัย	การขนส่ง : ปลอดภัย	การขนส่ง : ปลอดภัย
การขนส่ง : ปลอดภัย	การขนส่ง : ปลอดภัย	การขนส่ง : ปลอดภัย
การขนส่ง : ปลอดภัย	การขนส่ง : ปลอดภัย	การขนส่ง : ปลอดภัย

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกัน		
การควบคุมการสัมผัส	การควบคุมการสัมผัส	การควบคุมการสัมผัส
การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ	การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ	การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ
การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ	การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ	การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ
การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ	การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ	การควบคุมการสัมผัส : ใช้ถุงมือ

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี		
สมบัติทางกายภาพ	สมบัติทางกายภาพ	สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย	สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย	สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย
สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย	สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย	สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย
สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย	สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย	สมบัติทางกายภาพ : ปลอดภัย

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา	
สถานะที่ความดันห้อง	: มีความเสถียรสูง ไม่มีความเป็นอันตราย
วัตถุอันตรายที่ผสม	: สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่ายของไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ของไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ของไฮโดรคาร์บอน
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่อันตราย	: การสลายตัวที่อันตรายของไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ของไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ของไฮโดรคาร์บอน
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา	
ผลกระทบจากการสูดดมไอน้ำของผลิตภัณฑ์ LPSO (๑๐)	: ไม่มี
ผลกระทบจากการสัมผัสกับผิวหนัง LPSO (๑๐)	: ไม่มี
ผลกระทบจากการกลืนกิน LPSO (๑๐)	: ไม่มี


12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์	
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	: ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

13. การพิจารณาการกำจัด	
และสารเคมีที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์	: ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ



14. ข้อมูลการขนส่ง	
หมายเลขประจำสารเคมี	: 1760
คำอธิบายการขนส่ง	: III
ประเภทของอันตราย	: ระดับ 8
ความเสี่ยงระดับของ	: ไม่มี
ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ควรทราบ	: ไม่มีข้อมูล
ระดับความรุนแรง	: ไม่มี

15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด	
ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งทางบก	: 3
ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งทางเรือ	: 0
ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งทางอากาศ	: 1
ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งทางน้ำ	: 0
ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งทางบก	: 1
ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งทางเรือ	: 0
ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งทางอากาศ	: 1
ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งทางน้ำ	: 0

16. ข้อมูลอื่นๆ	
การพิจารณาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	: ไม่มีความเสี่ยง
ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	: ไม่มีข้อมูล

<p>๓๕๕๕๕ ๑๓๒๐ (ZI-CHEM 1320)</p>	<p>วชิรพงศ์สาร 04-01-01-03-02</p>	<p>วันเดือน ปี 28 ตุลาคม 2558</p>	<p>แก้ไขครั้งที่ 4</p>
<p>มาตรฐาน NFPA</p>			

1. การบ่งชี้การเตือนหรือสารผสมและผู้ผลิต		ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย	
ที่อยู่ผู้ผลิต	:	20 Tuas Street, Singapore 638457	
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	:	(800) CHEM-CALL (1 800 2436 2255) หรือ +65 6344 2074	
การใช้งาน	:	เคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	

<p>2. การปฐักฐานเป็นอันตราย</p>	
<p>สัญลักษณ์ GHS :</p>	
	<p>อันตราย</p> <p>ก่อให้เกิดอันตราย ต่อทางเดินหายใจ</p>
	<p>อันตราย</p> <p>เป็นพิษเฉียบพลัน ถ้าสูดดมหรือกลืน</p>
<p>คำเตือน</p> <p>เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในน้ำ</p>	<p>ไม่มีสัญลักษณ์</p> <p>ไม่มีสัญลักษณ์</p>

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์	% โดยน้ำหนัก	รหัส CAS RN (ร.)
ไขมันไตรกลีเซอไรด์	< 50%	1310-73-2
สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ	< 50%	

4. การปรับปรุงพัฒนาเบื้องต้น

กรณีศึกษาภาค	: ศึกษาพื้นที่ โขงไผ่ใต้ ไทสนั่นมอญเหนือ 15 หมู่ ไปตามแหล่ง
กรณีศึกษาส่วนงาน	: ดอยตุงที่พื้นที่นอกเขต ถึงบริเวณที่ตั้งศูนย์อูญญิตและบ้านนาใหม่ให้เข้าร่วมกับที่บริเวณเกาะเขาใหม่เขื่อน และไปตามแหล่ง
กรณีศึกษาบ้าน	: บ้านท่าปายอูญญิต บ้านปงอูญญิต ไทสนั่น และบ้านสังเขย
กรณีศึกษา	: ไปป่าบริเวณที่ออกตามเขตรักษา ถ้าไปเขาพังงาให้ทำการตรวจป่า หรือให้กองพิสูจน์ และนำผู้สังเกต

5. มาตราการหลอกลวง	
สารพัดสิ่งหลอกลวง	: ใช้กรรมวิธีที่มีเหมาะสมกับปริมาณโดยมาก
ความเพ้อฝันที่เกิดจากความ	: สารอนินทรีย์ไป ต่อสู้หรือชนะความเพ้อฝันให้
อุปสรรคในทางศึกษา	: ช่วยลด ปริมาณ ความเพ้อฝันหรือ ขจัดจนหมด

6. นวัตกรรมจัดการเมื่อมีการทะเลาะวิวาทของสาว	
ข้อควรระวัง : ข้อควรระวัง : วิธีการและข้อควรระวัง : ข้อควรระวัง :	<p>ควบคุมการดื่มเหล้าในสถานประกอบการ รวมถึงเลือก ของกินของกินที่มีประโยชน์</p> <p>ป้องกันไม่ให้มีการดื่มเหล้าในสถานประกอบการ</p> <p>เลือกสถานที่ที่จะจัดงานเลี้ยงในที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ หรือในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน</p> <p>ไม่มีการดื่มเหล้าในที่สาธารณะ</p>

7. การขาดแคลนด้าน ใช้งาน และการแก้ปัญหา	<p>ด้านเครื่องมือ ทรัพยากรบุคคล วัสดุ วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้ถึงสถานที่ ในกรณีที่ระบบขาดวัสดุสิ้นเปลืองอาจสามารถแจ้งช่างมาเปลี่ยน หรือแจ้งให้ไปรับไปแทนที่ทันที และเมื่อขาดวัสดุอาจ เกิดขึ้นการบันทึกปัญหาและลงเวลา แจ้งให้ทางช่างหรือที่ปรึกษา มาให้ เช่น วิศวกรหรือช่างเทคนิค และลงเวลาขึ้น</p> <p>ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อขาดวัสดุในกรณีที่ขึ้น และขึ้น มาทดแทนขาด</p>
---	--

<p>8. การควบคุมการรับสัมปตและการป้องกันส่วนเกิน</p>	<p>กำหนดการควบคุมการรับสัมปตและการป้องกันส่วนเกิน</p> <p>การป้องกันส่วนเกิน</p> <p>การป้องกันส่วนเกินในการรับสัมปต</p> <p>การป้องกันส่วนเกินในการรับสัมปต</p>
---	---

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี	
ลักษณะทั่วไป	: ของเหลวสีขาวใส มีจุดหลอมเหลว
กลิ่น	: ไม่มีกลิ่น
อุณหภูมิเมื่อวัดค่า	: 12 – 14
จุดเดือด	: 140 °C
จุดเยือกแข็ง	: 12 °C
ความหนืด	: ไม่หนืด
คุณสมบัติของสารระเบิด	: ไม่ไวต่อช็อก
ความไวไฟ	: ไม่ไวไฟ
ความหนาแน่น	: 1.4 – 1.6

[illegible]

11. ข้อมูลทางพันธุวิทยา

[illegible]

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลการทดลองระบุปัญหาที่ : ความไม่สมดุลปลา LC50 (96 ชม.) 43 มก. / ลิ.

13. การพิจารณาการกำจัด

ถ้าจัดให้ซิงค์กลายเป็นขั้วลบและวัสดุเปลือกทองเป็นขั้วบวกใช้หุ้มเคลือบ

14. ข้อมูลการขนส่ง

หมายเหตุประวัติ	:	1824
ฤดูหนาว	:	II
ประมาณฤดูหนาว	:	Class 8
ความถี่ระดับกลาง	:	100
ฤดูกาลแห่งความถี่กลาง	:	100
ระดับความถี่	:	100

15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

ข้อห้ามบนฉลาก : OSHA : ห้ามใช้ยานพาหนะบนถนนของกรมการจราจรสาธารณะ (29 CFR 1910.1260)
 HINCS : เครื่องจักรที่อยู่ในรายการของกรมการจราจรสาธารณะที่มีขึ้นใหม่ (ดูในรูป)
 WMS (ตามภาพ) : p. 6
 CLASS D-2A : วัตถุที่ติดไฟได้ทั้งหมด (ดูในภาพ) คลาส E : ของเหลวที่ติดไฟได้ทั้งหมด
 DSC1 (BEK) :
 เครื่องหมายและวิธีใช้ที่มีเครื่องหมายของฉลากที่ถูกต้องไว้ที่ :
 อันตรายต่อสุขภาพ : 3
 อันตรายต่อความไวไฟ : 0
 อันตรายจากการติดไฟที่รุนแรงของสารเคมี : 1
 อุปกรณ์ที่มีอันตรายเมื่อติดต่อกับมนุษย์ :
 สัญลักษณ์ของสารเคมีอันตราย : 100
 สัญลักษณ์ของสารเคมีอันตราย : 100
 ความไวไฟ : 0
 ความไวไฟ : 0

<p>16. ข้อมูลอื่นๆ</p> <p>เอกสารอ้างอิง : หนังสือพิมพ์</p> <p>การพิจารณาเป็นวิทยายอมรับ : ยังไม่พิจารณา</p>

สิ้นสุดเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ภาคผนวก 25ข

เอกสารการจัดการของเสีย



ระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม

(iSingleForm)

[หน้าหลัก](#) | [คู่มือการใช้งานระบบ](#)

เลขทะเบียนโรงงาน : 40300252225624
ชื่อโรงงาน : บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

ใช้งานระบบโดย : 1419901793241

รายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด) ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566










ได้ยืนยันการรายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด) แล้วเมื่อวันที่ 09 มี.ค.
2567

ผู้ควบคุมระบบจัดการ มลพิษทางอุตสาหกรรม (ถ้ามี)	เลขบัตรประชาชน	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	เลขทะเบียนผู้ควบคุม
			▼		

รายงานการกักเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

รายงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

รายงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน

รหัสสิ่งปฏิกูล ลำดับ หรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็น อันตราย	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการจัด เก็บ	ลักษณะ บรรจุภัณฑ์	เหตุผล ความจำเป็น	ภาพถ่าย
1	020499 ซานอ้อย	ไม่อันตราย	87070	นอก อาคาร	ลาน	อยู่ระหว่างการใช้งานนำมาเป็น เชื้อเพลิงชีวมวล	<div>ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</div> <div></div> <div>ภาพสถานที่จัดเก็บ</div> <div></div> <div>ภาพแผนผัง</div> <div></div>
2	160901 หลอดปนเบื้อนรวนสารละลาย COD Reagent	เป็นอันตราย	0.024	ในอาคาร	ถัง 200 ลิตร	มีปริมาณน้อย	<div>ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</div> <div></div> <div>ภาพสถานที่จัดเก็บ</div> <div></div> <div>ภาพแผนผัง</div> <div></div>
3	100101 ขี้เถาและฝุ่นขี้เถา	ไม่อันตราย	6251.23	นอก อาคาร	ลาน	อยู่ระหว่างหาผู้รับดำเนินการ	<div>ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</div> <div></div> <div>ภาพสถานที่จัดเก็บ</div> <div></div> <div>ภาพแผนผัง</div> <div></div>

ข้ามเพื่อไปขั้นตอนต่อไป สำหรับโรงงานที่ยังไม่รายงาน >>

<< กลับ

ขั้นตอนต่อไป >>

พบปัญหาการใช้งานระบบสามารถติดต่อ
ได้ที่

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

โทร. 0 2430 6307 ต่อ 1604 - 1607

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย

โรงงาน

โทร. 02 430 6314 ต่อ 2309 และ 2314

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. 097-0362749

การสมัครระบบทะเบียนลูกจ้างตรวจ
อุตสาหกรรม

โทร : 02-430-6976

Email : service_ids@industry.go.th

Line : @iiindustry

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทร 02 430 6808 กด 2 หรือ ต่อ 680805-7

Line : @i.index



ระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม

(iSingleForm)

หน้าหลัก | คู่มือการใช้งานระบบ

เลขทะเบียนโรงงาน : 40300252225624

ชื่อโรงงาน : บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

ใช้งานระบบโดย : 1419901793241

รายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด) ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ได้ยืนยันการรายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด) แล้วเมื่อวันที่ 09 มี.ค. 2567

ผู้ควบคุมระบบจัดการ
มลพิษทางอุตสาหกรรม
(ถ้ามี)

เลขบัตรประชาชน

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

เลขทะเบียนผู้ควบคุม

☐ รายงานการกักเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

☒ รายงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

☐ รายงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน

รายงานไม่มีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ไม่มีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

เหตุผล คือ โรงงานไม่มีการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว

ข้ามเพื่อไปขั้นตอนต่อไป สำหรับโรงงานที่ยังไม่รายงาน >>

<< กลับ

บันทึกผลไป >>

พบปัญหาการใช้งานระบบสามารถติดต่อ

ได้ที่

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

โทร. 0 2430 6307 ต่อ 1604 - 1607

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย

โรงงาน

โทร. 02 430 6314 ต่อ 2309 และ 2314

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. 097-0362749

การสมัครระบบทะเบียนลูกจ้างกระทรวง

อุตสาหกรรม

โทร : 02-430-6976

Email : service_ids@industry.go.th

Line : @iindustry

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทร 02 430 6808 กด 2 หรือ ต่อ 680805-7

Line : @i.index



ระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม

(iSingleForm)

หน้าหลัก | คู่มือการใช้งานระบบ

เลขทะเบียนโรงงาน : 40300252225624

ใช้งานระบบโดย : 1419901793241

ชื่อโรงงาน : บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

รายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด) ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ได้ยืนยันการรายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด) แล้วเมื่อวันที่ 09 มี.ค. 2567

ผู้ควบคุมระบบจัดการ
มลพิษทางอุตสาหกรรม (ถ้ามี)

เลขบัตรประชาชน

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

เลขทะเบียนผู้ควบคุม

[รายงานการเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน](#) [รายงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน](#)

[รายงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน](#)

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	รหัสกำจัด	ชื่อผู้รับกำจัดบำบัด
1	170603	ขบวนใยหิน	HM	40.93	073	บริษัท เบตเตอร์ เวลด์ กริม จำกัด (มหาชน)
2	020499	ขบอ้อยจากกระบวนการผลิตน้ำตาล		33097.43	043	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
3	020499	ขบอ้อย		26254.256	043	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
4	020499	ขบอ้อยจากกระบวนการผลิตน้ำตาล		20645.22	043	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
5	020499	ขบอ้อย		1706.27	043	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
6	100101	ขี้เถ้าและฝุ่นขี้เถ้า		1225.79	083	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซ ที.เอส.แอล.กรุ๊ป
7	170601	ขบวนกับควาบริออน	HM	12.86	042	บริษัท เวสต์ 2 เอ็มเมอร์ยี จำกัด

ข้ามเพื่อไปขั้นตอนต่อไป สำหรับโรงงานที่ยังไม่รายงาน >>

<< กลับ

ขั้นตอนต่อไป >>

พบปัญหาการใช้งานระบบสามารถติดต่อ

ได้ที่

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

โทร. 0 2430 6307 ต่อ 1604 - 1607

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย

โรงงาน

โทร. 02 430 6314 ต่อ 2309 และ 2314

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. 097-0362749

การสมัครระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวง

อุตสาหกรรม

โทร : 02-430-6976

Email : service_ids@industry.go.th

Line : @iindustry

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทร 02 430 6808 กด 2 หรือ ต่อ 680805-7

Line : @i.index

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเริบ					
ชื่อผู้ก่อกำเริบ : บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 4030025225624		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 12012, 12013, 11931, 11933 และ 11934 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลลิคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : นายกำพล นอสูงเนิน เลขทะเบียนพาหนะ : นม.87-0901/1 491 นม			พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก		
โดยขนส่งจากจังหวัด : นครราชสีมา ไปยังจังหวัด : นครราชสีมา			ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครบุรี จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 40300016925568		
สถานที่ตั้ง : 18 หมู่ที่ 13 ถนน ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	ขานอ้อย	020499	คั้น	147	4,098.4
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 4,098.4 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำหนักจริง <input type="checkbox"/> น้ำหนักประมาณการ					
ขอควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ : 4,098.4 ตัน		
ลงชื่อผู้ก่อกำเริบ : ศฤงคาร วาตรีบุญเรือง ลายมือชื่อ : <i>ศฤงคาร</i> วันที่ : 24-05-67			วันที่ส่งมอบ : 24/05/2567		
			เวลาที่ส่งมอบ : 16.23		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : นายกำพล นอสูงเนิน ลายมือชื่อ : <i>กำพล</i> วันที่ : 24-05-67					
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ก่อกำเริบได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครบุรี จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 40300016925568		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : นครราชสีมา มายังจังหวัด : นครราชสีมา		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			ใช้ระยะเวลา : 1 วัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ปิณ-ธิณี ลายมือชื่อ : <i>Pi</i> วันที่ : 24/05/67			วันที่มาถึง : 24/05/67		
			เวลาที่มาถึง : 16.23 น.		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 4,098.4 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			<input checked="" type="checkbox"/> น้ำหนักจริง <input type="checkbox"/> น้ำหนักประมาณการ		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ปิณ-ธิณี ลายมือชื่อ : <i>Pi</i> วันที่ : 24/05/67			วันที่รับมอบ : 24/05/67 เวลาที่มอบ : 16.23 น.		
			<input checked="" type="checkbox"/> ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			<input type="checkbox"/> เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 4,098.4 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 24/05/67 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ปิณ-ธิณี ลายมือชื่อ : <i>Pi</i> วันที่ : 24/05/67			ปริมาณคงเหลือ : - ตัน		
			<input checked="" type="checkbox"/> ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ส่งนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเริบสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
<input type="checkbox"/> ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อกำเริบ : ลายมือชื่อ : วันที่ :					

ภาคผนวก 26ข

หนังสือแจ้งบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ใบเสร็จการรับกำจัดขยะมูลฝอย



ที่ นม ๘๕๔๐๒/๐๓๓



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขออนุเคราะห์ขอรับบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จึงขอแจ้งอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ชำระค่าบริการจำนวนดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ซึ่งท่านสามารถชำระเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๒๗-๐-๓๖๔๐๙๙-๗ ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอมอร มะโนมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กองคลัง
โทร. ๐๔๕-๐๘๑๒๔๗ กต ๔

ที่ นม ๘๕๔๐๒/๑๐๒



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขออนุเคราะห์ขอรับบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ เฉลี่ยวันละ ๑.๓๑ ตันต่อวัน โดยมีอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จึงขอแจ้งอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ชำระค่าบริการจำนวนดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ซึ่งท่านสามารถชำระเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๒๗-๐-๓๖๔๐๙๙-๗ ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอมอร มะโนมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กองคลัง
โทร. ๐๔๕-๐๘๑๒๔๗ กต ๔

PAID



รายงานปกติ
วันที่ 010 / 67
วันที่ 11 / 67
เวลา 8.35

ที่ นม ๘๕๐๖/๑๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขออนุเคราะห์ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ เลี่วันละ ๑.๓๑ ตันต่อวัน โดยมีอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จึงขอแจ้งอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ชำระค่าบริการจำนวนดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ซึ่งท่านสามารถชำระเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๒๗-๐-๓๖๘๐๙-๗ ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอมอร มะโนมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๐๘๑๒๕๗ กต ๔

PAID



รายงานปกติ
วันที่ 025 / 67
วันที่ 14 / 01 / 67
เวลา 13.40

ที่ นม ๘๕๐๖/๒๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขออนุเคราะห์ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ เลี่วันละ ๑.๓๑ ตันต่อวัน โดยมีอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จึงขอแจ้งอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ชำระค่าบริการจำนวนดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ซึ่งท่านสามารถชำระเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๒๗-๐-๓๖๘๐๙-๗ ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอมอร มะโนมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๐๘๑๒๕๗ กต ๔



ที่ นม ๘๕๔๐๒/ ๓๕๘

ใบกำกับภาษี
วันที่ ๐๕/ ๖/ ๖๕
วันที่ ๐๕/ ๖/ ๖๕
เลข ๐๕/ ๖/ ๖๕
ผู้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งคำบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน บริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขออนุเคราะห์ขอรับบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ เฉลี่ยวันละ ๑.๓๓ ตันต่อวัน โดยมีอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน นั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จึงขอแจ้งอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ชำระค่าบริการจำนวนดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ซึ่งท่านสามารถชำระเป็นเงินสด เช็ค ตัวแลกเงิน หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๒๗-๐-๓๖๘๐๔-๗ ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอมอร มะโนมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว



กองคลัง
โทร. ๐๔๔-๐๘๐๒๔๗ กต ๔

54786

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว น.1 หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทร. 044-081247	เลขที่ 4/67 เลขที่ 686 4994 3-1/124
--	--

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

วันที่ ๑.1 มิ.ย. 2567

ผู้ชำระค่าที่ 6-87 ชื่อ บริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 168 ม. 6 ต. หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30140

ประเภท โรงงาน/ฟาร์ม/กิจการอื่นใดที่ผลิตของ 2567

จำนวนเงิน 25000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงนาม)  (นางเอมอร มะโนมัน)

6 (นางสาวกัญญ์พร ยศจันทร์) ผู้ดำเนินการตกลง

ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งใดๆ กรุณาแจ้งมาในกรณีข้อโต้แย้ง

ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเงินเสียค่าในค่าธรรมเนียมการขอรับใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จนี้ถูกต้อง



ใบเสร็จรับเงิน
(ใบใบเสร็จรับเงิน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
โทร. 044-081247
เลขที่ 4/67 เลขที่ 686

ผู้ชำระค่าที่ 6-87

ชื่อ บริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน)

ประจำเดือน มกราคม 2567

จำนวนเงิน 25000 บาท

ยังมีค่าธรรมเนียมค่าขยะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
และให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน นับตั้งแต่วันที่
ที่ได้รับใบเสร็จรับเงิน หากพ้นกำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
จะดำเนินการตามขั้นตอนการขอคืนเงิน

นางสาวกัญญ์พร ยศจันทร์

(นางสาวกัญญ์พร ยศจันทร์)

พนักงานเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย

61131

ใบแจ้งหนี้



(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

ม.1 จ.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

โทร. 044 - 081247

เลขที่ 8/67

เลขที่ 690

PK 515/1

วันที่ 23/5/44

ใบเสร็จรับเงินภายในเขตมรดก

วันที่ 31 พ.ค. 2567

วันที่ เดือน ปี

ผู้ให้และเลขที่ 6-87

ชื่อ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 168 ม. 6 ต. หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30140

ประเภท โรงงาน/ฟาร์ม/กิจการอื่น ๆ

จำนวนเงิน 25000 บาท

จำนวนเงิน 25000 บาท

(ลงนาม) (นางสาวสุวิมลพร ยศจันทร์)

(นางสาวสุวิมลพร ยศจันทร์)

ผู้รับเงิน

ผู้ควบคุมการออกเงิน

ถ้ามีเงินคงเหลือ...

ใบเสร็จรับเงิน...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ภาคผนวก 27ข

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)





- สนับสนุนเครื่องมือชุดถังล้างเนื้อในกิจกรรมซ่อมถนนบ้านมอดินแดง



- ร่วมงานอุปสมบทผู้ช่วยสมมติ พาท้องแวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองพญาขาว



- สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับงานในงานกาชาดอำเภอสิเกา



- เข้าพบ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อหาวิธีแนวทางการสร้างกิจกรรมอย่างยั่งยืน


สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เตรียมจัดทำ MOU สนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนา




- บรรเทาเหตุสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว, หนองพญาขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ณ บ้านมอดินแดง



- สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับงานกาชาดอำเภอสิเกา




- สนับสนุนภาคีปกครองแม่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านเมดดินแดง ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชากษัตริย์สมเษกสถาน หมู่ 6 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา




- ร่วมเปิดโครงการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินจากมูลไก่และสูตรอาหารไก่

- สนับสนุนสภาเกษตรกรจังหวัดการดำเนินงานแข่งขันก่อสร้าง NE3-OPEN 2024




- สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหาน ประจำปี 2567

- ให้บริการน้ำในการอุปโภค-บริโภคแก่โรงเรียนบ้านหนองหาน




- ✓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์บ้านโพน้ำ ต.ลาดบัวขาว
- ✓ เชิญพุดคุยบ้านผู้รื้อ นายประยูร กรณ์ได้รับผลกระทบจากโรงงาน

- ✓ ร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในรัศมี 5 กม. รอบโรงงาน



- ✓ ถวายน้ำตาลีในการจัดทำน้ำปานะในงานปาวาสกรรมวัดถ้ำเขาวังจันทร์แดง
- ✓ ถวายน้ำตาลีในกิจกรรมตักไข่ปลาในงานมหาสงกรานต์วัดมอญดินแดง

✓ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในเทศกาลสงกรานต์วัดมอญดินแดง



- ✓ ร่วมกิจกรรมสงฆ์และระดมน้ำหอพุทฺธอายุเทศกาลสงกรานต์วัดมอญดินแดง

✓ ร่วมกิจกรรมก่อกองพระเจดีย์ทรายเทศกาลสงกรานต์วัดมอญดินแดง





- ✓ สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านเข้ชุมพล




- ✓ ร่วมโครงการกำจัดพืชในแหล่งน้ำคลองสวยน้ำใสองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

- ✓ สนับสนุนเครื่องดูดฝุ่นบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2562 รณรงค์เชิญคนขี่รถจักรยานยนต์




- ✓ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมชนผู้เลี้ยงไก่ชน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา



- ✓ สนับสนุนชมรมรางวัล ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนในพื้นที่ที่โดยรอบโรงงานน้ำตาลสีคิ้ว

- ✓ ต้อนรับนายสันติย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลสีคิ้ว



โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าสีข้าว

กิจกรรมทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน


Corporate Social Responsibility and Sustainability Activities



บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (มหาชน)
KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED


ชุมชน

จัดส่งมอบระบบประปาแก่หมู่บ้านมอดินแดง ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา



ชุมชน


➢ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อมอบเป็นสาธารณูปโภค
สำหรับสร้างถนนสาธารณะ




➢ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ไร่จัดที่ดิน ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ท.) เตรียมเริ่มต้นการ
สร้างถนนสาธารณะ

ชุมชน


✓ ดำเนินการก่อสร้างถนนตัดใหม่ในพื้นที่ ต. หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เพื่อสาธารณูปโภค



- ✓ ดำเนินการร่วมกับสมาคมชาวไร่ฮ้อยสัตว์ขอมพื้นที่ฉนวนกัน กม. 6 – มอติแดง ที่ชั่วคราว



เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 KBS จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเสริมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 71 พรรษา ณ สระน้ำสาธารณะบ้านมอติแดง ต. พะนาญบุรี อ. สัตถ์ จ. นครราชสีมา โดยมีนายอัครวิทย์และผู้นำชุมชนและประชาชนจากหมู่บ้านรอบโรงเรียนสัตถ์เข้าร่วมกิจกรรม




ลงพื้นที่สำรวจและประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการขุดลอกลำตะคองตั้งแต่หน้าระบบประปา



✓ สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านแก่งบ้านมอติแดงในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว



- ✓ สัมมนาการปฏิบัติงานและกิจกรรมของอาสาสมัคร (อสม.) ประจำหมู่บ้านมอดินแดง




- ✓ ร่วมกับผู้บริหารช่วยปรับปรุงพื้นที่ถนนเส้นทางวิทยาลัยเกษตรฯ ถึงหนองหาน เพื่อให้พนักงานและชาวบ้านสัญจรได้อย่างปลอดภัย




- ✓ สัมมนากับสื่อมวลชนเพื่อชุมชนแก่หมู่บ้านที่ยื่นขอความอนุเคราะห์มายังบริษัท




- ✓ ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมกันหาสิทธิประโยชน์ให้แก่วัดมอดินแดง ต.หนองหญ้าขาว อ. สีบัว




- ✓ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี 2566 หมู่บ้านเกษตรทิพย์ ต. คลองไผ่ อ. สลัด




- ✓ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปีฐานกาล พ.ศ. 2566 ถวายวัดมอติแดง ต.หนองหญ้าขาว อ. สลัด



- ✓ ถวายหน้าตาทรายบริสุทธิ์เพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงทานของวัดถนนคต ต. สลัด อ. สลัด
เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ผังลูกนิมิตอุโบสถ




- ✓ ถวายปัจจัยสนับสนุนงานทอดกฐินแก่วัดชุมพล ต.ลาดบัวขาว อ. สลัด จ. นครราชสีมา
- ✓ สนับสนุนหน้าตาทรายแก่วัดสว่างอารมณ์ ต.ลาดบัวขาว อ. สลัด จ. นครราชสีมา
ใช้ในการกวนข้าวทิพย์เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566




✓ สัมภาษณ์บุคคลในภาพในการสร้างห้องน้ำแกงโรงเรียนบ้านหนองหาน ต. หนองหญ้าขาว อ. สีดา




✓ สัมภาษณ์นางวัลและนางวันสำหรับจัดการนันทนาการเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่โรงเรียนบึงจานน้ำตาสีดา



✓ สัมภาษณ์บุคคลในภาพในการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนสีดาหนองหญ้าขาว




✓ สัมภาษณ์นางวันและนางวันสำหรับจัดการนันทนาการเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่โรงเรียนบึงจานน้ำตาสีดา



✓ ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดนครราชสีมา ในการขับเคลื่อนโครงการวิสาหกิจชุมชน โค-กระบือ ต. จะเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ตามนโยบายของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

✓ สืบค้นชี้เป้าเกี่ยวกับวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อไปใช้ในการเรียนการสอน และการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เพาะปลูกของวิทยาลัยฯ


✓ สืบค้นงบประมาณเข้าร่วมกองผ้าป่าเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านชัยชุมพล




✓ บริการนำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหนองน้ำจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

✓ ติดตามประสานงานกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อเป็นพื้นที่ถาวรรองรับชี้เป้าจากโรงงานน้ำตาลสีบัว โดยวิทยาลัยเกษตรฯ จะนำไปใช้การปรับปรุงคุณภาพดินของพื้นที่เพาะปลูกภายในวิทยาลัยฯ และพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านเกษตรกรรม


- ✓ สนับสนุนและร่วมลงนาม (MOU) รณรงค์ ป้องกัน และรับมือกับภัยสุขภาพภูมิอากาศ และมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) “ Kick Off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 ” จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา



- ✓ ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 22
6 กันยายน 2566 @ สนามกีฬาราชวชิรบอลล์ อ.เมือง จ. นครราชสีมา




- สนับสนุนการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ต.หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ตอบสนองนโยบายของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา




- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันภัยพาด ครั้งที่ 9 ” แก่จังหวัดนครราชสีมา

- สนับสนุนการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ต.หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ตอบสนองนโยบายของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา






สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานกาชาดรวมใจ
อำเภอสีคิ้วมอบแก่นายอำเภอสีคิ้ว



สนับสนุนงบประมาณเข้ากองผ้าป่าสามัคคี
แกโรงเรียนบ้านหนองท่าน


- ✓ สนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอำเภอสีคิ้ว จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนตามถนนหลักที่บริการทุกอ้อย
ข้ามผ่านในโครงการ “ ขมิ้นปลอดภัย ” เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ”



- ✓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อ. สีคิ้ว




- ✓ เข้าพบผู้ดูแลเรือนจำกลางคลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารือพัฒนาความร่วมมือ
เตรียมจัดทำ MOU พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมปลูกอ้อยและการผลิตปุ๋ยจากขยะมูลฝอย (ภาทหม้อ
กรอง ชีวเถ้า)




หน่วยงานราชการ

- ✓ สนับสนุนกากน้ำตา (โมลาส) ให้แก่เรือเจ้าหน้าที่ นำไปผลิตปุ๋ยชีวภาพ




หน่วยงานราชการ

- ✓ กระชับความสัมพันธ์กับฝ่ายปกครองอำเภอสีคิ้ว โดยนายสันติ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว และคณะฝ่ายปกครองอำเภอสีคิ้ว เดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงงานน้ำตาลสีคิ้วและรับฟังมาตรการของบริษัทในการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาผลกระทบทางอากาศ PM. 2.5




หน่วยงานราชการ

- สนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่บ้านมอดินแดง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวและองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว



- KBS ผ่านการประเมินเห็นชอบเรื่องมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไปของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 13 - 15 กันยายน 2566 @ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



ภาคผนวก 28ข

เอกสารแสดงการเข้าเยี่ยมชมโครงการจากหน่วยงานภายนอก



ที่ อบ ๐๐๓๔(๒)/๕๔๑

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ อบ ๓๔๐๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมาย รองรับมิให้ก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของพื้นที่ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานประกอบการของท่านเป็นสถานประกอบการต้นแบบ ซึ่งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ที่ดี และมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่คณะทำงานฯ และผู้ประกอบการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ จำนวน ๓๓ คน จะได้ศึกษาเรียนรู้ จึงขอความอนุเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการของท่านเพื่อศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชนสัมพันธ์ และกระบวนการผลิต ตามวัน และเวลา รายละเอียดตามกำหนดที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายตรีพงษ์ กลันทปุระ)

อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร ๐ ๔๕๒๔ ๔๖๖๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๔๖๖๓

E-mail : moi_ubonratchathani@industry.go.th

กำหนดการศึกษาดูงาน
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)

จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

.....

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไปจังหวัดนครราชสีมา
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เดินทางไปยังที่พักแรม
- เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. Check-in และเก็บสัมภาระเข้าที่พักแรม
- เวลา ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

- เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจัดให้
- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. เดินทางจากที่พักแรม ไปยังบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟังการบรรยายของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และซักถามแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

.....

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก 29ข

ผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนประจำปี 2566

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566
โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน)
และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

1. ความเป็นมา

โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ทั้งในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ปีละ 1 ครั้ง


ทั้งนี้ในระหว่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

2. วัตถุประสงค์


การสำรวจทัศนคติของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการสัมภาษณ์บุคคล โดยได้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข สุขภาพ การได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ต่อการดำเนินการของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2566


3. พื้นที่ดำเนินการศึกษา

พื้นที่ศึกษาเกิดจากที่ตั้งโครงการ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3-1 และแสดงภาพตัวอย่างการลงพื้นที่สำรวจดังรูปที่ 3-2 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตการปกครองของการบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ตำบลละหาน ตำบลคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลสีคิ้ว และตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2



รูปที่ 3-1 ขอบเขตพื้นที่ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

			
รูปที่ 3-2 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น			

			
รูปที่ 3-2 (ต่อ) การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น			

การสุ่มตัวอย่างประชาชนของแต่ละครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา ได้ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณจำนวนของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่เราทราบจำนวนประชากรแน่นอน (จิตรานภา กุณทดบุตร, 2550 และYamane, T., 1973: 1088) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จำนวนครัวเรือนเป็นฐานในการคำนวณจำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

โดยที่ n คือ จำนวนตัวอย่าง

N คือ จำนวนหน่วยครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5)

$$n = \frac{5,126}{1 + (5,126 \times (0.05)^2)}$$

เมื่อแทนค่า n = 371

ในการดำเนินการครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3/1 ตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3-1 ถึง 3-2 ทั้งนี้ มีการแบ่งย่อยจำนวนตัวอย่างให้มีการกระจายตัวในแต่ละชุมชนให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่และจำนวนครัวเรือน โดยคำนวณจำนวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแต่ละชุมชนให้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชนดังสมการ (2) (รศ.ดร.กัลยา วาณิชยบัญชา, 2548)

$$A = \frac{n_1 N}{n}$$

เมื่อแทนค่า A คือ จำนวนตัวอย่างของแต่ละชุมชน

n₁ คือ จำนวนครัวเรือนของแต่ละชุมชน

N คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา

n คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการที่ (1)

ตารางที่ 3-1 กลุ่มหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนแบบสอบถาม
	หน่วยงานท้องถิ่น	
1.	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว	1
2.	องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา	1
3.	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่	1
4.	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว	1
5.	องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัว	1
6.	องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย	1
	สาธารณสุข	
7.	รพ.สต. หนองไผ่	1
	ศาสนสถาน	
8.	วัดบ้านเขาจันทร์แดง	1
9.	วัดมอดินแดง	1
	สถานศึกษา	
10.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครราชสีมา	1
11.	โรงเรียนจตุรพักตรพิมานบุรีรัมย์ 1	1
12.	โรงเรียนบ้านหนองทาน	1
13.	โรงเรียนบ้านจันทนพล	1
รวม		13

ตารางที่ 3-2 รายชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน และผู้นำชุมชน

ลำดับ	ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน*	จำนวนตัวอย่างสำรวจจริง	ผู้นำชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวขาว				
1	หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่	422	39	1
2	หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง	269	25	1
3	หมู่ที่ 9 บ้านเข้ชุมพล	274	25	1
4	หมู่ที่ 10 บ้านหนองห่าน	476	44	1
5	หมู่ที่ 12 บ้านศรีโพธิ์สมบูรณ์	152	14	1
องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา				
6	หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัววัว	144	13	1
7	หมู่ที่ 12 บ้านคลองนาดี	167	15	1
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไม้				
8	หมู่ที่ 3 บ้านหนองบอน	326	30	1
9	หมู่ที่ 8 บ้านคูพิสัย	194	18	1
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว				
10	หมู่ที่ 3 บ้านใหม่สำโรง	831	77	1
11	หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวปูน	303	28	1
12	หมู่ที่ 7 บ้านโป่งแต้	490	45	1
องค์การบริหารส่วนตำบลเสี๋ย				
13	หมู่ที่ 10 บ้านทับม้า	359	33	1
14	หมู่ที่ 11 บ้านถนนคด	266	24	1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย				
15	หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ กม.9	453	42	1
รวมทั้งหมด		5,126	472	15

ที่มา : * <https://satthoradopa.go.th> (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2566)

4. วิธีการและเครื่องมือ

การสัมภาษณ์รายบุคคลมุ่งเน้นชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบหลัก จำนวน 18 ชุมชน ซึ่งการสัมภาษณ์รายบุคคลครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงแบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการสำรวจความคิดเห็น

5. ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มภาษาผู้นำชุมชน

การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นนี้ผู้นำชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม และการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสำรวจแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพจิต อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ
- ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ

ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

1. หมู่ที่ 6 บ้านคันทิมาแดง	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	
- การนับถือศาสนา	ศาสนาพุทธ
ข้อมูลด้านสุขภาพจิต อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการขยะ	หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ปล่อยลงที่ในตามสภาพธรรมชาติ, ปล่อยสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ และปล่อยลงคลอง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ/สุขภาพ	
- โรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน	ไม่มี
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่มี
- ความพึงพอใจสถานบริการสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเกษตร/พืชไร่และเลี้ยง	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	เกษตรกรรม เช่น ทำนา, ทำสวน และทำไร่
- อาชีพรองเสริมของครัวเรือน	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ปัญหาวางงาน/ไม่มีงานทำ, ปัญหาเรื่องรายได้ต่ำ และปัญหาค่าครองชีพสูง
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ปัญหาเสพติด
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
1. ฝุ่นละออง >>> มาจากการจราจรและได้รับผลกระทบตลอดเวลา อยู่ในระดับปานกลาง	
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการ	ทราบจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่เริ่ม
- ความเชื่อมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ	ไม่เชื่อมั่น
- หักลดค่าการดำเนินงานโครงการ	มีผลเสียมากกว่าผลดี
- ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการ ต่อชุมชน	ชุมชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา/ศาสนาเพิ่มขึ้น
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ ต่อชุมชน	ถนนชำรุด/หุดตัวเนื่องจากบรรทุกขยะ
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ	ชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำที่ขังโครงการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมโครงการ	สนับสนุนให้ประชาชนไปช่วยกัน
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	ต้องการรับทราบเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ผลการสำรวจและรับรู้ถึงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

2. หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหมื่น	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	คุณสมฤทธิ์
- การนับถือศาสนา	
ข้อมูลด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการมูลฝอย	หน่วยงานท้องถิ่นเข้าบริหารจัดการ
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ปล่อยลงทางระบายน้ำสาธารณะ
ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	
- โรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน	ไม่มี
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่มี
- ความปลอดภัยทางสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	เกษตรกรรม เช่น ปลูก ทุเรียน และทำไร่
- อาชีพรอง/เสริมของครัวเรือน	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ปัญหาระหว่างมา/ไม่มีงานทำ, ปัญหาเรื่องรายได้ต่ำ
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ไม่มี
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
1. เสียงดังรบกวน >> มาจากการจราจรและได้รับผลกระทบมากที่สุด อยู่ในระดับน้อย	
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อความขัดแย้งในชุมชนของโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการ	การพบเห็นด้วยตนเอง/การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โครงการ
- ความเชื่อรับในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ	เชื่อมั่น
- ทัศนคติต่อการดำเนินงานโครงการ	มีเสถียรภาพว่าเสถียร
- ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการ ต่อชุมชน	คนในชุมชนมีงานทำ/มีอาชีพได้ที่บ้าน
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ ต่อชุมชน	ไม่เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ ต่อชุมชน
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนกับโครงการ	
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	ต้องการรับทราบเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	1. จัดกิจกรรมของชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลการสำรวจและรับรู้ถึงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

3. หมู่ที่ 12 บ้านคลองขมิ้น	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	คุณสมฤทธิ์
- การนับถือศาสนา	ศาสนาพุทธ
ข้อมูลด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการมูลฝอย	หน่วยงานท้องถิ่นเข้าบริหารจัดการ
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ปล่อยลงที่ถนนสายสาธารณะ
ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	
- โรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน	ไม่มี
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่มี
- ความปลอดภัยทางสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	เกษตรกรรม
- อาชีพรอง/เสริมของครัวเรือน	ค้าขาย/รับจ้าง
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ปัญหาระหว่างมา/ไม่มีงานทำ และปัญหาเรื่องรายได้ต่ำ
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ไม่มี
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
ไม่ได้รับผลกระทบ	
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการ	ทราบจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิสาหกิจร่วมพัฒนา
- ความเชื่อรับในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ	เชื่อมั่น
- ทัศนคติต่อการดำเนินงานโครงการ	มีเสถียรภาพว่าเสถียร
- ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการ ต่อชุมชน	คนในชุมชนมีงานทำ/มีอาชีพได้ที่บ้าน
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ ต่อชุมชน	ไม่เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ ต่อชุมชน
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนกับโครงการ	
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	

ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	คาบองพุด
- การนับถือศาสนา	ศาสนาพุทธ
ข้อมูลด้านสุขภาพจิต อาชีพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการขยะ	เผา
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- โรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน	ไม่มี
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่มี
- ความเห็นของสถานบริการสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	รับจ้าง
- อาชีพรองเสริมของครัวเรือน	เกษตรกรรม
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ยาเสพติด
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
1. เหม ควัน >> มจากชุมชนคาบอง และได้รับผลกระทบในบางเวลา	
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อความจำเป็นของโครงการ	
ทราบจากการรับรู้โครงการ	
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ	เชื่อมั่น
- หักเสียดำเนินงานโครงการ	มีเสียดำเนินงานแล้ว
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียโครงการ ต่อชุมชน	คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียโครงการ ต่อชุมชน	ไม่เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ ต่อชุมชน
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมของพื้นที่ของโครงการ	- เคยเข้าร่วมกิจกรรมหาผลผลิต - ต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับโครงการ
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	-

ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	คาบองพุด
- การนับถือศาสนา	ศาสนาพุทธ
ข้อมูลด้านสุขภาพจิต อาชีพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการขยะ	เผา และฝัง
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ, ปล่อยสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ และปล่อยลงคลอง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- โรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน	ไม่มี
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไข้เลือดออก
- ความเห็นของสถานบริการสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	เกษตรกรรม
- อาชีพรองเสริมของครัวเรือน	ค้าขาย/รับจ้าง
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ปัญหาแรงงาน/ไม่มีร้านค้า, ปัญหาเรื่องรายได้ต่ำ และปัญหาค่าครองชีพสูง
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ปัญหาสุขภาพจิต, ประชากรณฝง, ความขัดแย้งภายในชุมชน และระบบการอุปถัมภ์ที่ไม่ดีพอ
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
1. กลิ่นรบกวน : มจากโรงงานได้รับผลกระทบบางเวลา ระดับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย	
2. กลิ่นเหม็น : มจากขยะ ได้รับผลกระทบบางเวลา	
3. เหม ควัน : มจากขยะและ ได้รับผลกระทบบางเวลา	
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อความจำเป็นของโครงการ	
- รับทราบรู้จักโครงการ	ทราบจากการรับรู้ผ่าน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ	เชื่อมั่น
- หักเสียดำเนินงานโครงการ	มีเสียดำเนินงานแล้ว
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียโครงการ ต่อชุมชน	คนในชุมชนมีร้านค้า/มีอาชีพที่ได้นำ
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียโครงการ ต่อชุมชน	ไม่เคย
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ	ไม่เคย
- การเข้าร่วมกิจกรรมของพื้นที่ของโครงการ	- เคยเข้าร่วมกิจกรรมหาผลผลิต
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	-
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	-

ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

6.ผู้ที่ 3 วัยที่ไม่ได้ใช้	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	ศาลาพหล
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาค อบต.บึง และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการขยะ	หน่วยงานต้องเก็บขยะจัดเก็บ
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ปล่อยลงพื้นดินตามธรรมชาติ
ข้อมูลด้านความสงบสุข/สุขภาพ	
- โรคติดต่อโรคระบาด ในชุมชน	ไม่มี
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่มี
- ความเสี่ยงของงานบริการสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	เกษตรกรรม
- อาชีพรองเสริมของครัวเรือน	ค้าขาย/รับจ้าง
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ปัญหาร่างงาน/ไม่มีสภาพ, ปัญหาเรื่องรายได้ต่ำ และปัญหาค่าครองชีพสูง
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชน
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
1. เสียงดังรบกวน : มาจากกิจกรรม ได้รับผลกระทบในบางเวลา	
ข้อมูลความรู้และความตื่นตัวเกี่ยวกับความจำเป็นของโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการ	ทราบจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ	เชื่อมั่น
- ทัศนคติต่อการดำเนินงานโครงการ	มีศรัทธามากว่าเสีย
- ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการ	คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ	ไม่มี
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ	ไม่มี
- การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมโครงการ	- เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	ต้องการรับทราบเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดการจัดการ, แผนการดำเนินงานโครงการ และผลประโยชน์เพื่อผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากโครงการ
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	ควรดูแลแหล่งน้ำให้สะอาดยิ่งขึ้น

ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

7.ผู้ที่ 4 บ้านหนองบัว	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	ศาลาพหล
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาค อบต.บึง และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการขยะ	หน่วยงานต้องเก็บขยะจัดเก็บ
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ปล่อยลงพื้นดินตามธรรมชาติ
ข้อมูลด้านความสงบสุข/สุขภาพ	
- โรคติดต่อโรคระบาด ในชุมชน	ไม่มี
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่มี
- ความเสี่ยงของงานบริการสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	เกษตรกรรม
- อาชีพรองเสริมของครัวเรือน	รับจ้างทั่วไป
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ว่างงาน และรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ไม่มี
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
1. ผู้คนละแวก : จากกิจกรรม ได้รับผลกระทบในบางเวลา	
2. เสียงดังรบกวน : จากกิจกรรม ได้รับผลกระทบในบางเวลา	
ข้อมูลความรู้และความตื่นตัวเกี่ยวกับความจำเป็นของโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการ	ทราบทั้งในตัวตนเอง, การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ	ไม่เชื่อมั่น
- ทัศนคติต่อการดำเนินงานโครงการ	มีผลดีพอๆกับเสีย
- ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการ	ไม่เคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการ
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ	เคยได้รับผลกระทบด้านผู้ละแวกและครัวเรือนการเลี้ยง
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ	คำปรึกษาการมาด้วย
- การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมโครงการ	-
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	-
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	จัดการมลพิษได้ไม่รวมกับชุมชน จัดการกรรมการโดยไตร่ตรองกับชุมชน

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของหน่วยงานในท้องถิ่น

2. เรียงอันดับหน่วยงานจาก(ประสิทธิภาพ)		
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานของโครงการ		
4.1 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาจากการดำเนินงานของโครงการ	มิได้แก่ ปัญหาเสียงรบกวน ผู้และออกจากห้องครัว ผู้และออกจาก การเผาในซอย ผู้และออกจากโรงจอดรถ และความปลอดภัย ตอนเลี้ยวอย่างควรระวังเมื่อเกิดเหตุ	
4.2 ท่านคิดว่าอะไรจะวิธีใดที่จะลดความกังวลและความไม่สบายใจในการทำงาน		
4.3 โปรดบันทึกคำแนะนำของท่านเองที่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้เข้าชมในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว		
(1) กิจกรรมจากโครงการโรงงานผลิตไก่ทอดหอยของบริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน)	- ไม่เคย	
(2) กิจกรรมจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทเคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด	ไม่เคย	
4.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันของบริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด	-	
4.5 ท่านคิดว่าโครงการ ควรสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้าง	สนับสนุน - ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน - ด้านสังคม เน้นความปลอดภัย ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน - ฝ่ายโรงแรมเพื่อพนักงาน ความปลอดภัยกับชุมชน	
5. ข้อมูลด้านการสุขภาพ		
5.1 ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนเข้ารับการรักษาดังโรคหรืออาการที่นับเป็นภัย คือ (เรียงลำดับอาการที่เข้ารับการรักษาจากมากไปน้อย)	1. ไอ มีเสมหะ 2. ภูมิแพ้ 3. สิ้นคั้น 4. จุกแสบท้อง 5. คลื่นไส้ อาเจียน 6. มึนงง 7. หอบหืด 8. ไม่มีแรง/เหนื่อยง่าย 9. ปวดอวัยวะ/ปวดขา 10. แสบตา/เยื่ออักเสบ 11. หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 12. หูดสติ 13. อุดมโป่งพอง	

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความเห็นของหน่วยงานในท้องถิ่น

2. โรงเรียนบ้านหนองงำ(ประชาสามัคคี)	
5. ข้อมูลด้านบริการผู้พิการ (ต่อ)	
5.2 จำนวนผู้พิการที่ขอเข้าศึกษา มีจำนวนเท่าใด มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง	- เพิ่มขึ้น
5.3 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมา (ประมาณ 3 ปีย้อนหลัง) แนวโน้มของการเกิดโรคใดโรคหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?	มีการเปลี่ยนแปลง คือ แนวโน้มการเกิดโรคมาเป็นโรคที่เรื้อรังจากการทำงานเป็นวันใหญ่ และผู้ดูแลทางเข้ามาก็คืออยู่อยู่กับที่อื่นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแจ้งเกิดโรงงานได้ไม่นาน จึงไม่สามารถบอกแนวโน้มนได้
5.4 หน่วยงานสนับสนุนและอย่างไรต่อโครงการา เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุน	เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พกมีการงดสักรับการบริการโดยไม่แจ้งกับทางโรงพยาบาลส่งต่อสุขภาพตำบลหนองไผ่ได้ตลอดเวลา

7. ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือน

ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนด้วยภาษามือภาษาไทย
แบบมีภาพเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 472 ตัวอย่าง โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นการ
สำรวจความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้
การสำรวจแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขอนามัยกับสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
- ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
- ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

เพศและอายุ ผู้ได้รับบำนาญ ร้อยละ 54.03 เป็นเพศชาย ซึ่งช่วงอายุของผู้ได้รับบำนาญ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 28.81) รองลงมาในช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 25.85) ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 25.21), อายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 12.92) และช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 7.20)

การศึกษา และภูมิปัญญา/การถ่ายทอด ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่บอกว่าการระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 26.91 รองลงมาบอกการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 25.21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 22.67 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 18.22 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 6.99 สำหรับภูมิปัญญาผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) เป็นประชากรดั้งเดิมหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ (พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) มาตั้งแต่เกิด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

อาชีพหลัก และอาชีพเสริม/รอง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า อาชีพหลัก คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 39.78) รองลงมา คือ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน และทำไร่ (ร้อยละ 29.03) และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 27.31) ส่วนการประกอบอาชีพเสริม/รอง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.94 ไม่มีอาชีพเสริม มีเพียงร้อยละ 1.06 ที่มีอาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 80.0) และทำเกษตรกรรม (ร้อยละ 20.0) เมื่อสอบถามการการเงินของครอบครัว ส่วนใหญ่ระบุว่า เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม (ร้อยละ 95.76) รองลงมา คือ เพียงพอและมีเงินออม (ร้อยละ 4.03) และไม่เพียงพอ (ร้อยละ 0.21)

ปัญหาทางด้านการสังคม

ปัญหาทางด้านสังคมที่ชุมชนได้รับในปัจจุบัน พบว่ามี 5 ประเด็นปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหาการทะเลาะวิวาท, ปัญหาเสพติด, ปัญหาการลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว สามารถสรุปได้ดังนี้

ปัญหาทางด้านการสังคม	ผู้ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ส่วนใหญ่)
1. การทะเลาะวิวาท	18.22	ระดับน้อย (ร้อยละ 76.74)
2. ยาเสพติด	13.77	ระดับน้อย (ร้อยละ 60.00)
3. ขุนชนแออัด	2.75	ระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.15)
4. การลักขโมย	5.08	ระดับน้อย (ร้อยละ 66.67)
5. แรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว	18.22	ระดับน้อย (ร้อยละ 63.95)

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับในปัจจุบัน พบว่ามี 4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน, ปัญหาค่าครองชีพสูง, ปัญหารายได้ต่ำ และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน สามารถสรุปได้ดังนี้

ปัญหาทางด้านการสังคม	ผู้ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ส่วนใหญ่)
1. การว่างงาน	79.03	ระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.55)
2. ค่าครองชีพสูง	58.26	ระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.36)
3. รายได้ต่ำ	61.02	ระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.58)
4. ไม่มีที่ดินทำกิน	74.31	ระดับปานกลาง (ร้อยละ 54.29)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน มีสมาชิกในครอบครัวเกิด การเจ็บป่วย ร้อยละ 37.92 โดยระบุว่าป่วยเป็นโรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ หลอดเลือด (ร้อยละ 26.59) รองลงมาป่วยจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (ร้อยละ 25.91) โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และภูมิแพ้ (ร้อยละ 18.64) และโรคต่อมไทรอยด์ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ คอพอก (ร้อยละ 13.86) ซึ่งส่วนใหญ่วิธีการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ระบุว่า รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลด่านขุนทด และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี (ร้อยละ 99.58) รองลงมาคือ รักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว และคลินิก ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 0.21) โดยพบว่า ร้อยละ 86.02 ไม่มี ปัญหาในการให้บริการของสถานพยาบาล และร้อยละ 13.98 พบว่ามีปัญหาในการให้บริการของสถานพยาบาล ได้แก่ การบริการล่าช้า (ร้อยละ 80.77) บุคลากรไม่เพียงพอ (ร้อยละ 10.26) และบุคลากรไม่สุภาพ (ร้อยละ 8.97)

แหล่งน้ำดื่มและน้ำใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ระบุว่าดื่มน้ำบรรจุขวด/ถัง ซึ่งมีความเพียงพอ ความสะอาด และน้ำดื่มมีคุณภาพดี สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ระบุว่าใช้น้ำประปา ซึ่งมีความเพียงพอความต้องการใช้น้ำและมีคุณภาพดี เช่นเดียวกัน

น้ำเสียจากบ้านเรือน/การกำจัดขยะ เมื่อสอบถามถึงการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือน ระบุว่า ร้อยละ 81.70 จัดการน้ำเสียโดยปล่อยระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง รองลงมาร้อยละ 16.01 ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ และนำไปรดต้นไม้ ร้อยละ 2.29 สำหรับการจัดการขยะครัวเรือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า ทั้งถังขยะของเทศบาล/อบต. โดยหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บไปกำจัด ร้อยละ 73.68 รองลงมา คือ เก็บ กองแล้วเผา ร้อยละ 25.73 และทิ้งกลางแจ้ง ร้อยละ 0.39

ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบันในชุมชน เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากความรำคาญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพบว่า มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่าง ๆ 8 ประเด็น คือ ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน น้ำเสีย กลิ่นรบกวน และเหม็น/ควัน โดยในแต่ละประเด็นจะทำการสำรวจในหัวข้อการได้รับผลกระทบ แหล่งที่มา และระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีรายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็น ดังนี้

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		แหล่งที่มา	ร้อยละ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ฝุ่นละออง	69.07	30.93	91.78	5.48	2.74	89.61
						5.84
						3.25
						1.30
2. เสียงดังรบกวน	63.98	36.02	75.29	23.53	1.18	90.45
						4.49
						5.06
3. น้ำเสีย	99.58	0.42	100.00	-	-	75.00
						25.00
4. กลิ่นรบกวน	98.94	1.06	60.00	20.00	20.00	25.00
						50.00
						25.00
5. เขม่า/ควัน	97.03	2.97	100.00	-	-	75.00
						6.25
						6.25
						12.50
6. ชะง่อนผิวย	99.15	0.85	100.00	-	-	100.00
7. น้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ	98.94	1.06	100.00	-	-	25.00
						12.50
						62.50
8. อุบัติเหตุจาก	99.79	0.21	100.00	-	-	100.00
การจราจร						

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการโรงงานน้ำตาลครบุรี

การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการโรงงานน้ำตาล โดยกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถระบุประเด็นเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัด 6 ประเด็น คือ

- การรับทราบ/รู้จัก โครงการโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- ผลดี-ผลเสีย จากโครงการต่อผู้ให้สัมภาษณ์และชุมชน
- การได้รับผลกระทบด้านบวกจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการ ๖
- การได้รับผลกระทบด้านบวกจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการ ๖
- การมีส่วนร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน (CSR)
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากการสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า การรับทราบ/รู้จักโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.79 ทราบ/รู้จักโครงการโรงงานน้ำตาลครบุรี ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) จากการพบเห็นด้วยตนเอง ร้อยละ 88.77 และจากญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 11.23

ผลดี	ผลดี-ผลเสีย	ผลกระทบ		ระดับผลดี-ผลเสีย
		ไม่มี	มี	
1. มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ		6.36	93.64	ระดับปานกลาง
2. สภาพเศรษฐกิจไม่ท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น		10.81	89.19	ระดับปานกลาง
3. มีการพัฒนาด้านสาธารณสุข/ความปลอดภัย ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี		64.83	35.17	ระดับปานกลาง
4. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน		73.31	26.69	ระดับปานกลาง
5. มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน		100.00	-	-
6. ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น		100.00	-	-
ผลเสีย				
1. ฝุ่นละออง		99.79	0.21	ระดับน้อย
2. เสียงดังรบกวน		100.00	-	-
3. น้ำเสีย		100.00	-	-
4. กลิ่นเหม็น		100.00	-	-
5. เขม่าควัน		100.00	-	-
6. มีการแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน		100.00	-	-
7. ปัญหาลุสุมหาพยอม		100.00	-	-

เมื่อสอบถามถึงภาพรวมต่อโครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการดำเนินงานของโครงการ มีผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 88.14 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 11.86 เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า มีความเชื่อมั่น ร้อยละ 84.96 และไม่แสดงความความคิดเห็น ร้อยละ 15.04 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับทางโครงการ

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เคนีส เพาเวอร์ จำกัด โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถระบุประเด็นเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัด 6 ประเด็น คือ

- การรับทราบ/รู้จัก โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เคนีส เพาเวอร์ จำกัด
- ผลดี-ผลเสีย จากโครงการต่อผู้ให้สัมภาษณ์และชุมชน
- การได้รับผลกระทบด้านบวกจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการ ๖
- การได้รับผลกระทบด้านบวกจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการ ๖

- การมีส่วนร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน (CSR)
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากการสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า การรับทราบ/รู้จักโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.79 ทราบ/รู้จักโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด จากการพบเห็นด้วยตนเอง ร้อยละ 85.81 และจากญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 14.19

ผลดี-ผลเสีย	ผลกระทบ		ระดับผลดี-ผลเสีย	
	ไม่มี	มี		
				ร้อยละ
ผลดี	1.มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/รับงานทำ	8.90	91.10	ระดับปานกลาง
	2.สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น	14.41	85.59	ระดับปานกลาง
	3.มีการพัฒนาด้านสาธารณสุข/โรค ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	69.49	30.51	ระดับปานกลาง
	4.มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	75.21	24.79	ระดับปานกลาง
	5.มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน	100.00	-	-
	6.ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	100.00	-	-
	ผลเสีย			
	1.ฝุ่นละออง	96.19	3.81	ระดับน้อย
	2.เสียงดังรบกวน	96.19	3.81	ระดับน้อย
	3.น้ำเสีย	100.00	-	-
	4.กลิ่นเหม็น	100.00	-	-
	5.เขม่าควัน	100.00	-	-
	6.มีการปล่อยสารอนุมูลอิสระและบริการชุมชน	100.00	-	-
	7. มีปัญหาสุขภาพอนามัย	100.00	-	-

เมื่อสอบถามถึงภาพรวมต่อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การดำเนินงานของโครงการ มีผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 88.35 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 11.65 และเมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า มีความเชื่อมั่น ร้อยละ 82.63 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 17.37 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับทางโครงการ

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566

โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลกรวย จำกัด (มหาชน) และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ของบริษัท เบริส เพาเวอร์ จำกัด

[illegible]

โครงการจ้างงานภาคหลหาย ของบริษัท บัลดาลคบุรี จำกัด (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เทปิม เพนกวิน จำกัด
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566

[illegible]

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566

โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เคนเอด เพาเวอร์ จำกัด

[illegible]

โครงการจ้างงานนักสหราชอาณาจักร บมวิทย์ น้ำตาลกรุน จักัด (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เทปัส เพาเวอร์ จำกัด

[illegible]

โครงการรณานันดาทรย ของบงบถ บักดลครบว จักด (บทรพ) และโครงการโรงไฟฟชววล ของบงบถ คบยอส เพาเวอร์ จักด
สรพผลการสำรวจความคดเห็นขอประชชน ประจาปี 2566

[illegible]

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566

โครงการโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เทปเอด เพาเวอร์ จำกัด

[illegible]

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566

โครงการโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

[illegible]

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566

[illegible]

ภาคผนวก 30ข

แผนงานประชาสัมพันธ์ประจำปี 2567



บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)


KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

แผนการปฏิบัติงาน (ACTION PLAN)

เรื่อง (TITLE) : แผนการปฏิบัติงาน (ACTION PLAN) แผนกมวลชนสัมพันธ์
รหัสเอกสาร (CODE NUMBER) : A-CSR-01 วันที่เริ่มใช้ (Release Date) : 19/01/24
ปรับปรุงครั้งที่ (Revision) : 04 เลขที่ DAR : 24/131


19/01/24	19/01/24	19/01/24

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมใช้ภายในหน่วยงานของ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
การทำสำเนา หรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุใน P-QM-01



วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์ทางชุมชนท้องถิ่นและโรงงาน

หมายเหตุ การวัด ข้อร้องเรียน นับจากนำเข้าสู่การบริหารพิจารณาดำเนินการ หรือข้อร้องเรียนมาโดยตรง



ชื่อเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน (ACTION PLAN) แผนกสวัสดิชนสัมพันธ์

ปรับปรุงครั้งที่ : 04

หมายเลขหน้า : 3 ใน 5

KPI	90%
ผลิตภัณฑ์	84%
Best Practices	35%

แผนงาน
วัตถุประสงค์
จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ (บวร)
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและโรงงาน

[illegible]

AMIRAL



รหัสเอกสาร : A-CSR-01

ชื่อเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน (ACTION PLAN) แผนทวาลชนสัมพันธ์

ปรับปรุงครั้งที่ : 04

หมายเลขหน้า : 4 ใน 5

แผนงาน ปฏิบัติงานด้าน CSR ตามข้อกำหนด (EIA)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนท้องถิ่นและโรงงาน

KPI	100%
สถิติเดิม	100%
Best Practices	0%

ลำดับ	กิจกรรม (ACTIVITIES)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ (ปี 2566 - 2567)																หมายเหตุ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
			ในฝ่าย		ฝ่ายอื่น ๆ สนับสนุน		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		

3	ปฏิบัติงานด้าน CSR ตามข้อกำหนด (EIA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ 1.การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเน้นในพื้นที่ที่มีรอบโรงงาน 5 กิโลเมตรเป็นหลัก

2.การนำโครงการ ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องโดยบริษัทที่มีส่วนร่วม ชัยสนับสนุนทรัพยากร เช่น กำลังคน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ


เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมใช้ภายในหน่วยงานของ บริษัท น้ำตาลบุรี จำกัด การทำสำเนา หรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนต้องขออนุญาตที่จะป็น P-QM-01

ภาคผนวก 31ข

เอกสารอบรม/ให้ความรู้เกษตรกร

งาน Field day ต้นแบบปลูกอ้อยเพลผลิตสง

การพัฒนา Super Model ต้นแบบ 40 แปลง
 ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกอ้อยตามขั้นตอน
 จากโรงงานสู่ชาวไร่อ้อย ร่วมกันสร้างแปลงต้นแบบ
 เป็นแหล่งความรู้อย่างต่อเนื่อง กระจายในทุก
 พื้นที่เขตส่งเสริม เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดจริง
 ณ แปลงอ้อยคุณเจตต์ แปลกจังหรีด ชาวไร่อ้อย 11
 ร่วมมือพัฒนาอาชีพปลูกอ้อย



เป็นเพื่อนกับเรา
 "ครอบครัวไร่อ้อย KBS"


สายด่วนอ้อยหวาน
 โทร 061-753-1555



ครอบครัวไร่อ้อย KBS

อบรมระบบน้ำและโซลาร์เซลล์ไร่อ้อย ครั้งที่ 1

ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาเพิ่มผลผลิต เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
 ได้มีการสร้างความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมระบบน้ำแบบครบวงจร
 เรื่องต้นทุนและผลผลิตอ้อยที่จะได้รับ การให้มอ้อยอย่างเพียงพอกับความต้องการ
 ของอ้อยในแต่ละช่วงอายุ การวางระบบน้ำหยด การเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐาน
 เพื่อการขยายผลสู่ความยั่งยืนในการทำอ้อย



เป็นเพื่อนกับเรา
 "ครอบครัวไร่อ้อย KBS"

สายด่วนอ้อยหวาน
 โทร 061-753-1555



ครอบครัวไร่อ้อย KBS

ครั้งถัดไป วันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองยายเทียม

อบรมระบบน้ำและโซลาร์เซลล์ไโร้อย ครึ่งที่ 2

ลงมือทำเพื่อพัฒนาอาชีพชาวไร่อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ชาวไร่เขต 2,3,6,7,10,21 อบรมระบบน้ำแบบครบวงจร วางแผนการให้น้ำอย่างไ้ประโยชน์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคำนวณต้นทุนระบบน้ำ รายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การทำงานที่รวดเร็วในการรับส่งเสริม ประสานชาวไร่พูดคุยกับผู้รับบริการติดตั้งระบบน้ำ เพื่อแจ้งความต้องการและดำเนินการทันที



ครั้งถัดไป วันที่ 3 ตุลาคม 2566 แบบลงอ้อย คุณวิระยุทธ ตริภักธราชังหริด เขต 5 มีคังหัย



เป็นเพื่อนกับเรา
"ครอบครัวไโร้อย KSBS"


สายด่วนอ้อยหวาน
โทร 061-753-1555



ครอบครัวไโร้อย KSBS

อบรมระบบน้ำและโซลาร์เซลล์ไโร้อย ครึ่งที่ 3

อ้อยที่ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อย ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลง การแก้ไขคือการมีระบบน้ำแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ชาวไร่เขต 1,5,11 ได้เข้าร่วมอบรมระบบน้ำ วางแผนให้น้ำอ้อยอย่างเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงอายุ คำนวณต้นทุนระบบน้ำ เทียบรายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การวัดปริมาณน้ำฝนด้วยตนเอง พร้อมดูงานแปลงต้นแบบรับคำแนะนำจากชาวไร่เจ้าของแปลง เมื่อชาวไร่แจ้งความต้องการระบบน้ำ โรงงานพร้อมดำเนินการทันที



เป็นเพื่อนกับเรา
"ครอบครัวไโร้อย KSBS"


สายด่วนอ้อยหวาน
โทร 061-753-1555



ครอบครัวไโร้อย KSBS

เขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม ประจำปี 2566

มีการประชุมเรื่องพื้นที่ปลูกอ้อยปลายฝน ปี 67/68
ระบบนำปลอดดอกเบ๊ย เพื่อกระตุ้นการเจาะบ่อบาดาล
ถ้าพื้นที่ไหนยังไม่ใส่ปุ๋ยให้เร่งใส่ จะทำให้ผลผลิตอ้อย
เพิ่มขึ้น 1-2 ตัน/ไร่ ฝนยังตกอยู่โอกาสดี ราคาอ้อยสูง
คุ้มค่าการลงทุน



เป็นเพื่อนกับเรา
"ครอบครัวอ้อย KBS"

สายด่วนอ้อยหวาน
โทร 061-753-1555



ครอบครัวอ้อย KBS

งาน Field day ครั้งที่ 1 การปลูกอ้อยแปะสูง ต้นแบบ 40 แปลง Super Model

โรงงานน้ำตาลครบุรี และ โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว ร่วมกัน บริษัท นครสวรรค์ สติล จำกัด
และ บริษัท ยันมาร์ จัดอบรมการปลูกอ้อยตามมาตรฐานแบบครบวงจร โดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ผ่านแปลงอ้อยต้นแบบ คุณณญเลิศ ตัสสะสูงเนิน KBS Group พวกเราใส่ใจ
และห่วงใยพี่น้องชาวอ้อย



ครั้งต่อไป วันที่ 10 พ.ย. 66 แปลงอ้อยต้นแบบ คุณประเสริฐ มาทสำโรง เขต 1 ครบุรี



เป็นเพื่อนกับเรา
"ครอบครัวอ้อย KBS"


สายด่วนอ้อยหวาน
โทร 061-753-1555



ครอบครัวอ้อย KBS

งาน Field day ครั้งที่ 2 ต้นแบบปลูกอ้อยเพลผลิตสูง

การพัฒนา Super Model ต้นแบบ 40 แปลงอ้อยผลิตสูง ภายทอดความรู้ด้านการปลูกอ้อยตามมาตรฐาน จากผู้เชี่ยวชาญ ทำแปลงต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกขั้นตอนของการทำอ้อย ณ แปลงอ้อยคุณประเสริฐ มาตลำโรง ชาวไร่อेत 1 พร้อมกับการขยายผลสำเร็สู่ชาวไร่อื่น พัฒนาศาสตร์ปลูกอ้อยให้ยั่งยืน



ครั้งต่อไป วันที่ 14 พ.ย. 66 แปลงอ้อย คุณสว่าง จิตะคุ เขต 5 ปักธงชัย



เป็นเพื่อนกับเรา
"ครอบครัวอ้อย KBS"

สายด่วนอ้อยหวาน
 โทร 061-753-1555



ครอบครัวอ้อย KBS

งาน Field day ครั้งที่ 3 ต้นแบบปลูกอ้อยเพลผลิตสูง

การปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพผลิตสูง หัวใจสำคัญคือ ทำตามมาตรฐาน ได้คุณภาพ ถูกจังหวะเวลา ใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกอ้อย ต้นแบบ ณ แปลงอ้อยคุณสง่า จิตะคุ เขต 5 เรียนรู้ นำไปใช้ ภายทอดความรู้ที่ได้รับ รวมมือพัฒนาอาชีพปลูกอ้อย



เป็นเพื่อนกับเรา
"ครอบครัวอ้อย KBS"


สายด่วนอ้อยหวาน
 โทร 061-753-1555



ครอบครัวอ้อย KBS

งาน Field day แปลงต้นแบบ Super Model 40 แปลง

การพัฒนา Super Model ต้นแบบ 40 แปลงอ้อยผลผลิตสูง ภายทอความรู้นด้านปลูกอ้อยตามมาตรฐาน จากโรงงานสู่ชาวไร่ ทำแปลงต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกขั้นตอนของการทำอ้อย แปลงคุณประโยชน์ นมพชาด ชาวไร่อ้อย C2 รวมพลังพัฒนาอาชีพปลูกอ้อยให้ยั่งยืน




เป็นเพื่อนกับเรา
"ครอบครัวไร่อ้อย KBS"

สายด่วนอ้อยหวาน
โทร 061-753-1555

KSBS NEWS
ครอบครัวไร่อ้อย KBS

งาน Field day ต้นแบบปลูกอ้อยผลผลิตสูง

การพัฒนา Super Model ต้นแบบ 40 แปลงอ้อยผลผลิตสูง ภายทอความรู้นด้านปลูกอ้อยตามขั้นตอน จากโรงงานสู่ชาวไร่ ทำแปลงต้นแบบสร้างความรู้ อย่างต่อเนื่อง นำไปใช้ให้เกิดจริง ณ แปลงอ้อยคุณศพล นาโพธิ์วัน ชาวไร่อ้อย 6 ทำให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ทันใจหว่าเวลา



เป็นเพื่อนกับเรา
"ครอบครัวไร่อ้อย KBS"

สายด่วนอ้อยหวาน
โทร 061-753-1555


KSBS NEWS
ครอบครัวไร่อ้อย KBS

ภาคผนวก 32ข

ฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS)


กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณบ้านมอหินแดง




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณบ้านมอหินแดง




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณบ้านมอหินแดง




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณบ้านมอหินแดง




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณหัตถมอหินแดง




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณหัตถมอหินแดง




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณหัตถมอหินแดง




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณหัตถมอหินแดง



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

กองกักตวงกอนจุลชีพน้ำ
ของโครงการ ประมาณ 500 เมตร




Page 17

2564-2566 = ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

กองกักตวงกอนจุลชีพน้ำ
ของโครงการ ประมาณ 500 เมตร




Page 18

2564-2566 = ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

กองกักตวงกอนจุลชีพน้ำ
ของโครงการ ประมาณ 500 เมตร




Page 19

2564-2566 = ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

กองกักตวงกอนจุลชีพน้ำ
ของโครงการ




KBS เน้นชีวิต เน้นสุข
Page 20

2564-2566 = ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

กองกักตวงกอนจุลชีพน้ำ
ของโครงการ




Page 21

2564-2566 = ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

กองกักตวงกอนจุลชีพน้ำ
ของโครงการ




Page 22

2564-2566 = ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

กองกักตวงกอนจุลชีพน้ำ
ของโครงการ




Page 23

2564-2566 = ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

กองกักตวงกอนจุลชีพน้ำ
ของโครงการ ประมาณ 500 เมตร




KBS เน้นชีวิต เน้นสุข
Page 24

2564-2566 = ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566


กองช่างกองช่างสุขาภิบาล
ของโครงการ ประมาณ 500 เมตร



= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566


กองช่างกองช่างสุขาภิบาล
ของโครงการ ประมาณ 500 เมตร



= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566


กองช่างกองช่างสุขาภิบาล
ของโครงการ ประมาณ 500 เมตร



= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566


บ่อน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลา
ของบ้านหนองอีท่า
บริเวณใกล้พื้นที่โครงการ



= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566


บ่อน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลา
ของบ้านหนองอีท่า
บริเวณใกล้พื้นที่โครงการ



= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566


บ่อน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลา
ของบ้านหนองอีท่า
บริเวณใกล้พื้นที่โครงการ



= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566


บ่อน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลา
ของบ้านหนองอีท่า
บริเวณใกล้พื้นที่โครงการ



= ระยะก่อสร้าง


กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566

บ่อน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลา
ของบ้านหนองอีท่า
บริเวณใกล้พื้นที่โครงการ



= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566




Page 33

บ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เลี้ยงประปา
ของบ้านหนองอีจาน บริเวณที่ขุดเขื่อน

= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566




Page 34

บ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เลี้ยงประปา
ของบ้านหนองอีจาน บริเวณที่ขุดเขื่อน

= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566




Page 35

บ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เลี้ยงประปา
ของบ้านหนองอีจาน บริเวณที่ขุดเขื่อน

= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566




Page 36

บ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เลี้ยงประปา
ของบ้านหนองอีจาน

= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566




Page 37

บ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เลี้ยงประปา
ของบ้านหนองอีจาน

= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566




Page 38

บ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เลี้ยงประปา
ของบ้านหนองอีจาน

= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566




Page 39

บ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เลี้ยงประปา
ของบ้านหนองอีจาน

= ระยะก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566




Page 40

บ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เลี้ยงประปา
ของบ้านหนองอีจาน

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวน้ำ ระหว่างปี 2564-2566


บริเวณบ้านนอกดินแดง



IKBS ฝั่งซ้าย หน้า 41

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวน้ำ ระหว่างปี 2564-2566


บริเวณพื้นที่การสาร



IKBS ฝั่งขวา หน้า 42


กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณด้านถนนบ้านนอกดินแดง




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566


บริเวณ หอสมุดแห่งชาติอยุธยา




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณกลุ่มบริษัทท่าอากาศยาน
ด้านทิศเหนือ


กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566





บริเวณกลุ่มบริษัทท่าอากาศยาน
ด้านทิศใต้

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณกลุ่มบริษัทท่าอากาศยาน
ด้านทิศตะวันออก

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566

บริเวณกลุ่มบริษัทท่าอากาศยาน
ด้านทิศตะวันตก



ภาคผนวก 33ข

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E. coli O157

ภาคผนวก 34ข

แผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567



แผนงานอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2567 (ต่อ)

[illegible]

