

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบร่างระบายน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรางระบายน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
17 ม.ค. 67	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	
17 ม.ค. 67	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	
17 ม.ค. 67	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	
17 ม.ค. 67	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 บริษัท ยูโนเดค แอนนาสสค แอนด์ เอ็นจิเนียริง
 คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงาน	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
14 ก.พ. 67	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	-
14 ก.พ. 67	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	-
14 ก.พ. 67	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	-
14 ก.พ. 67	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานในรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงาน	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
12 มี.ค. 67	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	—	
12 มี.ค. 67	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	—	
12 มี.ค. 67	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	—	
12 มี.ค. 67	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	—	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงานน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
9 เม.ย. 67	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	—	
9 เม.ย. 67	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	—	
9 เม.ย. 67	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	—	
9 เม.ย. 67	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	—	


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานในรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงาน	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
11 มิ.ย. 67	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	
11 มิ.ย. 67	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	
11 มิ.ย. 67	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	
11 มิ.ย. 67	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	

ลงชื่อ... ผู้ตรวจสอบ
บริษัท ยูไนเต็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ... ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำรอบโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งรายงานน้ำ	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
13 พ.ค. 67	ทิศตะวันออก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	
13 พ.ค. 67	ทิศตะวันตก อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	
13 พ.ค. 67	ทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	
13 พ.ค. 67	ทิศตะวันออก อาคารศูนย์การแพทย์ฯ	-	

ลงชื่อ.....
บริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย