

# บทที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

## 3.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ แสดงดังตารางที่ 3.1-1

## 3.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 3.2-1 และผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 3.2-2


ตารางที่ 3.1-1 ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล<br>กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแพทย์วิฑูรย์ ของบริษัท<br>วิฑูรย์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                     | - นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล<br>กระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้ง<br>กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติตาม                                                                                                                                                                                                                             | - ไม่มี                                                      | -                |
| 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ<br>ดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผล<br>กระทบการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงาน<br>นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม<br>แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                        | - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน<br>และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ<br>ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไข<br>กำหนด เพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตพญาไทและกรม<br>สนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อนำส่งรายงานให้กับ<br>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่กำหนด โดยจัดทำรายงาน<br>ปีละ 2 ครั้ง และรายงานฉบับนี้เป็นฉบับรอบเดือน<br>มกราคม-มิถุนายน 2567 | - ไม่มี                                                      | -                |
| 3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ<br>รวมทั้งมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ<br>ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้<br>ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง<br>ดังกล่าว ให้องค์กรหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและ<br>แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ก่อน<br>และความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ<br>เปลี่ยนแปลงใดๆ | - ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 โครงการได้มีการ<br>เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยขึ้น 10 และ 14 โดย<br>เปลี่ยนจากห้องออกกำลังกายเป็นห้องตรวจโรค<br>ทั้งนี้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงได้มีการแจ้งต่อสำนัก<br>สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม<br>สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข<br>เพื่อขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ<br>เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วดังเอกสารแนบ 4                                   | - ไม่มี                                                      | -                |

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการยึนได้รับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทันทีที่สามารถดำเนินการได้</li> <li>- ที่ผ่านมายังไม่มีเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>    | -                |

ตารางที่ 3.2-1 ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>สภาพภูมิประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้พื้นที่สีเขียว ขนาด 519.8 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 18.06 ของพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดบริเวณด้านหน้าโครงการ</li> </ul> | <p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดพื้นที่สีเขียวตามแนวพื้นที่ด้านหน้าโครงการ และตามแนวทางเดินบริเวณริมขอบถนนด้านหน้าขนาด 519.8 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 18.06 ของพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดบริเวณด้านหน้าโครงการ นอกจากนี้บริเวณขอบแนวกำแพงโดยรอบพื้นที่โครงการ จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามขอบกำแพง</li> <li>- ภายในอาคารมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการนำต้นไม้จำลองไปจัดวาง ณ จุดต่างๆ ตามชั้นอาคาร</li> </ul> | <p>- ไม่มี</p>                                               |  |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>2.1 การคมนาคมและการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งแสดงเส้นทางรถเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</li> </ul> <p>พร้อมทั้งสัญญาณการจราจรต่างๆ ให้ชัดเจน</p> | <p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งป้ายและแสดงเส้นทางรถเข้า-ออกโครงการทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านถนนศรีสุทรีและด้านถนนพหลโยธินที่ 6</li> <li>- ติดตั้งป้ายและสัญญาณจราจรบริเวณภายในโครงการและบริเวณก่อนออกจากโครงการอย่างชัดเจน</li> </ul> | <p>- ไม่มี</p>                                               |  <p>ป้ายแสดงทางเข้า-ออกด้านถนนศรีสุทรี</p> <p>ป้ายแสดงทางเข้า-ออกด้านถนนพหลโยธินที่ 6</p> <p>เส้นทางจราจรในโครงการ</p> |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                          | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| - กำชับให้เจ้าหน้าที่จราจรของโครงการอำนวยความสะดวก และจัดระบบจราจรให้กับรถที่เข้า-ออกโครงการป้องกันอุบัติเหตุ | - มีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกบริเวณ<br>เส้นทางเข้า-ออกโครงการ 2 แห่ง บริเวณถนน<br>เศรษฐศิริ และถนนพระราม 6 | - ไม่มี                                                      |                  |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใน<br/>ท้องที่ในการอำนวยความสะดวกในช่วงจราจรเร่งด่วน<br/>เช้า และในช่วงจราจรเร่งด่วนเย็น</p> | <p>- มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสำนักงานเขตพญาไท<br/>ช่วยอำนวยความสะดวกช่วงจราจรเร่งด่วนใน<br/>เวลาเช้าและเวลาเย็น บริเวณแยกไฟแดงที่<br/>เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม 6 และ<br/>ถนนเศรษฐศิริ</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- ไม่มี</p>                                               | <p>-</p>                                                                           |
| <p>2.2 การใช้น้ำ</p> <p>- จัดให้มีถังเก็บน้ำที่เพียงพอต่อการใช้สอยของ<br/>ผู้พักอาศัยในแต่ละอาคาร</p>                              | <p>- จัดเตรียมถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 1,200<br/>ลบ.ม. ทำหน้าที่จ่ายน้ำจากชั้นใต้ดินไปถึงชั้น<br/>D ถังเก็บน้ำชั้น D จ่ายน้ำใช้ตั้งแต่ชั้น 15-B<br/>(ใต้ดิน) และถังเก็บน้ำชั้น 23 ทำหน้าที่จ่ายน้ำ<br/>ตั้งแต่ชั้น 23-16</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 114<br/>เตียง ปริมาณน้ำใช้ประมาณ 114 ลบ.ม.<br/>(อัตราการใช้น้ำ 1 ลบ.ม./เตียง/วัน ตาม<br/>ข้อกำหนดของ สผ.) ซึ่งมีความเพียงพอต่อ<br/>ความต้องการในแต่ละวัน</p> | <p>- ไม่มี</p>                                               |  |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบท่อน้ำ ท่อปัม และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด ไม่รั่วไหล หากมีการแจ้งเหตุท่อแตก ท่อรั่ว ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบระบบท่อน้ำ ท่อปัม และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซี เอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส เซส จำกัด ทำการตรวจสอบระบบท่อน้ำ อยู่เป็นประจำหากพบว่าชำรุดจะทำการแก้ไขทันที</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ไม่มี                                                  |  <p>ระบบมิเตอร์น้ำภายในอาคาร</p> |
| <p>2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดี</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่จากบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซี เอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส เซส จำกัด ทำการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำและโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาในการควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามาตรวจสอบและดูแลเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>- หากพบว่าการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียผิดปกติจะหาสาเหตุและแจ้งให้ฝ่ายช่างที่ทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียดำเนินการแก้ไข และมีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับฝ่ายช่างทุกครั้ง นอกจากนี้หลังจากที่แจ้งให้ทำการแก้ไขแล้วจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำหลังผ่านการบำบัดเพื่อ</li> </ul> | - ไม่มี                                                  |  <p>ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>        |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- สุ่มตะกอนในถังเก็บตะกอนทุกๆ 45 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนแข็งติดอยู่กันจนจะกำจัดออกได้ยาก และส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ</li> </ul>               | <p>ทดสอบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา หากยังพบว่าคุณภาพน้ำเกินเกณฑ์มาตรฐาน จะหาสาเหตุและจัดทำข้อเสนอแนะให้ฝ่ายช่างดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p>- ตรวจสอบตะกอนในถังเก็บตะกอนเป็นประจำ ซึ่งทางโครงการจะทำการติดต่อดูแลสิ่งผิดปกติของสำนักงานเขตพญาไทมาดูแลไปกำจัดทุกๆ 15 วัน หรือเมื่อตะกอนเกิดขึ้นมากจะดำเนินการทันที</p>                                                                        |                                                          |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำนวณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้ และสวนหย่อม เป็นต้น</li> </ul>                                                      | <p>- ปัจจุบันโครงการได้ปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้ไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- ไม่มี</p>                                           | <p>-</p>                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่หรือจ้างเอกชนเก็บขยะมูลฝอยดูแลรักษาความสะอาดในโครงการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul> | <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บและรวบรวมขยะทั่วไปดำเนินการจัดเก็บโดยสำนักงานเขตพญาไท เข้ามาจัดเก็บในช่วงเวลา 04.00-05.00 น. และดำเนินการเก็บขนทุกวัน สำหรับขยะติดเชื้อดำเนินการจัดเก็บโดยบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้ามาจัดเก็บในช่วงเวลาประมาณ 20.30-21.30 น. โดยจัดเก็บทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ และขยะอันตรายจัดเก็บโดยบริษัท อัคริปปราการ จำกัด เดือนละ</p> | <p>- ไม่มี</p>                                           |  |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <p>1 ครั้ง</p> <p>- เจ้าหน้าที่บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเอส จำกัด ตรวจสอบระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำ โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ BAS ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โดยมีช่างซ่อมบำรุงตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง หากระบบมีปัญหาจะแจ้งเตือนทางมือถือทันที</p> <p>ทำการแก้ไขได้ทันที สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียจะมีบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)) เข้ามาดูแลเดือนละ 1 ครั้ง</p> |                                                          |                                                                                    |
| <p>- ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างต่อเนื่อง และดักไขมันออกอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์</p>               | <p>- ตรวจสอบบ่อดักไขมันประจำวัน และดักไขมันออกเป็นประจำวัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>- ไม่มี</p>                                           |  |
| <p>- ดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้เสมอ</p> | <p>- เจ้าหน้าที่บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเอส จำกัด ดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของระบบบำบัดให้มีสภาพการใช้งานที่ดีเสมอ โดยจะทำการตรวจเช็คเพื่อบำรุงรักษาทุก 1 เดือน</p>                                                                                                                                                                                       | <p>- ไม่มี</p>                                           | <p>-</p>                                                                           |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม<br>- ตรวจสอบ ชุดลอกท่อระบายน้ำ และบ่อบัก<br>น้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป<br>อย่างสะดวก  | - ตรวจสอบระบบท่อและบ่อบักน้ำอยู่เสมอโดย<br>หากพบว่า ตะกอนสะสมมีปริมาณมากจะ<br>ดำเนินการขุดลอกทันที                                                                                          | - ไม่มี                                                      |   |
| - ให้โครงการจัดให้มีบ่อบ่งน้ำ ขนาด 315<br>ลบ.ม. ตั้งอยู่บริเวณหน้าโครงการด้านถนนพระรามที่ 6<br>ทั้งนี้บ่อบ่งน้ำจะมีระยะเวลาเก็บประมาณ 3<br>ชม. | - บ่อบ่งน้ำของโครงการอยู่บริเวณด้านหน้า<br>อาคารขนาด 5x18x3.5 ม. มีขนาดความจุรวม<br>เท่ากับ 315 ลบ.ม. ก็เก็บได้ประมาณ 3<br>ชั่วโมง ซึ่งบ่อบ่งนี้จะฝังอยู่ใต้ดินบริเวณด้านหน้า<br>ของโครงการ | - ไม่มี                                                      |  |
| - ดูแลรักษาบ่อบ่งน้ำของโครงการ มิให้<br>วัชพืช/พืชน้ำขึ้นปกคลุม                                                                                | - บ่อบ่งน้ำของโครงการไม่มีวัชพืช/พืชน้ำ ขึ้น<br>ปกคลุม เนื่องจากอยู่ภายใต้พื้นคอนกรีตบริเวณ<br>ด้านหน้าของโครงการ                                                                           | - ไม่มี                                                      | -                                                                                  |
| - ตรวจสอบระดับตะกอนในบ่อบ่งน้ำใน<br>พื้นที่โครงการสม่ำเสมอ ถ้ามากให้ดำเนินการขุดลอก                                                            | - ตรวจสอบตะกอนในบ่อบ่งน้ำอยู่เสมอและจะ<br>ทำการขุดลอกเมื่อมีปริมาณมาก                                                                                                                       | - ไม่มี                                                      | -                                                                                  |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.5 การจัดการมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย สภาพของถังรองรับ ดูแลความสะอาดของที่พักขยะ และติดต่อบริษัทรับจ้างให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงาน เขตพญาไทไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันจำนวนถังขยะและความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะมีความเพียงพอ หากพบว่าไม่เพียงพอจะดำเนินการเพิ่มจำนวนถังขยะ</li> <li>- ห้องพักขยะของโครงการอยู่ทางด้านทิศเหนือบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ และรักษาสภาพสะอาด โดยสำนักงานเขตพญาไทจะดำเนินการจัดเก็บขยะทั่วไปวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 04.00-05.00 น.</li> <li>- สำหรับขยะมูลฝอยอันตราย จะจัดเก็บในกล่องกระดาษหรือในถังสีเทาอร่ามรับมูลฝอยอันตราย พร้อมเก็บติดป้ายแสดงลักษณะของขยะอย่างชัดเจน</li> </ul> | - ไม่มี                                                      |    |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- รณรงคืผู้พักอาศัยแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังรองรับ</p>                                | <p>- มีการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล โดยมีภาชนะรองรับ พร้อมกัับติดป้ายแสดงตำแหน่งของภาชนะรองรับขยะให้เห็นอย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 4 สี คือ ถึงสีเขียวรองรับมูลฝอยทั่วไป ถึงสีเทารองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถึงสีแดงรองรับมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีการเขียนป้ายติดในแต่ละกล่องอย่างชัดเจนและรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการแยกขยะทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภท</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านจอแสดงผลให้ผู้เข้ามาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการทำการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังทุกครั้ง</p> | <p>- ไม่มี</p>                                           |    |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.6 การป้องกันอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการจัดทำ และปฏิบัติตามแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |  |
| <p>- ฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนปฏิบัติการทั้งเจ้าของโครงการ และผู้พักอาศัย</p>                                                                         | <p>- เนื่องจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธมีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้แล้ว ดังนั้นโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธจึงใช้แผนดังกล่าวของโรงพยาบาล และได้มีการจัดทำใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3</p> <p>- จัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งอาคารปีละ 1 ครั้ง โดยทำการฝึกซ้อมล่าสุดในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดังเอกสารแนบ 5 สำหรับปี 2567 จะนำเสนอให้ทราบในรายงานรอบถัดไป</p> | <p>- ไม่มี</p>                                               | <p>-</p>                                                                          |
| <p>- ประสานงานกับสถาบันดับเพลิงดูสิต โดยแนบแผนที่โครงการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานหากมีเหตุเพลิงไหม้</p>                                     | <p>- ประสานงานกับสถาบันดับเพลิงดูสิต โดยจัดทำแผนที่ตั้งโครงการส่งให้หน่วยงานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- ไม่มี</p>                                               | <p>-</p>                                                                          |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- ตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์/เครื่องมือ<br/>ระยะงับอัตโนมัติเป็นประจำ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>                                                                                                                                                                   | <p>- ตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ของระบบ<br/>ไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้ง<br/>ในและนอกโครงการเป็นประจำทุกเดือน<br/>ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์และ<br/>เครื่องมือระยะงับอัตโนมัติแสดงดังเอกสารแนบ 6</p>                                                                                                                | <p>- ไม่มี</p>                                              | <p>-</p>                                                                            |
| <p><b>3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b></p> <p>3.1 การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>- กวดขันพนักงานรักษาความสะอาดในพื้นที่<br/>และหากพบเหตุผิดปกติได้รีบดำเนินการติดต่อขอ<br/>ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ<br/>ภายนอกหากมีความจำเป็น</p> | <p>- ควบคุมให้พนักงานรักษาความสะอาดทำความสะอาด<br/>สะอาดพื้นที่ต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูก<br/>วิธี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ<br/>เชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆ</p> <p>- หากพบความผิดปกติใดๆ จะเร่งดำเนินการ<br/>ตรวจสอบและแก้ไขทันทีหรือหากไม่สามารถ<br/>ดำเนินการได้จะขอความร่วมมือจากหน่วยงาน<br/>ต่างๆ ทันที</p> | <p>- ไม่มี</p>                                              | <p>-</p>                                                                            |
| <p>- ทางโครงการต้องควบคุมสภาพแวดล้อม<br/>ภายในพื้นที่โครงการ เช่น การจัดการมูลฝอยและการ<br/>จัดระบบจราจรภายในโครงการให้มีความสะดวก เพื่อ<br/>ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p>                                                                                            | <p>- มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ<br/>เช่น การจัดการมูลฝอย กำหนดช่วงเวลาในการ<br/>จัดเก็บขยะภายในโครงการ แบ่งเป็น 2 เวลา คือ<br/>04.00-05.00 น. และ 20.30-21.30 น. โดยเข้า<br/>มาจัดเก็บทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ การ<br/>จัดระบบไฟและแสงภายในตัวอาคาร การ<br/>จัดระบบการจราจรและการอำนวยความสะดวก</p>                | <p>- ไม่มี</p>                                              |  |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาล</p>                                      | <p>ด้านการตรวจสอบเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเป็นต้น</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> | - ไม่มี                                                  | -                                                                                 |
| <p>3.2 สุทธิภาพ</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดพื้นที่โครงการให้สะอาดเรียบร้อย และอยู่ในสภาพสวยงามรวมทั้งบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดี</p> | <p>- จัดเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลทำความสะอาดพื้นที่โครงการและจัดพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงาม</p>                                                  | - ไม่มี                                                  |  |
| <p>- ติดป้ายประกาศให้ผู้พักอาศัยร่วมกันดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p>                                                                                    | <p>- ติดป้ายประกาศเชิญชวนให้บุคคลที่เข้ามาในศูนย์การแพทย์ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p>                                                     | - ไม่มี                                                  | -                                                                                 |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ขนาด 519.8 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 18.06 ของพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> | <p>- มีการจัดพื้นที่สีเขียวตามแนวพื้นที่ด้านหน้าโครงการและตามแนวทางเดินบริเวณริมขอบถนนด้านหน้ามีขนาด 519.8 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 18.06 ของพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมทั้งหมดบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>- ภายในอาคารมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการนำต้นไม้จำลองไปจัดวาง ณ จุดต่างๆ ตามชั้นอาคาร</p> | <p>- ไม่มี</p>                                           |  <p>พื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการ</p> <p>พื้นที่สีเขียวตามขอบกำแพงของพื้นที่โครงการ</p> <p>พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลอยฟ้า</p> |

ตารางที่ 3.2-2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <p>1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัดที่บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดและบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทุกๆ 3 เดือน โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด คือ pH, BOD, SS, TKN, ฟอสฟอรัสรวม และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด</p> | <p>- ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัดที่บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบว่า คุณภาพน้ำทั้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามมาตรฐานประเภท ก ประสิทธิภาพการรวมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548)</p> | - ไม่มี                                                  | -                |
| <p>2. ขุดลอกตะกอนในบ่อบำบัดน้ำ ปีละ 1 ครั้ง</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>- ทำการตรวจสอบตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง และทำการขุดลอกเมื่อพบว่ามีตะกอนสะสมในปริมาณมากโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ไม่มี                                                  | -                |

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. ตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในและนอก โครงการ โดยบันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องมื่อต่างๆ 1 เดือน สำหรับ สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ และทุก 6 เดือน สำหรับ เครื่องมือดับเพลิงและระบบไฟฟ้าต่างๆ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุก 6 เดือน เอกสารตรวจสอบแสดงตั้งเอกสารแนบ 6</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง และปีมน้ำปีละ 1 ครั้ง ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบตั้งเอกสารแนบ 6</li> </ul> | <p>- ไม่มี</p>                                           |    |

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข | ภาพประกอบมาตรการ                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. ฝึกซ้อมแผนควบคุมและระงับอัคคีภัยทั้งอาคาร<br>ปีละ 1 ครั้ง                          | - จัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและ<br>ระงับอัคคีภัยทั้งอาคารปีละ 1 ครั้ง โดย<br>โครงการได้ทำการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดในวันที่ 3<br>พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดดังเอกสาร<br>แนบ 5 สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 จะ<br>นำเสนอให้ทราบในรายงานรอบถัดไป ทั้งนี้<br>โครงการได้มีการกำหนดจุดรวมพลไว้บริเวณ<br>ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาล | - ไม่มี                                                         |   |

ผู้นำตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ