


แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์เปิด - ปิด	✓				
7	นอตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ภาพแสดงตำแหน่ง



ตรวจเช็คโดย


หัวหน้ากะ

วันที่ : 20/2/67

จป.วิชาชีพ

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปิดอกหุ้มเครื่องมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งานได้ดี, ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับดี	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย

หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 20/2/67

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค										หมายเหตุ
		เต็มหน้าปิด		สลักพร้อมขีด		สารชนิด		สภาพถัง				
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้			
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		สโตร์
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		✓		บันน่านดีเซล
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		✓		บันน่านดีเซล

ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่: 20/2/67

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์

อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน มีนาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถ่วงล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีการบ่มทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกย์วัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็ค โดย :.....

หัวหน้ากะ


จป.วิชาชีพ

วันที่ 21/3/67

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน มีนาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ปลั๊กครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ปลั๊กครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เซ็นเซอร์กำลังไฟ	ไม่ชำรุดที่กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ เกสกับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คั่น โยก ไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย

ทวนทวน

วันที่ 21/3/67

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือหิ้นเจียร์มือถือ

เดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	ภาพแสดงตำแหน่ง	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
1		น๊อตล็อกหิ้นเจียร์	✓				
2		สภาพใบหิ้นเจียร์	✓				
3		สภาพด้ามจับ	✓				
4		สภาพการครอบใบหิ้นเจียร์	✓				
5		สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6		สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7		น๊อตขันยึดหิ้นเจียร์ทั้งหมด	✓				
8		การทดลองใช้งาน	✓				
9		สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจสอบโดย : 

หัวหน้ากะ

วันที่ 21/3/67

จ.ป.วิชาชีพ


แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่วนไฟฟ้า

เดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	เปลือกหุ้มเครื่องมือสภาพดี ไม่แตก ไม่ชำรุด	✓				
2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี เรียบร้อย, แน่น	✓				
3	สายไฟอยู่ในสภาพดี ไม่เปื่อย ไม่มีรอยบาด	✓				
4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกหัก	✓				
5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่ร้อน ไม่หลวม ไม่คลอน, ไม่สับ	✓				
6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ภาพแสดงตำแหน่ง



ตรวจเช็คโดย

หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่: 21/3/67

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน มีนาคม 2567

รายการตรวจเช็ค											หมายเหตุ
เบอร์	ชนิด	เต็มหน้าปิด		สลักพร้อมซีล		สารฉีด		สภาพถัง			
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้		
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม	
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม	
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สโตร์	
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต	
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันน่านดีเซล	
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันน่านดีเซล	


ผู้ตรวจสอบ :

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 21/3/67

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน เมษายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถล่มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกัน ไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีการบ่งชี้ 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย :


หัวหน้ากะ

จป. วิชาติพ

วันที่ 22-4-67

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน เมษายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิทช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิทช์ โกลบ์ตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คั่น โกลบ์ไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ ๒๒-๔-๖๗

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน เมษายน 2567

ลำดับ	ภาพแสดงตำแหน่ง	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
1		น๊อตล็อกหินเจียร์	✓				
2		สภาพใบหินเจียร์	✓				
3		สภาพด้ามจับ	✓				
4		สภาพการครอบใบหินเจียร์	✓				
5		สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6		สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7		น๊อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8		การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ		✓				




ตรวจเช็คโดย :
หัวหน้ากะ
วันที่ : 22 - 4 - 67
จป.วิชาชีพ

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่วนไฟฟ้า

เดือน เมษายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปิดอกหุ้มเครื่องมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยบาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับดี	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ ๒๕ - ๔ - ๖๗

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน เมษายน 2567

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค										หมายเหตุ
		เติมหน้าบด		ถังพร้อมใช้		ถ่านไฟ		สภาพถัง				
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้			
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม		
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม		
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สโตร์		
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต		
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันน่านดีเซล		
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันน่านดีเซล		



ผู้ตรวจสอบ :

จ.หัวหน้างาน

วันที่ : ๒๒ - 4 - ๖๗

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน พฤษภาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิดได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คแก๊สและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์ยึดถัง, โซลิด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีการบ่มทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกยวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตามที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย


หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ 21/5/65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน พฤษภาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป,ยึดแน่นกับตัวตู้	/				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	/				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีค่าจับสำหรับปรับกำลังไฟ	/				
	4	เข็มวัดกำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	/				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	/				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	/				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	/				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	/				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	/				
	10	สวิตช์ ใกล้เคียงเชื่อม	ฝาครอบไม่แตกคันโยกไม่ชำรุด	/				

ตรวจเช็คโดย

หัวหน้ากะ

จป. วิชาชีพ


วันที่: 21/5/65

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น๊อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7	น๊อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ภาพแสดงตำแหน่ง



ตรวจเช็คโดย :


หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 21/5/65

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า

เดือน พฤษภาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เบรคหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	/				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องมืออยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	/				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	/				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	/				
	5	สภาพการใช้งาน ดีดี ไม่ร้อน, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับ	/				
	6	สรุปผลการตรวจ	/				

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้ากะ


จป.วิชาชีพ

วันที่ : 29/5/65

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน พฤษภาคม 2567

รายการตรวจเช็ค													หมายเหตุ
เบอร์	ชนิด	เต็มหน้าปิด		สลักพร้อมฉลาก		สารฉีก		สภาพถัง					
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้				
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				โรงซ่อม	
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				โรงซ่อม	
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				สโตร์	
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				ผนังข้างออฟฟิต	
5	โฟม	/		/		/		/				บันนํ้ามันดีเซล	
6	โฟม	/		/		/		/				บันนํ้ามันดีเซล	


ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 21 / 5 / 65

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน มิถุนายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิดได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คความหนาและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถึงล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีการบดทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกย์จัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานผิดปกติหมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ						

ตรวจเช็คโดย :


หัวหน้ากะ

จป. วิฑาริพ

วันที่ : 19/6/67

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน มิถุนายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป,ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น,ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีคำจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	สวิตช์กำลังไฟ	ไม่ชำรุดกำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ เกสกับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตกคันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย

หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ


วันที่ : 19/6/67

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น๊อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์เปิด - ปิด	✓				
7	น๊อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ภาพแสดงตำแหน่ง



ตรวจเช็คโดย :


หัวหน้ากะ

จบ.วิชาชีพ

วันที่ : 14/6/67

แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า

เดือน มิถุนายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปิดสวิตช์เครื่องมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เกือย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี, ไม่ร้อน, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่บิด	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้ากะ

จป.วิชาชีพ

วันที่: ๑๔/๖/๖๗

เดือนมิถุนายน 2567

ผู้ตรวจสอบ

UHC
L.D.