










ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		รูปที่ ผ7.1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และตัดแต่งต้นไม้
		รูปที่ ผ7.2 บ่อบำบัดน้ำเสีย
		รูปที่ ผ7.3 ถังดักไขมัน
รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	
		รูปที่ ผ7.6 QR code สำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line
	รูปที่ ผ7.7 มาตรการประหยัดน้ำ	
		รูปที่ ผ7.8 มิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.9 บ่อหน่วงน้ำฝนในโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำ	รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่กำจัดวัชพืชน้ำในคลองจะเข้โพรง และคลองเต้าปูน
	
รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่กำจัดวัชพืชน้ำในคลองเต้าปูน	รูปที่ ๗7.13 ตะแกรงดักขยะ
	
รูปที่ ๗7.14 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้	รูปที่ ๗7.16 พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล ปัจจุบันจัดเป็นพื้นที่จัดสวน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัศสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.17 ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร



รูปที่ ผ7.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.19 ถนนบริเวณโครงการ



รูปที่ ผ7.20 จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.21 แนวชะลอความเร็ว



รูปที่ ผ7.22 ป้ายจำกัดความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ-มิถุนายน 2567

			
รูปที่ ผ7.23 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและทางเท้า			
	<p>โครงการหมู่บ้านกัสสร19 วัชรพล - วงแหวน</p> <p>การทิ้งขยะติดเชื้อ</p>  <p>ให้ลูกบ้านเขียน/ติดป้าย หน้าถุงขยะด้วยค่ะ</p>		
รูปที่ ผ7.24 ถังขยะรองรับขยะมูลฝอย	รูปที่ ผ7.25 การทิ้งขยะติดเชื้อ		
	<p>โครงการหมู่บ้านกัสสร19 วัชรพล - วงแหวน</p> <p>ตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเขตสายไหม</p> <p>เข้าเก็บทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี</p> <p>หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบค่ะ</p> <p>**ไม่รับใหญ่ให้มัดรวมด้วยเส้นสีหรือเป็นแกนไว้ใส่ถุงค่ะ**</p> 		
รูปที่ ผ7.26 รถเก็บขยะเขตสายไหม	รูปที่ ผ7.27 ป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บขยะมูลฝอย		
			
รูปที่ ผ7.28 ต้นลีลาวดี	รูปที่ ผ7.29 ต้นปีป		
			
รูปที่ ผ7.30 ต้นโมก	รูปที่ ผ7.31 ป้ายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัศสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.32 การติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ



รูปที่ ผ7.33 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิงมือถือ



รูปที่ ผ7.34 ป้ายห้ามว่ายน้ำ/ห้ามตกปลา และการปลูกต้นไม้ตัดแต่ง



รูปที่ ผ7.35 โทรศัพท์วงจรปิด



รูปที่ ผ7.36 ถังดับเพลิงบริเวณห้องสโมสรนิสิตบุคคล



รูปที่ ผ7.37 ถังดับเพลิงบริเวณป้อมยาม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัศสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.38 บริเวณพื้นที่ว่างรอบระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ ผ7.39 รั้วโปร่งครึ่งหนึ่งของความสูงของรั้ว