

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ประทานบัตรที่ 25856/14715 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25970/15996 ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพิ่มชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เมื่อ 1 มิถุนายน 2541 ประทานบัตรที่ 25856/14715 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ทั้งหมด 239 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ประทานบัตรมีอายุราว 30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2536 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารลำดับชุด L7017 ระวาง 4745 II บ้านปาง อยู่ทางตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 106 (ลำพูน-ลี้) ค่าพิกัดฉาก 481000E และ 2013000N ระดับความสูงของพื้นที่ระหว่าง 420-600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง(รทก.) โดยพื้นที่จะเอียงเทจากด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งภายในเขตพื้นที่ประทานบัตรมีโรงโม่หิน 1 โรง อาคารสำนักงาน 2 หลัง โรงซ่อมบำรุงรักษา 1 โรง



รูปที่ 1-1 สภาพหน้าเหมืองในปัจจุบัน (มีนาคม 2567)

การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท ศิลาสามยอด แปลงประทานบัตรดังกล่าวนั้น สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ลำพูน-ลี้) คิดเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตรจากจังหวัดลำพูน โดยทางแยกเข้าที่ตั้งของโรงโม่จะอยู่ด้านขวาของทางหลวงดังกล่าว

การดำเนินงานของโครงการเหมืองแร่ ของบริษัท ศิลาสามยอดจำกัด ในประทานบัตรที่ 25856/14715 ซึ่งรับโอนจากนาย ณรงค์ ภูประเสริฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้มีการดำเนินการทำเหมืองแบบชั้นบันได (Bench) โดยมีการเจาะระเบิดตามแผนผังการออกแบบที่แผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด แล้วใช้วัตถุระเบิดในการระเบิดหินให้แตกออกพร้อมทำการ ชุด – ขน จากนั้นใช้รถชุดไฮโดรลิกตักใส่รถบรรทุกขนส่งไปยังโรงโม่ บด และย่อย ซึ่งโรงโม่ บด และย่อยหินดังกล่าวนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประทานบัตรของสถานประกอบการ ภายในโรงบด ย่อยจะมีกระบวนการแต่งแร่โดยใช้ Jaw Crusher และ Cone Crusherตามลำดับในการลดขนาด และคัดขนาดด้วยตะแกรงสั่น (Vibrating Screen) ออกเป็นผลผลิตหินขนาดต่างๆ รวมทั้งหินฝุ่น และหินคลุก ในกระบวนการบดย่อยและคัดขนาดจะมีการสเปรย์น้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและสร้างโครงหลังคาครอบสายพานลำเลียงและจุดที่ตั้งเครื่องบด และ ตะแกรงดังกล่าวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในเส้นทางลำเลียงขนส่งจะใช้รถบรรทุกน้ำราดพื้นผิวเส้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองตลอด

การคมนาคมขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ตามกรรมวิธีที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งหินที่ผ่านการโม่ บด และย่อย รวมทั้งคัดขนาดเพื่อจำหน่ายโดยรถบรรทุกพ่วง ผ่านถนนลาดยางของสถานประกอบการระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากจุดเก็บกองแร่ภายในสถานประกอบการเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ลำพูน-ลี้)

1.2 แผนการดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1) วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

- เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)ของบริษัท ศิลาสามยอด ประทานบัตรที่ 25856/14715 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในระยะการดำเนินการทำเหมือง

- เพื่อทำการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)ของบริษัท ศิลาสามยอดจำกัด แปลงประทานบัตรดังกล่าวที่ได้มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดและเสนอกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อระเบียบที่กำหนดไว้

2) การติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)ของบริษัท ศิลาสามยอด ประทานบัตรที่

25856/14715 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ครั้งนี้เป็นมาตรการที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อคราว
 ต่ออายุจากปีที่ 25 ถึงปีที่ 30 (โดยมีรายละเอียดในภาคผนวก) มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 รายละเอียดการเก็บตัวอย่างอากาศและน้ำเพื่อการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง -ตรวจวัดในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม และ ตุลาคม-ธันวาคม	- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง ด้วยวิธี Gravimetric High Volume โดยใช้ เครื่อง High Volume Air Sampler	- จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านป่าพลู 2. ชุมชนบ้านวังหลวง 3. โรงโมหินของโครงการ
2. ความทึบแสง -ตรวจวัดในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม และ ตุลาคม-ธันวาคม	- ตรวจวัดค่าความทึบแสง (Opacity)	- จุดกำเนิดฝุ่นละอองในโรงโมหิน 1. บริเวณปากโม 2. บริเวณเครื่องย่อย
2. เสียง -ตรวจวัดในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม และ ตุลาคม-ธันวาคม	- ตรวจวัดความดังของเสียงโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)	- จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านป่าพลู 2. ชุมชนบ้านวังหลวง 3. โรงโมหินของโครงการ
3. แรงสั่นสะเทือน -ตรวจวัดในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม และ ตุลาคม-ธันวาคม	- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน โดยใช้เครื่อง Vibration Level Meter	- จำนวน 1 สถานี ได้แก่ 1. สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าพลู
4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ -ตรวจวัดในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม และ ตุลาคม-ธันวาคม	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยทำการวิเคราะห์ หาค่า 1. ความเป็นกรด-ด่าง 2. ความขุ่น 3. ความกระด้างรวม 4. ตะกอนแขวนลอย 5. ตะกอนละลายทั้งหมด 6. ซัลเฟต 7. เหล็ก 8. สังกะสี 9. ตะกั่ว 10. แคดเมียม	- จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1. บริเวณห้วยสามยาง จุดที่ไหลออก จากพื้นที่โครงการ 2. บริเวณแม่น้ำลี้

แผนที่ธรณีวิทยาทั่วไป

บริเวณประทานบัตรที่ ๒๕๙๗๐/๑๕๔๔๖ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๒๕๔๗๐ ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ

ประทานบัตรที่ ๒๕๘๕๖/๑๔๗๑๕ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๒๕๘๕๖ ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐




ข้อมูล : แผนที่ธรณีวิทยานယ်ပိုင်จังหวัดลำพูน มาตราส่วน 1:250,000 ระบบฐานข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยา สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ.2547

คำอธิบาย

q	ตะกอนที่มิใช่ไม่แข็งตัว : ตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว	โกลีเซียม-โกลีเซียม
nq	ตะกอนกึ่งแข็งตัว : ชั้นตะกอนทรายสลับกับชั้นกรวด ชั้นตะกอนดินเหนียวและชั้นตะกอนทรายแป้ง	มิโอซีน
t-p	หินทราย หินทรายเนื้อบดน้ำพุร้อน หินดินดาน บางแห่งมีการแปรสภาพเป็นหินฟิลโลไลต์	เทอร์เชียรี-ไทรแอสสิก
p-h	หินฟิลโลไลต์ หินควอร์ตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา หินปูนแทรกอยู่ในเลนส์ บางแห่งถูกแปรสภาพ	เทอร์เชียรี-คาร์บอนีเฟอรัส
d-s(0)	หินฟิลโลไลต์ หินชีสต์ หินดินดานเนื้อเปราะและหินทราย มีหินปูนและหินปูนเนื้อดินแทรกอยู่ในเลนส์	โซลูเวียน-ทีโนเนียน
o	กลุ่มหินทุ่งแร่ : หินปูน หินปูนเนื้อดิน หินแข็งเทาขาว เป็นชั้นบางถึงชั้นหนามาก	ออร์โดวิเชียียน
pr'mb	หินอ่อน หินไนต์และหินชีสต์	พรีแคมเบรียน

รูปที่ 1-4 แผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาทั่วไปของโครงการ ประทานบัตรที่ 25856/14715

บริเวณประทุนบัตรที่ 25970/15996 หมายเลขหลักหมายเขตเมืองแร่ที่ 25970 ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทุนบัตรที่ 25856/14715 หมายเลขหลักหมายเขตเมืองแร่ที่ 25856 ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ที่ ตำบลป่าพู่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
มาตราส่วน 1 : 50,000




- แผนที่ฉบับนี้ถ่ายจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7017 ระหว่าง 4745 II
- ที่ระบายนี คือ ประทานบัตรที่ 25970/15996 และ 25856/14715 ของ บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด
- ที่ระบายนี คือ ประทานบัตรแปลงข้างเคียง
- ที่ระบายนี คือ คำขอประทานบัตรแปลงข้างเคียง 2 คือ ขอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-7

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ รัศมี ๓ กิโลเมตร

บริเวณประทานบัตรที่ ๒๕๔๗๐/๑๕๔๕๖ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๒๕๔๗๐ ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ

ประทานบัตรที่ ๒๕๘๕๖/๑๔๗๑๕ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๒๕๘๕๖ ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน



คำอธิบายสัญลักษณ์

- ที่ระบายสี  คือ ประทานบัตรของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ที่ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
- ที่ระบายสี  คือ ประทานบัตรแปลงข้างเคียง

-  ถนน
-  ทางน้ำ
-  เส้นชั้นความสูง (ช่วงต่าง 20 เมตร)

-  วัด
-  โรงเรียน
-  หมู่บ้าน

รูปที่ 1-6 แผนที่สังเขปแสดงสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 25856/14715

