

สารบัญ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมนครพิกค์

สารบัญ		หน้า
สารบัญ		ก
สารบัญตาราง		ค
สารบัญรูปภาพ		ง
บทที่ 1	บทนำ	1-1
1.1	ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ	1-1
1.3	ขอบเขตการดำเนินงานเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-24
1.4	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-24
บทที่ 2	ผลการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1	การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	2-1
2.2	ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	2-1
2.3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการโรงแรมนครพิกค์	2-20
บทที่ 3	สรุปการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1	บทนำ	3-1
3.2	สรุปการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3	ข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามในครั้งต่อไป	3-2

สารบัญภาคผนวก

หน้า

ภาคผนวกที่	1	หนังสือเห็นชอบจาก สผ.	ผ1
ภาคผนวกที่	2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ผ2

สารบัญตาราง		
ตารางที่		หน้า
1-1	รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยของโครงการในปัจจุบัน	1-18
1-2	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) โครงการโรงแรมนครพิงค์ของบริษัท โรงแรมนครพิงค์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2564	1-25
2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมนครพิงค์ จำกัดของบริษัท โรงแรมนครพิงค์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	2-2
2-2	สรุปการปรับปรุงมาตรการด้านอัคคีภัยโครงการโรงแรมนครพิงค์ ของบริษัท โรงแรมนครพิงค์ จำกัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดกรณีเกิดเพลิงไหม้	2-6
2-3	รายละเอียดพื้นที่สีเขียวและผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการจัดวางพื้นที่สีเขียวโดยไม่กีดขวางเส้นทางจราจร พร้อมระบุชนิดต้นไม้	2-12
2-4	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโครงการโรงแรมนครพิงค์	2-20

สารบัญรูปภาพ		
รูปที่		หน้า
1-1	แผนที่ตั้งและทิศทางการคมนาคมเข้าสู่โครงการ	1-2
1-2	การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ	1-3
1-3	แผนผังบริเวณโครงการ	1-4
1-4	สภาพโดยรอบโครงการ	1-6
1-5	การจราจรภายในและภายนอกโครงการ	1-7
1-6	การจัดการพื้นที่สีเขียว	1-9
1-6(ต่อ)	การจัดการพื้นที่สีเขียว	1-10
1-6(ต่อ)	การจัดการพื้นที่สีเขียว	1-11
1-6(ต่อ)	การจัดการพื้นที่สีเขียว	1-12
1-7	Flow Diagram ระบบการจ่ายน้ำประปาของโครงการ	1-13
1-8	ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝนของโครงการ	1-15
1-9	ขีดความสามารถในการรวบรวม/ระบายน้ำของระบบรวบรวมและระบายน้ำของโครงการ	1-16
1-10	ตำแหน่งการติดตั้ง Portable Smoke Detector	1-21
1-11	แผนผังทางหนีไฟภายนอกห้องพักชั้น1-4 และตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง	1-22
1-12	ตำแหน่งจุดรวมพล(Assembly Area)	1-23
2-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-15
2-1(ต่อ)	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-16
2-1(ต่อ)	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-17
2-2	การปฏิบัติตามมาตรการด้านอัคคีภัย โครงการโรงแรมนครพิงค์	2-18
2-2(ต่อ)	การปฏิบัติตามมาตรการด้านอัคคีภัย โครงการโรงแรมนครพิงค์	2-19
2-3	จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและภาพถ่ายขณะเก็บตัวอย่าง	2-22