ภาคผนวก 2

2.3 เอกสารการตรวจการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ป้ายบอกทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิง ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

MANAGED BY

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน มกราคม 2567

	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5
		08 , 01 , 67	11 , 01 , 67	18 , 01 , 67	25 , 01 , 67	..../..../....
		การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร
		☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☐ Manual
		☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic
ก่อนเดินเครื่องทำงาน	ตรวจสอบความสะอาดของสภาพเครื่องยนต์และพื้นที่ปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	
	สถานะปุ่มควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	5.6 Hrs	5.9 Hrs.	5.9 Hrs.	6.1 Hrs.	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์......1,300......ลิตร	996 L.	995 L.	995 L.	998 L	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำมันเครื่อง (Oil)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ.	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ.	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ.	
	ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ NO.1 (24 Vdc)	13.5 V	13.5 V.	13.5 V.	13.5V.	
	ตรวจสอบแรงดันการไหลท่อด้านส่ง (Psi)	290 Psi	290 Psi	290 PSI	290PSI	
	มีการรั่วน้ำด้านท่อส่งและด้านเครื่องยนต์ทุกจุดหรือ	N/A	N/A	N/A	N/A	
ขณะเดินเครื่องทำงาน	การสั่นสะเทือนและเสียง	106.5 dBA	109.2 dBA	109.2 dBA	106.5 dBA	
	ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำมันและหัวเครื่อง	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์..................RPM	3,000 RPM.	3,000 RPM.	3000 RPM.	3,000 RPM.	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	90°c / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	90°C	90°C	90°C	90°C	
	บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	90 PSI	90 PSI	90PSI	90PSI	
	บันทึกแรงดันด้านดูด (PSI) / บันทึกแรงดันด้านจ่ายออก (PSI)	0Psi / 300Psi	0Psi / 300Psi	0 Psi / 300 Psi	0 Psi / 300Psi	
	สภาพของน้ำหล่อเย็นไหลเวียน	N/A	N/A	N/A	N/A	
หลังเดินเครื่องทำงาน	สภาพอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ขณะชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์...............ลิตร	996 L	995 L.	995 L.	998 L	
	บันทึกอุณหภูมิเครื่องยนต์ (C/F)	65°c / 150°F	70°C / 160°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	5.9 Hrs.	5.9 Hrs.	6.1 Hrs.	6.2 Hrs.	
	มีการรั่วน้ำด้านท่อส่งและด้านเครื่องยนต์ทุกจุดหรือ	✓	✓	✓	✓	
	สถานะปุ่มควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
เวลา		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างฝ่ายวิศวกรรม	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

หมายเหตุ

MANAGED BY

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5
		01 , 02 , 67	08 , 02 , 67	15 , 02 , 67	22 , 02 , 67	..../..../....
		การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร
		☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☐ Manual
		☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic
ก่อนเดินเครื่องทำงาน	ตรวจสอบความสะอาดของสภาพเครื่องยนต์และพื้นที่ปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	
	สถานะปุ่มควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	5.4 Hrs	5.3 Hrs	5.3 Hrs	5.0 Hrs	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์......1,300......ลิตร	944 L.	944 L	940 L.	955 L.	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำมันเครื่อง (Oil)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ NO.1 (24 Vdc)	13.5 V	13.5 V	13.5 V	13.5 V	
	ตรวจสอบแรงดันการไหลท่อด้านส่ง (Psi)	290 PSI	290 PSI	290 PSI	290 PSI	
	มีการรั่วน้ำด้านท่อส่งและด้านเครื่องยนต์ทุกจุดหรือ	N/A	N/A	N/A	N/A	
ขณะเดินเครื่องทำงาน	การสั่นสะเทือนและเสียง	104.3 dBA	107.0 dBA	108.8 dBA	108.0 dBA	
	ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำมันและหัวเครื่อง	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์..................RPM	3,000 RPM	3,000 RPM	3000 RPM	3,000 RPM	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	90°C	90°C	90°C	90°C	
	บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI	
	บันทึกแรงดันด้านดูด (PSI) / บันทึกแรงดันด้านจ่ายออก (PSI)	0 PSI / 300 PSI	0 PSI / 300 PSI	0 PSI / 300 PSI	0 PSI / 300 PSI	
	สภาพของน้ำหล่อเย็นไหลเวียน	N/A	N/A	N/A	N/A	
หลังเดินเครื่องทำงาน	สภาพอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ขณะชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์...............ลิตร	944 L.	944 L.	940 L.	955 L.	
	บันทึกอุณหภูมิเครื่องยนต์ (C/F)	65°C / 150°F	65°C / 150°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	5.4 Hrs	5.3 Hrs	6.1 Hrs	6.0 Hrs	
	มีการรั่วน้ำด้านท่อส่งและด้านเครื่องยนต์ทุกจุดหรือ	✓	✓	✓	✓	
	สถานะปุ่มควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
เวลา		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างฝ่ายวิศวกรรม	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

หมายเหตุ

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน มีนาคม 2567

	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5
		03 / 03 / 67	14 / 03 / 67	21 / 03 / 67	29 / 03 / 67	…/…/…
		การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร
		☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☐ Manual
		☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic
ก่อนเครื่องยนต์ทำงาน	ตรวจสอบความสะอาดของสภาพเครื่องยนต์และพื้นที่ปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	
	สถานะตู้ควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	6.6 Hrs	6.8 Hrs	6.7 Hrs	7.0 Hrs	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์......1,300......ลิตร	1050 L	1010 L	1012 L	1002 L	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำมันเครื่อง (CM)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำระบบระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ NO.1 (24 Vdc)	13.5 V	13.5 V	13.6 V	13.5 V	
	ตรวจสอบแรงดันภายในท่อด้านส่ง (Psi)	220 Psi	235 Psi	227 Psi	245 Psi	
	ปิดวาล์วน้ำด้านส่งก่อนเดินเครื่องยนต์ทุกครั้ง	N/A	N/A	N/A	N/A	
ขณะเครื่องยนต์ทำงาน	การสั่นสะเทือนและเสียง	106.1 dBA	106.1 dBA	106.2 dBA	106.8 dBA	
	ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อน้ำมันและท่อไอเสีย	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์..............RPM	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบบระบายความร้อน (C/F)	90°C / 190°F	90°C / 190°F	88°C / 190°F	90°C / 190°F	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	90°C	90°C	80°C	91°C	
	บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	70 Psi	90 Psi	90 Psi	90 Psi	
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 Psi / 300 Psi	0 Psi / 300 Psi	0 Psi / 300 Psi	0 Psi / 280 Psi	
	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	
หลังเครื่องยนต์ทำงาน	สภาพการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์..............ลิตร	1002 L	1000 L	1004 L	1001 L	
	บันทึกอุณหภูมิเครื่องยนต์ดีเซล (C/F)	90°C / 180°F	90°C / 190°F	90°C / 180°F	90°C / 190°F	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	6.7 Hrs	6.8 Hrs	7.0 Hrs	7.0 Hrs	
	เปิดวาล์วน้ำด้านส่งหลังเดินเครื่องยนต์ทุกครั้ง	✓	✓	✓	✓	
	สถานะตู้ควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]				
เวลา						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างฝ่ายวิศวกรรม					
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร					

หมายเหตุ

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน เมษายน 2567

	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5
		4 / 4 / 67	11 / 4 / 67	18 / 4 / 67	25 / 04 / 67	…/…/…
		การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร
		☑ Manual	☑ Manual	☐ Manual	☑ Manual	☐ Manual
		☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic
ก่อนเครื่องยนต์ทำงาน	ตรวจสอบความสะอาดของสภาพเครื่องยนต์และพื้นที่ปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	
	สถานะตู้ควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	7.2 h	7.4 h	7.4 h	7.5 h	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์......1,300......ลิตร	1000 L	1000 L	997 L	998 L	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำมันเครื่อง (CM)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำระบบระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ NO.1 (24 Vdc)	13.5V	13.5V	13.5V	13.5V	
	ตรวจสอบแรงดันภายในท่อด้านส่ง (Psi)	299 Psi	299 Psi	290 Psi	295 Psi	
	ปิดวาล์วน้ำด้านส่งก่อนเดินเครื่องยนต์ทุกครั้ง	N/A	N/A	N/A	N/A	
ขณะเครื่องยนต์ทำงาน	การสั่นสะเทือนและเสียง	105.65 dBA	104.40 dBA	108.05 dBA	105.4 dBA	
	ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อน้ำมันและท่อไอเสีย	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์..............RPM	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบบระบายความร้อน (C/F)	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	94°C	90°C	90°C	90°C	
	บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	90 Psi	90 Psi	90 Psi	90 Psi	
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 Psi / 303 Psi	0 Psi / 305 Psi	0 Psi / 305 Psi	0 Psi / 305 Psi	
	[illegible]	N/A	N/A	N/A	N/A	
หลังเครื่องยนต์ทำงาน	สภาพการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์..............ลิตร	1000 L	997 L	995 L	980 L	
	บันทึกอุณหภูมิเครื่องยนต์ดีเซล (C/F)	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	7.5 h	7.8 h	7.4 h	7.5 h	
	เปิดวาล์วน้ำด้านส่งหลังเดินเครื่องยนต์ทุกครั้ง	✓	✓	✓	✓	
	สถานะตู้ควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]				
เวลา						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างฝ่ายวิศวกรรม					
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร					

หมายเหตุ

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน พฤษภาคม 2567

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5
		02 . 05 . 67	09 / 05 / 67	16 / 05 / 67	23 . 05 . 67	30 / 05 / 67
		การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร
		☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual
		☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic
ก่อนเดินเครื่องทำงาน	ตรวจสอบความสะอาดของสภาพเครื่องยนต์และพื้นที่ปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	✓
	สถานะปุ่มควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	✓
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	7.6 h	7.8 h	7.9 h	7.9 h	7.8
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์.....1,300.....ลิตร	1010 L	1010 L	1010 L	1010 L	1010 L
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำมันเครื่อง (CM)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำระบบระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
	ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ NO.1 (24 Vdc)	13.79 V	13.79 V	13.79 V	13.57 V	13.55 V
	ตรวจสอบแรงดันภายในท่อดับเพลิง (Psi)	305 PSI	305 PSI	305 PSI	305 PSI	300 PSI
	มีคราบน้ำมันรั่วซึมบนเครื่องยนต์ทุกจุด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ขณะเครื่องยนต์ทำงาน	การสั่นสะเทือนและเสียง		106.40 dBA	106.43 dBA	106.42 dBA	106.31 dBA
	ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อน้ำมันและหัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓
	บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์..................RPM	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบบระบายความร้อน (C/F)	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F	90°C / 190°F
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
	บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI
	บันทึกแรงดันขาเข้า (PSI) / บันทึกแรงดันขาออก (PSI)	0 PSI / 313 PSI	0 PSI / 313 PSI	0 PSI / 305 PSI	0 PSI / 305 PSI	0 PSI / 300 PSI
	สภาพของท่อไอเสีย	N/A	N/A	N/A	N/A	
หลังเครื่องยนต์ทำงาน	สภาพชุดชาร์จแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์..............ลิตร	1010 L	1010 L	1010 L	1010 L	1010 L
	บันทึกอุณหภูมิเครื่องยนต์เย็น (C/F)	90°C / 190°C	90°C / 190°C	90°C / 190°C	90°C / 190°F	90°C / 190°F
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	7.7 h	7.9 h	7.9 h	7.9 h	7.9
	มีคราบน้ำมันรั่วซึมบนเครื่องยนต์ทุกจุด	✓	✓	✓	✓	✓
	สถานะปุ่มควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
เวลา		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างฝ่ายวิศวกรรม	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
อนุมัติโดย	ผู้จัดการอาคาร	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

หมายเหตุ

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

เดือน มิถุนายน 2567

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5
		6 , 06 , 67	13 , 06 , 67	20 , 06 , 67	27 , 06 , 67	...../...../.....
		การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร	การทดสอบเครื่องจักร
		☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☑ Manual	☐ Manual
		☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic	☐ Automatic
ก่อนเดินเครื่องทำงาน	ตรวจสอบความสะอาดของสภาพเครื่องยนต์และพื้นที่ปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	
	สถานะปุ่มควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	7.8 h	7.9 h	7.0 h	7.0 h	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์.....1,300.....ลิตร	1010 L	109 L	109 L	109 L	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำมันเครื่อง (CM)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจสอบสภาพระดับน้ำระบบระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ NO.1 (24 Vdc)	13.74 V	13.79 V	13.79 V.	13.79 V.	
	ตรวจสอบแรงดันภายในท่อดับเพลิง (Psi)	305 PSI	305 PSI	305 PSI	305 PSI	
	มีคราบน้ำมันรั่วซึมบนเครื่องยนต์ทุกจุด	N/A	N/A	N/A	N/A	
ขณะเครื่องยนต์ทำงาน	การสั่นสะเทือนและเสียง	106.40 dBA	106.40 dBA	106.40 dBA	106.40 dBA	
	ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อน้ำมันและหัวฉีด	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์..................RPM	3000 RPM.	3000 RPM.	3000 RPM.	3000 RPM	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบบระบายความร้อน (C/F)	90°C/190°F	90°C/190°F	90°C/190°F	90°C/190°F	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	90°C	90°C	90°C	90°C	
	บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	90°PSI	90°PSI	90°C	90°C	
	บันทึกแรงดันขาเข้า (PSI) / บันทึกแรงดันขาออก (PSI)	0 PSI / 313 PSI	0 PSI / 313 PSI	0 PSI / 313 PSI	0 PSI / 313 PSI	
	สภาพของท่อไอเสีย	N/A	N/A	N/A	N/A	
หลังเครื่องยนต์ทำงาน	สภาพชุดชาร์จแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แทงค์..............ลิตร	109 L	109 L.	109 L.	109 L.	
	บันทึกอุณหภูมิเครื่องยนต์เย็น (C/F)	90°C / 190°C	90°C / 190°C	60°C / 180°C	50°C / 180°C	
	บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Hrs)	7.9 h	7.9 h	7.9 h.	7.9 h	
	มีคราบน้ำมันรั่วซึมบนเครื่องยนต์ทุกจุด	✓	✓	✓	✓	
	สถานะปุ่มควบคุม (Auto)	✓	✓	✓	✓	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
เวลา		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างฝ่ายวิศวกรรม	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
อนุมัติโดย	ผู้จัดการอาคาร	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

หมายเหตุ

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

เอกสารบันทึก การบำรุงรักษาเครื่อง Fire Alarm System พ.ศ. ...2567

ชื่อเครื่อง ......Fire Alarm...... รหัสเครื่องจักร.........FA.............. ความถี่การบำรุงรักษา 1 เดือน/ ครั้ง สถานที่ติดตั้ง ...ชั้น Fire Control...... [illegible]

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ค่ามาตรฐาน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
1	[illegible]	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
2	[illegible]	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
3	[illegible]	1	สะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4	[illegible]	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
5	[illegible]	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
6	[illegible]	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
7	[illegible] (LED Indicator)	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
8	ทดสอบ Lamp Test [illegible] LED	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
9	ตรวจสอบ Input 220 Volt [illegible]	1	Volt	229	226	229	229	225	227V							
10	[illegible] (Graphic Annunciator)	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
11	[illegible] (Smoke Detector) ทุกโซน	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
12	[illegible] (Heat Detector) ทุกโซน	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
13	[illegible] (Manual Station) ทุกโซน	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
14	[illegible] (Telephone Jack) ทุกโซน	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
15	[illegible] (Alarm Bell) ทุกโซน	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
16	[illegible] Battery Back Up [illegible] 2 ปี	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
17	[illegible]	1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

วัน/เดือน/ปี	2/1/67	12/2/67	13/3/67	16/4/67	14/5/67	11/6/67						
ผู้ตรวจเช็ค 1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ผู้ตรวจเช็ค 2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ผู้ตรวจเช็ค 3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ผู้ตรวจรับ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

หมายเหตุ : [illegible]

ผู้ตรวจเช็ค [illegible] ผู้ตรวจรับ [illegible]

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb สภาพของหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่สำรองไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
2	Roof	ห้อง Booster Pump	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
3	Roof	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
4	Roof	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
5	Roof	ห้อง Control Lift No.1-3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
6	ดาดฟ้า	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
7	38	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
8	37	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
9	37	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
10	37	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
11	37	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
12	37	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
13	37	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
14	37	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
15	37	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
16	37	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
17	36	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
18	36	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
19	36	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
20	36	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
21	36	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
22	36	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
23	36	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
24	36	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
25	36	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
26	35	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
27	35	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
28	35	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
29	35	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
30	35	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
31	35	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
32	35	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
33	35	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulb สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ดิสชาร์จ	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Control Charge ไฟเลี้ยง ชาร์จ (3)	ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี	ดิสชาร์จ (ชม)	
						(4)		(5)		(6)	(7)
34	35	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
35	34	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
36	34	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
37	34	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
38	34	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
39	34	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
40	34	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
41	34	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
42	34	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
43	34	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
44	33	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
45	33	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
46	33	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
47	33	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
48	33	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
49	33	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
50	33	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
51	33	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
52	33	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
53	32	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
54	32	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
55	32	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
56	32	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
57	32	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
58	32	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
59	32	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
60	32	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
61	32	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
62	31	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
63	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
64	31	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
65	31	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
66	31	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulb สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง ดิสชาร์จ	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Control Charge ไฟเลี้ยง ชาร์จ (3)	ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี	ดิสชาร์จ (ชม)	
						(4)		(5)		(6)	(7)
67	31	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
68	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
69	31	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
70	31	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
71	31	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
72	31	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
73	31	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
74	30	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
75	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
76	30	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
77	30	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
78	30	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
79	30	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
80	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
81	30	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
82	30	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
83	30	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
84	30	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
85	30	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
86	29	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
87	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
88	29	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
89	29	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
90	29	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
91	29	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
92	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
93	29	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
94	29	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
95	29	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
96	29	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
97	29	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
98	28	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
99	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Change เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่สำรองไฟได้ (hr) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
100	28	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
101	28	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
102	28	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
103	28	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
104	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
105	28	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
106	28	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
107	28	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
108	28	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
109	28	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
110	27	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
111	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
112	27	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
113	27	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
114	27	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
115	27	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
116	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
117	27	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
118	27	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
119	27	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
120	27	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
121	27	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
122	26	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
123	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
124	26	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
125	26	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
126	26	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
127	26	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
128	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
129	26	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
130	26	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
131	26	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
132	26	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Change เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่สำรองไฟได้ (hr) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
133	26	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
134	25	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
135	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
136	25	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
137	25	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
138	25	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
139	25	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
140	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
141	25	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
142	25	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
143	25	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
144	25	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
145	25	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
146	24	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
147	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		3 ชม.	
148	24	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
149	24	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
150	24	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
151	24	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
152	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
153	24	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
154	24	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
155	24	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
156	24	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
157	24	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
158	23	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
159	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
160	23	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
161	23	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
162	23	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
163	23	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
164	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
165	23	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ……….2024……….

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
166	23	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
167	23	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
168	23	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
169	23	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
170	22	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
171	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
172	22	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
173	22	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
174	22	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
175	22	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
176	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
177	22	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
178	22	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
179	22	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
180	22	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
181	22	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
182	21	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
183	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
184	21	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
185	21	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
186	21	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
187	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
188	21	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
189	21	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
190	21	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
191	21	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
192	21	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
193	20	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
194	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
195	20	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
196	20	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
197	20	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
198	20	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ……….2024……….

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
199	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
200	20	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
201	20	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
202	20	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
203	20	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
204	20	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
205	19	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
206	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
207	19	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
208	19	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
209	19	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
210	19	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
211	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
212	19	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
213	19	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
214	19	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
215	19	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
216	19	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
217	18	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
218	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
219	18	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
220	18	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
221	18	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
222	18	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
223	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
224	18	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
225	18	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
226	18	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
227	18	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
228	18	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
229	17	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
230	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
231	17	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2)	Lamp Change ไม่เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม (4) ดี	(4) ไม่ดี	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ดี	(5) ไม่ดี	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ไฟติด (6)	Remark หมายเหตุ (7)
232	17	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
233	17	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
234	17	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
235	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
236	17	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
237	17	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
238	17	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
239	17	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
240	17	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
241	16	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
242	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
243	16	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
244	16	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
245	16	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
246	16	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
247	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
248	16	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
249	16	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
250	16	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
251	16	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
252	16	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
253	15	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
254	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
255	15	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
256	15	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
257	15	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
258	15	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
259	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
260	15	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
261	15	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
262	15	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
263	15	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
264	15	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2)	Lamp Change ไม่เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม (4) ดี	(4) ไม่ดี	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ดี	(5) ไม่ดี	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ไฟติด (6)	Remark หมายเหตุ (7)
265	14	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
266	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
267	14	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
268	14	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
269	14	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
270	14	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
271	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
272	14	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
273	14	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
274	14	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
275	14	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
276	14	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
277	12A	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
278	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
279	12A	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
280	12A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
281	12A	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
282	12A	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
283	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
284	12A	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
285	12A	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
286	12A	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
287	12A	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
288	12A	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
289	12	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
290	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
291	12	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
292	12	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
293	12	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
294	12	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
295	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
296	12	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
297	12	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage (1)	DC Ampere (2)	Latest Change (3)	Operation of Control System ตรวจสอบระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb ตรวจสอบหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
298	12	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
299	12	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
300	12	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
301	11	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
302	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
303	11	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
304	11	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
305	11	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
306	11	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
307	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
308	11	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
309	11	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
310	11	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
311	11	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
312	11	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
313	10	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
314	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
315	10	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
316	10	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
317	10	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
318	10	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
319	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
320	10	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
321	10	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
322	10	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
323	10	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
324	10	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
325	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
326	9	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
327	9	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
328	9	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
329	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
330	9	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage (1)	DC Ampere (2)	Latest Change (3)	Operation of Control System ตรวจสอบระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb ตรวจสอบหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
331	9	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
332	9	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
333	9	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
334	9	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
335	8	หน้าประตู Fitness	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
336	8	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
337	8	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
338	8	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
339	8	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
340	8	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
341	8	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
342	8	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
343	8	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
344	7	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
345	7	[illegible]	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
346	7	[illegible]	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
347	7	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
348	7	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
349	7	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
350	7	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
351	6B	ช่องจอด 6B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
352	6B	ช่องจอด 6B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
353	6A	ช่องจอด 6A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
354	6A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
355	6	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
356	6	หน้าประตูทางออกลานจอด 6A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
357	6	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
358	6	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
359	6	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
360	6	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
361	5B	Pump Swimming Pool	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
362	5B	ช่องจอด 5B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
363	5B	ช่องจอด 5B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Change ไฟที่เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม ดี (4)	ไม่ดี	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ดี (5)	ไม่ดี	Discharge Hours ระยะเวลาที่สำรองไฟได้ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
364	5A	ช่องลอด 5A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
365	5A	ช่องลอด 5A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
366	5A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
367	5A	โถงลิฟต์โดยสาร	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
368	5	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
369	5	หน้าประตูทางออกลานจอด 5A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
370	5	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
371	5	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
372	5	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
373	5	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
374	4B	ช่องลอด 4B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
375	4B	ช่องลอด 4B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
376	4B	ช่องลอด 4B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
377	4B	ช่องลอด 4B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
378	4A	ช่องลอด 4A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
379	4A	ช่องลอด 4A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
380	4A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
381	4	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
382	4	หน้าประตูทางออกลานจอด 4A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
383	4	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
384	4	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
385	3B	ช่องลอด 3B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
386	3B	ช่องลอด 3B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
387	3B	ช่องลอด 3B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
388	3B	ช่องลอด 3B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
389	3A	ช่องลอด 3A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
390	3A	ช่องลอด 3A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
391	3A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
392	3	หน้าประตูทางออกลานจอด 3A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
393	3	หน้าประตูห้อง Generator	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
394	3	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
395	3	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
396	3	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มกราคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Change ไฟที่เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม ดี (4)	ไม่ดี	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ดี (5)	ไม่ดี	Discharge Hours ระยะเวลาที่สำรองไฟได้ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
397	3	ในห้อง MDB หม้อแปลง 1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
398	3	ในห้อง MDB หม้อแปลง 2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
399	2B	ประตูทางออกไปพื้นที่สีเขียว	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
400	2B	ช่องลอด 2B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
401	2B	ช่องลอด 2B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
402	2B	ช่องลอด 2B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
403	2B	ช่องลอด 2B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
404	2A	ช่องลอด 2A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
405	2A	ช่องลอด 2A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
406	2A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
407	2	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
408	2	หน้าประตูทางออกลานจอด 2A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
409	2	หน้าโถงลิฟต์ ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
410	2	Corridor Zone C ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
411	2	หลังประตู ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
412	2	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
413	2	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
414	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
415	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
416	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
417	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
418	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
419	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
420	1A	ช่องลอด 1A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
421	1A	ช่องลอด 1A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
422	1	ห้อง RMU โครงการ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
423	1	ห้อง RMU Meter การไฟฟ้า	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
424	1	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
425	1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
426	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
427	B1	ช่องลอด B1 ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
428	B1	ช่องลอด B1 ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
429	B1	ช่องลอด B1 ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
เดือน มกราคม Year / ปี ....2024........
Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพของหลอดไฟ		Discharge Hours ระยะเวลาที่ใช้ดิสชาร์จ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2)	Lamp Change ไฟที่เปลี่ยนชำรุด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ		
430	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
431	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
432	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
433	B1	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
434	B1	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
435	B1	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
436	B1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
437	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
438	B2	ST3 ทางลง ห้อง Fire Pump B2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Remark / หมายเหตุ
....
....
....

Note :
(1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (4),(5) Please Mark ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1),(2),(3),(4),(7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล
Signature / ลายมือชื่อ (Tech. / ช่าง)
[redacted]
Date / วันที่ 16/1/67
Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ผู้ตรวจสอบ
Signature / ลายมือชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 17/1/67
Time / เวลา 14.00 น.

Verified By / ผู้ทวนสอบข้อมูล
Signature / ลายมือชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)
[redacted]
Date / วันที่ ....

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024........
Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System การทำงานของระบบ		Condition of Light Bulbs สภาพของหลอดไฟ		Discharge Hours ระยะเวลาที่ใช้ดิสชาร์จ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2)	Lamp Change ไฟที่เปลี่ยนชำรุด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ		
1	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
2	Roof	ห้อง Booster Pump	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
3	Roof	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
4	Roof	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
5	Roof	ห้อง Control Lift No.1-3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
6	ดาดฟ้า	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
7	38	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
8	37	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
9	37	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
10	37	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
11	37	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
12	37	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
13	37	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
14	37	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
15	37	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
16	37	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
17	36	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
18	36	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
19	36	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
20	36	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
21	36	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
22	36	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
23	36	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
24	36	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
25	36	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
26	35	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
27	35	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
28	35	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
29	35	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
30	35	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
31	35	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
32	35	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
33	35	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ใช้ได้	ไม่ได้	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ใช้ได้	ไม่ได้	Discharge Hours ชั่วโมง คายประจุ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
34	35	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
35	34	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
36	34	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✗		✗			ไฟไม่ติด
37	34	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
38	34	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
39	34	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
40	34	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
41	34	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
42	34	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
43	34	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
44	33	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
45	33	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
46	33	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
47	33	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
48	33	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
49	33	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
50	33	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
51	33	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
52	33	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
53	32	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
54	32	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
55	32	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
56	32	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
57	32	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
58	32	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
59	32	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
60	32	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
61	32	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
62	31	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
63	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
64	31	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
65	31	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
66	31	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ใช้ได้	ไม่ได้	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ใช้ได้	ไม่ได้	Discharge Hours ชั่วโมง คายประจุ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
67	31	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
68	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
69	31	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
70	31	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
71	31	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
72	31	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
73	31	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
74	30	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
75	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
76	30	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
77	30	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
78	30	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
79	30	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
80	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
81	30	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
82	30	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
83	30	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
84	30	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
85	30	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
86	29	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
87	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
88	29	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
89	29	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
90	29	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
91	29	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
92	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
93	28	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
94	29	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
95	29	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
96	29	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
97	29	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
98	28	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
99	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุมการทำงาน (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5)		Discharge Hours [illegible] (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Lamp Charge [illegible] (3)	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้		
100	28	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
101	28	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
102	28	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
103	28	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
104	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
105	28	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
106	28	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
107	28	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
108	28	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
109	28	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
110	27	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
111	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
112	27	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
113	27	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
114	27	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
115	27	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
116	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
117	27	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
118	27	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
119	27	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
120	27	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
121	27	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
122	26	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
123	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
124	26	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
125	26	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
126	26	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
127	26	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
128	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
129	26	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
130	26	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
131	26	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
132	26	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุมการทำงาน (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5)		Discharge Hours [illegible] (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Lamp Charge [illegible] (3)	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้		
133	26	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
134	25	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
135	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
136	25	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
137	25	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
138	25	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
139	25	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
140	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
141	25	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
142	25	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
143	25	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
144	25	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
145	25	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
146	24	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✗			ชำรุด 1 จุด
147	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
148	24	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
149	24	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
150	24	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
151	24	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
152	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
153	24	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
154	24	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
155	24	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
156	24	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
157	24	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
158	23	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
159	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
160	23	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
161	23	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
162	23	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
163	23	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
164	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
165	23	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage (1)	DC Ampere (2)	Lowest Charge (3)	Operation of Control System (4) ใช้ได้	ไม่ได้	Condition of Light Bulbs (5) ใช้ได้	ไม่ได้	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
166	23	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
167	23	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
168	23	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
169	23	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
170	22	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
171	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
172	22	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
173	22	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
174	22	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
175	22	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
176	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
177	22	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
178	22	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
179	22	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
180	22	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
181	22	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		3 ชม.	
182	21	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
183	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
184	21	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
185	21	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
186	21	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
187	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
188	21	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
189	21	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
190	21	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
191	21	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
192	21	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
193	20	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
194	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
195	20	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
196	20	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
197	20	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
198	20	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage (1)	DC Ampere (2)	Lowest Charge (3)	Operation of Control System (4) ใช้ได้	ไม่ได้	Condition of Light Bulbs (5) ใช้ได้	ไม่ได้	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
199	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
200	20	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
201	20	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
202	20	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
203	20	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
204	20	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
205	19	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
206	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
207	19	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
208	19	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
209	19	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
210	19	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
211	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
212	19	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
213	19	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		3 ชม.	
214	19	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
215	19	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
216	19	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
217	18	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
218	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
219	18	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
220	18	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
221	18	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✗		✗			ฟิวส์ขาด
222	18	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
223	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
224	18	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
225	18	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
226	18	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
227	18	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
228	18	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
229	17	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
230	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
231	17	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ระยะเวลาสำรองไฟ	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ	(6)	(7)
232	17	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
233	17	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
234	17	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
235	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
236	17	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
237	17	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
238	17	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
239	17	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
240	17	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
241	16	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
242	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
243	16	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
244	16	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
245	16	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
246	16	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
247	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
248	16	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
249	16	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
250	16	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
251	16	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
252	16	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
253	15	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
254	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
255	15	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
256	15	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
257	15	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
258	15	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
259	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
260	15	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
261	15	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
262	15	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
263	15	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
264	15	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ระยะเวลาสำรองไฟ	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ	(6)	(7)
265	14	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
266	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
267	14	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
268	14	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
269	14	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
270	14	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
271	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
272	14	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
273	14	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
274	14	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
275	14	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
276	14	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
277	12A	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
278	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
279	12A	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
280	12A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
281	12A	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
282	12A	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
283	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
284	12A	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
285	12A	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✗		✗			ไม่ติดไฟ
286	12A	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
287	12A	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
288	12A	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
289	12	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
290	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
291	12	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
292	12	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
293	12	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
294	12	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
295	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
296	12	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
297	12	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ตรวจสอบการทำงาน		Condition of Light Bulbs ตรวจสอบหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่สำรองไฟได้ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ		
298	12	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
299	12	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
300	12	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
301	11	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
302	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
303	11	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
304	11	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
305	11	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
306	11	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
307	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
308	11	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
309	11	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
310	11	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
311	11	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
312	11	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		> 3 ชม.	
313	10	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
314	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
315	10	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
316	10	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
317	10	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
318	10	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
319	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
320	10	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
321	10	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
322	10	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
323	10	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
324	10	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
325	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
326	9	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
327	9	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
328	9	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
329	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
330	9	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ตรวจสอบการทำงาน		Condition of Light Bulbs ตรวจสอบหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่สำรองไฟได้ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ		
331	9	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
332	9	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
333	9	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
334	9	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
335	8	หน้าประตู Fitness	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
336	8	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
337	8	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
338	8	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
339	8	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
340	8	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
341	8	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
342	8	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
343	8	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
344	7	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
345	7	ห้องซักรีด	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		> 3 ชม.	
346	7	ห้องพักแม่บ้าน	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
347	7	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
348	7	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
349	7	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
350	7	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
351	6B	ช่องจอด 6B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
352	6B	ช่องจอด 6B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
353	6A	ช่องจอด 6A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
354	6A	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
355	6	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
356	6	หน้าประตูทางออกลานจอด 6A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
357	6	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
358	6	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
359	6	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
360	6	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
361	5B	Pump Swimming Pool	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
362	5B	ช่องจอด 5B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
363	5B	ช่องจอด 5B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Latest Charge ไฟเลี้ยงล่าสุด (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ (4) ปกติ	(4) ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	(5) ไม่ปกติ	Discharge Hours ชั่วโมง ที่ใช้ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
364	5A	ช่องลอด 5A ระหว่าง 12-13	12 V	2 Ah	N/A	✓		✓			
365	5A	ช่องลอด 5A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
366	5A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
367	5A	โถงลิฟต์โดยสาร	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
368	5	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
369	5	หน้าประตูทางออกทางหนีไฟ 5A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
370	5	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
371	5	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
372	5	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
373	5	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
374	4B	ช่องลอด 4B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
375	4B	ช่องลอด 4B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
376	4B	ช่องลอด 4B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
377	4B	ช่องลอด 4B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
378	4A	ช่องลอด 4A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
379	4A	ช่องลอด 4A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
380	4A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
381	4	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
382	4	หน้าประตูทางออกทางหนีไฟ 4A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
383	4	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
384	4	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
385	3B	ช่องลอด 3B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
386	3B	ช่องลอด 3B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
387	3B	ช่องลอด 3B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
388	3B	ช่องลอด 3B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
389	3A	ช่องลอด 3A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
390	3A	ช่องลอด 3A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
391	3A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
392	3	หน้าประตูทางออกทางหนีไฟ 3A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
393	3	หน้าประตูห้อง Generator	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
394	3	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
395	3	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
396	3	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Latest Charge ไฟเลี้ยงล่าสุด (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ (4) ปกติ	(4) ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	(5) ไม่ปกติ	Discharge Hours ชั่วโมง ที่ใช้ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
397	3	ในห้อง MDB หลังตู้ที่ 1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
398	3	ในห้อง MDB หลังตู้ที่ 2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
399	2B	ประตูทางออกไปพื้นที่สีเขียว	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
400	2B	ช่องลอด 2B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
401	2B	ช่องลอด 2B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
402	2B	ช่องลอด 2B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
403	2B	ช่องลอด 2B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
404	2A	ช่องลอด 2A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
405	2A	ช่องลอด 2A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
406	2A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
407	2	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
408	2	หน้าประตูทางออกทางหนีไฟ 2A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
409	2	หน้าโถงลิฟต์ ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
410	2	Corridor Zone C ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
411	2	หลังประตู ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
412	2	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
413	2	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
414	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
415	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
416	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
417	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
418	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
419	1B	ช่องลอด 1B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
420	1A	ช่องลอด 1A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
421	1A	ช่องลอด 1A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
422	1	ห้อง RMU โถงจอด	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
423	1	ห้อง RMU Meter การไฟฟ้า	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
424	1	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
425	1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
426	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
427	B1	ช่องลอด B1 ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
428	B1	ช่องลอด B1 ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
429	B1	ช่องลอด B1 ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Current Charge ไฟที่ใช้ชาร์จ (3)	Operation of Control System ตรวจชุดควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs ตรวจหลอดไฟ (5) ดี	ไม่ดี	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน (6)	Remark หมายเหตุ (7)
430	B1	ห้องขยะ B1 ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
431	B1	ห้องขยะ B1 ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
432	B1	ห้องขยะ B1 ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
433	B1	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
434	B1	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
435	B1	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
436	B1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
437	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
438	B2	ST3 ทางลง ห้อง Fire Pump B2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Remark / หมายเหตุ

ชำรุด 4 ตัว

1. หน้าห้องขยะ [illegible] B ชั้น 34 1 ตัว
2. Corridor Zone A ชั้น 24 1 ตัว
3. Corridor [illegible] Zone B 1 ตัว
4. [illegible] ชั้น 11 [illegible] 1 ตัว

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (5), (6) Please Mark ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล	Checked By / ผู้ตรวจสอบข้อมูล	Verified By / ผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล
Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)	Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Current Charge ไฟที่ใช้ชาร์จ (3)	Operation of Control System ตรวจชุดควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs ตรวจหลอดไฟ (5) ดี	ไม่ดี	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
2	Roof	ห้อง Booster Pump	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
3	Roof	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
4	Roof	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
5	Roof	ห้อง Control Lift No.1-3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
6	ดาดฟ้า	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
7	38	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
8	37	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
9	37	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
10	37	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
11	37	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
12	37	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
13	37	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
14	37	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
15	37	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
16	37	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
17	36	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
18	36	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
19	36	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
20	36	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
21	36	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
22	36	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
23	36	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
24	36	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
25	36	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
26	35	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
27	35	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
28	35	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
29	35	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
30	35	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
31	35	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
32	35	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
33	35	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า ตรวจสอบ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours ชั่วโมง ที่จ่ายไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
34	35	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ช.ม.	
35	34	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
36	34	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
37	34	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
38	34	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
39	34	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
40	34	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
41	34	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
42	34	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
43	34	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
44	33	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
45	33	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
46	33	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
47	33	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
48	33	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
49	33	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
50	33	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
51	33	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
52	33	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
53	32	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
54	32	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
55	32	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
56	32	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
57	32	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
58	32	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
59	32	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
60	32	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
61	32	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
62	31	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
63	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
64	31	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
65	31	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
66	31	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า ตรวจสอบ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours ชั่วโมง ที่จ่ายไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
67	31	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ช.ม.	
68	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
69	31	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
70	31	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
71	31	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
72	31	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
73	31	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
74	30	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
75	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
76	30	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
77	30	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
78	30	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
79	30	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
80	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
81	30	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
82	30	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
83	30	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
84	30	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
85	30	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
86	29	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
87	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
88	29	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
89	29	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
90	29	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
91	29	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
92	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
93	29	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
94	29	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
95	29	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
96	29	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
97	29	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
98	28	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
99	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Charge ไฟแสดงสถานะชาร์จ (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours ระยะเวลาสำรองไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
100	28	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
101	28	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
102	28	Corridor Zone D	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
103	28	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
104	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
105	28	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
106	28	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
107	28	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
108	28	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
109	28	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
110	27	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
111	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
112	27	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
113	27	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
114	27	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
115	27	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
116	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
117	27	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
118	27	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
119	27	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
120	27	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
121	27	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
122	26	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
123	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
124	26	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
125	26	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
126	26	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
127	26	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
128	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
129	26	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
130	26	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
131	26	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
132	26	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Charge ไฟแสดงสถานะชาร์จ (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours ระยะเวลาสำรองไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
133	26	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
134	25	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
135	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
136	25	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
137	25	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
138	25	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
139	25	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
140	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
141	25	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
142	25	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
143	25	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
144	25	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
145	25	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
146	24	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
147	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
148	24	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
149	24	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
150	24	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
151	24	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
152	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
153	24	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
154	24	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
155	24	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
156	24	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
157	24	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
158	23	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A		แบตเตอรี่		เสื่อม	[illegible]	รอสั่งซื้อ
159	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
160	23	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
161	23	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
162	23	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
163	23	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
164	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
165	23	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Time (6)	Remark หมายเหตุ (7)
166	23	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		3 ช.ม.	
167	23	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
168	23	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
169	23	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
170	22	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
171	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
172	22	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
173	22	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
174	22	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
175	22	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
176	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
177	22	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
178	22	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
179	22	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
180	22	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
181	22	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
182	21	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
183	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
184	21	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
185	21	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
186	21	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
187	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
188	21	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
189	21	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
190	21	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
191	21	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
192	21	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
193	20	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
194	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
195	20	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
196	20	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
197	20	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
198	20	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Time (6)	Remark หมายเหตุ (7)
199	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		3 ช.ม.	
200	20	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
201	20	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
202	20	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
203	20	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
204	20	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
205	19	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
206	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
207	19	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
208	19	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
209	19	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
210	19	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
211	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
212	19	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
213	19	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
214	19	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
215	19	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
216	19	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
217	18	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
218	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
219	18	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
220	18	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
221	18	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓			[illegible]		[illegible]
222	18	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		3 ช.ม.	
223	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
224	18	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
225	18	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
226	18	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
227	18	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
228	18	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
229	17	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
230	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
231	17	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Latest Charge วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours ระยะเวลาที่ไฟสำรองทำงาน (6)	Remark หมายเหตุ (7)
232	17	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
233	17	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
234	17	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
235	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
236	17	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
237	17	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
238	17	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
239	17	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
240	17	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
241	16	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
242	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
243	16	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
244	16	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
245	16	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
246	16	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
247	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
248	16	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
249	16	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
250	16	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
251	16	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
252	16	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
253	15	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
254	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
255	15	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
256	15	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
257	15	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
258	15	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
259	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
260	15	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
261	15	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
262	15	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
263	15	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
264	15	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Latest Charge วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours ระยะเวลาที่ไฟสำรองทำงาน (6)	Remark หมายเหตุ (7)
265	14	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
266	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
267	14	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
268	14	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
269	14	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
270	14	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
271	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
272	14	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
273	14	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
274	14	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
275	14	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
276	14	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
277	12A	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
278	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
279	12A	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
280	12A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
281	12A	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
282	12A	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
283	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
284	12A	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
285	12A	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	—	—	[illegible]		-	[illegible] -
286	12A	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
287	12A	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
288	12A	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
289	12	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
290	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
291	12	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
292	12	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
293	12	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
294	12	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
295	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
296	12	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	
297	12	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		"	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Time	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage (1)	DC Ampere (2)	Latest Change (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ (4)	ปกติ (5)	ไม่ปกติ (5)	(6)	(7)
298	12	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
299	12	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
300	12	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
301	11	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
302	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
303	11	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
304	11	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
305	11	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
306	11	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
307	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
308	11	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
309	11	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
310	11	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
311	11	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
312	11	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
313	10	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
314	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
315	10	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
316	10	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
317	10	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
318	10	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
319	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
320	10	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
321	10	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
322	10	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
323	10	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
324	10	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
325	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
326	9	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A			[illegible]			[illegible]
327	9	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
328	9	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
329	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
330	9	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Time	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage (1)	DC Ampere (2)	Latest Change (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ (4)	ปกติ (5)	ไม่ปกติ (5)	(6)	(7)
331	9	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
332	9	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
333	9	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
334	9	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
335	8	หน้าประตู Fitness	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
336	8	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
337	8	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
338	8	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
339	8	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
340	8	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
341	8	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
342	8	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
343	8	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
344	7	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
345	7	ห้องฟิตเนส	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
346	7	ห้องพักผ่อน	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
347	7	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
348	7	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
349	7	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
350	7	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
351	6B	ช่องจอดรถ 6B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
352	6B	ช่องจอดรถ 6B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
353	6A	ช่องจอดรถ 6A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
354	6A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
355	6	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
356	6	หน้าประตูทางออกอาคารจอดรถ 6A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
357	6	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
358	6	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
359	6	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
360	6	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
361	5B	Pump Swimming Pool	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
362	5B	ช่องจอดรถ 5B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
363	5B	ช่องจอดรถ 5B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Change เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Time ระยะเวลาสำรองไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
364	5A	ช่องจอด 5A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
365	5A	ช่องจอด 5A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
366	5A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
367	5A	โถงลิฟต์โดยสาร	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
368	5	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
369	5	หน้าประตูทางออกลานจอด 5A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
370	5	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
371	5	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
372	5	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
373	5	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
374	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
375	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
376	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
377	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
378	4A	ช่องจอด 4A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
379	4A	ช่องจอด 4A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
380	4A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
381	4	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
382	4	หน้าประตูทางออกลานจอด 4A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
383	4	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
384	4	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
385	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
386	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
387	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
388	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
389	3A	ช่องจอด 3A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
390	3A	ช่องจอด 3A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
391	3A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
392	3	หน้าประตูทางออกลานจอด 3A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
393	3	หน้าประตูห้อง Generator	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
394	3	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
395	3	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
396	3	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Change เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Time ระยะเวลาสำรองไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
397	3	ในห้อง MDB หม้อแปลง 1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
398	3	ในห้อง MDB หม้อแปลง 2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
399	2B	ประตูทางออกไปพื้นที่[illegible]	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
400	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
401	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
402	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
403	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
404	2A	ช่องจอด 2A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
405	2A	ช่องจอด 2A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
406	2A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
407	2	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
408	2	หน้าประตูทางออกลานจอด 2A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
409	2	หน้าโถงลิฟต์ ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
410	2	Corridor Zone C ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
411	2	หลังประตู ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
412	2	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
413	2	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
414	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
415	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
416	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
417	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
418	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
419	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
420	1A	ช่องจอด 1A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
421	1A	ช่องจอด 1A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
422	1	ห้อง RMU โครงการ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
423	1	ห้อง RMU Meter การไฟฟ้า	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
424	1	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
425	1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
426	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
427	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
428	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
429	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2)	Lamp Charge ไฟแสดงการชาร์จ (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Time เวลาดิสชาร์จ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
430	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
431	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
432	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
433	B1	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
434	B1	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
435	B1	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
436	B1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
437	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
438	B2	ST3 ทางลง ห้อง Fire Pump B2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Remark / หมายเหตุ

....

....

....

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (5),(6) Please Mark, ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1),(2),(3),(4),(5) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล | Checked By / ผู้ตรวจสอบข้อมูล | Verified By / ผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) | Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) | Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2)	Lamp Charge ไฟแสดงการชาร์จ (3)	Operation of Control System การทำงานของระบบ ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Time เวลาดิสชาร์จ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
2	Roof	ห้อง Booster Pump	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
3	Roof	ST3	12 V	5 Ah	N/A	—	—	—	—		แบตเสื่อม
4	Roof	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
5	Roof	ห้อง Control Lift No.1-3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
6	ดาดฟ้า	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
7	38	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
8	37	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
9	37	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
10	37	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
11	37	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
12	37	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
13	37	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
14	37	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
15	37	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
16	37	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
17	36	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
18	36	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
19	36	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
20	36	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
21	36	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
22	36	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
23	36	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
24	36	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
25	36	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
26	35	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
27	35	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
28	35	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
29	35	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
30	35	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
31	35	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
32	35	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
33	35	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุมการทำงาน		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง คายประจุ	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ	(6)	(7)
34	35	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
35	34	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
36	34	Corridor Zone A หน้าห้องพระ	12 V	5 Ah	5 มี.ค. BAT	✓		✓			
37	34	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
38	34	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
39	34	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
40	34	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
41	34	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
42	34	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
43	34	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
44	33	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
45	33	Corridor Zone A หน้าห้องพระ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
46	33	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
47	33	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
48	33	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
49	33	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
50	33	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
51	33	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
52	33	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
53	32	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
54	32	Corridor Zone A หน้าห้องพระ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
55	32	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
56	32	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
57	32	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
58	32	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
59	32	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
60	32	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
61	32	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
62	31	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
63	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
64	31	Corridor Zone A หน้าห้องพระ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
65	31	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
66	31	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุมการทำงาน		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ชั่วโมง คายประจุ	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ	(6)	(7)
67	31	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
68	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
69	31	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
70	31	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
71	31	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
72	31	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
73	31	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
74	30	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
75	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
76	30	Corridor Zone A หน้าห้องพระ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
77	30	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
78	30	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
79	30	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
80	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
81	30	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
82	30	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
83	30	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
84	30	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
85	30	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
86	29	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
87	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
88	29	Corridor Zone A หน้าห้องพระ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
89	29	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
90	29	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
91	29	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
92	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
93	29	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
94	29	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
95	29	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
96	29	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
97	29	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
98	28	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
99	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (1)	 DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2)	 Lamp Change วันที่เปลี่ยน หลอด (3)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม ปกติ	(4) ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ	(5) ไม่ปกติ	Discharge Hours [illegible] (6)	Remark หมายเหตุ (7)
100	28	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
101	28	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
102	28	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
103	28	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
104	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
105	28	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
106	28	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
107	28	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
108	28	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
109	28	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
110	27	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
111	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
112	27	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
113	27	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
114	27	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
115	27	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
116	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
117	27	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
118	27	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
119	27	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
120	27	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
121	27	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
122	26	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
123	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
124	26	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
125	26	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
126	26	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
127	26	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
128	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
129	26	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
130	26	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
131	26	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
132	26	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (1)	 DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2)	 Lamp Change วันที่เปลี่ยน หลอด (3)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม ปกติ	(4) ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ	(5) ไม่ปกติ	Discharge Hours [illegible] (6)	Remark หมายเหตุ (7)
133	26	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
134	25	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
135	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
136	25	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
137	25	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
138	25	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
139	25	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
140	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
141	25	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
142	25	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
143	25	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
144	25	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
145	25	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
146	24	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	5 [illegible] 67	✓		✓			
147	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
148	24	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
149	24	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
150	24	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
151	24	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
152	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
153	24	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
154	24	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
155	24	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
156	24	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
157	24	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
158	23	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
159	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
160	23	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
161	23	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
162	23	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
163	23	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
164	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
165	23	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Charge วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System ตรวจสอบการทำงาน (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs ตรวจสอบหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
166	23	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
167	23	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
168	23	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
169	23	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
170	22	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
171	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
172	22	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
173	22	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
174	22	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
175	22	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
176	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
177	22	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
178	22	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
179	22	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
180	22	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
181	22	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
182	21	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
183	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
184	21	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
185	21	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
186	21	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
187	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
188	21	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
189	21	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
190	21	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
191	21	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
192	21	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
193	20	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
194	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
195	20	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
196	20	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
197	20	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
198	20	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Charge วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System ตรวจสอบการทำงาน (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs ตรวจสอบหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
199	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
200	20	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
201	20	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
202	20	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
203	20	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
204	20	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
205	19	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
206	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
207	19	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
208	19	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
209	19	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
210	19	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
211	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
212	19	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
213	19	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
214	19	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
215	19	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
216	19	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
217	18	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
218	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
219	18	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
220	18	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
221	18	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	5 ต.ค. 67	✓		✓			
222	18	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
223	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
224	18	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
225	18	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
226	18	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
227	18	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
228	18	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
229	17	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
230	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
231	17	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ระยะเวลาที่สำรองไฟ	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Charge [illegible] (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ (4)	ปกติ (5)	ไม่ปกติ (5)	(6)	(7)
232	17	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
233	17	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
234	17	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
235	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
236	17	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
237	17	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
238	17	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
239	17	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
240	17	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
241	16	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
242	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
243	16	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
244	16	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
245	16	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
246	16	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
247	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
248	16	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
249	16	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
250	16	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
251	16	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
252	16	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
253	15	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
254	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
255	15	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
256	15	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
257	15	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
258	15	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
259	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
260	15	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
261	15	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
262	15	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
263	15	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
264	15	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ระยะเวลาที่สำรองไฟ	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Charge [illegible] (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ (4)	ปกติ (5)	ไม่ปกติ (5)	(6)	(7)
265	14	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
266	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
267	14	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
268	14	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
269	14	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
270	14	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
271	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
272	14	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
273	14	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
274	14	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
275	14	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
276	14	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
277	12A	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
278	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		3 ชม.	
279	12A	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
280	12A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
281	12A	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
282	12A	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
283	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
284	12A	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
285	12A	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	[illegible]	✓		✓			
286	12A	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
287	12A	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
288	12A	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
289	12	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
290	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
291	12	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
292	12	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
293	12	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
294	12	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
295	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
296	12	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
297	12	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5)		Discharge Time [illegible] (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2)	Lamp Change [illegible] (3)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
298	12	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
299	12	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
300	12	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
301	11	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
302	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
303	11	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
304	11	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
305	11	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
306	11	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
307	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
308	11	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
309	11	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
310	11	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
311	11	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
312	11	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
313	10	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
314	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
315	10	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
316	10	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
317	10	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
318	10	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
319	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
320	10	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
321	10	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
322	10	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
323	10	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
324	10	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
325	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
326	9	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	5 ต.ค.67	✓		✓			
327	9	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
328	9	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
329	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
330	9	ST1	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System ระบบควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5)		Discharge Time [illegible] (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2)	Lamp Change [illegible] (3)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
331	9	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
332	9	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
333	9	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
334	9	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
335	8	หน้าประตู Fitness	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
336	8	ST3	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
337	8	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
338	8	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
339	8	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
340	8	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
341	8	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
342	8	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
343	8	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
344	7	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
345	7	ห้องซักรีด	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
346	7	ห้องพักแม่บ้าน	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
347	7	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
348	7	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
349	7	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
350	7	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
351	6B	[illegible] 6B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
352	6B	[illegible] 6B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
353	6A	[illegible] 6A ระหว่าง 12-13	12 V ✓	5 Ah	N/A	✓		✓			
354	6A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
355	6	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
356	6	หน้าประตูทาง[illegible] 6A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
357	6	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
358	6	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
359	6	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
360	6	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
361	5B	Pump Swimming Pool	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
362	5B	[illegible] 5B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
363	5B	[illegible] 5B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Charge ไฟชาร์จ (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงคายประจุ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
364	5A	ช่องจอด 5A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
365	5A	ช่องจอด 5A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
366	5A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
367	5A	โถงลิฟต์โดยสาร	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
368	5	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
369	5	หน้าประตูทางออกลานจอด 5A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
370	5	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
371	5	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
372	5	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
373	5	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
374	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
375	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
376	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
377	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		8 ชม.	
378	4A	ช่องจอด 4A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
379	4A	ช่องจอด 4A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
380	4A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
381	4	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
382	4	หน้าประตูทางออกลานจอด 4A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
383	4	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
384	4	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
385	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
386	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
387	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
388	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
389	3A	ช่องจอด 3A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
390	3A	ช่องจอด 3A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
391	3A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
392	3	หน้าประตูทางออกลานจอด 3A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
393	3	หน้าประตูห้อง Generator	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
394	3	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
395	3	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
396	3	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Lamp Charge ไฟชาร์จ (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงคายประจุ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
397	3	ในห้อง MDB หม้อแปลง 1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
398	3	ในห้อง MDB หม้อแปลง 2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
399	2B	ประตูทางออกไปที่[illegible]	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
400	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
401	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
402	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
403	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
404	2A	ช่องจอด 2A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
405	2A	ช่องจอด 2A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
406	2A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
407	2	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
408	2	หน้าประตูทางออกลานจอด 2A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
409	2	หน้าโถงลิฟต์ ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		8 ชม.	
410	2	Corridor Zone C ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
411	2	หลังประตู ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
412	2	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
413	2	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
414	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
415	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
416	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
417	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
418	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
419	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
420	1A	ช่องจอด 1A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
421	1A	ช่องจอด 1A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
422	1	ห้อง RMU [illegible]	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
423	1	ห้อง RMU [illegible]	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
424	1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
425	1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
426	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
427	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 10-11	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
428	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
429	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY **Dusit** HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่: DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Lamp Change ใช้เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม: ปกติ (4)	ไม่ปกติ (4)	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ: ปกติ (5)	ไม่ปกติ (5)	Discharge Hour จำนวน ชั่วโมง ที่ใช้ได้ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
430	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
431	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
432	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
433	B1	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
434	B1	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
435	B1	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
436	B1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
437	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			
438	B2	ST3 ทางลง ห้อง Fire Pump B2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓			

Remark / หมายเหตุ

ไฟ Emergency light ที่ชุดแบตเสื่อม จำนวน 10 ตัว ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้

1.ชั้น 8 Corridor Zone C
2.ชั้น 9 ST.1
3.ชั้น 11 Corridor Zone C
4.ชั้น 12 Corridor Zone B
5.ชั้น 12A Corridor Zone C
6.ชั้น 12A Corridor Zone B
7.ชั้น 12A Corridor Zone A หน้าห้องขยะ
8.ชั้น 31 หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST.3
9.ชั้น 8 ST.3
10.ชั้น Roof ST.3

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (5), (6) Please Mark, ✓ Normal, ✕ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✕ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกโดย — Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย — Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ผู้ทวนสอบตรวจสอบโดย — Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY **Dusit** HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่: DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Lamp Change ใช้เปลี่ยนหลอด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม: ปกติ (4)	ไม่ปกติ (4)	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ: ปกติ (5)	ไม่ปกติ (5)	Discharge Hour จำนวน ชั่วโมง ที่ใช้ได้ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		1 ชม.	
2	Roof	ห้อง Booster Pump	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
3	Roof	ST3	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
4	Roof	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
5	Roof	ห้อง Control Lift No.1-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
6	ดาดฟ้า	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
7	38	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
8	37	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
9	37	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
10	37	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
11	37	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
12	37	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
13	37	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
14	37	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
15	37	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
16	37	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
17	36	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
18	36	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
19	36	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
20	36	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
21	36	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
22	36	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
23	36	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
24	36	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
25	36	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
26	35	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
27	35	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
28	35	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
29	35	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
30	35	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
31	35	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
32	35	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
33	35	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge [illegible] (6)	Remark หมายเหตุ (7)
34	35	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
35	34	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
36	34	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	5 มิ.ย. 67	✓		✓		〃	
37	34	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
38	34	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
39	34	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
40	34	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
41	34	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
42	34	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
43	34	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
44	33	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
45	33	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
46	33	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
47	33	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
48	33	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
49	33	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
50	33	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
51	33	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
52	33	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
53	32	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
54	32	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
55	32	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
56	32	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
57	32	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
58	32	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
59	32	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
60	32	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
61	32	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
62	31	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
63	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
64	31	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
65	31	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
66	31	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge [illegible] (6)	Remark หมายเหตุ (7)
67	31	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
68	31	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
69	31	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
70	31	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
71	31	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
72	31	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
73	31	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
74	30	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
75	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
76	30	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
77	30	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
78	30	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
79	30	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
80	30	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
81	30	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
82	30	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
83	30	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
84	30	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
85	30	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
86	29	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
87	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
88	29	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
89	29	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
90	29	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
91	29	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
92	29	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
93	29	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
94	29	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
95	29	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
96	29	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
97	29	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
98	28	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
99	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (แบตเตอรี่) (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า (แบตเตอรี่) (2)	Latest Charge วันที่ชาร์จล่าสุด (3)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม ปกติ (4)	 ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	 ไม่ปกติ	Discharge Hours ชั่วโมงที่ใช้ได้ จำนวนชม. (6)	Remark หมายเหตุ (7)
100	28	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2ชม.	
101	28	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
102	28	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
103	28	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
104	28	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
105	28	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
106	28	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
107	28	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
108	28	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
109	28	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
110	27	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
111	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
112	27	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
113	27	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
114	27	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
115	27	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
116	27	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
117	27	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
118	27	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
119	27	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
120	27	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
121	27	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
122	26	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
123	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
124	26	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
125	26	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
126	26	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
127	26	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
128	26	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
129	26	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
130	26	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
131	26	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
132	26	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า (แบตเตอรี่) (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า (แบตเตอรี่) (2)	Latest Charge วันที่ชาร์จล่าสุด (3)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม ปกติ (4)	 ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	 ไม่ปกติ	Discharge Hours ชั่วโมงที่ใช้ได้ จำนวนชม. (6)	Remark หมายเหตุ (7)
133	26	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2ชม.	
134	25	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
135	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
136	25	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
137	25	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
138	25	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
139	25	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
140	25	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
141	25	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
142	25	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
143	25	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
144	25	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
145	25	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
146	24	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	1 มิ.ย.67	✓		✓		〃	
147	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
148	24	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
149	24	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
150	24	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
151	24	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
152	24	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
153	24	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
154	24	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
155	24	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
156	24	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
157	24	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
158	23	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
159	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
160	23	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
161	23	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
162	23	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
163	23	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
164	23	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
165	23	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage ค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere ค่ากระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดแสงสว่าง (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงสำรองไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
166	23	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
167	23	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
168	23	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
169	23	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
170	22	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
171	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
172	22	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
173	22	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
174	22	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
175	22	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
176	22	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
177	22	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
178	22	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
179	22	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
180	22	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
181	22	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
182	21	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
183	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
184	21	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
185	21	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
186	21	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
187	21	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
188	21	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
189	21	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
190	21	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
191	21	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
192	21	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
193	20	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
194	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
195	20	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
196	20	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
197	20	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
198	20	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage ค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere ค่ากระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดแสงสว่าง (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงสำรองไฟ (6)	Remark หมายเหตุ (7)
199	20	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
200	20	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
201	20	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
202	20	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
203	20	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
204	20	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
205	19	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
206	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
207	19	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
208	19	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
209	19	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
210	19	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
211	19	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
212	19	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
213	19	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
214	19	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
215	19	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
216	19	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
217	18	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
218	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
219	18	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
220	18	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
221	18	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	5 มิ.ย. 67	✓		✓		〃	
222	18	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
223	18	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
224	18	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
225	18	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
226	18	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
227	18	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
228	18	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
229	17	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
230	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
231	17	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ระยะเวลาที่ใช้งานได้	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Lamp Change เปลี่ยนหลอด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ	(6)	(7)
232	17	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
233	17	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
234	17	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
235	17	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
236	17	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
237	17	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
238	17	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
239	17	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
240	17	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
241	16	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
242	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
243	16	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
244	16	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
245	16	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
246	16	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
247	16	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
248	16	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
249	16	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
250	16	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
251	16	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
252	16	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
253	15	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
254	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
255	15	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
256	15	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
257	15	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
258	15	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
259	15	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
260	15	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
261	15	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
262	15	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
263	15	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
264	15	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours ระยะเวลาที่ใช้งานได้	Remark หมายเหตุ
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2)	Lamp Change เปลี่ยนหลอด (3)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ	(6)	(7)
265	14	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
266	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
267	14	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
268	14	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
269	14	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
270	14	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
271	14	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
272	14	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
273	14	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
274	14	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
275	14	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
276	14	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
277	12A	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
278	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
279	12A	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	—	—	—	—	—	แบตเสื่อม
280	12A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
281	12A	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	—	—	—	—	—	แบตเสื่อม
282	12A	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
283	12A	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
284	12A	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
285	12A	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	5 มิ.ย. 67	✓		✓		〃	
286	12A	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	—	—	—	—	—	แบตเสื่อม
287	12A	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
288	12A	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
289	12	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
290	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
291	12	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
292	12	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
293	12	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	—	—	—	—	—	แบตเสื่อม
294	12	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
295	12	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
296	12	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
297	12	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage (1)	DC ampere (2)	Lamp Charge (3)	Operation of Control System ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
298	12	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2ชม.	
299	12	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
300	12	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
301	11	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
302	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
303	11	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
304	11	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
305	11	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
306	11	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
307	11	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
308	11	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
309	11	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
310	11	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
311	11	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
312	11	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
313	10	Corridor Zone A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
314	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
315	10	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
316	10	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
317	10	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
318	10	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
319	10	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
320	10	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
321	10	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
322	10	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
323	10	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
324	10	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
325	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
326	9	Corridor Zone A หน้าห้องขยะ	12 V	5 Ah	5 มิ.ย. 67	✓		✓		〃	
327	9	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
328	9	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
329	9	หน้าบันไดหนีไฟ Zone B ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
330	9	ST1	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage (1)	DC ampere (2)	Lamp Charge (3)	Operation of Control System ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours (6)	Remark หมายเหตุ (7)
331	9	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2ชม.	
332	9	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
333	9	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
334	9	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
335	8	หน้าประตู Fitness	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
336	8	ST3	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
337	8	Corridor Zone B	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
338	8	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
339	8	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
340	8	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
341	8	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
342	8	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
343	8	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
344	7	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
345	7	ห้อง[illegible]	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
346	7	ห้อง[illegible]	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
347	7	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
348	7	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
349	7	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
350	7	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
351	6B	ช่องจอด 6B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
352	6B	ช่องจอด 6B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
353	6A	ช่องจอด 6A ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
354	6A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
355	6	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
356	6	หน้าประตูทางออกลานจอด 6A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
357	6	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
358	6	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A						แบตเสื่อม
359	6	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
360	6	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
361	5B	Pump Swimming Pool	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
362	5B	ช่องจอด 5B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
363	5B	ช่องจอด 5B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุมทำงาน (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน (6)	Remark หมายเหตุ (7)
364	5A	ช่องจอด 5A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
365	5A	ช่องจอด 5A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
366	5A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
367	5A	โถงลิฟต์โดยสาร	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
368	5	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
369	5	หน้าประตูทางออกลานจอด 5A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
370	5	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
371	5	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
372	5	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
373	5	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
374	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
375	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
376	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
377	4B	ช่องจอด 4B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
378	4A	ช่องจอด 4A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
379	4A	ช่องจอด 4A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
380	4A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
381	4	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
382	4	หน้าประตูทางออกลานจอด 4A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
383	4	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
384	4	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
385	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
386	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
387	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
388	3B	ช่องจอด 3B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
389	3A	ช่องจอด 3A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
390	3A	ช่องจอด 3A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
391	3A	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
392	3	หน้าประตูทางออกลานจอด 3A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
393	3	หน้าประตูห้อง Generator	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
394	3	Corridor Zone C	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
395	3	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
396	3	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด (3)	Operation of Control System ระบบควบคุมทำงาน (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน (6)	Remark หมายเหตุ (7)
397	3	ในห้อง MDB หม้อแปลง 1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		2 ชม.	
398	3	ในห้อง MDB หม้อแปลง 2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
399	2B	ประตูทางออก ไปพื้นที่สีเขียว	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
400	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
401	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
402	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
403	2B	ช่องจอด 2B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
404	2A	ช่องจอด 2A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
405	2A	ช่องจอด 2A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
406	2A	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
407	2	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
408	2	หน้าประตูทางออกลานจอด 2A	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
409	2	หน้าโถงลิฟต์ ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
410	2	Corridor Zone C ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
411	2	หลังประตู ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
412	2	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
413	2	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
414	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
415	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
416	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 28-29	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
417	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
418	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
419	1B	ช่องจอด 1B ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
420	1A	ช่องจอด 1A ระหว่าง 12-13	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
421	1A	ช่องจอด 1A ระหว่าง 6-7	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
422	1	ห้อง RMU โครงการ	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
423	1	ห้อง RMU Meter การไฟฟ้า	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
424	1	ST2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
425	1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
426	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
427	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 16-17	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
428	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 22-23	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
429	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 26-27	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

เดือน มิถุนายน Year / ปี ....2024.........

Building : COCO PARC

ลำดับ	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (1)	DC ampere กระแสไฟฟ้า (2)	Lamp Charge ไฟชาร์จ (3)	Operation of Control System ระบบควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulb สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours ชั่วโมงการใช้งาน (6)	หมายเหตุ (7)
430	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 28-28	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		3 ช.ม.	
431	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 30-31	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
432	B1	ช่องจอด B1 ระหว่าง 32-33	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
433	B1	Corridor Zone B โถงหน้าลิฟต์	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
434	B1	ST1	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
435	B1	Corridor Zone C หน้าโถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
436	B1	โถง Fire Man Lift	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
437	B1	ST3	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	
438	B2	ST1 ทางลง ห้อง Fire Pump B2	12 V	5 Ah	N/A	✓		✓		〃	

Remark / หมายเหตุ

ไฟ Emergency light ชำรุด แบตเสื่อม จำนวน 8 ตัว ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ดังนี้

1.ชั้น 6 Corridor Zone C	7.ชั้น 12A Corridor Zone A หน้าห้องขยะ
2.ชั้น 9 ST.1	8.ชั้น 31 หน้าบันไดหนีไฟ Zone A ST.3
3.ชั้น 11 Corridor Zone C	9.ชั้น 8 ST.3
4.ชั้น 12 Corridor Zone B	10.ชั้น Roof ST.3
5.ชั้น 12A Corridor Zone C	
6.ชั้น 12A Corridor Zone B	

Note :
(1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (5),(6) Please Mark ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1),(2),(3),(4),(7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล
Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ผู้ตรวจสอบ
Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ผู้ตรวจสอบอาคาร
Signature / ลายเซ็น (EM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassware Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้	กระจก	กุญแจ
1	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
2	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
3	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
4	37	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
5	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
6	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
7	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
8	36	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
9	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
10	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
11	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
12	35	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
13	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
14	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
15	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
16	34	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
17	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
18	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
19	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
20	33	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
21	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
22	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
23	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
24	32	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
25	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
26	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
27	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
28	31	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
29	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
30	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
31	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
32	30	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
33	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassness Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
34	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
35	29	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
36	29	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
37	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
38	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
39	28	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
40	28	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
41	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
42	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
43	27	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
44	27	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
45	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
46	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
47	26	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
48	26	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
49	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
50	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
51	25	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
52	25	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
53	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
54	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
55	24	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
56	24	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
57	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
58	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
59	23	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
60	23	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
61	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
62	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
63	22	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
64	22	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
65	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
66	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassness Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
67	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
68	21	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
69	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
70	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
71	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
72	20	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
73	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
74	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
75	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
76	19	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
77	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
78	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
79	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
80	18	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
81	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
82	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
83	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
84	17	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
85	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
86	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
87	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
88	16	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
89	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
90	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
91	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
92	15	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
93	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
94	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
95	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
96	14	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
97	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
98	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
99	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brazeness Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้	กระจก	กุญแจ
100	12A	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
101	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
102	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
103	11	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
104	11	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
105	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
106	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
107	10	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
108	10	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
109	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
110	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
111	9	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
112	9	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
113	8	ห้อง Fitness	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
114	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
115	8	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
116	8	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
117	7	ทางเดินรถ 7B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
118	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
119	7	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
120	7	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
121	6	ทางเดินรถ 6B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
122	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
123	6	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
124	6	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
125	5	ทางเดินรถ 5B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
126	5	ทางเดินรถ 5B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
127	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
128	5	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
129	5	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
130	4	ทางเดินรถ 4B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
131	4	ทางเดินรถ 4B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
132	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brazeness Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้	กระจก	กุญแจ
133	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
134	4	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
135	3	ทางเดินรถ 3B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
136	3	ทางเดินรถ 3B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
137	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
138	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
139	3	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
140	2	ทางเดินรถ 2B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
141	2	ทางเดินรถ 2B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
142	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
143	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
144	2	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
145	1	ทางเดินรถ 1B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
146	1	ทางเดินรถ 1B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
147	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
148	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
149	1	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
150	1	หัวส่งน้ำหน้าไฟฟ้าเลี้ยงอาคาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
151	1	หัวส่งน้ำทางเข้าลานจอดรถ	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
152	1	หัวส่งน้ำหัวไฟด้านหลัง	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
153	1	หัวส่งน้ำใกล้ศาลพระภูมิ	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
154	1	หัวรับน้ำดับเพลิงUnder Ground	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
155	1	หัวรับน้ำดับเพลิง LZ&HZ	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
156	B1	ทางเดิน 1B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
157	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
158	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
159	B2	ห้อง Fire Pump	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ ....

Note : Please Mark N/A if not applicable , P Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , P ปกติ , x ไม่ปกติ

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) ....

Date / วันที่ ...01/2/67...

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Security Manager / หัวหน้า รปภ.)

Date / วันที่ ...02/02/2567...

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) ....

Date / วันที่ ...6/2/67...

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassness Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับได้	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
1	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
2	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
3	37	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
4	37	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
5	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
6	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
7	36	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
8	36	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
9	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
10	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
11	35	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
12	35	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
13	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
14	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
15	34	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
16	34	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
17	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
18	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
19	33	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
20	33	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
21	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
22	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
23	32	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
24	32	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
25	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
26	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
27	31	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
28	31	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
29	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
30	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
31	30	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
32	30	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
33	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassness Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับได้	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
34	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
35	29	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
36	29	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
37	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
38	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
39	28	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
40	28	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
41	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
42	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
43	27	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
44	27	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
45	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
46	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
47	26	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
48	26	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
49	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
50	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
51	25	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
52	25	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
53	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
54	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
55	24	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
56	24	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
57	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
58	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
59	23	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
60	23	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
61	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
62	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
63	22	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
64	22	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
65	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
66	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassiness Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
67	21	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
68	21	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
69	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
70	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
71	20	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
72	20	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
73	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
74	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
75	19	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
76	19	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
77	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
78	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
79	18	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
80	18	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
81	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
82	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
83	17	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
84	17	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
85	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
86	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
87	16	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
88	16	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
89	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
90	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
91	15	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
92	15	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
93	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
94	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
95	14	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
96	14	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
97	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
98	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
99	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassiness Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
100	12A	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
101	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
102	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
103	11	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
104	11	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
105	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
106	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
107	10	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
108	10	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
109	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P	x	P	x	x	P	P	P	P
110	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
111	9	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
112	9	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
113	8	ห้อง Fitness	P	x	P	x	x	P	P	P	P
114	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
115	8	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
116	8	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
117	7	ลานจอดรถ 7B	P	x	P	x	x	P	P	P	P
118	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
119	7	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
120	7	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
121	6	ลานจอดรถ 6B	P	x	P	x	x	P	P	P	P
122	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
123	6	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
124	6	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
125	5	ลานจอดรถ 5B	P	x	P	x	x	P	P	P	P
126	5	ลานจอดรถ 5B-N	P	x	P	x	x	P	P	P	P
127	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
128	5	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
129	5	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
130	4	ลานจอดรถ 4B	P	x	P	x	x	P	P	P	P
131	4	ลานจอดรถ 4B-N	P	x	P	x	x	P	P	P	P
132	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassware Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
133	4	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
134	4	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
135	3	ลานจอดรถ 3B	P	x	P	x	x	P	P	P	P
136	3	ลานจอดรถ 3B-N	P	x	P	x	x	P	P	P	P
137	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
138	3	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
139	3	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
140	2	ลานจอดรถ 2B	P	x	P	x	x	P	P	P	P
141	2	ลานจอดรถ 2B-N	P	x	P	x	x	P	P	P	P
142	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
143	2	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
144	2	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
145	1	ลานจอดรถ 1B	P	x	P	x	x	P	P	P	P
146	1	ลานจอดรถ 1B-N	P	x	P	x	x	P	P	P	P
147	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
148	1	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
149	1	โถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
150	1	[illegible]	P	x	P	x	x	P	P	P	P
151	1	[illegible]	P	x	P	x	x	P	P	P	P
152	1	[illegible]	P	x	P	x	x	P	P	P	P
153	1	[illegible]	P	x	P	x	x	P	P	P	P
154	1	[illegible] Under Ground	P	x	P	x	x	P	P	P	P
155	1	[illegible] LZ&HZ	P	x	P	x	x	P	P	P	P
156	B1	ลานจอด 1B-N	P	x	P	x	x	P	P	P	P
157	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P	x	P	x	x	P	P	P	P
158	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	P	x	P	x	x	P	P	P	P
159	B2	ห้อง Fire Pump	P	x	P	x	x	P	P	P	P

Remark / หมายเหตุ ....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , P Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , P ปกติ , x ไม่ปกติ

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) ....
Date / วันที่ 15/2/67

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลายเซ็น (Security Manager / หัวหน้าหน่วย)
Date / วันที่ 15/2/67

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)
....
Date / วันที่ 5/3/67

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassware Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
1	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
2	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
3	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
4	37	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
5	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
6	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
7	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
8	36	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
9	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
10	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
11	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
12	35	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
13	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
14	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
15	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
16	34	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
17	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
18	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
19	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
20	33	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
21	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
22	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
23	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
24	32	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
25	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
26	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
27	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
28	31	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
29	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
30	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
31	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
32	30	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
33	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน [illegible] Year / ปี ......2024..............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Breeching Cover ฝาครอบหัวรับน้ำดับเพลิง	Hose Reel สายฉีดแบบตัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X	✓			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ......2024..............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Breeching Cover ฝาครอบหัวรับน้ำดับเพลิง	Hose Reel สายฉีดแบบตัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
67	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
68	21	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
69	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
70	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
71	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
72	20	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
73	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
74	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
75	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
76	19	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
77	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
78	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
79	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
80	18	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
81	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
82	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
83	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
84	17	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
85	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
86	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
87	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
88	16	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
89	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
90	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
91	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
92	15	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
93	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
94	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
95	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
96	14	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
97	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
98	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
99	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ....2024..........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valve วาล์วน้ำ	Nozzle Brass Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดและก้านหมุน	Hose Rack สายฉีดและท่อส่งน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้	 กระจก	 กุญแจ
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X	X				

MANAGED BY

Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valve วาล์วน้ำ	Nozzle Brass Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดและก้านหมุน	Hose Rack สายฉีดและท่อส่งน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้	 กระจก	 กุญแจ
133	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
134	4	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
135	3	ทางออกอาคาร 3B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
136	3	ทางออกอาคาร 3B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
137	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
138	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
139	3	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
140	2	ทางออกอาคาร 2B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
141	2	ทางออกอาคาร 2B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
142	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
143	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
144	2	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
145	1	ทางออกอาคาร 1B	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
146	1	ทางออกอาคาร 1B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
147	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
148	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
149	1	โถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
150	1	หัวส่งน้ำ[illegible]ด้านหน้า	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
151	1	หัวส่งน้ำ[illegible]	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
152	1	หัวส่งน้ำ[illegible]ด้านหลัง	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
153	1	หัวส่งน้ำ[illegible]	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
154	1	หัวรับน้ำดับเพลิง Under Ground	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
155	1	หัวรับน้ำดับเพลิง LZ&HZ	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
156	B1	ทางออก 1B-N	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
157	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
158	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
159	B2	ห้อง Fire Pump	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ ....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , x ไม่ปกติ

Signature / ลายเซ็น (Tech / ช่าง) ....

Date / วันที่ 2/4/67

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น (Security Manager / หัวหน้ารปภ.)

Date / วันที่ 29/03/2567

Signature / ลายเซ็น (BSL / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 4/4/67

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassment Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบตัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
1	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	37	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	36	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	35	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	34	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	33	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	32	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	31	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	30	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassment Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบตัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
34	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	29	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	29	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	28	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	28	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	27	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	27	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	26	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	26	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	25	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	25	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	24	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	24	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	23	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	23	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	22	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	22	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassmass Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
67	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	21	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	20	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	19	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	18	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	17	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	[illegible]	✓	✓	✓
86	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	16	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	15	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
93	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	14	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassmass Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
100	12A	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
101	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
102	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
103	11	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
104	11	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
105	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
106	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
107	10	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
108	10	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
109	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111	9	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
112	9	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
113	8	ห้อง Fitness	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
114	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
115	8	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116	8	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
117	7	ลานจอดรถ 7B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
118	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
119	7	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	7	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
121	6	ลานจอดรถ 6B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
122	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
123	6	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
124	6	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
125	5	ลานจอดรถ 5B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
126	5	ลานจอดรถ 5B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
127	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
128	5	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
129	5	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130	4	ลานจอดรถ 4B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
131	4	ลานจอดรถ 4B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
132	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024..............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassware Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
133	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
134	4	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
135	3	ลานจอดรถ 3B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
136	3	ลานจอดรถ 3B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
137	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
138	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
139	3	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140	2	ลานจอดรถ 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
141	2	ลานจอดรถ 2B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
142	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
143	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
144	2	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
145	1	ลานจอดรถ 1B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
146	1	ลานจอดรถ 1B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
147	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
148	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
149	1	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	1	หัวส่งน้ำหัวโล่ดับเพลิงทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
151	1	หัวส่งน้ำทางเข้าลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152	1	หัวส่งน้ำหัวโล่ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
153	1	หัวส่งน้ำข้างหลังศาลพระภูมิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
154	1	หัวรับน้ำดับเพลิงUnder Ground	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
155	1	หัวรับน้ำดับเพลิง LZ&HZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
156	B1	ลานจอด 1B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
157	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
158	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
159	B2	ห้อง Fire Pump	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ ....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , √ Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , √ ปกติ , x ไม่ปกติ

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) ....

Date / วันที่ 19 | 5 | 67

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (Security Manager / หัวหน้ารปภ.)

Date / วันที่ 19 | 5 | 67

Signature / ลายเซ็น (RM / ผู้จัดการอาคาร)

....

Date / วันที่ 19 / 5 / 67

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024..............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassware Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
1	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	37	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	36	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	35	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	34	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	33	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	32	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	31	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	30	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassware Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบตัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
34	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	29	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	29	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	28	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	28	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	27	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	27	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	26	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	26	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	25	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	25	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	24	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	24	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	23	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	23	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	22	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	22	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024...............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Brassware Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบตัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
67	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	21	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	20	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	19	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	18	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	17	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	16	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	15	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
93	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	14	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024..............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Breeching Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
100	12A	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
101	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
102	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
103	11	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
104	11	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
105	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
106	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
107	10	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
108	10	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
109	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111	9	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
112	9	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
113	8	ห้อง Fitness	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
114	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
115	8	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116	8	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
117	7	ทางเดิน 7B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
118	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
119	7	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	7	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
121	6	ทางเดิน 6B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
122	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
123	6	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
124	6	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
125	5	ทางเดิน 5B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
126	5	ทางเดิน 5B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
127	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
128	5	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
129	5	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130	4	ทางเดิน 4B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
131	4	ทางเดิน 4B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
132	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024..............

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Water Valves วาล์วน้ำ	Nozzle Breeching Cover ฝาครอบทองเหลือง	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
									ตู้	กระจก	กุญแจ
133	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
134	4	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
135	3	ทางเดิน 3B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
136	3	ทางเดิน 3B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
137	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
138	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
139	3	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140	2	ทางเดิน 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
141	2	ทางเดิน 2B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
142	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
143	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
144	2	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
145	1	ทางเดิน 1B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
146	1	ทางเดิน 1B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
147	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
148	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
149	1	โถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	1	หัวส่งน้ำหัวโค้งฝั่งวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
151	1	หัวส่งน้ำทางเข้าลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152	1	หัวส่งน้ำหัวโค้งด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
153	1	หัวส่งน้ำข้างห้องควบคุมตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
154	1	หัวรับน้ำดับเพลิง Under Ground	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
155	1	หัวรับน้ำดับเพลิง [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
156	B1	ทางเดิน 1B-N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
157	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
158	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
159	B2	ห้อง Fire Pump	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ ....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , √ Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล √ ปกติ , x ไม่ปกติ

Signature / ลายเซ็น (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 11/6/67

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Security Manager / หัวหน้ารปภ.)

Date / วันที่ ....

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/6/67

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มกราคม Year / ปี..........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงสำรองไฟ (2h) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	ดาดฟ้า	หน้าประตูในห้องเครื่องลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
2	37	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
3	37	ประตูทางออก Sky Lounge	3.6	2,100	✓		✓		✓	
4	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
5	37	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
6	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
7	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
8	36	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
9	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
10	36	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
11	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
12	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
13	35	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
15	35	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
16	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
17	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
18	34	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
19	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
20	34	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
21	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
22	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
23	33	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
24	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
25	33	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
26	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
27	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
28	32	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
29	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
30	32	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
31	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มกราคม Year / ปี..........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงสำรองไฟ (2h) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
32	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
33	31	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
34	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
35	31	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
36	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
37	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
38	30	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
39	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
40	30	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
41	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
42	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
43	29	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
44	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
45	29	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
46	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
47	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
48	28	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
49	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
50	28	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
51	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
52	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
53	27	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
54	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
55	27	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
56	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
57	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
58	26	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
59	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
60	26	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
61	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
62	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
63	25	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
64	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มกราคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า ตามมาตรฐาน (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐาน (2100 mAh) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดแสงสว่าง ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
65	25	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
66	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
67	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
68	24	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
69	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
70	24	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
71	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
72	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
73	23	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
74	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
75	23	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
76	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
77	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
78	22	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
79	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
80	22	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
81	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
82	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
83	21	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
84	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
85	21	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
86	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
87	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
88	20	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
89	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
90	20	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
91	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
92	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
93	19	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
94	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
95	19	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
96	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
97	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มกราคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า ตามมาตรฐาน (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐาน (2100 mAh) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดแสงสว่าง ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
98	18	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
99	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
100	18	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
101	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
102	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
103	17	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
104	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
105	17	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
106	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
107	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
108	16	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
109	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
110	16	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
111	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
112	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
113	15	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
114	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
115	15	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
116	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
117	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
118	14	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
119	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
120	14	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
121	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
122	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
123	12A	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
124	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
125	12A	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
126	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
127	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
128	12	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
129	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
130	12	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
131	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
132	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มกราคม Year / ปี.........2024.......

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mAh) (2)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ		
133	11	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
134	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
135	11	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
136	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
137	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
138	10	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
139	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
140	10	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
141	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
142	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
143	9	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
144	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
145	9	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
146	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
147	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
148	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
149	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
150	8	Corridor Zone B โถงลิฟท์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
151	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
152	7	Corridor Zone B โถงลิฟท์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
153	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
154	7	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		✓	
155	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
156	6B	ทางเดินออกสวนลอย 6B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
157	6B	ทางระเบียงด้านหลัง 6B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
158	6A	Corridor Zone B โถงลิฟท์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
159	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
160	6A	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		✓	
161	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
162	6A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 6A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
163	6A	ทางระเบียงด้านหลัง 6A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
164	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
165	5B	ทางระเบียงด้านหน้า 5B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
166	5B	ทางระเบียงกลาง 5B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
167	5B	ทางระเบียงด้านหลัง 5B	3.6	2,100	✓		✓		✓	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มกราคม Year / ปี.........2024.......

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mAh) (2)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ		
168	5A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 5A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
169	5A	ทางระเบียงด้านหลัง 5A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
170	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
171	5A	Corridor Zone B โถงลิฟท์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
172	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
173	5A	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		✓	
174	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
175	4B	ทางระเบียงด้านหน้า 4B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
176	4B	ทางระเบียงกลาง 4B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
177	4B	ทางระเบียงด้านหลัง 4B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
178	4A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 4A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
179	4A	ทางระเบียงด้านหลัง 4A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
180	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
181	4A	Corridor Zone B โถงลิฟท์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
182	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
183	4A	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		✓	
184	3B	ทางระเบียงด้านหน้า 3B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
185	3B	ทางระเบียงกลาง 3B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
186	3B	ทางระเบียงด้านหลัง 3B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
187	3A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 3A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
188	3A	ทางระเบียงด้านหลัง 3A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
189	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
190	3A	Corridor Zone B โถงลิฟท์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
191	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
192	3A	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		✓	
193	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		✓	
194	2B	ทางระเบียงด้านหน้า 2B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
195	2B	ทางระเบียงกลาง 2B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
196	2B	ทางระเบียงด้านหลัง 2B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
197	2A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 2A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
198	2A	ทางระเบียงด้านหลัง 2A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
199	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
200	2A	Corridor Zone B โถงลิฟท์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
201	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
202	2A	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		✓	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ
เดือน มกราคม Year / ปี.........2024........
Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
203	1B	ทางเดินด้านหน้า 1B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
204	1B	ทางเดินกลาง 1B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
205	1B	ทางเดินด้านหลัง 1B	3.6	2,100	✓		✓		✓	
206	1A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 1A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
207	1A	ทางเดินด้านหลัง 1A	3.6	2,100	✓		✓		✓	
208	1A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		✓	
209	B1	ทางเดินด้านหน้า B1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
210	B1	ทางเดินกลาง B1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
211	B1	ทางเดินด้านหลัง B1	3.6	2,100	✓		✓		✓	
212	B1	ทางเดินกลาง B1 ทางลง B1 โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		✓	
213	B1	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		✓	

Remark / หมายเหตุ ....

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (5) , (6) Please Mark, ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1) , (2) , (3) , (4) , (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / จดบันทึกโดย Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)
Checked By / ตรวจสอบโดย Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ
เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี.........2024........
Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	ดาดฟ้า	หน้าประตูในห้องเครื่องลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
2	37	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
3	37	ประตูทางออก Sky Lounge	3.6	2,100	✓		✓		〃	
4	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
5	37	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
6	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
7	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
8	36	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
9	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
10	36	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
11	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
12	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
13	35	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
15	35	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
16	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
17	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
18	34	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
19	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
20	34	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
21	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
22	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
23	33	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
24	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
25	33	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
26	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
27	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
28	32	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
29	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
30	32	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
31	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ (5)		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
32	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		1 ชม.	
33	31	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
34	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
35	31	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
36	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
37	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
38	30	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
39	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
40	30	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
41	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
42	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
43	29	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
44	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
45	29	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
46	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
47	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
48	28	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
49	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
50	28	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
51	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
52	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
53	27	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
54	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
55	27	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
56	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
57	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
58	26	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
59	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
60	26	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
61	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
62	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
63	25	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
64	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ (5)		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
65	25	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		1 ชม.	
66	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
67	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
68	24	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
69	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
70	24	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
71	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
72	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
73	23	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
74	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
75	23	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
76	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
77	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
78	22	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
79	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
80	22	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
81	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
82	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
83	21	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
84	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
85	21	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
86	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
87	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
88	20	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
89	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
90	20	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
91	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
92	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
93	19	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
94	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
95	19	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
96	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
97	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ
เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี.........2024........
Building : COCO PARC

	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System การทดสอบระบบ ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพของหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่สำรองไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
98	18	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
99	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
100	18	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
101	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
102	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
103	17	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
104	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
105	17	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
106	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
107	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
108	16	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
109	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
110	16	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
111	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
112	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
113	15	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
114	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
115	15	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
116	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
117	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
118	14	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
119	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
120	14	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
121	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
122	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
123	12A	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
124	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
125	12A	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
126	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
127	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
128	12	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
129	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
130	12	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
131	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
132	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ
เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี.........2024........
Building : COCO PARC

	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System การทดสอบระบบ ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพของหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่สำรองไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
133	11	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
134	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
135	11	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
136	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
137	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
138	10	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
139	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
140	10	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
141	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
142	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
143	9	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
144	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
145	9	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
146	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
147	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
148	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
149	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
150	8	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
151	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
152	7	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
153	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
154	7	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		〃	
155	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
156	6B	[illegible] 6B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
157	6B	ทางเดินด้านหลัง 6B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
158	6A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
159	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
160	6A	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		〃	
161	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
162	6A	[illegible] 6A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
163	6A	ทางเดินด้านหลัง 6A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
164	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
165	5B	ทางเดินด้านหน้า 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
166	5B	ทางเดินกลาง 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
167	5B	ทางเดินด้านหลัง 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ดับไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า มาตรฐาน (3.6 Volt) (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า มาตรฐาน (2100 mAh) (2)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ (4)	ปกติ (5)	ไม่ปกติ (5)		
168	5A	ทางเดินโถงลิฟต์อาคาร 5A	3.6	2,100	✓		✓		1 ชม.	
169	5A	ทางเดินด้านหลัง 5A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
170	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
171	5A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
172	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
173	5A	Corridor Zone C ทางเดิน	3.6	2,100	✓		✓		〃	
174	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
175	4B	ทางเดินด้านหน้า 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
176	4B	ทางเดินกลาง 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
177	4B	ทางเดินด้านหลัง 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
178	4A	ทางเดินโถงลิฟต์อาคาร 4A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
179	4A	ทางเดินด้านหลัง 4A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
180	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
181	4A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
182	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
183	4A	Corridor Zone C ทางเดิน	3.6	2,100	✓		✓		〃	
184	3B	ทางเดินด้านหน้า 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
185	3B	ทางเดินกลาง 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
186	3B	ทางเดินด้านหลัง 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
187	3A	ทางเดินโถงลิฟต์อาคาร 3A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
188	3A	ทางเดินด้านหลัง 3A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
189	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
190	3A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
191	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
192	3A	Corridor Zone C ทางเดิน	3.6	2,100	✓		✓		〃	
193	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
194	2B	ทางเดินด้านหน้า 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
195	2B	ทางเดินกลาง 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
196	2B	ทางเดินด้านหลัง 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
197	2A	ทางเดินโถงลิฟต์อาคาร 2A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
198	2A	ทางเดินด้านหลัง 2A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
199	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
200	2A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
201	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
202	2A	Corridor Zone C ทางเดิน	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่ดับไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงดันไฟฟ้า มาตรฐาน (3.6 Volt) (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า มาตรฐาน (2100 mAh) (2)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ (4)	ปกติ (5)	ไม่ปกติ (5)		
203	1B	ทางเดินด้านหน้า 1B	3.6	2,100	✓		✓		1 ชม.	
204	1B	ทางเดินกลาง 1B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
205	1B	ทางเดินด้านหลัง 1B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
206	1A	ทางเดินโถงลิฟต์อาคาร 1A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
207	1A	ทางเดินด้านหลัง 1A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
208	1A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
209	B1	ทางเดินด้านหน้า B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
210	B1	ทางเดินกลาง B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
211	B1	ทางเดินด้านหลัง B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
212	B1	ทางเดินกลาง B1 ทางลง B1 โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
213	B1	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
									〃	
									〃	
									〃	
									〃	
									〃	

Remark / หมายเหตุ ....

....

....

Note :
(1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (5), (4) Please Mark, ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (4), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกโดย	Checked By / ตรวจสอบโดย	Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)	Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มีนาคม Year / ปี………2024……..

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (2h) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	ดาดฟ้า	หน้าประตูในห้องเครื่องลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		2 ช.ม.	
2	37	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
3	37	ประตูทางออก Sky Lounge	3.6	2,100	✓		✓		〃	
4	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
5	37	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
6	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
7	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
8	36	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
9	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
10	36	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
11	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
12	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
13	35	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
15	35	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
16	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
17	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
18	34	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
19	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
20	34	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
21	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
22	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
23	33	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
24	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
25	33	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
26	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
27	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
28	32	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
29	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
30	32	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
31	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มีนาคม Year / ปี………2024……..

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (2h) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
32	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		2 ช.ม.	
33	31	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
34	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
35	31	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
36	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
37	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
38	30	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
39	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
40	30	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
41	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
42	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
43	29	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
44	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
45	29	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
46	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
47	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
48	28	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
49	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
50	28	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
51	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
52	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
53	27	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
54	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
55	27	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
56	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
57	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
58	26	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
59	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
60	26	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
61	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
62	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
63	25	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
64	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มีนาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดแสงสว่าง (5)		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า ตรวจสอบ (3.6 Volt) (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า ตรวจสอบ (2100 mAh) (2)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
65	25	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
66	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
67	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
68	24	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
69	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
70	24	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
71	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
72	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
73	23	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
74	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
75	23	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
76	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
77	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
78	22	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
79	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
80	22	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
81	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
82	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
83	21	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
84	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
85	21	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
86	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
87	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
88	20	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
89	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
90	20	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
91	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
92	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
93	19	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
94	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
95	19	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
96	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
97	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มีนาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดแสงสว่าง (5)		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า ตรวจสอบ (3.6 Volt) (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า ตรวจสอบ (2100 mAh) (2)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
98	18	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
99	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
100	18	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
101	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
102	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
103	17	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
104	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
105	17	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
106	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
107	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
108	16	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
109	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
110	16	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
111	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
112	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
113	15	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
114	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
115	15	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
116	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
117	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
118	14	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
119	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
120	14	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
121	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
122	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
123	12A	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
124	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
125	12A	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
126	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
127	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
128	12	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
129	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
130	12	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
131	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
132	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มีนาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (3h)	Remark หมายเหตุ
			DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (2100 mAh) (2)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
					(4)		(5)		(6)	(7)
133	11	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
134	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
135	11	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
136	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
137	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
138	10	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
139	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
140	10	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
141	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
142	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
143	9	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
144	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
145	9	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
146	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
147	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
148	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
149	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
150	8	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
151	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
152	7	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
153	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
154	7	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
155	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
156	6B	ทางเดินลงทางลานจอด 6B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
157	6B	ทางเดินด้านหลัง 6B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
158	6A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
159	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
160	6A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
161	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
162	6A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 6A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
163	6A	ทางเดินด้านหลัง 6A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
164	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
165	5B	ทางเดินด้านหน้า 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
166	5B	ทางเดินกลาง 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
167	5B	ทางเดินด้านหลัง 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มีนาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (3h)	Remark หมายเหตุ
			DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (2100 mAh) (2)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
					(4)		(5)		(6)	(7)
168	5A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 5A	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
169	5A	ทางเดินด้านหลัง 5A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
170	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
171	5A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
172	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
173	5A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
174	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
175	4B	ทางเดินด้านหน้า 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
176	4B	ทางเดินกลาง 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
177	4B	ทางเดินด้านหลัง 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
178	4A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 4A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
179	4A	ทางเดินด้านหลัง 4A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
180	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
181	4A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
182	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
183	4A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
184	3B	ทางเดินด้านหน้า 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
185	3B	ทางเดินกลาง 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
186	3B	ทางเดินด้านหลัง 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
187	3A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 3A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
188	3A	ทางเดินด้านหลัง 3A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
189	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
190	3A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
191	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
192	3A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
193	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
194	2B	ทางเดินด้านหน้า 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
195	2B	ทางเดินกลาง 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
196	2B	ทางเดินด้านหลัง 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
197	2A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 2A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
198	2A	ทางเดินด้านหลัง 2A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
199	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
200	2A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
201	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
202	2A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

เดือน มีนาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4) ปกติ	 ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	 ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงสำรองไฟ (3h) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
203	1B	ทางเดินเชื่อมด้านหน้า 1B	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
204	1B	ทางเดินโถงกลาง 1B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
205	1B	ทางเดินเชื่อมด้านหลัง 1B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
206	1A	ทางเดินโถงทางเข้าอาคาร 1A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
207	1A	ทางเดินเชื่อมด้านหลัง 1A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
208	1A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
209	B1	ทางเดินเชื่อมด้านหน้า B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
210	B1	ทางเดินโถงกลาง B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
211	B1	ทางเดินเชื่อมด้านหลัง B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
212	B1	ทางเดินโถงกลาง B1 ทางลง B1 โรงจักรไฟฟ้า	3.6	2,100	✓		✓		〃	
213	B1	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	

Remark / หมายเหตุ ....

Note :
(1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (5),(6) Please Mark ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1),(2),(3),(4),(7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / บันทึกโดย	Checked By / ตรวจสอบโดย	Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)	Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

เดือน เมษายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4) ปกติ	 ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	 ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงสำรองไฟ (3h) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	ดาดฟ้า	หน้าประตูไปห้องเครื่องลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
2	37	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
3	37	ประตูทางออก Sky Lounge	3.6	2,100	✓		✓		〃	
4	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
5	37	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
6	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
7	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
8	36	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
9	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
10	36	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
11	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
12	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
13	35	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
15	35	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
16	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
17	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
18	34	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
19	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
20	34	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
21	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
22	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
23	33	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
24	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
25	33	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
26	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
27	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
28	32	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
29	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
30	32	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
31	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน เมษายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า ขณะชาร์จ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้า ขณะชาร์จ (2100 mAh) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
32	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
33	31	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
34	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
35	31	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
36	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
37	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
38	30	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
39	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
40	30	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
41	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
42	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
43	29	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
44	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
45	29	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
46	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
47	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
48	28	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
49	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
50	28	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
51	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
52	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
53	27	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
54	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
55	27	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
56	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
57	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
58	26	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
59	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
60	26	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
61	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
62	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
63	25	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
64	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน เมษายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า ขณะชาร์จ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้า ขณะชาร์จ (2100 mAh) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
65	25	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		3 ชม.	
66	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
67	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
68	24	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
69	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
70	24	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
71	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
72	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
73	23	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
74	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
75	23	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
76	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
77	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
78	22	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
79	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
80	22	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
81	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
82	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
83	21	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
84	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
85	21	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
86	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
87	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
88	20	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
89	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
90	20	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
91	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
92	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	
93	19	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		"	
94	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		"	
95	19	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		"	
96	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		"	
97	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		"	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน เมษายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้า ตรวจสอบ (2100 mAh) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5)		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
98	18	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
99	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
100	18	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
101	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
102	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
103	17	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
104	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
105	17	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
106	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
107	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
108	16	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
109	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
110	16	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
111	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
112	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
113	15	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
114	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
115	15	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
116	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
117	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
118	14	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
119	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
120	14	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
121	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
122	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
123	12A	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
124	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
125	12A	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
126	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
127	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
128	12	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
129	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
130	12	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
131	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
132	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน เมษายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้า ตรวจสอบ (2100 mAh) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5)		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
133	11	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
134	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
135	11	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
136	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
137	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
138	10	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
139	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
140	10	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
141	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
142	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
143	9	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
144	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
145	9	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
146	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
147	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
148	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
149	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
150	8	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
151	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
152	7	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
153	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
154	7	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		〃	
155	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
156	6B	ทางเดินออกอาคารจอด 6B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
157	6B	ทางออกไปด้านหลัง 6B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
158	6A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
159	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
160	6A	Corridor Zone C ทางเชื่อม	3.6	2,100	✓		✓		〃	
161	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
162	6A	ทางออกไปทางเข้าอาคาร 6A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
163	6A	ทางออกไปด้านหลัง 6A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
164	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
165	5B	ทางออกไปด้านหน้า 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
166	5B	ทางออกไปกลาง 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
167	5B	ทางออกไปด้านหลัง 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน เมษายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ BC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า ตามมาตรฐาน (3.6 Volt) (1)	BC. Ampere กระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐาน (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพอุปกรณ์หลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
168	5A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 5A	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
169	5A	ทางเดินด้านหลัง 5A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
170	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
171	5A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
172	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
173	5A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
174	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
175	4B	ทางเดินด้านหน้า 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
176	4B	ทางเดินกลาง 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
177	4B	ทางเดินด้านหลัง 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
178	4A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 4A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
179	4A	ทางเดินด้านหลัง 4A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
180	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
181	4A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
182	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
183	4A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
184	3B	ทางเดินด้านหน้า 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
185	3B	ทางเดินกลาง 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
186	3B	ทางเดินด้านหลัง 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
187	3A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 3A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
188	3A	ทางเดินด้านหลัง 3A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
189	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
190	3A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
191	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
192	3A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
193	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
194	2B	ทางเดินด้านหน้า 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
195	2B	ทางเดินกลาง 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
196	2B	ทางเดินด้านหลัง 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
197	2A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 2A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
198	2A	ทางเดินด้านหลัง 2A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
199	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
200	2A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
201	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
202	2A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน เมษายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ BC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า ตามมาตรฐาน (3.6 Volt) (1)	BC. Ampere กระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐาน (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพอุปกรณ์หลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
203	1B	ทางเดินด้านหน้า 1B	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
204	1B	ทางเดินกลาง 1B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
205	1B	ทางเดินด้านหลัง 1B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
206	1A	ทางเดินทางเข้าอาคาร 1A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
207	1A	ทางเดินด้านหลัง 1A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
208	1A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
209	B1	ทางเดินด้านหน้า B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
210	B1	ทางเดินกลาง B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
211	B1	ทางเดินด้านหลัง B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
212	B1	ทางเดินกลาง B1 หน้าห้อง B1 โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
213	B1	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	

Remark / หมายเหตุ ....

....

....

Note :
(1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (5),(6) Please Mark, ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณากำหนดเครื่องหมาย ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1),(2),(3),(4),(7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล
Signature / ลายมือ (Tech. / ช่าง)
....
Date / วันที่ ......20/4/67......
Time / เวลา ....

Checked By / ผู้ตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลายมือ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
....
Date / วันที่ ......21/4/67......
Time / เวลา ....

Verified By / ผู้ทบทวนตรวจสอบข้อมูล
Signature / ลายมือ (BSL / ผู้จัดการอาคาร)
....
Date / วันที่ ......25/4/67......

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2100 mAh) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	ดาดฟ้า	หน้าประตูไปห้องเครื่องลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
2	37	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
3	37	ประตูหน้าห้อง Sky Lounge	3.6	2,100	✓		✓			
4	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
5	37	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
6	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
7	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
8	36	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
9	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
10	36	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
11	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
12	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
13	35	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
15	35	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
16	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
17	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
18	34	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
19	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
20	34	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
21	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
22	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
23	33	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
24	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
25	33	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
26	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
27	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
28	32	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
29	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
30	32	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
31	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC Ampere กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ (2100 mAh) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4) ปกติ	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5) ปกติ	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
32	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
33	31	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
34	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
35	31	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
36	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
37	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
38	30	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
39	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
40	30	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
41	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
42	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
43	29	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
44	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
45	29	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
46	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
47	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
48	28	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
49	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
50	28	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
51	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
52	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
53	27	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
54	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
55	27	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
56	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
57	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
58	26	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
59	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
60	26	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
61	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
62	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
63	25	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
64	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (ชม)	Remark หมายเหตุ
			DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า ของแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า ของแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	(6)	(7)
					(4)		(5)			
65	25	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
66	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
67	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
68	24	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
69	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
70	24	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
71	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
72	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
73	23	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
74	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
75	23	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
76	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
77	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
78	22	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
79	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		1ชม.	
80	22	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
81	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
82	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
83	21	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
84	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
85	21	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
86	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
87	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
88	20	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
89	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
90	20	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
91	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
92	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
93	19	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
94	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
95	19	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
96	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
97	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพอุปกรณ์ควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (ชม)	Remark หมายเหตุ
			DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า ของแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า ของแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	(6)	(7)
					(4)		(5)			
98	18	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
99	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
100	18	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
101	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
102	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
103	17	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
104	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
105	17	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
106	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
107	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
108	16	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
109	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
110	16	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
111	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
112	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		1 ชม.	
113	15	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
114	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
115	15	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
116	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
117	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
118	14	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
119	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
120	14	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
121	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
122	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
123	12A	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
124	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
125	12A	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
126	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
127	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
128	12	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
129	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
130	12	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
131	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
132	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5)		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
133	11	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
134	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
135	11	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
136	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
137	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
138	10	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
139	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
140	10	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
141	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
142	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
143	9	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓			
144	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
145	9	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓			
146	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
147	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
148	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
149	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
150	8	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
151	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
152	7	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
153	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
154	7	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓			
155	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
156	6B	ทางเดินออกอาคาร 6B	3.6	2,100	✓		✓			
157	6B	ทางระเบียงด้านหลัง 6B	3.6	2,100	✓		✓			
158	6A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
159	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
160	6A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓			
161	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
162	6A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 6A	3.6	2,100	✓		✓			
163	6A	ทางระเบียงด้านหลัง 6A	3.6	2,100	✓		✓			
164	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
165	5B	ทางระเบียงด้านหน้า 5B	3.6	2,100	✓		✓			
166	5B	ทางระเบียงกลาง 5B	3.6	2,100	✓		✓			
167	5B	ทางระเบียงด้านหลัง 5B	3.6	2,100	✓		✓			

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

	Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม (4)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ (5)		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
168	5A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 5A	3.6	2,100	✓		✓			
169	5A	ทางระเบียงด้านหลัง 5A	3.6	2,100	✓		✓			
170	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
171	5A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
172	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
173	5A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓			
174	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
175	4B	ทางระเบียงด้านหน้า 4B	3.6	2,100	✓		✓			
176	4B	ทางระเบียงกลาง 4B	3.6	2,100	✓		✓			
177	4B	ทางระเบียงด้านหลัง 4B	3.6	2,100	✓		✓			
178	4A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 4A	3.6	2,100	✓		✓			
179	4A	ทางระเบียงด้านหลัง 4A	3.6	2,100	✓		✓			
180	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
181	4A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
182	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
183	4A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓			
184	3B	ทางระเบียงด้านหน้า 3B	3.6	2,100	✓		✓			
185	3B	ทางระเบียงกลาง 3B	3.6	2,100	✓		✓			
186	3B	ทางระเบียงด้านหลัง 3B	3.6	2,100	✓		✓			
187	3A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 3A	3.6	2,100	✓		✓			
188	3A	ทางระเบียงด้านหลัง 3A	3.6	2,100	✓		✓			
189	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
190	3A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
191	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
192	3A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓			
193	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓			
194	2B	ทางระเบียงด้านหน้า 2B	3.6	2,100	✓		✓			
195	2B	ทางระเบียงกลาง 2B	3.6	2,100	✓		✓			
196	2B	ทางระเบียงด้านหลัง 2B	3.6	2,100	✓		✓			
197	2A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 2A	3.6	2,100	✓		✓			
198	2A	ทางระเบียงด้านหลัง 2A	3.6	2,100	✓		✓			
199	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓			
200	2A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
201	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			
202	2A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓			

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ในรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน พฤษภาคม Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
203	1B	ทางเดินด้านหน้า 1B	3.6	2,100	✓		✓			
204	1B	ทางเดินกลาง 1B	3.6	2,100	✓		✓			
205	1B	ทางเดินด้านหลัง 1B	3.6	2,100	✓		✓			
206	1A	ทางเดินทางเชื่อมอาคาร 1A	3.6	2,100	✓		✓			
207	1A	ทางเดินด้านหลัง 1A	3.6	2,100	✓		✓			
208	1A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		5 ชม.	
209	B1	ทางเดินด้านหน้า B1	3.6	2,100	✓		✓			
210	B1	ทางเดินกลาง B1	3.6	2,100	✓		✓			
211	B1	ทางเดินด้านหลัง B1	3.6	2,100	✓		✓			
212	B1	ทางเดินกลาง B1 ทางลง B1 ไปลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓			
213	B1	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓			

Remark / หมายเหตุ ....

Note :
(1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (5),(6) Please Mark ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1),(2),(3),(4),(7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกโดย	Checked By / ตรวจสอบโดย	Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)	Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลายเซ็น (EM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ในรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มิถุนายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
1	ดาดฟ้า	หน้าประตูในห้องเครื่องลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		5 ชม.	
2	37	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
3	37	ประตูทางออก Sky Lounge	3.6	2,100	✓		✓		〃	
4	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
5	37	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
6	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
7	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
8	36	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
9	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
10	36	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
11	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
12	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
13	35	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
15	35	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
16	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
17	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
18	34	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
19	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
20	34	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
21	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
22	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
23	33	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
24	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
25	33	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
26	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
27	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
28	32	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
29	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
30	32	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
31	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มิถุนายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mAh) (2)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ		
32	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
33	31	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
34	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
35	31	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
36	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
37	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
38	30	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
39	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
40	30	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
41	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
42	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
43	29	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
44	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
45	29	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
46	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
47	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
48	28	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
49	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
50	28	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
51	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
52	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
53	27	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
54	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
55	27	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
56	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
57	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
58	26	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
59	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
60	26	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
61	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
62	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
63	25	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
64	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มิถุนายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม.) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
			DC. Voltage แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (2100 mAh) (2)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ		
65	25	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
66	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
67	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
68	24	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
69	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
70	24	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
71	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
72	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
73	23	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
74	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
75	23	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
76	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
77	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
78	22	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
79	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
80	22	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
81	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
82	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
83	21	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
84	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
85	21	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
86	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
87	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
88	20	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
89	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
90	20	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
91	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
92	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
93	19	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
94	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
95	19	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
96	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
97	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มิถุนายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม)	Remark หมายเหตุ
			DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ	(6)	(7)
98	18	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
99	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
100	18	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
101	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
102	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
103	17	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
104	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
105	17	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
106	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
107	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
108	16	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
109	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
110	16	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
111	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
112	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
113	15	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
114	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
115	15	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
116	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
117	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
118	14	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
119	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
120	14	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
121	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
122	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
123	12A	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
124	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
125	12A	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
126	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
127	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
128	12	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
129	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
130	12	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
131	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
132	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มิถุนายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (ชม)	Remark หมายเหตุ
			DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	ปกติ (4)	ไม่ปกติ	ปกติ (5)	ไม่ปกติ	(6)	(7)
133	11	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
134	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
135	11	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
136	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
137	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
138	10	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
139	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
140	10	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
141	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
142	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
143	8	Corridor Zone A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
144	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
145	8	Corridor Zone B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
146	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
147	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
148	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
149	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
150	8	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
151	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
152	7	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
153	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
154	7	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
155	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
156	6B	ทางเดินออกสวนหย่อม 6B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
157	6B	ทางเดินด้านหลัง 6B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
158	6A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
159	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
160	6A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
161	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
162	6A	ทางเดินโซนหน้าห้องอาหาร 6A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
163	6A	ทางเดินด้านหลัง 6A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
164	6A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
165	5B	ทางเดินด้านหน้า 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
166	5B	ทางเดินกลาง 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
167	5B	ทางเดินด้านหลัง 5B	3.6	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มิถุนายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (2h) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
168	5A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 5A	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
169	5A	ทางระเบียงด้านหลัง 5A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
170	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
171	5A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
172	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
173	5A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
174	5A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
175	4B	ทางระเบียงด้านหน้า 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
176	4B	ทางระเบียงกลาง 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
177	4B	ทางระเบียงด้านหลัง 4B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
178	4A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 4A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
179	4A	ทางระเบียงด้านหลัง 4A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
180	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
181	4A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
182	4A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
183	4A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
184	3B	ทางระเบียงด้านหน้า 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
185	3B	ทางระเบียงกลาง 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
186	3B	ทางระเบียงด้านหลัง 3B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
187	3A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 3A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
188	3A	ทางระเบียงด้านหลัง 3A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
189	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
190	3A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
191	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
192	3A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.6	2,100	✓		✓		〃	
193	3A	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	3.6	2,100	✓		✓		〃	
194	2B	ทางระเบียงด้านหน้า 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
195	2B	ทางระเบียงกลาง 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
196	2B	ทางระเบียงด้านหลัง 2B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
197	2A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 2A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
198	2A	ทางระเบียงด้านหลัง 2A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
199	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
200	2A	Corridor Zone B โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
201	2A	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
202	2A	Corridor Zone C ทางเลี้ยว	3.0	2,100	✓		✓		〃	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Exit Signage Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ

เดือน มิถุนายน Year / ปี.........2024........

Building : COCO PARC

Floor ชั้น		Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (3.6 Volt) (1)	DC. Ampere กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (2100 mA/h) (2)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ปกติ (4)	ไม่ปกติ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ ปกติ (5)	ไม่ปกติ	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ (2h) (6)	Remark หมายเหตุ (7)
203	1B	ทางระเบียงด้านหน้า 1B	3.6	2,100	✓		✓		2 ชม.	
204	1B	ทางระเบียงกลาง 1B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
205	1B	ทางระเบียงด้านหลัง 1B	3.6	2,100	✓		✓		〃	
206	1A	ทางระเบียงทางเข้าอาคาร 1A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
207	1A	ทางระเบียงด้านหลัง 1A	3.6	2,100	✓		✓		〃	
208	1A	หน้าบันไดหนีไฟ ST3	3.6	2,100	✓		✓		〃	
209	B1	ทางระเบียงด้านหน้า B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
210	B1	ทางระเบียงกลาง B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
211	B1	ทางระเบียงด้านหลัง B1	3.6	2,100	✓		✓		〃	
212	B1	ทางระเบียงกลาง B1 ทางลง B1 โถงลิฟต์	3.6	2,100	✓		✓		〃	
213	B1	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	3.6	2,100	✓		✓		〃	

Remark / หมายเหตุ ....

....

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (5),(6) Please Mark, ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1),(2),(3),(4),(7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึกโดย — Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)
Checked By / ตรวจสอบโดย — Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Verified By / ผู้ตรวจสอบโดย — Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบีบ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	Roof	หน้าห้องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
2	Roof	ห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
3	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
4	Roof	ห้องเครื่อง Booster Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
5	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
6	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
7	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
8	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
9	37	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
10	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
11	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
12	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
13	36	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
15	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
16	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
17	35	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
18	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
19	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
20	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
21	34	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
22	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
23	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
24	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
25	33	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
26	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
27	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
28	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
29	32	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
30	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
31	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
32	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
33	31	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
34	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
35	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
36	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
37	30	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
38	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
39	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบีบ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
40	29	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
41	29	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
42	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
43	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
44	28	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
45	28	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
46	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
47	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
48	27	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
49	27	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
50	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
51	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
52	26	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
53	26	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
54	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
55	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
56	25	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
57	25	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
58	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
59	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
60	24	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
61	24	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
62	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
63	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
64	23	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
65	23	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
66	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
67	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
68	22	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
69	22	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
70	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
71	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
72	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
73	21	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
74	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
75	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
76	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
77	20	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist
ใบรายงานผลการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
78	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
79	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
80	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
81	19	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
82	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
83	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
84	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
85	18	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
86	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
87	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
88	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
89	17	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
90	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
91	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
92	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
93	16	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
94	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
95	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
96	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
97	15	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
98	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
99	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
100	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
101	14	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
102	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
103	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
104	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
105	12A	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
106	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
107	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
108	11	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
109	11	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
110	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
111	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
112	10	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
113	10	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
114	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
115	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist
ใบรายงานผลการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
116	9	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
117	9	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
118	8	ห้อง Fitness	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
119	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
120	8	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
121	8	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
122	7	ลานจอดรถ 7B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
123	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
124	7	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
125	7	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
126	6	ลานจอดรถ 6B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
127	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
128	6	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
129	6	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
130	5	ลานจอดรถ 5B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
131	5	ลานจอดรถ 5B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
132	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
133	5	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
134	5	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
135	4	ลานจอดรถ 4B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
136	4	ลานจอดรถ 4B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
137	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
138	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
139	4	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
140	3	ลานจอดรถ 3B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
141	3	ลานจอดรถ 3B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
142	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
143	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
144	3	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
145	3	ห้อง MDB	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
146	3	ห้อง Generator	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
147	2	ลานจอดรถ 2B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
148	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
149	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
150	2	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
151	1	ลานจอดรถ 1B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
152	1	ลานจอดรถ 1B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
153	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือประจำเดือน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
154	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
155	1	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
156	1	ห้อง CCTV	✓		✓		✓		✓		HALOTRON	
157	B1	ลานจอด 1D-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
158	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
159	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
160	B2	ห้อง Fire Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

Remark / หมายเหตุ ....

....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , P Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , P ปกติ , x ไม่ปกติ

[redacted]

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	Roof	หน้าห้องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
2	Roof	ห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
3	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
4	Roof	ห้องเครื่อง Booster Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
5	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
6	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
7	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
8	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
9	37	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
10	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
11	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
12	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
13	36	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
15	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
16	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
17	35	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
18	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
19	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
20	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
21	34	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
22	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
23	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
24	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
25	33	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
26	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
27	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
28	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
29	32	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
30	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
31	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
32	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
33	31	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
34	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
35	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
36	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
37	30	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
38	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
39	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
40	29	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
41	29	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
42	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
43	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
44	28	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
45	28	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
46	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
47	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
48	27	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
49	27	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
50	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
51	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
52	26	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
53	26	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
54	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
55	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
56	25	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
57	25	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
58	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
59	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
60	24	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
61	24	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
62	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
63	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
64	23	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
65	23	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
66	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
67	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
68	22	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
69	22	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
70	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
71	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
72	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
73	21	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
74	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
75	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
76	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
77	20	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
78	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
79	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
80	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
81	19	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
82	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
83	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
84	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
85	18	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
86	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
87	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
88	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
89	17	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
90	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
91	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
92	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
93	16	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
94	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
95	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
96	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
97	15	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
98	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
99	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
100	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
101	14	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
102	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
103	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
104	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
105	12A	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
106	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
107	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
108	11	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
109	11	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
110	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
111	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
112	10	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
113	10	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
114	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
115	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
116	9	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
117	9	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
118	8	ห้อง Fitness	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
119	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
120	8	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
121	8	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
122	7	ลานจอดรถ 7B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
123	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
124	7	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
125	7	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
126	6	ลานจอดรถ 6B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
127	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
128	6	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
129	6	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
130	5	ลานจอดรถ 5B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
131	5	ลานจอดรถ 5B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
132	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
133	5	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
134	5	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
135	4	ลานจอดรถ 4B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
136	4	ลานจอดรถ 4B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
137	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
138	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
139	4	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
140	3	ลานจอดรถ 3B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
141	3	ลานจอดรถ 3B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
142	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
143	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
144	3	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
145	3	ห้อง MDB	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
146	3	ห้อง Generator	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
147	2	ลานจอดรถ 2B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
148	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
149	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
150	2	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
151	1	ลานจอดรถ 1B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
152	1	ลานจอดรถ 1B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
153	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
154	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
155	1	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
156	1	ห้อง CCTV	✓		✓		✓		✓		HALOTRON	
157	B1	ลานจอด 1B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
158	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
159	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
160	B2	ห้อง Fire Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

Remark / หมายเหตุ ....

....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , P Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , P ปกติ , x ไม่ปกติ

[redacted]

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	Roof	หน้าห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
2	Roof	ห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
3	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
4	Roof	ห้องเครื่อง Booster Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
5	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
6	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
7	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
8	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
9	37	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
10	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
11	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
12	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
13	36	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
15	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
16	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
17	35	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
18	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
19	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
20	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
21	34	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
22	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
23	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
24	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
25	33	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
26	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
27	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
28	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
29	32	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
30	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
31	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
32	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
33	31	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
34	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
35	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
36	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
37	30	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
38	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
39	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
40	29	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
41	29	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
42	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
43	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
44	28	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
45	28	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
46	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
47	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
48	27	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
49	27	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
50	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
51	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
52	26	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
53	26	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
54	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
55	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
56	25	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
57	25	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
58	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
59	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
60	24	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
61	24	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
62	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
63	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
64	23	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
65	23	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
66	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
67	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
68	22	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
69	22	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
70	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
71	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
72	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
73	21	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
74	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
75	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
76	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
77	20	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		สารเคมีในถัง		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
78	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
79	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
80	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
81	19	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
82	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
83	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
84	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
85	18	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
86	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
87	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
88	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
89	17	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
90	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
91	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
92	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
93	16	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
94	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
95	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
96	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
97	15	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
98	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
99	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
100	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
101	14	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
102	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
103	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
104	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
105	12A	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
106	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
107	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
108	11	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
109	11	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
110	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
111	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
112	10	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
113	10	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
114	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
115	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		สารเคมีในถัง		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
116	9	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
117	9	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
118	8	ห้อง Fitness	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
119	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
120	8	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
121	8	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
122	7	ลานจอดรถ 7B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
123	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
124	7	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
125	7	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
126	6	ลานจอดรถ 5B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
127	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
128	6	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
129	6	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
130	5	ลานจอดรถ 5B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
131	5	ลานจอดรถ 5B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
132	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
133	5	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
134	5	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
135	4	ลานจอดรถ 4B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
136	4	ลานจอดรถ 4B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
137	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
138	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
139	4	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
140	3	ลานจอดรถ 3B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
141	3	ลานจอดรถ 3B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
142	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
143	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
144	3	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
145	3	ห้อง MDB	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
146	3	ห้อง Generator	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
147	2	ลานจอดรถ 2B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
148	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
149	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
150	2	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
151	1	ลานจอดรถ 1B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
152	1	ลานจอดรถ 1B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
153	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		สลักนิรภัย		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
154	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
155	1	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
156	1	ห้อง CCTV	✓		✓		✓		✓		HALOTRON	
157	B1	ลานจอด III-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
158	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
159	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
160	B2	ห้อง Fire Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

Remark / หมายเหตุ ....

....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , P Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , P ปกติ , x ไม่ปกติ

[redacted]

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือประจำเดือน

Month / เดือน เมษายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		สลักนิรภัย		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	Roof	หน้าห้องลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
2	Roof	ห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
3	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
4	Roof	ห้องเครื่อง Booster Pump	P		P		P		P		Dry chemical	
5	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
6	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
7	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
8	37	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
9	37	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
10	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
11	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
12	36	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
13	36	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P			x	Dry chemical	ซีลขาด
15	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
16	35	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P			x	Dry chemical	ไม่มีซีล
17	35	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
18	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
19	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
20	34	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
21	34	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
22	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
23	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
24	33	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
25	33	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
26	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
27	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
28	32	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
29	32	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
30	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
31	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
32	31	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
33	31	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
34	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
35	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
36	30	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
37	30	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
38	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
39	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	

Fire Extinguisher Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน เมษายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
40	29	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
41	29	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
42	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
43	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
44	28	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
45	28	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
46	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
47	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
48	27	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
49	27	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
50	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
51	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
52	26	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
53	26	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
54	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
55	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
56	25	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
57	25	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
58	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
59	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
60	24	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
61	24	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
62	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
63	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
64	23	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
65	23	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
66	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
67	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
68	22	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
69	22	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
70	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
71	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
72	21	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
73	21	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
74	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
75	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
76	20	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
77	20	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	

Fire Extinguisher Monthly Checklist

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน เมษายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
78	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
79	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
80	19	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
81	19	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
82	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
83	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
84	18	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
85	18	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
86	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
87	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
88	17	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
89	17	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
90	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
91	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
92	16	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
93	16	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
94	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
95	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
96	15	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
97	15	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
98	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
99	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
100	14	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
101	14	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
102	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
103	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
104	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
105	12A	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
106	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
107	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
108	11	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
109	11	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
110	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
111	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
112	10	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
113	10	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
114	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	P		P		P		P		Dry chemical	
115	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน เมษายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
116	9	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
117	9	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
118	8	ห้อง Fitness	P		P		P		P		Dry chemical	
119	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
120	8	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
121	8	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
122	7	ลานจอดรถ 7D	P		P		P		P		Dry chemical	
123	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
124	7	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
125	7	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
126	6	ลานจอดรถ 6D	P		P		P		P		Dry chemical	
127	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
128	6	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
129	6	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
130	5	ลานจอดรถ 5D	P		P		P		P		Dry chemical	
131	5	ลานจอดรถ 5B-N	P		P		P		P		Dry chemical	
132	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
133	5	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
134	5	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
135	4	ลานจอดรถ 4D	P		P		P		P		Dry chemical	
136	4	ลานจอดรถ 4B-N	P		P		P		P		Dry chemical	
137	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
138	4	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
139	4	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
140	3	ลานจอดรถ 3D	P		P		P		P		Dry chemical	
141	3	ลานจอดรถ 3B-N	P		P		P		P		Dry chemical	
142	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
143	3	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
144	3	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
145	3	ห้อง MDB	P		P		P		P		CARBON DIOXIDE	
146	3	ห้อง Generator	P		P		P		P		CARBON DIOXIDE	
147	2	ลานจอดรถ 2B-N	P		P		P		P		Dry chemical	
148	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
149	2	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
150	2	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
151	1	ลานจอดรถ 1B	P		P		P		P		Dry chemical	
152	1	ลานจอดรถ 1B-N	P		P		P		P		Dry chemical	
153	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน เมษายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
154	1	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
155	1	โถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
156	1	ห้อง CCTV	P		P		P		P		HALOTRON	
157	B1	ลานจอด 1B-N	P		P		P		P		Dry chemical	
158	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	P		P		P		P		Dry chemical	
159	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	P		P		P		P		Dry chemical	
160	B2	ห้อง Fire Pump	P		P		P		P		Dry chemical	
			P		P		P		P			

Remark / หมายเหตุ ....

....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , P Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , P ปกติ , x ไม่ปกติ

[redacted]

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบีบจับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	Roof	หน้าห้องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
2	Roof	ห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
3	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
4	Roof	ห้องเครื่อง Booster Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
5	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
6	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
7	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
8	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
9	37	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
10	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
11	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
12	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
13	36	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓			✕	Dry chemical	[illegible]
15	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
16	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓			✕	Dry chemical	[illegible]
17	35	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
18	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
19	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
20	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
21	34	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
22	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
23	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
24	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
25	33	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
26	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
27	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
28	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
29	32	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
30	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
31	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
32	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
33	31	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
34	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
35	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
36	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
37	30	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
38	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
39	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบีบจับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
40	29	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
41	29	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
42	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
43	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
44	28	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
45	28	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
46	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
47	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
48	27	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
49	27	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
50	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
51	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
52	26	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
53	26	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
54	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
55	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
56	25	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
57	25	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
58	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
59	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
60	24	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
61	24	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
62	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
63	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
64	23	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
65	23	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
66	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
67	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
68	22	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
69	22	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
70	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
71	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
72	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
73	21	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
74	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
75	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
76	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
77	20	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน
Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024....
Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
78	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
79	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
80	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
81	19	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
82	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
83	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
84	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
85	18	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
86	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
87	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
88	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
89	17	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
90	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
91	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
92	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
93	16	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
94	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
95	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
96	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
97	15	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
98	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
99	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
100	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
101	14	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
102	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
103	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
104	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
105	12A	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
106	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
107	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
108	11	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓			✗	Dry chemical	เข็มตก
109	11	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
110	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
111	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
112	10	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
113	10	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
114	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
115	9	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน
Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024....
Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
116	9	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
117	9	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
118	8	ห้อง Fitness	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
119	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
120	8	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
121	8	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
122	7	ทางเดินห้อง 7B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
123	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
124	7	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
125	7	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
126	6	ทางเดินห้อง 6B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
127	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
128	6	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
129	6	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
130	5	ทางเดินห้อง 5B	✓		✓		✓			✗	Dry chemical	เข็มตก
131	5	ทางเดินห้อง 5B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
132	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
133	5	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
134	5	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
135	4	ทางเดินห้อง 4B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
136	4	ทางเดินห้อง 4B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
137	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
138	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
139	4	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
140	3	ทางเดินห้อง 3B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
141	3	ทางเดินห้อง 3B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
142	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
143	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
144	3	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
145	3	ห้อง MDB	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
146	3	ห้อง Generator	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
147	2	ทางเดินห้อง 2B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
148	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
149	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
150	2	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
151	1	ทางเดินห้อง 1B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
152	1	ทางเดินห้อง 1B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
153	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
154	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
155	1	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
156	1	ห้อง CCTV	✓		✓		✓		✓		HALOTRON	
157	B1	[illegible] 1B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
158	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
159	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓			×	Dry chemical	[illegible]
160	B2	ห้อง Fire Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
			✓		✓		✓		✓			

Remark / หมายเหตุ ....

....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , √ Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , √ ปกติ , x ไม่ปกติ

Signature / [illegible]/Tech / ช่าง Checked By / ตรวจสอบโดย Signature / [illegible] / ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

MANAGED BY Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	Roof	หน้าห้องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
2	Roof	ห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
3	Roof	ห้องเครื่อง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
4	Roof	ห้องเครื่อง Booster Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
5	37	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
6	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
7	37	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
8	37	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
9	37	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
10	36	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
11	36	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
12	36	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
13	36	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
14	35	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓			✓	Dry chemical	[illegible]
15	35	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
16	35	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓			✓	Dry chemical	[illegible]
17	35	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓				Dry chemical	
18	34	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
19	34	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
20	34	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
21	34	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
22	33	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
23	33	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
24	33	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
25	33	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
26	32	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
27	32	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
28	32	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
29	32	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
30	31	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
31	31	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
32	31	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
33	31	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
34	30	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
35	30	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
36	30	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
37	30	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
38	29	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
39	29	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
40	29	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
41	29	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
42	28	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
43	28	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
44	28	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
45	28	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
46	27	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
47	27	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
48	27	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
49	27	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
50	26	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
51	26	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
52	26	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
53	26	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
54	25	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
55	25	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
56	25	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
57	25	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
58	24	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
59	24	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
60	24	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
61	24	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
62	23	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
63	23	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
64	23	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
65	23	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
66	22	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
67	22	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
68	22	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
69	22	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
70	21	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
71	21	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
72	21	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
73	21	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
74	20	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
75	20	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
76	20	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
77	20	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
78	19	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
79	19	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
80	19	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
81	19	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
82	18	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
83	18	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
84	18	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
85	18	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
86	17	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
87	17	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
88	17	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
89	17	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
90	16	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
91	16	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
92	16	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
93	16	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
94	15	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
95	15	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
96	15	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
97	15	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
98	14	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
99	14	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
100	14	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
101	14	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
102	12A	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
103	12A	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
104	12A	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
105	12A	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
106	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
107	11	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
108	11	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓			✓	Dry chemical	เข็ม[illegible]
109	11	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
110	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
111	10	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
112	10	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
113	10	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
114	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
115	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
116	9	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
117	9	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
118	8	ห้อง Fitness	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
119	8	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
120	8	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
121	8	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
122	7	ลานจอดรถ 7B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
123	7	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
124	7	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
125	7	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
126	6	ลานจอดรถ 6B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
127	6	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
128	6	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
129	6	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
130	5	ลานจอดรถ 5B	✓		✓		✓			✓	Dry chemical	เติมแก๊ส
131	5	ลานจอดรถ 5B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
132	5	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
133	5	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
134	5	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
135	4	ลานจอดรถ 4B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
136	4	ลานจอดรถ 4B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
137	4	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
138	4	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
139	4	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
140	3	ลานจอดรถ 3B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
141	3	ลานจอดรถ 3B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
142	3	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
143	3	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
144	3	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
145	3	ห้อง MDB	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
146	3	ห้อง Generator	✓		✓		✓		✓		CARBON DIOXIDE	
147	2	ลานจอดรถ 2B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
148	2	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
149	2	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
150	2	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
151	1	ลานจอดรถ 1B	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
152	1	ลานจอดรถ 1B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
153	1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

MANAGED BY
Dusit HOSPITALITY SERVICES

Fire Extinguisher Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบถังดับเพลิงดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี ......2024....

Building : COCO PARC

Floor		สถานที่	สายฉีด		คันบังคับ		สภาพตัวถัง		เกจวัดแรงดัน		ชนิด	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
154	1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
155	1	โถง Fire Man Lift	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
156	1	ห้อง CCTV	✓		✓		✓		✓		HALOTRON	
157	B1	ลานจอด 1B-N	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
158	B1	โถงหน้าลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	
159	B1	หน้าโถง Fire Man Lift	✓		✓		✓			✓	Dry chemical	ติดตาม
160	B2	ห้อง Fire Pump	✓		✓		✓		✓		Dry chemical	

Remark / หมายเหตุ ....

....

....

Note : Please Mark N/A if not applicable , √ Normal , x Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , √ ปกติ , x ไม่ปกติ

[redacted]