

ภาคผนวกที่ 2-6
ใบเสร็จค่าเก็บขนมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700011215
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเขต บางขุนเทียน โทร 0 2415 0138
ที่อยู่สำนักงานเขต 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแหลมคำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุดสมุทรทคอนโด
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยบางขุนเทียน 16 ถนนบางขุนเทียน แขวงแหลมคำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 5,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ย. 66-ม.ก. 67 เป็นจำนวนเงิน บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม-ถึงงบประมาณ 2567			
			เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าลิ้มและขนมูลฝอย		ม.ก.	-	ม.ก.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00	พ.ย.		พ.ย.	-
3			ธ.ค.		ธ.ค.	-
			ม.ค.		ม.ค.	-
			ก.พ.		ก.พ.	-
			มี.ค.		มี.ค.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)						

จำนวนเงินทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 11 มกราคม 2567
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 88009491

ธนาคาร (Bank) ธ. ทหารไทยธนชาต จำกัด - สาขาติเยกถนนบางขุนเทียนเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:33 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 88009491

ธนาคาร (Bank) ธ. ทหารไทยธนชาต จำกัด - สาขาติเยกถนนบางขุนเทียนเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:33 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700017431

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเขต บางขุนเทียน

โทร 0 2415 0138

ที่อยู่สำนักงานเขต 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาตราชุดสมุทรคอนโด

ที่อยู่ เลขที่ 6 รอยบางขุนเทียน 16 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

ปริมาณมูลฝอย หักไป 5,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำวัน ก.พ. 67-พ.ย. 67 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		[redacted]

จำนวนเงินทั้งสิ้น

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ก.พ.	-	พ.ย.	[redacted]
พ.ค.	-	ธ.ค.	-
พ.ค.	-	มิ.ย.	-
มิ.ย.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	[redacted]	ส.ค.	-
มิ.ย.	[redacted]	ก.ย.	-

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 08 เมษายน 2567


เลขที่เช็ค (Cheque No.) 88038049

ธนาคาร (Bank) ธ. ทหารไทยธนชาต จำกัด - สาขาสี่แยกถนนบางขุนเทียนเหมือนนครหลวงฯ วันที่ 2567 เวลา 11:57 น.







ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวกที่ 2-7
แผนผังระบายระบบบำบัดน้ำเสีย



สัญลักษณ์

	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 0.05 AE-1000 M
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 5 AE
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 30 AE
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 35 AE
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 45 AE
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 50 AE

รูปที่ 2-71 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ Smart Condo



ภาคผนวกที่ 2-8
กฎระเบียบและข้อบังคับของผู้พักอาศัย

กฎระเบียบและข้อบังคับของผู้พักอาศัย สมาร์ท คอนโด พระราม 2

การจัดการและการใช้ประโยชน์ห้องชุด เป็นสิทธิของเจ้าของร่วมอนุญาต หรือมอบหมาย แต่จะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของร่วม และภายใต้ข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ก่อนการเข้าพักอาศัย กรุณาติดต่อแจ้งเข้าอยู่ที่สำนักงานนิติบุคคล เพื่อกрокประวัติการเข้าพักอาศัย เวลาในการขนย้ายสิ่งของ 08.30 น. - 17.30 น.
2. ต้องไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นที่เดือดร้อน ส่งเสียงดัง ก่อความรำคาญ ขัดต่อศีลธรรม หรือกระทำความผิดกฎหมาย
3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงใดๆ เข้าไปภายในห้องชุด หรือ เข้าไปในส่วนของทรัพย์สินส่วนกลาง หรือ ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของอาคารชุด
4. ห้ามนำวัสดุเคมีภัณฑ์ วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม มาเก็บไว้ในห้องชุดโดยเด็ดขาด
5. กรณีแก้ไขดัดแปลง ติดตั้ง ต่อเติมในห้องชุด ให้แจ้งสำนักงานนิติบุคคลก่อนทุกครั้ง
 - 5.1 ห้ามกระทำการใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบโครงสร้างอาคารชุด
 - 5.2 ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า อย่างเด็ดขาด
 - 5.3 การติดตั้ง ต่อเติมห้องชุด ต้องไม่มีสิ่งใดยื่นออกนอกตัวอาคาร โดยเด็ดขาด
6. ห้ามติดตั้ง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือป้ายโฆษณาที่ประตู หน้าต่าง ระเบียง หรือภายนอกห้องชุด หรือสามารถมองเห็นได้ จากภายนอกอาคาร
7. ห้ามตากผ้าออกนอกอาคารชุด ห้ามถอดรองเท้าไว้หน้าห้อง ห้ามกวาดขยะออกนอกห้อง
8. ห้ามกดสัญญาณไฟ Alarm เล่น โดยไม่มีเหตุอันควร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 บาท
9. สิทธิ์ในการจอดรถยนต์ 1 ห้อง / 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 ห้อง / 1 คัน เท่านั้น
10. การติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด ต้องเป็นสีขาว และติดภายในห้องชุด เท่านั้น
11. ในการทิ้งขยะ ให้นำไปทิ้งได้ ที่จุดทิ้งขยะที่จัดไว้ให้ ชั้น 1 ด้านข้างอาคาร โดยต้องใส่ถุง และมัดปากถุงให้เรียบร้อย
12. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานตกแต่งภายในห้องชุด บริษัทที่เข้ามาปฏิบัติงาน ให้ติดต่อที่สำนักงานนิติบุคคล และกำหนดเวลาปฏิบัติงาน (ของช่าง/บุคคลภายนอก) ตามรายละเอียด ดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
13. ค่าน้ำประปา ติดต่อบริษัทประปาจ่าย และชำระได้ที่นิติบุคคล ทุกวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือน หากไม่ชำระเกิน 3 เดือนจะทำการตัดน้ำทันที
14. ค่าไฟฟ้า ทางกรมการไฟฟ้านครหลวง จะมีใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ามาไม่เกินวันที่ 10 โดยเจ้าของร่วม/ผู้เช่า ต้องชำระเองที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
15. ค่าส่วนกลาง จะวางบิลเรียกเก็บ เป็นรายปี ทุกเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

กฎระเบียบการล็อคล้อ


ทุกจุดจอดซ้อนคัน ห้ามใส่เบรคมือ ให้ปลดเกียร์ว่างและเคลื่อนย้ายรถตามเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนหรือผิดกฎ

ครั้งที่ 1 เตือนให้ทราบ / **ครั้งที่ 2** ปรับ 500 บาท

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ปรับ 2,000 บาท

รถนอก (ไม่มีสติ๊กเกอร์, ผู้รับเหมา, ผู้มาติดต่อ) ปรับทันทีโดยไม่ต้องเตือน ครั้งละ 500 บาท

1. บริเวณตลอดแนวศาลา จอดได้เวลา 21:30 - 11:00 น.
2. บริเวณอาคารสโมสร จอดซ้อนคันได้เวลา 21:30 - 11:00 น.
3. บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสร จอดซ้อนคันได้เวลา 21:30 - 08:00 น.
4. บริเวณอาคารจอดรถ จอดซ้อนคันได้เวลา 21:30 - 11:00 น.
5. บริเวณด้านข้างอาคารจอดรถ จอดซ้อนคันได้เวลา 23:00 - 11:00 น.
6. บริเวณด้านหน้าอาคาร C - H ห้ามจอดขวา จอดชนของได้ 30 นาที ต้องเปิดไฟฉุกเฉิน และปลดเกียร์ว่าง
7. สติ๊กเกอร์ไม่ตรงป้ายทะเบียน / บัตรจอดรถชั่วคราวหมดอายุ



ประกาศ

เรื่อง กฎระเบียบการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

เนื่องจากปัญหาของที่จอดรถยนต์ที่มีไม่เพียงพอภายในสมาร์ท คอนโด พระราม 2 ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจอดรถยนต์กว่า 1,000 คัน โดยสถานที่จอดรถจริงมีเพียง 800 คัน(รวมจอดซ้อนคัน) สาเหตุจากปัญหาที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอมีอยู่หลายประเด็น โดยปัญหาที่ผ่านมาที่มีการตรวจพบมีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบพบว่า รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ ไม่มีการ์ด PARKING หรือ มีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ต้องการแลกบัตร Visitor โดยถูกบ้านหรือผู้มาติดต่อนั้น ใช้ถ้อยคำข่มขู่ต่อว่ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดเครื่อง Bit Visitor เข้ามา
2. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่มีรถยนต์คันที่ 2 เป็นต้นไป และไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อขอสติ๊กเกอร์รถคันที่ 2 (ชำระค่าจอด 12,000 บาท/ปี/คัน) แต่ใช้วิธีเขียนสติ๊กเกอร์หรือเขียนบัตร PARKING ระหว่างรถยนต์ 2 คัน
3. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ ไม่มีการ์ด PARKING แต่ใช้วิธี นำคีย์การ์ดเข้าอาคารและเครื่อง Bit Visitor เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าใจว่าการ์ด PARKING มีปัญหา และให้เปิดไม้กั้นเข้ามา
4. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่มีการเปลี่ยนรถคันใหม่ หรือเปลี่ยนทะเบียนรถ (ป้ายแดง,ป้ายขาว) แต่ยังไม่ดำเนินการมาแจ้งเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ ให้ตรงกับทะเบียนรถ
5. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่มีข้อมูลในสติ๊กเกอร์ไม่ตรงกับทะเบียนรถ ซึ่งมีการสวมสิทธิมาจากรถยนต์คันอื่น
6. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่ยังไม่มีการชำระค่าส่วนกลางและยังใช้สติ๊กเกอร์เก่าที่หมดอายุ
7. รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ จอดทิ้งไว้นาน และฝ่ายนิติไม่พบข้อมูลเจ้าของร่วม/ผู้เช่า แสดงการเป็นเจ้าของรถยนต์

จากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเกิดผลกระทบกับที่จอดรถมีไม่เพียงพอ และจากมติการประชุมใหญ่
วิสามัญประจำปี 2560 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้ร่วมประชุมทำการโหวดและมีมติเป็นเอกฉันท์
เปลี่ยนแปลงค่าปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) หากตรวจสอบพบว่ารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์คัน
ใดดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องถูกเปรียบเทียบปรับดังนี้

1. รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานและไม่มีสติ๊กเกอร์ จะไม่ได้รับสิทธิในการจอด หากรถคันดังกล่าวไม่สามารถติดต่อหาเจ้าของรถได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ติดประกาศ จะดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันและเคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าว ออกจากพื้นที่ของสมาร์ทคอนโดพระราม2 โดยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
2. รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ หรือไม่มีบัตร Visitor จะทำการล็อคล้อเตือนในครั้งที่ 1 หากพบอีกในครั้งที่ 2 จะทำการล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับ 500 บาท หากพบอีกเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
3. รถยนต์ของผู้ที่มาติดต่อ ต้องแลกบัตรที่ทางราชการออกให้ และรับบัตร Visitor วางไว้ที่หน้าคอนโซลรถยนต์เท่านั้น (ป้องกันการดำเนินการในข้อ.2)
4. ติดสติ๊กเกอร์ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นข้อมูลของทะเบียนรถและอาคารให้ชัดเจน(ป้องกันการดำเนินการในข้อ.2)
5. รถยนต์ที่มีสติ๊กเกอร์ แต่ข้อมูลสติ๊กเกอร์กับทะเบียนรถยนต์ไม่ตรงกัน จะทำการล็อคล้อเตือนในครั้งที่ 1 หากพบอีกในครั้งที่ 2 จะทำการล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับ 500 บาท หากพบอีกเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะทำการล็อกและเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
6. กรณีรถยนต์คันที่ได้สิทธิในการจอด อยู่ระหว่างซ่อมหรือรอเสีย และมีการเปลี่ยนรถคันอื่นมาใช้งานชั่วคราว ให้ดำเนินการแจ้งที่ฝ่ายนิติฯ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตข้อมูลทันที (ป้องกันการดำเนินการในข้อ.5)
7. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่จอดในที่ห้ามจอด หรือจอดทับเส้นเหลือง หรือจอดขวางทางขึ้น-ลงของอาคาร หรือขวางทางสัญจรหลัก จะทำการล็อคล้อเตือนในครั้งที่ 1 หากพบอีกในครั้งที่ 2 จะทำการล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับ 500 บาท หากพบอีกเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
8. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ถูกล็อคล้อ เนื่องจากจอดในที่ห้ามจอด หรือจอดขวางทางเข้า-ออกอาคาร หรือจอดขวางทางเข้า-ออกของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คันอื่นที่จอดในช่องจอดปกติให้เจ้าของรถยนต์ที่ถูกล็อคล้อดำเนินการชำระค่าปรับ และเลื่อนรถยนต์ของท่านออกจากพื้นที่ที่จอดขวางภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มาดำเนินการในระยเวลาดังกล่าวจะเปลี่ยนโทษปรับเป็นอัตรา 500 บาท/วัน และถูกแจ้งความลงบันทึกประจำวัน หลังจากนั้นจะทำการเคลื่อนย้ายรถของท่านออกจากพื้นที่ที่จอดขวางโดยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
9. รถยนต์ท่านใดที่มีแต่สติ๊กเกอร์ แต่ไม่มีบัตร PARKING เข้า-ออก จะต้องทำการแลกบัตร Visitor
10. รถยนต์ท่านใดที่มีแต่บัตร PARKING เข้า-ออก แต่ไม่มีสติ๊กเกอร์ จะต้องทำการแลกบัตร Visitor

11. กรณีบัตร Parking มีปัญหาไม่สามารถแตะเข้า-ออกเครื่อง Bit Visitor ได้ ต้องทำการแลกบัตร Visitor เพื่อเข้ามา และดำเนินการติดต่อที่ฝ่ายนิติฯ เพื่อทำการแก้ไข
12. อนุญาตให้จอดรถยนต์ซ้อนคันได้เฉพาะจุดที่กำหนด และตามเวลาที่กำหนด และต้องใส่เกียร์ว่างเท่านั้น และในวันรุ่งขึ้นก่อน 10:00น. จะต้องทำการเลื่อนรถยนต์ออกจากที่จอดซ้อนคันหรือจุดที่มีการอนุโลมให้จอด เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเข้า-ออกผู้อื่นและทางสัญจรหลัก (ป้องกันการดำเนินการในข้อ.7)
13. ห้ามจอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ขวางหน้าทางเข้า-ออกอาคารทุกอาคาร ยกเว้นจอดเพื่อขนของ โดยกำหนดให้

13.1 จอดได้ 30 นาทีเท่านั้น

13.2 ต้องเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาที่จอด

13.3 ต้องใส่เกียร์ว่าง

13.4 ไม่จอดกีดขวางทางเข้า-ออกอาคาร และทางสัญจรหลัก และเว้นที่ให้ผู้พักอาศัยเดินเข้าออกอาคารได้อย่างสะดวก

หากไม่ดำเนินการในข้อหนึ่งข้อใดของข้อ.13.1 - ข้อ.13.4 ดังกล่าว จะทำการลื้อคล้อเดือนในครั้งที่ 1 หากพบอีกในครั้งที่ 2 จะทำการลื้อคล้อและเปรียบเทียบปรับ 500 บาท หากพบอีกเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของสมาร์ท คอนโด พระราม2 และขอสงวนสิทธิที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เฉพาะ

✓ ผู้ที่มีบัตร Visitor

✓ ผู้พักอาศัยที่มีสติ๊กเกอร์และมีบัตร PARKING เข้า-ออก ทั้ง 2 อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้

สำหรับท่านเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าท่านใดที่ สติ๊กเกอร์หมดอายุ และสติ๊กเกอร์ไม่ตรงกับทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ขอให้ดำเนินการติดต่อฝ่ายนิติในวันและเวลาทำการ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นทางฝ่ายนิติ จะดำเนินการตรวจสอบรถทุกคัน และเปรียบเทียบปรับตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีผลบังคับใช้กฎระเบียบการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายนิติบุคคล อาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม2

9 ธันวาคม 2560

ภาคผนวกที่ 2-9

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มกราคม ปี 2567

1. อาคาร A

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

2. อาคาร B

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

3. อาคาร C

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มกราคม ปี 2567

4. อาคาร D

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

5. อาคาร E

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

6. อาคาร F

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มกราคม ปี 2567



7. อาคาร G

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

8. อาคาร H

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

1. อาคาร A

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

2. อาคาร B

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

3. อาคาร C

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิตินุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

4. อาคาร D

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

5. อาคาร E

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

6. อาคาร F

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์



7. อาคาร G

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิก		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

8. อาคาร H

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิก		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มีนาคม



1. อาคาร A

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

2. อาคาร B

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

3. อาคาร C

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567

4. อาคาร D

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

5. อาคาร E

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

6. อาคาร F

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มีนาคม ปี



7. อาคาร G

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

8. อาคาร H

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมปรท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน เมษายนปี 2567

1. อาคาร A

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

2. อาคาร B

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

3. อาคาร C

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ผู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน เมษายน ปี 2567

4. อาคาร D

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

5. อาคาร E

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

6. อาคาร F

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน เมษายน ปี 2567

7. อาคาร G

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

8. อาคาร H

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567

1. อาคาร A

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

2. อาคาร B

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

3. อาคาร C

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567

4. อาคาร D

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

5. อาคาร E

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

6. อาคาร F

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		✓	✓			
2	ตู้กราฟฟิค		✓	✓		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		✓	✓			
4	Smoke-Heat		✓	✓			

นิติบุคคลอาคารชุด สمار্ট คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567

7. อาคาร G

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

8. อาคาร H

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567

1. อาคาร A

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

2. อาคาร B

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

3. อาคาร C

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2



ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567

4. อาคาร D

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

5. อาคาร E

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

6. อาคาร F

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			

4	Smoke-Heat		√	√			
---	------------	--	---	---	--	--	--

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567



7. อาคาร G

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			

8. อาคาร H

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ตู้ควบคุม		√	√			
2	ตู้กราฟฟิค		√	√		นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา	
3	โมดูล		√	√			
4	Smoke-Heat		√	√			



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-A-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-303		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-403		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-404		4	ประตุนิไฟ 3	-	-	-	-	ไม่มี
EM-A-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



ชื่อหน่วยงาน

สมาร์ทคอนโดพระราม 2

ชื่อเครื่องจักร

โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

สถานที่

อาคาร A

ผู้รับผิดชอบ

ช่างประจำอาคาร

ความถี่ในการตรวจเช็ค

ประจำเดือน มกราคม 2567

CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-501	5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-603		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

วันที่

31/1/2567

วันที่

31/1/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-101	1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	AB	
EM-B-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-202		2	ประตุนิไฟ 1	N	N	N	N	
EM-B-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-301	3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-303		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-403		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	





ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-601	6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	AB	AB	
EM-B-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/01/2567

วันที่ 31/01/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 31/01/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 31/01/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค



วันที่ 31/01/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/01/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	


								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/01/2567

วันที่ 31/01/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	N	N	N	N	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				AB				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 31/01/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/01/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	


								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	


ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/1/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มกราคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/1/2567



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร ดานจอก				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ในห้องปั๊ม	AB	N	AB	AB	
G	2	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
I	3	ทางขึ้น	AB	N	AB	AB	
I	4	ทางลงข้างลิฟต์	*-	*-	*-	*-	
I.1	5	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
2	6	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
2	7	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
2.1	8	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
3	9	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
3	10	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
3.1	11	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
4	12	ทางลงติดกับตึก C	AB	AB	AB	AB	
4	13	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
4.1	14	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
5	15	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
5	16	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
5.1	17	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
6	18	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
6	19	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
6.1	20	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/1/2567

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร สโมสร				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ที่จอดรถเสาที่ 6 ฟังซ้าย	AB	AB	AB	AB	
G	2	ที่จอดรถเสาที่ 4 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	3	ที่จอดรถเสาที่ 2 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	4	ที่จอดรถเสาที่ 1 ฟังขวา	AB	N	AB	AB	
I	5	บันไดทางขึ้นชั้น 1	AB	N	AB	AB	
I	6	ที่จอดรถ เสาที่ 4 ทางลงชั้น G	AB	N	AB	AB	
I	7	ที่จอดรถ เสาที่ 2 จากประตู	AB	N	AB	AB	
I	8	ข้างห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	9	บันไดลงฟิตเนส	AB	N	AB	AB	
2	10	หน้าห้องนิตย	AB	N	AB	AB	
2	11	หน้าสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	12	ห้องแม่บ้าน	AB	N	AB	AB	
2	13	หน้าห้องน้ำหญิง	AB	N	AB	AB	
3	14	ห้องฟิตเนส	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค : 

วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ : 

วันที่ 31/1/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-A-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-303		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-403		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-404		4	ประตูหนีไฟ 3	-	-	-	-	ไม่มี
EM-A-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-501	5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-603		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค 

หัวหน้าช่าง 

วันที่ 29/2/2567

วันที่ 29/2/2567

ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-101	1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	AB	
EM-B-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-202		2	ประตุนิไฟ 1	N	N	N	N	
EM-B-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-301	3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-303		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-403		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	


								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-601	6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	AB	AB	
EM-B-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29/2/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค



วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29/2/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29/2/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/2/2567

ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	


ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29/2/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	N	N	N	N	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				AB				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค 

วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ 

วันที่ 29/2/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ



วันที่ 29/2/2567

ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/2/2567



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร ลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ในห้องปั๊ม	AB	N	AB	AB	
G	2	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
1	3	ทางขึ้น	AB	N	AB	AB	
1	4	ทางลงข้างลิฟต์	*-	*-	*-	*-	
1.1	5	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
2	6	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
2	7	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
2.1	8	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
3	9	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
3	10	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
3.1	11	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
4	12	ทางลงติดกับตึก C	AB	AB	AB	AB	
4	13	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
4.1	14	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
5	15	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
5	16	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
5.1	17	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
6	18	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
6	19	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
6.1	20	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29/2/2567

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร สโมสร				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ที่จอดรถเสาที่ 6 ฟังซ้าย	AB	AB	AB	AB	
G	2	ที่จอดรถเสาที่ 4 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	3	ที่จอดรถเสาที่ 2 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	4	ที่จอดรถเสาที่ 1 ฟังขวา	AB	N	AB	AB	
1	5	บันไดทางขึ้นชั้น 1	AB	N	AB	AB	
1	6	ที่จอดรถ เสาที่ 4 ทางลงชั้น G	AB	N	AB	AB	
1	7	ที่จอดรถ เสาที่ 2 จากประตู	AB	N	AB	AB	
1	8	ข้างห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	9	บันไดลงฟิตเนส	AB	N	AB	AB	
2	10	หน้าห้องนิติฯ	AB	N	AB	AB	
2	11	หน้าสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	12	ห้องแม่บ้าน	AB	N	AB	AB	
2	13	หน้าห้องน้ำหญิง	AB	N	AB	AB	
3	14	ห้องฟิตเนส	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค 

วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ 

วันที่ 29/2/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-A-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-303		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-403		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-404		4	ประตูหนีไฟ 3	-	-	-	-	ไม่มี
EM-A-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-501	5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-603		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค



หัวหน้าช่าง

วันที่ 31/3/2567

วันที่ 31/3/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-101	1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	AB	
EM-B-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-202		2	ประตูหนีไฟ 1	N	N	N	N	
EM-B-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-301	3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-303		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-403		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์จ	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-601	6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	AB	AB	
EM-B-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค 

ผู้ตรวจสอบ 

วันที่ 31/3/2567

วันที่ 31/3/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สภมรทคอนโคพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/3/2567



smart
S.A.U.T.

ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค



วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/3/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค  ร์

วันที่ 31/3/2567



ผู้ตรวจสอบ 

วันที่ 31/3/2567





smart
S.A.V.A. 2



ชื่อหน่วยงาน				สมรทัตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	N	N	N	N	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				AB				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์จ	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค
 วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ
 วันที่ 31/3/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค 1



วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/3/2567



ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AD	AD	AD	AD	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มีนาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค 

วันที่ 31/3/2567



ผู้ตรวจสอบ 

วันที่ 31/3/2567

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร ลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ในห้องปั๊ม	AB	N	AB	AB	
G	2	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
I	3	ทางขึ้น	AB	N	AB	AB	
I	4	ทางลงข้างลิฟต์	*_	*_	*_	*_	
I.I	5	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
2	6	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
2	7	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
2.I	8	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
3	9	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
3	10	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
3.I	11	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
4	12	ทางลงติดกับตึก C	AB	AB	AB	AB	
4	13	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
4.I	14	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
5	15	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
5	16	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
5.I	17	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
6	18	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
6	19	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
6.I	20	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค 
 วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ 
 วันที่ 31/3/2567

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร สโมสร				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ที่จอดรถเสาที่ 6 ผังซ้าย	AB	AB	AB	AB	
G	2	ที่จอดรถเสาที่ 4 ผังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	3	ที่จอดรถเสาที่ 2 ผังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	4	ที่จอดรถเสาที่ 1 ผังขวา	AB	N	AB	AB	
I	5	บันไดทางขึ้นชั้น I	AB	N	AB	AB	
I	6	ที่จอดรถ เสาที่ 4 ทางลงชั้น G	AB	N	AB	AB	
I	7	ที่จอดรถ เสาที่ 2 จากประตู	AB	N	AB	AB	
I	8	ข้างห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	9	บันไดลงฟิตเนส	AB	N	AB	AB	
2	10	หน้าห้องนิตย	AB	N	AB	AB	
2	11	หน้าสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	12	ห้องแม่บ้าน	AB	N	AB	AB	
2	13	หน้าห้องน้ำหญิง	AB	N	AB	AB	
3	14	ห้องฟิตเนส	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/3/2567