



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-A-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-A-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-303		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-403		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-404		4	ประตุนิไฟ 3	-	-	-	-	ไม่มี
EM-A-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-501	5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-603		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค                     

หัวหน้าช่าง                     

วันที่ 29/4/2567

วันที่ 29/4/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-101	1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	AB	
EM-B-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-B-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-202		2	ประตูหนีไฟ 1	N	N	N	N	
EM-B-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-301	3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-303		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-403		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-601	6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	AB	AB	
EM-B-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_

วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_



วันที่ 29/4/2567



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค                       
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ                       
วันที่ 29/4/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  



วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 29/4/2567







								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค    
 วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ    
 วันที่ 29/4/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	N	N	N	N	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				AB				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 29/4/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 29/4/2567



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน เมษายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค    
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ    
วันที่ 29/4/2567





							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร ลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ในห้องปั้ม	AB	N	AB	AB	
G	2	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
1	3	ทางขึ้น	AB	N	AB	AB	
1	4	ทางลงข้างลิฟต์	*-	*-	*-	*-	
1.1	5	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
2	6	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
2	7	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
2.1	8	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
3	9	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
3	10	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
3.1	11	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
4	12	ทางลงติดกับตึก C	AB	AB	AB	AB	
4	13	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
4.1	14	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
5	15	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
5	16	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
5.1	17	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
6	18	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
6	19	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
6.1	20	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 29/4/2567

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร สโมสร				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ที่จอดรถเสาที่ 6 ฟังซ้าย	AB	AB	AB	AB	
G	2	ที่จอดรถเสาที่ 4 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	3	ที่จอดรถเสาที่ 2 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	4	ที่จอดรถเสาที่ 1 ฟังขวา	AB	N	AB	AB	
1	5	บันไดทางขึ้นชั้น 1	AB	N	AB	AB	
1	6	ที่จอดรถ เสาที่4 ทางลงชั้น G	AB	N	AB	AB	
1	7	ที่จอดรถ เสาที่ 2 จากประตู	AB	N	AB	AB	
1	8	หน้านิติ	N	N	N	N	
1	9	ห้องพัสดุ	N	N	N	N	
1	10	ข้างห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	11	บันไดลงฟิตเนส	AB	N	AB	AB	
2	12	หน้าห้องนิติฯ	AB	N	AB	AB	
2	13	หน้าสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	14	ห้องแม่บ้าน	AB	N	AB	AB	
2	15	หน้าห้องน้ำน้ำหญิง	AB	N	AB	AB	
3	16	ห้องฟิตเนส	AB	N	AB	AB	


ผู้ตรวจเช็ค 

วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ 

วันที่ 29/4/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-A-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-A-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-303		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-403		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-404		4	ประตุนิไฟ 3	-	-	-	-	ไม่มี
EM-A-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-501	5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-603		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

หัวหน้าช่าง  

วันที่ 29/5/2567

วันที่ 29/5/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-101	1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	AB	
EM-B-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-B-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-202		2	ประตูหนีไฟ 1	N	N	N	N	
EM-B-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-301	3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-303		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-403		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-B-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-B-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-601	6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	AB	AB	
EM-B-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-B-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-B-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-B-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-B-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-B-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-B-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 29/5/2567

วันที่ 29/5/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_



วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

วันที่ 29/5/2567



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_

วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

วันที่ 29/5/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ  



วันที่ 29/5/2567



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	N	N	N	N	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				AB				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค    
 วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ    
 วันที่ 29/5/2567



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค    
วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ    
วันที่ 29/5/2567





								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค    
วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ    
วันที่ 29/5/2567



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร ลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ในห้องปั๊ม	AB	N	AB	AB	
G	2	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
1	3	ทางขึ้น	AB	N	AB	AB	
1	4	ทางลงข้างลิฟต์	*-	*-	*-	*-	
1.1	5	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
2	6	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
2	7	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
2.1	8	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
3	9	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
3	10	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
3.1	11	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
4	12	ทางลงติดกับตึก C	AB	AB	AB	AB	
4	13	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
4.1	14	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
5	15	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
5	16	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
5.1	17	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
6	18	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
6	19	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
6.1	20	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 29/5/2567


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร สโมสร				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ที่จอดรถเสาที่ 6 ฟังซ้าย	AB	AB	AB	AB	
G	2	ที่จอดรถเสาที่ 4 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	3	ที่จอดรถเสาที่ 2 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	4	ที่จอดรถเสาที่ 1 ฟังขวา	AB	N	AB	AB	
1	5	บันไดทางขึ้นชั้น 1	AB	N	AB	AB	
1	6	ที่จอดรถ เสาที่ 4 ทางลงชั้น G	AB	N	AB	AB	
1	7	ที่จอดรถ เสาที่ 2 จากประตู	AB	N	AB	AB	
1	8	หน้านิติ	N	N	N	N	
1	9	ห้องพัสดุ	N	N	N	N	
1	10	ข้างห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	11	บันไดลงฟิตเนส	AB	N	AB	AB	
2	12	หน้าห้องนิติฯ	AB	N	AB	AB	
2	13	หน้าสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	14	ห้องแม่บ้าน	AB	N	AB	AB	
2	15	หน้าห้องน้ำหญิง	AB	N	AB	AB	
3	16	ห้องฟิตเนส	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 29/5/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-A-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-A-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-303		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-A-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-403		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-404		4	ประตุนิไฟ 3	-	-	-	-	ไม่มี
EM-A-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	


								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร A				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-A-501	5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-A-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-603		3	ประตุนิไฟ 2	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-A-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-A-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	ปกติ
EM-A-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-A-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-A-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-A-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-A-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-A-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-A-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

หัวหน้าช่าง  

วันที่ 27/6/2567

วันที่ 27/6/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-101	1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	AB	
EM-B-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-B-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-202		2	ประตูหนีไฟ 1	N	N	N	N	
EM-B-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-301	3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-303		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-401	4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-403		3	ประตูหนีไฟ 2	N	N	N	N	
EM-B-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-B-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร B				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-B-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-502		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-503		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-504		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-B-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-601	6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
EM-B-602		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-603		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-604		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	AB	AB	
EM-B-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-B-702		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-B-703		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-B-704		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-B-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-B-802		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-B-803		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-B-804		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-B-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-B-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-B-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  



ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 27/6/2567

วันที่ 27/6/2567



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนีไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร C				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่รี 27/4/67
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 27/6/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร D				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 27/4/67
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 27/6/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนีไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร E				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (ปี)
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 27/6/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	N	N	N	N	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	N	N	N	N	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				AB				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร F				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  



ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 27/6/2567

วันที่ 27/6/2567



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	



								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร G				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	



ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ  



วันที่ 27/6/2567

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-101	1	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-102		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-103		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-104		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-105		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-106		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-107		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-108		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-109		9	ห้อง MDB	N	N	N	N	
EM-C-201	2	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-202		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-203		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-204		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-205		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-206		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-207		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-208		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-301	3	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-302		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-303		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-304		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-305		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-306		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-307		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-308		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-401	4	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-402		2	ประตูหนีไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-403		3	ประตูหนีไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-404		4	ประตูหนีไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-405		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-406		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-407		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-408		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	

								
ชื่อหน่วยงาน				สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร				โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่				อาคาร H				
ผู้รับผิดชอบ				ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค				ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
CODE	ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
				หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
EM-C-501	5	1	หน้าลิฟต์	AB	N	AB	AB	
EM-C-502		2	ประตุนิไฟ 1	AB	N	AB	AB	
EM-C-503		3	ประตุนิไฟ 2	AB	N	AB	AB	
EM-C-504		4	ประตุนิไฟ 3	AB	N	AB	AB	
EM-C-505		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-506		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-507		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-508		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	N	AB	AB	
EM-C-601	6	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-602		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-603		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-604		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-605		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-606		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-607		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-608		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-701	7	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-702		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-703		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-704		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-705		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-706		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-707		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-708		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-801	8	1	หน้าลิฟต์	AB	AB	AB	AB	
EM-C-802		2	ประตุนิไฟ 1	AB	AB	AB	AB	
EM-C-803		3	ประตุนิไฟ 2	AB	AB	AB	AB	
EM-C-804		4	ประตุนิไฟ 3	AB	AB	AB	AB	
EM-C-805		5	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	
EM-C-806		6	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-807		7	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/5/67 (1ปี)
EM-C-808		8	ทางเดินส่วนกลาง	AB	AB	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค    
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ    
วันที่ 27/6/2567



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร ลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ต	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ในห้องปั้ม	AB	N	AB	AB	
G	2	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
1	3	ทางขึ้น	AB	N	AB	AB	
1	4	ทางลงข้างลิฟต์	*-	*-	*-	*-	
1.1	5	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
2	6	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
2	7	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
2.1	8	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
3	9	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
3	10	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
3.1	11	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
4	12	ทางลงติดกับตึก C	AB	AB	AB	AB	
4	13	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
4.1	14	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
5	15	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
5	16	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	
5.1	17	ตรงกลาง	AB	N	AB	AB	
6	18	ตรงกลาง	AB	AB	AB	AB	
6	19	ทางลงติดกับตึก C	AB	N	AB	AB	
6.1	20	ทางลงข้างลิฟต์	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค  

วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ  

วันที่ 27/6/2567


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			โคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				
สถานที่			อาคาร สโมสร				
ผู้รับผิดชอบ			ช่างประจำอาคาร				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			หลอดไฟ	การชาร์ท	แบตเตอรี่	การสำรองไฟ 30 นาที	
G	1	ที่จอดรถเสาที่ 6 ฟังซ้าย	AB	AB	AB	AB	
G	2	ที่จอดรถเสาที่ 4 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	3	ที่จอดรถเสาที่ 2 ฟังซ้าย	AB	N	AB	AB	
G	4	ที่จอดรถเสาที่ 1 ฟังขวา	AB	N	AB	AB	
1	5	บันไดทางขึ้นชั้น 1	AB	N	AB	AB	
1	6	ที่จอดรถ เสาที่4 ทางลงชั้น G	AB	N	AB	AB	
1	7	ที่จอดรถ เสาที่ 2 จากประตู	AB	N	AB	AB	
1	8	หน้านิติ	N	N	N	N	
1	9	ห้องพัสดุ	N	N	N	N	
1	10	ข้างห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	11	บันไดลงฟิตเนส	AB	N	AB	AB	
2	12	หน้าห้องนิติฯ	AB	N	AB	AB	
2	13	หน้าสระว่ายน้ำ	AB	N	AB	AB	
2	14	ห้องแม่บ้าน	AB	N	AB	AB	
2	15	หน้าห้องน้ำหญิง	AB	N	AB	AB	
3	16	ห้องฟิตเนส	AB	N	AB	AB	

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_

วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

วันที่ 27/6/2567

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย วิเชียร วรดี				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายลัด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่

31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/1/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย อนาวิน โมนาทย				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายลิด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 31/1/2567

หัวทองเหลือง 12 หัว




							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย วงศ์พัทธ์ กองกำ				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 31/1/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร .....D.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย คีวะ ฤทธิเดช				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/1/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย วงศ์พัทธ์ กองกำ				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 31/1/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย สรล อุดมเมฆพยัคฆ์				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/1/2567

หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย ชาคิต ขุนพาสน์				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>มกราคม</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายลิด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/1/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร .....H.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย ชีรยุทธ์ โตหรั่ง				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 31/1/2567

หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว ชาศิต ชุนพาสน์				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มกราคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค                       
วันที่ 31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ                       
วันที่ 31/1/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่



31/1/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่


11/11/2016

31/1/2567

หัวทองเหลือง 3 หัว




							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย วิเชียร วรดี				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 29/2/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย อนาวิน โมนาตาย				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/2/2567


ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/2/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย วงศ์พัทธ์ กองกำ				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือ	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 29/2/2567

หัวทงเหลือ 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร ....D.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย ศิวะ ฤทธิ์เดช				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/2/2567


ผู้ตรวจสอบ


วันที่

29/2/2567



หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย วงศ์พัทธ์ กองคำ				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 29/2/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่



29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/2/2567

หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่



29/2/2567


หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมารัตคอนโคพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค	ชาคริต	ผู้ตรวจสอบ	วิเชียร	
วันที่	29/2/2567	วันที่	29/2/2567	หัวทองเหลือง 0 หัว



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร .....H.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N=ปกติ , AB=ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 29/2/2567

หัวทองเหลือง 13 หัว

ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>กุมภาพันธ์</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX  
วันที่ 29/2/2567

ผู้ตรวจสอบ XXXXXXXXXX  
วันที่ 29/2/2567



หัวทองเหลือง 6 หัว




29/2/2567

29/2/2567


หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 31/3/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย <span style="background-color: #cccccc; color: black;">XXXXXXXXXX</span>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX  
วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ XXXXXXXXXX  
วันที่ 31/3/2567



หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX  
วันที่ 31/3/2567


ผู้ตรวจสอบ XXXXXXXXXX  
วันที่ 31/3/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร .....D.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


  
31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

  
31/3/2567

หัวทองเหลือง 20 หัว



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย.....				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 31/3/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่



31/3/2567


ผู้ตรวจสอบ

วันที่




31/3/2567



หัวทองเหลือง 7 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย.....				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ )				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 31/3/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร .....H.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ ( N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค   
วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ   
วันที่ 31/3/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว [REDACTED]				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED]  
วันที่ 31/3/2567

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]  
วันที่ 31/3/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว



31/3/2567

31/3/2567

หัวข้อเรื่อง 3 หัว