

06-02: The record of the monthly inspect of the Fire Hose Cabinet and Fire Hydrant/Hose Reels is correctly filed and verified by the Chief Engineer?

NO.	LOCATION	Clean Up	Check water leaking	Fire hose easy to work	Result(ผล)	
	สถานที่	ทำความสะอาด	ตรวจน้ำไม่รั่วซึมจากท่อ	สายน้ำสามารถดึงออกง่าย	Normal	Improve
	อาคาร A					
NO 1	ชั้น1 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
NO 2	ชั้น 2 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
NO 3	ชั้น 3 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
	อาคาร B					
NO 4	หน้าห้อง 3119	/	/	/	/	
NO 5	หน้าห้อง 3219	/	/	/	/	
NO 6	หน้าห้อง 3319	/	/	/	/	
	อาคาร C					
NO 7	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7101	/	/	/	/	
NO 8	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7201	/	/	/	/	
NO 9	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7301	/	/	/	/	
	อาคาร D					
NO 10	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6110	/	/	/	/	
NO 11	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6210	/	/	/	/	
NO 12	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6310	/	/	/	/	
	อาคาร E					
NO 14	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 15	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 2	/	/	/	/	
NO 15	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 3	/	/	/	/	
	อาคาร F					
NO 16	ในครัวตรงทางออก Allday	/	/	/	/	
	อาคาร I					
NO 17	ทางออกออฟฟิตข้าง ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 18	ตรงข้ามห้องเจน ชั้น 2	/	/	/	/	
NO 19	ข้างออฟฟิตแม่บ้านชั้น 3	/	/	/	/	
	อาคาร G					
NO 20	ทางเข้าครัวสเด็ก ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 21	หน้าออฟฟิตฝ่ายบุคคลชั้น 2	/	/	/	/	
Comment /ข้อสังเกต				Action by		

W = Weekly / สัปดาห์
M = Monthly / เดือน
Q = Quarter/ไตรมาส
A = Annually / ปี

Controlled By.....

OZO CHAWENG SAMUI

Approve By DATE 30 Jan 24

SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER



FLS-06-02 Record of The Monthly Inspect of the Fire Hose Cabinet and Fire Hydrant/Hose Reels

Month : Feb 2024

NO.	Register	Location	Clean	None of Leaking	Hose & Reel condition	Connection	Result	
							Normal	Improve
A Building								
NO 1	ORS-FHC-001	A - Floor 1	/	/	/	/	/	
NO 2	ORS-FHC-002	A - Floor 2	/	/	/	/	/	
NO 3	ORS-FHC-003	A - Floor 3	/	/	/	/	/	
B Building								
NO 4	ORS-FHC-004	B - Floor 1	/	/	/	/	/	
NO 5	ORS-FHC-005	B - Floor 2	/	/	/	/	/	
NO 6	ORS-FHC-006	B - Floor 3	/	/	/	/	/	
C Building								
NO 7	ORS-FHC-007	C - Floor 1	/	/	/	/	/	
NO 8	ORS-FHC-008	C - Floor 2	/	/	/	/	/	
NO 9	ORS-FHC-009	C - Floor 3	/	/	/	/	/	
D Building								
NO 10	ORS-FHC-010	D - Floor 1	/	/	/	/	/	
NO 11	ORS-FHC-011	D - Floor 2	/	/	/	/	/	
NO 12	ORS-FHC-012	D - Floor 3	/	/	/	/	/	
E Building								
NO 13	ORS-FHC-013	E - Floor 1	/	/	/	/	/	
NO 14	ORS-FHC-014	E - Floor 2	/	/	/	/	/	
NO 15	ORS-FHC-015	E - Floor 3	/	/	/	/	/	
EAT								
NO 16	ORS-FHC-016	EAT Kitchen	/	/	/	/	/	
I Building								
NO 17	ORS-FHC-017	I - Floor 1	/	/	/	/	/	
NO 18	ORS-FHC-018	I - Floor 2	/	/	/	/	/	
NO 19	ORS-FHC-019	I - Floor 3	/	/	/	/	/	
G Building								
NO 20	ORS-FHC-020	STACKED Kitchen	/	/	/	/	/	
NO 21	ORS-FHC-021	G - Floor 2	/	/	/	/	/	

Comment

Check by.....

Acknowledged by

Date.....





FLS-06-02 Record of The Monthly Inspect of the Fire Hose Cabinet and Fire Hydrant/Hose Reels

Month : ~~June 2023~~ Mar 24

NO.	Register	Location	Clean	None of Leaking	Hose & Reel condition	Connection	Result	
							Normal	Improve
A Building								
NO 1	ORS-FHC-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 2	ORS-FHC-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 3	ORS-FHC-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
B Building								
NO 4	ORS-FHC-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 5	ORS-FHC-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 6	ORS-FHC-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
C Building								
NO 7	ORS-FHC-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 8	ORS-FHC-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 9	ORS-FHC-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
D Building								
NO 10	ORS-FHC-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 11	ORS-FHC-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 12	ORS-FHC-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
E Building								
NO 13	ORS-FHC-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 14	ORS-FHC-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 15	ORS-FHC-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
EAT								
NO 16	ORS-FHC-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	
I Building								
NO 17	ORS-FHC-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 18	ORS-FHC-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 19	ORS-FHC-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
G Building								
NO 20	ORS-FHC-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 21	ORS-FHC-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	

Comment

Check by.....

Acknowledged by

Date.....



06-02: The record of the monthly inspect of the Fire Hose Cabinet and Fire Hydrant/Hose Reels is correctly filed and verified by the Chief Engineer?

NO.	LOCATION	Clean Up	Check water leaking	Fire hose easy to work	Result(ผล)	
	สถานที่	ทำความสะอาด	ตรวจน้ำไม่รั่วซึมจากท่อ	สายน้ำสามารถดึงออกง่าย	Normal	Improve
	อาคาร A					
NO 1	ชั้น 1 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
NO 2	ชั้น 2 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
NO 3	ชั้น 3 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
	อาคาร B					
NO 4	หน้าห้อง 3119	/	/	/	/	
NO 5	หน้าห้อง 3219	/	/	/	/	
NO 6	หน้าห้อง 3319	/	/	/	/	
	อาคาร C					
NO 7	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7101	/	/	/	/	
NO 8	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7201	/	/	/	/	
NO 9	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7301	/	/	/	/	
	อาคาร D					
NO 10	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6110	/	/	/	/	
NO 11	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6210	/	/	/	/	
NO 12	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6310	/	/	/	/	
	อาคาร E					
NO 14	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 15	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 2	/	/	/	/	
NO 15	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 3	/	/	/	/	
	อาคาร F					
NO 16	ในครัวตรงทางออก All day	/	/	/	/	
	อาคาร I					
NO 17	ทางออกออฟฟิตข้าง ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 18	ตรงข้ามห้องเจน ชั้น 2	/	/	/	/	
NO 19	ข้างออฟฟิตแม่บ้านชั้น 3	/	/	/	/	
	อาคาร G					
NO 20	ทางเข้าครัวสเด็ก ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 21	หน้าออฟฟิตฝ่ายบุคคลชั้น 2	/	/	/	/	
Comment / ข้อสังเกต				Action by		

W = Weekly / สัปดาห์
M = Monthly / เดือน
Q = Quarter / ไตรมาส
A = Annually / ปี

Controlled By.....

Approve By



06-02: The record of the monthly inspect of the Fire Hose Cabinet and Fire Hydrant/Hose Reels is correctly filed and verified by the Chief Engineer?

NO.	LOCATION	Clean Up	Check water leaking	Fire hose easy to work	Result(ผล)	
	สถานที่	ทำความสะอาด	ตรวจน้ำไม่รั่วซึมจากท่อ	สายน้ำสามารถดึงออกง่าย	Normal	Improve
	อาคาร A					
NO 1	ชั้น 1 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
NO 2	ชั้น 2 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
NO 3	ชั้น 3 ข้างห้องไฟ	/	/	/	/	
	อาคาร B					
NO 4	หน้าห้อง 3119	/	/	/	/	
NO 5	หน้าห้อง 3219	/	/	/	/	
NO 6	หน้าห้อง 3319	/	/	/	/	
	อาคาร C					
NO 7	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7101	/	/	/	/	
NO 8	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7201	/	/	/	/	
NO 9	ข้างห้องไฟฟ้า หน้าห้อง 7301	/	/	/	/	
	อาคาร D					
NO 10	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6110	/	/	/	/	
NO 11	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6210	/	/	/	/	
NO 12	ข้างบันไดหนีไฟ ตรงข้าม 6310	/	/	/	/	
	อาคาร E					
NO 14	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 15	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 2	/	/	/	/	
NO 15	ข้างบันไดหนีไฟ ชั้น 3	/	/	/	/	
	อาคาร F					
NO 16	ในครัวตรงทางออก All day	/	/	/	/	
	อาคาร I					
NO 17	ทางออกออฟฟิตข้าง ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 18	ตรงข้ามห้องเจน ชั้น 2	/	/	/	/	
NO 19	ข้างออฟฟิตแม่บ้านชั้น 3	/	/	/	/	
	อาคาร G					
NO 20	ทางเข้าครัวสเด็ก ชั้น 1	/	/	/	/	
NO 21	หน้าออฟฟิตฝ่ายบุคคลชั้น 2	/	/	/	/	
Comment / ข้อสังเกต				Action by		

W = Weekly / สัปดาห์
M = Monthly / เดือน
Q = Quarter/ไตรมาส
A = Annually / ปี

Controlled By.....Don.

Approve By





FLS-06-02 Record of The Monthly Inspect of the Fire Hose Cabinet and Fire Hydrant/Hose Reels

Month : ~~June 2023~~ Mar 24


NO.	Register	Location	Clean	None of Leaking	Hose & Reel condition	Connection	Result	
							Normal	Improve
A Building								
NO 1	ORS-FHC-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 2	ORS-FHC-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 3	ORS-FHC-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
B Building								
NO 4	ORS-FHC-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 5	ORS-FHC-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 6	ORS-FHC-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
C Building								
NO 7	ORS-FHC-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 8	ORS-FHC-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 9	ORS-FHC-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
D Building								
NO 10	ORS-FHC-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 11	ORS-FHC-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 12	ORS-FHC-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
E Building								
NO 13	ORS-FHC-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 14	ORS-FHC-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 15	ORS-FHC-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
EAT								
NO 16	ORS-FHC-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	
I Building								
NO 17	ORS-FHC-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 18	ORS-FHC-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 19	ORS-FHC-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	
G Building								
NO 20	ORS-FHC-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	
NO 21	ORS-FHC-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	

Comment

Check by.....

Acknowleged by

Date.....



Section: 06 - Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly Visual Inspection
Responsible Person: Chief Engineer
File Number: ENG - FLS 06-02

Property: ORS
Month: April, 2024
Pages: 1 - 2

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition	Hydrant Condition	Nozzle Condition	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/4
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/4


Engineer/Manager Security

Name: Chairat Panthamas

Position:MSC

Employee Number:0547

Signature:


OZO CHAWENG SAMUI
DATE 16/4/2024
SIGNATURE Chairat

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

Section: 06 - Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly Visual Inspection
Responsible Person: Chief Engineer
File Number: ENG - FLS 06-02

Property: ORS
Month: May, 2024
Pages: 1 - 2

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition	Hydrant Condition	Nozzle Condition	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ans


Engineer/Manager Security

Name: Chairat Panthamas

Position:MSC

Employee Number:0547

Signature:





PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM

Ref no : FLS 04

Rev. Date : 9/2/23

EQUIPMENT NUMBER : FACP

LOCATION : Building 1

[illegible]

W

M



4M

6M

Y

[illegible]

Comment :

Note : 1.) N = Normal / ปกติ ; AB = Abnormal / ไม่ปกติ ; F = Fail / เสีย

PM by: 9/2/23 GHT

Verified by :

Approved by :

Signature : CHOT

Signature :

Signature :

Date : 9/2/23

Date :

Date :

DATE 29 Feb 20

SIGNATURE



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM

Ref no : FLS 04

Rev. Date : 10/6/24

EQUIPMENT NUMBER : FACP

LOCATION : Building 1

TYPE OF MAINTENANCE	DATE	DESCRIPTION	PERFORMED BY	REMARKS
ROUTINE	10/10/2023	Oil change, filter replacement, tire rotation	John Doe	Vehicle in good condition
PREVENTIVE	11/05/2023	Brake inspection, fluid levels check	Jane Smith	Brakes in good condition
REPAIR	12/01/2023	Replace worn brake pads on front	Mike Johnson	Vehicle running smoothly
INSPECTION	01/15/2024	Annual safety inspection	ABC Inspection Co.	Vehicle passed inspection

W

M

3

4

1	6
---	---

1	5
---	---

[illegible]

Approved by: 

Signature: _____

Date: 31 May 2014


SIGNATURE _____
CHIEF ENGINEER

