

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

1. ชื่อโครงการ โครงการ บางลา สวีทส์
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) -
2. สถานที่ตั้ง 68/1 ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัทบางลา สวีทส์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 68/1 ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ 1 เมษายน 2551
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ ฉบับ ประจำเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
8. รายละเอียดโครงการ (โดยสรุป)
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ บริการชุมชนและที่พักอาศัย/อาคารชุดพักอาศัย สูง 5 ชั้น 1 อาคาร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ ประมาณ 1,001.2 ตารางเมตร
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด 1 ชุด โดยเป็นระบบบำบัดน้ำเสียระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ
 - การจัดการขยะมูลฝอย โครงการได้จัดให้มีห้องพักขยะในแต่ละชั้นของอาคารที่สามารถรองรับปริมาณขยะเพียงพอต่อการรองรับขยะที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยมีถังขยะเปียกจำนวน 1 ถัง ถังขยะรีไซเคิลจำนวน 1 ถัง ถังขยะทั่วไป (สีดำนีฝาปิด 150 ลิตร) จำนวน 2 ถัง เทศบาลป่าตองได้งดเข้ามาเก็บขยะภายในอาคาร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พนักงานของโครงการจึงได้นำขยะออกไปทิ้งที่ซอยบางลา เวลา 02.00 น. ทุกวัน
9. อื่นๆ ไม่มี