

# **เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher**

**North , South**

**เดือน มกราคม 2567**

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน มกราคม 2567


Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	/		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	/		


ตรวจสอบโดย ส.กร  
วันที่ 16/1/67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง จ.ม.  
วันที่ 20/1/67 เวลา 14.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน มกราคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	หน้าห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย .....  .....  
วันที่ 16 / 1 / 67 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง .....  .....  
วันที่ 30/1/67 เวลา 14.00 น.

**เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher**

**North , South**

**เดือน กุมภาพันธ์ 2567**



ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....  
วันที่ 18-2-67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....  
วันที่ 25/2/67 เวลา 12.30

**ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567**

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นตาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....  
วันที่ 15-2-67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....  
วันที่ 25/2/67 เวลา 12.00 น.

**เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher**

**North , South**

**เดือน มีนาคม 2567**



ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน มีนาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นคาเฟ่	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....  
วันที่ 17-3-67 เวลา 10.00 น

หัวหน้าช่าง.....  
วันที่ 18/3/67 เวลา 15.30 น



ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน มีนาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....  
วันที่ 17-3-67 เวลา 14.00 น

หัวหน้าช่าง.....  
วันที่ 18/3/67 เวลา 15.00 น

**เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher**

**North , South**

**เดือน เมษายน 2567**

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน เมษายน 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....  
วันที่ 12-4-67 เวลา 15.00 น

หัวหน้าช่าง.....  
วันที่ 30/4/67 เวลา 14.00 น.

**เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher**

**North , South**

**เดือน พฤษภาคม 2567**



ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....  
วันที่ 18-5-67 เวลา 14.00 น

หัวหน้าช่าง.....  
วันที่ 18-5-67 เวลา 14.00 น

**ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน พฤษภาคม 2567**

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....  
วันที่ 18-5-67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....  
วันที่ 18-6-67 เวลา 14.00 น.

**เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher**

**North , South**

**เดือน มิถุนายน 2567**



**ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน มิถุนายน 2567**

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย สิวก  
วันที่ 23/6/67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง Chm.  
วันที่ 24/6/67 เวลา 12.00 น.



ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน มิถุนายน 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....  
วันที่ 23/6/67 เวลา 14.00 น

หัวหน้าช่าง.....  
วันที่ 24/6/67 เวลา 12.30 น