

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน มกราคม 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน มกราคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	8/30/2017	8/30/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	8/30/2017	8/30/2019		✓		11 มิ.ย. 67
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	8/30/2017	8/30/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16-1-67 เวลา 13.00 น

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 20/1/67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน มกราคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	8/30/2017	8/30/2019		✓		11/21/2567
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	8/30/2017	8/30/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	8/30/2017	8/30/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	8/30/2017	8/30/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	8/30/2017	8/30/2019	✓		8/19/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	8/19/2019	8/19/2020	✓		8/19/2020	

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16-1-67 เวลา 19.00 น

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 20/1/67 เวลา 14.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/2/2020
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18-8-67 เวลา 13.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 25/2/67 เวลา 12.30 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/2/67
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18-2-67 เวลา 10.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 25/2/67 เวลา 12.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน มีนาคม 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน มีนาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		11201/67
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 22 - 3 - 67 เวลา 13.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 24 / 3 / 67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน มีนาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		120650
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 22-3-67 เวลา 10.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 24/3/67 เวลา 17.30 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน เมษายน 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน เมษายน 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		1120719
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 17-4-67 เวลา 13.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/4/67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน เมษายน 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/20/19
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 19-4-67 เวลา 15.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/4/67 เวลา 14.30 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน พฤษภาคม 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		19/8/2020
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18-5-67 เวลา 14.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 18-5-67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		#2/51/55
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18-5-67 เวลา 15.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 18-5-67 เวลา 14.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน มิถุนายน 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน มิถุนายน 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/2/2567
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 23-6-67.....เวลา 13.30.....น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 24/6/67.....เวลา 12.00.....น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน มิถุนายน 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		112071/ปจ
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 23-6-67 เวลา 19.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 24/6/67 เวลา 12.30 น