

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน มกราคม 2567

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน มกราคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน มกราคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย ส.ก.ส วันที่ 16/1/67 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง Jim วันที่ 20/1/67 เวลา 14.00

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประตูหนีไฟ (North) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตูหนีไฟ (South) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย... วันที่ 18-2-67 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง... วันที่ 25/2/67 เวลา 12.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน มีนาคม 2567

ประตูลิไฟ (North) ประจำเดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตูลิไฟ (South) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย สวกร วันที่ 12-3-67 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง จ.จ. วันที่ 18/3/67 เวลา 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน เมษายน 2567

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน เมษายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน เมษายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 17.6.67 เวลา 15.00 น.

หัวหน้าช่าง.....วันที่ 30/4/67 เวลา 14.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน พฤษภาคม 2567

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ)	/		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ)	/		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี

ตรวจสอบโดย 2695 วันที่ 18-5-67 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง Jim วันที่ 18-5-67 เวลา 12.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน มิถุนายน 2567

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย ส.กร วันที่ 23/6/67 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง สม. วันที่ 24/6/67 เวลา 12.00 - 12.30 น.