

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2567 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ


ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	◐	●	✕	○	◐	●
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย 65	5	-	2	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค 65	5	-	2	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย 66	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค 66	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย 67	2	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

4.2 รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4.2-1 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4.2-2

ตารางที่ 4.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม พร้อมข้อเสนอแนะ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการปฏิบัติ
<p>2) (ต่อ) มลพิษทางอากาศ</p> <p>4. จัดให้มีที่จอดรถในอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 ซึ่งโครงการออกแบบให้มีพื้นที่จอดรถ 341.28 ตารางเมตร โดยพื้นที่จอดรถได้แก่ชั้นจันทน์ 2 ถึงชั้นที่ 6 ขนาดพื้นที่รวม 341.28 ตารางเมตร โดยพื้นที่จอดรถได้แก่ชั้นจันทน์ 2 ถึงชั้นที่ 6 เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเพื่อทัศนียภาพที่ดีซึ่งโครงการไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด</p> <p>มาตรการที่ใกล้เคียง (4.3.สุขภาพ - ระเบียบทางเดินหายใจ)</p> <p>8. จัดให้มีที่จอดรถในอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 ซึ่งโครงการออกแบบให้มีพื้นที่จอดรถ 341.28 ตารางเมตร โดยพื้นที่จอดรถได้แก่ชั้นจันทน์ 2 ถึงชั้นที่ 6 เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเพื่อทัศนียภาพที่ดีซึ่งโครงการไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด</p>	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีการจัดทำแผนแม่ข่าย โดยพื้นที่จอดรถได้แก่ชั้นจันทน์ 2 ถึงชั้นที่ 6 เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเพื่อทัศนียภาพที่ดี บริเวณช่องโถงของชั้นจอดรถบริเวณชั้น 2-6</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>- ให้โครงการทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรการว่าทางโครงการไม่มีการจัดทำแผนแม่ข่าย โดยพื้นที่จอดรถได้แก่ชั้นจันทน์ 2 ถึงชั้นที่ 6 เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเพื่อทัศนียภาพที่ดี (หน่วยงานอนุญาต)</p> <p>ลักษณะต้นไม้ และพื้นที่ไม้สำหรับจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์</p> 	<p>ตัวอย่างแผนแม่ข่ายบริเวณช่องโถงของชั้นจอดรถชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6</p>