

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือน มกราคม 2567				
จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ชำรุด(Repaired)	เสีย	หมายเหตุ
89	82	4	3	



EN Supervisor

วันที่ 95/1/2567




Chief Engineer

วันที่ 29-1-24

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAN (มีเสียง)		กด Test หอต่อไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1119	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินถึง Kid's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
	F2	1202	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1219	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
	F3	1302	1	/		/		/		/		/		
		1309	1	/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		
		1319	1	/		/		/		/		/		
		2301	1	/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		
	F1	3102	1	/		/		/		/		/		
		3116	1	/		/		/		/		/		
		3117	1	/		/		/		/		/		
		3128	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3129	1	/		/		/		/		/		
		3133	1	/		/		/		/		/		
	F2	3202	1	/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3233	1	/		/		/		/		/		
	F3	3302	1	/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By:   
Date: 22/1/24

EN-Supervisor Check By:   
Date: 22/1/24

Chief Engineer:   
Date: .....

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE BATT		ไฟสถานะ FAULT (สัญญาณ)		กด Test หอดไฟ		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
CS C4C3		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/				
		3333	1	/		/		/		/		/				
	F1	5110	1	/		/		/		/		/				
		5114	1	/		/		/		/		/				
		5115	1	/		/		/		/		/				
		5124	1	/		/		/		/		/				
		หน้ามตรอน	1	/		/		/		/		/				
	F2	5202	1	/		/		/		/		/				
		5206	1	/		/		/		/		/				
		5210	1	/		/		/		/		/				
		5214	1	/		/		/		/		/				
		5215	1	/		/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/				
		ข้างห้องประชุมบันได	1	/		/		/		/		/				
	F3	5302	1	/		/		/		/		/				
	5306	1	/		/		/		/		/					
	5310	1	/		/		/		/		/					
	5314	1	/		/		/		/		/					
	5315	1	/		/		/		/		/					
	บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/					
	บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/					
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/				
	6116	1	/		/		/		/		/					
	6120	1	/		/		/		/		/					
F2	6202	1	/		/		/		/		/					
	6216	1	/		/		/		/		/					
	6220	1	/		/		/		/		/					
F3	6302	1	/		/		/		/		/					
	6316	1	/		/		/		/		/					
	6320	1	/		/		/		/		/					
F	F1	หน้าอพยพขึ้นร่าง	1	/		/		/		/		/				71119
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/				71219 407000
		ทางขึ้นอพยพขึ้น ชั้น 2	1	/		/		/		/		/				71319
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/				
Floating		ประตูทางเข้าฉุกเฉิน	1	/		/		/		/		/				

Engineer Check By.....  
Date..... 25/11/24

EN-Supervisor Check By.....  
Date..... 25/11/24

Chief Engineer.....  
Date.....

7419  
722 407000  
12/12/24



อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL/LOWBAT		กด Test หอดูดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
ตป		Receiving (กดรับของ)	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างตึกงาน	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/			
		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/		/	ปกติ
		ประตูทางเข้าห้องเวด	1	/		/		/		/		/		/	
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/			
		5160	1	/		/		/		/		/			
	F2	5270	1	/		/		/		/		/			
		5260	1	/		/		/		/		/			
	F3	5370	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing B		5360	1	/		/		/		/		/			
	F1	5158	1	/		/		/		/		/			รวม 107001
		หน้าตึกเดิมบ้าน	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/			
	F2	5258	1	/		/		/		/		/			รวม 107000
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/			
	F3	5358	1	/		/		/		/		/			รวม 107000.
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อม 5343-5344	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/			
		5143	1	/		/		/		/		/			
	F2	5231	1	/		/		/		/		/			
		5243	1	/		/		/		/		/			
	F3	5331	1	/		/		/		/		/			
		5343	1	/		/		/		/		/			

FX EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By: *2500*  
 Date: 9/11/24

EN-Supervisor Check By: *2500*  
 Date: 9/11/24

Chief Engineer: *2500*  
 Date: .....



สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567					
จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repaired)	เสีย	หมายเหตุ	
89	89	—	—		

.....

EN Supervisor

วันที่ 25/2/25

.....

Chief Engineer

วันที่ 26-2-25

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		ทดสอบ ไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2, A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1119	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/			
	F2	1202	1	/		/		/		/		/			
		1209	1	/		/		/		/		/			
		1210	1	/		/		/		/		/			
		1219	1	/		/		/		/		/			
		2201	1	/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/			
	F3	1302	1	/		/		/		/		/			
		1309	1	/		/		/		/		/			
		1310	1	/		/		/		/		/			
		1319	1	/		/		/		/		/			
		2301	1	/		/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/			
C1, C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
		3117	1	/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			
		3133	1	/		/		/		/		/			
	F2	3202	1	/		/		/		/		/			
		3216	1	/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3233	1	/		/		/		/		/			
	F3	3302	1	/		/		/		/		/			
		3316	1	/		/		/		/		/			
		3317	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....  
Date.....

EN-Supervisor Check By.....  
Date..... 9/12/25

Chief Engineer.....  
Date.....

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (สัญญาณ)		ทดสอบ หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์ 3333	1	/		/		/		/		/				
C5,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/				
		5114	1	/		/		/		/		/				
		5115	1	/		/		/		/		/				
		5124	1	/		/		/		/		/				
		หน้าเมลอน	1	/		/		/		/		/				
	F2	5202	1	/		/		/		/		/				
5206		1	/		/		/		/		/					
5210		1	/		/		/		/		/					
5214		1	/		/		/		/		/					
5215		1	/		/		/		/		/					
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/				
		ข้างห้องประชุมบันได	1	/		/		/		/		/				
	F3	5302	1	/		/		/		/		/				
		5306	1	/		/		/		/		/				
		5310	1	/		/		/		/		/				
		5314	1	/		/		/		/		/				
		5315	1	/		/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/				
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/				
		6116	1	/		/		/		/		/				
		6120	1	/		/		/		/		/				
		6202	1	/		/		/		/		/				
		6216	1	/		/		/		/		/				
	F2	6220	1	/		/		/		/		/				
6302		1	/		/		/		/		/					
6316		1	/		/		/		/		/					
6320		1	/		/		/		/		/					
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	/		/		/		/		/				
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/				
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/				
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/				
		ประตูทางเข้าจั่วรับของ	1	/		/		/		/		/				

Engineer Check By.....  
Date.....

EN-Supervisor Check By.....  
Date.....

Chief Engineer.....  
Date.....



อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (สีแดง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Receiving (จัดรับของ)	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/			
สเปา		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/			
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/			
		5160	1	/		/		/		/		/			
	F2	5270	1	/		/		/		/		/			
		5260	1	/		/		/		/		/			
	F3	5370	1	/		/		/		/		/			
		5360	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing B	F1	5158	1	/		/		/		/		/			
		หน้าแผ่นดินแม่บ้าน	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/			
	F2	5258	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/			
	F3	5358	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อม5343-5344	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/			
		5143	1	/		/		/		/		/			
	F2	5231	1	/		/		/		/		/			
		5243	1	/		/		/		/		/			
	F3	5331	1	/		/		/		/		/			
		5343	1	/		/		/		/		/			

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....  
Date.....

EN-Supervisor Check By.....  
Date.....


Chief Engineer.....  
Date.....

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือน มีนาคม 2567						
จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repaired)	เสีย	หมายเหตุ		
89	84		5			



EN Supervisor

วันที่ 25/3/25



Chief Engineer

วันที่ 27-3-25

DATE 24/03/68

CHECK LUSH EXIT SIGN LIGHT

จุดตรวจ	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (สีแดง)		กด Test หอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
AL, AL3	F1	1102	1	/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1119	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังเคาน์เตอร์	1	/		/		/		/		/			
	F2	1202	1	/		/		/		/		/			
		1209	1	/		/		/		/		/			
		1210	1	/		/		/		/		/			
		1219	1	/		/		/		/		/			
		2201	1	/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/			
	F3	1302	1	/		/		/		/		/			
		1309	1	/		/		/		/		/			
		1310	1	/		/		/		/		/			
		1319	1	/		/		/		/		/			
		2301	1	/		/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/			
	F1	3102	1	/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
		3117	1	/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			
		3133	1	/		/		/		/		/			
	F2	3202	1	/		/		/		/		/			
		3216	1	/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3233	1	/		/		/		/		/			
	F3	3302	1	/		/		/		/		/			
		3316	1	/		/		/		/		/			
		3317	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By   
Date 24.03.68

EN-Supervisor Check By   
Date 24.03.68

Chief Engineer   
Date



CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 24/07/25

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ												หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		สถานะ CHARGE/FILL		ไฟสถานะ (ใช้ตรวจ)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
CS,CAC3		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/				
		3333	1	/		/		/		/		/				
	F1	5110	1	/		/		/		/		/				
		5114	1	/		/		/		/		/				
		5115	1	/		/		/		/		/				
		5124	1	/		/		/		/		/				
		หน้าม็อด	1	/		/		/		/		/				
	F2	5202	1	/		/		/		/		/				
		5206	1	/		/		/		/		/				
		5210	1	/		/		/		/		/				
		5214	1	/		/		/		/		/				
		5215	1	/		/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/				ไม่
		ข้างห้องประชุมชั้น 3	1	/		/		/		/		/				
	F3	5302	1	/		/		/		/		/				
		5306	1	/		/		/		/		/				
		5310	1	/		/		/		/		/				
		5314	1	/		/		/		/		/				
		5315	1	/		/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/				
B1 B2 B3		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/				
	F1	6102	1	/		/		/		/		/				
		6116	1	/		/		/		/		/				
		6120	1	/		/		/		/		/				
	F2	6202	1	/		/		/		/		/				
		6216	1	/		/		/		/		/				
		6220	1	/		/		/		/		/				
	F3	6302	1	/		/		/		/		/				
		6316	1	/		/		/		/		/				
		6320	1	/		/		/		/		/				
F	F1	หน้าห้องลิฟต์ 3	1	/		/		/		/		/				
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/				
		ทางขึ้นลิฟต์ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/				1-6/3
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/				
Floating		ประตูทางเข้าครัวห้อง	1	/		/		/		/		/				

Engineer Check By 15/7/25  
Date 15/7/25

EN-Supervisor Check By 15/7/25  
Date 15/7/25

Chief Engineer 15/7/25  
Date 15/7/25

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		สถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ ALL (แบตเตอรี่)		กด Test หลอดไฟ		สกรูผูกแผ่น			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
ตป		Receiving (ชุดรับแจ้ง)	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างลิฟต์ลง	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างลิฟต์ขึ้น	1	/		/		/		/		/			
		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/			
		ประตูทางเข้าห้องควบคุม	1	/		/		/		/		/			
Apex wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/			
		5160	1	/		/		/		/		/			
	F2	5270	1	/		/		/		/		/			
		5260	1	/		/		/		/		/			
	F3	5370	1	/		/		/		/		/			
Apex wing B		5360	1	/		/		/		/		/			
	F1	5158	1	/		/		/		/		/			
		หน้าพบต้นบ้าน	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/			
	F2	5258	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/			
	F3	5358	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อม 5343-5344	1	/		/		/		/		/			
Apex wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/			
		5143	1	/		/		/		/		/			
	F2	5231	1	/		/		/		/		/			
		5243	1	/		/		/		/		/			
	F3	5331	1	/		/		/		/		/			
		5343	1	/		/		/		/		/			

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....  
Date.....

EN-Supervisor Check By.....  
Date.....

Chief Engineer.....  
Date.....

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือน เมษายน 2567					
จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ซ่อมแซม(Repaired)	เสีย	หมายเหตุ	
89	88		1		

.....

EN Supervisor

วันที่ 25/4/2567

.....

Chief Engineer

วันที่ 25/4/67



รายการ	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHANGE/FULL		ไฟสถานะ FULL (เฉพาะ)		กด Test หอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2, A3	F1	1102	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1119	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดินหลัง Exit's club	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน หลังคินอส	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	1202	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		1219	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓			
F3	1302	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	1309	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	1310	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	1319	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	2301	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	2309	1	✓		✓		✓		✓		✓				
C1, C2	F1	3102	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน ช้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	3133	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3202	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน ช้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓			
F3	3233	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	3302	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	3316	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	3317	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓				

Engineer Check By:   
Date: 21/01/25

EN-Supervisor Check By:   
Date: 21/01/25

Chief Engineer:   
Date: 21/01/25

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ EXIT (สีเขียว)		กด Test หอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
CS CAC3		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3333	1	/		/		/		/		/			
	F1	5110	1	/		/		/		/		/			
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
		5124	1	/		/		/		/		/			
		หน้ามตอน	1	/		/		/		/		/			
	F2	5202	1	/		/		/		/		/			
		5206	1	/		/		/		/		/			
		5210	1	/		/		/		/		/			
		5214	1	/		/		/		/		/			
		5215	1	/		/		/		/		/			
		บัน ไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้องประชุมบันทึก	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
		5315	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/			
B1 B2 B3		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/			
	F1	6102	1	/		/		/		/		/			
		6116	1	/		/		/		/		/			
		6120	1	/		/		/		/		/			
	F2	6202	1	/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/			
		6220	1	/		/		/		/		/			
	F3	6302	1	/		/		/		/		/			
		6316	1	/		/		/		/		/			
		6320	1	/		/		/		/		/			
F	F1	หน้าออกพิเศษ รัง	1	/		/		/		/		/			
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/			
		ทางขึ้นออกพิเศษ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/			
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/			
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	/		/		/		/		/			

265

Engineer Check By: 24/04/25  
Date: .....

EN-Supervisor Check By: 25/04/25  
Date: .....

Chief Engineer: 25/04/25  
Date: .....


อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FULL (แบตเตอรี่)		ไฟสถานะ หอดฟ้า		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
ต.1		Receiving (ตัวรับของ)	1	✓				✓							
		ทางออกข้างใต้ถังเก็บ	1	✓				✓							
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓				✓							
		ประตูทางเข้า	1	✓				✓							
		ประตูทางเข้าห้องนอน	1	✓				✓							
	Aqua wing A	F1	5170	1	✓				✓						
		5160	1	✓				✓							
	F2	5270	1	✓				✓							
		5260	1	✓				✓							
	F3	5370	1	✓				✓							
		5360	1	✓				✓							
	Aqua wing B	F1	5158	1	✓				✓						
		หน้าพบตีแม่บ้าน	1	✓				✓							
		หน้าห้อง Laundry	1	✓				✓							
	F2	5258	1	✓				✓							
		หน้าบันได	1	✓				✓							
		หน้าห้อง PABX	1	✓				✓							
	F3	5358	1	✓				✓							
		หน้าบันได	1	✓				✓							
		ทางเชื่อม 5343-5344	1	✓				✓							
	F1	5131	1	✓				✓							
		5143	1	✓				✓							
	F2	5231	1	✓				✓							
		5243	1	✓				✓							
	F3	5331	1	✓				✓							
		5343	1	✓				✓							

REV. 25.4.18

EN EN 14

Engineer Check By:   
Date: 24/04/18

EN-Supervisor Check By:   
Date: .....

Chief Engineer:   
Date: .....



89

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือน พฤษภาคม 2567					
จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ชำรุด(Repired)	เสีย	หมายเหตุ	
89	89				



EN Supervisor

วันที่ 15/5/2567



Chief Engineer

วันที่ 15/5/2567

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ												หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHANGE OVER		ไฟสถานะ FAULT (เดิมขาว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
A1, A2, A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/					
		1109	1	/		/		/		/		/					
		1110	1	/		/		/		/		/					
		1119	1	/		/		/		/		/					
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/					
		ทางเดิน รหัสพิเศษ	1	/		/		/		/		/					
	F2	1202	1	/		/		/		/		/					
		1209	1	/		/		/		/		/					
		1210	1	/		/		/		/		/					
		1219	1	/		/		/		/		/					
		2201	1	/		/		/		/		/					
		2209	1	/		/		/		/		/					
	F3	1302	1	/		/		/		/		/					
		1309	1	/		/		/		/		/					
		1310	1	/		/		/		/		/					
		1319	1	/		/		/		/		/					
		2301	1	/		/		/		/		/					
		2309	1	/		/		/		/		/					
	C1, C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/				
		3116	1	/		/		/		/		/					
		3117	1	/		/		/		/		/					
		3128	1	/		/		/		/		/					
		ทางเดิน ช้างสีฟ้า	1	/		/		/		/		/					
		3129	1	/		/		/		/		/					
		3133	1	/		/		/		/		/					
	F2	3202	1	/		/		/		/		/					
		3216	1	/		/		/		/		/					
		3217	1	/		/		/		/		/					
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/					
		ทางเดิน ช้างสีฟ้า	1	/		/		/		/		/					
		3233	1	/		/		/		/		/					
	F3	3302	1	/		/		/		/		/					
		3316	1	/		/		/		/		/					
		3317	1	/		/		/		/		/					
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/					

Engineer Check By.....  
Date.....

EN-Supervisor Check By.....  
Date.....

Chief Engineer.....  
Date.....

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FLTL		ไฟสถานะ FRAM (สแตนด์บาย)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/						
CS C4C3	F1	3333	1	/		/		/		/						
		5110	1	/		/		/		/						
		5114	1	/		/		/		/						
		5115	1	/		/		/		/						
		5124	1	/		/		/		/						
		หน้ามอล	1	/		/		/		/						
	F2	5202	1	/		/		/		/						
		5206	1	/		/		/		/						
		5210	1	/		/		/		/						
		5214	1	/		/		/		/						
		5215	1	/		/		/		/						
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/						
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	/		/		/		/						
	F3	5302	1	/		/		/		/						
		5306	1	/		/		/		/						
		5310	1	/		/		/		/						
		5314	1	/		/		/		/						
		5315	1	/		/		/		/						
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/						
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/						
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/						
		6116	1	/		/		/		/						
		6120	1	/		/		/		/						
	F2	6202	1	/		/		/		/						
		6216	1	/		/		/		/						
		6220	1	/		/		/		/						
	F3	6302	1	/		/		/		/						
		6316	1	/		/		/		/						
		6320	1	/		/		/		/						
F	F1	หน้าห้องพิเศษ ข้างห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/						
		ทางขึ้นอาคารที่ 2	1	/		/		/		/						
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/						
		ประตูทางเข้าอาคาร	1	/		/		/		/						

Engineer Check By.....

Date.....

EN-Supervisor Check By.....

Date..... 9/6/5/24

Chief Engineer.....


Date.....



อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGED BULL		ไฟสถานะ FULL (สีแดง)		กด Test 100% ไฟ		สภาพอุปกรณ์	
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
สภ		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/	
		ทางออกข้างใต้ถุน	1	/		/		/		/		/	
		ทางออกข้างครัวเรือน	1	/		/		/		/		/	
		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/	
		ประตูทางเข้าห้องน้ำ	1	/		/		/		/		/	
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/	
		5160	1	/		/		/		/		/	
	F2	5270	1	/		/		/		/		/	
		5260	1	/		/		/		/		/	
	F3	5370	1	/		/		/		/		/	
Aqua wing B		5360	1	/		/		/		/		/	
	F1	5158	1	/		/		/		/		/	
		หน้าพบเตี๊ยมบ้าน	1	/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/	
	F2	5258	1	/		/		/		/		/	
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/	
	F3	5358	1	/		/		/		/		/	
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/	
		ทางเชื่อม 53-53-5344	1	/		/		/		/		/	
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/	
		5143	1	/		/		/		/		/	
	F2	5231	1	/		/		/		/		/	
		5243	1	/		/		/		/		/	
	F3	5331	1	/		/		/		/		/	
		5343	1	/		/		/		/		/	

FM EN 14

REV. 25.4.18



 Engineer Check By.....  
 Date.....



 EN-Supervisor Check By.....  
 Date.....




 Chief Engineer.....  
 Date.....

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือน มิถุนายน 2567					
จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ชำรุด(Repined)	เสีย	หมายเหตุ	
89	89	—	—		



EN Supervisor

วันที่ 29/6/24.



Chief Engineer

วันที่ 29-6-24

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHANGEPANEL		ไฟสถานะ FAULT (หลอด)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
ALALA3	F1	1102	1	/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1119	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังกีฬา	1	/		/		/		/		/			
		1202	1	/		/		/		/		/			
		1209	1	/		/		/		/		/			
		1210	1	/		/		/		/		/			
		1219	1	/		/		/		/		/			
	F2	2201	1	/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/			
		1302	1	/		/		/		/		/			
		1309	1	/		/		/		/		/			
		1310	1	/		/		/		/		/			
		1319	1	/		/		/		/		/			
		2301	1	/		/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/			
		3102	1	/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
	F3	3117	1	/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			
		3133	1	/		/		/		/		/			
		3202	1	/		/		/		/		/			
		3216	1	/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
	F3	3233	1	/		/		/		/		/			
		3302	1	/		/		/		/		/			
		3316	1	/		/		/		/		/			
		3317	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....

Date.....

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....



อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		HERMIE CHANGE FULL		HERMIE ALL (MTR)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
CS, C4, C3		3333	1	/		/		/		/		/			
	F1	5110	1	/		/		/		/		/			
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
		5124	1	/		/		/		/		/			
		หน้ามลอ	1	/		/		/		/		/			
	F2	5202	1	/		/		/		/		/			
		5206	1	/		/		/		/		/			
		5210	1	/		/		/		/		/			
		5214	1	/		/		/		/		/			
		5215	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้องประชุมใหญ่	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
		5315	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/			
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/			
		6116	1	/		/		/		/		/			
		6120	1	/		/		/		/		/			
	F2	6202	1	/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/			
		6220	1	/		/		/		/		/			
	F3	6302	1	/		/		/		/		/			
		6316	1	/		/		/		/		/			
		6320	1	/		/		/		/		/			
F	F1	หน้าออกที่สร้าง	1	/		/		/		/		/			
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/			
		ทางขึ้นออกที่สร้าง 2	1	/		/		/		/		/			
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/			
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....

Date.....24/6/29

EN-Supervisor Check By.....

Date.....24/6/24

Chief Engineer.....

Date.....24/6/24

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE FULL		ไฟสถานะ FAULT (แบตเตอรี่)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
สเป		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างลิ้งงาน	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/		
		5160	1	/		/		/		/		/		
	F2	5270	1	/		/		/		/		/		
		5260	1	/		/		/		/		/		
	F3	5370	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing B		5360	1	/		/		/		/		/		
	F1	5158	1	/		/		/		/		/		
		หน้าพบเค้มน้ำบัน	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/		
	F2	5258	1	/		/		/		/		/		
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/		
	F3	5358	1	/		/		/		/		/		
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อม5343-5344	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/		
		5143	1	/		/		/		/		/		
	F2	5231	1	/		/		/		/		/		
		5243	1	/		/		/		/		/		
	F3	5331	1	/		/		/		/		/		
		5343	1	/		/		/		/		/		

REV. 25.4.18

FM EN 14

Engineer Check By.....  
Date...24/6/24

EN-Supervisor Check By.....  
Date...24/6/24

Chief Engineer.....  
Date...29/6/22