



ภาคผนวก ข





ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 บริเวณโดยรอบของโครงการ





ภาพที่ 2 การรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ










ภาพที่ 3 การจราจร



ภาพที่ 4 การใช้น้ำ





ภาพที่ 5 การบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำ








ภาพที่ 6 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน








ภาพที่ 7 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



ภาพที่ 8 การป้องกันอัคคีภัย




ภาพที่ 9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย





ภาพที่ 10 สนทรียภาพ



ภาพที่ 11 การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ต่างๆ

