

เอกสารแบบ 3
สำเนานำส่งและรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ปี 2566

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฯ จำนวน 1 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น

บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ในฐานะเจ้าของ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ประทานบัตรที่ 28835/16142 ร่วมแผนผัง
โครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28721/15529 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ดังสิ่งที่ส่งมา
ด้วย และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6
นครราชสีมา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิษณุ นันทมานพ และนางโสมาอุษา เนรกันฐี)

กรรมการผู้จัดการ





รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่...8/2566... วันที่...28...เดือน... พฤศจิกายน... พ.ศ. ...2566...

1. ประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร.....บริษัท โรงไม้หินโซคชัย จำกัด.....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....

หมายเลขประธานบัตร...28835/16145 รวมแผนผังฯ 28721/15529.....

หมายเลขคำขอประธานบัตรเดิม...4/2553 และ 27/2540...(ตามลำดับ).....

ที่ตั้ง ตำบล.....ทุ่งอรุณ.....อำเภอ.....โซคชัย..... จังหวัด.....นครราชสีมา.....

ชนิดแร่.....หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์.....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองหาบ.....

ประธานบัตรที่...28835/16142...มีอายุประธานบัตร...25...ปี.....เริ่มตั้งแต่...9 ธันวาคม 2558.....

วันสิ้นอายุ...8 ธันวาคม 2583.....

ประธานบัตรที่...28721/15529...มีอายุประธานบัตร...25...ปี.....เริ่มตั้งแต่...22 สิงหาคม 2545.....

วันสิ้นอายุ...21 สิงหาคม 2570.....

เนื้อที่ประธานบัตร...385-0-44.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

(√) มีกรรมสิทธิ์ ประเภท...(น.ส. 4 จ.).....385-0-44.....ไร่

() ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).....ไร่

() อื่นๆ (ระบุ).....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (√) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....193.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่

บ่อเหมืองปัจจุบัน.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) และไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/ สำนักงาน /บ้านพัก ฯ ล ฯ รวม.....240.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว.....แห่ง ขนาด.....ไร่ ลึก.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

- (√) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (√) ปลูกสร้างสวนป่า
() อื่นๆ(ระบุ).....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

- (√) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)....การทำเหมืองของโครงการปัจจุบันอยู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28721/15529 จะดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้มีลักษณะเป็นชั้นบันได โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ม. และควบคุมความลาดชันของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา.....

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด

วิธีดำเนินการ.....

- (√) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวเวนไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 50 ม. ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ดูแลแนวต้นไม้ตามแนว Buffer Zone ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ และดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณพื้นที่เวนไม่ทำเหมือง 50 ม.บริเวณแปลงประทานบัตร 28835/16145.....

- (√) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณรอบพื้นที่โรงโม่หินของโครงการและดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มในปี 2565 บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของโรงโม่หิน โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ยูคาลิปตัส.....

- (√) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ ...บริเวณสำนักงานทางโครงการได้ดำเนินการดูแลแนวต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นและสวยงาม.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....50,000.....บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปี ข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการ ใน 1 ปีข้างหน้า)

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)...ปรับพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้ มีลักษณะเป็นชั้นบันได โดยจะปรับให้มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ม. พร้อม ควบคุมความลาดชันไม่เกิน 45 องศา.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

() การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล) เมตร

วิธีดำเนินการ.....

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือก ดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทุนบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการดูแลแนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. แนว Buffer Zone และแนวเว้นไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 50 ม. ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก จะดำเนินการปลูกลูกต้นไม้เพิ่มเติม และปลุกซ่อมแซมหากพบว่าไม้ต้นไม้มตายลง.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....100,000.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และส่วนราชการอื่น ๆ.....

วิธีการดำเนินงาน



(ลงชื่อ).....
(.....)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดทำรายงาน
วันที่.....

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

สาขา 0428
Branch ไซตชัย

บัญชีเลขที่
Account No. 428-4-08673-5

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. โรงงานหินไซตชัย เพื่อ กองทุนฟื้นฟู
นที่จากการทำงานเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28835

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC51533773



ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

16 03 7 7 3

25/06/22	INT	*****266.98	*****428,605.83	0000	15
25/06/22	TAX	*****2.67	*****428,603.16	0000	16
01/08/22 09	TCA 2565	*****300,000.00	*****728,603.16	0428T	17
25/12/22	INT	*****740.03	*****729,343.19	0000	18
25/12/22	TAX	*****7.40	*****729,335.79	0000	19
25/06/23	INT	*****1,522.61	*****730,858.40	0000	20
25/06/23	TAX	*****15.23	*****730,843.17	0000	21
26/06/23 09	W/D	*****187,500.00	*****543,343.17	0428T	22
12/10/23 09	TCA 2566	*****300,000.00	*****843,343.17	0428T	23

16 03 7 7 3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)