

**เอกสารแบบ 6**  
**ผลการตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา**

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 11/3/2024	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคาร โรงพยาบาล	
MEASUREMENT USED :	BRAND : -	
	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง ประจำปี	2. ทำความสะอาดห้องครัวประจำ ประจำปี	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาภายใน การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่าง ๆ หากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบตู้หม้อหุงต้มของระบบ ที่มีห้องแช่ชุดหัด ไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดตู้ระบบน้ำทิ้ง ข ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องครัวประจำ	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	N	N	N	N	N	N	N
2	ห้องควบคุม ห้องครัวประจำ	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	N	N	N	N	N	N	N
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	2	A	BHN-A-2-SS-003	N	N	N	N	N	N	N
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	3	A	BHN-A-3-SS-004	N	N	N	N	N	N	N
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	N	N	N	N	N	N	N
6	ช่างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	N	N	N	N	N	N	N
7	หน้าที่ห้องสัมมนา	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	N	N	N	N	N	N	N
8	ครัวชั้นห้องสัมมนา	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	N	N	N	N	N	N	N
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	N	N	N	N	N	N	N
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	N	N	N	N	N	N	N
11	หน้าที่ห้องเก็บของอาคาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	N	N	N	N	N	N	N
12	ห้องครัวประจำห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	N	N	N	N	N	N	N
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	N	N	N	N	N	N	N
14	หน้าที่ห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	N	N	N	N	N	N	N
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	N	N	N	N	N	N	N
16	ห้อง Store แผนกสูติเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	N	N	N	N	N	N	N
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	N	N	N	N	N	N	N
18	เคาน์เตอร์พยาบาล	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	N	N	N	N	N	N	N
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซักรีด	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019	N	N	N	N	N	N	N
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	N	N	N	N	N	N	N
21	ห้องควบคุม ห้องครัวประจำ	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	N	N	N	N	N	N	N
22	หน้าที่ห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	N	N	N	N	N	N	N
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	N	N	N	N	N	N	N

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>สมชาย</u> 2. <u>สมชาย</u> 3. <u>สมชาย</u> 4. <u>สมชาย</u> FINISH DATE : 14, 9, 67	<u>สมชาย</u> DATE: 16, 3, 67	<u>สมชาย</u> DATE: _____

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------



PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน</u>	START PM DATE : <u>11/3/67</u>	
ADDRESS : <u>888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110</u>	BUILDING : <u>อาคาร โรงพยาบาล</u>	
	BRAND : <u>-</u>	
MEASUREMENT USED : <u></u>	MODEL : <u>-</u>	
	CAPACITY : <u>-</u>	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการปิด-เปิด ประตูห้อง รั่ว	2. ทำความสะอาดห้องวางยาฆ่าแมลง	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาภายใน การรั่วซึมกับไฟบนที่	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่าง ๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบตู้หมั่นวนของระบบ ท่อประปาหรือระบบอื่น ๆ	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง อยู่นิ่ง สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดห้องระบบปรับอากาศ (ถ้ามี) งบประมาณเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	N	N	N	N	N	N	N
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	N	N	N	N	N	N	N
26	ห้องพักแพทย์กุ่มรแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	N	N	N	N	N	N	N
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	N	N	N	N	N	N	N
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	N	N	N	N	N	N	N
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	N	N	N	N	N	N	N
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	N	N	N	N	N	N	N
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	N	N	N	N	N	N	N
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	N	N	N	N	N	N	N
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	N	N	N	N	N	N	N
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	N	N	N	N	N	N	N
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	N	N	N	N	N	N	N
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	N	N	N	N	N	N	N
37	ทางเดินเชื่อมต่อนิคมรพช.บางนา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-037	N	N	N	N	N	N	N
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	4	A	BHN-A-4-SS-038	N	N	N	N	N	N	N
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	5	A	BHN-A-5-SS-039	N	N	N	N	N	N	N
40	ห้องควบคุม ห้องจรรยาบรรณา	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	N	N	N	N	N	N	N
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	N	N	N	N	N	N	N
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	N	N	N	N	N	N	N
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	N	N	N	N	N	N	N
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	N	N	N	N	N	N	N
45	ห้องพักแพทย์กุ่มรแพทย์ 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	N	N	N	N	N	N	N
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-046	N	N	N	N	N	N	N

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>สมชาย</u>	<u>สมชาย</u> DATE: <u>15/3/67</u>	<u>สมชาย</u> DATE: <u>  /  /  </u>
2. <u>สมชาย</u>		
3. <u>สมชาย</u>		
4. <u>สมชาย</u>		
FINISH DATE : <u>14/3/67</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------



PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : ## 11/3/67
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
		BRAND : -
		MODEL : -
MEASUREMENT USED :		CAPACITY : -

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = No result		
Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีแก้ไขที่พบ)
9/10/2		
SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>สมชาย ใจดี</u>	( <u>สมชาย ใจดี</u> ) DATE: <u>15, 8, 67</u>	( <u>สมชาย ใจดี</u> ) DATE: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>
2. <u>สมชาย ใจดี</u>		
3. <u>สมชาย ใจดี</u>		
4. <u>    </u>		
FINISH DATE : <u>14, 3, 67</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------



PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q	
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 6/6/2024		
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล		
	BRAND : -		
	MODEL : -		
MEASUREMENT USED :	CAPACITY : -		

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง ประจำปี	2. ทำความสะอาดห้องฆ่าเชื้อประจำปี	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาภายใน การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนของระบบ ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นหรือท่อ	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องฆ่าเชื้อ	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	N	N	N	N	N	N	N
2	ห้องควบคุม ห้องฆ่าเชื้อ	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	N	N	N	N	N	N	N
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	2	A	BHN-A-2-SS-003	N	N	N	N	N	N	N
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	3	A	BHN-A-3-SS-004	N	N	N	N	N	N	N
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	N	N	N	N	N	N	N
6	ห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	N	N	N	N	N	N	N
7	หน้าห้องสัมมนา	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	N	N	N	N	N	N	N
8	ตรงข้ามห้องสัมมนา	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	N	N	N	N	N	N	N
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	N	N	N	N	N	N	N
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	N	N	N	N	N	N	N
11	หน้าห้องเก็บของอาคาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	N	N	N	N	N	N	N
12	ห้องฆ่าเชื้อห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	N	N	N	N	N	N	N
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	N	N	N	N	N	N	N
14	หน้าห้องนำหญิงส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	N	N	N	N	N	N	N
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	N	N	N	N	N	N	N
16	ห้อง Store แผนกสูติเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	N	N	N	N	N	N	N
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	N	N	N	N	N	N	N
18	เตียงสุขภาพ	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	N	N	N	N	N	N	N
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซักรีด	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019	N	N	N	N	N	N	N
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	N	N	N	N	N	N	N
21	ห้องควบคุม ห้องฆ่าเชื้อ	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	N	N	N	N	N	N	N
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	N	N	N	N	N	N	N
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	N	N	N	N	N	N	N

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>สมชาย</u>		
2. <u>สมชาย</u>		
3. <u>สมชาย</u>		
4. <u>สมชาย</u>		
FINISH DATE : <u>10, 6, 69</u>	DATE : <u>17, 1, 69</u>	DATE : <u>          </u>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------



PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 6/6/2024
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : อาคาร โรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :		BRAND : -
		MODEL : -
		CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตู ประจำปี	2. ทำความสะอาดช่องจ่ายไฟฟ้า	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาภายใน การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบตัว ข้อต่อต่างๆ หากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบตู้หม้อไอน้ำของระบบ ท่อน้ำร้อนชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์จ่ายยาที่อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดตู้ระบบยาที่มีถึง ข อระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ห้องพักแพทย์กุมารแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	ทางเดินหลังคาแอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-037	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	4	A	BHN-A-4-SS-038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	5	A	BHN-A-5-SS-039	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	ห้องควบคุม ห้องสารวัตรประจำ	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>สมชาย</u> 2. <u>สมชาย</u> 3. <u> </u> 4. <u> </u> FINISH DATE : <u>12 / 6 / 67</u>	<u> </u> DATE: <u>12 / 6 / 67</u> <u> </u>	<u> </u> DATE: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u> </u>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------



## PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD: Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	6/6/2024
ADDRESS :	888 ถนนพชรภวนม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงพยาบาล
		BRAND :	-
MEASUREMENT USED :		MODEL :	-
		CAPACITY :	-

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<i>Doni</i>		
2	<i>Oryon</i>		
3			
4			
FINISH DATE : <i>12 / 6 / 67</i>		DATE: <i>13 / 6 / 67</i>	DATE: _____

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------