

## เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ของบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด หนังสือเลขที่ 1010.5/1576 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- เอกสารแนบที่ 2 หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการและชื่อโครงการ เลขที่ 123/2562
- เอกสารแนบที่ 3 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- เอกสารแนบที่ 4 สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566
- เอกสารแนบที่ 5 ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน
- เอกสารแนบที่ 6 เอกสารกิจกรรม 5ส.
- เอกสารแนบที่ 7 Layout พื้นที่สีเขียวของโครงการ
- เอกสารแนบที่ 8 Work Instruction งานสวน แผนกแม่บ้าน-ซักกรีด
- เอกสารแนบที่ 9 ตารางการตรวจงานสวน
- เอกสารแนบที่ 10 แผนการตรวจสอบอาคาร
- เอกสารแนบที่ 11 รง.1
- เอกสารแนบที่ 12 Work Instruction (WI) การเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดแผ่นดินไหว
- เอกสารแนบที่ 13 คู่มือการปฐมพยาบาล (FIRST AID) โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
- เอกสารแนบที่ 14 Layout ตำแหน่งวาล์วถังก๊าซ น้ำประปา และสะพานไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 15 โครงการอนุรักษ์พลังงาน
- เอกสารแนบที่ 16 คู่มือ การควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
- เอกสารแนบที่ 17 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567
- เอกสารแนบที่ 18 แผนดูแล ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 19 บันทึกการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567
- เอกสารแนบที่ 20 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบทส.2)
- เอกสารแนบที่ 21 รายงานการดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 22 ใบ Cert อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัด
- เอกสารแนบที่ 23 หนังสืออนุญาตดูแลระบบไอโซนของบริษัทสยามเคมีเทค
- เอกสารแนบที่ 24 การส่งมอบสิ่งปลูกจากบ่อไขมัน
- เอกสารแนบที่ 25 Check List การตรวจสอบปริมาณไขมัน
- เอกสารแนบที่ 26 แผนและรายงานการล้างท่อไขมันประจำปี 2567
- เอกสารแนบที่ 27 แบบบ่อกำจัดก๊าซมีเทน (As Built Drawing)
- เอกสารแนบที่ 28 Layout ระบบรดน้ำต้นไม้ของโครงการ
- เอกสารแนบที่ 29 หนังสือประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาแจ้งรายละเอียดโครงการ ในระยะดำเนินการและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการจราจร
- เอกสารแนบที่ 30 การอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการจราจร

## เอกสารแนบ (ต่อ)

- เอกสารแนบที่ 31 การประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคมมายังโครงการ
- เอกสารแนบที่ 32 บัญชีรายชื่อพนักงานที่มีรถยนต์
- เอกสารแนบที่ 33 ตัวอย่างแบบสำรวจและสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการโรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา
- เอกสารแนบที่ 34 เอกสารการส่งกำจัดขยะมูลฝอย
- ใบจำหน่ายสินค้า Recycle
  - ใบส่งขยะมูลฝอยทั่วไปไปที่อบต.ลำลูกกา
  - เอกสารการส่งขยะติดเชื้อไปกำจัด
  - รายงานสรุปปริมาณขยะติดเชื้อและขยะสารพิษ
  - เอกสารการส่งมูลฝอยอันตรายทั่วไปไปกำจัด
  - หนังสืออนุญาตของบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อ
- เอกสารแนบที่ 35 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เอกสารแนบที่ 36 คู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
- เอกสารแนบที่ 37 Work Instruction (WI) แนวทางปฏิบัติเรื่อง การจัดการขยะติดเชื้อ (Infectious Waste Management)
- เอกสารแนบที่ 38 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ
- เอกสารแนบที่ 39 แผนและเอกสารการฝึกอบรมการขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อ
- เอกสารแนบที่ 40 ขั้นตอนการปฏิบัติงานห้องพักรักษา
- เอกสารแนบที่ 41 ตารางบันทึกการทำความสะอาดโรงขยะทั่วไป โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
- เอกสารแนบที่ 42 Work Instruction (WI) การทำลายชิ้นส่วนอวัยวะ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
- เอกสารแนบที่ 43 แบบแปลนและรายละเอียดขนาดห้องพักรักษาของโครงการ
- เอกสารแนบที่ 44 รายงานและแผนการตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 45 แผนตรวจสอบรายการระบายน้ำ
- เอกสารแนบที่ 46 Work Instruction (WI) แผนอพยพและการประสานงานหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและระบบป้องกัน
- เอกสารแนบที่ 47 Work Instruction (WI) ระวังอัคคีภัย (Code Red)
- เอกสารแนบที่ 48 แผนการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567
- เอกสารแนบที่ 49 แผนและผลการ PM เครื่อง Generator
- เอกสารแนบที่ 50 บันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ
  - บันทึกการเข้า-ออกโครงการโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ
- เอกสารแนบที่ 51 บันทึกการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 52 แผนการดูแลรักษาระบบระบายอากาศ

## เอกสารแนบ (ต่อ)

- เอกสารแนบที่ 53 รายงานการปฏิบัติงานช่างซ่อมบำรุงประจำวัน
- เอกสารแนบที่ 54 คู่มือการใช้อุปกรณ์ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
- เอกสารแนบที่ 55 บันทึกการตรวจสอบช่องระบายอากาศ
- เอกสารแนบที่ 56 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของโครงการเกี่ยวกับการดูแลห้องพักอาศัยภายในโครงการและการทำความสะอาดระบบระบายอากาศ
- เอกสารแนบที่ 57 รายงานผลการตรวจสอบโครงสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน
- เอกสารแนบที่ 58 Layout ถึงสำรองน้ำใช้บนหลังคาและถึงสำรองน้ำใต้ดิน
- เอกสารแนบที่ 59 รายละเอียดถึงเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ
- เอกสารแนบที่ 60 สัญญาว่าจ้างบริการดูแลป้องกันและกำจัดแมลง
- เอกสารแนบที่ 61 แบบฟอร์มตารางตรวจเช็คมิเตอร์น้ำ
- เอกสารแนบที่ 62 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา
- เอกสารแนบที่ 63 บันทึกการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปา
- เอกสารแนบที่ 64 หนังสือแจ้งทาง อบต.ลำลูกกา กรณีมีขยะตกค้างในโครงการเกินกว่า 3 วัน
- เอกสารแนบที่ 65 บันทึกการติดตามตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ
- เอกสารแนบที่ 66 บันทึกการตรวจสอบโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)

## เอกสารแนบที่ 1

สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ของบริษัท  
โรงพยาบาลสายไหม จำกัด หนังสือเลขที่ 1010.5/1576 ลงวันที่  
13 พฤศจิกายน 2561



ที่ ทส ๑๐๓๐.๕/ ๑๕ ๗ ๒

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒๐/๑ ขอยกยติคุณมา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑.๓๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8)  
ของ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือขอรับแจ้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือแจ้งวัดปัญหาพื้นที่ ปท ๐๐๑๔๒/๑๙๙๙๑๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ของ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด ได้ขอแบบและมอบอำนาจให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล  
เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาล  
สายไหม (คลอง 8) ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ (ถนนลำลูกกา) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประกอบโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ทั้งสิ้น ๑๐๐ เตียง ให้สำนักงานนโยบาย  
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดแนบมา  
ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณา รายงาน และแจ้งวัดปัญหาพื้นที่แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ของ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด ตั้งอยู่ที่  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ (ถนนลำลูกกา) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่  
ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน ที่รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเตรียมคำนำการพิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ  
และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ พร้อม  
ทั้งจัดทำแนบบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น  
ตามลำดับเสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง...

เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อม  
เงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล  
เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8)  
 เวียน เลขที่ ๑๐๑๔๒/๒๕๖๑  
 สิ่งส่งมาด้วย รายงานการดำเนินงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 รายงานฉบับหลัก (เนื้อหา และ ภาคผนวก) จำนวน 15 ชุด และรายงานฉบับย่อย จำนวน 15 ชุด  
 ของ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด  
 อ้างถึง หนังสือ จาก สม. ที่ พส 1010.5/8000 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ถนนเฉลิมพงษ์  
 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการโรงพยาบาลสายไหม คลอง  
 8 ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกา) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัด  
 ปทุมธานี มีลักษณะเป็นโรงพยาบาล ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล ความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  
 และอาคารโรงพยาบาล ความสูง 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 1 อาคาร (อาคารเดิม) และมีเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
 จำนวน 100 เตียง ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นของ  
 การขออนุญาตก่อสร้างว่า นั้น ทั้งนี้โครงการฯ ได้เคยจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าสู่  
 กระบวนการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วโดยมีมติให้  
 ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ จาก สม. ที่ พส 1010.5/8000 ลงวันที่  
 25 มิถุนายน 2561 ดังสิ่งที่อ้างถึง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์  
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) รายงานฉบับหลักและรายงานฉบับย่อย แล้ง  
 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง  
 8) รายงานฉบับหลัก (เนื้อหา และ ภาคผนวก) จำนวน 15 ชุด และรายงานฉบับย่อย จำนวน 15 ชุด มาพร้อม  
 กับหนังสือฉบับนี้ เพื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ ตาม  
 กระบวนการพิจารณาตามต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 ที่ พท ๐๐๑๔๒/๒๕๖๑  
 ศาลากลาง  
 เลขที่ ๑  
 ปท ๑๒๐  
 พ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



เรื่อง ผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสายไหม จำกัด  
 ของบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด  
 เวียน เลขที่ ๑๐๑๔๒/๒๕๖๑  
 สิ่งส่งมาด้วย รายงานการดำเนินงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 รายงานฉบับหลัก (เนื้อหา และ ภาคผนวก) จำนวน 15 ชุด และรายงานฉบับย่อย จำนวน 15 ชุด  
 ของ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด  
 อ้างถึง หนังสือ จาก สม. ที่ พส 1010.5/8000 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุม “คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์  
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี”  
 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
 สิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสายไหม คลอง ๘ จำนวน ๗ เล่ม  
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล  
 การตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานฯ ไว้ที่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง  
 โรงพยาบาลสายไหม คลอง ๘ ของบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  
 ๓๓๑๒ (ถนนลำลูกกา) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล  
 มีจำนวนเตียงผู้ป่วยค้างคืน ๑๐๐ เตียง จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท เอ็มวีแอนด์เอ็ม เทคโนโลยี  
 คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จังหวัดปทุมธานีพิจารณา  
 ความละเอียดแล้ว นั้น

จังหวัดปทุมธานี ได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการประชุม  
 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการ  
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสายไหม คลอง ๘ ของบริษัท โรงพยาบาลสายไหม  
 จำกัด ทั้งนี้ จึงขอแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเห็นชอบการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการตั้ง ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง  
 เคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ของบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด

**๕. ผู้ผลิตปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามภารกิจและเป้าหมายผลกระทบที่ตั้งใจไว้ด้วย และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตลอดมา ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นแล้ว โครงการโรงพยาบาลตาดใหม่ (ทองธง) ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 (ถนนถ้ำเสือ) ตำบลถ้ำเสือ อำเภอถ้ำเสือ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดพื้นที่ 2-1-54.8 ไร่ หรือ 3.919 ตารางเมตร จำเป็นนำที่ดินสิทธิ์ของโรงพยาบาลตาดใหม่ จำกัด เป็นโครงการประเภทอาคารโรงพยาบาล ประถมศึกษา อาคารโรงพยาบาล ขนถ่ายความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารโรงพยาบาล ความสูง 7 ชั้นครึ่ง (อำนวยการ) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องผู้ป่วยไว้ทั้งสิ้นรวม 100 เตียง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอ็มไวรอนเม้นท์คอนโซล จำกัด ซึ่งรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะตั้งชื่อเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไว้หรือไม่ อย่างไร
2. โครงการจะตั้งงบประมาณหรือค่าตอบแทนในการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือไม่ อย่างไร

3. ในกรณีที่มีการดำเนินงานเป็นต้องแบ่งรายละเอียดโครงการ หรือบริหารการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับทราบเห็นชอบไปแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลหรือข้อมูลด้านนี้ไปดำเนินการต่อไป

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่จัดทำไว้ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้รับทราบเห็นว่างานผู้ปฏิบัติหรืออนุญาตจะปฏิบัติตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ที่กำหนดไว้เห็นชอบไว้แล้ว ให้นำงานผู้ปฏิบัติหรืออนุญาตไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งผู้รับผิดชอบแจ้งไว้ข้างในกับใบอนุญาตฉบับนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งคืนผู้รับผิดชอบแจ้งไว้ข้างในกับ

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญ ในบางงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดตั้งวงจรมติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ดำเนินงานนโยบายและแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบมติในการเปลี่ยนแปลง และแจ้งโครงการให้ผู้อนุมัติหรืออนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ


4. เมื่อเข้าช่วงโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะเริ่มมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในการที่ทำการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตนมาตลอดการป้อนเงินและเก็บเงินฝากกระแสรายวันอย่างต่อเนื่อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิพิเศษเหล่านี้ที่ และหลักฐานการบริหารสิทธิพิเศษเหล่านั้นที่ส่งกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามมติพิเศษเหล่านี้ที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการศึกษาผลกระทบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆต่อไปว่าปรากฏการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับภารกิจเชิงงบประมาณไว้ด้วยความเต็มใจแล้ว เราทำบุญทำกุศลการการดีเป็นโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณชนหรือไม่ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้เขาโครงการ หรือมีผู้ถูกผู้รับ โทษทัณฑ์และหมิ่นที่เป็นการปฏิบัติตนบนหลักการทั้งกับตนเองกับสังคมรอบข้างและบรรดาพรรคการเมืองสหประชาชาติและพลเมือง จะต้องคำนึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ไม่ใช่ชี้ว่า และแม้ว่าพรรคการเมืองสหประชาชาติและพลเมือง จะต้องคำนึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ไม่ใช่ชี้ว่า และแม้ว่าหน่วยงานบุคคล ถ้าไม่คำนึงนโยบายและแผนการรับ การรณรงค์และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานนี้ถ้ายังไม่พิจารณาเป็นเวลาหรือเมื่อมีการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

## เอกสารแนบที่ 2

หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการและชื่อโครงการ

เลขที่ 123/2562



## โรงพยาบาลสายไหม

ที่ 123 / 2562

2 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการและชื่อโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1010.5/15762 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือนิติบุคคลของบริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด
  2. สำเนาหนังสือเลขที่ 011/2562 เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด
  3. จดหมายนำส่งรายงาน (Monitor) เลขคำขอที่ อีเล็กทรอนิกส์ 0039415/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
  4. สำเนาหนังสือขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการและชื่อโครงการ ของบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด เลขที่ 099 / 2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด ได้จัดสร้างโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) บนพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกา) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส 1010.5/15762 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่อ้างถึงนั้น ในการนี้ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิมชื่อบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด เป็นชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด” (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และขอเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมชื่อโครงการ โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) เป็น “โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา” ดังที่ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) นั้น

อนึ่ง โครงการได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด เสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมทั้งได้ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่ ของรอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



ที่ 124 / 2562

2 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการและชื่อโครงการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1010.5/15762 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือนิติบุคคลของบริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด
  2. สำเนาหนังสือเลขที่ 011/2562 เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด
  3. จดหมายนำส่งรายงาน (Monitor) เลขคำขอที่ อีเล็กทรอนิกส์ 0039415/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
  4. สำเนาหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการและชื่อโครงการ ของบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด เลขที่ 099 / 2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด ได้จัดสร้างโรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) บนพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกา) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส 1010.5/15762 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่อ้างถึงนั้น ในการนี้ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิมชื่อบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด เป็นชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด” (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และขอเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมชื่อโครงการ โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) เป็น “โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา” ดังที่ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) นั้น

อนึ่ง โครงการได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด เสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมทั้งได้ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่ ของรอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

### เอกสารแนบที่ 3

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล



ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๗ ๗ ๑ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของบริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๔/๘๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของบริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป อนึ่ง ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ในการเสนอรายงานฯ ฉบับถัดไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๓๗ (อาทิตย์)  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย  
<https://ib.gy/ck2p6c>

169

## เอกสารแนบที่ 4

สำเนานำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

26 มกราคม 2567

324  
 30 / 11 / 67

ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จจึงใคร่ขอนำเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมแนบบันทึกข้อมูลที่เป็นมาด้วยนี้ มายังท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายในประกาศซึ่งอ้างถึงนี้ เพื่อพิจารณาและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 2 หน่วยงานฯ ละ 1 ชุด คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ที่ 044/2567

26 มกราคม 2567

- เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และมาตรการลดความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ้องคำขอในการ ระดมเงินอุดหนุน งบประมาณ - ธันวาคม 2566 โครงการ โรงพยาบาลจิตเวช ลำปางฯ ของ บริษัท โรงพยาบาลจิตเวช ลำปางฯ จำกัด
- เรียน ผู้บริหารการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดลำปาง
- อ้างถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขึ้นทะเบียนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561
- ข้อเท็จจริง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง - ธันวาคม 2566 โครงการ โรงพยาบาลจิตเวช ลำปางฯ จำกัด 2 ฉบับ พร้อมแนบใบชี้แจงข้อมูล ACT-BOM 2 ฉบับ

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้กำหนดให้โครงการ โรงพยาบาลจิตเวช ลำปางฯ ของ บริษัท โรงพยาบาลจิตเวช ลำปางฯ จำกัด ปฏิบัติตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และมาตรการลดความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น


ในกรณี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท แอสซิสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง - ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงได้ส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง



## เอกสารแนบที่ 5

ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน

## ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน



## เอกสารแนบที่ 6

เอกสารกิจกรรม 5ส.



- การดำเนินการ 5ส.
- โต๊ะ / เคา์นเตอร์ / ลิ้นชัก / เก้าอี้ / ตู้เก็บเอกสาร / แฟ้มเอกสาร
- ทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง / บริเวณพื้นที่ต่างระดับ / ห้องประชุม / ห้องรับรองและห้องน้ำ
- ห้อง Pantry / มุมเครื่องดื่ม / โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
- สายไฟและปลั๊กไฟ
- อุปกรณ์ต่างๆในสำนักงาน / ถังขยะในหน่วยงาน / ถังดับเพลิง
- พนักงาน



- กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณค่า ได้อีกทางหนึ่ง



## การดำเนินการ 5a.

1. Observations and plot

2. Graph

3. Interpretation

4. Conclusion

5. Remarks

6. Signature

7. Date

8. Page No.

9. Page No.

10. Page No.

11. Page No.

12. Page No.

13. Page No.

14. Page No.

15. Page No.

16. Page No.

17. Page No.

18. Page No.

19. Page No.

20. Page No.

21. Page No.

22. Page No.

23. Page No.

24. Page No.

25. Page No.

26. Page No.

27. Page No.

28. Page No.

29. Page No.

30. Page No.

31. Page No.

32. Page No.

33. Page No.

34. Page No.

35. Page No.

36. Page No.

37. Page No.

38. Page No.

39. Page No.

40. Page No.

41. Page No.

42. Page No.

43. Page No.

44. Page No.

45. Page No.

46. Page No.

47. Page No.

48. Page No.

49. Page No.

50. Page No.

51. Page No.

52. Page No.

53. Page No.

54. Page No.

55. Page No.

56. Page No.

57. Page No.

58. Page No.

59. Page No.

60. Page No.

61. Page No.

62. Page No.

63. Page No.

64. Page No.

65. Page No.

66. Page No.

67. Page No.

68. Page No.

69. Page No.

70. Page No.

71. Page No.

72. Page No.

73. Page No.

74. Page No.

75. Page No.

76. Page No.

77. Page No.

78. Page No.

79. Page No.

80. Page No.

81. Page No.

82. Page No.

83. Page No.

84. Page No.

85. Page No.

86. Page No.

87. Page No.

88. Page No.

89. Page No.

90. Page No.

91. Page No.

92. Page No.

93. Page No.

94. Page No.

95. Page No.

96. Page No.

97. Page No.

98. Page No.

99. Page No.

100. Page No.

101. Page No.

102. Page No.

103. Page No.

104. Page No.

105. Page No.

106. Page No.

107. Page No.

108. Page No.

109. Page No.

110. Page No.

111. Page No.

112. Page No.

113. Page No.

114. Page No.

115. Page No.

116. Page No.

117. Page No.

118. Page No.

119. Page No.

120. Page No.

121. Page No.

122. Page No.

123. Page No.

124. Page No.

125. Page No.

126. Page No.

127. Page No.

128. Page No.

129. Page No.

130. Page No.

131. Page No.

132. Page No.

133. Page No.

134. Page No.

135. Page No.

136. Page No.

137. Page No.

138. Page No.

139. Page No.

140. Page No.

141. Page No.

142. Page No.

143. Page No.

144. Page No.

145. Page No.

146. Page No.

147. Page No.

148. Page No.

149. Page No.

150. Page No.

151. Page No.

152. Page No.

153. Page No.

154. Page No.

155. Page No.

156. Page No.

157. Page No.

158. Page No.

159. Page No.

160. Page No.

161. Page No.

162. Page No.

163. Page No.

164. Page No.

165. Page No.

166. Page No.

167. Page No.

168. Page No.

169. Page No.

170. Page No.

171. Page No.

172. Page No.

173. Page No.

174. Page No.

175. Page No.

176. Page No.

177. Page No.

178. Page No.

179. Page No.

180. Page No.

181. Page No.

182. Page No.

183. Page No.

184. Page No.

185. Page No.

186. Page No.

187. Page No.


188. Page No.

189. Page No.

190. Page No.

191. Page No.

1. มีการจัดทำแผนดำเนินการ 5ส. แบ่งพื้นที่และกำหนด ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โดยจัดทำเป็นแผนผังห้องให้ชัดเจนติด ไว้ที่บอร์ดกิจกรรม 5ส.
2. มีการทำกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง
3. มีมือ / แพ้ / บอร์ด กิจกรรม 5ส.



ສະສາງ Seiri (ໄຊຣີ)  
(ໝາຍ: ກຳລັງໃຫຍ່)

การแยกรวบรวมของจำเป็นที่ต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งไป



ਸਤਿਨਾਮੁ ਸਤਿਨਾਮੁ (੨੪੭)

(วาทะในคัมภีร์)

การวัดความแพงที่จำเป็น! ต้องใช้หนี้! และมีเสถียรภาพในเชิงงานได้ทันที



ສະອາດ Seisou (ເຊໂອ)

(ถ้าความสนใจ)

การเปิดเผยข้อมูลสถานที่ตั้งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สาธารณะ



សាក្សី៖ Seiketsu (ឌីណេឌី)

(รักษาความปลอดภัย)

การรักเขาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะอาด สะดวก และสะอาดให้ตลอดไป



สร้างบ๊าย Shitsuke (ชักชึะ)

(ផ្សាយក្នុងប្រទេស)

การรู้ภาษาละปฏิบัติ 4 ส หรือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔)

## แฟ้มเอกสาร



- รูปแบบแฟ้มต้องมียี่ห้อติดอยู่กับซองโรงพยาบาลอยู่ด้านบนของแฟ้ม
- รงหรือซองหน่วยงาน
- รงชื่อแฟ้มเอกสารเป็น "แฟ้มส่ง"
- รงลำดับแฟ้มติดกับเอกสาร (กรณีมีการจัดเก็บเอกสารหลายแฟ้ม)
- จัดเอกสารภายในแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ (กรณีจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม)
- มีป้ายแสดงรายการแฟ้มเอกสารติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและพับได้อย่างชัดเจน
- จัดวางแฟ้มในชั้น / ตู้เก็บเอกสารให้เรียงกันด้านบนที่หนาและพับได้อย่างชัดเจน
- ในหน่วยงานต้องมีการเก็บเอกสารควบคู่กันภายในหน่วยงาน





- **กรณีแฟ้มปิด**
  - จะต้องมีกระดาษติดอยู่ด้านหลังแฟ้ม หรือมีป้ายขึ้นในจุดที่ 1 หรือจุดที่ 2 หรือจุดที่ 3
- **หมายเหตุ :** กำหนดให้ใช้ฟอยล์ Cordia new (ขนาดตามความเหมาะสม)

## ตู้เก็บเอกสาร




- จัดทำป้ายเพื่อแสดงรายการประเภทเอกสารภายในตู้
- ด้านหน้าตู้มีป้ายชื่อตู้ด้านบนของแฟ้ม
- ภายในตู้มีป้ายชื่อตู้ด้านบนของแฟ้ม
- มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
- ในกรณีที่มีการจัดวางเอกสารแบบตู้ให้จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และปลอดภัย
- มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่มีการเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ในตู้
- สามารถค้นหาเอกสารที่เก็บในตู้ได้ภายในเวลา 30 วินาที

## โต๊ะ / เคา์เตอร์ / ล้นชัก / เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร / แฟ้มเอกสาร



## ทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง / บริเวณพื้นที่ต่างระดับ ห้องประชุม / ห้องรับรอง และห้องนำ



- มีอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นตามลักษณะของงานและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ มีของใช้ส่วนตัว ไม่เก็บ / สิ้นซาก
- จัดเก็บให้เป็นระเบียบ และป้ายระบุคำว่า "ของใช้ส่วนตัว"



- เก้าอี้ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด
- ไม่วางของบนโต๊ะและอุปกรณ์ตกแต่งบนเก้าอี้
- เก็บเก้าอี้ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน



## โต๊ะ / เคา์เตอร์

- มีป้ายบ่งชี้ สัมกับเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงาน ให้ชัดเจน
- **หมายเหตุ :** จัดทำแบบ ป้ายบ่งชี้ มีดังนี้
  - ใช้กระดาษสีขาว
  - ขนาดตัวอักษรหน้า 20 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
- อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นตามลักษณะของงานและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ มีของใช้ส่วนตัว ไม่เก็บ / สิ้นซาก
- จัดเก็บให้เป็นระเบียบ และป้ายระบุคำว่า "ของใช้ส่วนตัว"



- เปียย้อคือโรงประชุมสัตรีวัดดอน
- อุปกรณ์ประกอบเครื่องประกอบนี้ สื่อสัญลักษณ์ประกอบประจำท้องถิ่นในสภาพพร้อมใช้งานเสมอมา
- อุปกรณ์ ไฟฟ้าสัตรีเช่นเป็นประเพณีอย่างปลอดภัย
- เปียกาทสัตรีใน สถานะให้สามารถบอกที่โล่งอย่างชัดเจน และอยู่ในสภาพใช้งานได้
- ได้มีรองและทำขึ้นที่บริเวณนี้ เป็นแบบเรียบง่ายและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- มีการสัตรีใช้กันอยู่ในสัตรีของประมุขท้องถิ่นในการเคลื่อนไหว
- มีแผนผังการติดตั้งประมุขและห้องในสถานศึกษาการสัตรีได้
- มีการสัตรีแบบใช้กันอยู่ในสัตรีของประมุขเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหว
- มีแผนผังการติดตั้งประมุขและห้องในสถานศึกษาการสัตรีได้
- ประมุขหรือประมุขประจำท้องถิ่น ประมุขหรือสัตรีจากนักเรียน
- วิชาสัตรีของ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม
- ความเป็นอาวาส ไม่ทราบสถานที่ ไปสู่และพร้อมใช้งาน
- ประมุขหรือสัตรี / สัตรีหรือประมุข



## โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

- สะอาด ปราศจากฝุ่น และคราบน้ำมัน
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใ้ว่างสิ่งของเกะกะ
- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมใช้งานเสมอ
- มีป้ายชื่อแสดงผู้รับผิดชอบ
- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวางอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน



## ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ



- ตู้เก็บของต่างๆ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- มีป้ายกำกับระบุชื่อของตู้จัดเก็บให้ผู้ใช้ชัดเจน
- ตู้เก็บของสะอาดเรียบร้อย และสะดวกต่อการใช้งาน


## ห้อง Pantry / มุมเครื่องดื่ม / โต๊ะทำงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ



## สายไฟและปลั๊กไฟ

### ประเภทของปลั๊กไฟเอกสาร Code สี่ ดังนี้

- ปลั๊กไฟสีเขียว : รับไฟผ่าน UPS ส่วนกลาง เมื่อเกิดเหตุไฟจากการไฟฟ้าดับ จะสามารถ จ่ายไฟ ได้อีกสามชั่วโมง
- ปลั๊กไฟสีแดง : รับไฟผ่าน Generator เมื่อเกิดเหตุไฟจากการไฟฟ้าดับ จะรับไฟฟ้าจ่ายภายใน 7 วินาที
- ปลั๊กไฟสีขาว : รับไฟจากการไฟฟ้าโดยตรง เมื่อเกิดเหตุไฟจากการไฟฟ้าดับ จะไม่มี ไฟจ่ายทันที



- สายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปลอดภัยต่อการใช้งาน
- สายไฟไม่วางเกะกะ
- สายไฟไม่มีการชำรุด เสียหาย
- ติดป้ายบอกให้ชัดเจนว่าสายไฟนั้นๆ ใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด
- ปลั๊กไฟ ไม่เป็นสิ่งสกปรกหรือสกปรก



## ห้อง Pantry / มุมเครื่องดื่ม



- โต๊ะอาหารหรือโต๊ะเตรียมอาหาร และเก้าอี้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีฝุ่น ไม่มีกลิ่น
- ชั้นวางจาน ชาม แก้วน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับล้างภาชนะมีความสะอาด และจัดวางอย่างระมัดระวัง
- มีถังขยะ แยกประเภทขยะมูลฝอย
- อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด
- พื้นที่โดยรวมมีความสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีเศษอาหารตกอยู่บนพื้นหรือเคาน์เตอร์
- ติดป้ายบ่งชี้ในแง่สะอาดที่จัดเก็บอุปกรณ์ให้ชัดเจน

กบฏในกรุงเทพฯ



- สมาชิกต่างจากบุคลากรต้องเข้ามาปฏิบัติงาน
- สบ (สว) เข้าทำเรื่องขออนุญาตไปบันทึกงาน
- ติดรหัสพนักงานตลอดเวลาจะอยู่ที่โรงพยาบาล
- ทรงผมสะอาดเรียบร้อย
- ไม่สูบบุหรี่
- ไม่เข้าเวร ดรา
- ผู้หญิงห้ามสวมเครื่องประดับใส่ตามสัถิ์โรงพยาบาล
- สวมชุดกรู๊ปร่วม

**หมายเหตุ : ผู้มีอำนาจบันทึก 14 - 15**



HR

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานที่กำหนดหลักใช้งาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมใช้งาน และมีป้ายบอก



อุปกรณ์ต่างๆ  
ในสำนักงาน



- ขณะผลิตเมื่อมีปัญหาด้านการผลิตลดเวลา
  - ทดสอบเมื่อไม่เข้ารูป หรือเสียอายุ
  - ง่ายในการเก็บ
  - ด้วยประสิทธิภาพทั้งด้านประเภทขยะ และรองรับด้วยทุกประเภทขยะประเภทขยะรีไซเคิล (เช่น ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์)
  - ก็ขยะประเภทเศษอาหาร เช่น (ไม้พ่นจากโรงงานผลิต)
  - บริเวณที่นำผลิตภัณฑ์มาพบขยะ หรือมีผู้ดูแล
  - สถานที่ตั้งที่เหมาะสม
- เมื่อวิเคราะห์และพิจารณาแล้วจึงเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้

หมายเหตุ : ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

**กังดับล่วง**




## 4 R กับการ ลดการใช้พลังงาน

- มีข้อมูลตำแหน่งกับเงินเดือนและรู้หนังสือ
- วิธีการใช้กับแผนผังเซลล์อย่างชัดเจน
- กับแผนผังของโปรแกรมที่ใช้งานได้
- ไม่เสียเวลาจากการเดินทางกับรถประจำทางประมาณ 50 เซนต์เมตร
- ชีกรู้จักสถานที่ในห้างสรรพสินค้าและสถานที่ใกล้เคียง
- ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ (สเปรย์, หวีด) เป็นประจำเพื่อคงดูสะอาด
- ทำพื้นที่และอุปกรณ์เป็นภาพพร้อมใช้งานและมีการแก้ไขเสมอ



- เครื่องเล่นพื้นที่ภายใน 5 ปีนี้ไป ควรสนใจตรวจสอบกับบริษัทเพื่อหาข้อผิดพลาด
  - สภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ซ่อมแซม
  - มีการตรวจสอบกับสำนักงานเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องมาบ้าง
  - มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกเดือน โดยในปีตรวจสอบกับต้นฉบับผลิต
- อยู่ประจำถึง
- และหน่วยงานควรมีวิทยานิพนธ์กันบ้าง





|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LUMLUKKA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |
|                 |  |                 |                |



|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LUMLUKKA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |
|                 |  |                 |                |


ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับทราบ:


สำเนาฉบับที่.....

- คณะกรรมการ 5ส.
- ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ชีวจิต ลำลูกกา

#### ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| ครั้งที่แก้ไข | วันที่แก้ไข | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข  | DAR No.   |
|---------------|-------------|-----------------|---|-----------|
| 00            | -           | 15 ตุลาคม 2565  | ขอขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่                                     | 65/10/006 |
| 01            | 9           | 31 พฤษภาคม 2566 | ข้อ 5.1 ยกเลิกออก   | 66/05/007 |
|               | 12          | "               | ข้อ 10 เพิ่มหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับเพิ่ม                     | "         |
|               | 14          | "               | ยกเลิกหน้าที่ 14 ไม่ใส่รายชื่อคณะกรรมการในผู้มีชื่อ         | "         |
| 02            | 6           | 15 เมษายน 2567  | หน้า 6 คำว่า Seiso แก้ไขเป็น Seisou                         | 67/03/013 |
|               | 7           | "               | หน้า 7 คำว่า คู่มือมาตรฐาน 5ส. แก้ไขเป็นคู่มือมาตรฐาน       | "         |
|               | 8 - 15      | "               | หน้า 8-15 แก้ไขหัวข้อตัวและใหม่และจัดหน้ากระดาษ             | "         |
|               |             |                 | ใหม่ทั้งหมด   | "         |
|               | 9           | "               | หน้า 9 ข้อ 3. เพิ่มข้อ 3.2 คำแนะนำผู้ที่มีรายชื่อผู้ชำนาญ   | "         |
|               |             |                 | วิชา  | "         |
|               |             |                 | บทของ   | "         |
|               |             |                 | หน้า 9 ข้อ 3.1 เพิ่มข้อ 3.1.2 ระบุคำของหน่วยงาน             | "         |
|               |             |                 | หน้า 9 ข้อ 3.1 เพิ่มข้อ 3.1.8 ในหน่วยงานต้องมีทะเบียน       | "         |
|               |             |                 | เอกสารควบคุมเพิ่มภายในหน่วยงาน                              | "         |
|               |             |                 | หน้า 9 ข้อ 3.7 นำหมายเหตุออก                                | "         |
|               | 10          | "               | หน้า 10 เพิ่มข้อ 3.2 เพิ่มประโยชน์ เพื่อเขียนและเพิ่มรูปภาพ | "         |
|               | 14          | "               | หน้า 14 เพิ่มข้อ 10.1 ในตรวจสอบระดับหลังคืออยู่กับ          | "         |
|               |             |                 | ตัวตั้ง เพื่อเนื้อหาและเพิ่มรูปภาพ                          | "         |
|               |             |                 | หน้า 14 เพิ่มข้อ 10.2 ขยายเนื้อหาจาก 10.1 เพิ่มเนื้อหาและ   | "         |
|               |             |                 | เพิ่มรูปภาพ   | "         |

|   |  |                 |                |
|---|--|-----------------|----------------|
|  | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|   | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|   | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |

|  |  |                 |                |
|--|--|-----------------|----------------|
|  | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|  | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|  | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |


คำนำ


คู่มือมาตรฐาน 5ส.ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการ 5ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยอย่างจริงจังต่อเนื่อง และบรรลุผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มทุนประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ มีการทำงานเป็นทีม และลดปัจจัยเสี่ยงในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอส ลำลูกกา จำกัด

คณะกรรมการ 5ส.

คู่มือมาตรฐาน 5ส.

CGH LAMLUKKA HOSPITAL

|  |  |                 |                |
|--|--|-----------------|----------------|
|  | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|  | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|  | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |

|   |  |                 |                |
|---|--|-----------------|----------------|
|  | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|   | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|   | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |

สารบัญ

|  |         |
|--|---------|
| นิยาม 5ส.  | หน้า 6  |
| คู่มือมาตรฐาน 5ส.  | 7       |
| - การดำเนินการ 5ส.   | 7       |
| - ใต้ / เคา์นเคอร์ / ลิ้นชัก / เก้าอี้   | 7       |
| - ชื่นๆ / ตู้เก็บเอกสาร / แฟ้มเอกสาร   | 8 - 9   |
| - ทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง / บริเวณพื้นที่ต่างระดับ / ห้องประชุม / ห้องรับรอง                   | 9 - 10  |
| - ห้องน้ำ  | 10 - 11 |
| - ห้อง Pantry / มุมเครื่องดื่ม / ใต้ทำงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ | 11 - 12 |
| - สายไฟและปลั๊กไฟ  | 12      |
| - อุปกรณ์ต่างๆในสำนักงาน / ถึงขยะในหน่วยงาน / ถึงดับเพลิง  | 12 - 13 |
| - พนักงาน  | 14      |

นิยาม 5ส.

กิจกรรม 5ส. เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์กร ได้ดีทั้งทางหนึ่ง

\* สะสาง Seiri (เซอิ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกแยะของที่ไม่จำเป็นออกจากของที่ต้องใช้จัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป

\*\* สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่ต้องใช้ให้เป็นระเบียบ สามารถหยิบใช้งานได้ทันที

\*\*\* สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการเปิดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

\*\*\*\* สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ติดต่อกันไป

\*\*\*\*\* สร้างนิสัย Shitsuke (ชิทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LAILUKHA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |

คู่มือมาตรฐาน 5ส.

| รายการ               | ตัวอย่าง                       | มาตรฐาน   |
|----------------------|--------------------------------|---|
| 1. การดำเนินการ 5ส.  |                                | 1.1 มีการจัดทำแผนดำเนินการ 5ส. แบ่งพื้นที่และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โดยจัดทำเป็นแผนผังห้องให้ชัดเจนติดไว้ที่บอร์ดกิจกรรม 5ส.<br>1.2 มีการทำกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง<br>1.3 มีคู่มือ / แผน / บอร์ด กิจกรรม 5ส.   |
| 2. โต๊ะ / เคาน์เตอร์ | <br><b>อุปกรณ์เครื่องเขียน</b> | 2.1 มีป้ายชี้ ชี้ขึ้นเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงาน ให้ชัดเจน<br><b>หมายเหตุ :</b> ชี้กำหนด ป้ายดังนี้ มีดังนี้<br>- ใช้กระดาษสีขาว<br>- ฟอนต์ Cordia new<br>- ขนาดตัวอักษรหน้า 20 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามความเหมาะสม<br>2.2 อุปกรณ์สำนักงานมีปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งาน และถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน<br>2.3 ไม่วางอาหาร ยกเว้น แก้วเครื่องดื่มส่วนตัวไม่เกิน 1 ใบ<br>2.4 จัดโต๊ะให้อยู่ในแนวที่จัดไว้ของพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ |
| 2.1 ลิ้นชัก          |                                | 2.1.1 มีอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นตามลักษณะของงานและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ<br>2.1.2 มีของใช้ส่วนตัว ไม่เกิน 1 ชิ้น จัดเก็บให้เป็นระเบียบ และต้องมีป้ายระบุว่า "ของใช้ส่วนตัว"  |
| 2.2 เก้าอี้          |                                | 2.2.1 เก้าอี้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด<br>2.2.2 ไม่วางของมีคมและอุปกรณ์ที่ขูดขีดบนเก้าอี้<br>2.2.3 เก้าอี้ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน   |

หน้า 7 จาก 14

|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LAILUKHA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |

| รายการ           | ตัวอย่าง | มาตรฐาน  |
|------------------|----------|--|
| 2.3. อื่นๆ       |          | 2.3.1 ถังขยะวางข้างโต๊ะทำงานให้พ้นทางเดิน<br>2.3.2 ต้องมีป้ายแยกประเภทขยะให้ชัดเจน   |
| 3. ตู้เก็บเอกสาร |          | 3.1 จัดทำป้ายเพื่อแสดงรายการประเภทเอกสารภายในตู้<br>3.2 ด้านหน้าตู้มีป้ายชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบของตู้<br>3.3 ภายในตู้มีป้ายชี้ถึงชื่อประเภทเอกสาร เพื่อให้สะดวกในการค้นหาโดยต้องเป็นรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน<br>3.4 มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ<br>3.5 ในกรณีมีการจัดวางเอกสารบนตู้ให้จัดวางอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย<br>3.6 มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่มีการเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ในตู้<br>3.7 สามารถค้นหาเอกสารที่เก็บในตู้ได้ภายในเวลา 30 วินาที  |
| 3.1 แฟ้มเอกสาร   |          | 3.1.1 รูปแบบสันแฟ้มต้องมีโลโก้ตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลอยู่ด้านบนของสันแฟ้ม<br>3.1.2 ระบุด้วยชื่อของหน่วยงาน<br>3.1.3 ระบุชื่อแฟ้มเอกสารเป็น "แนวตั้ง"<br>3.1.4 ระบุลำดับแฟ้มจัดเก็บเอกสาร (กรณีมีการจัดเก็บเอกสารหลายแฟ้ม)<br>3.1.5 จัดแยกเอกสารภายในแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ (กรณีมีเอกสารหลายประเภทอยู่ในแฟ้มเดียวกัน ให้จัดทำดัชนีเอกสารในแฟ้ม)<br>3.1.6 มีป้ายแสดงรายการแฟ้มเอกสารติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้อย่างชัดเจน<br>3.1.7 จัดวางแฟ้มในชั้น / ตู้เก็บเอกสารให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม<br>3.1.8 ในหน่วยงานต้องมีทะเบียนเอกสารควบคุมแฟ้มภายในหน่วยงาน |

หน้า 8 จาก 14

|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LAILUKHA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |

| รายการ                       | ตัวอย่าง | มาตรฐาน   |
|------------------------------|----------|---|
| 3.2 แฟ้มปกอ่อน               |          | 3.2.1 กรณีแฟ้มปกอ่อนจะต้องมีการติดป้ายชื่อแฟ้มที่ตรงกลางแฟ้มหรือมีป้ายชี้ลงในจุดที่ 1 หรือจุดที่ 2 หรือจุดที่ 3<br><b>หมายเหตุ :</b> กำหนดให้ใช้ฟอนต์ Cordia new (ขนาดตามความเหมาะสม)   |
| 4. ทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง |          | 4.1 ไม่มีสิ่งกีดขวางและมีแสงสว่างเพียงพอ<br>4.2 พื้นห้องสะอาด ไม่มีคราบสกปรกและฝุ่น<br>4.3 ทำความสะอาดตามผังบริเวณโดยบริเวณหนึ่งสำหรับทำรอบเพื่อติดประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงาน<br>4.4 เอกสารข้อมูลติดต่อขอรับของต้องทันสมัย เป็นระเบียบ  |
| 4.1 บริเวณพื้นที่ต่างระดับ   |          | 4.1.1 บริเวณพื้นที่ต่างระดับมีป้ายบอกอย่างชัดเจน<br>4.1.2 บริเวณพื้นที่ต่างระดับ ไม่มีความน่ามันหรือของเหลวที่อาจทำให้เกิดการลื่นล้ม<br>4.1.3 มีป้ายเตือนพื้นที่ความสูง ต้องปฏิบัติปฏิบัติงานหรือผู้มาเยือน   |
| 5. ห้องรับรอง                |          | 5.1 มีป้ายชื่อห้องประชุมติดไว้ชัดเจน<br>5.2 อุปกรณ์ในห้องรับรองและอุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา<br>5.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอย่างเป็นระเบียบอย่างปลอดภัย<br>5.4 มีนาฬิกาติดตั้งใน ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้<br>5.5 โต๊ะรับรองและเก้าอี้จัดวางให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยและไม่ชำรุด |

หน้า 9 จาก 14

|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LAILUKHA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |

| รายการ                                | ตัวอย่าง | มาตรฐาน   |
|---------------------------------------|----------|---|
| 6. ห้องน้ำ                            |          | 6.1.1 พื้น ผนัง เพดาน ผนัง สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้<br>6.1.2 แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ  |
| 6.1 ภายในห้องน้ำ                      |          |   |
| 6.2 ที่จับเปิด-ปิด และที่สวิตช์ประตูล |          | 6.2.1 ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่สวิตช์ภายในภายในห้องส้วม สะอาด อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้   |
| 6.3 ภายในห้องส้วม                     |          | 6.3.1 ภายในห้องส้วม โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ ภายในห้องส้วมที่กดโถส้วมและสายฉีดน้ำ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อุปกรณ์เรียกฉุกเฉินมีป้ายชี้ชัดเจน และไม่ชำรุด |

หน้า 10 จาก 14

|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LAMLUKKA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |
|                 |  |                 |                |

| รายการ   | ตัวอย่าง | มาตรฐาน   |
|--|----------|---|
| 6.4 บริเวณอ่างล้างมือ  |          | 6.4.1 พื้นผิวบริเวณอ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระบะ สลอปเปอร์ อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้<br>6.4.2 สัญลัอ่างล้างมือ หรือเจลล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ<br>6.4.3 น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีกลิ่นน้ำขุ่น<br>6.4.4 กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  |
| 6.5 ถังขยะรองรับมูลฝอย   |          | 6.5.1 ถังขยะรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือและห้องส่วนทุกห้อง  |
| 6.6 ป้ายหน้าห้องน้ำ  |          | 6.6.1 แยกห้องส่วนสำหรับชาย และหญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน  |
| 6.7 เอกสาร Check list  |          | 6.7.1 จัดให้มีการทำความสะอาด และเช็คเอกสาร Check list เป็นเวลาทุกวัน  |
| 7. ห้อง Pantry / มุมเตรียมเครื่องดื่ม (ห้องพื้นที่เตรียมอาหาร) |          | 7.1 โต๊ะอาหารหรือโต๊ะเตรียมอาหาร และเก้าอี้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีฝุ่น ไม่มีกลิ่น<br>7.2 ชามวางจาน ชาม แก้วน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับล้างภาชนะ มีความสะอาด และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ<br>7.3 มีถังขยะ แยกประเภทขยะที่มีติดชิด<br>7.4 อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด<br>7.5 พื้นที่โดยรวมมีความสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีเศษอาหารตกอยู่บนพื้นหรือเคาน์เตอร์<br>7.6 ติดป้ายแจ้งในแคตตาล็อกที่จัดเก็บอุปกรณ์ให้ชัดเจน |

หน้า 11 จาก 14

|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LAMLUKKA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |
|                 |  |                 |                |

| รายการ                                  | ตัวอย่าง | มาตรฐาน  |
|---|----------|--|
| 8. โต๊ะทำงาน และ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า |          | 8.1 สะอาด ปราศจากฝุ่น และคราบน้ำมัน<br>8.2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่วางสิ่งของเกะกะ<br>8.3 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมใช้งานเสมอ<br>8.4 มีป้ายชี้แจงแสดงผู้รับผิดชอบ<br>8.5 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวางอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน   |
| 8.1 ตู้เก็บอุปกรณ์ และเครื่องมือ        |          | 8.1.1 ตู้เก็บของต่างๆ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม<br>8.1.2 มีป้ายกำกับกระบอกชื่อของตู้เก็บในตู้ชัดเจน<br>8.1.3 ตู้เก็บของสะอาดเรียบร้อย และสะดวกต่อการใช้งาน   |
| 8.2 สายไฟและปลั๊กไฟ                     |          | 8.2.1 สายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปลอดภัยต่อการใช้งาน<br>8.2.2 สายไฟไม่วางทางเดิน<br>8.2.3 สายไฟไม่มีการชำรุด เสียหาย<br>8.2.4 ติดป้ายบอกให้ชัดเจนว่าสายไฟนั้นๆ ใ้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด<br>8.2.5 ปลั๊กไฟ ไม่มีสิ่งใดบดบังหรือกีดขวาง<br>8.2.6 ประเภทของปลั๊กไฟแยกตาม Code สี ดังนี้<br>- ปลั๊กไฟสีเหลือง : รับไฟผ่าน UPS ส่วนกลาง เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ จะสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง<br>- ปลั๊กไฟสีแดง : รับไฟผ่าน Generator เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ จะมีไฟฟ้าจ่ายภายใน 7 วินาที<br>- ปลั๊กไฟสีขาว : รับไฟจากการไฟฟ้าโดยตรง เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ จะไม่มีไฟฟ้าจ่ายที่ปลั๊กนี้ |
| 8.3 อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน             |          | 8.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์วางในตำแหน่งที่กำหนดหลังใช้งาน<br>8.3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมใช้งาน และมีป้ายบอก  |

หน้า 12 จาก 14

|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LAMLUKKA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |
|                 |  |                 |                |

| รายการ  | ตัวอย่าง | มาตรฐาน  |
|---|----------|--|
| 9.ถังขยะในหน่วยงาน                              |          | 9.1 ขยะติดเคื่องมีฝาปิดมีขีดขีดตลอดเวลา<br>9.2 ถังขยะต้องไม่ชำรุด หรือเสียหาย<br>9.3 ขยะไม่ล้นถัง<br>9.4 ถังขยะติดป้ายระบุชี้แจงแยกประเภทขยะ และรองรับด้วยถุงขยะที่แยกสีประเภทขยะที่ชัดเจน (เช่นถุงแดงคือขยะติดเคื่อง)<br>9.5 ที่ถังขยะถูกประเภท เช่น (ไม่พบถุงมือในถังขยะสีดำ)<br>9.6 บริเวณฝาปิดต้องไม่มีเศษขยะ หรือฝุ่นเกาะ<br>9.7 สถานที่ตั้งเหมาะสม<br>9.8 มีป้ายแสดงการคัดแยกขยะใกล้ถังขยะที่ติดตั้ง           |
| 10.การจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ |          | 10.1 มีป้ายบอกตำแหน่งถังดับเพลิงและตู้รับชนิดรอบ<br>10.2 มีวิธีการใช้ถังดับเพลิงติดแสดงอย่างชัดเจน<br>10.3 ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่มีฝุ่น<br>10.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าถึงถังดับเพลิงในระยะ 50 เซนติเมตร<br>10.5 ซีลหรือสลักไม่ขาดชำรุด สาย/กระบอกชนิดไม่มีรอยแตก<br>10.6 ทำความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์ (สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจำเพื่อตรวจสอบสภาพตัวถังและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีสภาพไม่บวมไหม้ |
| 10.1 inspect ตรวจสอบถังดับเพลิง                 |          | 10.1.1 เครื่องดับเพลิงที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป ควรส่งมาตรวจที่บริษัท เพื่อตรวจสอบสภาพของตัวเครื่องและค่าแรงอัดอากาศเพื่อบรรจุใหม่<br>10.1.2 มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานซ่อมบำรุง<br>10.1.3 มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกเดือน โดยมีใบตรวจลงต้นถังดับเพลิงติดอยู่ตัวถัง   |
| 10.2 ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ                        |          | 10.2.1 ในแต่ละหน่วยงานควรมีป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ   |

หน้า 13 จาก 14


|                 |  |                 |                |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| CGH<br>LAMLUKKA | เอกสารสนับสนุน : Supporting Document (SD)        | รหัสเอกสาร      | SD-ENV-003     |
|                 | เรื่อง : คู่มือมาตรฐาน 5ส.                       | แก้ไขครั้งที่   | 02             |
|                 | แผนก : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) | วันที่บังคับใช้ | 15 เมษายน 2567 |
|                 |  |                 |                |

| รายการ     | ตัวอย่าง | มาตรฐาน   |
|------------|----------|---|
| 11.พนักงาน |          | 11.1 สวมใส่ชุดทำงานถูกต้องตามกฎระเบียบตามรูปแบบที่กำหนด<br>11.2 สวมใส่รองเท้าถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด<br>11.3 ติดบัตรพนักงานตลอดเวลาระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาล<br>11.4 ทรงผมสุภาพเรียบร้อย<br>- ผู้ชายตัดผมสั้น ไม่เกินคอ เกราะ<br>- ผู้หญิงที่มียาวรวบรัดผมใส่เน็คไทหรือใส่โรงพยาบาลกำหนด<br>- สวมถูกต้องระเบียบ<br><b>หมายเหตุ :</b> คู่มือพนักงานหน้า 14 - 15 |

หน้า 14 จาก 14

## เอกสารแนบที่ 7

Layout พื้นที่สีเขียวของโครงการ



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ<br>๒. ชื่ออาคาร<br>๓. ชื่อพื้นที่<br>๔. ชื่อพื้นที่ |  | ๕. ชื่อโครงการ<br>๖. ชื่ออาคาร<br>๗. ชื่อพื้นที่<br>๘. ชื่อพื้นที่ |  |
| ๑. ชื่อโครงการ<br>๒. ชื่ออาคาร<br>๓. ชื่อพื้นที่<br>๔. ชื่อพื้นที่ |  | ๕. ชื่อโครงการ<br>๖. ชื่ออาคาร<br>๗. ชื่อพื้นที่<br>๘. ชื่อพื้นที่ |  |


๑. ชื่อโครงการ  
 ๒. ชื่ออาคาร  
 ๓. ชื่อพื้นที่  
 ๔. ชื่อพื้นที่



๑. ชื่อโครงการ  
 ๒. ชื่ออาคาร  
 ๓. ชื่อพื้นที่  
 ๔. ชื่อพื้นที่

## เอกสารแนบที่ 8


Work Instruction งานสวน แผนกแม่บ้าน-ซักกรีด


|   |  |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|
|  | วิธีปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI) | รหัสเอกสาร      | WI-HLD-003      |
|   | เรื่อง : งานสวน                        | แก้ไขครั้งที่   | 00              |
|   | แผนก : แม่บ้าน-ซักรีด                  | วันที่บังคับใช้ | 15 พฤษภาคม 2564 |

ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับทราบ:

สำเนาฉบับที่.....

พนักงานคนสวน

[illegible]

|   |  |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|
|  | วิธีปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI) | รหัสเอกสาร      | WI-HLD-003      |
|   | เรื่อง : งานสวน                        | แก้ไขครั้งที่   | 00              |
|   | แผนก : แม่บ้าน-ซักริด                  | วันที่บังคับใช้ | 15 พฤษภาคม 2564 |

### 1. วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดขั้นตอนในการดูแล จัดแต่งต้นไม้ จัดสวน ของโรงพยาบาลให้สวยงาม สถานที่ปลอดภัยลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

### 2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

- พนักงานงานสวน

### 3. วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้

- |                |             |                |                                |
|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|
| 1) ไกรกรร      | 5) เสียม    | 9) Mask        | 13) สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสวน |
| 2) คีมตัดกิ่ง  | 6) สายยาง   | 10) หมวก       |                                |
| 3) เลื่อยไฟฟ้า | 7) ที่พ่นยา | 11) แวนตา      |                                |
| 4) จอบ         | 8) ถุงมือ   | 12) รองเท้าบูท |                                |

### 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### 4.1 รดน้ำต้นไม้ (ทุกวัน)

- 1) รดน้ำต้นไม้บริเวณแนวรั้วด้านข้าง ด้านหน้าโรงพยาบาลทั้งหมด โดยนำสายยางต่อกับก๊อกน้ำประปาที่อยู่แนวรั้วโรงพยาบาลตามจุดที่กำหนด
- 2) เมื่อดำเนินการรดน้ำต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสวน

#### 4.2 ดูแลตัดแต่งต้นไม้เล็ก (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)


- 1) ใช้กรรไกรตัดแต่งต้นไม้พุ่มเล็กแนวรั้วด้านใน ด้านนอกรอบโรงพยาบาล และตัดแต่ง สนามหญ้าบริเวณทางขึ้น-ลงด้านหน้าโรงพยาบาลทั้งหมด พร้อมเก็บกวาดใส่ถุงดำนำทิ้งที่โรงขยะ
- 2) ถอนหญ้าที่ขึ้นแทรกตามต้นไม้ทั้งหมด เก็บใส่ถุงดำนำทิ้งที่โรงขยะ
- 3) เมื่อดำเนินการดูแลตัดแต่งต้นไม้เล็กเรียบร้อยแล้ว ลงชื่อการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสวน

#### 4.3 ใส่ปุ๋ยต้นไม้ (เดือนละ 1 ครั้ง)

- 1) ใส่ปุ๋ย ได้โคลนต้นไม้แนวรั้วรอบโรงพยาบาลทั้งหมด
- 2) กรณีดินแน่น ให้พรวนดินก่อนแล้วจึงใส่ปุ๋ย
- 3) หลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จแล้ว รดน้ำต้นไม้เพื่อให้ปุ๋ยละลายซึมลงดิน
- 4) เมื่อดำเนินการใส่ปุ๋ยต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสวน

#### 4.4 ฉีดยาฆ่าแมลงต้นไม้ (เดือนละ 1 ครั้ง)

- 1) นำยาฆ่าแมลงมาผสมกับน้ำในอัตราส่วนตามฉลากที่ระบุข้างขวดยา แล้วทำการฉีดพ่นต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็กเพื่อป้องกันเพลี้ยและแมลงมาทำลายต้นไม้ กรณีมีเพลี้ยแมลง หรือหนอนลงต้นไม้ จะฉีดยาฆ่าแมลงทันที

|   |  |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| <br>LAMLUKKA | วิธีปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI) | รหัสเอกสาร      | WI-HLD-003      |
|   | เรื่อง : งานสวน                        | แก้ไขครั้งที่   | 00              |
|   | แผนก : แม่บ้าน-ซักรีด                  | วันที่บังคับใช้ | 15 พฤษภาคม 2564 |

2) ให้พนักงานคนสวน สวมถุงมือ, ปิด Mask , สวมหมวก, สวมแว่นตา, สวมรองเท้าบูท ยืนฉีดยาฆ่าแมลงด้านเหนือลม เพื่อไม่ให้ยาฆ่าแมลงที่ฉีดปลิวเข้าหาตัวเอง

3) เมื่อดำเนินการฉีดยาฆ่าแมลงต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสวน

5. ข้อควรระวัง / ข้อแนะนำ / สังเกตเพิ่มเติม

- ไม่มี

6. การเฝ้าระวังติดตามและการวัดกระบวนการ/ การบริการ

- ไม่มี

7. บันทึกคุณภาพ

| เลขที่เอกสาร | ชื่อเอกสาร                 | สถานที่จัดเก็บ      | ระยะเวลาจัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย  |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| FM-HLD-010   | แบบตรวจงานสวน              | แผนก แม่บ้าน/ซักรีด | 2 เดือน         | ผจก.ฝ่ายสำนักงาน |
| -            | สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสวน | แผนก แม่บ้าน/ซักรีด | 1 ปี            | ผจก.ฝ่ายสำนักงาน |

8. เอกสารอ้างอิง

- ไม่มี

## เอกสารแนบที่ 9

ตารางการตรวจงานสวน

| รายละเอียด                                  | วันที่ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| งานประจำวัน                                 |        |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ✓  |    |   |
| 1. ดูแลรดน้ำต้นไม้ 1 รอบ/วัน                | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 2. ต้นไม้เป็นพุ่มสีเขียวดี                  | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 3. ต้นไม้มีความเจริญงอกงามดี                | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 4. ต้นไม้ไม่มีหญ้าขึ้นแทรก                  | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 5. ต้นไม้ไม่มีใบแห้งเหี่ยวตาย               | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 6. ไม่มีเศษขยะทั้งตามใต้ต้นไม้              | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 7. ตามแนวรั้วต้นไม้ไม่มีเศษใบไม้ร่วงตามพื้น | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| งานประจำสัปดาห์                             |        |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม               | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 2. ดูแลถอนหญ้าที่ขึ้นแทรกต้นไม้             | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| งานประจำเดือน                               |        |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้                     | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 2. จัดยาฆ่าแมลงต้นไม้                       | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |

| รายละเอียด                                  | วันที่ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| งานประจำวัน                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลรดน้ำต้นไม้ 1 รอบ/วัน                | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 2. ต้นไม้เป็นพันธุ์พืชเขียวดี               | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 3. ต้นไม้มีความเจริญงอกงามดี                | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 4. ต้นไม้ไม่มีหญ้าขึ้นแทรก                  | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 5. ต้นไม้ไม่มีใบแห้งเหี่ยวตาย               | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 6. ไม่มีเศษขยะทั้งตามใต้ต้นไม้              | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 7. ตามแนวรั้วต้นไม้ไม่มีเศษใบไม้ร่วงตามพื้น | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| งานประจำสัปดาห์                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม               | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 2. ดูแลถอนหญ้าที่ขึ้นแทรกต้นไม้             | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| งานประจำเดือน                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้                     | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 2. จัดยาฆ่าแมลงต้นไม้                       | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |

| รายละเอียด                                  | วันที่ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| งานประจำวัน                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลรดน้ำต้นไม้ 1 รอบวัน                 | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 2. ต้นไม้เป็นพุ่มสีเขียวดี                  | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 3. ต้นไม้มีความเจริญงอกงามดี                | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 4. ต้นไม้ไม่มีกิ่งก้านหัก                   | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 5. ต้นไม้ไม่มีใบแห้งเหี่ยวตาย               | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 6. ไม่มีเศษขยะติดตามใต้พุ่มต้นไม้           | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 7. ตามแนวรั้วต้นไม้ไม่มีเศษใบไม้ร่วงตามพื้น | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| งานประจำสัปดาห์                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม               | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 2. ดูแลถอนหญ้าที่ขึ้นแทรกต้นไม้             | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| งานประจำเดือน                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้                     | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 2. จัดยาฆ่าแมลงต้นไม้                       | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |

| รายละเอียด                                  | วันที่ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| <b>งานประจำวัน</b>                          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลรดน้ำต้นไม้ : รอบวัน                 | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 2. ต้นไม้เป็นพุ่มสีเขียวดี                  | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 3. ต้นไม้มีความเจริญงอกงามดี                | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 4. ต้นไม้ไม่มีกิ่งก้านหัก                   | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 5. ต้นไม้ไม่มีใบแห้งเหี่ยวตาย               | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 6. ไม่มีเศษขยะติดตามใต้พุ่มต้นไม้           | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 7. ตามแนวรั้วต้นไม้ไม่มีเศษใบไม้ร่วงตามพื้น | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| <b>งานประจำสัปดาห์</b>                      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม               | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| 2. ดูแลถอนหญ้าที่ขึ้นแทรกต้นไม้             | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / |
| <b>งานประจำเดือน</b>                        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้                     | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | /  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 2. ฉีดยาฆ่าแมลงต้นไม้                       | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | /  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |

| รายละเอียด                                  | วันที่ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| งานประจำวัน                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลรดน้ำต้นไม้ 1 รอบ/วัน                | -      | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | -  | -  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | -  | -  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 2. ต้นไม้เป็นพุ่มสีเขียวดี                  | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 3. ต้นไม้มีความเจริญงอกงามดี                | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 4. ต้นไม้ไม่มีหน่อขึ้นแทรก                  | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 5. ต้นไม้ไม่มีใบแห้งเหี่ยวตาย               | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 6. ไม่มีเศษขยะกิ่งตามใต้พุ่มต้นไม้          | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 7. ตามแนวรั้วต้นไม้ไม่มีเศษใบไม้ร่วงตามพื้น | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| งานประจำสัปดาห์                             | ✗      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม               | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| 2. ดูแลถอนหน่อที่ขึ้นแทรกต้นไม้             | ✓      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓ |
| งานประจำเดือน                               | ✗      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1. พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้                     | ✓      | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | ✓  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 2. ฉีดยาฆ่าแมลงต้นไม้                       | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |

| รายละเอียด                                  | วันที่ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| งานประจำวัน                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1. ดูแลรดน้ำต้นไม้ 1 รอบ/วัน                | -      | - | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| 2. ต้นไม้เป็นพุ่มสีเขียวดี                  | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| 3. ต้นไม้มีความเจริญงอกงามดี                | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| 4. ต้นไม้ไม่มีหน่อขึ้นแทรก                  | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| 5. ต้นไม้ไม่มีใบแห้งเหี่ยวตาย               | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| 6. ไม่มีเศษขยะกิ่งตามใต้พุ่มต้นไม้          | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| 7. ตามแนวรั้วต้นไม้ไม่มีเศษใบไม้ร่วงตามพื้น | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| งานประจำสัปดาห์                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1. ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม               | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| 2. ดูแลถอนหน่อที่ขึ้นแทรกต้นไม้             | /      | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| งานประจำเดือน                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1. พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้                     | -      | - | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |
| 2. ฉีดยาฆ่าแมลงต้นไม้                       | -      | - | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  |

## เอกสารแนบที่ 10

แผนการตรวจสอบอาคาร

Action Plan การดำเนินโครงการ แผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงพยาบาล จีเอช ลำลูกกา ประจําปีงบประมาณ 2567

[illegible]

[illegible]

## เอกสารแนบที่ 11

รง.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร..... คสล. 6 ชั้นมีตาดฟ้า..... จำนวน 1 หลัง..... เพื่อใช้เป็น..... สถานพยาบาล..... และ..... โครงประกอบเหล็ก..... จำนวน 1 ป้าย  
เพื่อใช้เป็น..... ป้ายโฆษณา..... (บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอส จำกัด).....

ตั้งอยู่เลขที่..... 80/77-80..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... 5.....  
ตำบล/แขวง..... ลำลูกกา..... อำเภอ/เขต..... ลำลูกกา..... จังหวัด..... ปทุมธานี.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว

## เอกสารแนบที่ 12

Work Instruction (WI) การเตรียมความพร้อม  
ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว





|                 |  |  |                 |                 |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|
| CGH<br>LAMLUKKA | ระเบียบปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI)        |  | รหัสเอกสาร      | WI-ENV-003      |
|                 | เรื่อง : การเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดแผ่นดินไหว |  | แก้ไขครั้งที่   | 00              |
|                 | แผนก : CGH Lamlukka Hospital                     |  | วันที่บังคับใช้ | 15 พฤษภาคม 2564 |

- 4.4.4 บุคลากรทุกคนจะต้องทราบเป็นแผนการเคลื่อนย้ายและวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ โดยคัดแยกประเภทผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วย โดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่จุดเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ตามลำดับ
- 4.4.5 บุคลากรทุกคนจะต้องทราบถึงจุดรับย้ายผู้ป่วยและผู้ป่วยและจุดรวมพลของโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ได้แก่ จุดรวมพลที่ 1 สร้างวังหน้าตึกข้างศาลพระพรหม
- จุดรวมที่ 2 ครึ่งของอาคารตึกการอยู่ระหว่างอาคารโรงพยาบาล และอาคารบริการ
- จุดรวมพลที่ 3 อยู่ด้านหลังระหว่างอาคารตึกการอยู่หน้าอาคารกรุงเทพ

- 4.5 แผนเผชิญเหตุโรงพยาบาล
- ฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยแยกผู้ป่วย และผู้ได้รับบาดเจ็บที่มี อาการหนักส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง ด้วยความรวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักการแพทย์

- 4.5.1 บุคลากร ประกอบด้วย
- 4.5.1.1 ทีมหลัก ได้แก่ แพทย์แผนก ER, พยาบาลแผนก ER, รพพยาบาล, พนักงานเวรเปล, พนักงานขับ 3D Ambulance
- 4.5.1.2 ทีมสนับสนุน ได้แก่ พยาบาลแผนก OPD
- 4.5.1.3 Team leader ได้แก่ หัวหน้าแผนก (in charge) OPD / ผู้ตรวจการพยาบาล / หัวหน้าแผนก (in charge) ER
- 4.5.2 อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ประกอบด้วย
- 4.5.2.1 อุปกรณ์การแพทย์ เป็นอุปกรณ์จากแผนก ER ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมีหัวหน้าแผนก ER หรือ incharge เป็นผู้เตรียมความพร้อม
- 4.5.2.2 อุปกรณ์ทั่วไป เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถพยาบาล, รถเข็นนั่งนอน, เปลเล็ก, วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์มือถือ, ขันน้ำ และผ้าอื่น ๆ
- 4.5.3 สถานที่
- 4.5.3.1 จัดตั้งกองอำนวยความสะดวก โดยผ่านจัดเตรียมเส้นทาง และพื้นที่พิเศษ
- 4.5.3.2 ไม่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดออกจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว
- 4.5.3.3 ไม่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล และส่งต่อผู้บาดเจ็บ ที่จุดรวมพล

5. ข้อควรระวัง / ข้อแนะนำ / สังเกตเพิ่มเติม
- ไม่มี

6. การเฝ้าระวังติดตามและการวัดกระบวนการ / บริการ
- ไม่มี

7. บันทึกคุณภาพ
- ไม่มี

|                 |  |  |                 |                 |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|
| CGH<br>LAMLUKKA | ระเบียบปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI)        |  | รหัสเอกสาร      | WI-ENV-003      |
|                 | เรื่อง : การเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดแผ่นดินไหว |  | แก้ไขครั้งที่   | 00              |
|                 | แผนก : CGH Lamlukka Hospital                     |  | วันที่บังคับใช้ | 15 พฤษภาคม 2564 |

8. เอกสารอ้างอิง
- 8.1 คำนิยาม

| คำศัพท์                             | คำอธิบาย  |
|-------------------------------------|---|
| คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย และจัดทำแผนเตรียมการรับมือและบรรเทาผลกระทบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา  |
| หน่วยงานสนับสนุน                    | หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรับมือฉุกเฉิน ได้แก่ แผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่  |
| ผู้รับบริการ                        | ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา   |
| บุคลากร                             | ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา  |
| ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน               | ผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย  |
| แผ่นดินไหว                          | การสั่นและเคลื่อนไหวของพื้นดิน ซึ่งเกิดมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของโลก เนื่องจากพลังงานความร่อนภายในโลกทำให้เกิดแรงสั่น เมื่อมีการสะสมแรงสั่นที่เหมือนกัน จะทำให้เกิดระดับเปลี่ยนโลกจนแตกหัก และเกิดเป็นรอยเลื่อน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างฉับพลัน จะทำให้เกิดการสั่นและไหวอย่างกว้าง เป็นสาเหตุของภัยพิบัติแผ่นดินไหว                    |
| จุดรวมพล                            | พื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถรองรับการอพยพการส่งผู้ป่วย และ ผู้ประสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินสำคัญ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีจุดรวมพล 3 ที่ คือ จุดรวมพลที่ 1 สร้างวังหน้าตึกข้างศาลพระพรหม จุดรวมที่ 2 ครึ่งของอาคารตึกการอยู่ระหว่างอาคารโรงพยาบาล และอาคารบริการ จุดรวมพลที่ 3 อยู่ด้านหลังระหว่างอาคารตึกการอยู่หน้าอาคารกรุงเทพ |

- 8.2 หน้าที่และตามรับผิดชอบ
- 8.2.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- 8.2.1.1 กำหนดนโยบาย วางแผน และเตรียมความพร้อมทั้งองค์กรกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวของโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
- 8.2.1.2 จัดทำแผนและโครงการด้านการป้องกันแผ่นดินไหว เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกันและ ดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์
- 8.2.1.3 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง มาตรการในการป้องกันแผ่นดินไหว และการรับเหตุ
- 8.2.1.4 จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่
- 8.2.2 หน่วยงานสนับสนุน
- 8.2.2.1 มีหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ และสำรวจความพร้อมให้ของเส้นทางหนีเหตุฉุกเฉิน
- 8.2.2.2 จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวพันกับแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ



## เอกสารแนบที่ 13

คู่มือการปฐมพยาบาล (FIRST AID)

โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

## การปฐมพยาบาล (FIRST AID)



## Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)

- UCEP คือ นโยบายรัฐบาล "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" รักษาโรคเร่งด่วนฉุกเฉิน 6 อาการ ฟรี 72 ชม. ที่รพ. เอกชน ที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่าบริการใดๆ



ขอควรรู้ก่อนใช้สิทธิ UCEP  
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี 72 ชม.



## ใครบ้างที่ใช้สิทธินี้ได้

- ผู้ที่จะใช้สิทธินี้ได้ต้อง เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้และเป็นโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญาที่กองทุนผู้ป่วยมีสิทธิ

- กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



สำนักงานประกันสังคม



## หลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน

- หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
- หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
- ชีพจร เหงื่อแตก ตัวเย็น
- เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
- แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือ
- ชักต่อเนื่องไม่หยุด หรือมีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ



อาการฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ (Urgent Case)



เจ็บหน้าอก เจ็บหลัง เจ็บแขน

อาการฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ (Urgent Case)

แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด



อาการฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ (Urgent Case)

หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง



อาการฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ (Urgent Case)



อาการฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ (Urgent Case)

อาการฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ (Urgent Case)



อาการฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ (Urgent Case)

## ขั้นตอนในการใช้สิทธิ UCEP


- ประชาชนทุกคนควรตรวจสอบสิทธิพื้นฐานการรักษายาบาลของตนเอง
- โรงพยาบาลนอกคู่สัญญาอยู่กับกองทัพบกที่มีผู้ป่วยมีสิทธิให้แจ้ง รพ. ให้รับทราบว่าจะขอใช้สิทธิ UCEP โรงพยาบาลดำเนินการประเมินผู้ป่วยตามแนวทางที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนดได้ตลอด 24 ชั่วโมง. หมายเลข 02-8721669 เมื่อโรงพยาบาลดำเนินการประเมินผู้ป่วยแล้ว จะแจ้งผลการประเมินให้กับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยรับทราบผลการประเมิน



## ขั้นตอนการช่วยเหลือ

- ตั้งสติ
- ฟันที่ปลออดภัย
- ขอความช่วยเหลือ แผนกพยาบาล 1169
- ดูการหายใจ
- ห้ามเลือด ทำแผล
- นำส่งแพทย์


## สัญญาณชีพ



## การประเมินสภาพผู้ป่วย

- การวัดสัญญาณชีพ  
ชีพจร ปกติ 60-80 ครั้ง/นาที  
หายใจ ปกติ 12-20 ครั้ง/นาที  
ความดันโลหิตปกติ 130/90 มม.ปรอท  
อุณหภูมิปกติ 36.5 - 37.4 องศาเซลเซียส
- การซักประวัติ เช่น ประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา เป็นต้น

## Side effects of High Blood Pressure on Human Body



## ลำดับความเร่งด่วน


- ฉุกเฉิน
- เร่งด่วน
- ไม่เร่งด่วน

## โรคที่พบบ่อยๆในชีวิตประจำวัน



## หมดสติ

- ภาวะที่เนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสมอง



## สาเหตุ

1. การเสียเลือดมาก
2. ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟฟ้าช็อต
3. อาเจียนหรือท้องเสียอย่างรุนแรง
4. โรคหัวใจกำเริบ
5. ได้รับยาเกินขนาดหรือแพ้ยา
6. การสัมผัสสารพิษ และการติดเชื้ออย่างรุนแรง
7. โรคประจำตัว

## การปฐมพยาบาล

- ประเมินสภาพผู้ป่วยและสถานการณ์
- คลายเสื้อผ้าให้หลวม
- ให้ความอบอุ่นกับร่างกาย
- นอนราบ หรือตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง ยกปลายเท้าสูง
- ให้ อ็อกซิเจน
- ช่วยเหลือตามอาการ
- รีบนำส่งโรงพยาบาล

## หมดสติ



## หอบหืด

- สาเหตุ กรรมพันธุ์ ภูมิแพ้ หลอดลมหดตัว เสมหะมาก
- อาการ หายใจลำบาก มีเสียงวี๊ดๆ ไอ เสมหะเหนียว เหนื่อย หายใจเร็ว หอบ (มักมียาคิดตัว)



## การปฐมพยาบาล

- นิ่งและพ่นยา
- ให้ออกซิเจน
- รียนำส่งโรงพยาบาล
- ถ้ามีคอแห้ง ให้จิบน้ำอุ่นได้

## ความดันโลหิตสูง

- สาเหตุ
  - เส้นเลือดในสมองแตก / ตีบหรือตัน รับประทานอาหารเค็ม
  - ไขมันสูง กรรมพันธุ์
- อาการ/การตรวจพบ
  - สับสนหรือหมดสติ เป็นอัมพาตครึ่งซีก ปากเบี้ยว ความดันสูง
  - มีอาการปวดหรือมีมัน คลื่นไส้

## การปฐมพยาบาล

- ให้รับประทานยาและรีบนำส่งโรงพยาบาล
- ให้ออกซิเจน
- ระวังเรื่องการสำลัก
- ห้ามรักษาเอง อันตราย



## การทดสอบอาการ คัดถึง F.A.S.T

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>F ใบหน้า</b><br>ให้ขยับหรือยิ้ม<br>สังเกตว่า<br>ปากเบี้ยวปากทื่อหรือไม่ | <b>A แขน</b><br>ให้ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น<br>นาน 10 วินาที<br>พบว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งตก<br>หรือยกไม่ขึ้นหรือไม่ | <b>S การพูด</b><br>ให้พูดตามและสังเกตว่า<br>พูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่อง<br>ในพูดหรือไม่ | <b>T เวลา</b><br>ถ้าสังเกตพบอาการผิดปกติ<br>เป็นเวลาต่อเนื่องมา<br>โรงพยาบาลใกล้ที่สุดทันที |
|--|---|---|---|

## ชัก

- เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลาง ส่งสัญญาณประสาทผิดปกติไปชั่วคราว ทำให้หน้าที่ของสมองผิดปกติไปชั่วคราว

- สาเหตุ
- คัมสุรา ใช้สูง โรคประจำตัว
- อุบัติเหตุ ยาบางชนิด

## ชัก

- อาการเกร็ง กระตุก หยุดยาวใจ ไม่รู้สึกตัว บางรายก็มีอาการเตือน



## การปฐมพยาบาล

1. ห้ามคนมุงดูหรือรบกวนขณะชัก
2. ให้ผู้ป่วยนอนลงกับพื้น ใช้ผ้านุ่มรองศีรษะและตะแคงหน้า เพื่อป้องกันการกัดลิ้นและอุดกั้นทางเดินหายใจ
3. สังเกตการหายใจและชีพจร จดบันทึกอาการ
4. ไม่ให้ยาหรือน้ำ ห้ามนำสิ่งของใส่ทางปากโดยเด็ดขาด
5. กรณีเด็กใช้สูงแล้วชัก เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดา
6. รีบนำส่งโรงพยาบาล อาจมีชักซ้ำ

## โรคเบาหวาน

- สาเหตุ ความผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลิน มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ กรรมพันธุ์
- อาการ เวียนศีรษะ หน้ำมืด เหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรช้า หรือเบาเร็ว อาการเหมือนเป็นลม



## การปฐมพยาบาล

- รู้ตัว ให้คำแนะนำ  
หมดสติ ให้นำส่งโรงพยาบาล  
เพื่อฉีด Glucose เข้าเส้นเลือดดำ

## ปวดท้อง

- สาเหตุ รับประทานแก้ปวดเป็นประจำ ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
- รับประทานอาหารรสจัด ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน น้ำอัดลม
- อาการ ปวดฉุกเฉินแน่นท้อง อิ่มปวดหัวปวด คลื่นไส้  
อาหารไม่ย่อย

## การปฐมพยาบาล

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- รับประทานยาต่อเนื่อง
- ไปพบแพทย์ตามนัด

## ท้องเสีย


- สาเหตุ
  - รับประทานอาหารมีพิษหรือเชื้อโรค อาหารที่ปรุงไม่สุก
- อาการ/การตรวจพบ
  - ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลวหรือเป็นน้ำ
- การพยาบาล
  - งดอาหาร ให้เครื่องดื่มน้ำเกลือแร่ ยาจำพวกถ่าน เช่น Ultracarbon 2 เม็ดทุก 6 ชม. ถ้าถ่ายมาก ให้ Imodium 1-2 เม็ด ครั้งเดียว

## ปวดท้องเฉียบพลัน


สาเหตุ การอักเสบในช่องท้อง

1. ไลต์ติ่งอักเสบ ปวดรอบๆ สะดือ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ร่วมด้วย  
ปวดท้องด้านขวาล่าง ปวดตลอดเวลา
2. กระเพาะลำไส้ทะลุ ปวดมาก ยิ่งขยับยิ่งปวดมาก
3. ท่อนนอกมดลูก ปวดท้องมาก ชักประวัติประจำเดือนขาด

การพยาบาล ห้ามให้ยาหรืออาหารทางปาก ส่ง  
โรงพยาบาลใกล้เคียง



## ไลต์ติ่งอักเสบ




## กระเพาะลำไส้ทะลุ




## ท้องนอกมดลูก

### แสดงตำแหน่งที่เกิดท้องนอกมดลูก



## ผื่นแพ้



## ผื่นแพ้

- คือการอักเสบของผิวหนังชั้นนอก โดยเกิดจากการสัมผัสกับวัตถุบางอย่าง ทำให้เกิดการระคายเคือง
- อาการจะอยู่เฉพาะบริเวณ อาการจะหายได้บริเวณที่สัมผัส
- คัน แดง บวม ตุ่ม พุ่ม การเกาหรือถู ทำให้เกิดติดเชื้อทำให้อาการแย่ลง

## การรักษา

- การดูแลเรื่องความสะอาด ล้างมือและบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำเปล่าสบู่อ่อนๆ ซับให้แห้ง ถ้ามีผื่นขึ้นทายาห้ามเกา
- ยาที่ใช้เป็นกลุ่มครีมที่มี cortisone ,antihistamines
- พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งสาร

## โรค NCDs

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1

NCDs= non communicable diseases

เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น ความดัน เบาหวาน หัวใจ โรคไต โรคตับ มะเร็ง เป็นต้น

**รู้จักโรค NCDs**

คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs มากกว่า 300,000 ราย

NCDs (Non-Communicable diseases) คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ไม่ได้ถ่ายทอดมาจากการติดเชื้อ ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ในการสัมผัสกัน คลุกคลี หรือติดต่อกับผู้ป่วยโรค (พาหะ) หรือสารก่อมะเร็งต่างๆ

โรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุด 6 โรคได้แก่



## การป้องกันโรค

- รับประทานอาหารครบถ้วนและผลไม้
- หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ปรุงอย่าง
- ออกกำลังกาย
- งดสูบบุหรี่หรือแอลกอฮอล์
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ตรวจสุขภาพประจำปีและพบแพทย์เมื่อมีอาการป่วย

## การแพร่กระจายของเชื้อโรค

- ทางอากาศ ไอ จาม
- การสัมผัสโดยตรงและทางอ้อม
- ทางเดินอาหาร
- แมลงเป็นพาหะ




## ประเภทของบาดแผล

1. แผลปิด
2. แผลเปิด

- แผลข่วน, ถลอก (Abrasion)



- แผลตัด, ถูกฟัน (Cut Wound)
- แผลฉีกขาด (Lacerated Wound)
- แผลถูกแทง (Punctured Wound)
- แผลถูกยิง (Gun Shot Wound)



## แผลถูกกระแทก

- ศีรษะ ปวด มีคลื่นไส้ อาเจียน แขน ขา อ่อนแรง
- หน้าอก แน่นอึดอัด หายใจลำบาก
- ท้อง ปวดท้อง กดเจ็บ ท้องแข็ง



Blunt Trauma

ADAM



## การปฐมพยาบาลแผลชนิดต่างๆ

| ชนิดของบาดแผล | การปฐมพยาบาล  |
|---------------|---|
| แผลซ้ำ        | <p>ภายใน 24 ชั่วโมงแรก ประคบด้วยความเย็น เพื่อให้เลือดออกอีกและระงับความเจ็บปวด</p> <p>- ภายใน 24 ชั่วโมง ประคบด้วยความร้อนหรือยาที่ทำให้เกิดความร้อน เพื่อช่วยละลายลิ่มเลือด</p> |

# การปฐมพยาบาลแผลชนิดต่างๆ

| ชนิดของบาดแผล | การปฐมพยาบาล   |
|---------------|--|
| แผลถูกแทง     | -ถ้ามีสิ่งหักคาห้ามดึงออก เพราะเลือดจะออกมากขึ้น ให้ผู้ช่วยย่นอนและใช้โปสเตอร์ปิดแผล<br>ส่งโรงพยาบาล |



## การเก็บชิ้นส่วนอวัยวะ

- ความเย็นประมาณ 4 องศาเซลเซียส
- นำใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงสนิทไม่ให้โดนน้ำ
- รีบนำส่งโรงพยาบาล
- ผลการตรวจจะสำเร็หรือเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะของบาดแผลด้วย



| ชนิดของบาดแผล | การปฐมพยาบาล   |
|---------------|--|
| แผลถลอก       | -ชะล้างแผลและทำความสะอาดรอบแผล<br>ถ้าสกปรกมากควรล้างด้วยสบู่และน้ำ ใช้ผ้าสะอาดซับแผล เช็ดด้วยแอลกอฮอล์และทายาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน |

## สัตว์กัดแมลงต่อย



## สัตว์กัด แมลงต่อย

- อาการ มีบาดแผล ปวด บางรายมีอาการแพ้ อาจมีอันตรายถึงชีวิต
- การปฐมพยาบาล
  - ล้างแผล ห้ามเลือด
  - ล้างยา มาตามันต์
  - ดูอาการ

## การปฐมพยาบาล

- 1.STOP THE BURNING \*\*\*
- 2.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกบริเวณ
- 3.ดูเรื่อง การหายใจและชีพจร
4. ล้างน้ำสะอาดและป้องกันการติดเชื้อ
- 5.ทำแผลด้วยวิธีปลอดเชื้อ ปิดด้วยผ้าแห้ง
- 6.ห้ามทำให้น้ำแตก
- 7.ห้ามใช้ OINTMENT , LOTION
- 8.ยกส่วนแผลขึ้น
- 9.ส่งโรงพยาบาล




## การดูถูก

- อาการปวด บวม แดง ร้อน มี 2 ประเภท

- 1.แบบปิด
- 2.แบบเปิด



## CLASSIFICATION OF BURNS



## กระดูกหัก



## การเฝือกชั่วคราว (SPLINTING)

คือ การใช้เครื่องมือหรือวัสดุใดๆ ก็ได้  
ช่วยยึดส่วนที่บาดเจ็บไว้ให้อยู่นิ่งๆ



## หลักการปฐมพยาบาล "RICE"

R = REST  
ให้ส่วนนั้นอยู่นิ่ง ไม่ปีนปวน  
หรือลงน้ำหนัก

I = ICE  
ประคบด้วยน้ำแข็ง หรือน้ำเย็น

C = COMPRESS  
พันด้วยผ้าหรือ ELASTIC BANDAGE

E = ELEVATE  
ยกส่วนนั้นสูงไว้

### สารเคมีเข้าตา


- สาเหตุ การทำงานหรือโดนทำร้ายร่างกาย
  - อาการ ขึ้นอยู่กับว่าโดนส่วนใด  
โดนเปลือกตา เยื่อตา จะบวมแดง แสบร้อน เคืองตาน้ำตาไหล  
สู้แสงไม่ได้
- กระจกตา มองไม่เห็น กระจกตาเป็นสีขาว ตาบอดได้

## การปฐมพยาบาล

- การล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีนาน 20 -30 นาทีถ้าใส่คอนแทคเลนส์ ต้องถอดออกทันที ไปพบจักษุแพทย์ทันที



## การล้างตา



## ไฟฟ้าช็อต

- อันตรายเป็นอยู่กับความแรงของกระแสไฟ ระยะเวลา

### การปฐมพยาบาล

1. ดึงวงจรกระแสไฟฟ้า เคลื่อนย้ายถูกวิธี
2. ตรวจดูว่าหัวใจหยุดเต้นหรือไม่
3. ส่งโรงพยาบาล

## ไฟฟ้าช็อต



ขอขอบคุณครับ





## เอกสารแนบที่ 14


Layout ตำแหน่งวาล์วถังก๊าซ น้ำประปา และสะพานไฟฟ้า























8

9

10

## เอกสารแนบที่ 15

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. - ประสาน กล่าวเปิดประชุมและระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2567

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ที่ประชุม รับทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

วาระที่ 2 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการให้สัมภาษณ์พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พท.)

โดยนายฤทธิพร หงษ์อ่อน ได้มีการเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้านหลักการไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน (พท.) โดยคาดว่าจะดำเนินการส่งแจ้งก่อนการประชุมประจำปีของคณะผู้ตรวจประเมินภายใน และคณะผู้ตรวจ

ประเมินภายใน ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 67

ที่ประชุม รับทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3 ความเห็นต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ปี 2568

โดยทางคณะกรรมการดำเนินการจัดการพลังงานได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนที่ขึ้นไปได้

ดำเนินการ และดำเนินการดำเนินการ ดังนี้

☒ ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการพลังงาน

☒ ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบื้องต้นของ ทท.ฯ

☒ ขั้นตอนที่ 3 นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

- ☒ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
- ☒ ขั้นตอนที่ 5 กำหนดเป้าหมาย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการตรวจ และกิจกรรมส่งเสริม
- ☒ ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเป้าหมาย
- ☐ ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงาน

- ☒ 7.1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะโดยผู้บริหาร
- ☒ 7.2) แยกหน้าที่แต่งตั้งและทำงานในไม่บุคคลตามบทบาทในทท.ฯ หน่วยงาน กทอ, บริษัทประกันภัย
- ☐ 7.3) ดำเนินการตรวจประเมินผลการจัดการพลังงานและแผนการตรวจประเมิน และจัดทำรายงานผลการประเมิน
- ไม่สอดคล้องตามขั้นตอนการจัดการพลังงานตาม
- แผนการดำเนินงาน : แผนการตรวจประเมินผลการจัดการพลังงานโดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) ในวันที่ 15 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 - 12.00 น. ร่วมกับบริษัท อินดิทราฟิตส์ รีลไทม์ (Edigital Auditor)

☐ ขั้นตอนที่ 8 ทบทวนอัตราและค่าใช้จ่ายของโครงการจัดการพลังงาน

- ☒ 8.1 ประชุมทบทวนอัตราและค่าใช้จ่ายของโครงการจัดการพลังงาน (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) และจัดทำรายงาน

ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ

- ☐ 8.2 ทบทวนอัตราและค่าใช้จ่ายของโครงการจัดการพลังงานและประเมินการจัดการพลังงาน

คณะกรรมการดำเนินการ : ดำเนินการทบทวน อัตราและค่าใช้จ่ายของโครงการจัดการพลังงานและจัดการโครงการ

ประเมินโดยคณะผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 15 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ที่ประชุม รับทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4 แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการจัดการพลังงาน ปี 2567

โดยทางคณะกรรมการดำเนินการจัดการพลังงานได้มีการวางแผนการดำเนินการตามขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงาน 8 ขั้นตอน และแผนการอบรม รวมไปถึงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ดังเอกสารแนบรายงานการประชุม 1. ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทบทวนขั้นตอนการ และแผนดำเนินการด้านพลังงานเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยในปี 2568 ได้มีแผนการนำไปใช้ตาม EMS (Energy Management System) เพื่อนำมาใช้ในการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล

ที่ประชุม รับทราบ

[illegible]

| ประเภทโครงการ |        | ชื่อโครงการ |        | วัตถุประสงค์ |        | ระยะเวลาดำเนินการ |        | งบประมาณ   |        | ผลการดำเนินงาน |        | หมายเหตุ   |        |
|---------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| ปีงบประมาณ    | ปีพ.ศ. | ปีงบประมาณ  | ปีพ.ศ. | ปีงบประมาณ   | ปีพ.ศ. | ปีงบประมาณ        | ปีพ.ศ. | ปีงบประมาณ | ปีพ.ศ. | ปีงบประมาณ     | ปีพ.ศ. | ปีงบประมาณ | ปีพ.ศ. |
| 2561          | 2562   | 2563        | 2564   | 2565         | 2566   | 2567              | 2568   | 2569       | 2570   | 2571           | 2572   | 2573       | 2574   |
| 1.1           | 1.2    | 1.3         | 1.4    | 1.5          | 1.6    | 1.7               | 1.8    | 1.9        | 1.10   | 1.11           | 1.12   | 1.13       | 1.14   |
| 2.1           | 2.2    | 2.3         | 2.4    | 2.5          | 2.6    | 2.7               | 2.8    | 2.9        | 2.10   | 2.11           | 2.12   | 2.13       | 2.14   |
| 3.1           | 3.2    | 3.3         | 3.4    | 3.5          | 3.6    | 3.7               | 3.8    | 3.9        | 3.10   | 3.11           | 3.12   | 3.13       | 3.14   |
| 4.1           | 4.2    | 4.3         | 4.4    | 4.5          | 4.6    | 4.7               | 4.8    | 4.9        | 4.10   | 4.11           | 4.12   | 4.13       | 4.14   |
| 5.1           | 5.2    | 5.3         | 5.4    | 5.5          | 5.6    | 5.7               | 5.8    | 5.9        | 5.10   | 5.11           | 5.12   | 5.13       | 5.14   |
| 6.1           | 6.2    | 6.3         | 6.4    | 6.5          | 6.6    | 6.7               | 6.8    | 6.9        | 6.10   | 6.11           | 6.12   | 6.13       | 6.14   |
| 7.1           | 7.2    | 7.3         | 7.4    | 7.5          | 7.6    | 7.7               | 7.8    | 7.9        | 7.10   | 7.11           | 7.12   | 7.13       | 7.14   |
| 8.1           | 8.2    | 8.3         | 8.4    | 8.5          | 8.6    | 8.7               | 8.8    | 8.9        | 8.10   | 8.11           | 8.12   | 8.13       | 8.14   |
| 9.1           | 9.2    | 9.3         | 9.4    | 9.5          | 9.6    | 9.7               | 9.8    | 9.9        | 9.10   | 9.11           | 9.12   | 9.13       | 9.14   |
| 10.1          | 10.2   | 10.3        | 10.4   | 10.5         | 10.6   | 10.7              | 10.8   | 10.9       | 10.10  | 10.11          | 10.12  | 10.13      | 10.14  |
| 11.1          | 11.2   | 11.3        | 11.4   | 11.5         | 11.6   | 11.7              | 11.8   | 11.9       | 11.10  | 11.11          | 11.12  | 11.13      | 11.14  |
| 12.1          | 12.2   | 12.3        | 12.4   | 12.5         | 12.6   | 12.7              | 12.8   | 12.9       | 12.10  | 12.11          | 12.12  | 12.13      | 12.14  |
| 13.1          | 13.2   | 13.3        | 13.4   | 13.5         | 13.6   | 13.7              | 13.8   | 13.9       | 13.10  | 13.11          | 13.12  | 13.13      | 13.14  |
| 14.1          | 14.2   | 14.3        | 14.4   | 14.5         | 14.6   | 14.7              | 14.8   | 14.9       | 14.10  | 14.11          | 14.12  | 14.13      | 14.14  |
| 15.1          | 15.2   | 15.3        | 15.4   | 15.5         | 15.6   | 15.7              | 15.8   | 15.9       | 15.10  | 15.11          | 15.12  | 15.13      | 15.14  |
| 16.1          | 16.2   | 16.3        | 16.4   | 16.5         | 16.6   | 16.7              | 16.8   | 16.9       | 16.10  | 16.11          | 16.12  | 16.13      | 16.14  |
| 17.1          | 17.2   | 17.3        | 17.4   | 17.5         | 17.6   | 17.7              | 17.8   | 17.9       | 17.10  | 17.11          | 17.12  | 17.13      | 17.14  |
| 18.1          | 18.2   | 18.3        | 18.4   | 18.5         | 18.6   | 18.7              | 18.8   | 18.9       | 18.10  | 18.11          | 18.12  | 18.13      | 18.14  |
| 19.1          | 19.2   | 19.3        | 19.4   | 19.5         | 19.6   | 19.7              | 19.8   | 19.9       | 19.10  | 19.11          | 19.12  | 19.13      | 19.14  |
| 20.1          | 20.2   | 20.3        | 20.4   | 20.5         | 20.6   | 20.7              | 20.8   | 20.9       | 20.10  | 20.11          | 20.12  | 20.13      | 20.14  |
| 21.1          | 21.2   | 21.3        | 21.4   | 21.5         | 21.6   | 21.7              | 21.8   | 21.9       | 21.10  | 21.11          | 21.12  | 21.13      | 21.14  |
| 22.1          | 22.2   | 22.3        | 22.4   | 22.5         | 22.6   | 22.7              | 22.8   | 22.9       | 22.10  | 22.11          | 22.12  | 22.13      | 22.14  |
| 23.1          | 23.2   | 23.3        | 23.4   | 23.5         | 23.6   | 23.7              | 23.8   | 23.9       | 23.10  | 23.11          | 23.12  | 23.13      | 23.14  |
| 24.1          | 24.2   | 24.3        | 24.4   | 24.5         | 24.6   | 24.7              | 24.8   | 24.9       | 24.10  | 24.11          | 24.12  | 24.13      | 24.14  |
| 25.1          | 25.2   | 25.3        | 25.4   | 25.5         | 25.6   | 25.7              | 25.8   | 25.9       | 25.10  | 25.11          | 25.12  | 25.13      | 25.14  |
| 26.1          | 26.2   | 26.3        | 26.4   |              |        |                   |        |            |        |                |        |            |        |

## เอกสารแนบที่ 16


คู่มือ การควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกาและ Layout ระบบบำบัดน้ำเสีย

เลขที่ CGH/TPC/UTD/Memo-64-049  
 วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง : ขอจัดตั้งศูนย์การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  
 เรียน : บริษัท โรงพยาบาล ซีเอส ลำลูกกา จำกัด  
 ผ่าน : ผู้ควบคุมงาน บริษัท ยูทีจี จำกัด  
 อ้างถึง : 1) สัญญาจ้างเลขที่ 001/2562  
 2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เลขที่ 001/2562  
 3) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เลขที่ 001/2562  
 4) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เลขที่ 001/2562  
 สิ่งที่มาแนบด้วย : 1.เอกสารเลขที่ FTC-TPC-MEMO/64-131 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 จำนวน 1 ชุด  
 ตามที่ทางบริษัท โรงพยาบาล ซีเอส ลำลูกกา จำกัด ได้แจ้งให้ทางบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่โดยประมาณ 12,079.00 ตร.ม.นั้น  
 รายละเอียดตามข้ออ้างถึง 1, 2, 3 และ 4  
 ทางบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ขอจัดตั้งศูนย์การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  
 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยข้อ 1) เพื่อประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 2). แบบขอเสนอแก้ไขได้เสีย จำนวน 1 แบบ   |                                    |
| ( / ) For you information<br>( / ) Please handle  | ( ) For your approval<br>( ) Other |
| ตามที่ทางบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งบริษัท โรงพยาบาล ซีเอส ลำลูกกา จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำและติดตั้ง<br>งานระบบประปาอาคารสำหรับโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาล ซีเอส ลำลูกกา สำหรับให้บริการ<br>ทางบริษัท ซีเอส ลำลูกกา จำกัด ขอส่งคู่มือการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลซีเอส ลำลูกกา สำหรับให้บริการ<br>การดำเนินงานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย |                                    |
| จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมดูแลระบบดังกล่าว   |                                    |
|   |                                    |
| 9385-377 MOO 7 WONGWANG RD. BANGKOK 10150 THAILAND<br>TEL. 0 2383 8733 ( 7 LINE AUTOMATIC) FAX EXT. 204 FAX DIRECT 0 2383 5460  |                                    |



### คู่มือ การควบคุม อุสระบบบำบัดน้ำเสีย

#### โรงพบบางลจือย อ้าชูกาก

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอส (Activated Sludge) ขนาด 200 ลบ.ม. ต่อวัน, BOD เข้า 350 mg/l

#### การควบคุมระบบทั่วไป

1. ในแต่ละวันให้ตรวจสอบระดับน้ำเสียเพื่อให้ค่าความเข้มข้นของน้ำเสีย เพื่อสังเกตความผิดปกติในการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. บันทึกปริมาณน้ำเสียเข้าระบบทุกวัน โดยคำนวณจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ต่อวัน
3. ตรวจสอบตะกอนเพื่อคัดแยกขยะออก จำนวน 2 จุด คือ จุดคัดแยกขยะจากน้ำเสียครัว (Screening 0.80 x 0.80 m.) และจุดคัดแยกขยะจากน้ำเสียห้องน้ำ (Screening 1.20 x 1.20 m.)

#### 1. บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank)

ขนาด ~ 10 ลบ.ม. ทำหน้าที่ดักน้ำมันและไขมันจากน้ำเสียห้องครัว (Kitchen Waste) โดยให้น้ำเสียมีระยะเวลาพักตัวน้ำมันและไขมันจะลอยขึ้นสู่ผิว น้ำ ส่วนนี้จะไหลออกทางด้านล่างเข้าบ่อเกรอะ

การดูแล ดักน้ำมัน/ไขมันและเศษขยะออก อย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 1 - 2 ครั้งสัปดาห์ เพื่อป้องกันน้ำมัน/ไขมันหลุดไปบ่อเกรอะ

#### 2. บ่อดระ (Solid Separator Tank)

ขนาด ~ 35 ลบ.ม. ทำหน้าที่ดักสิ่งปฏิจจากห้องน้ำ ที่ลอยและจมไม่ให้ไหลไปยังบ่อ EQ และข่อยสตาชากที่ข่อยสลา่งง่าย

#### การดูแล

- 1) ห้ามเทสารที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ลงไปในบ่อเกรอะ เช่น น้ำกรดหรือด่างเข้มข้น น้ำยาล้างห้องน้ำเข้มข้น คลอรีนเข้มข้น เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบ่อเกรอะลดลง
- 2) ห้ามทิ้ง เศษพลาสติก คอแวนซ์ ซึ่งมีผลทำให้บ่อเกรอะเต็มก่อนกำหนด และเกิดการอุดตันในท่อได้
- 3) ตรวจสอบปริมาณกากตะกอน ถ้ามีปริมาณมาก ควรกำจัดออกจากเทศบาลตามสุข



### 3. บ่อบริณษาก (Equalization Tank)

ขนาด ~ 69 ลบ.ม. ทำหน้าที่ปรับสภาพน้ำและควบคุมอัตราน้ำเสียให้มีความสม่ำเสมอและสม่ำเสมอไป บ่อเดิมอากาศ

#### เครื่องจักร

1. บั้มสูบน้ำเสีย จำนวน 4 เครื่อง โดย EQP-01, 02 สูบน้ำเข้าบ่อเดิมอากาศ 1 และ EQP-03, 04 สูบน้ำเข้าบ่อเดิมอากาศ 2 บั้มทำงานแบบอัตโนมัติตามระดับถูกลอย (Float Switch)
2. บั้มเดิมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (EI-01, 02) เพื่อควบคุมและเดิมอากาศให้กับน้ำเสีย บั้มทำงานแบบอัตโนมัติ ตาม Timer

#### การควบคุมดูแล

- 1) ตรวจสอบการทำงานของบั้มเป็นประจำ และจดบันทึกการตรวจสอบ
- 2) ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อ บั้มต้องทำงานสัมพันธ์กับระดับน้ำ (ถูกลอย (Float Switch)
- 3) ตรวจสอบลักษณะสีน้ำ ไม่ควรเป็นสีดำ หรือ ขาว ขุ่น

### 4. บ่อเดิมอากาศ (Aeration Tank)

จำนวน 2 บ่อ ขนาด ~ 77 ลบ.ม./บ่อ ต่อจำนวนกัน ทำหน้าที่เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใช้อากาศ เพื่อข่อยสลา่งสิ่งสกปรกในน้ำเสีย

#### เครื่องจักร

1. บั้มเดิมอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดย AT-01, 02, 03 ติดตั้งในบ่อเดิมอากาศ 1 และ AT-04, 05, 06 ติดตั้งในบ่อเดิมอากาศ 2 เพื่อเดิมอากาศและควบคุมให้กับน้ำเสีย และเชื้อจุลินทรีย์ บั้มทำงานแบบอัตโนมัติ ตาม Timer

#### การควบคุมดูแล

- 1) ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบและค่าความสกปรก ควรมีค่าอยู่ในช่วงการออกแบบ
- 2) ควบคุมค่าความเป็น กรด - ด่าง (pH) ของน้ำให้อยู่ในช่วง 6 - 8
- 3) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเดิมอากาศ (AT 01 - 06) ระบบท่อ และระบบควบคุม เพื่อให้การทำงานเป็นปกติ
- 4) ตั้งเวลาการทำงาน (Timer) ในการเดิมอากาศ (AT 01 - 06) ให้มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ (DO ~ 1 - 3 mg/l) และมีการกระจายทั่วทั้งบ่อ (ทำงานสลับกันอย่างเป็นสลับ)
- 5) สังเกตสีและลักษณะของน้ำ ควรจะเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาล และไม่มีกลิ่นเหม็นคละก่อนจุลินทรีย์เป็นสีน้ำตาล มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน (Floc)



- 6) ความคุมปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ โดยตรวจวัดค่า SV30 (ค่าการจมตัวของตะกอนในเวลา 30 นาที) โดยการตกตะกอนและสังเกตการตกตัวของจุลินทรีย์ และเก็บข้อมูลเป็นประจำวัน L-2 วัน เพื่อให้ใช้ในการควบคุมปริมาณ โดยค่า SV30 ในแต่ละวัน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงเกิน 30%
- 7) ตรวจสอบฟองที่ผิวน้ำ ไม่ควรมีฟองปกคลุมผิวน้ำเกิน 25%

#### 5. บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)

จำนวน 2 บ่อ ขนาด ~ 30 ลบ.ม./บ่อ ค่อยๆนำน้ำที่ ตกตะกอนจุลินทรีย์จากน้ำน้ำหลังตกตะกอนจะไหลลงไปบ่อรับสัมผัสคลอรีน และตะกอนจุลินทรีย์ที่ตกด้วยผิวน้ำลงบ่อในสถานะปกติจะถูกลูบไปบ่อเติมอากาศ (Return Sludge) ถ้าปริมาณเริ่มมีปริมาณมากเกินไป (SV30 > 600 ml/l) จะถูกลูบไปบ่อย่อยตะกอน (Excess Sludge) โดยการที่ได้อัตราขยะตะกอน ด้วยมือ

##### เครื่องจักร

1. บิ๊มป์สูบน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง โดย SLP 1 คิดตั้งไม่บ่อตกตะกอน 1 ตู้ตะกอนปกติบ่อเติมอากาศ 1 และ SLP 2 คิดตั้งในบ่อตกตะกอน 2 ตู้ตะกอนกลับบ่อเติมอากาศ 2 บิ๊มป์ทำงานแบบอัตโนมัติ ตาม Timer

##### การควบคุมดูแล

- 1) ตรวจสอบการทำงานของบิ๊มป์เป็นประจำ และจดบันทึกการตรวจสอบ
- 2) สังเกตลักษณะน้ำ จะมีการกระเพื่อมเฉพาะใน Feed Well ส่วนคืนนอก น้ำจะนิ่ง
- 3) ตรวจสอบตะกอนลอย ไม่ควรมีมาก ถ้ามีให้ตักทิ้ง และหาสาเหตุของตะกอนลอย

#### 6. บ่อย่อยตะกอน (Sludge Digester Tank)

ขนาด ~ 35 ลบ.ม. ทำหน้าที่ รับตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกินจากบ่อตกตะกอนมาพักและย่อยตะกอน

##### เครื่องจักร

บิ๊มป์เติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (SDJ - 01) เพื่อเติมอากาศให้กับตะกอนเชื้อจุลินทรีย์เกิดการย่อยสลาย บิ๊มป์ทำงานแบบอัตโนมัติ ตาม Timer

##### การควบคุมดูแล

- 1) ตรวจสอบการทำงานของบิ๊มป์เป็นประจำ และจดบันทึกการตรวจสอบ
- 2) ตรวจสอบระดับตะกอน ถ้าตะกอนเต็ม ให้รีบกรอกจากเทศบาลมาสูบ
- 3) ตรวจสอบลักษณะสีน้ำ ไม่ควรเป็นสีดำ หรือ เทา และไม่ควรมีกลิ่นเหม็น



#### 7. บ่อสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank)

ขนาด ~ 4.5 ลบ.ม. ทำหน้าที่ ให้คลอรีนสัมผัสกับน้ำเสียเพื่อนำเชื้อโรค กรณีสระบบโอโซนไม่ทำงาน

##### เครื่องจักร

1. บิ๊มป์จ่ายคลอรีนน้ำ จำนวน 1 เครื่อง (CFP-1) เพื่อจ่ายคลอรีนลงในบ่อสัมผัสคลอรีน บิ๊มป์ทำงานแบบอัตโนมัติ สัมพันธ์กับการทำงานของบิ๊มป์สูบน้ำเสีย EOP

##### การควบคุมดูแล

- 1) ตรวจสอบการทำงานของบิ๊มป์เป็นประจำ และจดบันทึกการตรวจสอบ
- 2) ตรวจสอบตะกอนลอย ถ้ามีให้ตักทิ้ง
- 3) ตรวจสอบการสะสมของตะกอนกับบ่อ ถ้ามีมาก ให้สูบล้าง

#### 8. บ่อพักน้ำใส (Effluent Tank)

ขนาด ~ 17 ลบ.ม. ทำหน้าที่ รับน้ำจากบ่อสัมผัสคลอรีน ก่อนเข้าสู่ระบบโอโซน

##### เครื่องจักร

1. บิ๊มป์สูบน้ำทิ้ง จำนวน 2 เครื่อง (EFP-01, 02) เพื่อสูบน้ำเข้าสู่ระบบโอโซน ในอัตรา 10 ลบ.ม. ต่อ ชม. บิ๊มป์ทำงานแบบอัตโนมัติตามระดับลูกลอย (Float Switch)

##### การควบคุมดูแล

- 1) ตรวจสอบการทำงานของบิ๊มป์เป็นประจำ และจดบันทึกการตรวจสอบ
- 2) ตรวจสอบระดับน้ำ บิ๊มป์ต้องทำงานสัมพันธ์กับระดับน้ำ/ลูกลอย (Float Switch)
- 3) ตรวจสอบลักษณะสีน้ำ ควรใส ไม่มีตะกอน
- 4) ตรวจสอบการสะสมของตะกอนกับบ่อ ถ้ามีมาก ให้สูบล้าง

#### 9. ระบบโอโซน (Ozone System)

ทำหน้าที่ ฆ่าเชื้อโรค กำจัดเบคทีเรียให้มีความอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เครื่องจักร เครื่องผลิตโอโซน ขนาด 40 กรัมต่อชั่วโมง (Ozone Generator 40 g/hr.) เพื่อจ่ายโอโซนให้ผสมกับน้ำทิ้งหลังบำบัด ระบบทำงานสัมพันธ์กับการทำงานของบิ๊มป์สูบน้ำ EFP

##### การควบคุมดูแล

- 1) ตรวจสอบการทำงานของระบบโอโซนเป็นประจำทุกวัน และจดบันทึกการตรวจสอบ
- 2) กรณีการเปลี่ยนไส้กรอง (Cartridge Filter) ตามระยะเวลาที่กำหนด
- 3) ตรวจสอบการสะสมของตะกอนใน Mixing Tank ถ้ามีมาก ให้ทำความสะอาด



# 10. บ่อพักน้ำหลังบำบัด (Treated Tank)

ขนาด ~ 17 ลบ.ม. ทำหน้าที่ รับน้ำหลังบำบัดจากระบบไฮโดรอนก่อนระบายออกสู่สาธารณะ

## เครื่องจักร

1. ป้อนสูบน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง (EFP - 3, 4) เพื่อสูบน้ำทิ้งหลังบำบัดออกสู่สาธารณะ  
ทำงานแบบอัตโนมัติตามระดับลูกลอย (Float Switch) ภายในบ่อ
2. ป้อนสูบน้ำระคายคายไม่ จำนวน 1 เครื่อง (IRP-01) ทำงานแบบอัตโนมัติ ตาม Timer

## การควบคุมดูแล

- 1) ตรวจสอบการทำงานของปั๊มเป็นประจำ และจดบันทึกผลการตรวจสอบ
- 2) ตรวจสอบระดับน้ำ บั๊มต้องทำงานสัมพันธ์กับระดับน้ำลูกลอย (Float Switch)
- 3) ตรวจสอบลักษณะสีน้ำ ควรใส ไม่มีตะกอน
- 4) ตรวจสอบการสะสมของตะกอนก้นบ่อ ถ้ามีมาก ให้สูบล้าง

# สรุปการตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

| ปัญหา                              | สังเกตการณ์  | คำแนะนำ  | การดำเนินการ  |
|------------------------------------|--|--|---|
| 1. บ่อตกไขมัน (Grease Trap Tank)   | ปริมาณน้ำมัน/ไขมัน และเศษขยะภายในบ่อ   | ปริมาณ น้ำมัน/ไขมัน ไม่หนากินต่อตามทาง   | ดักน้ำมัน/ไขมัน และเศษขยะออก ประมาณ 1-2 ครั้งสัปดาห์  |
| 2. บ่อกรอง (Solid Separator Tank)  | ปริมาณกากปฏิกูลและ เศษขยะภายในบ่อ  | ปริมาณ กาก ปฏิกูล ไม่ หนาเกินท่อสามทาง   | ถ้ากากปฏิกูลมาก ให้รดเทศบาลมาสูบ  |
| 3. บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) | 1. การทำงานของ บั๊มสูบน้ำเสีย/บั๊มเติมอากาศ<br>2. ระดับน้ำ/ลูกลอย ภายในบ่อ<br>3. ลักษณะสีน้ำ | 1. ระดับน้ำปกติ<br>2. ลักษณะน้ำ มีสีเหลือง ไม่ควรเป็นสีดำ หรือ ขาวขุ่น และไม่ฟองมาก<br>3. ลักษณะสีน้ำ  | บั๊มทำงานสัมพันธ์กับระดับน้ำ และลูกลอย  |
| 4. บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)    | 1. pH, DO, SV30<br>2. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ<br>3. สีและลักษณะของน้ำ                    | 1. pH 6 - 8, DO 1.0 - 3.0 mg/l, SV30 < 600 ml/l<br>2. เครื่องเติมอากาศทำงานตาม Timer<br>3. น้ำ มีสีเหลือง หรือ น้ำตาล ไม่มีกลิ่นเหม็น และตะกอนจุลินทรีย์ เป็นฟlocs สีน้ำตาล<br>4. ฟองลิ้นน้ำไม่มากเกินไป | 1. ควบคุมปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของน้ำเสียที่เข้าระบบ<br>2. ค่า SV30 ในแต่ละวัน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงเกิน 30% |



| ปัญหา                                      | สาเหตุ  | การแก้ไข  | ตรวจสอบ  |
|--|---|---|--|
| 5. บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)         | 1. การทำงานของปั๊ม<br>2. ลักษณะของน้ำ<br>3. ลักษณะของน้ำ<br>4. ลักษณะของน้ำ         | 1. ปั๊มหัดตามตาม Turn<br>2. น้ำจะมีการกระเพื่อมเฉพาะใน Feed Well<br>3. ด้านนอกน้ำจะนิ่ง<br>4. ไม่มีตะกอนลอย | 1. ถ้าวัด SV30 > 600 ml/l ให้เปิดวาล์วระบายตะกอนในบ่อตกตะกอนเพื่อระบายตะกอนไปบ่อข่อยตะกอนและปิดวาล์วเมื่อ SV30 < 400 ml/l<br>2. ถ้ามีตะกอนลอย ให้ตักทิ้งและหาสาเหตุ ซึ่งอาจเกิดจาก<br>- การเติมอากาศน้อยหรือมากเกินไป<br>- ปั๊มสูบลูกกลับ ไม่ทำงาน<br>- มีน้ำมัน/ไขมัน, กากปฏิกูล<br>- เพื่ระบบมาก |
| 6. บ่อข่อยตะกอน (Sludge Digester Tank)     | 1. การทำงานของปั๊ม<br>2. ลักษณะของน้ำ<br>3. ระดับของตะกอน                           | 1. เครื่องเติมอากาศทำงานตาม Timer<br>2. สีน้ำไม่ดำ หรือเทา<br>3. ตะกอนไม่เต็มบ่อ                            | ถ้าตะกอนเต็มให้รีบกราดจากเทศบาลมาสูบ   |
| 7. บ่อเชื่อมคลอรีน (Chlorine Contact Tank) | 1. การทำงานของปั๊ม<br>2. การตรวจสอบตะกอนลอยและตะกอนก้นบ่อ                           | 1. ปั๊มจ่ายคลอรีนทำงานสัมพันธ์กับ EOP<br>2. น้ำไม่เปื้อนใส<br>3. ไม่มีตะกอน                                 | เมื่อเดินระบบไประยะเวลาหนึ่งจะมีการสะสมของตะกอนในบ่อให้ทำการสูบล้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  |
| 8. บ่อฟักน้ำใส (Effluent Tank)             | 1. การทำงานของปั๊มน้ำ<br>2. ระดับน้ำ/ดูกลอย<br>3. ลักษณะสีน้ำ<br>4. การสะสมของตะกอน | 1. ระดับน้ำปกติ<br>2. ลักษณะน้ำ ใส ไม่มีตะกอน<br>3. ลักษณะสีน้ำ   | 1. มีมีทำงานสัมพันธ์กับระดับน้ำและดูกลอย<br>2. ถ้ามีมีตะกอนสะสมมากให้สูบล้าง   |

| ปัญหา                                 | สาเหตุ   | การแก้ไข  | ตรวจสอบ   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 9. ระบบโอโซน (Ozone System)           | 1. เครื่องผลิตโอโซน<br>2. ใต้เครื่อง<br>3. ตะกอนใน Mixing Tank | 1. การผลิตโอโซนสัมพันธ์กับการทำงานของ EPP<br>2. ระดับน้ำ/ดูกลอย<br>3. ลักษณะสีน้ำ | 1. เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลา<br>2. ทำความสะอาด Mixing Tank ถ้ามีตะกอนสะสม |
| 10. บ่อฟักน้ำหลังบำบัด (Treated Tank) | 1. การทำงานของปั๊มน้ำ<br>2. ระดับน้ำ/ดูกลอย<br>3. ลักษณะสีน้ำ  | 1. ระดับน้ำปกติ<br>2. ลักษณะน้ำ ใส ไม่มีตะกอน<br>3. ลักษณะสีน้ำ                   | 1. มีมีทำงานสัมพันธ์กับระดับน้ำและดูกลอย                                  |

[The page contains a large, faint, illegible watermark or bleed-through from the reverse side of the paper. The text is mirrored and cannot be transcribed accurately.]



## เอกสารแนบที่ 17

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

Report No. : 2024-5000000646 / 001-1 (Page 1 of 1)

Issued date : February 5, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamukka Rd, Lamukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com  
Tel. 080-443-4909

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านพักผู้ป่วยตึก ๒๒ โรงพยาบาลลำลูกกา  
SAMPLING BY : CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province  
SAMPLING DATE : January 23, 2024  
SAMPLING TIME : 11:10 hr.

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>1/2</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 30.4             | -                       | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 6.6              | 5.0-9.0                 | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 4                | Not more than 20        | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 14               | Not more than 30        | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 574              | 500 <sup>3</sup>        | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0       | APHA, 4500-S2-D               |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 5.26             | Not more than 35        | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20        | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.04             | -                       | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 1,600            | -                       | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 330              | -                       | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | <0.1             | 0.5                     | APHA, 2540 F                  |

Remarks : \* Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA &amp; WEF, 23 Edition, 2017.

Source : \* The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on January 23, 2024 was 218 mg/l)  
\* Notification of this Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005); Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors of the buildings or groups of the buildings from 30 or more beds.)

TYM/WDS/DS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any holder of this document is found to be in violation of the law, the Company shall not be responsible for any damages or losses incurred by the holder of this document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nongluk Road, Chongkrasong, Yomasa, Bangkok 10120  
T +66 (0)2 679 18 13 F +66 (0)2 679 06 22 www.sgs.com

E 275006

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-5000000646 / 001-2 (Page 1 of 1)

Issued date : February 5, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamukka Rd, Lamukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com  
Tel. 080-443-4909


## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านพักผู้ป่วยตึก ๒๒ โรงพยาบาลลำลูกกา  
SAMPLING BY : CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province  
SAMPLING DATE : January 23, 2024  
SAMPLING TIME : 11:50 hr.

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 30.0             | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 7.8              | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 20               | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 30               | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 423              | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | APHA, 4500-S2-D               |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 49.73            | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.10             | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 1,800,000        | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 540,000          | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 0.2              | APHA, 2540 F                  |

Remarks : \* Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA &amp; WEF, 23 Edition, 2017.

TYM/WDS/DS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any holder of this document is found to be in violation of the law, the Company shall not be responsible for any damages or losses incurred by the holder of this document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nongluk Road, Chongkrasong, Yomasa, Bangkok 10120  
T +66 (0)2 679 18 13 F +66 (0)2 679 06 22 www.sgs.com

E 275007

Member of the SGS Group



Report No. : 2024-500000646 / 001-3 (Page 1 of 1) Issued date : February 5, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payalokin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4808 E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

### Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : อาคารบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลลำลูกกา (Effluent Tank) SAMPLING TIME : 11:34 hr.  
SAMPLING BY : [Redacted] Pathum Thani Province

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>u</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 30.9             | -                     | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 6.3              | 5.0-9.0               | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 6                | Not more than 20      | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 41               | Not more than 30      | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 517              | 500*                  | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0     | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 15.34            | Not more than 35      | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20      | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.04             | -                     | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 1,400            | -                     | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 700              | -                     | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | <0.1             | 0.5                   | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017.  
\* The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on January 23, 2024 was 218 mg/l)  
u Not for use for the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005); Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all forms of the business or nature of the building from 30 or more beds.).



TYM/WDS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its issuance only and within the limits of Client's instructions. It is not intended to be used for any purpose other than that for which it was issued and no responsibility is accepted by the Company for any use of the information contained herein for any purpose other than that for which it was issued. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 275008  
SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nongplach Road, Chongnonsi, Yomwong, Bangkok 10720  
t +66 (0)2 578 18 13 f +66 (0)2 578 05 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group



Report No. : 2024-500000646 / 001-4 (Page 1 of 1) Issued date : February 5, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payalokin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

### Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Water Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : อาคารบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลลำลูกกา (Effluent Tank) SAMPLING TIME : 11:55 hr.  
SAMPLING BY : [Redacted] Pathum Thani Province

| Parameter                   | Unit | Analytical Value | Analytical Method |
|-----------------------------|------|------------------|-------------------|
| Total Dissolved Solid (TDS) | mg/l | 218              | APHA, 2540 C      |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017.



TYM/WDS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its issuance only and within the limits of Client's instructions. It is not intended to be used for any purpose other than that for which it was issued and no responsibility is accepted by the Company for any use of the information contained herein for any purpose other than that for which it was issued. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 275009  
SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nongplach Road, Chongnonsi, Yomwong, Bangkok 10720  
t +66 (0)2 578 18 13 f +66 (0)2 578 05 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500000827 / 001-1 (Page 1 of 1)

Issued date : February 28, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchal Payakkhin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 090-443-4909 E-mail : narongchal\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านพักผู้ป่วย อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province  
SAMPLING DATE : February 15, 2024  
SAMPLING TIME : 13:38 hr.

SAMPLING BY

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>u</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 32.5             | -                     | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 7.2              | 5.0-9.0               | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 12               | Not more than 20      | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 8.7              | Not more than 30      | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 542              | 500 <sup>*</sup>      | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0     | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 6.33             | Not more than 35      | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20      | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.02             | -                     | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 4,900            | -                     | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 4,900            | -                     | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | <0.1             | 0.5                   | APHA, 2540 F                  |

Remarks : Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF, 23 Edition, 2017.

Sources :  
\* The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on February 15, 2024 was 197 mg/l)  
u Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 128 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005); Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors of the building are used as nursing homes from 30 or more beds.)



TYS/US/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any holder of this document is liable to the Client and this document does not constitute a contract or any other legal document, the Company's sole responsibility is to the Client and the document does not constitute a contract or any other legal document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 276143

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Rangitchee Road | Chomphonsee Yarnawa Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 13 13 f +66 (0)2 678 05 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500000827 / 001-2 (Page 1 of 1)

Issued date : February 28, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchal Payakkhin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 090-443-4909 E-mail : narongchal\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : จุฬารักษ์บำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาล CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province  
SAMPLING DATE : February 15, 2024  
SAMPLING TIME : 14:52 hr.

SAMPLING BY

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 29.3             | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 7.7              | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 27               | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 116              | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 5,936            | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 48.05            | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | 13               | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | <0.01            | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | >1,600,000       | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | >1,600,000       | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 0.3              | APHA, 2540 F                  |

Remarks : Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF, 23 Edition, 2017.



TYS/US/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any holder of this document is liable to the Client and this document does not constitute a contract or any other legal document, the Company's sole responsibility is to the Client and the document does not constitute a contract or any other legal document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 276144

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Rangitchee Road | Chomphonsee Yarnawa Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 13 13 f +66 (0)2 678 05 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500000827 / 001-3 (Page 1 of 1)

Issued date : February 28, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.

CONTACT : Khun Narongchai Payakkin

ADDRESS : 8077-80 Moo.5 Lamukka Rd, Lamukka Sub-district, Pathum Thani 12150

E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis

SAMPLING LOCATION : โรงพยาบาลศิริราช (Effluent Tank) SAMPLING DATE : February 15, 2024

SAMPLING BY : CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province

SAMPLING TIME : 14:07 hr.

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>1)</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 31.0             | -                      | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 6.9              | 5.0-9.0                | APHA, 4500-H <sup>+</sup> B   |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 14               | Not more than 20       | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 18               | Not more than 30       | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 558              | 500*                   | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0      | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 14.47            | Not more than 35       | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20       | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.03             | -                      | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 4,900            | -                      | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 3,300            | -                      | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 0.1              | 0.5                    | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA &amp; WEF 23 Edition., 2017.

\* The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on February 15, 2024 was 197 mg/l)

1) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7,

B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 136 D, dated December 20, B.E. 2548

(2005) : Building Type A (Government hospital, State enterprise, nursing home, etc.)

homes that have beds for patients to stay overnight, all the more beds).



TVS/US/SDS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its inspection only and within the limits of the Company's instructions. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of the Company. The Company is not responsible for any errors or omissions in this document or for any consequences arising therefrom. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 276145

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nonglukhae Road, Chongnonsi, Yomasa, Bangkok 10120

t +66 (0)2 578 18 13 f +66 (0)2 578 05 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500000827 / 001-4 (Page 1 of 1)

Issued date : February 28, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.

CONTACT : Khun Narongchai Payakkin

ADDRESS : 8077-80 Moo.5 Lamukka Rd, Lamukka Sub-district, Pathum Thani 12150

E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Water Quality Analysis

SAMPLING LOCATION : SPITAL, Pathum Thani Province

SAMPLING BY : SAMPLING DATE : February 15, 2024

SAMPLING TIME : 14:47 hr.

| Parameter                   | Unit | Analytical Value | Analytical Method |
|-----------------------------|------|------------------|-------------------|
| Total Dissolved Solid (TDS) | mg/l | 197              | APHA, 2540 C      |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA &amp; WEF 23 Edition., 2017.

TVS/US/SDS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its inspection only and within the limits of the Company's instructions. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of the Company. The Company is not responsible for any errors or omissions in this document or for any consequences arising therefrom. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 276146

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nonglukhae Road, Chongnonsi, Yomasa, Bangkok 10120

t +66 (0)2 578 18 13 f +66 (0)2 578 05 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001041 / 001-1 (Page 1 of 1)

Issued date : March 25, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchal Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 090-443-4909 E-mail : narongchal\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านหมื่นสามัคคี ตำบลบ้านหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
SAMPLING BY : CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province

SAMPLING DATE : March 14, 2024  
SAMPLING TIME : 11:20 hr.

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>w</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | -C         | 32.9             | -                     | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 7.3              | 5.0-9.0               | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 19               | Not more than 20      | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 39               | Not more than 30      | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 817              | 500 <sup>*</sup>      | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0     | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 6.64             | Not more than 35      | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20      | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.60             | -                     | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | <1.8             | -                     | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | <1.8             | -                     | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 0.9              | 0.5                   | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017.

Source : - The value was in addition to the TDS of the water used, (TDS of Tap water sampling on March 14, 2024 was 211 mg/l)  
- Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005); Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors of the buildings or groups of the buildings from 30 or more beds.)



TYW/PS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction clauses defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and where the limits of Client's instructions, if any, The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract for any purpose other than the limited extent of the intervention only. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract for any purpose other than the limited extent of the intervention only. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 277074

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinchae Road, Chongnonsae, Yomwong Bangkok 10120  
T +66 (0)2 678 18 13 F +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001041 / 001-2 (Page 1 of 1)

Issued date : March 25, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchal Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 090-443-4909 E-mail : narongchal\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านหมื่นสามัคคี ตำบลบ้านหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
SAMPLING BY : CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province

SAMPLING DATE : March 14, 2024  
SAMPLING TIME : 11:35 hr.

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | -C         | 31.8             | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 8.2              | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 21               | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 57               | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 415              | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 40.08            | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | 3                | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.63             | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 920,000          | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 540,000          | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 2.5              | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017.



TYW/PS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction clauses defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and where the limits of Client's instructions, if any, The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract for any purpose other than the limited extent of the intervention only. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract for any purpose other than the limited extent of the intervention only. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 277075

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinchae Road, Chongnonsae, Yomwong Bangkok 10120  
T +66 (0)2 678 18 13 F +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001041 / 001-3 (Page 1 of 1) Issued date : March 25, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkhin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamlukka Rd, Lamlukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_mu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : โรงพยาบาลศิริราชประชานุเคราะห์ (Effluent Tank) Pathum Thani Province  
SAMPLING BY : CGH LAMLUKKA HOSPITAL

SAMPLING DATE : March 14, 2024  
SAMPLING TIME : 11:50 hr.

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>u</sup> | Analytical Method |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Temperature                     | °C         | 32.8             | -                     | APHA, 2550 B      |
| pH                              | -          | 6.7              | 5.0-9.0               | APHA, 4500-H+ B   |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 15               | Not more than 20      | APHA, 5210 B      |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 23               | Not more than 30      | APHA, 2540 D      |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 570              | 500*                  | APHA, 2540 C      |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0     | APHA, 4500-S2- D  |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 6.12             | Not more than 35      | APHA, 4500 N or B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20      | APHA, 5520 B      |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.25             | -                     | Photometric, DPD  |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 49,000           | -                     | APHA, 9221 B      |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 6,600            | -                     | APHA, 9221 E      |
| Settleable Solids               | mg/l       | <0.1             | 0.5                   | APHA, 2540 F      |

Remarks : Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23 Edition, 2017.

Source : This value is in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on March 14, 2024 was 211 mg/l)  
Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 128 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005); Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors of the buildings or groups of the buildings form 30 or more beds).

TYW/PS/DS/IS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction clauses defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its inspection only and within the limits of Client's instructions. If any holder of this document is not satisfied with the results, they should contact the Company immediately for clarification. The Company is not responsible for any errors or omissions in this document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 277076

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nongluk Road, Chongnonsi, Yomasa, Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 08 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001041 / 001-4 (Page 1 of 1) Issued date : March 25, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkhin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamlukka Rd, Lamlukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_mu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Water Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : Trac water  
SAMPLING BY : [REDACTED], Pathum Thani Province

SAMPLING DATE : March 14, 2024  
SAMPLING TIME : 11:55 hr.

| Parameter                   | Unit | Analytical Value | Analytical Method |
|-----------------------------|------|------------------|-------------------|
| Total Dissolved Solid (TDS) | mg/l | 211              | APHA, 2540 C      |

Remarks : Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23 Edition, 2017.

TYW/PS/DS/IS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction clauses defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its inspection only and within the limits of Client's instructions. If any holder of this document is not satisfied with the results, they should contact the Company immediately for clarification. The Company is not responsible for any errors or omissions in this document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 277077

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nongluk Road, Chongnonsi, Yomasa, Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 08 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001236 / 001-1 (Page 1 of 1)

Issued date : May 10, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchal Payakkin  
ADDRESS : 80777-80 Moo.5 Lamukka Rd, Lamukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchal\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านพักผู้ป่วยตึก ๖ ชั้น โรงพยาบาล รามัญ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
SAMPLING BY : [REDACTED] / AL, Pathum Thani Province

SAMPLING DATE : April 27, 2024

SAMPLING TIME : 09:18 hr.

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>u</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 35.0             | -                     | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 6.3              | 5.0-9.0               | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 2                | Not more than 20      | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 8.1              | Not more than 30      | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 571              | 500 <sup>u</sup>      | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0     | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 2.30             | Not more than 35      | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20      | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.02             | -                     | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 5,400            | -                     | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 4,900            | -                     | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | <0.1             | 0.5                   | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> Edition., 2017.

Source :  
The value was in addition to the TDS of the water used, (TDS of Tap water sampling on April 18, 2024 was 211 mg/l)  
Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005) : Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors of the buildings or groups of the buildings from 30 or more beds).

TY/TKDS/DS



Report No. : 2024-500001236 / 001-2 (Page 1 of 1)

Issued date : May 10, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchal Payakkin  
ADDRESS : 80777-80 Moo.5 Lamukka Rd, Lamukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchal\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านพักผู้ป่วยตึก ๖ ชั้น โรงพยาบาล รามัญ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
SAMPLING BY : [REDACTED] / AL, Pathum Thani Province

SAMPLING DATE : April 27, 2024

SAMPLING TIME : 09:59 hr.

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 32.9             | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 7.6              | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 95               | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 46               | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 397              | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 43.97            | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.10             | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 540,000          | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 540,000          | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 0.3              | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> Edition., 2017.

TY/TKDS/DS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction from existing at their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 279854  
SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nangliachon Road, Chongnonsi, Yomvua, Bangkok 10170  
T +66 (0)2 678 18 13 F +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction from existing at their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 279855  
SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nangliachon Road, Chongnonsi, Yomvua, Bangkok 10170  
T +66 (0)2 678 18 13 F +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001236 / 001-3 (Page 1 of 1) Issued date : May 10, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : โรงพยาบาลศิริราช (Effluent Tank) SAMPLING TIME : 09:50 hr.

SAMPLING BY : [REDACTED] HITAL, Pathum Thani Province

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard#         | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 35.0             | -                 | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 6.8              | 5.0-9.0           | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 3                | Not more than 20  | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 7.4              | Not more than 30  | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 689              | 500*              | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0 | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 1.32             | Not more than 35  | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20  | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.02             | -                 | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 3,500            | -                 | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 2,400            | -                 | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | <0.1             | 0.5               | APHA, 2540 F                  |

Remarks : Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017.

Source : The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on April 18, 2024 was 211 mg/l)  
B.E. 2548 (2005) published in the Ministry of Natural Resources and Environmental "Building Effluent Standard" dated November 7, 2005; Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors or more beds).



TY/TN/DS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract or a warranty of any kind. The Company's liability is limited to the extent of the documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 279856

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinthue Road, Chongmonsee, Yammawa, Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001236 / 001-4 (Page 1 of 1) Issued date : May 10, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Water Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : [REDACTED] HITAL, Pathum Thani Province

SAMPLING BY : [REDACTED]

| Parameter                   | Unit | Analytical Value | Analytical Method |
|-----------------------------|------|------------------|-------------------|
| Total Dissolved Solid (TDS) | mg/l | 211              | APHA, 2540 C      |

Remarks : Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017.



TY/TN/DS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract or a warranty of any kind. The Company's liability is limited to the extent of the documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 279857

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinthue Road, Chongmonsee, Yammawa, Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001608 / 001-1-1 (Page 1 of 1)

Issued date : June 5, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluikka Rd, Lamluikka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านกุ่มน้ำจืด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
SAMPLING TIME : 09:30 hr.

SAMPLING BY : [REDACTED] Thant Province

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>u</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 33.0             | -                     | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 7.5              | 5.0-9.0               | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 2                | Not more than 20      | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 3.2              | Not more than 30      | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 358              | 500 <sup>*</sup>      | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0     | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 5.74             | Not more than 35      | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20      | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.51             | -                     | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | <1.8             | -                     | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | <1.8             | -                     | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | <0.1             | 0.5                   | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition., 2017.

Source : <sup>u</sup> The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of tap water sampling on May 23, 2024 was 225 mg/l)  
Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 128 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005). Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors of the buildings or groups of the buildings from 30 or more beds.)



TV/SUK/DS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract or a warranty of any kind. The Company's liability is limited to the extent of the information provided in this document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 280191

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinchae Road, Chongnonsi, Yomasa, Bangkok 10720  
T +66 (0)2 678 18 13 F +66 (0)2 678 08 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001608 / 001-2 (Page 1 of 1)

Issued date : June 5, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluikka Rd, Lamluikka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : บ้านกุ่มน้ำจืด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
SAMPLING TIME : 10:15 hr.

SAMPLING BY : [REDACTED] Thant Province

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 32.6             | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 8.0              | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 74               | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 40               | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 350              | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 36.81            | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | 2                | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.11             | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 540,000          | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 350,000          | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 1.2              | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition., 2017.



TV/SUK/DS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract or a warranty of any kind. The Company's liability is limited to the extent of the information provided in this document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 280192

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinchae Road, Chongnonsi, Yomasa, Bangkok 10720  
T +66 (0)2 678 18 13 F +66 (0)2 678 08 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001608 / 001-3 (Page 1 of 1)

Issued date : June 5, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkh  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : โรงพยาบาลกึ่งชุมชนบ้านกล้วย (Effluent Tank) Pathum Thani Province

SAMPLING DATE : May 23, 2024  
SAMPLING TIME : 10:00 hr.

SAMPLING BY

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>u</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 33.8             | -                     | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 7.1              | 5.0-9.0               | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 13               | Not more than 20      | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 17               | Not more than 30      | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 612              | 500*                  | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0     | APHA, 4500-S2- D              |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 9.86             | Not more than 35      | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20      | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.03             | -                     | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 49,000           | -                     | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 22,000           | -                     | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 0.2              | 0.5                   | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition., 2017.  
\* The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on May 23, 2024 was 225 mg/l)  
Source : - Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2546 (2003) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005) : Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors of the buildings or groups of the buildings from 30 or more beds).



TV/SUKDS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a transaction from oversteering at their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 280193

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinchue Road | Chong-jomsee | Yomawa Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001608 / 001-4 (Page 1 of 1)

Issued date : June 5, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchai Payakkh  
ADDRESS : 80/77-80 Moo.5 Lamluukka Rd, Lamluukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Water Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : Trap water

SAMPLING DATE : May 23, 2024  
SAMPLING TIME : 10:29 hr.

SAMPLING BY

| Parameter                   | Unit | Analytical Value | Analytical Method |
|-----------------------------|------|------------------|-------------------|
| Total Dissolved Solid (TDS) | mg/l | 225              | APHA, 2540 C      |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition., 2017.



TV/SUKDS/DS

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.  
Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a transaction from oversteering at their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 280194

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinchue Road | Chong-jomsee | Yomawa Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

Report No. : 2024-500001812 / 001-1 (Page 1 of 1) Issued date : July 8, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchal Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo 5 Lamlukka Rd, Lamlukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchal\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลลำลูกกา (Influent EQ) SAMPLING TIME : 08:08 hr.  
SAMPLING BY : CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Standard <sup>u</sup> | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 32.8             | -                     | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 8.2              | 5.0-9.0               | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 4                | Not more than 20      | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 8.6              | Not more than 30      | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 485              | 500                   | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | Not more than 1.0     | APHA, 4500-S2-D               |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 2.74             | Not more than 35      | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | <2               | Not more than 20      | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.14             | -                     | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | <1.9             | -                     | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | <1.8             | -                     | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | <0.1             | 0.5                   | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition., 2017.

Source : "The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on June 25, 2024 was 226 mg/l). Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 128 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005); Building Type A (Government hospital, State enterprise or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, all floors of the buildings or groups of the buildings from 30 or more beds.).

TVISC/DSIDS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues contained therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its inspection only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a guarantee or warranty of any kind and the Company shall not be liable for any loss or damage arising from its use. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinchae Road, Chongnonsi, Yomwea, Bangkok 10170  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 09 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

E 283078

Report No. : 2024-500001812 / 001-2 (Page 1 of 1) Issued date : July 8, 2024

CLIENT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL CO., LTD.  
CONTACT : Khun Narongchal Payakkin  
ADDRESS : 80/77-80 Moo 5 Lamlukka Rd, Lamlukka Sub-district, Pathum Thani 12150  
Tel. 080-443-4909 E-mail : narongchal\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

SAMPLE DESIGNATED AS : Wastewater Quality Analysis  
SAMPLING LOCATION : จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลลำลูกกา (Influent EQ) SAMPLING TIME : 10:00 hr.  
SAMPLING BY : CGH LAMLUKKA HOSPITAL, Pathum Thani Province

| Parameter                       | Unit       | Analytical Value | Analytical Method             |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| Temperature                     | °C         | 32.1             | APHA, 2550 B                  |
| pH                              | -          | 8.3              | APHA, 4500-H+ B               |
| Biochemical Oxygen Demand (BOD) | mg/l       | 85               | APHA, 5210 B                  |
| Suspended Solid (SS)            | mg/l       | 42               | APHA, 2540 D                  |
| Total Dissolved Solid (TDS)     | mg/l       | 351              | APHA, 2540 C                  |
| Sulfide                         | mg/l       | <0.02            | APHA, 4500-S2-D               |
| Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)   | mg/l       | 46.47            | APHA, 4500 N <sub>org</sub> B |
| Oil & Grease                    | mg/l       | 5                | APHA, 5520 B                  |
| Free Chlorine                   | mg/l       | 0.11             | Photometric, DPD              |
| Total Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 540              | APHA, 9221 B                  |
| Fecal Coliform Bacteria         | MPN/100 ml | 540              | APHA, 9221 E                  |
| Settleable Solids               | mg/l       | 0.2              | APHA, 2540 F                  |

Remarks : - Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition., 2017.

TVISC/DSIDS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues contained therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its inspection only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a guarantee or warranty of any kind and the Company shall not be liable for any loss or damage arising from its use. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS (Thailand) Limited | Environment, Health and Safety | 100 Nanglinchae Road, Chongnonsi, Yomwea, Bangkok 10170  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 09 22 www.sgs.com

Member of the SGS Group

E 283082



Report No.

District, Patnum Thani 12150

E-mail : narongchai\_nu@hotmail.com

## Analysis Report

**SAMPLING DATE : June 25, 2024**

SAMPLING TIME : 00:27 hr

SAMPLING TIME : 09.37 III.

### Thani Province


| Parameter                   | Unit | Analytical Value | Analytical Method |
|-----------------------------|------|------------------|-------------------|
| Total Dissolved Solid (TDS) | mg/l | 225              | APHA, 2540 C      |

Remarks: • Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA-AWWA & WEF 23 Edition, 2017.

Remarks : Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA, AWWA & WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017

**Source :** The value was in addition to the TDS of the water used. (TDS of Tap water sampling on June 25, 2024 was 228 mg/l)  
 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment "Building Effluent Standard" dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005); Building Type A (Government hospital, State enterprises or nursing homes according to the law on nursing homes that have beds for patients to stay overnight, 1<sup>st</sup> Floor of the building consists of the building area 50 or more beds.)

TY/SC/DS/DS



This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues agreed between

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention; only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

E 283083

**SGS (Thailand) Limited**  
Environment, Health and Safety 100 Nanglindees Road Chongnonsi Yomwua Bangkok 10120  
T +66 (0)2 678 18 13 F +66 (0)2 678 05 22 [www.sgs.com](http://www.sgs.com)

Member of the SOS Group

F 283084

SGS (Thailand) Limited  
Environment, Health and Safety 100 Manginchee Road, Chongnonsi, Yanwa, Bangkok 10120  
t +66 (0)2 678 18 13 f +66 (0)2 678 06 22 www.sgs.com

Frequency of SOS

## เอกสารแนบที่ 18

แผนดูแล ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย



## เอกสารแนบที่ 19

บันทึกการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



CGHI HOSPITAL

แบบฟอร์ม

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริกุล

วันที่ : 11/11/2563

| ลำดับ | รายการตรวจสอบ         | วันที่ 4 | วันที่ 11 | วันที่ 13 | วันที่ 25 | หมายเหตุ              |
|-------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1     | General Tank          |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 14,400   | 14,400    | 14,400    | 14,400    | มาตรฐาน 14,400 m³/min |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 2     | Gold Separator Tank   |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 90       | 90        | 90        | 90        | มาตรฐาน 90 m³/min     |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 3     | Equalization Tank     |          |           |           |           |                       |
|       | - EQP 01              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 02              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 03              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 04              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 05              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 06              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 4     | Aerobic Tank 1        |          |           |           |           |                       |
|       | - AT 01               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - AT 02               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - AT 03               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 5     | Aerobic Tank 2        |          |           |           |           |                       |
|       | - AT 04               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - AT 05               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - AT 06               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 6     | Sedimentation Tank 1  |          |           |           |           |                       |
|       | - STP 01              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 7     | Sedimentation Tank 2  |          |           |           |           |                       |
|       | - STP 02              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 8     | Sludge Digester Tank  |          |           |           |           |                       |
|       | - SDP 01              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 9     | Chlorine Contact Tank |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 10    | Effluent Tank         |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 11    | Chemical System       |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 12    | Treated Tank          |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 13    | Effluent              |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |

CGHI HOSPITAL

แบบฟอร์ม

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริกุล

วันที่ : 11/11/2563

| ลำดับ | รายการตรวจสอบ         | วันที่ 4 | วันที่ 11 | วันที่ 13 | วันที่ 25 | หมายเหตุ              |
|-------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1     | General Tank          |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 14,400   | 14,400    | 14,400    | 14,400    | มาตรฐาน 14,400 m³/min |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 2     | Gold Separator Tank   |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 90       | 90        | 90        | 90        | มาตรฐาน 90 m³/min     |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 3     | Equalization Tank     |          |           |           |           |                       |
|       | - EQP 01              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 02              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 03              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 04              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 05              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - EQP 06              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 4     | Aerobic Tank 1        |          |           |           |           |                       |
|       | - AT 01               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - AT 02               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - AT 03               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 5     | Aerobic Tank 2        |          |           |           |           |                       |
|       | - AT 04               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - AT 05               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - AT 06               | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 6     | Sedimentation Tank 1  |          |           |           |           |                       |
|       | - STP 01              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 7     | Sedimentation Tank 2  |          |           |           |           |                       |
|       | - STP 02              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 8     | Sludge Digester Tank  |          |           |           |           |                       |
|       | - SDP 01              | /        | /         | /         | /         | ปกติ                  |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 9     | Chlorine Contact Tank |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 10    | Effluent Tank         |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 11    | Chemical System       |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 12    | Treated Tank          |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |
| 13    | Effluent              |          |           |           |           |                       |
|       | - Airflow (m³/min)    | 10 f     | 10 f      | 10 f      | 10 f      | มาตรฐาน 10 f          |
|       | - Humidity (%)        | 70%      | 70%       | 70%       | 70%       | มาตรฐาน 70%           |

[illegible][illegible]


## เอกสารแนบที่ 20

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน  
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(แบบทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของ  
ระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบทส.2)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ..โรงพยาบาล ชีโยธ ลำลูกกา.....ตั้งอยู่เลขที่...80/77-81.....  
หมู่ที่...5... ซอย..... ถนน ...ลำลูกกา... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... ลำลูกกา.....  
จังหวัด...ปทุมธานี... โทรศัพท์ .....02-150-7111..... โทรสาร.....  
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท .....โรงพยาบาล.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....ออกให้โดย ..... หมออายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



โปรดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ                            |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                  |   | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|--------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้น้ำเพื่อ<br>จากระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในอุทกกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |   |   |   |                                  | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                    |  |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ/ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                         |                                    |
| 1/1/2567           | 169.07   | 39  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 2/1/2567           | 176.18   | 20  | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 3/1/2567           | 182.92   | 38  | 30,4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 4/1/2567           | 173.23   | 38  | 30,4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 5/1/2567           | 170.91   | 39  | 31,2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 6/1/2567           | 177.30   | 19  | 15,2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 7/1/2567           | 170.77   | 39  | 31,2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 8/1/2567           | 184.14   | 41  | 32,8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 9/1/2567           | 174.81   | 38  | 30,4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 10/1/2567          | 177.06   | 20  | 16,0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 11/1/2567          | 171.06   | 39  | 31,2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 12/1/2567          | 171.10   | 38  | 30,4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 13/1/2567          | 171.50   | 39  | 31,2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 14/1/2567          | 169.17   | 19  | 15,2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 15/1/2567          | 181.94   | 24  | 19,2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |
| 16/1/2567          | 197.83   | 35  | 28,0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0   | -                       |                                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                      |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                    |   | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในตุ๊กกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารลด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |   |   |   |                                    | ปริมาณตะกอน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                    |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                         |                                    |
| 17/1/2567          | 172.93  | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 18/1/2567          | 170.93  | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 19/1/2567          | 174.71  | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 20/1/2567          | 171.66  | 20  | 16.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 21/1/2567          | 176.27  | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 22/1/2567          | 174.43  | 39  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 23/1/2567          | 172.02  | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 24/1/2567          | 177.93  | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 25/1/2567          | 170.14  | 19  | 15.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 26/1/2567          | 169.70  | 39  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 27/1/2567          | 169.74  | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 28/1/2567          | 169.76  | 19  | 15.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 29/1/2567          | 178.97  | 39  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 30/1/2567          | 171.49  | 39  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
| 31/1/2567          | 172.58  | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                               | 0   | -                       |                                    |
|                    |   |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                    |   |                         |                                    |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ .....โรงพยาบาล ชูชีเวช ลำลูกกา.....ตั้งอยู่เลขที่.....80/77-81.....  
 หมู่ที่ ..... ซอย ..... ถนน ..... ลำลูกกา.....แขวง/ตำบล.....เขต อำเภอ.....ลำลูกกา.....  
 จังหวัด.....ปทุมธานี.....โทรศัพท์ .....02-150-7111.....โทรสาร .....  
 มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท ..... โรงพยาบาล.....  
 ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุ.....  
 ในทำนุขหมายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ..มกราคม.. พ.ศ. ....2567..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (.....)  
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)  
 ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ.....  
 ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)  
 ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ.....  
 ออกให้โดย .....

.....  
 ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ.....  
 ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบบ่อเอส.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการทิ้งน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 5,442.28 กก.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....1,0๕3 หน่วย .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 834.4 หน่วย .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายทุกวัน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่มีสภาพพิษ (เลิตรหรือโกลิตรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

### คำตอบ

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน  
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน  
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
 ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



| วันเดือนปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ      |   |  |   |   |                                 |                              |                                 |                                     |                                     |                                  |                             |   | ลายมือชื่อผู้บันทึก |                            |
|------------|---|---|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
|            | ปริมาณการใช้น้ำเพื่อของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างจากพื้นที่บำบัด (เชิงปริมาณ) (ติดบนหรือกักเก็บ) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                     |                                     |                                  |                             | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) |                     | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |
|            |   |   |  |   |   | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |   |                     |                            |
| 1/2/2567   | 216.61  | 38  | 30.4   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 2/2/2567   | 213.68  | 21  | 16.8   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 3/2/2567   | 220.64  | 37  | 29.6   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 4/2/2567   | 212.53  | 20  | 16.0   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 5/2/2567   | 211.34  | 50  | 40.0   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 6/2/2567   | 236.66  | 20  | 16.0   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 7/2/2567   | 226.04  | 39  | 31.2   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 8/2/2567   | 214.39  | 38  | 30.4   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 9/2/2567   | 217.13  | 39  | 31.2   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 10/2/2567  | 219.66  | 38  | 30.4   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 11/2/2567  | 212.42  | 39  | 31.2   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 12/2/2567  | 215.96  | 40  | 32.0   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 13/2/2567  | 217.82  | 20  | 16.0   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 14/2/2567  | 218.61  | 39  | 31.2   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 15/2/2567  | 235.13  | 39  | 31.2   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |
| 16/2/2567  | 223.07  | 39  | 31.2   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                             | ปกติ                        | 0   | -                   |                            |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                   |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                     |   | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>รองลงจาก<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |   |   |   |                                     | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                                    |                         |
|                    |  |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ) (ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                                    |                         |
| 17/2/2567          | 215.54   | 37  | 29.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 18/2/2567          | 215.04   | 20  | 16.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 19/2/2567          | 213.58   | 42  | 33.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 20/2/2567          | 230.73   | 39  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 21/2/2567          | 224.47   | 35  | 28.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 22/2/2567          | 218.41   | 39  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 23/2/2567          | 214.00   | 39  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 24/2/2567          | 218.46   | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 25/2/2567          | 211.74   | 20  | 16.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 26/2/2567          | 212.53   | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 27/2/2567          | 234.63   | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 28/2/2567          | 214.65   | 38  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
| 29/2/2567          | 213.18   | 20  | 16.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ  |                                     | 0   | -                                  |                         |
|                    |  |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                     |   |                                    |                         |
|                    |  |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                     |   |                                    |                         |
|                    |  |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                     |   |                                    |                         |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ..... โรงพยาบาล ชีววิถี ลำลูกกา..... ตั้งอยู่เลขที่..... 80/77-81..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน..... ลำลูกกา..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... ลำลูกกา..... จังหวัด..... ปทุมธานี..... โทรศัพท์..... 02-150-7111..... โทรสาร.....  
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบด้วยประเภท..... โรงพยาบาล.....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... ออกให้โดย..... หมออายุ.....  
 ในทำนองรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ..... 2567..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
 ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (.....)  
 ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)  
 ใบอนุญาตเลขที่..... หมออายุ.....  
 ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมออายุ.....  
 ออกให้โดย.....  
 ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบบบออส.....  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทิ้งน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☒ เครื่องทวง/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องทวง/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....  
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....  
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีกำจัด .....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้น้ำฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 6,348.42 kWh.....  
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม) ..... 999 หน่วย.....  
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม) ..... 799.2 หน่วย.....  
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายทุกวัน.....  
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารที่เติมเข้าน้ำทิ้ง (เคิลหรือยีกิเลกรัม) .....  
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องทวง/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องทวง/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม) .....  
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....


คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือไม่ทำตามข้อบังคับหรือรายงาน  
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖  
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงาน  
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
 หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการประเมินผลของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ...โรงพยาบาล ชีวันเวช ลำลูกกา.....ตั้งอยู่ที่...80/7-81.....  
หมู่ที่ ...5... ซอย..... ถนน ...ลำลูกกา... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....ลำลูกกา.....  
จังหวัด...ปทุมธานี... โทรศัพท์.....02-150-7111... โทรสาร .....  
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ..... โรงพยาบาล.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....ออกให้โดย ..... หมออายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



โปรดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ                         |  |   |  |   |  |                                 |                                    |  |  |   |                                   |   | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในภาคกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |  |  |   |                                   | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                         |                                    |
| 1/3/2567           | 219.80  | 38.0   | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 2/3/2567           | 231.22  | 31.0   | 24.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 3/3/2567           | 212.55  | 28.0   | 20.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 4/3/2567           | 213.44  | 39.0   | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 5/3/2567           | 218.64  | 38.0   | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 6/3/2567           | 234.88  | 29.0   | 23.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 7/3/2567           | 221.22  | 49.0   | 39.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 8/3/2567           | 217.83  | 19.0   | 15.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 9/3/2567           | 211.21  | 39.0   | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 10/3/2567          | 212.67  | 19.0   | 15.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 11/3/2567          | 220.41  | 57.0   | 45.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 12/2/2567          | 232.92  | 40.0   | 32.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 13/3/2567          | 217.18  | 21.0   | 16.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 14/3/2567          | 213.62  | 39.0   | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 15/3/2567          | 218.93  | 38.0   | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 16/3/2567          | 212.16  | 37.0   | 29.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      | 0                                 | -   |                         |                                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ               |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |  |                                   |   |   | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |   |   |  |                                   |   | ปริมาณตะกอน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                    |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |   |                         |                                    |
| 17/3/2567          | 214.22  | 38.0  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 18/3/2567          | 231.75  | 38.0  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 19/3/2567          | 226.98  | 39.0  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 20/3/2567          | 218.22  | 38.0  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 21/3/2567          | 210.91  | 40.0  | 32.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 22/3/2567          | 215.33  | 39.0  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 23/3/2567          | 219.66  | 21.0  | 16.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 24/3/2567          | 224.39  | 37.0  | 29.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 25/3/2567          | 216.41  | 38.0  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 26/3/2567          | 220.38  | 39.0  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 27/3/2567          | 211.49  | 23.0  | 18.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 28/3/2567          | 224.78  | 26.0  | 20.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 29/3/2567          | 213.16  | 37.0  | 29.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 30/3/2567          | 213.97  | 20.0  | 16.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
| 31/3/2567          | 210.74  | 38.0  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                       |                                   | 0 | -   |                         |                                    |
|                    |   |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |  |                                   |   |   |                         |                                    |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ .....โรงพยาบาล ชีตเกษ ลำลูกกา.....ตั้งอยู่เลขที่..... 80/77-81..... หมู่ที่..... ซอย ..... ถนน ..... ลำลูกกา.....แขวง/ตำบล..... เมือง/อำเภอ.....ลำลูกกา..... จังหวัด.....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ..... 02-150-7111..... โทรสาร .....  
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ..... โรงพยาบาล .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมตอายุ .....  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ..... พ.ศ. ....2567..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมตอายุ .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมตอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบแอเอส.....  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 200..... ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☒ เครื่องควบคุม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....  
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 6,762.06 kWh.....  
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,070 หนัย .....  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 856.0 หนัย .....  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายทุกวัน.....  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องควบคุม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องควบคุม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....


คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ความมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ...โรงพยาบาล ชูเชิดฯ ลำลูกกา.....ตั้งอยู่เลขที่...80/77-81.....  
หมู่ที่...5...ซอย.....ถนน...ลำลูกกา...แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....ลำลูกกา.....  
จังหวัด...ปทุมธานี...โทรศัพท์.....02-150-7111.....โทรสาร.....  
มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท.....โรงพยาบาล.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกให้โดย.....หมอดำยู.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ                        |   |   |  |   |  |                                 |                                    |  |  |   |                                   |   | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|--------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การให้เห่า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารลด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |  |  |   |                                   | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                    |  |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวว<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวว<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ/ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                         |                                    |
| 1/4/2567           | 233.80   | 39.0  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 2/4/2567           | 215.75   | 38.0  | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 3/4/2567           | 219.88   | 41.0  | 32.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 4/4/2567           | 212.12   | 22.0  | 17.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 5/4/2567           | 210.35   | 36.0  | 28.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 6/4/2567           | 214.08   | 55.0  | 44.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 7/4/2567           | 220.58   | 35.0  | 28.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 8/4/2567           | 225.17   | 3.0   | 2.4   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 9/4/2567           | 212.03   | 3.0   | 2.4   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 10/4/2567          | 214.92   | 6.0   | 4.8   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 11/4/2567          | 217.19   | 16.0  | 12.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 12/4/2567          | 213.50   | 17.0  | 13.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 13/4/2567          | 230.24   | 22.0  | 17.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 14/4/2567          | 223.97   | 17.0  | 13.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 15/4/2567          | 210.13   | 17.0  | 13.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |
| 16/4/2567          | 219.29   | 16.0  | 12.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                      |                                   | 0   | -                       |                                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                  |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                   |   | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |   |   |   |                                   | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                    |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                         |                                    |
| 17/4/2567          | 214.00  | 14.0  | 11.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 18/4/2567          | 216.01  | 50.0  | 40.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 19/4/2567          | 220.09  | 71.0  | 56.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 20/4/2567          | 213.62  | 46.0  | 36.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 21/4/2567          | 227.86  | 92.0  | 73.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 22/4/2567          | 227.47  | 47.0  | 37.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 23/4/2567          | 215.02  | 53.0  | 42.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 24/4/2567          | 218.58  | 56.0  | 44.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 25/4/2567          | 217.98  | 43.0  | 34.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 26/4/2567          | 218.56  | 43.0  | 34.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 27/4/2567          | 212.76  | 1.0   | 0.8   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 28/4/2567          | 216.15  | 1.0   | 0.8   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 29/4/2567          | 236.37  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 30/4/2567          | 214.34  | 1.0   | 0.8   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
| 31/4/2567          | -   | -   | -   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                       |                                    |
|                    |   |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                   |   |                         |                                    |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและ  
ทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ .....  
หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ .....  
หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ..... โรงพยาบาล ชีลีสถ์ ลำลูกกา..... ตั้งอยู่เลขที่..... 80/77-81..... หมู่ที่.....-..... ซอย ..... ถนน ..... ลำลูกกา..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... ลำลูกกา..... จังหวัด..... ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ..... 02-150-7111..... โทรสาร.....  
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประเภทกิจการประเภท ..... โรงพยาบาล.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมออายุ.....  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน ..เมษายน.. พ.ศ. ....2567..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปฐานะ  
..... เจ้าเองหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
.....  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมออายุ.....  
ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
.....  
(.....) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมออายุ.....  
ออกให้โดย .....  
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบบ่ออัด  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 200..... ลบ.ม./วัน  
(๒) การทิ้งในของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....  
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


(๑) ปริมาณการใช้น้ำไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 6,561.83 kWh.....  
(๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่เกิดจากรวมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 901 หนัวย .....  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 720.8 หนัวย .....  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายทุกวัน.....  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดเซาะภาพที่ใช้ (เคิลหรือกิโลกรัม) .....  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องยก/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องยก/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าเองหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน  
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดที่บันทึกหรือรายงาน  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ...โรงพยาบาล สุโขทัย ลำลูกกา.....ตั้งอยู่ที่...80/77-81.....  
หมู่ที่ ...5... ซอย..... ถนน ...ลำลูกกา... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....ลำลูกกา.....  
จังหวัด...ปทุมธานี... โทรศัพท์.....02-150-7111..... โทรสาร .....  
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท .....โรงพยาบาล.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....ออกให้โดย ..... หมดยายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ                         |  |   |  |  |  |                                 |                                    |  |  |                                     |                                   |   | ปริมาณตะกอน<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การให้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตร/หรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |  |  |                                     |                                   | ปริมาณตะกอน<br>ที่เก็บ<br>จาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                                   |                                    |                         |
|                    |   |  |   |  |  | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรอง<br>ผลิมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกรอง<br>ผลิมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                                   |                                    |                         |
| 1/5/2567           | 214.75  | 1.0  | 0.8   | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 2/5/2567           | 213.34  | 1.0  | 0.8   | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 3/5/2567           | 219.67  | 18.0   | 14.4  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 4/5/2567           | 211.24  | 26.0   | 20.8  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 5/5/2567           | 211.22  | 31.0   | 24.8  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 6/5/2567           | 214.49  | 44.0   | 35.2  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 7/5/2567           | 220.96  | 28.0   | 22.4  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 8/5/2567           | 227.74  | 39.0   | 31.2  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 9/5/2567           | 226.72  | 26.0   | 20.8  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 10/5/2567          | 219.05  | 51.0   | 40.8  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 11/5/2567          | 215.92  | 65.0   | 52.0  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 12/5/2567          | 212.26  | 32.0   | 25.6  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 13/5/2567          | 217.95  | 31.0   | 24.8  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 14/5/2567          | 212.18  | 39.0   | 31.2  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 15/5/2567          | 215.77  | 26.0   | 20.8  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |
| 16/5/2567          | 221.31  | 38.0   | 30.4  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ   | ปกติ   | ปกติ                                | ปกติ                              | 0   | -                                 |                                    |                         |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ                         |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |   |   |   |                                  | ปริมาณตะกอน<br>ที่กักเก็บจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                    |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ/ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |                         |                                    |
| 17/5/2567          | 219.96  | 175.0   | 140.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 18/5/2567          | 211.39  | 106.0   | 84.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 19/5/2567          | 210.26  | 31.0  | 24.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 20/5/2567          | 213.88  | 62.0  | 49.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 21/5/2567          | 230.80  | 43.0  | 34.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 22/5/2567          | 223.16  | 37.0  | 29.6  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 23/5/2567          | 219.83  | 80.0  | 64.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 24/5/2567          | 220.12  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 25/5/2567          | 212.19  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 26/5/2567          | 223.35  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 27/5/2567          | 235.84  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 28/5/2567          | 213.32  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 29/5/2567          | 215.45  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 30/5/2567          | 220.07  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
| 31/5/2567          | 211.03  | 0.0   | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                             | 0  | -                       |                                    |
|                    |   |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                  |  |                         |                                    |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ .....โรงพยาบาล ชูชีเวช ลำลูกกา.....ตั้งอยู่เลขที่..... 80/77-81..... หมู่ที่.....-..... ซอย.....ถนน.....ลำลูกกา.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....ลำลูกกา..... จังหวัด.....ปทุมธานี.....โทรศัพท์.....02-150-7111.....โทรสาร.....

มี..... เป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท.....โรงพยาบาล.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... ออกให้โดย..... หมตอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน.....พฤษภาคม... พ.ศ. .... 2567..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ.....

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมตอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมตอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบบแอเอส.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการไหลเข้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 6,755.22 ลิตร.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม) ..... 1030 หน่วย .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม) ..... 824 หน่วย .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายทุกวัน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม) .....

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดละเมิดกฏกติกา ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ความมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการตรวจสอบสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ...โรงพยาบาล ชัยเวช ลำลูกกา.....ตั้งอยู่เลขที่...80/7-81.....

หมู่ที่...5... ซอย..... ถนน...ลำลูกกา... แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....ลำลูกกา.....


จังหวัด...ปทุมธานี...โทรศัพท์.....02-150-7111..... โทรสาร.....

มี..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท.....โรงพยาบาล.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกให้โดย..... หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้วัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ                         |  |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |  |                                   |   | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                    |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารที่ใช้<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |   |   |  |                                   | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) |                         | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทรวน<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องทรวน<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                         |                                    |
| 1/6/2567           | 217.23  | 0.0  | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 2/6/2567           | 218.96  | 1.0  | 0.8   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 3/6/2567           | 231.49  | 0.0  | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 4/6/2567           | 208.75  | 0.0  | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 5/6/2567           | 220.46  | 173.0  | 138.4   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 6/6/2567           | 214.42  | 53.0   | 42.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 7/6/2567           | 218.06  | 39.0   | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 8/6/2567           | 209.65  | 44.0   | 35.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 9/6/2567           | 239.37  | 29.0   | 23.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 10/6/2567          | 208.68  | 46.0   | 36.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 11/6/2567          | 213.18  | 29.0   | 23.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 12/6/2567          | 218.09  | 45.0   | 36.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 13/6/2567          | 227.28  | 31.0   | 24.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 14/6/2567          | 217.11  | 88.0   | 70.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 15/6/2567          | 209.16  | 419.0  | 335.2   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |
| 16/6/2567          | 213.51  | 38.0   | 30.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ   | 0                                 | -   |                         |                                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ                         |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                   |   |                                    | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมี<br>หรือสารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                 |                                    |   |   |   |                                   | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |   |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |   |                                    |                         |
| 17/6/2567          | 217.88  | 40.0  | 32.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 18/6/2567          | 229.67  | 30.0  | 24.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 19/6/2567          | 221.89  | 28.0  | 22.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 20/6/2567          | 218.33  | 39.0  | 31.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 21/6/2567          | 222.41  | 30.0  | 24.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 22/6/2567          | 214.53  | 58.0  | 46.4  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 23/6/2567          | 229.73  | 44.0  | 35.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 24/6/2567          | 228.38  | 44.0  | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 25/6/2567          | 254.40  | 41.0  | 32.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 26/6/2567          | 309.24  | 35.0  | 28.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 27/6/2567          | 283.79  | 38.0  | 26.8  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 28/6/2567          | 301.35  | 40.0  | 32.0  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 29/6/2567          | 283.43  | 34.0  | 27.2  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
| 30/6/2567          | 333.75  | 47.0  | 0.0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ  | ปกติ  | ปกติ                                      | ปกติ                              | 0   | -                                  |                         |
|                    |   |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                   |   |                                    |                         |
|                    |   |   |   |  |   |  |                                 |                                    |   |   |   |                                   |   |                                    |                         |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

## รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ..... โรงพยาบาล ซีอีเอส ลำลูกกา..... ตั้งอยู่เลขที่..... 80/7-81..... หมู่ที่..... ซอย ..... ถนน ..... ลำลูกกา..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... ลำลูกกา..... จังหวัด..... ปทุมธานี..... โทรศัพท์..... 02-150-7111..... โทรสาร.....  
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท..... โรงพยาบาล.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... ออกให้โดย ..... หมดอญ.....  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับ  
เดือน ..มิถุนายน.. พ.ศ. ....2567..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอญ.....

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอญ.....

ออกให้โดย.....

(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอญ.....

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอญ.....

ออกให้โดย.....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบบบอเอส.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24.. ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลมคอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

## ๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการปล่อยน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 7,032.18 ลบ.ม.....  
(๒) ปริมาณน้ำเสียที่กิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1581 หน่วย .....  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 1192 หน่วย .....  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายออกวัน.....  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบลมคอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

## คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกติกาสัญญา หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน  
ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามกติกาสัญญาผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## เอกสารแนบที่ 21

รายงานการดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย





| CGH HOSPITAL              |                  | แบบฟอร์ม           |       | วันที่ : .../.../... |       | Page : 1 |       |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------|----------------------|-------|----------|-------|
| ชื่อ : นายแพทย์สมชาย ใจดี |                  | ตำแหน่ง : นายแพทย์ |       | วันที่ : .../.../... |       | Page : 1 |       |
| ลำดับ                     | รายการ           | 3rd 5              | 3rd 4 | 3rd 3                | 3rd 2 | 3rd 1    | 3rd 0 |
| 1                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 2                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 3                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 4                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 5                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 6                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 7                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 8                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 9                         | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 10                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 11                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 12                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 13                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 14                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 15                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 16                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 17                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 18                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 19                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 20                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 21                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 22                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 23                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 24                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 25                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 26                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 27                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 28                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 29                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 30                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 31                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 32                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 33                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 34                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 35                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 36                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 37                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 38                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 39                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 40                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 41                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 42                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 43                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 44                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 45                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 46                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 47                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 48                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 49                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 50                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 51                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 52                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 53                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 54                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 55                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 56                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 57                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 58                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 59                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 60                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 61                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 62                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 63                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 64                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 65                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 66                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 67                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 68                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 69                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 70                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 71                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 72                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 73                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 74                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 75                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 76                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 77                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 78                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 79                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 80                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 81                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 82                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 83                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 84                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 85                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 86                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 87                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 88                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 89                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 90                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 91                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 92                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 93                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 94                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 95                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 96                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 97                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 98                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 99                        | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |
| 100                       | General Top Tank | 1000               | 1000  | 1000                 | 1000  | 1000     | 1000  |

## เอกสารแนบที่ 22

ใบ Cert อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัด



มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะสาธารณสุขศาสตร์

# ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

## เอกสารแนบที่ 23

หนังสืออนุญาตดูแลระบบไอโซนของบริษัทสยามเคมีเทค

# Certificate Siam-Chemietech

**SGS**

## VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Verification No. : THEM5176523HSV  
Applicant : Siam-Chemietech Co.,Ltd.  
Address of Applicant : 97 Moo 7, T.Lampho, A.Bangbualthong Nonthaburi 11110, Thailand.  
Product Description : Ozone Generator  
Model No. : See appendix model list

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with :

Test Standard(s) :  
CISPR 14-1:2016  
CISPR 14-2:2015  
IEC 61000-3-2:2018  
IEC 61000-3-12:2011  
IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017  
IEC 61000-3-11:2017

As shown in test report number(s) : THEM5176523HS

### Conclusion

Based on a review of the test report(s) detailed above, the apparatus meets the requirements of above standards. The product is in conformity with the essential requirements of electromagnetic compatibility of 2014/53/EU.

**CE**

Date of Issue : 06-Sep-2021  
SGS (Thailand) Limited and may not be reproduced other than in full and with the prior approval  
accorded to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.  
SGS Group (Société Générale de Surveillance)

**SIAM-CHEMIETECH CO.,LTD**



## เอกสารแนบที่ 24

การส่งมอบสิ่งปลูกสร้างจากบ่อไขมัน

ใบส่งมอบงานจ้าง

วันที่ 15/01/2024

เรื่อง ส่งมอบงานจ้างสูงเสียงปฏิภูม

เรียน บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอส ลำลูกกา จำกัด  
ตามที่ บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอส ลำลูกกา จำกัด

ได้ทำการว่าจ้างสูงเสียงปฏิภูม วันที่ 15/01/2024 ตามเอกสารเสนอราคาเลขที่ QT2023120012  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


- ☐ งานบริการสูงเสียงปฏิภูม 12 คิว
- ☐ วันที่ดำเนินการ 15/01/2024
- ☐ ระยะเวลา 70-2234 ใบอนุญาตขนถ่ายปฏิภูมเลขที่ สท.27/2559
- ☐ ใบอนุญาตพร้อมหนังสือรับรองประกอบกิจการ เก็บ รบหรือกำกับปฏิภูมหรือมูลฝอยเลขที่ 00158/66 แบบ สบ.2 (เอกสารแนบท้าย)

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว




|   |                         |        |        |    |              |
|---|-------------------------|--------|--------|----|--------------|
| 1 | สูงเสียง                | 12 คิว | 750.00 | 5% | 8,550.00     |
|   | รวมเงินต้น              |        |        |    | 9,000.00 บาท |
|   | ส่วนลด                  |        |        |    | 450.00 บาท   |
|   | จำนวนเงินที่ต้องจ่าย    |        |        |    | 8,550.00 บาท |
|   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%      |        |        |    | 599.35 บาท   |
|   | รวมจำนวนเงินที่ต้องจ่าย |        |        |    | 7,990.65 บาท |
|   | จำนวนเงินที่จ่าย        |        |        |    | 8,550.00 บาท |
|   | ยอดคงเหลือ              |        |        |    | 239.72 บาท   |
|   | ยอดคงเหลือ              |        |        |    | 8,310.28 บาท |

(แนบท้ายใบส่งมอบงานจ้าง)







## เอกสารแนบที่ 25

Check List การตรวจสอบปริมาณไขมัน



## เอกสารแนบที่ 26

แผนและรายงานการล้างท่อไขมันประจำปี 2567

## แผนกโภชนาการ

สรุปการดำเนินการบำรุงรักษาระบบท่อไอน้ำ

## 1.สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน


จุด Clean out ระหว่างเมนทอไชน์ (KW)

[illegible]

จุด Clean out ในอาคาร แผนกโภชนาการ



2. ทำการทวงทงโดยใช้เครื่องทวง (งูเหล็ก) ตาม จุด Clean out ในห้องปรุงอาหาร 4 จุด  
ห้องล้างสักลไม้ 1 จุด ห้องล้างภาชนะ 1 จุด รวมจุด Clean out ในอาคารทั้งหมด 6 จุด



โดยในการทวงทงท่อไขมันจากจุด Clean out จะทำการทวงทงในแต่ละจุดประมาณ 15 - 20 เมตร  
เพื่อให้ไขมันในท่อไหลไปเก็บที่ไขมัน (KW) ในช่องระบายและแนท่อไขมัน (KW) นอกอาคาร

3. ทำการทวงทงท่อโดยใช้เครื่องทวง (งูเหล็ก) ตาม จุด Clean out เบนท่อไขมัน (KW)



หลังจากทำการทะลวงท่อโดยใช้เครื่องทะลวง (งูเหล็ก) ตาม จุด Clean out บนท่อไขมัน (KW) ได้พบถุงพลาสติก ขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในแนวท่อไขมัน (KW)




4. ขั้นตอนใน สตรีมนี้ร้อน เพื่อ Cleaning ตาม จุด Clean out ในอาคารทั้งหมด 6 จุดและบนท่อไขมัน (KW)


จุดพบปัญหาการอุดตันระหว่าง 90-95 องศา



สตรีมนี้ร้อน ตาม จุด Clean out บนท่อไขมัน (KW)



5. บริษัท สุ่มมา แลนดาร์ ได้เข้าสู่สิ่งปลูกสร้างและใช้มันในระหว่าง จำนวน 12 คิว



## เอกสารแนบที่ 27

แบบบ่อการจัดก๊าซมีเทน (As Built Drawing)

## MEMORANDUM

FJ106 Rev.00

เลขที่ CGH/TPC/AUTD/Memo-128

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เรื่อง : ขออนุมัติแบบสร้างจริง (As Built Drawing) งานปรับปรุงแก้ไขท่ออากาศ ปอดกักก๊าซมีเทน

เรียน : บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอส ลำลูกกา จำกัด

ผ่าน : ผู้ควบคุมงาน บริษัท ยูทีดี จำกัด

อ้างอิง : 1) สัญญาจ้างเลขที่ 001/2562

2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เลขที่ 001/2562

3) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เลขที่ 001/2562

4) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เลขที่ 001/2562

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. เอกสารเลขที่ CGH-FTC-TPC-MEMO-162 เรื่อง ขออนุมัติแบบสร้างจริง (As Built Drawing)

งานปรับปรุงแก้ไขท่ออากาศ ปอดกักก๊าซ

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอส ลำลูกกา จำกัด ได้จ้างให้ทางบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่โดยประมาณ 12,079.00 ตร.ม.

นั้น รายละเอียดตามที่อ้างถึง 1

ทางบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ขออนุมัติแบบสร้างจริง (As Built Drawing) งานปรับปรุง

แก้ไขท่ออากาศ ปอดกักก๊าซมีเทน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้วย ข้อ 1) เพื่อประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( / ) For you information  
( ) Please handle  
( / ) For your approval  
( ) Other

อ้างอิงบันทึกการประชุม Site Meeting ครั้งที่ 127/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564. รายละเอียดที่ 3 เรื่อง กักเก็บก๊าซมีเทน 3.4  
ระบบทากักเก็บก๊าซมีเทน และระบบรีไซเคิล แก๊ส และให้ใช้สเกล (As-Built Drawing) ที่แนบมา

บริษัท ขอแก้ไขแบบสร้างจริง (As-Built Drawing) อาคารด้าน (Scale A3) งานปรับปรุงแก้ไขท่ออากาศ Dia 6 in, 4 in จำนวน 2 ชุด

(อ้างอิง สิ่งก่อสร้างที่ 2) ของระบบกักเก็บก๊าซมีเทนแบบ Seal Bed. บริเวณ Grid Line A-B

มีรายละเอียดปรับปรุงแก้ไข (As Built Drawing) ดังต่อไปนี้

(1) แผนขยายระบบปลั๊กน้ำกักเก็บก๊าซมีเทน

Drawing no. SN5-02

(2) ผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย

Drawing no. SN6-01

(3) แผนขยายท่อสำหรับระบบ รีไซเคิล Gas Line A-B



โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ซีอีเอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
รายงานการประชุมหน่วยงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 126/2564

ประชุมวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

| วาระที่ | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ                    | รายละเอียด   | ผู้ดำเนินการ                 | กำหนดการ   |
|---------|--|--|------------------------------|--|
| 1       | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ                    |  |                              |  |
|         | 1.1                                    | เรื่องแจ้งจาก ประธานที่ประชุม CGH<br>- วันที่ 21 ธ.ค.64 SGS ทางกรมควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เข้าตรวจสอบ เวลา 13.00-16.00 น. ให้เตรียมเจ้าหน้าที่ Stan By เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย  |                              |  |
|         | 1.2                                    | เรื่องแจ้งจาก ผู้ควบคุมงาน UTD<br>- ไม่มี  |                              |  |
|         | 1.3                                    | เรื่องแจ้งจาก ผู้รับจ้าง TPC<br>- ไม่มี  |                              |  |
|         | 1.4                                    | เรื่องแจ้งจาก ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน (บ. MODERN FORM)<br>- ทุยแฉกตุ๊ก มีการสูญหายต้อง COPY ใหม่ จากเมืองนอก  |                              |  |
| 2       | รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 122/2564 |  |                              |  |
|         | 2.1                                    | ทุกฝ่ายรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 125/2564 โดยไม่มีการแก้ไข  | ทุกฝ่าย                      | รับรอง   |
| 3       | เรื่องสืบเนื่อง                        |  |                              |  |
|         | 3.1                                    | งานซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์น้ำรั่ว<br>- งานรื้อถอนผนังชั่วคราวโถงบันไดเลื่อนชั้น 1 รื้อแล้วเสร็จ นัดตรวจสอบงานใน วันที่ 22 ธ.ค.64<br>- งานอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่ ขอเอกสารยืนยันการเปลี่ยน<br>- MDF ใต้รับสิ่งของและผลิตงาน FURNITURE BUILT-IN แล้ว และเริ่มเข้าติดตั้ง แล้ว จะแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.64 จะคงเหลืองาน ชั้น 4 รองานรื้อถอนและปรับปรุง แล้วเสร็จ<br>3.2 การแก้ไขบันไดเลื่อน และ ลิฟต์<br>- บันไดเลื่อน จากเหตุการณ์ไฟฟ้าตก Resetแล้วแต่ไม่หาย ให้สุรปราหม์อุปกรณ์ Safety ไม่ทำงาน รอดิตตามข้อสรุปจากผู้ออกแบบ ให้ TPC ประสานกับผู้ออกแบบ ต่อไป<br>- HITACHI จะนำอุปกรณ์ลิฟต์ L-4 แล้วเสร็จ<br>3.3 ติดตามการแก้ไข งานที่ไม่เรียบร้อย(DEFECT)<br>- งาน DEFECT เพิ่มเติมจาก CGH งานระบบคงเหลือ 10 รายการ | TPC<br>TPC<br>TPC<br><br>TPC | ดำเนินการ<br>ดำเนินการ<br>ดำเนินการ<br><br>ดำเนินการ |
|         | (3.4)                                  | งานระบบบำบัดน้ำเสีย<br>- ระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีหี้อะบายักษ์เงิน และแอร์โรซอร์ แล้วเสร็จ และให้ จัดส่งแบบ AS-BUILT DRAWING (เพิ่มเติม)   | TPC                          | ดำเนินการ  |



โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ซีอีเอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
(วาระการประชุมหน่วยงานก่อสร้าง ครั้งที่ 127/2564)

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 โรงพยาบาล ซีอีเอ ลำลูกกา


- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- เรื่องแจ้งจาก ประธานที่ประชุม CGH
- เรื่องแจ้งจากผู้ควบคุมงาน(บ.UTD)
- เรื่องแจ้งจากผู้รับจ้าง(บ.TPC)
- เรื่องแจ้งจากผู้ควบคุมงาน(บ.ARB)
- เรื่องแจ้งจากผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน(บ.MDF)
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- (เรื่องสืบเนื่อง)
  - ติดตามการแก้ไข งานที่ไม่เรียบร้อย(DEFECT) ตามรายการที่ผู้ควบคุมงานแจ้ง
  - As-Built Drawing / Manual / Commissioning
  - (3.3) งานระบบบำบัดน้ำเสีย
  - รายการงานที่ต้องปรับแก้ไขโรงงานได้ดำเนินการเสร็จ
  - งานตกแต่งภายใน
  - รายการงานคงเหลือ
- เรื่องอื่นๆ

100



## เอกสารแนบที่ 28

Layout ระบบรดน้ำต้นไม้ของโครงการ



## เอกสารแนบที่ 29

หนังสือประสานสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาแจ้งรายละเอียด  
โครงการในระยะดำเนินการและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อ  
เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการจราจร

ที่ 125/2567



ที่อยู่โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา  
80/77-81 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

13 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานและยื่นโครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของ บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด  
เรียน สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเห็นชอบ ที่ พท 1007.5/384 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ที่ พท 1007.5/384 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมาตรการด้านคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ข้อ 4.1 การคมนาคม ได้กำหนดให้โครงการ “ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาเพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณถนนลำลูกกา และทั้งนี้โครงการจะดำเนินการประสานงานไปยังสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาเพื่อแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับเห็นชอบเพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” นั้น

บริษัท ขอแจ้งหนังสือเห็นชอบ ที่ พท 1007.5/384 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการเห็นชอบ เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด 80/77-81 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
CGH LAMLUKKA HOSPITAL Co., Ltd. 80/77-81 Moo 5, Lamlukka, Pathumtani 12150, Thailand.

Tel +66 2 088 0888 • Fax +66 2 088 0899 • E-mail info\_llh@cggh.co.th

www.cggh.co.th



ที่ พท ๑๐๐๗.๕/ ๓ ๘ ๕ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๔/ด อาคททที่ ๒ ถนนพระรามที่ ๒  
แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของบริษัท โรงพยาบาล  
ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  
ที่ พท ๑๐๐๗.๕/๑๖๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา  
ของ บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๖  
ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ฉบับประจำเดือนมกราคม-  
มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดส่งรายงานผลการ  
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ของบริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข ๓๓๑๖ ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน  
๒๕๖๖ ซึ่งจัดทำรายงาน โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดดังนี้ที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว  
มีความเห็นว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อเสนอแนะ  
ต่อรายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด  
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้ง  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทาง

ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลจีเอช ลำลูกกา ของบริษัท โรงพยาบาล จีเอช จำกัด

ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๖ ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖

# ๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## ๒. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## ๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

## ๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ดูแล ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการสุ่มภาคแยกออกจากระบบบำบัดเป็นระยะสม่ำเสมอ

๔.๒ ตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการ และทำการดูแลกวดคอนบ่อช่วงน้ำท่วมภายในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ

๔.๓ จัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยของโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบป้องกันอัคคีภัยให้มีความพร้อมใช้งาน

๔.๔ ตรวจสอบดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรการและกฎหมายที่กำหนด และให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

๔.๕ จัดตั้งป้ายดับเพลิงพร้อมถังบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ

๔.๖ แสดงเอกสารอ้างอิงภาพถ่าย สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และการขออนุญาตที่ไม่ประจำปี ๒๕๖๖ ในการเสนอรายงานฯ ฉบับถัดไป



ที่ รธ ๐๓๐๖.๐๔/๓๐๓

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบเสนอแผนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

เรียน ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของแบบแผนงานหรือการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานพยาบาลในระยะ ๕๐ เมตรที่ติดกับพื้นที่เสี่ยง หรือสถานพยาบาลหรือสถานหรือชายหาในระยะ ๕๐ เมตรที่มีสิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานหรือชายหาในระยะ ๕๐ เมตรที่มีสิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานหรือชายหาในระยะ ๕๐ เมตรที่มีสิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานหรือชายหาในระยะ ๕๐ เมตรที่มีสิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานหรือชายหาในระยะ ๕๐ เมตรที่มีสิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอเรียนแจ้งว่าหากผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าวได้ โดยส่งเอกสารรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ดังนี้


๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าว

๓. เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าว

๔. ผลการดำเนินการตามที่กำหนดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ









## เอกสารแนบที่ 30

การอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
เกี่ยวกับการจัดการจราจร

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ระเบียบบริษัท คืออะไร

ข้อบังคับบริษัทหรือข้อบังคับของบริษัทเป็นกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดหรือระเบียบภายในของนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัดซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำคัญ ๆ ของบริษัท โดยที่ข้อบังคับบริษัทนั้นล้วนผูกพันและใช้ บังกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ทำไมบริษัทต้องฝึกอบรม วิทย และโภชนาการ

ในการทำงานร่วมกัน จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในการทำงาน เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน การทำงาน และเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่องค์กรและพนักงานทุกคน เพราะฉะนั้นองค์กรจึงต้องกฎ และ ระเบียบข้อบังคับทางวินัยต่างๆ ของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญใช้ในการ ดำเนินกิจการขององค์กร



## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย



รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ประจำหน่วยงาน โรงพยาบาลซีเอส ลำลูกกา

“แนวทางการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงาน สถานพยาบาล”



## หัวข้อการ อบรม

1. กฎระเบียบบริษัทและหน่วยงาน

2. การสังเกตุดำ และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

3. การรายงานเหตุการณ์





รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ประจำหน่วยงาน โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

“แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหน่วยงาน สถานพยาบาล”



www.pcs.co.th

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### สรุปผลการฝึกอบรม

| จำนวน<br>ผู้เข้า<br>อบรม | จำนวน<br>ผู้ผ่าน<br>การอบรม | %   |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| 12                       | 12                          | 100 |

ทดสอบโดยวิธีการถาม-ตอบ  
และการฝึกปฏิบัติขณะอบรม



© PCS, 2023 / Private & Confidential

Page 10

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### ตัวอย่างข้อมูลการอบรม

#### งานจราจร

การสังเกตการณ์เป็นพื้นที่ มีเพื่อจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวก  
สะดวกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยทางจราจร และเพื่อ  
ความปลอดภัยของทุกคนที่เข้าพื้นที่การจราจรของผู้จ้าง



© OCS 2023 / Private & Confidential

Page 4

#### งานจราจร

##### การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติ

##### การเตรียมร่างกายและจิตใจ

- สภาพร่างกายแข็งแรง สดชื่นไม่อ่อนเพลีย
- เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่าง ๆ สดอาด และถูกต้องตามระเบียบ
- กระแสรองเวลา
- มีความตื่นตัวจับจ้อง พร้อมปฏิบัติงาน

##### การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ

- เข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- สังเกตและรายงานผู้กระทำความผิดหรือเหตุฉุกเฉินก่อนปฏิบัติงาน
- สังเกต จอดำเวลา, รอบทิศทาง, รอบอสังหาริมทรัพย์ของสังคมจราจร

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานจราจรได้เหมาะสม
2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการบริการงานจราจร
3. เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. เพื่อให้พนักงานสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อทรัพย์สินและผู้รับบริการ



www.pcs.co.th



© OCS 2023 / Private & Confidential

Page 5

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### ตัวอย่างข้อมูลการอบรม

#### ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

1. ยืนอยู่ด้านหลังคันเบ็ดทุกครั้ง เพื่อมองเป็นริ้วตามรถแต่ละคันว่าเบรกน้อยเพียงใด
2. เป็นจุดที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร
3. ไม่ใช้สิ่งของเบี่ยงเบนความสนใจที่ผู้ปฏิบัติ อาจทำให้ผู้ขับขี่รถเองไม่สนใจ เช่น ดู เสา หรือท้ายรถ เป็นต้น
4. ผู้ปฏิบัติต้องหันหลังเบ็ดคันเบ็ด เมื่อให้สัญญาณมือในการอำนวยความสะดวกจราจร
5. เป็นจุดที่มองเห็นสัญญาณไฟจราจร
6. ยืนอยู่ใกล้กับหลุมจราจร สว่างหาเห็น
7. งดการสูบบุหรี่, ใช้อุปกรณ์เพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์โดยไม่หยุดจับเป็น
8. งดการสูบบุหรี่, ใช้อุปกรณ์ หรือแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น บอกรักหรือทักทาย เป็นต้น



#### ทำสัญญาณจราจร

ทำสัญญาณจราจร ตามที่ พร.บ.จราจร พ.ศ. 2522 (ม.24) ได้กำหนด  
ทำสัญญาณจราจร เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน

ทำสัญญาณจราจร มี 2 ท่าใหญ่ ๆ คือ

1. ท่าห้ามรถ หรือให้รถหยุด มี 4 ท่า คือ ห้ามรถทางด้านหน้า, หลัง, ขวา และซ้าย
2. ท่าปล่อยรถ หรือให้รถไป มี 4 ท่า คือ ปล่อยรถทางด้านหน้า, หลัง, ขวา และซ้าย



© OCS 2023 / Private & Confidential

Page 5

## หัวข้อการอบรม

- 1.งานจราจร
- 2.ความปลอดภัยในงานจราจร
- 3.ท่าทางการให้สัญญาณจราจรท่าโบกรถ
- 4.แนวทางการปฏิบัติงาน
- 5.สิ่งที่เป็นข้อควรระวัง



© OCS 2023 / Private & Confidential

Page 5

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### ตัวอย่างข้อมูลการอบรม

7. ขั้นตอน ๗ ที่ควรทราบ

การล้างมือ ๗ ขั้นตอน



7. ขั้นตอน ๗ ที่ควรทราบ



สถานที่นี้  
เป็นเขตปลอดบุหรี่  
No Smoking Area  
ห้ามสูบบุหรี่  
No Smoking

pcs

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### ตัวอย่างข้อมูลการอบรม

สมมติ อิม ไนว์ รักษาความปลอดภัย

1. นพ. สุวิมล (CDH) สวมเสื้อกันฝน เสื้อกันลมกันหนาว
2. สมดา อิม ไนว์ รักษาความปลอดภัย ตรวจเช็คอุปกรณ์
3. ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ อาสาสมัคร ผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4. นพ.สุวิมล (CDH) ตรวจเช็คอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรม สวมเสื้อกันฝน สวมเสื้อกันลมกันหนาว

4.มาตรฐานการให้บริการ

การต้อนรับและแจ้งข่าวสาร

- นพ. สุวิมล (CDH) สวมเสื้อกันฝน สวมเสื้อกันลมกันหนาว
- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ ที่ "ศูนย์บริการลูกค้า" หรือ "ศูนย์บริการลูกค้า"
- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ ที่ "ศูนย์บริการลูกค้า"
- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ ที่ "ศูนย์บริการลูกค้า"

pcs

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### ตัวอย่างข้อมูลการอบรม

#### สิ่งที่ควรระวัง

- การควบคุมอาคารภายใน เมื่อถูกผู้ให้บริการเข้า เพื่อการตรวจเช็ค
- ถูกขโมย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน
- การปิดเส้นทางจราจร หรือเตรียมเส้นทางสำหรับบุคคลสำคัญต่าง ๆ
- การแต่งกายด้วยชุดที่ในเวลากลางคืน
- ขาดอุปกรณ์สำคัญในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ ไฟฉาย เป็นต้น
- การยืนบริเวณจุดที่ไม่ปลอดภัยที่เพียงพอ
- รถที่ไปจอดที่ผิดที่ หรือให้สัญญาณไฟก่อนเลี้ยว
- ผู้ขับขี่ที่ถือการขับขี่เมาสุรา หรือหลับใหล

## หัวข้อการอบรม

1. ข้อมูลหน่วยงาน
2. บทบาทหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
3. บทบาทหน้าที่ และมาตรฐานการให้บริการ

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### สรุปผลการฝึกอบรม

| จำนวน<br>ผู้เข้า<br>อบรม | จำนวน<br>ผู้ผ่าน<br>การอบรม | %   |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| 11                       | 11                          | 100 |

ทดสอบโดยวิธีการถาม-ตอบ  
และการฝึกปฏิบัติขณะอบรม



วิจัยค้นและพัฒนากล้องของเรา

เพื่อให้เป็นธุรกิจบริหารจัดการอาคาร  
ครบวงจรที่ยอดเยี่ยมนับที่สุดในโลก  
โดยการพัฒนาผู้คนและทุกที่ที่เราอยู่  
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

**pcs**  
To be your best



รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตัวอย่างของการอบรม

[illegible]

## 6. วิธีปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน

| รหัสวิชา  | สาระการเรียนรู้   |
|---|---|
| รหัส :<br>ชื่อวิชา :<br>ชื่อรายวิชา :<br>ผู้จัดทำ : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปาน. ฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง และเรียนรู้แบบลงมือทำ</li> <li>• ปาน. ทักษะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์</li> <li>• ปาน. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา</li> <li>• ปาน. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ</li> </ul> |
| รหัส :<br>รหัสสาขา :                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความรู้ ปาน. ปรัชญาและทฤษฎีการงานและการประกอบอาชีพสหกิจศึกษา</li> <li>• ทักษะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์</li> <li>• ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา</li> <li>• ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ</li> </ul>                              |

รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

สรุปผลการฝึกอบรม

|                          |                          |     |
|--------------------------|--------------------------|-----|
| จำนวน<br>ผู้เข้า<br>อบรม | จำนวน<br>ผู้เข้า<br>อบรม | %   |
| 9                        | 9                        | 100 |

ทดสอบโดยวิธีการถาม-ตอบ  
และการฝึกปฏิบัติขณะอบรม

รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

## ตัวอย่างขอมูลการอบรม

**7. ขั้นตอนการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ**

- 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ**  
Palm to palm rub
- 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูข้อมือ**  
Back of hand to palm rub, wrist to wrist
- 3. ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือ**  
Palm to thumb rub
- 4. ฝ่ามือถูนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วนิ้วนาง**  
Palm to index, middle, ring, little finger rub
- 5. ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือ**  
Palm to thumb rub
- 6. ฝ่ามือถูนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วนิ้วนาง**  
Palm to index, middle, ring, little finger rub
- 7. ฝ่ามือถูฝ่ามือ**  
Palm to palm rub

[illegible]

## หัวข้อการอบรม

1. ส่วนประกอบของอุปกรณ์
2. วิธีการใส่และประกอบ
3. วิธีการเคลื่อนย้ายรถ
4. วิธีการถอดอุปกรณ์
5. ข้อควรระวังสตาร์ทเตอร์จัมพ์รถยนต์

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย



รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ประจำหน่วยงาน โรงพยาบาลjee ลำลูกกา

“แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหน่วยงาน สถานพยาบาล”

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตัวอย่างข้อมูลการอบรม

สตาฟฟ์เตอร์จิมพรอยนส์

- [illegible]

รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

## ตัวอย่างขอมูลการอบรม

สตาร์เตอร์จัมพ์รถยนต์

- ## ข้อควรระวัง
- อย่าเหยียบ
  - ห้ามใช้สวิตช์ VEHICLE JUMP START โดยขณะกำลังขับ หรือขณะสวิตช์กำลังเดิน
  - ห้ามใช้ VEHICLE JUMP START โดยขณะที่เครื่องยนต์เย็นเกินไป
  - ห้ามใช้แบตเตอรี่ VEHICLE JUMP START
  - ห้ามประพรม น้ำมัน หรือสิ่งอื่นใด VEHICLE JUMP START ถูกกระพริบแสงไฟ
  - อย่าพยายามถอด VEHICLE JUMP START โดยที่มันติด
  - ห้ามวาง VEHICLE JUMP START ในอาคารที่มีเชื้อเพลิงหรือก๊าซไวไฟ
  - ห้ามใช้ VEHICLE JUMP START หากมีกลิ่นแก๊สหรือไฟไหม้ใกล้ตัวรถ
  - ห้ามใช้สวิตช์ที่ปิดไม่ลงโดยไม่ประสงค์หยุดเครื่องยนต์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดประกายไฟและไฟไหม้ได้
  - ห้ามใช้ VEHICLE JUMP START เมื่อเครื่องยนต์หรือแบตเตอรี่หมดลงอย่างสิ้นเชิง

รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตัวอย่างขอมูลการอบรม

การดำเนินงาน

1. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ
2. ฐานข้อมูลการประเมินผลโครงการ
3. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ
4. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ
5. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ
6. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ
7. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ
8. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ
9. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ
10. ฐานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ



| Model                  | Weight (kg) |
|------------------------|-------------|
| Ford Focus             | 2,250 kg    |
| Toyota Corolla         | 2,190 kg    |
| Chrysler Voyager       | 2,175 kg    |
| Nissan X-Trail         | 2,160 kg    |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2,085 kg    |



๑๑. ไม่ควรใช้เงินอุดหนุนให้ตรงกับกับระบบสนับสนุนพัฒนาการ 2,700 กิโลเมตร หรือระดับโรงเรียน

รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตัวอย่างขอมูลการอบรม

400

- | 12. របស់ពួកអ្នកជំនាញស្នើសុំ ឬ ការស្នើសុំ                     | ការឆ្លើយតប  |
|--|---|
| 1. តើមានការស្នើសុំអ្វីទាក់ទងនឹងការស្នើសុំស្រាប់ត្រឹមត្រូវទេ? | គិតថាវិស័យសេវាសង្គមមានការស្នើសុំច្រើនជាងគេ គឺជាសេវាសង្គមស្របចិត្ត   |
| 2. តើមានការស្នើសុំអ្វីទាក់ទងនឹងការស្នើសុំស្រាប់ត្រឹមត្រូវទេ? | មានប្រភេទសេវាសង្គមចំនួនបីគឺ ការប្រគល់សេវាស្រាប់ត្រឹមត្រូវ ការប្រគល់សេវាសង្គមស្របចិត្ត ការប្រគល់សេវាសង្គមស្របចិត្ត |
| 3. តើមានការស្នើសុំអ្វីទាក់ទងនឹងការស្នើសុំស្រាប់ត្រឹមត្រូវទេ? | បើសិនជាមានការស្នើសុំអ្វីទាក់ទងនឹងការស្នើសុំស្រាប់ត្រឹមត្រូវ   |



continued from page 10

จัมเปอร์สแตร์ (Jump starter) คือ แบตเตอรี่สำรองหรือพลังงานสำรองที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อแก้ปัญหาการสตาร์ทไม่ติดของรถยนต์ โดยที่พกพาไปไหนก็ได้

วิธีการเพื่อกำจัดสัตว์ท

- เมื่อถูกผู้ไม่ประสงค์ดีทำการข่มขืนหรือเพิกเฉยต่อข่มขืน
- เมื่อถูกผู้ไม่ประสงค์ดีทำการข่มขืนโดยไม่ระแวงความผิดตามกฎหมาย
- เมื่อถูกผู้ไม่ประสงค์ดีทำการข่มขืนโดยมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาเกี่ยวข้อง



รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ประจำหน่วยงาน โรงพยาบาลซีจีเอส ลำลูกกา

“แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหน่วยงาน สถานพยาบาล”



www.pcs.co.th

รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

สรุปผลการฝึกอบรม

| จำนวน<br>ผู้เข้า<br>อบรม | จำนวน<br>ผู้ผ่าน<br>การอบรม | %   |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| 10                       | 10                          | 100 |

ทดสอบโดยวิธีการถาม-ตอบ  
และการฝึกปฏิบัติขณะอบรม



© OCS 2023 / Private & Confidential

Page 4



## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### ตัวอย่างข้อมูลการอบรม

#### สิ่งที่ควรระวัง

- การควบคุมอารมณ์ เมื่อถูกผู้ใช้งานตำหนิ เมื่อทราบจริงผิด
- ถูกตำหนิ หรือพูดจาประชดประชั้น
- การปิดเส้นทางจราจร หรือเตรียมเส้นทางสำหรับผู้โดยสารต่าง ๆ
- การแต่งกายด้วยชุดที่เรียบร้อยในเวลากลางคืน
- หาดูอุปกรณ์สำคัญในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ ไฟฉาย เป็นต้น
- การยืนบริเวณจุดที่ไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ
- รถที่นับแต่ไฟบารด หรือใช้สัญญาณไฟก่อนเลี้ยว
- ผู้ขับขี่ที่ถือการเคลื่อนย้ายรถ หรือหลบ

pcs

pcs

© OCS 2023 / Private & Confidential

Page 6

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### สรุปผลการฝึกอบรม

| จำนวนผู้เข้าอบรม | จำนวนผู้ผ่านการอบรม | %   |
|------------------|---------------------|-----|
| 12               | 12                  | 100 |

ทดสอบโดยวิธีการถาม-ตอบ และการฝึกปฏิบัติขณะอบรม

pcs

© OCS 2023 / Private & Confidential

Page 9

## รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

### ตัวอย่างข้อมูลการอบรม



pcs

© OCS 2023 / Private & Confidential

Page 7

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนหน้าที่สำคัญและปฏิบัติงานของตนเอง
2. เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
4. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน ด้านการให้บริการ



รายงานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ประจำหน่วยงานโรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา

หัวข้อ “บทบาทหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย”  
“พฤติกรรมบริการ”

สรุปผลการฝึกอบรม

| จำนวนผู้เข้า<br>อบรม (คน) | %   |
|---------------------------|-----|
| 12                        | 100 |

## เอกสารแนบที่ 31

การประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคมมายังโครงการ



### กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

83/72-83 หมู่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 12150

โทร : 09 086 0088

โทรสาร : 02-598-5899

อีเมล : info@ecg.gov.th

#### แบบฟอร์มคำขอ

83-01/001/0 \*

ชื่อ \*

นายสมชาย ใจดี \*


ที่อยู่ \*

บ้านเลขที่ 123 หมู่ 5

ตำแหน่ง \*

นายสมชาย ใจดี \*





## เอกสารแนบที่ 32

บัญชีรายชื่อพนักงานที่มีรถยนต์













## เอกสารแนบที่ 33

ตัวอย่างแบบสำรวจและสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ  
โครงการโรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา

## แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

ตำแหน่ง: ☐ นาย ☒ หญิง

อายุ: ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☐ 21 - 35 ปี ☐ 36 - 50 ปี ☒ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไป

การศึกษา: ☒ ประถมศึกษา ☐ ม.ต้น ☐ ม.ปลาย/วช. ☐ อุดมศึกษา ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป

อาชีพหลัก: ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ นักเรียน/นักศึกษา ☒ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....

สถานะ: ☐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ☐ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน

☒ ผู้ที่จัดการเก็บข้อมูล ☐ อื่น ๆ .....

มีที่อยู่ห่างจากอาคารโครงการในระยะ: ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☒ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีอีเอช ลำปาง

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีอีเอช ลำปาง

| ประเด็น/ความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ                         |                     |                     | ความไม่พึงพอใจ        |                       |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                      | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>น้อย<br>(4) | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 1. ผู้เสนอโครงการโครงการ             | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                     |                       |                       |  |
| 2. เสร็จจากโครงการ                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                     |                       |                       |  |
| 3. น้ำดื่ม                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                     |                       |                       |  |
| 4. กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยในโครงการ   | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                     |                       |                       |  |
| 5. ท่อระบายน้ำเสีย                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                     |                       |                       |  |
| 6. วิศวกร                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                     |                       |                       |  |
| 7. ผนังสะพาน                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                     |                       |                       |  |

| ประเด็น/ความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ                                     | ความพึงพอใจ                         |                                     |                     | ความไม่พึงพอใจ        |                       |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>น้อย<br>(4)                 | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 8. สิ่งอำนวยความสะดวก  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                       |                       |  |
| 9. ความเหมาะสมของการจราจร  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                       |                       |  |
| 10. สถานการณ์และอาชญากรรม  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                       |                       |  |
| 11. การสนับสนุนด้านกฎหมาย/วินัย - วินัย จากอาคารโครงการในรัศมี 45.8 เมตร | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                       |                       |  |
| 12. การสนับสนุนด้านอาคารโครงการในรัศมี 154 เมตร                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                       |                       |  |
| 13. การสนับสนุนด้านอาคารโครงการในรัศมี 500 เมตร                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                       |                       |  |
| 14. อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                       |                       |  |

## ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. ท่านไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

2. ท่านต้องการให้ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

3. ข้อเสนอแนะอื่น

.....

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอมติและข้อควรปรับปรุง

ผู้จัดการโครงการระยะค่าเป็นการ โรงพยาบาลซีจีเอส ลำลูกกา

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการดำเนินการ ลำดับการ

☒ ผู้ทำกิจการได้เปรียบก่อนสร้าง ☐ อื่น ๆ

☐ นักเรียน/นักศึกษา ☒ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....

☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ ข้าราชการ/พนักงาน

☐ ประถมศึกษา ☐ ม.ต้น ☒ ม.ปลาย/วช. ☐ อนุปริญา ☐ ปริญญาตรี

☐ 20 ปี ☒ 21 - 35 ปี ☐ 36 - 50 ปี ☐ 51 - 65 ปี ☐ 66 ปีขึ้นไป

SECRET

ต่อไปขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจ

## แบบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

## โรงพยาบาลซีไอเอส ลำลูกกา

## แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

คำชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย ☒ ในข้อที่ท่านเห็นเหมาะสมที่สุด และตอบข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพศ ☒ ชาย ☐ หญิงอายุ ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☐ 21 - 35 ปี ☐ 36 - 50 ปี ☒ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไปการศึกษา ☒ ประถมศึกษา ☐ มัธยม ☐ ม.ปลาย/ปวช. ☐ อนุปริญญา ☐ปริญญาตรีขึ้นไปอาชีพหลัก ☒ ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....สถานะ ☐ เจ้าพนักงาน ☐ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้อยู่อาศัยในบริเวณก่อสร้าง☒ ผู้ทำการให้ใบรับรองก่อสร้าง ☐ อื่น ๆ .....มีที่อยู่ห่างจากอาคารโครงการในระยะ ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☒ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีไอเอส ลำลูกกา

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีไอเอส ลำลูกกา

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ        |             |                     | ความไม่พึงพอใจ        |                |  |
|--|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4) | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(2) | ไม่พอใจ<br>(1) |  |
| 1. ผู้เสนอจากโครงการ                   |                    |             |                     |                       |                |  |
| 2. เสียงดังจากโครงการ                  |                    |             |                     |                       |                |  |
| 3. น้ำเสียง                            |                    |             |                     |                       |                |  |
| 4. กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยในโครงการ     |                    |             |                     |                       |                |  |
| 5. ท่อระบายน้ำเสียหาย                  |                    |             |                     |                       |                |  |
| 6. สีของน้ำรั่ว                        |                    |             |                     |                       |                |  |
| 7. แร่ดินตะกอน                         |                    |             |                     |                       |                |  |

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ                                     | ความพึงพอใจ        |             |                     | ความไม่พึงพอใจ        |                |  |
|--|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4) | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(2) | ไม่พอใจ<br>(1) |  |
| 8. สิ่งอำนวยความสะดวก  |                    |             |                     |                       |                |  |
| 9. ความหนาแน่นของการจราจร  |                    |             |                     |                       |                |  |
| 10. สาธารณสุขและอาชีวอนามัย  |                    |             |                     |                       |                |  |
| 11. การบังคับใช้กฎหมายจราจรที่ผิด - วิทยุ จากอาคารโครงการในรัศมี 45.8 เมตร |                    |             |                     |                       |                |  |
| 12. การบังคับใช้กฎหมายจากอาคารโครงการในรัศมี 154 เมตร                      |                    |             |                     |                       |                |  |
| 13. การบังคับใช้กฎหมายจากอาคารโครงการในรัศมี 500 เมตร                      |                    |             |                     |                       |                |  |
| 14. อื่น ๆ ที่ผู้สำรวจพบ โปรดระบุเพื่อใช้ในการแก้ไข                        |                    |             |                     |                       |                |  |

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. ท่านไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

2. ท่านต้องการให้ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

3. ข้อเสนอแนะอื่น

.....

โรงพยาบาลซีไอเอ ลำลูกกา

แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

เพศ ☐ ชาย ☒ หญิง

อายุ ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☐ 21 - 35 ปี ☒ 36 - 50 ปี ☐ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไป

การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ ม.ต้น ☐ ม.ปลาย/ปวช. ☐ อนุปริญญา ☒ปริญญาตรีขึ้นไป

อาชีพหลัก ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☒ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....

สถานะ ☐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ☒ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

☐ ผู้ที่กิจการใกล้เคียงก่อสร้าง ☐ อื่น ๆ .....

มีที่อยู่ห่างจากอาคารโครงการในระยะ ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☒ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีไอเอ ลำลูกกา  
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีไอเอ ลำลูกกา

| ประเด็นความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ                         |             |                     |                | ความไม่พึงพอใจ        |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|--|--|
|                                     | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>(4) | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |  |  |
| 1. ผู้ประกอบการโครงการ              | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 2. เจ้าหน้าที่โครงการ               | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 3. หน่วยงาน                         | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 4. การดำเนินงานของโครงการ           | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ             | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 6. มาตรฐานค่าจ้าง                   | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 7. แรงจูงใจ                         | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |

| ประเด็นความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ               | ความพึงพอใจ                         |             |                     |                | ความไม่พึงพอใจ        |  |  |  |
|---|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|--|--|
|   | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>(4) | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |  |  |
| 8. สิ่งกีดขวางการจราจร                            | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 9. ความหนาแน่นของการจราจร                         | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 10. สาธารณสุขและอาชีวอนามัย                       | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 11. การขนส่งสินค้าจากโครงการ - วัสดุจากอาคาร      | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 12. การขนส่งสินค้าจากอาคารโครงการในรัศมี 154 เมตร | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 13. การขนส่งสินค้าจากอาคารโครงการในรัศมี 500 เมตร | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |
| 14.อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าดำเนินการแก้ไข       | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |  |  |  |

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. ส่วนไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1.

2.

3.

2. ท่านต้องการให้ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1.

2.

3.

3. ข้อเสนอแนะอื่น

## แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

ตำแหน่ง: กรุณาใส่เครื่องหมาย ☒ ในข้อที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุด และตอบข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพศ ☐ ชาย ☒ หญิงอายุ ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☐ 21 - 35 ปี ☒ 36 - 50 ปี ☐ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไปการศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ ม.ต้น ☒ ม.ปลาย/วช. ☐ อนุปริญญา ☐ บริญญาหรือขึ้นไปอาชีพหลัก ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☒ ไม่เรียน/นักศึกษา ☐ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....สถานะ ☐ เจ้าของกิจการ ☐ ผู้ให้บริการของโรงพยาบาล ☒ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้อยู่อาศัยในบริเวณก่อสร้าง☐ ผู้ทำกิจการใกล้บริเวณก่อสร้าง ☐ อื่น ๆ .....มีที่อยู่อาศัยห่างจากอาคารโครงการในระยะ ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☐ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลศิริราช ลำลูกกา

ตัวชี้แนะ: โปรดท่านเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลศิริราช ลำลูกกา

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ                         |                                     |                     |                    |                           | ความไม่พึงพอใจ |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>(4)                         | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่<br>พอใจ<br>(2) | ไม่<br>พอใจ<br>มาก<br>(1) |                |  |
| 1. ผู้เสนอแนะข้อปรับปรุง               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                    |                           |                |  |
| 2. เสียงดังจากโครงการ                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                    |                           |                |  |
| 3. น้ำเน่าเสีย                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                    |                           |                |  |
| 4. กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยในโครงการ     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                    |                           |                |  |
| 5. ท่อระบายน้ำเสียหาย                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                    |                           |                |  |
| 6. ผิวถนนชำรุด                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                    |                           |                |  |
| 7. แร่ดินตะเอน                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                    |                           |                |  |

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ                                      | ความพึงพอใจ                         |                                     |                     |                    |                           | ความไม่พึงพอใจ |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--|
|   | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>(4)                         | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่<br>พอใจ<br>(2) | ไม่<br>พอใจ<br>มาก<br>(1) |                |  |
| 8. สิ่งอำนวยความสะดวก   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                    |                           |                |  |
| 9. ความหนาแน่นของการจราจร   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                    |                           |                |  |
| 10. ความสะดวกและสะอาดของพื้นที่   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                    |                           |                |  |
| 11. การบังคับเส้นสัญญาณจราจรที่ผิด - วิทยุ จากอาคารโครงการในรัศมี 45.8 เมตร |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                    |                           |                |  |
| 12. การบังคับแสงแดงจากอาคารโครงการในรัศมี 154 เมตร                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                    |                           |                |  |
| 13. การบังคับทิศทางจากอาคารโครงการในรัศมี 500 เมตร                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                    |                           |                |  |
| 14. อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินการแก้ไข                                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                    |                           |                |  |

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. ท่านไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

2. ท่านต้องการให้ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

3. ข้อเสนอแนะอื่น

.....

## โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

## แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระหว่างดำเนินการ

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

ข้าพเจ้านี้คือ: กรุณาใส่เครื่องหมาย ☒ ในข้อที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุด และตอบข้อมูลตามข้อเท็จจริง

เพศ ☐ ชาย ☒ หญิง

อายุ ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☐ 21 - 35 ปี ☐ 36 - 50 ปี ☒ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไป

การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☒ มัธยม ☐ ม.ปลาย/ปวช. ☐ อุดมศึกษา ☐ปริญญาตรีขึ้นไป

อาชีพหลัก ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ นักเรียน/นักศึกษา ☒ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....

สถานะ ☐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ☐ ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้อยู่อาศัยใกล้บริเวณก่อสร้าง

☒ ผู้ทำกิจการใกล้บริเวณก่อสร้าง ☐ อื่น ๆ .....

มีที่อยู่ห่างจากอาคารโครงการในระยะ ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☐ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา  
 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

| ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ                         |             |                     |                |                       | ความไม่พึงพอใจ |  |
|---|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
|   | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>(4) | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |                |  |
| 1. ส่วนของงานโครงการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |                |  |
| 2. เสี่ยงจากโครงการ                       | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |                |  |
| 3. น้ำดื่ม                                | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |                |  |
| 4. กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยในโครงการ        | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |                |  |
| 5. ท่อระบายน้ำเสีย                        | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |                |  |
| 6. ลวดหนาม                                | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |                |  |
| 7. แร่ดินเหนียว                           | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                     |                |                       |                |  |

| ประเด็นที่ 3 ความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ                               | ความพึงพอใจ                         |             |                                     |                |                       | ความไม่พึงพอใจ |  |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
|   | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>(4) | พอใจ<br>น้อย<br>(3)                 | ไม่พอใจ<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |                |  |
| 8. สิ่งกีดขวางจราจร   |                                     |             | <input checked="" type="checkbox"/> |                |                       |                |  |
| 9. ความหนาแน่นของการจราจร   |                                     |             | <input checked="" type="checkbox"/> |                |                       |                |  |
| 10. สาธารณสุขและขอเชิญมา  | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                     |                |                       |                |  |
| 11. การบังคับใช้กฎหมายจราจร - วิทยุ จากระยะ<br>โครงการในรัศมี 45.8 เมตร | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                     |                |                       |                |  |
| 12. การบังคับใช้กฎหมายจราจรโครงการในรัศมี 154<br>เมตร                   | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                     |                |                       |                |  |
| 13. การบังคับใช้กฎหมายจราจรโครงการในรัศมี 500<br>เมตร                   | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                     |                |                       |                |  |
| 14. อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                     |                |                       |                |  |

## ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. ท่านไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....
  2. ....
  3. ....
2. ท่านต้องการปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. ฝนฟ้าคะนอง
  2. ท่อระบายน้ำ
  3. ...
3. ข้อเสนอแนะอื่น

## โรงพยาบาลสุโขทัย

## แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

คำชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย ☒ ในข้อที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุด และตอบข้อมูลตามข้อเท็จจริง

เพศ ☐ ชาย ☒ หญิง

อายุ ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☐ 21 - 35 ปี ☒ 36 - 50 ปี ☐ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไป

การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☒ มัธยมต้น ☐ ม.ปลาย/ปวช. ☐ อนุปริญญา ☐ปริญญาตรีขึ้นไป

อาชีพหลัก ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ นักเรียนนักศึกษา ☒ ศาสนา ☐ อื่น ๆ .....

สถานะ ☐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ☒ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้ซื้อที่ได้โปรดก่อสร้าง

☐ ผู้ที่จัดการก่อสร้าง ☐ อื่น ๆ .....

มีที่อยู่ห่างจากอาคารโครงการในระยะ ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☒ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลสุโขทัย

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลสุโขทัย

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ        |             |                     | ความไม่พึงพอใจ |                       |
|--|--------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4) | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ        | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |
| 1. ผู้ละอองจากโครงการ                  | ✓                  |             |                     |                |                       |
| 2. เสียงดังจากโครงการ                  | ✓                  |             |                     |                |                       |
| 3. น้ำฝนเสีย                           |                    | ✓           |                     |                |                       |
| 4. กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยไม่โครงการ    |                    | ✓           |                     |                |                       |
| 5. ฝุ่นละอองจากขยะมูลฝอย               |                    | ✓           |                     |                |                       |
| 6. ผิวถนนชำรุด                         |                    | ✓           |                     |                |                       |
| 7. แร่งน้ำและเหิน                      | ✓                  |             |                     |                |                       |

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ                                | ความพึงพอใจ        |             |                   |                | ความไม่พึงพอใจ        |  |
|---|--------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|--|
|   | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4) | พอ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 8. สิ่งอำนวยความสะดวก   | /                  |             |                   |                |                       |  |
| 9. ความหนาแน่นของการจราจร   | /                  | /           |                   |                |                       |  |
| 10. สาธารณสุขและอาชีวอนามัย   | /                  |             |                   |                |                       |  |
| 11. การเก็บขยะมูลฝอยในรัศมี - วิทยาลัยการ<br>โครงการในรัศมี 45.8 เมตร | /                  |             |                   |                |                       |  |
| 12. การเก็บขยะมูลฝอยจากอาคารโครงการในรัศมี 154<br>เมตร                | /                  |             |                   |                |                       |  |
| 13. การเก็บขยะมูลฝอยจากอาคารโครงการในรัศมี 500<br>เมตร                | /                  |             |                   |                |                       |  |
| 14. อื่น ๆ ที่สังเกตพบ โปรดระบุเพื่อดำเนินการแก้ไข                    | /                  |             |                   |                |                       |  |

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. หากไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

2. หากต้องการปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

3. ข้อเสนอแนะอื่น

1. ....

2. ....

3. ....

## โรงพยาบาลซีไอเอส ลำลูกกา

## แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระบอบการปกครอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

กรุณาระบุชื่อและนามสกุล ☒ ในข้อที่ห้ามเปิดเผยนามสกุล และขอสงวนสิทธิ์ในข้อที่จริงเพศ ☐ ชาย ☒ หญิงอายุ ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☒ 21 - 35 ปี ☐ 36 - 50 ปี ☐ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไปการศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ ม.ต้น ☐ ม.ปลาย/ปวช. ☐ อุดมศึกษา ☒ ปริญญาตรีขึ้นไปอาชีพหลัก ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☒ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....สถานะ ☐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ☒ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้ญาติ/ญาติที่ปรึกษา☐ ผู้ทำการใกล้เคียงก่อสร้าง ☐ อื่น ๆ .....มีที่อยู่ห่างจากอาคารโครงการในระยะ ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☒ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีไอเอส ลำลูกกา

ข้อนี้และ โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีไอเอส ลำลูกกา

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ        |                                     |                     | ความไม่พึงพอใจ |                       |  |
|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4)                         | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 1. ผู้ประกอบการโครงการ                 |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 2. เจ้าหน้าที่โครงการ                  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 3. บ้านเช่า                            |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 4. กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยในโครงการ     |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 5. พืชสวน/ไม้ประดับ                    |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 6. วิศวกร/ช่าง                         |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 7. แรงงานท้องถิ่น                      |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ                                  | ความพึงพอใจ                         |                                     |                     | ความไม่พึงพอใจ |                       |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|
|   | พอใจ<br>มาก<br>(5)                  | พอใจ<br>(4)                         | พอใจ<br>น้อย<br>(3) | ไม่พอใจ<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 8. สิ่งอำนวยความสะดวก   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 9. ความหนาแน่นของการจราจร   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 10. สาธารณสุขและของเสีย   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                |                       |  |
| 11. การควบคุมสิ่งแวดล้อม/พื้นที่ - รั้วจากอาคารโครงการในรัศมี 45.8 เมตร | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                |                       |  |
| 12. การควบคุมสิ่งแวดล้อมจากอาคารโครงการในรัศมี 154 เมตร                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                |                       |  |
| 13. การควบคุมสิ่งแวดล้อมจากอาคารโครงการในรัศมี 500 เมตร                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                |                       |  |
| 14. อื่น ๆ ที่สังเกตพบ โปรดระบุเพื่อการดำเนินการแก้ไข                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                     |                |                       |  |

## ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. ท่านไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

2. ท่านต้องการปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

3. ข้อเสนอแนะอื่น

ไม่มี

## โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

## แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

คำชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย ☒ ในข้อที่ท่านเหมาะสมที่สุด และตอบข้อความข้อเท็จจริง

- เพศ ☒ ชาย ☐ หญิง
- อายุ ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☒ 21 - 35 ปี ☐ 36 - 50 ปี ☐ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ ม.ต้น ☒ ม.ปลาย/ปวช. ☐ อนุปริญญา ☐ บริญญาตรีขึ้นไป
- อาชีพหลัก ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☒ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....
- สถานที่อยู่อาศัย ☐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ☒ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้อยู่อาศัยใกล้บริเวณก่อสร้าง
- ☐ ผู้ทำการใกล้บริเวณก่อสร้าง ☐ อื่น ๆ .....
- มีที่อยู่อาศัยห่างจากอาคารโครงการในระยะ ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☒ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

คำชี้แจง: โปรดใส่เครื่องหมาย ☒ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ        |                                     |                                     | ความไม่พึงพอใจ        |                       |  |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4)                         | พอใจ<br>น้อย<br>(3)                 | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 1. ผู้เสนอจากโครงการ                   |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 2. เลือกลูกโครงการ                     |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 3. นำเสนอ                              |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 4. กรณีพบปัญหาขอเสนอโครงการ            |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 5. ทรัพยากรน้ำเสีย                     |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 6. สำนวนเจ้าวัด                        |                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                       |  |
| 7. แรงสนับสนุน                         |                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                       |  |

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ                                   | ความพึงพอใจ        |                                     |                                     | ความไม่พึงพอใจ        |                       |  |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4)                         | พอใจ<br>น้อย<br>(3)                 | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 8. สิ่งอำนวยความสะดวก  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 9. ความหนาแน่นของการจราจร  |                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                       |  |
| 10. สถานะผู้ดูแลและอาชีวอนามัย   |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 11. การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอากาศ - วิทยุ จาอาคารโครงการในรัศมี 45.8 เมตร |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 12. การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอากาศโครงการในรัศมี 154 เมตร                  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 13. การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอากาศโครงการในรัศมี 500 เมตร                  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 14. อื่น ๆ ที่สังเกตพบ โปรดระบุเพื่อดำเนินการแก้ไข                       |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |

## ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. ท่านไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

2. ท่านต้องการให้ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ....

2. ....

3. ....

3. ข้อเสนอแนะอื่น

.....

## โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

## แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการในระยะดำเนินการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

ข้าพเจ้านี้ชื่อ ภูษิต ใสศรีเกษม ☒ ในข้อที่ห้ามเปิดเผยรายละเอียด และขอข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพศ ☐ ชาย ☒ หญิงอายุ ☐ ไม่เกิน 20 ปี ☐ 21 - 35 ปี ☐ 36 - 50 ปี ☒ 51 - 65 ปี ☐ 65 ปีขึ้นไปการศึกษา ☒ ประถมศึกษา ☐ ม.ต้น ☐ ม.ปลาย/ปวช. ☐ อุดมศึกษา ☐ วิทยาลัยหรือไปอาชีพหลัก ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☒ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน ☐ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ ค้าขาย ☐ อื่น ๆ .....สถานะ ☐ เจ้าของที่โรงพยาบาล ☒ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ☐ ผู้ญาติญาติหรือญาติ☐ ผู้ทำกิจการใกล้เคียงก่อสร้าง ☐ อื่น ๆ .....มีที่อยู่ห่างจากอาคารโครงการในระยะ ☐ 45.8 เมตร ☐ 145 เมตร ☐ 500 เมตร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

ข้าพเจ้านี้จะ ไปลดค่าหรือเพิ่มค่า ☒ ลงไปซึ่งว่ายังตรงกับความต้องการ/ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการระยะดำเนินการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ | ความพึงพอใจ        |                                     |                                     | ความไม่พึงพอใจ        |                       |  |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4)                         | พอใจ<br>น้อย<br>(3)                 | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 1. ผู้เสนอจากโครงการ                   |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 2. เสียค่าใช้จ่าย                      |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 3. น้ำดื่ม                             |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 4. กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยในโครงการ     |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 5. พืชสวนภายในโรงพยาบาล                |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 6. สิ่งแวดล้อม                         |                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                       |  |
| 7. แร่ดินเหนียว                        |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ                                | ความพึงพอใจ        |                                     |                                     | ความไม่พึงพอใจ        |                       |  |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|   | พอใจ<br>มาก<br>(5) | พอใจ<br>(4)                         | พอใจ<br>น้อย<br>(3)                 | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(2) | ไม่พอใจ<br>มาก<br>(1) |  |
| 8. สิ่งกีดขวางการจราจร  |                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                       |  |
| 9. ความหนาแน่นของการจราจร   |                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                       |  |
| 10. สาธารณสุขและอาชีวอนามัย   |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 11. การเก็บขยะมูลฝอยในที่ทิ้ง - วิถี จากอาคารโครงการในรัศมี 45.8 เมตร |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 12. การพบสิ่งส่งตรวจจากอาคารโครงการในรัศมี 154 เมตร                   |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 13. การพบสิ่งส่งตรวจจากอาคารโครงการในรัศมี 500 เมตร                   |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |
| 14. อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการแก้ไข                             |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                       |                       |  |

## ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

1. ห่วงไม่พึงพอใจด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. 45.8 เมตร

2.

3.

2. ห่วงต้องการปรับปรุงด้านใดมากที่สุด 3 อันดับแรก

1. 45.8 เมตร

2.

3.

3. ข้อเสนอแนะอื่น