

ภาคผนวกที่ 18

รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

Pressure Reducing Valve Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

รายการตรวจสอบอุปกรณ์หมายเลข NO 1 : สถานที่ ชั้น 4

อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบข้อต่อต่างๆ (3M, 6M, Y)	ไม่มีรอยรั่ว	
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำด้านเข้าวาล์วลดแรงดัน (PRV.) (3M, 6M, Y)	๓๐ PSI	
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำด้านออกวาล์วลดแรงดัน (PRV.) (3M, 6M, Y)	๒๐ PSI	
4	ตรวจเช็คสภาพ Globe Valve ของ By-Pass (3M, 6M, Y)	สภาพปกติ	
5	ตรวจเช็คสภาพ Gate Valve ก่อนเข้า PRV. (3M, 6M, Y)	สภาพปกติ	
6	ตรวจเช็คสภาพ Gate Valve ก่อนออก PRV. (3M, 6M, Y)	สภาพปกติ	

ผลการทำงาน

ปี พ.ศ. 2567												
ลำดับ	Status : Q	Status :	Status :	Status : H	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :
1	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
2	๓๐ Psi			๓๐ Psi								
3	4๐ Psi			4๐ Psi								
4	/			/								
5	/			/								
6	/			/								
ผู้ตรวจสอบ	กมล			กมล								
ว/ด/ป	21/1/67			21/1/67								
เวลา	1๕.๐๐			1๕.๐๐								
ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน	กมล			กมล								
พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร	กมล			กมล								
หมายเหตุ												

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ