

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

จัดทำโดย
บริษัท วัฒนเวช จำกัด



คณะผู้จัดทำ

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. คุณประภาส ศรีชัยวรรณ | ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนบริการ |
| 2. คุณฤทธิณรงค์ แสงอยู่ | หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง |
| 3. คุณอนุตตริ์ สยามชัย | หัวหน้าแผนกบริหารสิ่งแวดล้อม |
| 4. คุณศิริชญา สุทธิรัตน์ | เจ้าหน้าที่แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

กรกฎาคม 2567

หนังสือรับรองจัดทำรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย-โรงพยาบาล

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่าโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบล วัดใหม่
อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดจันทร์ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน
ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายประภาส ศรีชัยวรรณ		ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนบริการ
นายฤทธิรงค์ แสงอยู่		หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
นางสาวนุศตรี สยามชัย		หัวหน้าแผนกบริหารสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริชญา สุทธิรัตน์		เจ้าหน้าที่แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ สมชาย -gunawut)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร



(ประทับตราหน่วยงาน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย - โรงพยาบาล
ในระยะดำเนินการ ของโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี
2. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท บริษัทพัฒนาเวช จำกัด
3. สถานที่ตั้งโครงการ เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี



4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 25/14 ถนน ท่าหลวง ตำบล วัดใหม่อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี

โทรศัพท์ : 039-319888 โทรสาร: 039-321202 E-mail: Anuttree.si@bch.co.th, bchenv@bdms.co.th

5. จัดทำโดย เจ้าของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี
6. โครงการผ่านการพิจารณาตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/2040 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550
7. สถานภาพโครงการปัจจุบัน เปิดดำเนินการ
8. รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน
 - ลักษณะประเภทโครงการ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย - โรงพยาบาล
 - ขนาดพื้นที่โครงการ มีพื้นที่โครงการ 9-2-70.6 ไร่ เป็นอาคาร 7 ชั้น จำนวน 159 เตียง
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

- โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผลปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางแก้ไข และผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมย้อนหลัง 3 ปี ดังแสดงรายละเอียดของมาตรการฯ ในตารางที่ 1-3 (แบบตต.3)
- โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี มีผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ คุณภาพอากาศ แสง เสียง สารเคมี ผ่านค่ามาตรฐานทุกค่า
- โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรีใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบและหลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งผ่านค่ามาตรฐานทุกค่าในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2567 มีเพียงเดือนมกราคม 2567 ไม่ผ่าน 2 ค่า ได้แก่ TDS และ TKN โดยโรงพยาบาลได้เพิ่มความเข้มงวดในการ Monitor ค่าน้ำทิ้งรายวัน และมีแผนการขุดลอกตะกอน ไชมันท์ ทุก 1 เดือน ทำให้การตรวจวิเคราะห์ในเดือนถัดไป ผ่านค่ามาตรฐานทุกค่า
- โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรีมีการระบบจัดการมูลฝอยโดยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตั้งแต่รวบรวม เคลื่อนย้าย การนำไปใช้ประโยชน์ และการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และมีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยและภาชนะรองรับทุกวัน