

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบข้อบังคับที่พักอาศัย
นิติบุคคลอาคารชุดคอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26
48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2023 , 0-2259-2626 โทรสาร 0-2259-2024

HOUSE RULES
CONDO ONE THONGLOR STATION JURISTIC PERSON
48 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Rd., Khlongtan, Klongteoy, Bangkok 10110
Tel. 0-2259-2023 , 0-2259-2626 Fax. 0-2259-2024



- 1 -

สารบัญ / Contents

หน้า / Page

• ระเบียบข้อบังคับที่พักอาศัย / House Rules	2
• ระเบียบข้อบังคับที่จอดรถยนต์ / Parking Regulations	10
• กฎระเบียบเรื่องการป้องกันอัคคีภัย / Fire Regulations	14
• กรณีเกิดแผ่นดินไหวในอาคาร / Earthquakes	17
• กฎระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย / Fitness Room Regulations	22

- 2 -

ระเบียบข้อบังคับที่พักอาศัย
House Rules
นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26
Condo One X Sukhumvit 26 Condominium Juristic Person

จุดประสงค์ของการมีกฎระเบียบที่พักอาศัย เพื่อช่วยให้คงไว้สรวง และรักษาอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ให้เป็นอาคารที่พักอาศัยมีความสงบสุข ความปลอดภัย ความสะอาด ความมีระเบียบ มีผลบังคับใช้เพื่อผลประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยทุกท่าน

The purpose of these house rules is to help maintain and preserve Condo One X Sukhumvit 26 Condominium as a pleasant dwelling place with safe, clean and orderly environment. The house rules are to be enforced for the benefit of all co-owners and residents.

1. ฝ่ายจัดการฯ หมายความว่า คณะหรือบุคคลหรือนิติบุคคลฯ ที่ได้แต่งตั้ง โดย คณะกรรมการเป็นตัวแทนฝ่ายจัดการฯ
The Building Management is a group, a person, or a juristic person appointed by the committee as the managing agent.

2. ฝ่ายจัดการฯ มีอำนาจในการบังคับใช้กฎระเบียบที่พักอาศัย และแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ได้ตามเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
The Building Management is empowered to enforce and amend the house rules in accordance with the committee's approval.

- 3 -

3. ฝ่ายจัดการฯ มีอำนาจห้ามมิให้เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย ใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ผิดวัตถุประสงค์

The Building Management is empowered to limit the privileges and service of the common properties provided to the co-owners/residents who violate the objectives of the Condominium.

4. ห้ามบุคคลใดๆที่ไม่ใช่เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง
prohibit any individuals who are not the co-owners/residents to use the common property without the approval of the juristic Manager of Condo One X Sukhumvit 26 Condominium.

5. ห้ามบุคคลใดๆที่แต่งกายหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม และขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมายเข้ามาในอาคารชุดฯ ในกรณีเช่นนี้ให้ฝ่ายจัดการฯ มีอำนาจเชิญบุคคลนั้นออกไปจากอาคารชุดฯได้

The Building Management is empowered to forbid any individuals dressing or behaving improperly and violating the house rules to enter the condominium.

6. เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย จะต้องใช้ห้องชุด เพื่อจุดประสงค์ในการพักอาศัยเท่านั้น
Co-owners/residents shall use the condominium for residential purposes only. +

- 4 -

7. ห้ามกระทำสิ่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย รบกวนหรือให้เกิดความรำคาญ ก้าว ก่ายต่อสิทธิ ความสงบหรือความสะดวกของผู้อยู่อาศัยอื่นๆ และต้องไม่ทำเสียงดังเล็ดลอดออกมาจากห้องพักอาศัยของตน

Co-owners/ residents shall not make loud noises in their living quarters or any disturbances that would cause damage, nuisance, annoyance or infringing the rights, peace, and comfort of other residents.

8. ห้ามแขวนหรือตากเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ เช่น ป้ายโฆษณา ยื่นออกด้านนอกของ กำแพงห้องชุดฯ โดยเฉพาะที่ระเบียง ซึ่งสามารถมองเห็นจากภายนอกอาคารฯได้

Co-owners/residents shall not hang clothes to dry or e.g. signboards, etc. extruding from their units, especially from the balcony that are visible from outside.

9. ห้ามมิให้ทำการติดตั้งเครื่องป้องกันหน้าต่าง ร่มเงาภายนอก หรือผ้าใบกันแดด การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ภายนอก และ ติดจานดาวเทียม เครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

The installation of any window guards, sunshades, or the erection of any external T.V. antenna, satellite antenna, etc. is not allowed

10. พื้นห้อง ผนังกันห้องชุด เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของเจ้าของร่วมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นเจ้าของร่วมจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลทำให้พื้นห้อง หรือผนังกันห้องชุดนั้น และทรัพย์สินส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นการกระทำให้ห้องชุด หรือส่วนของอาคารที่อยู่นอกห้องชุดเสียหาย

Floors and walls between units are of joint ownership of the co-owners.

Co-owners shall not do anything that would cause damage to the floors or the walls and the common property of both inside and outside their units.

- 5 -

ธุระส่วนตัว

Co-owners/residents are prohibited to assign the staff of Condo One X Sukhumvit 26 Condominium to carry out their personal errands.

16. ห้ามเลี้ยงสุนัข แมว นก งู หรือสัตว์เลี้ยงอื่นใด ในที่พักอาศัยหรือพื้นที่ส่วนกลาง Dogs, cats, birds, snakes and other types of pets are not allowed in the units or the common areas.

17. ห้ามใช้แก๊สภายในห้องชุด หรือพื้นที่ส่วนกลาง Gas are not allowed in the units or the common areas.

18. เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัยต้องห้ามคนงาน เช่น แม่บ้าน คนขับรถ เดินเที่ยวเตร่ในบริเวณที่เอื้อนประสงค์ อันจะเป็นการรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อาศัยคนอื่นๆ Co-owners/residents must not allow their domestic helpers and drivers to loiter in the common areas that might cause nuisance or annoyance to other residents.

19. เจ้าของร่วมทุกคนต้องแจ้งกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พักอาศัย ให้ทางสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบชื่อของบุคคลต่างๆ ที่เป็นผู้อาศัยประจำในห้องชุดของตน และ ต้องแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

All co-owners shall contact Condo One X Sukhumvit 26 condominium's office to fill out the registration form to indicate the number and names of all individuals residing in their units. If there are any changes, co-owners must inform Condo One X Sukhumvit 26 condominium juristic person.

20. เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย และบริวาร ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางหรืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

- 7 -

11. ห้ามเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย ทำการดัดแปลงหรือเพิ่มเติมในด้านโครงสร้างต่อเติม ส่วนหนึ่งส่วนของห้องชุดที่ถูกล้ำเข้าไปในทรัพย์สินส่วนกลาง และอาจมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกห้องชุด

Co-owners/residents are not permitted to make structural alterations or additions to their units or any parts of the unit encroaching on the common areas that can alter or affect the external appearance of the condominium.

12. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายจัดการฯ ก่อน และต้องไม่วางตำแหน่งเครื่อง คอมเดนส์เซอร์เหนือระดับราวระเบียงห้องชุด

The installation of air-conditioners requires prior consent of the Building management. The condensing unit shall not be placed above the balcony balustrade level.

13. เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซมภายในห้องชุดของตนเอง ไม่ให้เกิดการอุดตัน ท่อแตก น้ำรั่ว หรือความเสียหายที่เป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และ รักษาให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อย สะอาดอยู่ตลอดเวลา และห้ามทิ้งขยะลงในโถส้วม

Co-owners/residents shall be responsible for the interior repairs of their units such as any blockage, breakage or any damage resulting from their misuse. They shall keep their units in a tidy and clean condition at all times. Throwing garbage into the toilet bowls is prohibited.

14. เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย ต้องทิ้งขยะตามที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดให้เท่านั้น Co-owners/residents must dispose garbage only in the areas provided.

15. ห้ามเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย ส่งงานหรือใช้พนักงานของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทำ

- 6 -

Co-owners/residents and their domestic helpers must be responsible for the damages caused to the common areas or common properties and facilities.

21. ห้ามฉีดหรือรดน้ำต้นไม้ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคล และ ห้องชุดด้านล่าง หรือพื้นที่ส่วนกลางอันจะก่อให้เกิด อันตราย หรือ เสียหายแก่ผู้ที่ใช้พื้นที่ได้ Co-owners/residents should not spray or douse their plants with heavy flow of water, which might drip down to the units below or to the common areas that would endanger or cause damage to the people and property.

22. ห้ามเด็กฯ เล่นในห้องโถงลิฟท์ บันได และเสียงทางเดิน ในอาคารรวมถึงการใช้โรลเลอร์สเก็ต หรือ สเก็ตบอร์ดหรือลูกบอล บาสเก็ตบอล ในพื้นที่ส่วนกลาง Children are not allowed to play at the lobby, lifts, staircases, and corridors, including roller-skating, skateboarding, as well as playing football and basketball in the common areas.

23. เจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย ห้ามวางทรัพย์สินส่วนบุคคล สิ่งของส่วนบุคคล รองเท้า หมวก เสื้อผ้า ไว้ในบริเวณทางเดินพื้นที่ส่วนกลาง Private property, personal belongings including shoes and mats should not be left at common areas.

24. ห้ามทิ้งรถเข็นเด็ก จักรยาน สกู๊ตเตอร์ ของเล่นต่างๆ อุปกรณ์ล้างรถในบริเวณลานจอดรถ และในพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ Baby carriages, bicycles, scooters, toys and car-wash equipment should not be left in the parking areas and the common areas.

- 8 -

25. ฝ่ายจัดการฯ มีสิทธิย้ายวัสดุใดที่มีระเบียบข้อบังคับ หรือสิ่งกีดขวางใดๆ ออกไปได้ โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบของใช้นั้นๆ ต่อเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย

The Building Management reserves the right to remove any articles or obstructions without warning and without liability to its owner.

26. เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ยินยอมให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ ดำเนินการแทนในฐานะผู้เสียหายดำเนินการกับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นรวมทั้งแจ้งความฟ้องร้อง ดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยให้ถือว่าเจ้าของร่วมสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯทั้งสิ้น ในกรณีที่ฝ่าฝืนระเบียบที่พักอาศัยนี้

Co-owners/residents consent to let the Building Management to act as an injured party in filing lawsuit or claiming liability against co-owners and residents who caused the damage. In case of violation pertaining to the house rules, the co-owners shall renounce their rights to claim any damage or liabilities against Condo One X Sukhumvit 26 Condominium juristic person.

- 9 -

ที่จุดนำใบจอดในพื้นที่จอดรถของเจ้าของร่วมที่กำหนดไว้ให้ และต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยานพาหนะและนำสติ๊กเกอร์เก่าคืน

Co-owners/residents must contact the Building Management to register their cars for parking inside the building. In case there is change in vehicle, co-owners/residents must inform the Building Management and return the old sticker for the new one

5. ห้ามรถทุกประเภทที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ใช้ลานจอดรถ เว้นแต่ รถที่มาส่องของที่ได้ติดต่อ ฝ่ายจัดการฯ เท่านั้น ยกเว้น รับจ้างส่งคนป่วย เด็ก คนชรา และผู้มีสัณการจำนวนมากเท่านั้น

Cars without stickers are prohibited to use the parking lots, other than delivery vehicles that have checked in with the building management. Exception is given to those hired transports for sick persons, children, elderly and those with heavy belongings.

6. ห้ามเก็บวัสดุไวไฟ เปลี่ยนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ของใช้สำหรับรถยนต์ตลอดจนภาชนะ เช่น ถัง ผ่าเชื้อรถ บริเวณลานจอดรถ

The storage of flammable materials and other car accessories such as buckets and towels is not permitted in the parking areas, including changing of motor oil and fuel.

7. ห้ามบีบแตรรถยนต์ เปิดเครื่องเสียงหรือกระทำการใดเป็นที่ก่อความรำคาญผู้อื่น

Do not honk car horns excessively in the parking lots and turn on radio

- 11 -

ระเบียบข้อบังคับที่จอดรถ Parking Regulation

1. อาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 มีที่จอดรถยนต์ 5 ชั้น จำนวน 195
Condo One X Sukhumvit 26 Condominium juristic person has 5 floors of parking lots with 195 parking spaces

2. บริเวณที่จอดรถยนต์มีไว้เพื่อจอดรถยนต์เท่านั้น
The parking spaces are for parking only.

3. ฝ่ายจัดการฯ จะออกสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยตามสิทธิใช้เป็นใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก อาคารจอดรถยนต์ ซึ่งบนสติ๊กเกอร์นั้นจะระบุหมายเลขห้องชุด และทะเบียนรถยนต์

The Building Management shall provide parking stickers to co-owners/residents. The sticker is to be used as a pass for entering and leaving the building. The sticker will indicate the co-owner/resident's unit number as well as the car registration license number.

4. เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ต้องแจ้งฝ่ายจัดการฯ เพื่อลงทะเบียนรถยนต์

- 10 -

loudly that may cause annoyance and disturbances to others.

8. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มของมึนเมา
Gambling and alcohol consumption are prohibited.

9. ห้ามส่งเสียงอะระบริเวณลานจอดรถ
Making loud noises in the parking areas is forbidden.

10. ห้ามล้างรถยนต์ ด้วยสายฉีดน้ำในช่องที่จอดรถยนต์ โดยให้ล้างรดด้วยสายฉีดน้ำในบริเวณที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดไว้
Washing cars with water hose in the parking areas is not permitted except in designated areas.

11. ห้ามเดินเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรถ
Do not leave cars with their engines running.

12. เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ต้องปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยทั่วไป เป็นความเสียงของตนเองต่อรถยนต์ หรือทรัพย์สินส่วนตัว และระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลานจอดรถไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย หรือแขกของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยรวมจากการใช้ที่จอดรถ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่จอดรถใดๆ

Co-owners/ residents must conform to the safety regulations. All persons using the parking spaces do so entirely at their own risk to their cars and property. They must be careful with any accidents that may be sustained by any persons whether by a co-owner/resident, or a guest of a co-owner/resident, or arising directly or inclusively out of, or in connection with, the use of any parking spaces.

- 12 -

13. ฝ่ายจัดการฯ อาจเคลื่อนย้ายรถยนต์ใดๆ ที่จอดโดยละเมิดกฎข้างต้นได้โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า โดยไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อเจ้าของรถ

The Building Management reserves the right to remove any vehicles parked in contravention of the above rules without warning. The building management shall take no responsibility to any damage to the vehicles.

14. เมื่อเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย จอดรถในที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของท่าน เช่น ไฟในรถ การล็อกประตู เป็นต้น

After parking, the co- owners/ residents shall check their vehicles, for example, to see whether the vehicles have been properly locked and the lights are turned off.

15. ฝ่ายจัดการฯ โดยความเห็นชอบของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้เข้ามายังพื้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ

The Building Management, with the approval of the juristic Manager of Condo One X Sukhumvit 26 Condominium, reserves the right to refuse any individuals who do not comply with the Condominium's regulations to enter into common areas.

- 13 -

กฎระเบียบเรื่องการป้องกันอัคคีภัย Fire Regulations

อาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ได้รับการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการฯ ขอแนะนำระเบียบ และกระบวนการต่างๆต่อไปนี้ เพื่อนำไปใช้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยทางอาคารมีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในลักษณะต่อไปนี้

Condo One X Sukhumvit 26 Conminium has been specially designed and equipped with a comprehensive fire protection system, which meets the highest safety standard. Nevertheless, the Building Management would like to advise the co-owners/residents to become familiar with the following regulations and procedures as to be adopted in the event of a fire. The fire alarm signal may be raised with the following ways:

- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบทุบกระจก
- Blench glass alarm system
- ระบบตรวจจับความร้อนและควันอัตโนมัติ
- Automatic heat and smoke detector system
- ระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
- Automatic fire sprinkler system

สิ่งที่ต้องกระทำในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

- 14 -

Instructions in case of fire:

1. ดึงสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ณ จุดที่อยู่ใกล้ที่สุด

If any co-owner / resident notice any fire, smoke, spark or burnt smell, please immediately activate an alarm at the nearest fire alarm " Pull Down" call point.

2. เมื่อได้ยินเสียงเตือนเพลิงไหม้ขอให้ผู้พักอาศัยทุกคนปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

On hearing the fire alarm, the co-owners/ residents should switch off all electrical appliances

3. ออกจากอาคารอย่างรวดเร็ว

Co-owners/residents and guests must evacuate from the building quickly.

4. ใช้บันไดหนีไฟทางออกที่ใกล้ที่สุด (ดูแผนที่เส้นทาง) ห้ามใช้ลิฟต์

While evacuating, the co-owners/residents should walk down the staircase by the nearest exit, (See fire escape routes).Do not use lifts.

5. ไม่อนุญาตให้เข้าตัวอาคารอย่างเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่

Do not re-enter the building unless instructed by the officers in attendance.

การฝึกย้ายออกจากอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้

Fire Evacuation Drills

1. จะต้องทำการฝึกการย้ายออกจากอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้ปีละหนึ่งครั้ง

- 15 -

Fire evacuation drills shall be conducted at least once a year.

2. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยต้องให้ความร่วมมือในการฝึก

Co-owners/residents shall participate in the drill.

3. สิ่งที่ต้องทำ

Thing to remember:

- ทราบวิธีการรายงานเพลิงไหม้ และการกดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
- How to report a fire and sound the alarm.
- ทราบว่าจะต้องทำอะไรในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดความตระหนักและความสับสน
- What to do in event of the avoid panic and confusion.
- ทราบวิธีใช้และสถานที่เก็บเครื่องดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
- How to use as well as the location of the nearest fire extinguisher.
- ทราบวิธีหนีภัยในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้และทำให้บันไดทางลง และ ทางหนีไฟ ขึ้นๆ ปราศจากสิ่งกีดขวางต่างๆ ตลอดเวลา
- How to escape in case of fire and to keep staircases, landings, and escape routes clear of obstruction at all times.

หมายเหตุ : ฝ่ายจัดการฯ จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Note: The Building Management will hold a fire evacuation drill once a year.

- 16 -

กรณีเกิดแผ่นดินไหวในอาคาร
Earthquakes

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณอาคาร สิ่งที่ต้องกระทำคือ
When there are earthquakes

1. โทร. แจ้งสถานีดับเพลิง หรือหน่วยพยาบาล (ถ้าต้องการ)
Call Fire Department or Medical Unit (if required)
2. ถ้ามีความเสียหาย แจ้งระบบรักษาความปลอดภัย
If there is any damage, call security.

การเตรียมตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
Response

1. อยู่ภายในห้องในที่เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
Stay indoors.
2. พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้สถานที่เก็บของต่างๆ
Stay away from storage racks in the warehouse areas.

- 17 -

- Give first aid or call 191 for medical assistance.
3. ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัส
Do not move seriously injured persons.
 4. อยู่ห่างจากตัวอาคารมากที่สุด จนกว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศว่าปลอดภัย
Stay far away from the building until the officials say it is safe.
 5. เตรียมตัวรับการนำขึ้นที่ซึ่งเกิดขึ้น และระมัดระวังตัวเองให้ห่างจากสิ่งของที่อาจร่วงหล่นลงมาได้
Be prepared for aftershocks and stay clear of any possibly falling debris.

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
Do's

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้ง
Follow the instruction of your emergency coordinator or assistant.
2. ปิดประตูห้อง เมื่อออกจากห้องเรียบร้อยแล้ว
Close the door as you leave.
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการหลบภัย เดินชิดกำแพงทั้งสองด้าน
Follow evacuation procedure by walking close to the walls forming lines on both sides.

- 19 -

3. หลบใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง เช่น โต๊ะทำงาน พาตัวเองไปที่ประตูทางออก พยายามป้องกันศีรษะและคอด้วยแขนทั้งสอง
Take cover under sturdy furniture such as worktables. Move toward an exit door and Protect head and neck with arms.
4. อยู่ในจุดศูนย์กลางของตัวอาคาร ห่างจากกระจก ประตูกระจก
Stay near the center of the building away from glass windows and glass doors.
5. ห้ามวิ่งเข้าไปหลบในห้องเก็บของหรือระหว่างตัวอาคารที่อาจมีสิ่งของ ร่วงหล่นลงมาได้
Do not run to take cover in the storage room or between buildings where there might be falling objects
6. หากท่านอยู่ภายนอกอาคารเรียบร้อยแล้ว ควรจะอยู่ในที่โล่ง ห่างจากตัวอาคารหรือสายไฟฟ้าแรงสูง
When you are outdoors, stay in the open area away from buildings and utility wires

สิ่งที่ควรปฏิบัติตาม
Follow-up

1. ออกจากตัวอาคารแล้วนับจำนวนคน
Leave the building and count the number of people.
2. เตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือขอความช่วยเหลือจาก โทร. 191

- 18 -

4. ให้ไปที่ประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
Use the nearest fire-exit for evacuation.
5. เตรียมพร้อมที่จะหลบภัยพร้อมคนอื่น
Be ready to evacuate with other people.
6. เดินจับราวบันไดตลอดเวลาเมื่อเดินลงมายังข้างล่าง
Use handrails while evacuating. going downstairs
7. ฟังแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประกาศ
Listen and comply with the instructions.
8. การเคลื่อนย้ายผู้พิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
Evacuating the handicapped must be done by the medical specialist.
9. เมื่อออกจากตัวอาคารได้ พยายามอยู่ให้ห่างจากตัวอาคารมากที่สุด
Once out of the building, move far away from the building.

ข้อไม่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
Don'ts

1. อย่าใช้ลิฟต์

Do not use lifts.

2. เมื่อออกจากห้องแล้ว ไม่ย้อนกลับเข้าไปอีก

Once you have left your unit, do not return.

3. ระหว่างเดินลงบันได อย่าคอยพะวงแต่พนักงานช่วยเหลือที่อาจขึ้นมาตามบันได

While moving down the stairs, do not be concerned with rescue personnel coming up the stairs.

4. พยายามอย่าพูดคุยกันในขณะที่หลบหนี

Do not talk while evacuating.

5. ห้ามสูบบุหรี่

Do not smoke.

6. อย่าวิ่งหรือวิตกกังวลจนเกินเหตุ

Do not panic.

7. อย่าย้อนกลับเข้ามาในอาคาร นอกจากว่าจะมีคำสั่งปลดออกโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐ

Do not re-enter the building until authorized by the government security officers.

- 21 -

5. ห้องออกกำลังกายเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด – ปิด และอาจจะสั่งปิดห้องในกรณีที่จะต้องทำการซ่อมแซม หรือเพื่อการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

The fitness room opens daily from 06.00 hours to 22.00 hours. The building management reserves the right to change the opening and closing times or order the fitness room closed for repairs or other works.

6. ผู้ที่ใช้ห้องออกกำลังกายจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ฝ่ายจัดการฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบุติเหตุ หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้น ต่อเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือแขกที่พามา ทั้งที่เกิดโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือที่เกี่ยวกับการใช้ห้องออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์เครื่องมือบริเวณห้อง และ ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม

Users must use the equipment with care and be concerned with their own safety. The Building Management shall not be responsible for any accidents or injuries, arising directly or indirectly to the co-owners/residents or their guests that caused by negligence or otherwise.

7. ฝ่ายจัดการฯ ใ้ขอแนะนำให้ เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ที่ประสงค์จะใช้ ห้องออกกำลังกาย กรุณาตรวจสุขภาพก่อน

Co-owners/residents are recommended to have a medical examination before using the fitness room.

8. ผู้ที่ใช้ห้องออกกำลังกายจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำแนะนำ ป้ายประกาศต่างๆ ของฝ่ายจัดการฯ

- 23 -

กฎระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย Fitness Room Regulations

1. ห้องออกกำลังกายเป็นสถานที่สำหรับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และครอบครัว เท่านั้น
The fitness room is exclusively for the enjoyment of the co-owners/residents and their families.

2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถนำแขกมาใช้บริการห้องออกกำลังกายได้ โดยเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้พามา ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลา และจำนวนแขกที่มาใช้บริการ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าทำให้มีผู้ใช้ห้องมากเกินไป

Guests of the co-owners/residents are allowed to use the fitness room when accompanied by the co-owners/residents. The Building Management reserves the right to limit the duration and the number of guests in case there are many users.

3. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องออกกำลังกาย
Children under the age of 15 are not allowed to use the fitness room.

4. ห้ามให้พนักงาน ลูกจ้างของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ใช้ห้องออกกำลังกาย
Staff and employees of the co-owners/residents are not allowed to use the fitness room.

- 22 -

Users must conform to the regulations, advice and notices exhibited by the building Management.

9. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในห้องออกกำลังกาย
Food, drinks and smoking are not allowed in the fitness room.

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย จะต้องสวมใส่ชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมเท่านั้น
Users must wear proper sportswear and shoes.

11. กรณีที่ผู้ใช้ห้องออกกำลังกายทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อดูปรกรณ์ ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่เกิดขึ้น
Persons who use the exercise equipment and cause damage to the equipment shall be responsible for the costs of repair.

12. กรณีอุปกรณ์ในห้องออกกำลังกาย เกิดชำรุดหรือชำรุด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทันที
If any equipment is damaged, kindly inform the public relations staff immediately.

13. ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะห้ามมิให้บุคคลใดๆ ใช้ห้องออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการบั่นทอน รบกวน ผู้ใช้ห้องออกกำลังกายท่านอื่น
The Building Management reserves the right to forbid any persons, whether the co-owners/residents, who violate the regulations above or cause annoyance to other users to use the fitness room.

- 24 -

สัญญาบริการกำจัดแมลง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยและระหว่าง

ผู้ว่าจ้าง : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
โทรศัพท์ [REDACTED]
โดย [REDACTED] ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้าง : บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 20 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
โทรศัพท์ [REDACTED]
โดย [REDACTED]
ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แนบท้ายสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. งานที่จ้าง : บริการกำจัดแมลง
ปรากฏรายละเอียดตามเงื่อนไขและขอบเขตงานที่จ้าง
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2-3 แนบท้ายสัญญา
- ข้อ 2. สถานที่บริการ : โครงการ นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26
ตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
พื้นที่บริการ : ทั้งโครงการ
เฉพาะบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทางเดินร่วม, ห้องชาร์ปน้ำ-ไฟ, บันได
หนีไฟ, ห้องพักขยะ, ห้องคอนโทรล และโถงระบายน้ำรอบอาคาร
พริตทำบริการตามแผนผังสภาพภายในห้องพัก 40 ห้องต่อเดือน บริษัทฯ
ไม่รับประกันความเสียหายจากปลวกตามต้นไม้ไม้ค้ำยัน และห้องพัก
ลูกบ้าน แต่ยินดีแก้ไขปัญหามาให้ระบบสารเคมี
- ข้อ 3. ระยะเวลาจ้าง : 2 ปี - เดือน [REDACTED]
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 [REDACTED]
- ข้อ 4. อัตราค่าจ้าง : รวม 21,400.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยรวมค่าจ้าง
ตลอดระยะเวลาการจ้างตามข้อ 3. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,800.00 บาท (สี่หมื่น

บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำกัด

20 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 02-4559818, 02-4559819 แฟกซ์ 02-4559819



B CARE SERVICE CO., LTD.
20 SOI PETCHKASEN 51 LUKSONG BANGKOK BANGKOK 10160
TEL. 02-4559818, 02-4559819 FAX. 02-4559819

กรุณาปิดน้ำ ปิดไฟ หลังเลิกใช้งาน

PLEASE TURN OFF LIGHTS
AND WATER TAPS AFTER USE

Managed by Plus Property Company Limited

สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ 5. รายละเอียดพนักงาน รายการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ (ถ้ามี)

5.1 จำนวนพนักงาน : รวม 2-3 คน

ตำแหน่ง	อัตราค่าจ้าง (บาท)/ คน	จำนวน (คน)
พนักงานกำจัดแมลง		2 - 3

5.2 รายการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุสิ้นเปลือง (ถ้ามี)

รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้	อัตรา (บาท)/ หน่วย	จำนวน (หน่วย)

ข้อ 6. การจำกัดความเสียหายของผู้รับจ้าง : ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000.- ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อัน
เกิดจากปลวกบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อครั้งความเสียหาย

ข้อ 7. เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งมีผลผูกพันเช่นเดียวกับสัญญา ดังนี้
ก. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 : เอกสารของผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง สำหรับหนังสือรับรอง/ หนังสือ
มอบอำนาจ/ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 10
แผ่น

ข. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 : เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 7 แผ่น

ค. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 : ขอบเขตงานที่จ้าง จำนวน 5 แผ่น

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับ
โดยให้ถือบังคับและตีความตามข้อความในสัญญา และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ซึ่งในการวินิจฉัยดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้สัญญา
และข้อความในส่วนอื่นๆ ของสัญญาประกอบพิจารณาด้วย

LG-30.09.2022

LG-30.09.2022

WATER SERVICE CO., LTD.

ที่ ๒๖

ขอบเขตงานบริการกำจัดแมลง

ข้อ 1. คำรับรองของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างขอรับรองว่า ในการให้บริการตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายต่าง ๆ ของสัญญานี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตต่อหน่วยงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และตกลงจะปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ตามกฎหมาย และอยู่ในความกำกับดูแลของราชการทุกประการ

ข้อ 2. คำจำกัดความ

"แมลง" หมายถึง แมลงและสัตว์บกทุกชนิด อาทิ แมลงสาบ, แมลงวัน, แมลงหวี่, ยุง, มด, เฝือก, ปลวก, หนู, สัตว์ฟันแทะ และหรือแมลงชนิดต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยบนเขตการดำเนินงานตามสัญญานี้
"การกำจัดแมลง" หมายถึง กระบวนการการใช้เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อการป้องกัน กำจัดแมลงและสัตว์บกอื่น
"ผู้ควบคุม" หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบสำหรับควบคุมการดำเนินการเพื่อให้บริการรับจ้าง การจัดการแมลงของสถานที่ให้บริการประกอบการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

ข้อ 3. ข้อผูกพันของผู้รับจ้าง

1. ผู้รับจ้างตกลงว่าจะใช้วิธีการในการป้องกันและกำจัดแมลง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ ปอดภัยต่อชีวิต สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และ
2. ผู้รับจ้างตกลงจัดหาและจัดส่งพนักงานกำจัดแมลงที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและผ่านการฝึกอบรม มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ มีผลงานภายในขอบเขตของงานที่จ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้ในการบริการกำจัดแมลง ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับจ้าง เกี่ยวกับการจัดการแมลง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันอันตรายอันจะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน กำจัดแมลง การใช้ การเก็บรักษา และการขนส่งวัตถุอันตราย รวมทั้งมาตรการ เพื่อความปลอดภัยสำหรับ พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ หรือสิ่งแวดล้อม โดยผู้ควบคุมต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการจัดการแมลง ไม่เป็นโรคหรือทางสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบความรู้ตามหลักกฎหมายและหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องอบรมหลักสูตรต่อเนื่องความรู้ด้านการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง การจัดการแมลงทุก 3 ปี ตามหลักสูตรและหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด

5. หากผู้จ้างมีการเปลี่ยนแปลงอาคาร สถานที่บริการ นำจะมีแมลงเพิ่มขึ้นหรือผู้ควบคุม ผู้จ้างมีสิทธิแจ้งให้ผู้รับจ้างมาตรวจสอบอาคารสถานที่ภายในโครงการเป็นการเพิ่มเติมจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ผู้จ้างกำหนด เพื่อการป้องกันและกำจัดแมลงเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างตรวจพบว่ามีแมลง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพื่อกำจัดและป้องกันแมลงเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากค่าบริการตามสัญญานี้

**มาตรฐานการให้บริการกำจัดแมลง
(PEST CONTROL APPLICATION STANDARD)**

ปลวก (TERMITES)

- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายใน และรอบนอก ตามรอยแตก รอยร้าวของปูนและไม้
- ตรวจเช็คต้นไม้ใหญ่ทุกต้น ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบปัญหาปลวกตามรอยโค่นต้นไม้ และลำต้น
- ฉีดน้ำยาเคมีดิน เพื่อป้องกันและกำจัดปลวก (ปีละ 1 ครั้ง)
- ตรวจเช็คใส่ลวดเคมีในทางเดินและตัวรอยปลวก
- ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
- ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การจัดการของเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ การติดตั้ง

และการจัดเก็บเป็นต้น

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ : ALPHA CYPERMETHRIN, CYPERMETHRIN, TERMITICIDE POWDER

มด (ANTS)

- สกัดจุดที่มดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาการก่อตัวการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่มดจะพบตัวมด, แหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อน
- โยนใส่ผงเคมี ในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ เช่น แมลงยอร์คสวิตช์ไฟ, เครื่องปรับอากาศ, บริเวณรอยแตกแยก, บริเวณที่มีฝุ่นเยอะมาก เป็นต้น

ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในการจัดการสุขภาพ การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร, แหล่งหลบซ่อน และแหล่งน้ำ เป็นต้น

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ : PERMETHRIN, DELTAMETHRIN, ACEPHATE, DIAZINON

แมลงสาบ (COCKROACHES)

- สกัดจุดที่มดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาการก่อตัวการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่มดจะพบตัวมด, แหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อน
- โยนใส่ผงเคมี ในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ เช่น แมลงยอร์คสวิตช์ไฟ, เครื่องปรับอากาศ, บริเวณรอยแตกแยก, บริเวณที่มีฝุ่นเยอะมาก เป็นต้น

ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในการจัดการสุขภาพ การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร, แหล่งหลบซ่อน และแหล่งน้ำ เป็นต้น

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ : PERMETHRIN, DELTAMETHRIN, ACEPHATE, DIAZINON

• ผู้ควบคุม ต้องเป็นผู้ที่ผู้ประกอบกิจการได้แจ้งชื่อ เพื่อดำเนินการหรือยื่นขออนุญาต โดยแจ้งต่อหน่วยงานผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตนั้นแล้ว

4. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสัมภาระที่จำเป็นเพื่อใช้ในการทำงานให้สำเร็จด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
5. ในการปฏิบัติงานหรือพนักงานกำจัดแมลงของผู้รับจ้างทุกครั้งต้องอาศัยของสัญญานี้ จะต้องสวมใส่เครื่องแบบพร้อมติดป้ายชื่อของผู้รับจ้างในขณะปฏิบัติงานที่เสมอ
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคมีภัณฑ์ สำหรับใช้กำจัดแมลงที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการป้องกันการกำจัดแมลงตามความประสงค์ของผู้จ้าง
7. ผู้รับจ้างยินยอมรับประกันคุณภาพผลงานที่ทำ และยินดีเข้าทำการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่คิดมูลค่า หากยังมีการระบาดของแมลงที่ครอบคลุมนับไม่ถ้วนอยู่
8. ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบอุบัติเหตุ หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้าง พนักงาน คนงาน หรือบริวารของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของต่าง ๆ ของผู้จ้าง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยความประมาทของพนักงานของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ รวมถึงในบางกรณีของการให้บริการกำจัดปลวก ผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเจาะพื้นช่องว่างระหว่างผนังและเพดานเพื่อทำการสำรวจรังยุงยัดและทำการบริการ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำการฝังด้วยวัสดุความระมัดระวังอย่างระมัดระวัง อย่างไม่เกินความจำเป็น หากผู้จ้างทำงานบริการตามสัญญาฉบับนี้โดยประมาณโดยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้จ้างที่หลบซ่อนอยู่ใต้ดินหรือในช่องว่างของผนังและเพดานดังกล่าว เช่น สายไฟฟ้า ท่อน้ำ และถึงกับน้ำ เป็นต้น ผู้รับจ้างตกลงจะชดเชยค่าเสียหายในมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง แต่ความในข้อนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของแมลง

ข้อ 4. การให้บริการ

1. ผู้รับจ้างตกลงให้บริการกำจัดแมลงตามสัญญานี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยผู้รับจ้างจะเข้าบริการเป็นประจำเดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ตามตารางเวลาที่จัดไว้
2. การเริ่มต้นการให้บริการ ผู้รับจ้างจะจัดทำแผนการเข้าทำการสำรวจสถานที่ให้บริการ เพื่อจัดทำตารางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามความต้องการของแต่หน่วยงานของผู้จ้าง
3. การให้บริการประจำเดือน ผู้รับจ้างจะจัดส่งพนักงานฝ่ายบริการเข้าดำเนินการตรวจสอบและกำจัดแมลง โดยพนักงานของผู้รับจ้างจะบันทึกผลการตรวจ และรายงานผลดังกล่าวโดยจัดทำเป็นหนังสือรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้จ้างรับทราบทุกครั้ง
4. ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของแมลง ในช่วงระหว่างการบริการแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างตกลงให้บริการกำจัดแมลงแก่ผู้จ้างเพิ่มเติม โดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งนี้ การให้บริการผู้จ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในช่วงวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. หากผู้จ้างแจ้งเหตุฉุกเฉินนอกเหนือจากนี้ ผู้รับจ้างจะให้บริการโดยไม่คิดค่า



- ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
- ให้คำแนะนำในเรื่องการสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร, แหล่งหลบซ่อน และแหล่งน้ำ เป็นต้น
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ : PERMETHRIN, DELTAMETHRIN, AZAMETHIPHOS

ข้อ 5. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดพนักงานเข้าทำงานตามที่ระบุไว้ได้ หรือส่วนที่ผู้รับจ้างให้บริการบำรุงรักษานั้น มีสภาพไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขการว่าจ้างข้อ 1. ได้ทันที ในอัตราวันละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อวันต่อคนหรือต่อครั้ง

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยนางสาว ศิริวรรณ นาคเกิด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

นายสมเ็น บรรจง อยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 12 ตำบลนาโถก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2147-5602 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้โดยมีวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานดูแลรักษาต้นไม้ และสวนสมุนไพร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "งานดูแลรักษา" ภายในบริเวณอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "พื้นที่ดูแลรักษา" โดยมีรายละเอียดงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนสมุนไพร ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอราคาฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และให้เป็นเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ด้วย
- ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินการ รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพมาตรฐานในการทำงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนสมุนไพรภายในพื้นที่ดูแล ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ส่วนการให้น้ำ และกระแสไฟฟ้าสำหรับการทำงานดูแลรักษาตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
- ข้อ 3. ในการดูแลรักษาต้นไม้ และสวนสมุนไพร ผู้ว่าจ้างอำนวยความสะดวกการจัดเตรียมเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถให้บริการดูแลรักษาต้นไม้ และสวนสมุนไพร ตามสัญญาได้ดังนี้
 - 3.1 นำสำเนาใบให้ความสะดวกและอำนวยความสะดวกเรื่องอุปกรณ์
 - 3.2 พื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างเป็นสำเนาเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นไม้ และสวนสมุนไพร
 - 3.3 พื้นที่สำหรับขนถ่ายต้นไม้
- ข้อ 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะเข้ามาให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง โดยใช้เวลาย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ครั้ง หากต้นไม้มีการลุกลาม หรือตาย ขึ้นเนื่องมาจากการดูแลของผู้รับจ้าง เช่น พืชตาย หรือ ไม้ปลูกผิดประเภท ทำให้ต้นไม้เสียหาย ผู้รับจ้างจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และแก้ไขให้ดังเดิม

- 2 -

ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะจัดส่งพนักงานดูแลรักษาต้นไม้ และสวนสมุนไพร ที่ซึ่งมีคุณสมบัติความรู้ความสามารถในการทำงาน มาปฏิบัติงานประจำ ณ พื้นที่ดูแล และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่มีอำนาจมอบหมายจำเป็นต้องตรวจจ้างงาน เพื่อควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยกับผู้รับจ้าง และพนักงานของผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการได้ โดยไม่มีข้อกีดกันใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 6. พนักงานของผู้รับจ้างตามที่ระบุในข้อ 5 จะต้องสวมใส่แบบฟอร์มพนักงานที่มีสัญลักษณ์ของผู้รับจ้าง โดยติดป้ายชื่อสกุลของพนักงานของผู้รับจ้าง และสวมหมวกผ้าใบ ขณะปฏิบัติงานตามสัญญานี้

ข้อ 7. ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ/หรือของบุคคลที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่าจ้างสูญหาย หรือเสียหาย และพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่อของพนักงานของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานที่ภายใต้สัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบชดเชยให้ผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่เสียหาย หรือสูญหายไปจริงเท่าที่มีหลักฐานเพียงพอ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้งที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายดังกล่าว

ข้อ 8. ในการให้บริการดูแลรักษาต้นไม้ และสวนสมุนไพร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าบริการงานดูแลรักษาต้นไม้ และสวนสมุนไพร ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่รวมค่าจ้างบริการในอัตราร้อยละ 3 แล้ว

โดยผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ 30 ของเดือนที่ให้บริการ

ข้อ 9. พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามด้วยความรับผิดชอบ และให้เชื่องช้าของพนักงานผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานที่บกพร่อง หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างจัดหาเปลี่ยนพนักงานใหม่มาทดแทนได้ โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาพนักงานใหม่เพื่อเป็นทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 10. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดตามสัญญาฉบับนี้ไปแยกบุคคลใดๆ รับจ้างช่วง และตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 11. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ในการจัดทำสัญญานี้ ตามอัตราที่ทางราชการกำหนดเรียกเก็บทุกประการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้วให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญานี้

ข้อ 12. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในกรณีที่ครบกำหนดการจ้างงานตามสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลาดังกล่าวไว้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

- 3 -

ข้อ 13. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ปรากฏในสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องมีการแจ้งเตือนแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญานี้ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญานี้ ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น และเรียกค่าเสียหายได้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้สำเนาข้อความโดยตลอด และเจ้าใจถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้โดยละเว้นฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นาง.....)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ลงชื่อ นาย.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อพยาน

(.....)

ผู้จัดการอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ลงชื่อ พันตรี.....พยาน

ใบเสนอราคา

โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ป.1 รอ.
4 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0-2147-5602 , 081-9129108

6 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเสนอบริการงานดูแลรักษาสวนหย่อม
เรียน นิติบุคคลอาคารชุดคอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ด้วยสัญญาจ้างบริการดูแลรักษาสวนหย่อม ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้บริการงานดูแลรักษาสวนหย่อม ของพื้นที่ส่วนกลางภายในบริเวณ อาคารชุด คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ป.1 รอ. ขอเสนอรายละเอียดการบริการ และอัตราค่าบริการ มาให้ท่านพิจารณาตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทอดูณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นาย

โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ป.1 รอ.

ขอบเขตการดูแลรักษาสวนหย่อม และรักษาความสะอาด

- ตัดแต่งสนามหญ้า (ถ้ามี)
- ตัดแต่งต้นไม้ (กลุ่มพรรณไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน)
- พรวนดินบริเวณโคนไม้ใหญ่ และโดยรอบแปลงไม้พุ่ม
- เก็บถอนวัชพืชตามแปลงต้นไม้ และตามทางเท้า
- เก็บกวาดใบไม้ และขยะต่างๆในพื้นที่สวนหย่อม
- ใส่ปุ๋ยคอก และ/หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 สำหรับต้นไม้ สูตร 46-0-0 สำหรับสนามหญ้าตามวงรอบการบริการ
- พ่นยาฆ่าแมลง และยากำจัดโรคพืชเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- เปลี่ยนต้นไม้ทุกชนิด รวมทั้งสนามหญ้าในกรณีที่ดินไม้ หรือสนามหญ้าได้รับความเสียหายจากการดูแลรักษาผิดวิธี เช่นการพ่นยา หรือใส่ปุ๋ยผิดประเภท
- จัดหาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการทั้งหมด เช่น รถตัดหญ้า , เครื่องตัดหญ้าชนิดสลับ , รถเข็นขยะ , เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง , กรรไกร , จอบเสียม ฯลฯ
- ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับความหมายจากผู้จ้าง หรือตัวแทนของผู้จ้าง
- การรดน้ำต้นไม้ประจำวัน ดำเนินการโดยเจ้าของอาคารชุด

การปฏิบัติงาน

- จัดพนักงานจำนวน 3 - 4 คน ปฏิบัติงานเดือนละ 2 ครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 6 ชม./ครั้ง
- จัดพนักงานวางแผน ตรวจสอบดำเนินการ ทำการบันทึกผลการดำเนินการ สิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนำเสนอผู้จัดการอาคารชุดทุกวัน

Arty Garden

Arty Garden

อัตราค่าบริการงานดูแลรักษาสวนหย่อม

- ในการให้บริการดูแลรักษาพื้นที่สวนหย่อมภายในบริเวณอาคารชุดคอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 นั้น
- โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ป.1 รอ. คิดอัตราค่าบริการเดือนละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- อัตราค่าจ้างเหมากรู้น รวมภาษีค่าจ้าง ร้อยละ 3 แล้ว (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

- เพื่อให้การดูแลรักษาสวนหย่อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการดูแลรักษาพรรณไม้ โครงการไม้ดอกฯ จะจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ สนับสนุนการบริการ(รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตราค่าบริการแล้ว)
- 1. ดินผสม จำนวน 15 ถุง
- 2. ปุ๋ยเคมี 16-16-16 " 5 กิโลกรัม
- 3. ปุ๋ยเคมี 46-0-0 " 5 กิโลกรัม
- 4. ยาปราบศัตรูพืช (ใช้สารคอร์โทฟิธอส สลับ สารแลนแนต โดยใช้ตามความเหมาะสม)
- 5. สารป้องกันโรคพืช (ใช้สารออร์โธโต สลับ สารไมลิเน โดยใช้ตามความเหมาะสม)

โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ป.1 รอ. เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกำลังพล และครอบครัวในหน่วยทหาร และเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพให้กับกำลังพลพลทหารกองประจำการที่เข้ามารับราชการในหน่วยให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการจัด การดูแลรักษาสวนหย่อม อีกทั้งเป็นการบริการงานด้านรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับส่วนราชการ อาคารบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และยังคงให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการ บริษัทเอกชน อาคารชุดพักอาศัย และบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น อาคารชุดโทปิงวอร์ธ , อาคารชุดควอยโพร บาย แอสสิริ , อาคารชุดโอเค เฮาส์ , อาคารชุดโลที แอส สุขุมวิท , อาคารชุดเฮลคิว , อาคารชุดทอลล์ 67 คอนโดฯ,อาคารชุดซิตี้ โฮม สุขุมวิท 2 ,อาคารชุดวายนี่ สุขุมวิท , อาคารชุดสุขุมวิท ทอลล์ , อาคารชุดเดอะ เบส , อาคารชุดโลที แอส สุขุมวิท 67 ,อาคารชุดดิ แอดเครส โอโด , อาคารชุดดิ แอดเครส สุขุมวิท 28 ,อาคารชุดโมออนด์ ริชดา , อาคารชุดโมออนด์ สุขุมวิท ,อาคารชุดบ้าน สิริ ทเวนตีไฟฟ์ ,อาคารชุดเดอะมูม สุขุมวิท 79 , อาคารชุดไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท ,อาคารชุดไอดีโอ สุขุมวิท 115 และอาคารชุด สิริ แอส สุขุมวิท เป็นต้น

โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ป.1 รอ. ยึดมั่นในการให้บริการด้วยความรู้ มีประสบการณ์ ความสุจริต และตั้งใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความไว้วางใจให้โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ป.1 รอ. รับผิดชอบในการดูแลรักษาสวนหย่อมภายในโครงการอาคารชุดของท่านเพื่อรักษาภาพแวดล้อมที่ดีตลอดไป

Arty Garden


เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ



ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



ทำความสะอาดสระว่ายน้ำและล้างถังเก็บน้ำอาคาร




ไฟส่องสว่างด้านหน้าโครงการ เวลากลางวัน (ถ่ายเข้าโครงการ และถ่ายออกจากโครงการ ไปยังถนน)




เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ระบบเตือนภัย (เครื่องตรวจจับควัน)




เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง (ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สายยางดับเพลิง สวิตช์เกอร์ ป้ายทางหนีไฟ)




เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Fire Pump Jockey Pump เครื่องกำเนิดไฟฟ้า




ซ้อมดับเพลิง ปี 2566



เครื่องตรวจจับควันในห้องลูกบ้าน



ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อขยะรีไซเคิล



เจ้าหน้าที่เขต เข้ามาเก็บขยะ เข้ามาลากถัง



เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรวม และ ห้องพักขณะนอนอาบ



เจ้าหน้าที่ขนขยะลงมาถังขยะ



ถุงขยะที่ขนลงมา มีปริมาณ 3 ใบ 4



เจ้าหน้าที่เก็บขยะจากห้องพักขยะบนอาคารมาห้องพักขยะรวม



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวางระบายน้ำ ไม่ให้มีการอุดตัน ลอกท่อระบายน้ำ



เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำ บ่อนหนองน้ำ



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อนหนองน้ำ




เจ้าหน้าที่ตักไขมัน จากบ่อดักไขมัน




คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 28 จัดเอกชนดูดบ่อเกรอะ+บ่อไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ




เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ ป่าบ่อน้ำเสีย ปุ่มสูบน้ำ ระบบเติมอากาศ เช็กระแสไฟตู้ควบคุม




กำจัดแมลง



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ ประปา ท่อน้ำ สุขภัณฑ์



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศภายในโรงรถ



หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/1/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL						รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EL-091							หน้าลิฟต์ 12FL	
92	EL-092							ST1 12FL ผังลิฟต์ No.3	
93	EL-093							ST1 12FL ทางเดินส่วนกลาง	
94	EL-094							ห้องเช่าบีบีฟ้า 12FL	
95	EL-095							ST2 12FL ทางเดินส่วนกลาง	
96	EL-096							ST2 12FL	
97	EL-097							หน้าลิฟต์ 12AFL	
98	EL-098							ST1 12AFL ผังลิฟต์ No.3	
99	EL-099							ST1 12AFL ทางเดินส่วนกลาง	
100	EL-100							ห้องเช่าบีบีฟ้า 12AFL	
101	EL-101							ST2 12AFL ทางเดินส่วนกลาง	
102	EL-102							ST2 12AFL	
103	EL-103							หน้าลิฟต์ 14FL	
104	EL-104							ST1 14FL ผังลิฟต์ No.3	
105	EL-105							ST1 14FL ทางเดินส่วนกลาง	
106	EL-106							ห้องเช่าบีบีฟ้า 14FL	
107	EL-107							ST2 14FL ทางเดินส่วนกลาง	
108	EL-108							ST2 14FL	
109	EL-109							หน้าลิฟต์ 15FL	
110	EL-110							ST1 15FL ผังลิฟต์ No.3	
111	EL-111							ST1 15FL ทางเดินส่วนกลาง	
112	EL-112							ห้องเช่าบีบีฟ้า 15FL	
113	EL-113							ST2 15FL ทางเดินส่วนกลาง	
114	EL-114							ST2 15FL	
115	EL-115							หน้าลิฟต์ 16FL	
116	EL-116							ST1 16FL ผังลิฟต์ No.3	
117	EL-117							ST1 16FL ทางเดินส่วนกลาง	
118	EL-118							ห้องเช่าบีบีฟ้า 16FL	
119	EL-119							ST2 16FL ทางเดินส่วนกลาง	
120	EL-120							ST2 16FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร									
ลงชื่อ 20.1.67 20.1.67 20.1.67									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/1/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL						รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EL-121							หน้าลิฟต์ 17FL	
122	EL-122							ST1 17FL ผังลิฟต์ No.3	
123	EL-123							ST1 17FL ทางเดินส่วนกลาง	
124	EL-124							ห้องเช่าบีบีฟ้า 17FL	
125	EL-125							ST2 17FL ทางเดินส่วนกลาง	
126	EL-126							ST2 17FL	
127	EL-127							หน้าลิฟต์ 18FL	
128	EL-128							ST1 18FL ผังลิฟต์ No.3	
129	EL-129							ST1 18FL ทางเดินส่วนกลาง	
130	EL-130							ห้องเช่าบีบีฟ้า 18FL	
131	EL-131							ST2 18FL ทางเดินส่วนกลาง	
132	EL-132							ST2 18FL	
133	EL-133							หน้าลิฟต์ 19FL	
134	EL-134							ST1 19FL ผังลิฟต์ No.3	
135	EL-135							ST1 19FL ทางเดินส่วนกลาง	
136	EL-136							ห้องเช่าบีบีฟ้า 19FL	
137	EL-137							ST2 19FL ทางเดินส่วนกลาง	
138	EL-138							ST2 19FL	
139	EL-139							หน้าลิฟต์ 20FL	
140	EL-140							ST1 20FL ผังลิฟต์ No.3	
141	EL-141							ST1 20FL ทางเดินส่วนกลาง	
142	EL-142							ห้องเช่าบีบีฟ้า 20FL	
143	EL-143							ST2 20FL ทางเดินส่วนกลาง	
144	EL-144							ST2 20FL	
145	EL-145							หน้าลิฟต์ 21FL	
146	EL-146							ST1 21FL ผังลิฟต์ No.3	
147	EL-147							ST1 21FL ทางเดินส่วนกลาง	
148	EL-148							ห้องเช่าบีบีฟ้า 21FL	
149	EL-149							ST2 21FL ทางเดินส่วนกลาง	
150	EL-150							ST2 21FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร									
ลงชื่อ 20.1.67 20.1.67 20.1.67									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/1/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL						รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EL-151							หน้าลิฟต์ 22FL	
152	EL-152							ST1 22FL ผังลิฟต์ No.3	
153	EL-153							ST1 22FL ทางเดินส่วนกลาง	
154	EL-154							ห้องเช่าบีบีฟ้า 22FL	
155	EL-155							ST2 22FL ทางเดินส่วนกลาง	
156	EL-156							ST2 22FL	
157	EL-157							หน้าลิฟต์ 23FL	
158	EL-158							ST1 23FL ผังลิฟต์ No.3	
159	EL-159							ST1 23FL ทางเดินส่วนกลาง	
160	EL-160							ห้องเช่าบีบีฟ้า 23FL	
161	EL-161							ST2 23FL ทางเดินส่วนกลาง	
162	EL-162							ST2 23FL	
163	EL-163							หน้าลิฟต์ 24FL	
164	EL-164							ST1 24FL ผังลิฟต์ No.3	
165	EL-165							ST1 24FL ทางเดินส่วนกลาง	
166	EL-166							ห้องเช่าบีบีฟ้า 24FL	
167	EL-167							ST2 24FL ทางเดินส่วนกลาง	
168	EL-168							ST2 24FL	
169	EL-169							หน้าลิฟต์ 25FL	
170	EL-170							ST1 25FL ผังลิฟต์ No.3	
171	EL-171							ST1 25FL ทางเดินส่วนกลาง	
172	EL-172							ห้องเช่าบีบีฟ้า 25FL	
173	EL-173							ST2 25FL ทางเดินส่วนกลาง	
174	EL-174							ST2 25FL	
175	EL-175							หน้าลิฟต์ 26FL	
176	EL-176							ST1 26FL ผังลิฟต์ No.3	
177	EL-177							ST1 26FL ทางเดินส่วนกลาง	
178	EL-178							ห้องเช่าบีบีฟ้า 26FL	
179	EL-179							ST2 26FL ทางเดินส่วนกลาง	
180	EL-180							ST2 26FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร									
ลงชื่อ 20.1.67 20.1.67 20.1.67									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/1/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL						รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EL-181							หน้าลิฟต์ 27FL	
182	EL-182							ST1 27FL ผังลิฟต์ No.3	
183	EL-183							ST1 27FL ทางเดินส่วนกลาง	
184	EL-184							ห้องเช่าบีบีฟ้า 27FL	
185	EL-185							ST2 27FL ทางเดินส่วนกลาง	
186	EL-186							ST2 27FL	
187	EL-187							หน้าลิฟต์ 28FL	
188	EL-188							ST1 28FL ผังลิฟต์ No.3	
189	EL-189							ST1 28FL ทางเดินส่วนกลาง	
190	EL-190							ห้องเช่าบีบีฟ้า 28FL	
191	EL-191							ST2 28FL ทางเดินส่วนกลาง	
192	EL-192							ST2 28FL	
193	EL-193							ST1 หน้าห้องชุดชั้นบน 29FL	
194	EL-194							ห้องเช่าบีบีฟ้า 29FL	
195	EL-195							ST2 คาเฟ่	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร									
ลงชื่อ 20.1.67 20.1.67 20.1.67									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพารกซ์ LT - 1 ชั้น

รหัสงาน	EM-LT-1
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT 1-195
เลขที่ใบงาน	PM240200013
วันที่ปฏิบัติงาน	21/02/2024
ชื่ออาคาร	One26 FL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สถานะ	
1	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	✓			
2	ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓			
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบแล้ว ครบถ้วน

สถานะ

สถานะ

สถานะ

วันที่เอกสาร

☒ 1 ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว☐ 2 ปฏิบัติงานแล้วพบข้อผิดพลาด (CA)

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 21/2/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-001	✓		✓		✓		ห้องสำนักงานนิติบุคคล	
2	EL-002	✓		✓		✓		เตียง G.FL	
3	EL-003	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ G.FL	
4	EL-004	✓		✓		✓		ทางเข้าอาคาร G.FL	
5	EL-005	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้นบนสุด G.FL	
6	EL-006	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump G.FL	
7	EL-007	✓		✓		✓		ST1 G.FL	
8	EL-008	✓		✓		✓		ST3 G.FL	
9	EL-009	✓		✓		✓		ST2 G.FL	
10	EL-010	✓		✓		✓		ST3 1B	
11	EL-011	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P1	
12	EL-012	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P1	
13	EL-013	✓		✓		✓		ST1 G.FL-2FL	
14	EL-014	✓		✓		✓		ST1 2FL	
15	EL-015	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 2FL	
16	EL-016	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (ล่าง)	
17	EL-017	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (ล่าง)	
18	EL-018	✓		✓		✓		ST2 2FL	
19	EL-019	✓		✓		✓		ST3 2B	
20	EL-020	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (บน)	
21	EL-021	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (บน)	
22	EL-022	✓		✓		✓		ST1 3FL	
23	EL-023	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 3FL	
24	EL-024	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (ล่าง)	
25	EL-025	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (ล่าง)	
26	EL-026	✓		✓		✓		ห้อง MDB 3FL	
27	EL-027	✓		✓		✓		ห้อง MDB 3FL	
28	EL-028	✓		✓		✓		ST2 3FL	
29	EL-029	✓		✓		✓		ST3 3B	
30	EL-030	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (บน)	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่ทำ: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: 21/2/67 21/2/67 21/2/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 21/2/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EL-031	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (บน)	
32	EL-032	✓		✓		✓		ST1 4FL	
33	EL-033	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 4FL	
34	EL-034	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (ล่าง)	
35	EL-035	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (ล่าง)	
36	EL-036	✓		✓		✓		ST2 4FL	
37	EL-037	✓		✓		✓		ST3 4B	
38	EL-038	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (บน)	
39	EL-039	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (บน)	
40	EL-040	✓		✓		✓		ST1 5FL	
41	EL-041	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 5FL	
42	EL-042	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (ล่าง)	
43	EL-043	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (ล่าง)	
44	EL-044	✓		✓		✓		ห้อง Store 5FL	
45	EL-045	✓		✓		✓		ห้อง Generator 5FL	
46	EL-046	✓		✓		✓		ST2 5FL	
47	EL-047	✓		✓		✓		ST2 B5 (ชั้นลอย)	
48	EL-048	✓		✓		✓		ST3 5B	
49	EL-049	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (บน)	
50	EL-050	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (บน)	
51	EL-051	✓		✓		✓		ทางเดินชั้นลอย B5	
52	EL-052	✓		✓		✓		ST2 6FL	
53	EL-053	✓		✓		✓		ST2 6FL ทางเดินส่วนกลาง	
54	EL-054	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 6FL	
55	EL-055	✓		✓		✓		ST1 6FL ชั้นลิฟต์ No.3	
56	EL-056	✓		✓		✓		ST1 5FL-6FL	
57	EL-057	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ No.3 6FL	
58	EL-058	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ No.3 6FL	
59	EL-059	✓		✓		✓		ST1 6FL ทางเดินส่วนกลาง	
60	EL-060	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ No.3 6FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่ทำ: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: 21/2/67 21/2/67 21/2/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 21/2/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EL-061	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 7FL	
62	EL-062	✓		✓		✓		ST1 7FL ชั้นลิฟต์ No.3	
63	EL-063	✓		✓		✓		ST1 7FL ทางเดินส่วนกลาง	
64	EL-064	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ No.3 7FL	
65	EL-065	✓		✓		✓		ST2 7FL ทางเดินส่วนกลาง	
66	EL-066	✓		✓		✓		ST2 7FL	
67	EL-067	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 8FL	
68	EL-068	✓		✓		✓		ST1 8FL ชั้นลิฟต์ No.3	
69	EL-069	✓		✓		✓		ST1 8FL ทางเดินส่วนกลาง	
70	EL-070	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ No.3 8FL	
71	EL-071	✓		✓		✓		ST2 8FL ทางเดินส่วนกลาง	
72	EL-072	✓		✓		✓		ST2 8FL	
73	EL-073	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 9FL	
74	EL-074	✓		✓		✓		ST1 9FL ชั้นลิฟต์ No.3	
75	EL-075	✓		✓		✓		ST1 9FL ทางเดินส่วนกลาง	
76	EL-076	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ No.3 9FL	
77	EL-077	✓		✓		✓		ST2 9FL ทางเดินส่วนกลาง	
78	EL-078	✓		✓		✓		ST2 9FL	
79	EL-079	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 10FL	
80	EL-080	✓		✓		✓		ST1 10FL ชั้นลิฟต์ No.3	
81	EL-081	✓		✓		✓		ST1 10FL ทางเดินส่วนกลาง	
82	EL-082	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ No.3 10FL	
83	EL-083	✓		✓		✓		ST2 10FL ทางเดินส่วนกลาง	
84	EL-084	✓		✓		✓		ST2 10FL	
85	EL-085	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 11FL	
86	EL-086	✓		✓		✓		ST1 11FL ชั้นลิฟต์ No.3	
87	EL-087	✓		✓		✓		ST1 11FL ทางเดินส่วนกลาง	
88	EL-088	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ No.3 11FL	
89	EL-089	✓		✓		✓		ST2 11FL ทางเดินส่วนกลาง	
90	EL-090	✓		✓		✓		ST2 11FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่ทำ: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: 21/2/67 21/2/67 21/2/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 21/2/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26								รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EL-091							หน้าลิฟต์ 12FL	
92	EL-092							ST1 12FL มีลิฟต์ No.3	
93	EL-093							ST1 12FL ทางเดินส่วนกลาง	
94	EL-094							ห้องเช่าบีบีฟ้า 12FL	
95	EL-095							ST2 12FL ทางเดินส่วนกลาง	
96	EL-096							ST2 12FL	
97	EL-097							หน้าลิฟต์ 12AFL	
98	EL-098							ST1 12AFL มีลิฟต์ No.3	
99	EL-099							ST1 12AFL ทางเดินส่วนกลาง	
100	EL-100							ห้องเช่าบีบีฟ้า 12AFL	
101	EL-101							ST2 12AFL ทางเดินส่วนกลาง	
102	EL-102							ST2 12AFL	
103	EL-103							หน้าลิฟต์ 14FL	
104	EL-104							ST1 14FL มีลิฟต์ No.3	
105	EL-105							ST1 14FL ทางเดินส่วนกลาง	
106	EL-106							ห้องเช่าบีบีฟ้า 14FL	
107	EL-107							ST2 14FL ทางเดินส่วนกลาง	
108	EL-108							ST2 14FL	
109	EL-109							หน้าลิฟต์ 15FL	
110	EL-110							ST1 15FL มีลิฟต์ No.3	
111	EL-111							ST1 15FL ทางเดินส่วนกลาง	
112	EL-112							ห้องเช่าบีบีฟ้า 15FL	
113	EL-113							ST2 15FL ทางเดินส่วนกลาง	
114	EL-114							ST2 15FL	
115	EL-115							หน้าลิฟต์ 16FL	
116	EL-116							ST1 16FL มีลิฟต์ No.3	
117	EL-117							ST1 16FL ทางเดินส่วนกลาง	
118	EL-118							ห้องเช่าบีบีฟ้า 16FL	
119	EL-119							ST2 16FL ทางเดินส่วนกลาง	
120	EL-120							ST2 16FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค									
ผู้ควบคุมอาคาร									
ลงชื่อ									

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 21/2/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26								รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EL-121							หน้าลิฟต์ 17FL	
122	EL-122							ST1 17FL มีลิฟต์ No.3	
123	EL-123							ST1 17FL ทางเดินส่วนกลาง	
124	EL-124							ห้องเช่าบีบีฟ้า 17FL	
125	EL-125							ST2 17FL ทางเดินส่วนกลาง	
126	EL-126							ST2 17FL	
127	EL-127							หน้าลิฟต์ 18FL	
128	EL-128							ST1 18FL มีลิฟต์ No.3	
129	EL-129							ST1 18FL ทางเดินส่วนกลาง	
130	EL-130							ห้องเช่าบีบีฟ้า 18FL	
131	EL-131							ST2 18FL ทางเดินส่วนกลาง	
132	EL-132							ST2 18FL	
133	EL-133							หน้าลิฟต์ 19FL	
134	EL-134							ST1 19FL มีลิฟต์ No.3	
135	EL-135							ST1 19FL ทางเดินส่วนกลาง	
136	EL-136							ห้องเช่าบีบีฟ้า 19FL	
137	EL-137							ST2 19FL ทางเดินส่วนกลาง	
138	EL-138							ST2 19FL	
139	EL-139							หน้าลิฟต์ 20FL	
140	EL-140							ST1 20FL มีลิฟต์ No.3	
141	EL-141							ST1 20FL ทางเดินส่วนกลาง	
142	EL-142							ห้องเช่าบีบีฟ้า 20FL	
143	EL-143							ST2 20FL ทางเดินส่วนกลาง	
144	EL-144							ST2 20FL	
145	EL-145							หน้าลิฟต์ 21FL	
146	EL-146							ST1 21FL มีลิฟต์ No.3	
147	EL-147							ST1 21FL ทางเดินส่วนกลาง	
148	EL-148							ห้องเช่าบีบีฟ้า 21FL	
149	EL-149							ST2 21FL ทางเดินส่วนกลาง	
150	EL-150							ST2 21FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค									
ผู้ควบคุมอาคาร									
ลงชื่อ									

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 21/2/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26								รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EL-151							หน้าลิฟต์ 22FL	
152	EL-152							ST1 22FL มีลิฟต์ No.3	
153	EL-153							ST1 22FL ทางเดินส่วนกลาง	
154	EL-154							ห้องเช่าบีบีฟ้า 22FL	
155	EL-155							ST2 22FL ทางเดินส่วนกลาง	
156	EL-156							ST2 22FL	
157	EL-157							หน้าลิฟต์ 23FL	
158	EL-158							ST1 23FL มีลิฟต์ No.3	
159	EL-159							ST1 23FL ทางเดินส่วนกลาง	
160	EL-160							ห้องเช่าบีบีฟ้า 23FL	
161	EL-161							ST2 23FL ทางเดินส่วนกลาง	
162	EL-162							ST2 23FL	
163	EL-163							หน้าลิฟต์ 24FL	
164	EL-164							ST1 24FL มีลิฟต์ No.3	
165	EL-165							ST1 24FL ทางเดินส่วนกลาง	
166	EL-166							ห้องเช่าบีบีฟ้า 24FL	
167	EL-167							ST2 24FL ทางเดินส่วนกลาง	
168	EL-168							ST2 24FL	
169	EL-169							หน้าลิฟต์ 25FL	
170	EL-170							ST1 25FL มีลิฟต์ No.3	
171	EL-171							ST1 25FL ทางเดินส่วนกลาง	
172	EL-172							ห้องเช่าบีบีฟ้า 25FL	
173	EL-173							ST2 25FL ทางเดินส่วนกลาง	
174	EL-174							ST2 25FL	
175	EL-175							หน้าลิฟต์ 26FL	
176	EL-176							ST1 26FL มีลิฟต์ No.3	
177	EL-177							ST1 26FL ทางเดินส่วนกลาง	
178	EL-178							ห้องเช่าบีบีฟ้า 26FL	
179	EL-179							ST2 26FL ทางเดินส่วนกลาง	
180	EL-180							ST2 26FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค									
ผู้ควบคุมอาคาร									
ลงชื่อ									

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 21/2/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26								รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EL-181							หน้าลิฟต์ 27FL	
182	EL-182							ST1 27FL มีลิฟต์ No.3	
183	EL-183							ST1 27FL ทางเดินส่วนกลาง	
184	EL-184							ห้องเช่าบีบีฟ้า 27FL	
185	EL-185							ST2 27FL ทางเดินส่วนกลาง	
186	EL-186							ST2 27FL	
187	EL-187							หน้าลิฟต์ 28FL	
188	EL-188							ST1 28FL มีลิฟต์ No.3	
189	EL-189							ST1 28FL ทางเดินส่วนกลาง	
190	EL-190							ห้องเช่าบีบีฟ้า 28FL	
191	EL-191							ST2 28FL ทางเดินส่วนกลาง	
192	EL-192							ST2 28FL	
193	EL-193							ST1 หน้าห้องชุดชั้น 29FL	
194	EL-194							ห้องเช่าบีบีฟ้า 29FL	
195	EL-195							ST2 คาเฟ่	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค									
ผู้ควบคุมอาคาร									
ลงชื่อ									

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจ LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-1
รหัสเครื่อง	EMERGENCY LIGHT 1-135
เลขที่ใบงาน	PM-00000016
วันที่ปฏิบัติงาน	20/03/2024
ชื่ออาคาร	Chok26 / FL / ส่วนช่าง / ไม่ระบุ / ไม่ระบุ / ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ส	น	อ	
1	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	✓			
2	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	✓			
3	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

ชื่อช่างประจำตัว

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วันที่ตรวจ

1. ผู้ปฏิบัติงานประจำตัว

2. ผู้ปฏิบัติงานประจำตัว

หน่วยงาน คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/3/67	
อาคาร คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ไฟฉุกเฉินแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		หมายเหตุ
1	EL-001	✓		✓		✓		ห้องสำนักงานนิติบุคคล	
2	EL-002	✓		✓		✓		ห้อง G.FL	
3	EL-003	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ G.FL	
4	EL-004	✓		✓		✓		ทางเข้าอาคาร G.FL	
5	EL-005	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น G.FL	
6	EL-006	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump G.FL	
7	EL-007	✓		✓		✓		ST1 G.FL	
8	EL-008	✓		✓		✓		ST3 G.FL	
9	EL-009	✓		✓		✓		ST2 G.FL	
10	EL-010	✓		✓		✓		ST3 1B	
11	EL-011	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P1	
12	EL-012	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P1	
13	EL-013	✓		✓		✓		ST1 G.FL-2FL	
14	EL-014	✓		✓		✓		ST1 2FL	
15	EL-015	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 2FL	
16	EL-016	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (ล่าง)	
17	EL-017	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (ล่าง)	
18	EL-018	✓		✓		✓		ST2 2FL	
19	EL-019	✓		✓		✓		ST3 2B	
20	EL-020	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (บน)	
21	EL-021	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (บน)	
22	EL-022	✓		✓		✓		ST1 3FL	
23	EL-023	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 3FL	
24	EL-024	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (ล่าง)	
25	EL-025	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (ล่าง)	
26	EL-026	✓		✓		✓		ห้อง MDB 3FL	
27	EL-027	✓		✓		✓		ห้อง MDB 3FL	
28	EL-028	✓		✓		✓		ST2 3FL	
29	EL-029	✓		✓		✓		ST3 3B	
30	EL-030	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (บน)	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] ผู้ตรวจอาคาร: [ลายเซ็น]

วันที่: 20, 3, 67 วันที่: 20, 3, 67 วันที่: 20, 3, 67

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/3/67	
อาคาร คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ไฟฉุกเฉินแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		หมายเหตุ
31	EL-031	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (บน)	
32	EL-032	✓		✓		✓		ST1 4FL	
33	EL-033	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 4FL	
34	EL-034	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (ล่าง)	
35	EL-035	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (ล่าง)	
36	EL-036	✓		✓		✓		ST2 4FL	
37	EL-037	✓		✓		✓		ST3 4B	
38	EL-038	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (บน)	
39	EL-039	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (บน)	
40	EL-040	✓		✓		✓		ST1 5FL	
41	EL-041	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 5FL	
42	EL-042	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (ล่าง)	
43	EL-043	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (ล่าง)	
44	EL-044	✓		✓		✓		ห้อง Generator 5FL	
45	EL-045	✓		✓		✓		ห้อง Generator 5FL	
46	EL-046	✓		✓		✓		ST2 5FL	
47	EL-047	✓		✓		✓		ST2 B5 (ชั้นลอย)	
48	EL-048	✓		✓		✓		ST3 5B	
49	EL-049	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (บน)	
50	EL-050	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (บน)	
51	EL-051	✓		✓		✓		ทางเดินชั้นลอย B5	
52	EL-052	✓		✓		✓		ST2 6FL	
53	EL-053	✓		✓		✓		ST2 6FL ทางเดินส่วนกลาง	
54	EL-054	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 6FL	
55	EL-055	✓		✓		✓		ST1 6FL ชั้นลิฟต์ No.3	
56	EL-056	✓		✓		✓		ST1 6FL-6FL	
57	EL-057	✓		✓		✓		ห้องรับลิฟต์ 6FL	
58	EL-058	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 6FL	
59	EL-059	✓		✓		✓		ST1 6FL ทางเดินส่วนกลาง	
60	EL-060	✓		✓		✓		ห้องรับลิฟต์ 6FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] ผู้ตรวจอาคาร: [ลายเซ็น]

วันที่: 20, 3, 67 วันที่: 20, 3, 67 วันที่: 20, 3, 67

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/3/67	
อาคาร คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ไฟฉุกเฉินแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		หมายเหตุ
61	EL-061	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 7FL	
62	EL-062	✓		✓		✓		ST1 7FL ชั้นลิฟต์ No.3	
63	EL-063	✓		✓		✓		ST1 7FL ทางเดินส่วนกลาง	
64	EL-064	✓		✓		✓		ห้องรับลิฟต์ 7FL	
65	EL-065	✓		✓		✓		ST2 7FL ทางเดินส่วนกลาง	
66	EL-066	✓		✓		✓		ST2 7FL	
67	EL-067	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 8FL	
68	EL-068	✓		✓		✓		ST1 8FL ชั้นลิฟต์ No.3	
69	EL-069	✓		✓		✓		ST1 8FL ทางเดินส่วนกลาง	
70	EL-070	✓		✓		✓		ห้องรับลิฟต์ 8FL	
71	EL-071	✓		✓		✓		ST2 8FL ทางเดินส่วนกลาง	
72	EL-072	✓		✓		✓		ST2 8FL	
73	EL-073	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 9FL	
74	EL-074	✓		✓		✓		ST1 9FL ชั้นลิฟต์ No.3	
75	EL-075	✓		✓		✓		ST1 9FL ทางเดินส่วนกลาง	
76	EL-076	✓		✓		✓		ห้องรับลิฟต์ 9FL	
77	EL-077	✓		✓		✓		ST2 9FL ทางเดินส่วนกลาง	
78	EL-078	✓		✓		✓		ST2 9FL	
79	EL-079	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 10FL	
80	EL-080	✓		✓		✓		ST1 10FL ชั้นลิฟต์ No.3	
81	EL-081	✓		✓		✓		ST1 10FL ทางเดินส่วนกลาง	
82	EL-082	✓		✓		✓		ห้องรับลิฟต์ 10FL	
83	EL-083	✓		✓		✓		ST2 10FL ทางเดินส่วนกลาง	
84	EL-084	✓		✓		✓		ST2 10FL	
85	EL-085	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 11FL	
86	EL-086	✓		✓		✓		ST1 11FL ชั้นลิฟต์ No.3	
87	EL-087	✓		✓		✓		ST1 11FL ทางเดินส่วนกลาง	
88	EL-088	✓		✓		✓		ห้องรับลิฟต์ 11FL	
89	EL-089	✓		✓		✓		ST2 11FL ทางเดินส่วนกลาง	
90	EL-090	✓		✓		✓		ST2 11FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] ผู้ตรวจอาคาร: [ลายเซ็น]

วันที่: 20, 3, 67 วันที่: 20, 3, 67 วันที่: 20, 3, 67

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/3/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EL-091	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 12FL	
92	EL-092	/	/	/	/	/	/	ST1 12FL ชั้นลิฟต์ No:3	
93	EL-093	/	/	/	/	/	/	ST1 12FL ทางเดินส่วนกลาง	
94	EL-094	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 12FL	
95	EL-095	/	/	/	/	/	/	ST2 12FL ทางเดินส่วนกลาง	
96	EL-096	/	/	/	/	/	/	ST2 12FL	
97	EL-097	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 12AFL	
98	EL-098	/	/	/	/	/	/	ST1 12AFL ชั้นลิฟต์ No:3	
99	EL-099	/	/	/	/	/	/	ST1 12AFL ทางเดินส่วนกลาง	
100	EL-100	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 12AFL	
101	EL-101	/	/	/	/	/	/	ST2 12AFL ทางเดินส่วนกลาง	
102	EL-102	/	/	/	/	/	/	ST2 12AFL	
103	EL-103	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 14FL	
104	EL-104	/	/	/	/	/	/	ST1 14FL ชั้นลิฟต์ No:3	
105	EL-105	/	/	/	/	/	/	ST1 14FL ทางเดินส่วนกลาง	
106	EL-106	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 14FL	
107	EL-107	/	/	/	/	/	/	ST2 14FL ทางเดินส่วนกลาง	
108	EL-108	/	/	/	/	/	/	ST2 14FL	
109	EL-109	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 15FL	
110	EL-110	/	/	/	/	/	/	ST1 15FL ชั้นลิฟต์ No:3	
111	EL-111	/	/	/	/	/	/	ST1 15FL ทางเดินส่วนกลาง	
112	EL-112	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 15FL	
113	EL-113	/	/	/	/	/	/	ST2 15FL ทางเดินส่วนกลาง	
114	EL-114	/	/	/	/	/	/	ST2 15FL	
115	EL-115	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 16FL	
116	EL-116	/	/	/	/	/	/	ST1 16FL ชั้นลิฟต์ No:3	
117	EL-117	/	/	/	/	/	/	ST1 16FL ทางเดินส่วนกลาง	
118	EL-118	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 16FL	
119	EL-119	/	/	/	/	/	/	ST2 16FL ทางเดินส่วนกลาง	
120	EL-120	/	/	/	/	/	/	ST2 16FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น] ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]									
ลงชื่อ: 20,3,67 20,3,67 20,3,67									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/3/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EL-121	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 17FL	
122	EL-122	/	/	/	/	/	/	ST1 17FL ชั้นลิฟต์ No:3	
123	EL-123	/	/	/	/	/	/	ST1 17FL ทางเดินส่วนกลาง	
124	EL-124	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 17FL	
125	EL-125	/	/	/	/	/	/	ST2 17FL ทางเดินส่วนกลาง	
126	EL-126	/	/	/	/	/	/	ST2 17FL	
127	EL-127	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 18FL	
128	EL-128	/	/	/	/	/	/	ST1 18FL ชั้นลิฟต์ No:3	
129	EL-129	/	/	/	/	/	/	ST1 18FL ทางเดินส่วนกลาง	
130	EL-130	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 18FL	
131	EL-131	/	/	/	/	/	/	ST2 18FL ทางเดินส่วนกลาง	
132	EL-132	/	/	/	/	/	/	ST2 18FL	
133	EL-133	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 19FL	
134	EL-134	/	/	/	/	/	/	ST1 19FL ชั้นลิฟต์ No:3	
135	EL-135	/	/	/	/	/	/	ST1 19FL ทางเดินส่วนกลาง	
136	EL-136	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 19FL	
137	EL-137	/	/	/	/	/	/	ST2 19FL ทางเดินส่วนกลาง	
138	EL-138	/	/	/	/	/	/	ST2 19FL	
139	EL-139	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 20FL	
140	EL-140	/	/	/	/	/	/	ST1 20FL ชั้นลิฟต์ No:3	
141	EL-141	/	/	/	/	/	/	ST1 20FL ทางเดินส่วนกลาง	
142	EL-142	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 20FL	
143	EL-143	/	/	/	/	/	/	ST2 20FL ทางเดินส่วนกลาง	
144	EL-144	/	/	/	/	/	/	ST2 20FL	
145	EL-145	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 21FL	
146	EL-146	/	/	/	/	/	/	ST1 21FL ชั้นลิฟต์ No:3	
147	EL-147	/	/	/	/	/	/	ST1 21FL ทางเดินส่วนกลาง	
148	EL-148	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 21FL	
149	EL-149	/	/	/	/	/	/	ST2 21FL ทางเดินส่วนกลาง	
150	EL-150	/	/	/	/	/	/	ST2 21FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น] ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]									
ลงชื่อ: 20,3,67 20,3,67 20,3,67									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/3/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EL-151	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 22FL	
152	EL-152	/	/	/	/	/	/	ST1 22FL ชั้นลิฟต์ No:3	
153	EL-153	/	/	/	/	/	/	ST1 22FL ทางเดินส่วนกลาง	
154	EL-154	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 22FL	
155	EL-155	/	/	/	/	/	/	ST2 22FL ทางเดินส่วนกลาง	
156	EL-156	/	/	/	/	/	/	ST2 22FL	
157	EL-157	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 23FL	
158	EL-158	/	/	/	/	/	/	ST1 23FL ชั้นลิฟต์ No:3	
159	EL-159	/	/	/	/	/	/	ST1 23FL ทางเดินส่วนกลาง	
160	EL-160	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 23FL	
161	EL-161	/	/	/	/	/	/	ST2 23FL ทางเดินส่วนกลาง	
162	EL-162	/	/	/	/	/	/	ST2 23FL	
163	EL-163	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 24FL	
164	EL-164	/	/	/	/	/	/	ST1 24FL ชั้นลิฟต์ No:3	
165	EL-165	/	/	/	/	/	/	ST1 24FL ทางเดินส่วนกลาง	
166	EL-166	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 24FL	
167	EL-167	/	/	/	/	/	/	ST2 24FL ทางเดินส่วนกลาง	
168	EL-168	/	/	/	/	/	/	ST2 24FL	
169	EL-169	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 25FL	
170	EL-170	/	/	/	/	/	/	ST1 25FL ชั้นลิฟต์ No:3	
171	EL-171	/	/	/	/	/	/	ST1 25FL ทางเดินส่วนกลาง	
172	EL-172	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 25FL	
173	EL-173	/	/	/	/	/	/	ST2 25FL ทางเดินส่วนกลาง	
174	EL-174	/	/	/	/	/	/	ST2 25FL	
175	EL-175	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 26FL	
176	EL-176	/	/	/	/	/	/	ST1 26FL ชั้นลิฟต์ No:3	
177	EL-177	/	/	/	/	/	/	ST1 26FL ทางเดินส่วนกลาง	
178	EL-178	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 26FL	
179	EL-179	/	/	/	/	/	/	ST2 26FL ทางเดินส่วนกลาง	
180	EL-180	/	/	/	/	/	/	ST2 26FL	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น] ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]									
ลงชื่อ: 20,3,67 20,3,67 20,3,67									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/3/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EL-181	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 27FL	
182	EL-182	/	/	/	/	/	/	ST1 27FL ชั้นลิฟต์ No:3	
183	EL-183	/	/	/	/	/	/	ST1 27FL ทางเดินส่วนกลาง	
184	EL-184	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 27FL	
185	EL-185	/	/	/	/	/	/	ST2 27FL ทางเดินส่วนกลาง	
186	EL-186	/	/	/	/	/	/	ST2 27FL	
187	EL-187	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 28FL	
188	EL-188	/	/	/	/	/	/	ST1 28FL ชั้นลิฟต์ No:3	
189	EL-189	/	/	/	/	/	/	ST1 28FL ทางเดินส่วนกลาง	
190	EL-190	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 28FL	
191	EL-191	/	/	/	/	/	/	ST2 28FL ทางเดินส่วนกลาง	
192	EL-192	/	/	/	/	/	/	ST2 28FL	
193	EL-193	/	/	/	/	/	/	ST1 หน้าห้องผู้ดูแลระบบ 29FL	
194	EL-194	/	/	/	/	/	/	ห้องเครื่องลิฟต์คาทโตะ	
195	EL-195	/	/	/	/	/	/	ST2 คาทโตะ	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น] ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]									
ลงชื่อ: 20,3,67 20,3,67 20,3,67									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/4/67
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบบเคส		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	มีไข	ปกติ	มีไข	ปกติ	มีไข		
91	EL-091	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 12FL	
92	EL-092	/	/	/	/	/	/	ST1 12FL หน้าลิฟต์ No.3	
93	EL-093	/	/	/	/	/	/	ST1 12FL ทางเดินส่วนกลาง	
94	EL-094	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 12FL	
95	EL-095	/	/	/	/	/	/	ST2 12FL ทางเดินส่วนกลาง	
96	EL-096	/	/	/	/	/	/	ST2 12FL	
97	EL-097	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 12AFL	
98	EL-098	/	/	/	/	/	/	ST1 12AFL หน้าลิฟต์ No.3	
99	EL-099	/	/	/	/	/	/	ST1 12AFL ทางเดินส่วนกลาง	
100	EL-100	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 12AFL	
101	EL-101	/	/	/	/	/	/	ST2 12AFL ทางเดินส่วนกลาง	
102	EL-102	/	/	/	/	/	/	ST2 12AFL	
103	EL-103	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 14FL	
104	EL-104	/	/	/	/	/	/	ST1 14FL หน้าลิฟต์ No.3	
105	EL-105	/	/	/	/	/	/	ST1 14FL ทางเดินส่วนกลาง	
106	EL-106	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 14FL	
107	EL-107	/	/	/	/	/	/	ST2 14FL ทางเดินส่วนกลาง	
108	EL-108	/	/	/	/	/	/	ST2 14FL	
109	EL-109	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 15FL	
110	EL-110	/	/	/	/	/	/	ST1 15FL หน้าลิฟต์ No.3	
111	EL-111	/	/	/	/	/	/	ST1 15FL ทางเดินส่วนกลาง	
112	EL-112	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 15FL	
113	EL-113	/	/	/	/	/	/	ST2 15FL ทางเดินส่วนกลาง	
114	EL-114	/	/	/	/	/	/	ST2 15FL	
115	EL-115	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 16FL	
116	EL-116	/	/	/	/	/	/	ST1 16FL หน้าลิฟต์ No.3	
117	EL-117	/	/	/	/	/	/	ST1 16FL ทางเดินส่วนกลาง	
118	EL-118	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 16FL	
119	EL-119	/	/	/	/	/	/	ST2 16FL ทางเดินส่วนกลาง	
120	EL-120	/	/	/	/	/	/	ST2 16FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] วันที่ตรวจ: 20/4/67 ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น] 20/4/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/4/67
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบบเคส		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	มีไข	ปกติ	มีไข	ปกติ	มีไข		
121	EL-121	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 17FL	
122	EL-122	/	/	/	/	/	/	ST1 17FL หน้าลิฟต์ No.3	
123	EL-123	/	/	/	/	/	/	ST1 17FL ทางเดินส่วนกลาง	
124	EL-124	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 17FL	
125	EL-125	/	/	/	/	/	/	ST2 17FL ทางเดินส่วนกลาง	
126	EL-126	/	/	/	/	/	/	ST2 17FL	
127	EL-127	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 18FL	
128	EL-128	/	/	/	/	/	/	ST1 18FL หน้าลิฟต์ No.3	
129	EL-129	/	/	/	/	/	/	ST1 18FL ทางเดินส่วนกลาง	
130	EL-130	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 18FL	
131	EL-131	/	/	/	/	/	/	ST2 18FL ทางเดินส่วนกลาง	
132	EL-132	/	/	/	/	/	/	ST2 18FL	
133	EL-133	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 19FL	
134	EL-134	/	/	/	/	/	/	ST1 19FL หน้าลิฟต์ No.3	
135	EL-135	/	/	/	/	/	/	ST1 19FL ทางเดินส่วนกลาง	
136	EL-136	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 19FL	
137	EL-137	/	/	/	/	/	/	ST2 19FL ทางเดินส่วนกลาง	
138	EL-138	/	/	/	/	/	/	ST2 19FL	
139	EL-139	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 20FL	
140	EL-140	/	/	/	/	/	/	ST1 20FL หน้าลิฟต์ No.3	
141	EL-141	/	/	/	/	/	/	ST1 20FL ทางเดินส่วนกลาง	
142	EL-142	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 20FL	
143	EL-143	/	/	/	/	/	/	ST2 20FL ทางเดินส่วนกลาง	
144	EL-144	/	/	/	/	/	/	ST2 20FL	
145	EL-145	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 21FL	
146	EL-146	/	/	/	/	/	/	ST1 21FL หน้าลิฟต์ No.3	
147	EL-147	/	/	/	/	/	/	ST1 21FL ทางเดินส่วนกลาง	
148	EL-148	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 21FL	
149	EL-149	/	/	/	/	/	/	ST2 21FL ทางเดินส่วนกลาง	
150	EL-150	/	/	/	/	/	/	ST2 21FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] วันที่ตรวจ: 20/4/67 ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น] 20/4/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/4/67
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบบเคส		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	มีไข	ปกติ	มีไข	ปกติ	มีไข		
151	EL-151	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 22FL	
152	EL-152	/	/	/	/	/	/	ST1 22FL หน้าลิฟต์ No.3	
153	EL-153	/	/	/	/	/	/	ST1 22FL ทางเดินส่วนกลาง	
154	EL-154	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 22FL	
155	EL-155	/	/	/	/	/	/	ST2 22FL ทางเดินส่วนกลาง	
156	EL-156	/	/	/	/	/	/	ST2 22FL	
157	EL-157	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 23FL	
158	EL-158	/	/	/	/	/	/	ST1 23FL หน้าลิฟต์ No.3	
159	EL-159	/	/	/	/	/	/	ST1 23FL ทางเดินส่วนกลาง	
160	EL-160	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 23FL	
161	EL-161	/	/	/	/	/	/	ST2 23FL ทางเดินส่วนกลาง	
162	EL-162	/	/	/	/	/	/	ST2 23FL	
163	EL-163	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 24FL	
164	EL-164	/	/	/	/	/	/	ST1 24FL หน้าลิฟต์ No.3	
165	EL-165	/	/	/	/	/	/	ST1 24FL ทางเดินส่วนกลาง	
166	EL-166	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 24FL	
167	EL-167	/	/	/	/	/	/	ST2 24FL ทางเดินส่วนกลาง	
168	EL-168	/	/	/	/	/	/	ST2 24FL	
169	EL-169	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 25FL	
170	EL-170	/	/	/	/	/	/	ST1 25FL หน้าลิฟต์ No.3	
171	EL-171	/	/	/	/	/	/	ST1 25FL ทางเดินส่วนกลาง	
172	EL-172	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 25FL	
173	EL-173	/	/	/	/	/	/	ST2 25FL ทางเดินส่วนกลาง	
174	EL-174	/	/	/	/	/	/	ST2 25FL	
175	EL-175	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 26FL	
176	EL-176	/	/	/	/	/	/	ST1 26FL หน้าลิฟต์ No.3	
177	EL-177	/	/	/	/	/	/	ST1 26FL ทางเดินส่วนกลาง	
178	EL-178	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 26FL	
179	EL-179	/	/	/	/	/	/	ST2 26FL ทางเดินส่วนกลาง	
180	EL-180	/	/	/	/	/	/	ST2 26FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] วันที่ตรวจ: 20/4/67 ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น] 20/4/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 20/4/67
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบบเคส		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	มีไข	ปกติ	มีไข	ปกติ	มีไข		
181	EL-181	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 27FL	
182	EL-182	/	/	/	/	/	/	ST1 27FL หน้าลิฟต์ No.3	
183	EL-183	/	/	/	/	/	/	ST1 27FL ทางเดินส่วนกลาง	
184	EL-184	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 27FL	
185	EL-185	/	/	/	/	/	/	ST2 27FL ทางเดินส่วนกลาง	
186	EL-186	/	/	/	/	/	/	ST2 27FL	
187	EL-187	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟต์ 28FL	
188	EL-188	/	/	/	/	/	/	ST1 28FL หน้าลิฟต์ No.3	
189	EL-189	/	/	/	/	/	/	ST1 28FL ทางเดินส่วนกลาง	
190	EL-190	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า 28FL	
191	EL-191	/	/	/	/	/	/	ST2 28FL ทางเดินส่วนกลาง	
192	EL-192	/	/	/	/	/	/	ST2 28FL	
193	EL-193	/	/	/	/	/	/	ST1 หน้าห้องชุดเลขที่ 29FL	
194	EL-194	/	/	/	/	/	/	ห้องเช่าบีบีฟ้า (คาเฟ่)	
195	EL-195	/	/	/	/	/	/	ST2 คาเฟ่	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] วันที่ตรวจ: 20/4/67 ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น] 20/4/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารเอ็มที-1 ชั้น 1

รหัสงาน	EM-T-01
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT 1-195
เลขที่ใบงาน	PM20050016
วันที่ปฏิบัติงาน	20/05/2020
ชื่ออาคาร	One2H (FL) ส่วนขาย ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สถานะ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปกติ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อช่างประจำตัว

หมายเหตุ

รายชื่อช่าง

รายชื่อช่าง

รายชื่อช่าง

รายชื่อช่าง

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบให้ช่าง (CAB)

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ 20/05/67 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ใจ	ปกติ	ไม่ใจ	ปกติ	ไม่ใจ		
1	EL-001	✓		✓		✓		ห้องสำนักงานนิติบุคคล	
2	EL-002	✓		✓		✓		ลิ้นชัก G.FL	
3	EL-003	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก G.FL	
4	EL-004	✓		✓		✓		ทางเข้าอาคาร G.FL	
5	EL-005	✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ชั้น G.FL	
6	EL-006	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump G.FL	
7	EL-007	✓		✓		✓		ST1 G.FL	
8	EL-008	✓		✓		✓		ST3 G.FL	
9	EL-009	✓		✓		✓		ST2 G.FL	
10	EL-010	✓		✓		✓		ST3 1B	
11	EL-011	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P1	
12	EL-012	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P1	
13	EL-013	✓		✓		✓		ST1 G.FL-2FL	
14	EL-014	✓		✓		✓		ST1 2FL	
15	EL-015	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 2FL	
16	EL-016	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (ล่าง)	
17	EL-017	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (ล่าง)	
18	EL-018	✓		✓		✓		ST2 2FL	
19	EL-019	✓		✓		✓		ST3 2B	
20	EL-020	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (บน)	
21	EL-021	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P2 (บน)	
22	EL-022	✓		✓		✓		ST1 3FL	
23	EL-023	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 3FL	
24	EL-024	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (ล่าง)	
25	EL-025	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (ล่าง)	
26	EL-026	✓		✓		✓		ห้อง MDB 3FL	
27	EL-027	✓		✓		✓		ห้อง MDB 3FL	
28	EL-028	✓		✓		✓		ST2 3FL	
29	EL-029	✓		✓		✓		ST3 3B	
30	EL-030	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (บน)	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

ผู้ดำเนินการ: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ 20/05/67 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ใจ	ปกติ	ไม่ใจ	ปกติ	ไม่ใจ		
31	EL-031	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P3 (บน)	
32	EL-032	✓		✓		✓		ST1 4FL	
33	EL-033	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 4FL	
34	EL-034	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (ล่าง)	
35	EL-035	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (ล่าง)	
36	EL-036	✓		✓		✓		ST2 4FL	
37	EL-037	✓		✓		✓		ST3 4B	
38	EL-038	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (บน)	
39	EL-039	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P4 (บน)	
40	EL-040	✓		✓		✓		ST1 5FL	
41	EL-041	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 5FL	
42	EL-042	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (ล่าง)	
43	EL-043	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (ล่าง)	
44	EL-044	✓		✓		✓		ห้อง Store 5FL	
45	EL-045	✓		✓		✓		ห้อง Generator 5FL	
46	EL-046	✓		✓		✓		ST2 5FL	
47	EL-047	✓		✓		✓		ST2 B5 (ชั้นลอย)	
48	EL-048	✓		✓		✓		ST3 5B	
49	EL-049	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (บน)	
50	EL-050	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น P5 (บน)	
51	EL-051	✓		✓		✓		ทางเดินชั้นลอย B5	
52	EL-052	✓		✓		✓		ST2 6FL	
53	EL-053	✓		✓		✓		ST2 6FL ทางเดินส่วนกลาง	
54	EL-054	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 6FL	
55	EL-055	✓		✓		✓		ST1 6FL ชั้นลิ้นชัก No.3	
56	EL-056	✓		✓		✓		ST1 5FL-6FL	
57	EL-057	✓		✓		✓		ห้องลิ้นชักส่วนกลาง 6FL	
58	EL-058	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชักส่วนกลาง 6FL	
59	EL-059	✓		✓		✓		ST1 6FL ทางเดินส่วนกลาง	
60	EL-060	✓		✓		✓		ห้องลิ้นชักส่วนกลาง 6FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

ผู้ดำเนินการ: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ 20/05/67 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ใจ	ปกติ	ไม่ใจ	ปกติ	ไม่ใจ		
61	EL-061	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 7FL	
62	EL-062	✓		✓		✓		ST1 7FL ชั้นลิ้นชัก No.3	
63	EL-063	✓		✓		✓		ST1 7FL ทางเดินส่วนกลาง	
64	EL-064	✓		✓		✓		ห้องลิ้นชักส่วนกลาง 7FL	
65	EL-065	✓		✓		✓		ST2 7FL ทางเดินส่วนกลาง	
66	EL-066	✓		✓		✓		ST2 7FL	
67	EL-067	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 8FL	
68	EL-068	✓		✓		✓		ST1 8FL ชั้นลิ้นชัก No.3	
69	EL-069	✓		✓		✓		ST1 8FL ทางเดินส่วนกลาง	
70	EL-070	✓		✓		✓		ห้องลิ้นชักส่วนกลาง 8FL	
71	EL-071	✓		✓		✓		ST2 8FL ทางเดินส่วนกลาง	
72	EL-072	✓		✓		✓		ST2 8FL	
73	EL-073	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 9FL	
74	EL-074	✓		✓		✓		ST1 9FL ชั้นลิ้นชัก No.3	
75	EL-075	✓		✓		✓		ST1 9FL ทางเดินส่วนกลาง	
76	EL-076	✓		✓		✓		ห้องลิ้นชักส่วนกลาง 9FL	
77	EL-077	✓		✓		✓		ST2 9FL ทางเดินส่วนกลาง	
78	EL-078	✓		✓		✓		ST2 9FL	
79	EL-079	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 10FL	
80	EL-080	✓		✓		✓		ST1 10FL ชั้นลิ้นชัก No.3	
81	EL-081	✓		✓		✓		ST1 10FL ทางเดินส่วนกลาง	
82	EL-082	✓		✓		✓		ห้องลิ้นชักส่วนกลาง 10FL	
83	EL-083	✓		✓		✓		ST2 10FL ทางเดินส่วนกลาง	
84	EL-084	✓		✓		✓		ST2 10FL	
85	EL-085	✓		✓		✓		หน้าลิ้นชัก 11FL	
86	EL-086	✓		✓		✓		ST1 11FL ชั้นลิ้นชัก No.3	
87	EL-087	✓		✓		✓		ST1 11FL ทางเดินส่วนกลาง	
88	EL-088	✓		✓		✓		ห้องลิ้นชักส่วนกลาง 11FL	
89	EL-089	✓		✓		✓		ST2 11FL ทางเดินส่วนกลาง	
90	EL-090	✓		✓		✓		ST2 11FL	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

ผู้ดำเนินการ: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น] วันที่: 20/5/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/5/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26			รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบบเคอซี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
91	EL-091	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 12FL		
92	EL-092	✓		✓		✓		ST1 12FL มีลิฟต์ No.3		
93	EL-093	✓		✓		✓		ST1 12FL ทางเดินส่วนกลาง		
94	EL-094	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 12FL		
95	EL-095	✓		✓		✓		ST2 12FL ทางเดินส่วนกลาง		
96	EL-096	✓		✓		✓		ST2 12FL		
97	EL-097	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 12AFL		
98	EL-098	✓		✓		✓		ST1 12AFL มีลิฟต์ No.3		
99	EL-099	✓		✓		✓		ST1 12AFL ทางเดินส่วนกลาง		
100	EL-100	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 12AFL		
01	EL-101	✓		✓		✓		ST2 12AFL ทางเดินส่วนกลาง		
102	EL-102	✓		✓		✓		ST2 12AFL		
103	EL-103	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 14FL		
104	EL-104	✓		✓		✓		ST1 14FL มีลิฟต์ No.3		
105	EL-105	✓		✓		✓		ST1 14FL ทางเดินส่วนกลาง		
106	EL-106	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 14FL		
107	EL-107	✓		✓		✓		ST2 14FL ทางเดินส่วนกลาง		
108	EL-108	✓		✓		✓		ST2 14FL		
109	EL-109	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 15FL		
110	EL-110	✓		✓		✓		ST1 15FL มีลิฟต์ No.3		
111	EL-111	✓		✓		✓		ST1 15FL ทางเดินส่วนกลาง		
112	EL-112	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 15FL		
113	EL-113	✓		✓		✓		ST2 15FL ทางเดินส่วนกลาง		
114	EL-114	✓		✓		✓		ST2 15FL		
115	EL-115	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 16FL		
116	EL-116	✓		✓		✓		ST1 16FL มีลิฟต์ No.3		
117	EL-117	✓		✓		✓		ST1 16FL ทางเดินส่วนกลาง		
118	EL-118	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 16FL		
119	EL-119	✓		✓		✓		ST2 16FL ทางเดินส่วนกลาง		
120	EL-120	✓		✓		✓		ST2 16FL		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค / วันที่นำขึ้น / ผู้จัดการอาคาร										
ลงชื่อ 20/5/67 20/5/67 20/5/67										

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/5/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26			รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบบเคอซี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
121	EL-121	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 17FL		
122	EL-122	✓		✓		✓		ST1 17FL มีลิฟต์ No.3		
123	EL-123	✓		✓		✓		ST1 17FL ทางเดินส่วนกลาง		
124	EL-124	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 17FL		
125	EL-125	✓		✓		✓		ST2 17FL ทางเดินส่วนกลาง		
126	EL-126	✓		✓		✓		ST2 17FL		
127	EL-127	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 18FL		
128	EL-128	✓		✓		✓		ST1 18FL มีลิฟต์ No.3		
129	EL-129	✓		✓		✓		ST1 18FL ทางเดินส่วนกลาง		
130	EL-130	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 18FL		
31	EL-131	✓		✓		✓		ST2 18FL ทางเดินส่วนกลาง		
132	EL-132	✓		✓		✓		ST2 18FL		
133	EL-133	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 19FL		
134	EL-134	✓		✓		✓		ST1 19FL มีลิฟต์ No.3		
135	EL-135	✓		✓		✓		ST1 19FL ทางเดินส่วนกลาง		
136	EL-136	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 19FL		
137	EL-137	✓		✓		✓		ST2 19FL ทางเดินส่วนกลาง		
138	EL-138	✓		✓		✓		ST2 19FL		
139	EL-139	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 20FL		
140	EL-140	✓		✓		✓		ST1 20FL มีลิฟต์ No.3		
141	EL-141	✓		✓		✓		ST1 20FL ทางเดินส่วนกลาง		
142	EL-142	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 20FL		
143	EL-143	✓		✓		✓		ST2 20FL ทางเดินส่วนกลาง		
144	EL-144	✓		✓		✓		ST2 20FL		
145	EL-145	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 21FL		
146	EL-146	✓		✓		✓		ST1 21FL มีลิฟต์ No.3		
147	EL-147	✓		✓		✓		ST1 21FL ทางเดินส่วนกลาง		
148	EL-148	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 21FL		
149	EL-149	✓		✓		✓		ST2 21FL ทางเดินส่วนกลาง		
150	EL-150	✓		✓		✓		ST2 21FL		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค / วันที่นำขึ้น / ผู้จัดการอาคาร										
ลงชื่อ 20/5/67 20/5/67 20/5/67										

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/5/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26			รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบบเคอซี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
151	EL-151	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 22FL		
152	EL-152	✓		✓		✓		ST1 22FL มีลิฟต์ No.3		
153	EL-153	✓		✓		✓		ST1 22FL ทางเดินส่วนกลาง		
154	EL-154	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 22FL		
155	EL-155	✓		✓		✓		ST2 22FL ทางเดินส่วนกลาง		
156	EL-156	✓		✓		✓		ST2 22FL		
157	EL-157	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 23FL		
158	EL-158	✓		✓		✓		ST1 23FL มีลิฟต์ No.3		
159	EL-159	✓		✓		✓		ST1 23FL ทางเดินส่วนกลาง		
160	EL-160	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 23FL		
61	EL-161	✓		✓		✓		ST2 23FL ทางเดินส่วนกลาง		
162	EL-162	✓		✓		✓		ST2 23FL		
163	EL-163	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 24FL		
164	EL-164	✓		✓		✓		ST1 24FL มีลิฟต์ No.3		
165	EL-165	✓		✓		✓		ST1 24FL ทางเดินส่วนกลาง		
166	EL-166	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 24FL		
167	EL-167	✓		✓		✓		ST2 24FL ทางเดินส่วนกลาง		
168	EL-168	✓		✓		✓		ST2 24FL		
169	EL-169	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 25FL		
170	EL-170	✓		✓		✓		ST1 25FL มีลิฟต์ No.3		
171	EL-171	✓		✓		✓		ST1 25FL ทางเดินส่วนกลาง		
172	EL-172	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 25FL		
173	EL-173	✓		✓		✓		ST2 25FL ทางเดินส่วนกลาง		
174	EL-174	✓		✓		✓		ST2 25FL		
175	EL-175	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 26FL		
176	EL-176	✓		✓		✓		ST1 26FL มีลิฟต์ No.3		
177	EL-177	✓		✓		✓		ST1 26FL ทางเดินส่วนกลาง		
178	EL-178	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 26FL		
179	EL-179	✓		✓		✓		ST2 26FL ทางเดินส่วนกลาง		
180	EL-180	✓		✓		✓		ST2 26FL		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค / วันที่นำขึ้น / ผู้จัดการอาคาร										
ลงชื่อ 20/5/67 20/5/67 20/5/67										

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/5/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26			รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบบเคอซี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
181	EL-181	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 27FL		
182	EL-182	✓		✓		✓		ST1 27FL มีลิฟต์ No.3		
183	EL-183	✓		✓		✓		ST1 27FL ทางเดินส่วนกลาง		
184	EL-184	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 27FL		
185	EL-185	✓		✓		✓		ST2 27FL ทางเดินส่วนกลาง		
186	EL-186	✓		✓		✓		ST2 27FL		
187	EL-187	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ 28FL		
188	EL-188	✓		✓		✓		ST1 28FL มีลิฟต์ No.3		
189	EL-189	✓		✓		✓		ST1 28FL ทางเดินส่วนกลาง		
190	EL-190	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีบีฟ้า 28FL		
91	EL-191	✓		✓		✓		ST2 28FL ทางเดินส่วนกลาง		
192	EL-192	✓		✓		✓		ST2 28FL		
193	EL-193	✓		✓		✓		ST1 หน้าห้องผู้ดูแลระบบ 29FL		
194	EL-194	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟต์คาท้ำ		
195	EL-195	✓		✓		✓		ST2 คาท้ำ		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค / วันที่นำขึ้น / ผู้จัดการอาคาร										
ลงชื่อ 20/5/67 20/5/67 20/5/67										

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคาร 20 ชั้น (LT - 1) เดือน

พื่อการ	EMM-TM
พื่อการโครงการ	FIRE EXIT 1-61
เลขที่ใบงาน	PMR-072/00014
วันที่ปฏิบัติงาน	21/1/2024
ชื่ออาคาร	One24 FL 20th Floor 1st Floor ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	1. ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			
	2. ตรวจสอบสภาพ	✓			
	3. ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

รายชื่อผู้ควบคุมงาน

1. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

รายชื่อผู้ตรวจ

รายชื่อผู้ตรวจ: พลัส พร็อพเพอร์ตี้

รายชื่อผู้ตรวจ: พลัส

รายชื่อผู้ตรวจ: พลัส

รายชื่อผู้ตรวจ: พลัส

รายชื่อผู้ตรวจ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (OK)

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจ 21/1/67

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบบเคสรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE-001	✓		✓		✓		ST2 FL.6	
2	FE-002	✓		✓		✓		ST2 FL.2	
3	FE-003	✓		✓		✓		ST2 FL.3	
4	FE-004	✓		✓		✓		ST2 FL.4	
5	FE-005	✓		✓		✓		ST2 FL.5	
6	FE-006	✓		✓		✓		ST1 FL.5	
7	FE-007	✓		✓		✓		ST1 FL.4	
8	FE-008	✓		✓		✓		ST1 FL.3	
9	FE-009	✓		✓		✓		ST1 FL.2	
10	FE-010	✓		✓		✓		ST1 FL.6	
11	FE-011	✓		✓		✓		ST1 FL.6 มีข้อบกพร่อง	
12	FE-012	✓		✓		✓		ST1 FL.6 มีข้อบกพร่อง	
13	FE-013	✓		✓		✓		ST2 FL.6	
14	FE-014	✓		✓		✓		ST1 FL.7 มีข้อบกพร่อง	
15	FE-015	✓		✓		✓		ST1 FL.7 มีข้อบกพร่อง	
16	FE-016	✓		✓		✓		ST2 FL.7	
17	FE-017	✓		✓		✓		ST1 FL.8 มีข้อบกพร่อง	
18	FE-018	✓		✓		✓		ST1 FL.8 มีข้อบกพร่อง	
19	FE-019	✓		✓		✓		ST2 FL.8	
20	FE-020	✓		✓		✓		ST1 FL.9 มีข้อบกพร่อง	
21	FE-021	✓		✓		✓		ST1 FL.9 มีข้อบกพร่อง	
22	FE-022	✓		✓		✓		ST2 FL.9	
23	FE-023	✓		✓		✓		ST1 FL.10 มีข้อบกพร่อง	
24	FE-024	✓		✓		✓		ST1 FL.10 มีข้อบกพร่อง	
25	FE-025	✓		✓		✓		ST2 FL.10	
26	FE-026	✓		✓		✓		ST1 FL.11 มีข้อบกพร่อง	
27	FE-027	✓		✓		✓		ST1 FL.11 มีข้อบกพร่อง	
28	FE-028	✓		✓		✓		ST2 FL.11	
29	FE-029	✓		✓		✓		ST1 FL.12 มีข้อบกพร่อง	
30	FE-030	✓		✓		✓		ST1 FL.12 มีข้อบกพร่อง	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 21/1/67

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

วันที่ตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 21/1/67

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบบเคสรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้งลิ้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	FE-031							ST2 FL.12	
32	FE-032							ST1 FL.12A มีข้อบกพร่อง	3
33	FE-033							ST1 FL.12A มีข้อบกพร่อง	
34	FE-034							ST2 FL.12A	
35	FE-035							ST1 FL.14 มีข้อบกพร่อง	3
36	FE-036							ST1 FL.14 มีข้อบกพร่อง	
37	FE-037							ST2 FL.14	
38	FE-038							ST1 FL.15 มีข้อบกพร่อง	3
39	FE-039							ST1 FL.15 มีข้อบกพร่อง	
40	FE-040							ST2 FL.15	
1	FE-041							ST1 FL.16 มีข้อบกพร่อง	3
42	FE-042							ST1 FL.16 มีข้อบกพร่อง	
43	FE-043							ST2 FL.16	
44	FE-044							ST1 FL.17 มีข้อบกพร่อง	3
45	FE-045							ST1 FL.17 มีข้อบกพร่อง	
46	FE-046							ST2 FL.17	
47	FE-047							ST1 FL.18 มีข้อบกพร่อง	3
48	FE-048							ST1 FL.18 มีข้อบกพร่อง	
49	FE-049							ST2 FL.18	
50	FE-050							ST1 FL.19 มีข้อบกพร่อง	3
51	FE-051							ST1 FL.19 มีข้อบกพร่อง	
52	FE-052							ST2 FL.19	
53	FE-053							ST1 FL.20 มีข้อบกพร่อง	3
54	FE-054							ST1 FL.20 มีข้อบกพร่อง	
55	FE-055							ST2 FL.20	
56	FE-056							ST1 FL.21 มีข้อบกพร่อง	3
57	FE-057							ST1 FL.21 มีข้อบกพร่อง	
58	FE-058							ST2 FL.21	
59	FE-059							ST1 FL.22 มีข้อบกพร่อง	3
60	FE-060							ST1 FL.22 มีข้อบกพร่อง	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่นำส่ง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

21, 1, 67

21, 1, 67

21, 1, 67

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 21/1/67	
อาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26		ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบบเคสรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	FE-061							ST2 FL.22	
62	FE-062							ST1 FL.23 มีข้อบกพร่อง 3	
63	FE-063							ST1 FL.23 มีข้อบกพร่อง	
64	FE-064							ST2 FL.23	
65	FE-065							ST1 FL.24 มีข้อบกพร่อง 3	
66	FE-066							ST1 FL.24 มีข้อบกพร่อง	
67	FE-067							ST2 FL.24	
68	FE-068							ST1 FL.25 มีข้อบกพร่อง 3	
69	FE-069							ST1 FL.25 มีข้อบกพร่อง	
70	FE-070							ST2 FL.25	
71	FE-071							ST1 FL.26 มีข้อบกพร่อง 3	
72	FE-072							ST1 FL.26 มีข้อบกพร่อง	
73	FE-073							ST2 FL.26	
74	FE-074							ST1 FL.27 มีข้อบกพร่อง 3	
75	FE-075							ST1 FL.27 มีข้อบกพร่อง	
76	FE-076							ST2 FL.27	
77	FE-077							ST1 FL.28 มีข้อบกพร่อง 3	
78	FE-078							ST1 FL.28 มีข้อบกพร่อง	
79	FE-079							ST2 FL.28	
80	FE-080							ST1 ชั้นคาเฟ่	
81	FE-081							ST2 ชั้นคาเฟ่	
หมายเหตุ									

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/15 Aug 2020

รหัสงาน	EMSLT-A1
รหัสเครื่องรับ	FIRE EXT 1-81
เลขที่ใบงาน	PR240200014
วันที่ปฏิบัติงาน	21/02/2024
ชื่ออาคาร	CineC26 FL สโมสรทาง โถงทาง โถงทาง ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	จุดรวมสี	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, 3541 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92093, USA.
E-mail: shawn@uclink4.berkeley.edu

ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลทางธุรกิจ

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

WILEY

ภาพประกอบที่ ๓: การประเมินปัจจัยเสี่ยง

1998 1999



အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Guthrie@pratt.edu

☒ เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อน-หลัง

2.4 ពិធីបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រភេទ ២០២២

หน่วยงาน คอนกรีต วัน เสาร์ สัปดาห์ที่ 26		ใบตรวจเช็คปัญหาทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ๑1/๖/๖2			
อาคาร คอนกรีต วัน เสาร์ สัปดาห์ที่ 26		รหัสอุปกรณ์ FE							
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	โพจาร์แบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE-001	/		/		/		ST2 FL.3	
2	FE-002	/		/		/		ST2 FL.2	
3	FE-003	/		/		/		ST2 FL.3	
4	FE-004	/		/		/		ST2 FL.4	
5	FE-005	/		/		/		ST2 FL.5	
6	FE-006	/		/		/		ST1 FL.5	
7	FE-007	/		/		/		ST1 FL.4	
8	FE-008	/		/		/		ST1 FL.3	
9	FE-009	/		/		/		ST1 FL.2	
10	FE-010	/		/		/		ST1 FL.1	
11	FE-011	/		/		/		ST1 FL.6 มีชั้นน้ำลิฟต์ 3	
12	FE-012	/		/		/		ST1 FL.6 มีห้องพัก	
13	FE-013	/		/		/		ST2 FL.6	
14	FE-014	/		/		/		ST1 FL.7 มีชั้นน้ำลิฟต์ 3	
15	FE-015	/		/		/		ST1 FL.7 มีห้องพัก	
16	FE-016	/		/		/		ST2 FL.7	
17	FE-017	/		/		/		ST1 FL.8 มีชั้นน้ำลิฟต์ 3	
18	FE-018	/		/		/		ST1 FL.8 มีห้องพัก	
19	FE-019	/		/		/		ST2 FL.8	
20	FE-020	/		/		/		ST1 FL.9 มีชั้นน้ำลิฟต์ 3	
21	FE-021	/		/		/		ST1 FL.9 มีห้องพัก	
22	FE-022	/		/		/		ST2 FL.9	
23	FE-023	/		/		/		ST1 FL.10 มีชั้นน้ำลิฟต์ 3	
24	FE-024	/		/		/		ST1 FL.10 มีห้องพัก	
25	FE-025	/		/		/		ST2 FL.10	
26	FE-026	/		/		/		ST1 FL.11 มีชั้นน้ำลิฟต์ 3	
27	FE-027	/		/		/		ST1 FL.11 มีห้องพัก	
28	FE-028	/		/		/		ST2 FL.11	
29	FE-029	/		/		/		ST1 FL.12 มีชั้นน้ำลิฟต์ 3	
30	FE-030	/		/		/		ST1 FL.12 มีห้องพัก	
หมายเหตุ									
<div style="text-align: center;">  </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>หัวหน้างาน</div> <div>ผู้จัดการอาคาร</div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ลงชื่อ</div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div>									

บริหารงานโดย บริษัท พรีดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		คอนกรีต วัน เสาร์ สิ้นสุดวันที่ 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ... 01/12/62		ชื่อผู้ตรวจสอบ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบบเคสรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
31	FE-031	/		/		/		ST2 FL 12			
32	FE-032	/		/		/		ST1 FL 12A มีข้อบกพร่อง			
33	FE-033	/		/		/		ST1 FL 12A มีข้อบกพร่อง			
34	FE-034	/		/		/		ST2 FL 12A			
35	FE-035	/		/		/		ST1 FL 14 มีข้อบกพร่อง			
36	FE-036	/		/		/		ST1 FL 14 มีข้อบกพร่อง			
37	FE-037	/		/		/		ST2 FL 14			
38	FE-038	/		/		/		ST1 FL 15 มีข้อบกพร่อง			
39	FE-039	/		/		/		ST1 FL 15 มีข้อบกพร่อง			
40	FE-040	/		/		/		ST2 FL 15			
41	FE-041	/		/		/		ST1 FL 16 มีข้อบกพร่อง			
42	FE-042	/		/		/		ST1 FL 16 มีข้อบกพร่อง			
43	FE-043	/		/		/		ST2 FL 16			
44	FE-044	/		/		/		ST1 FL 17 มีข้อบกพร่อง			
45	FE-045	/		/		/		ST1 FL 17 มีข้อบกพร่อง			
46	FE-046	/		/		/		ST2 FL 17			
47	FE-047	/		/		/		ST1 FL 18 มีข้อบกพร่อง			
48	FE-048	/		/		/		ST1 FL 18 มีข้อบกพร่อง			
49	FE-049	/		/		/		ST2 FL 18			
50	FE-050	/		/		/		ST1 FL 19 มีข้อบกพร่อง			
51	FE-051	/		/		/		ST1 FL 19 มีข้อบกพร่อง			
52	FE-052	/		/		/		ST2 FL 19			
53	FE-053	/		/		/		ST1 FL 20 มีข้อบกพร่อง			
54	FE-054	/		/		/		ST1 FL 20 มีข้อบกพร่อง			
55	FE-055	/		/		/		ST2 FL 20			
56	FE-056	/		/		/		ST1 FL 21 มีข้อบกพร่อง			
57	FE-057	/		/		/		ST1 FL 21 มีข้อบกพร่อง			
58	FE-058	/		/		/		ST2 FL 21			
59	FE-059	/		/		/		ST1 FL 22 มีข้อบกพร่อง			
60	FE-060	/		/		/		ST1 FL 22 มีข้อบกพร่อง			

หมายเหตุ: 6/5

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน: [ลายเซ็น] ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

วันที่: 01/12/62 วันที่: 01/12/62 วันที่: 01/12/62

บริหารงานโดย เมื่อกิจ วัลลภ ทรัพย์ประเสริฐ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020

[illegible]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส เท็คโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน	EM/LT-01
รหัสโครงการ	PR-EXT-1-01
เลขที่ใบงาน	PM20000017
วันที่ปฏิบัติงาน	21/03/2024
ชื่ออาคาร	One24 FL ส่วนกลาง โถงทางเดิน ACL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจสอบถังดับเพลิง	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความมั่นคง	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ตรวจสอบถังดับเพลิง

สะอาด

มั่นคง

ความสะอาด

ความมั่นคง

วันที่ตรวจเช็ค

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ ปฏิบัติงานไม่เสร็จสิ้น (O30)

หน่วยงาน		คอนโด วัน เลิกร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 21/3/67	
อาคาร		คอนโด วัน เลิกร์ สุขุมวิท 26								รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่าง	ไฟฉุกเฉิน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สถานะที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	FE-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.0	
2	FE-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.2	
3	FE-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.3	
4	FE-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.4	
5	FE-005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.5	
6	FE-006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.5	
7	FE-007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.4	
8	FE-008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.3	
9	FE-009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.2	
10	FE-010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.0	
11	FE-011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.6 มีข้อบกพร่อง	3
12	FE-012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.6 มีข้อบกพร่อง	3
13	FE-013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.6	
14	FE-014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.7 มีข้อบกพร่อง	3
15	FE-015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.8 มีข้อบกพร่อง	3
16	FE-016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.7	
17	FE-017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.8 มีข้อบกพร่อง	3
18	FE-018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.8 มีข้อบกพร่อง	3
19	FE-019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.8	
20	FE-020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.9 มีข้อบกพร่อง	3
21	FE-021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.9 มีข้อบกพร่อง	3
22	FE-022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.9	
23	FE-023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.10 มีข้อบกพร่อง	3
24	FE-024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.10 มีข้อบกพร่อง	3
25	FE-025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.10	
26	FE-026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.11 มีข้อบกพร่อง	3
27	FE-027	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.11 มีข้อบกพร่อง	3
28	FE-028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.11	
29	FE-029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.12 มีข้อบกพร่อง	3
30	FE-030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.12 มีข้อบกพร่อง	3

บันทึกรายงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน		คอนโด วัน เลิกร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 21/3/67	
อาคาร		คอนโด วัน เลิกร์ สุขุมวิท 26								รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่าง	ไฟฉุกเฉิน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สถานะที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
31	FE-031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.12	
32	FE-032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.12A มีข้อบกพร่อง	3
33	FE-033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.12A มีข้อบกพร่อง	3
34	FE-034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.12A	
35	FE-035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.14 มีข้อบกพร่อง	3
36	FE-036	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.14 มีข้อบกพร่อง	3
37	FE-037	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.14	
38	FE-038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.15 มีข้อบกพร่อง	3
39	FE-039	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.15 มีข้อบกพร่อง	3
40	FE-040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.15	
41	FE-041	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.16 มีข้อบกพร่อง	3
42	FE-042	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.16 มีข้อบกพร่อง	3
43	FE-043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.16	
44	FE-044	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.17 มีข้อบกพร่อง	3
45	FE-045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.17 มีข้อบกพร่อง	3
46	FE-046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.17	
47	FE-047	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.18 มีข้อบกพร่อง	3
48	FE-048	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.18 มีข้อบกพร่อง	3
49	FE-049	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.18	
50	FE-050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.19 มีข้อบกพร่อง	3
51	FE-051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.19 มีข้อบกพร่อง	3
52	FE-052	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.19	
53	FE-053	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.20 มีข้อบกพร่อง	3
54	FE-054	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.20 มีข้อบกพร่อง	3
55	FE-055	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.20	
56	FE-056	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.21 มีข้อบกพร่อง	3
57	FE-057	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.21 มีข้อบกพร่อง	3
58	FE-058	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.21	
59	FE-059	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.22 มีข้อบกพร่อง	3
60	FE-060	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.22 มีข้อบกพร่อง	3

บันทึกรายงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน		คอนโด วัน เลิกร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 21/3/67	
อาคาร		คอนโด วัน เลิกร์ สุขุมวิท 26								รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่าง	ไฟฉุกเฉิน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สัญญาณเตือน	สถานะที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
61	FE-061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.22	
62	FE-062	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.23 มีข้อบกพร่อง	3
63	FE-063	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.23 มีข้อบกพร่อง	3
64	FE-064	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.23	
65	FE-065	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.24 มีข้อบกพร่อง	3
66	FE-066	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.24 มีข้อบกพร่อง	3
67	FE-067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.24	
68	FE-068	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.25 มีข้อบกพร่อง	3
69	FE-069	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.25 มีข้อบกพร่อง	3
70	FE-070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.25	
71	FE-071	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.26 มีข้อบกพร่อง	3
72	FE-072	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.26 มีข้อบกพร่อง	3
73	FE-073	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.26	
74	FE-074	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.27 มีข้อบกพร่อง	3
75	FE-075	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.27 มีข้อบกพร่อง	3
76	FE-076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.27	
77	FE-077	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.28 มีข้อบกพร่อง	3
78	FE-078	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 FL.28 มีข้อบกพร่อง	3
79	FE-079	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 FL.28	
80	FE-080	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST1 ชั้นคาเฟ่	
81	FE-081	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ST2 ชั้นคาเฟ่	

บันทึกรายงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค (T-1) เดือน

รหัสงาน	EM/T-41
รหัสโครงการ	FPE EXIT 1-61
เลขที่ใบงาน	PM20400014
วันที่ปฏิบัติงาน	21/04/2024
ชื่ออาคาร	One28 (F1) (ส่วนภายใน) / ไบรอัน / ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	ยังไม่ทราบ	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสว่าง	✓			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายการอื่น: การปิดระบบแจ้งเตือน

ตรวจสอบ: ไม่พบ

สัญญาณ: ไม่มี

การแจ้งเตือน: ไม่มี

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานนำใบงานไป☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานนำใบงานส่งคืนให้ช่าง (CME)

หน่วยงาน		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจรอบ 21/4/67	
อาคาร		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		รหัสอุปกรณ์ FE					
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี	ไฟสว่างแบบเคสรี	สภาพแบบเคสรี	ไฟสว่างแบบเคสรี	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	FE-001	✓		✓		✓		ST2 FL.6	
2	FE-002	✓		✓		✓		ST2 FL.2	
3	FE-003	✓		✓		✓		ST2 FL.3	
4	FE-004	✓		✓		✓		ST2 FL.4	
5	FE-005	✓		✓		✓		ST2 FL.5	
6	FE-006	✓		✓		✓		ST1 FL.5	
7	FE-007	✓		✓		✓		ST1 FL.4	
8	FE-008	✓		✓		✓		ST1 FL.3	
9	FE-009	✓		✓		✓		ST1 FL.2	
10	FE-010	✓		✓		✓		ST1 FL.1	
11	FE-011	✓		✓		✓		ST1 FL.6 มีหน้าต่าง 3	
12	FE-012	✓		✓		✓		ST1 FL.6 มีหน้าต่าง	
13	FE-013	✓		✓		✓		ST2 FL.6	
14	FE-014	✓		✓		✓		ST1 FL.7 มีหน้าต่าง 3	
15	FE-015	✓		✓		✓		ST1 FL.7 มีหน้าต่าง	
16	FE-016	✓		✓		✓		ST2 FL.7	
17	FE-017	✓		✓		✓		ST1 FL.8 มีหน้าต่าง 3	
18	FE-018	✓		✓		✓		ST1 FL.8 มีหน้าต่าง	
19	FE-019	✓		✓		✓		ST2 FL.8	
20	FE-020	✓		✓		✓		ST1 FL.9 มีหน้าต่าง 3	
21	FE-021	✓		✓		✓		ST1 FL.9 มีหน้าต่าง	
22	FE-022	✓		✓		✓		ST2 FL.9	
23	FE-023	✓		✓		✓		ST1 FL.10 มีหน้าต่าง 3	
24	FE-024	✓		✓		✓		ST1 FL.10 มีหน้าต่าง	
25	FE-025	✓		✓		✓		ST2 FL.10	
26	FE-026	✓		✓		✓		ST1 FL.11 มีหน้าต่าง 3	
27	FE-027	✓		✓		✓		ST1 FL.11 มีหน้าต่าง	
28	FE-028	✓		✓		✓		ST2 FL.11	
29	FE-029	✓		✓		✓		ST1 FL.12 มีหน้าต่าง 3	
30	FE-030	✓		✓		✓		ST1 FL.12 มีหน้าต่าง	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจรอบ 21/4/67	
อาคาร		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		รหัสอุปกรณ์ FE					
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี	ไฟสว่างแบบเคสรี	สภาพแบบเคสรี	ไฟสว่างแบบเคสรี	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
31	FE-031	✓		✓		✓		ST2 FL.12	
32	FE-032	✓		✓		✓		ST1 FL.12A มีหน้าต่าง 3	
33	FE-033	✓		✓		✓		ST1 FL.12A มีหน้าต่าง	
34	FE-034	✓		✓		✓		ST2 FL.12A	
35	FE-035	✓		✓		✓		ST1 FL.14 มีหน้าต่าง 3	
36	FE-036	✓		✓		✓		ST1 FL.14 มีหน้าต่าง	
37	FE-037	✓		✓		✓		ST2 FL.14	
38	FE-038	✓		✓		✓		ST1 FL.15 มีหน้าต่าง 3	
39	FE-039	✓		✓		✓		ST1 FL.15 มีหน้าต่าง	
40	FE-040	✓		✓		✓		ST2 FL.15	
41	FE-041	✓		✓		✓		ST1 FL.16 มีหน้าต่าง 3	
42	FE-042	✓		✓		✓		ST1 FL.16 มีหน้าต่าง	
43	FE-043	✓		✓		✓		ST2 FL.16	
44	FE-044	✓		✓		✓		ST1 FL.17 มีหน้าต่าง 3	
45	FE-045	✓		✓		✓		ST1 FL.17 มีหน้าต่าง	
46	FE-046	✓		✓		✓		ST2 FL.17	
47	FE-047	✓		✓		✓		ST1 FL.18 มีหน้าต่าง 3	
48	FE-048	✓		✓		✓		ST1 FL.18 มีหน้าต่าง	
49	FE-049	✓		✓		✓		ST2 FL.18	
50	FE-050	✓		✓		✓		ST1 FL.19 มีหน้าต่าง 3	
51	FE-051	✓		✓		✓		ST1 FL.19 มีหน้าต่าง	
52	FE-052	✓		✓		✓		ST2 FL.19	
53	FE-053	✓		✓		✓		ST1 FL.20 มีหน้าต่าง 3	
54	FE-054	✓		✓		✓		ST1 FL.20 มีหน้าต่าง	
55	FE-055	✓		✓		✓		ST2 FL.20	
56	FE-056	✓		✓		✓		ST1 FL.21 มีหน้าต่าง 3	
57	FE-057	✓		✓		✓		ST1 FL.21 มีหน้าต่าง	
58	FE-058	✓		✓		✓		ST2 FL.21	
59	FE-059	✓		✓		✓		ST1 FL.22 มีหน้าต่าง 3	
60	FE-060	✓		✓		✓		ST1 FL.22 มีหน้าต่าง	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจรอบ 21/4/67	
อาคาร		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		รหัสอุปกรณ์ FE					
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี	ไฟสว่างแบบเคสรี	สภาพแบบเคสรี	ไฟสว่างแบบเคสรี	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
61	FE-061	✓		✓		✓		ST2 FL.22	
62	FE-062	✓		✓		✓		ST1 FL.23 มีหน้าต่าง 3	
63	FE-063	✓		✓		✓		ST1 FL.23 มีหน้าต่าง	
64	FE-064	✓		✓		✓		ST2 FL.23	
65	FE-065	✓		✓		✓		ST1 FL.24 มีหน้าต่าง 3	
66	FE-066	✓		✓		✓		ST1 FL.24 มีหน้าต่าง	
67	FE-067	✓		✓		✓		ST2 FL.24	
68	FE-068	✓		✓		✓		ST1 FL.25 มีหน้าต่าง 3	
69	FE-069	✓		✓		✓		ST1 FL.25 มีหน้าต่าง	
70	FE-070	✓		✓		✓		ST2 FL.25	
71	FE-071	✓		✓		✓		ST1 FL.26 มีหน้าต่าง 3	
72	FE-072	✓		✓		✓		ST1 FL.26 มีหน้าต่าง	
73	FE-073	✓		✓		✓		ST2 FL.26	
74	FE-074	✓		✓		✓		ST1 FL.27 มีหน้าต่าง 3	
75	FE-075	✓		✓		✓		ST1 FL.27 มีหน้าต่าง	
76	FE-076	✓		✓		✓		ST2 FL.27	
77	FE-077	✓		✓		✓		ST1 FL.28 มีหน้าต่าง 3	
78	FE-078	✓		✓		✓		ST1 FL.28 มีหน้าต่าง	
79	FE-079	✓		✓		✓		ST2 FL.28	
80	FE-080	✓		✓		✓		ST1 ชั้นคาเฟ่	
81	FE-081	✓		✓		✓		ST2 ชั้นคาเฟ่	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.001 15 Aug 2020

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ LT - 1 ชั้น

รหัสงาน	EMULT-M
รหัสเครื่อง	FIRE EXIT 1-81
เลขที่ใบงาน	PM280500017
วันที่ปฏิบัติงาน	21/05/2024
ชื่ออาคาร	One26 (LT) ส่วนงาน โถงทางเดิน ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ส	น	
	Emergency Light			
1	ตรวจสอบสภาพ	✓		
2	ตรวจสอบความผิดปกติ			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จ (D.M)

หน่วยงาน		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 21/5/67	
อาคาร		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
1	FE-001	✓		✓		✓				ST2 FL.0	
2	FE-002	✓		✓		✓				ST2 FL.2	
3	FE-003	✓		✓		✓				ST2 FL.3	
4	FE-004	✓		✓		✓				ST2 FL.4	
5	FE-005	✓		✓		✓				ST2 FL.5	
6	FE-006	✓		✓		✓				ST1 FL.5	
7	FE-007	✓		✓		✓				ST1 FL.4	
8	FE-008	✓		✓		✓				ST1 FL.3	
9	FE-009	✓		✓		✓				ST1 FL.2	
10	FE-010	✓		✓		✓				ST1 FL.0	
11	FE-011	✓		✓		✓				ST1 FL.6 มีหมอกควัน	3
12	FE-012	✓		✓		✓				ST1 FL.6 มีหมอกควัน	3
13	FE-013	✓		✓		✓				ST2 FL.6	
14	FE-014	✓		✓		✓				ST1 FL.7 มีหมอกควัน	3
15	FE-015	✓		✓		✓				ST1 FL.7 มีหมอกควัน	3
16	FE-016	✓		✓		✓				ST2 FL.7	
17	FE-017	✓		✓		✓				ST1 FL.8 มีหมอกควัน	3
18	FE-018	✓		✓		✓				ST1 FL.8 มีหมอกควัน	3
19	FE-019	✓		✓		✓				ST2 FL.8	
20	FE-020	✓		✓		✓				ST1 FL.9 มีหมอกควัน	3
21	FE-021	✓		✓		✓				ST1 FL.9 มีหมอกควัน	3
22	FE-022	✓		✓		✓				ST2 FL.9	
23	FE-023	✓		✓		✓				ST1 FL.10 มีหมอกควัน	3
24	FE-024	✓		✓		✓				ST1 FL.10 มีหมอกควัน	3
25	FE-025	✓		✓		✓				ST2 FL.10	
26	FE-026	✓		✓		✓				ST1 FL.11 มีหมอกควัน	3
27	FE-027	✓		✓		✓				ST1 FL.11 มีหมอกควัน	3
28	FE-028	✓		✓		✓				ST2 FL.11	
29	FE-029	✓		✓		✓				ST1 FL.12 มีหมอกควัน	3
30	FE-030	✓		✓		✓				ST1 FL.12 มีหมอกควัน	3

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: 21/5/67 หัวหน้าช่าง: 21/5/67 ผู้จัดการอาคาร: 21/5/67

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 21/5/67	
อาคาร		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
31	FE-031	✓		✓		✓				ST2 FL.12	
32	FE-032	✓		✓		✓				ST1 FL.12A มีหมอกควัน	3
33	FE-033	✓		✓		✓				ST1 FL.12A มีหมอกควัน	3
34	FE-034	✓		✓		✓				ST2 FL.12A	
35	FE-035	✓		✓		✓				ST1 FL.14 มีหมอกควัน	3
36	FE-036	✓		✓		✓				ST1 FL.14 มีหมอกควัน	3
37	FE-037	✓		✓		✓				ST2 FL.14	
38	FE-038	✓		✓		✓				ST1 FL.15 มีหมอกควัน	3
39	FE-039	✓		✓		✓				ST1 FL.15 มีหมอกควัน	3
40	FE-040	✓		✓		✓				ST2 FL.15	
41	FE-041	✓		✓		✓				ST1 FL.16 มีหมอกควัน	3
42	FE-042	✓		✓		✓				ST1 FL.16 มีหมอกควัน	3
43	FE-043	✓		✓		✓				ST2 FL.16	
44	FE-044	✓		✓		✓				ST1 FL.17 มีหมอกควัน	3
45	FE-045	✓		✓		✓				ST1 FL.17 มีหมอกควัน	3
46	FE-046	✓		✓		✓				ST2 FL.17	
47	FE-047	✓		✓		✓				ST1 FL.18 มีหมอกควัน	3
48	FE-048	✓		✓		✓				ST1 FL.18 มีหมอกควัน	3
49	FE-049	✓		✓		✓				ST2 FL.18	
50	FE-050	✓		✓		✓				ST1 FL.19 มีหมอกควัน	3
51	FE-051	✓		✓		✓				ST1 FL.19 มีหมอกควัน	3
52	FE-052	✓		✓		✓				ST2 FL.19	
53	FE-053	✓		✓		✓				ST1 FL.20 มีหมอกควัน	3
54	FE-054	✓		✓		✓				ST1 FL.20 มีหมอกควัน	3
55	FE-055	✓		✓		✓				ST2 FL.20	
56	FE-056	✓		✓		✓				ST1 FL.21 มีหมอกควัน	3
57	FE-057	✓		✓		✓				ST1 FL.21 มีหมอกควัน	3
58	FE-058	✓		✓		✓				ST2 FL.21	
59	FE-059	✓		✓		✓				ST1 FL.22 มีหมอกควัน	3
60	FE-060	✓		✓		✓				ST1 FL.22 มีหมอกควัน	3

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: 21/5/67 หัวหน้าช่าง: 21/5/67 ผู้จัดการอาคาร: 21/5/67

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 21/5/67	
อาคาร		คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
61	FE-061	✓		✓		✓				ST2 FL.22	
62	FE-062	✓		✓		✓				ST1 FL.23 มีหมอกควัน	3
63	FE-063	✓		✓		✓				ST1 FL.23 มีหมอกควัน	3
64	FE-064	✓		✓		✓				ST2 FL.23	
65	FE-065	✓		✓		✓				ST1 FL.24 มีหมอกควัน	3
66	FE-066	✓		✓		✓				ST1 FL.24 มีหมอกควัน	3
67	FE-067	✓		✓		✓				ST2 FL.24	
68	FE-068	✓		✓		✓				ST1 FL.25 มีหมอกควัน	3
69	FE-069	✓		✓		✓				ST1 FL.25 มีหมอกควัน	3
70	FE-070	✓		✓		✓				ST2 FL.25	
71	FE-071	✓		✓		✓				ST1 FL.26 มีหมอกควัน	3
72	FE-072	✓		✓		✓				ST1 FL.26 มีหมอกควัน	3
73	FE-073	✓		✓		✓				ST2 FL.26	
74	FE-074	✓		✓		✓				ST1 FL.27 มีหมอกควัน	3
75	FE-075	✓		✓		✓				ST1 FL.27 มีหมอกควัน	3
76	FE-076	✓		✓		✓				ST2 FL.27	
77	FE-077	✓		✓		✓				ST1 FL.28 มีหมอกควัน	3
78	FE-078	✓		✓		✓				ST1 FL.28 มีหมอกควัน	3
79	FE-079	✓		✓		✓				ST2 FL.28	
80	FE-080	✓		✓		✓				ST1 ชั้นคาเฟ่	
81	FE-081	✓		✓		✓				ST2 ชั้นคาเฟ่	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: 21/5/67 หัวหน้าช่าง: 21/5/67 ผู้จัดการอาคาร: 21/5/67

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน	FFVHC1M
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOSE CABINET 1-83
เลขที่ใบงาน	PM240100015
วันที่ปฏิบัติงาน	22/01/2024
ชื่ออาคาร	One25 R. ส่วนกลาง ไนท์มู ไนท์มู ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	เงา	
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็ค (สี) กับ การทำงาน	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คความเสียหาย	✓			
5	ตรวจเช็คการแจ้งเตือน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ตรวจเช็ค

รายชื่อผู้ตรวจเช็ค

รายชื่อผู้ตรวจเช็ค

รายชื่อผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจเช็ค

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานประจำห้อง☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำห้อง (C30)

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจเช็ค 22/1/67		รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ตู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กาน้ำ		อื่น ๆ		ผลการตรวจเช็ค	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
(1) LR No.4 G FL															
(2) ST2 G FL															
(3) ST1 G FL															
(4) ST1 No.4 FL (สี)															
(5) ST1 2FL															
(6) ST2 2FL															
(7) LR No.4 2FL															
(8) ST1 3FL															
(9) ST2 3FL															
(10) MOB Rm.3FL (สี)															
(11) LR No.4 3 FL															
(12) - 4FL															
(13) ST2 4FL															
(14) LR No.4 4FL															
(15) ST1 5FL															
(16) ST2 5FL															
(17) LR No.4 5FL															
(18) จักรวรรดิ (สี)															
(19) จักรวรรดิ ST1															
(20) จักรวรรดิ 6FL (สี)															
(21) LR No.4 6FL															
(22) ST1 6FL															
(23) ST2 6FL															
(24) LR No.4 7FL															
(25) - 7FL															
(26) ST2 7FL															
(27) LR No.4 8FL															
(28) ST1 8FL															
(29) ST2 8FL															
(30) LR No.4 9FL															
หมายเหตุ															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจเช็ค 22/1/67		รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ตู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กาน้ำ		อื่น ๆ		ผลการตรวจเช็ค	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
(31) ST1 9FL															
(32) ST2 9FL															
(33) LR No.4 10FL															
(34) ST1 10FL															
(35) ST2 10FL															
(36) LR No.4 11FL															
(37) ST1 11FL															
(38) ST2 11FL															
(39) LR No.4 12FL															
(40) ST1 12FL															
(41) ST2 12FL															
(42) - 12FL															
(43) ST1 12AFL															
(44) ST2 12AFL															
(45) LR No.4 14FL															
(46) ST1 14FL															
(47) ST2 14FL															
(48) LR No.4 15FL															
(49) ST1 15FL															
(50) ST2 15FL															
(51) LR No.4 16FL															
(52) ST1 16FL															
(53) ST2 16FL															
(54) LR No.4 17FL															
(55) - 17FL															
(56) ST2 17FL															
(57) LR No.4 18FL															
(58) ST1 18FL															
(59) ST2 18FL															
(60) LR No.4 19FL															
หมายเหตุ															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กซ์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจเช็ค 22/1/67		รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ตู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กาน้ำ		อื่น ๆ		ผลการตรวจเช็ค	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
(61) ST1 19FL															
(62) ST2 19FL															
(63) LR No.4 20FL															
(64) ST1 20FL															
(65) ST2 20FL															
(66) LR No.4 21FL															
(67) ST1 21FL															
(68) ST2 21FL															
(69) LR No.4 22FL															
(70) ST1 22FL															
(71) ST2 22FL															
(72) - 22FL															
(73) ST1 23FL															
(74) ST2 23FL															
(75) LR No.4 24FL															
(76) ST1 24FL															
(77) ST2 24FL															
(78) LR No.4 25FL															
(79) ST1 25FL															
(80) LR No.4 26FL															
(81) ST1 26FL															
(82) LR No.4 27FL															
(83) ST1 27FL															
(84) LR No.4 28FL															
(85) - 28FL															
(86) จักรวรรดิ (สี) หน้าอาคาร															
(87) จักรวรรดิ (สี) หน้าอาคาร															
หมายเหตุ															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															
ชื่อผู้ตรวจเช็ค															

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. - 1 เดือน

รหัสงาน	FFVTHC-M
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOSE CABINET 1-85
เลขชิ้นงาน	PM240200015
วันที่ปฏิวัติ	22/02/2024
ชื่ออาคาร	Onyx26 FL ส่วนกลาง ใต้ถุน ใต้ถุน ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ฉีกขาด	ชำรุด/เสียหาย	
	ตู้ File Post Cabinet @ HQ				
1	ตรวจเช็ค (สีที่ฉีก) การใช้งาน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คความคงทน/คงอยู่	✓			
5	ตรวจเช็คประเภณี/ประเภท	✓			

การที่องค์กรต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์

[illegible]

WUOLAH

นางละม้ายมด ศรีสาคร (นางเจ้า)

๒๒๒ ๒๒๓

សំណេរ ២៧

ការបំបែក ឈើ

บันทึกผลการวิจัย

☒ เปรียบเทียบราคาต่อหน่วย

☐ 2. ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការងារនេះត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទណាមួយ?

หน่วยรายงาน สอบโค วิธ เก็บข้อมูล วันที่ 26		ใบตรวจเช็คผู้ขับแท็กซี่						วันที่ตรวจสอบ 22/2/67				รหัสผู้ประเมิน FHC	
รายการ	ตั้งรับแท็กซี่	วอร์ม	หัวหมุน	สายเข็ม	จนวน	กระจากกวน	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ					
	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
(1) LR No:4 G FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(2) ST2 G FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(3) ST1 G FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(4) ST1 2 FL (5) ST1 2 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(6) ST2 2 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(7) LR No:4 2 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(8) ST1 3 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(9) ST2 3 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(10) MOD Rm 3 FL (5)	/	/	/	/	/	/	/	/					
(11) LR No:4 3 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(12) 4 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(13) ST2 4 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(14) LR No:4 4 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(15) ST1 5 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(16) ST2 5 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(17) LR No:4 5 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(18) 6 FL (5)	/	/	/	/	/	/	/	/					
(19) ST1 5 ST1	/	/	/	/	/	/	/	/					
(20) 7 FL (5)	/	/	/	/	/	/	/	/					
(21) LR No:4 6 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(22) ST1 6 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(23) ST2 6 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(24) LR No:4 7 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(25) 7 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(26) ST2 7 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(27) LR No:4 8 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(28) ST1 8 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(29) ST2 8 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					
(30) LR No:4 9 FL	/	/	/	/	/	/	/	/					

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอบโค วัน เข็กร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเข็กร์คั้บเพ็ลเงะ								วันที่ตรวจขอบน รหึลสุปรณัฒ FHC		วันที่ตรวจขอบน <u>๒๑/๑/๖๗</u>		
รายการ	ดั้สกับเพ็ลเงะ	วาลั้วรั		หวัธนุบ		สาขนิค		ชวาน		กษะจาก/ภูฏนเงะ		เพ็น ๆ		ผดการตรวจขอบน
		ปกคิ	แม็ทอ	ปกคิ	แม็ทอ	ปกคิ	แม็ทอ	ปกคิ	แม็ทอ	ปกคิ	แม็ทอ	ปกคิ	แม็ทอ	
(31). ST1 9FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(32). ST2 9FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(33). L/R No:4 10FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(34). ST1 10FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(35). ST2 10FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(36). L/R No:4 11FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(37). ST1 11FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(38). ST2 11FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(39). L/R No:4 12FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(40). ST1 12FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(41). ST2 12FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(42). ๔๐4 12AFL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(43). ST1 12AFL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(44). ST2 12AFL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(45). L/R No:4 14FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(46). ST1 14FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(47). ST2 14FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(48). L/R No:4 15FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(49). ST1 15FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(50). ST2 15FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(51). L/R No:4 16FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(52). ST1 16FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(53). ST2 16FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(54). L/R No:4 17FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(55). ... 17FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(56). ST2 17FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(57). L/R No:4 18FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(58). ST1 18FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(59). ST2 18FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(60). L/R No:4 19FL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

พมจฉบเบญ

ผู้ตรวจเข็กร์
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร

๒๑, ๑, ๖๗
๒๑, ๑, ๖๗
๒๑, ๑, ๖๗

บริหารงานโดย บริษัท พลัง พริ้วพลเพอร์ฟี่ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คณะใด วัน เดือน ปี		ใบตรวจเช็คผู้ขับเคาะ		วันที่ตรวจสอบ		รหัสผู้ประเมิน		ชื่อ		ผลการตรวจสอบ	
รายการ	ผู้ขับเคาะ	ผู้ตรวจ	ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจ	ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจ	ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจ	ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจ	ผู้ประเมิน
(01) ST1 19FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(02) ST2 19FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(03) L/R No:4 20FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(04) ST1 20FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(05) ST2 20FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(06) L/R No:4 21FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(07) ST1 21FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(08) ST2 21FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(09) L/R No:4 22FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(10) ST1 22FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(11) ST2 22FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(12) 40:4 23FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(13) ST1 23FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(14) ST2 23FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(15) L/R No:4 24FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(16) ST1 24FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(17) ST2 24FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(18) L/R No:4 25FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(19) ST1 25FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(20) L/R No:4 26FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(21) ST1 26FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(22) L/R No:4 27FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(23) ST1 27FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(24) L/R No:4 28FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(25) 40:4 28FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(26) 40:4 29FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(27) 40:4 30FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(28) 40:4 31FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(29) 40:4 32FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(30) 40:4 33FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(31) 40:4 34FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(32) 40:4 35FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(33) 40:4 36FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(34) 40:4 37FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(35) 40:4 38FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(36) 40:4 39FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(37) 40:4 40FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(38) 40:4 41FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(39) 40:4 42FL	✓	✓									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-0715 Rev. 02 3/35

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ FHC - 1 ชั้น

รหัสงาน	PP/FHC-1
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOSE CABINET 1-45
เลขที่ใบงาน	PM240300018
วันที่ปฏิบัติงาน	22/03/2024
ชื่ออาคาร	One124 PL ชั้นพาณิชย์ ไม้ระแนง ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็ค (เดิน) ไม้ระแนง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คความแข็งแรง	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อช่างควบคุมงาน

ชื่อช่าง

รายชื่อช่างควบคุมงาน

ชื่อช่าง

ชื่อช่าง

ชื่อช่าง

วันที่ตรวจเช็ค

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

หน่วยงาน คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจเช็ค 22/3/67		
อาคาร คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ FHC										วันที่ตรวจเช็ค		
รายการ	ผู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมู		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ถุง		อื่น ๆ		ผลการตรวจเช็ค
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1) LR No.4 G.FL														
2) ST2 G.FL														
3) ST1 G.FL														
4) เครื่องใช้ดับเพลิง														
5) ST1 2FL														
6) ST2 2FL														
7) LR No.4 2FL														
8) ST1 3FL														
9) ST2 3FL														
10) MOB Rm.3FL (G.FL)														
11) LR No.4 3 FL														
12) 4FL														
13) ST2 4FL														
14) LR No.4 4FL														
15) ST1 5FL														
16) ST2 5FL														
17) LR No.4 5FL														
18) เครื่องใช้ดับเพลิง														
19) จักรยานดับเพลิง ST1														
20) จักรยานดับเพลิง ST2														
21) LR No.4 6FL														
22) ST1 6FL														
23) ST2 6FL														
24) LR No.4 7FL														
25) 7FL														
26) ST2 7FL														
27) LR No.4 8FL														
28) ST1 8FL														
29) ST2 8FL														
30) LR No.4 9FL														
หมายเหตุ														
ลงชื่อ	ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ควบคุมงาน	ผู้จัดการอาคาร											
	22, 3, 67	22, 3, 67	22, 3, 67											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจเช็ค 22/3/67		
อาคาร คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ FHC										วันที่ตรวจเช็ค		
รายการ	ผู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมู		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ถุง		อื่น ๆ		ผลการตรวจเช็ค
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
31) ST1 9FL														
32) ST2 9FL														
33) LR No.4 10FL														
34) ST1 10FL														
35) ST2 10FL														
36) LR No.4 11FL														
37) ST1 11FL														
38) ST2 11FL														
39) LR No.4 12FL														
40) ST1 12FL														
41) ST2 12FL														
42) 12FL														
43) ST1 12AFL														
44) ST2 12AFL														
45) LR No.4 14FL														
46) ST1 14FL														
47) ST2 14FL														
48) LR No.4 15FL														
49) ST1 15FL														
50) ST2 15FL														
51) LR No.4 16FL														
52) ST1 16FL														
53) ST2 16FL														
54) LR No.4 17FL														
55) 17FL														
56) ST2 17FL														
57) LR No.4 18FL														
58) ST1 18FL														
59) ST2 18FL														
60) LR No.4 19FL														
หมายเหตุ														
ลงชื่อ	ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ควบคุมงาน	ผู้จัดการอาคาร											
	22, 3, 67	22, 3, 67	22, 3, 67											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจเช็ค 22/3/67		
อาคาร คอนโด วัน เช็กร์ สุขุมวิท 26		รหัสอุปกรณ์ FHC										วันที่ตรวจเช็ค		
รายการ	ผู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมู		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ถุง		อื่น ๆ		ผลการตรวจเช็ค
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
61) ST1 19FL														
62) ST2 19FL														
63) LR No.4 20FL														
64) ST1 20FL														
65) ST2 20FL														
66) LR No.4 21FL														
67) ST1 21FL														
68) ST2 21FL														
69) LR No.4 22FL														
70) ST1 22FL														
71) ST2 22FL														
72) 22FL														
73) ST1 23FL														
74) ST2 23FL														
75) LR No.4 24FL														
76) ST1 24FL														
77) ST2 24FL														
78) LR No.4 25FL														
79) ST1 25FL														
80) LR No.4 26FL														
81) ST1 26FL														
82) LR No.4 27FL														
83) ST1 27FL														
84) LR No.4 28FL														
85) 28FL														
86) จักรยานดับเพลิง G F1 หน้าอาคาร														
87) จักรยานดับเพลิง G F1 หน้าอาคาร														
หมายเหตุ														
ลงชื่อ	ผู้ตรวจเช็ค	ผู้ควบคุมงาน	ผู้จัดการอาคาร											
	22, 3, 67	22, 3, 67	22, 3, 67											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ FHC - 1 ชั้น

รหัสงาน	FF/FHC-01
รหัสเครื่องจักร	FPE HOSE CABINET 1-85
เลขที่ใบงาน	PM240400013
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2024
ชื่ออาคาร	One128 FL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ตู้ Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งาน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ถ้ามี) การใช้งาน	✓			
4	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน	✓			
5	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งาน	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายชื่อช่าง/ตรวจเช็ค

ช่าง

ช่าง

ช่าง

ช่าง

วันที่ตรวจ

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2 ปฏิบัติงานแล้วพบข้อบกพร่อง (NCR)

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กส์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจ 22/4/67			
อาคาร คอนโด วัน เอ็กส์ ซูเปอร์ 26		รหัสอุปกรณ์ FHC										รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูญญากาศ		อื่น ๆ		ผลการตรวจ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
(1) L/R No.4 G.FL.															
(2) S/T2 G.FL.															
(3) S/T1 G.FL.															
(4) ตู้ดับเพลิง G.FL. (5/6)															
(5) S/T1 2FL.															
(6) S/T2 2FL.															
(7) L/R No.4 2FL.															
(8) S/T1 3FL.															
(9) S/T2 3FL.															
(10) MCB Rm.3FL.(5/6)															
(11) L/R No.4 3FL.															
(12) 1 4FL.															
(13) S/T2 4FL.															
(14) L/R No.4 4FL.															
(15) S/T1 5FL.															
(16) S/T2 5FL.															
(17) L/R No.4 5FL.															
(18) ตู้ดับเพลิง (5/6)															
(19) ตู้ดับเพลิง 5FL S/T1															
(20) ตู้ดับเพลิง 5FL (5/6)															
(21) L/R No.4 6FL.															
(22) S/T1 6FL.															
(23) S/T2 6FL.															
(24) L/R No.4 7FL.															
(25) 1 7FL.															
(26) S/T2 7FL.															
(27) L/R No.4 8FL.															
(28) S/T1 8FL.															
(29) S/T2 8FL.															
(30) L/R No.4 9FL.															

หมายเหตุ

ลงชื่อ: [ลายเซ็น] วันที่: 22/4/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กส์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจ 22/4/67			
อาคาร คอนโด วัน เอ็กส์ ซูเปอร์ 26		รหัสอุปกรณ์ FHC										รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูญญากาศ		อื่น ๆ		ผลการตรวจ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
(31) S/T1 9FL.															
(32) S/T2 9FL.															
(33) L/R No.4 10FL.															
(34) S/T1 10FL.															
(35) S/T2 10FL.															
(36) L/R No.4 11FL.															
(37) S/T1 11FL.															
(38) S/T2 11FL.															
(39) L/R No.4 12FL.															
(40) S/T1 12FL.															
(41) S/T2 12FL.															
(42) 1 12FL.															
(43) S/T1 12AFL.															
(44) S/T2 12AFL.															
(45) L/R No.4 14FL.															
(46) S/T1 14FL.															
(47) S/T2 14FL.															
(48) L/R No.4 15FL.															
(49) S/T1 15FL.															
(50) S/T2 15FL.															
(51) L/R No.4 16FL.															
(52) S/T1 16FL.															
(53) S/T2 16FL.															
(54) L/R No.4 17FL.															
(55) 1 17FL.															
(56) S/T2 17FL.															
(57) L/R No.4 18FL.															
(58) S/T1 18FL.															
(59) S/T2 18FL.															
(60) L/R No.4 19FL.															

หมายเหตุ

ลงชื่อ: [ลายเซ็น] วันที่: 22/4/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คอนโด วัน เอ็กส์ ซูเปอร์ 26		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจ 22/4/67			
อาคาร คอนโด วัน เอ็กส์ ซูเปอร์ 26		รหัสอุปกรณ์ FHC										รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูญญากาศ		อื่น ๆ		ผลการตรวจ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
(61) S/T1 19FL.															
(62) S/T2 19FL.															
(63) L/R No.4 20FL.															
(64) S/T1 20FL.															
(65) S/T2 20FL.															
(66) L/R No.4 21FL.															
(67) S/T1 21FL.															
(68) S/T2 21FL.															
(69) L/R No.4 22FL.															
(70) S/T1 22FL.															
(71) S/T2 22FL.															
(72) 1 22FL.															
(73) S/T1 23FL.															
(74) S/T2 23FL.															
(75) L/R No.4 24FL.															
(76) S/T1 24FL.															
(77) S/T2 24FL.															
(78) L/R No.4 25FL.															
(79) S/T1 25FL.															
(80) L/R No.4 26FL.															
(81) S/T1 26FL.															
(82) L/R No.4 27FL.															
(83) S/T1 27FL.															
(84) L/R No.4 28FL.															
(85) 1 28FL.															
(86) ตู้ดับเพลิง G.F. หน้าอาคาร															
(87) ตู้ดับเพลิง G.F. หน้าอาคาร															

หมายเหตุ

ลงชื่อ: [ลายเซ็น] วันที่: 22/4/67

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน	FFVHC-01
รหัสเครื่องจักร	FIRE HOSE CABINET 1-85
เลขที่ใบงาน	PMGR0500018
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2024
ชื่ออาคาร	One26 Fl. ชั้นบนสุด โซนตง โซนตง ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	ความชื้น	
	ตู้ File Post Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็ค (กลิ่น/สี) การทำงาน	✓			
3	ตรวจเช็คความชื้นภายใน	✓			
4	ตรวจเช็คความสะอาดภายใน	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

ការងារសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

ឱ្យដឹងការប្រឆាំងរបស់សហគមន៍

RESEARCH

ကဏ္ဍစုံ ကဏ္ဍစုံ

81000

คำคมประจำใจ ใจดี

Paula Rodriguez

บันทึกและภาพถ่าย

☒ 1. ปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพามาแจ้งที่ห้องแม่ใจอีก (CMU)

หน่วยรายงาน คณะโบ วัน เดือน ปีฐานวันที่ 26		ใบตรวจเช็คผู้กลับเพื่อ								วันขึ้นตรวจสอบ ๒๖/๕/๖๗ รหัสผู้ปกครอง FHC						
รายการ	ตั้งต้นเพื่อ		ว่าแล้ว		หัวมุม		สายนิค		จวน		กระจากกฎแ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
(1) L/R No:4 G FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(2) S/T2 G FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(3) S/T1 G FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(4) ติดลบด้วย 0 FL (5)	/		/		/		/		/		/		/		/	
(6) S/T1 2FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(8) S/T2 2FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(7) L/R No:4 2FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(8) S/T1 3FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(9) S/T2 3FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(10) MDS 3m, 3FL (5)	/		/		/		/		/		/		/		/	
(11) L/R No:4 3 FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(12) . 4FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(13) S/T2 4FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(14) L/R No:4 4FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(15) S/T1 5FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(16) S/T2 5FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(17) L/R No:4 5FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(18) ติดลบด้วย 0 FL (5)	/		/		/		/		/		/		/		/	
(19) ติดลบด้วย 0 FL (5)	/		/		/		/		/		/		/		/	
(20) ติดลบด้วย 0 FL (5)	/		/		/		/		/		/		/		/	
(21) L/R No:4 6FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(22) S/T1 6FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(23) S/T2 6FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(24) L/R No:4 7FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(25) . 7FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(26) S/T2 7FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(27) L/R No:4 8FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(28) S/T1 8FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(29) S/T2 8FL	/		/		/		/		/		/		/		/	
(30) L/R No:4 9FL	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

๒๖/๕/๖๗
๒๖/๕/๖๗
๒๖/๕/๖๗

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยรายงาน คนต่อวัน เก็บที่ ศูนย์วัด 26		ใบตรวจเช็คผู้กลับพื้นที่						วันที่ตรวจตอน ๒๒/5/๖7				วันที่สรุปแผ่น FHC		
รายการ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ	วันที่พบ
011. ST1 9FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
032. ST2 9FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
033. L/R No.4 10FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
034. ST1 10FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
035. ST2 10FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
036. L/R No.4 11FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
037. ST1 11FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
038. ST2 11FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
039. L/R No.4 12FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
040. ST1 12FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
041. ST2 12FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
042. ST1 12AFL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
043. ST1 12AFL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
044. ST2 12AFL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
045. L/R No.4 14FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
046. ST1 14FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
047. ST2 14FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
048. L/R No.4 15FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
049. ST1 15FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
050. ST2 15FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
051. L/R No.4 16FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
052. ST1 16FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
053. ST2 16FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
054. L/R No.4 17FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
055. ST1 17FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
056. ST2 17FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
057. L/R No.4 18FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
058. ST1 18FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
059. ST2 18FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
060. L/R No.4 19FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

รวมทั้งหมด

วันที่ ๒๒/๕/๖๗

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยรายงาน		ตอนใด วัน เดือน ปี		ใบตรวจเชื้อผู้สัมผัส		วันที่ตรวจสอบ		วันที่สอบผ่าน		FHC	
รายการ	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส	ผู้สัมผัส
101. ST1 19FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
102. ST2 19FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
103. LIR No 4 20FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
104. ST1 20FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
105. ST2 20FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
106. LIR No 4 21FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
107. ST1 21FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
108. ST2 21FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
109. LIR No 4 22FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110. ST1 22FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111. ST2 22FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
112. ST1 23FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
113. ST2 23FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
114. LIR No 4 24FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
115. ST1 24FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116. ST2 24FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
117. LIR No 4 25FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
118. ST1 25FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
119. ST2 25FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120. LIR No 4 26FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
121. ST1 26FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
122. ST2 26FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
123. LIR No 4 27FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
124. ST1 27FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
125. ST2 27FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
126. LIR No 4 28FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
127. ST1 28FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
128. ST2 28FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
129. LIR No 4 29FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130. ST1 29FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
131. ST2 29FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
132. LIR No 4 30FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
133. ST1 30FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
134. ST2 30FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
135. LIR No 4 31FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
136. ST1 31FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
137. ST2 31FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
138. LIR No 4 32FL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
139. ST1 32FL	✓	✓									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 2/29/2020

รหัสงาน	FF/FFP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24010005
วันที่ปฏิบัติงาน	05/01/2024
ชื่ออาคาร	OneX26 1 ส่วนกลาง ไนตรู ไนตรู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ENGAGE				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คท่อจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง...620...ลิตร				
6	ตรวจเช็คท่อจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของระบบจ่ายน้ำดับเพลิง PUMP	✓			
	แรงดันน้ำ...มม.ปรอท				
	แรงดันน้ำเข้า...170...PSI				
	ปริมาณการไหล...31.6...กม.				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...PSI				
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...70...PSI				
	แรงดันน้ำเข้า...253...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ...150...F				
9	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจเช็คตัวจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
11	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของระบบจ่ายน้ำดับเพลิง BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุดจ่ายน้ำดับเพลิง PSV	✓			
3	ตรวจเช็คตัวจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

ตรวจสอบ

รายชื่อ

รายชื่อ

รายชื่อ

รายชื่อ

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยโดยมีบันทึก (CMR)

รหัสงาน	FF/FFP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24010006
วันที่ปฏิบัติงาน	12/01/2024
ชื่ออาคาร	OneX26 1 ส่วนกลาง ไนตรู ไนตรู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุดจ่ายน้ำดับเพลิง PSV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง BATTERY	✓			
	ENGAGE				
1	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง...620...ลิตร				
4	ตรวจเช็คท่อจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
5	ตรวจเช็คท่อจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของระบบจ่ายน้ำดับเพลิง BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คตัวจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
11	ตรวจเช็คตัวจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของระบบจ่ายน้ำดับเพลิง PUMP	✓			
	ปริมาณการไหล...31.7...กม.				
	แรงดันน้ำเข้า...170...PSI				
	แรงดันน้ำเข้า...251...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ...150...F				
	แรงดันน้ำ...มม.ปรอท				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	แรงดันน้ำดับเพลิง...78...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ...120...F				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

ตรวจสอบ

รายชื่อ

รายชื่อ

รายชื่อ

รายชื่อ

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยโดยมีบันทึก (CMR)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ FSP - ฝั่งซ้าย

รหัสงาน	FFVFP-W
รหัสเครื่องจักร	FPC PUMP
เลขขึ้นงาน	PM240100007
วันที่ปฏิบัติงาน	13/01/2024
ชื่ออาคาร	Ch2G 1 ส่วนหน้า ใต้ถุน ใต้ถุน Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์อื่น	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น		✓		
2	ตรวจเช็คการจ่ายน้ำมันจากปั๊ม PUMP		✓		
	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น.....78...PSI				
	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น.....PSI				
	ปริมาณน้ำหล่อเย็น.....250...PSI				
	ปริมาณน้ำหล่อเย็น.....170...PSI				
	และฉีดน้ำ.....บน				
	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น.....120...F				
	น้ำมันหล่อเย็น.....บน				
	ความถี่รอบรอบ.....2500...RPM				
	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY		✓		
4	ตรวจเช็คอุณหภูมิในถัง		✓		
5	ตรวจเช็คอุณหภูมิในถัง		✓		
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START		✓		
7	ตรวจเช็คปริมาณ PUMP		✓		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน		✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังหล่อเย็น		✓		
10	ตรวจเช็คความดันจากปั๊มจาก BATTERY		✓		
11	ตรวจเช็คสถานะ		✓		
12	ตรวจเช็คสถานะในถัง		✓		
13	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังหล่อเย็น		✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังหล่อเย็น.....420...PSI				
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจชิ้น			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	สารเคมี	
1	ตรวจชิ้นเนื้อตับอ่อน	✓			
2	ตรวจชิ้นเนื้อตับและถุงน้ำดี	✓			
3	ตรวจชิ้นเนื้อตับและ BATTERY	✓			

รายชื่อสหกรณ์การเกษตรที่ปฏิบัติงาน

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរដ្ឋបាលស្រុក

WILSON, W. A.

ราชบัณฑิตยสถาน ตรวจสอบและแก้ไขคำผิด

RECEIVED

121

ຄຳແນະນຳ

126

ကဏ္ဍကိန်း

over 100

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

☒ 1. บริษัทมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

☐ 2. ប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវដែលបានកំណត់ទុក (R&D)

PLUS➤

บริษัท พลัง หรือเพอร์ที จำกัด
 อาคารราชนาถ 100 - สีปาย

รหัสงาน	FFFSPP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240100006
วันที่ส่งปฏิทิน	26/01/2024
ชื่ออาคาร	OneX26 1 ส่วนกลาง ชั้นล่าง ใต้ถัง Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
		✓	✗	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบสัญญาณ	✓		
2	ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ PIV	✓		
3	ตรวจสอบสัญญาณ BATTERY	✓		
	ENGINE			
1	ตรวจสอบสถานะ	✓		
2	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
3	ตรวจสอบระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้	✓		
4	ตรวจสอบระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้...620...ลิตร			
4	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ	✓		
5	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ	✓		
6	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ	✓		
8	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ	✓		
9	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ	✓		
10	ตรวจสอบสัญญาณ PUMP	✓		
11	ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์สัญญาณ PUMP	✓		
	ซึ่งมีค่าการตั้งค่า...31.7...mm.			
	มีค่าการตั้งค่า...352...PSI			
	มีค่าการตั้งค่า...170...PSI			
	มีค่าการตั้งค่า...mm			
	ค่าการตั้งค่า...2500...RPM			
	ค่าการตั้งค่า...PSI			
	ค่าการตั้งค่า...mm			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบข้อ			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	จำนวนชิ้น	
	จุดตรวจวัดค่าแรงดัน.....140...F				
12	การพบชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ผิดปกติ	✓			
13	การพบชิ้นส่วน BATTERY	✓			

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

เรื่อง: ๑๖๖๖/๒๕๖๑

YOUTH

การสอบเขียน : ตรวจแก้ข้อประจําข้อผิดพลาด

RECEIVED

un

คำแนะนำ

and

အချက်အလက်

over 100

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ☐ 2. វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវស្រុក (RRI)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีเทคเอวส์ จำกัด
อาคารตรวจวัด FFP - สิบห้า

รหัสงาน	FF/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240200005
วันที่ปฏิบัติงาน	02/02/2024
ชื่ออาคาร	OneK26 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวควบคุม	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PIV	✓			
	INUSE				
1	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง... 618... 518				
3	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
4	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
5	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
6	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
11	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง PUMP	✓			
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 31.7... 31				
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 252... PSJ				
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 170... PSJ				
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 31.7... 31				
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 2500... RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง... PSJ				
	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง... 70... PSJ				
	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง... 140... F				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง

สีน้ำใจ

สีน้ำใจ

สีน้ำใจ

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

PLUS+

บริษัท พลัส พรีเทคเอวส์ จำกัด
อาคารตรวจวัด FFP - สิบห้า

รหัสงาน	FF/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240200006
วันที่ปฏิบัติงาน	08/02/2024
ชื่ออาคาร	OneK26 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PIV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง BATTERY	✓			
	INUSE				
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง... 620... 518				
4	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
5	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
6	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
8	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
11	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง PUMP	✓			
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 31.8... 31				
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 246... PSJ				
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 170... PSJ				
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 31.8... 31				
	ข้อมูลการดำเนินงาน... 2500... RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง... 70... PSJ				
	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง... PSJ				
	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง... 110... F				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง

สีน้ำใจ

สีน้ำใจ

สีน้ำใจ

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

รหัสงาน	FFP9P-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขซีเรียลงาน	PM2402000007
วันที่ติดตั้ง	15/02/2024
ชื่ออาคาร	OneX26 1 ส่วนหน้า โซน 1 โซน 1 Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวเร่งคัน	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PIV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดที่เครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดที่เครื่องยนต์.....610....ลิตร				
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
5	ตรวจเช็คท่อไอเสียใหม่	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบลม	✓			
8	ตรวจเช็คระบบเบรกตัวรวมถ่วง	✓			
9	ตรวจเช็คหัวปั๊ม PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดที่ถังถัง	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลม PUMP	✓			
	จุดไหลการรั่วซึม.....31.9...ลบ.				
	แอมมิตอร์.....ลบป				
	ความเร็วรอบ.....2500...RPM				
	แรงดันน้ำฉีดที่ถังถัง.....58...PSI				
	แรงดันน้ำฉีดที่ถังถัง.....70...PSI				

รหัสงาน	FP-FP-W
รหัสผลิตภัณฑ์	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240200008
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2024
ชื่ออาคาร	OneX28 1 ส่วนช่าง โถงปั๊ม โถงปั๊ม (Fire Pump Room)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเบื้องต้น			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมัน	✓			
2	ตรวจเช็คการจ่ายน้ำมันจาก P/W	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสาย BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดเย็น	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดเย็นที่ 1...610...liters				
4	ตรวจเช็คท่อจ่ายจากไอน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คท่อจ่ายจากไอน้ำ	✓			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดของแข็ง	✓			
7	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดของแข็ง	✓			
8	ตรวจเช็คสายพานไอน้ำ	✓			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	ตรวจเช็คสภาพงาน	✓			
11	ตรวจเช็คหัวฉีด PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายจาก BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คการจ่ายจากไอน้ำจาก PUMP	✓			
	ปริมาณการจ่าย...319...mm				
	วัดแรงดันน้ำออก...249...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...170...PSI				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
	แรงดันน้ำฉีดของแข็ง...70...PSI				

ตัวชี้วัด	รายการการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		8	9/10	จากการปฏิบัติงาน	
	รับทราบคำสั่ง/ข้อตกลง...251...FSJ				
	รับทราบคำสั่ง/ข้อตกลง...170...FSJ				
	ดูแลการจัดทำ/การดำเนินงาน...120...F				

ກະຊວງສຸພັນການຕໍາແງິນສິການ

ซึ่งมีคำพูดของนักวิจารณ์กล่าวว่า

WILSON

รายชื่อผู้บริจาค ตรวจเช็คประจำปีปฏิทิน

2010 1/1

1000 1000

உருவகம்: 100

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

☒ 1. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน

☐ 2. វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវស្រាវអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធាន

[illegible]

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้

ACKNOWLEDGMENTS

รายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1998

1997

အသံအသွယ်အသွယ် အသံ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

☒ រដ្ឋបាលឃុំឃោរឈើត្នោត[illegible]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ FFP - สีลม

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขทะเบียนงาน	PMQ4300006
วันที่ปฏิบัติงาน	01/03/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ส่วนกลาง ไบรดู ไบรดู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คตัวควบคุม	✓			
2	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
ENGINE					
1	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ PUMP	✓			
แรงดันน้ำดับเพลิง.....70...PSI					
แรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI					
ความดัน.....2500...PSI					
วัดแรงดันน้ำ.....170...PSI					
แรงดันน้ำ.....แรงดัน					
อุณหภูมิ.....120...F					
อุณหภูมิ.....249...PSI					
2	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
ตรวจเช็คชุด BATTERY.....PSI					
4	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คชุด MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
11	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (ICM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ FFP - สีลม

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขทะเบียนงาน	PMQ4300007
วันที่ปฏิบัติงาน	08/03/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ส่วนกลาง ไบรดู ไบรดู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	จากการสืบ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวควบคุม	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คชุด BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คชุด MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ... 420 ... ลิตร				
4	ตรวจเช็คชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์	✓			
5	ตรวจเช็คชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความแรงของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คปั๊ม PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ PUMP	✓			
	ไม่มีรายการอื่น.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำชุด...249...PSI				
	วัดแรงดันน้ำตัว...170...PSI				
	แรงดันน้ำ...กิโลกรัม				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....70...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI				
	อุณหภูมิ.....120...F				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (ICM)

รหัสงาน FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร FFE PUMP
เลขที่ใบงาน PM24030008
วันที่ปฏิบัติงาน 15/05/2024
ชื่ออาคาร One28 | 1 | ส่วนกลาง | โถงลิฟต์ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PPM	✓			
2	ตรวจสอบชุดประจุ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			
	DISC				
1	ตรวจสอบระบบควบคุม	✓			
2	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			
3	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบความดันของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			
6	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของระบบ PUMP	✓			
	และอื่น ๆ.....				
	ข้อมูลการอ่าน.....				
	ความดัน..... 2500...PSI				
	แรงดันไฟฟ้า..... 70...PSI				
	แรงดันไฟฟ้า..... 70...PSI				
	อุณหภูมิ..... 120...F				
	แรงดันไฟฟ้า..... 249...PSI				
	แรงดันไฟฟ้า..... 170...PSI				
8	ตรวจสอบชุด BATTERY	✓			
9	ตรวจสอบระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓			
	ตรวจสอบระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง..... 700...PSI				
10	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
11	ตรวจสอบตัวควบคุม PUMP	✓			
12	ตรวจสอบชุดประจุ	✓			
13	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบชุดประจุ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C.O)

รหัสงาน FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร FFE PUMP
เลขที่ใบงาน PM24030009
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2024
ชื่ออาคาร One28 | 1 | ส่วนกลาง | โถงลิฟต์ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดประจุ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PPM	✓			
3	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			
	DISC				
1	ตรวจสอบความดันของ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบชุดประจุ	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓			
4	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบชุด BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบระบบควบคุม	✓			
7	ตรวจสอบตัวควบคุม PUMP	✓			
8	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			
9	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของระบบ PUMP	✓			
	และอื่น ๆ.....				
	ข้อมูลการอ่าน.....				
	ความดัน..... 2500...PSI				
	แรงดันไฟฟ้า..... 70...PSI				
	แรงดันไฟฟ้า..... 70...PSI				
	อุณหภูมิ..... 120...F				
	แรงดันไฟฟ้า..... 249...PSI				
	แรงดันไฟฟ้า..... 170...PSI				
	และอื่น ๆ.....				
	ข้อมูลการอ่าน.....				
	ความดัน..... 2500...PSI				
11	ตรวจสอบระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
	ตรวจสอบตัวควบคุม..... 700...PSI				
12	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓			
13	ตรวจสอบตัวควบคุม	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบชุดประจุ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C.O)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ FFP - 5104

รหัสงานFF/FFP-W

รหัสเครื่องจักรFPC PUMP

เลขที่ใบงานPAQ4030010

วันที่ปฏิบัติงาน29/03/2024

ชื่ออาคารOneC26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ENG. A.				
1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และ PUMP	✓			
	ตั้งโมเตอร์ทำงาน...322...กบ.				
	วัดแรงดันน้ำออก...247...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...172...PSI				
	มอเตอร์สแต...กบ.				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
	แรงดันน้ำเข้ามอเตอร์...170...PSI				
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง...PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำ...120...F				
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...700...ลิตร				
5	ตรวจเช็คท่อจากถังน้ำ	✓			
6	ตรวจเช็คท่อจากถังน้ำ	✓			
7	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความดันจากแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
11	ตรวจเช็คมอเตอร์เครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
13	ตรวจเช็คสัญญาณ PUMP	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจาก BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็ควาล์วน้ำดับ	✓			

รายชื่อช่างที่เข้าปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ
[Redacted]

หมายเหตุ
ตรวจสอบแล้ว ตรวจพบค่าผิดปกติ
สาเหตุ ไม่ดี
สาเหตุ ไม่ดี
การแก้ปัญหา ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (C30)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ FFP - 5104

รหัสงานFF/FFP-W

รหัสเครื่องจักรFPC PUMP

เลขที่ใบงานPAQ4040005

วันที่ปฏิบัติงาน05/04/2024

ชื่ออาคารOneC26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ENG. A.				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...700...ลิตร				
4	ตรวจเช็คท่อจากถังน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คท่อจากถังน้ำ	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความดันจากแบตเตอรี่	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพมอเตอร์	✓			
8	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คสัญญาณ PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และ PUMP	✓			
	ตั้งโมเตอร์ทำงาน...322...กบ.				
	วัดแรงดันน้ำออก...248...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...170...PSI				
	มอเตอร์สแต...กบ.				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
	แรงดันน้ำเข้ามอเตอร์...70...PSI				
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง...PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำ...150...F				
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
1	ตรวจเช็ควาล์วน้ำดับ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจาก BATTERY	✓			

รายชื่อช่างที่เข้าปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ
[Redacted]

หมายเหตุ
ตรวจสอบแล้ว ตรวจพบค่าผิดปกติ
สาเหตุ ไม่ดี
สาเหตุ ไม่ดี
การแก้ปัญหา ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (C30)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานเขต กทม - สีลม

รหัสงาน	FP-FP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขอ้างอิงงาน	PA24000006
วันที่ปฏิบัติงาน	12/04/2024
ชื่ออาคาร	One24 1 ชั้นบน โรงรถ โรงรถ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
	NGPE				
1	ตรวจเช็คถังอากาศใต้	✓			
2	ตรวจเช็คค่าความแรงไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันถังเก็บ	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คการไหลของน้ำร้อนและ PUMP	✓			
	ระดับน้ำในถังพักเย็น ...70...PSI				
	ระดับน้ำในถังไอน้ำ ...PSI				
	อุณหภูมิถังพักเย็น ...150...F				
	ความเร็วรอบ ...2500...RPM				
	ระดับน้ำในถังน้ำ ...170...PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำ ...400F				
	อุณหภูมิถังน้ำ ...322...deg				
	ระดับน้ำในถังน้ำ ...248...PSI				
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันถังไอน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันถังไอน้ำ ...710...liters				
8	ตรวจเช็คถังอากาศใต้	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คลมเบรกของหัวรถจักร	✓			
11	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำถังพักเย็น	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CURTICA				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจนับ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1	แบตเตอรี่รถยนต์ BATTERY	✓		
2	เครื่องยนต์หัวฉีดน้ำมัน	✓		
3	เครื่องยนต์ระบบจ่ายอากาศ FIV	✓		

รายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

เรื่องความประพฤติ



รายละเอียด ดาวน์โหลด แจ้งปัญหา

1000 100

សំណេរ ១៦៧

ការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ បង្កើនការសាងសង់ប្រតិបត្តិការ☐ 2. ปฏิบัติตามสิ่งที่กล่าวหาว่าเป็นเท็จต่อหน่วยงาน (ICM)

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ทางหลวงเอเชีย 55 - กรุงเทพฯ

รหัสงาน	FP/FP-W
ชนิดเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24060007
วันที่ปฏิบัติงาน	18/06/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ฐานราก โรงรถ โรงรถ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ไม้ขีด	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวควบคุมแรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการเข้าระบบของ PIV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบลิฟต์อัตโนมัติ	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานเครื่องปั่น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบลิฟต์อัตโนมัติ	✓			
5	ตรวจเช็คการจ่ายน้ำดื่ม	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คถังเอน PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คตัวควบคุมแรงดันจ่ายของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คการเข้าระบบของลิฟต์อัตโนมัติ PUMP	✓			
	9.ตรวจเช็คลิฟต์อัตโนมัติ...248...PSI				
	ตรวจเช็คลิฟต์อัตโนมัติ...PSI				
	ตรวจเช็คลิฟต์อัตโนมัติ...70...PSI				
	ตรวจเช็คลิฟต์อัตโนมัติ...PSI				
	ตรวจเช็คลิฟต์อัตโนมัติ...2500...PSI				
	ตรวจเช็คลิฟต์อัตโนมัติ...150...F				
	ตรวจเช็คลิฟต์อัตโนมัติ...PSI				
	9.ตรวจเช็คลิฟต์อัตโนมัติ...170...PSI				
11	ตรวจเช็คสายพาน BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจนับ		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
12	รายการที่ยังคงนับได้อีกตามใบ	✓		
13	รายการที่ยังคงนับได้อีกตามใบ 1,700 - 2,100	✓		

การที่คนมีความเชื่อที่ผิดๆ

ข้อมูลทางธรณีวิทยา

WRIGHT AND WARD

รายละเอียด : ตารางเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์

2008 144

၁၄၁၁၁၁ ၁၄၁၁၁၁

การแก้ปัญหา ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามสรีระวิทยาของ

 231-755-7777 or 800-441-2311

รหัสงาน	FF/FF-W
รหัสเครื่องจักร	FFE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24040008
วันที่ปฏิบัติงาน	26/04/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ส่วนกลาง ไบร่ญ ไบร่ญ (Fire Pump Room)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวถังตัวถัง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...700...ลิตร				
4	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
5	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
6	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
8	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
9	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
10	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
11	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
12	ตรวจเช็คชุดตัวถัง PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง PUMP	✓			
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...323...ม.				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...248...PSI				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...170...PSI				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...มม				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คตัวถังตัวถัง...700...PSI				
	ตรวจเช็คตัวถังตัวถัง...PSI				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...150...F				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจพบข้อบกพร่อง
สาเหตุ ไม่ดี
สาเหตุ ไม่ดี
สาเหตุ ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย แต่มีข้อบกพร่อง (CAB)

รหัสงาน	FF/FF-W
รหัสเครื่องจักร	FFE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24050006
วันที่ปฏิบัติงาน	05/05/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ส่วนกลาง ไบร่ญ ไบร่ญ (Fire Pump Room)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวถังตัวถัง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...700...ลิตร				
4	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
5	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
6	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
8	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
9	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
10	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
11	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง	✓			
12	ตรวจเช็คชุดตัวถัง PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คชุดตัวถังตัวถัง PUMP	✓			
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...ม.				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...248...PSI				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...170...PSI				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...มม				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คตัวถังตัวถัง...700...PSI				
	ตรวจเช็คตัวถังตัวถัง...PSI				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...150...F				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจพบข้อบกพร่อง
สาเหตุ ไม่ดี
สาเหตุ ไม่ดี
สาเหตุ ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย แต่มีข้อบกพร่อง (CAB)

PLUS+

บริษัท หลัก หรือหน่วยงานที่ จ้าง
การตรวจเช็ค PMP - 31/04/25

รหัสงานFP/PP-W

รหัสเครื่องจักรFPE PUMP

เลขที่ใบงานPM240500007

วันที่ปฏิบัติงาน13/05/2024

ชื่ออาคารOne26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงสูง | โถงสูง | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่นๆ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คตัวปั๊ม	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำจากห้อง BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ PUMP	✓			
ข้อมูลการปฏิบัติงาน					
ความเร็วรอบ...2500...RPM					
แรงดันน้ำดับเพลิง...70...PSI					
แรงดันน้ำดับเพลิง...70...PSI					
แรงดันน้ำดับเพลิง...248...PSI					
แรงดันน้ำดับเพลิง...170...PSI					
แรงดันน้ำดับเพลิง...150...F					
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...700...ลิตร					
	CONTROL				

PLUS+

บริษัท หลัก หรือหน่วยงานที่ จ้าง
การตรวจเช็ค PMP - 31/04/25

รหัสงานFP/PP-W

รหัสเครื่องจักรFPE PUMP

เลขที่ใบงานPM240500008

วันที่ปฏิบัติงาน17/05/2024

ชื่ออาคารOne26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงสูง | โถงสูง | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่นๆ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ PMP	✓			
3	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...700...ลิตร					
4	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
6	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำจากห้อง BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓			
9	ตรวจเช็คตัวปั๊ม	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓			
11	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ PUMP	✓			
ข้อมูลการปฏิบัติงาน					
ความเร็วรอบ...352...RPM					
แรงดันน้ำดับเพลิง...249...PSI					
แรงดันน้ำดับเพลิง...170...PSI					
แรงดันน้ำดับเพลิง...150...F					
ความเร็วรอบ...2500...RPM					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่นๆ	
1	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ PMP	✓			
3	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจเช็ค
[Redacted Signature]

หมายเหตุ
รายการอื่นๆ: ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ
รายการอื่นๆ: ไม่พบ
รายการอื่นๆ: ไม่พบ
รายการอื่นๆ: ไม่พบ

วันที่ส่งผลการปฏิบัติงาน
☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่นๆ	
	แรงดันน้ำดับเพลิง...58...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...70...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...120...F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจเช็ค
[Redacted Signature]

หมายเหตุ
รายการอื่นๆ: ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ
รายการอื่นๆ: ไม่พบ
รายการอื่นๆ: ไม่พบ
รายการอื่นๆ: ไม่พบ

วันที่ส่งผลการปฏิบัติงาน
☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ FFP - ชั้น 1

รหัสงาน	FFP-FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขซีเรียลงาน	PM24550039
วันที่ปฏิบัติงาน	24/05/2024
ชื่ออาคาร	One28 1 ส่วนกลาง ไบร่าญ ไบร่าญ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุม	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด FFW	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุดควบคุม PUMP	✓			
	ตั้งไมเตอร์ทำงาน...35.2...mm				
	วัดแรงดันน้ำออก...249...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...170...PSI				
	เบรคมือตั้ง...5mm				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
	ระดับน้ำถังดับเพลิง...70...PSI				
	ระดับน้ำถังดับเพลิง...PSI				
	อุณหภูมิถังดับเพลิง...148...F				
2	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...700...ลิตร				
5	ตรวจเช็คสวิตช์น้ำดับเพลิง	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของชุดจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะของน้ำดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์น้ำดับเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะของน้ำดับเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
11	ตรวจเช็คสถานะของเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
[Redacted]

หมายเหตุ
ตรวจสอบเช็ค ตรวจพบแจ้งเจ้าหน้าที่
สถานะ ไม่ดี
ค่าของน้ำ ไม่ดี
การปฏิบัติงาน ไม่ดี

วิธีตรวจสอบการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน
☐ 2 ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น (CAG)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ FFP - ชั้น 1

รหัสงาน	FFP-FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขซีเรียลงาน	PM24550039
วันที่ปฏิบัติงาน	31/05/2024
ชื่ออาคาร	One28 1 ส่วนกลาง ไบร่าญ ไบร่าญ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสถานะของเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุดจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...700...ลิตร				
4	ตรวจเช็คสถานะของน้ำดับเพลิง	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะของน้ำดับเพลิง	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะของน้ำดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะของน้ำดับเพลิง	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของชุดควบคุม PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก...249...PSI				
	ตั้งไมเตอร์ทำงาน...323...mm				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...170...PSI				
	เบรคมือตั้ง...50...mm				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
9	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์น้ำดับเพลิง	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
1	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุม	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด FFW	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ BATTERY	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
[Redacted]

หมายเหตุ
ตรวจสอบเช็ค ตรวจพบแจ้งเจ้าหน้าที่
สถานะ ไม่ดี
ค่าของน้ำ ไม่ดี
การปฏิบัติงาน ไม่ดี

วิธีตรวจสอบการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน
☐ 2 ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น (CAG)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขซีเรียล	PM240100009
วันที่ปฏิบัติงาน	05/01/2024
ชื่ออาคาร	OneX26 5 ส่วนกลาง โถงรถ โถงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สถานะ	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
2	เวลา	✓			
	START.....17.00...น.				
	STOP.....17.15...น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....110.1...ชม.				
	STOP.....110.2...ชม.				
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำหล่อเย็น.....PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1505...RPM				
6	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น.....F				
7	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น.....SA...F				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง THERMISTOR ATS	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง ATS	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สถานะ	
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ATS...ลิตร				
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
14	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
15	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง BATTERY	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง BATTERY	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง BATTERY.....13.7...แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
3	ความเร็วรอบ	✓			
	T-8...402...โวลต์				
	S-T...402...โวลต์				
	R-S...401...โวลต์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....110.1...ชม.				
	STOP.....110.2...ชม.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....30...HZ				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

.....

ชื่อช่างควบคุมการตรวจเช็ค

.....

หมายเหตุ

- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขซีเรียล	PM240100010
วันที่ปฏิบัติงาน	12/01/2024
ชื่ออาคาร	OneX26 5 ส่วนกลาง โถงรถ โถงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สถานะ	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น.....38...F				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1574...RPM				
3	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น.....F				
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....110.9...ชม.				
	STOP.....ชม.				
6	ระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อเย็น.....531...PSI				
7	เวลา	✓			
	STOP.....16.15...น.				
	START.....16.12...น.				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....30...HZ				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	จากการสืบ	
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...13.6...แอมป์				
4	ฟังก์ชันการทำงาน	✓			
	START...110.9...ชม.				
	STOP...ชม.				
5	โหมดดับ	✓			
	5-T...403...โวลต์				
	7-R...403...โวลต์				
	6-S...403...โวลต์				
6	ตรวจสอบไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน				
1	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะ	✓			
3	ตรวจสอบการแจ้งเตือน TIMER ของ ATS	✓			
4	ตรวจสอบการแจ้งเตือนของ ATS	✓			
5	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	✓			
7	ตรวจสอบการแจ้งเตือนของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบการแจ้งเตือนของตู้ควบคุม	✓			
9	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
10	ระดับน้ำในถังดับเพลิง	✓			
	ระดับน้ำในถังดับเพลิง...430...ลิตร				
11	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
13	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
14	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
15	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

PLUS+

บริษัท พลัง หรือเพอร์มิต จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - ปี 2564

รหัสงาน	RU/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขประจำตัว	PHQ40100011
วันที่ปฏิบัติงาน	18/01/2024
ชื่ออาคาร	Ono28 5 ส่วนกลาง โรงรถ โรงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	จากการสืบ	
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...13.6...แอมป์				
2	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
3	ตรวจสอบ	✓			
	ความถี่...50...HZ				
4	โหมดดับ	✓			
	5...แอมป์				
	7...แอมป์				
	6...แอมป์				
5	ฟังก์ชันการทำงาน	✓			
	START...110.9...ชม.				
	STOP...ชม.				
6	โหมดดับ	✓			
	6-S...403...โวลต์				
	5-T...403...โวลต์				
	7-R...403...โวลต์				
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน				
1	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจสอบการแจ้งเตือน				
2	ฟังก์ชันการทำงาน	✓			
	START...110.9...ชม.				
	STOP...ชม.				
3	โหมดดับ	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการแจ้งเตือน

ตรวจสอบการแจ้งเตือน

ตรวจสอบการแจ้งเตือน

ตรวจสอบการแจ้งเตือน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

2. ผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

รายละเอียด: ตรวจสอบงานประจำสัปดาห์

ตรวจสอบ: ไม่มี

ตรวจสอบ: ไม่มี

ตรวจสอบ: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

☐ 2. ปฏิบัติงานนอกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พรีโฮมเพอวีฟี่ จำกัด
อาคารตรวจ GEN - 31304

รหัสงาน	RE/GEN/W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PMQ00100012
วันที่ปฏิบัติงาน	26/01/2024
ชื่ออาคาร	One26 5 ส่วนกลาง โรงรถ โรงรถ (Generator Room)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	ดำเนินการ	
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบระดับแรงดัน	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...418...liters	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่มีหน้าที่	✓			
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
15	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของระบบ				
1	ตรวจสอบ	✓			
	ตรวจสอบ...1505...FPM				
2	อุณหภูมิระดับน้ำมัน	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำมัน...32...F				
3	อุณหภูมิระดับน้ำมัน	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำมัน...80...F				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	ดำเนินการ	
4	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...511...PSI				
5	ชั่วโมงการทำงานของ	✓			
	START...110.9...ชม.				
	STOP...ชม.				
6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...PSI				
7	อุณหภูมิ	✓			
	START...15.40...น.				
	STOP...15.55...น.				
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน				
1	ชั่วโมงการทำงานของ	✓			
	START...111...ชม.				
	STOP...ชม.				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
3	ความถี่	✓			
	S-T...403...ไมล์				
	F-R...403...ไมล์				
	R-S...403...ไมล์				
4	การตรวจ	✓			
	T...ชม.				
	S...ชม.				
	R...ชม.				
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันของเครื่อง	✓			
6	โรงรถ BATTERY	✓			
	โรงรถ BATTERY...ชม.				

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลงาน

ตรวจสอบ

รายละเอียด: ตรวจสอบงานประจำสัปดาห์

ตรวจสอบ: ไม่มี

ตรวจสอบ: ไม่มี

ตรวจสอบ: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

☐ 2. ปฏิบัติงานนอกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขซีเรียล	PM240200009
วันที่ปฏิบัติงาน	02/02/2024
ชื่ออาคาร	One26 5 ส่วนกลาง โถง 1 โถง 1 Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คอุณหภูมิ				
1	เช็คค่า BATTERY	✓			
	เช็คค่า BATTERY...13.6...แอมป์				
2	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
4	โหลดรวม	✓			
	P...แอมป์				
	S...แอมป์				
	R...แอมป์				
5	จุดสังเกตการณ์	✓			
	START...112...ชม.				
	STOP...ชม.				
6	วัดแรงดัน	✓			
	S-T...403...โวลต์				
	R-S...403...โวลต์				
	T-R...403...โวลต์				
	ตรวจเช็คค่าแรงดัน				
1	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า ATS	✓			
2	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
3	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
4	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
5	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
6	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
7	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
9	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า...410...โวลต์				
12	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
14	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
15	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่				
1	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	STOP...13.45...แอมป์				
	START...15.30...แอมป์				
2	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่...32...f				
3	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า...f				
4	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า...311...PSI				
5	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	STOP...ชม.				
	START...112...ชม.				
6	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า...PSI				
7	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า...1502...RPM				

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขซีเรียล	PM240200009
วันที่ปฏิบัติงาน	09/02/2024
ชื่ออาคาร	One26 5 ส่วนกลาง โถง 1 โถง 1 Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า				
1	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
2	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
3	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
4	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
5	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
7	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
8	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า...418...โวลต์				
9	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
10	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
11	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	✓			
13	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
14	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
15	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า				
1	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	เช็คค่า BATTERY	✓			
	เช็คค่า BATTERY...แอมป์				
3	โหลดรวม	✓			
	P...แอมป์				

ตรวจสอบ

ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง

สถานะ: ปกติ

สถานะ: ปกติ

สถานะ: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (CMO)

PLUS

บริษัท พลัส พรีโฮมเวร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ GEN - ชั้น 5

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PMO0200012
วันที่ปฏิบัติงาน	25/03/2024
ชื่ออาคาร	One24 5 ส่วนกลาง โถง 5 โถง 5 Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	จุดตรวจน้ำมันเครื่อง...TOL_F	✓			
2	จุดตรวจน้ำมันเครื่อง...START...111.2...mm	✓			
	STOP...mm				
3	ระดับน้ำมันเครื่อง...530...PSI	✓			
4	CMR	✓			
	START...15.17...mm				
	STOP...15.27...mm				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
6	จุดตรวจน้ำมันเครื่อง...F	✓			
7	ระดับน้ำมันเครื่อง...PSI	✓			
	ระดับน้ำมันเครื่อง...PSI				
	ตรวจสอบค่า LFC				
1	ตรวจสอบค่าการทำงานของเครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบค่า	✓			
	5...mm				
	7...mm				
	8...mm				
3	จุดตรวจน้ำมันเครื่อง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	STOP...mm				
	START...111.3...mm				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	6.5...403...mm				
	7.8...403...mm				
	5.7...403...mm				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็ว...30.2...HZ				
6	สถานะ BATTERY	✓			
	สถานะ BATTERY...mm				
	ตรวจสอบค่าของเครื่อง				
1	ตรวจสอบค่าของเครื่อง	✓			
2	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
	ระดับน้ำมันเครื่อง...A15...mm				
3	สถานะของ BATTERY	✓			
4	สถานะของเครื่อง	✓			
5	สถานะของเครื่อง	✓			
6	สถานะของ MANUAL START	✓			
7	สถานะของเครื่อง	✓			
8	สถานะของเครื่อง	✓			
9	สถานะของเครื่อง	✓			
10	สถานะของเครื่อง	✓			
11	สถานะของเครื่อง	✓			
12	สถานะของเครื่อง	✓			
13	สถานะของเครื่อง	✓			
14	สถานะของเครื่อง	✓			
15	สถานะของเครื่อง	✓			

ตรวจสอบ

ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง

สถานะ: ปกติ

สถานะ: ปกติ

สถานะ: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (CMO)

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GENERATOR

เลขพินงาน

PMQ40300011

วันที่ปฏิบัติงาน

01/03/2024

ชื่ออาคาร

OnoK26 | 5 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สุภาพเรียบร้อย	
	ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
1	ตั้งโหมดการทำงาน	✓			
	START.....111.3...mm				
	STOP.....111.3...mm				
2	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง.....PSI				
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำหล่อเย็น.....PSI				
4	เวลา	✓			
	START.....16.00...m				
	STOP.....16.10...m				
5	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	ความถี่แรงดัน.....1503...RPM				
6	อุณหภูมิระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำเชื้อเพลิง.....F				
7	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น.....F				
	ตรวจสอบค่า GPC				
1	ตั้งโหมดการทำงาน	✓			
	START.....mm				
	STOP.....mm				
2	ใส่สาร BATTERY	✓			
	ใส่สาร BATTERY.....mm				
3	ใส่สารน้ำ	✓			

หมายเหตุ

ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สารหล่อเย็น

สารหล่อเย็น

สารหล่อเย็น

สารหล่อเย็น

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CMR)

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GENERATOR

เลขพินงาน

PMQ40300012

วันที่ปฏิบัติงาน

08/03/2024

ชื่ออาคาร

OnoK26 | 5 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สุภาพเรียบร้อย	
	ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
1	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบอุณหภูมิแบตเตอรี่	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
4	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบค่าความถี่	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			
8	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
10	ระดับน้ำเชื้อเพลิง.....mm	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง.....mm				
11	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			
12	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			
13	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			
14	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			
15	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบค่า GPC				
1	ตรวจสอบค่า	✓			
	T.S...403...mm				
	A.S...403...mm				
	S-T...403...mm				
2	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			
3	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

.....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ความถี่...50...HZ				
4	เช็คความถี่	✓			
	S...และ				
	T...และ				
	R...และ				
5	ตั้งเวลาทำงาน	✓			
	STOP...112.0...min				
	START...111.3...min				
6	ใส่จังก์ BATTERY	✓			
	ใส่จังก์ BATTERY...และ				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	ตั้งเวลาทำงาน	✓			
	STOP...112...min				
	START...112...min				
2	เวลาตั้งเวลาทำงาน	✓			
	เวลาตั้งเวลาทำงาน...PSI				
3	เวลา	✓			
	START...14.35...m				
	STOP...14.40...m				
4	ตรวจสอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
5	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง...F				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...F				
7	เวลาตั้งเวลาทำงาน	✓			
	เวลาตั้งเวลาทำงาน...PSI				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายการอื่นๆ

รายการอื่นๆ

รายการอื่นๆ

รายการอื่นๆ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติงานตามแผนงาน

2.ปฏิบัติงานตามแผนงาน

PLUS

บริษัท พลัส พรีเซนเทชันส์ จำกัด

อาคารพาณิชย์ GEN - 313

รหัสงาน	PE/GEN W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PAQ4030013
วันที่ปฏิบัติงาน	15/05/2024
ชื่อช่าง	ChenXin S ช่างช่าง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจสอบ GAC				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
2	ความถี่	✓			
3	ตั้งเวลาทำงาน	✓			
	STOP...111.4...min				
	START...111.3...min				
4	ใส่จังก์ BATTERY	✓			
	ใส่จังก์ BATTERY...และ				
5	เช็คความถี่	✓			
	R...และ				
	T...และ				
	S...และ				
6	ตั้งเวลาทำงาน	✓			
	R...1.5...min				
	S...1.5...min				
	T...1.5...min				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	เวลา	✓			
	START...14.30...m				
	STOP...14.40...m				
2	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง...F				
3	เวลาตั้งเวลาทำงาน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	เวลาตั้งเวลาทำงาน...PSI				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...RPM				
5	ตั้งเวลาทำงาน	✓			
	STOP...111.4...min				
	START...111.3...min				
6	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง...F				
7	เวลาตั้งเวลาทำงาน	✓			
	เวลาตั้งเวลาทำงาน...PSI				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
7	เวลาตั้งเวลาทำงาน	✓			
	เวลาตั้งเวลาทำงาน...500...min				
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
14	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			
15	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตารางต่อไปนี้จัดทำโดย

ตรวจสอบ: ไม้

คำนวณ: ไม้

การแก้ไข: ไม้

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พลัส พลัส จำกัด

อาคารพาณิชย์ GEN - 1/10

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PM040300014
วันที่ปฏิบัติงาน	22/03/2024
ชื่ออาคาร	One126 5 ส่วนกลาง โถง 1 โถง 1 Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	ตรวจสอบระบบ				
1	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า ATS	✓			
2	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า TMR 400V ATS	✓			
3	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
5	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
6	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
7	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
8	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
9	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
11	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
12	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า 500...100				
13	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า BATTERY	✓			
14	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
15	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า				
1	ตรวจสอบระบบ	✓			
	ตรวจสอบระบบ...1503...RPM				
2	ตรวจสอบระบบ	✓			
	START...111.4...mm				
	STOP...111.5...mm				
3	ตรวจสอบระบบ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า...PSJ				
4	START	✓			
	START...15.30...m				
	STOP...15.40...m				
5	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า...F				
6	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า...F				
7	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า...PSJ				
	ตรวจสอบระบบ (PC)				
1	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
	START...111.4...mm				
	STOP...111.5...mm				
2	ตรวจสอบระบบ	✓			
	S-T...403...1.5m				
	T-R...402...1.5m				
	R-S...403...1.5m				
3	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า	✓			
4	ตรวจสอบระบบ	✓			
	ตรวจสอบระบบ...30...m				
5	ตรวจสอบระบบ	✓			
	T...mm				
	R...mm				
	S...mm				
6	ตรวจสอบระบบ BATTERY	✓			
	ตรวจสอบระบบ BATTERY...mm				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตารางต่อไปนี้จัดทำโดย

ตรวจสอบ: ไม้

คำนวณ: ไม้

การแก้ไข: ไม้

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	PL/GEN/W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PMQ40300015
วันที่ปฏิบัติงาน	29/03/2024
ชื่ออาคาร	Chok28 5 ส่วนกลาง โรงรถ โรงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คจุดประกายหัวเทียน	✓			
3	ตรวจเช็คหัวเทียนและ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสายพานไทม์มิ่ง	✓			
5	ตรวจเช็คระบบเบรคความดัน	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
7	เติมน้ำมันไฮดรอลิก	✓			
	เติมน้ำมันไฮดรอลิก... 500... ลิตร				
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คสายพานไทม์มิ่ง	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
13	ตรวจเช็คการตั้งค่าของ TRUER ของชุด ATS	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพจุดประกายหัวเทียน ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพจุดประกายหัวเทียนชุดควบคุมหัวเทียน	✓			
	ตรวจเช็คการตั้งค่าของหัวเทียน				
1	ตรวจเช็คระบบ	✓			
	ตรวจเช็คระบบ... 1502... RPM				
2	จุดประกายหัวเทียน	✓			
	จุดประกายหัวเทียน... 534... F				
3	จุดประกายหัวเทียน	✓			
	จุดประกายหัวเทียน... F				

WILEY

รายละเอียดอื่น ๆ	ตรวจสอบและแจ้งปัญหา
สถานะ	ไม่มี
คำขอรับค่า	ไม่มี
การแก้ปัญหา	ไม่มี

ปฏิสัมพันธ์ภายใน

☒ ប្រើប្រាស់ឯកសារនេះជាមុន។☐ 2. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของแม่ไก่ไข่ (CMA)

ตัวนับ	รายการ	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
		ร	นาฬิกา	
4	แวนชีนส์ฉนวนใยหิน แวนชีนส์ฉนวนใยหิน.....FSI	✓		
5	ซีเมนต์การก่อสร้าง START.....ม.	✓		
	STOP.....ม.			
6	แวนชีนส์ฉนวนใยหิน.....FSI แวนชีนส์ฉนวนใยหิน.....FSI	✓		
7	DBI START.....16.21...น.	✓		
	STOP.....16.23...น.			
	การวัดค่า GFC			
1	ใช้จาก BATTERY ใช้จาก BATTERY.....13.7...มม)	✓		
2	ความถี่ ความถี่.....50...HZ	✓		
3	อุณหภูมิ T.....มม)	✓		
	S.....มม)			
	R.....มม)			
4	วัดแรงดัน S-T.....803...โวลต์	✓		
	T-R.....803...โวลต์			
	R-S.....803...โวลต์			
5	ตรวจเช็คดินและการก่อสร้าง	✓		
6	ซีเมนต์การก่อสร้าง START.....11.16...ม.	✓		
	STOP.....ม.			

บทที่ ๑๖ บทบาทของสื่อมวลชน

ชื่อผู้ควบคุมงาน:

รหัสงาน	REGEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PM240600009
วันที่ปฏิบัติงาน	05/04/2024
ชื่ออาคาร	ChoiK28 5 ส่วนที่ 1014 โรงรถ โรงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	ไม้สี	
	ตรวจเช็ค GFC			
1	ตรวจเช็คโคมไฟตามสถานที่ทำงาน	✓		
2	ความถี่	✓		
	ความถี่ 50...HZ			
3	ใบตรวจ BATTERY	✓		
	ใบตรวจ BATTERY.....ฉบับที่			
4	รีโมทคอน	✓		
	T.....ฉบับที่			
	R.....ฉบับที่			
	S.....ฉบับที่			
5	ชี้ใบตรวจทำงาน	✓		
	START.....ชม.			
	STOP.....ชม.			
6	รีโมทเดิน	✓		
	S-T...A02...โวลต์			
	T-R...A02...โวลต์			
	R-S...A03...โวลต์			
	ตรวจเช็ครายการตามแผนป้องกันอัคคีภัย			
1	เวลา	✓		
	START...15.00...น.			
	STOP...15.10...น.			
2	ความถี่รอบ	✓		
	ความถี่รอบต...1503...PPM			
3	แสงเตือนภัยไฟฉุกเฉิน	✓		

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตารางแจ้งปิดตัว

สถานะ: ไม่มี

จำนวน: ไม่มี

การแจ้งเตือน: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งที่ศูนย์บริการ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ 6/1 - ชั้น 6

รหัสงาน	PL/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PL42400011
วันที่ปฏิบัติงาน	19/04/2024
ชื่ออาคาร	OnK24 (5) ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจสอบเครื่องจักร				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร	✓			
2	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อนเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน ATS	✓			
4	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน	✓			
5	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน	✓			
6	ตรวจสอบสายพาน MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบสายพาน	✓			
8	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน THERM ATC	✓			
9	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน	✓			
10	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน	✓			
12	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน	✓			
13	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
14	ตรวจสอบสายพาน BATTERY	✓			
15	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน	✓			
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน				
1	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
2	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
3	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
4	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
5	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
6	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
7	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
8	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
9	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
10	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
11	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
12	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
13	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
14	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
15	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	START...16.30...น.				
	STOP...16.40...น.				
4	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
5	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
6	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
7	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
1	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
2	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
3	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
4	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
3	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล				
6	ตรวจสอบสายพานที่ขับเคลื่อน 500...มิล	✓			
	START...16.30...น.				
	STOP...16.40...น.				

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตารางแจ้งปิดตัว

สถานะ: ไม่มี

จำนวน: ไม่มี

การแจ้งเตือน: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งที่ศูนย์บริการ (CM)

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ควบคุมงาน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ GEN - ชั้น ๓

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PMQ40400012
วันที่ปฏิบัติงาน	26/04/2024
ชื่ออาคาร	OneQ26 5 ส่วนกลาง โถง ๑ โถง ๑ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	การเดินเครื่องจักร				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
2	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน.....PSI	✓			
	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน.....PSI				
3	จุดไม่มีการทำงาน	✓			
	START.....จน				
	STOP.....115.7.....จน				
4	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน	✓			
	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน.....PSI				
5	เวลา	✓			
	START.....16.31.....น.				
	STOP.....16.33.....น.				
6	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง.....F				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F				
	การเดินเครื่อง GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....จน				
2	แรงดัน	✓			
	S-T.....403.....โวลต์				
	T-R.....403.....โวลต์				
	R-S.....403.....โวลต์				

หมายเหตุ

รายละเอียด การซ่อมบำรุง
การซ่อมบำรุง
การซ่อมบำรุง
การซ่อมบำรุง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CMO)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ GEN - ชั้น ๓

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PMQ40500011
วันที่ปฏิบัติงาน	05/05/2024
ชื่ออาคาร	OneQ26 5 ส่วนกลาง โถง ๑ โถง ๑ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	
	ตรวจสอบการเดินเครื่อง			
1	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...1500...RPM			
2	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน	✓		
	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน...PSI			
3	จุดไม่มีการทำงาน	✓		
	START...115.7...จน			
	STOP...115.7...จน			
4	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน	✓		
	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน...PSI			
5	เวลา	✓		
	START...15.20...น.			
	STOP...15.30...น.			
6	อุณหภูมิการทำงาน	✓		
	อุณหภูมิการทำงาน...F			
7	อุณหภูมิการทำงาน	✓		
	อุณหภูมิการทำงาน...F			
	ตรวจสอบการเดินเครื่อง			
1	ความเร็วรอบการเดินเครื่อง	✓		
2	ความเร็วรอบการเดินเครื่อง	✓		
3	ความเร็วรอบ MAXIMUM START	✓		
4	ความเร็วรอบการเดินเครื่อง	✓		
5	ความเร็วรอบการเดินเครื่อง THEIR 40000 ATS	✓		
6	ความเร็วรอบการเดินเครื่อง	✓		

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PM040500014
วันที่ปฏิบัติงาน	24/05/2024
ชื่ออาคาร	One24 3 ส่วนกลาง โถงรถ โถงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สะอาดเรียบร้อย	
	ตรวจเช็ค GFC				
1	ไฮดรอลิก BATTERY	✓			
	ไฮดรอลิก BATTERY...13.3...แอมป์				
2	รีเลย์หลัก	✓			
	T.R...40A...160A				
	S.T...40A...160A				
	R.S...40A...160A				
3	ตรวจเช็คโหมดการทำงาน	✓			
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
5	รีเลย์เบรก	✓			
	T...แอมป์				
	R...แอมป์				
	S...แอมป์				
6	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	START...วินาที				
	STOP...115.8...วินาที				
	ตรวจเช็คโหมดการ				
1	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
2	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
5	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สะอาดเรียบร้อย	
7	ตรวจเช็คสายดิน	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓			
9	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
10	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
11	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
12	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
13	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
14	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
15	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของ ATS				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ ATS	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ ATS	✓			
	START...16.15...วินาที				
	STOP...วินาที				
3	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	START...วินาที				
	STOP...115.8...วินาที				
4	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
	ตรวจเช็คโหมดการ ATS				
5	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
7	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็คสายดิน

สายดิน ไม่ดี

สายดิน ไม่ดี

สายดิน ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา

☐ 2 ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาที่ผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PM040500015
วันที่ปฏิบัติงาน	31/05/2024
ชื่ออาคาร	One24 3 ส่วนกลาง โถงรถ โถงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สะอาดเรียบร้อย	
	ตรวจเช็ค GFC				
1	รีเลย์เบรก	✓			
	T...403...แอมป์				
	S...403...แอมป์				
	R...403...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
3	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	START...115.8...วินาที				
	STOP...115.8...วินาที				
4	รีเลย์หลัก	✓			
	S.T...233...160A				
	T.R...233...160A				
	R.S...233...160A				
5	ตรวจเช็คโหมดการทำงาน	✓			
5	ไฮดรอลิก BATTERY	✓			
	ไฮดรอลิก BATTERY...13.4...แอมป์				
	ตรวจเช็คการทำงานของ ATS				
1	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	START...115.8...วินาที				
	STOP...115.8...วินาที				
2	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			
	ตรวจเช็คโหมดการ ATS				
3	ตรวจเช็คโหมดการ ATS	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	STOP...16.15...น.				
	START...16.00...น.				
4	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ...1501...RPM				
5	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง...33...F				
6	อุณหภูมิห้องเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิห้องเครื่อง...30...F				
7	แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง...540...PSI				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสายพานไทม์มิ่ง	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MAJOR START	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TAPER roller ATS	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คสายพานปั๊มไฮดรอลิก	✓			
10	แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง...ATS...PSI				
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อน	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนในระบบ	✓			
15	ตรวจเช็คสายพานไทม์มิ่ง	✓			

รายชื่อช่างประจำเครื่อง

ชื่อช่างประจำเครื่อง

PLUS

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟอร์ม จำกัด
การตรวจเช็ค 3P - ปีละครั้ง

ชื่องาน	FP/PPW
ชื่อเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240100001
วันที่ปฏิบัติงาน	05/01/2024
ชื่อช่าง	OneK28 1 ส่วนช่าง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คการเดิน	✓			
	S...11.6...แอมป์				
	T...12.1...แอมป์				
	R...10.8...แอมป์				
2	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
3	ตรวจเช็คชุดควบคุม ATS Control	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...แอมป์				
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T...394...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...188...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor side Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพสายพาน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			

หมายเหตุ

ตรวจสอบเครื่อง การเดินเครื่องปกติ

สายพาน

สายพาน

สายพาน

วันที่ตรวจเช็ค

☒ 1 ปีปฏิบัติงานตามกำหนด

☐ 2 ปีปฏิบัติงานตามกำหนด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายพาน MOTOR	✓			

รายชื่อช่างประจำเครื่อง

ชื่อช่างประจำเครื่อง

หมายเหตุ

ตรวจสอบเครื่อง การเดินเครื่องปกติ

สายพาน

สายพาน

สายพาน

วันที่ตรวจเช็ค

☒ 1 ปีปฏิบัติงานตามกำหนด

☐ 2 ปีปฏิบัติงานตามกำหนด

รหัสงาน: FF/P-W
รหัสเครื่องจักร: JOOY PUMP
เลขที่ใบงาน: PM24010002
วันที่ปฏิบัติงาน: 12/01/2024
ชื่ออาคาร: One24 | 1 | ส่วนกลาง | โถงลิฟต์ | โถงลิฟต์ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คกระแส T...12.1...แอมป์	✓			
	S...11.2...แอมป์				
	R...10.6...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Motor Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Motor Control	✓			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่า Set...18...แอมป์	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน T.S...394...โวลต์	✓			
	S-T...394...โวลต์				
	R.S...394...โวลต์				
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า...221...PSI				
2	ตรวจเช็คสถานะ Motor	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Motor	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะไฟฟ้า	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า...188...PSI				
6	ตรวจเช็คสถานะ Motor and Pump	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Motor PUMP	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

.....

หมายเหตุ

ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงาน

สถานะ

สถานะ

สถานะ

สถานะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน: FF/P-W
รหัสเครื่องจักร: JOOY PUMP
เลขที่ใบงาน: PM24010003
วันที่ปฏิบัติงาน: 19/01/2024
ชื่ออาคาร: One24 | 1 | ส่วนกลาง | โถงลิฟต์ | โถงลิฟต์ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า...188...PSI				
2	ตรวจเช็คสถานะ Motor and Pump	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Motor	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Motor	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Motor PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า...221...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Motor Control	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่า Set...18...แอมป์	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คกระแส R...12.1...แอมป์	✓			
	S...10.6...แอมป์				
	T...11.2...แอมป์				
6	ตรวจเช็คแรงดัน R.S...394...โวลต์	✓			
	T.S...394...โวลต์				
	S-T...394...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
7	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

.....

หมายเหตุ

ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงาน

สถานะ

สถานะ

สถานะ

สถานะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน PP/P-W
รหัสเครื่องจักร JOJOY PUMP
เลขที่ใบงาน PAQ4010004
วันที่ปฏิบัติงาน 26/01/2024
ชื่ออาคาร One26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Gas Show	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			
	T.R...392...โวลต์				
	S.T...390...โวลต์				
	R.S...390...โวลต์				
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...แอมป์				
4	ตรวจเช็คกระแสไฟ	✓			
	T...11.7...แอมป์				
	R...10.4...แอมป์				
	S...11.9...แอมป์				
5	ตรวจเช็คสายขาด Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คสายขาด Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คชุดค่าตั้ง Pressure Control	✓			
9	ตรวจเช็คสายค่าตั้ง Pressure Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คสายขาดสายจาก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำถัง...221...PSI				
3	ตรวจเช็คสายขาด Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำถัง...188...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
3	ตรวจเช็คสายสายจาก Motor and Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสายสายจาก PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คสายสายจาก MOTOR	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อหัวหน้างาน/ช่างควบคุม

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็คระดับน้ำถัง

สายไฟ ปกติ

ค่าแรงค่าจ้าง ปกติ

ค่าแรงค่าจ้าง ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ต้องแก้ไข (CAB)

รหัสงาน PP/P-W
รหัสเครื่องจักร JOJOY PUMP
เลขที่ใบงาน PAQ4020001
วันที่ปฏิบัติงาน 02/02/2024
ชื่ออาคาร One26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำถัง.....186....PSI				
2	ตรวจเช็คสายที่นำมาจาก Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คสายจากตัวถัง PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำถังอีก	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำถังอีก.....220....PSI				
5	ตรวจเช็คสายที่มาจากสายจาก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คสายจากตัวถัง MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสายที่นำมาจาก Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คระดับ	✓			
	T.R.....12.1.....โวลต์				
	S.T.....13.2.....โวลต์				
	R.S.....12.1.....โวลต์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คสายที่นำมาจาก Control	✓			
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....18.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คชุดค่าตั้ง Control	✓			
7	ตรวจเช็คสายจาก Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T.....12.1.....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	รายการอื่น	
	S...13.2...แอมป์				
	R...11.2...แอมป์				
8	ตรวจเช็คสายสาย Check Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อหัวหน้างาน/ช่างควบคุม

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็คระดับน้ำถัง

สายไฟ ปกติ

ค่าแรงค่าจ้าง ปกติ

ค่าแรงค่าจ้าง ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ต้องแก้ไข (CAB)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ๒ - ชั้น ๓

รหัสงาน	FF/P-W
รหัสเครื่องจักร	JCOY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24020002
วันที่ปฏิบัติงาน	09/02/2024
ชื่ออาคาร	One24 1 ส่วนกลาง ไนน์ทู ไนน์ทู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบค่าความดัน PUMP	✓			
3	ตรวจสอบค่าความดัน MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำถัง...221...PSI					
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำถัง...189...PSI					
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการกด	✓			
T...11.9...และ					
S...12.1...และ					
R...10.3...และ					
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบสายไฟ Control	✓			
4	ตรวจสอบชุดสายไฟใหญ่ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสายไฟ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
ค่า Set...18...และ					
8	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
9	ตรวจสอบระดับ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	R.S...393...ใบไม้				
	T.R...395...ใบไม้				
	S-T...396...ใบไม้				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อหัวหน้างาน/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วันที่ส่งผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ๒ - ชั้น ๓

รหัสงาน	FF/P-W
รหัสเครื่องจักร	JCOY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24020003
วันที่ปฏิบัติงาน	16/02/2024
ชื่ออาคาร	One24 1 ส่วนกลาง ไนน์ทู ไนน์ทู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำถัง.....188....PSI					
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบค่าความดัน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำถัง.....220....PSI					
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบระดับ	✓			
R.S....390....โวลต์					
S-T....392....โวลต์					
T.R....394....โวลต์					
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
ค่า Set.....18....แอมป์					
4	ตรวจสอบสายไฟ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการกด	✓			
T....11.8....แอมป์					
R....10.1....แอมป์					
S....11.9....แอมป์					
6	ตรวจสอบสายไฟ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบชุดสายไฟใหญ่ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อหัวหน้างาน/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วันที่ส่งผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารควบคุม JF - 310/1

ชื่องาน FF/P-W
รหัสเครื่องจักร JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน PM240300004
วันที่ปฏิบัติงาน 25/02/2024
ชื่ออาคาร One24 | 1 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor size Pump	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...221...PSI				
4	ตรวจเช็คสัญญาณเบรกจาก MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...189...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการกด	✓			
	R...10.2...เมตร				
	S...12...เมตร				
	T...12.1...เมตร				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...เมตร				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R.S...392...ไมล์				
	T.R...393...ไมล์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	S-T...394...ไมล์				
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ปฏิบัติงาน)

.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน (ผู้ควบคุมงาน)

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำเข้า

ค่าแรงดัน: 189

ค่าแรงดัน: 189

ค่าแรงดัน: 189

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารควบคุม JF - 310/1

ชื่องาน FF/P-W
รหัสเครื่องจักร JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน PM240300001
วันที่ปฏิบัติงาน 01/03/2024
ชื่ออาคาร One24 | 1 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor size Pump	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...189...PSI				
4	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...221...PSI				
6	ตรวจเช็คสัญญาณเบรกจาก MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R.S...392...ไมล์				
	S-T...393...ไมล์				
	T.R...392...ไมล์				
2	ตรวจเช็คชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...เมตร				
5	ตรวจเช็คการกด	✓			
	T...12.1...เมตร				
	R...10.2...เมตร				
	S...12.0...เมตร				
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ปฏิบัติงาน)

.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน (ผู้ควบคุมงาน)

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำเข้า

ค่าแรงดัน: 189

ค่าแรงดัน: 189

ค่าแรงดัน: 189

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ๒ - ชั้น ๓

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขทะเบียนงาน	PM240300002
วันที่ปฏิบัติงาน	08/03/2024
ชื่ออาคาร	OneQ8 1 ส่วนล่าง ไบรณ ไบรณ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...189...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor size Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์มอเตอร์ MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์มอเตอร์	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...221...PSI				
6	ตรวจเช็คสวิตช์มอเตอร์/หลอดไฟ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์มอเตอร์ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...392...โวลต์				
	S-T...392...โวลต์				
	P-S...393...โวลต์				
2	ตรวจเช็คหลอดไฟ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คหลอดไฟ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คชุดสวิตช์ไฟ Control	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าไฟ Set...แอมป์				
9	ตรวจเช็คการเดิน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	T...102...แอมป์				
	P...121...แอมป์				
	S...120...แอมป์				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ช่าง

หมายเหตุ

ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สถานะ

ค่าแรง

การปฏิบัติงาน

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ๒ - ชั้น ๓

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขทะเบียนงาน	PM240300003
วันที่ปฏิบัติงาน	15/03/2024
ชื่ออาคาร	OneQ8 1 ส่วนล่าง ไบรณ ไบรณ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...189...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor size Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ระบบจ่ายจาก MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ลิ้นชัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ลิ้นชัก PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...221...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
2	ตรวจเช็คชุดสวิตช์ Control	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คการเดิน	✓			
	P.....102.....แอมป์				
	T.....120.....แอมป์				
	S.....121.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	P.S.....393.....โวลต์				
	S-T.....392.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	T-R...392...โวลต์				
8	ตรวจเช็ค Show	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ช่าง

หมายเหตุ

ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สถานะ

ค่าแรง

การปฏิบัติงาน

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน: PP/P-W
รหัสเครื่องจักร: JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน: PMQ030004
วันที่ปฏิบัติงาน: 22/03/2024
ชื่ออาคาร: One28 | 1 | ส่วนกลาง | โถงลิฟต์ | โถงลิฟต์ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Show	✓			
2	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบค่าชุด Control	✓			
4	ตรวจสอบค่าเซ็น	✓			
	S-T...393...1๓๓				
	R-S...392...1๓๓				
	T-R...393...1๓๓				
5	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบชุดค่าเซ็น Control	✓			
7	ตรวจสอบค่าการอ่านค่า Control	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...๓๓๓				
9	ตรวจสอบค่าเซ็น	✓			
	T...10.1...๓๓๓				
	R...12.1...๓๓๓				
	S...12.0...๓๓๓				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบค่าการอ่านค่า Check Value	✓			
2	ตรวจสอบค่าเซ็น	✓			
	ตรวจสอบค่าเซ็น...189...PSI				
3	ตรวจสอบค่าเซ็น JOCKY PUMP	✓			
4	ตรวจสอบค่าเซ็น	✓			
	ตรวจสอบค่าเซ็น...221...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
5	ตรวจสอบค่าเซ็นจาก MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบค่าเซ็นจาก MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบค่าการอ่านค่า Motor and Pump	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน: ตรวจสอบค่าเซ็น

รายชื่อ: ไม่มี

รายชื่อ: ไม่มี

รายชื่อ: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน: PP/P-W
รหัสเครื่องจักร: JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน: PMQ030005
วันที่ปฏิบัติงาน: 23/03/2024
ชื่ออาคาร: One28 | 1 | ส่วนกลาง | โถงลิฟต์ | โถงลิฟต์ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบค่าเซ็น JOCKY PUMP	✓			
2	ตรวจสอบค่าเซ็น	✓			
	ตรวจสอบค่าเซ็น...PSI				
3	ตรวจสอบค่าเซ็นจาก MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบค่าเซ็นจาก MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบค่าเซ็น	✓			
	ตรวจสอบค่าเซ็น...PSI				
6	ตรวจสอบค่าการอ่านค่า Check Value	✓			
7	ตรวจสอบค่าการอ่านค่า Motor and Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบค่าเซ็น	✓			
	S...12.1...๓๓๓				
	R...10.1...๓๓๓				
	T...12.0...๓๓๓				
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบ Show	✓			
4	ตรวจสอบชุดค่าเซ็น Control	✓			
5	ตรวจสอบค่าการอ่านค่า Control	✓			
6	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...๓๓๓				
7	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบค่าชุด Control	✓			
9	ตรวจสอบค่าเซ็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	R-S...393...1๓๓				
	S-T...392...1๓๓				
	T-R...393...1๓๓				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน: ตรวจสอบค่าเซ็น

รายชื่อ: ไม่มี

รายชื่อ: ไม่มี

รายชื่อ: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส เทคโนโลยีส์ จำกัด
อาคารเวิร์ด ๒ - ชั้น ๓

รหัสงาน	FF/P/W
รหัสเครื่องจักร	JOCY PUMP
เลขซีเรียล	PA2400001
วันที่ปฏิบัติงาน	05/04/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ส่วนกลาง ไบร่า ไบร่า Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...189...PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor size Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...221...PSI				
6	ตรวจสอบเสียงรบกวนจาก MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	T.A...396...โวลต์				
	S-T...395...โวลต์				
	R.S...392...โวลต์				
2	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Stop Show	✓			
6	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...แอมป์				
9	ตรวจสอบการบ่ม	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
7	...				
8	...				
9	...				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อตำแหน่ง/ตำแหน่ง
[Redacted]

หมายเหตุ
ตรวจสอบเช็ค ตรวจพบค่าผิดปกติ
สาเหตุ ปะ
ตำแหน่ง ไม่ดี
การปฏิบัติงาน ไม่ดี

วันที่ผลการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CAB)

PLUS+

บริษัท พลัส เทคโนโลยีส์ จำกัด
อาคารเวิร์ด ๒ - ชั้น ๓

รหัสงาน	FF/P/W
รหัสเครื่องจักร	JOCY PUMP
เลขซีเรียล	PA2400002
วันที่ปฏิบัติงาน	12/04/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ส่วนกลาง ไบร่า ไบร่า Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คเสียงรบกวนจาก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...198...PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor size Pump	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...221...PSI				
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
2	ตรวจเช็คการตั้งค่าของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...แอมป์				
4	ตรวจเช็คการบ่ม	✓			
	T...แอมป์				
	S...แอมป์				
	R...แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R.S...396...โวลต์				
	S.T...395...โวลต์				
	T.A...392...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
7	ตรวจเช็ค Stop Show	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อตำแหน่ง/ตำแหน่ง
[Redacted]

หมายเหตุ
ตรวจสอบเช็ค ตรวจพบค่าผิดปกติ
สาเหตุ ไม่ดี
ตำแหน่ง ไม่ดี
การปฏิบัติงาน ไม่ดี

วันที่ผลการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CAB)

รหัสงาน: PP/P-W
รหัสเครื่องจักร: JOJOY PUMP
เลขที่ใบงาน: PM24040003
วันที่ปฏิบัติงาน: 19/04/2024
ชื่ออาคาร: One26 | 1 | ส่วนกลาง | ไนซ์ | ไนซ์ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor size Pump	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...22L...PSI				
4	ตรวจสอบเสียงรบกวนจาก MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...189...PSI				
CONTROL					
1	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓			
	T...10.4...แจ้งเตือน				
	R...11.2...แจ้งเตือน				
	S...12.1...แจ้งเตือน				
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...แจ้งเตือน				
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	R.S...395...ไม่ติด				
	T.R...392...ไม่ติด				
	S-T...396...ไม่ติด				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพชุด Control	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ช่างเทคนิค

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำ

สถานะ: ไม่ดี

สาเหตุ: ไม่ดี

การแก้ไข: ไม่ดี

วันที่ส่งผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ปกติ (CM)

รหัสงาน: PP/P-W
รหัสเครื่องจักร: JOJOY PUMP
เลขที่ใบงาน: PM24040004
วันที่ปฏิบัติงาน: 20/04/2024
ชื่ออาคาร: One26 | 1 | ส่วนกลาง | ไนซ์ | ไนซ์ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...189...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor size Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...220...PSI				
7	ตรวจเช็คเสียงรบกวนจาก MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set 18...แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพชุด Control	✓			
5	ตรวจเช็คการแจ้งเตือน	✓			
	T...10.4...แอมป์				
	R...11.2...แอมป์				
	S...12.1...แอมป์				
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R.S...395...ไม่ติด				
	S-T...392...ไม่ติด				
	T.R...396...ไม่ติด				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ช่างเทคนิค

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจระบบจ่ายน้ำ

สถานะ: ไม่ดี

สาเหตุ: ไม่ดี

การแก้ไข: ไม่ดี

วันที่ส่งผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ปกติ (CM)

รหัสงาน	FF/JF-W
รหัสเครื่องจักร	JCOY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24050001
วันที่ปฏิบัติงาน	03/05/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor late Pump	✓			
	R...12.1...และ				
	S...10.4...และ				
	T...11.2...และ				
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุม Motor Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...และ				
6	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบสาย	✓			
	T.R...396...โวลต์				
	S-T...392...โวลต์				
	R.S...395...โวลต์				
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor late Pump	✓			
2	ตรวจสอบสายไฟฟ้า Motor PUMP	✓			
3	ตรวจสอบสายไฟฟ้า Motor	✓			
	ตรวจสอบสายไฟฟ้า Motor...220...PS				
4	ตรวจสอบสายไฟฟ้า Motor	✓			
5	ตรวจสอบสายไฟฟ้า Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบสายไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบสายไฟฟ้า...185...PS				

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบการทำงานของ Motor late Pump

สายไฟ

สายไฟ

สายไฟ

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จ (C/O)

รหัสงาน	FF/JF-W
รหัสเครื่องจักร	JCOY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM24050002
วันที่ปฏิบัติงาน	10/05/2024
ชื่ออาคาร	One26 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คMotor Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คMotor Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจเช็คMotor	✓			
	T.R...395...โวลต์				
	S-T...392...โวลต์				
	R.S...396...โวลต์				
6	ตรวจเช็คชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...แอมป์				
9	ตรวจเช็คการเดินสาย	✓			
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการเข้าสายของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คสายไฟเข้าตู้	✓			
	ตรวจเช็คสายไฟเข้าตู้.....185...PS				
3	ตรวจเช็คการเข้าสายของ Motor late Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสายไฟเข้าตู้ Motor PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสายไฟเข้าตู้ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจสอบสายไฟฟ้า...220...PS				
6	ตรวจสอบสายไฟฟ้า Motor	✓			
7	ตรวจสอบสายไฟฟ้า Motor	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบการทำงานของ Motor late Pump

สายไฟ

สายไฟ

สายไฟ

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จ (C/O)

PLUS+

บริษัท ผลิต หรือขายสินค้า จำกัด
การตรวจเช็ค, P - ปีละครั้ง

รหัสงาน	FP/P/W
รหัสเครื่องจักร	JOCY PLAMP
เลขที่ใบงาน	PM240500003
วันที่ปฏิบัติงาน	17/05/2024
ชื่ออาคาร	One28 1 ชั้นบน โถงทาง โถงทาง Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สถานะเมื่อ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบการจ่าย Power Control	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ	✓			
	T.A... 393 ...โวลต์				
	S-T ... 392 ...โวลต์				
	R.S... 396...โวลต์				
5	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบชุดสายไฟ Control	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...แอมป์				
9	ตรวจสอบกระแส	✓			
	R...121...แอมป์				
	S...104...แอมป์				
	T...112...แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor late Pump	✓			
3	ตรวจสอบสายไฟของ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบสถานะปั๊ม	✓			
	ตรวจสอบสถานะปั๊มจ่าย...220...PSI				
5	ตรวจสอบสายไฟของ MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สถานะ	
6	ตรวจสอบสถานะของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบสถานะปั๊มจ่าย	✓			
	ตรวจสอบสถานะปั๊มจ่าย...187...PSI				

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจเช็ค

.....

หมายเหตุ

ตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบค่าปั๊มจ่าย

สถานะ ไม่พบ

ค่าของปั๊ม ไม่พบ

การปฏิบัติงาน ไม่พบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท ผลิต หรือขายสินค้า จำกัด
การตรวจเช็ค, P - ปีละครั้ง

รหัสงาน	FP/P/W
รหัสเครื่องจักร	JOCY PLAMP
เลขที่ใบงาน	PM240500004
วันที่ปฏิบัติงาน	24/05/2024
ชื่ออาคาร	One28 1 ชั้นบน โถงทาง โถงทาง Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สถานะอื่นๆ	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบสถานะปั๊มจ่าย	✓			
	ตรวจสอบสถานะปั๊มจ่าย...187...PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor late Pump	✓			
4	ตรวจสอบสายสายไฟของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบสถานะปั๊ม	✓			
	ตรวจสอบสถานะปั๊มจ่าย...228...PSI				
6	ตรวจสอบสายสายไฟของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบสายสายไฟของ MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบสายสายไฟ Control	✓			
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ	✓			
	T-A...396...โวลต์				
	S-T...392...โวลต์				
	R-S...395...โวลต์				
6	ตรวจสอบสายสายไฟของ Control	✓			
7	ตรวจสอบสายสายไฟของ Control	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...แอมป์				
9	ตรวจสอบกระแส	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	สถานะ	
	T...112...แอมป์				
	R...121...แอมป์				
	S...104...แอมป์				

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจเช็ค

.....

หมายเหตุ

ตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบค่าปั๊มจ่าย

สถานะ ไม่พบ

ค่าของปั๊ม ไม่พบ

การปฏิบัติงาน ไม่พบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน: FF/P-W
รหัสเครื่องจักร: JOJOY PUMP
เลขที่ใบงาน: PM24020005
วันที่ปฏิบัติงาน: 31/05/2024
ชื่ออาคาร: OneX26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงทาง | โถงทาง | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการผิดปกติ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...18...amp				
3	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T...12.0...amp				
	R...10.1...amp				
	S...12.1...amp				
4	ตรวจเช็คสาย Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คสายตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คชุดมอเตอร์ใหญ่ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค M Show	✓			
9	ตรวจเช็คมอเตอร์	✓			
	R.S...393...โวลต์				
	S-T...392...โวลต์				
	T-R...393...โวลต์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คสายสัญญาณ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ...188...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสายสัญญาณ PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการผิดปกติ	
6	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ...228...PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจพบค่าแรงดันน้ำต่ำกว่า

สาเหตุ: ไม่มี

คำแนะนำ: ไม่มี

การแก้ไข: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CAB)

รหัสงาน: SH/PP-4M
รหัสเครื่องจักร: BOOSTER PUMP-1
เลขที่ใบงาน: PM240200039
วันที่ปฏิบัติงาน: 01/05/2024
ชื่ออาคาร: OneX26 | 3F | ส่วนกลาง | โถงทาง | โถงทาง | Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการผิดปกติ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสายตู้ Control	✓			
2	มอเตอร์	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
3	ตรวจเช็คสาย Relay	✓			
4	ตรวจเช็ค TMR RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set...4.5...amp				
7	ตรวจเช็คสาย Magnetic	✓			
8	ตรวจเช็ค M Show	✓			
9	กระแส	✓			
	T...5.3...amp				
	R...5.2...amp				
	S...5.3...amp				
10	ตรวจเช็คชุดมอเตอร์ใหญ่ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสาย Breaker	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสาย Fuse Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor Pump	✓			
2	ตรวจเช็คสายสัญญาณ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการผิดปกติ	
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำ และชุดมอเตอร์ใหญ่	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คสายสัญญาณ	✓			
8	ตรวจเช็คสายสัญญาณ MOTOR	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ	✓			
10	ตรวจเช็คมอเตอร์	✓			
	START...8...PSI				
	STOP...34...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: -

สาเหตุ: -

คำแนะนำ: -

การแก้ไข: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CAB)

รหัสงาน: SN/BPP-4M

รหัสเครื่องจักร: BOOSTER PUMP-2

เลขที่ใบงาน: PM240200042

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: OneQ26 | RF | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่นๆ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบชุดควบคุมมอเตอร์ Control	✓			
2	ตรวจสอบชุดสตาร์ท Control	✓			
3	เบรก	✓			
	T.R...398...1.50				
	R.S...398...1.50				
	S.T...399...1.50				
4	ตรวจสอบชุด Relay	✓			
5	ตรวจสอบชุด TIMER RELAY	✓			
6	ตรวจสอบการสับการทำงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบชุด Magnetic	✓			
	ตรวจสอบชุด Overload	✓			
	ค่า Set...6.5...แอมป์				
9	ตรวจสอบชุด Breaker	✓			
10	ตรวจสอบการสับการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบชุด Fuse Control	✓			
12	กระแส	✓			
	T...5.3...แอมป์				
	S...5.3...แอมป์				
	R...5.2...แอมป์				
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการสับการทำงานของ Motor use Pump	✓			
2	ตรวจสอบการสับการทำงานของ Check Valve	✓			

รหัสงาน: SN/BPP-4M

รหัสเครื่องจักร: BOOSTER PUMP-3

เลขที่ใบงาน: PM240200043

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: OneQ26 | RF | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่นๆ	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบชุดควบคุม และชุดเบรกในระบบลิ้น	✓			
2	ตรวจสอบชุดควบคุม ชุดชุดชุด	✓			
3	ตรวจสอบชุดลิ้น MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบชุดลิ้นระบบลิ้น	✓			
5	ตรวจสอบลิ้นระบบ	✓			
	START...26...PSI				
	STOP...38...PSI				
6	ตรวจสอบการสับลิ้นระบบลิ้น Pump	✓			
7	ตรวจสอบลิ้นระบบ PUMP	✓			
8	ตรวจสอบลิ้นระบบลิ้นระบบลิ้น	✓			
9	ตรวจสอบการสับลิ้นระบบ Motor use Pump	✓			
10	ตรวจสอบการสับลิ้นระบบ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบลิ้นระบบ Relay	✓			
2	ตรวจสอบลิ้นระบบ TIMER RELAY	✓			
3	ตรวจสอบการสับลิ้นระบบลิ้นระบบ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบลิ้นระบบ Overload	✓			
	ค่า Set...6.5...และ				
5	ตรวจสอบลิ้นระบบ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบลิ้นระบบ Control	✓			
7	ตรวจสอบลิ้นระบบ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบการสับลิ้นระบบ Control	✓			
9	ตรวจสอบลิ้นระบบ Fuse Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
3	ตรวจสอบชุดชุดชุด ชุดชุดชุดชุด	✓			
4	ตรวจสอบชุดชุด ชุดชุดชุดชุด	✓			
5	ตรวจสอบชุดชุด MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบชุดชุดชุดชุดชุด	✓			
7	ตรวจสอบชุดชุด	✓			
	START...36...PS				
	STOP...36...PS				
8	ตรวจสอบการสับการงานในชุด Pump	✓			
9	ตรวจสอบชุดชุด PUMP	✓			
10	ตรวจสอบชุดชุดชุดชุด	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ช่างซ่อม
.....

หมายเหตุ
รายการอื่น ๆ
รายการ
ค่าเบี่ยงเบน
การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานตามสัปดาห์
☐ 2.ปฏิบัติงานตามสัปดาห์ที่ผิดปกติ (ICM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
10	กระแส	✓			
	T...5.2...และ				
	S...5.5...และ				
	R...5.4...และ				
11	ตรวจสอบชุด Show	✓			
12	เบรก	✓			
	R.S...398...1.50				
	S.T...399...1.50				
	T.R...398...1.50				
13	ตรวจสอบชุดชุดชุด Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ช่างซ่อม
.....

หมายเหตุ
รายการอื่น ๆ
รายการ
ค่าเบี่ยงเบน
การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานตามสัปดาห์
☐ 2.ปฏิบัติงานตามสัปดาห์ที่ผิดปกติ (ICM)

รหัสงานWW/SP-4M6

รหัสเครื่องจักรSUMP PUMP-1

เลขที่ใบงานPM240200041

วันที่ปฏิบัติงาน01/02/2024

ชื่ออาคารOne26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงใหญ่ | โถงใหญ่ | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสายตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คสายทาง Magnetic	✓			
6	ตรวจเช็คสายทาง Transformer	✓			
7	แรงดัน	✓			
	T.R.....โวลต์				
	S.T.....โวลต์				
	R.S.....โวลต์				
8	ตรวจเช็คสายทาง Breaker	✓			
9	ตรวจเช็คชุดควบคุมตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสายทาง Fuse Control	✓			
11	กระแส	✓			
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คสายทาง Relay	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ตรวจพบ

ตรวจสอบแล้ว

ผ่าน

ผ่านแล้ว

การแก้ไขแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

รหัสงานWW/SP-4M6

รหัสเครื่องจักรSUMP PUMP-2

เลขที่ใบงานPM240200038

วันที่ปฏิบัติงาน01/02/2024

ชื่ออาคารOne26 | 1 | ส่วนกลาง | โถงใหญ่ | โถงใหญ่ | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสายทาง Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คสายทาง Relay	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสายตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set...2.5...แอมป์				
8	ตรวจเช็คสายทาง Transformer	✓			
9	ตรวจเช็คสายทาง Magnetic	✓			
10	แรงดัน	✓			
	S.T...398...โวลต์				
	R.S...399...โวลต์				
	T.R...399...โวลต์				
11	กระแส	✓			
	S...1.8...แอมป์				
	R...1.9...แอมป์				
	T...1.8...แอมป์				
12	ตรวจเช็คสายทาง Fuse Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดควบคุมตู้ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ตรวจพบ

ตรวจสอบแล้ว

ผ่าน

ผ่านแล้ว

การแก้ไขแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

รหัสงาน: WWSLP-4Me

รหัสเครื่องจักร: SLUDGE RETURN PUMP-1

เลขที่ใบงาน: PM240200056

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: One26 | 1 | ส่วนอาคาร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ	✓			
	T...1.9...เมตร				
	S...2.0...เมตร				
	R...2.0...เมตร				
2	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
4	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...2.5...เมตร				
5	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
9	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
10	แจ้งเตือน	✓			
	T-A...399...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓			

รายชื่อช่างที่เข้าปฏิบัติงาน

ชื่อช่างควบคุมอาคาร

หมายเหตุ

- ตรวจสอบสี 0
- ตรวจสอบ 0
- ตรวจสอบ 0
- ตรวจสอบ 0

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน: WWSLP-4Me

รหัสเครื่องจักร: SLUDGE RETURN PUMP-2

เลขที่ใบงาน: PM240200025

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: One26 | 1 | ส่วนอาคาร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ	✓			
	T...2.0...เมตร				
	S...1.9...เมตร				
	R...2.0...เมตร				
2	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
4	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...2.5...เมตร				
5	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
9	ตรวจสอบสายการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
11	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
13	แจ้งเตือน	✓			
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	T-A...398...โวลต์				

รายชื่อช่างที่เข้าปฏิบัติงาน

ชื่อช่างควบคุมอาคาร

หมายเหตุ

- ตรวจสอบสี 0
- ตรวจสอบ 0
- ตรวจสอบ 0
- ตรวจสอบ 0

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS

บริษัท พลัส หรือเทอร์ดี จำกัด
การตรวจเช็ค SLP - 4 เดือน

ชื่องาน WW/SLP-4Me

รหัสเครื่องจักร SLUDGE RETURN PUMP-3

เลขที่ใบงาน PM240200053

วันที่ปฏิบัติงาน 01/02/2024

ชื่ออาคาร ChwK26 | 1 | ส่วนกลาง | ไม้ยาง | ไม้ยาง | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
5	ตรวจสอบ	✓			
	S...2.0...เมตร				
	R...2.0...เมตร				
	T...1.9...เมตร				
6	ตรวจสอบชุดมอเตอร์ชุด Control	✓			
7	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
8	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบสาย Show	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...2.5...เมตร				
12	ตรวจสอบสายสัญญาณชุด Control	✓			
13	ตรวจสอบสายชุด Control	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

PLUS

บริษัท พลัส หรือเทอร์ดี จำกัด
การตรวจเช็ค SLP - 4 เดือน

ชื่องาน WW/SLP-4Me

รหัสเครื่องจักร SLUDGE RETURN PUMP-4

เลขที่ใบงาน PM240200052

วันที่ปฏิบัติงาน 01/02/2024

ชื่ออาคาร ChwK26 | 1 | ส่วนกลาง | ไม้ยาง | ไม้ยาง | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบ	✓			
T...2.1...เมตร					
S...2.1...เมตร					
R...2.3...เมตร					
2	ตรวจสอบชุดมอเตอร์ Control	✓			
3	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
4	ตรวจสอบ Overload	✓			
ค่า Set...2.5...เมตร					
5	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
9	ตรวจสอบสายสัญญาณ Control	✓			
10	ตรวจสอบสายชุด Control	✓			
11	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
12	ตรวจสอบสาย Show	✓			
13	เฉลี่ย	✓			
R-S...398...โวลต์					
S-T...399...โวลต์					
T-R...398...โวลต์					

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

- ตรวจสอบสี 0
- ตรวจสอบ 0
- ตรวจสอบ 0
- ตรวจสอบ 0

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ผ่าน (CM)

ชื่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

- ตรวจสอบสี 0
- ตรวจสอบ 0
- ตรวจสอบ 0
- ตรวจสอบ 0

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ผ่าน (CM)

รหัสงาน: WW/SLP-4M

รหัสเครื่องจักร: SLUDGE RETURN PUMP-5

เลขที่ใบงาน: PM240200022

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: One26 | 1 | ส่วนอาคาร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่นๆ	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าสี Set...2.5...เมตร				
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจเช็คสาย Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็คสายทำงาน Break Control	✓			
5	ตรวจเช็คสายตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสาย Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	นมดื่ม	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
9	ตรวจเช็คสาย Breaker	✓			
10	นมดื่ม	✓			
	T...1.6...เมตร				
	S...1.9...เมตร				
	R...1.8...เมตร				
11	ตรวจเช็คชุดยกงานตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็คสาย Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสาย Relay	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจเช็ค

- รายละเอียด 0
- สรุป 0
- ค่าเฉลี่ย 0
- การปฏิบัติงาน 0

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน: WW/SLP-4M

รหัสเครื่องจักร: SLUDGE RETURN PUMP-6

เลขที่ใบงาน: PM240200030

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: One26 | 1 | ส่วนอาคาร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสายไฟทั้งหมด Control	✓			
2	ตรวจเช็คชุดถ่านไฟตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสายไฟ Transformer	✓			
4	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าสี Set... 2.5... เมตร				
5	นมดื่ม	✓			
	T...1.8... เมตร				
	S...1.8... เมตร				
	R...1.9... เมตร				
6	ตรวจเช็คสายไฟ Relay	✓			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจเช็คสายไฟ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสายไฟ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสายไฟ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสายไฟ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
13	นมดื่ม	✓			
	R-S...398...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจเช็ค

- รายละเอียด 0
- สรุป 0
- ค่าเฉลี่ย 0
- การปฏิบัติงาน 0

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงานWW/AR-4Me

รหัสเครื่องจักรAERATOR-1

เลขที่ใบงานPM240200020

วันที่ปฏิบัติงาน01/02/2024

ชื่ออาคารOna28 | 1 | (สวนสาธารณะ) | (น้ำเสีย) | (น้ำเสีย) | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	เบรค	✓			
	S-T.....ไมล์				
	R.S.....ไมล์				
	T.R.....ไมล์				
2	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบการจ่ายน้ำในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
6	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
7	การผล	✓			
	R.....เมตร				
	S.....เมตร				
	T.....เมตร				
8	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set.....เมตร				
10	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบสาย Show	✓			
12	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
13	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

รหัสงานWW/AR-4Me

รหัสเครื่องจักรAERATOR-2

เลขที่ใบงานPM240200023

วันที่ปฏิบัติงาน01/02/2024

ชื่ออาคารOna28 | 1 | (สวนสาธารณะ) | (น้ำเสีย) | (น้ำเสีย) | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบสาย Show	✓			
4	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
5	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set.....เมตร				
9	เบรค	✓			
	T.R.....ไมล์				
	R.S.....ไมล์				
	S-T.....ไมล์				
10	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
11	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
12	การผล	✓			
	S.....เมตร				
	R.....เมตร				
	T.....เมตร				
13	ตรวจสอบการจ่ายน้ำในตู้ Control	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายการอื่น ๆ
- อื่นๆ
- อื่นๆ
- อื่นๆ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถปิด (CMO)

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายการอื่น ๆ
- อื่นๆ
- อื่นๆ
- อื่นๆ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถปิด (CMO)

ชื่องาน: WWS-4Me

รหัสเครื่องจักร: AERATOR-3

เลขที่ใบงาน: PM24020026

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: One26 | 1 | ส่วนกลาง | โรงบำบัด | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
5	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...8...แอมป์				
9	เบรก	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
10	กระแส	✓			
	S...2.8...แอมป์				
	R...2.5...แอมป์				
	T...2.5...แอมป์				
11	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
12	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบชื่อ 0

ตรวจสอบ 0

ตรวจสอบชื่อ 0

ตรวจสอบชื่อ 0

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ดี (CM)

ชื่องาน: WWS-4Me

รหัสเครื่องจักร: AERATOR-4

เลขที่ใบงาน: PM24020029

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: One26 | 1 | ส่วนกลาง | โรงบำบัด | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่นๆ	
CONTROL					
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
ค่า Set...8...แอมป์					
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
7	เบรก	✓			
S-T...399...โวลต์					
T-R...398...โวลต์					
R-S...398...โวลต์					
8	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
9	กระแส	✓			
R...3.2...แอมป์					
T...3.2...แอมป์					
S...3.3...แอมป์					
10	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
12	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
13	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบชื่อ 0

ตรวจสอบ 0

ตรวจสอบชื่อ 0

ตรวจสอบชื่อ 0

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน: W00AR-404e

รหัสเครื่องจักร: AERATOR-5

เลขที่ใบงาน: PM240200032

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: One24 | 1 | ส่วนกลาง | ใต้ถุน | โรงน้ำ | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...8...มส				
2	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
3	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบสาย Show	✓			
5	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
7	เบรก	✓			
	T...398...ไมล์				
	S-T...399...ไมล์				
	R-S...398...ไมล์				
8	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
9	กระแส	✓			
	S-S2...มส				
	R-S6...มส				
	T-S9...มส				
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
11	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
12	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

รหัสงาน: W00AR-404e

รหัสเครื่องจักร: AERATOR-6

เลขที่ใบงาน: PM240200031

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/02/2024

ชื่ออาคาร: One24 | 1 | ส่วนกลาง | ใต้ถุน | โรงน้ำ | Waste Water Treatment Plant

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	เบรก	✓			
	S-T...399...ไมล์				
	T...398...ไมล์				
	R-S...398...ไมล์				
2	ตรวจสอบสาย Show	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...8...มส				
4	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสาย Breaker	✓			
7	ตรวจสอบสาย Relay	✓			
8	กระแส	✓			
	T-S2...มส				
	R-S2...มส				
	S-S3...มส				
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
10	ตรวจสอบสาย Transformer	✓			
11	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสายตู้ Control	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่ออาคาร/ส่วนงาน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบสี

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

ชื่ออาคาร/ส่วนงาน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบสี

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)


- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.
- (5) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ผู้รับเหมาสูบบ่อเกรอะ 13/3/2567
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

แบบ ทศ. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ ๑
 ซอย สุรมวิท 26 ถนน สุรมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-209-20207 โทรสาร _____

มี นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุรมวิท 26 เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น**
 โดยอนุญาตเลขที่ (กม.) 154/2551 ปี 6 ออกให้โดย _____ ผู้ว่า
 รการกรุงเทพมหานครหนานระ.ออกให้วันที่ **15 สิงหาคม 2551** หมดยอายุ _____
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการวางผังของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒. ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุง) กทม.

(5) ผู้จัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ผู้รับเหมาสอบบ่อกระโละ 13/3/2567

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	167.000 หน่วย
--	---------------

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,881.000 ลบ.ม.
---	-----------------

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,843.380 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน	
	<input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
	<input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวณ/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ระบบปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ควบคุมระบุน้ำบาดาลเสีย หรือรับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ขัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบนำบัตรน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการนำบัตรน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการปฏิบัติงานและข้อมูลใน ๆ ในแต่ละวัน

หมายเหตุ ๑. ใ้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใช้สถิติและข้อมูลนี้ ๆ ทั่วประเทศ
๒. ในกรณีจะเปิดดำเนินการใช้สถิติจะต้องตรวจสอบคุณภาพให้เหมาะสมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ผู้จัดทำการนิเทศการศึกษาชุด คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ผู้ควบคุมระบบนำบัตรน้ำเสีย

.....

.....ออกมาได้โดย.....


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมกองของแห่งหนึ่งใดคนหนึ่ง ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่บันทึกเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ๔๐ ตั้งแต่วันโฆษณาจากไปเกินหนึ่งเดือน ผู้ละเมิดหนึ่งปีนับจากที่ทราบ หรือทั้งห้าปีสำหรับความภาค ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่ละเมิดหรือรายงานโดยไม่แสดงข้อความ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความภาค ๑๐๗

แบบ ทศ. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ ๑
 ซอย **สุขุมวิท 26** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **คลองตัน** เขต/อำเภอ **คลองเตย**
 จังหวัด **กรุงเทพมหานคร 10110** โทรศัพท์ **๐๒-๒๖๖๖๖๖๖๖** โทรสาร **๐๒-๒๖๖๖๖๖๖๖**
 มี **นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด** วัน **เอกรัถ** **สุขุมวิท 26** เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น**
 โดยนายแดง (ถ้ามี) **154/2551** ณ บ. 6 ออกให้โดย **กรมที่ดิน** **๖๖๖๖๖๖๖๖** **๖๖๖๖๖๖๖๖**
 ราชการกรุงเทพมหานครออกให้วันที่ **15 สิงหาคม 2551** หมอดอย **ไม่**
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการวางผังของระบอบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567										การติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4	รวม (ทั้งปี)	ร้อยละ การดำเนินงาน (ตามแผน)	ข้อ สังเกต (ถ้ามี)	การ ดำเนินการ แก้ไข (ถ้ามี)	หมายเหตุ	
1	6	60	58.80	59.70	59.50	238.80	59.50	ไม่	ไม่	ไม่
2	5	51	49.98	50.70	50.30	202.96	50.30	ไม่	ไม่	ไม่
3	5	52	50.96	50.70	50.30	202.96	50.30	ไม่	ไม่	ไม่
4	5	51	49.88	50.70	50.30	202.96	50.30	ไม่	ไม่	ไม่
5	5	51	51.94	50.70	50.30	203.94	50.30	ไม่	ไม่	ไม่
6	4	68	66.64	66.70	66.65	262.00	66.65	ไม่	ไม่	ไม่
7	5	45	44.10	43.70	43.90	171.50	43.90	ไม่	ไม่	ไม่
8	7	43	42.14	41.70	41.90	165.84	41.90	ไม่	ไม่	ไม่
9	11	76	74.48	73.70	74.00	292.66	74.00	ไม่	ไม่	ไม่
10	5	53	51.94	50.70	50.30	203.94	50.30	ไม่	ไม่	ไม่
11	5	52	50.96	50.70	50.30	202.96	50.30	ไม่	ไม่	ไม่
12	5	66	63.70	63.70	63.70	251.10	63.70	ไม่	ไม่	ไม่
13	5	68	66.64	66.70	66.65	262.00	66.65	ไม่	ไม่	ไม่
14	5	53	51.94	50.70	50.30	203.94	50.30	ไม่	ไม่	ไม่
15	5	56	53.90	53.70	53.80	211.30	53.80	ไม่	ไม่	ไม่
16	5	79	77.42	76.70	77.00	301.12	77.00	ไม่	ไม่	ไม่
17	5	54	52.92	52.70	52.80	208.32	52.80	ไม่	ไม่	ไม่
18	5	80	78.40	78.70	78.50	315.60	78.50	ไม่	ไม่	ไม่
19	5	55	53.90	53.70	53.80	211.30	53.80	ไม่	ไม่	ไม่
20	5	59	57.82	57.70	57.75	233.27	57.75	ไม่	ไม่	ไม่
21	5	74	72.52	72.70	72.60	287.72	72.60	ไม่	ไม่	ไม่
22	6	55	53.90	53.70	53.80	211.30	53.80	ไม่	ไม่	ไม่

[illegible]

หมายเหตุ ๑. โปรดทราบถึงข้อควรพิจารณาในการใช้ที่ดินและชุมชนใน ๑. ในตอนท้าย
๒. ในกรณีของ ๒ ได้ใช้วิธีการที่ส่งเสริมการควบคุมการใช้ที่ดินใน ๒. โปรดพิจารณาการควบคุมการใช้ที่ดินตามความหมายของคำว่าจัด
และทำการค้าเป็นพื้นที่และชุมชนตามต้น

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าเอง หรือ ผู้ทรงครองแสงกว่านิมิตพิช

สืบคดีอาชญากรรมคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

หัวหน้าช่างประจำอาคาร คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26)

หมายเหตุ.....

.....
ใบอนุญาตเลขที่

แบบสอบถาม ออกไปโดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 26** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล ... **คลองตัน**.... เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพฯ 10110** โทรศัพท์ **๐๒-๐๖๐-๐๖๐๐-๐๑-๐๐๐-๐๐๐๐** โทรสาร **๐๒-๐๐๐-๐๐๐๐-๐๐๐๐** ๓ **นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัยแห่งใหม่** ใบอนุญาตเลขที่ (สำนั) **164/2551** ออกวันที่ **15 ส.ค 2551** ใน **๑6** ออกให้โดย **กรุงเทพมหานคร** หมายเลข **ไม่มี** ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. **2567** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26)

..... (ความคุมระบบบำบัดน้ำเสีย / หัวหน้าช่างประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย**น้ำทิ้งทางชีวภาพประจำวัน**.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย สบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)... **บ่อน้ำทิ้ง ถนน**.....

(๕) วิธีการตรวจก่อนเกิดอันตรายจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด**ให้ทาง ถนน สูบน้ำไปกำจัด**.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) **ไม่มีมิเตอร์**

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) **รวมทั้งเดือน**.....

1664.00.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) **รวมทั้งเดือน**.....

1630.72.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย**สูบน้ำออกที่ระบายน้ำของ ถนน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)**ยังไม่ได้ทำการกำจัด**.....

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข**ไม่มีปัญหาและอุปกรณ์**

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยไม่แสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา ๑๐๗

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอเทคทีฟ จำกัด
อาคารตรวจ FFP - ชั้น 1

รหัสงาน	FFP-FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขที่ใบงาน	PA240600005
วันที่ปฏิบัติงาน	07/06/2024
ชื่ออาคาร	OneQ2B 1 ส่วนกลาง โถงทาง โถงทาง Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ตั้งระดับน้ำมัน...32.4...mm				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
	แรงดันน้ำเข้าท่อส่ง...PSI				
	แรงดันน้ำเข้าท่อส่ง...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น...F				
	ปริมาณน้ำในถัง...247...PSI				
	ปริมาณน้ำในถัง...170...PSI				
	แรงดันน้ำ...50...mmHg				
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ...700...ลิตร				
4	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
5	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
	CONTROL				

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอเทคทีฟ จำกัด
อาคารตรวจ FFP - ชั้น 1

รหัสงาน	FFP-FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPE PUMP
เลขที่ใบงาน	PA240600006
วันที่ปฏิบัติงาน	14/06/2024
ชื่ออาคาร	OneQ2B 1 ส่วนกลาง โถงทาง โถงทาง Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ...700...ลิตร				
4	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
5	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความดัน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
	ตั้งระดับน้ำมัน...32.4...mm				
	ความเร็วรอบ...249...RPM				
	แรงดันน้ำเข้าท่อส่ง...PSI				
	แรงดันน้ำเข้าท่อส่ง...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น...F				
	ปริมาณน้ำในถัง...249...PSI				
	ปริมาณน้ำในถัง...170...PSI				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
	แรงดันน้ำเข้าท่อส่ง...70...PSI				
	แรงดันน้ำเข้าท่อส่ง...50...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น...35...F				
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็คค่าความดัน

ค่าความดัน

ค่าความดัน

ค่าความดัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็คค่าความดัน

ค่าความดัน

ค่าความดัน

ค่าความดัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	FF/FFP-W
รหัสเครื่องจักร	FFR PLUP
เลขที่ใบงาน	PM24060007
วันที่ปฏิบัติงาน	21/06/2024
ชื่ออาคาร	OneQ26 1 ส่วนกลาง โถงสูง โถงสูง Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ควาล์วเปิด	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำเชื้อเพลิง...700...ลิตร				
4	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
5	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
6	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
11	ตรวจเช็ควาล์วเปิด	✓			
12	ตรวจเช็คระบบควบคุม	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...327...ชม.				
	อุณหภูมิ...50...องศา				
	ปริมาณน้ำยา...249...PSI				
	ปริมาณน้ำยา...170...PSI				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...700...ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...70...PSI				
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...50...PSI				
	อุณหภูมิ...35...F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุมงาน
[Redacted]

หมายเหตุ
รายการอื่น: ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง
รายการ: ไม่มี
ข้อมูลอื่น: ไม่มี
การปฏิบัติงาน: ไม่มี

วิธีสังเกตการณ์
☒ 1 ปฏิบัติตามข้อกำหนด
☐ 2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แตกต่างจาก (CM)

รหัสงาน	FF/FFP-W
รหัสเครื่องจักร	FFR PLUP
เลขที่ใบงาน	PM24060008
วันที่ปฏิบัติงาน	28/06/2024
ชื่ออาคาร	OneQ26 1 ส่วนกลาง โถงสูง โถงสูง Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ควาล์วเปิด	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำเชื้อเพลิง...700...ลิตร				
4	ตรวจเช็ควาล์วเปิด	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...170...PSI				
	อุณหภูมิ...50...องศา				
	ปริมาณน้ำยา...249...PSI				
	ปริมาณน้ำยา...50...PSI				
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...35...F				
	ข้อมูลการปฏิบัติงาน...327...ชม.				
	ความเร็วรอบ...2500...RPM				
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...700...ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
11	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำดับเพลิง	✓			
13	ตรวจเช็คระบบควบคุม	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุมงาน
[Redacted]

หมายเหตุ
รายการอื่น: ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำดับเพลิง
รายการ: ไม่มี
ข้อมูลอื่น: ไม่มี
การปฏิบัติงาน: ไม่มี

วิธีสังเกตการณ์
☒ 1 ปฏิบัติตามข้อกำหนด
☐ 2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แตกต่างจาก (CM)

รหัสงาน	EE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PAQ4560009
วันที่ปฏิบัติงาน	07/06/2024
ชื่ออาคาร	Ono26 5 ชั้นบนสุด โรงรถ Battery Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่				
1	ตรวจเช็คความดันน้ำมันจาก BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คตัวนำไฟฟ้า	✓			
8	ตรวจเช็คสายดิน	✓			
9	เช็คตัวนำไฟฟ้า	✓			
	เช็คตัวนำไฟฟ้า	✓			
10	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
11	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
12	ตรวจเช็คตัวนำไฟฟ้า	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	✓			
15	ตรวจเช็คการตั้งค่าของ TIMER ระบบ ATS	✓			
	ตรวจเช็ค GFC				
1	ตรวจเช็ค	✓			
	ตรวจเช็ค				
2	ตรวจเช็ค	✓			
	5...แมก				
	8...แมก				
	7...แมก				

รวมประเทศ	
รวมเอเชีย	รวมเอเชียแปซิฟิก
สหรัฐ	ไม่มี
จีน	ไม่มี
การนำเข้า	ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานและเฝ้าระวังพื้นที่ที่ต่อเนื่องจาก (CNO)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	
3	น้ำมันเครื่อง	✓		
	START...115.9...mm.			
	STOP...115.9...mm.			
4	แบตเตอรี่	✓		
	S-T...40A...โวลต์			
	T-R...40A...โวลต์			
	R-S...40A...โวลต์			
5	ตรวจระดับความสะอาดน้ำมัน	✓		
6	น้ำยาหล่อ BATTERY	✓		
	น้ำยาหล่อ BATTERY...13.5...mm			
	ตรวจเช็คการรั่วไหลของสารเคมี			
1	อุณหภูมิวัดที่ห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิวัดที่ห้องเย็น...34...F			
2	ความถี่รอบ	✓		
	ความถี่รอบ...1501...RPM			
3	อุณหภูมิวัดที่ห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิวัดที่ห้องเย็น...31...F			
4	แรงดันไฟฟ้าที่ห้องเย็น	✓		
	แรงดันไฟฟ้าที่ห้องเย็น...540...PSI			
5	น้ำมันเครื่อง	✓		
	START...mm.			
	STOP...115.9...mm.			
6	แรงดันไฟฟ้าที่ห้องเย็น	✓		
	แรงดันไฟฟ้าที่ห้องเย็น...PSI			
7	น้ำยา	✓		
	START...17.08...m.			
	STOP...17.10...m.			

รายชื่อสหกรณ์การเกษตรที่ปลูกพืชสวน

វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PM2N0900010
วันที่ปฏิบัติงาน	14/06/2024
ชื่ออาคาร	OneX28 3 ส่วนกลาง โถงรูป โถงรูป Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
		สี	ค่า/ค่า	
	การวัดการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์			
1	ความเร็ววัดที่รอบเครื่องยนต์	✓		
	ความเร็ววัดที่รอบเครื่องยนต์...15...PSI			
2	ความเร็ววัดที่รอบเครื่องยนต์	✓		
	ความเร็ววัดที่รอบเครื่องยนต์...540...PSI			
3	ค่าไม่มีการทำงาน	✓		
	STOP...15.40...mm			
	START...15.30...mm			
4	การ	✓		
	START...15.30...mm			
	STOP...15.40...mm			
5	อุณหภูมิวัดที่รอบเครื่องยนต์	✓		
	อุณหภูมิวัดที่รอบเครื่องยนต์...538...F			
6	อุณหภูมิวัดที่รอบเครื่องยนต์	✓		
	อุณหภูมิวัดที่รอบเครื่องยนต์...30...F			
7	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...1501...RPM			
	การวัดค่า COC			
1	การวัดค่า	✓		
	5...802...mm			
	7...803...mm			
	8...803...mm			
2	การวัด	✓		
	ความเร็ว...30.1...1/2			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
3	ไม่ทำงาน BATTERY	✓			
	ไม่ทำงาน BATTERY...13.6...ลบ				
4	ยังไม่สามารถทำงาน	✓			
	START...116.0...ลบ				
	STOP...116.0...ลบ				
5	ตรวจวัด	✓			
	T.R...233...ไม่				
	R.S...233...ไม่				
	S.T...233...ไม่				
6	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน				
1	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน...540...ไม่				
2	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
3	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
4	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
5	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
6	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
7	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
8	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
9	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
10	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
11	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
12	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
13	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
14	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
15	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

.....

PLUS

บริษัท พลัง พรีเทค จำกัด
อาคารโรงงาน GEN - 1/1

รหัสงาน	RE/GEN W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PA24060011
วันที่ปฏิบัติงาน	21/06/2024
ชื่ออาคาร	OneX26 (5) ส่วนกลาง โรงรถ โรงรถ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน				
1	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
2	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
3	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
4	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
5	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
6	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
7	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
8	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
9	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
10	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
11	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน...540...ไม่				
12	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
13	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
14	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
15	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน				
1	ตรวจวัด	✓			
	S.T...403...ไม่				
	T.R...402...ไม่				
	R.S...403...ไม่				
2	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
3	ตรวจวัด	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ตรวจวัด...50...ไม่				
4	ตรวจวัด	✓			
	T...233...ลบ				
	R...223...ลบ				
	S...233...ลบ				
3	ไม่ทำงาน BATTERY	✓			
	ไม่ทำงาน BATTERY...13.6...ลบ				
6	ยังไม่สามารถทำงาน	✓			
	START...116.0...ลบ				
	STOP...116.0...ลบ				
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน				
1	ตรวจวัด	✓			
	ตรวจวัด...1502...RPM				
2	ยังไม่สามารถทำงาน	✓			
	START...14.49...ลบ				
	STOP...14.57...ลบ				
3	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน...35...F				
4	ตรวจวัด	✓			
	START...14.49...ลบ				
	STOP...14.57...ลบ				
5	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน...358...F				
6	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน...30...F				
7	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจวัดไม่พบการแจ้งเตือน...540...F				

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตารางต่อไปนี้จัดทำโดย

เอกสาร: ไม่มี

ข้อมูล: ไม่มี

การปฏิบัติงาน: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.5 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.5 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (ICM)

PLUS

บริษัท พลิท พรีเทคเนอโลยี จำกัด
โครงการระบบ GEN - RUM

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR
เลขที่ใบงาน	PMO45600012
วันที่ปฏิบัติงาน	26/06/2024
ชื่ออาคาร	On-Q24 / 5 (ส่วนกลาง) / โรงรถ (Generator Room)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	ตรวจเช็ค G.C.				
1	ตรวจเช็คอุณหภูมิห้องเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็ค	✓			
	ตรวจเช็ค ... 50 ... HZ				
3	ตรวจเช็ค	✓			
	T... 223 ... มม				
	R... 223 ... มม				
	S... 223 ... มม				
4	เช็คจาก BATTERY	✓			
	เช็คจาก BATTERY ...13.6 ... มม				
5	เช็คจากสถานีงาน	✓			
	START ...116.1 ... มม				
	STOP ...116.2 ... มม				
6	ตรวจเช็ค	✓			
	R.S... 403 ... ไมล์				
	S-T... 403 ... ไมล์				
	T-R... 402 ... ไมล์				
	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ				
1	เช็คจากสถานีงาน	✓			
	START ...116.1 ... มม				
	STOP ...116.2 ... มม				
2	ตรวจเช็คสัญญาณเตือน	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณเตือน ... 538 ... PSI				
3	ตรวจเช็ค	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตารางต่อไปนี้จัดทำโดย

เอกสาร: ไม่มี

ข้อมูล: ไม่มี

การปฏิบัติงาน: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.5 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.5 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (ICM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	START...116.1...ม.				
	STOP...116.2...ม.				
4	ความถี่รอบ...1502...RPM	✓			
5	อุณหภูมิห้องเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิห้องเครื่องยนต์...538...F				
6	อุณหภูมิห้องเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิห้องเครื่องยนต์...30...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...540...PSI				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิอากาศเข้า ATS	✓			
3	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิไอเสีย	✓			
4	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิห้องเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คความดัน MAHJAL START	✓			
6	ตรวจเช็คความดัน	✓			
7	ตรวจเช็คการตั้งค่าเบรก TRUER ของชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คความดันไฮดรอลิก	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คความดันเบรกความดัน	✓			
11	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิห้องเครื่องยนต์	✓			
12	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...540...PSI				
13	ตรวจเช็คความดัน BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องยนต์	✓			
15	ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิห้องเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ช่างเทคนิค

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ J - 516/4

รหัสงานFF/P-W

รหัสเครื่องจักรJOJOY PUMP

เลขประจำงานPM24060001

วันที่ปฏิบัติงาน07/06/2024

ชื่ออาคารOne28 | 1 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง...182...PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor size Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง...220...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓			
	F.A... 393...โวลต์				
	S-T... 392...โวลต์				
	R-S... 393...โวลต์				
6	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...18...แอมป์				
9	ตรวจสอบการเดิน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	F...12.1...แอมป์				
	R...12...แอมป์				
	S...10.1...แอมป์				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

หมายเหตุ

รายการอื่นๆ ตรวจสอบเพิ่มเติม

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุ

การปฏิบัติงาน

วิธีสังเกตการณ์

☒ 1.ปฏิบัติตามระเบียบ

☐ 2.ปฏิบัติตามระเบียบที่ต่อเนื่องกัน (CMO)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจ J - 516/4

รหัสงานFF/P-W

รหัสเครื่องจักรJOJOY PUMP

เลขประจำงานPM24060002

วันที่ปฏิบัติงาน14/06/2024

ชื่ออาคารOne28 | 1 | ส่วนกลาง | โถงรถ | โถงรถ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
3	ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓			
	S-T...393...โวลต์				
	F-R...392...โวลต์				
	R-S...393...โวลต์				
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...18...แอมป์				
9	ตรวจสอบการเดิน	✓			
	T...10.1...แอมป์				
	R...12.1...แอมป์				
	S...12.1...แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง...188...PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor size Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง...220...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจ

หมายเหตุ

รายการอื่นๆ ตรวจสอบเพิ่มเติม

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุ

การปฏิบัติงาน

วิธีสังเกตการณ์

☒ 1.ปฏิบัติตามระเบียบ

☐ 2.ปฏิบัติตามระเบียบที่ต่อเนื่องกัน (CMO)

รหัสงาน	FF/P/W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขทะเบียนงาน	PM24060003
วันที่ปฏิบัติงาน	21/04/2024
ชื่ออาคาร	OneQ8 1 ส่วนกลาง โถงรถ โถงรถ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน... 220...PS				
3	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คค่าแรงดัน Check Value	✓			
6	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน... 188...PS				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor side Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
	S-T... 393... 1.500				
	T-R... 392... 1.500				
	R-S... 393... 1.500				
2	ตรวจเช็ค Motor Show	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
5	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าสี Set... 18... 0.000				
7	ตรวจเช็คการเดิน	✓			
	S... 10.1... 0.000				
	T... 12.1... 0.000				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	R... 12.1... 0.000				
8	ตรวจเช็คสายพาน Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน Fuse Control	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมงานตรวจเช็ค

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

สายพาน

สายพาน

สายพาน

สายพาน

วิธีตรวจสอบการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน

☐ 2.ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (CMO)

รหัสงาน	FF/P/W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขทะเบียนงาน	PM24060004
วันที่ปฏิบัติงาน	28/04/2024
ชื่ออาคาร	OneQ8 1 ส่วนกลาง โถงรถ โถงรถ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน Check Value	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน... 188...PS				
3	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน... 220...PS				
5	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor side Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสายพาน Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Motor Show	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
5	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าสี Set... 18... 0.000				
7	ตรวจเช็คการเดิน	✓			
	T... 12.1... 0.000				
	R... 10.1... 0.000				
	S... 12.1... 0.000				
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
	T-R... 392... 1.500				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	R-S... 393... 1.500				
	S-T... 393... 1.500				
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมงานตรวจเช็ค

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

สายพาน

สายพาน

สายพาน

สายพาน

วิธีตรวจสอบการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน

☐ 2.ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (CMO)