

เอกสารแนบที่ 27 แผนฉุกเฉินและรายงานการฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพและหนีไฟ

ประจำปี 2566

ให้กับ

บริษัท ตงเปาสติลอินเตอร่ากรุ๊ป จำกัด

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566



หน่วยงานฝึกอบรม

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขทะเบียนอนุญาต ดพต.068 และ ดพฝ.070

14/9-10 ถนนแหลมยาง ตำบลทางเกวียน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

www.semco.co.th, www.semco-firetraining.com

E-mail : semco.training@gmail.com , info@semco.co.th

โทรศัพท์ : 094-1038254 โทรสาร: 038-674602

คำนำ

การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ระบบการผลิตในภาพรวม เช่น สถานที่, อุปกรณ์การผลิต สินค้า วัตถุดิบ มีผลทำให้การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินนายจ้าง และลูกจ้าง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดการเตรียมพร้อมในการจัดการ กับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ถึงแม้จะมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้ว หากไม่ได้รับการฝึกซ้อม ย่อมทำให้ขาดทักษะและเกิดความสับสน ในการปฏิบัติตามวิธีการจัดการที่ถูกต้องไว้ได้ ดังนั้น ทางโรงงานควรมีการจัดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมปฏิบัติ ให้ได้อย่างน้อยให้พนักงานได้ผ่านการอบรม ตามเกณฑ์ ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่พนักงานสามารถจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รุนแรง

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการของนายจ้างและลูกจ้าง โดยมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลไปถึงสถานประกอบการ / นายจ้าง ต่อไป

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด



สารบัญ

หนังสือแจ้งการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

หนังสือรับรองผลการฝึกอบรม

หนังสือรายงานผลการฝึกอบรม

หนังสือรับรองหน่วยงานฝึกอบรม

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

แบบประเมินสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

รูปภาพการฝึกอบรม



การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

วันที่ 22... เดือน... พฤศจิกายน พ.ศ. 2566...

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-56088-25-9

ใบอนุญาตเลขที่ ดพ.070... วันอนุญาต 13 มิถุนายน 2564... วันหมดอายุ 12 มิถุนายน 2567...

ตั้งอยู่ เลขที่ 14/9-10... หมู่ที่... ตรอก/ซอย... ถนน... แลพยาง...

แขวง/ตำบล... ทางเกวียน... เขต/อำเภอ... จังหวัด... รหัสไปรษณีย์ 21110...

โทรศัพท์ 094-1038254... โทรสาร... E-mail semco.training@gmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบการเดียว ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00001

ประเภทกิจการ... ผลิตภัณฑ์...

ตั้งอยู่ เลขที่ 35... หมู่ที่ 11... ตรอก/ซอย... ถนน... มิตรภาพ...

แขวง/ตำบล... สีดา... เขต/อำเภอ... สีดา... จังหวัด... นครราชสีมา... รหัสไปรษณีย์ 30430...

โทรศัพท์... โทรสาร... E-mail...

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 500 คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่...

ตั้งอยู่ เลขที่... หมู่ที่... ตรอก/ซอย... ถนน...

แขวง/ตำบล... เขต/อำเภอ... จังหวัด... รหัสไปรษณีย์...

โทรศัพท์... โทรสาร... E-mail...

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 1... แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00001...

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 500 คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ...

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน... คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ...

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน... คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 6... เดือน... พ.ศ. 2566



ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ตั้งของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการให้บริการ



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่...22...เดือน...พฤศจิกายน... พ.ศ. 2566...

- หมายเหตุ
๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
 ๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
 ๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

สถานที่ ๑. ประชุมชี้แจง ห้องฝึกอบรมของ บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑

๒. ฝึกซ้อม สถานที่ปฏิบัติงานของ บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑

เวลา	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร	สถานที่
๑๕.๓๐	ลงทะเบียน	ทีมฉุกเฉินโรงงาน	ห้องฝึกอบรม
๑๕.๓๐ - ๑๕.๓๕ น.	พิธีเปิด	โดยผู้บริหารหรือประธาน อำนวยการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน	ห้องฝึกอบรม
๑๕.๓๕ - ๑๖.๓๐ น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ๑) แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง ของสถานประกอบการ ๒) แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพ หนีไฟของสถานประกอบการ ๓) การค้นหาและช่วยเหลือ และ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	วิทยากรหลัก ๑.นายธนธร ทาวีไล ๒.นายพัทธวัฒน์ คุณมี	ห้องฝึกอบรม
๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑) ทบทวนบทบาทหน้าที่ตามแผน ๒) ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	วิทยากรหลัก ๑.นายธนธร ทาวีไล ๒.นายพัทธวัฒน์ คุณมี	สถานที่ ปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับ การฝึก



การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่... บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

วันที่... เดือน... ธันวาคม... พ.ศ. 2566

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต... บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-56088-25-9

ใบอนุญาตเลขที่... ดพ.070... วันอนุญาต... 13 มิถุนายน 2564... วันหมดอายุ... 12 มิถุนายน 2567

ตั้งอยู่ เลขที่ 14/9-10 หมู่ที่... ตรอก/ซอย... ถนน... แหลมยาง

แขวง/ตำบล... ทางเกวียน... เขต/อำเภอ... แกลง... จังหวัด... ระยอง... รหัสไปรษณีย์ 21110

โทรศัพท์ 094.1038254... โทรสาร... E-mail... semco.training@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง O)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ... บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00001

ตั้งอยู่ เลขที่ 35 หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย... ถนน... มิตรภาพ

แขวง/ตำบล... สีดา... เขต/อำเภอ... สีดา... จังหวัด... นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30430... โทรศัพท์... โทรสาร...

ประกอบกิจการ... ผลิตเหล็ก

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 308 คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน 308 คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่...

ตั้งอยู่ เลขที่... หมู่ที่... ตรอก/ซอย... ถนน...

แขวง/ตำบล... เขต/อำเภอ... จังหวัด... รหัสไปรษณีย์...

โทรศัพท์... โทรสาร... E-mail...

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ... บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00001

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 308 คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน 308 คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ...

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน... คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน... คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ...

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน... คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน... คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม

ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝักซ้อมดับเพลิงและฝักซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝักซ้อมดับเพลิงและฝักซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่..... เดือน ธันวาคม..... พ.ศ. 2566...

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝักซ้อมดับเพลิงและฝักซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กภ.ร.ง.๒
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.๐๗๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔/๙ - ๑๐ ถนนแหลมยาง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗


ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

SEM-256612200

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๐

ขอมอบวุฒิบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ตงเปาสติลอินเตอร์กรุป จำกัด

เลขที่ 35 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลสีดา อำเภอบัวสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 (มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม 308 คน)

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


กรรมการผู้จัดการ

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต..... บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต..... ศพฝ ๐๗๐ หมดอายุ..... ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่..... ๒๒๗ ก.จ. ๒ ลงวันที่..... ๒๒/๑๑/๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... บริษัท พงษ์แปดสิบสี่เคอร์รี่ จำกัด (สาขา ๐๐๐๐๑)

ประเภทกิจการ..... - ผลิตรายการ

เลขที่..... ๓๕ หมู่ที่..... ๑๑ ซอย..... - ถนน..... มิตรภาพ

ตำบล/แขวง..... สีดา อำเภอ/เขต..... สีดา จังหวัด..... นครราชสีมา ๓๐๔๓๐

โทรศัพท์..... - โทรสาร..... -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม..... ๖/๑๒/๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง..... ๑๔ คน ผู้หญิง..... ๕ คน ผู้ชาย..... ๑๐ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๓๐๘ คน ผู้หญิง..... ๒๑ คน ผู้ชาย..... ๒๘๗ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๑.๓๐ นาที
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑..... ๖.๒.....

๖.๓..... ๖.๔.....

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑..... ๗.๒.....

๗.๓..... ๗.๔.....

ลงชื่อ..... (.....) SEM (.....)

ผู้จัดทำรายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน..... ๑/๑๒/๖๖

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ..... (.....) วิทยากร..... (.....) วิทยากร

ลงชื่อ..... (.....) วิทยากร..... (.....) วิทยากร

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อม
(.....) ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หน่วยงาน: บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด สาขาที่ 00001

วันที่ เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้ได้อนุญาตจัดฝึกอบรม : บจก.บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทะเบียน ดพผ. 070

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน			หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	
1	การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง				
	1.1 การสื่อสาร			/	
	1.2 ลำดับขั้นตอน			/	
	1.3 การควบคุมสติ			/	
	1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน			/	
2	การปฏิบัติตามแผน				
	2.1 ผู้อำนวยการการดับเพลิง,หนีไฟ			/	
	2.2 พนักงานดับเพลิง			/	
	2.3 พนักงานควบคุมไฟฟ้า			/	
	2.4 ผู้ประสานงาน			/	
	2.5 หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ			/	
	2.6 ผู้นำทางหนีไฟ			/	
	2.7 ผู้ตรวจสอบจำนวน			/	
	2.8 หน่วยช่วยชีวิต			/	
	2.9 ผู้หนีไฟ			/	
3	การใช้อุปกรณ์				
	3.1 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้			/	
	3.2 สายส่งน้ำดับเพลิง		/		ใช้ของหน่วยฝึก
	3.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			/	
4	การประเมินแผน				
	4.1 แผนดับเพลิง			/	
	4.2 แผนการอพยพหนีไฟ			/	

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ1.30.....นาที

สรุปผลการฝึกซ้อม

1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้างดี
2. การปฏิบัติตามแผน.....ดี
3. การใช้อุปกรณ์.....ดี
4. การประเมินแผน.....ดี



แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

ฝึกอบรมวันที่ : 06 / 12 / 2566 (สำหรับทีมฉุกเฉิน)

สถานที่อบรม : บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด สาขาที่ 00001

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน / Passport ID	แผนก/ฝ่าย	ลงชื่อ		คะแนนอบรม			ผลการประเมิน	หมายเหตุ
				ภาคเช้า	ภาคบ่าย	ก่อน	หลัง	เกณฑ์		
1		3A1210050046	ERC.	-						
2		3301600462631	ผู้ช่วยช่างเทคนิค	-						
3		1409800092916	ช่างเทคนิคเครื่องจักร	-						
4		1301300137504	ช่างเทคนิคไฟฟ้า	-						
5		1-4004-00103-022	ช่างเทคนิค	-						
6		1-3099-01264-68-7	ช่างเทคนิค	-						
7		1-3099-01230-049	ช่างเทคนิค	-						
8		1-3099-01147-404	ช่างเทคนิค	-						
9		1-1899-00302181	ช่างเทคนิค	-						
10		1-3013-00125697	ช่างเทคนิค	-						
11		1409800336775	ช่างเทคนิค	-						
12		3301200463091	ช่างเทคนิค	-						
13		1309700096756	ช่างเทคนิค	-						
14		1309902477670	ช่างเทคนิค	-						
15				-						

ผู้จัดฝึกอบรม / ผู้บริหารหน่วยฝึกอบรม

(.....)

วันที่...../...../.....



วันที่...../...../.....

รายชื่อพนักงานผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	เลขบัตรประชาชน	ตำแหน่ง	แผนก
1				เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	บริหารระบบฯ
2				หัวหน้าแผนก	บริหารระบบฯ
4				เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	บริหารระบบฯ
5				พนักงาน	บัญชีและการเงิน
6				เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล
7				เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล
8				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
9				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
10				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
11				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
12				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
13				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
14				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
15				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
16				พนักงาน	ทรัพยากรบุคคล
17				พนักงาน	ทรัพยากรบุคคล
18				พนักงาน	ผลิต/หน้าเตา
19				แม่บ้าน	ทรัพยากรบุคคล
20				เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	จัดซื้อ
21				เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ต่างชาติ)	จัดซื้อ
22				เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน)	จัดซื้อ
23				พนักงาน	สโตร์
24				พนักงาน	สโตร์
25				หัวหน้าหน่วย	สโตร์
26				พนักงาน	สโตร์
27				ผู้จัดการฝ่าย	คลังสินค้า
28				พนักงาน	คลังสินค้า
29				หัวหน้าหน่วย	คลังสินค้า
30				พนักงาน	คลังสินค้า
31				พนักงาน	คลังสินค้า



1	32		เจ้าหน้าที่คลังสินค้า	คลังสินค้า
2	33		พนักงาน	คลังสินค้า
3	34		พนักงาน	คลังสินค้า
4	35		พนักงาน	คลังสินค้า
5	36		พนักงาน	คลังสินค้า
6	37		พนักงาน	คลังสินค้า
7	38		พนักงาน	คลังสินค้า
8	39		พนักงาน	คลังสินค้า
9	40		พนักงาน	จัดส่ง
10	41		พนักงาน	จัดส่ง
11	42		หัวหน้าฝ่าย	คุณภาพ
12	43		พนักงาน	คุณภาพ
13	44		หัวหน้าแผนก (อาวุโส)	คุณภาพ
14	45		พนักงาน	คุณภาพ
15	46		พนักงาน	คุณภาพ
16	47		พนักงาน	คุณภาพ
17	48		พนักงาน	คุณภาพ
18	49		พนักงาน	คุณภาพ
19	50		พนักงาน	คุณภาพ
20	51		เจ้าหน้าที่ข้อมูลคุณภาพ	คุณภาพ
21	52		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
22	53		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
23	54		หัวหน้าแผนก	ซ่อมบำรุง
24	55		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
25	56		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
26	57		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
27	58		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
28	59		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
29	60		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
30	61		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
31	62		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
32	63		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
33	64		พนักงาน	ซ่อมบำรุง

65		ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง
66		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
67		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
68		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
69		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
70		หัวหน้าแผนก	ไฟฟ้า
71		พนักงาน	ไฟฟ้า
72		พนักงาน	ไฟฟ้า
73		พนักงาน	ไฟฟ้า
74		พนักงาน	ไฟฟ้า
75		พนักงาน	ไฟฟ้า
76		พนักงาน	ไฟฟ้า
77		พนักงาน	ไฟฟ้า
78		หัวหน้าแผนก	กลึง
79		พนักงาน	กลึง
80		พนักงาน	กลึง
81		พนักงาน	กลึง
82		หัวหน้าฝ่าย	วิศวกรรม
83		เจ้าหน้าที่ธุรการ	วิศวกรรม
84		พนักงาน	หล่อเหล็ก
85		พนักงาน	หล่อเหล็ก
86		พนักงาน	หล่อเหล็ก
87		พนักงาน	หล่อเหล็ก
88		พนักงาน	หล่อเหล็ก
89		พนักงาน	หล่อเหล็ก
90		หัวหน้าแผนก	หล่อเหล็ก
91		พนักงาน	หล่อเหล็ก
92		พนักงาน	หล่อเหล็ก
93		พนักงาน	หล่อเหล็ก
94		พนักงาน	หล่อเหล็ก
95		พนักงาน	หล่อเหล็ก
96		พนักงาน	หล่อเหล็ก
97		พนักงาน	หล่อเหล็ก

98		พนักงาน	หล่อเหล็ก
99		พนักงาน	หล่อเหล็ก
100		พนักงาน	หล่อเหล็ก
101		พนักงาน	รื้อเหล็ก
102		พนักงาน	รื้อเหล็ก
103		พนักงาน	รื้อเหล็ก
104		พนักงาน	รื้อเหล็ก
105		พนักงาน	รื้อเหล็ก
106		หัวหน้าแผนก	รื้อเหล็ก
107		พนักงาน	รื้อเหล็ก
108		พนักงาน	รื้อเหล็ก
109		พนักงาน	แป็คกิ่ง
110		พนักงาน	แป็คกิ่ง
111		พนักงาน	แป็คกิ่ง
112		หัวหน้าแผนก	แป็คกิ่ง
113		พนักงาน	แป็คกิ่ง
114		พนักงาน	แป็คกิ่ง
115		พนักงาน	แป็คกิ่ง
116		พนักงาน	แป็คกิ่ง
117		พนักงาน	แป็คกิ่ง
118		พนักงาน	แป็คกิ่ง
119		พนักงาน	แป็คกิ่ง
120		พนักงาน	แป็คกิ่ง
121		พนักงาน	แป็คกิ่ง
122		พนักงาน	แป็คกิ่ง
123		พนักงาน	แป็คกิ่ง
124		พนักงาน	แป็คกิ่ง
125		พนักงาน	แป็คกิ่ง
126		พนักงาน	แป็คกิ่ง
127		พนักงาน	แป็คกิ่ง
128		พนักงาน	แป็คกิ่ง
129		พนักงาน	แป็คกิ่ง
130		พนักงาน	แป็คกิ่ง



131		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
132		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
133		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
134		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
135		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
136		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
137		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
138		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
139		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
140		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
141		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
142		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
143		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
144		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
145		พนักงาน	แพ็คกิ่ง
147		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
148		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
149		หัวหน้าแผนก	คัดแยกวัตถุดิบ
150		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
151		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
152		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
153		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
154		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
155		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
156		หัวหน้าแผนก	คัดแยกวัตถุดิบ
157		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
158		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
159		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
160		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
161		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
162		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
163		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
164		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ

165		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
166		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
167		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
168		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
169		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
170		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
171		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
172		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
173		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
174		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
175		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
176		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
177		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
178		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
179		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
180		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
181		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
182		พนักงาน	คัดแยกวัสดุดิบ
183		พนักงาน	โรงย่อยจีน
184		พนักงาน	โรงย่อยจีน
185		หัวหน้าแผนก	ปั้นเตา
186		พนักงาน	ปั้นเตา
187		พนักงาน	ปั้นเตา
188		พนักงาน	ปั้นเตา
189		พนักงาน	ปั้นเตา
190		พนักงาน	ปั้นเตา
191		พนักงาน	ปั้นเตา
192		พนักงาน	ปั้นเตา
193		พนักงาน	ปั้นเตา
194		พนักงาน	ปั้นเตา
195		เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต	ผลิต
196		หัวหน้าฝ่าย	ผลิต
197		เจ้าหน้าที่	ไอที

198		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
199		พนักงาน	ทรัพยากรบุคคล
200		พนักงาน	ทรัพยากรบุคคล
201		พนักงาน	โรงยอยจีน
202		พนักงาน	หน้าเตา/โรงฝุ่น
203		พนักงาน	หน้าเตา/โรงฝุ่น
204		พนักงาน	หน้าเตา/โรงฝุ่น
205		พนักงาน	ทรัพยากรบุคคล
206		พนักงาน	ทรัพยากรบุคคล
207		พนักงาน	หน้าเตา/โรงฝุ่น
208		พนักงาน	หน้าเตา/โรงฝุ่น
209		พนักงาน	หน้าเตา/โรงฝุ่น
210		พนักงาน	ปั่นเตา
211		พนักงาน	ทรัพยากรบุคคล
212		พนักงาน	หน้าเตา/โรงฝุ่น
213		พนักงาน	ทรัพยากรบุคคล
214		พนักงาน	โรงยอยจีน
215		พนักงาน	หล่อเหล็ก
216		พนักงาน	หล่อเหล็ก
217		พนักงาน	หล่อเหล็ก
218		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
219		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
220		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
221		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
222		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
223		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
224		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
225		พนักงาน	คัดแยกวัตถุดิบ
226		พนักงาน	หน้าเตา
227		พนักงาน	หน้าเตา
228		พนักงาน	หน้าเตา
229		พนักงาน	หน้าเตา
230		พนักงาน	หน้าเตา

231		พนักงาน	หน้าเตา
232		พนักงาน	หน้าเตา
233		พนักงาน	หน้าเตา
234		พนักงาน	หน้าเตา
235		พนักงาน	หน้าเตา
236		พนักงาน	หน้าเตา
237		พนักงาน	หน้าเตา
238		พนักงาน	หน้าเตา
239		พนักงาน	หน้าเตา
240		พนักงาน	หน้าเตา
241		พนักงาน	หน้าเตา
242		พนักงาน	หน้าเตา
243		พนักงาน	หน้าเตา
244		พนักงาน	หน้าเตา
245		พนักงาน	หน้าเตา
246		พนักงาน	หน้าเตา
247		พนักงาน	หน้าเตา
248		พนักงาน	หน้าเตา
249		พนักงาน	หน้าเตา
250		พนักงาน	หน้าเตา
251		พนักงาน	หน้าเตา
252		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
253		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
254		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
255		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
256		พนักงาน	ซ่อมบำรุง
257		พนักงาน	โรงซ่อมบำรุง
258		พนักงาน	กลึง
259		พนักงาน	
260		พนักงาน	
261		พนักงาน	
262		พนักงาน	
263		พนักงาน	

264		พนักงาน	
265		พนักงาน	
266		พนักงาน	
267		พนักงาน	
268		พนักงาน	
269		พนักงาน	
270		พนักงาน	
271		พนักงาน	
272		พนักงาน	
273		พนักงาน	
274		พนักงาน	
275		พนักงาน	
276		พนักงาน	
277		พนักงาน	
278		พนักงาน	
279		พนักงาน	
280		พนักงาน	
281		พนักงาน	
282		พนักงาน	
283		พนักงาน	
284		พนักงาน	
285		พนักงาน	
286		พนักงาน	
287		พนักงาน	
288		พนักงาน	
289		พนักงาน	
290		พนักงาน	
291		พนักงาน	
292		พนักงาน	
293		พนักงาน	
294		พนักงาน	
295		พนักงาน	
296		พนักงาน	



297						พนักงาน	
298						พนักงาน	
299						พนักงาน	
300						พนักงาน	
301						พนักงาน	
302						พนักงาน	
303						พนักงาน	
304						พนักงาน	
305						พนักงาน	
306						พนักงาน	
307						พนักงาน	
308						พนักงาน	
							

5.12

ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 66

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

หัวข้อการอบรมทบทวนการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

รายละเอียดการฝึก
<u>หัวข้อการทบทวน</u>
1. ทบทวนแผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
2. ทบทวนแผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟ
3. ทบทวนแนวทางการค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
<u>การฝึกจำลองเหตุ</u>
- ตามรูปภาพแนบ




ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ประจำปี 66

บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ประชุมทบทวนแผน และทบทวนบทบาทหน้าที่ตามแผนของทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (ERT)




ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 66

บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ลำดับเหตุการณ์การฝึกซ้อม


1. พนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ เข้าระงับเหตุเบื้องต้น – ไม่สามารถดับขั้นต้นได้ด้วยถังดับเพลิง
เพียงคนเดียว ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงานในพื้นที่เข้าช่วยระงับเหตุด้วยถังดับเพลิง



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 66

บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

2. แจ๊ง ผจก.. / ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน / ปลดสัญญาณแจ้งเหตุอพยพพนักงานไปจุดรวมพล
ตรวจนับเช็คจำนวน (มีผู้สูญหาย)



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 66

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

3. ขอความช่วยเหลือรถน้ำดับเพลิงภายนอก

3.1 ทิมดับเพลิงรายงานตัว ช่วยค้นหาผู้สูญหาย และเคลื่อนย้ายออกสู่พื้นที่ปลอดภัย



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 66

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

3. ขอความช่วยเหลือรถน้ำดับเพลิงภายนอก

3.2 ทีมดับเพลิงช่วยดับเพลิงขั้นรุนแรง



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 66

บริษัท ตงเปาสติลอินเตอร์กรุป จำกัด

4. ทีมปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประสานรถนำผู้บาดเจ็บส่ง รพ.ใกล้เคียง




ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 66

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

5. สรุปผลการฝึกซ้อม และเวลาในการอพยพให้ทุกคนทราบ เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี (ผอ. ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน)





SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพด. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า


ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า


ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า


ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


กรรมการผู้จัดการ

SEM-256612182



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า


ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า


ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566





SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า


ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า



ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า



ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ



SEMCO

Safety and Environment Management Co.,Ltd.

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๖๘
ขอรับรองว่า



ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566



กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบที่ 28 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ
ปี 2562-2567

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2567



	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลักษณะงานที่ทำ	อายุงาน(ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ทรัพย์สิน	รพ.ที่ทำการรักษา	จำนวนวันหยุด
1		ซ่อมบำรุง	ติดตั้งเครื่องย่อยเศษเหล็ก	3 เดือน	9/เม.ย./62 16.10 น.	2562	เครื่องย่อยเศษเหล็ก	แผ่นเหล็กร่วงทับ	นิ้วชี้มือซ้าย	รพ.สีดา	-
2		หลอมเหล็ก	หลอมเหล็ก	5 เดือน	17/เม.ย./62 09.00 น.	2562	เตาหลอม	น้ำเหล็กกระเด็นใส่	ข้อมือขวา	โรงพยาบาล	-
3		ผลิต	เปลี่ยนสายน้ำใต้เตาหลอม	3 ปี	17/เม.ย./62 09.30 น.	2562	ใต้เตาหลอม	น้ำร้อนลวก	ขาข้างขวา	รพ.สีดา	6 วัน
4		ปั้นเตา	ปั้นเตา	6 เดือน	7/พ.ค./63	2562	เตาหลอม	โซ่แกว่งตีมือขณะยกแบบหล่อเตา	นิ้วชี้มือซ้าย	รพ.สีดา	8 วัน
5		ซ่อมบำรุง	เปลี่ยนลูกรีด	3 ปี 9 เดือน	30/มิ.ย./62 15.40 น.	2562	โรงรีด	ลูกรีดหนีบมือ	นิ้วกลางข้างซ้าย	รพ.มหาราช	10 วัน
6		หลอมเหล็ก	หลอมเหล็ก	7 เดือน	2/มิ.ย./62 19.45 น.	2562	เตาหลอม	ตกจากเตาหลอม	กระดูกสันหลัง	รพ.มหาราช	30 วัน
7		ซ่อมบำรุง	ใส่กระบอกลูไฮดรอลิก	1 ปี	22/ก.ค./62 11.00 น.	2562	เครื่องย่อยเศษเหล็ก	สลักไฮดรอลิกหล่นใส่ขา	ขาซ้าย	รพ.สีดา	1 วัน
8		ซ่อมบำรุง	เชื่อมเครน	1 ปี	26/ส.ค./62 15.51 น.	2562	เครน no.20 คลังสินค้า	สะเก็ดไฟจากวามเชื่อมกระเด็นใส่	มือและเท้า	โรงพยาบาล	-
9		รีดเหล็ก	เปลี่ยนข้อต่อทองเหลือง	1 ปี	4/ส.ค./62 11.30 น.	2562	ใต้เตาหลอม	ข้อต่อทองเหลืองหล่นทับเท้า	นิ้วก้อยเท้าซ้าย	รพ.สีดา	3 วัน
10		รีดเหล็ก	ควบคุมกระบวนการรีด	1 ปี 6 เดือน	11/ก.ย./62 08.30 น.	2562	แผ่นกรีดเหล็ก	งัดเหล็กออกจากลูกรีดแล้วเหล็กตีตัว	ขาขวา	โรงพยาบาล	-
11		แพ็คกิ่ง	คัดเหล็กข้ออ้อย	6 เดือน	30/พ.ค./63 02.00 น.	2563	แผนกแพ็คกิ่ง	เศษเหล็กกระเด็นเข้าตา	ตาซ้าย	รพ.มหาราช	30
12		หลอมเหล็ก	นำเหล็กเข้าเตาหลอม	2 ปี 1 เดือน	18/ก.ค./63	2563	เตาหลอม	น้ำเหล็กกระเด็นใส่	ขาขวา	รพ.สีดา	-
13		หลอมเหล็ก	นำเหล็กเข้าเตาหลอม	2 ปี 1 เดือน	18/ก.ค./63	2563	เตาหลอม	น้ำเหล็กกระเด็นใส่	ขาขวา	รพ.สีดา	-
14		คัดแยก	ขับรถบรรทุกนำเหล็กมาลงที่โรงอัดก้อน	1 ปี 6 เดือน	20/พ.ค./63 08.30 น.	2563	โรงอัดก้อนเศษเหล็ก	ฝ่าท้ายรถบรรทุกกระแทกนิ้วมือ	นิ้วนางข้างขวา	โรงพยาบาล	-
15		ซ่อมบำรุง	ซ่อมเครน	1 ปี 9 เดือน	12/ก.ค./63 14.10 น.	2563	จัดส่งสินค้า	ขณะซ่อมเครน 6015 เครน 6017 ไหลมาหนีบขา	ขาขวา	รพ.สีดา	3 วัน
16		คัดแยก	ปิดฝ่าท้ายรถบรรทุก	1 ปี 6 เดือน	20/ก.ค./63 08.30 น.	2563	โรงอัดก้อนเศษเหล็ก	ฝ่าท้ายรถบรรทุกกระแทกนิ้วมือ	นิ้วนางข้างขวา	รพ.สีดา	3 วัน
17		หลอมเหล็ก	เคลียร์ความสะอาดหน้างาน	3 ปี	1/ต.ค./63 10.00 น.	2563	เตาหลอม	เหล็กหล่นทับนิ้วเท้า	นิ้วชี้เท้าซ้าย	รพ.สีดา	3 วัน
18		ซ่อมบำรุง	ผสมสี	1 ปี 10 เดือน	19/พ.ย./63 15.00 น.	2563	อุทยานยนต์	สีกระเด็นเข้าตา	ตาข้างขวา	โรงพยาบาล	-
19		ปั้นเตา	ซ่อมปั้นเตา	1 ปี	11/ก.พ./64 09.30 น.	2564	เตาหลอม	เหล็กทับมือ	นิ้วก้อยขวา	รพ.สีดา	-
20		คลังสินค้า	จัดเก็บเคลื่อนย้ายสินค้า	1 ปี 9 เดือน	11/มี.ค./64 11.00 น.	2564	โกดังสินค้า	โซ่ดึงเหล็กกระแทกที่คาง	คาง	รพ.สีดา	3 วัน

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2567



	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลักษณะงานที่ทำ	อายุงาน(ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ทรัพย์สิน	รพ.ที่ทำการรักษา	จำนวนวันหยุด
21		หลอมเหล็ก	ยกเตาหลอม	2 ปี	28/พ.ย./64 22.00 น.	2564	เตาหลอม	เหล็กกระแทกต้นข้าย	ขาซ้าย	ห้องพยาบาล	1 วัน
22		คัดแยก	ย่อยเศษเหล็ก	3 ปี	8/ธ.ค./64 14.30 น.	2564	โรงย่อย	เศษเหล็กกระเด็นออกมาจากเครื่องย่อยโดนขาขา โครงขา	ขาโครงขา	ห้องพยาบาล	3 วัน
23		ซ่อมบำรุง	ซ่อมโพลีคลิฟท์		9/พ.ค./65 16.00 น.	2565	โรงซ่อมบำรุง	สายไฮดรอลิกกระแทกหน้า	ใบหน้า	ห้องพยาบาล	-
24		คัดแยก	ขับแบคโฮ		23/มิ.ย./65 15.30 น.	2565	โรงคัดแยก	น้ำในหม้อน้ำแมคโฮ ลวกมือขณะเปิด ฝาหม้อน้ำ	มือขวา	ห้องพยาบาล	-
25		หล่อเหล็ก	ตัดเหล็กหล่อด้วยแก๊ส		18/มิ.ย./65 22.00 น.	2565	เครื่องหล่อเหล็ก	หัวตัดแก๊สระเบิด ทำให้ไฟลวกมือขวา	มือขวา	ห้องพยาบาล	-
26		คัดแยก	ย่อยเศษเหล็ก		23/มิ.ย./65 13.30 น.	2565	โรงย่อย เศษเหล็ก	เศษเหล็กกระเด็นออกมาจากเครื่องย่อยกระแทกคาง	คาง	รพ.สีดา	3 วัน
27		คัดแยก (ฝ่ายผลิต)	กะบะของรตพาดเกี่ยวกับรางไฟ ทำพัง ลงมา สายไฟขาด ไฟฟ้าดับ	5 ปี	03/10/2566	2566	บริเวณถนนระบบบำบัด อากาศ (Bag Filter)	พนักงานขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ลืม เอากะบะลงขณะขับรถ	ทรัพย์สินเสียหาย	-	-
28		พนักงานหลังเตา	มีไฟไหม้บริเวณตู้ Control แม่เหล็ก เกรน 30 T No.6007	-	02/11/2566	2566	อาคารเตาหลอม	เกรน 30 ตันหลังเตา รหัส 6007 ไฟไหม้ตู้คอนโทรล แม่เหล็ก เกิดจากหน้าคอนแทคของแมกเนติก คอนโทรลแม่เหล็กดูด ค้างและทำให้แม่เหล็กยัง ทำงานตลอดอยู่ตลอด แต่สวิตซ์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง off แต่ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง on เป็นตำแหน่งที่ว่างแต่ แมกเนติกหน้าคอนแทคค้างคอนโทรลแม่เหล็ก จึง ทำงานตลอดทำให้ contactสั่งแม่เหล็กดูดค้างเป็น เวลานานทำให้เกิดความร้อนจากกระแสสูงนาน ต่อเนื่องและเกิดไฟลุกไหม้เชื้อเพลิงหรือสายไฟคอน โทรลต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตามลำดับ	ทรัพย์สินเสียหาย	-	-
29		พนักงานหล่อเหล็ก	การเคลื่อนย้ายบิลเลตโดยใช้เกรน No.6001 กระแทกกำแพง เนื่องจากเกรน เบรคไม่อยู่	5 ปี	14/11/2566	2566	อาคารผลิตบริเวณหล่อ เหล็ก	การเคลื่อนย้ายบิลเลตโดยใช้เกรน No.6001 กระแทกกำแพง เนื่องจากเกรนเบรคไม่อยู่ (อุปกรณ์ ชำรุด)	ทรัพย์สินเสียหาย	-	-
30		พนักงานปั้นเตา	กรตโซเดียมไนเตรดที่ใช้ผสมปูนในการ ปั้นเตากระเด็นเข้าตาด้านขวา	2 ปี 2เดือน	01/12/2566	2566	อาคารปั้นเตา	ในการตักกรตเพื่อนำไปใช้มีการกระแทกระหว่างกรต กับภาชนะที่ใส่ตักจึงทำให้กระเด็นเข้าตาด้านขวา	บาดเจ็บ ตาด้านขวา	รพ.สีดา	
31		พนักงานหน้าเตา	เศษเหล็กกระเด็นออกจากเตา กระแทก โดนร่างกายพนักงาน บริเวณหน้าท้อง / อก	3 เดือน	14/12/2566	2566	อาคารหน้าเตา	เกิดจากแรงดันจากเตาขณะใส่เหล็กเพื่อที่จะหลอม	ท้อง / หน้าอก	รพ.มหาราช	112
32		ซ่อมบำรุง	เหล็กทับนิ้วมือขณะหมุนน็อต	6 ปี	12/01/2567	2567	คัดแยก	พนักงานหมุนน็อตแล้วพลาดโดนเหล็กทับนิ้วมือ	นิ้วมือ	-	-

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2567



	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลักษณะงาน ที่ทำ	อายุงาน(ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ ทรัพย์สิน	รพ.ที่ทำกา รักษา	จำนวน วันหยุด
33		พนักงานโรงยอย จีน	ถูกเหล็กทิ่มนิ้วมือได้รับบาดเจ็บ	1 ปี 5เดือน	17/01/2567	2567	โรงยอยจีน	พนักงานชาวพม่ายกเหล็กแล้วไม่ได้ดูเพื่อนร่วมงานทำให้เหล็กพลัดมาทิ่มโดนนิ้วมือพนักงาน	นิ้วมือ	รพ.สีดา	-
34		พนักงานคลังสินค้า	บิลเลทหล่นลงพื้นผกະບຣດພ່ວງຂະແໜ	8 เดือน	19/01/2567	2567	อาคารส่วนขยาย	เกิดจากเบรคของ Hoist crane ที่ใช้บังคับหยุดการขึ้นลงของรอกสายสลิง เบรคไม่อยู่จึงทำให้สายสลิงรูดลง บิลเลทหล่นกระแทกกะบะรถพ่วงเกิดความเสียหายเป็นรอยทะลุและถึงลมรถบรรทุก	ทรัพย์สินเสียหาย	-	-
35		พนักงานแผนกดึงเหล็ก	นำหลอมเหล็กกระเด็นโดนแขนขณะปฏิบัติงาน		13/02/2567	2567		ถูกนำหลอมเหล็กร้อนกระเด็นโดนแขน		รพ.สีดา	-
36		หัวหน้าแผนกรีดเหล็ก	เหล็กทิ่มขาด		15/02/2567	2567	อาคารส่วนขยาย	ถูกเหล็กทิ่มขาซ้ายมีแผลลึก ต้องเย็บแผล 3 เข็ม + ฉีดยาแก้ปวด		รพ.สีดา	-
37		เตาหลอม	เหล็กกระแทกขาซ้าย		17/02/2567	2567		ถูกเหล็กทิ่มขาขวามีแผลลึก ต้องเย็บแผล 2 เข็ม + ฉีดยาแก้ปวด		รพ.สีดา	-
38		ช่างซ่อมบำรุงเตา	ก่อนเกิดเหตุ ได้นำเครน No. 6032 ยกแกนเตาไฟไปเก็บหน้าห้องทำงานแผนกซ่อมเตาไฟเพื่อจะนำไปใช้ซ่อมเตาไฟ	12 ปี	19/02/2567	2567	หน้าห้องเซลล์ซี	ก่อนเกิดเหตุ ได้นำเครน No. 6032 ยกแกนเตาไฟไปเก็บหน้าห้องทำงานแผนกซ่อมเตาไฟเพื่อเก็บหลังใช้ซ่อมเตาไฟ	นิ้วมือ	-	-
39		พนักงานหล่อเหล็ก	ถูกบิลเลทกระแทกฝ่าเท้าซ้าย ทำให้ฝ่าเท้าซ้ายกระดูกหัก	9 ปี	19/02/2567	2567	หล่อเหล็ก	พนักงานเดินประคองบิลเลทเพื่อที่จะไปจัดเรียง ทำให้บิลเลทหลุดจากตัวแม่เหล็กเนื่องจากน้ำหนักไม่สมดุลหล่นกระแทกเท้าซ้าย หลังเกิดเหตุ : พนักงานประเมีนอาการและนำส่งโรงพยาบาลสีดา X-Ray พบว่าเท้าซ้ายกระดูกหัก	ฝ่าเท้าซ้ายกระดูกหัก	รพ.สีดา	57
40		หัวหน้าแผนกโรงกลึง	ถูกเหล็กกระแทกนิ้วกลางมือซ้ายได้รับบาดเจ็บ เย็บ 7 เข็ม		19/02/2567	2567	โรงกลึง	ก่อนเกิดเหตุ : ได้ทำการเคลียร์พื้นที่การทำงาน โดนการจัดเรียงลูกเหล็กในพื้นที่ปฏิบัติงาน ขณะเกิดเหตุได้ทำเคลื่อนย้ายลูกเหล็กแต่เกิดพลาดลูกเหล็กได้กลิ้งกระแทกนิ้วกลางมือซ้ายเป็นแผล เย็บ 7 เข็ม	นิ้วกลางมือซ้าย	รพ.สีดา	

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2567



	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลักษณะงาน ที่ทำ	อายุงาน(ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ ทรัพย์สิน	รพ.ที่ทำกา รักษา	จำนวน วันหยุด
41		พนักงานซ่อมบำรุง	ถูกลวดสลิงเครน No. 6004 หนีบนิ้วมือ ซ้าย	5 ปี	16/03/2567	2567	เตาหลอม	พนักงานผู้รับบาดเจ็บทำการเปลี่ยนมอเตอร์เครน No.6004 ทำการเปลี่ยนมอเตอร์เครนเสร็จแล้ว เตรียมปลดสลิงลง ผู้บาดเจ็บจึงได้แจ้งให้เพื่อน ร่วมงานผู้ควบคุมเครน นำลวดสลิงลง แต่เพื่อน ร่วมงานเข้าใจผิดคิดว่าให้นาลวดสลิงขึ้นไปข้างบนจึง ทำการกดปุ่มนำสลิงขึ้น ทำให้อสลิงหนีบนิ้วมือซ้าย ได้รับบาดเจ็บ นำส่งโรงพยาบาลสีดา X-ray กระดูกไม่มีแตกหัก แพทย์ไม่ได้ให้หยุดงาน	นิ้วมือซ้าย	รพ.สีดา	-

[illegible]



สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2567



	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลักษณะงาน ที่ทำ	อายุงาน(ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ ทรัพย์สิน	รพ.ที่ทำกา รักษา	จำนวน วันหยุด
--	--------------	------	--------------------	-------------	-------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------------	---------------------	------------------

เอกสารแนบที่ 29 บันทึกตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือ



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2567

พื้นที่ : สำนักงาน ห้องครัว สโตร์

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน/ น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	5/1/67	✓		✓		✓		✓		✓		
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ห้องครัว	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	๓	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

5/1/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซิลพลาสติค ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : มกราคม 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : โกดัง 1

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		สภาพภายนอก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	5/1/67	✓		✓		✓		✓		✓		
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

5/1/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมัดสายฉีด เพื่อป้องกันการกรัดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจสอบว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : ไลน์การผลิต

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		สภาพทาสีถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
17	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	5/1/67	✓		✓		✓		✓		✓		
18	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
19	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
20	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
21	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
22	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
23	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
24	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
25	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
26	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	ท	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

5/1/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน ชี้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : มกราคม 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ตงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : ไลน์การผลิต

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		การตรวจสภาพ ภายนอก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
27	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	5/1/67	✓		✓		✓		✓		✓		
28	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	h	✓		✓		✓		✓		✓		
29	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	h	✓		✓		✓		✓		✓		
30	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	h	✓		✓		✓		✓		✓		
31	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	h	✓		✓		✓		✓		✓		
32	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	h	✓		✓		✓		✓		✓		
33	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	h	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

5/1/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกจวัดความดัน ชื่ออยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน :

ธันวาคม 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : จัดส่ง และ QC

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
34	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	5/11/67	✓		✓		✓		✓		✓		
35	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
36	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
37	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
38	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
39	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
40	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
41	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
42	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
43	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
44	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
45	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ห	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :



วันที่ตรวจสอบ :

5/11/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเริ่มซีดแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมิดสายฉีด เพื่อป้องกันการกรดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบัพที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกต้องหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน :

ธันวาคม 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : ซ่อมบำรุง

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		การตรวจสภาพถัง วันบัก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
46	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	5/11/67	✓		✓		✓		✓		✓		
47	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
48	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
49	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
50	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
51	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	ห	✓		✓		✓		✓		✓		
52	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	ห	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :



วันที่ตรวจสอบ :

5/11/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน

4. เกจวัดความดัน ให้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมิดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น

7. สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจสอบว่าถูกกดจนหรือหลุดหายหรือไม่

8. คว้าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : กุฎาพันธ์ ๒๕๖๗

พื้นที่ : สำนักงาน ห้องครัว สไตร

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน/ น้ำหนัก		สังเกตขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	8/2/67	✓		✓		✓		✓		✓		
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	๙	✓		✓		✓		✓		✓		
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ห้องครัว	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สไตร	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สไตร	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สไตร	๓	✓		✓		✓		✓		✓		
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สไตร	๓	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

8/2/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่เขว่นถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมิดสายฉีด เพื่อป้องกันการรกล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน :

กุมภาพันธ์ 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : โกดัง 1

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		สภาพทาสีถัง		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	8/2/67	✓		✓		✓		✓		✓		
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	ท	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :



วันที่ตรวจสอบ :

8/2/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน

4. เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการรั่วไหล

7. สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. คว้าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการยืดตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน :

สิงหาคม 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : จัดส่ง และ QC

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
34	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	13/3/67	✓		✓		✓		✓		✓		
35	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
36	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
37	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
38	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
39	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
40	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
41	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
42	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
43	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
44	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
45	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	ท	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

13/3/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สภาพถังที่ติดตั้ง จะต้องไม่ขีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน

4. เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายขีด เพื่อป้องกันการกดเล่น

7. สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. ควันถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน :

มิถุนายน 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : ช่อมบ่ารุง

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		ถังบรรจุ		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
46	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ช่อมบ่ารุง	13/3/67	✓		✓		✓		✓		✓		
47	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ช่อมบ่ารุง	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
48	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ช่อมบ่ารุง	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
49	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ช่อมบ่ารุง	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
50	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ช่อมบ่ารุง	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
51	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ช่อมบ่ารุง	ท	✓		✓		✓		✓		✓		
52	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ช่อมบ่ารุง	ท	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :



วันที่ตรวจสอบ :

13/3/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซิลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมัดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดับเพลิงที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุป จำกัด

ประจำเดือน : 6 เมษายน 2562

พื้นที่ : สำนักงาน ห้องครัว สไตร

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกวตความดัน/ น้ำหนัก		สิ่งผิดปกติ		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	18/04/62											
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	18/04/62											
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ห้องครัว	18/04/62											
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สไตร	18/04/62											
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สไตร	18/04/62											
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สไตร	18/04/62											
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สไตร	18/04/62											

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

18/4/62

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกวตความดัน ชื่ออยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ดงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : เมษายน 2567

พื้นที่ : โกดัง 1

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		ถังบรรจุก๊าซ		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	18/04/67											

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

18/04/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- แถววัดความดัน ชื่ออยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของรีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกราดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ดงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : เมษายน 2567

พื้นที่ : โรงการผลิต

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
17	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
18	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
19	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
20	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
21	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
22	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
23	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
24	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
25	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											
26	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/67											

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ : 18/04/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลทาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบัพที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ดงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : เมษายน 2562

พื้นที่ : ไลน์การผลิต

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		แรงดัน/อุณหภูมิ/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
27	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/62											
28	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/62											
29	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/62											
30	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/62											
31	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/62											
32	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/62											
33	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	18/04/62											

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

18/04/62

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกจวัดความดัน ชี้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมิดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2562

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ดงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : จัดส่ง และ QC

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		การตรวจสภาพถัง ภายนอก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
34	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
35	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
36	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
37	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
38	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
39	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
40	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
41	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
42	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
43	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
44	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											
45	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	18/04/62											

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

18/04/62

วิธีการตรวจถังดับเพลิงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสถุอุดตัน
 - เกาวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซิลพลาสติก ที่มดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมดสายฉีด เพื่อป้องกันการกระเด็น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดงเปาสติล อินเตอร์กรุป จำกัด

ประจำเดือน :

พฤษภาคม 2562

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ดงเปาสติล อินเตอร์กรุป จำกัด

พื้นที่ : ซ่อมบำรุง

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		แรงดัน/อุณหภูมิ		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
46	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	18/04/62											
47	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	18/04/62											
48	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	18/04/62											
49	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	18/04/62											
50	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	18/04/62											
51	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	18/04/62											
52	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	18/04/62											

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

18/04/62

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกจวัดความดัน ชี้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของรีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมัดสายฉีด เพื่อป้องกันการกีดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2567

พื้นที่ : สำนักงาน ห้องครัว สโตร์

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน/ น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ห้องครัว	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

10/5/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกจวัดความดัน ชี้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของรีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกัดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2562

พื้นที่ : โกดัง 1

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		แรงดันเกจ		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โกดัง 1	10/5/62	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

10/5/62

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง จะต้องไม่ขีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน ให้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมิดสายฉีด เพื่อป้องกันการรูดเส้น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ดงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : พฤษภาน ๒๕๖๓

พื้นที่ : โรงการผลิต

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		แรงดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
17	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
18	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
19	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
20	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
21	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
22	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
23	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
24	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
25	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		
26	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงการผลิต	10/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ : [Redacted]

วันที่ตรวจสอบ : 10/5/63

วิธีการตรวจถังดับเพลิงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายขีด เพื่อป้องกันการปลดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ดงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : พฤษภาคม ๒๕๖๗

พื้นที่ : ไลน์การผลิต

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		ป้ายบอก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
27	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
28	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
29	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
30	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
31	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
32	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
33	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ไลน์การผลิต	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ : [Signature]

วันที่ตรวจสอบ : 10/5/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน ซีอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซิลพาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : จัดส่ง และ QC

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
34	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
35	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
36	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
37	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
38	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
39	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
40	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
41	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
42	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
43	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
44	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
45	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่งและ QC	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

10/5/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุป จำกัด

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2567

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสติล อินเตอร์กรุป จำกัด

พื้นที่ : ซ่อมบำรุง

หมายเลข ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		ถังบรรจุสารเคมี/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
46	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
47	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
48	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
49	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
50	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
51	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		
52	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ซ่อมบำรุง	10/5/67	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :

10/5/67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- เกจวัดความดัน ชี้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมิดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : มิถุนายน 2567

พื้นที่ : ในโรงงาน

ลำดับ	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน		ถังกักขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ : 6 มิ.ย 67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซิลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมัดสายฉีด เพื่อป้องกันการกรกล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- กล่าวถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : มิถุนายน 2565

พื้นที่ : ในโรงงาน

ลำดับ	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
17	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
18	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงคัดแยก	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
19	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงคัดแยก	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
20	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง และ QC	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ : 06 มิ.ย. 67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน ชี้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซิลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกรกลื่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน :

มิถุนายน 2565

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ :

ในโรงงาน

ลำดับ	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
21	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง และ QC	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
22	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง และ QC	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
23	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง และ QC	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
24	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง และ QC	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
25	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ส่วนขยาย	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
26	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
27	Co2	สโตร์	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
28	Co2	อาคารไฟฟ้า	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
29	Co2	อาคารไฟฟ้า	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
30	Co2	อาคารไฟฟ้า	6 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ตรวจสอบ :


06 มิ.ย. 67

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - เกจวัดความดัน ซ้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของฉีกลาสดัก ที่มดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ไฉนบิบบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน


เอกสารแนบที่ 30 แผนที่เส้นระดับเสียงดัง
(Noise Contour Map)



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 1	= 93.5 dB(A)
ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 2	= 106.1 dB(A)
ระดับเสียงสูงสุดบริเวณรอบโรงงาน 2	= 96.7 dB(A)
ระดับเสียงสูงสุดบริเวณ Cooling Water	= 92.4 dB(A)
ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 4	= 106.6 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด


รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 1 = 93.5 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงาน 1 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด


รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด



ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 2 = 106.1 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงาน 2 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด


รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณรอบโรงงาน 2 = 96.7 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณรอบโรงงาน 2 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด


รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณ Cooling Water = 92.4 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณ Cooling Water โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 4 = 106.6 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงาน 4 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เอกสารแนบที่ 31 ผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็น

ประเด็นที่ศึกษา	อบต. สีดา								อบต. สามเมือง								อบต. หอมตลาดใหญ่								
	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 11	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9
	บ้านบ้านโนนเมือง	บ้านเก่า	บ้านหนองแก	บ้านคอนตู	บ้านหินแห่	บ้านถนนหัก	บ้านคอนไก่อ	บ้านหนองไข่เหี้ย	บ้านโนนเมือง	บ้านแฝก	บ้านโนนสำราญ	บ้านโนนกกอก	บ้านโนนสมบุรณ์	บ้านโนนซาด	บ้านตะกุดซอน	บ้านตะคร้อ	บ้านหนองตลาดใหญ่	บ้านหนองลาด	บ้านหนองจะบก	บ้านหัวนาคำ	บ้านคอนเต็ง	บ้านคอนสระบก	บ้านโสกนกเต็น	บ้านเมืองสูง	บ้านหนองเหี่ยมพัฒนา
	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์																									
1.1 เพศ																									
- ชาย	2	2	2	2	4	3	8	3	4	9	7	8	6	3	1	2	8	7	11	9	6	5	3	7	4
- หญิง	2	4	1	2	5	5	4	3	6	6	8	12	5	4	2	1	7	6	7	5	5	5	2	7	6
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
1.2 อายุ																									
- น้อยกว่า 20 ปี	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 21-30 ปี	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
- 31-40 ปี	0	1	1	0	3	0	6	2	1	4	0	3	4	0	0	0	4	0	0	5	0	0	1	7	0
- 41-50 ปี	0	1	0	2	2	5	1	1	0	3	8	2	5	4	1	0	5	3	8	3	3	3	1	2	6
- มากกว่า 50 ปี	2	3	2	2	2	3	5	3	6	8	7	7	2	3	2	3	6	9	9	5	8	7	3	5	4
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
1.3 การศึกษา																									
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	0	1
- ประถมศึกษา	4	3	1	2	2	6	12	4	5	6	8	12	5	0	3	3	5	6	9	7	4	8	2	9	9
- ม. ต้น	0	2	2	2	7	2	0	1	3	2	4	3	4	0	0	0	2	5	6	5	4	2	2	2	0
- ม. ปลาย/ปวช.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	2	1	3	3	0	0	6	2	0	0	3	0	0	1	0
- ปวส./อนุปริญญา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
- ปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10</

ทต. สีดา				อบต. หนองหว้า					อบต. เมืองพะไล			อบต. กุดจอก	รวมทั้งหมด 394	
หมู่ 1	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 7	หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 3		
ชุมชนลาดนาบุญ	ชุมชนสีดา	ชุมชนบ้านหนองเรือ	ชุมชนหัวตะไมัน	บ้านหนองแวง	บ้านตลาดหนองแวง	บ้านหนองลาดน้อย	บ้านหนองหว้า	บ้านหัวนาค้า	บ้านแดงน้อย	บ้านพะไล	บ้านหลุบหมื่น	บ้านโคกเพ็ด		
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
14	9	2	4	7	8	2	8	1	4	4	2	8	199	50.5
25	9	2	2	3	5	4	3	3	8	4	3	4	195	49.5
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.0
4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	5.6
9	6	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	62	15.7
9	4	2	1	7	2	3	7	2	7	1	2	3	119	30.2
14	5	2	5	2	6	3	4	2	5	7	3	9	183	46.4
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
2	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	16	4.1
12	10	4	5	5	10	6	7	4	8	3	5	10	224	56.9
11	2	0	1	3	2	0	4	0	2	2	0	1	90	22.8
11	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	44	11.2
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	3.8
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1.0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
38	18	4	5	10	12	6	10	4	12	6	5	12	330	83.8
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.0
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	60	15.2
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	54	81.8
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	18.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	66	100.0
4	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	42	8.3
0	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	15	3.0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	27	5.3
10	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1	2	87	17.2
30	17	2	5	10	10	6	10	3	12	8	5	12	324	64.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2.2
44	22	5	9	13	16	9	14	8	13	9	7	15	506	100.0
13	8	2	2	2	5	1	7	0	2	2	1	1	170	40.2
4	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1	24	5.7
5	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	5.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
20	7	2	3	6	7	4	5	4	10	6	5	10	195	46.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1.9
42	20	4	6	10	14	6	13	4	12	8	6	13	423	100.0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5.6
5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	49	8.5
20	18	2	0	10	13	6	11	0	12	8	5	0	144	25.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	2.1
37	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	338	58.8
63	36	6	8	20	26	12	22	4	24	18	11	12	575	100.0

ตาราง (ต่อ)																									
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. สีดา								อบต. สามเมือง								อบต.หนองาคใหญ่								
	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 11	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9
	บ้านบ้านโนนเมือง	บ้านเก่า	บ้านหนองเก	บ้านคอนตู	บ้านหินแห่	บ้านถนนหัก	บ้านคอนไก่อ	บ้านหนองไข่เหี้ย	บ้านโนนเมือง	บ้านแฝก	บ้านโนนสำราญ	บ้านโนนกก	บ้านโนนสมบูรณ์	บ้านโนนชาด	บ้านตะกุดซอน	บ้านตะคร้อ	บ้านหนองคาคใหญ่	บ้านหนองคาค	บ้านหนองจะบก	บ้านหัวนาค้า	บ้านคอนเต็ง	บ้านคอนสะแบง	บ้านโสกนกเต็น	บ้านเมืองสูง	บ้านหนองเทียมพัฒนา
	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.3 ความเพียงพอในการให้บริการทางสาธารณสุข																									
- เพียงพอ	1	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	4	5	13	10
- ไม่เพียงพอ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
2.4 แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน																									
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- น้ำบรรจุขวด/น้ำถัง/ตุ๊กด	3	6	2	3	8	7	11	5	9	11	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
- น้ำประปา (กรอง)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
2.5 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน																									
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- น้ำบรรจุขวด/น้ำถัง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- น้ำประปา/ประปา	4	6	2	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
2.6 แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร																									
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	3	4	1	2	7	6	11	5	8	13	11	17	9	6	3	3	14	11	17	12	11	10	5	2	10
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- น้ำประปา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- แม่น้ำ/ลำคลอง/เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	4	3	2	1	0	0	1	2	1	2	0	0	0	12	0
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
2.7 ครอบครัวของท่านกำลังจัดขยะด้วยวิธีใด																									
- กองทิ้งไว้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- เผา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
- ผึ่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มีรถเทศบาล/อบต มาเก็บ	3	6	3	4	9	8	12	6	10	15	14	18	11	7	3	3	15	13	18	14	11	8	4	14	10
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
3. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน																									
3.1 กลิ่น																									
- มี	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
- ไม่มี	3	6	2	3	9	8	12	6	9	15	14	20	11	7	3	3	13	12	18	14	11	10	5	14	10
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
3.1.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																									
- บางฤดู	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 ระดับผลกระทบ																									
- น้อย	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- กิจกรรมในชุมชน ระบุ ขยะ ท่อระ	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- โรงงาน Tongpao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- โรงงานอื่นๆ เช่น โรงงานพลาสติก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- อื่นๆ เช่น น้ำประปา ท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3.2 ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน																									
- มี	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ไม่มี	4	6	3	4	8	7	12	6	9	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
3.2.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																									
- บางฤดู	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2 ระดับผลกระทบ																									
- น้อย	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ทต. สีดา				อบต. หนองหว้า					อบต. เมืองพะไล			อบต. กุดจอก	รวมทั้งหมด	
หมู่ 1	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 7	หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 3		
ชุมชนคานาบุญ	ชุมชนสีดา	ชุมชนบ้านหนองเรือ	ชุมชนหัวตะไบน	บ้านหนองแวง	บ้านตลาดหนองแวง	บ้านหนองคาน้อย	บ้านหนองหว้า	บ้านหัวนาคำ	บ้านแดงน้อย	บ้านพะไล	บ้านหลุบหมื่น	บ้านโคกเพ็ด		
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12		
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
20	18	4	6	8	13	6	11	0	0	8	5	5	340	86.3
19	0	0	0	2	0	0	0	4	12	0	0	7	54	13.7
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38	18	4	6	9	13	6	10	4	12	8	5	12	379	96.2
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	15	3.8
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	393	99.7
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
39	18	4	5	8	9	6	11	4	12	8	5	12	342	86.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	52	13.2
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	387	98.2
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	15	3.8
38	18	4	5	9	13	6	10	3	11	8	5	11	379	96.2
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	15	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	15	100.0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	15	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	15	100.0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	12	75.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.8
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	16	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.8
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	391	99.2
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0

ตาราง (ต่อ)																									
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. สีดา								อบต. สามเมือง								อบต.หนองดาดใหญ่								
	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 11	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9
	บ้านบ้านโนนเมือง	บ้านเก่า	บ้านหนองแก	บ้านคอนตู	บ้านหินแห่	บ้านถนนหัก	บ้านดอนไทย	บ้านหนองไขไย	บ้านโนนเมือง	บ้านแฝก	บ้านโนนสำราญ	บ้านโนนกก	บ้านโนนสมบูรณ์	บ้านโนนชาติ	บ้านตะกุดขอนแก่น	บ้านตะคร้อ	บ้านหนองดาดใหญ่	บ้านหนองดาด	บ้านหนองจะบก	บ้านหัวนาคำ	บ้านคอนเต็ง	บ้านดอนสระบัว	บ้านโสกนกเต็น	บ้านเมืองสูง	บ้านหนองเทียมพัฒนา
	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
3.2.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- โรงงาน Tongpao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- โรงงานอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- การจรรยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม																									
- มี	1	2	1	1	0	0	2	0	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
- ไม่มี	3	4	2	3	9	8	10	6	9	12	14	18	9	6	3	3	15	13	18	14	11	9	4	11	7
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
3.3.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																									
- บางฤดู	1	2	1	1	0	0	2	0	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
- ตลอดทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1	2	1	1	0	0	2	0	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
3.3.2 ระดับผลกระทบ																									
- น้อย	1	2	1	1	0	0	2	0	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1	2	1	1	0	0	2	0	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
3.3.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
- โรงงาน Tongpao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
- โรงงานอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- การจรรยา	1	1	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1	2	1	1	0	0	2	0	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
3.4 เสีย																									
- มี	3	1	2	2	4	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
- ไม่มี	1	5	1	2	5	3	9	3	10	15	15	20	11	7	3	3	14	13	18	14	11	10	5	13	10
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
3.4.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- กลางวัน (บางเวลา)	0	4	2	2	4	4	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
- กลางวัน (ตลอดเวลา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- กลางคืน (บางเวลา)	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- กลางคืน (ตลอดเวลา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	3	6	2	2	4	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3.4.2 ระดับผลกระทบ																									
- น้อย	3	6	2	2	4	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	3	6	2	2	4	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.4.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- โรงงาน Tongpao	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
- โรงงานอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้า และ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- การจรรยา	0	4	1	2	4	5	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	3	6	2	2	4	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3.5 นำเสีย																									
- มี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
- ไม่มี	3	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	9	4	14	10
รวม	4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
3.5.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																									
- บางฤดู	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
- ตลอดทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
3.5.2 ระดับผลกระทบ																									
- น้อย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

พค. สีดา				อบต.หนองหว่า					อบต.เมืองพะไล			อบต. กุดจอก	รวมทั้งหมด	
หมู่ 1	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 7	หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 3		
ชุมชนตลาดนาบุญ	ชุมชนสีดา	ชุมชนบ้านหนองเรือ	ชุมชนหัวตะเอน	บ้านหนองแวง	บ้านตลาดหนองแวง	บ้านหนองคายน้อย	บ้านหนองหว่า	บ้านหัวนาคำ	บ้านแดงน้อย	บ้านพะไล	บ้านหลุบพุ่ม	บ้านโคกเพ็ด		
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
10	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	41	10.4
29	14	4	6	10	12	5	11	4	12	8	5	12	353	89.6
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
9	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	40	97.6
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4
10	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	41	100.0
2	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	33	80.5
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	41	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	28.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	66.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.6
10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	100.0
3	4	2	3	3	4	0	3	0	3	4	0	3	57	14.5
36	14	2	3	7	9	6	8	4	9	4	5	9	337	85.5
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
1	4	2	1	1	4	0	1	0	1	4	0	1	46	56.1
2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	12	14.6
2	2	0	2	2	2	0	2	0	2	2	0	2	24	29.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5	6	2	5	5	6	0	5	0	5	6	0	5	82	100.0
3	4	0	3	3	4	0	3	0	3	4	0	3	61	96.8
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3	4	2	3	3	4	0	3	0	3	4	0	3	63	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3	4	2	3	3	4	0	3	0	3	4	0	3	56	87.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.6
3	4	2	3	3	4	0	3	0	3	4	0	3	64	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.8
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	391	99.2
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0

ตาราง (ต่อ)																										
ประเด็นที่ศึกษา		อบต. สีดา							อบต. สามเมือง								อบต. พนงศาตใหญ่									
		หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 11	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9
		บ้านบ้านโนนเมือง	บ้านเก่า	บ้านหนองแก	บ้านคอนตู	บ้านหินแห่	บ้านถนนหัก	บ้านคอนไก่อ	บ้านหนองไข่เหี้ย	บ้านโนนเมือง	บ้านแฝก	บ้านโนนสำราญ	บ้านโนนกกอก	บ้านโนนสมบูรณ์	บ้านโนนซาด	บ้านตะกุดซอน	บ้านตะคร้อ	บ้านหนองศาตใหญ่	บ้านหนองศาต	บ้านหนองจะบก	บ้านหัวนาคำ	บ้านคอนเต็ง	บ้านคอนสะแบง	บ้านโสกนกเต็น	บ้านเมืองสูง	บ้านหนองเทียมพัฒนา
		4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
3.5.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
- กิจกรรมในชุมชน ทิงของเสียลง		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
- โรงงาน Tongpao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- โรงงานอื่นๆ เช่น โรงงานพลาสติก		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
- อื่นๆ น้ำท่วมขัง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
3.6 อุบัติเหตุ																										
- มี		1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	2	4	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
- ไม่มี		3	5	3	3	8	6	12	4	10	15	13	16	10	4	2	3	15	11	17	14	11	10	5	14	
รวม		4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	
3.6.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																										
- บางฤดู		1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	2	4	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
- ตลอดทั้งปี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	2	4	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
3.6.2 ระดับผลกระทบ																										
- น้อย		1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	2	4	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
- ปานกลาง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- มาก		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม		1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	2	4	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
3.6.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
- กิจกรรมในชุมชน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- โรงงาน Tongpao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- โรงงานอื่นๆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- การจราจร		1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	2	4	1	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
รวม		1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	2	4	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
3.7 อื่นๆ																										
- มี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ไม่มี		4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	
รวม		4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	
3.7.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																										
- บางฤดู		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ตลอดทั้งปี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	20	
3.7.2 ระดับผลกระทบ																										
- น้อย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ปานกลาง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- มาก		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
- กิจกรรมในชุมชน		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- โรงงาน Tongpao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- โรงงานอื่นๆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- อื่นๆ เช่น ยุ้ง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ																										
4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโรงงาน Tongpao																										
- ไม่ทราบ		0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	
- ทราบ		4	6	3	4	9	8	10	0	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	8	2	14	
รวม		4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	
4.2 ทราบจากแหล่งใด																										
- ทราบเอง		1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	
- เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ผู้นำชุมชน		3	6	3	4	9	8	8	6	9	14	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	6	12		
- สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- เจ้าหน้าที่มวลชนของโครงการ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม		4	6	3	4	9	8	10	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	8	2	14	

ตาราง (ต่อ)																										
ประเด็นที่ศึกษา		อบต. สีดา							อบต. สามเมือง							อบต.หนองาคัดใหญ่										
		หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 11	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9
		บ้านบ้านโนนเมือง	บ้านเก่า	บ้านหนองแก	บ้านหนองคู	บ้านหินแห่	บ้านถนนหัก	บ้านคอนไก่อ	บ้านหนองไข้อย	บ้านโนนเมือง	บ้านแฝก	บ้านโนนสำราญ	บ้านโนนกก	บ้านโนนสมบูรณ์	บ้านโนนชาด	บ้านตะกุดขอนแก่น	บ้านตะครือ	บ้านหนองาคัดใหญ่	บ้านหนองาคัด	บ้านหนองจะบก	บ้านหัวนาคำ	บ้านคอนเต็ง	บ้านคอนสระบง	บ้านโสกนกเต็น	บ้านเมืองสูง	บ้านหนองเพิมพัฒนา
		4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4.3 การมีโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท Tongpao ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน																										
ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ		3	4	2	4	9	8	12	5	8	13	14	20	11	7	3	3	14	10	4	10	9	9	0	14	10
- สร้างรายได้ชุมชน เช่น ค่าขาย ป		0	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
- สร้างสาธารณูปโภคให้ชุมชน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ไม่มีประโยชน์		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
- ไม่แสดงความคิดเห็น		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
- ไม่ทราบ		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0
- อื่นๆ		1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		4	7	4	5	13	10	13	7	10	16	16	23	12	8	3	3	15	13	18	16	10	10	0	14	10
4.4 การมีโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท Tongpao ก่อให้เกิดความกังวลใจต่อชุมชน																										
ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
- ฝุ่นละออง		1	1	0	1	1	2	5	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
- เขม่า/ควัน		0	0	0	1	0	1	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
- เสียง		3	1	0	2	1	1	2	3	2	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
- น้ำเสีย		2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- กลิ่น		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- อุบัติเหตุจากการจราจร		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ไม่มีผลกระทบ		0	6	1	2	0	1	0	0	0	15	0	20	5	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	12	7
- ไม่ทราบ		0	0	2	0	8	5	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
รวม		6	8	3	6	10	10	14	8	12	15	15	20	12	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	26	10
4.5 ท่านเคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการหรือไม่																										
- มี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ไม่มี		4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
รวม		4	6	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	7	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10
4.6 กรณีมีปัญหาหรือข้อร้องเรียน ทางโครงการมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร																										
- รับฟังปัญหาและความเห็นของชุมชน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหา		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ไม่ได้แก้ไข		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7 ท่านอยากใหบริษัท Tongpao																										
ปรับปรุงการดำเนินงานด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ		1	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
- รับคนในชุมชนเข้าทำงาน		4	2	0	4	5	2	5	7	2	10	10	15	9	7	3	3	14	10	12	12	10	10	5	14	10
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน		4	6	2	3	2	2	0	7	0	5	15	18	9	2	3	3	10	10	10	10	5	0	0	14	10
- ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหาร้อง		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	3	3	13	5	5	2	4	5	0	0	10
- สนับสนุนปรับปรุงสาธารณูปโภค		4	0	0	6	6	7	10	6	0	14	13	20	7	0	3	3	8	1	4	5	5	7	0	0	10
- จัดการด้านสิ่งแวดล้อม		4	0	0	0	0	0	4	0	2	5	8	14	2	2	3	3	1	7	5	2	2	0	0	0	10
- ให้ตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมนโคร		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0	0	14	0
- ไม่มี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ไม่แสดงความคิดเห็น		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		21	9	5	13	13	12	19	20	13	34	47	71	32	11	15	15	47	35	36	36	27	22	5	42	50

ทต. สีดา				อบต. หนອງหว่า					อบต. เมืองพะไล			อบต. กุดจอก	รวมทั้งหมด	
หมู่ 1	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 7	หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 3		
ชุมชนตลาดนาบุญ	ชุมชนสีดา	ชุมชนบ้านหนองเรือ	ชุมชนหัวตะไผ่น	บ้านหนองแขวง	บ้านตลาดหนองแขวง	บ้านหนองคายน้อย	บ้านหนองหว่า	บ้านหัวนาคำ	บ้านแดงน้อย	บ้านพะไล	บ้านหลุบหมื่น	บ้านโคกเพ็ด		
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
37	18	3	6	10	13	5	11	4	12	8	4	12	349	85.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3.4
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12	2.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.5
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	408	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	6.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	316	74.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	8.3
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	422	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	394	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5	4	3	5	5	1	3	5	4	5	4	3	5	63	6.6
30	15	4	0	8	12	6	10	2	10	0	4	5	291	30.5
5	2	2	5	5	2	2	8	4	5	2	2	5	199	20.9
2	15	2	4	0	5	4	2	3	8	3	5	0	113	11.8
6	0	0	0	2	8	0	3	0	0	4	2	10	174	18.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	82	8.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	27	2.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.5
48	36	11	19	20	28	15	28	13	32	22	16	25	954	100.0

เอกสารแนบที่ 32 โครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

โครงการอนุรักษ์การไคยีน

บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

1. หลักการและเหตุผล

จากผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ในส่วนของการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน ตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมงการทำงาน พบว่า ในส่วนของบริเวณเครื่องอัดเหล็ก มีระดับความดังเสียง 85 เดซิเบลเอ บริเวณเครื่องรีดเหล็ก มีระดับความดังเสียง 106.1 เดซิเบลเอ บริเวณเตาหลอมเหล็ก มีระดับความดังเสียง 93.5 เดซิเบลเอ บริเวณพื้นที่ลำเลียงวัตถุดิบ มีระดับความดังเสียง 106.1 เดซิเบลเอ บริเวณพื้นที่เก็บพัสดุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ มีระดับความดังเสียง 106.6 เดซิเบลเอ บริเวณพื้นที่ Cool Water มีระดับความดังเสียง 92.4 เดซิเบลเอ ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานโดยส่วนใหญ่ 8 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 6 วัน ส่งผลกระทบให้พนักงานมีการสัมผัสเสียงที่ดังเป็นระยะเวลาการสะสมที่ยาวนาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ คือ การสูญเสียการได้ยิน ทั้งในแบบการสูญเสียแบบชั่วคราวและแบบถาวร เพื่อให้เป็นการป้องกันเชิงรุกเชิงรับและเฝ้าระวังทางการแพทย์ มิให้พนักงานสัมผัสเสียงดังจากการทำงานและได้รับผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559 ข้อ 11 สถานประกอบการที่ถูกจ้างสัมผัสเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงานเกิน 85 เดซิเบลเอขึ้นไป นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การไคยีน ดังนั้นจึงจัดทำและดำเนินโครงการอนุรักษ์การไคยีนขึ้น ในพื้นที่การทำงานบริเวณทุกพื้นที่การทำงานที่มีเสียงดังเกินกว่า 80 เดซิเบลเอ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการป้องกันอันตรายและเพื่อสุขภาพการไคยีนของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน
- 2.2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอันตรายของเสียงดัง การตรวจสอบสมรรถภาพการไคยีน การป้องกันอันตรายเสียงดัง และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 2.3. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมเสียงดังในพื้นที่การปฏิบัติงาน
- 2.4. เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียการไคยีนของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ เครื่องอัดเหล็ก บริเวณเครื่องรีดเหล็ก บริเวณเตาหลอมเหล็ก บริเวณพื้นที่ลำเลียงวัตถุดิบ และบริเวณพื้นที่เก็บพัสดุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่พื้นที่การปฏิบัติงานยังคงมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

5. วิธีการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดนโยบาย การอนุรักษ์การได้ยิน

- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ถึงผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเรื่องเสียงดังมีผลการตรวจวัดเกินมาตรฐานกำหนด ในบางจุด จึงต้องมีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- กำหนดและจัดทำนโยบายอนุรักษ์การได้ยิน พร้อมทั้งประกาศนโยบายให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดบริเวณ พื้นที่การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)

- ส่งผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกับทางแผนกต่างๆ
- ศึกษาระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังและระดับเสียงเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อหาความสอดคล้องในการเกิดอันตราย
- จัดทำ / ติดป้ายแสดงค่าระดับเสียง ในจุดหรือพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความดังเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ เพื่อแสดงให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 3 การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)

- ตรวจสอบสุขภาพ เพื่อให้พนักงานที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดัง ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน พร้อมทั้งแจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน ให้กับพนักงานได้ทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการตรวจ
- หากพบว่าพนักงานมีการสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใด ข้างหนึ่ง ตั้งแต่ 15 เดซิเบลเอ ขึ้นไป ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำอีกครั้งภายใน 30 วัน

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมเสียงดัง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง

- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมในเรื่องเสียงดังที่มีแหล่งกำเนิดเสียงมาจากเครื่องจักร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดหาวัสดุดูดซับเสียงติดตั้งบริเวณแหล่งกำเนิดเสียง, การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสั่นสะเทือน, ปรับปรุงเครื่องจักรหรือทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการทำงานระบบปิด
- ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องเสียงดัง ในการจัดหาแนวทางการป้องกันแก้ไขในส่วนของการบริหารจัดการ เช่น การหมุนเวียนพนักงานในการสัมผัสเสียงดัง การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการป้องกันเสียงดังให้กับพนักงานทุกคน
- นำแนวทางการควบคุมป้องกันข้างต้น มาปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงของเสียงดัง ตรวจวัดระดับความดังเสียงซ้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเสียงดัง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับแผนกต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเสียงดัง



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ขั้นตอนที่ 5 การใช้ที่ครอบหูหรือที่อุดหูลดเสียง

- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานและระดับความดังเสียง ดังนี้
 - ที่อุดหูลดเสียง สามารถลดเสียงได้ถึง 10-15 เดซิเบล (เอ)
 - ที่ครอบหูลดเสียง สามารถลดความดังเสียงได้ถึง 20-25 เดซิเบล (เอ)
- การตรวจการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของเสียงดัง โดยหัวหน้างาน ซึ่งพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ให้ความรู้พนักงานในเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 6 การจูงใจ การอบรม และการให้ความรู้

- อบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องของอันตรายของเสียงดัง ความสำคัญของการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การป้องกัน ควบคุมเสียงดังและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
- จัดทำกิจกรรม โครงการที่พนักงานมีส่วนร่วมในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผล และทบทวน โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

- ข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1-7 ได้จัดทำบันทึกข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสาร การดำเนินงาน ตามประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการอย่างน้อย 5 ปี พร้อมทั้งจะให้พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบได้
- จัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย
- การประเมินผล พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเสียงดัง, จำนวนพนักงานที่มีการสูญเสียการได้ยินลดลงเมื่อเทียบในแต่ละปี, พนักงานมีทัศนคติและความรู้ ความเข้าใจเรื่องอันตรายเสียงดัง และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 6.1. พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงาน
- 6.2. พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอันตรายของเสียงดัง การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การป้องกันอันตรายเสียงดัง และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 6.3. บริษัทฯ มีแนวทางการควบคุมป้องกันอันตรายเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 6.4. จำนวนพนักงานที่สูญเสียการได้ยินลดลง เมื่อเทียบแต่ละปี



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD. |
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการความปลอดภัย

ผู้เสนอโครงการ



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

ผู้ตรวจสอบโครงการ



ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ



กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา

ผู้อนุมัติโครงการ



กรรมการผู้จัดการ

