



ภาคผนวก ข.
เอกสารประกอบต่าง ๆ



ภาคผนวก ข-1

เอกสารการตรวจสอบระบบต่าง ๆ

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....นิคมสวัสดิการ
ประจำเดือน.....ธ.ค. 67

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน				
	การทำงานของระบบปั๊มดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ½ ของถัง	100			
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	บริเวณทางเดิน	—			
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ½ ของถัง	350			
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			
	ช็อตได้หรือไม่				
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
ปืมน้ำดี	การทำงานของปั๊ม	✓			
	เสียงดี	✓			
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวคันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
ลิฟท์	การทำงาน	✓			
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			

ลงชื่อ.....
(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)


รายงานการตรวจเช็ค โครงการ บ้านบรรณวิทย์
ประจำเดือน ก.พ. ๕๖

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั้มดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	160			
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	บริเวณทางเดิน	—			
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	350			
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้ยูงใกล้ทำให้	✓			
	ช็อตได้หรือไม่	✓			
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง MDB	✓			
ปั้มน้ำดี	การทำงานของปั้ม	✓			
	เสียงดี	✓			
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวคันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
ลิฟท์	การทำงาน	✓			
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			

ลงชื่อ

(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)


รายงานการตรวจเช็ค โครงการ ขุดลอกบริเวณท่าเรือ
 ประจำเดือน สิงหาคม ๕๖

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั๊มดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ½ ของถัง	100			
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	บริเวณทางเดิน	✓			
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ½ ของถัง	350			
หม้อแปลง ไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			
	ช็อตได้หรือไม่	✓			
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB	✓			
ปั๊มน้ำดี	การทำงานของปั๊ม	✓			
	เสียงดี	✓			
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
ลิฟท์	การทำงาน	✓			
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	ความสะดวกในลิฟท์	✓			
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			

ลงชื่อ

(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ ขุดลอกคลอง
ประจำเดือน เม.ย. 67

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั้มดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	160			
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่อง ไฟฟ้า	✓			
	บริเวณทางเดิน	✓			
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	350			
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			
	ช็อตได้หรือไม่	✓			
ปั้มน้ำดี	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
ลิฟท์	การทำงาน	✓			
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			

ลงชื่อ

(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)

ขอแจ้งโครงการ.....มหาลาภ.....๗๗๗
ประจำเดือน.....๗.๑.๖๗

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั๊มดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ½ ของถัง	160			
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	บริเวณทางเดิน	—			
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ½ ของถัง	✓			
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			
	ช็อคได้หรือไม่	✓			
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB	✓			
ปั๊มน้ำดี	การทำงานของปั๊ม	✓			
	เสียงคิ	✓			
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
ลิฟท์	การทำงาน	✓			
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			

लग्न

(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ บ้านสโรคริมทะเล
ประจำเดือน ธ.ค. ๖๖

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั้มดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ½ ของถัง	100			
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	บริเวณทางเดิน		✓		
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ½ ของถัง	35			
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			
	ช็อตได้หรือไม่		✓		
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB		✓		
ปั้มน้ำดี	การทำงานของปั้ม	✓			
	เสียงดี	✓			
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
ลิฟท์	การทำงาน	✓			
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	ความสะดวกในลิฟท์	✓			
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			

ลงชื่อ 

(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๖๖ เลขที่ 33

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ศ. ๖7

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวิมลธาราณ (๖14 เขต 18)

เป็นเงิน.....๒44๖.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร) - สอวพันธ์ ร้อยได้ สำนวนจากถัดน-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 8 เดือน.....พ.ศ. ๖7

จ่าย.....จตุรงค์ ช่างสาว

วันที่ 8 พ.ศ. ๖7

จำนวน.....
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๖๖ เลขที่ 34

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.พ. ๖๗

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวงลวิมธาราฯ (๖๑๔ เขต ๑๘)

เป็นเงิน..... 1๙37.- บาท สตางค์

(ตัวอักษร).....หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๘ เดือน มี.ค.

ข้าลงชื่อลงนาม

วันที่ ๘ มี.ค. ๖๗

(นางสมคิด เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๕๕ เลขที่ 49

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน.....

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มี.ค. ๖7.....

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวงรัตนาราม (๖14 เขต 18).....

เป็นเงิน.....๒,๕๙๐.-.....บาท.....สตางค์.....

(ตัวอักษร).....- สอราชน้ำร้อน เก็บส่งจากถ่อน -.....

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 13 เดือน พ.ค.

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์.....

วันที่ 10 พ.ค. ๖7

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ห้

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 102 เลขที่ 05

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน 12. ๑. ๖7

จาก นิตยภัตค.ค.อ.การชุด ช่างสำรวจ วิศวกรรม (๑14 ๖๗๓ 18)

เป็นเงิน 1872.- บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 18 เดือน 12. ๑. ๖7

ชำระค่าภาษี

วันที่ 17 12. ๑. ๖7

เจ้าพนักงานการะวังบ้าน

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 110 เลขที่ 36

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ศ. ๖7

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด บ้าน สรรณวิมลธาราณ (314 เขต 18)

เป็นเงิน.....2001.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร) - สดงพันชั่งจากบ้าน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๑ เดือน.....พ.ศ.....

ผู้รับเงิน.....

วันที่ ๑ พ.ศ. ๖7

เจ้าพนักงานการค้าเงินบ้าน