

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of May 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ	
	Status		Status		Status			
	Yes	No	Yes	No	Yes	No		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓			
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
	โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓			
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง ไรซาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓			
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
	โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓			
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓			✓			
	ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓			
	โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)	

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of May 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		

Date	5/5/2024
Check by	

Approved by	

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of May 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ไม่ได้เข้าระบบปลั๊ก
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1			
บันไดหนีไฟกลาง A2			
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of May 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	ไม่มีเครื่อง อยู่ในระหว่างการแก้ไขของช่าง
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST of May 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
บ้านโดมนี้ไฟขาว A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บ้านโดมนี้ไฟเขียว A1	N/A		
บ้านโดมนี้ไฟกลาง A2	N/A		
บ้านโดมนี้ไฟขาว A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

หมายเหตุ A1=ฝั่งถนนรามคำแหง A2=บันไดกลาง A3=ฝั่งโซเฟีย

Date	5/5/2024
Check by	
Approved by	

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST of May 2024

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบ้านโดมนี้ไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ลูกค้า		หน้าบ้านโดมนี้ไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						
Fl.1								หน้าห้องครัว Diwan		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
Fl.2	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
Fl.3	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.4	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓			ห้องโอรฮาน	
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
Fl.5	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
Fl.6	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.7	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.8	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.9	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.10	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ทุกตัว		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓				ห้องควบคุมลิฟท์		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						

Date	5/5/2024
Check By	

Approved by	



Security Fire Equipment Checklist Report of June 2024

Floor	Pull down	Joint	Emergency light	Extinguisher	Hose rell	Lid	Fire fight phone	Smoke	Heat	Fire exit sign	Fire exit door	Sprinkler
ชั้น	สวิตช์เตือน	ข้อต่อ	ไฟฉุกเฉิน	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	ฝาปิด	โทรศัพท์	หัวจับควัน	หัวจับความร้อน	ป้ายหนีไฟ	ประตูหนีไฟ	หัวสปริงเกอร์
17	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	3	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	5	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	6	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	5	4	4	1	16	30	N/A	3	93

Tota รวม		Total รวม	
Pull Down	49	Smoke	582
Joint	54	Heat	60
Extinguisher	61	Fire exit sign	49
Hose rell	54	Fire exit door	52
Lid	54	Spingkle	1285
Fire fight phone	49	Emergency light	49

Approved by	

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of June 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสรวายน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าชาย	✓		✓		✓		

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of June 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of June 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
หน้าห้อง ไรซาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓			✓		✓	
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระจกประตู (กระจกแตก)

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of June 2024

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดชั้น B	✓		✓		✓		

Date	5/6/2024
Check by	

Approved by	

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of June 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2/1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2/2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		ไม่มีตัวเชื่อมต่อ
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of June 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		อยู่ในระหว่างการแก้ไขของช่าง
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of June 2024

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย A1	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง A2	N/A		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

หมายเหตุ A1=ฝั่งถนนรามคำแหง A2=บันไดกลาง A3=ฝั่งโซเฟีย

Date	5/6/2024
Check by	

Approved by	
-------------	--

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST
of June 2024

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหน้าลิฟท์ทุกตัว		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						
Fl.1								หน้าห้องครัว Diwan		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
Fl.2	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
Fl.3	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.4	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓			ห้องโอรฮาน	
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		
Fl.5	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
Fl.6	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.7	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.8	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.9	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
Fl.10	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				

สถานที่	รายการ	บริเวณติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง								หมายเหตุ
		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งซ้าย		โถงหนีไฟทุกตัว		หน้าบันไดหนีไฟฝั่งขวา		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓				
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓				ห้องควบคุมลิฟท์		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)			✓						

Date	5/6/2024
Check By	

Approved by	

เอกสารรายงานตรวจสอบปัญหา Trouble ระบบ Fire Alarm

บริษัท เจ้าพระยา รีเสิร์ช จำกัด (สาขา 00002)

โครงการ Avani Riverside

ช่วงวันที่ 6,8-10 เม.ย. 67



By

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT


THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยไรรื่นพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 062 932 0837
94 Soi Yothinphatthana, Khongjadan, Bangkok 10240 Fax : 062 932 0838
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

โครงการ AVANI
รูปภาพการตรวจเช็ค Trouble



ใบส่งมอบงาน

SSDRP_2024064

16 พฤษภาคม 2567

ส่งมอบเอกสารงานตรวจสอบปัญหา Trouble ระบบ Fire Alarm

Avani Riverside

ใบส่งมอบงานที่ 24005313

1. เอกสารรายงานตรวจสอบปัญหา Trouble ระบบ Fire Alarm จำนวน 2 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบปัญหา trouble ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับโครงการ อวานี ริเวอร์ไซด์
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ตามเอกสารรายงานที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ได้ส่งมอบงานดังกล่าวทั้งหมดให้กับท่านเพื่อพิจารณา และลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ยื่นขอมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....

วันที่ / /



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Avanti วันที่ : ๗ เมษายน 2567.
โครงการ : Avanti ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : 161 สัญญา Trouble. โทรศัพท์ :
ระบบ : ST3 FAS TWR CCTV OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

- ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม 161 Plaza ตึก 400.
- ชั้น 9, ชั้น 8, ชั้น 7, ชั้น 6, ชั้น 5, ชั้น 4, ชั้น 3, ชั้น 2, ชั้น 1
พบปัญหา Smoke Alarm, Heat Alarm, เสียงไซเรนดังขึ้นในห้องประชุม
ทุกชั้นทุกห้อง
* ทดสอบการเดินสายและอุปกรณ์ที่ระบบทั้งหมด. ทดสอบที่ห้องที่ควบคุม
กับฝ่ายอาคาร.

สาเหตุของปัญหา : ไฟฟ้าที่ สวิตช์ Trouble 161 Unit.

ความคิดเห็นลูกค้า :

ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

ลูกค้า : 135044. พนักงานผู้ให้บริการ
บอก : 17-0044. 1. ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2. บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
3. บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด.
4. _____
วันที่ : _____



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : [Redacted] วันที่ : 8 เมษายน 2567.
โครงการ : [Redacted] ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : [Redacted] โทรศัพท์ :
ระบบ : ST3 FAS TWR CCTV OTHER
☐ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

- ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม 161 Plaza -
- ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม DATA ของแผนกคอมพิวเตอร์.
- ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม IT ของแผนกคอมพิวเตอร์.
- ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม IT ของแผนกคอมพิวเตอร์.
- ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม IT ของแผนกคอมพิวเตอร์.
- ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม IT ของแผนกคอมพิวเตอร์.

ปัญหา :

ลูกค้า :

ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

ลูกค้า : 135044. พนักงานผู้ให้บริการ
บอก : 17-0044. 1. ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2. บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
3. บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด.
4. _____
วันที่ : _____