

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ

โครงการ Courtyard by Marriott Bangkok Hotel
(ชื่อเดิม โครงการโรงแรม คอร์ตยาร์ด กรุงเทพ)

เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



ของ

บริษัท เอรಾವัน ราชดำริ จำกัด (สาขา 00001)

เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567

จัดทำโดย



บริษัท วิมน์คอนส์ จำกัด 125/178 ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลไทรมา อำเภอมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

WYMNCONS CO., LTD. 125/178 Rattatibet Rd. Sai-ma Muang Nonthaburi 11000

TEL: 086-5654788 e-mail: wymncons@gmail.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ

โครงการ Courtyard by Marriott Bangkok Hotel (ชื่อเดิม โรงแรมคอร์ตยาร์ด กรุงเทพ)
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ของ บริษัท เฮอร์ลิ้น ราชดำริ จำกัด (สาขา 00001)
เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย
บริษัท วิมน์คอนส์ จำกัด

มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567

☐ เจ้าของโครงการฯ ได้มอบอำนาจให้.....

☒ เจ้าของโครงการฯ มิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

สารบัญ


1	บทนำ	1
2	รายละเอียดโครงการ	2
	2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	2
	2.2 พื้นที่โครงการ	2
	2.3 กิจกรรมในโครงการ	3
3	ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	8
4	แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	9
5	ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	12
6	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	36
7	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	42
	ภาคผนวก	I
	ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบ ส.ผ.และสรุปมาตรการฯ	II
	ภาคผนวก ข. สำเนาสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	III
	ภาคผนวก ค. สำเนาผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	IV
	ภาคผนวก ง. สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	V
	ภาคผนวก จ. สำเนาบันทีกการตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	VI
	ภาคผนวก ฉ. สำเนาหนังสือรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	VII
	ภาคผนวก ซ. สำเนา ทส.2	VIII

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ โครงการ Courtyard by Marriott Bangkok Hotel

แบบ ต.2

1. บทนำ

- 1.1 โครงการ Courtyard by Marriott Bangkok Hotel (ชื่อเดิม โรงแรมคอร์ทยาร์ด กรุงเทพ)
- 1.2 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- 1.3 ปัจจุบันเป็นของ บริษัท เอร่าวัน ราชดำริ จำกัด (สาขา 00001)
เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- 1.4 จัดทำโดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
- 1.5 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 หนังสือเห็นชอบ
เลขที่ ทส.1009/10471
- 1.6 การนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ ฉบับเดือน มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567
(รายงานที่ผ่านมา ฉบับเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566 ส่งในวันที่ 25 มกราคม 2567)



ภาพที่ 1 จุดที่ตั้งพื้นที่โครงการ