

ภาคผนวก ข-15

---

เอกสารแบบบันทึกการตรวจสอบและ  
บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบายอากาศ

## CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-007/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA CAPITAL CENTER

FLOOR: TOWER 34

Month: June Year: 2024

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
7	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
8	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
9	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
10	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
11	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
13	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
14	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
15	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: _____		Date: 16-06-2024								
16	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
17	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
18	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
19	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
20	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
24	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
31										

S.Tech.: \_\_\_\_\_

Date: 11/07/2024

BSE: \_\_\_\_\_

Date: 1-7-2024



CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM									Ref No : JLL-OP-MR-007/01	
									Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER						FLOOR: TOWER 34		Month: May Year: 2020		
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
2	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
3	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
4	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
5	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
6	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
7	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
8	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
9	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
10	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
11	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
12	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
13	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
14	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
15	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: [Redacted]						Date: 16-03-67				
16	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
17	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
18	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
19	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
20	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
21	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
22	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
23	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
24	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
25	09:00	/	/	/	/	/	/	/		
26	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
27	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
28	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
29	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
30	9:00	/	/	/	/	/	/	/		
31	9:00	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: [Redacted]  
Date: 02-04-2024

BSE: [Redacted]  
Date: 4-6-2024



CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM									Ref No : JLL-OP-MR-007/01	
									Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER						FLOOR: TOWER 34		Month: 1/04/62 Year: 2024.		
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: _____		Date: 17/4/62								
16	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Tech.: \_\_\_\_\_  
Date: 02-05-2024

BSE: \_\_\_\_\_  
Date: 7-5-2024



CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM									Ref No : JLL-OP-MR-007/01	
									Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER						FLOOR: TOWER 34		Month: Mar Year: 2024		
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่มีเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
8	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
11	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
13	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
14	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
15	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: _____		Date: 16/03/67								
16	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
17	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
18	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
19	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
20	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
24	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
31	9.00	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: \_\_\_\_\_  
Date: 1-04-2024

BSE: \_\_\_\_\_  
Date: 1-4-2024

CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM									Ref No : JLL-OP-MR-007/01	
									Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER						FLOOR: TOWER 34		Month: Feb Year: 2021		
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่เกิดเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
2	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
3	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
4	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
5	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
6	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
8	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
11	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
13	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
14	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
15	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: _____		Date: 16-02-21								
16	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
17	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
18	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
19	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
20	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
24	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
30										
31										

S.Tech

Date: 3/03/21

BSE: \_\_\_\_\_

Date: 9-3-2021



## CHECK SHEET FOR PRESSURIZED FAN ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-007/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA CAPITAL CENTER

FLOOR: TOWER 34

Month: Jan Year: 2024

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	Main Breaker อยู่สถานะ ON	Selector Switch อยู่ที่ Auto	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	สายพานพร้อมใช้งาน (ถ้ามี)	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
8	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
11	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
13	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
14	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
15	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
S.Tech.:		Date: 16-01-69									
16	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
17	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
18	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
19	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
20	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
24	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
31	9.00	/	/	/	/	/	/	/			

S.Tech.:

Date: 1-02-69

BSE:

Date: 2-2-9014

ภาคผนวก ข-16

---

เอกสารแบบบันทึกการตรวจสอบหอระบายความร้อน



CHECK SHEET FOR COOLING TOWER PLANT									Ref No : JLL-OP-MR-005/01	
									Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 35				Month: June Year: 2021	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ระดับน้ำในภาตล่างปกติ ไม่ล้น/ไม่ขาด	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	ไม่มีน้ำรั่ว/ Roof Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีเสียงดังหรือการสั่นผิดปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
7	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
8	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
9	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
11	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
13	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
14	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
15	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: _____		Date: 16-06-2024								
16	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
17	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
18	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
19	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
20	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
24	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
31										

S.Tech.: \_\_\_\_\_  
Date: 1-07-2024

BSE: \_\_\_\_\_  
Date: 1-7-2024





CHECK SHEET FOR COOLING TOWER PLANT									Ref No : JLL-OP-MR-005/01		
									Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 35		Month: May Year: 2024				
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ระดับน้ำในถาดล่างปกติ ไม่ล้น/ไม่ขาด	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	ไม่มีน้ำแข็ง/ Roof Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีเสียงดังหรือการสั่นผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
2	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
3	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
4	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
5	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
6	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
7	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
8	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
9	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
10	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
11	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
12	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
13	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
14	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
15	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
S.Tech.					Date: 16-05-67						
16	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
17	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
18	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
19	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
20	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
21	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
22	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
23	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
24	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
25	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
26	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
27	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
28	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
29	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
30	9:00	/	/	/	/	/	/	/			
31	9:00	/	/	/	/	/	/	/			

S.Tech.:  
Date: 02/06/2024

BSE:  
Date: 4-6-2014



CHECK SHEET FOR COOLING TOWER PLANT									Ref No : JLL-OP-MR-005/01	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER FLOOR: 35									Rev. Date : 31/01/2015	
Month: 01 Year: 2024										
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ระดับน้ำในถาดล่างปกติ ไม่ล้น/ไม่ขาด	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	ไม่มีน้ำซึม/ Roof Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีเสียงดังหรือการสั่นผิดปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	04.00	/	/	/	/	/	/	/		
2	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
3	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
4	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
5	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
6	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
7	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
8	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
9	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
10	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
11	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
12	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
13	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
14	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
15	09.06	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: _____ Date: 16-04-2024										
16	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
17	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
18	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
19	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
20	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
21	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
22	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
23	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
24	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
25	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
26	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
27	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
28	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
29	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
30	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
31		/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: \_\_\_\_\_  
Date: 02-05-2024

BSE: \_\_\_\_\_  
Date: 7-5-2024

CHECK SHEET FOR COOLING TOWER PLANT									Ref No : JLL-OP-MR-005/01		
									Rev. Date : 31/01/2015		
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 35				Month: May Year: 2024		
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ระดับน้ำในถาดล่างปกติ ไม่ล้น/ไม่ขาด	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	ไม่มีน้ำค้าง/ Roof Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีเสียงดังหรือการสั่นผิดปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
4	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
5	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
8	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
10	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
11	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
12	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
13	09:00	/	/	/	/	/	/	/			
14	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
15	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
S.Tech.: _____					Date: 16-03-2024						
16	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
17	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
18	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
19	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
20	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
24	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/			
27	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
28	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
29	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
30	09.00	/	/	/	/	/	/	/			
31	09.00	/	/	/	/	/	/	/			

S.Tech.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

BSE: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



CHECK SHEET FOR COOLING TOWER PLANT									Ref No : JLL-OP-MR-005/01	
									Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER						FLOOR: 35			Month: Feb Year: 2024	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ระดับน้ำในถาดล่างปกติ ไม่ล้น/ไม่ขาด	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	ไม่มีน้ำรั่ว/ Roof Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีเสียงดังหรือการสั่นผิดปกติ	ไม่เกิดเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	09.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	09.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	09.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	09.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	09.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	09.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		S.Tech.: _____				Date: 16-02-67				
16	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30										
31										

S.Tech.: \_\_\_\_\_

Date: 3-3-67

BSE: \_\_\_\_\_

Date: 3-3-2024

CHECK SHEET FOR COOLING TOWER PLANT									Ref No : JLL-OP-MR-005/01	
									Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 35				Month: Jan Year: 2024	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ระดับน้ำในถาดล่างปกติ ไม่ล้น/ไม่ขาด	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	ไม่มีน้ำแข็ง/ Roof Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีเสียงดังหรือการสั่นผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
8	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
11	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
13	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
14	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
15	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: _____		Date: 16/01/67								
16	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
17	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
18	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
19	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
20	09.00	/	/	/	/	/	/	/		
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
24	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/		
31	9.00	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: \_\_\_\_\_  
Date: 11/02/67

BSE: \_\_\_\_\_  
Date: 2-2-2024



ภาคผนวก ข-17

---

---

ผลการตรวจเชื้อสีจิโอเนลลาในน้ำหล่อเย็นของโครงการ

## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด

Address : 74 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : บริษัท เอไอเอ จำกัด (อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์)

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูก้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/06/2567

Sampling Time : -

Received Date : 07/06/2567

Analytical Date : 07 - 17/06/2567

Report Date : 18/06/2567

Report No. : RS12225/67

Parameters	Unit	Method	TS12650 /67
			Cooling Tower
<i>Legionella spp.</i>	CFU/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส

Analyst

18/06/2567

Technical Manager

18/06/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด

Address : 74 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : บริษัท เอไอเอ จำกัด (อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์)

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/06/2567

Sampling Time : -

Received Date : 07/06/2567

Analytical Date : 07 - 17/06/2567

Report Date : 18/06/2567

Report No. : RS12226/67

Parameters	Unit	Method	TS12651 /67
			น้ำแตรน Cooling Tower
Legionella spp.	CFU/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Analyst

18/06/2567

Technical Manager

18/06/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด

Address : 74 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : บริษัท เอไอเอ จำกัด (อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์)

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/06/2567

Sampling Time : -

Received Date : 07/06/2567

Analytical Date : 07 - 17/06/2567

Report Date : 18/06/2567

Report No. : RS12224/67

Parameters	Unit	Method	TS12649 /67
			น้ำเติม Cooling Tower
Legionella spp.	CFU/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Analyst

18/06/2567

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Technical Manager

18/06/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



ภาคผนวก ข-18

---

แผนผังแสดงตำแหน่งเจ้าหน้าที่  
รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า-ออก











# รปท. หน่วยความสะดวกบริเวณลานจอดรถ

- ชั้น 1A, 1B, 2 จำนวน 1 นาย
- ชั้น 3A, 3B, 4A, 4B จำนวน 1 นาย
- ชั้น 5-6 จำนวน 1 นาย



ENLARGED FLOOR PLAN LEVEL 2 (CARPARK)

LOCATION	CARPARK/LIFT LOBBY		GENERAL RETAIL AREA		TERRACE	RETAIL TOILET (T1, T2)		
	FLOOR LEVEL	F.L.	S.L.	F.L.	S.L.	F.L.	S.L.	F.L.
LEVEL 2		+6.900	+6.920	+7.000	+7.000	+6.900	+6.920	+6.900

**AIA**  
 AIA International Architecture Ltd.  
 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000




ภาคผนวก ข-19




---

แผนผังพื้นที่จอดรถภายในอาคาร

ลานจอด ชั้น 1A




LOCATION	PARKING VEHICLES LOADING DOCK	MECHANICAL EQUIPMENT GAS STATION EQUIPMENT TIRE TIGHTENING STORAGE 5, 8, 10, 11, 12				GENERAL SUPPLIES AREA				OFFICE TOLLETS (75, 175) RESTA TOLLETS (75) STAFF TOLLETS (75, 175) JANITOR 1, JANITOR 2				GENERAL OFFICE LOBBY RETAIL GUARDROOM, ATM OFFICE LOBBY, TOWER LOBBY OFFICE, SERVICE CORRIDOR, ELEVATOR SHAFTS TIRE TOLLETS PARK TOLLETS (75, 175) JANITOR 1, JANITOR 2 GENERAL OFFICE AREA				GENERAL RETAIL AREA RETAIL GUARDROOM, ATM GENERAL BOWL AREA GENERAL SERVICE AREA CHANGING ROOM CLOAKING ROOM, SECURITY PIN, PARKING TOLLETS (75, 175) OFFICE TOLLETS (75)				DRIVER PASS, ASSIGNMENT PASS GENERAL OFFICE GUARDROOM CLOAKING TIRE LOBBY			
		FFL	SFL	FFL	SFL	FFL	SFL	FFL	SFL	FFL	SFL	FFL	SFL	FFL	SFL	FFL	SFL	FFL	SFL						
LEVEL 1, 1A	+18,445	+5,408	+10,830	+15,850	+17,700	+17,700	+12,550	+1,900	+1,300	+1,268	+1,920	+1,580	+1,300	+1,150											





ลานจอด ชั้น 1B-5




1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

KEY PLAN







ลานจอด ชั้น 6



ENLARGED FLOOR PLAN LEVEL 6 (CARPARK)

LOCATION	CARPARK		CARPARK LIFT LOBBY, GENERAL CORRIDOR/STAIRWELL		GENERAL OFFICE AREA, OFFICE LIFT LOBBY, SERVICE LIFT CORRIDOR, SERVICE CORRIDOR		OFFICE TOILET AREA		DINING AREA (17/18)		OFFICE TOILET (19,3) SHOWER AREA (19) DINING AREA (19)	
	ITFL	ISFL	ITFL	ISFL	ITFL	ISFL	ITFL	ISFL	ITFL	ISFL	ITFL	ISFL
FLOOR 6	924.080	924.085	926.370	931.813	926.370	926.370	924.930	926.370	924.131	926.366	924.080	924.085

[illegible]