

หนังสือตกลงการซ่อมบ้านที่ได้ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง

# หนังสือตกลงยอมรับการซ่อมบ้าน

คู่ฉบับ

โครงการ KAVE UNI. VERSE BANGSAEN

ถ.บางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 09 เดือน มกราคม 2566

ข้าพเจ้า ..... คุณเสาวลักษณ์ คุณเจริญ ..... เจ้าของบ้าน บ้านเลขที่ 51/4 55/4 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บ้านข้างเคียง โครงการ KAVE UNI. VERSE BANGSAEN ตกลงและยอมรับการซ่อมบ้าน ที่เกิดจากความเสียหายระหว่างการก่อสร้างโครงการ ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นในภายหน้าให้เสร็จสิ้นไป

ข้าพเจ้า ..... คุณเสาวลักษณ์ คุณเจริญ ..... ได้ตกลงยอมรับการซ่อมบ้าน (หน้าบ้าน, หลังบ้าน(ห้องครัว),ภายในบ้านชั้น 2 และห้องน้ำ) สำหรับการซ่อมบ้านในครั้งนี้เป็นที่พอใจแก่ข้าพเจ้า และถือเป็นการเลิกจ้าง ปลดเปลื้องสิทธิเรียกร้องทางแพ่งและทางอาญา โดยการซ่อมบ้านดังกล่าวถือว่าการชดใช้ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของข้าพเจ้า โดยคู่กรณีทุกฝ่ายฝ่ายตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ กับบริษัท 7 มกรา จำกัด และบริษัท บริษัท ไพร์ช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) กันอีกต่อไป

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้แล้วโดยตลอด จึงได้ลงนามต่อหน้าพยานเพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... 24: วิชา ..... ผู้ชดใช้ความเสียหาย

( นายประวิทย์ มะโนวัน )

บริษัท 7 มกรา จำกัด

ลงชื่อ ..... เจ้าของบ้าน/ผู้เสียหาย

( เสาวลักษณ์ คุณเจริญ )

ลงชื่อ ..... พยาน

ลงชื่อ ..... พยาน


( เสาวลักษณ์ คุณเจริญ )

( เสาวลักษณ์ คุณเจริญ )

ฝ่ายเจ้าของบ้าน/ผู้เสียหาย







ฝ่าย บริษัท 7 มกรา จำกัด

ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อม

ก่อนซ่อม	ขณะซ่อม	หลังซ่อม
		
		
		

บริเวณหน้าบ้าน

ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อม

ก่อนซ่อม	ขณะซ่อม	หลังซ่อม
		
		
		
บริเวณหน้าบ้าน		












ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อม

ก่อนซ่อม	ขณะซ่อม	หลังซ่อม
 <p>21 Nov 2024 12:25:11 ช่างผู้ปฏิบัติงาน</p>	 <p>12 Nov 2023 10:33:10</p>	 <p>26 Nov 2024 14:17:27 ช่างผู้ปฏิบัติงาน</p>
 <p>23 Nov 2024 12:25:11 ช่างผู้ปฏิบัติงาน</p>	 <p>26 Nov 2024 15:33:56</p>	 <p>26 Nov 2024 14:17:27 ช่างผู้ปฏิบัติงาน</p>
 <p>23 Nov 2024 12:25:20 ช่างผู้ปฏิบัติงาน</p>	 <p>26 Nov 2024 15:33:56</p>	 <p>26 Nov 2024 14:17:27 ช่างผู้ปฏิบัติงาน</p>

บริเวณหลังบ้าน (ห้องครัว)

ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อม

ก่อนซ่อม	ขณะซ่อม	หลังซ่อม
		
บริเวณหลังบ้าน (ห้องครัว)		
		
		
บริเวณ ภายในบ้าน ชั้น 2		

ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อม

ก่อนซ่อม	ขณะซ่อม	หลังซ่อม
		
		
		

บริเวณ ภายในบ้าน ชั้น 2