

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเหมืองแร่โปแตชไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

สารบัญ	-ก-
สารบัญรูป.....	-จ-
สารบัญตาราง.....	-ฉ-
สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-3
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-3
1.5 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.6 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-19
1.7 การดำเนินงานของโครงการ.....	1-20
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ	3-13
3.3 แผนปฏิบัติการด้านเสียง	3-25
3.4 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	3-30
3.5 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์	3-41
3.6 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-43
3.7 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง	3-52
3.8 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	3-53
3.9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย	3-54
3.10 แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	3-55
3.11 แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ	3-56
3.12 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-57
บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเหมืองแร่โปแตชไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

สารบัญ	-ก-
สารบัญรูป.....	-จ-
สารบัญตาราง.....	-ฉ-

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-3 หนังสือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ฯ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า
- ภาคผนวก 1-4 กฎระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - กฎระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการฯ สำหรับผู้ประกอบการเรือ
 - กฎระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการฯ สำหรับผู้ประกอบการขนส่งทางบก
 - กฎระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการฯ สำหรับสำนักงาน
- ภาคผนวก 1-5 ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ/เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
- ภาคผนวก 1-6 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-7 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 2 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ

- ภาคผนวก 2-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ
 - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
 - ค่าความทึบแสง (Opacity)
- ภาคผนวก 2-2 เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ
- ภาคผนวก 2-3 บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์
- ภาคผนวก 2-4 บันทึกการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
- ภาคผนวก 2-5 บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิของกองถ่านหิน

ภาคผนวก 3 แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง

- ภาคผนวก 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียง
 - ระดับเสียงโดยทั่วไป
 - ระดับเสียงเรือลากจูง
- ภาคผนวก 3-2 ระยะเวลาการทำงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือข้อกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก 4 แผนปฏิบัติการด้านความสั่นสะเทือน

- ภาคผนวก 4-1 เอกสารการชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมน้ำหนักบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

สารบัญ	-ก-
สารบัญรูป.....	-จ-
สารบัญตาราง.....	-ฉ-

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 5 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

- ภาคผนวก 5-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และตะกอนดิน
- คุณภาพน้ำผิวดิน
 - คุณภาพตะกอนดิน

ภาคผนวก 6 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์

- ภาคผนวก 6-1 หนังสือรับรองการตรวจสอบภาพทำประจำปี และรายงานการตรวจสอบสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างทำเทียบเรือ
- ภาคผนวก 6-2 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เรื่องการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและ
แม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว

ภาคผนวก 7 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

- ภาคผนวก 7-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 8 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง

- ภาคผนวก 8-1 บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ
- ปริมาณรถบรรทุกขนส่ง
 - ปริมาณเรือเข้าเทียบท่า
- ภาคผนวก 8-2 ตัวอย่างเอกสารประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ.
- ภาคผนวก 8-3 เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก 9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย

- ภาคผนวก 9-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวก 9-2 แผนการจัดการของเสียจากเรือ/มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษทาง
น้ำเนื่องจากน้ำมัน ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำเรือ
- ภาคผนวก 9-3 บันทึกการตรวจสอบสภาพหน้าทำเทียบเรือ

ภาคผนวก 10 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

- ภาคผนวก 10-1 บันทึกชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
- ภาคผนวก 10-2 ตัวอย่างใบเสร็จการจัดเก็บขยะมูลฝอย

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเหมืองแร่โปแตชไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

สารบัญ	-ก-
สารบัญรูป.....	-จ-
สารบัญตาราง.....	-ฉ-

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 11 แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

- ภาคผนวก 11-1 บันทึกข้อร้องเรียน
- ภาคผนวก 11-2 ตัวอย่างเอกสารการว่าจ้างคนงานในท้องถิ่น
- ภาคผนวก 11-3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
- ภาคผนวก 11-4 เอกสารประกอบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับประชาชน

ภาคผนวก 12 แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ

- ภาคผนวก 12-1 การตรวจสุขภาพพนักงาน
 - แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน
 - ตัวอย่างผลการตรวจสุขภาพพนักงาน
- ภาคผนวก 12-2 แผนการประสานงานส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้เคียง
- ภาคผนวก 12-3 เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพ

ภาคผนวก 13 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ภาคผนวก 13-1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับความร้อน ความเข้มของแสงสว่าง และระดับเสียง
- ภาคผนวก 13-2 บันทึกบัญชีสินค้าที่บรรทุก ชนิด และปริมาณสินค้า
- ภาคผนวก 13-3 บันทึกการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
- ภาคผนวก 13-4 บันทึกการตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ภาคผนวก 13-5 การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 - แผนการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ภาคผนวก 13-6 เอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- ภาคผนวก 13-7 บันทึกการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
- ภาคผนวก 13-8 แผนการจัดการการเกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าล่มตันที่

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

สารบัญ.....	-ก-
สารบัญรูป.....	-จ-
สารบัญตาราง.....	-ฉ-
สารบัญรูป.....	หน้า
รูปที่ 1-1	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ 1-4
รูปที่ 1-2	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเทียบเรือก่อนปรับปรุงโครงการ 1-6
รูปที่ 1-3	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเทียบเรือหลังปรับปรุงโครงการ..... 1-7
รูปที่ 1-4	โครงสร้างของท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยีตามใบอนุญาต 1-9
รูปที่ 1-5	โครงสร้างของท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยีในปัจจุบัน 1-10
รูปที่ 1-6	เส้นทางการเดินเรือลำเลียงขนส่งสินค้า..... 1-13
รูปที่ 1-7	จุดจอดเรือชั่วคราวของโครงการ 1-14
รูปที่ 2-1	แผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 2-31
รูปที่ 2-2	แผนปฏิบัติการด้านเสียง..... 2-35
รูปที่ 2-3	แผนปฏิบัติการด้านความสั่นสะเทือน 2-36
รูปที่ 2-4	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน..... 2-36
รูปที่ 2-5	แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์..... 2-37
รูปที่ 2-6	แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 2-37
รูปที่ 2-7	แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 2-38
รูปที่ 2-8	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย..... 2-40
รูปที่ 2-9	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย 2-41
รูปที่ 2-10	แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน..... 2-42
รูปที่ 2-11	แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ..... 2-44
รูปที่ 2-12	แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-46
รูปที่ 3-1	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในระยะดำเนินโครงการ 3-16
รูปที่ 3-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในวันที่ 19-24 เมษายน พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)..... 3-19
รูปที่ 3-3	สถานีตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ (Smoke Opacity) ในระยะดำเนินการ..... 3-24
รูปที่ 3-4	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง ในระยะดำเนินการ 3-26
รูปที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ในระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน พ.ศ. 2567..... 3-28
รูปที่ 3-6	การตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า 3-29
รูปที่ 3-7	ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในระยะดำเนินการ..... 3-33
รูปที่ 3-8	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)..... 3-34
รูปที่ 3-9	ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ในระยะดำเนินการ..... 3-40
รูปที่ 3-10	ผลการสำรวจสภาพแนวตลิ่งในแต่ละจุดศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 3-42
รูปที่ 3-11	การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 3-44
รูปที่ 3-12	ผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ..... 3-51
รูปที่ 3-13	ตัวอย่างการสำรวจความคิดเห็นและสภาพเศรษฐกิจสังคมของโครงการ 3-55
รูปที่ 3-14	การตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณอาคารเก็บสินค้า 3-58
รูปที่ 3-15	การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง..... 3-58

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเหมืองแร่โปแตชไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

สารบัญ.....	-ก-
สารบัญรูป.....	-จ-
สารบัญตาราง.....	-ฉ-
สารบัญตาราง.....	หน้า
ตารางที่ 1-1 คุณสมบัติทั่วไปของถ่านหินที่ทำการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของโครงการ	1-15
ตารางที่ 1-2 แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการทำเหมืองแร่โปแตชไทยเอ็นเนอร์ยี ของบริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี จำกัด ระหว่างเดือน มกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567	1-21
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป	2-2
ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	2-5
ตารางที่ 3-1 สรุปหน่วยงานที่ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3-2 สรุปผลการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	3-2
ตารางที่ 3-3 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด	3-15
ตารางที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในระยะดำเนินการ.....	3-17
ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-23
ตารางที่ 3-6 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด	3-25
ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในดำเนินการ	3-27
ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-29
ตารางที่ 3-9 ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-31
ตารางที่ 3-10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง).....	3-32
ตารางที่ 3-11 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567	3-39
ตารางที่ 3-12 ความกว้างของลำน้ำบริเวณพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	3-41
ตารางที่ 3-13 ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียทางน้ำ	3-44
ตารางที่ 3-14 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนพืช เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567	3-45
ตารางที่ 3-15 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567	3-47
ตารางที่ 3-16 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสัตว์หน้าดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567	3-49
ตารางที่ 3-17 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขปลาและลูกปลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567.....	3-50
ตารางที่ 3-18 ผลการสำรวจพืชน้ำ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567	3-50
ตารางที่ 3-19 ผลการบันทึกปริมาณรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพื้นที่โครงการ.....	3-52
ตารางที่ 3-20 ผลการบันทึกปริมาณเรือเข้าเทียบท่าในพื้นที่โครงการ	3-52
ตารางที่ 3-21 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง.....	3-53
ตารางที่ 3-22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง.....	3-54
ตารางที่ 3-23 บันทึกปริมาณขยะเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567	3-54
ตารางที่ 3-24 จำนวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองสะแก ประจำปี พ.ศ. 2567	3-57
ตารางที่ 3-25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณหน้าท่าเทียบเรือโปแตชไทยเอ็นเนอร์ยี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567	3-59