

ภาคผนวก 2

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 2.1

รายงานการสุบกกากตะกอนประจำปี 2567

ใบเสร็จการสูญสิ่งปฏิกูล

ใบสำคัญรับเงิน

ที่.....
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นาย ฝน กลิ่นประกร (ผู้ขายสินค้า / ให้บริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 5 1411 99001112 อยู่บ้านเลขที่ 306 หมู่ -
ถนน - แขวง / ตำบล คลองจันทรา เขต / อำเภอ จางวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินจาก บริษัท เซ็นต์ปอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ) ดังรายการดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	บาท	สตางค์
ค่าสูญสิ่งปฏิกูล		
รวมเป็นเงิน		

จำนวนเงิน (อักษร) [REDACTED]

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน
ลงชื่อ [Signature] ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ แบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน

แบบบันทึกการสุบกาตะกอน

รายงานการสุบกาตะกอนประจำปี 2567

อาคาร THE BLOOMS B,C

ว/ด/ป	รายการที่ดำเนินการ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
8/1/2567	สุบกาตะกอนป่อเล็ก + เต็มจุลินทรีย์	เศษเส้นผมจำนวนมาก	WFC
4/6/2567	สุบกาตะกอนป่อเล็ก + เต็มจุลินทรีย์	เศษเส้นผมจำนวนมาก	WFC
8/11/2567	สุบกาตะกอนป่อเล็ก + เต็มจุลินทรีย์		

หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายงานเพิ่มเติม

ภาคผนวก 2.2

รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกการตรวจสอบการทำงาน

ตารางการตรวจเช็คระบบน้ำบาดาลเสีย

ลำดับที่	รายการ	สภาพ PUMP		สภาพตู้ Control		การวัดค่ากระแส			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	R	S	T	
1	PUMP + MOTOR เติมอากาศ NO.1	/		/		7.9	7.6	7.3	ปั๊มเติมอากาศ NO.1
	PUMP + MOTOR เติมอากาศ NO.2	/		/		13.1	12.2	12.1	
2	PUMP บ่อเกรอะ NO.1	/		/		15.1	15.1	16.2	บ่อน้ำดิบ รว. เติมน้ำ
	PUMP บ่อเกรอะ NO.2		/	/	/	—	—	—	
	PUMP บ่อเกรอะ NO.3	/		/		18.9	18.2	19.2	
3	PUMP บ่อพัก NO.1	/		/		15.5	16.0	15.9	
	PUMP บ่อพัก NO.2	/		/		16.1	15.4	16.5	
4	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.1	/		/		15.3	14.3	16.0	
	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.2	/		/		11.5	11.5	10.8	
5	PUMP สูบทิ้ง	/		/		14.9	14.1	15.3	

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปั๊มเติมอากาศ NO.2 ขาด (รอเปลี่ยนใบพัด)
 บ่อน้ำดิบ บ่อเกรอะ NO.2 (รอซ่อมระบบเติมอากาศ)

ผู้ดำเนินการ

ว/ค/ป 26/01/67

ผู้ตรวจสอบ

ว/ค/ป 26/01/67

ตารางการตรวจเช็คระบบน้ำบาดาลเสีย

ลำดับที่	รายการ	สภาพ PUMP		สภาพตู้ Control		การวัดค่ากระแส			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	R	S	T	
1	PUMP + MOTOR เติมอากาศ NO.1	/		/		7.8	7.6	7.4	ปั๊มเติมอากาศ NO.1
	PUMP + MOTOR เติมอากาศ NO.2	/		/		13.2	12.4	12.2	
2	PUMP บ่อเกรอะ NO.1	/		/		15.1	15.1	15.9	บ่อน้ำดิบ รว. เติมน้ำ
	PUMP บ่อเกรอะ NO.2		/	/	/	—	—	—	
	PUMP บ่อเกรอะ NO.3	/		/		18.7	18.6	19.0	
3	PUMP บ่อพัก NO.1	/		/		15.5	15.9	16.0	
	PUMP บ่อพัก NO.2	/		/		16.0	15.8	16.0	
4	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.1	/		/		15.0	14.8	14.7	
	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.2	/		/		11.0	11.8	11.6	
5	PUMP สูบทิ้ง	/		/		14.8	14.7	14.9	

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอใบพัด NO.2 เติมอากาศ NO.1

ผู้ดำเนินการ

ว/ค/ป 23/02/67

ผู้ตรวจสอบ

ว/ค/ป 23/02/67

ตารางการตรวจเช็คระบบน้ำคั่นเสีย

ลำดับที่	รายการ	สภาพ PUMP		สภาพตู้ Control		การวัดค่ากระแส			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	R	S	T	
1	PUMP + MOTOR เดิมอากาศ NO.1	/		/		7.3	7.6	7.9	
	PUMP + MOTOR เดิมอากาศ NO.2	/		/		12.1	12.2	13.1	
2	PUMP บ่อยกระ NO.1	/		/		10.2	15.1	15.1	
	PUMP บ่อยกระ NO.2	/		/		15.1	15.0	15.2	เปลี่ยน เป็น 15.0 บ่อยกระ
	PUMP บ่อยกระ NO.3	/		/		16.5	16.1	15.4	
3	PUMP บ่อยพัก NO.1	/		/		16.0	15.3	14.3	
	PUMP บ่อยพัก NO.2	/		/		10.8	11.2	11.5	
4	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.1	/		/		14.7	14.8	14.2	
	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.2	/		/		11.6	11.2	11.8	
5	PUMP สูบทิ้ง	/		/		14.9	14.7	14.8	

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข.ม. นึกม เปลี่ยน บ่อยกระ NO.2 (PUMP บ่อยกระ NO.2)
(ส่วน บ่อยกระ NO.1 และ NO.3 เป็น บ่อยกระ NO.2 เดิม)

ผู้ดำเนินการ [REDACTED]
ว/ด/ป 29/03/67

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]
ว/ด/ป 29/03/67

ตารางการตรวจเช็คระบบน้ำคั่นเสีย

ลำดับที่	รายการ	สภาพ PUMP		สภาพตู้ Control		การวัดค่ากระแส			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	R	S	T	
1	PUMP + MOTOR เดิมอากาศ NO.1	/		/		7.9	7.9	7.9	
	PUMP + MOTOR เดิมอากาศ NO.2	/		/		12.6	12.4	13.2	
2	PUMP บ่อยกระ NO.1		/		/	-	-	-	- บ่อยกระ OVER LOAD 11.6
	PUMP บ่อยกระ NO.2	/		/		19.0	18.9	18.7	9.0 บ่อยกระ
	PUMP บ่อยกระ NO.3	/		/		16.1	15.5	15.9	
3	PUMP บ่อยพัก NO.1	/		/		16.0	16.0	15.8	
	PUMP บ่อยพัก NO.2	/		/		14.8	14.7	15.0	
4	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.1	/		/		15.9	14.9	14.7	
	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.2	/		/		11.7	10.9	11.6	
5	PUMP สูบทิ้ง	/		/		14.9	14.7	14.6	

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข.ม. บ่อยกระ NO.1 บ่อย OVER LOAD 11.6 บ่อยกระ 11.6 บ่อยกระ 11.6 บ่อยกระ 11.6

ผู้ดำเนินการ ข.ม. บ่อย
ว/ด/ป 26/04/67

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]
ว/ด/ป 26/04/67

ตารางการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่	รายการ	สภาพ PUMP		สภาพตู้ Control		การวัดค่ากระแส			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	R	S	T	
1	PUMP + MOTOR เดิมอากาศ NO.1	/		/		8.1	8.6	7.9	
	PUMP + MOTOR เดิมอากาศ NO.2	/		/		13.1	12.8	12.9	
2	PUMP บ่อยกระ NO.1	/		/		15.1	15.3	15.8	
	PUMP บ่อยกระ NO.2		/		/	—	—	—	—
	PUMP บ่อยกระ NO.3	/		/		15.4	15.8	16.1	—
3	PUMP บ่อยพัก NO.1	/		/		14.3	15.3	15.8	—
	PUMP บ่อยพัก NO.2	/		/		11.5	11.2	10.8	—
4	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.1	/		/		14.7	14.2	14.8	—
	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.2	/		/		12.1	12.6	12.3	—
5	PUMP สูบทิ้ง	/		/		14.8	14.7	14.9	—

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 31/05/67 NO. 2 มี OVER LOAD 10 นาที และ 7.9 เป็น 7.9 ต่อมา

ผู้ดำเนินการ สมพงษ์

ว/ค/ป 31/05/67

ผู้ตรวจสอบ

ว/ค/ป 31/05/67

ตารางการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่	รายการ	สภาพ PUMP		สภาพตู้ Control		การวัดค่ากระแส			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	R	S	T	
1	PUMP + MOTOR เดิมอากาศ NO.1	/		/		7.9	8.1	8.6	
	PUMP + MOTOR เดิมอากาศ NO.2	/		/		13.1	12.8	12.9	
2	PUMP บ่อยกระ NO.1	/		/		15.1	15.3	15.8	มีเสียงผิดปกติ
	PUMP บ่อยกระ NO.2	/		/		15.1	15.0	15.8	
	PUMP บ่อยกระ NO.3	/		/		14.8	14.3	15.5	มีเสียงผิดปกติ
3	PUMP บ่อยพัก NO.1	/		/		11.5	11.2	11.6	วัดค่าเป็นปกติ
	PUMP บ่อยพัก NO.2	/		/		12.4	12.6	12.9	
4	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.1	/		/		14.2	14.7	14.8	
	PUMP ปรับสภาพน้ำ NO.2	/		/		12.1	12.3	12.6	
5	PUMP สูบทิ้ง	/		/		14.8	14.7	14.9	มีเสียงผิดปกติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการ สมพงษ์

ว/ค/ป 28/06/67

ผู้ตรวจสอบ

ว/ค/ป 28/06/67

รายงานการส่งมอบงานแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย(เพิ่มเติม)



Max Zenith Engineering Co., Ltd.
บริษัท แมกซ์ซีนีท เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท แมกซ์ซีนีท เอ็นจิเนียริง จำกัด

2135 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร.094-6469535

ใบส่งมอบงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2567

โครงการ THE BLOOMS

ประเภทงาน งานแก้ไขบ่อบำบัดไหลซ้ำ

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

อ้างถึง

เรียน ผู้ควบคุมงาน

รายละเอียด ตามที่ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ ดำเนินการปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาล

THE BLOOMS ในขณะนีทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขบ่อบำบัด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอส่งผลงานดังเบิก

ตามที่ทางท่านได้ให้ความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาล โครงการ
งานแก้ไขบ่อบำบัดไหลซ้ำ THE BLOOMS นั้น ทางบริษัทฯ ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวัฒน์ พนิชพงศ์ภักดี)

(MANAGING DIRECTOR)

เรียน PROJECT MANAGER

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ () ความเห็น

ความเห็น

()

วันที่

เรียน CONSULTANT

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ () ความเห็น

ความเห็น

()

วันที่

ภาคผนวก 2.3
รายงานการตรวจสอบถังดักไขมัน

บันทึกการตัดกากไขมันร้านอาหาร

การตรวจเช็คถังดักไขมัน

อาคาร (ร้านอาหารตึก C)

เดือน	สัปดาห์ที่	วันที่	การตัดไขมัน	ท่อน้ำลอค สภาพดี	การล้างถัง ดักไขมัน	ผู้ดำเนินการ	ปัญหา/การ แก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
Jan-67	1	5/01/67	✓	✓	✓	ผ.อ.ก.ว.ธ.ว.		[Signature]
	2	12/01/67	✓	✓	✓	ผ.		
	3	19/01/67	✓	✓	✓	ผ.		
	4	26/01/67	✓	✓	✓	ผ.		
Feb-67	1	2/02/67	✓	✓	✓	ผ.อ.ก.ว.ธ.ว.		[Signature]
	2	9/02/67	✓	✓	✓	ผ.		
	3	16/02/67	✓	✓	✓	ผ.		
	4	23/02/67	✓	✓	✓	ผ.		
Mar-67	1	8/03/67	✓	✓	✓	ผ.อ.ก.ว.ธ.ว.		[Signature]
	2	15/03/67	✓	✓	✓	ผ.		
	3	22/03/67	✓	✓	✓	ผ.		
	4	29/03/67	✓	✓	✓	ผ.		
Apr-67	1	5/04/67	✓	✓	✓	ผ.อ.ก.ว.ธ.ว.		[Signature]
	2	12/04/67	✓	✓	✓	ผ.		
	3	19/04/67	✓	✓	✓	ผ.		
	4	26/04/67	✓	✓	✓	ผ.		
May-67	1	10/05/67	✓	✓	✓	ผ.อ.ก.ว.ธ.ว.		[Signature]
	2	17/05/67	✓	✓	✓	ผ.		
	3	24/05/67	✓	✓	✓	ผ.		
	4	31/05/67	✓	✓	✓	ผ.		
Jun-67	1	7/06/67	✓	✓	✓	ผ.อ.ก.ว.ธ.ว.		
	2							
	3							
	4							
Jul-67	1							
	2							
	3							
	4							
Aug-67	1							
	2							
	3							
	4							
Sep-67	1							
	2							
	3							
	4							
Oct-67	1							
	2							
	3							
	4							
Nov-67	1							
	2							
	3							
	4							
Dec-67	1							
	2							
	3							
	4							

ภาคผนวก 2.4

แบบบันทึกการตรวจสอบดูแล
ระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา

บันทึกการระบายน้ำ

Cold Water Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ (CWP NO.1)

Building : The Blooms		Location : C		Date:	
Equipment name : CWP No. 1		Manufacture Motor :		Manufacture Pump :	
Rate Power :		RPM :		Model/Type :	
Volt : 380 / 50 Hz		Amp :		Serial no. :	
Control Panel					
ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
		ปกติ/N	ผิดปกติ/A		
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ LED indicator lights	/			
2	ตรวจสอบตัวรีเลย์, ปุ่มกด และอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS 485 RT 11.9 VOTE	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ Circuit Breaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetic Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้า The electrical connectors	/			
Motor & PUMP					
1	เช็คกระแสขโมยมอเตอร์ R : S : T : AMP	/			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์	/			
3	ตรวจสอบระบบหล่อเลี้ยงของมอเตอร์ (และไฟกรรพ้ออื่น)	/			
4	ตรวจสอบความผิดปกติของมอเตอร์/Device of the motor	/			
5	ตรวจสอบการคู่กัน Coupling และ Alignment	/			
6	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ/leak points	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	/			
8	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของปั๊ม	/			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของปั๊ม (และไฟกรรพ้ออื่น)	/			
10	ตรวจสอบแรงดันทางออก.....PSI, หักจ่าย :PSI	/			
11	ตรวจสอบแรงดันทางเข้า.....PSI, หักจ่าย :PSI	/			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			
OTHER					
1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน /Underground water reserve tank	/			
2	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองลอยน้ำ /Reserve water tank deck	/			
3	ตรวจสอบ ถูกลอย น้ำประปา/Float water	/			
4	ตรวจสอบ ถูกลอย หรือ Electrode ถังรับน้ำ	/			
5	ตรวจสอบ ถูกลอย หรือ Electrode ถังรับน้ำ	/			
Note :					
Checked by : Verified by : Acknowledge by : Signature : Signature : Signature : Name : Name : Name : Position : Position : Position : Date : 17/01/67 Date : 17/01/67 Date : 17/01/67					

Cold Water Pump Check List


แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ (CWP NO.1)


Building : The Blooms		Location : B		Date:	
Equipment name : CWP No. 1		Manufacture Motor :		Manufacture Pump :	
Rate Power :		RPM :		Model/Type :	
Volt : 380 / 50 Hz		Amp :		Serial no. :	
Control Panel					
ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
		ปกติ/N	ผิดปกติ/A		
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ LED indicator lights	/			
2	ตรวจสอบตัวรีเลย์, ปุ่มกด และอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS 485 RT 11.9 VOTE	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ Circuit Breaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetic Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้า The electrical connectors	/			
Motor & PUMP					
1	เช็คกระแสขโมยมอเตอร์ R : S : T : AMP	/			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์	/			
3	ตรวจสอบระบบหล่อเลี้ยงของมอเตอร์ (และไฟกรรพ้ออื่น)	/			
4	ตรวจสอบความผิดปกติของมอเตอร์/Device of the motor	/			
5	ตรวจสอบการคู่กัน Coupling และ Alignment	/			
6	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ/leak points	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	/			
8	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของปั๊ม	/			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของปั๊ม (และไฟกรรพ้ออื่น)	/			
10	ตรวจสอบแรงดันทางออก.....PSI, หักจ่าย :PSI	/			
11	ตรวจสอบแรงดันทางเข้า.....PSI, หักจ่าย :PSI	/			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			
OTHER					
1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน /Underground water reserve tank	/			ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน
2	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองลอยน้ำ /Reserve water tank deck	/			ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองลอยน้ำ
3	ตรวจสอบ ถูกลอย น้ำประปา/Float water	/			
4	ตรวจสอบ ถูกลอย หรือ Electrode ถังรับน้ำ	/			
5	ตรวจสอบ ถูกลอย หรือ Electrode ถังรับน้ำ	/			
Note :					
Checked by : Verified by : Acknowledge by : Signature : Signature : Signature : Name : Name : Name : Position : Position : Position : Date : 16/01/67 Date : 16/01/67 Date : 16/01/67					



แผนการปรับปรุงระบบน้ำใช้อาคาร B

แผนการปรับปรุงระบบน้ำใช้อาคาร B		
อาคาร	THE BLOOMS B,C	
ว/ด/ป	รายการที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
28/05/67	ประสานงานผู้รับเหมาเข้ามาสำรวจหน้างาน	
1/06/67	ส่งจรรยาบรรณพร้อมขึ้นตอนการเบิกจ่าย	
13/06/67	แผนการทำงาน + ติดประกาศแจ้งลูกค้า	
18/06/67	ให้เข้าดำเนินการตามแผนการทำงาน	
หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง		

งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำใช้อาคาร B







ภาคผนวก 2.5

แบบบันทึกการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก 2.6

รายงานการขุดลอกบ่อหนองน้ำ พักน้ำ
วางระบายน้ำ และการจัดเก็บเศษขยะบริเวณ
ตะแกรงดักขยะในบ่อพักน้ำ

บันทึกการเก็บขยะบริเวณสระแครงดั๊กขะ

แผนการขุดลอกบ่อหนองน้ำ พักน้ำ รางระบายน้ำ

ว/ด/ป	รายการ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ
7/6/2567	ลอกท่อระบายน้ำรอบอาคาร B,C	ช่างอาคาร	
1/12/2567	ขุดลอกบ่อหนองน้ำหน้าโครงการ	ผู้รับเหมา	

หมายเหตุ วันเวลาในการดำเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบันทึกการจัดเก็บขยะบริเวณสระแครงดั๊กขะ

ประจำเดือน... พ.ค ๒๕๖๗ ๖๕๖๗

วันที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
2	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
3	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.	/		
4	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
5	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
6	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
7	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.	/		
8	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
9	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
10	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
11	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
12	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
13	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.	/		
14	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
15	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
16	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
17	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
18	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
19	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
20	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.	/		
21	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
22	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
23	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
24	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
25	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
26	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
27	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
28	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.	/		
29	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
30	ตรวจเช็คและทำความสะอาดสระ	ช่าง+รปภ.		/	
31	การเก็บขยะทำความสะอาด	ช่าง+รปภ.		/	

ผู้ตรวจเช็ค พ.ค.

ตำแหน่ง พ.ค. ๐๗๕ B,C.

วันที่ 31/05/๖๗

ประจำเดือน..... 6204/2567

[illegible]

ค่าเฉลี่ย $\mu = 0.75$ B, C.

т.ч. 30/04/67

ประจำเดือน..... ๗๗๗ ๒๕๖๗

[illegible]

ตำแหน่ง ค.ร.ค. ๑๗๓๓, ๓๔, ๓๕

31/03/67

ประจำเดือน..... ๑๐๓๕๖๗ 2567

ประจำเดือน..... ๒๕๖๗ 2567

អ្នកវាយតម្លៃ WZ

จำนวนหน้า ๒๓๗. ๑๗๗๕ B, C.

तुल 29/02/67

ประจำเดือน..... ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประจำเดือน..... ๒๗๓๗ ๒๕๖๗

ผู้ตรวจเช็ค 

จำนวนเงิน 2000 บาท B, C

31/01/67

ภาคผนวก 2.7

แบบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา
ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

แบบบันทึกตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

Fire Alarm System Check List					
แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้					
The Blooms		Location : C		Date :	
Equipment name :		Manufacture :		Model/Type :	
Num of Supervisory Zone :		Serial no. :		Power Supply :	
Other :		Aux.Power Supply :			
1) Visual inspection					
ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remarks
		ปกติ/✓	ผิดปกติ/✗		
1	ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณ	✓			
2	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง	✓			
3	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual St.	✓			
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat	✓		ทดสอบอุปกรณ์	
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke	✓			
6	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell	✓			
7	ตรวจสอบสายเคเบิล	✓			
8	ตรวจสอบประตูลิฟท์	✓			
9	ตรวจสอบถังดับเพลิง Fire Extinguisher	✓		ตรวจสอบถังดับเพลิง	
Note : - ตรวจสอบ Heat ตามพื้นที่ (อยู่ในแผนผังบริเวณ 40/กรงสัตว์/แมว) - ตรวจสอบสายเคเบิลในบริเวณใต้โต๊ะ และ ใต้เก้าอี้ (อยู่ในพื้นที่ว่างจาก สวม. เข็มไฟเตือนอันตราย)					
Description		Inspected by		Accepted by	
Signature		[Signature]		[Signature]	
Name		[Name]		[Name]	
Date		9/05/67		9/05/67	

Fire Alarm System Check List					
แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้					
The Blooms		Location : B		Date :	
Equipment name :		Manufacture :		Model/Type :	
Num of Supervisory Zone :		Serial no. :		Power Supply :	
Other :		Aux.Power Supply :			
1) Visual inspection					
ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remarks
		ปกติ/✓	ผิดปกติ/✗		
1	ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณ	✓			
2	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง	✓			
3	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual St.	✓			
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat	✓		ทดสอบอุปกรณ์	
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke	✓			
6	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell	✓			
7	ตรวจสอบสายเคเบิล	✓			
8	ตรวจสอบประตูลิฟท์	✓			
9	ตรวจสอบถังดับเพลิง Fire Extinguisher	✓		ตรวจสอบถังดับเพลิง	
Note : - ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat ตามพื้นที่ (อยู่ในแผนผังบริเวณ 40/กรงสัตว์/แมว) - ตรวจสอบสายเคเบิลในบริเวณใต้โต๊ะ และ ใต้เก้าอี้ (อยู่ในพื้นที่ว่างจาก สวม. เข็มไฟเตือนอันตราย)					
Description		Inspected by		Accepted by	
Signature		[Signature]		[Signature]	
Name		[Name]		[Name]	
Date		9/05/67		9/05/67	

แผนการเปลี่ยนป้ายหนีไฟ+อุปกรณ์ให้ชาวด
อาคาร THE BLOOMS B,C

ว/ด/ป	รายการที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
20/08/67	ป้ายหมึไฟ จำนวน 18 ตัว ตึก B	
20/09/67	ป้ายหมึไฟ จำนวน 27 ตัว ตึก C	
20/10/67	อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบดับเพลิง	

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะเริ่มประมาณเดือน สิงหาคม 2567

รายงาน
เพิ่มเติม

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ภาคผนวก 2.8

แผนดำเนินการเปลี่ยนไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่ชำรุด

แผนการเปลี่ยนป้ายหน้าไฟ+อุปกรณ์ที่ชำรุด
อาคาร THE BLOOMS B,C

ว/ด/ป	รายการที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
20/08/67	ป้ายหนีไฟ จำนวน 18 ตัว ตึก B	
20/09/67	ป้ายหนีไฟ จำนวน 27 ตัว ตึก C	
20/10/67	อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบดับเพลิง	

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะเริ่มประมาณเดือน สิงหาคม 2567

รายงาน
เพิ่มเติม

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.