

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.๒ ป้ายสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๓ กล่องรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.๔ ป้ายตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๕ เจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ก่อนก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.๖ รั้ว Metal Sheet บริเวณโดยรอบโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๗ ป้ายห้ามเข้าเขตก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.๘ ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๙ ปิดคลุมผ้าใบหลังกระบะรถบรรทุก ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๐ เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะสแคว เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่คอยกวาด ทำความสะอาดพื้นผิวพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่น บริเวณแนวรั้วทุกด้าน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 ประตูบริเวณปากทางเข้า-ออกที่บดตลอดเวลา ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.14 การฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.15 บ่อตกตะกอน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 แผ่นเหล็กปูทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่มีรถวิ่งผ่าน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.17 ตัวแทนโครงการและผู้รับเหมาเข้าสำรวจสภาพ รื้อ กำแพงบ้านอาคารข้างเคียง</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการ ช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 แสดงสำเนารายการค่าธรรมเนียมประกันภัย บริเวณด้านหน้าโครงการ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 กองดิน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.21 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุก ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.22 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.23 ห้องน้ำสำเร็จรูป ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.24 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.25 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.26 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.27 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 รถมารับ-ส่งคนงานก่อสร้าง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ถังสำรองน้ำใช้ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 ป้ายประหยัไฟฟ้า และป้ายประหยัน้ำ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะสแตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.31 การตรวจสอบดูแล และทำการขุดลอกตะกอนที่สะสมใน ท่อระบายน้ำ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 เจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาด เป็นระเบียบ บริเวณถนนสาธารณะรอบรั้วบ้าน และถนนสาธารณะรอบรั้วบ้าน 6/1 ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.33 ถังรองรับมูลฝอย ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.34 ป้ายคัดแยกมูลฝอย ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.35 ป้ายเตือนต่าง ๆ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.36 ป้ายอันตรายจากสารเคมี ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.37 ถังสำรองน้ำใช้ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.38 ถังดับเพลิงเคมี บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.39 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.40 แผนรองรับเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะสแตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.41 พื้นที่สูบน้ำในช่องที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.42 พื้นที่วางสารเคมี ในช่องที่มีการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.43 ตู้ไฟแบบ Main Distribution Board (MDB) ในช่องที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.44 แผงควบคุมไฟฟ้าแบบย่อย ในช่องที่มีการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.45 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในช่องที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.46 จุลรวมพล ในช่องที่มีการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.47 แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ในช่องที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.48 ป้ายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ในช่องที่มีการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.49 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ ในช่องที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.50 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณนี้ ในช่องที่มีการก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗.๕๑ พื้นที่จัดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการในช่วงที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ๗.๕๒ เอกสารแจ้งการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการในช่วงที่มีการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗.๕๓ กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) (เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณถนนบริเวณถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ และถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 6/1) ในช่วงที่มีการก่อสร้าง	
	
รูปที่ ๗.๕๔ กล้องวงจรปิด (CCTV) ในช่วงที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ๗.๕๕ ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗.๕๖ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงานในช่วงที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ๗.๕๗ หัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างบริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗.๕๘ รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน และทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะสเตจ เมดบายมี รัชดา-ห้วยขวาง (THE STAGE made by me RATCHADA-HUAI KHWANG)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.59 ป้ายกำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.60 ป้ายกฎระเบียบในบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.61 ไฟแสงสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.62 ถังดับเพลิงแบบมือถือ บริเวณบ้านพักคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.63 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE) ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.64 การจัด Morning talk และให้คำแนะนำ ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.65 การจัดอบรมชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.66 ตู้อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.67 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย ในช่วงที่มีการก่อสร้าง</p>	