

## ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียว




รูปที่ ผ7.3 รางระบายน้ำ

รูปที่ ผ7.4 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ ผ7.5 บ่อหน่วงน้ำ

รูปที่ ผ7.6 ป้ายจำกัดความเร็ว















รูปที่ ผ7.7 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ













รูปที่ ผ7.8 พื้นที่จอดรถแบบปกติชั้นที่ 1



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.9 พื้นที่จัดรถระบบไฮดรอลิค</p>	<p>รูปที่ ๗7.10 พื้นที่จัดรถยนต์แบบอัตโนมัติ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.11 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์</p>	<p>รูปที่ ๗7.14 ช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.15 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.17 ท่อระบายอากาศไปยังชั้นดาดฟ้า</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.18 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและมอเตอร์ไฟฟ้ารวม</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและมอเตอร์ไฟฟ้ารวม</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567











<p>รูปที่ ผ7.19 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p> 	<p>รูปที่ ผ7.20 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p> 
<p>รูปที่ ผ7.21 ห้องน้ำ (ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง)</p> 	<p>รูปที่ ผ7.22 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ</p> 
<p>รูปที่ ผ7.23 ช่างซ่อมบำรุง</p> 	<p>รูปที่ ผ7.24 ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ</p> 
<p>รูปที่ ผ7.25 ป้ายบอกระดับความลึก</p> 	<p>รูปที่ ผ7.26 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</p> 
<p>รูปที่ ผ7.27 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ</p> 	<p>รูปที่ ผ7.28 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ</p> 
<p>รูปที่ ผ7.29 สระว่ายน้ำ</p> 	<p>รูปที่ ผ7.30 รางระบายน้ำล้น</p> 



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

			
รูปที่ ฅ7.31 ห้องพักรวมฝอยประจำชั้น		รูปที่ ฅ7.32 พนักงานทำความสะอาด	
			
รูปที่ ฅ7.33 ห้องพักรวมฝอยรวม			
			
รูปที่ ฅ7.34 พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย		รูปที่ ฅ7.35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
			
รูปที่ ฅ7.36 สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร		รูปที่ ฅ7.37 หม้อแปลงไฟฟ้า	
			
รูปที่ ฅ7.38 หลอดไฟ Light Emitting Diode (LED)		รูปที่ ฅ7.39 โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน	
			
รูปที่ ฅ7.40 เลขชั้นบริเวณบันได		รูปที่ ฅ7.41 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.42 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ ๗7.43 ระบบท่อยืน (Stand Pipe)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.44 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC)</p>	<p>รูปที่ ๗7.45 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.46 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)</p>	<p>รูปที่ ๗7.47 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.48 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)</p>	<p>รูปที่ ๗7.49 เครื่องแจ้งเหตุ โดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.50 เครื่องแจ้งเหตุด้วยเสียงหรือแสง (Fire Alarm Speaker with Strobe)</p>	<p>รูปที่ ๗7.51 ช่องสำหรับให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำดับเพลิงเข้าสู่ระบบ จอตลอดโน้ตไว้บริเวณชั้นที่ 1 และ 2</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.52 ช่องสำหรับให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงบันไดไปยังที่จอดรถอัตโนมัติชั้นใต้ดิน</p>	<p>รูปที่ ผ7.53 ป้ายห้ามรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สทุกชนิดเข้าระบบจอดรถอัตโนมัติ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.54 บันได ST-01 และบันได ST-02</p>	<p>รูปที่ ผ7.55 จุฬารวมพล</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.56 ป้ายผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ ผ7.57 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.58 ตู้ควบคุมเครื่องดูดระบายควัน</p>	<p>รูปที่ ผ7.59 เครื่องสำรองไฟแบบ UPS ขนาด 30 KVA</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.60 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.61 กล้องวงจรปิด CCTV</p>
	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Moment Ratchada 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

รูปที่ ฎ7.62 อาคารโครงการ	รูปที่ ฎ7.63 ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ฎ7.64 ป้ายหนีไฟ	รูปที่ ฎ7.65 อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ
   	
รูปที่ ฎ7.66 ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566	
 	
รูปที่ ฎ7.67 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ	
  	
รูปที่ ฎ7.68 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้	