

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-9
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-10
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-10
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-130
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-6
3.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระ	3-8
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-2

## สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำ
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ออร์คิด ริเวอร์วิว (Orchid Riverview) (ดัดแปลงและเปลี่ยน การใช้อาคาร) ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567	2-2
ตารางที่ 2.1-2 สรุปรายการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ออร์คิด ริเวอร์วิว (Orchid Riverview) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)	2-121
ตารางที่ 3.2-1 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-1
ตารางที่ 3.2-2 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ	3-2
ตารางที่ 3.2-3 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้	3-2
ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567	3-9
ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567	3-11
ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567	3-12

### สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1 แผนที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 2.2-1 สภาพพื้นที่โครงการ	2-130
รูปที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-130
รูปที่ 2.2-3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2-130
รูปที่ 2.2-4 บริเวณที่จอดรถ	2-130
รูปที่ 2.2-5 หั้วรับน้ำดับเพลิง	2-130
รูปที่ 2.2-6 ป้ายหนีไฟภายในโครงการ	2-130
รูปที่ 2.2-7 ภาชนะรองรับมูลฝอย	2-131
รูปที่ 2.2-8 ป้ายจุดรวมพล	2-131
รูปที่ 3.1-1 ผังระบบน้ำของโครงการ	3-3
รูปที่ 3.1-2 จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567	3-4
รูปที่ 3.1-3 จุดเก็บน้ำสระประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567	3-5
รูปที่ 3.1-4 จุดเก็บน้ำใช้(ถึงสำรองน้ำใช้) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567	3-6