

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 4.1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Life Ladprao The Valley (ไลฟ์ ลาดพร้าว เดอะ วัลเลย์) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ ลาดพร้าว แวลลีย์ ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

### 4.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Life Ladprao The Valley (ไลฟ์ ลาดพร้าว เดอะ วัลเลย์) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ ลาดพร้าว แวลลีย์ ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 คือ คุณภาพน้ำ จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ปริมาณ Turbidity ดึงเก็บน้ำสำรองชั้นคาดฟ้า 1 (CWD) ในเดือนมีนาคม, บริเวณบ่อพักน้ำใส มีค่า TKN เดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม และ BOD เดือนมิถุนายน มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบปรับปรุงระบบ ดูแลรักษา ล้างทำความสะอาดบริเวณถังเก็บน้ำสำรองชั้นคาดฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ Over Loading และตรวจสอบระบบการเติมอากาศ (Aerator) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการเติมออกซิเจน ( $O_2$ ) ให้กับน้ำทิ้ง ว่าเพียงพอกับการใช้ของจุลินทรีย์หรือไม่ เพื่อให้ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป