

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ
โครงการ อาคารชุด คิว คอนโด สุขุมวิท**

1. บทนำ

1.1 โครงการ อาคารชุด คิว คอนโด สุขุมวิท

1.2 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


1.3 ปัจจุบันเป็นของ นิติบุคคลอาคารชุด คิว คอนโด สุขุมวิท

เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

1.4 จัดทำโดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

1.5 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ทส.
1009.5/3620

1.6 การนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ ฉบับเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2567
(รายงานล่าสุดฉบับเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ส่งในวันที่ 23 มกราคม 2567)



ภาพที่ 1 จุดที่ตั้งพื้นที่โครงการ