

หนังสือรับรอง


การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการ SIAM ORIENTAL PLAZA

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
SIAM ORIENTAL PLAZA ตั้งอยู่พระตำหนัก ซอย3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของนิติบุคคล
อาคารชุด สยาม โอเรียนทัล พลาซ่า ฉบับประจำเดือน

- ☒ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567
☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567
☐ อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายสิทธิสิริชัย วิจักขณพงษ์		หัวหน้าทีม
นายอานนท์ แสนศรีใจ		ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
นางสาวเบญญาภา สุวรรณ		เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน

ขอแสดงความนับถือ


 (นายสิทธิสิริชัย วิจักขณพงษ์)
 ผู้จัดการ

บัญชีรายชื่อรับรองและคุณสมบัติของผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ SIAM ORIENTAL PLAZA ของนิติบุคคลอาคารชุด สยาม โอเรียนทัล พลาซ่า
ครั้งที่ 1/2567 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2567 (ระยะดำเนินการ)

ชื่อ-สกุล	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ ของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
1.นางสาวเบญญาภา สุวรรณ	-บทที่ 1 บทนำ -ภาคผนวก	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ.สุขุมวิท-พทยา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	20	
2. .นายอานนท์ แสนศรีใจ	-บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข -บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ.สุขุมวิท-พทยา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	60	
3.นายสิริวิชญ์ วิกัษณาพงษ์	-บทที่ 4 บทสรุป	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ.สุขุมวิท-พทยา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	20	

รายละเอียดโครงการแบบสังเขป

ชื่อโครงการ :	SIAM ORIENTAL PLAZA
สถานที่ตั้งโครงการ :	ถนนพระตำหนัก ซอย3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
เจ้าของโครงการก่อนการโอนสิทธิ :	บริษัท วอร์เรีย โฮลดิ้งส์ จำกัด 267/65 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โครงการได้รับความเห็นชอบรายงาน :	เลขที่ ทส 1009.5/3365 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม :	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
ประเภทโครงการ :	เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร บนที่ดิน 1-1-64 ไร่
เจ้าของโครงการปัจจุบัน :	นิติบุคคลอาคารชุด สยาม โอเรียนทัล พลาซ่า เลขที่ 308/200 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สภาพโครงการปัจจุบัน :	เปิดใช้อาคารจำนวน 1 อาคาร ห้องพักทั้งหมด 186 ห้อง และห้องพาณิชย์ 4 ห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ที่จอดรถยนต์ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
โครงการได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ครั้งสุดท้ายเมื่อ :	19 มกราคม 2567
รายละเอียดโครงการ :	แสดงไว้ในบทที่ 1