

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.1 รั้ว Metal Sheet	
	
รูปที่ ๗7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	รูปที่ ๗7.3 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.4 การจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.5 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.6 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราบย บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.7 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งโดยใช้ฉีดน้ำ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗.8 บริเวณปากทางเข้า-ออกปิดทึบ	
	
รูปที่ ๗.9 เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารพื้นที่ข้างเคียง	
	
รูปที่ ๗.10 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย	รูปที่ ๗.11 Sheet Pile
	
รูปที่ ๗.12 ถังสำรองน้ำใช้	รูปที่ ๗.13 ถังขยะ
	
รูปที่ ๗.14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗.15 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งปูนซีเมนต์สำเร็จรูป

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.16 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ ๗7.17 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ ๗7.18 พื้นที่สำหรับจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.19 ป้ายจราจรชั่วคราว และไฟกระพริบ
	
รูปที่ ๗7.20 คนงานให้ดูแลทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 7.21 ป้ายกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.22 บ้านพักคนงานชั่วคราว	รูปที่ ๗7.23 กล้องวงจรปิด (CCTV)
	
รูปที่ ๗7.24 เครนแบบแขนพับ	รูปที่ ๗7.25 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

