

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระยะดำเนินการ

กะตะโอเชียนวิว คอนโดมิเนียม 3



เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดกะตะโอเชียนวิว คอนโดมิเนียม 3  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2567



จัดทำโดย  
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)

กะตะโอะเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3

เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดกะตะโอะเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2567

จัดทำโดย



บริษัท เซาธ์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ กะตะโอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 (ระยะดำเนินการ)

22 กรกฎาคม 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้จัดทำ  
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ กะตะโอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ตั้งอยู่ที่ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
ของ นิติบุคคลอาคารชุดกะตะโอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ฉบับประจำเดือนเดือน

- (✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567  
( ) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567  
( ) อื่นๆ(ระบุ)

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางกฤติกา ปัจฉิม

นางสาวผกาพรรณ วิศาล

นางสาวชนันญา อาจมั่งกร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ กะตะโอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 (ระยะดำเนินการ)**

๑. ชื่อโครงการ : กะตะโอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง -

๒. สถานที่ตั้ง : ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

๓. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดกะตะโอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3

๔. สถานที่ติดต่อ : ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

๕. จัดทำโดย : บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 1 เมษายน 2551

๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : 30 มกราคม 2567

๘. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการที่พักอาศัย : อาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัย

- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง 3 งาน 93.1 ตารางวา (1,572.4 ตารางเมตร)

-กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

\* การบำบัดน้ำเสีย : โครงการได้ออกแบบระบบน้ำบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งได้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อบรรจุน้ำก่อนระบายลงสู่ลำรางสาธารณะโดยพบว่าน้ำเสียหลังบำบัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และในปัจจุบันถังบำบัดน้ำเสียบริเวณตึก G ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ส่งผลให้ไม่มีน้ำเสียเข้าสู่ระบบจึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้

\* อาชีวอนามัย : โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆภายนอกอาคาร โครงการมีการตรวจสอบถึงดับเพลิง ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมถึงป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์อยู่อย่างสม่ำเสมอ

\* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : แผนแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะที่รีไซเคิลอีกครั้ง ขยะจากส่วนต่างๆ ของโครงการจะรวบรวมมาพักไว้ที่ห้องพักขยะรวม และโครงการได้จ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรนเป็นผู้รับผิดชอบเก็บขนขยะมูลฝอยจากโครงการเพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

## หนังสือมอบอำนาจ

ที่ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด กะตะ โอเชียนวิว คอนโดมิเนียม 3 สำนักงาน เลขที่ 16/53 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดย นายสตีเวน อันตัส วิลเลอร์ส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในนาม นิติบุคคล โครงการ กะตะ โอเชียนวิว คอนโดมิเนียม 3)

ขอมอบอำนาจให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 6/107 หมู่ 9 ซอย เสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยนางกฤติกา ปัจฉิม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ มีอำนาจแทนข้าพเจ้าในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ารับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำ ของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลง ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ  
(นายสตีเวน อันตัส วิลเลอร์ส)

นิติบุคคลอาคารชุด กะตะ โอเชียนวิว คอนโดมิเนียม 3


ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(นางกฤติกา ปัจฉิม)


บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาว ดวงกมล คนเรียน)


ลงชื่อ.....พยาน  
(พ.ศ.ก. ทัศนุฑ์ ช่างสีทอง)




















the 'information' and 'communication' fields. The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information science' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information studies' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information research' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information studies' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information science' field is defined as:


...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information studies' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information science' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)



the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has also become an important employer of women, with 50% of public sector employees being women in 1995, compared with 40% in 1980.

There are a number of reasons why the public sector has become an important employer of women. One reason is that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work. Another reason is that the public sector has a high proportion of jobs that are part-time or flexible, which are more likely to be held by women. A third reason is that the public sector has a high proportion of jobs that are in the service sector, which is also a sector that is traditionally held by women.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services. As the population of the UK has increased, so has the demand for public services, such as health care, education, and social care. This has led to an increase in the number of people employed in the public sector, and a corresponding increase in the number of women employed in the public sector.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for flexible working arrangements. As more women have entered the workforce, so has the demand for flexible working arrangements, such as part-time work, flexi-time, and job sharing. The public sector has responded to this demand by offering a range of flexible working arrangements, which has helped to attract and retain more women.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for high-quality public services. As the population of the UK has increased, so has the demand for high-quality public services, such as health care, education, and social care. This has led to an increase in the number of people employed in the public sector, and a corresponding increase in the number of women employed in the public sector.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services that are delivered by women. As the population of the UK has increased, so has the demand for public services that are delivered by women, such as health care, education, and social care. This has led to an increase in the number of people employed in the public sector, and a corresponding increase in the number of women employed in the public sector.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services that are delivered by women. As the population of the UK has increased, so has the demand for public services that are delivered by women, such as health care, education, and social care. This has led to an increase in the number of people employed in the public sector, and a corresponding increase in the number of women employed in the public sector.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services that are delivered by women. As the population of the UK has increased, so has the demand for public services that are delivered by women, such as health care, education, and social care. This has led to an increase in the number of people employed in the public sector, and a corresponding increase in the number of women employed in the public sector.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services that are delivered by women. As the population of the UK has increased, so has the demand for public services that are delivered by women, such as health care, education, and social care. This has led to an increase in the number of people employed in the public sector, and a corresponding increase in the number of women employed in the public sector.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services that are delivered by women. As the population of the UK has increased, so has the demand for public services that are delivered by women, such as health care, education, and social care. This has led to an increase in the number of people employed in the public sector, and a corresponding increase in the number of women employed in the public sector.



บทที่ 1

บทนำ

## บทที่ 1

### บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ กะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3

เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3

#### 1.1 บทนำ

##### ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 เป็นโครงการที่ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 21 ห้องชุด (40 ห้องนอน) จัดเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตำบลกะรน โดยผ่านพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ภก 0013.2/4342 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ตามเอกสารในภาคผนวก ก และต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

## 1.2 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : กะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3  
สถานที่ตั้ง : ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
ชื่อเจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ภก 0013.2/4342  
ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)

### 1.2.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการ กะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ตั้งอยู่ที่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต อยู่ในพื้นที่เทศบาล  
ตำบลกะรน มีอาณาเขตติดต่อ และสภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ มีอาณาเขตดังนี้

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| ทิศเหนือ    | ติดกับลำรางสาธารณะ                           |
| ทิศใต้      | ติดกับบ้านพักอาศัยสองชั้น และที่ดินบุคคลอื่น |
| ทิศตะวันออก | ติดกับที่ดินบุคคลอื่นและถนนการะจำยอม         |
| ทิศตะวันตก  | ติดกับที่ดินบุคคลอื่น                        |



รูปที่ 1.1 แผนผังโครงการ

### 1.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ

#### 1.3.1 ประเภทโครงการ

โครงการกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 21 ห้องชุด (40 ห้องนอน) นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 14 คัน และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 10 คัน

รูปแบบของโครงการกะตะ โอเซียนวิว 3 เป็นโครงการอาคารชุดซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเน้นการออกแบบอาคารให้ดูทันสมัย เรียบง่าย และออกแบบห้องชุดเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง

ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร โดยอาคารชุด 3 ชั้นระดับความสูง 8 เมตร

#### 1.3.2 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ

โครงการกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ได้แก่

อาคาร E, F ประกอบด้วย ห้องชุด 9 ห้องชุด (18 ห้องนอน) ประกอบด้วยชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีห้องชุด ชั้นละ 3 ห้อง (18 ห้องนอน)

อาคาร G ประกอบด้วยห้องชุด 6 ห้องชุด (12 ห้องนอน) ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีห้องชุด ชั้นละ 2 ห้อง (12 ห้องนอน)

อาคาร H ประกอบด้วยห้องชุด 6 ห้องชุด (10 ห้องนอน) ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยที่จอดรถในตัวอาคาร จำนวน 14 คัน และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 10 คัน ชั้นที่ 2 กับ 3 มีห้องชุด ชั้นละ 3 ห้อง (10 ห้องนอน)

รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 21 ห้องชุด (40 ห้องนอน) นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 14 คัน และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 10 คัน

พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 3 งาน 93.1 ตารางวา หรือ 1,572.4 ตารางเมตร ตามเอกสารสิทธิ์ 3 ฉบับ ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 84004 พื้นที่ตามโฉนด 1 งาน 5.8 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 84009 พื้นที่ตามโฉนด 1 งาน 37.3 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 84010 พื้นที่ตามโฉนดที่ดิน 1 งาน 50 ตารางวา

การใช้พื้นที่ของโครงการ แยกเป็นพื้นที่ในอาคารและนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งโครงการ 1572.4 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ภายนอกเป็นพื้นที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว มีขนาดรวมทั้งสิ้น 817.7 ตารางเมตร การใช้พื้นที่ภายในอาคาร แสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**อาคารชุด 3 ชั้น (อาคาร E, F) มีพื้นที่ใช้สอย 1,005.81 ตารางเมตร ประกอบด้วย**

**ชั้นที่ 1** มีพื้นที่ใช้สอย 335.37 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องชุดขนาด 100.64 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 101.13 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้องชุด คิดเป็นพื้นที่ 202.26 ตารางเมตร
- ทางเดิน คิดเป็นพื้นที่ 10.52 ตารางเมตร
- บันได คิดเป็นพื้นที่ 21.95 ตารางเมตร

**ชั้นที่ 2** มีพื้นที่ใช้สอย 334.11 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องชุดขนาด 97.18 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 101.8 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุด ขนาด 97.64 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ทางเดิน คิดเป็นพื้นที่ 22.33 ตารางเมตร
- บันได คิดเป็นพื้นที่ 15.16 ตารางเมตร

**ชั้นที่ 3** มีพื้นที่ใช้สอย 336.33 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องชุดขนาด 100.23 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 96.58 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 100.78 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ทางเดิน คิดเป็นพื้นที่ 18.33 ตารางเมตร
- บันได คิดเป็นพื้นที่ 20.41 ตารางเมตร

**อาคารชุด 3 ชั้น (อาคาร G) มีพื้นที่ใช้สอย 646.10 ตารางเมตร ประกอบด้วย**

**ชั้นที่ 1** มีพื้นที่ใช้สอย 210.34 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องชุดขนาด 103.63 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 89.16 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ทางเดิน คิดเป็นพื้นที่ 7.16 ตารางเมตร
- บันได คิดเป็นพื้นที่ 10.39 ตารางเมตร

**ชั้นที่ 2** มีพื้นที่ใช้สอย 214.16 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องชุดขนาด 102.2 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 94.41 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ทางเดิน คิดเป็นพื้นที่ 7.16 ตารางเมตร
- บันได คิดเป็น 10.39 ตารางเมตร

**ชั้นที่ 3** มีพื้นที่ใช้สอย 221.60 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องชุดขนาด 108.60 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด

- ห้องชุดขนาด 95.45 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ทางเดิน คิดเป็นพื้นที่ 7.16 ตารางเมตร
- บันได คิดเป็น 10.39 ตารางเมตร

อาคารชุด 3 ชั้น (อาคาร H) มีพื้นที่ใช้สอย 610.18 ตารางเมตร ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 มีพื้นที่ใช้สอย 203.78 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องเก็บของและห้องปั๊ม คิดเป็นพื้นที่ 17.98 ตารางเมตร
- ที่จอดรถ คิดเป็นพื้นที่ 175.32 ตารางเมตร
- บันได คิดเป็นพื้นที่ 10.48 ตารางเมตร

ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ใช้สอย 202.62 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องชุดขนาด 35.31 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 72.6 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 80.94 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- บันได คิดเป็นพื้นที่ 13.77 ตารางเมตร

ชั้นที่ 3 มีพื้นที่ใช้สอย 203.78 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ห้องชุดขนาด 35.31 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 74.37 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- ห้องชุดขนาด 80.33 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องชุด
- บันได คิดเป็นพื้นที่ 13.77 ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่ว่างทั้งหมด 817.7 ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 817.7 ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่ของอาคารทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio, FAR)

$$\begin{aligned}(\text{FAR}) &= 2255.68 : 1572.4 \\ &= 1.43 : 1\end{aligned}$$

ร้อยละของพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุมดิน (Building Coverage Ratio , BCR)

$$\begin{aligned}(\text{BCR}) &= (754.7/1572.4) \times 100 \\ &= 48.00\end{aligned}$$

ร้อยละของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (Open space Ratio, OSR)

$$\begin{aligned}(\text{OSR}) &= (817.7/1572.4) \times 100 \\ &= 52.00\end{aligned}$$

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการ = 817.7 : 80

$$= 10.22 \text{ ตารางเมตร} : 1 \text{ คน}$$

#### 1.4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร

โครงการมีระยะร่นของแนวอาคารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1.เอกสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 84009 และ 84010 (อาคาร E, F และ H) มีระยะร่นแนวอาคารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. แนวอาคารทางทิศเหนือ มีระยะร่นจากแนวผนังอาคาร E, F ห่างจากเขตที่ดินใกล้ที่สุด 2.0 เมตร
2. แนวอาคารทางทิศใต้ มีระยะร่นจากแนวผนังอาคาร E, F ห่างจากเขตที่ดินใกล้ที่สุด 2.0 เมตร
3. แนวอาคารทางทิศตะวันออก มีระยะร่นจากแนวผนังอาคาร G ห่างจากเขตที่ดินใกล้ที่สุด 3.0 เมตร
4. แนวอาคารทางทิศตะวันตก มีระยะร่นจากแนวผนังอาคาร E,F ห่างจากเขตที่ดินใกล้ที่สุด 3.0 เมตร
5. อาคาร E, F กับ อาคาร G มีระยะร่นจากแนวอาคารส่วนที่ใกล้กันที่สุด 4 เมตร

2. เอกสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 84004 (อาคาร H) มีระยะร่นของแนวอาคารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. แนวอาคารด้านทิศเหนือ มีระยะร่นจากอาคารห่างจากลำรางสาธารณะ 5.61 เมตร
2. แนวอาคารด้านทิศใต้ มีระยะร่นจากแนวอาคารห่างจากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 2.03 เมตร
3. แนวอาคารด้านตะวันออก มีระยะร่นจากแนวอาคารห่างจากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.65 เมตร

4. แนวอาคารด้านทิศตะวันตก มีระยะร่นจากอาคารห่างจากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 2.86 เมตร

ระยะแนวร่นของอาคารแต่ละด้านเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร (อาคารโครงการสูง 8 เมตร) ผนังหรือระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดให้ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารอื่นดังต่อไปนี้ อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร (อาคารของโครงการทั้งอาคาร E,F และอาคาร G สูง 8 เมตร และมีผนังของอาคาร E, F ห่างจากระเบียงของอาคาร G 4 เมตร) สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำคู คลอง ลำรางหรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร (ลำรางสาธารณะกว้าง 1.5 เมตร) ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร

## 1.5 สภาพความลาดชันของพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เนินเขา ปัจจุบันสภาพพื้นที่มีการปรับปรุงพื้นที่เพียงเล็กน้อย บริเวณที่สูงที่สุดของพื้นที่โครงการสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 67.25 เมตรและบริเวณที่ต่ำที่สุดของโครงการสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่ากับ 56.5 เมตร สำหรับความชันเฉลี่ยของพื้นที่แบ่งออกเป็น

เส้นที่ 1 (ที่ดินบนเอกสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 84009 และ 84010) มีความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 20.75

เส้นที่ 2 (ที่ดินบนเอกสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 84004) มีความชันเฉลี่ยของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 8.13

## 1.6 จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ


โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 21 ห้องชุด (40 ห้องนอน) มีจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุด 80 คน (คิดจำนวนผู้พักอาศัย 2 คน/ห้องนอน) นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานดูแลโครงการ จำนวน 1 คน แม่บ้านจำนวน 1 คน ช่างเทคนิค จำนวน 1 คน โดยพนักงานทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยในโครงการ

## 1.7 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค

### 1.7.1 การใช้น้ำ

ปริมาณน้ำในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง และการใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ รวมปริมาณน้ำใช้ในโครงการประมาณ 16.068 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดจากปริมาณการใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน สำหรับห้องชุด ปริมาณการใช้น้ำ 380 ลิตร/วัน/100 ตารางเมตร) ปริมาณน้ำใช้ในชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 1.50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

แหล่งน้ำใช้ของโครงการใช้น้ำประปาจากการซื้อจากกรณน้ำเอกชน โดยมีท่อประปาของโครงการผ่านมิเตอร์น้ำ เข้ากักเก็บในบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 150 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ในโครงการได้ประมาณ 5 วัน จากนั้นสูบน้ำด้วยระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติเข้าสู่หอพักและส่วนอื่นๆ ภายในโครงการที่มีการใช้น้ำต่อไป



รูปที่ 1.2 ระบบน้ำใช้ของโครงการ

### 1.7.2 น้ำเสีย

เมื่อเปิดดำเนินโครงการ มีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการประมาณ 16.068 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากปริมาณน้ำเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้

โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวน้ำกลาง HICLEAR รุ่น 820DC (หรือเทียบเท่า) จำนวน 2 ชุด รองรับน้ำเสียจากอาคารห้องพักอาคาร G และ H อาคารละ 1 ชุด และรุ่น 1100DC (หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียจากห้องพักอาคาร E,F ส่วนน้ำเสียจากห้องครัวจะผ่านถังดักไขมัน รุ่น G-Trap 20 จำนวน 1 ชุด/อาคาร

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า  $BOD_{\text{ออก}}$  20 มิลลิกรัม/ลิตร) จากอาคาร E, F, G และอาคาร H และน้ำฝนทั้งโครงการ โครงการจะปล่อยให้ไหลล้นไปตามท่อระบายน้ำในโครงการ ผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำ (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค ค่า  $BOD_{\text{ออก}}$  ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) แล้วปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะต่อไป โดยหนังสืออนุญาตระบายน้ำลงคลองสาธารณะประโยชน์ แสดงดังภาคผนวก ญ สำหรับการจัดกากตะกอนโครงการจะจ้างบริษัทเอกชนมาสูบตะกอนไปกำจัดทุก 2 ปี

### 1.7.3 การระบายน้ำ

โครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยน้ำเสียจะรวบรวมเข้าระบบบำบัดของแต่ละอาคาร สำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจากอาคาร E, F, G และอาคาร H จะปล่อยไปตามท่อระบายน้ำในโครงการก่อนระบายลงสู่ลำรางสาธารณะ โดยหนังสืออนุญาตระบายน้ำลงคลองสาธารณะประโยชน์ แสดงดังภาคผนวก ญ สำหรับน้ำฝนจากหลังคา โครงการจะปล่อยให้ไหลล้นไปตามท่อระบายน้ำในโครงการ ผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะต่อไปเช่นกัน การระบายน้ำในโครงการ จะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

#### 1.7.4. การจัดการขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และ เศษผัก โดยปริมาณขยะของโครงการประมาณ 240 ลิตร/วัน (คิดจากการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน)

โครงการจะจัดให้มีถังขยะย่อนขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้บริเวณโถงบันไดของแต่ละอาคารในทุกตึก โดยแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวมโดยขยะรีไซเคิลได้จะขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า

จุดที่พักขยะรวมของโครงการจะตั้งอยู่ทางเข้าพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถขนย้ายได้สะดวก ซึ่งประกอบด้วยถังขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก 2 ถัง ขยะแห้ง 2 ถัง รวมปริมาตรกักเก็บ 960 ลิตร รองรับขยะได้นานประมาณ 4 วัน โดยถังขยะที่โครงการเลือกใช้เป็นถังขยะที่ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะบาง แตกง่าย ทนต่อแสงแดด และมีฝาปิดมิดชิด โครงการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามาเก็บขนวันเว้นวันสำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณจุดที่พักขยะรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร H ต่อไป



รูปที่ 1.3 ห้องพักขยะ

#### 1.7.5. ไฟฟ้า

โครงการจะรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของอาคาร โดยโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน

#### 1.7.6. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละอาคาร ดังนี้

อาคาร G ชั้นที่ 1, 2 และ 3 แต่ละชั้นโครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์

อาคาร E,F ชั้นที่ 1, 2 และ 3 โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดถังคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งไว้ในห้องไฟฟ้าของแต่ละตึก

อาคาร H ชั้นที่ 1, 2 และ 3 แต่ละชั้นโครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์

โดยการติดตั้งถังดับเพลิงจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวถังดับเพลิง สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.5 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานสะดวกและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบไฟฉุกเฉิน บริเวณโถงทางเดินทุกๆชั้น ของแต่ละอาคาร

ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเป็นไปตามหมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย ของกฎกระทรวงฉบับที่ 396 (พ.ศ.2537) ออกความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีตั้งแต่ 4 หน่วยขึ้นไป (โครงการมี 21 หน่วย) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยอย่างหนึ่งไว้ชั้นละ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง



รูปที่ 1.4 ถังดับเพลิงแบบมือถือ

#### 1.7.7. การรักษาความปลอดภัย

ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางมีเจ้าหน้าที่บุคคลไว้เพื่อประสานงานให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#### 1.7.8. การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 817.7 ตารางเมตร (ร้อยละ 52 ของพื้นที่โครงการ) คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 10.22 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 80 คน)



รูปที่ 1.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

#### 1.7.9. การระบายอากาศ


โครงการจัดให้มีการระบายอากาศแบบเป็นธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ที่มีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ช่องบานเกร็ด ซึ่งจะต้องเปิดให้อากาศผ่านในขณะใช้สอยพื้นที่นั้นๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ จะต้องมีย่านที่ลมผ่านสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น

#### 1.7.10. การคมนาคม

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ จากถนนปฎักฝั่งตะวันออกมาทิศตะวันตก ห่างจากซอยโคกโดนด ประมาณ 380 เมตร จะมี ถนนด้านซ้ายเลี้ยวเข้าสู่ถนนการะจำยอมมาประมาณ 220 เมตร ก็จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางขวา ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 14 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 10 คัน ซึ่งเป็นที่จอดรถยนต์แบบทำมุม

มากกว่าสามสิบองศาและตั้งฉากกับแนวทางการเดินรถ โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร

จำนวนและขนาดที่จอดรถของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัว ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวให้คิดเป็น 2 ครอบครัว (ห้องชุดทุกห้องมีพื้นที่มากกว่า 60 ตารางเมตร มีห้องชุดจำนวน 21 ห้องชุด ดังนั้นต้องมีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 11 คัน) และในกรณีที่จอดรถทำมุมมากกว่าสามสิบองศา กับแนวทางการเดินรถเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร ส่วนในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางการเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร



รูปที่ 1.6 เส้นทางการคมนาคมและที่จอดรถในโครงการ

## บทที่ 2

---

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

การปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตาราง 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

[illegible]

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                          | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหาและอุปสรรค                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2 การชะล้างพังทลายของหน้าดิน</b><br>- สภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา ที่มีความชันเล็กน้อย ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร และพื้นที่สีเขียว | 1. โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ ขนาด 36 และ 56 ลบ.ม. ซึ่งน้ำในบ่อหน่วงน้ำจะนำไปรดน้ำต้นไม้และล้างพื้นในโครงการ ส่วนน้ำที่เหลือจะล้นออกสู่ลำรางสาธารณะต่อไป<br><br>2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีพืชคลุมดินของพื้นที่ ที่ช่วยสร้างความร่มรื่นและดูดซับน้ำฝน | 1. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการที่ได้รับการบำบัดแล้ว ทางโครงการได้ปล่อยให้ไหลลงและระบายลงสู่คลองลำรางสาธารณะประโยชน์ โดยหนังสืออนุญาตให้ระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์แสดงดังภาคผนวก ก<br><br>2. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ที่มีพืชคลุมดิน ที่ช่วยสร้างความร่มรื่น ดังรูป | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br><br><br><br>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค                         |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>1.3 คุณภาพอากาศ</b><br>- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัยแหล่งกำเนิดมลพิษทาง                                                                                     | 1. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่าง                                                                                                                                                                                                                          | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างโดยรอบโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                  | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค                                                               |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                          | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหาและอุปสรรค                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>อากาศที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเดินทางเข้าออกของผู้พักอาศัย ซึ่งมีปริมาณไม่มาก เกิดในช่วงเวลาสั้นๆ และไม่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านคุณภาพอากาศในระยะดำเนินการ</p>                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                |  |
| <p><b>1.4. การระบายอากาศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ที่มีการใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยจะมีขนาดความเย็นประมาณ 84.70 ตัน ซึ่งทำให้อุณหภูมิบริเวณโครงการสูงขึ้นประมาณ 0.19 องศาเซลเซียส เท่านั้น ทำให้ผลกระทบต่อสภาพอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul> | <p>1. จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างประเภทไม้ยืนต้น จำนวน 19 ต้น (95 ตารางวา) ซึ่งสามารถดูดซับความร้อน 475,000 กิโลแคลอรี</p> | <p>1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆโครงการ เพื่อดูดซับความร้อน ตามรูป</p>   | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>                                                       |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหาและอุปสรรค        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.5 เสี่ยงและความสั่นสะเทือน</b><br>- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย จึงไม่มีแหล่งกำเนิดเสียงและความสั่นสะเทือนที่สำคัญที่จะทำให้เกิดผลกระทบในระยะดำเนินการ                                              | -                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                      |
| <b>2. ทรัพยากรชีวภาพ</b><br><b>2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก</b><br>- การดำเนินกิจการ อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น จึงไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระยะดำเนินการ                                       | 1. ควบคุมให้กิจการต่างๆอยู่ในโครงการเท่านั้น               | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยควบคุมให้กิจการต่างๆอยู่ในโครงการเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |
| <b>2.2 ทรัพยากรธรรมชาติในน้ำ</b><br>- พื้นที่โครงการไม่มีเส้นทางน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน หรือมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อยู่ในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ | 1. บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะ | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานและทางโครงการได้จ้างให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-192 เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดไปวิเคราะห์ทุกๆ 6 เดือน โดยผลการวิเคราะห์น้ำหลังบำบัดตามเอกสารในภาคผนวก ง แต่เนื่องจากระบบบำบัดบริเวณตึก G ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ส่งผลให้ไม่มีน้ำเสียเข้าสู่ระบบจึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. นำฝนจากหลังคา ถนน ที่จอดรถ โครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ แล้วปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำ จำนวน 2 บ่อ ขนาด 36 และ 56 ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือจะล้นออกสู่ลำรางสาธารณะต่อไป</p>  | <p>2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เนื่องจากทางโครงการไม่มีบ่อหน่วงน้ำ โดยนำฝนจากหลังคา ถนน ที่จอดรถ จะไหลลงสู่รางระบายน้ำและระบายลงสู่ลำรางสาธารณะต่อไป</p>  | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>  |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | การปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและอุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b><br><b>3.1 การใช้ที่ดิน</b><br><b>3.1.1 รูปแบบการใช้ที่ดิน</b><br>- โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย<br>จึงสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน<br>โดยรอบที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย การ<br>ท่องเที่ยว และพาณิชยกรรม                                                                                                                                                                                                                                               | -                                           | -                    | -               |
| <b>3.1.2 ข้อกำหนดผังเมืองเกาะภูเก็ต</b><br>โครงการเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย<br>หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข<br>1.49 ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย การ<br>ท่องเที่ยว สถาบันราชการและการ<br>สาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการ<br>ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกิน<br>ร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต<br>เมื่อพิจารณาตามข้อกำหนดตาม<br>กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว พบว่าโครงการมี<br>การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย มี<br>ที่ว่างร้อยละ 52 ของพื้นที่โครงการ และการ | -                                           | -                    | -               |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | การปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและอุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| ใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กฎกระทรวงกำหนด<br>ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                      |                 |
| <b>3.1.3 เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม</b><br>- โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 6 หมายถึงพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตรตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 โดยมีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร และต้องมีที่ว่างที่ปลูกพืชคลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น เว้นแต่พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆในกรณีที่จะต้องปรับพื้นที่ที่จะ | -                                           | -                    | -               |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                    | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ก่อสร้างอาคารตามวรรคก่อนให้ปรับดินได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 25 เมตร โครงการประกอบด้วยอาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร โดยมีระดับความสูง 8 เมตร มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 52 ดังนั้น การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการจึงสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| <b>3.2 การคมนาคมขนส่ง</b><br>- ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการเพียงเล็กน้อย พบว่าถนนปลูก มีสภาพการจราจรใช้ได้ โดยการเปลี่ยนช่องทางต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น แต่ความเร็วอิสระยังไม่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับปานกลาง                           | 1. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรเข้าออกและที่จอดรถ<br><br>2. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกและที่จอดรถ | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งเครื่องหมายทางเข้า-ออก อย่างชัดเจน<br> 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่รอบๆโครงการ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br><br>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                            | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหาและอุปสรรค                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | <p>3. ห้ามจอดรถตรงทางเข้าออกโครงการและไหล่ทาง</p> <p>4. จัดที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 11 คัน โดยขนาดพื้นที่จอดรถและจำนวนที่จอดรถยนต์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>  | <p>3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยแลอยู่รอบๆ โครงการเพื่อแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยไม่ให้จอดรถขวางทางเข้า-ออก</p> <p>4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 14 คัน และรถจักรยานยนต์ 10 คัน ซึ่งเพียงพอและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>   | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> |
| <p>3.3 การใช้น้ำ</p> <p>- ปริมาณน้ำใช้ในโครงการคาดว่าประมาณ 16.068 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำใช้ในชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 1.50 ลบ.ม./ชั่วโมง</p> | <p>1. จัดถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถังปริมาตรกักเก็บ 80 ลบ.ม.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>1. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ แต่ทางโครงการมีบ่อเก็บในใต้ดินขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ซึ่งมีปริมาตรมากกว่าที่กำหนดไว้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>                               |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | <p>2. แบ่งเป็นน้ำใช้ภายในโครงการ 64 ลบ.ม. และสำรองน้ำสำหรับดับเพลิง 16 ลบ.ม. รวมปริมาตรกักเก็บน้ำใช้ของโครงการเท่ากับ 80 ลบ.ม. สามารถสำรองได้ประมาณ 5 วัน</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ</p> <p>4. ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที</p> <p>5. ใช้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำประเภทประหยัดน้ำ</p> | <p>2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีถังเก็บน้ำขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ซึ่งครอบคลุมการใช้น้ำในโครงการทั้งหมด</p> <p>3. ปฏิบัติตามมาตรการ ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ</p> <p>4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีช่างประจำโครงการเป็นผู้ตรวจเช็ค หากมีรอยรั่วซึม จะดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยใช้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแบบประหยัดน้ำ</p> | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> |
| <p><b>3.4 การระบายน้ำ</b></p> <p>- การก่อสร้างโครงการไม่ได้กีดขวางทางระบายน้ำของชุมชนแต่อย่างใด ชุมชนยังคงระบายน้ำได้ตามปกติ</p> | <p>1. อาคาร E,F และ G น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว และน้ำฝนจากหลังคา ถนน และที่จอดรถ จะปล่อยไปตามเส้นท่อระบายน้ำในโครงการก่อนรวบรวมลงสู่บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (บ่อที่ 1 ) ขนาด 36 ลบ.ม. เพื่อนำมาใช้</p>                                                                                                                                   | <p>1. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เนื่องจากทางโครงการไม่มีบ่อหน่วงน้ำ โดยน้ำจากหลังคา ถนน และที่จอดรถรวบรวมจากอาคาร E, F และ G จะระบายลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์ อย่างไรก็ตามทางโครงการมีหนังสืออนุญาตให้ระบายน้ำลงคลองสาธารณะแสดงดังภาคผนวก ญ</p>                                                                                                                          | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>                                                                                           |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหาและอุปสรรค                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <p>ประโยชน์ภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะสูบไปเก็บยังบ่อหนองน้ำใต้ดิน (บ่อที่ 2 ) บริเวณอาคาร E,F</p> <p>2. อาคาร H น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว และน้ำฝนจากหลังคา ถนน และที่จอดรถ จะปล่อยไปตามท่อระบายน้ำในโครงการก่อนรวบรวมลงสู่บ่อหนองน้ำใต้ดิน (บ่อที่ 2 ) ขนาด 54 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ</p> <p>3. บ่อหนองน้ำของโครงการสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันประมาณ 3 ชั่วโมง น้ำส่วนที่เหลือจะล้นออกสู่ลำรางสาธารณะต่อไป</p> <p>4. จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวให้ช่วยดูดซับน้ำฝน</p> | <p>5. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เนื่องจากทางโครงการไม่มีบ่อหนองน้ำ โดยน้ำจากหลังคา ถนน และที่จอดรถรวบรวมจากอาคาร H จะระบายลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์ อย่างไรก็ตามทางโครงการมีหนังสืออนุญาตให้ระบายน้ำลงคลองสาธารณะ แสดงดังภาคผนวก ญ</p> <p>3. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการไม่มีบ่อหนองน้ำที่สามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตก โดยทางโครงการระบายลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์ โดยหนังสืออนุญาตให้ระบายน้ำลงคลองสาธารณะ แสดงดังภาคผนวก ญ</p> <p>4. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน</p> | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> |
| <p>3.5 การจัดการน้ำเสีย</p> <p>- น้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 16.068</p> | <p>1. ติดตั้งถังบำบัดชนิดกรองไร้อากาศและเติม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยติดตั้งถังบำบัดชนิดกรองไร้อากาศ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>                                                             |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลบ.ม./วัน (คิดจากน้ำเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้) และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใกล้เคียงได้ หากไม่มีการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งรับน้ำภายนอก | <p>อากาศผ่านผิวดักกลาง HICLEAR รุ่น 1100DC (หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียจากอาคารห้องพักอาคาร E,F</p> <p>2. น้ำเสียจากห้องครัวจะผ่านถังดักไขมันใต้ซิงค์รุ่น G-Trap 20 จำนวน 1ชุด/ห้อง</p> <p>3. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า BODออก 20 มิลลกรัม/ลิตร) ส่วนหนึ่งนำมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ</p> <p>4. ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัด หากส่วนใดเสียหายต้องรีบแก้ไขทันที</p> <p>5. สูบตะกอนไปกำจัดทุก 2 ปี</p> | <p>และเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียจากอาคารห้องพักอาคาร E, F</p> <p>2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยน้ำเสียจากห้องครัวจะผ่านถังดักไขมัน โดย 1 อาคารจะมี 1 จุด ก่อนปล่อยน้ำเสียที่แยกไขมันแล้วไปยังถังบำบัดน้ำเสียต่อไป</p> <p>3. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ โดยไม่ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการอีก โดยหนังสือขออนุญาตระบายน้ำลงคลองสาธารณะ ประโยชน์ แสดงดังภาคผนวก ก</p> <p>4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดอยู่เป็นประจำ โดยมีช่างของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ เอกสารการตรวจสอบการทำงานของระบบ แสดงดังภาคผนวก ข</p> <p>5. ปฏิบัติตามมาตรการ ในปี 2566 ได้ทำการสูบตะกอนในเดือนพฤษภาคม 2566 ตามเอกสารใบเสร็จค่าสูบตะกอนแสดง</p> | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหาและอุปสรรค                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ดังภาคผนวก ณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| <b>3.6 การจัดการมูลฝอย</b><br>- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผ้า โดยคาดว่าจะปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากโครงการประมาณ 240 ลิตร/วัน | 1. จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของแต่ละอาคารในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 โดยใส่ถุงดำไว้ภายใน และในแต่ละวันจะนำขยะที่อยู่ในถุงดำไปพักไว้ที่จุดพักขยะรวมต่อไป<br><br>2. จุดพักขยะรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วยถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก 2 ถัง และขยะแห้ง 2 ถัง รวมปริมาตรกักเก็บ 960 ลิตร รองรับขยะได้นานประมาณ 4 วัน โดยถังขยะที่โครงการเลือกใช้เป็นถังขยะที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนต่อแสงแดด มี | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดโดยใส่ถุงดำไว้ภายใน ตามรูป<br>  <br><br>2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีจุดพักขยะรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้พักอาศัยของโครงการอยู่ที่โครงการน้อยมาก จึงมีถังรองรับขยะมูลฝอยแบ่งเป็น 3 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก 1 ถัง ถังขยะแห้ง 1 ถัง และขยะรีไซเคิล 1 ถัง | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                              | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหาและอุปสรรค                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>ความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะบางแตกง่าย ทนต่อแสงแดด และมีฝาปิดมิดชิด</p> <p>3. โครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลกระนวน ให้เข้ามาเก็บขนทุกวัน</p> <p>4. น้ำชะขยะที่อาจเกิดในบริเวณจุดที่พักขยะรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร H</p> | <div data-bbox="1115 375 1464 639">  <p>18/06/2567</p> </div> <div data-bbox="1473 375 1823 639">  <p>18/06/2567</p> </div> <div data-bbox="1115 646 1464 911">  <p>18/06/2567</p> </div> <div data-bbox="1473 646 1823 911">  <p>18/06/2567</p> </div> <p>3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอยจากโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป โดยใบเสร็จค่าเก็บขนขยะและใบอนุญาตเก็บขนขยะมูลฝอยที่ได้รับรองจากหน่วยงานของรัฐ แสดงดังภาพผนวก จ</p> <p>4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยน้ำชะขยะที่อาจเกิดในบริเวณจุดที่พักขยะรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร H</p> | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหาและอุปสรรค                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>3.7 ไฟฟ้า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จะรับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความสามารถในการรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบด้านนี้</li> </ul>            | 1. ติดตั้งหม้อแปลงก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของโครงการ<br><br>2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งหม้อแปลงก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของโครงการ<br><br><br>2. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br><br>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |
| <b>4. คุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สังคมและเศรษฐกิจ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจ้างพนักงานจะส่งผลกระทบด้านบวกต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ้าง</li> </ul> | 1. จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานอันดับแรก                                                                           | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานอันดับแรก                                                                                                                                                                                           | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค                               |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                              | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                               | ปัญหาและอุปสรรค        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| งานไม่มาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน                                                                | 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |
| <b>4.2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับผลกระทบจากโครงการ</b><br>- ประชาชนมีความคิดเห็นต่อระดับความสำคัญของมาตรการต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.38 จากคะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทำให้เกิดน้ำเสียมากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 1.72, 1.44 ตามลำดับ จัดอยู่ในระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยเช่นเดียวกัน รองลงไปได้แก่ ทำให้การไหลของน้ำประปามีแรงดันลดลง บดบังทัศนียภาพเดิมที่มีความงดงาม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.20, 1.08 จัดอยู่ในระดับ ความคิดเห็นว่าไม่มีผลกระทบ | 1. นำข้อมูลความคิดเห็นนี้ไปประกอบในการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การกำหนดมาตรการมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีการกำหนดมาตรการให้มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน                          | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                           | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหาและอุปสรรค                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>4.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำคัญของมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบจากโครงการ</b><br>- ประชาชนมีความคิดเห็นต่อระดับความสำคัญของมาตรการต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.69 จากคะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 ) เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า มาตรการต้องติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดไฟ จัดเตรียมที่พักขยะรวม ที่มีถังขยะแห้งและถังขยะเปียกเป็นมาตรการที่มีคะแนนเฉลี่ย 4.84, 4.80, 4.76 ตามลำดับ | 1. นำข้อมูลความคิดเห็นนี้ไปรวมไว้ในตารางมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การกำหนดมาตรการมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีการกำหนดมาตรการให้มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน                                                                                                                                                  | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค                               |
| <b>4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b><br>- เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อาศัยและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                             | 1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกชั้นอาคาร (ตามหัวข้อ 4.5)<br><br>2. เตรียมความพร้อมด้านการประสานงานกับโรงพยาบาล                                    | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกชั้นอาคาร<br><br>2. ปฏิบัติตามมาตรการ เตรียมความพร้อมด้านการประสานงานกับโรงพยาบาล หากเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ ผู้พักอาศัยจะโทรแจ้งนิติบุคคล เพื่อบริษัทบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานโดยตรง | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br><br>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | 3. จัดยามรักษาความปลอดภัยไว้ตลอด 24 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ แต่หากผู้พักอาศัยต้องการความช่วยเหลือจะติดต่อกับนิติบุคคลได้ตลอด 24 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค                               |
| <b>4.5 การป้องกันอัคคีภัย</b><br>- เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย อาจจะมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ | 1. อาคาร E,F และ G ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แต่ละชั้นโครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กิโลกรัม และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องชุดแต่ละห้อง<br><br>2. อาคาร H ชั้นที่ 1 โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กิโลกรัม 2 จุด และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ไว้บริเวณโถงทางเดิน และจะติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องชุดแต่ละห้อง | 1. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เนื่องจากโครงการเป็นการซื้อขายแบบผูกขาด ผู้พักอาศัยจึงเป็นผู้ติดตั้งระบบอัคคีภัยเอง ทางนิติบุคคลไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ โดยทางนิติบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงส่วนกลางเท่านั้น โดยมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดน้ำยาระเหย ขนาด 10 ปอนด์ ไว้บริเวณทางเดินเท่านั้น โดยทางโครงการจะประชุมและแก้ไขส่วนนี้ต่อไป<br><br>2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เนื่องจากโครงการเป็นการซื้อขายแบบผูกขาด ผู้พักอาศัยจึงเป็นผู้ติดตั้งระบบอัคคีภัยเอง ทางนิติบุคคลไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ โดยทางนิติบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงส่วนกลางเท่านั้น โดยมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ ไว้บริเวณทางเดินเท่านั้น ดังรูป โดยทางโครงการจะประชุมและแก้ไขส่วนนี้ต่อไป | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br><br>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                             |  <p>18/06/2567</p> <p>2. จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน</p> <p>3. ติดตั้งที่วิ่งจรปิด รวม 15 จุด บริเวณระเบียงทางเดินทุกชั้น ของแต่ละอาคาร</p> |  <p>18/06/2567</p>  <p>18/06/2567</p> <p>2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ดังรูป</p>  <p>18/06/256</p>  <p>18/06/256</p> <p>3. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่มีติดตั้งที่วิ่งจรปิด ผู้พักอาศัยเป็นผู้แจ้งความประสงค์กับทางนิติบุคคลเนื่องจากผู้พักอาศัยต้องการความเป็นส่วนตัวและผู้พักอาศัยจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิดเองหน้าพักของห้องตัวเอง</p> | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                         | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                   | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>4. โครงการจะสำรองน้ำสำหรับดับเพลิงไว้ 16 ลบ.ม. ซึ่งคิดปริมาตรกักเก็บน้ำสำหรับดับเพลิง 20% ของปริมาตรกักเก็บน้ำรวมของโครงการ (ปริมาตรกักเก็บน้ำรวมของโครงการเท่ากับ 80 ลบ.ม.)</p> <p>5. ติดตั้งสายล่อฟ้าบริเวณดาดฟ้าของแต่ละอาคารเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</p> | <p>4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อการใช้น้ำครอบคลุมทั้งโครงการ</p> <p>5. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่มีการติดตั้งสายล่อฟ้าบริเวณดาดฟ้าของทุกอาคาร</p> | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>                                                        |
| <p><b>4.6 ทักษะคุณภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจเกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา และสภาพแวดล้อมรอบๆ</li> <li>- เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ห่างจากแหล่งโบราณสถานของจังหวัดภูเก็ต จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อแหล่งโบราณคดี</li> </ul> | <p>1. จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระด้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา</p>                                               | <p>1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ว่าง ดังรูป</p>                                          | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>  |

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                             | การปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                          | ปัญหาและอุปสรรค               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>2. ใช้สีหลังคาและตัวอาคารที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ</p>  | <p>2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยใช้สีหลังคาและตัวอาคารที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ</p>  | <p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p> |

## บทที่ 3

---

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

### บทที่ 3

## การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีที่<br>ตรวจสอบ | วิธีการดำเนินการติดตามตรวจสอบ                                                            | ความถี่ในการตรวจวัด     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                           | ปัญหาและอุปสรรค        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. การคมนาคมขนส่ง                                               | 1. การอำนวยความสะดวกในการเข้า<br>ออกโครงการ                                              | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ<br>โครงการคอยดูแล และนอกจากนี้ ยังมี<br>สัญลักษณ์แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการ<br>ชัดเจน   | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |
| 2. การใช้น้ำ                                                    | 1. ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อ<br>ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า<br>ชำรุดให้แก้ไขทันที | - 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง   | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกช่างของ<br>โครงการเป็นผู้ดูแล เอกสารแสดงการตรวจสอบ<br>เส้นท่อและระบบกรองน้ำใช้ แสดงดังภาคผนวก<br>ฎ | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |
| 3. การระบายน้ำ                                                  | 1. ตรวจสอบท่อระบายน้ำของ<br>โครงการเป็นประจำ                                             | - 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง   | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีโดยมีแผนกช่าง<br>ของโครงการตรวจสอบการทำงานของระบบ<br>และท่อระบายน้ำอยู่เป็นประจำ                       | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีที่<br>ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                        | วิธีการดำเนินการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                             | ความถี่ในการตรวจวัด                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>4. การจัดการน้ำเสีย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พีเอช</li> <li>- บีโอดี</li> <li>- ปริมาณสารแขวนลอย</li> <li>- ปริมาณสารละลาย</li> <li>- ปริมาณตะกอนหนัก</li> <li>- ทีเคเอ็น</li> <li>- ออร์แกนิก-ไนโตรเจน</li> <li>- น้ำมันและไขมัน</li> <li>- ชัลไฟด์</li> </ul> | 1. เก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัด<br>น้ำเสียรวมของโครงการ ตามวิธีการ<br>ของ Standard Methods หรือตาม<br>คู่มือวิเคราะห์น้ำเสียของสมาคมวิศว<br>สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โดยมี<br>ดัชนีที่ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพ<br>น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก จาก<br>กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 51<br>(พ.ศ. 2541) | - 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง                              | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีการ<br>ว่าจ้างให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิ<br>เนียริง จำกัด เลขทะเบียนกรมโรงงาน<br>อุตสาหกรรม ว-192 เป็นผู้ดำเนินการเก็บ<br>ตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์ ตาม<br>พารามิเตอร์ที่กำหนด โดยจากผลวิเคราะห์<br>พบว่า น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมีค่าเป็นไปตาม<br>เกณฑ์มาตรฐานอาคารประเภท ก ตามเอกสาร<br>ในภาคผนวก ง และตารางที่ 3.2 | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค                               |
| <b>5. การจัดการมูลฝอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. ตรวจสอบความสามารถในการ<br>รองรับของถังขยะ การรื้อซึมของถัง<br>ขยะ<br><br>2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง                                                                                                                                                                                  | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br><br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านเป็น<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแม่บ้านเป็น<br>ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                          | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค<br><br>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค |
| <b>6. การป้องกันอัคคีภัย</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. สภาพการใช้งานของอุปกรณ์<br>ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่า<br>ชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที                                                                                                                                                                                                | - ทุก 6 เดือน                                      | 1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีช่างเป็นผู้<br>ตรวจสอบอยู่เป็นประจำ และทางโครงการยัง<br>ว่าจ้างบริษัท ชานใต้ เซฟตี้ เข้ามาตรวจเช็คและ                                                                                                                                                                                                                                             | - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค                               |

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีที่<br>ตรวจสอบ | วิธีการดำเนินการติดตามตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                 | ปัญหาและอุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                 |                               |                     | ทำรายงานการตรวจสอบทุก 6 เดือน ตาม<br>เอกสารในภาคผนวก ซ |                 |

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2567

| พารามิเตอร์             | หน่วย                                 | พฤษภาคม 2567 |             | ค่ามาตรฐาน |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|
|                         |                                       | น้ำดิบ       | น้ำผ่านกรอง |            |
| pH at 25.0 °C           | -                                     | 7.38         | 7.63        | 6.5 - 8.5  |
| Total Dissolved Solids  | mg/l                                  | 235          | 232         | ≤ 500      |
| Color                   | Pt-Co                                 | 0.00         | 0.00        | ≤ 15       |
| Turbidity               | NTU                                   | 2.85         | 1.93        | ≤ 5        |
| Total Hardness          | mg/l                                  | 132          | 128         | ≤ 300      |
| Chloride                | mg/l                                  | 92.97        | 88.47       | ≤ 250      |
| Iron                    | mg/l                                  | 0.01         | <0.01       | ≤ 0.3      |
| Manganese               | mg/l                                  | <0.03        | <0.03       | ≤ 0.3      |
| Nitrate-Nitrogen        | mg/l as NO <sub>3</sub> -N            | 2.50         | 2.50        | ≤ 50       |
| Sulphate                | mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | 51.00        | 50.75       | ≤ 250      |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml                             | 23           | 2.2         | < 1.1      |
| E.coli                  | MPN/100ml                             | 23           | 2.2         | < 1.1      |
| ลักษณะทางกายภาพ         |                                       | ใส           | ใส          |            |

ค่ามาตรฐาน : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

ที่มา : บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-192

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตึก H ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2567

| เดือน \<br>ดัชนีตรวจวัด | pH        | TSS<br>(mg /l) | S <sup>-</sup><br>(mg /l) | TKN<br>(mg /l) | G&O<br>(mg /l) | BOD<br>(mg /l) | TDS<br>(mg /l) | Set.Solids<br>(mg/l) | NH <sub>3</sub><br>(mg/l) | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>(mg/l) | ลักษณะ<br>ทางกายภาพ |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| ค่ามาตรฐาน              | 5.0 - 9.0 | ≤ 50           | ≤ 3.0                     | ≤ 40           | ≤ 20           | ≤ 40           | ≤ 500*         | ≤ 0.5                | -                         | -                                      | -                   |
| -- มกราคม 2567          | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |
| -- กุมภาพันธ์ 2567      | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |
| -- มีนาคม 2567          | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |
| -- เมษายน 2567          | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |
| 15 พฤษภาคม 2567         | 6.92      | 24             | 0.27                      | 18.24          | 2.40           | 18.00          | 323            | 0.1                  | 3.64                      | 14.60                                  | Turbid,<br>Sediment |
| -- มิถุนายน 2567        | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |

**ค่ามาตรฐาน** : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


\*เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำปกติ (ค่าในวงเล็บคือค่า TDS ของน้ำใช้ในโครงการ)

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192  
ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ ธารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002  
ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005


ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดดัก H ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2567

| ดัชนีตรวจวัด<br>เดือน | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                       | pH                          | TSS<br>(mg /l) | S <sup>-</sup><br>(mg /l) | TKN<br>(mg /l) | G&O<br>(mg /l) | BOD<br>(mg /l) | TDS<br>(mg /l) | Set.Solids<br>(mg/l) | NH <sub>3</sub><br>(mg/l) | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>(mg/l) |
| 2564                  |                             |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
| -- มกราคม 2564        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กุมภาพันธ์ 2564    | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- มีนาคม 2564        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- เมษายน 2564        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- พฤษภาคม 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 1 มิถุนายน 2564       | 7.03                        | 12             | 0.53                      | 1.68           | 0.6            | 3.88           | 44             | < 0.1                | -                         | 0.84                                   |
| -- กรกฎาคม 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- สิงหาคม 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กันยายน 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- ตุลาคม 2564        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 16 พฤศจิกายน 2564     | 7.49                        | < 10           | 0.27                      | 5.60           | 1.80           | 7.50           | 132            | < 0.1                | 1.12                      | 4.48                                   |
| -- ธันวาคม 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 2565                  |                             |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
| -- มกราคม 2565        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กุมภาพันธ์ 2565    | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- มีนาคม 2565        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- เมษายน 2565        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- พฤษภาคม 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 15 มิถุนายน 2566      | 7.28                        | < 10           | 0.27                      | 3.36           | 0.80           | 15.05          | 202            | < 0.1                | 1.12                      | 2.24                                   |
| -- กรกฎาคม 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- สิงหาคม 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กันยายน 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- ตุลาคม 2565        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 10 พฤศจิกายน 2565     | 6.90                        | < 10           | 0.80                      | 8.40           | < 0.2          | 13.35          | 174            | < 0.1                | 7.00                      | 7.00                                   |
| -- ธันวาคม 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 2566                  |                             |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
| -- มกราคม 2566        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กุมภาพันธ์ 2566    | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- มีนาคม 2566        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- เมษายน 2566        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 23 พฤษภาคม 2566       | 6.87                        | < 10           | 0.13                      | 2.24           | 0.2            | 7.4            | 203            | < 0.1                | 0.28                      | 1.96                                   |
| -- มิถุนายน 2566      | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กรกฎาคม 2566       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- สิงหาคม 2566       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กันยายน 2566       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- ตุลาคม 2566        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 07 พฤศจิกายน 2566     | 7.00                        | 12             | 0.40                      | 1.12           | 1.20           | 9.56           | 112            | < 0.1                | 1.12                      | 0.00                                   |


| ดัชนีตรวจวัด<br>เดือน | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                       | pH                          | TSS<br>(mg /l) | S <sup>-</sup><br>(mg /l) | TKN<br>(mg /l) | G&O<br>(mg /l) | BOD<br>(mg /l) | TDS<br>(mg /l) | Set.Solids<br>(mg/l) | NH <sub>3</sub><br>(mg/l) | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>(mg/l) |
| ธันวาคม 2566          | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- มกราคม 2567        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กุมภาพันธ์ 2567    | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- มีนาคม 2567        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- เมษายน 2567        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 15 พฤษภาคม 2567       | 6.92                        | 24             | 0.27                      | 18.24          | 2.40           | 18.00          | 323            | 0.1                  | 3.64                      | 14.60                                  |
| -- มิถุนายน 2567      | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |




รูปที่ 3.1 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าซิลไฟต์ ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าที่เคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี

ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตึก E,F ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2567

| เดือน \ ดัชนีตรวจวัด | pH        | TSS<br>(mg /l) | S <sup>-</sup><br>(mg /l) | TKN<br>(mg /l) | G&O<br>(mg /l) | BOD<br>(mg /l) | TDS<br>(mg /l) | Set.Solids<br>(mg/l) | NH <sub>3</sub><br>(mg/l) | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>(mg/l) | ลักษณะ<br>ทางกายภาพ |
|----------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| ค่ามาตรฐาน           | 5.0 - 9.0 | ≤ 50           | ≤ 3.0                     | ≤ 40           | ≤ 20           | ≤ 40           | ≤ 500*         | ≤ 0.5                | -                         | -                                      | -                   |
| -- มกราคม 2567       | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |
| -- กุมภาพันธ์ 2567   | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |
| -- มีนาคม 2567       | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |
| -- เมษายน 2567       | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |
| 15 พฤษภาคม 2567      | 7.03      | 14             | 0.67                      | 6.08           | 2.00           | 16.00          | 298            | <0.01                | 0.21                      | 5.87                                   | Turbid,<br>Sediment |
| -- มิถุนายน 2567     | -         | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      | -                   |

**ค่ามาตรฐาน** : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


\*เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำปกติ (ค่าในวงเล็บคือค่า TDS ของน้ำใช้ในโครงการ)

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192  
ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ ธารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002  
ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005


ตารางที่ 3.6 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดตึก E,F ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2567

| ดัชนีตรวจวัด<br>เดือน | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                       | pH                          | TSS<br>(mg /l) | S <sup>-</sup><br>(mg /l) | TKN<br>(mg /l) | G&O<br>(mg /l) | BOD<br>(mg /l) | TDS<br>(mg /l) | Set.Solids<br>(mg/l) | NH <sub>3</sub><br>(mg/l) | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>(mg/l) |
| 2564                  |                             |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
| -- มกราคม 2564        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กุมภาพันธ์ 2564    | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- มีนาคม 2564        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- เมษายน 2564        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 25 พฤษภาคม 2564       | 7.55                        | 10             | < 0.1                     | 2.8            | < 0.2          | 3.16           | 169            | < 0.1                | -                         | 1.79                                   |
| -- มิถุนายน 2564      | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กรกฎาคม 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 26 สิงหาคม 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 27 กันยายน 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 25 ตุลาคม 2564        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 16 พฤศจิกายน 2564     | 7.82                        | 31             | 0.80                      | 11.20          | 2.00           | 25.60          | 204            | 0.2                  | 1.68                      | 9.52                                   |
| 23 ธันวาคม 2564       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 2565                  |                             |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
| 26 มกราคม 2565        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 22 กุมภาพันธ์ 2565    | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 22 มีนาคม 2565        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 26 เมษายน 2565        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 24 พฤษภาคม 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 15 มิถุนายน 2566      | 7.24                        | 37             | 0.27                      | 5.60           | 0.60           | 1.95           | 185            | 0.2                  | 3.08                      | 2.52                                   |
| 19 กรกฎาคม 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 22 สิงหาคม 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 19 กันยายน 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 25 ตุลาคม 2565        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 10 พฤศจิกายน 2565     | 6.64                        | 13             | 0.93                      | 8.40           | 1.20           | 23.25          | 115            | < 0.1                | 2.80                      | 5.60                                   |
| 19 ธันวาคม 2565       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 2566                  |                             |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
| 23 มกราคม 2566        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 20 กุมภาพันธ์ 2566    | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 24 มีนาคม 2566        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 24 เมษายน 2566        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 23 พฤษภาคม 2566       | 6.75                        | < 10           | < 0.10                    | 4.48           | 1.80           | 4.12           | 118            | < 0.1                | 1.12                      | 3.36                                   |
| 19 มิถุนายน 2566      | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 17 กรกฎาคม 2566       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 21 สิงหาคม 2566       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 19 กันยายน 2566       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 26 ตุลาคม 2566        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 07 พฤศจิกายน 2566     | 7.00                        | 12             | 0.40                      | 1.12           | 1.20           | 9.56           | 112            | < 0.1                | 1.12                      | 0.00                                   |


| ดัชนีตรวจวัด<br>เดือน | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                       | pH                          | TSS<br>(mg /l) | S <sup>-</sup><br>(mg /l) | TKN<br>(mg /l) | G&O<br>(mg /l) | BOD<br>(mg /l) | TDS<br>(mg /l) | Set.Solids<br>(mg/l) | NH <sub>3</sub><br>(mg/l) | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>(mg/l) |
| 21 ธันวาคม 2566       | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 2567                  |                             |                |                           |                |                |                |                |                      |                           |                                        |
| -- มกราคม 2567        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- กุมภาพันธ์ 2567    | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- มีนาคม 2567        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| -- เมษายน 2567        | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |
| 15 พฤษภาคม 2567       | 7.03                        | 14             | 0.67                      | 6.08           | 2.00           | 16.00          | 298            | <0.01                | 0.21                      | 5.87                                   |
| -- มิถุนายน 2567      | -                           | -              | -                         | -              | -              | -              | -              | -                    | -                         | -                                      |




รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าซิลไฟต์ ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าที่เคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี

## บทที่ 4

---

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและ  
ข้อเสนอแนะ

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

โครงการกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดกะตะ โอเซียนวิว คอนโดมิเนียม 3 ปฏิบัติและให้ความสำคัญในส่วนของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุงดังนี้

#### 4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

##### 4.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของคุณลักษณะภูมิประเทศ การชะล้างพังทลายของหน้าดิน คุณภาพอากาศ การระบายอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

##### 4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของคุณลักษณะทรัพยากรชีวภาพทางบก ทรัพยากรธรรมชาติในน้ำ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพได้

##### 4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

**การคมนาคมขนส่ง** ทางโครงการมีที่จอดรถยนต์จำนวน 14 คัน และรถจักรยานยนต์ 10 คัน ซึ่งมีมากกว่าที่ระบุในรายงาน มีการกำหนดทางเข้าทางออกพื้นที่โครงการชุดเจนครบถ้วนตามข้อกำหนด

**การใช้น้ำ** ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำด้วย

**การระบายน้ำ** ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

**การจัดการน้ำเสีย** โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งได้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อดัก

คุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงสู่ลำรางสาธารณะ ในปัจจุบัน ถึงบำบัดน้ำเสียบริเวณตึก G ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ ส่งผลให้ไม่มีน้ำเสียเข้าสู่ระบบจึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้

**การจัดการมูลฝอย** ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

**ไฟฟ้า** ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

#### 4.1.4 คุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตซึ่งครอบคลุมด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับผลกระทบจากโครงการ ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำคัญของมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบจากโครงการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และทัศนียภาพ โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

### 4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### 4.2.1 การใช้น้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกช่างของโครงการ มีการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ เป็นประจำทุกๆ เดือน และโครงการได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ โดยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาที่ได้ของกรมอนามัย พ.ศ.2563 เนื่องจากผลวิเคราะห์น้ำใช้ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย ทางโครงการได้เร่งดำเนินการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาบริษัทผู้รับเหมาเพื่อติดตั้ง หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบในรายงานเล่มถัดไป

#### 4.2.2 การบำบัดน้ำเสีย

โครงการได้ออกแบบระบบน้ำบำบัดน้ำเสียแบบโดยติดตั้งถังบำบัดชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวน้ำกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุก 6 เดือน พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค

#### 4.2.3 การระบายน้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วนโดยแผนกช่างของโครงการ มีการตรวจสอบบ่อกัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนถนนด้านหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ

#### 4.2.4 การจัดการมูลฝอย

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแม่บ้านของโครงการ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะรวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผูกมัด หรือชำรุดจะให้แผนกช่างดำเนินการแก้ไข และในส่วนขยะรีไซเคิล โครงการได้เก็บรวบรวม แยกประเภท และขายต่อไป

#### 4.2.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆภายนอกอาคาร โครงการมีการตรวจสอบถึงดับเพลิง ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์อยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิงโครงการมีความกว้างของถนนด้านหน้าโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

## ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



นพ. 50 นพ. 50

ที่ กก 0013.2/ 4342

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร กก 83000

7 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารชุดพักอาศัย กะตะ  
โอเชียนวิว คอนโดมิเนียม เฟส 3

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชียนนิค โกลบอล เอสเตท จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท โอเชียนนิค โกลบอล เอสเตท จำกัด ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารชุดพักอาศัย กะตะ โอเชียนวิว คอนโดมิเนียม เฟส 3 จำนวน 21 ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ 0-3-93.1 ไร่ หรือ 3,097.68 ตารางเมตร โฉนดที่ดินเลขที่ 84004 84009 และ 84010 จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 มีมติเห็นชอบรายงานฯ แล้ว จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารชุดพักอาศัย กะตะ โอเชียนวิว คอนโดมิเนียม เฟส 3 เพื่อทราบและให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน งานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี


3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ


/ 4. หากได้รับการ...


ภาคผนวก ข

หนังสือการจดทะเบียนอาคารชุด










[The main body of the page is completely redacted with a solid black box.]



ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



NSC - TISI - TIS 17025  
TESTING 1661

## Analysis Report

|                 |                                         |               |                           |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| CUSTOMER        | : Kata Ocean View Condominium III       | REPORT NO.    | : 670528-283              |
| PROJECT         | : Kata Ocean View Condominium III       | SAMPLE NO.    | : 67051494                |
| LOCATION        | : 16/53 Patak Rd., Karon, Muang, Phuket | RECEIVED DATE | : 15/05/2024              |
| SAMPLING SOURCE | : Raw Water 1                           | TESTED DATE   | : 15/05/2024 - 28/05/2024 |
| SAMPLING DATE   | : 15/05/2024                            | REPORTED DATE | : 28/05/2024              |
| SAMPLING BY     | : Kittichai ๓-192-๖-0005                |               |                           |
| SAMPLING METHOD | : GRAB SAMPLING                         |               |                           |


| PARAMETER                             | UNIT                                  | METHOD                                                        | RESULT | STANDARD  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| pH at 25.0 °C <sup>/2</sup>           | -                                     | 4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method                   | 7.38   | 6.5 - 8.5 |
| Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>  | mg/l                                  | Electrometric Method                                          | 235    | ≤ 500     |
| Color <sup>/2</sup>                   | Pt-Co                                 | 2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method          | 0.00   | ≤ 15      |
| Turbidity <sup>/2</sup>               | NTU                                   | 2130 B. Nephelometric Method                                  | 2.85   | ≤ 5       |
| Total Hardness                        | mg/l                                  | 2340 C. EDTA Titrimetric Method                               | 132    | ≤ 300     |
| Chloride <sup>/2</sup>                | mg/l                                  | 4500-Cl <sup>-</sup> B. Argentometric Method                  | 92.97  | ≤ 250     |
| Iron <sup>/2</sup>                    | mg/l                                  | 3500-Fe B. Phenanthroline Method                              | 0.01   | ≤ 0.3     |
| Manganese <sup>/2</sup>               | mg/l                                  | 3500-Mn B. Persulfate Method                                  | < 0.03 | ≤ 0.3     |
| Nitrate-Nitrogen <sup>/2</sup>        | mg/l as NO <sub>3</sub> -N            | 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E. Cadmium Reduction Method | 2.50   | ≤ 50      |
| Sulphate <sup>/2</sup>                | mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | 4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E. Turbidimetric Method    | 51.00  | ≤ 250     |
| Total Coliform Bacteria <sup>/2</sup> | MPN/100ml                             | Multiple Tube Fermentation Technique                          | 23     | < 1.1     |
| E.coli <sup>/2</sup>                  | MPN/100ml                             | Multiple Tube Fermentation Technique                          | 23     | < 1.1     |
| Physical Appearance                   | Clear                                 |                                                               |        |           |

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)





บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนหลักศิลา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



NSC - TISI - TIS 17025

TESTING 1661

## Analysis Report

|                 |                                         |               |                           |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| CUSTOMER        | : Kata Ocean View Condominium III       | REPORT NO.    | : 670528-284              |
| PROJECT         | : Kata Ocean View Condominium III       | SAMPLE NO.    | : 67051495                |
| LOCATION        | : 16/53 Patak Rd., Karon, Muang, Phuket | RECEIVED DATE | : 15/05/2024              |
| SAMPLING SOURCE | : Consumption Water 2                   | TESTED DATE   | : 15/05/2024 - 28/05/2024 |
| SAMPLING DATE   | : 15/05/2024                            | REPORTED DATE | : 28/05/2024              |
| SAMPLING BY     | : Kittichai ๖-192-๖-0005                |               |                           |
| SAMPLING METHOD | : GRAB SAMPLING                         |               |                           |

| PARAMETER                             | UNIT                                  | METHOD                                                        | RESULT | STANDARD  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| pH at 25.0 °C <sup>/2</sup>           | -                                     | 4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method                   | 7.63   | 6.5 - 8.5 |
| Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>  | mg/l                                  | Electrometric Method                                          | 232    | ≤ 500     |
| Color <sup>/2</sup>                   | Pt-Co                                 | 2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method          | 0.00   | ≤ 15      |
| Turbidity <sup>/2</sup>               | NTU                                   | 2130 B. Nephelometric Method                                  | 1.93   | ≤ 5       |
| Total Hardness                        | mg/l                                  | 2340 C. EDTA Titrimetric Method                               | 128    | ≤ 300     |
| Chloride <sup>/2</sup>                | mg/l                                  | 4500-Cl <sup>-</sup> B. Argentometric Method                  | 88.47  | ≤ 250     |
| Iron <sup>/2</sup>                    | mg/l                                  | 3500-Fe B. Phenanthroline Method                              | < 0.01 | ≤ 0.3     |
| Manganese <sup>/2</sup>               | mg/l                                  | 3500-Mn B. Persulfate Method                                  | < 0.03 | ≤ 0.3     |
| Nitrate-Nitrogen <sup>/2</sup>        | mg/l as NO <sub>3</sub> -N            | 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E. Cadmium Reduction Method | 2.50   | ≤ 50      |
| Sulphate <sup>/2</sup>                | mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | 4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E. Turbidimetric Method    | 50.75  | ≤ 250     |
| Total Coliform Bacteria <sup>/2</sup> | MPN/100ml                             | Multiple Tube Fermentation Technique                          | 2.2    | < 1.1     |
| E.coli <sup>/2</sup>                  | MPN/100ml                             | Multiple Tube Fermentation Technique                          | 2.2    | < 1.1     |
| Physical Appearance                   | Clear                                 |                                                               |        |           |

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



ประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย  
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“น้ำประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ำประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิตจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๔ กำหนดคุณภาพน้ำประปา เพื่อรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเกณฑ์กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) คุณภาพน้ำทางกายภาพ

(ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕ เอ็นทียู

(ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ แพลดตินัมโคบอลท์

(ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๖.๕ – ๘.๕

(๒) คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป

(ก) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) ความกระด้าง (Hardness as  $\text{CaCO}_3$ ) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ) ไนเตรท (Nitrate as  $\text{NO}_3^-$ ) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as  $\text{NO}_2^-$ ) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป

(ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

## (๔) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ

(ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ)ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

## (๕) คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย

(ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า &lt; ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ข) อีโคไล (*Escherichia coli*) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาตามข้อ ๔ จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 23<sup>rd</sup> ed., 2017 APHA AWWA WEF

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พรณพิมล วิปุลกร

อธิบดีกรมอนามัย

### เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

| พารามิเตอร์                                     | หน่วยวัด                                            | ค่ามาตรฐาน    | วิธีวิเคราะห์                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ด้านกายภาพ</b>                               |                                                     |               |                                                                          |
| ความขุ่น (Turbidity)                            | เอ็นทียู                                            | ไม่เกิน ๕     | Nephelometry                                                             |
| สีปรากฏ (Apparent color)                        | แพลตตินัมโคบอลท์                                    | ไม่เกิน ๑๕    | Spectrophotometric-single-wavelength, visual comparison method           |
| ความเป็นกรดและด่าง (pH)                         | -                                                   | ๖.๕ – ๘.๕     | Electrometric method                                                     |
| <b>ด้านเคมีทั่วไป</b>                           |                                                     |               |                                                                          |
| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๕๐๐   | TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, Gravimetric, Electrometric method         |
| ความกระด้าง (Hardness)                          | มิลลิกรัมต่อลิตร (as CaCO <sub>3</sub> )            | ไม่เกิน ๓๐๐   | EDTA titrimetric                                                         |
| ซัลเฟต (Sulfate)                                | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๒๕๐   | Turbidimetry, ion chromatography                                         |
| คลอไรด์ (Chloride)                              | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๒๕๐   | Argentometry, ion chromatography                                         |
| ไนเตรท (Nitrate)                                | มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | ไม่เกิน ๕๐    | Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry                 |
| ไนไตรท์ (Nitrite)                               | มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | ไม่เกิน ๓     | Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry                 |
| ฟลูออไรด์ (Fluoride)                            | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๐.๗   | ion chromatography, SPADNS colorimetric method, ion-selective electrode  |
| <b>ด้านเคมี (โลหะหนัก)</b>                      |                                                     |               |                                                                          |
| เหล็ก (Iron)                                    | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๐.๓   | AAS (flame), ICP, spectrophotometry                                      |
| แมงกานีส (Manganese)                            | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๐.๓   | AAS (flame), ICP, spectrophotometry                                      |
| ทองแดง (Copper)                                 | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๑     | AAS (flame), ICP, spectrophotometry                                      |
| สังกะสี (Zinc)                                  | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๓     | AAS (flame), ICP, spectrophotometry                                      |
| <b>ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ)</b>            |                                                     |               |                                                                          |
| ตะกั่ว (Lead)                                   | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๐.๐๑  | AAS (graphite furnace), ICP                                              |
| โครเมียมรวม (Total chromium)                    | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๐.๐๕  | AAS (graphite furnace), ICP                                              |
| แคดเมียม (Cadmium)                              | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๐.๐๐๓ | AAS (graphite furnace), ICP                                              |
| สารหนู (Arsenic)                                | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๐.๐๑  | AAS (vapor generation technique), ICP, graphite furnace                  |
| ปรอท (Mercury)                                  | มิลลิกรัมต่อลิตร                                    | ไม่เกิน ๐.๐๐๑ | AAS (vapor generation technique), ICP, Automatic direct mercury analyzer |
| <b>ด้านชีวภาพ</b>                               |                                                     |               |                                                                          |
| โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria)   | ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร                                   | ไม่พบ         | Presence-Absence Test                                                    |
|                                                 | เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร                        | น้อยกว่า ๑.๑  | MPN method                                                               |
| อีโคไล ( <i>Escherichia coli</i> )              | ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร                                   | ไม่พบ         | Presence-Absence Test                                                    |
|                                                 | เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร                        | น้อยกว่า ๑.๑  | MPN method                                                               |

หมายเหตุ : - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด

- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) กำหนดให้มีที่ปลายเส้นท่อ ๐.๒ – ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา



ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๐๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๐๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็มถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- |                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| ๑) นางกฤติกา บัณฑิต | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-ค-๔๐๙๘ |
| ๒) นายอำนาจ จารณะ   | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-ค-๘๔๕๙ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- |                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล           | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๔๑๐๐ |
| ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์ | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๘๔๖๐ |
| ๓) นายอาคม ทองสกุล               | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๘๔๖๑ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน         | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๘๔๖๒ |
| ๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด       | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๘๔๖๓ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๗ รายการ


ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙ - ๓๑  
โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๓๓ ต่อ ๑๐๓

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๙๒  
ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๐๒ ลงวันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๓

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ  
น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ                  | วิธีวิเคราะห์                               |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Biochemical Oxygen Demand | 5-Day BOD Test, Azide Modification Method   |
| 2        | Chemical Oxygen Demand    | Closed Reflux, Titrimetric Method           |
| 3        | Oil and Grease            | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method |
| 4        | pH                        | Electrometric Method                        |
| 5        | Sulfide                   | ZnS Precipitation, Iodometric Method        |
| 6        | Total Kjeldahl Nitrogen   | Macro-Kjeldahl Method                       |
| 7        | Total Suspended Solids    | Dried at 103-105 °C                         |

#### เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and  
Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925  
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



TESTING 1661

## Analysis Report

CUSTOMER : Kata Ocean View Condominium III REPORT NO. : 670528-281  
PROJECT : Kata Ocean View Condominium III SAMPLE NO. : 67051492  
LOCATION : 16/53 Patak Rd., Karon, Muang, Phuket RECEIVED DATE : 15/05/2024  
SAMPLING SOURCE : Effluent Water (H Building) TESTED DATE : 15/05/2024 - 28/05/2024  
SAMPLING DATE : 15/05/2024 REPORTED DATE : 28/05/2024  
SAMPLING BY : Kittichai ว-192-จ-0005  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

| PARAMETER                            | UNIT             | METHOD                                               | RESULT | STANDARD  |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|
| pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>        | -                | 4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method          | 6.92   | 5.0 - 9.0 |
| Total Suspended Solids <sup>/1</sup> | mg/l             | 2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C | 24     | ≤ 50      |
| Sulfide <sup>/1,2</sup>              | mg/l             | 4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method            | 0.27   | ≤ 3.0     |
| TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>         | mg/l             | 4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method       | 18.24  | ≤ 40      |
| Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>   | mg/l             | 5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method  | 2.40   | ≤ 20      |
| BOD <sup>/1,2</sup>                  | mg/l             | 5210 B. 5-Day BOD Test                               | 18.00  | ≤ 40      |
| Physical Appearance                  | Turbid, Sediment |                                                      |        |           |

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค  
อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก  
อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122  
ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชิม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



TESTING 1661

## Analysis Report

|                 |                                         |               |                           |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| CUSTOMER        | : Kata Ocean View Condominium III       | REPORT NO.    | : 670528-281              |
| PROJECT         | : Kata Ocean View Condominium III       | SAMPLE NO.    | : 67051492                |
| LOCATION        | : 16/53 Patak Rd., Karon, Muang, Phuket | RECEIVED DATE | : 15/05/2024              |
| SAMPLING SOURCE | : Effluent Water (H Building)           | TESTED DATE   | : 15/05/2024 - 28/05/2024 |
| SAMPLING DATE   | : 15/05/2024                            | REPORTED DATE | : 28/05/2024              |
| SAMPLING BY     | : Kittichai ว-192-จ-0005                |               |                           |
| SAMPLING METHOD | : GRAB SAMPLING                         |               |                           |

| PARAMETER                            | UNIT             | METHOD                                         | RESULT | STANDARD |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------|----------|
| Total Dissolved Solids <sup>/2</sup> | mg/l             | 2540 C. Total Dissolved Solids Dried at 180° C | 323    | ≤ 500*   |
| Settleable Solids <sup>/2</sup>      | ml/l             | 2540 F. Settleable Solids                      | 0.1    | ≤ 0.5    |
| Ammonia-Nitrogen <sup>/2</sup>       | mg/l             | 4500 NH <sub>3</sub> C. Titrimetric Method     | 3.64   | -        |
| Organic-Nitrogen <sup>/2</sup>       | mg/l             | Calculation                                    | 14.60  | -        |
| Physical Appearance                  | Turbid, Sediment |                                                |        |          |

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค  
อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก  
อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122  
ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

\* : เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 255 มิลลิกรัม/ลิตร)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



TESTING 1661

## Analysis Report

CUSTOMER : Kata Ocean View Condominium III REPORT NO. : 670528-282  
PROJECT : Kata Ocean View Condominium III SAMPLE NO. : 67051493  
LOCATION : 16/53 Patak Rd., Karon, Muang, Phuket RECEIVED DATE : 15/05/2024  
SAMPLING SOURCE : Effluent Water (E-F Building) TESTED DATE : 15/05/2024 - 28/05/2024  
SAMPLING DATE : 15/05/2024 REPORTED DATE : 28/05/2024  
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-๖-0005  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

| PARAMETER                            | UNIT             | METHOD                                               | RESULT | STANDARD  |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|
| pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>        | -                | 4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method          | 7.03   | 5.0 - 9.0 |
| Total Suspended Solids <sup>/1</sup> | mg/l             | 2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C | 14     | ≤ 50      |
| Sulfide <sup>/1,2</sup>              | mg/l             | 4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method            | 0.67   | ≤ 3.0     |
| TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>         | mg/l             | 4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method       | 6.08   | ≤ 40      |
| Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>   | mg/l             | 5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method  | 2.00   | ≤ 20      |
| BOD <sup>/1,2</sup>                  | mg/l             | 5210 B. 5-Day BOD Test                               | 16.00  | ≤ 40      |
| Physical Appearance                  | Turbid, Sediment |                                                      |        |           |

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค  
อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก  
อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122  
ตอนที่ 125 งวันที่ 29 ธันวาคม 2548

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Ana



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



TESTING 1661

## Analysis Report

|                 |                                         |               |                           |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| CUSTOMER        | : Kata Ocean View Condominium III       | REPORT NO.    | : 670528-282              |
| PROJECT         | : Kata Ocean View Condominium III       | SAMPLE NO.    | : 67051493                |
| LOCATION        | : 16/53 Patak Rd., Karon, Muang, Phuket | RECEIVED DATE | : 15/05/2024              |
| SAMPLING SOURCE | : Effluent Water (E-F Building)         | TESTED DATE   | : 15/05/2024 - 28/05/2024 |
| SAMPLING DATE   | : 15/05/2024                            | REPORTED DATE | : 28/05/2024              |
| SAMPLING BY     | : Kittichai ว-192-จ-0005                |               |                           |
| SAMPLING METHOD | : GRAB SAMPLING                         |               |                           |

| PARAMETER                            | UNIT             | METHOD                                         | RESULT | STANDARD |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------|----------|
| Total Dissolved Solids <sup>/2</sup> | mg/l             | 2540 C. Total Dissolved Solids Dried at 180° C | 298    | ≤ 500*   |
| Settleable Solids <sup>/2</sup>      | ml/l             | 2540 F. Settleable Solids                      | < 0.1  | ≤ 0.5    |
| Ammonia-Nitrogen <sup>/2</sup>       | mg/l             | 4500 NH <sub>3</sub> C. Titrimetric Method     | 0.21   | -        |
| Organic-Nitrogen <sup>/2</sup>       | mg/l             | Calculation                                    | 5.87   | -        |
| Physical Appearance                  | Turbid, Sediment |                                                |        |          |

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค  
อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก  
อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122  
ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

\* : เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 255 มิลลิกรัม/ลิตร)

## ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินขึ้นใหม่ จึงสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรออกสู่สิ่งแวดล้อมไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินที่ทำการจัดสรร ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ได้ทำการจัดสรรตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของที่ดินจัดสรรตามข้อ ๒ ออกเป็น ๒ ประเภท คือ

(ก) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า ๑๐๐ แปลง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แปลง

(ข) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า ๕๐๐ แปลงขึ้นไป

ข้อ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓ (ก) ต้องมีค่า ดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕.๕-๘.๐

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓ (ข) ต้องเป็นไปตามข้อ ๔ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดี ให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์ โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอย ให้กระทำโดยวิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าตะกอนหนัก ให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๕) การตรวจสอบค่าพีเคเอส ให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๗) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็น ให้กระทำโดยวิธีการเจลดาล์ (Kjeldahl)

(๘) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมัน ให้กระทำโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

ข้อ ๓ การคิดคำนวณจำนวนแปลงของที่ดินจัดสรรตามข้อ ๒ ให้ถือตามใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ได้ทำการจัดสรรตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ ดิยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๐๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๐๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้น  
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม  
ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- |                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| ๑) นางกฤติกา บัณฑิต | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-ค-๔๐๙๘ |
| ๒) นายอำนาจ จารณะ   | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-ค-๘๔๕๙ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- |                                  |               |              |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล           | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๔๑๐๐ |
| ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์ | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๘๔๖๐ |
| ๓) นายอาคม ทองสกุล               | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๘๔๖๑ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน         | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๘๔๖๒ |
| ๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด       | ทะเบียนเลขที่ | ว-๑๙๒-จ-๘๔๖๓ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๗ รายการ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองวิจัยและเตือนภัย  
ศูนย์วิจัยและเตือนภัย  
โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๘ ต่อ ๓๐๓  
โทรสาร ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๓๑ ต่อ ๑๐๓

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๙๒  
ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๐๒ ลงวันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๓

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ  
น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ                  | วิธีวิเคราะห์                               |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Biochemical Oxygen Demand | 5-Day BOD Test, Azide Modification Method   |
| 2        | Chemical Oxygen Demand    | Closed Reflux, Titrimetric Method           |
| 3        | Oil and Grease            | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method |
| 4        | pH                        | Electrometric Method                        |
| 5        | Sulfide                   | ZnS Precipitation, Iodometric Method        |
| 6        | Total Kjeldahl Nitrogen   | Macro-Kjeldahl Method                       |
| 7        | Total Suspended Solids    | Dried at 103-105 °C                         |

#### เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of W  
Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ภาคผนวก จ

สำเนาใบเสร็จค่าเก็บขนมูลฝอย

เลขที่ 0579

นายสุชาติ งามแสงนิล (สำนักงานใหญ่)

123/91 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

Tel. 084-0528992 Fax 076-451049

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3700100723401

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

วันที่ 27/02/24

ชื่อลูกค้า

บริษัท อภินิหาร จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง 3

ที่อยู่

16/53 ลีโอนอร์ 2 ต.ป่าตอง อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต 83100


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994000751648

☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

| จำนวน              | รายการ                            | @ | จำนวนเงิน |
|--------------------|-----------------------------------|---|-----------|
|                    | ค่าบริการขนส่งสินค้า มอเตอร์ 2567 |   | 2500      |
|                    |                                   |   |           |
|                    |                                   |   |           |
| รวมเงิน            |                                   |   | 2500      |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |                                   |   | 175       |
| จำนวนเงินรวม       |                                   |   | 2675      |

ผู้รับเงิน



ตั้งหนี้แล้ว

Total 2,500.00

VAT 7% 175.00

Grand Total Due 2,675.00

Two thousand six hundred seventy five baht only

Recipient

(Mr. Suchat Ngamsangnil)

เลขที่ 0587

## นายสุชาติ งามแสงนิล (สำนักงานใหญ่)

123/91 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

Tel. 084-0528992 Fax 076-451049

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3700100723401

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

วันที่ 25/03/67

ชื่อลูกค้า บริษัท ภูเก็ต ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 3

ที่อยู่ 12/55 ลีโอนาร์โด 2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000751648 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

| จำนวน | รายการ              | @ | จำนวนเงิน |
|-------|---------------------|---|-----------|
|       | ค่าขนส่งสินค้า 2567 |   | 2500      |
|       |                     |   |           |
|       |                     |   |           |

(ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวมเงิน 2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

175

จำนวนเงินรวม

2675

ผู้รับเงิน

- คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้นักผลขาดทุนสุทธิออกมาไม่เกิน 5 ปี
- ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน
- (2.4) ค่าไรที่รับทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method)
- (2.5) อื่นๆ (ระบุ)
5. การจ่ายเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 เศษ (ระบุ) ค่าบริการ
- (เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล
- ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง
- พาของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ)
6. อื่นๆ (ระบุ)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

2,500.00

75.00

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)

เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

ผู้จ่ายเงิน ☒ (1) หัก ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกให้ตลอดไป ☐ (3) ออกให้ครั้งเดียว ☐ (4) อื่นๆ (ระบุ)

2,500.00

เงื่อนไขที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล

รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญามาตรา 35

แห่งประมวลรัษฎากร

ลงชื่อ

กัญญ์พิดา ชัยภักดิ์

ผู้จ่ายเงิน

25/03/2567

ประทับตรา

175.00

2,675.00

Two thousand six hundred seventy five baht only

Recipient

(Mr. Suchat Ngamsangnil)

นายสุชาติ งามแสงนิล (สำนักงานใหญ่)

123/91 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

Tel. 084-0528992 Fax 076-451049

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3700100723401

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

วันที่ 25/04/24

ชื่อลูกค้า บริษัท อารยธรรม เทคโนโลยี จำกัด 3

ที่อยู่ 16/53 'สีนิล' หมู่ 2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000731648 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

| จำนวน            | รายการ         | @ | จำนวนเงิน              |
|------------------|----------------|---|------------------------|
|                  | ค่าบริการ 2567 |   | 2500                   |
| (ค่าบริการ 2567) |                |   | รวมเงิน 2500           |
|                  |                |   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 175 |
| ผู้รับเงิน       |                |   | จำนวนเงินรวม 2675      |

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวนเงินรวม

|                                                                         |           |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของการได้รับยกเว้นโดยสองฝ่ายรวม          |           |            |          |
| จำนวนเป็นรายได้อื่นๆเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล                            |           |            |          |
| (2.3) ค่าไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี              |           |            |          |
| ก่อนรวมระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน                                            |           |            |          |
| (2.4) ค่าไรสุทธิทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method)              |           |            |          |
| (2.5) อื่นๆ (ระบุ)                                                      |           |            |          |
| 5. การจ่ายเงินให้ที่ส่งหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม   |           |            |          |
| มาตรา 3 เศษ (ระบุ)                                                      | ตามรายการ | 25/04/2567 | 2,500.00 |
| (เป็น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล    |           |            |          |
| ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง       |           |            |          |
| ค่าเช่า ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ) |           |            |          |
| 6. อื่นๆ (ระบุ)                                                         |           |            |          |

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง 2,500.00 75.00

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)

เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

ผู้จ่ายเงิน ☒ (1) หัก ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกใบลดภาษี ☐ (3) ออกใบหักเงิน ☐ (4) อื่นๆ (ระบุ)

|                                            |                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| คำเตือน                                    | ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย | ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ |
| ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล | ลงชื่อ                                           | กฤษฎิศา ชัยฤกษ์                                                          |
| รับทราบ ส่งรับใบทางอาญาตามมาตรา 35         | 25/04/2567                                       | ผู้จ่ายเงิน                                                              |
| แห่งประมวลรัษฎากร                          |                                                  | ประทับตรา                                                                |

2,500.00

175.00

2,675.00

1 TWO THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY FIVE BANT ONLY

Recipient

(Mr. Suchat Ngamsangnil)

นายสุชาติ งามแสงนิล (สำนักงานใหญ่)

123/91 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

Tel. 084-0528992 Fax 076-451049

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3700100723401


ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

วันที่ 27/05/24

ชื่อลูกค้า บริษัท บจก. อาริยา ออโต้/อโณทัย ออโต้/อโณทัย 3

ที่อยู่ 16/53 ถนนพหลโยธิน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0024000151618 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

| จำนวน                                                                                                                                   | รายการ                            | @ | จำนวนเงิน              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| 1                                                                                                                                       | ค่าอาหารเลี้ยงชีพเดือนเมษายน 2567 |   | 2500                   |
|                                                                                                                                         |                                   |   |                        |
|                                                                                                                                         |                                   |   |                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     (นางสาว/นาง/นาย)                 </div> |                                   |   | รวมเงิน 2500           |
|                                                                                                                                         |                                   |   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 175 |
| ผู้รับเงิน                                             |                                   |   | จำนวนเงินรวม 2675      |

๒๒ ผู้รับเงิน

| No.                                             | Description              | Price           |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1                                               | เก็บขยะเดือน เมษายน 2567 | 2,500.00        |
|                                                 | Total                    | 2,500.00        |
|                                                 | VAT 7%                   | 175.00          |
|                                                 | <b>Grand Total Due</b>   | <b>2,675.00</b> |
| Two thousand six hundred seventy five baht only |                          |                 |

*Chunferm*

Recipient

Amir

(Mr. Suchat Ngamsangnil)

นายสุชาติ งามแสงนิล (สำนักงานใหญ่)

123/91 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

Tel. 084-0528992 Fax 076-451049

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3700100723401

**ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี**

วันที่

25/06/65

ชื่อลูกค้า บริษัท ๑๒๓ จำกัด โทร ๐๒-๐๐๐๐๐๐๐๐

ที่อยู่ 16/53 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙ 4๐๐๐๗51648

☐ สำนักงานใหญ่    ☐ สาขาที่

| จำนวน                                                                                                                       | รายการ                            | @ | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
|                                                                                                                             | ค่าบริการเขียนและพิมพ์เอกสาร 2567 |   | 2,500     |
|                                                                                                                             |                                   |   |           |
|                                                                                                                             |                                   |   |           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     (รวม หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%)                 </div> |                                   |   |           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                                                                          |                                   |   | 2500      |
| จำนวนเงินรวม                                                                                                                |                                   |   | 175       |
| จำนวนเงินรวม                                                                                                                |                                   |   | 2675      |

๖๖  
ผู้รับเงิน

ice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <p>(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของการได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล</p> <p>(2.3) ค่าไรสุทธิส่วนที่ใส่ให้ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน</p> <p>(2.4) ค่าที่ได้รับทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method)</p> <p>(2.5) อื่นๆ (ระบุ)</p> |                                                      |                 |              |
| <p>5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม มาตรา 3 เศษ (ระบุ) <span style="float: right;">ค่าบริการ</span></p>                                                                                                                                                                    | <p>25/06/2567</p>                                    | <p>2,500.00</p> | <p>75.00</p> |
| <p>(เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง ภาษีของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ)</p>                                                                                             |                                                      |                 |              |
| <p>6. อื่นๆ (ระบุ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                 |              |
| <p style="text-align: right;"><b>รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่โอนไปส่ง</b></p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | <p>2,500.00</p> | <p>75.00</p> |
| <p><b>รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;">เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน</p> |                 |              |

2,500.00

ผู้จ่ายเงิน ☒ (1) หัก ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกให้ตลอดไป ☐ (3) ออกให้ครั้งเดียว ☐ (4) อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการให้ภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p>สำเนาใบปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล</p> <p>รัษฎากร ต้องยื่นให้ทางสถานีตามมาตรา 35</p> <p>แห่งประมวลรัษฎากร</p> | <p>ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ</p> <p>ลงชื่อ _____ ทัศนฤพิลา ชัยฤกษ์ _____ ผู้จ่ายเงิน</p> <p>25/06/2567</p> <p>ประทับตรา _____</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total

2,500.00

 $\Delta T$  7%

175.00

**Grand Total Due**

**2,675.00**

**Two thousand six hundred seventy five baht only**

Recipient

(Mr. Suchat Ngamsangnil)

ภาคผนวก จ

รายงานการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องบัสเตอร์ปั้ม

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                            | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั้มทำงาน                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั้มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โวลด์ (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำและหลังปั้ม                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั้มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 2.8               | 2.8 | 2.9 | 398                | 398 | 402 | /         | /    |
| Pump 2 |                   |     |     |                    |     |     |           |      |

Recommendation :

| Responsibility | Check by  | Supervisor | Approve by |
|----------------|-----------|------------|------------|
| Name           | Korn      |            |            |
| Date           | 20107/167 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องนุสเดอร์บี

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity :

Kw.

hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
|       |                                                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั๊มทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วต่าง ๆ                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.7               | 3.0 | 3.1 | 39%                | 39% | 102 | /         | /    |
| Pump 2 |                   |     |     |                    |     |     |           |      |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koln     |            |            |
| Date           | 29/01/67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถังกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 29/07/67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Serial No. :

Tank Brand :

Model :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                             | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
|       |                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันหลังล้างย้อนกลับ   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 9     | ล้างสารกรอง                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 40 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 45 Psi / bar

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 29/01/67 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

### TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point : Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                      | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถึง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิตช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.8 psi                                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เต็มลม  | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะปั๊มทำงาน

Start : 40 Psi / bar

Stop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koln     |            |            |
| Date           | 29/01/67 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์ปั้ม

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขั้วหม้อทำงาน                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขั้วหม้อทำงาน                                           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วต่าง ๆ                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขั้วหม้อทำงาน |       |       | แรงดันขั้วหม้อทำงาน |       |       | Set point                           |                                     |
|--------|--------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|        | I1                 | I2    | I3    | V1                  | V2    | V3    | Start                               | Stop                                |
| Pump 1 | 3.4 A              | 3.2 A | 3.5 A | 235 V               | 233 V | 234 V | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Recommendation :

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | Korn       |            |            |
| Date           | 29/02/2567 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์บี

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                            | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั๊มทำงาน                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โวลต์ (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |       |       | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |       |       | Set point |      |
|--------|-------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-----------|------|
|        | I1                | I2    | I3    | V1                 | V2    | V3    | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.0 A             | 2.8 A | 2.8 A | 234 V              | 232 V | 232 V | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | Korn       |            |            |
| Date           | 29/02/2567 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | Korn       |            |            |
| Date           | 29/02/2564 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 15 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | Korn       |            |            |
| Date           | 29/02/2567 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point :

Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                      | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถัง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.9 psi                                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เดิมลม  | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะเริ่มทำงาน

Start : 40 Psi / bar

Stop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | KOIM       |            |            |
| Date           | 29/02/2567 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์บี

TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos Model : MG90SC-F-D1-CML2A Serial No. : 97901759-P1-1607  
 Pump Brand : Model : Serial No. :  
 Voltage Rating : Volt. Current Rating : Amp. Capacity : Kw. hp.  
 Flow Rate : m3/h ( H m.) Set Point : Start psi / Stop psi ☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั๊มทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซิลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 2.8               | 2.8 | 2.9 | 397                | 397 | 400 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Kom      |            |            |
| Date           | 31/3/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์บี

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase
 ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                            | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั๊มทำงาน                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โวลต์ (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วลวดต่าง ๆ                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |     |     | Set point                           |                                     |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start                               | Stop                                |
| Pump 1 | 3.4               | 3.3 | 3.5 | 399                | 399 | 400 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/3/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎิภักดิ์ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                    | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/3/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎิภา ด.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                             | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันหลังล้างย้อนกลับ   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 46 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koim     |            |            |
| Date           | 21/3/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ด.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point :

Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                     | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถึง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.4 psi                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เต็มลม  | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะปั๊มทำงาน

Start : 20 Psi / bar

Stop : 20 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/3/67  |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์ปั้ม

TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos Model : MG90SC-F-D1-CML2A Serial No. : 97901759-P1-1607  
Pump Brand : Model : Serial No. :  
Voltage Rating : Volt. Current Rating : Amp. Capacity : Kw. hp.  
Flow Rate : m3/h ( H m.) Set Point : Start psi / Stop psi ☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขั้วบ่มทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขั้วบ่มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังบ่ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าบ่ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังบ่ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขั้วบ่มทำงาน |     |     | แรงดันขั้วบ่มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.0               | 2.8 | 3.0 | 400                | 399 | 404 | /         | /    |

Recommendation :

---



---



---



---

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koln     |            |            |
| Date           | 30/4/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์ปั้ม

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw.

2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h ( H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase
 ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขดเบ้มทำงาน                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขดเบ้มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและขดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คขดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขดเบ้มทำงาน |     |     | แรงดันขดเบ้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1               | I2  | I3  | V1                | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.4              | 3.2 | 3.5 | 400               | 399 | 403 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 30/4/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวทำ)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถังกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | KGM      |            |            |
| Date           | 30/4/67  |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎิภักดิ์.กระนคร อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                              | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและข้อต่อต่าง ๆ              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถังกรองจนกระทั่งน้ำใส             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : Δ5 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koim     |            |            |
| Date           | 30/11/67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point :

Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                      | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถัง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.8 psi                                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เต็มลม  | :        |

MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะปั๊มทำงาน

Start : 10 Psi / bar

Stop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koray    |            |            |
| Date           | 30/4/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องมอเตอร์บีม

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขั้วบีมทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขั้วบีมทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออื่น                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังบีม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าบีม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังบีม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขั้วบีมทำงาน |     |     | แรงดันขั้วบีมทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.5               | 3.3 | 3.5 | 102                | 100 | 101 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Kom      |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องมัสเตอร์ปั้ม

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase
 ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั้มทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั้มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออื่น                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั้มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.0               | 2.8 | 2.8 | 402                | 400 | 404 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปัฐก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 50 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : Δ5 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ด.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

### TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point :

Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                         | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบเช็คการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถัง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.8 psi                                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เต็มลม  | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะปั๊มทำงาน

Start : 10 Psi / bar

Stop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฏัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์บี

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสและน้ำมันทำงาน                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขีลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกวาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

| Pump 1 | กระแสขณะปั๊มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
|        | 3.5               | 3.9 | 3.5 | 102                | 100 | 101 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by    | Supervisor | Approve by |
|----------------|-------------|------------|------------|
| Name           | Koiv        |            |            |
| Date           | 26 / 6 / 67 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กระรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องบัสเตอร์ปั้ม

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                            | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขั้วเบ้าปั้มทำงาน                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขั้วเบ้าปั้มทำงาน                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โวลต์ (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขั้วเบ้าปั้มทำงาน |     |     | แรงดันขั้วเบ้าปั้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                     | I2  | I3  | V1                      | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 2.0                    | 2.8 | 2.8 | 402                     | 400 | 40A | /         | /    |

Recommendation :

---



---



---

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koim     |            |            |
| Date           | 26/6/69  |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎิภา ด.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by     | Supervisor | Approve by |
|----------------|--------------|------------|------------|
| Name           | Kaew         |            |            |
| Date           | 26 / 11 / 67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koim     |            |            |
| Date           | 26/6/67  |            |            |

**PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT**

PROJECT : Kata ocean view phase 3  
SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
LOCATION : Booster Pump Room

**TECHNICAL DATA :**

Tank Brand :                      Model :                      Serial No. :  
Precharge Pressure :              psi              Set Point :      Start              psi / Stop              psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                    | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการรั่วซึมของถัง                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถัง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.8 psi                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เดิมลม  | :        |

**MEASUREMENT RESULT :**

ค่าแรงดันขณะบีบทำงาน

Start : 0              Psi / bar  
Stop : 60              Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 26/6/67  |            |            |

ภาคผนวก ช

ใบเสร็จค่าใช้น้ำ

**Charlee Water Supply**

บิลเงินสด CASH SALE

|                                             |                                                                                                   |                |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| นามลูกค้า<br>Customer<br>ที่อยู่<br>Address | Juristic Body Kata Ocean View Condominium Phase 3<br>16/53 Patak Rd, Karon, Muang, Phuket (83100) | วันที่<br>Date | 28/2/2024 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|

| จำนวน<br>Quantity | รายการ<br>Description    | หน่วยละ<br>Unit Price | จำนวนเงิน<br>Amount |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|                   | ค่าน้ำ เดือน มกราคม 2567 |                       | 18,000              |
| บาท<br>Baht       | หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน  | รวมเงิน<br>Total      | 18,000              |

ผู้รับเงิน  
Collector

ကျိပ်

BY :

er

# หน่วยบริการน้ำ

Charlee Water Supply

## บิลเงินสด CASH SALE


|                       |                                                   |                |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|
| นามลูกค้า<br>Customer | Juristic Body Kata Ocean View Condominium Phase 3 | วันที่<br>Date | 26/3/2024 |
| ที่อยู่<br>Address    | 16/53 Patak Rd, Karon, Muang, Phuket (83100)      |                |           |

| จำนวน<br>Quantity | รายการ<br>Description           | หน่วยละ<br>Unit Price | จำนวนเงิน<br>Amount |  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
|                   | ค่าน้ำ เดือน กุมภาพันธ์ 2567    |                       | 19,500              |  |
| บาท<br>Baht       | หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน | รวมเงิน<br>Total      | 19,500              |  |

ผู้รับเงิน

Collector

พัลลภา มุขดี



ด พ.ล.  
 เลข ๑๗๘๖

อำนวยการบริการน้ำ Charlee Water Supply  
178/1 ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

บิลเงินสด CASH SALE

|                       |                                                   |                |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|
| นามลูกค้า<br>Customer | Juristic Body Kata Ocean View Condominium Phase 3 | วันที่<br>Date | 26/4/2024 |
| ที่อยู่<br>Address    | 16/53 Patak Rd, Karon, Muang, Phuket (83100)      |                |           |

| จำนวน<br>Quantity | รายการ<br>Description         | หน่วยละ<br>Unit Price | จำนวนเงิน<br>Amount |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                   | ค่าน้ำ เดือน มีนาคม 2567      |                       | 16,500              |
| บาท<br>Baht       | หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน | รวมเงิน<br>Total      | 16,500              |

ผู้รับเงิน

Collector

พัลลภา มุขดี

Card



จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต

อำนวยการน้ำ Charlee Water Supply  
178/1 ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

บิลเงินสด CASH SALE

|                       |                                                   |                |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|
| นามลูกค้า<br>Customer | Juristic Body Kata Ocean View Condominium Phase 3 | วันที่<br>Date | 28/5/2024 |
| ที่อยู่<br>Address    | 16/53 Patak Rd, Karon, Muang, Phuket (83100)      |                |           |

| จำนวน<br>Quantity | รายการ<br>Description          | หน่วยละ<br>Unit Price | จำนวนเงิน<br>Amount |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                   | ค่าน้ำ เดือน เมษายน 2567       |                       | 13,500              |
| บาท<br>Baht       | หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน | รวมเงิน<br>Total      | 13,500              |

ผู้รับเงิน  
Collector

พัลลภา มุขดี

แล้ว

|               |           |
|---------------|-----------|
| ค่าเพิ่ม 7%)  | -         |
| รวมเงินสุทธิ) | 13,500.00 |

PREPARED/APPROVED BY :

Ms. Duangkamon Konrien)  
Senior Property Manager

1,500.00 +  
1,500.00 +  
1,500.00 +  
1,500.00 +  
1,500.00 +  
1,500.00 +  
1,500.00 +  
1,500.00 +  
1,500.00 +  
1,500.00 +  
13,500.00 \*

••0••CA

อำนวยบริการน้ำ Charlee Water Supply  
 178/1 ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

บิลเงินสด CASH SALE

นามลูกค้า Juristic Body Kata Ocean View Condominium Phase 3 วันที่ 25/6/2024  
 Cutomer  
 ที่อยู่ 16/53 Patak Rd, Karon, Muang, Phuket (83100)  
 Address

| จำนวน<br>Quantity | รายการ<br>Description         | หน่วยละ<br>Unit Price | จำนวนเงิน<br>Amount |  |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
|                   | ค่าน้ำ เดือน พฤษภาคม 2567     |                       | 16,500              |  |
| บาท<br>Baht       | หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน | รวมเงิน<br>Total      | 16,500              |  |

ผู้รับเงิน

Collector

พัลลภา มุขดี

|              |           |
|--------------|-----------|
| วันที่ / 202 |           |
| เงินสด)      | 16,500.00 |

ARED/APPROVED BY :



Duangkamon Konrien)  
ior Property Manager

1,500.00 +  
 1,500.00 +  
 1,500.00 +  
 1,500.00 +  
 1,500.00 +  
 1,500.00 +  
 4,500.00 +  
 1,500.00 +  
 1,500.00 +  
 16,500.00 \*

••0••CA

# ภาคผนวก ช

เอกสารการตรวจสอบกังดับเพลิง  
และไฟฉุกเฉิน



SANTO SAFETY CO.,LTD. ( BRANCH NO. 00001 )

92/15 MOO.2 THEPKRASATTRI RD., KOR-KAEW, MUANG, PHUKET 83000

TEL : 076-364131 FAX : 076-364135 ID LINE : @Santophuket

E-MAIL : Santophuket@hotmail.com

Date : 14/05/2567

Company : นิติบุคคลอาคารชุดกะตะโอเชียนริ

Contact : คุณกร

Tel : 065-0789901

## Fire Extinguisher Inspection Report

| No.      | Location        | Type of Fire Extinguisher | Size ( lbs. ) | Tank |    | Pressure |    | Gauge |    | Hose                                                                                  |    | Handle          |    | latch        |                | Seal                   |    | Expired Date | Remark |
|----------|-----------------|---------------------------|---------------|------|----|----------|----|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------------|----------------|------------------------|----|--------------|--------|
|          |                 |                           |               | OK   | NO | OK       | NO | OK    | NO | OK                                                                                    | NO | OK              | NO | OK           | NO             | OK                     | NO |              |        |
| 1        | ตึก H ชั้น 1    | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 2        | ตึก H ชั้น 2    | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 3        | ตึก H ชั้น 3    | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 4        | ห้องไฟฟ้าตึก H  | Carbon Dixide             | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 5        | ตึก G ชั้น 1    | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 6        | ตึก G ชั้น 2    | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 7        | ตึก G ชั้น 3    | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 8        | ห้องไฟฟ้าตึก G  | Carbon Dixide             | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 9        | ตึก EF หน้า FO3 | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 10       | ตึก EF หน้า FO4 | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 11       | ห้องไฟฟ้าตึก EF | Carbon Dixide             | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 12       | หน้าห้องน้ำ     | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
| 13       | FO5             | Halotron                  | 10            | ✓    |    | ✓        |    | ✓     |    | ✓                                                                                     |    | ✓               |    | ✓            |                | ✓                      |    |              |        |
|          |                 |                           |               |      |    |          |    |       |    |                                                                                       |    |                 |    |              |                |                        |    |              |        |
|          |                 |                           |               |      |    |          |    |       |    |                                                                                       |    |                 |    |              |                |                        |    |              |        |
| Remark : |                 |                           |               |      |    |          |    |       |    | Signature                                                                             |    | Signature       |    | Work Summary |                | Next Check Appointment |    |              |        |
|          |                 |                           |               |      |    |          |    |       |    |  |    |                 |    |              | Send Quotation |                        |    |              |        |
|          |                 |                           |               |      |    |          |    |       |    |                                                                                       |    |                 |    |              | Comfirm        |                        |    |              |        |
|          |                 |                           |               |      |    |          |    |       |    |                                                                                       |    |                 |    |              | Order          |                        |    |              |        |
|          |                 |                           |               |      |    |          |    |       |    | Inspector / Date                                                                      |    | Customer / Date |    |              |                |                        |    |              |        |

คิดถึงเครื่องดับเพลิง | คิดถึงความปลอดภัย | คิดถึง **SANTO**



**SANTO SAFETY CO.,LTD. ( BRANCH NO. 00001 )**

92/15 MOO.2 THEPKRASATTI RD., KOR-KAEW, MUANG, PHUKET 83000

TEL. : 076-364131 FAX. : 076-364135 ID LINE : @Santophuket

E-MAIL : Santophuket@hotmail.com

### Conclusion

- เครื่องดับเพลิงทั้งหมดจำนวน 13 ถัง
- เครื่องดับเพลิงที่พร้อมใช้งานจำนวน 13 ถัง
- เครื่องดับเพลิงที่ไม่พร้อมใช้งานจำนวน 0 ถัง

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. เครื่องดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน

| No. | Location        | Type of Extinguisher | Size ( lbs. ) |
|-----|-----------------|----------------------|---------------|
| 1   | ตึก H ชั้น 1    | Halotron             | 10            |
| 2   | ตึก H ชั้น 2    | Halotron             | 10            |
| 3   | ตึก H ชั้น 3    | Halotron             | 10            |
| 4   | ห้องไฟฟ้าตึก H  | Carbon Dixide        | 10            |
| 5   | ตึก G ชั้น 1    | Halotron             | 10            |
| 6   | ตึก G ชั้น 2    | Halotron             | 10            |
| 7   | ตึก G ชั้น 3    | Halotron             | 10            |
| 8   | ห้องไฟฟ้าตึก G  | Carbon Dixide        | 10            |
| 9   | ตึก EF หน้า FO3 | Halotron             | 10            |
| 10  | ตึก EF หน้า FO4 | Halotron             | 10            |
| 11  | ห้องไฟฟ้าตึก EF | Carbon Dixide        | 10            |
| 12  | หน้าห้องน้ำ     | Halotron             | 10            |
| 13  | FO5             | Halotron             | 10            |

ภาคผนวก ฅ

สำเนาใบเสร็จค่าสุบตะกอน

เอกสารอ้างอิง / Ref.No.TP2567-00066

# THE END

Page 1

เอกสารอ้างอิง / Ref.No.TP2567-00057

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 701 4015

Page 1

ภาคผนวก ญ

หนังสืออนุญาตระบายน้ำลงคลอง  
สาธารณะประโยชน์

ที่ ภก 0117.1/ ๙3๖



ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต  
ถนนแม่หลวน ภก 83000

13 มีนาคม 2551

เรื่อง ขออนุญาตระบายน้ำลงคลองสาธารณะประโยชน์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเชียนนิค โกลบอล เอสเตท จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท โอเชียนนิค โกลบอล เอสเตท จำกัด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

ตามที่บริษัท โอเชียนนิค โกลบอล เอสเตท จำกัด โดยนางประไพพัทธ์ มีบุตรสา  
ผู้รับมอบอำนาจขออนุญาตระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนจากโครงการฯ ลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์  
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นั้น

อำเภอเมืองภูเก็ต พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องและให้ดำเนินการตามแบบแปลนที่  
ขออนุญาต โดยให้บริษัท โอเชียนนิค โกลบอล เอสเตท จำกัด หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย  
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของทางราชการก่อนส่งสู่คลองสาธารณะ ตลอดเวลา และห้ามทิ้ง  
ขยะลงสู่คลองสาธารณะเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวทางอำเภอจะได้ดำเนินการตาม  
กฎหมายโดยเฉียบขาดทั้งก่อนและหลังเสร็จสิ้นโครงการ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ เสร็จแล้วรายงานให้อำเภอทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ กุรัตนเวช)  
นายอำเภอเมืองภูเก็ต

ที่ทำการปกครองอำเภอ  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร 0-7621-1171

ภาคผนวก ก

รายงานการทำงานของระบบน้ำใช้

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องบัสเตอร์ปั้ม

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                            | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั้มทำงาน                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั้มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โวลด์ (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำและหลังปั้ม                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั้มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 2.8               | 2.8 | 2.9 | 398                | 398 | 402 | /         | /    |
| Pump 2 |                   |     |     |                    |     |     |           |      |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 20/07/67 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องนุสเดอร์บี

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity :

Kw.

hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
|       |                                                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั๊มทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วต่าง ๆ                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ |          |

### MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.7               | 3.0 | 3.1 | 39%                | 39% | 102 | /         | /    |
| Pump 2 |                   |     |     |                    |     |     |           |      |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koln     |            |            |
| Date           | 29/01/67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ตวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถังกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 29/07/67 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Serial No. :

Tank Brand :

Model :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                             | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
|       |                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันหลังล้างย้อนกลับ   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 40 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 45 Psi / bar

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 29/01/67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS :

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point : Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                      | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถึง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิตช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.8 psi                                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เดิมลม  | :        |

MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะปั๊มทำงาน

Start : 40 Psi / bar

Stop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koln     |            |            |
| Date           | 29/01/67 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กระรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์ปั้ม

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขั้วหม้อทำงาน                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขั้วหม้อทำงาน                                           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วต่าง ๆ                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขั้วหม้อทำงาน |       |       | แรงดันขั้วหม้อทำงาน |       |       | Set point                           |                                     |
|--------|--------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|        | I1                 | I2    | I3    | V1                  | V2    | V3    | Start                               | Stop                                |
| Pump 1 | 3.4 A              | 3.2 A | 3.5 A | 235 V               | 233 V | 234 V | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Recommendation :

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | Korn       |            |            |
| Date           | 29/02/2567 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฏัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์บี

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                            | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั๊มทำงาน                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โวลต์ (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |       |       | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |       |       | Set point |      |
|--------|-------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-----------|------|
|        | I1                | I2    | I3    | V1                 | V2    | V3    | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.0 A             | 2.8 A | 2.8 A | 234 V              | 232 V | 232 V | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | Korn       |            |            |
| Date           | 29/02/2567 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | Korn       |            |            |
| Date           | 29/02/2564 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 15 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

Recommendation :

| Responsibility | Check by   | Supervisor | Approve by |
|----------------|------------|------------|------------|
| Name           | Korn       |            |            |
| Date           | 29/02/2567 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point :

Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                      | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถัง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน <u>1.9</u> psi                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เดิมลม  | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะเริ่มทำงาน

Start : 40 Psi / barStop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

| Responsibility | Check by          | Supervisor | Approve by |
|----------------|-------------------|------------|------------|
| Name           | <u>KOIM</u>       |            |            |
| Date           | <u>29/02/2567</u> |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์บี

TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั๊มทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซิลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 2.8               | 2.8 | 2.9 | 397                | 397 | 400 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Kom      |            |            |
| Date           | 31/3/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์บี

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                            | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั๊มทำงาน                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โวลต์ (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วลวดต่าง ๆ                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกววาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกววัดแรงดันหน้าปั๊ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกววัดแรงดันหลังปั๊ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |     |     | Set point                           |                                     |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start                               | Stop                                |
| Pump 1 | 3.4               | 3.3 | 3.5 | 399                | 399 | 400 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/3/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎิภักดิ์ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                    | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/3/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎิภา ด.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                             | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันหลังล้างย้อนกลับ   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 46 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koim     |            |            |
| Date           | 21/3/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ด.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point :

Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                     | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถึง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.4 psi                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เต็มลม  | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะปั๊มทำงาน

Start : 20 Psi / bar

Stop : 20 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/3/67  |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์ปั้ม

TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos Model : MG90SC-F-D1-CML2A Serial No. : 97901759-P1-1607  
Pump Brand : Model : Serial No. :  
Voltage Rating : Volt. Current Rating : Amp. Capacity : Kw. hp.  
Flow Rate : m3/h ( H m.) Set Point : Start psi / Stop psi ☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                            | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขั้วและปั้มทำงาน                                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขั้วและปั้มทำงาน                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โวลต์ (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขั้วและปั้มทำงาน |     |     | แรงดันขั้วและปั้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-----------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                    | I2  | I3  | V1                     | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.0                   | 2.8 | 3.0 | 400                    | 399 | 404 | /         | /    |

Recommendation :

---



---



---



---

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koln     |            |            |
| Date           | 30/4/67  |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กระรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์ปั้ม

TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h ( H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขดเบ้มทำงาน                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขดเบ้มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและขดควบคุม                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คขดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขลิตต่าง ๆ                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็คควาส์                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขดเบ้มทำงาน |     |     | แรงดันขดเบ้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1               | I2  | I3  | V1                | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.4              | 3.2 | 3.5 | 400               | 399 | 403 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 30/4/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวทำ)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถังกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | KGM      |            |            |
| Date           | 30/11/67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎิภักดิ์.กระนคร อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                              | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและข้อต่อต่าง ๆ              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถังกรองจนกระทั่งน้ำใส             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : Δ5 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koim     |            |            |
| Date           | 30/11/67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point :

Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                      | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถัง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.8 psi                                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เต็มลม  | :        |

MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะปั๊มทำงาน

Start : 10 Psi / bar

Stop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koray    |            |            |
| Date           | 30/4/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องมอเตอร์บีม

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขั้วบีมทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขั้วบีมทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออื่น                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังบีม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าบีม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังบีม                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขั้วบีมทำงาน |     |     | แรงดันขั้วบีมทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.5               | 3.3 | 3.5 | 102                | 100 | 101 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Kom      |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องมัสเตอร์ปั้ม

## TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase
 ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขณะปั้มทำงาน                                                  | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั้มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออื่น                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั้มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.0               | 2.8 | 2.8 | 402                | 400 | 404 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปัฐก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 50 Psi / barแรงดันหลังล้างย้อนกลับ : Δ5 Psi / bar

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ด.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

### TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point :

Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                         | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบเช็คการรั่วซึมของถัง                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถัง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.8 psi                                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เต็มลม  | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะปั๊มทำงาน

Start : 10 Psi / bar

Stop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 31/5/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฏัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 01)

LOCATION : ห้องนุสเตอร์บี

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : MG90SC-F-D1-CML2A

Serial No. : 97901759-P1-1607

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : Volt.

Current Rating : Amp.

Capacity : Kw. hp.

Flow Rate : m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสและน้ำมันทำงาน                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขีลต่าง ๆ                                                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำและหลังปั๊ม                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกวาล์วและเช็คควาส์                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขณะปั๊มทำงาน |     |     | แรงดันขณะปั๊มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                | I2  | I3  | V1                 | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 3.5               | 3.9 | 3.5 | 102                | 100 | 101 | /         | /    |

Recommendation :

| Responsibility | Check by    | Supervisor | Approve by |
|----------------|-------------|------------|------------|
| Name           | Koiv        |            |            |
| Date           | 26 / 6 / 67 |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Booster Pump (P 02)

LOCATION : ห้องบัสเตอร์ปั้ม

### TECHNICAL DATA :

Motor Brand : Grundfos

Model : D 4N508030 P1 0914

Serial No. :

Pump Brand :

Model :

Serial No. :

Voltage Rating : 380-415 Volt.

Current Rating : 3.4 Amp.

Capacity : 1.930 Kw. 2.5 hp.

Flow Rate : 8 m3/h (H m.)

Set Point : Start psi / Stop psi

☐ 1 phase ☒ 3 Phase

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                           | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คกระแสขั้วเบรคปั้มทำงาน                                             | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าขั้วเบรคปั้มทำงาน                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม                                         | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คค่าโอเวอร์โหลด (ตั้งค่าจากกระแสในเนมเพลทหรือกระแสใช้งานจริง x125%) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ทำความสะอาดภายในตู้คอนโทรล                                                 | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบบริเวณเชื่อมต่อท่ออ่อน                                              | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ตรวจสอบสภาพของขั้วต่าง ๆ                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | เช็คและทำความสะอาด Strainer                                                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 10    | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั้ม                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 11    | ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 12    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 13    | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั้ม                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 14    | ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง                                        | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 15    | ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง                                                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

### MEASUREMENT RESULT :

|        | กระแสขั้วเบรคปั้มทำงาน |     |     | แรงดันขั้วเบรคปั้มทำงาน |     |     | Set point |      |
|--------|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----------|------|
|        | I1                     | I2  | I3  | V1                      | V2  | V3  | Start     | Stop |
| Pump 1 | 2.0                    | 2.8 | 2.8 | 402                     | 400 | 40A | /         | /    |

Recommendation :

---



---



---

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koim     |            |            |
| Date           | 26/6/69  |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎิภา ด.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่1)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 60 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by     | Supervisor | Approve by |
|----------------|--------------|------------|------------|
| Name           | Koia         |            |            |
| Date           | 26 / 11 / 67 |            |            |

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปักษ์ ด.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Filter (ตัวที่2)

LOCATION : Booster Pump Room

TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Multimedia Type :

Capacity :

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                 | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและทำความสะอาด           | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว / มัลติพอร์ทวาล์ว     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วแรงดัน                   | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบสภาพของท่อและซีลต่าง ๆ                    | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันก่อนล้างย้อนกลับ       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังล้างย้อนกลับ | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ล้างย้อนกลับถึงกรองจนกระทั่งน้ำใส                | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | กรองน้ำทิ้ง 5 นาที                               | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 9     | ล้างสารกรอง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |

แรงดันก่อนล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

แรงดันหลังล้างย้อนกลับ : 50 Psi / bar

Recommendation :

.....

.....

.....

.....

.....

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Koim     |            |            |
| Date           | 26/6/67  |            |            |

## PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : Kata ocean view phase 3

ADDRESS : 16/53 กม.2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

SYSTEM : Pressure Diaphragm Tank

LOCATION : Booster Pump Room

## TECHNICAL DATA :

Tank Brand :

Model :

Serial No. :

Precharge Pressure :

psi

Set Point : Start

psi / Stop

psi

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ                                                       | ผลการตรวจสอบ                          |                               | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | ตรวจสอบเช็คสภาพถังและทำความสะอาด                                       | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 2     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดัน                                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 3     | ตรวจสอบเช็คการรั่วซึมของถัง                                            | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 4     | ตรวจสอบเช็คสภาพท่ออ่อนก่อนเข้าถัง                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 5     | ตรวจสอบเช็คสภาพวาล์วและข้อต่อต่างๆ                                     | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 6     | ตรวจสอบเช็คสภาพเพรสเซอร์เกจและเพรสเซอร์สวิทช์                          | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 7     | ตรวจสอบเช็คและบันทึกค่าแรงดันขณะไม่มีน้ำภายในถัง (ตรวจเช็คทุก 3 เดือน) | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ไม่ปกติ | :        |
| 8     | ค่าแรงดัน 1.8 psi                                                      | <input checked="" type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> เต็มลม  | :        |

## MEASUREMENT RESULT :

ค่าแรงดันขณะมีน้ำทำงาน

Start : 00 Psi / bar

Stop : 60 Psi / bar

Note : Precharge Pressure ค่าแรงดันลมในถัง ต้องมีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10% ของแรงดันจุดสตาร์ท

Recommendation :

| Responsibility | Check by | Supervisor | Approve by |
|----------------|----------|------------|------------|
| Name           | Korn     |            |            |
| Date           | 26/6/67  |            |            |