

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ **Aspire Ratchayothin** (แอสปาย รัชโยธิน)



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)



รูปที่ 2 เข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 3 คนงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการ



รูปที่ 4 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 5 คนงานทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 6 ฉีดล้างล้อรถ



รูปที่ 7 ปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 8 ชี้อบริษัท/เบอร์โทรรถบรรทุก



รูปที่ 9 ป้ายห้ามจุดไฟภายในพื้นที่โครงการ  
(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)



รูปที่ 10 คนงานทำความสะอาดรางระบายน้ำ



รูปที่ 11 ป้ายกำหนดเวลาการทำงาน  
(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)



รูปที่ 12 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 13 ม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว Metel Sheet  
(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)



รูปที่ 14 ทางเข้า-ออกโครงการต้องไม่กีดกันทางน้ำไหล



รูปที่ 15 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 16 พื้นที่สำหรับจอดรถ



รูปที่ 17 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย





รูปที่ 18 พื้นที่เก็บวัสดุ/สไตร์



รูปที่ 19 ประตูทางเข้า-ออก



รูปที่ 20 พื้นที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่ของโครงการ



รูปที่ 21 บ่อดักตะกอน



รูปที่ 22 ทำความสะอาดบ่อดักตะกอน



รูปที่ 23 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 24 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 25 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 26 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19



รูปที่ 28 เบอร์โทรฉุกเฉิน

 <p>รูปที่ 29 ถังดับเพลิงเคมี</p>	 <p>รูปที่ 30 พื้นที่เก็บสารเคมี</p>
 <p>รูปที่ 31 บ้านพักคนงาน</p>	 <p>รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ.</p>
 <p>รูปที่ 33 ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงภายในโครงการ</p>	 <p>รูปที่ 34 กำหนดช่วงเวลาขนวัสดุก่อสร้าง</p>
 <p>รูปที่ 35 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	 <p>รูปที่ 36 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>



 <p>รูปที่ 37 ป้ายประหยัดไฟฟ้า</p>	 <p>รูปที่ 38 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง</p>
 <p>รูปที่ 39 ห้ามสูบบุหรี่ (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)</p>	 <p>รูปที่ 40 กฎระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)</p>
 <p>รูปที่ 41 ป้ายรายละเอียดของโครงการ</p>	 <p>รูปที่ 42 ป้ายสถิติความปลอดภัย</p>
 <p>รูปที่ 43 ป้ายห้ามกลับรถบริเวณหน้าโครงการ (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)</p>	 <p>รูปที่ 44 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน</p>



รูปที่ 45 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะไม่มีการทำงาน



รูปที่ 46 ป้ายควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุก



รูปที่ 47 ป้ายระวังรถบรรทุก



รูปที่ 48 ป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว



รูปที่ 49 ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงงานรื้อถอน





รูปที่ 50 สภาพหน้างานช่วงงานรื้อถอน เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2565



รูปที่ 51 ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงงานก่อสร้าง

 	 
<p>รูปที่ 52 สภาพหน้างานปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ.2566</p>	
	
<p>รูปที่ 53 ห้องปฐมพยาบาล</p>	<p>รูปที่ 54 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>



รูปที่ 55 รวากันตก  
(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)



รูปที่ 56 แผงกันวัสดุตกหล่นจากอาคาร  
(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)



รูปที่ 57 ลิฟต์ขนส่งวัสดุ  
(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)