รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Blossom Condo @ Fashion Phase 2

1. ชื่อโครงการ Blossom Condo @ Fashion beyond

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) Blossom Condo @ Fashion Phase 2

2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 90 ถ.รัชดา – รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 59 1077/48 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5. จัดทำโดย บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ทส.1009.5/14200

7.โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ ครั้งล่าสุด เมื่อ

- ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 วันที่ยื่น 31 มกราคม 2567

8. รายละเอียดโครงการ (ดังเอกสารรูปเล่มบทที่ 1 หน้าที่ 1 – หน้า 42)

8.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ

- อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป

8.2 ขนาดพื้นที่โครงการ : 2-1-13.4 ไร่ หรือ 3,653.6 ตารางเมตร

8.3 สถานภาพปัจจุบัน : ปัจจุบันโครงการมีการเปิดใช้อาคารอย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงมีการใช้งานระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด เช่นระบบน้ำประปา ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบอื่นๆ ทั้งนี้ มาตรการป้องกันฯ ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องถูกนำไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ **(ใบรับรองการก่อสร้างการจดทะบียนนิติบุคคลอาคารชุด ดังภาคผนวก ข)**

8.4 การใช้พื้นที่ : การใช้พื้นที่ปัจจุบันมิได้แตกต่างจากาการใช้พื้นที่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากนัก เนื่องจากการก่อสร้างอาคารและการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ตรงตามรายงานฯ โดยมิได้มีการดัดแปลงพื้นทนี่ไปใช้ประโยชน์อื่นอย่างมีนัยสำคัญ โดยยังคงมีค่าอัตราส่วนพื้นที่