



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เอส 9 คอนโดมิเนียม

Address : 96/171 ม. 3 ซ.ป่าไม้อุทิศ ถ.รัตนวิเศษ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Sampling Site : เอส 9 คอนโดมิเนียม

Analytical Date : 13 กรกฎาคม 2566 - 20 กรกฎาคม 2566

Analysis No. : 2307-180(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : Customer

Sampling Date : 13 กรกฎาคม 2566

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 13 กรกฎาคม 2566

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			ข้อพิพาทที่ส่งท้ายของโครงการ	
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นตะกอนก้น	-
@pH	-	Electrometric	7.1 at 25.7 C	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	82.1	< 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	8	< 30
#Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	268 **	< 500
#Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	< 0.1	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	1.3	< 1
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	28.0	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	26	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หมายเหตุ

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. **เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

2. เครื่องหมาย < 0.1 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้

วันวิสา
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ท-209 - จ-6173
20 กรกฎาคม 2566



จิตรรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
ท-209 - ค-6172
20 กรกฎาคม 2566



229/7-8 ซอยเจริญสุขนิเวศน์ 95/1 ถนนเจริญสุขนิเวศน์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

Page 1 of 1

Sample Status : Normal

[illegible]

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3 ทท
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-6172
18 สิงหาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

