

ภาคผนวกที่ 17

สำเนาหนังสือเห็นชอบ หนังสือที่ อก 5102.3.1/3335 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2563 ออกให้โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด่วนที่สุด

ที่ อก 5102.3.1/ 3335



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

24 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด ที่ IEE001/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด ได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท (ครั้งที่ 2)
ฉบับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9) ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
มายังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เห็นชอบในรายงานดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอให้บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด ยึดถือและ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัฐพล จิรวัตน์จรรยา)

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 3326

โทรสาร 0 2650 0466

สำเนาหนังสือเห็นชอบ หนังสือที่ อก 5103.3.1/2001 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2567 ออกให้โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ อก 5103.3.1/2001



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

๒๖ มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด ที่ UGC24120.1/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท
ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด ให้จัดทำและส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
โครงการ 3 (กม.9) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด
ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว ในการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ทั้งนี้ กนอ. ขอให้บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ
อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุปผา กวินวสิน)

รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

กองสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 6306

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ env.ieat@gmail.com

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามแบบสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้ - ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ดูแลต้นไม้รอบอาคาร และพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการได้ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นตามแบบสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้ - ทางโครงการได้ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้รอบอาคารให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ และโครงการอยู่ระหว่างจัดทำ พื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา 	<p>-</p> <p>-</p>  <p>พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>
1.2 ดินและการชะล้างพังทลายของดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรั้ว/กำแพงรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่าเสียหายให้รีบซ่อมแซมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรั้ว/กำแพงรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่าเสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา 	 <p>รั้ว/กำแพงรอบโครงการ</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.2 ดินและการชะล้าง พังทลายของดิน (ต่อ)	- ดูแลรดน้ำและรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพเจริญเติบโตดีอยู่เสมอหากพบว่ามี การตาย/เสื่อมโทรมต้องปลูก ทดแทน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รดน้ำต้นไม้และรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ใน สภาพเจริญเติบโตดีอยู่เสมอ หาก พบว่ามี การตาย/เสื่อมโทรมจะจัด ให้มีการปลูกทดแทน	-ไม่พบปัญหา	 เจ้าหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้
1.3 ธรณีวิทยาและการ เกิดแผ่นดินไหว	- ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการ ออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหาย ต้องรีบซ่อมแซมทันที -จัดทำแผนพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ แผ่นดินไหวบริเวณโถงบันไดชั้นล่าง	-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการ ออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมทันที -ทางโครงการได้จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อ เกิดเหตุแผ่นดินไหวติดไว้บริเวณ โถงบันไดชั้นล่าง	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	-  ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตน เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3 ธรณีวิทยาและการ เกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	-กำหนดให้มีมาตรการซ่อมแผน อพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหวเป็น ประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (จัดซ้อมพร้อมการอพยพหนีไฟ)	- เนื่องจากจังหวัดชลบุรีไม่ได้อยู่ใน พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ทั้งนี้ โครงการจึงดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนอพยพเบื้องต้น 1 ครั้ง กรณีเกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับการ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว	-ไม่พบปัญหา	-
1.4 คุณภาพอากาศ 1.4.1 มลพิษทางอากาศ จากรถยนต์ต่อพื้นที่ ใกล้เคียง	-จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายใน โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ กำหนดให้ติดป้าย “ใช้ ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง” -ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่ โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการ ใช้ถนน	โครงการได้จำกัดความเร็วของ รถยนต์ภายในโครงการให้ม ีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยติด ป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้า ทางเข้า-ออกโครงการ -โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่ โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่น อัน เนื่องมาจากการใช้ถนน	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	 <p>ป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>  <p>เจ้าหน้าที่คอยกวาดถนนภายในโครงการ</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4.1 มลพิษทางอากาศ จากการยนต์ต่อพื้นที่ ใกล้เคียง (ต่อ)	- ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง ผุ่น ละออง และความร้อนที่เกิดจาก รถยนต์	-โครงการมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นใน พื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบ จากควัน เสียง ผุ่นละออง และ ความร้อนที่เกิดจากการยนต์	-ไม่พบปัญหา	 การปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ
	- ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลด ผลกระทบจากควัน เสียง และ ความร้อนที่เกิดจากการยนต์	-โครงการได้ติดป้าย “กรุณาดับ เครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากการยนต์	-ไม่พบปัญหา	 กรุณาดับเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถ
	- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายใน โครงการหมั่นตรวจสอบดูแลและ รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ให้ มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการ เกิดไอเสียจากการยนต์ และยังช่วย รักษาสภาพของเครื่องยนต์	-โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พัก อาศัยภายในโครงการหมั่น ตรวจสอบดูแลและรักษาความ สะอาดของเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่ ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดไอ เสียจากการยนต์และยังช่วยรักษา สภาพของเครื่องยนต์	-ไม่พบปัญหา	 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4.1 มลพิษทางอากาศ จากรถยนต์ต่อพื้นที่ ใกล้เคียง (ต่อ)	-ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบ อาคารตามที่ออกแบบไว้ให้มีการ เจริญเติบโตดี และสวยงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยรักษาความร่มรื่นภายใน โครงการช่วยลดผลกระทบเรื่อง แสงแดด ดูดซับโอโซนที่เกิดจาก รถยนต์ในโครงการ ดูดซับความร้อน จากการคายความร้อนของตัว อาคารและเครื่องปรับอากาศอีกทั้ง ยังเป็นตัวกรองและช่วยดูดซับฝุ่น ละอองในบรรยากาศ	-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบ อาคารให้มีการเจริญเติบโตดี และ สวยงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยรักษา ความร่มรื่นภายในโครงการ ช่วย ลดผลกระทบเรื่องแสงแดดดูดซับ โอโซนที่เกิดจากรถยนต์ในโครงการ ดูดซับความร้อนจากการคายความ ร้อน ของ ตัว อาคาร และ เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังเป็นตัว กรองและช่วยดูดซับฝุ่นละอองใน บรรยากาศ	-ไม่พบปัญหา	-
1.4.2 ความร้อนจาก ระบบปรับอากาศ/ เครื่องปรับอากาศ	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแล บำรุงรักษาพัดลมระบายอากาศที่ ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ให้สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบ อาคารตามที่ออกแบบไว้ให้มีการ เจริญเติบโตได้ดี และสวยงามอยู่	-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลบำรุงรักษาพัดลมระบาย อากาศที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ โครงการได้จัดให้มีการดูแลรักษา ต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารตามที่ ออกแบบไว้ให้มีการเจริญเติบโตได้	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	- -


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4.2 ความร้อนจากระบบปรับอากาศ/เครื่องปรับอากาศ (ต่อ)	เสมอ เพื่อช่วยรักษาความร่มรื่นภายในโครงการช่วยลดผลกระทบเรื่องแสงแดด ดูดซับไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ในโครงการดูดซับความร้อนจากการคายความร้อนของตัวอาคารและเครื่องปรับอากาศอีกทั้งยังเป็นตัวกรองและช่วยดูดซับฝุ่นละอองในบรรยากาศ	ดี และส่วนงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยรักษาความร่มรื่นภายในโครงการช่วยลดผลกระทบเรื่องแสงแดด ดูดซับไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ในโครงการดูดซับความร้อนจากการคายความร้อนของตัวอาคารและเครื่องปรับอากาศอีกทั้งยังเป็นตัวกรองและช่วยดูดซับฝุ่นละอองในบรรยากาศ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ดูแลรักษาระบบระบายอากาศภายในโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการระบายอากาศ	-โครงการได้จัดให้มีการดูแลรักษาระบบระบายอากาศในโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพการระบายอากาศ	-ไม่พบปัญหา	-
	-รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหมั่นตรวจสอบดูแลและรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดไอเสียจากรถยนต์และยังช่วยรักษาสภาพของเครื่องยนต์	-โครงการได้จัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหมั่นตรวจสอบดูแลและรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดไอเสียจากรถยนต์และยังช่วยรักษาสภาพของเครื่องยนต์	-ไม่พบปัญหา	-



ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4.2 ความร้อนจากระบบปรับอากาศ/เครื่องปรับอากาศ (ต่อ)	-ปลุกต้นไม้หลายระดับชั้นความสูงเพื่อช่วยกรองและดูดซับมลพิษเสียง และความร้อนที่ไปกระทบต่อชุมชน และ Receptor ที่อยู่ใกล้เคียง	-โครงการมีการปลุกต้นไม้หลายระดับชั้นความสูง เพื่อช่วยกรองและดูดซับมลพิษ เสียง และความร้อนที่ไปกระทบต่อชุมชน และ Receptor ที่อยู่ใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว	-ไม่พบปัญหา	-
1.4.3 การแผ่รังสีความร้อนจากพื้นคอนกรีตหรือตัวอาคาร	-ปลุกต้นไม้หลายระดับชั้นความสูงเพื่อช่วยกรองและดูดความร้อนที่จะไปกระทบ Receptor ที่อยู่ใกล้เคียง -ดูแลรักษาด้านไม้บริเวณโดยรอบอาคารตามที่ออกแบบไว้ให้มีการเจริญเติบโตได้ดี และสวยงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยรักษาความร่มรื่นภายในโครงการ ช่วยลดผลกระทบเรื่องแสงแดด ดูดซับโอโซนที่เกิดจากรถยนต์ในโครงการดูดซับความร้อนจากการคายความร้อนของตัวอาคารและเครื่องปรับอากาศ อีกทั้ง	-โครงการได้จัดให้มีการปลุกต้นไม้หลายระดับชั้นความสูง เพื่อช่วยกรองและดูดความร้อนที่จะไปกระทบ Receptor ที่อยู่ใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว -โครงการได้จัดให้มีการดูแลรักษาด้านไม้โดยรอบอาคารตามที่ออกแบบไว้ให้มีการเจริญเติบโตได้ดี และสวยงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยรักษาความร่มรื่น ช่วยลดผลกระทบเรื่องแสงแดด ดูดซับโอโซนที่เกิดจากรถยนต์ และดูดซับความร้อนจากการคายความร้อนของตัวอาคารและเครื่องปรับอากาศ	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	- -



ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4.3 การแผ่รังสีความร้อนจากพื้นคอนกรีตหรือตัวอาคาร (ต่อ)	ยังเป็นตัวกรองและช่วยดูดซับฝุ่นละอองในบรรยากาศ	อากาศ อีกทั้งยังเป็นตัวกรองและช่วยดูดซับฝุ่นละอองในบรรยากาศ	-ไม่พบปัญหา	-
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	<p>-ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ส่งเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น.)</p> <p>-ออกกฎการอยู่อาศัยร่วมกันภายในโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเดิมที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</p>	<p>-โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ส่งเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น.) ติดไว้ บริเวณบันไดชั้นล่าง</p> <p>-โครงการได้ออกกฎการอยู่อาศัยร่วมกันภายในโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเดิมที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามส่งเสียงดัง (หลัง 19.00 น.)</p> <p>-</p>


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 เสี่ยงและความ สิ้นเสทือน (ต่อ)	<p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อคอยดูแลและรับเรื่องร้องเรียน จากผู้ที่อาจได้รับความเดือดร้อน จากกิจกรรมของผู้พักอาศัยภายใน โครงการ</p> <p>- ติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วรถ ภายในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	<p>โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ ที่อาจได้รับความเดือดร้อนจาก กิจกรรมของผู้พักอาศัยภายใน โครงการและมีการติดกล้องแสดง ความคิดเห็นหรือรับเรื่องร้องเรียน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>-โครงการได้ติดตั้งป้ายกำหนด ความเร็วรถภายในโครงการให้ใช้ ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน</p>  <p>ป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	-ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้าม สตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอด รถยนต์ เพื่อลดระดับเสียง	-โครงการได้ติดป้าย “กรุณาดับ เครื่องยนต์” และป้าย “ห้าม สตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่ จอดรถยนต์ เพื่อลดระดับเสียง	-ไม่พบปัญหา	  <p>ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” และ ป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ 1.6.1 น้ำผิวดิน	<p>-จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด/อาคาร ให้เพียงพอต่อ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยน้ำเสียที่ ออกจากระบบบำบัดฯ มีความ สกปรกไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม ก่อนจะสูบไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำ เสียส่วนกลางของนิคมฯ</p> <p>-จัดให้มีการสูบน้ำจากถังเกรอะ (Septic tank) แต่ละชุดทุกปี</p>	<p>-โครงการได้จัดสร้างระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถ ในการรองรับน้ำเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วงปี 2564- 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ น้ำเสียที่ เกิดขึ้นภายในโครงการจะถูก รวบรวมแล้วส่งไปยังระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลางของนิคม อุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ซึ่งกำหนดค่า BOD₅ ไว้ที่ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสูบน้ำจากถัง เกรอะ (Septic tank) ในโครงการ ทั้งนี้ ในช่วง ปี 2564-2566 โครงการดำเนินการสูบน้ำจาก ถังเกรอะ (Septic tank) อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>  <p>เจ้าหน้าที่สูบน้ำจากถังเกรอะ</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
1.6.1 น้ำผิวดิน (ต่อ)	<p>- จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานได้ตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p> <p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ</p>	<p>- โครงการได้มีการจัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานได้ตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p> <p>โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ (รวบรวมส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ทั้งนี้ ผลการทดสอบที่ผ่านมามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ช่างเทคนิคประจำโครงการ</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
	-กำจัดกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันในโครงการทุกวัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบ่อดักไขมันโดยดักกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่กั้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ถุงดำนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป	-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลกำจัดกากไขมันออกจากบ่อดักไขมัน ในโครงการ โดยโครงการมีการดำเนินการสูบกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเรียบร้อยแล้ว	-ไม่พบปัญหา	 <p>เจ้าหน้าที่สูบกากไขมันออกจากบ่อดักไขมัน</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	-จัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณใดมีต้นไม้ตายหรือเสื่อมโทรม ให้หาต้นไม้ใหม่มาปลูกทดแทนทันที เพื่อช่วยรักษาทัศนียภาพและรักษาความร่มรื่นภายในโครงการ	-โครงการได้จัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ การตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบว่าต้นไม้ตายหรือเสื่อมโทรม หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโครงการจะหาต้นไม้ใหม่มาปลูกทดแทนทันที เพื่อช่วยรักษาทัศนียภาพและรักษาความร่มรื่นภายในโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3. ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ที่ดินขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์ไว้ -ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ	-โครงการจะไม่ดำเนินการก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ที่ดินขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -โครงการจะไม่ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์ไว้ -โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	-
3.2 การคมนาคมขนส่ง	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (06.30-07.30 น.)และ ชั่วโมงเร่งด่วนเย็น(16.00-19.00 น.)	โครงการจัดเจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ เพิ่มเจ้าหน้าที่ในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (06.30-07.30 น.) ชั่วโมงเร่งด่วนเย็น(16.00-19.00 น.)	-ไม่พบปัญหา	 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	-ติดตั้งป้าย “ทางเข้า-ออก” และ ป้าย “ระวังมีรถเข้า-ออก” ให้เห็น ได้ชัดเจนบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และ ผู้สัญจรบนทางเท้าเกิดความ ระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้ทางเข้า-ออก โครงการ	-โครงการได้ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ให้เห็นได้ชัดเจนบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้รถ ใช้ ถนนและผู้สัญจรบนทางเท้าเกิด ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้ ทางเข้า-ออกโครงการ	-ไม่พบปัญหา	
	-ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า- ออกด้านหน้าโครงการ เพื่อช่วยใน การมองเห็นในช่วงเวลากลางคืน	-โครงการได้กำหนดให้มีจุดรับ ส่ง พนักงานภายในบริเวณพื้นที่ โครงการเพื่อป้องกันผลกระทบ จากการจอดรถรับส่งพนักงาน ริมถนนทางเข้านิคม ฯ	-ไม่พบปัญหา	
	-กำหนดให้มีจุดรับส่งพนักงาน ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อ ป้องกันผลกระทบจากการจอดรถ รับส่งพนักงานริมถนนทางเข้า นิคม ฯ	-โครงการได้กำหนด ให้มีจุดรับส่ง พนักงานภายในบริเวณพื้นที่ โครงการเพื่อป้องกันผลกระทบ จากการจอดรถรับส่งพนักงาน ริมถนนทางเข้านิคม ฯ	-ไม่พบปัญหา	

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>-ติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วภายใน โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>มาตรการลดผลกระทบด้านทัศน- วิสัยขณะขับรถเข้า-ออกโครงการ</p> <p>-จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเพิ่มจำนวนในชั่วโมงเร่งด่วน</p>	<p>-โครงการได้ติดตั้งป้ายกำหนด ความเร็วภายในโครงการให้ใช้ ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง</p> <p>-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ เพิ่มจำนวน ในชั่วโมงเร่งด่วน</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>  <p>เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำโครงการ</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>-ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเฉพาะบริเวณป้ายทางเข้า -ออกโครงการ ให้เห็นชัดเจนเวลากลางคืน</p> <p>-โครงการจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบล่วงหน้าว่าโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ เพียงพอตามกฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าพัก</p> <p>-จัดให้มีป้อมยามและยามประจำพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่เชื่อมกับสาธารณะ เพื่อควบคุมดูแลรถ และคนที่ผ่านเข้า-ออกในบริเวณพื้นที่โครงการ และอำนวยความสะดวก/ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนสาธารณะประโยชน์</p>	<p>-โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการโดยเฉพาะบริเวณป้ายทางเข้า-ออกโครงการ ให้เห็นชัดเจนเวลากลางคืน</p> <p>-โครงการจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบล่วงหน้าว่าโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ เพียงพอตามกฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าพัก</p> <p>-โครงการได้จัดให้มีป้อมยามและยามประจำ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่เชื่อมกับสาธารณะ เพื่อควบคุมดูแลรถและคนที่ผ่านเข้า-ออก ในบริเวณพื้นที่โครงการ และอำนวยความสะดวก/ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนสาธารณะประโยชน์</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ</p> <p>-</p>  <p>กล้องวงจรปิด บริเวณจุดที่เชื่อมกับสาธารณะ</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	-จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้น ทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถให้ ชัดเจนรวมทั้งป้ายต่างๆ เช่น ติดตั้ง ป้ายทางตัน ป้ายจุดกลับรถ และ กระจกนูน เป็นต้น เพื่อให้การ เคลื่อนตัวของรถในโครงการ สามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย	-โครงการได้จัดทำเครื่องหมาย จราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจร การเดินรถให้ชัดเจน รวมทั้งป้าย ต่างๆ เช่น ติดตั้งป้ายทางตัน ป้าย จุดกลับรถ และกระจกนูน เป็นต้น เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถใน โครงการสามารถทำได้อย่างดีและ ปลอดภัย	-ไม่พบปัญหา	-
	-ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่จอดรถ และบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะป้าย ทางเข้า-ออก โครงการ ให้เห็นได้ชัดเจนเวลา กลางคืน	-โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณที่จอดรถและบริเวณ ด้านหน้าโครงการโดยเฉพาะป้าย ทางเข้า-ออกโครงการ ให้เห็นได้ ชัดเจนเวลากลางคืน	-ไม่พบปัญหา	-
	-การจัดการเดินรถและควบคุม ปริมาณรถที่ผู้พักอาศัยที่มีรถเข้ามา พักอาศัยเป็นจำนวนมากอาจเกิด ปัญหาการจราจรและที่จอดรถ ดังนั้นโครงการจะให้ผู้พักอาศัยที่มี รถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี	โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยที่มี รถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ โครงการทราบ และจัดทำเป็น บัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอ ของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะ เข้ามาในโครงการได้ พร้อมทั้งมี การจดบันทึกการเข้า-ออกของรถ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้</p> <p>-ไม่จัดให้มีที่จอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ</p>	<p>ภายในโครงการเป็นประจำ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบันไม่พบปัญหาการจราจรหรือที่จอดรถไม่เพียงพอ</p> <p>-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบไม่ให้เกิดการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>
3.3 การใช้ไฟฟ้า	<p>มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโครงการต้องการปฏิบัติ</p> <p>-จัดให้มีระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐานการไฟฟ้าหรือหลักวิชาการและใช้</p>	<p>-โครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการไฟฟ้าหรือหลัก</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p>


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การใช้ไฟฟ้า(ต่อ)	<p>อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยืนนาน ตามเสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ</p> <p>-ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>- การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางในโครงการ และในส่วนต่างๆ ของห้องพักที่โครงการติดตั้งให้แก่ลูกค้า ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน</p> <p>-ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องพักตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดควรเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน</p>	<p>วิชาการและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยืนนาน ตามที่เสนอไว้ในรายละเอียดโครงการทุกประการ</p> <p>-โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>-โครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน ในการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางในโครงการและในส่วนต่างๆ ของห้องพักที่ให้แก่ลูกค้า</p> <p>-โครงการได้ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องพักตามระยะเวลาที่เหมาะสม เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การใช้ไฟฟ้า(ต่อ)	-ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง เพื่อ ป้องกันการรั่วไหลของความเย็น ภายในห้องพักหรือพื้นที่อื่นๆ ออกสู่ ภายนอก	-โครงการมีการตรวจสอบและอุด รอยรั่วตามผนัง ฝ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันการรั่วไหล ของความเย็นภายในห้องพักหรือ พื้นที่อื่นออกสู่ภายนอก	-ไม่พบปัญหา	-
	-เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด ไฟเบอร์ 5	-โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่น ประหยัดไฟเบอร์ 5	-ไม่พบปัญหา	-
	-หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรอง อากาศของเครื่องปรับอากาศอย่าง น้อยทุก 6 เดือน เพื่อลดการทำงาน และเป็นการยืดอายุการใช้งานของ เครื่องปรับอากาศ	โครงการได้จัดให้มีช่างประจำ โครงการเป็นผู้ดูแลรักษาเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรอง	-ไม่พบปัญหา	-
	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานตาม คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรองของบริษัทผู้ผลิตทุก 1 เดือน หากพบเหตุบกพร่องต้อง ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน	-โครงการมีการตรวจสอบสภาพ การใช้งานตามคู่มือการบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของ บริษัทผู้ผลิตทุก 1 เดือน หากพบ เหตุบกพร่อง จะดำเนินการแก้ไข โดยเร่งด่วน	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การใช้ไฟฟ้า(ต่อ)	<p>- ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม มาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับ มาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆให้กับ ผู้พักอาศัยภายในโครงการให้ รับทราบด้วยการใช้สเกอร์ติดป้าย โปสเตอร์บริเวณบอร์ด ประชาสัมพันธ์</p> <p>มาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และน้ำใช้ ที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติ</p> <p>- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด ไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟารุ่น ประหยัดไฟ</p> <p>- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ ใช้งาน</p>	<p>- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อ ส่งเสริมมาตรการประหยัดไฟฟ้า ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน อื่นๆ ให้กับผู้พักอาศัยภายใน โครงการให้รับทราบด้วยการใช้ สติกเกอร์ติดป้ายโปสเตอร์บริเวณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และภายใน ห้องพัก</p> <p>- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พัก อาศัยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่น ประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอด ไฟฟารุ่นประหยัดไฟ</p> <p>- โครงการได้รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ ใช้งาน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ป้ายรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>-</p> <p>-</p>


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การใช้ไฟฟ้า(ต่อ)	-ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน -ปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง	-รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยถอดปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน -รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตาม คำแนะนำ วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้อง	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	- -
3.4 การใช้น้ำ	-หลีกเลี่ยงการกักเก็บน้ำประปา ในช่วงความต้องการใช้น้ำสูงสุดของ แต่ละวัน ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00-20.00 น. โดย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใน โครงการใช้น้ำ อย่างประหยัดและรู้ คุณค่า เพื่อลดการดึงน้ำ ประปาเข้าสู่ โครงการ -จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุด เสียหายให้ซ่อมแซมทันที	-โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัย หลีกเลี่ยงการกักเก็บน้ำประปา ในช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำสูงสุด ของแต่ละวัน ช่วงเวลา 06.00- 09.00 น. และช่วงเวลา16.00- 20.00 น. -โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก อาศัยในโครงการใช้น้ำอย่าง ประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อลดการดึง น้ำ ประปาเข้าสู่โครงการ -โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาจ่ายน้ำและตรวจสอบระบบ เส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอหากพบว่าชำรุดเสียหายจะ ดำเนินการซ่อมแซมทันที	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	- - -

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>-ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ สำรองใต้ดินและถังเก็บน้ำาดาดฟ้า เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยเลือก ช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยไม่อยู่ ช่วงเวลา ประมาณ 10.00-13.00 น. โดยมี วิธีการในการล้างทำความสะอาด * ใส่น้ำ ให้เต็มถังจากนั้นใส่คลอรีน น้ำหรือคลอรีนผง โดยให้ใช้ปริมาณ คลอรีน/ปริมาณน้ำตามสัดส่วนดังนี้ การประปานครหลวง:www.mwa.co.th</p> <ul style="list-style-type: none"> ● คลอรีนชนิดน้ำ 5 % : ควร ใช้น้ำยาคลอรีน 100ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร ● คลอรีนชนิดน้ำ 10 % : ควร ใช้น้ำ ยาคลอรีน 50 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร ● คลอรีนชนิดผง : ควรใช้ ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร 	<p>-โครงการได้ล้างทำความสะอาดถัง เก็บสำรองเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยเลือกช่วงเวลาที่ผู้พักไม่อยู่ช่วง เวลาประมาณ 10.00-13.00 น. พร้อมทั้งได้มีการเติมคลอรีน หลังจากล้างถังและมีการตรวจวัด ปริมาณคลอรีนอิสระ บริเวณถัง เก็บน้ำใช้ที่ผ่านมา พบว่า บริเวณ ถังเก็บน้ำใช้ และบริเวณ ถังเก็บน้ำ หอสรง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>*กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากัน เพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว จึงปล่อยน้ำออกจากถังให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง</p> <p>*ใส่น้ำประปาที่สะอาดลงไป</p> <p>-สำรองน้ำไว้ในถังเก็บน้ำใช้ภายในอาคารตามที่ได้ออกแบบไว้ (ไม่น้อยกว่า 1 วัน ของอัตราการใช้น้ำปกติ)</p> <p>-เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในการติดตั้งบริเวณส่วนต่างๆของอาคาร ตั้งแต่ก่อสร้างตัวอาคาร</p>	<p>-โครงการมีการจัดเตรียมถังน้ำใช้ (ไม่น้อยกว่า 1 วัน ของอัตราการใช้น้ำปกติ) ซึ่งปัจจุบันโครงการสามารถแจกจ่ายปริมาณน้ำใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้พัก</p> <p>โครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในการติดตั้งบริเวณส่วนต่างๆ ของอาคารตั้งแต่ก่อสร้างตัวอาคาร</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p>  <p>ถังเก็บน้ำใช้ภายในโครงการ</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>-มาตรการป้องกันการปนเปื้อนในน้ำใช้ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โครงสร้างถังเก็บน้ำ ต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ส่วนด้านสัมผัสดินและ/หรือเสาอาคารต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร ● คอนกรีตเสา หารับโครงสร้างถังเก็บน้ำ ต้องผสมน้ำ ยากันซึมขณะเทคอนกรีตต้องใช้เครื่องสั่น เพื่อให้คอนกรีตแน่นไม่เป็นโพรง ● ออกแบบผนังผิวคอนกรีตภายในถังเก็บน้ำ เป็นระบบกันซึม (กันซึมด้วยสารที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและไม่เป็น 	-โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในน้ำใช้อย่างเคร่งครัด	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>อันตรายต่อการอุปโภค/บริโภค น้ำ) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ ซึม ผ่านเข้าไปในเสาของอาคาร ขณะเดียวกันปลอดภัยต่อการ นำน้ำไปใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผนังและเสาคอนกรีตที่ใช้ต้องมี กำลังแรงอัดสูงเพื่อให้อัตราการ ซึมน้ำมีค่าต่ำและไม่มีผลต่อ โครงสร้างอาคาร • ผนังภายในโครงสร้างถึงเก็บน้ำ ต้องทำด้วย Chemical Resistanc Epoxy (การเคลือบ ป้องกันสารเคมีกัดกร่อน) เพื่อ ป้องกันการผุกร่อน และการ ปนเปื้อนของถังน้ำ 2 ครั้ง <p>-ให้มีฝาลังเก็บน้ำ 2 ฝา/ถัง บริเวณ เก็บน้ำใต้ดิน เพื่อความปลอดภัย ขณะล้างถัง</p>	<p>-โครงการได้จัดให้มีฝาลังเก็บน้ำ 2 ฝา/ถังบริเวณเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อ ความปลอดภัยขณะล้างถัง</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การบำบัดน้ำเสีย	<p>-จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด/อาคาร ให้เพียงพอต่อ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยน้ำเสียที่ ออกจากระบบบำบัดฯ มีความ สกปรกไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม ก่อนจะสูบไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำ เสียส่วนกลางของนิคมฯ</p> <p>-จัดให้มีการสูบน้ำออกจากถังเกรอะ (Septic tank) แต่ละชุดทุกปี</p>	<p>โครงการได้จัดสร้างระบบบำบัดน้ำ เสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการ รองรับน้ำเสียได้ 25 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ที่ผ่านมา พบว่า BOD₅ มี ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ น้ำเสียที่เกิดขึ้นภายใน โครงการจะถูกรวบรวมแล้วส่งไป ยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ซึ่งกำหนดค่า BOD₅ ไว้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสูบน้ำออกจากถัง เกรอะ (Septic tank) ในโครงการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการดำเนินการ สูบน้ำออกจากถังเกรอะ (Septic tank) เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>  <p>เจ้าหน้าที่สูบน้ำออกจากถังเกรอะ</p>


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	-ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพ การทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำ เสียเป็นประจำ ในกรณีที่ระบบ บำบัดฯ เกิดการเสียหายให้โครงการ รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-โครงการมีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพและสภาพการ ทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำ เสียโดยช่างประจำโครงการเป็น ประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิดการเสียหายทางโครงการจะรีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหาย ง่ายและบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อ ซ่อมแซมให้สามารถทำงานได้ ตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว	-โครงการได้จัดหาและสำรองชิ้น ส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้ง ของระบบไว้เพื่อซ่อมแซมให้ สามารถทำงานได้ตามปกติได้ใน เวลาอันรวดเร็ว	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่าง เทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัด น้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ ตลอดเวลา ก่อนบำรุงรักษาให้แจ้งผู้ พักล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ ว่าจะมี การดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบฯ โดยให้โครงการเลือกช่วงเวลาดูแล/	-โครงการมีการจัดให้มีวิศวกร สุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความ ชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณ ภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา ก่อน บำรุงรักษาให้แจ้งผู้พักทราบ ล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ ว่าจะมีการ ดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบฯ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>ซ่อมแซม ที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ไม่ อยู่ห้อง</p> <p>-ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอก พื้นที่โครงการ</p> <p>-ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ระบบบำบัดน้ำ เสีย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการ ทำงานของระบบฯ ได้</p>	<p>โดยให้โครงการเลือกช่วงเวลา ดูแล/ซ่อมแซมผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ ไม่อยู่ห้อง</p> <p>-โครงการได้กำหนดให้มีการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสียก่อนระบายออก นอกพื้นที่โครงการ (รวบรวมส่งไป ยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)) จากการดำเนินการ ที่ผ่านมาในปี 2564-2566 พบว่า ค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด</p> <p>-โครงการได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบการทำงานของระบบฯ ได้</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <div data-bbox="1675 1062 1989 1299" data-label="Image"> </div> <p>มิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>-กำจัดกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันในโครงการทุกวัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบ่อดักไขมันโดยดักกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูกรองที่กั้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงดำ นำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป</p> <p>-ก่อนบำรุงรักษาระบบฯ ให้แจ้งผู้พักอาศัยล่วงหน้าว่าจะมีการดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบฯ โดยให้โครงการเลือกช่วงเวลาดูแล/ซ่อมแซม ที่พักอาศัยส่วนใหญ่ไม่อยู่ห้อง</p>	<p>-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลกำจัดกากไขมันออกจากบ่อดักไขมัน ในโครงการ ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาปี 2564-2566 โครงการมีการดำเนินการสูบกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ ก่อนบำรุงรักษาระบบฯ โดยจะมีการแจ้งผู้พักอาศัยล่วงหน้าว่าจะมีการดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบฯ โดยให้โครงการเลือกช่วงเวลาดูแล/ซ่อมแซม ที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ไม่อยู่ห้อง เพื่อไม่เป็นการรบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัย</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>เจ้าหน้าที่สูบกากไขมัน ออกจากบ่อดักไขมัน</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	-วางท่อระบายน้ำจากโครงการไปยังบ่อหนองน้ำของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9) พร้อมดูแลให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดอายุโครงการ -ระบบระบายน้ำให้แยกท่อน้ำเสียและท่อน้ำฝนออกจากกันโดยเด็ดขาด	-โครงการได้วางท่อระบายน้ำจากโครงการไปยังบ่อหนองน้ำของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9) พร้อมดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุโครงการ -โครงการได้ดำเนินการสร้างระบบระบายน้ำ ให้แยกท่อน้ำเสียและท่อน้ำฝนออกจากกันโดยเด็ดขาด	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	-  วางระบายน้ำภายในโครงการ
	-จัดให้มีการท่อน้ำฝนส่วนเกินไว้ในโครงการ และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตราการระบายน้ำ ออกจากโครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำในสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ	-โครงการได้จัดให้มีการท่อน้ำฝนส่วนเกินไว้ในโครงการ และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำในสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)	-ควบคุมอัตราการไหลของน้ำด้วย อัตราการระบายออกไม่เกินอัตรา การระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ	-โครงการมีการควบคุมอัตราการ ไหลของน้ำ ด้วยอัตราการระบาย น้ำออกไม่เกิน อัตราการระบายน้ำ ก่อนพัฒนาโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ทำความสะอาดขุดลอก Manhole ที่ระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และบ่อ ดักขยะภายในโครงการทุก 6 เดือน และเพิ่มความถี่โดยเฉพาะในช่วงฤดู ฝน	-โครงการได้ มีการขุดลอก Manhole ที่ระบายน้ำ บ่อหน่วง น้ำและบ่อดักขยะภายในโครงการ ตามช่วงเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดให้มีพนักงานกวาดและดูทำ ความสะอาดบริเวณถนนภายใน โครงการ และบริเวณทั่วไปภายใน โครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ำฝน ชะเข้าสู่ระบบระบายน้ำของ โครงการ	-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่กวาด และดูแลทำความสะอาดบริเวณ ถนนภายในโครงการ และบริเวณ ทั่วไปภายในโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณ ตะกอนที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ ระบบระบายน้ำของโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ดูแลสภาพที่ระบายน้ำภายใน โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บ น้ำ ฝนส่วนเกินไว้ในที่ระบายน้ำ	-โครงการมีการดูแลสภาพที่ ระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ เสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพกักเก็บ น้ำฝนส่วนเกินไว้ในที่ระบายน้ำ	-ไม่พบปัญหา	-

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)	<p>-อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารชั้นล่าง เช่น ปลั๊กสวิตช์ ฯลฯ ให้ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 เมตร</p> <p>-ตรวจสอบช่องทางที่น้ำจากภายนอกจะเข้ามาในพื้นที่โครงการ โดยเผื่อระวางและเตรียมกระสอบทรายไว้กันน้ำจากภายนอก พร้อมตรวจสอบจุดต่อแหลมในโครงการ และป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำจากภายนอกเข้ามาในโครงการ</p> <p>-เตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง กรณีที่น้ำท่วมเข้ามาในพื้นที่โครงการ</p>	<p>-โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารชั้นล่าง เช่น ปลั๊กสวิตช์ ฯลฯ ให้ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 เมตร</p> <p>-โครงการมีการเผื่อระวางและตรวจสอบช่องทางที่น้ำจากภายนอกจะเข้ามาในพื้นที่โครงการ พร้อมตรวจสอบจุดต่อแหลมในโครงการ และป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ จากภายนอกเข้ามาในโครงการ</p> <p>-เนื่องจากทางโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9) จึงใช้เครื่องสูบน้ำสำรองกรณีน้ำท่วมร่วมกับทางนิคม ฯ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<div data-bbox="1630 371 1982 627">  </div> <p>ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า สูงจากพื้น 1.20 เมตร</p> <p>-</p> <div data-bbox="1711 1169 1919 1334">  </div> <p>เครื่องสูบน้ำสำรองกรณีน้ำท่วม</p>



ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย	<p>-จัดถังมูลฝอยชนิดมีฝาปิดและมีถุงดำสวมรองรับวางไว้ในห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นในแต่ละอาคาร แบ่งเป็นถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาด 240 ลิตร ถังมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 50 ลิตร ถังมูลฝอยทั่วไป ขนาด 50 ลิตร และเป็นถังมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ลิตร และให้แม่บ้านเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยทุกวัน</p> <p>-จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 2 จุด จำนวน 3 อาคาร โดยแต่ละจุดแบ่งห้องพักมูลฝอยออกเป็นห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย โดยห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภทสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 3 วัน</p>	<p>-โครงการได้จัดถังมูลฝอยชนิดมีฝาปิดและมีถุงดำสวมรองรับวางไว้ในห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นในแต่ละอาคาร แบ่งเป็นถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาด 240 ลิตร ถังมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 50 ลิตร ถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 50 ลิตร และเป็นถังมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ลิตร และให้แม่บ้านเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยทุกวัน</p> <p>-โครงการได้จัดให้มีอาคารพักมูลฝอยรวม 1 จุด (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือ เพื่อจัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยเพิ่มเติม) โดยมีการแบ่งถังมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย เช่น มูลฝอยย่อยสลายได้(มูลฝอยเปียก) มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย โดยห้องพักมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 3 วัน</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <div data-bbox="1653 906 1957 1177" data-label="Image"> </div> <p>อาคารพักมูลฝอยรวม</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>-รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องมีการแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและทิ้งมูลฝอยให้ถูกประเภทกับภาชนะรองรับในกรณีมูลฝอยเปียกให้รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งยังถังมูลฝอยเปียก เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าออกของรถเก็บขนมูลฝอยและเข้าสู่ที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยให้เรียบร้อย นอกจากนี้ให้ควบคุมดูแลการจราจรของรถภายในโครงการที่ขับผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบจากการจราจรภายในโครงการ</p>	<p>-โครงการได้รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องมีการแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และทิ้งมูลฝอยให้ถูกประเภทกับภาชนะรองรับในกรณีมูลฝอยเปียกให้รวบรวมใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งยังถังมูลฝอยเปียก เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน</p> <p>-โครงการมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้าออกของรถเก็บขนมูลฝอยและเข้าสู่ที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยให้เรียบร้อย นอกจากนี้ให้ควบคุมดูแลการจราจรของรถภายในโครงการที่ขับผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบจากการจราจรภายในโครงการ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>-ติดตั้งป้ายบอกระยะเวลาที่รถเก็บ ขนมูลฝอยจะเข้ามาปฏิบัติงานไว้ บริเวณที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย ชั่วคราว เพื่อให้ผู้พักในโครงการจะ ได้ระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้ รถในช่วงเวลาที่รถเก็บขนฯ เข้ามา เก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ</p> <p>-ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณจุดจอดรถ เก็บขนให้เพียงพอ เพื่อความ ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่กำลัง ปฏิบัติงานและผู้ใช้รถใช้ถนนภายใน โครงการ</p> <p>-รวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพัก มูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดเสีย เบื้องต้น ก่อนสูบบำบัดกับน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง โครงการ 3</p>	<p>-โครงการได้ติดตั้งป้ายบอก ระยะเวลาที่รถเก็บขนมูลฝอยจะ เข้ามาปฏิบัติงานไว้บริเวณที่จอด รถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราว เพื่อให้ผู้ พักในโครงการจะได้ระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเวลา ที่รถเก็บขนฯเข้ามาเก็บขนมูลฝอย ภายในโครงการ</p> <p>-โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณจุดจอดรถเก็บขนให้ เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานและ ผู้ใช้รถใช้ถนนภายในโครงการ</p> <p>โครงการได้จัดให้มีการรวบรวมน้ำ เสียจากการล้างห้องพักมูลฝอย รวมเข้าสู่ระบบน้ำเสียเบื้องต้น ก่อนสูบไปบำบัดกับน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทองโครงการ 3</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p></p> <p>ตารางเก็บขนมูลฝอย</p> <p></p> <p>ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>-การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่ง รองรับมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์ หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการ เก็บขนมูลฝอยถึงรองรับมูลฝอย แยกประเภทในแต่ละจุด เพื่อ ความสะดวกและป้องกันความ สับสนของแม่บ้านในการแยก ประเภทและจัดหมวดหมู่ในการ จัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูล ฝอยรวม มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษให้แยกไว้ขาย กับผู้รับซื้อและยังเป็นการช่วยลด ปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด 	<p>ทางโครงการได้ใช้สติ๊กเกอร์ติดไว้ ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ถึงรองรับมูลฝอยแยกประเภทใน แต่ละจุด เพื่อความสะดวกและ ป้องกันความสับสนของแม่บ้านใน การแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพัก มูลฝอยรวม สำหรับมูลฝอยที่ สามารถนำไปใช้ได้อีก(Recycle) ได้แก่ โลหะ ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษ โครงการจะให้แม่บ้านคัด แยกไว้ขายกับผู้รับซื้อ และยังเป็น การช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะ นำไปกำจัด โครงการได้จัดให้มี แม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอย จากแต่ละจุดมายังห้องพักมูลฝอย รวมให้หมดในแต่ละวัน โดย กำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00- 11.00 น.หรือช่วงเวลา 13.30- 14.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้าพัก</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00-11.00 น. หรือช่วงเวลา 13.30-14.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ไม่อยู่ ● ให้ผู้กมมัดปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น ทั้งนี้ผู้รองรับมูลฝอยไม่ควรบรรจุจนเต็ม ควรปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง และห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด ● ภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดถังมูลฝอยก่อนที่จะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม 	<p>ส่วนใหญ่ไม่ได้พักในห้องพักแล้ว</p> <p>กำชับให้แม่บ้านผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น และไม่ให้บรรจุจนเต็ม โดยสามารถให้ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุงและห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด สำหรับภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน โครงการจะให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดถังมูลฝอยก่อนที่จะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>-การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ในการลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจนสำหรับรถเข็นมูลฝอยต้องติดฉลาก “ใช้สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น ” ● ในการลำเลียงมูลฝอยต้องบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนบรรจุใส่รถเข็นมูลฝอยและผู้ลำเลียงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบูต ผ้าปิดปาก เป็นต้น 	<p>-โครงการได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถังฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอย ทั้งนี้ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน ติดฉลาก “ใช้สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น” และกำชับให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้งหรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบูต ผ้าปิดปาก เป็นต้น ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีรถสำหรับเข็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถังรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้นทางโครงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เก็บขน สวมถุงมือยางที่หนาและเก็บ</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถึงที่วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับเข็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน ● หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้น ให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตูลาวบันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นให้เช็ด 	<p>มูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตูลาวบันได หรือบริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย จะต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นก็ให้เช็ดถุงบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และหลังเสร็จสิ้นการเก็บขนแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและทำความสะอาดเส้นทางลำเลียงรวมถึงบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยต้องไม่ให้น้ำรั่วไหลหรือมูลฝอยตกหล่นอยู่บนเส้นทางหรือจุดจอดรถ เป็นต้น</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>ดูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำ ยาฆ่าเชื้อโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หลังเสร็จสิ้นการเก็บขนแต่ละครั้ง ต้องตรวจสอบและทำความสะอาดเส้นทางลำเลียงรวมถึงบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย ต้องไม่ให้น้ำรั่วไหลหรือมูลฝอยตกหล่นอยู่บนเส้นทางหรือจุดจอดรถ 		-ไม่พบปัญหา	-
	<p>- ห้องพักมูลฝอยรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวม ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เข้ามาเก็บขน 	<p>-โครงการมีการตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เข้ามาเก็บขน และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถขนมูลฝอยที่จะ</p>	-ไม่พบปัญหา	 <p>เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณอาคารพักมูลฝอยรวม</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถขนมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ ● กำหนดให้แม่บ้านต้องล้างพื้นและทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและเส้นทางที่ใช้ในการขนมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราวทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ● หลังจากเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความสะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ 	เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการและกำหนดให้แม่บ้านล้างพื้น รวมถึงทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและเส้นทางที่ใช้ในการขนมูลฝอยและได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในแต่ละวันก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ● กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่ตกค้าง ● ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ● พนักงานเก็บขนต้องคอยสังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย 	<p>โครงการได้กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่ตกค้าง และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย และ</p> <p>กำชับให้พนักงานเก็บขนคอยสังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามี ต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง ¾ ของความจุถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และแจ้งให้พนักงาน</p>	-ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง ¾ ของความจุ เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด ● กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูต ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งปฏิบัติงาน ● เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน จะต้องนำถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือ ภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอก รวมทั้งอาบน้ำทันที 	<p>ที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันจะต้องนำถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือ ภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอก รวมทั้งอาบน้ำทันที</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	-ให้แม่บ้านปิดประตูห้องพักมูลฝอย ให้สนิทหลังนำมูลฝอยมาพักไว้ใน ห้องพักแล้วทุกครั้ง และตรวจสอบ ไม่ให้มีการเปิดประตูทิ้งไว้	-ทางโครงการได้กำชับให้แม่บ้าน ปิดประตูห้องพักมูลฝอยให้สนิท หลังนำมูลฝอยมาพักไว้ในห้องพัก ทุกครั้ง และไม่ให้มีการเปิดประตู ทิ้งไว้	-ไม่พบปัญหา	-
	-กรณีที่ตรวจสอบพบว่าภาชนะ รองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอย ระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่วหรือ แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยน ภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝา ให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและ พาหะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย	หากพบว่าภาชนะรองรับ มูลฝอย และถุงบรรจุมูลฝอยมีรอยรั่วหรือ แตกระหว่างการเก็บขน ทาง โครงการได้สั่งให้แม่บ้านเปลี่ยน ภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิด ฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลง และพาหะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย	-ไม่พบปัญหา	-
	-ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้ มีรอยรั่วซึมแตกร้าของผนัง เพื่อ ไม่ให้น้ำชะล้างพื้นมูลฝอยไหลออก นอกห้องไปรบกวนผู้พักอาศัยใน/ นอกโครงการทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	โครงการมีการตรวจสอบห้องพัก มูลฝอยรวมไม่ให้มีรอยรั่วซึม แตกร้าของผนัง เพื่อไม่ให้น้ำชะ ล้างพื้นมูลฝอยไหลออกนอกห้อง ไปรบกวนผู้พักอาศัยใน/นอก โครงการทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>- ให้เลือกพรรณไม้ที่สามารถดูดซับ กลิ่นและมลพิษอีกทั้งมีรูปทรงสูง ทรงพุ่มชิด บริเวณห้องพักมูลฝอย รวม เพื่อช่วยบดบังสายตาและ ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมได้ดี รวมทั้งยังช่วยในการกันลมและ กรองกลิ่นได้อีกด้วย</p> <p>- มูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้ แม่บ้านรวบรวมไว้ขายต่างหาก เพื่อ ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด</p> <p>- ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้ มูลฝอยตกค้างเกินความสามารถใน การรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบ แจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้า มาเก็บขน</p>	<p>-ทางโครงการได้จัดหาและเลือก พรรณไม้ที่สามารถดูดซับกลิ่นและ มลพิษได้ และมีรูปทรงสูง ทรงพุ่ม ชิด เช่น ต้นหมาก ปาล์ม เป็นต้น บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อ ช่วยบดบังสายตาและทัศนียภาพที่ ไม่เหมาะสมได้ดี รวมทั้งยังช่วยใน การกันลมและกรองกลิ่นได้อีกด้วย</p> <p>- สำหรับมูลฝอยที่สามารถ Recycle ทางโครงการได้ให้ แม่บ้านรวบรวมไว้ขาย เพื่อลด ปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด</p> <p>-โครงการมีการตรวจสอบห้องพัก มูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง เกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างจะรีบแจ้งให้รถ เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้ามาเก็บขน</p>	-ไม่พบปัญหา	 <p>การปลูกต้นไม้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>-กำหนดให้ล้างพื้นบริเวณจุดจอดรถ เก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อป้องกัน ปัญหาเรื่องน้ำชะมูลฝอยที่อาจส่ง กลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายใน โครงการ</p> <p>-กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการ ล้างห้องพักมูลฝอยรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ เพื่อบำบัดก่อนนำไป บ่อพักน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อปรับ สภาพน้ำเสีย จากนั้น จึงปล่อยน้ำ ทั้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ปันทอง โครงการ 3 (กม. 9) ต่อไป</p>	<p>-หลังจากเก็บขนมูลฝอยจะมี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณ จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยตามความ เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาเรื่อง น้ำชะมูลฝอยที่อาจส่งกลิ่นรบกวน ผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้าง ทำความสะอาดอาคารพักมูลฝอย รวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่ เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอย รวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบ บำบัดเสียของโครงการ เพื่อบำบัด ก่อนนำไปบ่อพักน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อปรับสภาพน้ำเสีย จากนั้นจึง ปล่อยน้ำทั้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ เสีย ส่วน กลาง ของ นิ ค ม อุตสาหกรรมปันทอง (โครงการ 3) ต่อไป</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <div data-bbox="1657 718 1971 965" data-label="Image"> </div> <p>เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณอาคารพักมูลฝอยรวม</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	-พนักงานเก็บขนต้องคอยสังเกต ด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุง บรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมี รอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบ เปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้ งานได้ดังเดิม และภาชนะ ถังต้องมี ฝาปิดให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกัน แมลงและพาหะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย	- โครงการได้แจ้งให้พนักงานเก็บ ขนคอยสังเกตว่าภาชนะรองรับมูล ฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่าง การเก็บขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือ ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และ ภาชนะทุกถังต้องมีฝาปิดให้สนิท ทุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหะ นำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย	-ไม่พบปัญหา	-
	-กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่ รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้า ปิดปากและปิดจมูก โดยให้สวมใส่ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	-โครงการได้กำชับให้พนักงานที่ ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยแต่ง กายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกัน อันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้า บูท ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งท่ปฏิบัติงาน	-ไม่พบปัญหา	-
	-เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน จะต้องนำถุงมือยางผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือยางต้องทำความ สะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดย	-เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูล ฝอยจะต้องนำถุงมือยาง ผ้ายางกัน เปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือยาง	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>น้ำทั้ง 3 อย่าง ไปล้างด้วยน้ำ ผงซักฟอกรวมทั้งอาบน้ำทันที</p> <p>- มาตรการการป้องกันและ รักษาการเสื่อมสภาพของถังคอน เทนเนอร์</p> <p>* เมื่อทำความสะอาดถังคอนเทน เนอร์เสร็จแล้วปล่อยให้แห้ง</p> <p>* ทาสีชนิดพิเศษที่ช่วยป้องกันสนิม ควรทา 1 ครั้ง/ปี หรือตามสภาพการ ใช้งาน</p> <p>* ปล่อยให้สีแห้ง และเคลือบผิวอีก ชั้นด้วยสารที่ผสมสังกะสีจะช่วยลด การกัดกร่อน ซึ่งจะยืดอายุการใช้ งานของถังคอนเทนเนอร์</p> <p>* หากเกิดสนิมขึ้นมา ให้ชุดสนิมออก หรือใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษที่ขจัดสนิม จากนั้นทาสีชนิดพิเศษที่ป้องกัน สนิมและเคลือบผิวอีกชั้น</p>	<p>ต้องทำความสะอาดภายนอกก่อน ถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่าง ไป ล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั้ง อาบน้ำทันที</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามแผนวิธีการ ป้องกันและดูแลรักษาการ เสื่อมสภาพของถังคอนเทนเนอร์ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การระบายอากาศ	<p>-ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และลดการสะสมของเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ</p> <p>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลบำรุงรักษาพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p>	<p>โครงการมีแผนการดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน เพื่อประหยัดพลังงาน และลดการสะสมของเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ และช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>




ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การระบายอากาศ (ต่อ)	-ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบ อาคารตามที่ออกแบบไว้ให้มีการ เจริญเติบโตดี และสวยงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยรักษาความร่มรื่นภายใน โครงการ ช่วยลดผลกระทบเรื่อง แสงแดด ดูดซับไอเสียที่เกิดจาก รถยนต์ในโครงการ ดูดซับความ ร้อนจากการคายความร้อนของตัว อาคารและเครื่องปรับอากาศ อีกทั้ง ยังเป็นตัวกรองและช่วยดูดซับฝุ่น ละอองในบรรยากาศ	-โครงการได้จัดให้มีคนสวนคอย ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบ อาคารตามที่ออกแบบไว้ให้มีการ เจริญเติบโตดี และสวยงามอยู่ เสมอ เพื่อช่วยรักษาความร่มรื่น ภายในโครงการ ช่วยลดผลกระทบ เรื่องแสงแดด ดูดซับไอเสียที่เกิด จากรถยนต์ในโครงการ ดูดซับ ความร้อนจากการคายความร้อน ของตัวอาคารและ เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังเป็นตัว กรองและช่วยดูดซับฝุ่นละอองใน บรรยากาศ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ดูแลรักษาระบบระบายอากาศ ภายในโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่ เสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการ ระบายอากาศ	-ทางโครงการได้จัดให้มีการดูแล รักษาระบบระบายอากาศภายใน โครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อ รักษาประสิทธิภาพการระบาย อากาศ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.8 การระบายอากาศ (ต่อ)	<p>- รมรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหมั่นตรวจสอบดูแลและรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดไอเสียจากรถยนต์ และยังช่วยรักษาสภาพของเครื่องยนต์</p> <p>- ปลุกต้นไม้หลายระดับชั้นความสูง เพื่อช่วยกรองและดูดซับมลพิษเสียง และความร้อนที่จะไปกระทบต่อชุมชน และ Receptor ที่อยู่ใกล้เคียง</p>	<p>- ทางโครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหมั่นตรวจสอบดูแลและรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์อยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดไอเสียจากรถยนต์ และยังช่วยรักษาสภาพของเครื่องยนต์</p> <p>- เนื่องจากโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่สูงและห่างไกลจากชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบในด้านมลพิษเสียงและความร้อนต่อชุมชนหรือส่งผลกระทบต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม โครงการได้ปลุกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยกรองและดูดซับมลพิษเสียง และความร้อนที่จะไปกระทบต่อชุมชน และ Receptor ที่อยู่ใกล้เคียง</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>



ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การป้องกันอัคคีภัย	-จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกัน อัคคี ภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)	-โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกัน อัคคี ภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตาม มก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ฉ บ บ ที่ 39 (พ . ศ . 2537) กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 47 (พ . ศ . 2540) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)	-ไม่พบปัญหา	   <p>ระบบป้องกันอัคคีภัย</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>-ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>-ให้นำน้ำสำรองมาใช้ในการดับเพลิงพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อสูบน้ำจากทุกแห่งในพื้นที่โครงการ มาดับเพลิงระหว่างรอรถดับเพลิงของท้องถิ่น</p>	<p>-ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>-โครงการมีการประสานงานกับรถดับเพลิงของท้องถิ่น และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง พร้อมทั้งมีการเตรียมน้ำจากถังน้ำใช้ภายในโครงการมาใช้ในการดับเพลิงระหว่างรอรถดับเพลิงจากภายนอกโครงการ เนื่องจากทางโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9)จึงใช้เครื่องสูบน้ำสำรองร่วมกับทางนิคม ฯ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>-ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>-จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งจะมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟเกิดเหตุแผ่นดินไหว</p>	<p>-ทางโครงการได้ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>-โครงการมีแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และทำการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p> ป้ายแนะนำ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p> ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ</p>


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>-ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ แจ้งข่าวให้ผู้ เข้ามาภายในโครงการทราบถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>-จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล สำหรับเป็น จุดรวมพลของอาคารไว้บริเวณพื้นที่ สีเขียวด้านหน้าโครงการ</p> <p>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และเคลียร์ พื้นที่ให้ รถดับเพลิงสามารถเดินทางมาจอด บริเวณด้านหน้าโครงการได้ โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล</p>	<p>-หากเกิดเพลิงไหม้ โครงการ จะแจ้งข่าวให้ผู้เข้ามาภายใน โครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น</p> <p>ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่จุดรวม พล สำหรับเป็นจุดรวมพลของ อาคารไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย อำนวยความสะดวก และเคลียร์ พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถ เดินทางมาจอดบริเวณด้านหน้า โครงการได้โดยสะดวกและพร้อม ปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้ อย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำคนเจ็บ ส่งโรงพยาบาล</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>จุดรวมพล</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>-ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>-ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้มีการบันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อนำมาปรับแก้ไขในสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ดังกล่าว</p> <p>-ติดตั้งต้นไม้ทรงพุ่ม ให้พร้อมรับคนสำหรับจุดรวมพลทุก 1 เดือน เพื่อมิให้กิ่งไม้ยื่นมากีดขวางการอพยพของผู้พักอาศัย และกีดขวางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p>	<p>-ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการจะทำการประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>-ทางโครงการได้แจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด และติดป้ายบอกทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งให้มีการบันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อนำมาปรับแก้ไขในสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที</p> <p>-โครงการได้สั่งให้คนสวนตัดแต่งต้นไม้ทรงพุ่มให้พร้อมรับคนสำหรับจุดรวมพลทุก 1 เดือน เพื่อมิให้กีดขวางการอพยพและกีดขวางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>



ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>-ดูแลพื้นที่ปลูกไม้คลุมดินที่เป็นสนามหญ้า โดยกำหนดให้ตัดหญ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้พักอาศัยเคลื่อนย้ายได้ง่าย และไม่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มขณะอพยพมายังจุดรวมพล</p> <p>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทุก 1 เดือน</p> <p>-ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของระบบป้องกันอัคคีภัยและตำแหน่งบันไดหนีไฟของอาคารที่ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้น</p>	<p>-โครงการได้ดำเนินการปลูกไม้คลุมดินที่เป็นสนามหญ้าเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ตัดหญ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้พักอาศัยเคลื่อนย้ายได้ง่าย และไม่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มขณะอพยพมายังจุดรวมพล</p> <p>-ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวทุก 1 เดือน</p> <p>-ทางโครงการได้ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมายังจุดรวมพลของโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <div data-bbox="1680 973 1948 1181">  </div> <p>ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจนับคน บริเวณจุดรวมพลภายในโครงการ คอยอธิบายเส้นทาง และอำนวยความสะดวก ในการนำผู้พักอาศัย อพยพออกไปสู่ภายนอกโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของ โครงการ	-ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยตรวจนับคนบริเวณจุดรวมพล ภายในโครงการคอยอธิบาย เส้นทาง และอำนวยความสะดวก ในการนำผู้พักอาศัยอพยพออก ไปสู่ภายนอกโครงการ ซึ่งอยู่ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ	-ออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัย ร่วมกัน ห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่อาจ ก่อให้เกิดโรคหรือความรำคาญมา เลี้ยงในห้องพักและห้ามใช้ห้องพัก เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด -ให้มีกิจกรรมร่วมกันภายใน โครงการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มี โอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกัน อาทิ ทำบุญร่วมกันในเทศกาลปีใหม่ หรือกิจกรรมวันเด็ก สงกรานต์ ลอย กระทง เป็นต้น	-ทางโครงการได้ออกกฎระเบียบใน การอยู่อาศัยร่วมกัน ห้ามนำสัตว์ เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือความ รำคาญมาเลี้ยงในห้องพักและห้าม ใช้ห้องพักเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด -ทางโครงการได้จัดให้มีกิจกรรม ร่วมกันภายในโครงการเพื่อให้ผู้อยู่ อาศัยได้มีโอกาทำความรู้จักซึ่ง กันและกัน และเสริมสร้างทัศนคติ ที่ดีร่วมกัน	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	- -

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>-ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบ สาธารณูปโภคภายในอาคารและ บริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>-ให้เก็บข้อมูลประวัติของผู้เข้าพัก อาศัยในโครงการไว้ หากมีผู้พัก อาศัยก่อความเดือดร้อน/ก่อ เหตุร้ายให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ หรือผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจะ ได้ติดตามตัวได้</p> <p>-ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร และบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ</p>	<p>-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายใน อาคารและบริเวณพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ</p> <p>-ทางโครงการได้เก็บข้อมูลประวัติ ของผู้เข้าพักอาศัยในโครงการไว้ หากมีผู้พักอาศัยก่อความ เดือดร้อน/ก่อเหตุร้าย ให้กับผู้พัก อาศัยในโครงการ หรือผู้พักอาศัย บริเวณใกล้เคียงจะได้ติดตามตัวได้</p> <p>-โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในอาคาร และบริเวณด้านหน้า ทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่เชื่อมกับ สาธารณะ เพื่อควบคุมดูแลและ คนที่ผ่านเข้า-ออกในบริเวณพื้นที่ โครงการ และอำนวยความสะดวก สะดวก/ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสาธารณประโยชน์</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <div>  <p>กล้องวงจรปิดภายในอาคาร</p>  <p>กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเชื่อมกับสาธารณะ</p> </div>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>-ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ ให้แม่บ้านประจำอาคารเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกดลิฟต์ ประตูทางเข้า-ออกอาคาร รวบรวมจับบันได เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>-ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตามข้อห่วงกังวลของประชาชน ดังนี้</p> <p>*ฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ</p> <p>1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง”</p>	<p>-ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการได้ให้แม่บ้านเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกดลิฟต์ ประตูทางเข้า-ออกอาคาร รวบรวมจับบันไดเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>-ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อห่วงกังวลของประชาชนอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>2)ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการพังกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน</p> <p>3)ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณลานจอดรถ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับอากาศเสีย</p> <p>4)ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารตามที่ออกแบบไว้ให้มีการเจริญเติบโตดีและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยรักษาความร่มรื่นภายในโครงการ ช่วยลดผลกระทบเรื่องแสงแดด ดูดซับไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ในโครงการ ดูดซับความร้อนจากการคายความร้อนของตัวอาคารและเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังเป็นตัวกรองและช่วยดูดซับฝุ่นละอองในบรรยากาศ</p>		-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>5) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์</p> <p>6) รมรงศ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหมั่นตรวจสอบดูแลและรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดไอเสียจากรถยนต์และยังช่วยรักษาสภาพของเครื่องยนต์</p> <p>- มาตรการด้านการจราจรติดขัด/อุบัติเหตุ</p> <p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ และจัดจำนวนเจ้าหน้าที่เพิ่มในช่วงโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะช่วงโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (06.30-07.30 น.) และช่วงโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (16.00-19.00 น.)</p>	<p>- ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรติดขัด/อุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	2) จัดให้มีสัญญาณไฟกระพริบ และ ป้ายเตือนบริเวณถนน สาธารณะประโยชน์ (ถนนหนองค้อ- พันเสด็จนอก) ทั้ง 2 ฝั่ง ก่อนถึงจุด เชื่อมต่อกับถนนของโครงการ เพื่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถ ในโครงการและบริเวณถนน สาธารณะประโยชน์ โดยโครงการ ต้องประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการติดตั้งป้ายและ สัญญาณดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน เปิดดำเนินการ 3) ติดตั้งไฟ ส่องสว่างบริเวณทางเข้า- ออก ด้านหน้าโครงการ เพื่อช่วยใน การมองเห็นในช่วงเวลากลางคืน 4) กำหนดให้มีจุดรับส่งพนักงาน ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อ ป้องกันผลกระทบจากการจอดรถ รับส่งพนักงานริมถนนทางเข้า นิคมฯ		-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>5) ตัดตั้งป้ายกำหนดความเร็ว ภายในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>6) มาตรการลดผลกระทบด้านทัศน- วิสัยขณะขับรถเข้า-ออกโครงการ</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และจัดจำนวนเพิ่มใน ชั่วโมงเร่งด่วน</p> <p>- จัดให้มีพนักงานรักษาความ ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า โครงการได้สะดวกและรวดเร็วและ ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัย ภายในโครงการ เติมน้ำมันตามการจัด จราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความ สะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง</p>		-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>7) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่จอดรถและบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะบริเวณป้าย ทางเข้า-ออก โครงการให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืน</p> <p>8) โครงการจะต้องแจ้งให้ผู้พักทราบล่วงหน้าว่าโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าพัก ซึ่งเพียงพอตามกฎหมายกำหนด</p> <p>9) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถให้ชัดเจนรวมทั้งป้ายต่างๆเช่น ติดตั้งป้ายทางตัน ป้ายจุดกลับรถ และกระจกนูน เป็นต้น เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย</p>		-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>10)โครงการจะกำหนดให้ผู้พักอาศัย ที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่ จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามา ในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวก ได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>11) ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการเพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีด ขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือ ออกจากโครงการ</p> <p>• เสียงดังรบกวน/ความสั่นสะเทือน</p> <p>1) จะต้องไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่ มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น)</p>	<p>ทางโครงการได้ออกกฎระเบียบให้ ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก อาศัยภายในและภายนอก โครงการ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>2) ออกกฎการอยู่อาศัยร่วมกัน ภายในโครงการเพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเดิมที่อยู่ ข้างเคียงโครงการ</p> <p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ โครงการเพื่อคอยดูแลและรับเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ที่อาจจะได้รับความ เดือดร้อนจากกิจกรรมของผู้พัก อาศัยภายในโครงการ</p> <p>4) ติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วรถ ภายในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>5) ติดตั้ง “กรูณาตบเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทั้งไว้” บริเวณที่ จอดรถยนต์ เพื่อลดระดับเสียง</p>		-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>-ปัญหาอาชญากรรม และปัญหา เสพติด</p> <p>1) ออกกฎระเบียบการเข้าพักอาศัย ภายในโครงการไม่ให้ใช้ห้องพักเป็น แหล่งเก็บ/จำหน่ายยาเสพติด หรือ สิ่งผิดกฎหมาย และไม่ใช้ห้องพัก เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด หากสืบ ทราบว่ามีกระทำความผิดให้ประสาน กับสถานีตำรวจท้องที่เพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ต่อไป</p> <p>2)ออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อ ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน/รำคาญ ต่อผู้พักอาศัยทั้งในและนอก โครงการ</p> <p>3)ให้เก็บข้อมูลประวัติของผู้เข้าพัก อาศัยในโครงการไว้ หากมีผู้เข้าพัก อาศัยก่อความเดือดร้อน/ก่อเหตุ ร้ายให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ</p>	<p>-ทางโครงการได้ออกกฎระเบียบใน การอยู่ร่วมกันของผู้พักอาศัย ภายในโครงการรวมทั้งได้เก็บ ข้อมูลประวัติของผู้เข้าพักอาศัยใน โครงการไว้ หากมีผู้เข้าพักอาศัย ก่อความเดือดร้อน/ก่อเหตุร้าย ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการหรือผู้ พักที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะได้ ติดตามตัวได้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยคอยดูแล รักษาความปลอดภัยบริเวณ ทางเข้า-ออกรักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้า โครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากมี บุคคลภายนอกเข้ามาภายใน อาคารให้แลกบัตรก่อนเข้าอาคาร มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน อาคาร และบริเวณด้านหน้า ทางเข้า-ออกโครงการ จัดให้มี หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จาก</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>หรือผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จะได้ติดตามตัวได้</p> <p>4) ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยคอยดูแลรักษาความ ปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายใน อาคารให้แลกบัตรก่อนเข้าอาคาร</p> <p>5) ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน อาคาร และบริเวณด้านหน้า ทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>6) ให้มีหน่วยงานรับเรื่องราวร้อง ทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/ เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ ในพื้นที่โครงการตลอดช่วง ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน โดยรอบเกิดขึ้น ให้บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด ติดตามตรวจ</p>	<p>ผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อน จากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่ โครงการตลอดช่วงระยะเวลาเปิด ดำเนินการหากมีเหตุทำให้เกิด ความเสียหายทั้งร่างกายและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ เกิดขึ้น บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิ ลิตี้ จำกัด(เดิมชื่อบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แพคตอรี จำกัด) ติดตามตรวจสอบและดำเนินการ ปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน</p>	-ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>สอบและดำเนินการปรับปรุง หรือ ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดย เร่งด่วน</p> <p>7) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อทั้งภายในและภายนอก พื้นที่โครงการ ให้แม่บ้านประจำ อาคารเพิ่มความถี่ในการทำ สะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อโรคโดยเฉพาะบริเวณปุ่มกด ลิฟต์ ประตูทางเข้า-ออกอาคาร รว จับบันได เพื่อลดโอกาสในการ แพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>8) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละ ประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย กำชับให้ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกาย ด้วยชุดที่รัดกุม</p>		-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 สาธารณสุข	<p>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา ระบบสาธารณสุข ปลอดภัยภายใน โครงการให้ถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้ ภายในโครงการทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันเชื้อโรค ● ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำ เสียรวมของโครงการให้มี ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อให้น้ำทิ้งที่ออกจาก โครงการมีคุณภาพเป็นไป ตามมาตรฐานน้ำทิ้งและช่วย รักษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรวม 	<p>-ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ค อ ย ดู แ ล ร ัก ข า ร ะ บ บ สาธารณสุขปลอดภัยภายในโครงการให้ ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>-ดูแลรักษาสภาพต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการช่วยลดซับความร้อน ไอเสีย และยังเป็นการสร้างความร่มรื่นให้กับโครงการ</p> <p>-ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่พักมูลฝอยและท่อระบายน้ำภายในโครงการ เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง หนู แมลงสาบ แมลงวัน เป็นต้น</p> <p>-ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำซ้ มูลฝอย การระบายอากาศห้องน้ำของส่วนกลาง ฯลฯ โดยให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ</p>	<p>-โครงการมีการดูแลรักษาสภาพต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการช่วยลดซับความร้อน ไอเสีย และยังเป็นการสร้างความร่มรื่นให้กับโครงการ</p> <p>-โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่พักมูลฝอยและท่อระบายน้ำภายในโครงการ เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง หนู แมลงสาบ แมลงวัน เป็นต้น</p> <p>-โครงการมีแผนการดำเนินการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสียน้ำใช้ มูลฝอย การระบายอากาศ ห้องน้ำของส่วนกลาง ฯลฯโดยให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>การปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>-ให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้ง ที่ปฏิบัติการให้ถูกสุขลักษณะ</p> <p>-รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องพักอาศัยของตนเอง โดยเฉพาะการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือโรคภูมิแพ้</p> <p>-ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาด ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ไข้หวัดนก เป็นต้น บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่างของอาคาร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการเพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง</p>	<p>-โครงการได้จัดให้พนักงานใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้ง ที่ปฏิบัติการให้ถูกสุขลักษณะ</p> <p>-รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องพักอาศัยของตนเอง โดยเฉพาะการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือโรคภูมิแพ้</p> <p>-โครงการได้ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาด ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19), ไข้หวัดใหญ่ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่างของอาคาร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>-ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามียาสามัญประจำบ้านอยู่ที่สำนักงาน</p> <p>-รณรงค์ให้มีการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีสุขภาพแข็งแรงและช่วยป้องกันโรคภัยที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลทำให้สุขภาพจิตดี โดยติดประกาศประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของอาคาร</p> <p>-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกัน</p>	<p>-โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่ามียาสามัญประจำบ้านไว้ที่ห้องสำนักงาน</p> <p>-โครงการมีการรณรงค์ให้ออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีสุขภาพแข็งแรงและช่วยป้องกันโรคภัยที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลทำให้สุขภาพจิตดี โดยติดประกาศประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของอาคาร</p> <p>-โครงการมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกัน</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	-ดูแลไม่ย่ำดินที่ปลูกในพื้นที่โครงการเพื่อผลกระทบจากควั่น ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์/เครื่องปรับอากาศ และอาคารคอนกรีต	-โครงการมีการดูแลไม่ย่ำดินที่ปลูกในพื้นที่โครงการ เพื่อผลกระทบจากควั่น ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์/เครื่องปรับอากาศ และอาคารคอนกรีต	-ไม่พบปัญหา	-
	-ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควั่น และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	-ทางโครงการได้ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควั่น และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดระบบจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร	-โครงการได้จัดระบบจราจรภายในให้เหมาะสมกับสภาพจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลด การระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	-จัดให้มีเวรยามคอยตรวจตราความ เรียบร้อยและความปลอดภัยตาม ชั้นต่างๆ ในอาคารและบริเวณ โดยรอบโครงการ	-โครงการได้จัดให้มีเวรยามคอย ตรวจตราความเรียบร้อยและความ ปลอดภัยตามชั้นต่างๆ ในอาคาร และบริเวณโดยรอบโครงการตลอด ทั้งกลางวันและกลางคืน	-ไม่พบปัญหา	-
	-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบ เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้ กรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ โจรกรรม และให้ผู้พักอาศัยช่วยกัน ระมัดระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามา ภายในโครงการ เพื่อป้องกันเหตุ ต่างๆ	-โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ พักอาศัยเกี่ยวกับหมายเลข โทรศัพท์ที่ควรรู้กรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ โจรกรรมและให้ผู้พัก ช่วยกันระมัดระวังคนแปลกหน้าที่ เข้ามาภายในโครงการ เพื่อป้องกัน เหตุต่างๆ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละ ตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ สามารถใช้งานได้ทันที	-โครงการได้ติดป้ายแนะนำการใช้ อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้พักอาศัย อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งาน ได้ทันที	-ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	<p>-จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ ของระบบป้องกันอัคคีภัย และ ฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอพยพย้าย คนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ ของโครงการ</p> <p>-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดย ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่ง จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็น ประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อม กับการซ้อมอพยพหนีไฟเกิดเหตุ แผ่นดินไหว</p> <p>-ตัดแต่งต้นไม้ทรงพุ่ม ให้พร้อมรับ คนสำหรับจุดรวมพลทุก 1 เดือน เพื่อมิให้กิ่งไม้ยื่นมากีดขวางการ อพยพของผู้พักอาศัย และกีดขวาง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p>	<p>-โครงการมีแผนการซ้อมอพยพหนี ไฟ พร้อมกับการซ้อมอพยพหนี เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยขอความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ โครงการได้จัด ให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้น พื้นฐาน และทำการฝึกซ้อม ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-โครงการมีการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณจุดรวมพลทุก 1 เดือน เพื่อ มิให้กิ่งไม้ยื่นมากีดขวางการอพยพ ของผู้พักอาศัย และกีดขวาง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	-ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในอาคาร และบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ	-โครงการได้ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในอาคาร และบริเวณด้านหน้า ทางเข้า-ออกโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใช้ มูลฝอย การระบายอากาศ ห้องน้ำ ของส่วนกลางฯลฯ โดยให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอย่างเป็น ระบบโดยเฉพาะ	โครงการมีแผนการดำเนินการดูแล รักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใช้ มูล ฝอย การระบาย อากาศ ห้องน้ำ ส่วนกลาง ฯลฯ โดยให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้ง ที่ปฏิบัติการอย่างถูกสุขลักษณะ	-โครงการได้กำชับให้พนักงานใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่าง เหมาะสมทุกครั้งปฏิบัติการอย่าง ถูกสุขลักษณะ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
4.4 ทักษะภาพและ สุนทรียภาพ	-ดูแลรักษาให้มีพื้นที่สีเขียว ให้คงอยู่ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ และควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและ สวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ ออกแบบไว้อยู่เสมอ	-โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ ยืนต้นให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาที่ เปิดดำเนินการ และควบคุมดูแล บริเวณต่างๆภายในโครงการให้มี สภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิ สถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	-ไม่พบปัญหา	 <p>พื้นที่สีเขียวในโครงการ</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
	-ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการ ให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากต้นไม้ใดตายต้องปลูกทดแทน ใหม่ทันที	-โครงการได้ดูแลต้นไม้ที่ปลูก ภายในโครงการ ให้มีสภาพดีและ สวยงามอยู่เสมอ หากต้นไม้ตายจะ ปลูกทดแทนใหม่ทันที	-ไม่พบปัญหา	
	-ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณ ต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดี และสวยงามอยู่เสมอ	-โครงการได้ควบคุมดูแลอาคาร และบริเวณต่างๆ ในโครงการให้อยู่ ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ	-ไม่พบปัญหา	
	-ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกด้าน อย่างเคร่งครัด	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุกด้านอย่างเคร่งครัด	-ไม่พบปัญหา	

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ	-ให้รถที่วิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากระถยนต์ด้วยการติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ	-โครงการได้กำหนดให้รถที่วิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพื่อลดระดับความดังของเสียงจากระถยนต์ด้วยการติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ”บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ติดตั้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถของโครงการ	-โครงการได้ติดตั้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถของโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-
	-จะต้องไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น.)	-โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบว่าต้องไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น.)	-ไม่พบปัญหา	-
	-ออกกฎการอยู่อาศัยร่วมกันภายในโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเดิมที่อยู่ข้างเคียงโครงการ	-โครงการได้ออกกฎการอยู่อาศัยร่วมกันภายในโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเดิมที่อยู่ข้างเคียงโครงการ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	-จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายใน โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความ ดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณ ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกา หนดให้มีป้าย“ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”	-โครงการได้จำกัดความเร็วของ รถยนต์ภายในโครงการให้มี ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของ เสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณ ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”	-ไม่พบปัญหา	-
	-ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่ โครงการให้สะอาดเพื่อ ป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการใช้ถนน	-โครงการได้ดูแลสภาพถนนภายใน พื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจาก การใช้ถนน	-ไม่พบปัญหา	-
	-ดูแลไม้ยืนต้นที่ปลูกภายในพื้นที่ โครงการเพื่อลดผลกระทบจากคว้น เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนที่ เกิดจากรถยนต์/เครื่องปรับอากาศ และตัวอาคารคอนกรีต	-โครงการได้ดูแลไม้ยืนต้นที่ปลูก ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลด ผลกระทบจากคว้น เสียง ฝุ่น ละออง และความร้อนที่เกิดจาก รถยนต์/เครื่องปรับอากาศและตัว อาคารคอนกรีต	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	-ติดป้าย “กรุณาดับเครื่อง ห้าม สตาร์ทรถยนต์ ทิ้งไว้” บริเวณที่จอด รถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจาก รถยนต์	-โครงการได้ติดป้าย “กรุณาดับ เครื่องห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่ จอดรถยนต์ เพื่ลด ผลกระทบจากควัน เสียง และ ความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดระบบการจราจรภายใน โครงการให้เหมาะสมกับสภาพ การจราจรภายนอก และจัดให้มี เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะ ชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลดการระบายนล สารทางอากาศจากการจราจร	-โครงการได้จัดระบบการจราจร ภายในโครงการให้เหมาะสมกับ สภาพการจราจรภายนอกและจัด ให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะ ชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลดการระบายน มลสารทางอากาศจากการจราจร	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	-โครงการจัดเตรียมจัดให้มีพื้นที่สี เขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	-จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด/อาคาร ให้เพียงพอต่อ ปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น โดยน้ำ เสียที่ออกจากระบบบำบัดมีความ สกปรกไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม ก่อนจะสูบไปบำบัดที่ระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	-จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เบื้องต้น จำนวน 1 ชุด/อาคาร ให้ เพียงพอต่อ ปริมาณน้ำเสีย ที่จะ เกิดขึ้น โดยน้ำเสียที่ออกจากระบบ บำบัดฯ มีความสกปรกไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศการ นิคมอุตสาหกรรม ก่อนจะสูบไป บำบัดที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมฯ	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดให้มีการสูบน้ำจากถังเกรอะ (Septic tank) แต่ละชุดทุกปี	-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสูบน้ำจากถัง เกรอะ (Septic tank) ในโครงการ โดยโครงการได้ดำเนินการสูบ ตะกอนจากถังเกรอะ (Septic tank) เป็นไปตามกำหนด	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหาย ง่ายและบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อ ซ่อมแซมให้สามารถทำงานได้ ตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว	-โครงการได้จัดหาและสำรอง ชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้ง ของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้ สามารถทำงานได้ตามปกติได้ใน เวลาอันรวดเร็ว	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	-จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา	-จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา	-ไม่พบปัญหา	-
	-ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ	โครงการได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ที่ผ่านมา พบว่า ผลการทดสอบมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด	-ไม่พบปัญหา	-
	-กำจัดกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันในโครงการทุกวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบ่อดักไขมัน โดยดักกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จน	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลกำจัดกากไขมันออกจากบ่อดักไขมัน ในโครงการ ทั้งนี้ทางโครงการมีการดำเนินการสูบกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเรียบร้อยแล้ว	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>แจ้งเป็นก่อนก่อนนำใส่ถุงดำ นำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด • ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีดำ ที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย • ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังขยะพลาสติกหรือโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด • ใช้ถุงพลาสติกสีดำสวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ในห้องน้ำ ห้องพัก สำนักงาน เป็นต้น -การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย • เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีน 	<p>-ทางโครงการเลือกใช้ถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ใช้ถังขยะพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด และใช้ถุงพลาสติกสีดำสวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ในห้องน้ำ ห้องพัก สำนักงาน เป็นต้น</p> <p>-ทางโครงการได้ใช้สติ๊กเกอร์ติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยถึงรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละจุด เพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>ติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูล ฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยก ประเภทในแต่ละจุดเพื่อความ สะดวกและป้องกันความสับสนของ แม่บ้านในการแยกประเภทและจัด หมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไป ยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> • มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษให้แยกไว้ขายกับ ผู้รับซื้อและยังเป็นการช่วยลด ปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด • จัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวม มูลฝอยจากแต่ละจุดมายังห้องพัก มูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวันโดย กำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00- 11.00 น. หรือช่วงเวลา 13.30- 14.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้าพักส่วน ใหญ่ออกไปเที่ยวหรือทำธุระส่วนตัว แล้ว 	<p>ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพัก มูลฝอยรวม สำหรับมูลฝอยที่ สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษโครงการจะให้แม่บ้านคัด แยกไว้ขายกับผู้รับซื้อ และยังเป็น การช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำ ไปกำจัด ทางโครงการได้จัดให้ มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอย จากแต่ละจุดมายังห้องพักมูลฝอย รวมให้หมดในแต่ละวัน โดย กำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00- 11.00 น. หรือช่วงเวลา 13.30- 14.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้าพัก ส่วนใหญ่ไม่ได้พักในห้องพักแล้ว และกำชับให้แม่บ้านผูกมัดปากถุง บรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น และไม่ให้บรรจุจนเต็ม โดยให้ปิด ปากถุงประมาณ 3 ส่วน 4 ของ ความยาวถุง และห้ามมิให้มีการ</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • งดบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้ผูกมัดปากถุงให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่ควรบรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ 3 ส่วน 4 ของความยาวถุง และห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด • ภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดถังมูลฝอยก่อนที่จะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม -การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม • ในการลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิด ชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ ถึงรองรับมูลฝอย ต้องแยกประเภทชัดเจน สำหรับรถเข็นมูลฝอยต้อง 	<p>เปิดปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด สำหรับภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวันทางโครงการจะให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดถังมูลฝอยก่อนที่จะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม</p> <p>-โครงการได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถังที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอย ทั้งนี้ ถึงรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน ติดฉลาก “ใช้สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น” และกำชับให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงมูลฝอย</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>ติดฉลาก “ใช้สำหรับเซ็นมูลฝอยเท่านั้น”</p> <ul style="list-style-type: none">ในการลำเลียงมูลฝอยต้องบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนบรรจุใส่รถเข็นมูลฝอย และผู้ลำเลียงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบูท ฝาปิดปาก เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีรถสำหรับเซ็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้น ทางโครงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตูลำโพงบันได หรือบริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย จะต้องทำความสะอาดตัวเอง และเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ	<p>ด้วยความระมัดระวังห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบูท ฝาปิดปาก เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีรถสำหรับเซ็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้น ทางโครงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตูลำโพงบันได หรือบริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย จะต้องทำความสะอาดตัวเอง และเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสวัสดุ ประตุ ราวบันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <ul style="list-style-type: none">• หลังเสร็จสิ้นการเก็บขนแต่ละครั้ง ต้องตรวจสอบและทำความสะอาดเส้นทางลำเลียงรวมถึงบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย ต้องไม่ให้น้ำรั่วไหลหรือมูลฝอยตกหล่นอยู่บนเส้นทางหรือจุดจอดรถ เป็นต้น	หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บขนแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและทำความสะอาดเส้นทางลำเลียง รวมถึงบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย ต้องไม่ให้น้ำรั่วไหลหรือมูลฝอยตกหล่นอยู่บนเส้นทางหรือจุดจอดรถ เป็นต้น	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> -ห้องพักมูลฝอยรวม • ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เข้ามาเก็บขน • จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บขนมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ • ให้แม่บ้านล้างพื้นและทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและช่องทางที่ใช้ในการเข็นมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราวครั้งหลังหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> -โครงการมีการตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เข้ามาเก็บขนและได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถขนมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ และกำหนดให้แม่บ้านล้างพื้น รวมถึงทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและเส้นทางที่ใช้ในการเข็นมูลฝอยและได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในแต่ละวันก่อนที่นำมาใช้ใหม่ 	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน ต้องล้างทำความสะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนนำมาใช้ใหม่ -การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล • กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย ทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะ นำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่ ตกค้าง • ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละ ประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย • พนักงานเก็บขนต้องคอยสังเกต ด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถัง บรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมี รอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบ เปลี่ยนภาชนะทุกถังใหม่หรือซ่อมให้ ใช้งานได้ดังเดิมและภาชนะทุกถัง 	<p>โครงการได้กำชับให้พนักงานเก็บ ขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความ เสี่ยงจากพาหะนำโรคและกลิ่น จากมูลฝอยที่ตกค้าง และจัดให้มี การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละ ประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย และกำ ซับให้พนักงานเก็บขนคอยสังเกต ด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและ ถังบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บ ขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้อง รีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ ใช้งานได้ดังเดิม และบรรจุมูลฝอย บรรจุเพียง 3 ส่วน 4ของความจุ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>ต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อ ป้องกันแมลงและพาหนะนำโรคลง ไปค้ำยเชื้อ</p> <ul style="list-style-type: none">ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ส่วน 4 ของความจุถังเพื่อความ สะดวกในการมัดและขนส่ง และ ห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่าง เส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาดกำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่ รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้า ปิดปากและปิดจมูก โดยให้สวมใส่ ทุกครั้งทที่ปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน จะต้องนำถุงมือยางฝ้ายกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือควรทำความสะอาด สะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดย	<p>เพื่อความสะดวกในการมัดและ ขนส่ง และแจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติ หน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกาย ด้วยชุดที่ รัดกุมและป้องกัน อันตรายได้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ประจำวันจะต้องนำถุงมือยาง ฝ้ายกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอด ถุงมือยางให้ทำความสะอาด ภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอก รวมทั้งอาบน้ำทันที</p>	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>น้ำทิ้งสามอย่างไปล้างด้วยน้ำ ผงซักฟอก รวมทั้งอาบน้ำทันที</p> <p>-ให้แม่บ้านปิดประตูห้องพักมุลฝอย ให้สนิทหลังนำมูลฝอยมาพักไว้ใน ห้องพักแล้วทุกครั้ง และตรวจไม่ให้ มีการเปิดประตูทิ้งไว้</p> <p>-ต้องคอยสังเกตด้วยว่า ภาชนะ รองรับมูลฝอยและถังบรรจุมูลฝอย ระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตก หรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะ ใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมและ ภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุก ครั้ง เพื่อป้องกันแมลงและพาหะนำ โรคลงไปคุ้ยเขี่ย</p>	<p>-ทางโครงการได้แจ้งให้แม่บ้านปิด ประตูห้องพักมุลฝอยให้สนิทหลัง นำมูลฝอยมาพักไว้ในห้องพักแล้ว ทุกครั้ง และไม่ให้มีการเปิดประตู ทิ้งไว้</p> <p>-โครงการได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่คอย สังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับมูล ฝอยและถังบรรจุมูลฝอยระหว่าง การเก็บขนมีรอยรั่ว/แตก ถ้ามีต้อง รีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ ใช้งานได้ดังเดิมและภาชนะทุกถัง ต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่ ป้องกันแมลงและพาหะนำโรคลง ไปคุ้ยเขี่ย</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	-ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยไม่ให้มี รอยรั่วซึมแตกร้าวของผนัง เพื่อ ไม่ให้น้ำชะล้างพื้นมูลฝอยไหลออก นอกห้องไปรบกวนผู้พักอาศัยใน/ นอกโครงการทุกวัน ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ	-โครงการมีการตรวจสอบห้องพัก มูลฝอยไม่ให้มีรอยรั่วซึมแตกร้าว ของผนัง เพื่อไม่ให้น้ำชะล้างพื้นมูล ฝอยไหลออกนอกห้องไปรบกวนผู้ พักอาศัยใน/นอกโครงการทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	-ไม่พบปัญหา	-
	-ให้เลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถดูดซับ กลิ่นและมลพิษ อีกทั้งมีรูปทรงสูง ทรงพุ่มชิด บริเวณห้องพักมูลฝอย รวมเพื่อช่วยบดบังสายตาและ ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมได้ดี รวมทั้งยังช่วยในการป้องกันลม และ กรองกลิ่นได้อีกด้วย	-โครงการได้จัดหาและเลือกพรรณ ไม้ที่สามารถดูดซับกลิ่นและมลพิษ ได้ และมีรูปทรงสูง ทรงพุ่มชิด เช่น ต้นหมาก ปาล์ม เป็นต้น บริเวณ ห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อช่วยบดบัง สายตาและทัศนียภาพที่ไม่ เหมาะสมได้ดี รวมทั้งยังช่วยใน การกันลมและกรองกลิ่นได้อีกด้วย	-ไม่พบปัญหา	-
	อุบัติเหตุจากการจราจร -ให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำ บริเวณ ทางเข้า-ออก โครงการทุกแห่ง เพื่อ อำนวยความสะดวกและจัดระบบ การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก	-โครงการได้จัดให้มีป้อมยามและ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำบริเวณทางเข้า-ออก โครงการทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	พื้นที่โครงการโดยเฉพาะช่วงถนน สาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ -บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว พร้อม จัดให้มีแผงกันจราจร -ตรวจสอบบริเวณ ทางเข้า -ออก ของรถในโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีด ขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ มองเห็นถนนของผู้ขับรถตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ -ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคัน ให้ชัดเจนและเครื่องหมายทิศ ทางการเดินรถบนพื้นถนนและลาน จอดรถ	โดยเฉพาะช่วงถนนสาธารณะที่ตัด ผ่านพื้นที่โครงการ -โครงการได้จัดให้มีลูกระนาด ชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ พร้อมจัดให้มีแผงกัน จราจร -โครงการมีการตรวจสอบบริเวณ ทางเข้า-ออกของรถในโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็น อุปสรรคต่อการมองเห็นถนนของผู้ ขับรถตลอดระยะเวลาเปิดดำเนิน โครงการ -โครงการได้จัดหาเครื่องหมายช่อง จราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและ เครื่องหมายทิศทางการเดินรถ บนพื้น ถนนและลานจอดรถ	-ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา -ไม่พบปัญหา	- - - -

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลส์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>- ติดป้ายใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการเพื่อจำกัดความเร็วของรถยนต์ ภายในโครงการ ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์</p> <p>- ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านไว้ประจำที่ห้องสำนักงานเพื่อให้บริการพนักงานและผู้พักอาศัย</p> <p>อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้</p> <p>- จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)</p>	<p>- โครงการได้ติดป้ายใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการเพื่อจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์</p> <p>- โครงการได้ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มียาสามัญประจำบ้านไว้ประจำที่สำนักงานเพื่อให้บริการพนักงานและผู้พักอาศัย</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)</p> <p>-ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชั้นอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>-ให้นำน้ำสำรองน้ำใช้มาใช้ในการดับเพลิงพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง ไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อสูบน้ำจากทุกแห่งในพื้นที่โครงการมาดับเพลิงระหว่างรอรถดับเพลิงของท้องถิ่น</p>	<p>(พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่55 (พ.ศ. 2543)</p> <p>-โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>-โครงการมีการประสานงานกับรถดับเพลิงของท้องถิ่น และใช้เครื่องสูบน้ำสำรองร่วมกับทางนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง พร้อมทั้งมีการเตรียมน้ำจากถังน้ำใช้ภายในโครงการมาใช้ในการดับเพลิงระหว่างรอรถดับเพลิงจากภายนอกโครงการ</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	-ติดตั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที	-โครงการได้ติดตั้งป้ายแนะนำการใช้ อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่ อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้งาน ได้ทันที	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ ของระบบป้องกันอัคคีภัย และ ฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอพยพย้าย คนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ทันทีโดยขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธิตจากงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ซึ่งจะมีการ ซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับการซ้อม อพยพหนีไฟเกิดเหตุแผ่นดินไหว	โครงการมีแผนการซ้อมอพยพหนี ไฟ พร้อมกับการซ้อมอพยพหนี เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยขอความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ โครงการได้จัด ให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงชั้น พื้นฐาน และทำการฝึกซ้อม ดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ เรียบร้อยแล้ว	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	-ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	-หากเกิดเพลิงไหม้ โครงการจะดำเนินการแจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล สำหรับเป็นจุดรวมพลของอาคารไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	-โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลสำหรับเป็นจุดรวมพลของอาคารไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางมาจอดบริเวณด้านหน้าโครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงานบริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล	-โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางมาจอดบริเวณด้านหน้าโครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงานบริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล	-ไม่พบปัญหา	-
	-ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว	-ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการจะทำการประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวก	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>-ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการณเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งให้มีการบันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อนำมาปรับ แก้ไขใน สถาน การณ์จริงได้อย่างทันท่วงที โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ดังกล่าว</p> <p>-ติดตั้งต้นไม้และทรงพุ่ม ให้พร้อมรับคนสำหรับจุตรวมผลทุก 1 เดือน เพื่อมิให้กิ่งไม้ยื่นออกมาเกิดขวางการอพยพของผู้พักอาศัย และกีดขวางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p>	<p>ความสะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>-โครงการได้แจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการณเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด และติดป้ายป้ายบอกทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งให้มีการบันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อนำมาปรับแก้ไขในสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ดังกล่าว</p> <p>-โครงการได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งต้นไม้เป็นทรงพุ่ม ให้พร้อมรับคนสำหรับจุตรวมผลทุก 1 เดือน เพื่อมิให้กิ่งไม้ยื่นออกมาเกิดขวางการอพยพของผู้พักอาศัย และกีดขวางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p>	<p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	-ดูแลพื้นที่ปลูกไม้คลุมดินที่เป็น สนามหญ้าโดยกำหนดให้ตัดหญ้าทุก 15 วัน เพื่อให้ผู้พักอาศัยเคลื่อนย้าย ได้ง่าย และไม่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ขณะอพยพมายังจุดรวมพล	-โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแล พื้นที่ปลูกไม้คลุมดินที่เป็นสนาม หญ้าโดยกำหนดให้ตัดหญ้าทุกๆ 15 วัน เพื่อให้ผู้พักอาศัย เคลื่อนย้ายได้ง่าย และไม่เกิด อุบัติเหตุลื่นล้มขณะอพยพมายังจุด รวมพล	-ไม่พบปัญหา	-
	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณ เส้นทางหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพล ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางอยู่ในบริเวณ พื้นที่ดังกล่าว ทุก 1 เดือน	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบริเวณเส้นทางหนีไฟไป ยังพื้นที่จุดรวมพลไม่ให้มีสิ่งกีด ขวางอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ ดังกล่าว ทุก 1 เดือน	-ไม่พบปัญหา	-
	-ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจาก อาคารมาสู่จุดรวมพลของโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของระบบป้องกัน อัคคีภัยและตำแหน่งบันไดหนีไฟ ของอาคารที่ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้น	โครงการได้ติดตั้งผังแสดงเส้นทาง หนีไฟ จากอาคารมาสู่จุดรวมพล ของโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของ ระบบป้องกันอัคคีภัยและตำแหน่ง บันไดหนีไฟของอาคารที่ติดตั้งไว้ ในแต่ละชั้น	-ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข	อ้างอิง
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจนับคนบริเวณจุดรวมพลภายในโครงการ คอยอธิบายเส้นทาง และอำนวยความสะดวกในการนำผู้พักอาศัยอพยพออกไปสู่ภายนอกโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ - การตกจากที่สูง - ออกแบบอาคารให้มีทางเดินอยู่กลางอาคารและระเบียงกันตก - บริเวณบันไดมีราวบันไดเพื่อป้องกันการตกจากบันไดขณะเดินขึ้น-ลงอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากอาคารโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจนับคนบริเวณ จุดรวมพลภายในโครงการ คอยอธิบายเส้นทาง และอำนวยความสะดวกในการนำผู้พักอาศัยอพยพออกไปสู่ภายนอกโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ - โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีทางเดินอยู่กลางอาคาร และระเบียงกันตก - โครงการได้ออกแบบบริเวณบันไดให้มีราวบันไดเพื่อป้องกันการตกจากบันไดขณะเดินขึ้น-ลงอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากอาคารโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - - -

ที่มา :สรุปจากรายงานผลรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท

ของบริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564-2566 จัดทำโดยบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด