




#### **7.14 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรับชมผลพอยรวม**



#### **7.15 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อขยะรีไซเคิล**









#### **7.16 เอกสารการประสานงานให้สำนักงานเขตบางกะปิเข้ารับขยะมูลฝอย**



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700015306

วันที่ 5 มกราคม 2567

สำนักงานเขต

บางกะปิ

โทร

0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต

189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสกา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน น.ค. 67

เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	2,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,000

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	-	พ.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	2,000	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ธ.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เงินสด

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

\*กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน\*





## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700019746

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเขต

บางกะปิ

โทร

0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต

189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.พ. 67

เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างและขนมูลฝอย	2,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,000

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	2,000	ส.ค.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เงินสด

พิมพ์เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:40 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

\*กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน\*



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700024798

วันที่ 5 มีนาคม 2567

สำนักงานเขต

บางกะปิ

โทร 0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต

189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มี.ค. 67

เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ลำดับและขนมูลฝอย	2,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,000

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	-	ม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ก.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
ก.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) Mobile Banking

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว  
\*กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน\*



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700031146

วันที่ 10 เมษายน 2567

สำนักงานเขต

บางกะปิ

โทร

0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต

189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสสา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน เม.ย. 67

เป็นจำนวนเงิน 2,000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าดับและขมูลฝอย	2,000.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,000.00

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ก.	-	เม.ย.	2,000.00
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มี.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
ก.ย.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

\*กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน\*





# ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700035865

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ธนาคารไทย

สาขา

โทร

0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงาน

189 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ขาย/ผู้ประกอบการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่

เลขที่ 348 ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณของสินค้า

มีค่าระวางที่ยื่นสำหรับการขนส่งตามใบแจ้งหนี้ พ.ศ. 07

เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

สำหรับการชำระค่าระวางน้ำมัน ซึ่งประมาณ 7567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าสินค้าและค่าขนส่ง	2,000
2	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	0
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,000

เดือน	บาท	เซ็นต์	บาท
ม.ค.	-	0.00	-
ก.พ.	-	0.00	2,000
มี.ค.	-	0.00	-
เม.ย.	-	0.00	-

จำนวนเงินที่รับ

สองพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เงินสด

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับจากผู้ชำระเงิน

\* กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินขอทาน \*



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700039746  
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขต บางกะปิ โทร 0 2377 5498  
ที่อยู่สำนักงานเขต 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มิ.ย. 67 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	2,000	ค.ย.	-	เม.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	พ.ย.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ย.	-	มิ.ย.	2,000
			ม.ค.	-	ก.ค.	-
			ก.พ.	-	ธ.ค.	-
			มี.	-	ก.ย.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บ  
\*กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระ

#### **7.17 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์อัคคีภัย**



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sup-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 ธ.ค 67 เวลา :



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน			ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
													ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen	หน้าห้อง Gas	CT101	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		4	10	66				ถังใหม่ 2023
2	2	Canteen	เสาต้นที่ 2	CT201			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2010
3	2	Canteen	เสาต้นที่ 2	CT202		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	2	Canteen	เสาต้นที่ 6	CT203			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	2	65	23	2	68	2003
5	2	Canteen	เสาต้นที่ 3	CT204		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	2	Canteen	เสาต้นที่ 3	CT205			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2010
7	2	Canteen	เสาต้นที่ 3	CT206		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
8	2	Canteen	เสาต้นที่ 3	CT207			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2014
9	2	Canteen	เสาต้นที่ 4	CT208		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		10	11	66				ถังใหม่ 2023
10	2	Canteen	เสาต้นที่ 7	CT209			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		3	5	65	23	2	68	2010
11	2	Canteen	เสาต้นที่ 7	CT210		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	2	Canteen	เสาต้นที่ 4	CT211			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2010
13	2	Canteen	เสาต้นที่ 4	CT212		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	2	Canteen	เสาต้นที่ 5	CT213			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2010
15	2	Canteen	เสาต้นที่ 5	CT214		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	2	Canteen	เสาต้นที่ 4	CT215			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	2	65	23	2	68	2003
17	2	Canteen	เสาต้นที่ 7	CT216		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	2	Canteen	เสาต้นที่ 2	CT217	-		✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2003
19	2	Canteen	เสาต้นที่ 2	CT218		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	2	Canteen	เสาต้นที่ 7	CT219			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2010
21	2	Canteen	เสาต้นที่ 6	CT220		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Dec 23

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : อาคาร P.I

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sup - sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 18 ธ.ค 67 เวลา :



No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพผู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	108		✓				✓																	23	2	65	23	2	68	2005
2	1	หน้าประตูทางเข้า 1	107			✓			✓																	3	5	65	3	5	68	2003
3	1	หน้าประตูทางเข้า 1	109	✓					✓																	28	10	63	28	10	68	2010
4	1	หลังโต๊ะประชาสัมพันธ์	102	✓					✓																	28	10	63	28	10	68	2006
5	1	หลังโต๊ะประชาสัมพันธ์	103			✓			✓																	3	5	65	3	5	68	2005
6	1	หลังโต๊ะประชาสัมพันธ์	105		✓				✓																	23	2	65	23	2	68	2010
7	1	ห้อง GEN	305	✓					✓																	28	10	63	28	10	68	2005
8	1	ห้อง GEN	306		✓				✓																	23	5	63	23	5	68	2006
9	1	ในห้อง Control	101	✓					✓																	16	3	65	16	3	70	2011
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	202	✓					✓																	28	10	63	28	10	68	2010
11	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	201			✓			✓																	3	5	65	3	5	68	2003
12	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหลัง	203			✓			✓																	3	5	65	3	5	68	2003
13	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	204			✓			✓																	23	2	65	23	2	68	2003
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	303			✓			✓																	3	5	65	3	5	68	2003
15	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	304		✓				✓																	23	2	65	23	2	68	2008
16	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	305	✓					✓																	28	5	63	23	5	70	2011
17	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	201	✓					✓																	3	5	65	3	5	68	2003

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบวาอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถงนาคดบเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค้มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Dec 23

OSIIE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : sup.sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15.1.67 เวลา : \_\_\_\_\_



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓					✓													4	10	23				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓																	4	10	23				ถังใหม่ 2023
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓																		4	10	23				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓																		4	10	23				ถังใหม่ 2023
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓																		4	10	23				ถังใหม่ 2023
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓																		4	10	23				ถังใหม่ 2023
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓																		4	10	23				ถังใหม่ 2023
8	1	สันทนาการ	P2/104		✓					✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generaler	P2/106	✓						✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
10	1	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/107	✓						✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
11	1	ในตู้ดับเพลิงห้อง HR	P2/108	✓						✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓						✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓				✓																	4	10	23				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓				✓																	4	10	23				ถังใหม่ 2023
15	2	Costomer Management	P2/201		✓				✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
16	2	Costomer Management	P2/202		✓				✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓				✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓				✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	✓						✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
20	2	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/206	✓						✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
21	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง C /M	P2/207	✓						✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
22	3	Intematinal Business	P2/301		✓				✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
23	3	Intematinal Business	P2/302		✓				✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
24	3	Storage Room	P2/303		✓				✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
25	3	Storage Room	P2/304	✓						✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓						✓																4	10	23				ถังใหม่ 2023
27	3	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/306	✓						✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
28	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Inter.Business	P2/307	✓						✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
29	4	ด้านข้างห้อง Auditionum	P2/401		✓				✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
30	4	บันไดทางขึ้น Auditionum	P2/402	✓						✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผน \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจ \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : \_\_\_\_\_

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 18 ธ.ค. 67 เวลา : \_\_\_\_\_



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
31	4	บันไดทางขึ้น Auditorium	P2/403		✓			✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
32	4	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
33	4	ในตู้ดับเพลิงห้อง Legal	P2/405	✓					✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
34	4	ในตู้ดับเพลิงข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓					✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
35	4	Storage Room1	P2/407		✓			✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
36	4	Storage Room1	P2/408	✓					✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓			✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓					✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
39	4	บันไดทางขึ้น Auditorium	P2/411	✓					✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
40	4	บันไดทางขึ้น Auditorium	P2/412		✓			✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
41	4	บันไดทางขึ้น Auditorium	P2/413	✓					✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓		✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓		✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓		✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/503	✓					✓																10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/504		✓			✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
47	ตาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓			✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Dec 23

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/กอง :

ฝ่าย :

อำนวยความสะดวก :

ตำแหน่ง : Sup.Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15.1.67 เวลา :



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บริเวณ Counter	P3/101			✓		✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102			✓		✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓				✓																	3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓				✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		✓				✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118	✓					✓																3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น :                      พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนวยความสะดวก :

ตำแหน่ง : *sup-sec*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *18 ธ.ค 67* เวลา :



No	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓				✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
25	2	ลานจอด(ประตูทางออก)	P3/202		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	ลานจอด(ประตูทางออก)	P3/203	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	ห้องไฟฟ้า	P3/204	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ทางหนีไฟ R	P3/206	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ทางหนีไฟ L	P3/207	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
31	2	ลานจอด(ประตูทางออก)	P3/208	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
32	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
33	3	ลานจอด(ประตูทางออก)	P3/302		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
34	3	ลานจอด(ประตูทางออก)	P3/303		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
35	3	ลานจอด(ประตูทางออก)	P3/304	✓					✓																16	3	65	16	3	70	2022
36	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
38	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
40	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
41	4	ลานจอด(ประตูทางออก)	P4/402		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
42	4	ลานจอด(ประตูทางออก)	P4/403		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : *sup.sel*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *15 ม.ค. 67* เวลา :



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง		CFC				ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
43	4	ลานจอด(ประตูทางออก)	P4/404	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
44	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
46	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
48	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
49	5	ลานจอด(ประตูทางออก)	P5/502		✓				✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
50	5	ลานจอด(ประตูทางออก)	P5/503	✓				✓																	23	3	65	23	3	70	2022
51	5	ลานจอด(ประตูทางออก)	P5/504	✓				✓																	16	3	65	16	3	70	2022
52	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
54	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
56	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
57	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
58	6	ห้องประชุม T5	P3/603	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
59	6	ห้องประชุม T5	P3/604		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
60	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
62	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
63	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แบบ (ของ :  
[Redacted])

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : *Sup. Sec*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *15 20 67*



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
65	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓																22	12	66	22	12	70	2022
66	7	ประตุนิไฟ R	P3/702		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
67	7	ประตุนิไฟ R	P3/703	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตุนิไฟในตู้ R	P3/704	✓				✓																	23	5	64	23	5	70	2022
69	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
70	7	หน้าห้อง IT	P3/706	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
72	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
76	8	ประตุนิไฟ L	P3/803	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
77	8	ประตุนิไฟ L	P3/804		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
78	8	ประตุนิไฟในตู้ L	P3/805	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	ประตุนิไฟในตู้ R	P3/806	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
80	8	ในห้องบัญชี	P3/807	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
81	8	ในห้องบัญชี	P3/808		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
82	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓			✓																	22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓					✓																22	12	66				ถังใหม่ 2023

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 18.1.67 เวลา :



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	5	10	15	20	สภาพถัง		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
			เพลิง	แห้ง	CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
85	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓					✓		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
86	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓					✓		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓			✓			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
88		คาเฟ่ ห้องไฟ	P3/R01	✓					✓		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
89		คาเฟ่ ห้องไฟ	P3/R02		✓			✓			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
90		คาเฟ่ ห้องลิฟต์	P3/R03	✓					✓		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
91		คาเฟ่ ห้องลิฟต์	P3/R04		✓			✓			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
92		คาเฟ่ ห้องปั๊มน้ำ	P3/R05	✓					✓		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
93		คาเฟ่ ห้องปั๊มน้ำ	P3/R06		✓			✓			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
94		คาเฟ่ ด้านนอก	P3/R07		✓			✓			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	66				ถังใหม่ 2023
95		คาเฟ่ ด้านนอก	P3/R08	✓					✓		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15	7	63	15	7	70	2022

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : SUP-SEC

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15.1.67 เวลา :

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	อาคาร P.4 /ชั้น 1	CP101	✓				✓				✓						✓		✓					✓	16	3	65	16	3	70	100%
2	2	อาคาร P.4 /ชั้น 2	CP201	✓				✓				✓						✓		✓					✓	16	3	65	16	3	70	100%
3	3	อาคาร P.4 /ชั้น 3	CP301	✓						✓		✓						✓		✓					✓	16	3	65	16	3	70	100%
4	4	อาคาร P.4 /ชั้น 4	CP401	✓						✓		✓						✓		✓					✓	16	3	65	16	3	70	100%
5	5	อาคาร P.4 /ชั้น 5	CP501	✓						✓		✓						✓		✓					✓	16	3	65	16	3	70	100%

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Dec 23

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : *sup-sec*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *18.1.67* เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓				✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒
2	1	ลิฟท์แกเจิน	P5/102	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐๒
3	1	ห้องเคื่องบันไฟสำรอง	P5/103		✓			✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐15
4	1	ห้องเคื่องบันไฟสำรอง	P5/104	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐๒
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓			✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐15
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐๒
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓			✓																	3	5	65	3	5	68	๑๐15
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓				✓																	16	3	65	16	3	70	๑๐๒๒
9	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓			✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐๐๔
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓			✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐๐๕
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓			✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐๐๖
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓			✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐๐๘
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/114		✓			✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐๐๖
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓				✓																	2	11	64	2	11	69	๑๐๒
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓				✓																	16	3	65	16	3	70	๑๐๒๒
16	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		✓			✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐15
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	✓				✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐15
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓			✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐15
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓				✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐15
20	2	ห้อง Server	P5207		✓			✓																	25	5	65	25	5	68	๑๐15
21	2	ห้อง Server	P5208	✓				✓																	2	11	64	2	11	69	๑๐๒
22	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐๒
23	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐๒
24	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓			✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐๒
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓				✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐๒
26	3	เสา 1	P5/305		✓			✓																	16	3	65	16	3	70	๑๐๒

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปีเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : SUP-SEL

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 ธ.ค. 67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
27	3	เสา 2	P5/306	✓				✓																	23	5	65	23	5	68	๑๑/๕
28	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓				✓																	23	5	65	23	5	68	๒๐/๕
29	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓				✓																	16	3	65	16	3	70	๒๐/๕ ๒๐/๒
30	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓				✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐/๕
31	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓			✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐/๕
32	4	เสา 1	P5/405	✓				✓																	23	2	65	23	2	68	๑๐/๕
33	4	เสา 2	P5/406	✓				✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐/๕
34	4	เสา 3	P5/407	✓				✓																	25	5	65	25	5	68	๑๐/๗
36	4	เสา 4	P5/408	✓				✓																	25	5	65	25	5	68	๑๐/๕
36	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐/๒1
37	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐/๕
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐/๒1
39	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓			✓																	23	2	65	23	2	68	๑๐/๕
40	5	เสา 1	P5/505	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐/๒1
41	5	เสา 2	P5/506	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐/๒1
42	5	เสา 3	P5/507	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐/๒1
43	5	เสา 4	P5/508	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐/๒1
44	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓				✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐/๕
45	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602		✓			✓																	16	3	65	16	3	70	๑๐/๕
46	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603	✓				✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐/๕
47	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓				✓																	23	2	65	23	2	68	๑๐/๕
48	6	เสา 1	P5/605	✓				✓																	23	2	65	22	2	68	๑๐/๑1
49	6	เสา 2	P5/606	✓				✓																	25	5	65	25	5	68	๑๐/๑๗
50	6	เสา 3	P5/607	✓				✓																	25	5	65	23	5	68	๑๐๐๕
51	6	เสา 4	P5/608	✓				✓																	23	5	65	23	5	68	๑๐/๕
52	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๑๐/๒1

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : SUP-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 18.1.67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.	
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
53	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
54	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓				✓																		23	2	65	23	2	68	๑๐15
55	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
56	7	เสา 1	P5/705	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
57	7	เสา 2	P5/706	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
58	7	เสา 3	P5/707	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
59	7	เสา 4	P5/708	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
60	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓																		23	5	65	23	5	68	๑๐17
61	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802		✓				✓																		13	3	65	16	3	70	๑๐๒2
62	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803	✓					✓																		23	5	65	23	5	68	๑๐15
63	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓																		13	3	65	16	3	70	๑๐๒2
64	8	เสา 1	P5/805	✓					✓																		23	2	65	23	2	68	๑๐๐6
65	8	เสา 2	P5/806	✓					✓																		25	5	65	25	5	68	๑๐15
66	8	เสา 3	P5/807	✓					✓																		23	5	65	23	5	68	๑๐17
67	8	เสา 4	P5/808	✓					✓																		25	5	68	25	5	68	๑๐18
68	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
69	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐21
70	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓				✓																		23	2	65	23	2	68	๑๐15
71	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
72	9	เสา 1	P5/805	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
73	9	เสา 2	P5/806	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
74	9	เสา 3	P5/807	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
75	9	เสา 4	P5/808	✓						✓																	16	7	64	16	7	69	๑๐๒1
76	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓																		23	2	65	23	2	68	๑๐1๒
77	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓					✓																		16	3	65	16	3	70	๑๐๒2
78	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓				✓																		3	5	65	3	5	68	๑๐15

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : SUP-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 18 ม.ค. 67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ												
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.													
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี																			
79	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓				✓																	16	3	65	16	3	70	๖๖๖												
80	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓					✓																15	7	64	15	7	67	๖๖๖												
81	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๖๖๖												
82	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓			✓																	23	2	65	23	2	68	๖๖๖												
83	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๖๖๖												
84	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓				✓																	24	5	65	24	5	68	๖๖๖												
85	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓				✓																	3	5	65	3	5	68	๖๖๖												
86	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓			✓																	25	5	65	25	5	68	๖๖๖												
87	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓				✓																	3	5	65	3	5	68	๖๖๖												
88	13	บันไดหนีไฟ	P51301	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๖๖๖												
89	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๖๖๖												
90	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	✓					✓																16	7	64	16	7	69	๖๖๖												
91	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		✓			✓																	23	7	64	23	7	68	๖๖๖												
92	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓					✓																23	2	64	23	2	68	๖๖๖												
93	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓					✓																23	2	64	23	2	68	๖๖๖												
94	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓					✓																2	11	64	2	11	69	๖๖๖												
95	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓			✓																	22	2	63	23	2	68	๖๖๖												
96	R	ห้อง Pump	P5/R05		✓			✓																	16	7	63	16	7	69	๖๖๖												
97	R	ห้อง Pressurize	P5/R06	✓					✓																2	11	64	2	11	69	๖๖๖												
																																						รวม					

หมายเหตุ



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค.2567.....

อาคาร : อาคาร P.6

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผนก/กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : \_\_\_\_\_

*Sup-sec*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

*18 ธ.ค. 67*

เวลา : \_\_\_\_\_



No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หลัง Counter รับประทานอาหาร	อ/2101	✓					✓																28	10	65	28	10	68	
2	1	หลัง Counter รับประทานอาหาร	อ/2102	✓					✓																28	2	65	22	2	68	
3	1	หลัง Counter รับประทานอาหาร	อ/2103			✓		✓																	2	11	64	2	11	67	
4	1	หน้า สวม Sodexo เก้าอี้	อ/2104	✓				✓																	22	2	65	22	2	68	
5	1	หน้า สวม Sodexo เก้าอี้	อ/2105			✓		✓																	2	11	64	2	11	67	
6	1	ห้องเก็บของIT	อ/2106			✓		✓																	10	11	23				ถังใหม่ 2023
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	อ/2202		✓			✓																	23	2	65	23	2	68	
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	อ/2201			✓		✓																	2	6	65	2	6	68	
9	2	หน้าห้อง Meeting Room	อ/2203	✓				✓																	3	6	65	3	6	68	
10	3	หน้าห้อง LAB	อ/2305		✓			✓																	23	2	65	23	2	68	
11	3	หน้าห้อง LAB	อ/2306		✓			✓																	23	2	65	23	2	68	
12	3	หน้าห้อง LAB	อ/2301			✓		✓																	21	8	63	22	8	68	

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 น.ก. 2567.....

อาคาร : บัอมประตู่ 6-19

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

เวลา :



No.	บ้อมประตู6-19		CODE.	ชนิดถัง		ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกา		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 6		✓				✓	✓						✓	✓			✓					✓	23	5	65	23	5	70	2006
2	1	บ้อมประตู 6		✓					✓						✓	✓			✓					✓	24	6	63	24	6	66	2006
3	1	บ้อมประตู 7		✓					✓						✓	✓			✓					✓	24	6	63	24	6	66	2006
4	1	บ้อมประตู 7		✓					✓						✓	✓			✓					✓	24	6	63	24	6	66	2006
5	1	บ้อมประตู 7		✓					✓						✓	✓			✓					✓	18	4	63	18	4	66	2006
6	1	บ้อมประตู 7		✓					✓						✓	✓			✓					✓	18	4	63	18	4	66	2014
7	1	บ้อมประตู 8		✓					✓						✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	69	2001
8	1	บ้อมประตู 9		✓					✓						✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	69	2001
9	1	บ้อมประตู 11		✓				✓							✓	✓			✓					✓	25	5	65	25	5	68	2015
10	1	บ้อมประตู 11		✓				✓							✓	✓			✓					✓	25	5	65	25	5	68	2015
11	1	บ้อมประตู 12		✓					✓						✓	✓			✓					✓	22	4	63	21	4	66	2013
12	1	บ้อมประตู 12			✓				✓			✓		✓	✓			✓			✓			✓	12	11	63	12	11	66	2008
13	1	บ้อมประตู 12			✓				✓			✓		✓	✓			✓			✓			✓	22	4	63	21	4	66	2008
14	1	บ้อมประตู 14		✓					✓					✓	✓			✓						✓	16	7	64	16	7	69	2012
15	1	บ้อมประตู 14		✓					✓					✓	✓			✓						✓	16	7	64	16	7	69	2011
16	1	บ้อมประตู 16			✓				✓			✓		✓	✓			✓			✓			✓	14	9	65	14	9	68	2005
17	1	บ้อมประตู 16		✓				✓						✓	✓			✓						✓	14	9	65	13	9	68	2005
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2003
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2015
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2014
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2014
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105			✓		✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	10	3	64	10	3	67	2013
23	1	ห้องแลกฝา	ป16/106	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2015
24	1	ห้องแลกฝา	ป16/107	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2014
25	1	บ้อมประตู 17			✓				✓					✓	✓			✓						✓	10	6	64	10	6	67	2017
26	1	บ้อมประตู 17			✓				✓					✓	✓			✓						✓	10	6	64	10	6	67	2017

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค. 2567.....

อาคาร : บัอมประตู่ 6-19

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : \_\_\_\_\_

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

เวลา : \_\_\_\_\_



No.	บ้อมประตู่6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพแก๊ส		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
27	1	บ้อมประตู่ 17			✓				✓					✓	✓			✓						✓	3	6	64	3	6	67	2019
28	1	บ้อมประตู่ 18		✓					✓					✓	✓			✓					✓	23	5	65	23	5	70	2021	
29	1	บ้อมประตู่ 18		✓					✓					✓	✓			✓					✓	23	5	65	23	5	70	2021	
30	1	บ้อมประตู่ 18		✓					✓					✓	✓			✓					✓	23	5	65	23	5	70	2021	
31	1	บ้อมประตู่ 19	DC14	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67	2021	
32	1	บ้อมประตู่ 19	DC15	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67	2016	
33	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านนอก	DC004	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67	2003	
34	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC005	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	2013	
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC006	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	2019	
36	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	2013	
37	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	2013	
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	2013	
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021	
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	1996	
41	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	1996	

โพธิ์ 2-11 2019 (04)  
2021 (05)

2-11 LAB. 19 2008 (CO2)  
20 2004 (CO2)  
22 2016 (CO2)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค. 2567.....



อาคาร : OM \_\_\_\_\_  
 แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_  
 ผู้ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_  
 ฝ่าย : \_\_\_\_\_ อำนาจการ : \_\_\_\_\_  
 ตำแหน่ง : \_\_\_\_\_ วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_ เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในห้องฟิตเนส	OM101	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2009
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓					✓		✓			✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	2010
3	1	ในห้องฟิตเนส	OM103			✓		✓					✓		✓			✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	2009
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓					✓		✓			✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	2010
5	1	ในห้องฟิตเนส	OM105			✓		✓					✓		✓			✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	2010
6	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓	14	7	65	14	7	68	2020
7	3	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓	14	7	65	14	7	68	2020
8	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓	14	7	65	14	7	68	2020
9	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM305	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓	14	7	65	14	7	68	2020

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 23

OSHE-ST-F0013



## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค. 2567.....

อาคาร : อาคาร D  
 แผนก/ กอง :  
 ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :                      พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :  
 ฝ่าย :                      อำนาจการ :  
 ตำแหน่ง :                      วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :                      เวลา :



No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพท่ง		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	ระหว่างชั้น 1	OM107	✓				✓				✓		✓			✓			✓			✓			22	2	65	22	2	68	จอ
2	3	ระหว่างชั้น 2	OM206	✓				✓				✓		✓			✓			✓			✓			22	2	65	22	2	68	จอ
3	3	ระหว่างชั้น 3	OM309	✓				✓				✓		✓			✓			✓			✓			22	2	65	22	2	68	จอ

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงนำยดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 23

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค. 2567.....

อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : จำนวนการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : เวลา :



No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓				✓					✓				✓						✓	24	2	65	24	2	68	ห้อง 5
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓				✓					✓				✓						✓	24	2	65	24	2	68	ห้อง 4
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68		
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68		
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68		
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68		

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค. 2567.....



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : ถึงสารอง

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

เวลา :

No.	ตั้งสำรอง		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้				สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		22	5	65	23	5	70	ใช้งานแล้ว
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		22	5	65	23	5	70	ใช้งานแล้ว
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		22	5	65	23	5	70	ใช้งานแล้ว
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		22	5	65	23	5	70	
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		22	5	65	23	5	70	
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		14	9	65	13	9	68	
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		14	9	65	13	9	68	
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		22	5	65	23	5	70	
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓						✓																		14	9	65	13	9	68	
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				14	9	65	13	9	68	Ay
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				14	9	65	13	9	68	Ay
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				14	9	65	13	9	68	Ay
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																				14	9	65	13	9	68	ประตู19
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				2	11	64	2	11	67	
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				2	11	64	2	11	67	
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				2	11	64	2	11	67	
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																				15	7	65	15	7	68	

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค. 2567.....

อาคาร : D

แผนก/ กอง : ถังสารอง

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

เวลา :



No.	ถังสำรอง		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง								
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี	D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																		15	7	65	15	7	68	
31	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																		15	7	65	15	7	68	
32	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																		15	7	65	15	7	68	
33	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																		15	7	65	15	7	68	
34	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																		15	7	65	15	7	68	
35		ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																		14	9	65	14	9	68	
36	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																		14	9	65	14	9	68	
37	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
38	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
39	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
40	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
41	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
42	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
43	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
44	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
45	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																2	11	64	2	11	67	
46	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
47	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
48	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
49	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																23	2	65	23	2	68	
50	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓					✓																28	10	62	28	10	66	
51	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	
52	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	
53	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	
54	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	
55	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	
56	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	
57	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	
58	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	เขามาทดแทนโรงอาหารหน้า
																										14	9	65	14	9	68	ใช้งานแล้ว

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....15-19 ม.ค. 2567.....

อาคาร : D

แผนก/ กอง : ถึงสำนักงาน

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

ตำแหน่ง :

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

เวลา :



No.	ถึงสารอง		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตัวเก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
59	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	ใช้งานแล้ว
60	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																		14	9	65	14	9	68	ใช้งานแล้ว

OSDE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
ประจำเดือน..... ก.ค. ๖๕

อาคาร : บัณฑิต 6-19

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

จำนวนการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๕ ก.ค. ๖๕ เวลา : \_\_\_\_\_



No.	บ้อมประตู 6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดบ่อนต์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	5	10	15	20	สภาพเกา		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 6		✓					✓				✓			✓					✓			✓	23	5	65	23	5	70	
2	1	บ้อมประตู 6		✓					✓				✓			✓					✓			✓	24	6	63	24	6	66	
3	1	บ้อมประตู 7		✓					✓				✓			✓					✓			✓	24	6	63	24	6	66	
4	1	บ้อมประตู 7		✓					✓				✓			✓					✓			✓	24	6	63	24	6	66	
5	1	บ้อมประตู 7		✓					✓				✓			✓					✓			✓	18	4	63	18	4	66	
6	1	บ้อมประตู 7		✓					✓				✓			✓					✓			✓	18	4	63	18	4	66	
7	1	บ้อมประตู 8		✓					✓				✓			✓					✓			✓	2	11	64	2	11	69	
8	1	บ้อมประตู 9		✓					✓				✓			✓					✓			✓	2	11	64	2	11	69	
9	1	บ้อมประตู 11		✓				✓					✓			✓					✓			✓	25	5	65	25	5	68	
10	1	บ้อมประตู 11		✓				✓					✓			✓					✓			✓	25	5	65	25	5	68	
11	1	บ้อมประตู 12		✓					✓				✓			✓					✓			✓	22	4	63	21	4	66	
12	1	บ้อมประตู 12			✓				✓				✓			✓					✓			✓	12	11	63	12	11	66	
13	1	บ้อมประตู 12			✓				✓				✓			✓					✓			✓	22	4	63	21	4	66	
14	1	บ้อมประตู 14		✓					✓				✓			✓					✓			✓	16	7	64	16	7	69	
15	1	บ้อมประตู 14		✓					✓				✓			✓					✓			✓	16	7	64	16	7	69	
16	1	บ้อมประตู 16			✓				✓				✓			✓					✓			✓	14	9	65	14	9	68	
17	1	บ้อมประตู 16		✓				✓					✓			✓					✓			✓	14	9	65	13	9	68	
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	✓					✓				✓			✓					✓			✓	23	5	65	23	5	70	
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓				✓			✓					✓			✓	25	5	65	25	5	68	
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓				✓			✓					✓			✓	25	5	65	25	5	68	
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓				✓			✓					✓			✓	25	5	65	25	5	68	
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105			✓			✓				✓			✓					✓			✓	10	3	64	10	3	67	
23	1	ห้องแลกผ่า	ป16/106	✓					✓				✓			✓					✓			✓	25	5	65	25	5	68	
24	1	ห้องแลกผ่า	ป16/107	✓					✓				✓			✓					✓			✓	25	5	65	25	5	68	
25	1	บ้อมประตู 17			✓				✓				✓			✓					✓			✓	10	6	64	10	6	67	
26	1	บ้อมประตู 17			✓				✓				✓			✓					✓			✓	10	6	64	10	6	67	
27	1	บ้อมประตู 17			✓				✓				✓			✓					✓			✓	3	6	64	3	8	67	
28	1	บ้อมประตู 18		✓					✓				✓			✓					✓			✓	23	5	65	23	5	70	
29	1	บ้อมประตู 18		✓					✓				✓			✓					✓			✓	23	5	65	23	5	70	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



อาคาร : บัณฑิต 6-19

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แบบที่ : ๐๐๑

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๓. ๖. ๖๕

เวลา :

No.	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
							5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D	M	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
30	1	ปั๊มประตู 18		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	23	5	65	23	5	70				
31	1	ปั๊มประตู 19		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67				
32	1	ปั๊มประตู 19		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67				
33	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านนอก	DC004	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67				
34	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC005	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69				
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC006	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69				
36	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69				
37	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69				
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69				
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69				
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69				
41	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69				
42	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC013	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70				

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....



อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_  
 ตำแหน่ง : Sup.Sec  
 จำนวนการ : \_\_\_\_\_  
 วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๙ ก.พ. ๖๕ เวลา : \_\_\_\_\_

No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓				✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		24	2	65	24	2	68	
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓				✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		24	2	65	24	2	68	
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		28	10	63	28	10	68	
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		28	10	63	28	10	68	
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		28	10	63	28	10	68	
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		28	10	63	28	10	68	
7	1	โรงอาหารประตู8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		23	2	65	23	2	68	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Oct 23

OSHE-ST-F0013

## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....

อาคาร : OM

ชั้น :                      พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒ ก.พ. ๖๕ เวลา :

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในห้องฟิตเนส	OM101	✓					✓			✓		✓		✓		✓			✓		✓			23	5	65	23	5	70
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓				✓		✓		✓		✓			✓		✓			15	7	65	15	7	68
3	1	ในห้องฟิตเนส	OM103			✓		✓				✓		✓		✓		✓			✓		✓			15	7	65	15	7	68
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓				✓		✓		✓		✓			✓		✓			15	7	65	15	7	68
5	1	ในห้องฟิตเนส	OM105			✓		✓				✓		✓		✓		✓			✓		✓			15	7	65	15	7	68
6	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓			14	7	65	14	7	68
7	3	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓			14	7	65	14	7	68
8	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓			14	7	65	14	7	68
9	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM305	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓			14	7	65	14	7	68

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประจักษ์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Oct 23

OSHE-ST-F00

## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ ๖๖



อาคาร : อาคาร D

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 10 ก.พ. ๖๖ เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพถัง		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		ถังกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	OM107	✓				✓					✓		✓				✓					✓	22	2	65	22	2	68	
2	3	ระหว่างชั้น 2	OM206	✓				✓					✓		✓				✓					✓	22	2	65	22	2	68	
3	3	ระหว่างชั้น 3	OM309	✓				✓					✓		✓				✓					✓	22	2	65	22	2	68	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประจักษ์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Oct 23

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ๖๖

อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/กอง : กิ่งสวน

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 10 Apr. 6๖

เวลา :



No.	ตั้งสำรอง		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	25	5	65	25	5	68	ใช้งานแล้ว
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	22	5	65	23	5	70	ใช้งานแล้ว
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	22	5	65	23	5	70	ใช้งานแล้ว
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	22	5	65	23	5	70	ใช้งานแล้ว
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	22	5	65	23	5	70	ใช้งานแล้ว
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	22	5	65	23	5	70	รอประกัน
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	13	9	68	
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	13	9	68	
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	22	5	65	23	5	70	
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	13	9	68	
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓		✗		✓																	2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✗		✓																	2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓		✗		✓																	2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	2	11	64	2	11	67	ใช้งานแล้ว
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	2	11	64	2	11	67	รอประกัน
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	2	11	64	2	11	67	
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	2	11	64	2	11	67	
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68	
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68	
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68	
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68	
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68	
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : ดึงสำรวจ

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 10 ก.พ. ๖๕ เวลา :

No.	ดึงสำรวจ		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพผู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
31		ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓				✓		✓		✓		14	9	65	14	9	68	
32	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓				✓		✓		✓		14	9	65	14	9	68	
33	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓				✓																23	2	65	23	2	68	
34	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓				✓																23	2	65	23	2	68	
35	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓				✓																23	2	65	23	2	68	
36	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	
37	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	
38	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	
39	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	
40	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	
41	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			2	11	64	2	11	67	
42	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	ถังใหม่
43	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	
44	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	
45	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			23	2	65	23	2	68	
46	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			28	10	62	28	10	66	
47	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			14	9	65	14	9	68	
48	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			14	9	65	14	9	68	
49	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			14	9	65	14	9	68	
50	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			14	9	65	14	9	68	
51	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			14	9	65	14	9	68	
52	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓							✓			14	9	65	14	9	68	
53	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓				✓																14	9	65	14	9	68	ถังใหม่แล้ว
54	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	14	9	65	14	9	68	ถังใหม่แล้ว
55	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	14	9	65	14	9	68	ถังใหม่แล้ว
56	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	14	9	65	14	9	68	ถังใหม่แล้ว

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ ๖๖.....

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67 เวลา : .....



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมี สูตรน้ำ	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT202		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓			✓							✓	✓			✓				✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024		
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



อาคาร : อาคาร P.1

ประจำเดือน.....

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : ..... Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67

เวลา :

No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดลอนต์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓							✓				✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓					✓		✓				✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓					✓					✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	✓					✓				✓		✓				✓				✓	28	10	63	28	10	68		2020
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105		✓			✓						✓					✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	ในห้อง Control	P1/106	✓				✓					✓		✓				✓				✓	16	3	65	16	3	70		2022
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓				✓		✓				✓				✓	28	10	63	28	10	68		2005
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓					✓					✓				✓	23	5	63	23	5	68		2006
9	2	ในตู้หม้อน้ำบ้นโดยตรงกลาง	P1/201	✓					✓				✓		✓				✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
10	2	ในตู้หม้อน้ำบ้นโดยตรงกลาง	P1/202	✓				✓					✓		✓				✓				✓	28	10	63	28	10	68		2020
11	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓				✓					✓		✓				✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
12	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓				✓					✓		✓				✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
13	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓			✓					✓		✓				✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓				✓		✓				✓				✓	28	5	63	23	5	70		2022
15	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/303		✓			✓					✓		✓				✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
16	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/304	✓					✓				✓		✓				✓				✓	3	5	65	3	5	69		2021
17	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓			✓					✓		✓				✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓				✓		✓				✓				✓	3	5	65	3	5	69		2021



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

ตำแหน่ง : .....

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67

เวลา : .....



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ถังของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
8	1	สันทนาการ	P2/104		✓			✓							✓	✓			✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generater	P2/106	✓					✓				✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
10	1	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/107	✓					✓				✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
11	1	ในตู้ดับเพลิงห้อง HR	P2/108	✓					✓				✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
15	2	Costomer Management	P2/201		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
16	2	Costomer Management	P2/202		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Makeling	P2/205	✓					✓			✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
20	2	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/206	✓					✓			✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
21	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง C /M	P2/207	✓					✓			✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
22	3	Intenational Business	P2/301		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
23	3	Intenational Business	P2/302		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
24	3	Storage Room	P2/303		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
25	3	Storage Room	P2/304	✓					✓			✓		✓	✓				✓			✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Makeling	P2/305	✓					✓			✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
27	3	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/306	✓					✓			✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
28	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Inter-Business	P2/307	✓					✓			✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	✓					✓			✓		✓	✓				✓			✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		✓				✓						✓	✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓					✓			✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗๐/๓๓๖๖

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....  
ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๗๕-๒-๒๗

เวลา :



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.			
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
32	4	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
33	4	ในตู้ดับเพลิงห้อง Legal	P2/405	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
34	4	ในตู้ดับเพลิงข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
35	4	Storage Room1	P2/407		✓				✓				✓		✓			✓						✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
36	4	Storage Room1	P2/408	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓				✓				✓		✓			✓						✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓					✓				✓		✓		✓						✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓					✓					✓		✓		✓					✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓			✓						✓		✓		✓					✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓			✓							✓		✓						✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓			✓							✓		✓						✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓				✓					✓		✓		✓						✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓				✓					✓		✓		✓						✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
49	ตาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓				✓					✓		✓		✓						✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : Supt. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67 เวลา : .....

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	บริเวณ Counter	P3/101			✓		✓					✓		✓			✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
2	1	บริเวณ Counter	P3/102			✓		✓					✓		✓			✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓					✓				✓					✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		✓			✓					✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓					✓				✓		✓				✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓					✓				✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓				✓					✓		✓			✓				✓			✓	3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓				✓					✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		✓				✓						✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓					✓				✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111		✓			✓							✓			✓					✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓					✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118	✓					✓				✓		✓			✓			✓	✓			✓	3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓				✓					✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓					✓				✓					✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓					✓				✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	เสาคนห้อง	P3/204	✓					✓				✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓			✓							✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓					✓				✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
31	2	ประตูหนีไฟ	P3/207	✓					✓				✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : *Sap. Sec*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *17-2-67* เวลา : .....

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
32	2	ประตูหนีไฟ L	P3/208	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		✓			✓						✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓			✓						✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
36	3	เสาคนท้อง	P3/304	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022	
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓			✓						✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		✓			✓						✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
43	4	เสาทางลง	P4/403		✓			✓						✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
44	4	เสาคนท้อง	P4/404	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓			✓						✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		✓				✓					✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	23	3	65	23	3	70	2022	
52	5	เสาคนท้อง	P5/504	✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓					✓	16	3	65	16	3	70	2022	
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓			✓						✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
59	6	หีบประจุ TS	P3/603	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
60	6	หีบประจุ TS	P3/604		✓			✓						✓				✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		✓			✓				✓	✓	✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sep. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								แห้ง	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี							
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66	22	12	70	2022
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓				✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23	5	64	23	5	70	2022
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
91	คาเฟ่	ห้องไฟ	P3/R01	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
92	คาเฟ่	ห้องไฟ	P3/R02		✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
93	คาเฟ่	ห้องลิฟต์	P3/R03	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*ธันวาคม*.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ผู้ตรวจสอบ : .....

ตำแหน่ง : *Sup. Sec*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *17-2-67* เวลา : .....

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
94	คาถพี	ห้องลิฟต์	P3/R04		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
95	คาถพี	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R05	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
96	คาถพี	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R06		✓			✓							✓	✓			✓				✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
97	คาถพี	ด้านนอก	P3/R07		✓			✓							✓	✓			✓				✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
98	คาถพี	ด้านนอก	P3/R08	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	15	7	63	15	7	70	2022

หมายเหตุ

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4

ชั้น : .....พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/กอง : .....

ฝ่าย : .....

จำนวนการ : .....

ตำแหน่ง : Sodexo Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67 เวลา : .....

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓				✓					✓		✓				✓			✓			22	1	67				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
3	1	เสาทางขึ้น	P4/103	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓				✓					✓		✓				✓			✓			22	1	67				ถังใหม่ 2023
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
6	2	เสาทางขึ้น	P4/203	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓					✓				✓		✓				✓			✓			16	3	65	16	3	70	2021
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
9	3	เสาทางขึ้น	P4/303	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓					✓				✓		✓				✓			✓			16	3	65	16	3	70	2022
11	3	หน้าลิฟต์	P4/402	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
12	3	เสาทางขึ้น	P4/403	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓					✓				✓		✓				✓			✓			22	1	67				ถังใหม่ 2023
14	5	หน้าลิฟต์	P4/502	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021
15	5	เสาทางลง	P4/503	✓					✓				✓		✓				✓			✓									2021

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sec. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓				✓					✓					✓			✓				✓	16	7	64	16	7	69	2021
2	1	ลิฟท์แกเจิน	P5/102	✓					✓				✓					✓			✓				✓	16	7	64	16	7	69	2021
3	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/103		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2015
4	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/104	✓					✓				✓					✓			✓				✓	16	7	64	16	7	69	2021
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2015
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓					✓				✓					✓			✓				✓	16	7	64	16	7	69	2021
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓			✓					✓					✓			✓				✓	3	5	65	3	5	68	2015
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓				✓					✓					✓			✓				✓	16	3	65	16	3	70	2022
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2008
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2008
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2008
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2004
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2008
14	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/114		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2008
15	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓				✓					✓					✓			✓				✓	2	11	64	2	11	69	2021
16	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓				✓					✓					✓			✓				✓	16	3	65	16	3	70	2022
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	5	65	23	5	68	2015
18	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	✓				✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2015
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	5	65	23	5	68	2015
20	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓				✓					✓					✓			✓				✓	23	2	65	22	2	68	2015
21	2	ห้อง Server	P5207		✓			✓					✓					✓			✓				✓	25	5	65	25	5	68	2015
22	2	ห้อง Server	P5208	✓				✓					✓					✓			✓				✓	2	11	64	2	11	69	2021
23	2	โต๊ะรับรอง	P5209		✓			✓					✓					✓			✓				✓	25	5	65	25	5	68	2015
24	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓					✓				✓					✓			✓				✓	16	7	64	16	7	69	2021
25	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓					✓				✓					✓			✓				✓	16	7	64	16	7	69	2021
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓			✓					✓					✓			✓				✓	23	5	65	23	5	68	2015
27	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓				✓					✓					✓			✓				✓	23	5	65	23	5	68	2015

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตัวเก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.	
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
28	3	เสา	P5/306	✓				✓					✓		✓			✓				✓			✓	23	5	65	23	5	68	2015	
29	3	ห้อง Server	P5/307		✓			✓						✓				✓				✓			✓	16	3	65	16	3	70	2015	
30	3	ห้อง Server	P5/308	✓				✓					✓		✓				✓				✓			✓	23	5	65	23	5	68	2015
31	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓				✓					✓		✓			✓			✓			✓	23	5	65	23	5	68	2016		
32	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓				✓					✓		✓			✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021		
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓				✓					✓		✓			✓					✓		✓	23	2	65	22	2	68	2015	
34	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓			✓						✓				✓					✓		✓	23	5	65	23	5	68	2015	
35	4	เสา	P5/405	✓				✓					✓		✓				✓				✓		✓	23	5	65	23	5	68	2015	
36	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021		
37	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2015		
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓				✓		✓			✓					✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
39	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓			✓						✓				✓					✓		✓	23	2	65	23	2	68	2015	
40	5	เสา	P5/505	✓					✓				✓		✓				✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
41	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓				✓					✓		✓			✓			✓			✓	23	5	65	23	5	68	2015		
42	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602		✓			✓						✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2015		
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603	✓				✓					✓		✓			✓					✓		✓	23	5	65	23	5	68	2015	
44	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓				✓					✓		✓			✓					✓		✓	23	2	65	23	2	68	2015	
45	6	เสา	P5/605	✓				✓					✓		✓				✓				✓		✓	23	2	65	22	2	68	2011	
46	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021		
47	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021		
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓			✓						✓				✓					✓		✓	23	2	65	23	2	68	2015	
49	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓				✓		✓			✓					✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
50	7	เสา	P5/705	✓					✓				✓		✓				✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
51	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓				✓					✓		✓			✓			✓			✓	23	5	65	23	5	68	2017		
52	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802		✓			✓						✓				✓			✓			✓	13	3	65	16	3	70	2022		
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803	✓				✓					✓		✓				✓				✓		✓	23	5	65	23	5	68	2015	

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 14-2-67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
54	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓		13	3	65	16	3	70	2022
55	8	เสา	P5/805	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓		23	2	65	23	2	68	2006
56	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
57	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓			✓					✓		✓			✓			✓		✓		23	2	65	23	2	68	2015
59	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
60	9	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
61	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓				✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓	23	2	65	23	2	68	2012
62	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓				✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓			✓					✓		✓			✓			✓		✓		3	5	65	3	5	68	2015
64	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022
65	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	15	7	64	15	7	67	2014
66	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓			✓					✓		✓			✓			✓		✓		23	2	65	23	2	68	2015
68	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
69	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓				✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓	24	5	65	24	5	68	2015
70	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓				✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓	3	5	65	3	5	68	2018
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓			✓					✓		✓			✓			✓		✓		25	5	65	25	5	68	2015
72	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓		3	5	65	3	5	68	2015
73	13	บันไดหนีไฟ	P51301	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
74	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
76	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		✓			✓					✓		✓			✓			✓		✓		23	7	64	23	7	68	2015
77	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021
78	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021
79	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		2	11	64	2	11	69	2021



## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*.....



อาคาร : P.5

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ผู้ตรวจสอบ : *ว.ส.ท. วัชรินทร์*

ตำแหน่ง : *Sup. Sec.*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *12-2-67* เวลา : .....

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
80	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	2	63	23	2	68	2015
81	R	ห้อง Pump	P5/R05		✓			✓						✓	✓			✓						✓	16	7	63	16	7	69	2021
82	R	ห้อง Pressurize	P5/R06	✓					✓					✓	✓			✓						✓	2	11	64	2	11	68	2021

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือนำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์



อาคาร : อาคาร P.6

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : SUP. SEC.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
				เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
	1	หลัง Counter ปลูก.	101	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	28	10	65	28	10	68	2020	
2	1	หลัง Counter ปลูก.	102		✓			✓					✓		✓			✓			✓			✓	28	2	65	22	2	68	2001	
3	1	หลัง Counter ปลูก.	103		✓			✓					✓		✓			✓			✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	104	✓				✓					✓		✓			✓			✓			✓	22	2	65	22	2	68	2006	
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	105			✓		✓					✓		✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2006	
6	1	ห้องเก็บของIT	106		✓			✓					✓		✓			✓			✓			✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		✓			✓					✓		✓			✓			✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202		✓			✓					✓		✓			✓			✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓				✓					✓		✓			✓			✓			✓	22	2	65	22	2	68	2006	
10	3	หน้าห้อง LAB	302			✓		✓					✓		✓			✓			✓			✓	21	8	63	22	8	68	2012	
11	3	หน้าห้อง LAB	303		✓			✓					✓		✓			✓			✓			✓	23	2	65	23	2	68	2008	
12	3	หน้าห้อง LAB	304		✓			✓					✓		✓			✓			✓			✓	23	2	65	23	2	68	2008	

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร : บัอม รปภ. 1,3,4

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : sup-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-2-67 เวลา : .....



No.	บ้อม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 3	Se 301			✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67	2005
2	1	บ้อมประตู 3	Se 302			✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67	2009
3	1	บ้อมประตู 3	Se 303	✓						✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	15	7	64	15	7	67	2022
4	1	บ้อมประตู 3	Se 304	✓						✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	15	7	62	15	7	70	2013
5	1	บ้อมประตู 1	Se 307	✓						✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	27	5	65	3	5	70	2022
6	1	บ้อมประตู 4	Se 308	✓						✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2019

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงฆ์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*ธันวาคม*.....

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : *Sup. Sec.*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *13-3-67* เวลา : .....



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมี สูตรน้ำ	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
4	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT202		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือจนขาดประสิทธิภาพแจ้งความประสงค์มา Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ธันวาคม.....

อาคาร : อาคาร P.1

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : .....

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-3-67 เวลา :



No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓					✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	28	10	63	28	10	68	2020	
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	ในห้อง Control	P1/106	✓				✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022	
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005	
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓					✓	✓			✓						✓	23	5	63	23	5	68	2006	
9	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓		✓	28	10	63	28	10	68	2020
11	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓				✓					✓		✓			✓				✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
12	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓				✓					✓		✓			✓				✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
13	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	28	5	63	23	5	70	2022	
15	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/303		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
16	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/304	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021	
17	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021	
19	3	ในห้องพิธีภัณฑ์	P1/307		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือตามกำหนดของกฎหมาย หรือตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง หรือตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗ ๗ ๖๗

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....  
ตำแหน่ง : ..... Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๓-๘-๖๗ เวลา :



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓					/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓						/	/			/			/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓					/		/	/			/			/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓					/		/	/			/			/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓					/		/	/			/			/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓					/		/	/			/			/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓					/		/	/			/			/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
8	1	สันทนาการ	P2/104		✓			✓							/	/			/			/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generater	P2/106	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
10	1	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/107	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
11	1	ในตู้ดับเพลิงห้อง HR	P2/108	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
15	2	Costomer Management	P2/201		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Costomer Management	P2/202		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
20	2	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/206	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
21	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง C /M	P2/207	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
22	3	International Business	P2/301		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
23	3	International Business	P2/302		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
24	3	Storage Room	P2/303		✓				✓						/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
25	3	Storage Room	P2/304	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
27	3	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/306	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
28	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Inter.Business	P2/307	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	✓						✓			/		/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		✓					✓					/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓							✓		/		/	/			/		/	/	/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023	



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
ประจำเดือน.....

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : ..... ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-3-67

เวลา : .....



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
32	4	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
33	4	ในตู้ดับเพลิงห้อง Legal	P2/405	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
34	4	ในตู้ดับเพลิงข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
35	4	Storage Room1	P2/407		✓				✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
36	4	Storage Room1	P2/408	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓				✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓				✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓				✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓			✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓			✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓			✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓				✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓				✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
49	ตาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓				✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
50	ตาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R02		✓				✓			✓		✓				✓		✓				✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*ธันวาคม*.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

จำนวนการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : *Sup. Sec.*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *23-3-67* เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บริเวณ Counter	P3/101			✓		✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102			✓		✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓						✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓				✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓				✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		✓					✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โจน B	P3/118	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓				✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	เสาคนท้อง	P3/204	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
31	2	ประตูหนีไฟR	P3/207	✓					✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิ.ย. ๖๖.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

จำนวนการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-8-67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
32	2	ประตูหนีไฟ L	P3/208	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
36	3	เสาคนท้อง	P3/304	✓					✓				✓		✓			✓				✓			16	3	65	16	3	70	2022
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
43	4	เสาทางลง	P4/403		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
44	4	เสาคนท้อง	P4/404	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		✓				✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓				✓					✓		✓			✓				✓			23	3	65	23	3	70	2022
52	5	เสาคนท้อง	P5/504	✓				✓					✓		✓			✓				✓			16	3	65	16	3	70	2022
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
59	6	หี้อุปกรณ์ T5	P3/603	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
60	6	หี้อุปกรณ์ T5	P3/604		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... มิถุนายน



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

หน่วยงาน : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-3-67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
			เพลิง								แห้ง	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี								ไม่มี
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓				✓		✓							✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66	22	12	70	2022	
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓				✓					✓		✓						✓				23	5	64	23	5	70	2022	
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓				✓		✓								✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907		✓			✓						✓									✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
91	คาเฟ่	ห้องไฟ	P3/R01	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
92	คาเฟ่	ห้องไฟ	P3/R02		✓			✓					✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
93	คาเฟ่	ห้องลิฟต์	P3/R03	✓					✓				✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/กอง : .....

ฝ่าย : ..... อำเภอ : .....

ตำแหน่ง : Ssp. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-3-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
			เพลิง								แห้ง	CFC	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน								มี
94	คาถา	ห้องลิฟต์	P3/R04		✓			✓						✓	✓	✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
95	คาถา	ห้องปั้มน้ำ	P3/R05	✓						✓			✓		✓	✓							✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
96	คาถา	ห้องปั้มน้ำ	P3/R06		✓			✓						✓	✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
97	คาถา	ด้านนอก	P3/R07		✓			✓						✓	✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
98	คาถา	ด้านนอก	P3/R08	✓						✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓		15	7	63	15	7	70	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
ประจำเดือน.....ธันวาคม.....



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แบบ/ช่อง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : .....Sup Sec.....

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-3-67 เวลา : .....

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓				✓					✓		✓			✓		✓		✓			22	1	67				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓									2021
3	1	เสาทางขึ้น	P4/103	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓									2021
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓				✓					✓		✓			✓		✓		✓			22	1	67				ถังใหม่ 2023
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓									2021
6	2	เสาทางขึ้น	P4/203	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓									2021
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	3	65	16	3	70	2021
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓									2021
9	3	เสาทางขึ้น	P4/303	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓									2021
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	3	65	16	3	70	2022
11	3	หน้าลิฟต์	P4/402	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓									2021
12	3	เสาทางขึ้น	P4/403	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓									2021
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	1	67				ถังใหม่ 2023
14	5	หน้าลิฟต์	P4/502	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓									2021
15	5	เสาทางลง	P4/503	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓									2021

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-3-67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓					✓				✓		✓				✓		✓					16	7	64	16	7	69	2021
2	1	ลิฟท์แกเจิน	P5/102	✓					✓				✓		✓				✓		✓					16	7	64	16	7	69	2021
3	1	ห้องเคื่องบันไฟสำรอง	P5/103		✓				✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
4	1	ห้องเคื่องบันไฟสำรอง	P5/104	✓					✓				✓		✓				✓		✓					16	7	64	16	7	69	2021
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓				✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓					✓				✓		✓				✓		✓					16	7	64	16	7	69	2021
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓				✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓					✓				✓		✓				✓		✓					16	3	65	16	3	70	2022
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓				✓				✓		✓				✓		✓					23	2	65	22	2	68	2008
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓				✓				✓		✓				✓		✓					23	2	65	22	2	68	2008
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓				✓				✓		✓				✓		✓					23	2	65	22	2	68	2008
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓				✓				✓		✓				✓		✓					23	2	65	22	2	68	2004
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓				✓				✓		✓				✓		✓					23	2	65	22	2	68	2008
14	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/114		✓				✓				✓		✓				✓		✓					23	2	65	22	2	68	2008
15	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓					✓				✓		✓				✓		✓					2	11	64	2	11	69	2021
16	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓					✓				✓		✓				✓		✓					16	3	65	16	3	70	2022
17	2	ห้องคอนโทรลฯไฟฟ้า	P5203		✓				✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
18	2	ห้องคอนโทรลฯไฟฟ้า	P5204	✓					✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓				✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
20	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓					✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
21	2	ห้อง Server	P5207		✓				✓				✓		✓				✓		✓					25	5	65	25	5	68	2015
22	2	ห้อง Server	P5208	✓					✓				✓		✓				✓		✓					2	11	64	2	11	69	2021
23	2	โต๊ะรับรอง	P5209	✓					✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
24	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓					✓				✓		✓				✓		✓					16	7	64	16	7	69	2021
25	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓					✓				✓		✓				✓		✓					16	7	64	16	7	69	2021
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓				✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
27	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓					✓				✓		✓				✓		✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน ธันวาคม

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 13-3-67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
28	3	เสา	P5/306	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
29	3	ห้อง Server	P5/307		✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
30	3	ห้อง Server	P5/308	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024		
31	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024		
32	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021		
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
34	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
35	4	เสา	P5/405	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
36	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021		
37	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021		
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
39	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓				✓						✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
40	5	เสา	P5/505	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
41	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024		
42	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021		
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603		✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓	23	5	65	23	5	68	2015	
44	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
45	6	เสา	P5/605	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
46	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021		
47	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021		
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
49	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
50	7	เสา	P5/705	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
51	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	23	5	65	23	5	68	2021		
52	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	13	3	65	16	3	70	2022		
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803		✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
54	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	13	3	65	16	3	70	2022	



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : Sup. Sec

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-3-67 เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
55	8	เสา	P5/805	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	2	65	23	2	68	2021
56	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
57	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
59	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
60	9	เสา	P5/805	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
61	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	2	65	23	2	68	2012
62	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		3	5	65	3	5	68	2015
64	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022
65	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		15	7	64	15	7	67	2014
66	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	2	65	23	2	68	2015
68	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
69	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		24	5	65	24	5	68	2015
70	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		3	5	65	3	5	68	2018
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		25	5	65	25	5	68	2015
72	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		3	5	65	3	5	68	2015
73	13	บันไดหนีไฟ	P51301	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
74	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
76	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	7	64	23	7	68	2015
77	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021
78	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021
79	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	69	2021
80	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	2	63	23	2	68	2015

## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*ธันวาคม*.....

อาคาร : P.5

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ผู้ตรวจสอบ : .....

ตำแหน่ง : .....*Sup. Sec*.....

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *23-3-67* เวลา : .....



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
81	P	ห้อง Pump	P5/P05		✓			✓						✓	✓			✓						✓	16	7	63	16	7	69	2021
82																															

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*สิงหาคม*.....

อาคาร : อาคาร P.6

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : .....*Sup See*.....

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *23-3-67* เวลา : .....



No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	หลัง Counter รปภ.	101	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
2	1	หลัง Counter รปภ.	102	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
3	1	หลัง Counter รปภ.	103		✓			✓					✓		✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	104	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	105	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
6	1	ห้องเก็บของIT	106		✓			✓					✓		✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		✓			✓					✓		✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202		✓			✓					✓		✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
10	3	หน้าห้อง LAB	302	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
11	3	หน้าห้อง LAB	303		✓			✓					✓		✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....



อาคาร : บัอม รปภ. 1,3,4

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :  
[Redacted]

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-3-67 เวลา :

No.	ป้อม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ป้อมประตู 3	Se 301	✓					✓			✓		✓			✓		✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
2	1	ป้อมประตู 3	Se 302	✓					✓			✓		✓			✓		✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
3	1	ป้อมประตู 3	Se 303	✓					✓			✓		✓			✓		✓			✓		✓	15	7	64	15	7	67	2022
4	1	ป้อมประตู 3	Se 304	✓					✓			✓		✓			✓		✓			✓		✓	15	7	62	15	7	70	2013
5	1	ป้อมประตู 1	Se 307	✓					✓			✓		✓			✓		✓			✓		✓	27	5	65	3	5	70	2022
6																															

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ไม่หมด

ประจำเดือน.....

อาคาร : บัอมประตู่ 6-19

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

๙/๖/๖๖

เวลา :



No.	บ้อมประตู่6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.	
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	บ้อมประตู่ 6		✓					✓			/		/	/			/				/		/		23	5	65	23	5	70	2006	
2	1	บ้อมประตู่ 6		✓					✓			/		/	/			/				/		/		24	6	63	24	6	66	2022	
3	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			/		/	/			/				/		/		24	6	63	24	6	66	2006	
4	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			/		/	/			/				/		/		24	6	63	24	6	66	2006	
5	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			/		/	/			/				/		/		18	4	63	18	4	66	2006	
6	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			/		/	/			/				/		/		18	4	63	18	4	66	2017	
7	1	บ้อมประตู่ 8		✓					✓			/		/	/			/				/		/		2	11	64	2	11	69	2021	
8	1	บ้อมประตู่ 9		✓					✓			/		/	/			/				/		/		2	11	64	2	11	69	2021	
9	1	บ้อมประตู่ 11		✓				✓				/		/	/			/				/		/		25	5	65	25	5	68	2015	
10	1	บ้อมประตู่ 11		✓				✓				/		/	/			/				/		/		25	5	65	25	5	68	2015	
11	1	บ้อมประตู่ 12		✓					✓			/		/	/			/				/		/		22	4	63	21	4	66	2017	
12	1	บ้อมประตู่ 12			✓				✓					/	/			/						/		12	11	63	12	11	66	2008	
13	1	บ้อมประตู่ 12			✓				✓					/	/			/					/		/		22	4	63	21	4	66	2008
14	1	บ้อมประตู่ 14		✓					✓			/		/	/			/				/		/		16	7	64	16	7	69	2012	
15	1	บ้อมประตู่ 14		✓					✓			/		/	/			/				/		/		16	7	64	16	7	69	2021	
16	1	บ้อมประตู่ 16			✓				✓					/	/			/					/		/		14	9	65	14	9	68	2005
17	1	บ้อมประตู่ 16		✓				✓				/		/	/			/				/		/		14	9	65	13	9	68	2005	
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	✓					✓			/		/	/			/				/		/		23	5	65	23	5	70	2005	
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓			/		/	/			/				/		/		25	5	65	25	5	68	2015	
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓			/		/	/			/				/		/		25	5	65	25	5	68	2017	
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓			/		/	/			/				/		/		25	5	65	25	5	68	2017	
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105			✓			✓				/	/	/			/				/		/		10	3	64	10	3	67	2013	
23	1	ห้องแลกผ่า	ป16/106	✓					✓			/		/	/			/				/		/		25	5	65	25	5	68	2015	
24	1	ห้องแลกผ่า	ป16/107	✓					✓			/		/	/			/				/		/		25	5	65	25	5	68	2018	
25	1	บ้อมประตู่ 17			✓				✓				/	/	/			/					/		/		10	6	64	10	6	67	2019
26	1	บ้อมประตู่ 17			✓				✓				/	/	/			/				/		/		10	6	64	10	6	67	2019	
27	1	บ้อมประตู่ 17			✓				✓				/	/	/			/				/		/		3	6	64	3	6	67	2019	
28	1	ในโกดังประตู่ 17		✓					✓			/		/	/			/				/		/		16	7	64	16	7	69	2021	
29	1	ในโกดังประตู่ 17		✓					✓			/		/	/			/				/		/		16	7	64	16	7	69	2021	



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน



อาคาร : บัอมประดู 6-19

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

๒๒/๖

เวลา :

No.	บ่อมประดู่-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
30	1	บ่อมประดู่ 18		✓					✓			✓							✓					✓	23	5	65	23	5	70	2022	
31	1	บ่อมประดู่ 18		✓					✓			✓							✓					✓	23	5	65	23	5	70	2022	
32	1	บ่อมประดู่ 18		✓					✓			✓							✓					✓	23	5	65	23	5	70	2022	
33	1	บ่อมประดู่ 19		✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	67	2022	
34	1	บ่อมประดู่ 19		✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	67	2016	
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านนอก	DC004	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	67	2003	
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านใน	DC005	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	69	2013	
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านใน	DC006	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	69	2019	
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	69	2013	
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	69	2013	
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	69	2013	
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	69	2021	
42	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	69	1996	
43	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓					✓			✓							✓					✓	2	11	64	2	11	69	2021	
44	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC013	✓					✓			✓							✓					✓	16	3	65	16	3	70	2013	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน



อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_ จำนวนการ : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. Sec วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๗/๖/๖๕ เวลา : \_\_\_\_\_

No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓					✓					✓	✓			✓					✓	24	2	65	24	2	68	2005
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓					✓					✓	✓			✓					✓	24	2	65	24	2	68	2004
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓						✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓						✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓						✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓						✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005
7	1	โรงอาหารประตู8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓						✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	23	2	65	23	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....สิงหาคม ๖๖.....

อาคาร : OM

ชั้น :                      พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้.....

ตำแหน่ง :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๙/๘/๖๙ เวลา :

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี						
1	1	ในห้องฟิตเนส	OM101	✓					✓				✓		✓			✓			✓				23	5	65	23	5	70
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓						✓			✓						✓		15	7	65	15	7	68
3	1	ในห้องฟิตเนส	OM103			✓		✓						✓			✓						✓		15	7	65	15	7	68
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓						✓			✓						✓		15	7	65	15	7	68
5	1	ในห้องฟิตเนส	OM105			✓		✓						✓			✓						✓		15	7	65	15	7	68
6	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓		14	7	65	14	7	68
7	3	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓		14	7	65	14	7	68
8	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓		14	7	65	14	7	68
9	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM305	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓		14	7	65	14	7	68

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F00

## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน มีนาคม



อาคาร : อาคาร D

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : \_\_\_\_\_

Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๗/๓/๖๕ เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพถัง		สาย/หัวฉีด		สัดกิริยา		สภาพถัง		สภาพผู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		ถังกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	✓				✓					✓		✓			✓		✓	✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	✓				✓					✓		✓			✓		✓	✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	✓				✓					✓		✓			✓		✓	✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์เพลง

ประจำเดือน.....มิถุน



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : ถึงสารอง

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

7/3/67

เวลา :

No.	ถึงสารอง		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD	001		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	2008	
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD	002		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2004		
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD	003		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2004		
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD	004		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2008		
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD	005		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2000		
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD	006		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2005		
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD	007		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2005		
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD	008		✓			✓							✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67	2005		
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD	009		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2008		
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0010		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2008		
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0011		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2008		
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0012		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2008		
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0013		✓			✓							✓	✓			✓					✓	28	10	62	28	10	66	2008		
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0014		✓			✓							✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67	2005		
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0015		✓			✓							✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67	2005		
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0016		✓			✓							✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67	2005		
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0017		✓			✓							✓	✓			✓					✓	15	7	65	15	7	68	2005		
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0018	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	5	65	25	5	68	2015		
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0019	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	5	65	25	5	68	2015		
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0020	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	5	65	25	5	68	2015		
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0021	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	5	65	25	5	68	2006		
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0022	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	5	65	25	5	68	1996		
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0023	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	5	65	25	5	68	1997		
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0024	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	5	65	25	5	68	2018		
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0025	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	5	65	23	5	70	2010		
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0026	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	5	65	23	5	70	2010		
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0027	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	5	65	23	5	70	2009		
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0028	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	5	65	23	5	70	2012		



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน.....



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : ดึงสำรวจ

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๙/๖/๖๙

เวลา :

No.	ดึงสำรวจ		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0029			✓		✓																	✓	2	11	64	2	11	67	2013
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0030			✓		✓																	✓	2	11	64	2	11	67	2000
31	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0031			✓		✓																	✓	2	11	64	2	11	67	2010
32	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0032			✓		✓																	✓	2	11	64	2	11	67	2010
33	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0033			✓		✓																	✓	2	11	64	2	11	67	2009
34	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0034			✓		✓																	✓	2	11	64	2	11	67	2012
35	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0035			✓		✓																	✓	2	11	64	2	11	67	2011
36	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0036			✓		✓																	✓	2	11	64	2	11	67	2009
37	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0037			✓		✓																	✓	15	7	65	15	7	68	2009
38	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0038			✓		✓																	✓	15	7	65	15	7	68	2009
39	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0039			✓		✓																	✓	15	7	65	15	7	68	2009
40	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
41	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
42	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
43	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
44	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	✓	2	11	64	2	11	67	ถูกใช้งานแล้ว
45	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	✓	2	11	64	2	11	67	ถูกใช้งานแล้ว
46	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	✓	2	11	64	2	11	67	ถูกใช้งานแล้ว
47	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	✓	2	11	64	2	11	67	ถูกใช้งานแล้ว
48	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
49	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
50	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
51	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
52	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
53	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕๐.๔. ๕๗.....

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา : .....



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีสูตรน้ำ	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT202		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 18.4.67

อาคาร : อาคาร P.I

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : ..... Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67

เวลา :



No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง		ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓				✓	✓		✓			✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024		
4	1	หน้าใต้ประจักษ์พันธ์	P1/104	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68	2020	
5	1	หน้าใต้ประจักษ์พันธ์	P1/105		✓			✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	ในห้อง Control	P1/106	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022	
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005 ๑๑๑๔	
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓						✓	✓			✓				✓	๑๐	๔	๖๗					๒๐๐๖ ๑๒๑๔	
9	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68	2020	
11	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
12	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
13	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓			✓							✓	✓			✓				✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	5	63	23	5	70	2022	
15	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/303		✓			✓							✓	✓			✓				✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
16	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/304	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021	
17	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓			✓							✓	✓			✓				✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021	
19	3	ในห้องพิธีภัณฑ์	P1/307		✓			✓							✓	✓			✓				✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน 10.ย. 67

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : 5 up. Sec.

ตำแหน่ง :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67

เวลา :



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓					✓					✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓				✓					✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓					✓					✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓					✓					✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓					✓					✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓					✓					✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓					✓					✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
8	1	สันทนาการ	P2/104		✓			✓										✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
9	1	โมดูลดับเพลิง /Generaler	P2/106	✓						✓			✓					✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
10	1	โมดูลดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/107	✓						✓			✓					✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
11	1	โมดูลดับเพลิง/ห้อง HR	P2/108	✓						✓			✓					✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓						✓			✓					✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓					✓								✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓					✓								✓						✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
15	2	Costomer Management	P2/201		✓					✓								✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
16	2	Costomer Management	P2/202		✓					✓								✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓					✓								✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓					✓								✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
19	2	โมดูลดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	✓						✓			✓					✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
20	2	โมดูลดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/206	✓						✓			✓					✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
21	2	โมดูลดับเพลิง/ห้อง C /M	P2/207	✓						✓			✓					✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
22	3	Intenational Business	P2/301		✓					✓								✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
23	3	Intenational Business	P2/302		✓					✓								✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
24	3	Storage Room	P2/303		✓					✓								✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
25	3	Storage Room	P2/304	✓						✓			✓					✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
26	3	โมดูลดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓						✓			✓					✓				✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
27	3	โมดูลดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/306	✓						✓			✓					✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
28	3	โมดูลดับเพลิง/ห้อง Inter.Business	P2/307	✓						✓			✓					✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	✓						✓			✓					✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		✓					✓			✓					✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓						✓			✓					✓						✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน 18.2.67

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา :



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
32	4	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓				✓	✓			✓		✓		✓			✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
33	4	ในตู้ดับเพลิงห้อง Legal	P2/405	✓					✓				✓	✓			✓		✓		✓			✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
34	4	ในตู้ดับเพลิงข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓					✓				✓	✓			✓		✓		✓			✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
35	4	Storage Room1	P2/407		✓				✓				✓	✓			✓							✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
36	4	Storage Room1	P2/408	✓						✓			✓	✓			✓						✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓				✓					✓	✓			✓					✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓						✓			✓	✓			✓						✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓						✓			✓	✓			✓						✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓				✓					✓	✓			✓						✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓				✓					✓	✓			✓						✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓			✓				✓	✓			✓							✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓			✓				✓	✓			✓							✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓			✓				✓	✓			✓							✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓						✓			✓	✓			✓			✓	✓			✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓				✓				✓	✓			✓							✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓						✓			✓	✓			✓			✓	✓			✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓				✓				✓	✓			✓							✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
49	คาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓				✓				✓	✓			✓							✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
50	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R02	✓	✓				✓				✓	✓			✓							✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักดับเพลิงหมดให้แจ้งความประจักษ์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 18. 6. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_ จำนวนการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. Sec. วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 18-6-67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดของ			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	บริเวณ Counter	P3/101			✓		✓				✓		✓			✓			✓				✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102			✓		✓				✓		✓			✓			✓				✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓					✓			✓		✓			✓			✓				✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓				✓				✓		✓			✓					✓		✓	3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓				✓				✓		✓			✓					✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		✓				✓					✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓					✓			✓		✓			✓					✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓					✓			✓		✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114		✓			✓						✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓				✓				✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓					✓			✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓					✓			✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	เสาคนห้อง	P3/204	✓					✓			✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓			✓						✓			✓							✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓					✓			✓		✓			✓				✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 10.6. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sep. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเพก		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
32	2	ประตูหนีไฟ L	P3/208	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
36	3	เสาคนท้อง	P3/304	✓					✓				✓		✓			✓			✓				16	3	65	16	3	70	2022
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
43	4	เสาทางลง	P4/403		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
44	4	เสาคนท้อง	P4/404	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		✓				✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓				✓					✓		✓			✓			✓				23	3	65	23	3	70	2022
52	5	เสาคนท้อง	P5/504	✓				✓					✓		✓			✓			✓				16	3	65	16	3	70	2022
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
59	6	ห้องประชุม T5	P3/603	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
60	6	ห้องประชุม T5	P3/604		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 101. 4. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเพก		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
				เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66	22	12	70	2022	
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		✓			✓					✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓				✓					✓		✓			✓				✓			23	5	64	23	5	70	2022	
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
91	คาดไฟ	ห้องไฟ	P3/R01	✓					✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	
92	คาดไฟ	ห้องไฟ	P3/R02		✓			✓						✓				✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023	

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 10 ก.ย. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผนก/กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. See

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								แห้ง	CFC	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน							
94	คาถพี	ห้องลิฟต์	P3/R04		✓			✓						✓				✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
95	คาถพี	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R05	✓					✓				✓		✓			✓				✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
96	คาถพี	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R06		✓			✓						✓				✓				✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
97	คาถพี	ด้านนอก	P3/R07		✓			✓						✓				✓				✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
98	คาถพี	ด้านนอก	P3/R08	✓					✓				✓		✓			✓				✓		15	7	63	15	7	70	2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบตามคู่มือการดับเพลิงของถัง ตรวจสอบโดย กองช่างเทคนิค กองการช่างเทคนิค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 003-200-0526

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
ประจำเดือน.....18 ก.ย. 67.....



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : .....Sup. Sec......

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา : .....

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓				✓					✓		✓				✓		✓	✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓					✓				✓		✓			✓			✓	✓		✓							2021
3	1	เสาทางขึ้น	P4/103	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓		✓							2021
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓				✓					✓		✓				✓		✓	✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓		✓							2021
6	2	เสาทางขึ้น	P4/203	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓		✓							2021
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓						✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓		✓							2021
9	3	เสาทางขึ้น	P4/303	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓		✓							2021
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓						✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022
11	3	หน้าลิฟต์	P4/402	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓		✓							2021
12	3	เสาทางขึ้น	P4/403	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓		✓							2021
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓						✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
14	5	หน้าลิฟต์	P4/502	✓						✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓							2021

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือนำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 104 ปี. 67



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓						✓			✓													16	7	64	16	7	69	2021
2	1	ลิฟท์แกนเงิน	P5/102	✓						✓			✓													16	7	64	16	7	69	2021
3	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/103		✓					✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
4	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/104	✓						✓			✓													16	7	64	16	7	69	2021
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓					✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓						✓			✓													16	7	64	16	7	69	2021
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓					✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓						✓			✓													16	3	65	16	3	70	2022
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓					✓			✓													23	2	65	22	2	68	2024
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓					✓			✓													23	2	65	22	2	68	2024
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓					✓			✓													23	2	65	22	2	68	2024
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓					✓			✓													23	2	65	22	2	68	2024
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓					✓			✓													23	2	65	22	2	68	2024
14	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/114		✓					✓			✓													23	2	65	22	2	68	2024
15	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓						✓			✓													2	11	64	2	11	69	2021
16	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓						✓			✓													16	3	65	16	3	70	2022
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		✓					✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
18	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	✓						✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓					✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
20	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓						✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
21	2	ห้อง Server	P5207		✓					✓			✓													25	5	65	25	5	68	2015 2024
22	2	ห้อง Server	P5208	✓						✓			✓													2	11	64	2	11	69	2021
23	2	โต๊ะรับรอง	P5209	✓						✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
24	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓						✓			✓													16	7	64	16	7	69	2021
25	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓						✓			✓													16	7	64	16	7	69	2021
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓					✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024
27	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓						✓			✓													11	3	67				ถึงใหม่ 2024



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....10/4/67



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup.Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
28	3	เสา	P5/306	✓					✓				✓		✓				✓		✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
29	3	ห้อง Server	P5/307		✓			✓					✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
30	3	ห้อง Server	P5/308	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
31	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
32	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021	
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
34	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓			✓					✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
35	4	เสา	P5/405	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
36	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
37	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
39	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓			✓					✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
40	5	เสา	P5/505	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
41	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
42	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021	
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603		✓			✓					✓		✓				✓			✓		✓	23	5	65	23	5	68	ถังใหม่ 2024
44	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
45	6	เสา	P5/605	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
46	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
47	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021	
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓			✓					✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
49	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
50	7	เสา	P5/705	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
51	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	23	5	65	23	5	68	2021	
52	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓	13	3	65	16	3	70	2022	
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803		✓			✓					✓		✓				✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
54	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	13	3	65	16	3	70	2022



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ธ.ค. 67.....

อาคาร : P.5

ชั้น : .....พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : Sup. See

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา : .....



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
55	8	เสา	P5/805	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	2	65	23	2	68	2021
56	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
57	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓			✓				✓		✓				✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
59	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
60	9	เสา	P5/805	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
61	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	23	2	65	23	2	68	2022 2024 30/4/67
62	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022 2024 30/4/67
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓			✓				✓		✓				✓			✓			✓	3	5	65	3	5	68	2023 2024 30/4/67
64	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022 2024 30/4/67
65	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	15	7	64	15	7	67	2024 2024 30/4/67
66	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021 2024 30/4/67
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓			✓				✓		✓				✓			✓			✓	23	2	65	23	2	68	2025 2024 30/4/67
68	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021 2024 30/4/67
69	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	24	5	65	24	5	68	2025 2024 30/4/67
70	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	3	5	65	3	5	68	2018 2024 30/4/67
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓			✓				✓		✓				✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2025 2024 30/4/67
72	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	3	5	65	3	5	68	2025 2024 30/4/67
73	13	บันไดหนีไฟ	P51301	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021 2024 30/4/67
74	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021 2024 30/4/67
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021 2024 30/4/67
76	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		✓			✓				✓		✓				✓			✓			✓	23	7	64	23	7	68	2015 2024 30/4/67
77	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	2	64	23	2	68	2021 2024 30/4/67
78	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	2	64	23	2	68	2021 2024 30/4/67
79	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021 2024 30/4/67
80	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓			✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	2	63	23	2	68	2015 2024 30/4/67

## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 10. 4. 67



อาคาร : P.5

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : r

แผนก/กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
81	R	ห้อง Pump	P5/R05		✓			✓						✓	✓			✓							16	7	63	16	7	69	2021
82	R	ห้อง Pressurize	P5/R06	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓				2	11	64	2	11	69	2021

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 10.4.67



อาคาร : อาคาร P.6

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : ..... Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา : .....

No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								แห้ง	CFC	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน							
1	1	หลัง Counter รปภ.	101	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
2	1	หลัง Counter รปภ.	102	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
3	1	หลัง Counter รปภ.	103		✓			✓						✓				✓					✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	104	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	105	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
6	1	ห้องเก็บของIT	106		✓			✓						✓				✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		✓			✓						✓				✓					✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202		✓			✓						✓				✓					✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
10	3	หน้าห้อง LAB	302	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
11	3	หน้าห้อง LAB	303		✓			✓						✓				✓					✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
12	3	หน้าห้อง LAB	304	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถอยนาคับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 10x. 4. 67

อาคาร : บัอม รปภ. 1.3.4

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : ..... Sup. See.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 16-4-67 เวลา : .....



No.	บ้อม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 3	Se 301	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
2	1	บ้อมประตู 3	Se 302	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
3	1	บ้อมประตู 3	Se 303	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	15	7	64	15	7	67	2022
4	1	บ้อมประตู 3	Se 304	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	15	7	62	15	7	70	2013-2014
5	1	บ้อมประตู 1	Se 307	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	27	5	65	3	5	70	2022
6	1	บ้อมประตู 4	Se 308	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2019-2020

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน 1พ.ย. 68

อาคาร : บัอมประตู่ 6-19

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :  
ตำแหน่ง : Sup. Sec

อำนาจการ :  
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/4/68 เวลา :



No.	บ้อมประตู่ 6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู่ 6		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2006
2	1	บ้อมประตู่ 6		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	24	6	63	24	6	66	2022
3	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	24	6	63	24	6	66	2006
4	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	24	6	63	24	6	66	2006
5	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	18	4	63	18	4	66	2006
6	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	18	4	63	18	4	66	2017
7	1	บ้อมประตู่ 8		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
8	1	บ้อมประตู่ 9		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
9	1	บ้อมประตู่ 11		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2015
10	1	บ้อมประตู่ 11		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2015
11	1	บ้อมประตู่ 12		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	4	63	21	4	66	2017
12	1	บ้อมประตู่ 12			✓				✓					✓				✓						✓	12	11	63	12	11	66	2008
13	1	บ้อมประตู่ 12			✓				✓					✓				✓						✓	22	4	63	21	4	66	2008
14	1	บ้อมประตู่ 14		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2012
15	1	บ้อมประตู่ 14		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
16	1	บ้อมประตู่ 16			✓				✓					✓				✓						✓	14	9	65	14	9	68	2005
17	1	บ้อมประตู่ 16		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	14	9	65	13	9	68	2005
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	✓					✓																23	5	65	23	5	70	2005
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2015
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2017
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2017
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105			✓			✓			✓		✓				✓			✓			✓	10	3	64	10	3	67	2013
23	1	ห้องแลกผ่า	ป16/106	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2015
24	1	ห้องแลกผ่า	ป16/107	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	25	5	65	25	5	68	2018
25	1	บ้อมประตู่ 17			✓				✓					✓				✓						✓	10	6	64	10	6	67	2019
26	1	บ้อมประตู่ 17			✓				✓					✓				✓						✓	10	6	64	10	6	67	2019
27	1	บ้อมประตู่ 17			✓				✓					✓				✓						✓	3	6	64	3	6	67	2019
28	1	ในโกดังประตู่ 17		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
29	1	ในโกดังประตู่ 17		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....Mar 2563.....

อาคาร : บ้อมประตู 6-19

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sp. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/03/63 เวลา : \_\_\_\_\_



No.	บอมประตู6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
30	1	บ้อมประตู 18		✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2022
31	1	บ้อมประตู 18		✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2022
32	1	บ้อมประตู 18		✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2022
33	1	บ้อมประตู 19		✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2022
34	1	บ้อมประตู 19		✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2016
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาदानนอก	DC004	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2003
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาदानใน	DC005	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2013
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาदानใน	DC006	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2019
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2013
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2013
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2013
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
42	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	1996
43	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
44	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC013	✓						✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2013

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือจนอายุครบเพลิงหมดให้แจ้งความประสงคมาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุน ๒๕๖๔.....



อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_ จำนวนการ : \_\_\_\_\_



ตำแหน่ง : Sup. Sec วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/๖.๕.๖๔ เวลา : \_\_\_\_\_

No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓				✓					✓				✓						✓	24	2	65	24	2	68	2005
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓				✓					✓				✓						✓	24	2	65	24	2	68	2004
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2005
7	1	โรงอาหารประตู่8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓		✓	23	2	65	23	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือนำยาคับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงก์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุน ๖๖๕.....

อาคาร : OM

ชั้น :                      พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/๖/๖๕ เวลา :

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันรับประกัน			Expire		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้				สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	ในห้องฟิตเนส	OM101	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	23	5	65	23	5	70	
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	15	7	65	15	7	68	
3	1	ในห้องฟิตเนส	OM103			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	15	7	65	15	7	68	
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	15	7	65	15	7	68	
5	1	ในห้องฟิตเนส	OM105			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	15	7	65	15	7	68	
6	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	
7	3	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	
8	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	
9	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM305	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงนำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F00

## แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....March 2562.....

อาคาร : อาคาร D

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sp. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/4/62 เวลา : \_\_\_\_\_



No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพท่อก		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	✓				✓																	22	2	65	22	2	68	2022
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	✓				✓																	22	2	65	22	2	68	2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	✓				✓																	22	2	65	22	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน ๖๖.....



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : ถึงสารรอง

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/๖/๖๖

เวลา :

No.	ถึงสารรอง		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ					
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.		
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD	001		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2008			
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD	002		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2004			
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD	003		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2004			
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD	004		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2008			
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD	005		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2000			
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD	006		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2005			
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD	007		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2005			
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD	008		✓			✓							✓									✓	2	11	64	2	11	67	2005			
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD	009		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2008			
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0010		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2008			
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0011		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2008			
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0012		✓			✓							✓									✓	23	2	65	23	2	68	2008			
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0013		✓			✓							✓									✓	28	10	62	28	10	66	2008			
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0014		✓			✓							✓									✓	2	11	64	2	11	67	2005			
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0015		✓			✓							✓									✓	2	11	64	2	11	67	2005			
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0016		✓			✓							✓									✓	2	11	64	2	11	67	2005			
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0017		✓			✓							✓									✓	15	7	65	15	7	68	2005			
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0018	✓				✓							✓									✓	25	5	65	25	5	68	2015			
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0019	✓				✓							109/2598 2. 11 (100%ก)												✓	25	5	65	25	5	68	2015
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0020	✓				✓							✓									✓	25	5	65	25	5	68	2015			
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0021	✓				✓							✓									✓	25	5	65	25	5	68	2006			
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0022	✓				✓							✓									✓	25	5	65	25	5	68	1996			
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0023	✓				✓							✓									✓	25	5	65	25	5	68	1997			
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0024	✓				✓							✓									✓	25	5	65	25	5	68	2018			
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0025	✓				✓							✓									✓	22	5	65	23	5	70	2010			
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0026	✓				✓							✓									✓	22	5	65	23	5	70	2010			
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0027	✓				✓							✓									✓	22	5	65	23	5	70	2009			
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0028	✓				✓							✓									✓	22	5	65	23	5	70	2012			



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 12/11/62

อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แบบ/องค์ : ถึงสำรวจ

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/11/62

เวลา :



No.	ถึงสำรวจ		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0029			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	2013
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0030			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	2000
31	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0031			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	2010
32	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0032			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	2010
33	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0033			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	2009
34	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0034			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	2012
35	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0035			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	2011
36	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0036			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	2009
37	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0037			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	2009
38	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0038			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	2009
39	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0039			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	2009
40	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
41	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
42	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
43	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
44	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	ถูกใช้งานแล้ว
45	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	ถูกใช้งานแล้ว
46	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	ถูกใช้งานแล้ว
47	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	67	ถูกใช้งานแล้ว
48	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
49	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
50	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
51	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
52	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
53	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
54	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕๖ ๖๗

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

จำนวนการ : .....

ตำแหน่ง : Sup-SEC

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๐/๖/๖๗ เวลา :



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายนำวัด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	23				ถังใหม่ 2023
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	23				ถังใหม่ 2023
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	23				ถังใหม่ 2023
4	2	Canleen เสาต้นที่ 3	CT202		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	23				ถังใหม่ 2023
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	23				ถังใหม่ 2023
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	23				ถังใหม่ 2023
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	23				ถังใหม่ 2023
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	23				ถังใหม่ 2023
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207	✓				✓				✓		✓	✓	✓			✓			✓				22	1	23				ถังใหม่ 2023
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓			✓				✓		✓	✓	✓			✓			✓				25	1	24				ถังใหม่ 2024
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209	✓				✓							✓	✓			✓							22	1	24				ถังใหม่ 2024
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓			✓							✓	✓			✓			✓				25	1	24				ถังใหม่ 2024
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	24				ถังใหม่ 2024
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓							✓	✓			✓							22	12	23				ถังใหม่ 2023
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓			✓							✓	✓			✓							22	1	24				ถังใหม่ 2024
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214		✓			✓							✓	✓			✓							22	12	23				ถังใหม่ 2023



# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๖๗

อาคาร : อาคาร P.1

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

ตำแหน่ง : Sup. Sec

จำนวนการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๑๐ มี.ค. ๖๗ เวลา :



No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกา		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101	/	✓			✓						/	/			/						/		22	1	67				ถังใหม่ 2024
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	/	✓			✓					/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103	/	✓					✓			/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	/	✓					✓			/	/			/				/		/		28	10	63	28	10	68		2020
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105	/	✓			✓					/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	ในช่อง Control room AHU	P1/106	/	✓			✓					/	/			/				/		/		16	3	65	16	3	70		2022
7	1	ห้อง GEN	P1/107	/	✓					✓			/	/			/				/		/		16	3	65	16	3	70		2022
8	1	ห้อง GEN	P1/108	/	✓					✓			/	/			/				/		/		29	4	67				ถังใหม่ 2024	
9	2	ในตู้หม้อต้มไคตรงกลาง	P1/201	/	✓					✓			/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
10	2	ในตู้หม้อต้มไคตรงกลาง	P1/202	/	✓			✓					/	/			/				/		/		28	10	63	28	10	68		2020
11	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	/	✓			✓					/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
12	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	/	✓			✓					/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
13	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301	/	✓			✓					/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	/	✓					✓			/	/			/				/		/		28	5	63	23	5	70		2022
15	3	ประตูหน้าลิฟท์กันท์	P1/303	/	✓			✓					/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
16	3	ประตูหน้าลิฟท์กันท์	P1/304	/	✓	✓				✓			/	/			/				/		/		3	5	65	3	5	69		2021
17	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305	/	✓			✓					/	/			/				/		/		22	1	67				ถังใหม่ 2024	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	/	✓					✓			/	/			/				/		/		3	5	65	3	5	69		2021

+ 107 CO2

+ หน้า ๑๐๑ AHU P1/104 CO2

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
ประจำเดือน..... 67

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : ..... ตำแหน่ง : SOP-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๑๐ 1๑ ๒๕๖๗ เวลา : .....



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักกับรกับ		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓					✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102			✓				✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓					✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓					✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓					✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓					✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓					✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
8	1	สันทนาการ	P2/104			✓		✓					✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generator	P2/106	✓						✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
10	1	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/107	✓						✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
11	1	ในตู้ดับเพลิงห้อง HR	P2/108	✓						✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓						✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110			✓				✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111			✓				✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
15	2	Costomer Management	P2/201			✓				✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Costomer Management	P2/202			✓				✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
17	2	TMK/Sale Support	P2/203			✓				✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
18	2	TMK/Sale Support	P2/204			✓				✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	✓						✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
20	2	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/206	✓						✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
21	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง C /M	P2/207	✓						✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
22	3	International Business	P2/301			✓				✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
23	3	International Business	P2/302			✓				✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
24	3	Storage Room	P2/303			✓				✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
25	3	Storage Room	P2/304	✓						✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓						✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
27	3	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/306	✓						✓			✓		✓				✓			✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023	
28	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Inter.Business	P2/307	✓						✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	✓						✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402			✓				✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓						✓			✓		✓				✓			✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 67

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

ตำแหน่ง : Sup-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20 มี.ค. 67 เวลา :



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
			เพลิง	แห้ง									ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน								มี
32	4	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/404/	✓					✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
33	4	ในตู้ดับเพลิงห้อง Legal	P2/405/	✓					✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
34	4	ในตู้ดับเพลิงข้างห้อง Auditorium	P2/406/	✓					✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
35	4	Storage Room1	P2/407/		✓				✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
36	4	Storage Room1	P2/408/	✓					✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409/		✓				✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410/	✓					✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411/	✓					✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412/		✓				✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413/		✓				✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
42	5	ห้องแลป	P2/501/				✓		✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
43	5	ห้องแลป	P2/502/				✓		✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
44	5	ห้องแลป	P2/503/				✓		✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504/	✓					✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505/		✓				✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506/	✓					✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507/		✓				✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
49	คาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01/		✓				✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023
50	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R02/		✓				✓			/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	10	11	23				ถังใหม่ 2023

ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมาย

Update : Feb 24

OSIIE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....

ดิว ๒๗

อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sop-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๐๒๒ ๒๗ เวลา :



No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดบ่อน้ำ				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพถัง		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพหัวเก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	บริเวณ Counter	P3/101				✓	✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102				✓	✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109			✓			✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โถง B	P3/118	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	เสาถนนห้อง	P3/204	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
31	2	ประตูหนีไฟ R	P3/207	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๖๖



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sup-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๖๖ ๖ ๖๖

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพถัง		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								แห้ง	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี							
32	2	ประตูหนีไฟ	P3/208	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓				✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอดรถ	P3/302	✓		✓			✓				✓		✓			✓							22	12	66				ถังใหม่ 2023
35	3	เสาทางลง	P3/303	✓		✓			✓				✓		✓			✓							22	12	66				ถังใหม่ 2023
36	3	เสาถนนห้อง	P3/304	✓						✓			✓		✓						✓										ถังใหม่ 2023
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305	✓		✓			✓				✓		✓			✓				✓			16	3	65	16	3	70	2022
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓						✓			✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓						✓			✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอดรถ	P4/402	✓		✓			✓				✓		✓			✓							22	12	66				ถังใหม่ 2023
43	4	เสาทางลง	P4/403	✓		✓			✓				✓		✓			✓							22	12	66				ถังใหม่ 2023
44	4	เสาถนนห้อง	P4/404	✓						✓			✓		✓						✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405	✓		✓			✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓						✓			✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอดรถ	P5/502	✓		✓				✓			✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓					✓				✓		✓			✓				✓			23	3	65	23	3	70	2022
52	5	เสาถนนห้อง	P5/504	✓					✓				✓		✓			✓				✓			16	3	65	16	3	70	2022
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓						✓			✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506	✓		✓			✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓						✓			✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓						✓			✓		✓			✓			✓	✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
59	6	หัตถ์ประจุ TS	P3/603	✓						✓			✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
60	6	หัตถ์ประจุ TS	P3/604	✓		✓			✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
61	6	ประจุทางเข้า GOS	P3/605	✓						✓			✓		✓			✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
62	6	ประจุทางเข้า GOS	P3/606	✓		✓			✓				✓		✓			✓				✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน

ธันวาคม ๖๗



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แบบ/กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๖๐ ธ.ค. ๖๗ เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดบ่อน้ำ				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ติดตั้ง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพท่อก๊าซ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66	22	12	70	2022
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
69	7	หน้าต่างถ่ายเอกสาร	P3/704	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23	5	64	23	5	70	2022
70	7	หน้าต่าง IT	P3/705			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804			✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	หน้าต่างถ่ายเอกสาร	P3/805	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
81	8	หน้าต่างบัญชี	P3/807	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
82	8	หน้าต่างบัญชี	P3/808	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
89	9	เสาทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
90	9	เสาทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
91	คาเฟ่	ห้องไฟ	P3/R01	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
92	คาเฟ่	ห้องไฟ	P3/R02	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
93	คาเฟ่	ห้องลิฟต์	P3/R03	✓						✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ธ.ค 67.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sop-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20 ธ.ค 67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
				เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตความ		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
94	อาคาร	ห้องลิฟต์	P3/R04	✓	✓			✓					✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
95	อาคาร	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R05	✓						✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
96	อาคาร	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R06	✓	✓			✓					✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
97	อาคาร	ด้านนอก	P3/R07	✓	✓			✓					✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
98	อาคาร	ด้านนอก	P3/R08	✓						✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
ประจำเดือน..... ๑๕ ๖๗



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

วันที่ / เวลา :

ฝ่าย : Sop-sec

จำนวนการ : ๑๕๖๖

ตำแหน่ง : Sop-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๑๕ ๖๗ เวลา :

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง		ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ					
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023	
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
3	1	เสาทางขึ้น	P4/103	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
6	2	เสาทางขึ้น	P4/203	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
9	3	เสาทางขึ้น	P4/303	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022
11	3	หน้าลิฟต์	P4/402	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
12	3	เสาทางขึ้น	P4/403	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
14	5	หน้าลิฟต์	P4/502	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	
15	5	เสาทางลง	P4/503	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							2021	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบ อุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือจนอายุครบหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ธ.ค. 62.....

อาคาร : P.5

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : .....

จำนวนการ : .....

ตำแหน่ง : Sup-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ธ.ค. 62 เวลา : .....



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓					✓			/		/				/		/				/	16	7	64	16	7	69	2021
2	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/102	✓					✓			/		/				/		/				/	16	7	64	16	7	69	2021
3	1	ห้องเคื่องบันไไฟฟ้ารอง	P5/103		✓			✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
4	1	ห้องเคื่องบันไไฟฟ้ารอง	P5/104	✓				✓				/		/				/		/				/	16	7	64	16	7	69	2021
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓			✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓				✓				/		/				/		/				/	16	7	64	16	7	69	2021
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓			✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓				✓				/		/				/		/				/	16	3	65	16	3	70	2022
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓			✓				/		/				/		/				/	29	4	67				ถังใหม่ 2024
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓			✓				/		/				/		/				/	29	4	67				ถังใหม่ 2024
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓			✓				/		/				/		/				/	29	4	67				ถังใหม่ 2024
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓			✓				/		/				/		/				/	29	4	67				ถังใหม่ 2024
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓			✓				/		/				/		/				/	29	4	67				ถังใหม่ 2024
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓				✓				/		/				/		/				/	2	11	64	2	11	69	2021
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓				✓				/		/				/		/				/	16	3	65	16	3	70	2022
16	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		✓			✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	✓				✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓			✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓				✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
20	2	ห้อง Server	P5207		✓			✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
21	2	ห้อง Server	P5208	✓				✓				/		/				/		/				/	29	4	67				ถังใหม่ 2024
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	✓				✓				/		/				/		/				/	2	11	64	2	11	69	2021
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓				✓				/		/				/		/				/	16	7	64	16	7	69	2021
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓				✓				/		/				/		/				/	16	7	64	16	7	69	2021
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓			✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓				✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
27	3	เสา	P5/306	✓				✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
28	3	ห้อง Server	P5/307		✓			✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024
29	3	ห้อง Server	P5/308	✓				✓				/		/				/		/				/	11	3	67				ถังใหม่ 2024



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑๖ ๖๗

อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : SOP-SEC

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๑๐ มิย ๖๗ เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓					✓				✓					✓			✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓				✓					✓			✓					16	3	65	16	3	70	2021
32	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓					✓				✓					✓								11	3	67				ถังใหม่ 2024
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404	✓		✓			✓				✓					✓								11	3	67				ถังใหม่ 2024
34	4	เสา	P5/405	✓					✓				✓					✓								11	3	67				ถังใหม่ 2024
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓				✓					✓			✓					16	7	64	16	7	69	2021
36	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓	✗				✓				✓					✓			✓					16	7	64	16	7	69	2021
37	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓				✓					✓								16	7	64	16	7	69	2021
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504	✓		✓			✓				✓					✓								11	3	67				ถังใหม่ 2024
39	5	เสา	P5/505	✓	✗				✓				✓					✓								16	7	64	16	7	69	2021
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓					✓				✓					✓			✓					11	3	67				ถังใหม่ 2024
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓					✓				✓					✓			✓					16	3	65	16	3	70	2021
42	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603	✓		✓			✓				✓					✓								29	4	67				ถังใหม่ 2024
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓					✓				✓					✓								11	3	67				ถังใหม่ 2024
44	6	เสา	P5/605	✓					✓				✓					✓								11	3	67				ถังใหม่ 2024
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓	✗				✓				✓					✓			✓					16	7	64	16	7	69	2021
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓	✗				✓				✓					✓			✓					16	7	64	16	7	69	2021
47	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703	✓		✓			✓				✓					✓								11	3	67				ถังใหม่ 2024
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓				✓					✓								16	7	64	16	7	69	2021
49	7	เสา	P5/705	✓					✓				✓					✓								16	7	64	16	7	69	2021
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓				✓					✓			✓					23	5	65	23	5	68	2021
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓					✓				✓					✓			✓					13	3	65	16	3	70	2022
52	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803	✓		✓			✓				✓					✓								22	12	66				ถังใหม่ 2023
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓				✓					✓								13	3	65	16	3	70	2022
54	8	เสา	P5/805	✓	✗				✓				✓					✓			✓					23	2	65	23	2	68	2021
55	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓	✗				✓				✓					✓			✓					16	7	64	16	7	69	2021
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓				✓					✓			✓					16	7	64	16	7	69	2021
57	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903	✓		✓			✓				✓					✓								16	7	64	16	7	69	2021
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓	✗				✓				✓					✓								11	3	67				ถังใหม่ 2024
																										16	7	64	16	7	69	2021

\* 18)

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....

อาคาร : P.5

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : .....

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๐๒๔/๖/๒ เวลา :



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
59	9	เสา	P5/805	✓					✓			✓																				
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓																	16	7	64	16	7	69	2021
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓					✓																	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
62	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003	✓	✓				✓																	16	3	65	16	3	70	2022
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓					✓																	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓						✓																16	3	65	16	3	70	2022
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓						✓																29	4	67				ถึงใหม่ 2024
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103	✓	✓				✓																	16	7	64	16	7	69	2021
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓						✓																29	4	67				ถึงใหม่ 2024
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓					✓																	16	7	64	16	7	69	2021
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓					✓																	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓				✓																	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓					✓																	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
72	13	บันไดหนีไฟ	P51301	✓						✓																29	4	67				ถึงใหม่ 2024
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	✓						✓																16	7	64	16	7	69	2021
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	✓						✓																16	7	64	16	7	69	2021
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		✓				✓																	16	7	64	16	7	69	2021
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓						✓																29	4	67				ถึงใหม่ 2024
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓						✓																23	2	64	23	2	68	2021
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓						✓																23	2	64	23	2	68	2021
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓				✓																	2	11	64	2	11	69	2021
80	R	ห้อง Pump	P5/R05		✓				✓																	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
81	R	ห้อง Pressurize	P5/R06	✓	*					✓																16	7	63	16	7	69	2021

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ธ.ค 67 .....

ชั้น : ..... พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : Sop See

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๑๐ ธ.ค ๖๗ เวลา : .....



No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หลัง Counter ควบ.	101	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
2	1	หลัง Counter ควบ.	102	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
3	1	หลัง Counter ควบ.	103	✓		✓			✓				✓	✓			✓	✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2023
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก่า	104	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก่า	105	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
6	1	ห้องเก็บของIT	106	✓		✓			✓				✓	✓			✓	✓						✓	10	11	23				ถึงใหม่ 2023
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201	✓		✓			✓				✓	✓			✓	✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2023
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202	✓		✓			✓				✓	✓			✓	✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2023
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓					✓				✓	✓			✓	✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
10	3	หน้าห้อง LAB	302	✓					✓				✓	✓			✓	✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
11	3	หน้าห้อง LAB	303	✓		✓			✓				✓	✓			✓	✓			✓			✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2023
12	3	หน้าห้อง LAB	304	✓					✓				✓	✓			✓	✓			✓			✓							



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ธ.ค 67.....

อาคาร : บัอม ปรก. 1,3,4

ชั้น : .....พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

ฝ่าย : .....

อำนาจการ : .....

ตำแหน่ง : Sup-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20 ธ.ค 67 เวลา : .....



No.	บ้อม ปรก.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตัวเก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 3	Se 301	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
2	1	บ้อมประตู 3	Se 302	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
3	1	บ้อมประตู 3	Se 303	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
4	1	บ้อมประตู 3	Se 304	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	15	7	62	15	7	70	2022	
5	1	บ้อมประตู 1	Se 307	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	27	5	65	3	5	70	2022	
6	1	บ้อมประตู 4	Se 308	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓								

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕-๖ ๖๒

อาคาร : บัอมประตู่ 6-19

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๐ มิ.ย ๖๒

เวลา :



No.	บ้อมประตู่ 6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดลอนต์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	บ้อมประตู่ 6		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23	5	65	23	5	70	
2	1	บ้อมประตู่ 6		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	6	63	24	6	66	2022
3	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	6	63	24	6	66	
4	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	6	63	24	6	66	
5	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18	4	63	18	4	66	
6	1	บ้อมประตู่ 7		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18	4	63	18	4	66	
7	1	บ้อมประตู่ 8		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	11	64	2	11	69	2021
8	1	บ้อมประตู่ 9		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	11	64	2	11	69	2021
9	1	บ้อมประตู่ 11		✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	5	65	25	5	68	
10	1	บ้อมประตู่ 11		✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	5	65	25	5	68	
11	1	บ้อมประตู่ 12		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	5	65	25	5	68	
12	1	บ้อมประตู่ 12		✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	11	63	12	11	66	
13	1	บ้อมประตู่ 12		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	4	63	21	4	66	
14	1	บ้อมประตู่ 14		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	7	64	16	7	69	
15	1	บ้อมประตู่ 14		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	7	64	16	7	69	2021
16	1	บ้อมประตู่ 16		✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14	9	65	14	9	68	
17	1	บ้อมประตู่ 16		✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14	9	65	13	9	68	
18	1	คลังเก็บสินค้า รวทำลาย	ป16/101	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23	5	65	23	5	70	
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	5	65	25	5	68	
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	5	65	25	5	68	
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	5	65	25	5	68	
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	3	64	10	3	67	
23	1	ห้องแลกรฝ้า	ป16/106	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	5	65	25	5	68	
24	1	ห้องแลกรฝ้า	ป16/107	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	5	65	25	5	68	
25	1	บ้อมประตู่ 17	01	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	6	64	10	6	67	
26	1	บ้อมประตู่ 17	02	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	6	64	10	6	67	
27	1	บ้อมประตู่ 17	03	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	6	64	3	6	67	
28	1	ในโกดังประตู่ 17	04	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	7	64	16	7	69	2021
29	1	ในโกดังประตู่ 17	05	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	7	64	16	7	69	2021

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๖๖ ๖๖

อาคาร : บัอมประดู 6-19

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๑๐ มิย ๖๖

เวลา :



No.	บ่อมประดู 6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
30	1	บ่อมประดู 18	DC001	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2022
31	1	บ่อมประดู 18	DC002	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2022
32	1	บ่อมประดู 18	DC003	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	23	5	65	23	5	70	2022
33	1	บ่อมประดู 19	14	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2022
34	1	บ่อมประดู 19	15	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2021
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาภายนอก	DC004	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2021
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาภายใน	DC005	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาภายใน	DC006	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
42	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
43	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
44	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC013	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน ธันวาคม



อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

อำนาจการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sup-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ธันวาคม 67 เวลา : \_\_\_\_\_

No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกา		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01	✓	✓				✓					✓	✓			✓					✓	24	2	65	24	2	68		
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02	✓	✓				✓					✓	✓			✓					✓	24	2	65	24	2	68		
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68		
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68		
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68		
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68		
7	1	โรงอาหารกลาง	ในโรงอาหาร	DC05	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24					
8	1	โรงอาหารประชุม	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓	✓				✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	2	65	28	2	68		

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประจักษ์ทันที Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕๖ ๕๗

อาคาร : OM

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : SOP-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๕๖๕ เวลา :

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire				
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเพิง		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี						
1	1	ระหว่างชั้น 1-2ฝั่งลานจอด	OM101	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓			23	5	65	23	5	70
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			15	7	65	15	7	68
3	1	ระหว่างชั้น 2-3ฝั่งลานจอด	OM103			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			15	7	65	15	7	68
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			15	7	65	15	7	68
5	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓			14	7	65	14	7	68
6	2	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓			14	7	65	14	7	68
7	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓			14	7	65	14	7	68
8	3	ระหว่างชั้น 3-4ฝั่งลานจอด	OM305	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓								

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F00

# แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค 62



อาคาร : อาคาร D

ชั้น : \_\_\_\_\_ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : \_\_\_\_\_

แบบ ก/ กคง : \_\_\_\_\_

ฝ่าย : \_\_\_\_\_

จำนวนการ : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : Sop-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ ๑๐ ธันวาคม ๖๒

No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพท่อก		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	✓				✓					✓		✓				✓		✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	✓				✓					✓		✓				✓		✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	✓				✓					✓		✓				✓		✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักถังดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๖๗



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง :

Sup-Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๐๖๗ เวลา :

No.	ตั้งสำรอง		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	รับ	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพท่อก๊าซ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD	001		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD	002		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD	003		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD	004		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD	005		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD	006		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD	007		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD	008		✓			✓							✓	✓			✓						✓	2	11	64	2	11	67	
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD	009		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0010		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0011		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0012		✓			✓							✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0013		✓			✓							✓	✓			✓						✓	28	10	62	28	10	66	
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0014		✓			✓							✓	✓			✓						✓	2	11	64	2	11	67	
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0015		✓			✓							✓	✓			✓						✓	2	11	64	2	11	67	
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0016		✓			✓							✓	✓			✓						✓	2	11	64	2	11	67	
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0017		✓			✓							✓	✓			✓						✓	15	7	65	15	7	68	
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0018	✓				✓							✓	✓			✓						✓	25	5	65	25	5	68	
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0019	✓				✓							✓	✓			✓						✓	25	5	65	25	5	68	
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0020	✓				✓							✓	✓			✓						✓	25	5	65	25	5	68	
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0021	✓				✓							✓	✓			✓						✓	25	5	65	25	5	68	
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0022	✓				✓							✓	✓			✓						✓	25	5	65	25	5	68	
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0023	✓				✓							✓	✓			✓						✓	25	5	65	25	5	68	
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0024	✓				✓							✓	✓			✓						✓	25	5	65	25	5	68	
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0025	✓				✓							✓	✓			✓						✓	22	5	65	23	5	70	
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0026	✓				✓							✓	✓			✓			✓			✓	22	5	65	23	5	70	
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0027	✓				✓							✓	✓			✓			✓			✓	22	5	65	23	5	70	
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0028	✓				✓							✓	✓			✓			✓			✓	22	5	65	23	5	70	

สค  
สค

สค

สค 17

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๖๖ ๖๖



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง Sup-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ ๖๖ ๖๖ เวลา :

No.	เอกสาร		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ร.ร.	หน่วยงาน		เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0029			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0030			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
31	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0031			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
32	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0032			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
33	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0033			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
34	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0034			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
35	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0035			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
36	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0036			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
37	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0037			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	67	
38	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0038			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		15	7	65	15	7	68	
39	1	ในห้องเก็บของอาคารD	0039			✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		15	7	65	15	7	68	
40	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68		
41	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68		
42	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68		
43	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓																	15	7	65	15	7	68		
44	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	14	9	65	14	9	68		
45	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	2	11	64	2	11	67		
46	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	2	11	64	2	11	67		
47	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓																	2	11	64	2	11	67		
48	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	14	9	68		
49	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	14	9	68		
50	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	14	9	68		
51	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	14	9	68		
52	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	14	9	68		
53	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	14	9	65	14	9	68		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค 67



อาคาร :

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก (OSOT) :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจ :

ตำแหน่ง : Sup-sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 12 ธ.ค 67 เวลา :

No.	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
							5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1			101	/					/		/	/			/		/		/		/											ทว. 101 ดับเพลิง A
2			102	/					/		/	/			/		/		/		/											ทว. 102 ดับเพลิง A
3			103		/			/			/	/																				ทว. 103 ดับเพลิง A
4			104		/			/			/	/																				ทว. 104 ดับเพลิง A
5			101	/					/		/	/					/		/		/											ทว. 101 ดับเพลิง A
6			101	/					/		/	/					/		/		/											ทว. 101 ดับเพลิง A

วันที่ 12-12-67

วันที่ 12-12-67

วันที่ 12/12/2017

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSIIE-ST-F0013



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์เพลิง

ประจำเดือน.....ธ.ค 62.....



อาคาร : C

ชั้น : .....พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : .....

แผนก/ กอง : .....

ฝ่าย : .....ตำแหน่ง : sup-sec

อำนาจการ : .....

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20 ธ.ค 62 เวลา : .....

ผู้ตรวจ : .....

No.	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี	D.	M.	Y.	D.		M.	Y.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1			359	/					/		/		/		/		/		/		/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือน้ำยาถังดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

วันที่ 20/12/62

OSIIE-ST-F0013

#### 7.18 เอกสารสรุปผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



OSP HM

บริษัท โอเอสเอสกา จำกัด (มหาชน) หัวหมาก



# การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 (ZONE A)



27 ตุลาคม 2566



14.00 น. - 15.30 น.



บริษัท โอเอสเอสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานหัวหมาก  
นำโดยทีมเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก (กปก.4)  
จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566  
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง  
เหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติ  
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี นายชูชาติ พุ่มน้อย  
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิเข้าร่วมสังเกตการณ์







OSP HM

บริษัท โอเอสเอสกา จำกัด (มหาชน) หัวหมาก

# การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 (ZONE B & C)



27 ตุลาคม 2566



08.30 น. - 10.30 น.



บริษัท โอเอสเอสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานหัวหมาก  
นำโดยทีมเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก (กปก.4)  
จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566  
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง  
เหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติ  
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย







OSP HM

บริษัท โอเอสเอสกา จำกัด (มหาชน) หัวหมาก

# การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 (ZONE D)



27 ตุลาคม 2566



11.00 น. - 12.00 น.












บริษัท โอเอสเอสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานหัวหมาก  
นำโดยทีมเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก (กปก.4)  
จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566  
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง  
เหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติ  
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย












#### **7.19 เอกสารการตรวจป้ายสัญลักษณ์จราจร**





Date : January 2024			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู3	ปกติ	
2		ลดขนาด ประตู3	ปกติ	
3		ป้ายกลับรถประตู 2	ปกติ	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	

Date : January 2024			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
11		กระจกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระจกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระจกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	

Date : January 2024			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	
21		กระบอกไฟจราจรระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
24		กระบอกไฟ+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
25		กระบอกไฟด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระบอกไฟด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	



Date : January 2024			Check By : พรเทพ พิมวรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกำกับเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 4 อาคาร 3	ปกติ	








Date : January 2024			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	



F-OSP\_HM SC – 007








Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Traffic Equipment Status Checklist

Date : January 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ชำรุด	ขอกระจกแตก
2		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
3		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ	ปกติ	
4		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ	ปกติ	
5		ป้ายให้เดินในช่องทางเดินจุด M6	ปกติ	
6		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอปลงด้านขวากระจกแตกแล้ว
7		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7+ประตูไฮสปีดขาเข้า	ปกติ	










## Traffic Equipment Status Checklist

Date : January 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีดฝั่งขาออก จุด M7	ปกติ	
9		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
10		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูงจุด 5/1	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง และป้าย เตือนการเดินระวางรถจุด 5/1	ปกติ	
13		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ปกติ	
14		กระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ปกติ	

## Traffic Equipment Status Checklist









Date : January 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
16		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ	
17		ป้ายจำกัดความสูงจุดแท้งน้ำ	ปกติ	
18		ป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดแท้งน้ำ	ปกติ	
19		ป้ายระวางรถยกจุดแท้งน้ำ	ปกติ	
20		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องตี	ปกติ	
21		กระจกโค้งจุดแท้งน้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องตี	ชำรุด	ขอใบกระจกแตก

## Traffic Equipment Status Checklist









Date : January 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
23		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
24		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
25		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
26		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน หลุด หาย ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
27		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติกเกอร์หลุดหาย
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารอเนก 1,2	ปกติ	




## Traffic Equipment Status Checklist

Date : January 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
30		ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7	ชำรุด	บางส่วนแตกหัก
31		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
32		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุด 1 ด้าน
33		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
34		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	
35		ป้ายขออภัยในความไม่สะดวก ประตู 5	ปกติ	
36		ป้ายห้ามกลับรถ และ ป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด

## Traffic Equipment Status Checklist





Date : January 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
37		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
38		ป้ายห้ามกลับรถประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
39		กระบอกโค้ง และ ห้ามกลับรถประตู 7 ผังป้อม รปภ.	ไม่ปกติ	กระบอกคว่ำหน้าลงบ่อย ล็อคปรับหลวม
40		กระบอกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ จุดหน้าประตู 7 ผังที่จอดรถจักรยานยนต์	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ หลุดหาย
41		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8 ผังป้อม รปภ	ปกติ	
42		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8 ผังโรงอาหาร	ชำรุด	ป้ายหลุดหาย
43		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
44		กระบอกโค้ง ประตู 9	ปกติ	

## Traffic Equipment Status Checklist











Date : January 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
45		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ไม่ปกติ	มีพาเลทไม่วางบังป้าย
46		ป้ายกฏณาจอตรถให้เป็นระเบียบ คลังฟรี เมียม	ไม่ปกติ	ตัวหนังสือเลือนหาย
47		กระฉากโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
48		ป้ายระวังรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ	
49		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
50		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้ายจำกัด ความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ปกติ	
51		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M จุด E3 ผังประตู 9	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M หล่นหาย
52		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M หน้าคลังพลี เมียม	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist











Date : January 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
53		กระจกโค้ง ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ	
54		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเหมียม	ชำรุด	กระจกหล่น
55		กระจกโค้ง จุด E3	ชำรุด	กระจกแตก และผ้าม้วนองไม่ชัด
56		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : February 2024			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู3	ปกติ	
2		ลกระนาด ประตู3	ปกติ	
3		ป้ายกลับรถประตู 2	ปกติ	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระงกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระงกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	













Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021









Date : February 2024			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
11		กระเจกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระเจกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม่กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม่กระดก กระเจกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6		
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	



Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : February 2024			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
21		กระบอกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ภายนอก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ภายนอก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ภายนอก	ปกติ	
24		กระบอกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ภายนอก	ปกติ	
25		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : February 2024			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกั้นเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระงกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระงกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระงกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น4 อาคาร 3	ปกติ	
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	

ลงชื่อ.....พรเทพ พิมวรรณ.....ผู้ตรวจ

(.....)

วันที่.....๑๕/๒/๖๗.....









ลงชื่อ..........หัวหน้างาน

(.....)

วันที่.....๒๙-๐๒-๒๕๖๗.....










## Traffic Equipment Status Checklist

Date : February 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ชำรุด	ขอกระจกแตก 1 อัน
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอปลงด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้าย เตือนการเดินระวางรถจุด 5/1	ปกติ	











## Traffic Equipment Status Checklist

Date : February 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้าของช่วง	ปกติ	
10		ป้ายจำกัดความเร็ว ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความเร็ว ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความเร็วจุดทางค้ำน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายบังคับซ้ายขวาจุดทางค้ำน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดทางค้ำน้ำ	ปกติ	
15		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องมือ	ปกติ	
16		กระจกโค้งจุดทางค้ำน้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องมือ	ชำรุด	ขอใบกระจกแตก











## Traffic Equipment Status Checklist

Date : February 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
17		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัดดุติบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
19		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
20		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
21		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน หลุดหาย ป้ายเลี้ยวขวาเสาสลัม
22		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารนอก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติ๊กเกอร์หลุด หาย
23		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารนอก 1,2	ปกติ	
24		ป้ายห้ามตรงไป, ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก











## Traffic Equipment Status Checklist

Date : February 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
25		ป้ายจอดรถชั่วคราว ไม่เกิน 15 นาที	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
26		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
27		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุด 1 ด้าน
28		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
29		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดรถจักรยานยนต์	ปกติ	
30		ป้ายขอภัยในความไม่สะดวก ป้ายห้าม กลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
31		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
32		กระบอกโค้ง และห้ามกลับรถประตู 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอด มอเตอร์ไซด์หลุดหาย










## Traffic Equipment Status Checklist

Date : February 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
33		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8 ฝั่งป้อม รปภ.	ปกติ	
34		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8 ฝั่งโรงอาหาร	ชำรุด	ป้ายหลุดหาย
35		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
36		กระบอกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
37		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	มีพาเลทวางบังป้ายเป็นบางครั้ง
38		ป้ายกฏจราจรให้เบี่ยง คลังฟรีเมียม	ไม่ปกติ	ตัวหนังสือเลือนหาย
39		กระบอกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
40		ป้ายระวังรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist

Date : February 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
41		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
42		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
43		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังพรีเมียม	ปกติ	
44		กระบอกโค้ง ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ	
45		กระบอกโค้ง มุมคลังพรีเมียม	ชำรุด	กระบอกหล่นหาย
46		กระบอกโค้ง จุด E3	ชำรุด	กระบอกแตก
47		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....หัวหน้างาน

(.....)










(.....)










วันที่ 25/2/67

วันที่ 24-02-2567

Date : มีนาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู3	ปกติ	
2		ลดกระนาบ ประตู3	ปกติ	
3		ป้ายกลับรถประตู 2	ปกติ	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระจกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระจกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	



Date : มีนาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
11		กระบอกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระบอกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระบอกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	

Date : มีนาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	
21		กระบอกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
24		กระบอกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
25		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	



Date : มีนาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกักเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 4 อาคาร 3	ปกติ	





F-OSP\_HM SC - 007

Traffic Equipment Status Checklist



Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021








Date : มีนาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP3	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : March 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ชำรุด	ขอเปลี่ยนกระจก 1 อัน
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอเปลี่ยนด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist

Date : March 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ปกติ	
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู 5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง, กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดแยกน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดแยกน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องมือ	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist

Date : March 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		กระจกโค้งจุดแทงค์น้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องต้ม	ชำรุด	ขอบกระจกแตก
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน หลุด หาย ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
21		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติกเกอร์หลุดหาย

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : March 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป, ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
24		ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
26		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุด 1 ด้าน
27		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	










## Traffic Equipment Status Checklist

Date : March 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		ป้ายขอยกในความสะดวก ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ชีกขาด
30		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ชีกขาด
31		กระบอกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถประตู 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอดมอเตอร์ไซด์หลุดหาย
32		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งโรงอาหารหลุดหาย
33		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
34		กระบอกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
35		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist

Date : March 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
36		ป้ายกวดจาดรถให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
37		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
38		ป้ายระวังรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ	
39		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
40		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
41		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
42		กระจกโค้ง และป้ายระวังรถยก ทางขึ้น คลัง จุด E1	ปกติ	




F-OSP\_HM SC – 007

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021












It all starts with the everyday










### Traffic Equipment Status Checklist










Date : March 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
43		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเหมียม	ชำรุด	กระจกหล่นหาย
44		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ	
45		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู่ 19	ปกติ	



Date : เมษายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู 3	ปกติ	
2		ลดกระหนาด ประตู 3	ปกติ	
3		ป้ายกลับรถประตู 2	ปกติ	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระจกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระจกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	



Date : เมษายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
11		กระงกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระงกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระงกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	

Date : เมษายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	
21		กระบอกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
24		กระบอกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
25		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	





Date : เมษายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกำกับเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 4 อาคาร 3	ปกติ	









F-OSP\_HM SC - 007

Traffic Equipment Status Checklist








Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : เมษายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP3	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : April 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำ	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอบล่างด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : April 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ปกติ	
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู 5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง, กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเปลี่ยนซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องดื่ม	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist

Date : April 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		กระจกโค้งจุดแทงค์น้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องต้ม	ชำรุด	ขอใบกระจกแตก
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน หลุดหาย ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
21		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติ๊กเกอร์ หลุดหาย

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : April 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
24		ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
26		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุด 1 ด้าน
27		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	










## Traffic Equipment Status Checklist

Date : April 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		ป้ายขอภัยในความไม่สะดวก ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
30		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
31		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถประตู 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอดมอเตอร์ไซด์หลุดหาย
32		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งโรงอาหารหลุดหาย
33		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
34		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
35		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist




Date : April 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
36		ป้ายกวดจราจรให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
37		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
38		ป้ายระวางรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ	
39		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
40		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
41		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
42		กระจกโค้ง และป้ายระวางรถยก ทางขึ้น คลัง จุด E1	ปกติ	

F-OSP\_HM SC – 007










Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021












### Traffic Equipment Status Checklist










Date : April 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
43		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเมียม	ชำรุด	กระจกหล่นหาย
44		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ	
45		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	










Date : พฤษภาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู 3	ปกติ	
2		ลกระนาด ประตู 3	ปกติ	
3		ป้ายกลับรถประตู 2	ชำรุด	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระจกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระจกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	



Date : พฤษภาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
11		กระจกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระจกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระจกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	

Date : พฤษภาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	
21		กระบอกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
24		กระบอกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
25		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	



Date : พฤษภาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกำกับเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น 4 อาคาร 3	ปกติ	





F-OSP\_HM SC - 007

Traffic Equipment Status Checklist**sodexo**

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

It all starts with the everyday

Date : พฤษภาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP3	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	






J H P.....

J H P.....

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : May 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลนผลิต	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอบล่างด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	

## Traffic Equipment Status Checklist



Date : May 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้าของช่วง	ชำรุด	ป้ายจำกัดความเร็วหลุดลอก
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง, กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเปลี่ยนซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องมือ	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist

Date : May 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		กระจกโค้งจุดทางคั่นน้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องดื่ม	ชำรุด	ขอใบกระจกแตก
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน หลุดหาย ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
21		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารนอก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติกเกอร์หลุด หาย

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : May 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
24		ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
26		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุด 1 ด้าน
27		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	




## Traffic Equipment Status Checklist




Date : May 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		ป้ายขอภัยในความไม่สะดวก ป้ายห้าม กลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ชีกรขาด
30		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ชีกรขาด
31		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถประตู 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอด มอเตอร์ไซด์หลุดหาย
32		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งร้านอาหาร หลุดหาย
33		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
34		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
35		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist

Date : May 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
36		ป้ายกรรณาจอตกรให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
37		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
38		ป้ายระวางรยทคลังฟรีเมียม	ปกติ	
39		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
40		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้ายจำกัด ความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
41		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
42		กระจกโค้ง และป้ายระวางรยท ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ	







Traffic Equipment Status Checklist

Date : May 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
43		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเหมียม	ชำรุด	กระจกหล่นหาย
44		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ	
45		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	












## Traffic Equipment Status Checklist

Date : JUNE 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอบล่างด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist








Date : JUNE 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ชำรุด	ป้ายจำกัดความเร็วหลุดลอก
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง, กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องตีม่	ปกติ	

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : JUNE 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		กระจกโค้งจุดเท่งน้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องดื่ม	ชำรุด	ขอบกระจกแตก
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
21		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติกเกอร์หลุดหาย










## Traffic Equipment Status Checklist








Date : JUNE 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
24		ป้ายจอดรถชั่วคราว ไม่เกิน 15 นาที	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู่ 7	ปกติ	
26		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู่ 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุด 1 ด้าน
27		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู่ 7	ปกติ	
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	



## Traffic Equipment Status Checklist




Date : JUNE 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
30		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฉีกขาด ป้ายประตูสำหรับรถเข้าแตก
31		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถประตู 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอด มอเตอร์ไซด์หลุดหาย
32		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถหลุดหาย ทั้งสองฝั่ง
33		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
34		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
35		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	

## Traffic Equipment Status Checklist

Date : JUNE 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
36		ป้ายกฏจราจรให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
37		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
38		ป้ายระวางรยทคลังฟรีเมียม	ปกติ	
39		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
40		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้ายจำกัด ความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
41		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
42		กระจกโค้ง และป้ายระวางรยท ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ	













## Traffic Equipment Status Checklist

Date : JUNE 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
43		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเมียม	ชำรุด	กระจกหล่นหาย
44		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ	
45		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	



Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021



Date : มิถุนายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู 3	ปกติ	
2		ลกระหนด ประตู 3	ปกติ	
3		ป้ายกลับรถประตู 2	ชำรุด	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระงกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระงกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : มิถุนายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
11		กระเจกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระเจกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระเจกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	











Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : มิถุนายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
21		กระเจกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
24		กระเจกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
25		กระเจกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระเจกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	



Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : มิถุนายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกำกับเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น4 อาคาร 3	ปกติ	
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	