

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-13
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-13
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-13
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-50
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-3
3.4 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-3
3.6 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-7
3.7 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-10
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-4

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวก ค	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.2-1	สรุปขนาดพื้นที่ดินของโครงการ 1-3
ตารางที่ 1.2-2	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคาร 1-10
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Villa Cha Cha Chaloklum 1 ระยะก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 2-2
ตารางที่ 2.1-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Villa Cha Cha Chaloklum 1 ระยะก่อสร้าง 2-42
ตารางที่ 3.2-1	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Villa Cha Cha Chaloklum 1 ระยะก่อสร้าง 3-1
ตารางที่ 3.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3-4
ตารางที่ 3.6-1	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป 3-8
ตารางที่ 3.7-1	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือน 3-11
ตารางที่ 3.7-2	มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) 3-13

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ 1-5
รูปที่ 2.2-1	ป้ายเขตก่อสร้างห้ามเข้า 2-50
รูปที่ 2.2-2	สภาพพื้นที่โครงการ 2-50
รูปที่ 2.2-3	รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ 2-50
รูปที่ 2.2-4	ถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภคของคนงาน 2-50
รูปที่ 2.2-5	จุดทิ้งขยะภายในโครงการ 2-50
รูปที่ 2.2-6	จุดเก็บวัสดุก่อสร้าง 2-50
รูปที่ 2.2-7	ทางเข้า - ออก โครงการ 2-51
รูปที่ 2.2-8	หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ 2-51
รูปที่ 3.1-1	ผังระบบน้ำทิ้งของโครงการ 3-2
รูปที่ 3.5-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-3
รูปที่ 3.6-1	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 3-7
รูปที่ 3.7-1	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน 3-10