

## เอกสารแนบ

---

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 รายงานการซ้อมอพยพอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 8 คู่มือควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จจมูลฝอย/สูบตะกอน
- เอกสารแนบที่ 10 ใบงานการฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง
- เอกสารแนบที่ 11 การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการใช้ไฟฟ้า/ประปา

เอกสารแนบที่ 1  
เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน  
/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

---



ที่ อภ ๐๓๒๖/๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง กิจขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/ยื่นเปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๘/๘๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระดังงา อำเภอกะดังงา  
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ  
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๑
  - ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุรีย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๒
- ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายธีระศักดิ์ หมดหมื่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๓
  - ๒) นางสาวสุภาภา ภัคสุธรรม ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๔
  - ๓) นางสาววิภา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๕
  - ๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๖
  - ๕) นายสมิทธพงศ์ พงศ์สิริบุษ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๗

ค. ขอขยายสารเคมีที่จัดเก็บทะเบียนปฏิบัติการวิเคราะห์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวจะรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางจินดา เศษศรีมนตรี)

ผู้อำนวยการ/ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ  
ผู้ให้บริการเคมีภัณฑ์และเครื่องมือวิเคราะห์

ศูนย์วิจัยและเครื่องมือเพื่อสุขภาพ  
โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๕๓, ๐ ๙๔๕๕ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@dlw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ประเพณีไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐  
ที่ อภ ๐๓๒๖/๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขยายสารเคมีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ  
นี้แนบส่ง จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Azide Modification Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.  
23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.

  
(นายณรงค์ ตรีวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเครื่องมือ  
เพื่อสุขภาพ

# Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371  
**BK Nature Taurus Company Limited**  
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

**ISO 9001:2015**

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

**Initial Certification: 09 September 2019**

**Latest Issue: 07 September 2023**

**Expiry Date: 08 September 2024**

**Recertification Before: 08 September 2025**  
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims  
Chief Executive Officer



8289



ใบรับรองที่ 23-LB0141  
(Certificate No.)

## ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้  
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่  
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ  
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑  
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories


หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐  
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ [www.tisi.go.th](http://www.tisi.go.th)  
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and [www.tisi.go.th](http://www.tisi.go.th))

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)  
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Signed by 4321นายเอกนิติ รมยานนท์ (นาย)  
The Industrial Standards Institute (TISI)  
Date: 2023-03-03T10:55:59.0700  
5136/27e



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)  
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141  
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอริส จำกัด  
หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0590  
ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))  
สถานที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory status)  ถาวร (Permanent)  นอกสถานที่ (Site) ชั่วคราว (Temporary) เคลื่อนที่ (Mobile) หลายสถานที่ (Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))  
 เคลื่อนที่ (Mobile)  หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0  - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L  - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L  - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, and part 4500-H* B  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 D  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 C  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 3500-Fe B
สาขาการทดสอบ (Field of Testing) สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (น้ำ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L  - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L  - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L  - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500-Cl* B  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 5220 C  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500-N <sub>org</sub> B  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500-O B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)  
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141  
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))  
สถานที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory status)  ถาวร (Permanent)  นอกสถานที่ (Site) ชั่วคราว (Temporary) เคลื่อนที่ (Mobile) หลายสถานที่ (Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))  
 เคลื่อนที่ (Mobile)  หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (น้ำ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L  - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L  - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L  - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500-Cl* B  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 5220 C  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500-N <sub>org</sub> B  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2  
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง  
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

---

### ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจวัดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้ในกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับภารกิจนิติวิธี และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิถุนณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งมีบริเวณเดียวกัน และ ไม่ว่าจะมิถุนณะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๑) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการเหล่านี้

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องต่ำกว่าห้าสิบล้านห้องอยู่ติดต่อกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องต่ำกว่าห้าสิบล้านห้องอยู่ติดต่อกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ถึงเตียงรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป



(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท ก. หมายความว่า ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

- (๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๘
- (๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑) ซัดไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัดไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๘

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัดไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๑ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

เอกสารแนบที่ 3  
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

---



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๒ ๕ ๗ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานี  
กรุงธนบุรี ของบริษัท เอรಾವัณ ฮีป อินน์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอรಾವัณ ฮีป อินน์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ VSE-EIA-HIS-001-001/2563  
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนกรุงธนบุรี  
แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ตามที่ บริษัท เอรಾವัณ ฮีป อินน์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์  
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานี  
กรุงธนบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภท  
โรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ  
ประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท  
เอราวัณ ฮีป อินน์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบ...

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด  
เรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document  
Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน  
เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว  
ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ  
ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท วีไอเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๒ ๕ ๗ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานี  
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอร่าวิณ ฮีป อินน์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๒๕๗๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ถนนกรุงเทพมหานคร  
แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ  
ประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ถนน  
กรุงเทพมหานคร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก  
๑๒๐ ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงเทพมหานคร  
ของบริษัท เอร่าวิณ ฮีป อินน์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน  
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้บริษัท เอร่าวิณ ฮีป อินน์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติ  
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความ  
ร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๒ ๕ ๗ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานี  
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอราวิ้น ฮีป อินน์ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ VSE-EIA-HIS-001-001/2563

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๒๕๗๖

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ถนนกรุงเทพมหานคร  
แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท เอราวิ้น ฮีป อินน์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์  
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานี  
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ถนนกรุงเทพมหานคร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม  
มีจำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ  
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ  
ประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงเทพมหานคร ของบริษัท  
เอราวิ้น ฮีป อินน์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากกรมการปกครองได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือกรมการปกครองส่งสำเนา  
ใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 8211	วันที่ 24 กพ 2563
เวลา 16.43	ผู้รับ

ที่ VSE-EIA-HIS-001-001/2563

24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี (ฉบับหลัก) จำนวน 15 ฉบับ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และสำเนา 14 ฉบับ)

ตามที่บริษัท วิเอสอี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอร่าวิณ ฮีป อินน์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารโรงแรม สูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย 120 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันโทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จ จึงขอยื่นเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สำนักงานนโยบายและแผน  
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม  
13893 วันที่ ก.ย. ๒๕๖๓  
รับ 18.10 ผู้รับ

ที่ กท ๑๑๐๔/๒๕๖๓

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
สำนักสิ่งแวดล้อม อาคาร ๑ ชั้น ๒  
๑๑๑ ถ. มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อีโอบ อินน์ กรุงเทพ  
สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท เอร่าวิธ อีโอบ อินน์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๓๖๖๐  
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีโอบ อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี (ต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสำเนา ๗ ฉบับ)

ด้วย บริษัท เอร่าวิธ อีโอบ อินน์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท วีเอสอี คอนซัล  
แทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีโอบ อินน์ กรุงเทพ  
สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท เอร่าวิธ อีโอบ อินน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักรวม ๑๒๐ ห้อง ให้กรุงเทพมหานคร พิจารณา  
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

กรุงเทพมหานคร ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดิน  
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่  
๔๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ  
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีโอบ อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท เอร่าวิธ อีโอบ  
อินน์ จำกัด

กองจัดการคุณภาพ  
โทร. ๐ ๒๑๒๖  
โทรสาร ๐ ๒๑

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีป อินน์ กรุ๊ป โฮเทล (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเฝ้าระวัง/จุดควบคุม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบ ดูแผนที่สีเขียวภายในโครงการหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นใหม่ทดแทน	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เฮอร์วิน อีป อินน์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน-มอนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	- ตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน-มอนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เฮอร์วิน อีป อินน์ จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	- จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณถังกรอง - จุดหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณถังตกตะกอน	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซิลิไฟต์ (Silicate)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตามกฎหมายกำหนด - เก็บสถิติแลงข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน	• บริษัท เฮอร์วิน อีป อินน์ จำกัด

ตารางที่ ๑๖ มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีป อินน์ กรุ๊ป บริษัท เฮอร์วิน อีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดวัดปริมาณ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง(ต่อ)		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) - ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)	ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกการละเอียดดังกล่าวตามแบบ สส.1 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ สส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตคลองสาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ สส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะ เวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น - เสนอรายงานต่อสำนักงานเขตคลองสาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ใบเสร็จรับเงินการว่าจ้างสำนักงานเขต/หน่วยงานเอกชนเข้ามากำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบการว่าจ้างสำนักงานเขต/หน่วยงานเอกชนเข้ามากำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานจริง ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เฮอร์วิน อีป อินน์ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดวัดค่าเป็นกรณี	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ระบบน้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอราวิณ ฮิลตัน ภูเก็ต
5. ระบบระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- สิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำและทำความสะอาดเป็นประจำ	- ทุก ๆ 6 เดือน หรือช่วงก่อนและหลังฤดูฝน ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอราวิณ ฮิลตัน ภูเก็ต
6. การจัดการมูลฝอย	- ถังรองรับห้องพักขยะรวมของโครงการ  - ห้องพักขยะประจำชั้น	- สภาพการใช้ถังของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  - ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอยในอาคาร	- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีรอยแตกให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที  - ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยและการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม  - รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่นำออกนอกพื้นที่โครงการ และบันทึกข้อมูลดังกล่าว รวมทั้ง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ  - ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอราวิณ ฮิลตัน ภูเก็ต

ตารางที่ 6. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮอร์วิท เอราวิณ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดวัด/เป็นการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ	- ไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- ตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เฮอร์วิท เอราวิณ จำกัด
8. การป้องกันอัคคีภัย	1. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SD: Smoke detector) 2. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ (M : Manual Station) และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงกับแสงไฟแฟลชกระพริบ (H: Horn with strobe Light) 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อม	- สภาพการใช้งานอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เฮอร์วิท เอราวิณ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีลอป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ความถี่ของภาพ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การคมนาคม	อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ 4. ทางหนีไฟ	- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ	- ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน		
	- ป้าย สัญญาณจราจรและลูกศร แสดงทิศทางภายในพื้นที่โครงการ - ระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ป้าย สัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ - สภาพการใช้งานระบบส่องสว่าง	- ตรวจสอบป้าย สัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ ใหม่สภาพดีตลอดเวลา - ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบส่องสว่างหากชำรุดได้รับซ่อมแซมทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	● บริษัท เอราวิณ ฮีลอป อินน์ จำกัด

ตารางที่ 6. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีป อินน์ กรุงเทพฯ ของบริษัท เอร่าวิ้น อีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดวัดเป็นการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มพหุสังคม เรือน / สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ</li> <li>- กลุ่มพหุสังคม เรือน / สถานประกอบการรัศมี 0-100 เมตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแนวภาวะเปลี่ยนแปลงปัญหาและความสะดวกต่อการติดตามความถี่ต่อโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนรวมของประชาชน ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพค่าแห่งการสำรวจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท เอร่าวิ้น อีป อินน์ จำกัด</li> </ul>
11. ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และต้นหญ้าหากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มทดแทนที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ไม่ให้เหี่ยวเฉา หรือตาย</li> <li>- ความชุ่มชื้นของพื้นดิน บริเวณพื้นที่สีเขียว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท เอร่าวิ้น อีป อินน์ จำกัด</li> </ul>
12. การรับเรื่องร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินเรื่อง ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 14 ประกอบ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท เอร่าวิ้น อีป อินน์ จำกัด</li> </ul>

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม อีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงเทพ ของบริษัท เอราวัณ อีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	จุดที่ต้องระวัง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การบำบัดน้ำเสีย และ แสงแดด	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ	- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้าน แสงแดดและทัศนียภาพ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้รับผลกระทบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ จนถึงวันที่เปิดใช้อาคาร โดยความถี่จะลดลงเรื่อยๆ ใน 1 ปี นับแต่ที่โครงการเปิดดำเนินการ	• บริษัท เอราวัณ อีป อินน์ จำกัด

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหนังสือผู้ดำเนินการ หรือผู้อนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม

ผู้รับผิดชอบ บริษัท เอราวัณ อีป อินน์ จำกัด

เอกสารแนบที่ 4  
ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

---




บริษัท ป่า เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/200 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอดำรงวิทยะ รังสิต กรุงเทพมหานคร 10130 โทร : 076 623955, 092 059 2830, 092 059 4800 โทรสาร : 076 619805  
Address : 99/200 Moo 4, Tambon Kallu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 2830, 092 059 4800 Fax: 076 619805  
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com (E-mail: bktaurus@gmail.com)



บริษัท ป่า เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/200 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอดำรงวิทยะ รังสิต กรุงเทพมหานคร 10130 โทร : 076 623955, 092 059 2830, 092 059 4800 โทรสาร : 076 619805  
Address : 99/200 Moo 4, Tambon Kallu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 2830, 092 059 4800 Fax: 076 619805  
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com (E-mail: bktaurus@gmail.com)



### Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-157/07

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท เพรทริค สีนท์ สิมท์ จำกัด  
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
โทร (Tel.) : 022574558 ต่อ 855 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สีนท์ สิมท์ จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling  
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พิสิศา เพรทริค  
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-14/02/2024  
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่างที่ 1 (Sample No.)			240212/24	240212/25
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผอมระแนงน้ำ 1 (น้ำดื่ม)	น้ำผอมระแนงน้ำ 2 (น้ำดื่ม)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.35 น.	15.48 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจาก บึงภายใน โรงงาน	เก็บจาก บึงภายใน
การวัดความขุ่น (Settleable Solids) (3)(4)	mL	Gonimetric part 2540F	<0.10	<0.10
ค่าความขุ่น (Total Coliform) (5)(6)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	2,300	1,600

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :  
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำดื่ม น้ำกินที่จำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546  
(3) Not ISI Accredited  
(4) หน่วยงานที่รับผิดชอบการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)  
(5) Not ISI Accredited  
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 076 619805

หมายเหตุ (Notes) :  
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้เฉพาะกับตัวอย่างที่ระบุในรายงานเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ทำซ้ำหากไม่มีการระบุชื่อผู้เก็บตัวอย่างในรายงาน (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service  
ที่ บริษัท ป่า เนเจอร์ ทอรัส จำกัด โทร. 076 619805

### Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-157/07

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท เพรทริค สีนท์ สิมท์ จำกัด  
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
โทร (Tel.) : 022574558 ต่อ 855 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สีนท์ สิมท์ จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling  
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พิสิศา เพรทริค  
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/02/2024  
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่างที่ 1 (Analysis No.)			240212/25	240212/26
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผอม	Water
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.41 น.	15.41 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
การวัดความขุ่น (Settleable Solids) (3)(4)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	172	172

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :  
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
(2) --  
(3) Not ISI Accredited  
(4) หน่วยงานที่รับผิดชอบการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)  
(5) Not ISI Accredited  
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

\*\*\*Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :  
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้เฉพาะกับตัวอย่างที่ระบุในรายงานเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ทำซ้ำหากไม่มีการระบุชื่อผู้เก็บตัวอย่างในรายงาน (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service  
ที่ บริษัท ป่า เนเจอร์ ทอรัส จำกัด โทร. 076 619805







บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50536 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งกี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร: 076 653955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619065  
Address: 50536 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 65120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619065  
เว็บไซต์: [www.bktaurus.com](http://www.bktaurus.com) E-mail: [bktaurus@bktaurus.com](mailto:bktaurus@bktaurus.com)



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50536 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งกี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619065  
Address: 50536 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 65120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619065  
เว็บไซต์: [www.bktaurus.com](http://www.bktaurus.com) E-mail: [bktaurus@bktaurus.com](mailto:bktaurus@bktaurus.com)



## Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-60987

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท เจริญ สืบ สิมพ์ จำกัด  
ชื่อผู้ (Address) : 2 ถนนสุรนารายณ์ แขวงหนองหาน เขตหนองหาน อุดรธานี  
โทร (Tel) : 022574583 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สืบ สิมพ์ อุตสาหกรรม สบู่สังกะสีแห่งแรก ของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10520  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/04/2024 วิธีการเก็บ (Method) : Grab sampling  
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/04/2024 ผู้รับตัวอย่าง (Sampling By) : วิภาดา เทพฉาย<sup>(1)</sup>  
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/04/2024  
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) <sup>(1)</sup>	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) <sup>(2)</sup>
น้ำดื่มบรรจุขวด (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด 1	24042077
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด 2 (คืนขวด)	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ค่าอุณหภูมิตัวอย่าง (Sample Condition)			17.00 °C	16.45 °C
การกระจายของผล (Settleable Solids) <sup>(3)(4)</sup>	ml/L	Gonimetric part 2540F	<0.10	<0.10
โคไลฟอร์ม (Total Coliform) <sup>(5)(6)</sup>	MPN/150 ml	Multitube-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	2,500	2,600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) ประเภทของน้ำดื่มบรรจุขวดที่ทดสอบคือ น้ำดื่มบรรจุขวด เป็น น้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและบรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว  
 (3) Not ISI Accredited  
 (4) ผลการทดสอบการกระจายของผล (Analyzed by Subcontractor)  
 (5) ค่ามาตรฐานตามมาตรฐาน  
 (6) Not Department of Industrial Works Accredited

\* หมายเหตุ: ไม่ใช้ข้อมูลการ

หมายเหตุ (Notes) :  
 1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
 2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์และไม่สามารถแก้ไขได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service  
 บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
 โทร: 076 623955 โทรสาร: 076 619065  
 E-mail: [bktaurus@bktaurus.com](mailto:bktaurus@bktaurus.com)

## Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-60987

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท เจริญ สืบ สิมพ์ จำกัด  
ชื่อผู้ (Address) : 2 ถนนสุรนารายณ์ แขวงหนองหาน เขตหนองหาน อุดรธานี  
โทร (Tel) : 022574583 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สืบ สิมพ์ อุตสาหกรรม สบู่สังกะสีแห่งแรก ของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10520  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/04/2024 วิธีการเก็บ (Method) : Grab sampling  
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/04/2024 ผู้รับตัวอย่าง (Sampling By) : วิภาดา เทพฉาย<sup>(1)</sup>  
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/04/2024  
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) <sup>(1)</sup>	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) <sup>(2)</sup>
น้ำดื่มบรรจุขวด (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	24042075
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			17.00 °C	17.00 °C
ค่าอุณหภูมิตัวอย่าง (Sample Condition)			17.00 °C	17.00 °C
การกระจายของผล (Settleable Solids) <sup>(3)(4)</sup>	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	58.0	58.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) -  
 (3) Not ISI Accredited  
 (4) ผลการทดสอบการกระจายของผล (Analyzed by Subcontractor)  
 (5) ค่ามาตรฐานตามมาตรฐาน  
 (6) Not Department of Industrial Works Accredited

\* \* \* Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :  
 1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
 2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์และไม่สามารถแก้ไขได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service  
 บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
 โทร: 076 623955 โทรสาร: 076 619065  
 E-mail: [bktaurus@bktaurus.com](mailto:bktaurus@bktaurus.com)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59359 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623995, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619965  
Address: 59359 Village No.4 Kaban Sub-district, Kaban District, Phuet, 55120 Tel: 076 623995, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619965  
เว็บไซต์: [www.bk-nature.com](http://www.bk-nature.com) E-mail: [bknature@gmail.com](mailto:bknature@gmail.com)



## Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : V-74197  
ฉบับแก้ไข/วันที่ออกหัตถ์ : 08/11/2562

ผู้ส่งสินค้า (Customer)  
ที่อยู่ (Address)  
: บริษัท เจริญ สืบ สีน จำกัด  
: 2 ถนนสุวิภา แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ  
โทร (Tel.) : 022574565 หรือ 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)  
วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
วันที่รายงานผล (Result Date)  
: ไร่ระมู ตำบล สอนี่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขตเกษตรอินทรีย์ ผลผลิต 50/1 ตามมาตรฐาน GAP  
: 25/05/2024  
: 26/05/2024  
: 30/05-01/06/2024  
: 03/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (1)
รูปตัวอย่าง (Analysis No.)			2402681	2402682
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหมักประเภทที่ 1 (ต้นน้ำ)	น้ำหมักประเภทที่ 2 (ต้นน้ำ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.54 น.	18.50 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ
pH ที่ 25 °C	-	Electrometric Method	6.8	6.7
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-G C	24.0 <sup>(1)</sup>	15.3
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-brovs BOD Test part 5210B	10.6	3.2 <sup>(1)</sup>
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	404	192
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia, TNH)	mg/L	Macro-indicator part 4500-N <sub>am</sub> H	17.4	16.6
ซัลไฟด์ (Sulfide) (2)	mg/L	Iodometric part 4500-S <sup>2-</sup> F	0.06	0.06
โพแทสเซียม (Pot, Oil & Grease) (3)	mg/L	Pertition & Gravimetric part 5320R	1.0	0.67

หมายเหตุ (Notes) :  
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น (The above results are related only to the test sample.)  
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ระบุเท่านั้นและไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลอื่นใด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - PI, 9001, ISO, TIS\*\*\*

ผู้จัดทำ (Analysed)  
: [Redacted Signature]

หมายเหตุ (Notes) :  
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น (The above results are related only to the test sample.)  
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ระบุเท่านั้นและไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลอื่นใด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - PI, 9001, ISO, TIS\*\*\*

ผู้จัดทำ (Analysed)  
: [Redacted Signature]



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59359 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623995, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619965  
Address: 59359 Village No.4 Kaban Sub-district, Kaban District, Phuet, 55120 Tel: 076 623995, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619965  
เว็บไซต์: [www.bk-nature.com](http://www.bk-nature.com) E-mail: [bknature@gmail.com](mailto:bknature@gmail.com)

## Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : V-74197

ผู้ส่งสินค้า (Customer)  
ที่อยู่ (Address)  
: บริษัท เจริญ สืบ สีน จำกัด  
: 2 ถนนสุวิภา แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ  
โทร (Tel.) : 022574565 หรือ 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)  
วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
วันที่รายงานผล (Result Date)  
: ไร่ระมู ตำบล สอนี่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขตเกษตรอินทรีย์ ผลผลิต 50/1 ตามมาตรฐาน GAP  
: 25/05/2024  
: 26/05/2024  
: 30/05-01/06/2024  
: 03/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (1)
รูปตัวอย่าง (Analysis No.)			2402681	2402682
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหมักประเภทที่ 1 (ต้นน้ำ)	น้ำหมักประเภทที่ 2 (ต้นน้ำ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.54 น.	18.50 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ
การแขวนลอย (Settleable Solids) (2)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10
โอดีทั้งหมด (Total Coliform) (3)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221.A - E	2, 00	900

หมายเหตุ (Notes) :  
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
2) ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร การประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากผลการตรวจวัด 7 มกราคม 2564  
3) Not TSI Accredited  
4) ทดสอบโดยวิธีมาตรฐานของกรมประมง (Analyzed by Subcontractor)  
5) ตรวจวิเคราะห์โดยกรมประมง  
6) Not Department of Industrial Works Accredited

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ระบุเท่านั้นและไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลอื่นใด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - PI, 9001, ISO, TIS\*\*\*

ผู้จัดทำ (Analysed)  
: [Redacted Signature]


หมายเหตุ (Notes) :  
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น (The above results are related only to the test sample.)  
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ระบุเท่านั้นและไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลอื่นใด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - PI, 9001, ISO, TIS\*\*\*

ผู้จัดทำ (Analysed)  
: [Redacted Signature]



**บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด**  
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**  
 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4036 โทรสาร: 076 619065  
 Address: 59/288 Village No.4, Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4036 Fax: 076 619065  
 Email: bk@naturetaurus.com



**Analysis Report**

หน้า (Page) : 3 of 3  
 หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-74167  
 ชนิดผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์สารเร่ง) : 3-392

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)  
 ที่อยู่ (Address)  
 : บริษัท เจริญชัย สเต็ม จำกัด  
 : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 โทร (Tel) : 022374583 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
 วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)  
 วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
 วันที่รับทราบผล (Result Date)  
 : โขงหิน ตำบล โขงหิน อำเภอเมือง จังหวัด โขงหิน นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร 30600  
 : 25/05/2024  
 : 26/05/2024  
 : 27/05/2024  
 : 05/06/2024


รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าพีเอช (pH)	mg/L	Dried at 100 °C part 25-60C	16.9	
ปริมาณของแข็งที่ตกค้าง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 25-60C	16.9	
ค่าคลอรีน (Chlorine)	mg/L	Dried at 100 °C part 25-60C	16.9	
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L	Dried at 100 °C part 25-60C	16.9	
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L	Dried at 100 °C part 25-60C	16.9	

หมายเหตุ (Notes) :  
 1. ขบวนการผลิต (Production Process)  
 (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
 2. ขบวนการผลิต (Production Process) ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ของผู้ผลิต (Manufacturer) ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ (Product) จะตรงตามข้อกำหนด (Specification) ที่ระบุไว้ (Indicated) ในใบรับรอง (Certificate) นี้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หลักการ (Principle) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) -  
 (3) ISO TSI Accredited  
 (4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Responsible Party) (Analyzed by Subcontractor)  
 (5) ภาควิชาเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry Department)  
 (6) Not Department of Industrial Works Accredited  
 \*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - TDS



**บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด**  
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**  
 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4036 โทรสาร: 076 619065  
 Address: 59/288 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4036 Fax: 076 619065  
 Email: bk@naturetaurus.com



**Analysis Report**

หน้า (Page) : 1 of 3  
 หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-90057  
 ชนิดผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์สารเร่ง) : 3-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)  
 ที่อยู่ (Address)  
 : บริษัท เจริญชัย สเต็ม จำกัด  
 : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 โทร (Tel) : 022374583 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
 วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)  
 วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
 วันที่รับทราบผล (Result Date)  
 : โขงหิน ตำบล โขงหิน อำเภอเมือง จังหวัด โขงหิน นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร 30600  
 : 26/05/2024  
 : 26/05/2024  
 : 27/05/2024  
 : 05/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าพีเอช (pH) ที่ 25 °C	mg/L	part 4550-H <sup>+</sup> B	6.9	7.1
ปริมาณของแข็งที่ตกค้าง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Aide Modification part 4550-O Cl 5-Days BOD Test part 5210B	16.5	18.8
ปริมาณของแข็งที่ตกค้าง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 25-60D	3.1 <sup>(B)</sup>	0.5
ปริมาณของแข็งที่ตกค้าง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 25-60C	325	354
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen, TNH)	mg/L	Micro-titrimetric part 4500-N <sub>2</sub> -B	18.2	13.7
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L	Ascorbic acid reduction part 4500-P <sup>+</sup> F	0.11	0.11
ค่าคลอรีน (Chlorine)	mg/L	Partition & Gravimetric part 4520B	1.0	1.0

หมายเหตุ (Notes) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) -  
 (3) ISO TSI Accredited  
 (4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Responsible Party) (Analyzed by Subcontractor)  
 (5) ภาควิชาเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry Department)  
 (6) Not Department of Industrial Works Accredited  
 \*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - TDS

หลักการ (Principle) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) -  
 (3) ISO TSI Accredited  
 (4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Responsible Party) (Analyzed by Subcontractor)  
 (5) ภาควิชาเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry Department)  
 (6) Not Department of Industrial Works Accredited  
 \*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - TDS



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 62356 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120 โทร: 076 623595, 062 099 2688, 062 059 2688, 062 059 2688 โทรสาร: 076 619465  
Address: 62356 Moo 4, Tambon Kohu, Khatu, Phuket, 81120 Tel: 076 623595, 062 099 2688, 062 059 2688, 062 059 2688 Fax: 076 619465

เว็บไซต์ : [www.bknature.com](http://www.bknature.com) E-mail: [bknature@bknature.com](mailto:bknature@bknature.com)

### Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 5  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07467  
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ (ฉบับนี้)

ชื่อผู้ส่งตรวจ (Customer) : บริษัท เพรชั่น สีน จำกัด  
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 2 ถนนสุรนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร (Tel.) : 022724900 ต่อ 653 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สีน จำกัด ถนนสุรนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/01/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling  
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 23-27/01/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พิชชา เพรชั่น  
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23-24/01/2024  
วันที่รายงานผล (Result Date) : 29/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analyst No.)			2401218	2401217
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำแขวนตะกอน 1 (น้ำดิบ)	น้ำแขวนตะกอน 2 (น้ำดิบ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.15 น.	16.15 น.
สถานะของตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือตะกอน	เหลือตะกอน
ค่า pH (pH at 25 °C)			7.0	7.1
ค่า BOD (BOD)	mg/L	5-day BOD Test part 5210B	16.6	17.3
ค่าแขวนตะกอน (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540C	0.5	14.1
ค่าของแข็งที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	394	182
ค่าไขมันทั้งหมด (Total Fat)	mg/L	Macro-fat (oil) part 4500-N <sub>3</sub> B	16.5	17.7
ค่าไขมันที่ละลาย (Soluble Fat)	mg/L	Isometric part 4500-S <sub>3</sub> F	0.12	0.15
ค่าความหนืด (Viscosity)	mPa	Nantilon & Gravimetric part 5500B	2.0	2.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) ประสิทธิภาพการทดสอบวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ (ตามข้อกำหนด) เป็นไปตามมาตรฐานการวิเคราะห์ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 122 หน้า 1254 วันที่ 28 สิงหาคม 2548  
 (3) Not TSI Accredited

(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)  
 (5) หน่วยงานที่ดำเนินการวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)  
 (6) Not Department of Industrial Works Accredited  
 \*\*\*Certified ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes):  
 1. ผลการวิเคราะห์มีผลใช้บังคับเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as per...)  
 2. รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ (ฉบับนี้) ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Representability On Standard First Service  
 บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
 62356 หมู่ 4 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร: 076 623595, 062 099 2688, 062 059 2688 โทรสาร: 076 619465  
 E-mail: [bknature@bknature.com](mailto:bknature@bknature.com)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 62356 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120 โทร: 076 623595, 062 099 2688, 062 059 2688, 062 059 2688 โทรสาร: 076 619465  
Address: 62356 Moo 4, Tambon Kohu, Khatu, Phuket, 81120 Tel: 076 623595, 062 099 2688, 062 059 2688, 062 059 2688 Fax: 076 619465

เว็บไซต์ : [www.bknature.com](http://www.bknature.com) E-mail: [bknature@bknature.com](mailto:bknature@bknature.com)

### Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07467

ชื่อผู้ส่งตรวจ (Customer) : บริษัท เพรชั่น สีน จำกัด  
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 2 ถนนสุรนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร (Tel.) : 022724900 ต่อ 653 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สีน จำกัด ถนนสุรนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/01/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling  
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 23-27/01/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พิชชา เพรชั่น  
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23-24/01/2024  
วันที่รายงานผล (Result Date) : 29/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analyst No.)			2401218	2401217
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำแขวนตะกอน 1 (น้ำดิบ)	น้ำแขวนตะกอน 2 (น้ำดิบ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.15 น.	16.15 น.
สถานะของตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือตะกอน	เหลือตะกอน
ค่า pH (pH at 25 °C)			~8.10	0.10
ค่า BOD (BOD)	mg/L	5-day BOD Test part 5210B	~1.500	2.100

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) ประสิทธิภาพการทดสอบวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ (ตามข้อกำหนด) เป็นไปตามมาตรฐานการวิเคราะห์ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 122 หน้า 1254 วันที่ 28 สิงหาคม 2548  
 (3) Not TSI Accredited



(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)  
 (5) หน่วยงานที่ดำเนินการวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)  
 (6) Not Department of Industrial Works Accredited  
 \*\*\*Certified ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes):  
 1. ผลการวิเคราะห์มีผลใช้บังคับเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as per...)  
 2. รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ (ฉบับนี้) ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Representability On Standard First Service  
 บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
 62356 หมู่ 4 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร: 076 623595, 062 099 2688, 062 059 2688 โทรสาร: 076 619465  
 E-mail: [bknature@bknature.com](mailto:bknature@bknature.com)



บริษัท บียู เอจอร์ ทอรัส จำกัด  
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**  
 ห้อง : 50208 หมู่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร: 076 622954, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619695  
 Address: 50208 Moo 4, Tambon Kouk, Kalu, Phuek, 83120 Tel: 076 622954, 062 059 4838 Fax: 076 619695  
 เว็บไซต์: bktaurus.com (For ID): 083359191013 E-mail: bktaurus@gmail.com



### Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3  
 หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07407

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท เจริญ สี่น รีด จำกัด  
 ที่อยู่ (Address) : หมู่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 19000  
 โทร (Tel.) : 022574500 ต่อ 503 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สี่น รีด อุตสาหกรรม แปรรูปเนื้อสัตว์ และอาหารสัตว์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10000  
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/02/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling  
 วันที่ได้รับผล (Received Date) : 21/02/2024 ผู้วิเคราะห์ (Analyst) : บริษัท เจริญ สี่น รีด จำกัด  
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22/02/2024  
 วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/02/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) <sup>(1)</sup>	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) <sup>(2)</sup>
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2402170	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.08 น.	
สภาวะแวดล้อม (Sample Condition)			ใน	
ผลเฉลี่ยรวม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	183	


หมายเหตุ (Notes) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) -  
 (3) Not TSI Accredited  
 (4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ (Analyzed by Subcontractor)  
 (5) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 (6) Not Department of Industrial Works Accredited  
 \*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - TS

หมายเหตุ (Notes) :  
 1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะผู้รับบริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested sample)  
 2. รายงานฉบับนี้จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ปรากฏหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ทดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริการลูกค้า (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service  
 บริษัท เจริญ สี่น รีด จำกัด  
 โทร : 02-2574500 ต่อ 503 โทรสาร : 02-2574500  
 E-mail: bktaurus@gmail.com



บริษัท บียู เอจอร์ ทอรัส จำกัด  
**BK Nature Taurus Co., Ltd.**  
 ห้อง : 50208 หมู่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร: 076 622954, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619695  
 Address: 50208 Moo 4, Tambon Kouk, Kalu, Phuek, 83120 Tel: 076 622954, 062 059 4838 Fax: 076 619695  
 เว็บไซต์: bktaurus.com (For ID): 083359191013 E-mail: bktaurus@gmail.com



### Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3  
 หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-15787  
 หมายเลขใบแจ้งผลการทดสอบ (Test No.) : 230

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท เจริญ สี่น รีด จำกัด  
 ที่อยู่ (Address) : หมู่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 19000  
 โทร (Tel.) : 022574500 ต่อ 503 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สี่น รีด อุตสาหกรรม แปรรูปเนื้อสัตว์ และอาหารสัตว์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10000  
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/02/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling  
 วันที่ได้รับผล (Received Date) : 19/02/2024 ผู้วิเคราะห์ (Analyst) : บริษัท เจริญ สี่น รีด จำกัด  
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19/02/2024  
 วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/02/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) <sup>(1)</sup>	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) <sup>(2)</sup>
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2402124	24/02/2024
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.35 น.	
สภาวะแวดล้อม (Sample Condition)			ในห้องปฏิบัติการ	
อุณหภูมิ (Temp at 25 °C)		Electronic Method part 4500-IF B	7.4	7.4
ค่า pH (pH at 25 °C)		Kalide Modification part 4500-0 C	7.4	7.4
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	E-Data 8300 Test part 8210B	20.3 <sup>(1)</sup>	12.6
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100-105 °C part 2540C	7.1	4.7 <sup>(1)</sup>
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	320	340
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia, NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-NH <sub>3</sub> B	18.0	12.0
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrate, NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	InductiVe part 4500-NO <sub>3</sub> F	0.15	0.10
ไนโตรเจนไนไตรต์ (Nitrite, NO <sub>2</sub> -N)	mg/L	Partiition & Griensmetz part 5510B	2.7	1.0

หมายเหตุ (Notes) :  
 (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 (2) ผู้ให้บริการการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะผู้รับบริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested sample)  
 (3) รายงานฉบับนี้จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ปรากฏหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ทดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริการลูกค้า (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเหตุ (Notes) :  
 1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะผู้รับบริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested sample)  
 2. รายงานฉบับนี้จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ปรากฏหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ทดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริการลูกค้า (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service  
 บริษัท เจริญ สี่น รีด จำกัด  
 โทร : 02-2574500 ต่อ 503 โทรสาร : 02-2574500  
 E-mail: bktaurus@gmail.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60250 หมู่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 65120 โทร: 076 623295, 062 029 2486, 062 029 4500 โทรสาร: 076 619695  
Address: 60250 Village No.4 Kuchu Sub-district, Kuchu District, Pathum Thani, 65120 Tel: 076 623295, 062 029 2486, 062 029 4600 Fax: 076 619695  
เว็บไซต์: www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

### Analysis Report

หน้า Page: 2 of 3  
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-016057

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)  
ที่อยู่ (Address)  
: บริษัท เจริญ สืบ นิตย์ จำกัด  
: 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
โทร (Tel.): 022574595 ต่อ 553 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)  
วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
วันที่รายงานผล (Result Date)  
: โรงงาน สืบ นิตย์ จำกัด แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600  
: 22/06/2024  
: 24/06/2024  
: 22-26/06/2024  
: 01/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Sample Name)			24062402	24062403
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำโคลนระเหยแห้ง 1 (แห้ง)	น้ำโคลนระเหยแห้ง 2 (แห้ง)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			16.20 u.	16.15 u.
การทดสอบรวม (Settleable Solids) (3)	mg/L	Groviometric part 2540F	<0.10	<0.10

ทดสอบด้วยวิธี (Total Coliform) (3)(4) MPN/100 mL Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):  
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาพืชมินิมาลิม 2546 พ.ศ. 2546  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาพืชมินิมาลิม 2546 พ.ศ. 2546

(3) Not TSI Accredited  
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบน้ำโคลนระเหยแห้ง (Analyzed by Subcontractor)  
(5) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
(6) Not Department of Industrial Works Accredited  
- หมายเลข 161/2564

หมายเหตุ (Notes):  
1. ขอบเขตการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service  
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60250 หมู่ 4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 65120 โทร: 076 623295, 062 029 2486, 062 029 4500 โทรสาร: 076 619695  
Address: 60250 Moa 4, Tombon Kuchu, Kuchu District, Pathum Thani, 65120 Tel: 076 623295, 062 029 2486, 062 029 4600 Fax: 076 619695  
เว็บไซต์: www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

### Analysis Report

หน้า Page: 3 of 3  
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-016057  
หมายเลขบัญชีการวิเคราะห์ เลขที่ 7-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)  
ที่อยู่ (Address)  
: บริษัท เจริญ สืบ นิตย์ จำกัด  
: 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
โทร (Tel.): 022574595 ต่อ 553 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)  
วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
วันที่รายงานผล (Result Date)  
: โรงงาน สืบ นิตย์ จำกัด แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600  
: 22/06/2024  
: 24/06/2024  
: 25/06/2024  
: 01/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Sample Name)			24062404	24062404
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปา	Water
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.06 u.	16.06 u.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่	ไม่
การทดสอบรวม (Settleable Solids) (3)	mg/l	Dried at 100 °C part 2540C	100	100

ทดสอบด้วยวิธี (Total Dissolved Solids) (3) mg/l Dried at 100 °C part 2540C

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details):  
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
(2) -  
(3) Not TSI Accredited  
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)  
(5) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
(6) Not Department of Industrial Works Accredited  
- หมายเลข 161/2564

หมายเหตุ (Notes):  
1. ขอบเขตการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service  
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

เอกสารแนบที่ 5  
บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัย

---

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M ประจำเดือน)

สาขา

BKK Krung Thonburi Station

MONTH

8 01 67

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แ ตง) ไฟแ สดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTES T	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	หนีไฟตึบบันไดหลักชั้น 1 (FX1)	/	/	/	/	OK	
	หนีไฟห้อง 117 (FX2)	/	/	/	/	OK	
2	หนีไฟตึบบันไดหลักชั้น 2 (FX1)	/	/	/	/	OK	
	หนีไฟห้อง 217 (FX2)	/	/	/	/	OK	
3	หนีไฟตึบบันไดหลักชั้น 3 (FX1)	/	/	/	/	OK	
	หนีไฟห้อง 317 (FX2)	/	/	/	/	OK	
4	หนีไฟตึบบันไดหลักชั้น 4 (FX1)	/	/	/	/	OK	
	หนีไฟห้อง 417 (FX2)	/	/	/	/	OK	
5	หนีไฟตึบบันไดหลักชั้น 5 (FX1)	/	/	/	/	OK	
	หนีไฟห้อง 517 (FX2)	/	/	/	/	OK	
6	หนีไฟตึบบันไดหลักชั้น 6 (FX1)	/	/	/	/	OK	
	หนีไฟห้อง 617 (FX2)	/	/	/	/	OK	
7	หนีไฟตึบบันไดหลักชั้น 7 (FX1)	/	/	/	/	OK	
	หนีไฟห้อง 717 (FX2)	/	/	/	/	OK	
9	ในห้องซีกวิต						

ข้อเสนอแนะ:

---



---



---



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008  
 เริ่มใช้วันที่ 0 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M-ประจำเดือน)

สาขา BKK-Krung Thonburi Station

MONTH ส.ค. 67

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GR EEN) ไฟแสดง	ตั้งปลั๊กค วยประจำส วนที่	กดปุ่มTES	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี	/	/	/	/	/	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104							
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117							
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักรีด							
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	OK	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์							
29	ในห้องซักรีด							

ชื่อเสนอแนะ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-010

วันที่รับที่ 10 มกราคม 2566

บริษัทรับจ้างที่... เมื่อ.....



ERAWAN HOP INN

จังหวัดปทุมธานี (Code M.1 และจุดเช็คอิน)

สาขา


BKK King Power Station

MONTH

Jan 2016

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม	OK							
2	ตรวจสอบสภาพทางเดิน	OK							
3	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (รอบตัว รอยรั่ว)	OK							

ผู้ตรวจสอบ:



ผู้

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่...เมื่อ.....



ERAWAN  
SERVICES

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา

BKK Krung-Thonburi Station

MONTH

ก.พ. 67


ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1) หน้าห้อง 117 (FX2)	OK -	OK -	OK -	OK ✓	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1) หน้าห้อง 217 (FX2)	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1) หน้าห้อง 317 (FX2)	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1) หน้าห้อง 417 (FX2)	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1) หน้าห้อง 517 (FX2)	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1) หน้าห้อง 617 (FX2)	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1) หน้าห้อง 717 (FX2)	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
8	ในห้องจักรวัด	-	-	-	-	

ข้อเสนอแนะ:

---

---

---



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....



ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Krung Thonburi Station

MONTH 0.9.67

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กคาลาย ละ 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	/	/	/	/	/	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	-	-	-	-	-	- ไม่ดี
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	-	-	-	-	-	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักรีด	/	/	/	/	/	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	-	-	-	-	-	
29	ในห้องซักรีด	-	-	-	-	-	

ชื่อเสนอแนะ:

.....  
 .....



รหัสแบบฟอร์ม H/A-008  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับแจ้งครั้งที่... เมื่อ.....



กึ่งต้นเพลิง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK-Krung Thonburi Station MONTH 09/2019

ลำดับ	รายละเอียด	กึ่งต้น 1-7						
		กึ่งต้น 1	กึ่งต้น 2	กึ่งต้น 3	กึ่งต้น 4	กึ่งต้น 5 *	กึ่งต้น 6	กึ่งต้น 7
1	ตรวจเช็คภาวะตั้งครรภ์ในเบื้องต้น(ต้องอยู่ในช่วงสีชมพู)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	ตรวจเช็คสภาพร่างกายปกติ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	ตรวจเช็คสภาพสายชีวิต (ขอรับ รอยขาว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

ชื่อเล่นของแม่:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ .....เมื่อ.....



ERAWAN  
บริษัท

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา KKK Krung Thonburi Station

MONTH

พ.ค. 67

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1) หน้าห้อง 117 (FX2)	OK -	OK -	OK -	OK -	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1) 207 ST-1 หน้าห้อง 217 (FX2) 225 ST-2	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1) 307 ST-1 หน้าห้อง 317 (FX2) 325 ST-2	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1) 407 ST-1 หน้าห้อง 417 (FX2) 425 ST-2	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1) 507 ST-1 หน้าห้อง 517 (FX2) 525 ST-2	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1) 607 ST-1 หน้าห้อง 617 (FX2) 625 ST-2	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1) 707 ST-1 หน้าห้อง 717 (FX2) 725 ST-2	OK OK	OK OK	OK OK	OK OK	
8	ในห้องขักรีด	-	-	-	-	

ชื่อเสนอแนะ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....



ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)


สาขา BKK Krung Thonburi Station

MONTH ๗.๑.๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดังปลุกคลาอป ระหว่าง 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ	
1	ลิโอบบี้	/	/	/	/	/		
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	-	-	-	-	-		
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	-	-	-	-	-		
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	หมายเหตุ: ชั้นนี้จะอยู่ ใน Bone ST-1 ไม่เคยบรรจุได้อะไร STAFF ONLY ไม่เคยใส่แบตเตอรี่ (11พฤษภาคม)	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/		
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/		
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/		
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/		
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/		
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/		
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/		
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/		
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/		
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/		
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/		
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/		ST-2
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/		ST-1, ST-2
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/		h
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	h	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	h	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	h	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	h	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักกรีด	-	-	-	-	-		
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/		
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	-	-	-	-	-		
29	ในห้องซักกรีด	-	-	-	-	-		

ข้อเสนอแนะ:

.....  
 .....



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ungskimphong (Code M.ประจำเดือน)

สาขา


BKK Krungthongburi Station

MONTH

ม.ก. 67

ลำดับ	รายละเอียด	สัปดาห์							หมายเหตุ
		สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 5	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 7	
1	ตรวจเช็คความพร้อมรถในฝั่ง(ต้องอยู่ในฝั่งสีเขียว)	OK/Not OK							
2	ตรวจเช็คสภาพพนักงานนอก	OK							
3	ตรวจเช็คสภาพสายฉีด (รอบเช้า รอบหัว)	OK							

ผู้ตรวจสอบ:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่ .....เมื่อ.....



ตรวจเช็คป้ายบอกทางไฟฟ้า (Code M. ประจำเดือน)

สาขา KK Krung Thonburi Station

MONTH

10/1/07


ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1) หน้าห้อง 117 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1) หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1) หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1) หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1) หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1) หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1) หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	หน้าห้องซักผ้า					

ข้อเสนอแนะ:

---

---

---



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....



ERAWAN  
FED INM

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Krung Thonburi Station

MONTH

680 4 87


ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กคลาป ระงับ 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	/	/	/	/	/	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104						
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117						
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักทรีด	/	/	/	/	/	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์						
29	ในห้องซักทรีด						

ชื่อเสนอแนะ :

.....

.....

.....



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....



กึ่งปีเพลง (Code M:ประจำเดือน)

สาขา


BKK (Krungrong Thonburi Station)

MONTH

Jan 66 01

ลำดับ	รายละเอียด	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 5	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 7	หมายเหตุ
1	ตรวจเลือดทางวัดแรงดันโลหิต (ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม)	OK							
2	ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	OK							
3	ตรวจวัดสมรรถภาพหัวใจ (รอบเช้า รอบบ่าย)	OK							

ชื่อคนประเมิน:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่ .....เมื่อ.....



ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา 3KK Krung Thonburi Station

MONTH

พ.ศ. ๕7


ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	-	-	-	-	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องซักผ้า	-	-	-	-	

ชื่อเสนอแนะ:

---

---

---



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....




ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code.M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Krung Thonburi Station		MONTH พ.ค. 67					
ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ตั้งปลั๊กคาลายป ระจ.15 นาที	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	/	/	/	/	/	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	-	-	-	-	-	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	-	-	-	-	-	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักกรีด	-	-	-	-	-	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	-	-	-	-	-	
29	ในห้องซักกรีด	-	-	-	-	-	

ชื่อเล่นออเนะ:

.....  
 .....  
 .....



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่... เนื้อ...



กึ่งตัวพิมพ์ (Code-M:ประจำเดือน)

สาขา


BKK (Kung Thonburi Station)

MONTH

ธ.ค. 67

ลำดับ	รายละเอียด	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 5	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 7	หมายเหตุ
1	ตรวจคุณภาพตัวแรงต้นในถัง (ต้องอยู่ในห้องที่เดียว)	OK							
2	ตรวจเช็คสภาพถังภายนอก	OK							
3	ตรวจเช็คสภาพสายลีด (รอยร้าว รอยรั่ว)	OK							

ผู้ลงนาม:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ERAWAN  
HOLDING

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา BKK Krung Thonburi Station

MONTH

8/10/2567

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	-	-	-	-	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องขักรีด	-	-	-	-	

ชื่อเสนอแนะ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ERAWAN  
HOTEL INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Krung Thonburi Station

MONTH

สิงหาคม 67

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ติงปลั๊กคาลายบ ระจ15 นาที	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี	/	/	/	/	/	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	/	/	/	/	/	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	/	/	/	/	/	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักกรีด	/	/	/	/	/	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์						
29	ในห้องซักกรีด						


ชื่อเล่นและ:

\_\_\_\_\_

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....



ที่ตั้งเพลง (Code M:ประจำเดือน)

สาขา


BKK Krung Thonburi Station

MONTH

สิงหาคม 67


ลำดับ	รายละเอียด	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 5	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 7	หมายเหตุ
		OK/Not OK							
1	ตรวจเลือดตรวจน้ำตาลในเลือด (ต้องอยู่ในช่วงสัปดาห์)	OK							
2	ตรวจเลือดสภาพร่างกายปกติ	OK							
3	ตรวจเลือดสภาพน้ำตาลในเลือด (รอบเช้า รอบค่ำ)	OK							

ชื่อเล่นและ:



เอกสารแนบที่ 6  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย


---




# Fire Safety Manual and Emergency Procedure

10<sup>th</sup> November 2020

SUCCESS WITH INTEGRITY





# วิธีปฏิบัติการดับเพลิง

## ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โรงแรมฮิปปอนมีดังนี้

1. **ตัวตรวจจับความร้อน/ควัน** ติดตั้งทั่วบริเวณห้องพักแขก ทางเดินหน้าห้อง และห้องซักรีด ตัวตรวจจับความร้อนหรือตัวตรวจจับควัน ทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มการแจ้งเตือนและส่งสัญญาณแจ้งไปที่แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อยู่ในห้องผู้จัดการ)
2. **สัญญาณอพยพ(สัญญาณกระดิ่ง)** เสียงสัญญาณกระดิ่งครอบคลุมตลอดอาคารโรงแรม ทั้งในชั้นห้องพัก ลอบบี้ และห้องซักรีด เมื่อระบบตรวจจับเพลิงไหม้ทำงานนาน 5 นาทีหรือเปิดสวิตช์สัญญาณฯ จะดังขึ้นตลอดทั้งอาคาร
3. **สวิตช์ดึง** ติดตั้งใกล้กับกระดิ่งสัญญาณบริเวณทางเดินหน้าห้องพักสัญญาณสวิตช์จะถูกส่งไปที่แผงควบคุมเช่นเดียวกับตัวตรวจจับความร้อน หรือตัวตรวจจับควัน
4. **แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้** ติดตั้งที่ห้องทำงานของผู้จัดการ เมื่อมีการตรวจจับเพลิงไหม้ในโรงแรม หลอดไฟบนแผงควบคุม จะแสดงสถานที่ที่เกิดเหตุ

## อุปกรณ์ดับเพลิง

**ถังดับเพลิง** ถังดับเพลิงติดตั้งตลอดอาคารตามทางเดินหน้าห้องพัก ถังดับเพลิงทั้งหมดเป็นแบบผงเคมีแห้ง

วิธีการใช้งานถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (นิยาม) ดึง ปลด กด สาย

1. ยกถังดับเพลิงที่เขavnอยุ่ออกมาจาก
2. ดึงสลักค้ำวาล์วถัง
3. ดึงซิลพลาสติกสีแดงแดงถ้ามี
4. ดึงสายฉีดออก
5. ถือหัวฉีดด้วยมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าจุดที่เกิดไฟ
6. มือขวาหัวถังตรงก้านวาล์ว
7. นำถังดับเพลิงไปที่เกิดเหตุ
8. กดวาล์วถังด้วยมือขวา มือซ้ายจับหัวฉีด ฉีดผงเคมีสายไปมาให้ทั่วบริเวณที่ฐานของเพลิง

## ลำดับการทำงานของระบบสัญญาณเตือนเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่โดยแบ่งแต่ละชั้นของอาคารเป็นแต่ละพื้นที่ และห้องซักรีด สัญญาณแจ้งเหตุจะแสดงการแจ้งเตือนเป็นแยกเป็นแต่ละพื้นที่

## การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโรงแรมมีลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

1. เมื่อตัวตรวจจับความร้อนหรือสวิตช์ดึงของระบบทำงาน
2. เสียงออด(Buzzer) จะดังขึ้นโดยอัตโนมัติหมายถึงระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่แผงควบคุมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองการแจ้งเตือน ถ้ากดปุ่มนี้เสียงออดจะหยุดชั่วคราวและจะกลับมาดังขึ้นอีกทุก ๆ 5 นาที จนกว่าระบบได้รับการรีเซ็ตคืนสู่สภาวะปกติ ขณะที่เสียงออดดัง หลอดไฟแสดงสถานที่แจ้งเตือนบนแผงกราฟฟิกจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีแจ้งเตือนมาจากพื้นที่ใด
3. เจ้าหน้าที่โรงแรมที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อดูว่าเป็นการแจ้งเพลิงไหม้จริงหรือเตือนหลอก พนักงานต้อนรับหนึ่งคนเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
4. หากตรวจพบว่ามีสัญญาณแจ้งเป็นการเตือนหลอกให้รีเซ็ตสวิตช์ดึงแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตที่แผงควบคุมระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. หากตรวจพบว่าเหตุเพลิงไหม้ที่จุดแจ้งเตือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้เปิดสัญญาณแจ้งอพยพ เสียงกระดิ่งจะดังทั้งอาคารเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานออกจากอาคาร
6. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าห้องพักในแต่ละชั้นมาทำการดับเพลิง
7. ถังดับเพลิงได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ รีเซตระบบฯ หากดับไม่ได้ ให้ติดต่อสถานีดับเพลิงเทศบาลหรือท้องถิ่นเพื่อให้เข้าช่วยดับเพลิง หรือแจ้ง 199 แล้วให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล

## ความหมายของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมทั้งหมดจำเป็นต้องทราบและแยกแยะเสียงสัญญาณเตือนภัยเพื่อการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

### สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Buzzer Alarm) จะดังขึ้นที่แผงควบคุมสัญญาณเพลิงไหม้ ติดตั้งที่ห้องสำนักงาน ผู้จัดการ สัญญาณแจ้งเหตุดังขึ้นหมายถึงพนักงานทุกคนต้องเตรียมเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เหตุแจ้งเตือนดังกล่าวยังไม่สามารถแจ้งได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ยังต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ๆแจ้งเหตุก่อน

### สัญญาณแจ้งอพยพ

สัญญาณแจ้งอพยพคือสัญญาณเสียงกระดิ่งที่ตั้งทั่วอาคารโรงแรม เสียงสัญญาณกระดิ่งเมื่อดังขึ้นหมายถึงพนักงานและผู้เข้าพักทุกคนจะต้องอพยพออกนอกอาคารโรงแรมโดยทันที และดำเนินขั้นตอนตามแผนอพยพต่อไป

การเปิดสัญญาณเปิดโดยกดปุ่มอพยพ (Evacuation หรือ Drill) ที่แผงควบคุม เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริงในอาคาร และสัญญาณจะดังตลอดจนกว่าจะอพยพผู้คนออกจากอาคารหมด

### พนักงานที่ทำงานในการณั้ฉุกเฉิน

ลำดับ	ตำแหน่ง	เวลา			จำนวน	หมายเหตุ
		เริ่มงาน	เลิกงาน	วันหยุด		
1	ผู้จัดการโรงแรม				1	
2	พนักงานช่าง				1	
3	พนักงานต้อนรับคนที่ 1				1	
4	พนักงานต้อนรับคนที่ 2				1	
5	พนักงานต้อนรับคนที่ 3				1	
6	พนักงานต้อนรับคนที่ 4				1	ทดแทนวันหยุด
7	พนักงานแม่บ้านคนที่ 1				1	
8	พนักงานแม่บ้านคนที่ 2				1	
9	พนักงานแม่บ้านคนที่ 3				1	
10	พนักงานแม่บ้านคนที่ 4				1	
11	พนักงาน ร.ป.ภ.			-	1	

### สถานที่ราชการ

ลำดับ	ชื่อสถานที่ติดต่อฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพท์
1	สถานีดับเพลิงท้องถิ่น	
2	สถานีตำรวจ	
3	ที่ว่าการอำเภอ	
4	โรงพยาบาลท้องถิ่น	
5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา...	
6	การประปาสาขา.....	
7	เทศบาล	
8	ตำรวจท่องเที่ยว	
9	ตำรวจทางหลวง	
10	สถานทูต.....	
11	สถานทูต.....	
12	สถานกงสุล.....	
13	สถานกงสุล.....	

## การดำเนินการของพนักงานกรณีเกิดเพลิงไหม้

- เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานโรงแรมจะต้องทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนจนกว่าชุดดับเพลิงของเทศบาลหรือห้องที่เข้ามาทำการดับเพลิงในโรงแรม
- พนักงานโรงแรมต้องเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ (เสียงออดแจ้งเตือนเหตุหรือได้รับการแจ้งกรณีเกิดเหตุจากเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ)

### เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนให้ถือปฏิบัติโดยทันทีดังต่อไปนี้:

1. หยุดปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่ทันที
2. พนักงานทุกคนเข้าตรวจสอบพื้นที่ๆ ได้รับการแจ้งเตือน
3. พนักงานต้อนรับคนหนึ่งเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อคอยเปิดสัญญาณอพยพเมื่อพนักงานที่เข้าตรวจสอบเหตุแล้วพบว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้จริง หรือคอยรีเซตระบบเมื่อ ไม่พบเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง
4. พนักงานตรวจสอบพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อทราบว่าจะเกิดเหตุจริงหรือไม่และประเมินความรุนแรงของเพลิง
5. หาก ไม่พบเหตุเพลิงไหม้จริง ให้รีเซ็ตที่สวิตช์ตั้ง(ที่อยู่บริเวณทางเดิน) แล้วแจ้งให้พนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตระบบ (คุ้มครองสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้)
6. หากพบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)
7. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงทำการดับเพลิง (ดับเพลิงขั้นต้น)
8. หากไม่สามารถดับได้หรือประเมินว่าเหตุรุนแรงเกินที่จะควบคุมได้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้ติดต่อแจ้งชุดดับเพลิงเทศบาลหรือห้องที่เข้าทำการดับเพลิง หรือแจ้ง 199 และเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)

**หมายเหตุ** การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ.

## แผนวิธีปฏิบัติการอพยพ

## วัตถุประสงค์ของการอพยพ

- การอพยพเพื่อเคลื่อนย้ายแขกผู้เข้าพัก หรือผู้ที่มาติดต่อตลอดพนักงานออกจากอาคารในเส้นทางที่ปลอดภัย ใกล้ที่สุดและใช้เวลาสั้นที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หากเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าช่วงเวลาไหน กลางวันหรือกลางคืนหากมีการเตรียมแผนอพยพ อบรมพนักงานและดำเนินการตามแผนจะช่วยบรรเทาความสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บของผู้เข้าพักและพนักงาน
- การอพยพจะดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมดังต่อไปนี้;
  1. เกิดเหตุเพลิงไหม้.
  2. การลอบวางระเบิด.
  3. เหตุสุดวิสัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ

## การอพยพผู้คนออกนอกอาคาร

- การอพยพผู้คนออกนอกอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ:

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

การอพยพผู้เข้าพักในชั้นห้องพัก

การอพยพทั้งสองส่วนมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วในแต่ละส่วนโดยมีวิธีการดังนี้

## การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

- พื้นที่ส่วนรวมหมายถึง ห้องอาหาร ล็อบบี้ ทางเดินและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นพนักงานที่ทำงานที่บริเวณดังกล่าวรับผิดชอบการอพยพลูกค้าก่อนที่จะทำการปิดพื้นที่

หลักการอพยพพื้นที่ส่วนรวมมีดังนี้:

1. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณทางออกก่อนแล้วค่อยตามด้วยคนที่อยู่ด้านในเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดด้านหน้าทางออก.
2. กรณีห้องอาหารใช้มือตบไปที่โต๊ะอาหารแล้วแจ้งลูกค้าให้ออกจากห้องอาหารโดยเร็วและไปรวมตัวที่จุดรวมพล.
3. ชี้ทางออกที่ใกล้ที่สุดให้ลูกค้า
4. หากมีลูกค้าทุพพลภาพหรือเด็กให้รื้อพื้นที่ว่างและปลอดภัยก่อนค่อยนำลูกค้าเหล่านั้นออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
5. ไม่ควรเสียเวลาโต้เถียงหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ สำนวญทั่วบริเวณจนมั่นใจว่าไม่มีใครตกค้างอยู่แล้วค่อยออกจากพื้นที่
6. การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ

## การอพยพขึ้นห้องพัก

ในช่วงเวลาระหว่าง 07.00 น. ถึง 23.00 น. ส่วนมากผู้เข้าพักในชั้นพักแขกจะน้อยเนื่องจากออกจากห้องพัก แต่ช่วงเวลา  
ระหว่าง 23.00 -07.00 น. จำนวนผู้เข้าพักจะมากเนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลับนอนจึงทำให้อาจมีความยุ่งยากในการอพยพใน  
ช่วงเวลาดังกล่าว

- เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งอพยพให้นำกุญแจมาสเตอร์ทำการเปิดห้องพักทุกห้องแล้วแจ้งผู้เข้าพักให้ออกนอกอาคารโดยใช้ทาง  
หนีไฟที่ใกล้ที่สุดหลังจากเปิดห้องและตรวจในห้องพักแล้วให้ปิดประตูห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินลูกค้า  
จนกระทั่งลูกค้าออกจากห้องพักหมดแล้วจึงไปรวมตัวที่จุดรวมพล ในการเปิดประตูห้องพักต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเหตุ  
ฉุกเฉินที่ต้องอพยพออกจากอาคาร ลูกค้าและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ทางหนีไฟในการออกจากอาคาร ลิฟต์จะไม่สามารถ  
ใช้งานตามปกติได้ จะใช้ได้เพียงเพื่อการดับเพลิงเท่านั้น

## การอพยพผู้เข้าพักในห้องพัก

- การอพยพผู้เข้าพักในห้องพักแขกควรใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาที/ห้อง แม้ว่าจะมีผู้เข้าพักในห้องพักหรือไม่ก็ตาม การ  
ตรวจสอบห้องพักเพื่อแจ้งให้อพยพมีขั้นตอนดังนี้:  
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งอพยพให้ดำเนินการอพยพผู้เข้าพักทันทีดังขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใช้กุญแจมาสเตอร์เปิดห้องพักทุกห้องโดยไม่จำเป็นต้องเคาะประตูก่อน ก่อนเปิดประตูห้องพักควรตรวจสอบที่ประตูห้อง  
ก่อนว่าประตูห้องร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องหรือไม่ ถ้ารู้สึกวว่าประตูร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องให้สันนิษฐานว่าห้อง  
ดังกล่าวกำลังเกิดไฟไหม้ อย่าเปิดประตูห้องโดยเด็ดขาดให้ดำเนินการเปิดห้องถัดไป
  2. หากไม่พบผู้เข้าพักในห้องพักให้ตรวจสอบในห้องน้ำ
  3. หากพบว่าไม่มีผู้เข้าพักให้ดำเนินการตรวจสอบยังห้องถัดไปด้วยขั้นตอนแบบเดิม
  4. เปิดประตูห้องพักทุกครั้งก่อนออกจากห้องหลังแจ้งเสร็จเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินผู้เข้าพัก หากไม่สามารถเปิดห้องได้  
เนื่องจากห้องติดดับเบิ้ลล็อก ให้ใช้กุญแจฉุกเฉินเปิด
  5. หากพบมีผู้เข้าพักอยู่ในห้องพัก แจ้งว่ามีเหตุฉุกเฉินและให้อพยพออกจากอาคารโดยทันที



## วิธีปฏิบัติที่จุดรวมพล

- หลังจากอพยพออกจากอาคารแล้วให้ผู้อพยพทุกคนรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกอาคาร เพื่อ  
ตรวจสอบนับรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าพักและรายชื่อพนักงานที่เข้าทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า  
ทั้งหมดออกจากอาคารแล้ว หากตรวจไม่พบบางรายชื่อให้สันนิษฐานว่ายังติดค้างอยู่ในอาคารและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป


เมื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับรวบรวมรายชื่อผู้เข้าพักหมายเลขห้องพักและรายชื่อพนักงานทำงานใน  
ช่วงเวลาเกิดเหตุไปที่จุดรวมพล
2. เมื่อผู้เข้าพักและพนักงานทั้งหมดมารวมกันที่จุดรวมพลแล้วให้ตรวจรายชื่อตามรายการทั้งหมดว่ามาอยู่ที่จุดรวม  
พลแล้วหรือไม่
3. หากตรวจพบว่าผู้เข้าพักและพนักงานที่มีรายชื่อไม่ได้อยู่ที่จุดรวมพลให้ตรวจสอบซ้ำและหากมีความปลอดภัยพอ  
ให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบในอาคารอีกครั้ง
4. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปที่จุดรวมพลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บและอพยพออกจากอาคาร
5. หากเพลิงสงบให้ตรวจสอบความเสียหายและประเมินว่าผู้เข้าพักสามารถกลับเข้าพักได้หรือไม่ หากไม่สามารถเข้า  
พักได้ให้ติดต่อโรงแรมใกล้เคียงเพื่อให้ผู้เข้าพัก ได้มีที่พัก
6. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ราชการหรือสถานทูตต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าพักที่ต้องการติดต่อเรื่องที่  
จำเป็น



ขั้นตอนวิธีการใช้งานชุดควบคุม FIRE ALARM CONTROL PANEL

“NOTIFIER” Model. SFP-5UD & SFP-10UD



A. การทำงานในสภาวะปกติ (Normal Standby Operation)

- หลอด LED สีเขียวที่ AC POWER จะสว่างอยู่ตลอดเวลา และหน้าจอแสดง
- หลอด LED สีแดงที่ส่วนหน้า ALARM และหลอด LED สีเหลืองที่ส่วนหน้า TROUBLE จะดับทั้งหมด

B. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- หลอด LED สีแดงที่ส่วนหน้า FIRE ALARM จะระงับเสียง TONE ดังยาวต่อเนื่องตลอดทั้งระงับและโชนอีกครั้ง
- กดสวิทช์ ① ACKNOWLEDGE เพื่อตัดสัญญาณ TONE เข้าหน้าการรบกวนที่เกิดจาก
- เมื่อไม่เกิดเหตุ กดสวิทช์ ② ALARM SILENCE เพื่อหยุดการทำงานของระงับดังกร (โดยเสียง BELL)
- เกิดไฟเหตุการณที่เกินรอบจากนั้นกดสวิทช์ ③ RESET เพื่อทำการ RESET การทำงานของระบบ
- กรณีฉุกเฉิน กดสวิทช์ ④ DRILL (กดครั้ง 2 วินาที) ระบบจะส่งสัญญาณรบกวนแจ้งเหตุที่งานทันที