

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 คู่มือ/แผ่นพับวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล/ไขมัน
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการใช้ไฟฟ้า/ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการใช้น้ำ/ใบเสร็จน้ำ
- เอกสารแนบที่ 12 คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน
- เอกสารแนบที่ 13 ใบเสร็จการบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 14 รายงานการฉีดพ่นแมลง

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อท ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง คอยักษ์หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/คอยักษ์/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และนิติสถานสิทธิของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือรับคอยักษ์ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่ยังถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๙๘/๘๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ้ง อำเภอกะรุ้ง
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

๒) นางสาวสาวณี บุตรสุรีย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายธีระศักดิ์ นิ่มดหมัน

๒) นางสาวลัญญา อักคิสุวรรณ

๓) นางสาววินิศา นวลใย

๔) นางสาววรรณพร จินแก้ว

๕) นายสมิทธิพงศ์ พงศ์สิริเดช

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบการคำขอ ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวจะรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตา เคชะครุกรัง)

ผู้อำนวยการศูนย์และศูนย์วิเคราะห์
ผู้ให้ผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพิษวิทยา
โทร. ๐ ๙๔๒๔ ๕๐๒๔, ๐ ๙๔๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

โปรดแจ้งอีเมลที่ sngw@pwt.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประสานไทยก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”



เป็นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อท ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ

หนังสือ จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายเนเจอร์ ตริยงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand


Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from
Initial Certification: 09 September 2019
Latest Issue: 07 September 2023
Expiry Date: 08 September 2024
Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by



Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



ใบรับรองที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๔/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๔/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:58.993+07:00
513621e



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัล จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

ถาวร

นอกสถานที่

ชั่วคราว

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

เคลื่อนที่

หลายสถานที่

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานะห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B
2. น้ำ (water)		

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานะห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

ถาวร

นอกสถานที่

ชั่วคราว

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

เคลื่อนที่

หลายสถานที่

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

เคลื่อนที่

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระยะบ่อน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระยะบ่อน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้งวิธีและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระยะบ่อน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิถุนานะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมิใช่ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการตลาดสดฯ แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา

(๑๐) กิจการหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานความคุ้มครองระยะบ่อน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ถึงคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้าตั้งอยู่สูงเกิน ๒๕ เมตร

(๓) ตลาดที่พบพืชให้สัหรรมกันทุคนของอศารหรืออู่ของอศารตงแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตร

(๕) กัดดาครหรือร้านอาหารพิมพ์ที่ให้บริการร่วมกันชุดแรกนี้ของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดมีจำนวนห้องสำหรับอยู่อาศัยรวมกันเกินหนึ่งอาคาร หรือเกินหนึ่งของอาคาร

(๒) โรงเรียนจำนวนห้องสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ อาชีวศึกษา

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำรับนี้ใช้เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๕) สถานบริการที่พบที่เช่ชอบร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ที่มิได้เข้ามารับผู้ป่วยไว้กำลังเกินรวมกันทุกชั้นของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง
๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่ขึ้นที่ให้ผู้รวบรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกึ่งชั้นของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๔) อาคารของศูนย์การบริการทางธุรกิจผลิตสินค้าที่มีพื้นที่น้อยกว่าหนึ่งพันตารางเมตร

กม.ของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) ตลาดกัมพูชาเพื่อรวบรวมทุนทางวิชาการ^{๑๕}ของกลุ่มของอาคารต่งเต๋ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) กัดดาการหรืออาหารที่มีพันธุกรรมร่วมกันทุกรายในกลุ่มของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

๖๖ ๖ อาคารประเภท ก. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินยืมที่เกินอัตรา หรือกลุ่มของอัตรา

ไม่เกิน ๑๐๐ ร้อย

(๒) โรงพยาบาลจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่พักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรืออีกผู้หนึ่งของอาคาร

๒.๔๘ ไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องต่ำกว่าจำนวนผู้เข้าพักจนอาจาร หรือกลุ่มของอาจาร

(๔) สถานบริการที่พบที่ไร้สิทธิร่วมกันทุกชนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของราชการ รัฐบาลกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่พื้นที่ให้ยืมรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ผลการทบทวนการใช้ยาร่วมกันทุกชนิดของโครงการหรือกลุ่มของโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปจนถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่ให้บริการร่วมกันทุก軒ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ง. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความว่า ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำให้ต่ำกว่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทิศอิน (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทิศอิน ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทิศอิน ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและต่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๑ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

- (๙) การตรวจสอบน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยวิธีการกลดาค์ (Kjeldahl)
- (๑๐) การตรวจสอบน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยวิธีการกลดาค์ (Kjeldahl)
- ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยุทธพร ติยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 9813

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7000
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ นุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.5/ 9813

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้

เรียน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7000
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท โพร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองอธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

21 ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้รับ
ไฟล์/ลิท



ที่ ทส 1009.5/ 9812

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/6999 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554
2. หนังสือบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ที่ ENV/ธจ/ปท/53005.SPC/11/290 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน


ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท โพร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสำเภา นฤประดับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.5/ 9812

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/6999
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554
2. หนังสือบริษัท โพร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ที่ ENV/ธจ/ปบ/53005.SPC/11/290 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุด
พักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ต่อมาบริษัท โพร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)


รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616


(นายดำรงค์ เกรือไพบูลย์กุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มพลังงาน
รักษาราชการแทนผอ.สวท.
.....ผู้ตรวจ
.....ผู้แทน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ร่าง
.....ไฟล์/ดิ



ที่ ทส 1009.5/ 9811

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7002
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท ไพร์ เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดสงขลา ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.5/ 9811

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7002
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 52/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น และชั้น B1 และ B2 จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 249 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท โพร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 68/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาเซียน ซิตี้ ของ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โดยให้บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดสงขลา ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ /อธิบดีราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้กำกับ
ผู้ร่าง
ไฟล์/ดิ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาเซียน ซิตี้
ของบริษัท หาดใหญ่ครินทร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่ครินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวนห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 618 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 249 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่ครินทร์ จำกัด อย่างเคร่งครัด


2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

รับรองจำนวน.....1/64.....หน้า



ตุลาคม 2554

นางสาว นภาพร เกษมธรรมารัตน์ จำกัด
(นายประทีป ตั้งมิตรธรรม)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท หาดใหญ่ครินทร์ จำกัด



Pro-En
Technology, Ltd.

ตุลาคม 2554

Dr. Jany


(นายฉันทกร จินต์ประเสริฐ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป


รับรองจำนวน.....2/64.....หน้า


ตุลาคม 2554
นายประทีป ตั้งมติธรรม
(นายประทีป ตั้งมติธรรม)

กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด



ตุลาคม 2554



(นายธันยกร จินต์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม / บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาเซียน ซิตี้ ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ในระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กิจกรรม/ประเภทกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการตรวจ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	ระบบจ่ายน้ำประปา	ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
2. การไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบไฟฟ้าโครงการ	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ	อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย	ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
4. การบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	ตามีตรวจวัดจำนวน 3 จุด - จุดรวมน้ำเสียของอาคาร - จุดระบายน้ำออกจากระบบ - บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะของอาคาร	เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด


ตารางที่ 4 (ต่อ)

การปฏิบัติงาน	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ปอดักไขมันว่ามีปริมาณมากให้คัดออก และประสานงานให้เทศบาลฯ เก็บขนต่อไป	บ่อดักไขมัน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	ตรวจสอบระดับถังเก็บตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เต็มต้องรีบสูบออก	ถังเก็บตะกอน	ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รอยรั่วหรือรอยแตกของท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
6. มาตรฐานและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประมาณ 2 ครั้ง/ปี - อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
7. คุณภาพ	พื้นที่สีเขียวของโครงการ		อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจวัดเป็นไปตาม Standard Method

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



ที่อยู่ : 99/36 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอวังยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 078-633655, 064-078-2545, 062-078-4893 โทรสาร : 078-618245
Address : 99/36 Moo 4, Tambon Khanu, Khatu, Phakdi, 33120 Tel: 078-633655, 064-078-2545, 062-078-4893 Fax: 078-618245
เว็บไซต์ : http://www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-076607
ขอรับรองผลการวิเคราะห์ ดังนี้ :
ผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : 1488 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 92110
โทร (Tel.) : 091-2543303 โทรสาร (Fax) : -


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สถานีรถไฟ ท่าช้าง 1488 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 92110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/01/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/01/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240118/4	240118/5
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ปุ๋ยคอกคอกหมู	ปุ๋ยคอกคอกหมู
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำคอก	น้ำคอก
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้งๆ มีกลิ่น	แห้งๆ มีกลิ่น

ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.2	7.4	5.0-9.0
กรด-เบส (Acidity) at 25 °C	mg/L	Aside Modification part 4500-D C	265.8	265.8	07.0 ⁽³⁾
ค่า BOD (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	203	203	19.5
ค่า COD (COD)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	203	203	530.0
ค่า TSS (TSS)	mg/L	Dried at 103 °C part 2540C	608	608	500
ค่า Nitrogen (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Moldani part 4500-N _{am} B	91.0	91.0	50.4
ค่า Phosphorus (Phosphorus, P)	mg/L	Inductometric part 4500-S ⁺ F	6.0	6.0	2.5
ค่า Oil & Grease (Oil & Grease, PO)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5550B	56.7	56.7	21.7

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : 1488 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 92110
โทร (Tel.) : 091-2543303 โทรสาร (Fax) : -



ที่อยู่ : 99/36 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอวังยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 078-633655, 064-078-2545, 062-078-4893 โทรสาร : 078-618245
Address : 99/36 Moo 4, Tambon Khanu, Khatu, Phakdi, 33120 Tel: 078-633655, 064-078-2545, 062-078-4893 Fax: 078-618245
เว็บไซต์ : http://www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-066057
ขอรับรองผลการวิเคราะห์ ดังนี้ :
ผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : 1488 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 92110
โทร (Tel.) : 091-2543303 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สถานีรถไฟ ท่าช้าง 1488 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 92110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/01/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/01/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240118/4	240118/5
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ปุ๋ยคอกคอกหมู	ปุ๋ยคอกคอกหมู
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำคอก	น้ำคอก
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้งๆ มีกลิ่น	แห้งๆ มีกลิ่น

ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric part 2540F	2.0	2.0	0.20
กรด-เบส (Acidity) at 25 °C	mg/L	Aside Modification part 4500-D C	265.8	265.8	07.0 ⁽³⁾
ค่า BOD (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	203	203	19.5
ค่า COD (COD)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	203	203	530.0
ค่า TSS (TSS)	mg/L	Dried at 103 °C part 2540C	608	608	500
ค่า Nitrogen (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Moldani part 4500-N _{am} B	91.0	91.0	50.4
ค่า Phosphorus (Phosphorus, P)	mg/L	Inductometric part 4500-S ⁺ F	6.0	6.0	2.5
ค่า Oil & Grease (Oil & Grease, PO)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5550B	56.7	56.7	21.7

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : 1488 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 92110
โทร (Tel.) : 091-2543303 โทรสาร (Fax) : -



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 69/36 หมู่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10510 โทร : 074 623955, 082 059 2454, 082 059 4588 โทรสาร : 074 619605
Address : 69/36 Moo 4, Tambon Bangli, Kabin, Pruek, Nakhon Si Thammarat 90110 Tel : 074 623955, 082 059 2454, 082 059 4588 Fax : 074 619605
เว็บไซต์ : <http://www.bk-nature.com>

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00957
ฉบับนี้เป็นฉบับที่พิมพ์ขึ้นใหม่ วันที่ 2-20

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 69/36 หมู่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10510
โทร (Tel.) : 081-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10510
: 08/02/2024
: 08/02/2024
: 08/02/2024
: 08/02/2024
: 08/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24018706	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ปลาที่เลี้ยงในบ่อ	ไม่ผ่านการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			กบเลี้ยงในบ่อ	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม	

ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.3	5.0-8.0
โปรตีน (BOD)	mg/L	Active Modification port 4500-O C	67.0	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Day BOD Test port 210B	7.3	≤50.0
แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	4.9	≤50.0
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4000-N ₂ B	40.6	≤50.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Inductively coupled plasma port 4000-S ⁺ F	2.5	≤1.0
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Port 100 & Gravimetric port 5520B	13.7	≤50.0

วิธีการวิเคราะห์ (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
(3) Not ISI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการปนเปื้อนทั้งหมด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, TDS, TSS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)
(Signature)
(Date)
: (Ms. Somsak Bunsan)
: 08/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 69/36 หมู่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10510 โทร : 074 623955, 082 059 2454, 082 059 4588 โทรสาร : 074 619605
Address : 69/36 Moo 4, Tambon Bangli, Kabin, Pruek, Nakhon Si Thammarat 90110 Tel : 074 623955, 082 059 2454, 082 059 4588 Fax : 074 619605
เว็บไซต์ : <http://www.bk-nature.com>

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00957

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 69/36 หมู่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10510
โทร (Tel.) : 081-2543563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10510
: 08/02/2024
: 08/02/2024
: 08/02/2024
: 08/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24018706	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ปลาที่เลี้ยงในบ่อ	ไม่ผ่านการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			กบเลี้ยงในบ่อ	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม	

ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.3	5.0-8.0
โปรตีน (BOD)	mg/L	Active Modification port 4500-O C	67.0	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Day BOD Test port 210B	7.3	≤50.0
แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	4.9	≤50.0
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4000-N ₂ B	40.6	≤50.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Inductively coupled plasma port 4000-S ⁺ F	2.5	≤1.0
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Port 100 & Gravimetric port 5520B	13.7	≤50.0

วิธีการวิเคราะห์ (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
(3) Not ISI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการปนเปื้อนทั้งหมด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, TDS, TSS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)
(Signature)
(Date)
: (Ms. Somsak Bunsan)
: 08/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 30136 หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร 079 623955, 082 059 2493, 082 059 4203 โทรสาร : 076 619906
Address: 30136 Moo 1, Tambon Thung Chang, Phu Phan, Phuan, 55120 Tel. 079 623955, 082 059 2493, 082 059 4203 Fax: 076 619906
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00607

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัทเกษตรกรรม ต.น่าน อ.เมือง จ.น่าน (ห้ามส่งใบแจ้ง)
: 1465 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี อำเภอเมือง จ.น่าน 55000
โทร (Tel.) : 081-2543505 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ต.น่าน อ.เมือง จ.น่าน 1465 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี อำเภอเมือง จ.น่าน 55000
: 18/01/2024
: 18/01/2024
: 22-23/01/2024
: 24/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			240118/17	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปา	น้ำประปา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
ฟอสฟอรัส (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- สำหรับวิธีการทดสอบการเพาะเชื้อจุลินทรีย์ 1 วิธี การควบคุมการปนเปื้อนในการเพาะเชื้อจุลินทรีย์ หรือการอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ
- ISO 15189 Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Subcontractor)
- สำหรับข้อมูลในการใช้
- ISO 9001:2015 - TDS

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ให้บริการ (Approved by)
: (Mr. Anurak Chunsudjai)
: Managing Director
วันที่ (Date) : 26/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำประปาที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่ทดสอบทั้งหมดจะปรากฏในรายงานฉบับนี้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการฟ้องร้องคดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
This report is prepared by the Laboratory of BK Nature Taurus Co., Ltd.

E-278-001 V2.1 มกราคม 2565



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 30136 หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร 079 623955, 082 059 2493, 082 059 4203 โทรสาร : 076 619906
Address: 30136 Moo 1, Tambon Thung Chang, Phu Phan, Phuan, 55120 Tel. 079 623955, 082 059 2493, 082 059 4203 Fax: 076 619906
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00607

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัทเกษตรกรรม ต.น่าน อ.เมือง จ.น่าน (ห้ามส่งใบแจ้ง)
: 1465 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี อำเภอเมือง จ.น่าน 55000
โทร (Tel.) : 081-2543505 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ต.น่าน อ.เมือง จ.น่าน 1465 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี อำเภอเมือง จ.น่าน 55000
: 18/01/2024
: 18/01/2024
: 20/01/2024
: 20/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			231220/60	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.19 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
กรดแอมโมเนียในน้ำ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	76.0	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- สำหรับวิธีการทดสอบการเพาะเชื้อจุลินทรีย์ 1 วิธี การควบคุมการปนเปื้อนในการเพาะเชื้อจุลินทรีย์ หรือการอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ
- ISO 15189 Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Subcontractor)
- สำหรับข้อมูลในการใช้
- ISO 9001:2015 - TDS

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ให้บริการ (Approved by)
: (Mr. Anurak Chunsudjai)
: Managing Director
วันที่ (Date) : 26/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำประปาที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่ทดสอบทั้งหมดจะปรากฏในรายงานฉบับนี้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการฟ้องร้องคดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
This report is prepared by the Laboratory of BK Nature Taurus Co., Ltd.

E-278-001 V2.1 มกราคม 2565



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99035 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร : 076 623955, 092 059 2886, 092 059 4888 โทรสาร : 076 610605
Address : 99035 Moo 4, Tambon Thung Shan, Phu Phan, Nakhon Phanom, 33120 Tel: 076 623955, 092 059 2886, 092 059 4888 Fax: 076 610605

เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID) : 0-835669015613 E-mail: bknature@igmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-10787
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์

ผู้ส่ง/ลูกค้า (Customer)
ผู้รับ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1405 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร (Tel.) : 081-2545393 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: รพ.บ้านสี 33120 1405 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30110
: 14032024
: 18032024
: 19-24032024
: 24032024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24021915	
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			จำนวนน้ำเสียจากบ่อ	น้ำเสียจากบ่อ
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.31 น.	10.41 น.
ลักษณะวิเคราะห์ (Sample Condition)			จุดวัด สีเทาเข้ม	จุดวัด สีเทาเข้ม
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.3	7.2
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test part 2200B	335 ^m	335 ^m
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	370	217
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	663	558
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ H	150	87.8
คลอรีนทั้งหมด (Chlorine, TCM)	mg/L	Inductometric part 4500-Cl ⁻ F	8.5	5.5
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 1520B	29.0	31.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากสถานประกอบการและโรงงาน ส.ร.บ. 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 122 ค.ค. 1254 ถึง 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)
: (Mr. Anil Chansudjai)
: 1400-4-001
: 1400-4-001
: 1400-4-001

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับข้อมูลการวิเคราะห์ที่ระบุเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Representability On standard First service
บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการวิเคราะห์



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99035 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร : 076 623955, 092 059 2886, 092 059 4888 โทรสาร : 076 610605
Address : 99035 Moo 4, Tambon Thung Shan, Phu Phan, Nakhon Phanom, 33120 Tel: 076 623955, 092 059 2886, 092 059 4888 Fax: 076 610605

เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID) : 0-835669015613 E-mail: bknature@igmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-10787

ผู้ส่ง/ลูกค้า (Customer)
ผู้รับ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: 1405 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร (Tel.) : 081-2545393 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: รพ.บ้านสี 33120 1405 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30110
: 14032024
: 18032024
: 20032024
: 24032024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24021912	24021915
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			จำนวนน้ำเสียจากบ่อ	น้ำเสียจากบ่อ
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.31 น.	10.41 น.
ลักษณะวิเคราะห์ (Sample Condition)			จุดวัด สีเทาเข้ม	จุดวัด สีเทาเข้ม

การรวมตัวสารพิษ (Settleable Solids) (%)	mg/L	Gravimetric part 2540F	10.0	0.10
				50.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากสถานประกอบการและโรงงาน ส.ร.บ. 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 122 ค.ค. 1254 ถึง 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากพบค่าผิดปกติ กรุณาแจ้งฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)
: (Mr. Anil Chansudjai)
: 1400-4-001
: 1400-4-001
: 1400-4-001

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับข้อมูลการวิเคราะห์ที่ระบุเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Representability On standard First service
บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการวิเคราะห์



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 39256 หมู่ 4 ตำบลบ้านทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623605, 062 059 2854, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619985
Address : 39256 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623605, 062 059 2854, 062 059 4888 Fax: 076 619985
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
1408 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบ้านทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 091-454563 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

จากถังเก็บตัวอย่าง 1408 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบ้านทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/02/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/02/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-24/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)

หน่วย (Unit)

วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)¹⁾

มาตรฐาน (Standard)²⁾

รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)

น้ำดื่มบรรจุขวด
10.39 น.
ปกติ

ผลการทดสอบ (Result)
24021914

การทดสอบ (Test Method)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)

ค่ามาตรฐาน (Standard Value)

ผลการทดสอบ (Result)

หมายเหตุ (Remarks)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59356 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 823595, 062 059 2404, 062 059 4046 โทรสาร : 076 819005
Address : 59356 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phuket, 83120 Tel: 076 823595, 062 059 2404, 062 059 4046 Fax: 076 819005
E-mail: bk@naturetaurus.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59356 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 823595, 062 059 2404, 062 059 4046 โทรสาร : 076 819005
Address : 59356 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phuket, 83120 Tel: 076 823595, 062 059 2404, 062 059 4046 Fax: 076 819005
E-mail: bk@naturetaurus.com



Analysis Report

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ผู้รับข้อมูล (Receiver)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Tel.) : 081-2543565 โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18787

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ส่งตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongpradich
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongpradich
โทรศัพท์ (Tel.) : 081-2543565 โทรสาร (Fax) : -

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
จำนวนจุลินทรีย์ (Microbial Count)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
ค่าความเป็นกรด (Acidity)	g/100 g	Titrimetric Method	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)
ผู้รับข้อมูล (Receiver)
โทรศัพท์ (Tel.) : 081-2543565 โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18787

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ส่งตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongpradich
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongpradich
โทรศัพท์ (Tel.) : 081-2543565 โทรสาร (Fax) : -

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18787

Analysis Report

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ผู้รับข้อมูล (Receiver)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Tel.) : 081-2543565 โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18787
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (Lab No.) : 220

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ส่งตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongpradich
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongpradich
โทรศัพท์ (Tel.) : 081-2543565 โทรสาร (Fax) : -

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
จำนวนจุลินทรีย์ (Microbial Count)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
ค่าความเป็นกรด (Acidity)	g/100 g	Titrimetric Method	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)
ผู้รับข้อมูล (Receiver)
โทรศัพท์ (Tel.) : 081-2543565 โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18787

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ส่งตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongpradich
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongpradich
โทรศัพท์ (Tel.) : 081-2543565 โทรสาร (Fax) : -

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18787



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 99556 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง บ้านนาข่อย จังหวัดภูเก็ต 83130 โทร: 076 623925, 062 059 2506, 062 059 4065 โทรสาร: 076 619965
Address: 99556 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83130 Tel: 076 623925, 062 059 2506, 062 059 4065 Fax: 076 619965
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-31567
ฉบับแก้ไข (Revision) : 0-200

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ชื่อ (Name)
ที่อยู่ (Address)
: 02/ยกยอการเกษตร ตำบลบ้านนาข่อย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83010
: 1459 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบ้านนาข่อย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83010
โทร (Tel.) : 061-2543565 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สถานีผลิตน้ำประปา ตำบลบ้านนาข่อย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83010
: 12/03/2024
: 12/03/2024
: 15-10/03/2024
: 20/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
มาตรฐาน (Standard)
: 2403/520
: 2403/527
: 2403/520
: 2403/527

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำประปา
: น้ำประปา
: 10:25 น.
: 10:25 น.
: 10:25 น.
: 10:25 น.

การทดสอบ (Test)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 7.5
: 7.5
: 7.4

ค่าเฉลี่ย (Mean)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 203
: 203
: 203

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 30.3
: 30.3
: 30.3

ค่าคลาดเคลื่อน (Error)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 20.2
: 20.2
: 20.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 20.2
: 20.2
: 20.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 20.2
: 20.2
: 20.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 20.2
: 20.2
: 20.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99556 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง บ้านนาข่อย จังหวัดภูเก็ต 83130 โทร: 076 623925, 062 059 2506, 062 059 4065 โทรสาร: 076 619965
Address: 99556 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83130 Tel: 076 623925, 062 059 2506, 062 059 4065 Fax: 076 619965
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-31567

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ชื่อ (Name)
ที่อยู่ (Address)
: 02/ยกยอการเกษตร ตำบลบ้านนาข่อย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83010
: 1459 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบ้านนาข่อย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83010
โทร (Tel.) : 061-2543565 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สถานีผลิตน้ำประปา ตำบลบ้านนาข่อย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83010
: 12/03/2024
: 12/03/2024
: 15-10/03/2024
: 20/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
มาตรฐาน (Standard)
: 2403/520
: 2403/527
: 2403/520
: 2403/527

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำประปา
: น้ำประปา
: 10:25 น.
: 10:25 น.
: 10:25 น.
: 10:25 น.

การทดสอบ (Test)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 7.5
: 7.5
: 7.4

ค่าเฉลี่ย (Mean)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 203
: 203
: 203

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 30.3
: 30.3
: 30.3

ค่าคลาดเคลื่อน (Error)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 20.2
: 20.2
: 20.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 20.2
: 20.2
: 20.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 20.2
: 20.2
: 20.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 20.2
: 20.2
: 20.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 48.2
: 48.2
: 48.2

ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
หน่วย (Unit)
ผลการทดสอบ (Test Result)
: 3.7
: 3.7
: 3.7



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59236 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อัมพนา จังหวัดสุพรรณบุรี 32120 โทร: 076 622995, 082 059 2838, 082 059 4883 โทรสาร: 076 619985
Address: 59236 Village No.4 Taha Sub-district, Amnua District, Phuket, 32120 Tel: 076 622995, 082 059 2838, 082 059 4883 Fax: 076 619985
เว็บไซต์: bktaurus.com (Fax ID): 08355810313 E-mail: bktaurus@gmail.com



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59236 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อัมพนา จังหวัดสุพรรณบุรี 32120 โทร: 076 622995, 082 059 2838, 082 059 4883 โทรสาร: 076 619985
Address: 59236 Village No.4 Taha Sub-district, Amnua District, Phuket, 32120 Tel: 076 622995, 082 059 2838, 082 059 4883 Fax: 076 619985
เว็บไซต์: bktaurus.com (Fax ID): 08355810313 E-mail: bktaurus@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
พยานหลักฐาน (Report No.) : W-31587

ข้อมูลลูกค้า (Customer)
ชื่อ (Name) : บริษัท อัมพนา ออโต้ จำกัด (ส่วนกลาง)
ที่อยู่ (Address) : 146 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 90100
โทร (Tel) : 081-2543583 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/03/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/03/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-15/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/03/2024

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/03/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/03/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
รวมทั้งหมด (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	10.35 N	
โคลิฟอร์ม (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	10.35 N	
โคลิฟอร์ม (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	10.35 N	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
รวมทั้งหมด (Total Coliform)	MPN	Dried at 100 °C port 2540C	164	
โคลิฟอร์ม (Total Coliform)	MPN	Dried at 100 °C port 2540C	164	

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15707
2. ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15707

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15707
2. ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15707

ข้อมูลผู้วิเคราะห์ (Analysed By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Approved By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jiraporn Manman)

ข้อมูลผู้วิเคราะห์ (Analysed By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Approved By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jiraporn Manman)

ข้อมูลผู้วิเคราะห์ (Analysed By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Approved By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jiraporn Manman)

ข้อมูลผู้วิเคราะห์ (Analysed By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Approved By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jiraporn Manman)

ข้อมูลผู้วิเคราะห์ (Analysed By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Approved By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jiraporn Manman)

ข้อมูลผู้วิเคราะห์ (Analysed By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Approved By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jiraporn Manman)

ข้อมูลผู้วิเคราะห์ (Analysed By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Approved By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jiraporn Manman)

ข้อมูลผู้วิเคราะห์ (Analysed By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Approved By) : (Mr. Jiraporn Manman)
ข้อมูลผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jiraporn Manman)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59330 หมู่ 4 ตำบลทุ่งสำโรง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น 46120 โทร: 076 623955, 062 059 2856, 062 059 4893 โทรสาร: 076 619605
Address: 59330 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phakhet, 46120 Tel: 076 623955, 062 059 2856, 062 059 4893 Fax: 076 619605
เบอร์โทรสาร (Fax ID): 063556103613 E-mail: bknature@bkmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) 1 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-57067
ฉบับแก้ไข (Revised): 7-209

ผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address): 1448 ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร (Tel): 061-2543303 โทรสาร (Fax): --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท บีก เนเจอร์ 1468 ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 09/05/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 09/05/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 10-16/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): 16/05/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24051014	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		จุดรวมน้ำเสียจากชุมชน	น้ำเสีย	ไม่กำหนด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.05 น.	10.10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		จุดวัด 1: 10.05 น.	จุดวัด 2: 10.10 น.	ไม่กำหนด
อุณหภูมิ (Temp. at 25 °C)	°C	Electrometric Method	6.4	6.6
ค่า pH (pH at 25 °C)			6.4	6.6
ค่า BOD (BOD)	mg/L	5-Day BOD Test part 51708	770	95.0 m
ค่า Suspended Solids (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 °C part 25420	3,360	17.5
ค่า Dissolved Solids (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	406	456
ค่า Hardness (Hardness, TDS)	mg/L	Macro-Kalogen part 4500-H ₂ B	170	63.7
ค่า Chloride (Chloride)	mg/L	Iodometric part 4500-Cl ⁻ F	7.9	2.5
ค่า Nitrate (Nitrate, NO ₃ -N)	mg/L	Partion & Gravimetric part 5220B	45.3	21.0

หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบที่ใช้เป็นมาตรฐานคือวิธีการที่ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้วิเคราะห์ (Analyst): (Signature)
ผู้ตรวจสอบ (Checked by): (Signature)
ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Control): (Signature)
ผู้รายงานผล (Reported by): (Signature)
วันที่ (Date): 16/05/2024

หลักการ (Principle):
1. วิธีการทดสอบที่ใช้เป็นมาตรฐานคือวิธีการที่ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF”
หลักการ (Principle):
1. วิธีการทดสอบที่ใช้เป็นมาตรฐานคือวิธีการที่ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59330 หมู่ 4 ตำบลทุ่งสำโรง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น 46120 โทร: 076 623955, 062 059 2856, 062 059 4893 โทรสาร: 076 619605
Address: 59330 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phakhet, 46120 Tel: 076 623955, 062 059 2856, 062 059 4893 Fax: 076 619605
เบอร์โทรสาร (Fax ID): 063556103613 E-mail: bknature@bkmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-57067

ผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address): 1448 ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร (Tel): 061-2543303 โทรสาร (Fax): --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท บีก เนเจอร์ 1468 ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 09/05/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 09/05/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 10-16/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): 16/05/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24051014	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		จุดรวมน้ำเสียจากชุมชน	น้ำเสีย	ไม่กำหนด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.05 น.	10.10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		จุดวัด 1: 10.05 น.	จุดวัด 2: 10.10 น.	ไม่กำหนด
อุณหภูมิ (Temp. at 25 °C)	°C	Electrometric Method	6.4	6.6
ค่า pH (pH at 25 °C)			6.4	6.6
ค่า BOD (BOD)	mg/L	5-Day BOD Test part 51708	770	95.0 m
ค่า Suspended Solids (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 °C part 25420	3,360	17.5
ค่า Dissolved Solids (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	406	456
ค่า Hardness (Hardness, TDS)	mg/L	Macro-Kalogen part 4500-H ₂ B	170	63.7
ค่า Chloride (Chloride)	mg/L	Iodometric part 4500-Cl ⁻ F	7.9	2.5
ค่า Nitrate (Nitrate, NO ₃ -N)	mg/L	Partion & Gravimetric part 5220B	45.3	21.0

หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบที่ใช้เป็นมาตรฐานคือวิธีการที่ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้วิเคราะห์ (Analyst): (Signature)
ผู้ตรวจสอบ (Checked by): (Signature)
ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Control): (Signature)
ผู้รายงานผล (Reported by): (Signature)
วันที่ (Date): 16/05/2024

หลักการ (Principle):
1. วิธีการทดสอบที่ใช้เป็นมาตรฐานคือวิธีการที่ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF”
หลักการ (Principle):
1. วิธีการทดสอบที่ใช้เป็นมาตรฐานคือวิธีการที่ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59350 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอคู้งกู่ จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2080, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59350 Village No.4 Kungku Sub-district, Kungku District, Nakhon Phanom, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2080, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เว็บไซต์: www.bk-nature.com (For ID): 063591013013 E-mail: bknature@gmail.com



Analysis Report

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ผู้รับมอบ (Supplier)
ที่อยู่ (Address)
วันที่รับมอบ (Sampling Date)
วันที่รับมอบ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับมอบ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst No.)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด (pH)			6.0	6.7
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L		345	800
ค่าความหนืด (Viscosity)	mg/L		124	179
ค่าความเข้มข้น (Concentration)	mg/L		753	414
ค่าความชื้น (Moisture)	mg/L		113	97.6
ค่าความหนาแน่น (Density)	mg/L		9.3	1.6
ค่าความดัน (Pressure)	mg/L		27.7	10.7

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
2. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
3. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
4. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
5. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
6. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
7. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา

ผู้วิเคราะห์ (Analyst)
ผู้ตรวจสอบ (Inspector)
ผู้รายงานผล (Reporter)
ผู้รับมอบ (Customer)
ผู้ส่งมอบ (Supplier)

การวิเคราะห์ (Analysis)
การทดสอบ (Testing)
การรายงานผล (Reporting)
การรับมอบ (Acceptance)
การส่งมอบ (Delivery)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59350 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอคู้งกู่ จังหวัดน่าน 55120
Address: 59350 Village No.4 Kungku Sub-district, Kungku District, Nakhon Phanom, 55120
เว็บไซต์: www.bk-nature.com (For ID): 063591013013 E-mail: bknature@gmail.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59350 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอคู้งกู่ จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2080, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59350 Village No.4 Kungku Sub-district, Kungku District, Nakhon Phanom, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2080, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เว็บไซต์: www.bk-nature.com (For ID): 063591013013 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
ผู้รับมอบ (Supplier)
ที่อยู่ (Address)
วันที่รับมอบ (Sampling Date)
วันที่รับมอบ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับมอบ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst No.)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด (pH)			6.0	6.7
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L		345	800
ค่าความหนืด (Viscosity)	mg/L		124	179
ค่าความเข้มข้น (Concentration)	mg/L		753	414
ค่าความชื้น (Moisture)	mg/L		113	97.6
ค่าความหนาแน่น (Density)	mg/L		9.3	1.6
ค่าความดัน (Pressure)	mg/L		27.7	10.7

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
2. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
3. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
4. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
5. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
6. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา
7. ขบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา

ผู้วิเคราะห์ (Analyst)
ผู้ตรวจสอบ (Inspector)
ผู้รายงานผล (Reporter)
ผู้รับมอบ (Customer)
ผู้ส่งมอบ (Supplier)

การวิเคราะห์ (Analysis)
การทดสอบ (Testing)
การรายงานผล (Reporting)
การรับมอบ (Acceptance)
การส่งมอบ (Delivery)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59350 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอคู้งกู่ จังหวัดน่าน 55120
Address: 59350 Village No.4 Kungku Sub-district, Kungku District, Nakhon Phanom, 55120
เว็บไซต์: www.bk-nature.com (For ID): 063591013013 E-mail: bknature@gmail.com



บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอร์ส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59356 หมู่ 4 ต.พนาธิปไตย อ.พนาธิปไตย จ.พนาธิปไตย 33120 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619903
Address : 59356 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukiet, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4883 Fax: 076 619903
Email: bk@naturetaurus.com E-mail: bk@naturetaurus.com



หน้า Page : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-433597
หมายเลขใบกำกับสินค้า (Invoice No.) : 7-390

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอร์ส จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : 1468 ถนนพนาธิปไตย ตำบลพนาธิปไตย อำเภอพนาธิปไตย จังหวัดพนาธิปไตย 80110
โทร (Tel) : 081-2543353 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สถานีสูบน้ำดิบ 1468 ถนนพนาธิปไตย ตำบลพนาธิปไตย อำเภอพนาธิปไตย จังหวัดพนาธิปไตย 80110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/05/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/05/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19/05/2024
วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 19/05/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2406/237	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.23 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส ไม่มีกลิ่น	
การเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)			Electrometric Method	
ค่า pH (pH) at 25 °C			6.6	5.0-9.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	At 25 °C	0.1	≤ 5.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	At 105 °C for 2 hours	15.4	≤ 50.0
ค่าความแข็ง (Hardness)	mg/L	At 105 °C for 2 hours	422	≤ 500
ค่าความหนืด (Viscosity)	mg/L	At 25 °C	52.7	≤ 50.0
ค่าความหนืด (Viscosity)	mg/L	At 25 °C	1.8	≤ 1.0
ค่าความหนืด (Viscosity)	mg/L	At 25 °C	10.7	≤ 10.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. ข้อมูลการทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น การทดสอบซ้ำอาจให้ผลต่างกันได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำมารายงานต่อหน่วยงานราชการได้
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้วิเคราะห์ (Analyst) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024

ผู้ดูแลระบบ (System Manager) : (Mr. Jiraporn Kiatman) (Approved by) (Ms. Somsone Butsuri)
วันที่ (Date) : 19/05/2024



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

คำขวัญ : ปลอดภัย 4 ด้านด้วย มาตรฐานสูง จันทบุรี 83120 โทร : 076 623595, 062 059 2846, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619605
Address : 59258 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 062 059 2846, 062 059 4883 Fax: 076 619605
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-63367

ชื่อผู้ส่งสาร (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท นเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน)
: 1468 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร (Tel.) : 061-2543353 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: หนองน้ำวัด 1468 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 83110
: 16/02/2024
: 16/02/2024
: 14-16/02/2024
: 19/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (i)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (ii)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24061234	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:28 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (i)(x)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 921 A - E	N.D.	<10.0
โคลิฟอร์มอุณหภูมิต่ำ (Fecal Coliform) (i)(y)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 921 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
 - [2] ตัวบ่งชี้การปนเปื้อนทางชีวภาพในน้ำดื่ม โดย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนทางชีวภาพในน้ำดื่ม
 - [3] Not TSI Accredited
 - [4] ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในแล็บ (Analyzed by Subcontractor)
 - [5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
 - [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) : (Mr. Jiraporn Madman) Scientist
(Approved by) : (Mr. Anit Chansudjai) Laboratory Manager
(Ms. Somporn Pongratcha) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/02/24

- หมายเหตุ (Notes) :
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทางบริษัทฯ และไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท นเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ

F-P-7A-014 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

คำขวัญ : ปลอดภัย 4 ด้านด้วย มาตรฐานสูง จันทบุรี 83120 โทร : 076 623595, 062 059 2846, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619605
Address : 59258 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 062 059 2846, 062 059 4883 Fax: 076 619605
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-63367
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (Test No.) : 200

ชื่อผู้ส่งสาร (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท นเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน)
: 1468 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร (Tel.) : 061-2543353 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: หนองน้ำวัด 1468 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 83110
: 16/02/2024
: 16/02/2024
: 14-16/02/2024
: 19/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (i)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (ii)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24061239	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:32 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	121	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
 - [2] -
 - [3] Not TSI Accredited
 - [4] ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในแล็บ (Analyzed by Subcontractor)
 - [5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
 - [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- ***Certification ISO 9001:2015 - TIS

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) : (Mr. Jiraporn Madman) Scientist
(Approved by) : (Mr. Anit Chansudjai) Laboratory Manager
(Ms. Somporn Pongratcha) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/02/24

- หมายเหตุ (Notes) :
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทางบริษัทฯ และไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท นเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ

F-P-7A-014 V2, 1 มกราคม 2563

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แต่งทำเนียบพลช. ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ ซอย
 ถนน กาญจนดิษฐ์ แขวงตำบล หัวใหญ่ เขตอำเภอ หาดใหญ่
 จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 091-2543363 โทรสาร
 มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดพลช. นิติบุคคลอาคารชุดอาชีวนิติสิทธ์
 ในอนุญาติเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
 นมตอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดกับสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของบริษัทให้เป็นปรกฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ภาณุวนาลัย แขวงตำบล หาดใหญ่ เขตอำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ถัดมาคืออาคารชุดอาศัยในตึกรั่ว
ไปอนญาติเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาทหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียป้อนโดมคงที่ (Fixed Dome)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

M เครื่องสูบลูกกลอน | อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเทศบาลนครสงขลา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,659.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,127.20

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ | | ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ | ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบลูกกลอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ถนนเจริญวิทย์ แขวงตำบล ทาดใหญ่ เขตอำเภอ ทาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด/เขียนวีซีดี/ยอว์ก
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกโดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้ทั้งกับสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานขอระบบบำบัดน้ำเสียจากฐานตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี		สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
		ปริมาณ การรั่ว ไหล จาก จุด ปล่อย มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กระบวนการ ผลิต (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม อื่น (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ไม่บำบัด (ลบ.ม.)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
								ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)		ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
10/2/67	-	100	80	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
20/2/67	-	107	85.6	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
30/2/67	-	75	60	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
40/2/67	-	103	82.4	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
50/2/67	-	105	84	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
60/2/67	-	72	57.6	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
70/2/67	-	110	88	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
80/2/67	-	70	56	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
90/2/67	-	110	88	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
100/2/67	-	70	56	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
110/2/67	-	108	86.4	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
120/2/67	-	96	76.8	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
130/2/67	-	82	65.6	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
140/2/67	-	110	88	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
150/2/67	-	93	74.4	-	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ ๑ ชอย
ถนน ภาณุวงศ์ แขวง/ตำบล ชาติใหญ่ เขต/อำเภอ ชาติใหญ่
จังหวัด สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาศัยเดี่ยวดีวีซีอาร์วี
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2557 ออกให้โดย สำนักสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเทคโนโลยี
หน้าถ้ำ

ในการใช้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ (Fixed Dome)
ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
| แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
| เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
| เครื่องสูบลูกลอย | อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทะเลสาบน้ำใสธรรมชาติ
(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเทศบาลสุพรรณบุรีไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,846.00
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,276.80
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผู้ให้บริการน้ำเสีย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัณฐานภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ || ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องสูบน้ำ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลูกลอย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีที่ระบบป้อนข้อมูลเสียหายที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมด แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเก็บจากแหล่งกักเก็บน้ำดื่ม										ปริมาณรวม และ หมายเหตุ อื่นๆ	
	ปริมาณ น้ำใช้ รวม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ จาก ถังเก็บ น้ำดื่ม รวม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ จาก ถังเก็บ น้ำดื่ม รวม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ จาก ถังเก็บ น้ำดื่ม รวม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ จาก ถังเก็บ น้ำดื่ม รวม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ จาก ถังเก็บ น้ำดื่ม รวม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ จาก ถังเก็บ น้ำดื่ม รวม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ จาก ถังเก็บ น้ำดื่ม รวม (ลบ.ม.)	การนำมาจากระบบกักเก็บน้ำดื่ม			
									รวมจาก ถังเก็บ น้ำดื่ม (ลบ.ม.)	จาก ถังเก็บ น้ำดื่ม (ลบ.ม.)		
18/03/67	-	106	84.8	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
17/03/67	-	106	84.8	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
18/03/67	-	110	88	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
19/03/67	-	32	25.6	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
20/03/67	-	149	119.2	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
21/03/67	-	115	92	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
22/03/67	-	113	90.4	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
23/03/67	-	110	88	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
24/03/67	-	111	88.8	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
25/03/67	-	113	90.4	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
26/03/67	-	107	85.6	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
27/03/67	-	111	88.8	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
28/03/67	-	113	90.4	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
29/03/67	-	108	86.4	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
30/03/67	-	107	85.6	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-
31/03/67	-	107	85.6	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	ไม่มี	-

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวณิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาศัยที่สี่ร้อยห้า
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิ.ย.๒๕๖7 พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียโดยลอยตัว (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน
□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ
□ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓ เครื่องสูบลูตะกอน | อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ... หนองบ่อน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีการจัดการก่อนที่กลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จางเหตบ่อน้ำสาธารณะจะไม่กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,215.00
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,572.00
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200.000 กิโลกรัม
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ | | ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องสูบน้ำ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวนผสมสารเคมี □ ปกติ | ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบลูตะกอน ✓ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- อื่นๆ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) -
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการ

บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ภาคอุบลราชธานี แขวงตำบล หาดใหญ่ เขตอำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543383 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลออกวัสดุเอาเยียนดีวีดีสื่อวีที
ไบออปูตเลขที่ (ถ้ามี) 7.1.2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขานายกให้
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การรั่ว ไหล จาก ถัง เก็บ น้ำเสีย (กก./วัน)	ปริมาณ น้ำเสีย ในถัง เก็บ น้ำเสีย (กก./วัน)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย ออก (กก./วัน)	การระบาย น้ำเสีย (กก./วัน)	ปริมาณ สารเคมี ตกค้าง ในถัง เก็บ น้ำเสีย (กก./วัน)	การกำจัดของเสียในถังเก็บ				ปริมาณ ของเสีย ที่ปล่อย ออก (กก./วัน)	
						ของเสีย ที่ปล่อย ออก (กก./วัน)	ของเสีย ที่ปล่อย ออก (กก./วัน)	ของเสีย ที่ปล่อย ออก (กก./วัน)	ของเสีย ที่ปล่อย ออก (กก./วัน)		
10/4/67	-	106	84.80	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
20/4/67	-	73	58.40	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
30/4/67	-	74	59.20	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
40/4/67	-	111	88.80	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
50/4/67	-	109	87.20	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
60/4/67	-	111	88.80	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
70/4/67	-	109	87.20	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
80/4/67	-	72	57.60	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
90/4/67	-	106	84.80	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
100/4/67	-	78	62.40	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
110/4/67	-	105	84	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
120/4/67	-	71	56.80	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
130/4/67	-	74	59.20	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
140/4/67	-	78	62.40	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี
150/4/67	-	70	56	รวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการชี้ที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในการพิจารณาปรับขึ้นค่าเสียหายที่มีการคิดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน


สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ											
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ปริมาณน้ำดิบที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่บำบัดแล้ว (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่ปล่อยออก (ลบ.ม.)	การกำจัดของเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย				ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น (กก./วัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
				รวมกากตะกอน (กก./วัน)	กากตะกอน (กก./วัน)	กากตะกอน (กก./วัน)	กากตะกอน (กก./วัน)				
16/04/67	-	107	85.60	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
17/04/67	-	104	83.20	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
18/04/67	-	75	60	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
19/04/67	-	142	113.60	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
20/04/67	-	108	86.40	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
21/04/67	-	71	56.80	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
22/04/67	-	109	87.20	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
23/04/67	-	91	72.80	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
24/04/67	-	91	72.80	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
25/04/67	-	112	89.60	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
26/04/67	-	71	56.80	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
27/04/67	-	104	83.20	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
28/04/67	-	64	51.20	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
29/04/67	-	103	82.40	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	
30/04/67	-	70	56	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ไม่มี	-	

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ภาคอุษณภูมิ แขวงตำบล หาดใหญ่ เขตอำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด/เขียนิตหรือธุรกิจ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกลสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีที่ระบบป้อนข้อมูลเสียหายจากการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำก็งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


วันที่ เดือน ปี		สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ข้อมูล อื่นที่ ผู้บันทึก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ปริมาณ กาก น้ำ เสีย รวม เฉลี่ยราย วัน (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสีย รวม ปกติ (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก พื้นที่ บำบัด (รวม ไม่รวม) (ลบ.ม.)	ปริมาณ กาก หรือ ตะกอน รวม (รวม ไม่รวม) (ลบ.ม.)	การกำจัดของระบบบำบัดน้ำเสีย				ปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสีย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						รวมปกติ (ปกติ/ลบ.ม.)	น้ำ เสีย (ปกติ/ลบ.ม.)	น้ำ จาก พื้นที่ (ปกติ/ลบ.ม.)	น้ำ จาก พื้นที่ (ปกติ/ลบ.ม.)	รวม ปกติ (ปกติ/ลบ.ม.)	รวม ปกติ (ปกติ/ลบ.ม.)	รวม ปกติ (ปกติ/ลบ.ม.)		รวม ปกติ (ปกติ/ลบ.ม.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-	68	54.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน กาญจนวนิษฐ์ แขวงตำบล หาดใหญ่ เขตอำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาศัยสิทธิ์
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7 / 2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาลาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียโอโดมดิ่งที่ (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลบกลิ่น | อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำนวนตะกอนสะสมไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,726.00
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,180.80
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียสาธารณะ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 2,000.000 กิโลกรัม
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบลบกลิ่น ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำคุกปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวัน แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นิติบุคคลอาคารชุดอาเซ็มดรีลส์อีอาร์.เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ




วันที่ เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใส่ น้ำทิ้ง ในถัง ของ โรง แปรรูป น้ำดื่ม บรรจุ ขวด	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ผลิตน้ำ ดื่ม	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ผลิตน้ำ ดื่ม	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ผลิตน้ำ ดื่ม	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ผลิตน้ำ ดื่ม	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ผลิตน้ำ ดื่ม	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ผลิตน้ำ ดื่ม	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ผลิตน้ำ ดื่ม	การบำบัดน้ำเสีย			
									ระบบ บำบัดน้ำ เสีย	เครื่อง สูบน้ำ	เครื่อง สูบน้ำ	
15/06/67	-	108	86.4	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
17/06/67	-	105	84	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
18/06/67	-	72	57.6	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
19/06/67	-	106	84.8	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
20/06/67	-	89	71.2	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
21/06/67	-	74	59.2	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
22/06/67	-	105	84	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
23/06/67	-	109	87.2	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
24/06/67	-	70	56	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
25/06/67	-	105	84	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
26/06/67	-	72	57.6	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
27/06/67	-	109	87.2	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
28/06/67	-	107	85.6	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
29/06/67	-	71	56.8	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
30/06/67	-	109	87.2	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ จัวยุเลขที่ 1468 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ภาณุอนนุช แขวงตำบล หาดใหญ่ เขตอำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 061-2543363 โทรสาร -
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุดอาศัยในที่ดินของรัฐ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7./2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
หมดอายุ -

ในการพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบโอโดมคัง (Fixed Dome)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 450 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
M เครื่องสูบลูกกลอน | อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เพื่อระบบบำบัดน้ำเสียสาธารณะ
(๕) วิธีการจัดการก่อนที่กลิ่นจะเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กำจัดกลิ่นกลิ่นและกลิ่นและกลิ่นไปกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,882.00
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,305.60
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) จุลินทรีย์ 200,000 กิโลกรัม
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย V ปกติ | | ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบลูกกลอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 550.00 กิโลกรัม
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / เลขที่ 9

ประจำเดือน

...../...../..... ๒๕๖๕

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระจก / กุญแจ
G1	AHU ST1	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/
	ST5	/	/	/	/	/	/	/
	ST6	/	/	/	/	/	/	/
	ST7	/	/	/	/	/	/	/
	ST8	/	/	/	/	/	/	/
G2	AHU ST1	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/
	ST5	/	/	/	/	/	/	/
	ST6	/	/	/	/	/	/	/
	ST7	/	/	/	/	/	/	/
	ST8	/	/	/	/	/	/	/
G3	AHU ST1	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/
	ST5	/	/	/	/	/	/	/
	ST6	/	/	/	/	/	/	/
	ST7	/	/	/	/	/	/	/
	ST8	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

.....



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / เลขที่ 1

ประจำเดือน

...../...../..... ๒๕๖๕

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระจก / กุญแจ
G1	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST1	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/
G2	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST1	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/
G3	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST1	/	/	/	/	/	/	/
	AHU ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST1	/	/	/	/	/	/	/
	ST2	/	/	/	/	/	/	/
	ST3	/	/	/	/	/	/	/
	ST4	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

.....



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

30 12/17/01 15

7953 / 2567

Building / อาคาร

Flour	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวดำ	สายฉีดแบบหัวขาว	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว/แปะซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
11	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	613+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
12	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	613+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
13	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	613+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
14	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	613+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
15	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	613+4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ:



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

Sheet No. / แผ่นที่

30, 21.9. / 2569

ACR

[illegible]



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานผลการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ๘

ประจำเดือน ๖.๕.๖.๕ / ๖.๕.๖.๕

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระจก / กุญแจ
C3	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 3	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
C2	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 3	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
B	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 3	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

ไม่มีข้อบกพร่องพบ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานผลการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ๙

ประจำเดือน ๖.๕.๖.๕ / ๖.๕.๖.๕

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระจก / กุญแจ
C3	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 3	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
C2	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 3	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
C1	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 3	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

ไม่มีข้อบกพร่องพบ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / วันที่

ประจำเดือน ๒๙ / ๑๐ / ๖๕๖๓

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
6	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
7	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
8	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
9	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
10	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
11	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
Remak / หมายเหตุ							



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / วันที่

ประจำเดือน ๒๙ / ๑๐ / ๖๕๖๓

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
11	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
12	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
13	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
14	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
15	5f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	5f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	6f1-4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
Remak / หมายเหตุ							



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผนก

ประจำเดือน ๑๙ / ๓๑ / ๒๕๖๓

Building / อาคาร

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ม้วนน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
D1.	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/	/
D2.	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/	/
D3.	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/	/
D4.	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/	/
D5.	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/	/



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

ประจำเดือน 2563 / 3 / 2563

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวฉีด	สายฉีดแบบหัวฉีด	หัวฉีด	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
61	AHU 511	/	/	/	/	/	/	/
	AHU 513	/	/	/	/	/	/	/
62	511	/	/	/	/	/	/	/
	512	/	/	/	/	/	/	/
	513	/	/	/	/	/	/	/
	514	/	/	/	/	/	/	/
	515	/	/	/	/	/	/	/
	516	/	/	/	/	/	/	/
	517	/	/	/	/	/	/	/
	518	/	/	/	/	/	/	/
	519	/	/	/	/	/	/	/
	520	/	/	/	/	/	/	/
	521	/	/	/	/	/	/	/
	522	/	/	/	/	/	/	/
	523	/	/	/	/	/	/	/
	524	/	/	/	/	/	/	/
	525	/	/	/	/	/	/	/
	526	/	/	/	/	/	/	/
	527	/	/	/	/	/	/	/
	528	/	/	/	/	/	/	/
	529	/	/	/	/	/	/	/
	530	/	/	/	/	/	/	/
	531	/	/	/	/	/	/	/
	532	/	/	/	/	/	/	/
	533	/	/	/	/	/	/	/
	534	/	/	/	/	/	/	/
	535	/	/	/	/	/	/	/
	536	/	/	/	/	/	/	/
	537	/	/	/	/	/	/	/
	538	/	/	/	/	/	/	/
	539	/	/	/	/	/	/	/
	540	/	/	/	/	/	/	/
	541	/	/	/	/	/	/	/
	542	/	/	/	/	/	/	/
	543	/	/	/	/	/	/	/
	544	/	/	/	/	/	/	/
	545	/	/	/	/	/	/	/
	546	/	/	/	/	/	/	/
	547	/	/	/	/	/	/	/
	548	/	/	/	/	/	/	/
	549	/	/	/	/	/	/	/
	550	/	/	/	/	/	/	/
	551	/	/	/	/	/	/	/
	552	/	/	/	/	/	/	/
	553	/	/	/	/	/	/	/
	554	/	/	/	/	/	/	/
	555	/	/	/	/	/	/	/
	556	/	/	/	/	/	/	/
	557	/	/	/	/	/	/	/
	558	/	/	/	/	/	/	/
	559	/	/	/	/	/	/	/
	560	/	/	/	/	/	/	/
	561	/	/	/	/	/	/	/
	562	/	/	/	/	/	/	/
	563	/	/	/	/	/	/	/
	564	/	/	/	/	/	/	/
	565	/	/	/	/	/	/	/
	566	/	/	/	/	/	/	/
	567	/	/	/	/	/	/	/
	568	/	/	/	/	/	/	/
	569	/	/	/	/	/	/	/
	570	/	/	/	/	/	/	/
	571	/	/	/	/	/	/	/
	572	/	/	/	/	/	/	/
	573	/	/	/	/	/	/	/
	574	/	/	/	/	/	/	/
	575	/	/	/	/	/	/	/
	576	/	/	/	/	/	/	/
	577	/	/	/	/	/	/	/
	578	/	/	/	/	/	/	/
	579	/	/	/	/	/	/	/
	580	/	/	/	/	/	/	/
	581	/	/	/	/	/	/	/
	582	/	/	/	/	/	/	/
	583	/	/	/	/	/	/	/
	584	/	/	/	/	/	/	/
	585	/	/	/	/	/	/	/
	586	/	/	/	/	/	/	/
	587	/	/	/	/	/	/	/
	588	/	/	/	/	/	/	/
	589	/	/	/	/	/	/	/
	590	/	/	/	/	/	/	/
	591	/	/	/	/	/	/	/
	592	/	/	/	/	/	/	/
	593	/	/	/	/	/	/	/
	594	/	/	/	/	/	/	/
	595	/	/	/	/	/	/	/
	596	/	/	/	/	/	/	/
	597	/	/	/	/	/	/	/
	598	/	/	/	/	/	/	/
	599	/	/	/	/	/	/	/
	600	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

ไม่มีสายฉีดน้ำดับเพลิง

ไม่มีสายฉีดน้ำดับเพลิง

ไม่มีสายฉีดน้ำดับเพลิง



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

ประจำเดือน 2563 / 3 / 2563

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวฉีด	สายฉีดแบบหัวฉีด	หัวฉีด	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
61	511	/	/	/	/	/	/	/
	512	/	/	/	/	/	/	/
	513	/	/	/	/	/	/	/
	514	/	/	/	/	/	/	/
	515	/	/	/	/	/	/	/
	516	/	/	/	/	/	/	/
	517	/	/	/	/	/	/	/
	518	/	/	/	/	/	/	/
	519	/	/	/	/	/	/	/
	520	/	/	/	/	/	/	/
	521	/	/	/	/	/	/	/
	522	/	/	/	/	/	/	/
	523	/	/	/	/	/	/	/
	524	/	/	/	/	/	/	/
	525	/	/	/	/	/	/	/
	526	/	/	/	/	/	/	/
	527	/	/	/	/	/	/	/
	528	/	/	/	/	/	/	/
	529	/	/	/	/	/	/	/
	530	/	/	/	/	/	/	/
	531	/	/	/	/	/	/	/
	532	/	/	/	/	/	/	/
	533	/	/	/	/	/	/	/
	534	/	/	/	/	/	/	/
	535	/	/	/	/	/	/	/
	536	/	/	/	/	/	/	/
	537	/	/	/	/	/	/	/
	538	/	/	/	/	/	/	/
	539	/	/	/	/	/	/	/
	540	/	/	/	/	/	/	/
	541	/	/	/	/	/	/	/
	542	/	/	/	/	/	/	/
	543	/	/	/	/	/	/	/
	544	/	/	/	/	/	/	/
	545	/	/	/	/	/	/	/
	546	/	/	/	/	/	/	/
	547	/	/	/	/	/	/	/
	548	/	/	/	/	/	/	/
	549	/	/	/	/	/	/	/
	550	/	/	/	/	/	/	/
	551	/	/	/	/	/	/	/
	552	/	/	/	/	/	/	/
	553	/	/	/	/	/	/	/
	554	/	/	/	/	/	/	/
	555	/	/	/	/	/	/	/
	556	/	/	/	/	/	/	/
	557	/	/	/	/	/	/	/
	558	/	/	/	/	/	/	/
	559	/	/	/	/	/	/	/
	560	/	/	/	/	/	/	/
	561	/	/	/	/	/	/	/
	562	/	/	/	/	/	/	/
	563	/	/	/	/	/	/	/
	564	/	/	/	/	/	/	/
	565	/	/	/	/	/	/	/
	566	/	/	/	/	/	/	/
	567	/	/	/	/	/	/	/
	568	/	/	/	/	/	/	/
	569	/	/	/	/	/	/	/
	570	/	/	/	/	/	/	/
	571	/	/	/	/	/	/	/
	572	/	/	/	/	/	/	/
	573	/	/	/	/	/	/	/
	574	/	/	/	/	/	/	/
	575	/	/	/	/	/	/	/
	576	/	/	/	/	/	/	/
	577	/	/	/	/	/	/	/
	578	/	/	/	/	/	/	/
	579	/	/	/	/	/	/	/
	580	/	/	/	/	/	/	/
	581	/	/	/	/	/	/	/
	582	/	/	/	/	/	/	/
	583	/	/	/	/	/	/	/
	584	/	/	/	/	/	/	/
	585	/	/	/	/	/	/	/
	586	/	/	/	/	/	/	/
	587	/	/	/	/	/	/	/
	588	/	/	/	/	/	/	/
	589	/	/	/	/	/	/	/
	590	/	/	/	/	/	/	/
	591	/	/	/	/	/	/	/
	592	/	/	/	/	/	/	/
	593	/	/	/	/	/	/	/
	594	/	/	/	/	/	/	/
	595	/	/	/	/	/	/	/
	596	/	/	/	/	/	/	/
	597	/	/	/	/	/	/	/
	598	/	/	/	/	/	/	/
	599	/	/	/	/	/	/	/
	600	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

ไม่มีสายฉีดน้ำดับเพลิง

ไม่มีสายฉีดน้ำดับเพลิง

ไม่มีสายฉีดน้ำดับเพลิง



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

ประจำเดือน 20 / 2567

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยเก็บ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห่มม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
6	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
7	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
8	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
9	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
10	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
11	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
12	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
13	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
14	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
15	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
16	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
17	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

ประจำเดือน 20 / 2567

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยเก็บ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห่มม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
11	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
12	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
13	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
14	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
15	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
16	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
17	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Stn	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 28 / 25.11 / 2562

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ หิ้งม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / แก้ว / กุญแจ
16	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/
17	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/
18	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	X	/	N/A	/	/	/	/
19	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/
20	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 30 / 25.11 / 2562

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Hose Reel สายฉีดแบบ หิ้งม้วน	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / แก้ว / กุญแจ
11	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/
12	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/
13	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/
14	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/
15	S+1	/	/	N/A	/	/	/	/
	S+2	/	/	N/A	/	/	/	/
	LH 4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 9

ประจำเดือน 9/6/2564 / 9562

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Ledage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / แก้ว / กุญแจ
61	AHU 513	/	/	/	/	/	/	/
61	AHU 513	/	/	/	/	/	/	/
61	511	/	/	/	/	/	/	/
61	512	/	/	/	/	/	/	/
61	513	/	/	/	/	/	/	/
61	514	/	/	/	/	/	/	/
61	515	/	/	/	/	/	/	/
61	516	/	/	/	/	/	/	/
61	517	/	/	/	/	/	/	/
61	518	/	/	/	/	/	/	/
61	519	/	/	/	/	/	/	/
61	520	/	/	/	/	/	/	/
61	521	/	/	/	/	/	/	/
61	522	/	/	/	/	/	/	/
61	523	/	/	/	/	/	/	/
61	524	/	/	/	/	/	/	/
61	525	/	/	/	/	/	/	/
61	526	/	/	/	/	/	/	/
61	527	/	/	/	/	/	/	/
61	528	/	/	/	/	/	/	/
61	529	/	/	/	/	/	/	/
61	530	/	/	/	/	/	/	/
61	531	/	/	/	/	/	/	/
61	532	/	/	/	/	/	/	/
61	533	/	/	/	/	/	/	/
61	534	/	/	/	/	/	/	/
61	535	/	/	/	/	/	/	/
61	536	/	/	/	/	/	/	/
61	537	/	/	/	/	/	/	/
61	538	/	/	/	/	/	/	/
61	539	/	/	/	/	/	/	/
61	540	/	/	/	/	/	/	/
61	541	/	/	/	/	/	/	/
61	542	/	/	/	/	/	/	/
61	543	/	/	/	/	/	/	/
61	544	/	/	/	/	/	/	/
61	545	/	/	/	/	/	/	/
61	546	/	/	/	/	/	/	/
61	547	/	/	/	/	/	/	/
61	548	/	/	/	/	/	/	/
61	549	/	/	/	/	/	/	/
61	550	/	/	/	/	/	/	/
61	551	/	/	/	/	/	/	/
61	552	/	/	/	/	/	/	/
61	553	/	/	/	/	/	/	/
61	554	/	/	/	/	/	/	/
61	555	/	/	/	/	/	/	/
61	556	/	/	/	/	/	/	/
61	557	/	/	/	/	/	/	/
61	558	/	/	/	/	/	/	/
61	559	/	/	/	/	/	/	/
61	560	/	/	/	/	/	/	/
61	561	/	/	/	/	/	/	/
61	562	/	/	/	/	/	/	/
61	563	/	/	/	/	/	/	/
61	564	/	/	/	/	/	/	/
61	565	/	/	/	/	/	/	/
61	566	/	/	/	/	/	/	/
61	567	/	/	/	/	/	/	/
61	568	/	/	/	/	/	/	/
61	569	/	/	/	/	/	/	/
61	570	/	/	/	/	/	/	/
61	571	/	/	/	/	/	/	/
61	572	/	/	/	/	/	/	/
61	573	/	/	/	/	/	/	/
61	574	/	/	/	/	/	/	/
61	575	/	/	/	/	/	/	/
61	576	/	/	/	/	/	/	/
61	577	/	/	/	/	/	/	/
61	578	/	/	/	/	/	/	/
61	579	/	/	/	/	/	/	/
61	580	/	/	/	/	/	/	/
61	581	/	/	/	/	/	/	/
61	582	/	/	/	/	/	/	/
61	583	/	/	/	/	/	/	/
61	584	/	/	/	/	/	/	/
61	585	/	/	/	/	/	/	/
61	586	/	/	/	/	/	/	/
61	587	/	/	/	/	/	/	/
61	588	/	/	/	/	/	/	/
61	589	/	/	/	/	/	/	/
61	590	/	/	/	/	/	/	/
61	591	/	/	/	/	/	/	/
61	592	/	/	/	/	/	/	/
61	593	/	/	/	/	/	/	/
61	594	/	/	/	/	/	/	/
61	595	/	/	/	/	/	/	/
61	596	/	/	/	/	/	/	/
61	597	/	/	/	/	/	/	/
61	598	/	/	/	/	/	/	/
61	599	/	/	/	/	/	/	/
61	600	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

ไม่มีอะไรผิดปกติ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 9/6/2564 / 9562

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Ledage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / แก้ว / กุญแจ
61	511	/	/	/	/	/	/	/
61	512	/	/	/	/	/	/	/
61	513	/	/	/	/	/	/	/
61	514	/	/	/	/	/	/	/
61	515	/	/	/	/	/	/	/
61	516	/	/	/	/	/	/	/
61	517	/	/	/	/	/	/	/
61	518	/	/	/	/	/	/	/
61	519	/	/	/	/	/	/	/
61	520	/	/	/	/	/	/	/
61	521	/	/	/	/	/	/	/
61	522	/	/	/	/	/	/	/
61	523	/	/	/	/	/	/	/
61	524	/	/	/	/	/	/	/
61	525	/	/	/	/	/	/	/
61	526	/	/	/	/	/	/	/
61	527	/	/	/	/	/	/	/
61	528	/	/	/	/	/	/	/
61	529	/	/	/	/	/	/	/
61	530	/	/	/	/	/	/	/
61	531	/	/	/	/	/	/	/
61	532	/	/	/	/	/	/	/
61	533	/	/	/	/	/	/	/
61	534	/	/	/	/	/	/	/
61	535	/	/	/	/	/	/	/
61	536	/	/	/	/	/	/	/
61	537	/	/	/	/	/	/	/
61	538	/	/	/	/	/	/	/
61	539	/	/	/	/	/	/	/
61	540	/	/	/	/	/	/	/
61	541	/	/	/	/	/	/	/
61	542	/	/	/	/	/	/	/
61	543	/	/	/	/	/	/	/
61	544	/	/	/	/	/	/	/
61	545	/	/	/	/	/	/	/
61	546	/	/	/	/	/	/	/
61	547	/	/	/	/	/	/	/
61	548	/	/	/	/	/	/	/
61	549	/	/	/	/	/	/	/
61	550	/	/	/	/	/	/	/
61	551	/	/	/	/	/	/	/
61	552	/	/	/	/	/	/	/
61	553	/	/	/	/	/	/	/
61	554	/	/	/	/	/	/	/
61	555	/	/	/	/	/	/	/
61	556	/	/	/	/	/	/	/
61	557	/	/	/	/	/	/	/
61	558	/	/	/	/	/	/	/
61	559	/	/	/	/	/	/	/
61	560	/	/	/	/	/	/	/
61	561	/	/	/	/	/	/	/
61	562	/	/	/	/	/	/	/
61	563	/	/	/	/	/	/	/
61	564	/	/	/	/	/	/	/
61	565	/	/	/	/	/	/	/
61	566	/	/	/	/	/	/	/
61	567	/	/	/	/	/	/	/
61	568	/	/	/	/	/	/	/
61	569	/	/	/	/	/	/	/
61	570	/	/	/	/	/	/	/
61	571	/	/	/	/	/	/	/
61	572	/	/	/	/	/	/	/
61	573	/	/	/	/	/	/	/
61	574	/	/	/	/	/	/	/
61	575	/	/	/	/	/	/	/
61	576	/	/	/	/	/	/	/
61	577	/	/	/	/	/	/	/
61	578	/	/	/	/	/	/	/
61	579	/	/	/	/	/	/	/
61	580	/	/	/	/	/	/	/
61	581	/	/	/	/	/	/	/
61	582	/	/	/	/	/	/	/
61	583	/	/	/	/	/	/	/
61	584	/	/	/	/	/	/	/
61	585	/	/	/	/	/	/	/
61	586	/	/	/	/	/	/	/
61	587	/	/	/	/	/	/	/
61	588	/	/	/	/	/	/	/
61	589	/	/	/	/	/	/	/
61	590	/	/	/	/	/	/	/
61	591	/	/	/	/	/	/	/
61	592	/	/	/	/	/	/	/
61	593	/	/	/	/	/	/	/
61	594	/	/	/	/	/	/	/
61	595	/	/	/	/	/	/	/
61	596	/	/	/	/	/	/	/
61	597	/	/	/	/	/	/	/
61	598	/	/	/	/	/	/	/
61	599	/	/	/	/	/	/	/
61	600	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

ไม่มีอะไรผิดปกติ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ไปรายงานงานผลการตรวจสอบสวนผู้เก็บสายจัดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / 11111111

B

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	หัวฉีด	รอยรั่ว/ซีล	ตู้ / ประตู / กุญแจ
6	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
7	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
8	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
9	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
10	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
6	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
6	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
6	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
6	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	SM	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LIT 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวม้า	หัวฉีดน้ำ	ข้อรั่วและซีล	ตู้ / กระจก / กุญแจ
11	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	61714	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
12							
	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	61714	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
13							
	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	61714	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
14							
	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	61714	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
15							
	911	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	912	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	61714	✓	✓	N/A	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน ๑๐ / ๑๐๖ / ๒๕๖๒

Building / อาคาร

ACR

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อย	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว/ซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / ประตู / กุญแจ
16	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	X	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
17	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
18	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	X	/	N/A	/	/	/	/
19	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
20	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน ๑๐ / ๑๐๖ / ๒๕๖๒

Building / อาคาร

ACR

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อย	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว/ซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / ประตู / กุญแจ
21	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
22	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
23	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
24	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/
25	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานผลการตรวจสอบตอบข้อปฏิบัติประจําประเด็น

Sheet No. / ୩୫୩୩

95151956

ประจำเดือน

[illegible]

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	ตู้เก็บสาย	สายฉีดน้ำ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว/ซีล	ตู้ / แก้ว / กุญแจ
03	541	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	542	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	543	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	544	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ห้องเก็บผ้า	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
	ห้องเก็บผ้า 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	AHU 511	✓	—	—	—	—	—	—
	AHU 513	✓	—	—	—	—	—	—
02	511	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	512	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	513	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	514	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ห้องเก็บผ้า 100kg	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ห้องเก็บผ้า 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	AHU 511	✓	—	—	—	—	—	—
	AHU 513	✓	—	—	—	—	—	—
01	541	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	542	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	543	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	544	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ห้องเก็บผ้า 100kg	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ห้องเก็บผ้า 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ห้องเก็บผ้า 100kg	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ห้องเก็บผ้า 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remak / หมายเลข	ไม่มีตัวขึ้น
-----------------	--------------



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจเช็คเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / วันที่

ประจำเดือน 30 / พฤษภาคม 64

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
6	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
7	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
8	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
9	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
10	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
6	โถงลิฟท์	✓	✓					
	โถง Stair	✓	✓					
	โถง Elevator	✓	✓					
	โถงบันได	✓	✓					

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจเช็คเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / วันที่

ประจำเดือน 30 / พฤษภาคม 64

Building / อาคาร

ACR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้อยน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
11	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
12	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
13	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
14	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
15	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Sh	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	Lift 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจจุดเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 09 / ๗.๖.๖ / 25๖๒

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire	Water	Hose Pack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์ว	สายฉีดน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระจก / กุญแจ
16	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	X	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/
17	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/
18	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	X	/	N/A	/	/	/	/
19	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/
20	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจจุดเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน 30 / ๗.๖.๖ / 25๖๒

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire	Water	Hose Pack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์ว	สายฉีดน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระจก / กุญแจ
21	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/
22	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/
23	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/
24	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/
25	St 1	/	/	N/A	/	/	/	/
	St 2	/	/	N/A	/	/	/	/
	Lift 4	/	/	N/A	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบบัญชีภาษีเงินได้

Sheet No. / ๒๒๒๓.๖.

ประจำเดือน

Building / อาคาร

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์ว	สายฉีดน้ำ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วซึม / ปิด	ตู้ / แก้ว / กุญแจ
C3	ST 1	/	/	N/A	/	/	/
	ST 2	/	/	N/A	/	/	/
	ST 3	/	/	N/A	/	/	/
	ST 4	/	/	N/A	/	/	/
	บันไดชั้น 4	/	N/A	/	/	/	/
	บันไดชั้น 2	/	/	/	/	/	/
C4	AHU ST1	/	-	-	-	-	-
	AHU ST2	/	-	-	-	-	-
	ST 1	/	/	N/A	/	/	/
	ST 2	/	/	N/A	/	/	/
	ST 3	/	/	N/A	/	/	/
	ST 4	/	/	N/A	/	/	/
C1	บันไดชั้น 4	/	/	N/A	/	/	/
	AHU ST1	/	-	-	-	-	-
	AHU ST2	/	-	-	-	-	-
	ST 1	/	/	N/A	/	/	/
	ST 2	/	/	N/A	/	/	/
	ST 3	/	/	N/A	/	/	/
C2	ST 4	/	/	N/A	/	/	/
	บันไดชั้น 4	/	/	N/A	/	/	/

Remark / หมายเหตุ
 1. ไม่พบถังดับเพลิง 2. 7.2

Remax / พระยาศรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบบัญชีต้นฉบับเพื่อลงประจำเดือน

Sheet No. / ๒๕๖๕

1000

ACR

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวปืน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / แก้ว / กุญแจ
11	9f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	9f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	K13f4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
12	9f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	9f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	K13f4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
13	9f1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	9f2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	K13f4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
14	9f1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9f2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	K13f4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	9f1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9f2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	K13f4	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remarks / Notes:



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบบัญชีฉบับนี้ให้ไปถึงประจำเดือน

Sheet No. / ๒๕๖๓

13. 109

นฤๅติ

1956/1

ΔCD

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Rack	Hose Reel	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key
ชั้น	สถานที่	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หอสั่งเก็บ ท่อดับ	การเชื่อม ท่อดับ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วซึม ซีล	ตู้ กระจก กุญแจ
01	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
02	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
03	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
04	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
05	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
06	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
07	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
08	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
09	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
10	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
11	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
12	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
13	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
14	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
15	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
16	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
17	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
18	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
19	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
20	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
21	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	ST 2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
	LI 4	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
22	ST 1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓

UJ
Q

เอกสารแนบที่ 6
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

