เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส. 1/2

เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 6 รายงานการซ้อมอพยพอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 7 แผนฉุกเฉิน

เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จและรายงานการฉีดพ่นแมลง

เอกสารแนบที่ 10 ใบเสร็จสูบตะกอน/ไขมัน

เอกสารแนบที่ 11 ใบเสร็จมูลฝอย

เอกสารแนบที่ 12 บันทึกการไฟฟ้า/ประปา

เอกสารแนบที่ 13 ระเบียบการพักอาศัย

เอกสารแนบที่ 14 งานซ่อมบำรุง

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙๘๔๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๘๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวลฎาภา ภักดีสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๒
- ๓) นางสาววันวิสา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๓
- ๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๔
- ๕) นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เตชะศรินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Green Industry "อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๙๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙๘๔๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายนเรศวร์ ตรียงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

AMTIVO
amtivo.com

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

BK Nature Taurus Company Limited

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025

subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
8289

Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:56.593+07:00
5136f27e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0590 (Testing 0590)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H^+ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl^- B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิลิตรต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๗) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๘) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส 1009.5/ 1889

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

25 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/14165 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ ภอว. 362/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556

2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผ่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 82/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) ขนาดพื้นที่โครงการ 16-0-14.6 ไร่ ประกอบด้วยอาคารห้องชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร อาคารคลับเฮาส์ สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และห้องพักขยะชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวม 1,268 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 94/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวิวรรณ ภูริเดช)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง
(นางธุปราณี แดงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6814
โทรสาร 0 2265 6616

สิ่งที่ส่งมาด้วย \

ภอา. 362/2556

คู่ฉบับ

70/58 หมู่บ้านณัฐกมล ม.3
ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-602271

6 ธันวาคม 2556

เรื่อง ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จำนวน 1,268 ห้องชุด บนโฉนดที่ดินเลขที่ 20686, 80392, 80393, 80394, 80395, 80396, 80397 และ 80398 มีเนื้อที่ 16-0-14.6 ไร่ หรือ 25,658.40 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บัดนี้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แดงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

(ไพบูลิศ เชี่ยวคำ)
เจ้าพนักงานที่ตรวจ = รับเอกสารงานสารบรรณ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้รับเอกสารแล้ว
6/12/56

Y:\2556\EIA\D Condo กาญจนวนิช\LETSEND สผ..doc

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช

ของ บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช ของ บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขนาดเนื้อที่ 16 ไร่ 14.6 ตารางวา หรือคิดเป็น 25,658.40 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารห้องชุด สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร อาคารดลับเฮาส์ สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องพักขยะรวมชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร รวมมีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 1,268 ห้องชุด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช ของ บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

[redacted]

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

[redacted]

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- ภายในโครงการ	- การซ้อมแผนอพยพ	- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
3. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	- แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลเมืองคอหงส์ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ	- นิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และจัดเก็บสถิติข้อมูลหรือบันทึก หรือรายงานมาตรการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ความเป็นกรดด่าง	- pH meter		
		- บีโอดี	- วิธี Azide Modification		
		- ปริมาณสารแขวนลอย	- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)		
		- ซัลไฟด์	- วิธี Titrate		
		- ปริมาณสารละลาย	- วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง		
		- ปริมาณตะกอนหนัก	- วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)		
		- น้ำมันและไขมัน	- วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย		
		- ทีเคเอ็น	- วิธี Kjeldahl		
		- คลอริฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด	- วิธี Multiple-tube fermentation technique		
	- ถังกำจัดแอโรซอล	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังในการกำจัดแอโรซอล	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- พื้นที่กำจัดก๊าซมีเทน	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของพื้นที่กำจัดก๊าซมีเทน	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนาวนิช ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
7. สระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำของโครงการ (ตรวจวัดบริเวณที่ตื้นที่สุดของสระ 1 จุด และบริเวณที่ลึกของสระ 1 จุด)	- ความเป็นกรดด่าง	- วิธี pH meter	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- คลอรีนอิสระคงเหลือ	- วิธี DPD colorimetric method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น	- วิธี DPD colorimetric method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- วิธี Technique (MPN) 10 Tube	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ฟีคอลโคลิฟอร์ม	- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ค่าความเป็นด่าง	- วิธี Titration Method	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ความกระด้าง	- วิธี EDTA Titrimetric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- กรดไซยานูริค	- วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- คลอไรด์	- วิธี Argentometric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- แอมโมเนีย	- วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ไนเตรท	- วิธี Cadmium Reduction Method	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด กาญจนาภิเษก ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. สระว่ายน้ำ (ต่อ)		- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค *(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)*	- วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น	- การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใช้งาน	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นสระว่ายน้ำ	- ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นสระว่ายน้ำหากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบเลือน	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
8. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- นิติบุคคลอาคารชุด
9. อาชีวอนามัย และความป[redacted]	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วง	- นิติบุคคลอาคารชุด

เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส. 1/2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-069/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่		
ที่อยู่ (Address)	: 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคลองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
	โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคลองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 18/01/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/01/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong Pongsiridech [5] ว-290-ค-0005
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 19-25/01/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 26/01/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240119/30	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	11.7	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	3.2 [3]	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	190	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	10.4	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][5]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.10	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.3	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Sasivanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 26/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-069/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่		
ที่อยู่ (Address)	: 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคลองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
	โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคลองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 18/01/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/01/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong Pongsiridech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 20-21/01/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 26/01/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240119/30	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
การรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	1,500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Sasivanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 26/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-069/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด คีตนโค กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/01/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/01/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-23/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240119/S1	240119/S2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.35 น.	15.36 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 26/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-190/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด คีตนโค กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-24/02/2024 9-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240219/S6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขยะระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.48 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	17.3	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	14.3	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	408	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	24.5	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.15	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.3	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) 9-290-4-0001 Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 26/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด คิดอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-22/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240219/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.48 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	ml/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	2,200	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 26/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด คิดอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-22/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240219/29	240219/30	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.24 น.	12.25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าพารามิเตอร์ไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 26/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-317/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3] ว-290-ช-0005
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-13/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240313/39	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากสถาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.06 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	19.1	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	22.0	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	490	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	15.7	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.11	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) ว-290-ช-0001 Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) ว-290-ท-0001 Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Sawaree Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 20/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-317/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-15/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240313/39	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากสถาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.06 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
ตะกอนตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	1,800	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Sawaree Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 20/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-317/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-15/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240313/40	240313/41	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.09 น.	13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D	N.D.	<10.0
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sirivanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 20/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-529/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 3-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/04/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/04/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3] 3-290-9-0005
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-16/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240409/45	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจอกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	18.5	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	27.5	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	427	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	16.6	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.11	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.3	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) 3-290-9-0001 Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) 3-290-9-0001 Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sirivanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 17/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/04/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/04/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [*1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-11/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [3]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240409/45	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองอุ่น มีตะกอน	
ทวรรมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	3,200	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้ขอมุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 17/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1 รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/04/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/04/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [*1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-11/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [3]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240409/46	240409/47	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บด้านตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บด้านลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.52 น.	13.53 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ขอมุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 17/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรี่ อำเภอกะรี่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-672/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address)	: 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
	โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 08/05/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 10/05/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samekpong Pongsiridech [2] ว-290-ข-0005
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 10-15/05/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 16/05/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240510/24	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	18.5	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	19.9	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	404	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	16.1	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.16	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) ว-290-ข-0001 Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) ว-290-ค-0001 Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรี่ อำเภอกะรี่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-672/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address)	: 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
	โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 08/05/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 10/05/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samekpong Pongsiridech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 10-13/05/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 16/05/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240510/24	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การยุบตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	3,100	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-11/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240510/25	240510/26	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.07 น.	14.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-18/06/2024 ว-290-ค-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240612/54	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.58 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
ทรค-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	16.1	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	5.0 [3]	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	430	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	18.5	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][5]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.17	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][5]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	3.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) ว-290-ง-0001 Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) ว-290-ค-0001 Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 19/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ
F-P-7.8-01/1 V2. 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-15/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240612/54	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.58 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	600	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 19/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address) : 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.) : 086 545 1035 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : D condo Kanchanavanich Hatyai เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-15/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240612/55	240612/56	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.53 น.	13.51 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 19/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-007 มีนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๕ ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลซึ่งเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถังปั่นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสุ่มตะกอน (ปกติ/มีผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/มีผิดปกติ)			
1/1/2567	223	95	76	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	[redacted]
2/1/2567	216	133	106.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/1/2567	243	108	86.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/1/2567	245	93	74.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/1/2567	244	144	115.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/1/2567	247	96	76.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/1/2567	246	141	112.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/1/2567	242	141	112.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/1/2567	248	106	84.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/1/2567	244	127	101.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/1/2567	243	110	88	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/1/2567	250	135	108	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/1/2567	240	103	82.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/1/2567	252	138	110.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/1/2567	250	144	115.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/1/2567	238	88	70.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/1/2567	248	140	112	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/1/2567	247	116	92.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/1/2567	243	110	88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
20/1/2567	257	123	98.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/1/2567	255	117	93.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/1/2567	243	186	148.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/1/2567	237	120	96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/1/2567	246	91	72.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/1/2567	248	98	78.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

25/1/2557	245	133	106.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ลุ่ม	ไม่มี	
27/1/2557	232	112	89.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ลุ่ม	ไม่มี	
28/1/2557	223	112	89.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ลุ่ม	ไม่มี	
29/1/2557	224	106	84.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ลุ่ม	ไม่มี	
30/1/2557	229	173	138.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ลุ่ม	ไม่มี	
31/1/2557	229	90	72	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ลุ่ม	ไม่มี	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัด
และทำการสรุปผล

[redacted]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-007 มีนิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๔ ออกให้โดย บริษัท แสน

[redacted]

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เก็บน้ำภายในโครงการ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7477

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3729 ลบ.ม./วัน

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2983.2 ลบ.ม./วัน

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายบางวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

ดำเนินการ ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด กาญจนวนิช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ : - ซอย : แสนสิริ

ถนน : กาญจนวนิช แขวง/ตำบล : คอหงส์ เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา โทรศัพท์ : 074984005 โทรสาร : 074894007

มี : นางสาวภัคคนัตย์ มะลี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1268

สังกัด : การเคหะ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2558 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 60.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำภายใน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,477.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,729.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,983.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[X] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-007 มีที่ดินบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ทางระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2567	216	141	112.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/2/2567	233	136	108.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/2/2567	225	134	107.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/2/2567	215	117	93.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/2/2567	222	165	132	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/2/2567	222	139	111.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/2/2567	229	104	83.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/2/2567	226	173	138.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/2/2567	274	180	144	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/2/2567	230	154	123.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/2/2567	218	151	120.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/2/2567	224	206	164.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/2/2567	224	183	146.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/2/2567	220	145	116	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/2/2567	230	91	72.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/2/2567	212	126	100.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/2/2567	225	105	84	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/2/2567	235	150	120	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/2/2567	222	150	120	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
20/2/2567	221	204	163.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/2/2567	224	102	81.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/2/2567	218	133	106.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/2/2567	231	180	144	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/2/2567	209	75	60	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/2/2567	209	161	128.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

26/2/2557	214	243	194.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุบ	ไม่มี
27/2/2557	205	47	37.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุบ	ไม่มี
28/2/2557	211	112	89.5	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุบ	ไม่มี
28/2/2557	217	107	85.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุบ	ไม่มี

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติเฉพาะร้องเรียนในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

[redacted]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-007 มีนิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๔ ออกให้โดย บริษัท แสนธิรี จำกัด (มหาชน) หมดอายุ .....

[redacted]

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย เต็มอากาศความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสุบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เก็บน้ำภายในโครงการ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6421

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4114 ลบ.ม./วัน

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3291.2 ลบ.ม./วัน

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายบางวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด กาญจนวนิช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ : - ซอย : แสนสิริ

ถนน : กาญจนวนิช แขวง/ตำบล : คอหงส์ เขต/อำเภอ : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา โทรศัพท์ : 074984005 โทรสาร : 074894007

มี : นางสาวภัคคนัตย์ มะลี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1268

สังกัด : การเคหะ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2558 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตามที่ได้[redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 60.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำภายใน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,421.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,114.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,291.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[X] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-007 มีนิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา. หมดอายุ ไม่มี ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบกับแบบรายงานนี้ด้วย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย													
	ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้ที่ไม่ผ่านกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณตะกอนที่ถูกขจัดออกจากระบบ (ชื่อ ปริมาณ) (ชื่อหรือที่อ้างถึง)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณและประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ลบ.ม.)	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตีกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบจ่ายสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	ปั๊ม ๆ (ระบุชื่อปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/2557	208	117	93.6	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
2/3/2557	223	156	124.8	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
3/3/2557	221	168	134.4	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
4/3/2557	218	157	125.6	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
5/3/2557	233	105	84	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
6/3/2557	209	125	100.8	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
7/3/2557	185	133	106.4	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
8/3/2557	173	158	126.4	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
9/3/2557	189	157	125.6	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
10/3/2557	177	130	104	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
11/3/2557	190	84	57.2	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
12/3/2557	181	99	79.2	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
13/3/2557	181	110	88	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
14/3/2557	181	114	91.2	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
15/3/2557	186	161	128.8	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
16/3/2557	196	134	107.2	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
17/3/2557	206	133	106.4	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
18/3/2557	185	119	95.2	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
19/3/2557	183	154	123.2	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
20/3/2557	184	134	107.2	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
21/3/2557	182	200	160	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
22/3/2557	183	162	129.6	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
23/3/2557	183	100	80	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
24/3/2557	182	95	76	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี
25/3/2557	183	152	121.6	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ดำเนินการ	ไม่มี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-394-00 มี ที่ตั้งบูลคลอาคารชุดลีลอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หมดอายุ .....

[redacted]

□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องเติมน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
□ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย □ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
□ เครื่องสูบตะกอน □ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เก็บน้ำลายในโครงการ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5889
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4151 ลบ.ม./วัน
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3320.8 ลบ.ม./วัน
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายบางวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมน้ำ ☑ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

26/3/2567	167	147	117.6	ไหลเบา	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ดู	ไม่มี
27/3/2567	158	122	105.6	ไหลเบา	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ดู	ไม่มี
28/3/2567	165	141	112.8	ไหลเบา	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ดู	ไม่มี
29/3/2567	162	135	108	ไหลเบา	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ดู	ไม่มี
30/3/2567	184	133	106.4	ไหลเบา	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ดู	ไม่มี
31/3/2567	170	105	84	ไหลเบา	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่ดู	ไม่มี

[redacted]

หมายเหตุ [redacted] แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด กาญจนวนิช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ : - ซอย : แสนสิริ

ถนน : กาญจนวนิช แขวง/ตำบล : คอหงส์ เขต/อำเภอ : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา โทรศัพท์ : 074984005 โทรสาร : 074894007

มี : นางสาวภัคณัตย์ มะลี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1268

สังกัด : การเคหะ

ใบอนุญา[redacted]ปปป

. 2567

ตามที่ได้[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	60.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำภายใน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ขัดข้างกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,889.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,151.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,320.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[X] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-007 มีนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา. หมดอายุ ไม่มี ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้น้ำประปาของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือพลังงานที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัมต่อลิตร กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/2567	186	134	107.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/4/2567	182	157	125.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/4/2567	187	143	114.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/4/2567	182	157	125.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/4/2567	187	1	0.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/4/2567	183	0	0	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/4/2567	151	205	164	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/4/2567	185	230	184	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/4/2567	160	213	170.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/4/2567	140	158	126.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/4/2567	141	200	160	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/4/2567	140	89	71.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/4/2567	146	140	112	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/4/2567	143	201	160.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/4/2567	144	96	76.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/4/2567	147	154	123.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/4/2567	148	155	124	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/4/2567	145	129	103.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/4/2567	146	138	110.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
20/4/2567	145	150	120	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/4/2567	149	135	108	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/4/2567	145	30	24	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/4/2567	147	160	128	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/4/2567	148	160	128	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/4/2567	141	138	110.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

26/4/2557	143	82	65.0	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	[redacted]
27/4/2557	121	123	98.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/4/2557	128	134	107.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/4/2557	123	114	91.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/4/2557	119	101	80.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

[redacted]

แบบ ทศ. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-00 มี นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด กาญจนาภิเษก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด [redacted] หมดอายุ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในฐานะ .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เก็บน้ำขายในโครงการ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4552
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3291 ลบ.ม./วัน
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2632.8 ลบ.ม./วัน
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายบางวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด กาญจนวนิช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ : - ซอย : แสนสิริ

ถนน : กาญจนวนิช แขวง/ตำบล : คอหงส์ เขต/อำเภอ : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา โทรศัพท์ : 074984005 โทรสาร : 074894007

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1268

สังกัด : การเคหะ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2558 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดใน [redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 60.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำภายใน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,552.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,291.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,632.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[X] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. น้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ — 10.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

ข้อเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-007 มีนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา. หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ถ้าหากมีการใช้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณและรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำที่ผ่านจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญชีรายชื่อและที่อยู่ของผู้รับกำจัดและวิธีการกำจัด	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/2567	129	146	116.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	[redacted]
2/5/2567	125	126	100.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/5/2567	124	103	82.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/5/2567	126	117	93.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/5/2567	122	101	80.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/5/2567	152	135	108	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/5/2567	151	115	92	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/5/2567	139	89	71.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/5/2567	146	140	112	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/5/2567	140	137	109.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/5/2567	149	126	100.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/5/2567	137	117	93.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/5/2567	140	140	112	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/5/2567	143	160	128	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/5/2567	143	114	91.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/5/2567	137	143	114.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/5/2567	134	95	76	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/5/2567	148	97	77.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/5/2567	178	146	116.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
20/5/2567	182	156	124.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/5/2567	183	126	100.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/5/2567	184	92	73.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/5/2567	187	145	116	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/5/2567	184	153	122.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/5/2567	186	102	81.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

26/2/2567	174	134	107.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุก	ไม่มี	
27/2/2567	183	135	108	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุก	ไม่มี	
28/2/2567	182	109	87.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุก	ไม่มี	
29/2/2567	172	139	111.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุก	ไม่มี	
30/2/2567	183	121	96.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุก	ไม่มี	
31/2/2567	183	95	76.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สุก	ไม่มี	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเทพญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-00 มี นิติบุคคลฉลาการชุดดีคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ออกให้โดย สำนักงานเขตในจังหวัดสงขลา หมดอายุ .....

[redacted]

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เก็บน้ำภายในโครงการ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4846
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3855 ลบ.ม./วัน
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3084 ลบ.ม./วัน
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายบางวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (มิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด กาญจนวนิช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ : - ซอย : แสนสิริ

ถนน : กาญจนวนิช แขวง/ตำบล : คอหงส์ เขต/อำเภอ : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา โทรศัพท์ : 074984005 โทรสาร : 074894007

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1268

สังกัด : การเคหะ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2558 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตาม [redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 60.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำภายใน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,846.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,855.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,084.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[X] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-007 มีนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา. หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการรายงาน ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (เดือน)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/2567	175	112	89.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	[redacted]
2/6/2567	168	135	108	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/6/2567	181	96	76.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/6/2567	183	139	111.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/6/2567	183	84	67.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/6/2567	193	147	117.5	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/6/2567	173	97	77.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/6/2567	183	147	117.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/6/2567	176	148	118.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/6/2567	177	132	105.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/6/2567	180	144	115.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/6/2567	175	106	84.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/6/2567	182	141	112.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/6/2567	181	97	77.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/6/2567	179	135	108	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/6/2567	179	152	121.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/6/2567	178	137	109.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/6/2567	187	148	118.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/6/2567	181	123	98.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
20/6/2567	181	96	76.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/6/2567	178	153	122.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/6/2567	172	95	76	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/6/2567	173	120	96	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/6/2567	180	176	140.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/6/2567	178	104	83.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

26/6/2567	181	152	121.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	มีน้ำมูล	ไม่มี
27/6/2567	174	166	84.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	มีน้ำมูล	ไม่มี
28/6/2567	178	148	118.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	มีน้ำมูล	ไม่มี
29/6/2567	175	155	124	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	มีน้ำมูล	ไม่มี
30/6/2567	180	94	75.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	มีน้ำมูล	ไม่มี

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-894-005-6 โทรสาร 074-894-00 มี นิติบุคคลอาคารชุดดีลอนโล กาญจนวนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด หมดอายุ

[redacted]

เมื่อ พ.ศ. 2562 ในฐานะ

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เก็บน้ำภายในโครงการ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5365
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3819 ลบ.ม./วัน
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3055.2 ลบ.ม./วัน
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายบางวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (มิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด กาญจนวนิช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ : - ซอย : แสนสิริ

ถนน : กาญจนวนิช แขวง/ตำบล : คอหงส์ เขต/อำเภอ : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา โทรศัพท์ : 074984005 โทรสาร : 074894007

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1268

สังกัด : การเคหะ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2558 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดไ[redacted]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 60.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำภายใน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างกำจัดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,365.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,819.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,055.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[X] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light A
เลขที่ใบงาน	PM240100021
วันที่ปฏิบัติ	22/01/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light B
เลขที่ใบงาน	PM240100022
วันที่ปฏิบัติ	22/01/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

PLUS

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light C
เลขที่ใบงาน	PM240100023
วันที่ปฏิบัติ	22/01/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

PLUS

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light D
เลขที่ใบงาน	PM240100024
วันที่ปฏิบัติ	22/01/2024
ชื่ออาคาร	D | ALL | ส่วนกลางD | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light E
เลขที่ใบงาน	PM240100025
วันที่ปฏิบัติ	22/01/2024
ชื่ออาคาร	E | ALL | ส่วนกลางE | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด ภาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL-A 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL-A 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL-A 1-4		/		/		/	ทางเดินชั้น 1	ไม่ทำงาน
5	EL-A1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL-A 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
7	EL-A 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL-A 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL-A 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL-A 2-5		/		/		/	ทางเดินชั้น 2	ไม่ทำงาน
11	EL-A 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
12	EL-A 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL-A 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL-A 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL-A 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL-A 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
17	EL-A 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL-A 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL-A 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL-A 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL-A 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
22	EL-A 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL-A 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL-A 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL-A 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL-A 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
27	EL-A 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL-A 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL-A 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL-A 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL-A 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
32	EL-A 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL-A 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL-A 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL-A 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL-A 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL-A 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL-A 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL-A 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL-A 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	น้ำยา MDB - A	/		/		/		ชั้น 1	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง CWP - A	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump - A	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า A-1		/		/		/	ห้องไฟฟ้า-ชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า A-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้า-ชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า A-3		/		/		/	ห้องไฟฟ้า-ชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า A-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้า-ชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า A-5		/		/		/	ห้องไฟฟ้า-ชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า A-6		/		/		/	ห้องไฟฟ้า-ชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า A-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า-ชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า A-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้า-ชั้น 8	
53	EL- A-1 ST-1		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- A-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- A-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- A-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- A-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- A-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- A-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- A-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า A- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
62	EL- A-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- A-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- A-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- A-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- A-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- A-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- A-7 ST-2		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- A-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า A- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- B 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- B 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- B 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- B 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- B 1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- B 1-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- B 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- B 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- B 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- B 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- B 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- B 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- B 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- B 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- B 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- B 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- B 3-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
18	EL- B 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- B 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- B 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- B 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- B 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
23	EL- B 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- B 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- B 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- B 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- B 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
28	EL- B 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- B 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- B 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- B 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- B 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
33	EL- B 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- B 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- B 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- B 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- B 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
38	EL- B 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- B 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- B 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- B 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	EL- B 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร B				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
45	ห้อง ฮักรีล	✓		✓		✓		ชั้น 1	
46	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
47	ห้องไฟฟ้า B-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
48	ห้องไฟฟ้า B-2		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	แบตเสื่อม
49	ห้องไฟฟ้า B-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
50	ห้องไฟฟ้า B-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
51	ห้องไฟฟ้า B-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
52	ห้องไฟฟ้า B-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
53	ห้องไฟฟ้า B-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
54	ห้องไฟฟ้า B-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
55	EL- B-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
56	EL- B-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
57	EL- B-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
58	EL- B-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
59	EL- B-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
60	EL- B-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
61	EL- B-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
62	EL- B-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
63	EL-ดาดฟ้า B- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
64	EL- B-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
65	EL- B-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
66	EL- B-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
67	EL- B-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
68	EL- B-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
69	EL- B-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
70	EL- B-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
71	EL- B-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
72	EL-ดาดฟ้า B- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร C				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- C 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- C 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- C 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- C 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- C 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- C 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- C 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- C 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- C 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- C 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- C 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- C 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- C 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- C 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- C 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- C 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- C 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- C 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- C 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- C 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- C 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- C 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- C 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- C 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- C 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- C 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- C 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- C 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- C 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- C 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- C 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- C 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- C 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- C 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- C 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- C 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
37	EL- C 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- C 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	16-22 / 01 / 2567
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	EL- C 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- C 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	ห้อง MDB - C	/		/		/		ชั้น 1	
42	ห้อง CWP - C	/		/		/		ชั้น 1	
43	ห้อง BP - C	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
44	ห้องไฟฟ้า C-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
45	ห้องไฟฟ้า C-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
46	ห้องไฟฟ้า C-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
47	ห้องไฟฟ้า C-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
48	ห้องไฟฟ้า C-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
49	ห้องไฟฟ้า C-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
50	ห้องไฟฟ้า C-7		/		/		/	ห้องไฟฟ้าชั้น 7	แบตเสื่อม
51	ห้องไฟฟ้า C-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
52	EL- C-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
53	EL- C-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
54	EL- C-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
55	EL- C-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
56	EL- C-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
57	EL- C-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
58	EL- C-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
59	EL- C-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
60	EL-ดาดฟ้า C- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
61	EL- C-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
62	EL- C-2 ST-2		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 2	แบตเสื่อม
63	EL- C-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
64	EL- C-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
65	EL- C-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
66	EL- C-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
67	EL- C-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
68	EL- C-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
69	EL-ดาดฟ้า C- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	16-22 / 01 / 2567
อาคาร	D		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- D 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- D 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- D 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- D 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- D 1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- D 1-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- D 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- D 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- D 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- D 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- D 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- D 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- D 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- D 3-3		/		/		/	ทางเดินชั้น 3	แบตเสื่อม
15	EL- D 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- D 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- D 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- D 4-2		/		/		/	ทางเดินชั้น 4	แบตเสื่อม
19	EL- D 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- D 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- D 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- D 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- D 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- D 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- D 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- D 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- D 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- D 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- D 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- D 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- D 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- D 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- D 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- D 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- D 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- D 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- D 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- D 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- D 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- D 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร D								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
41	EL- D 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB	/		/		/		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า D-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า D-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า D-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า D-4		/		/		/	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	เปลี่ยน
49	ห้องไฟฟ้า D-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า D-6	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า D-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า D-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- D-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- D-2 ST-1		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 2	เปลี่ยน
55	EL- D-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- D-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- D-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- D-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- D-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- D-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า D- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
62	EL- D-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- D-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- D-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- D-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- D-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- D-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- D-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- D-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า D- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร E								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- E 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- E 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- E 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- E 1-4		/		/		/	ทางเดินชั้น 1	เพลาเปลี่ยน
5	EL- E 1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- E 1-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- E 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- E 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- E 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- E 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- E 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- E 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- E 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- E 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- E 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- E 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- E 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- E 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- E 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- E 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- E 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- E 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- E 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- E 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- E 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- E 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- E 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- E 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- E 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- E 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- E 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- E 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- E 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- E 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- E 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- E 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- E 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- E 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- E 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- E 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร E								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
42	ห้อง MDB	/		/		/		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	/		/		/		ชั้น ดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า E-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า E-2		/		/		/	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	แบตหมด
47	ห้องไฟฟ้า E-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า E-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า E-5		/		/		/	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	แบตหมด
50	ห้องไฟฟ้า E-6		/		/		/	ห้องไฟฟ้าชั้น 6	แบตหมด
51	ห้องไฟฟ้า E-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า E-8		/		/		/	ห้องไฟฟ้าชั้น 8	แบตหมด
53	EL- E-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- E-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- E-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- E-4 ST-1		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 4	แบตหมด
57	EL- E-5 ST-1		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 5	แบตหมด
58	EL- E-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- E-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- E-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า E- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
62	EL- E-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- E-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- E-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- E-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- E-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- E-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- E-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- E-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า E- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 01 / 2567
อาคาร คลับเฮ้าส์								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
71	ห้องมิตี้ 01	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
72	ห้องน้ำชาย 02	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
73	ห้องน้ำหญิง 03	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
74	ฟิตเนต 04	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
75	pumpระบายน้ำ	/		/		/		สระว่ายน้ำ	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light A
เลขที่ใบงาน	PM240200019
วันที่ปฏิบัติ	22/02/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light B
เลขที่ใบงาน	PM240200020
วันที่ปฏิบัติ	22/02/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light C
เลขที่ใบงาน	PM240200021
วันที่ปฏิบัติ	22/02/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light D
เลขที่ใบงาน	PM240200022
วันที่ปฏิบัติ	22/02/2024
ชื่ออาคาร	D | ALL | ส่วนกลางD | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light E
เลขที่ใบงาน	PM240200023
วันที่ปฏิบัติ	22/02/2024
ชื่ออาคาร	E | ALL | ส่วนกลางE | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร	A							รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL-A 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL-A 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL-A 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL-A1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL-A 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
7	EL-A 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL-A 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL-A 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL-A 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL-A 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
12	EL-A 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL-A 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL-A 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL-A 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL-A 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
17	EL-A 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL-A 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL-A 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL-A 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL-A 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
22	EL-A 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL-A 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL-A 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL-A 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL-A 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
27	EL-A 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL-A 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL-A 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL-A 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL-A 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
32	EL-A 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL-A 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL-A 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL-A 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL-A 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL-A 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL-A 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL-A 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	EL-A 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB - A	✓		✓		✓		ชั้น 1	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง CWP - A	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump - A	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า A-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า A-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า A-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า A-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า A-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า A-6	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า A-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า A-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL-A-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL-A-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL-A-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL-A-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL-A-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL-A-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL-A-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL-A-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า A- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
62	EL-A-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL-A-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL-A-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL-A-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL-A-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL-A-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL-A-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL-A-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า A- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- B 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- B 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- B 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- B 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- B 1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- B 1-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- B 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- B 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- B 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- B 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- B 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- B 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- B 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- B 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- B 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- B 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- B 3-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
18	EL- B 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- B 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- B 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- B 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- B 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
23	EL- B 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- B 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- B 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- B 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- B 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
28	EL- B 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- B 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- B 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- B 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- B 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
33	EL- B 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- B 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- B 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- B 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- B 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
38	EL- B 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- B 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- B 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	EL- B 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
45	ห้อง ฮักรีส	✓		✓		✓		ชั้น 1	
46	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
47	ห้องไฟฟ้า B-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
48	ห้องไฟฟ้า B-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
49	ห้องไฟฟ้า B-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
50	ห้องไฟฟ้า B-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
51	ห้องไฟฟ้า B-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
52	ห้องไฟฟ้า B-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
53	ห้องไฟฟ้า B-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
54	ห้องไฟฟ้า B-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
55	EL-B-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
56	EL-B-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
57	EL-B-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
58	EL-B-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
59	EL-B-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
60	EL-B-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
61	EL-B-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
62	EL-B-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
63	EL-ดาดฟ้า B- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
64	EL-B-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
65	EL-B-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
66	EL-B-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
67	EL-B-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
68	EL-B-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
69	EL-B-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
70	EL-B-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
71	EL-B-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
72	EL-ดาดฟ้า B- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- C 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- C 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- C 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- C 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- C 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- C 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- C 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- C 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- C 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- C 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- C 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- C 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- C 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- C 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- C 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- C 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- C 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- C 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- C 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- C 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- C 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- C 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- C 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- C 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- C 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- C 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- C 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- C 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- C 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- C 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- C 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- C 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- C 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- C 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- C 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- C 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
37	EL- C 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- C 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	EL- C 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- C 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	ห้อง MDB - C	✓		✓		✓		ชั้น 1	
42	ห้อง CWP - C	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง BP - C	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
44	ห้องไฟฟ้า C-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
45	ห้องไฟฟ้า C-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
46	ห้องไฟฟ้า C-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
47	ห้องไฟฟ้า C-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
48	ห้องไฟฟ้า C-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
49	ห้องไฟฟ้า C-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
50	ห้องไฟฟ้า C-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
51	ห้องไฟฟ้า C-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
52	EL- C-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
53	EL- C-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
54	EL- C-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
55	EL- C-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
56	EL- C-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
57	EL- C-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
58	EL- C-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
59	EL- C-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
60	EL-ดาดฟ้า C- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
61	EL- C-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
62	EL- C-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
63	EL- C-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
64	EL- C-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
65	EL- C-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
66	EL- C-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
67	EL- C-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
68	EL- C-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
69	EL-ดาดฟ้า C- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร	D		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- D 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- D 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- D 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- D 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- D 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- D 1-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- D 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- D 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- D 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- D 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- D 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- D 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- D 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- D 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- D 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- D 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- D 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- D 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- D 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- D 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- D 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- D 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- D 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- D 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- D 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- D 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- D 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- D 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- D 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- D 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- D 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- D 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- D 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- D 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- D 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- D 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- D 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- D 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- D 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- D 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร D								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
41	EL- D 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า D-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า D-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า D-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า D-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า D-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า D-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า D-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า D-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- D-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- D-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- D-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- D-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- D-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- D-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- D-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- D-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า D- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
62	EL- D-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- D-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- D-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- D-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- D-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- D-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- D-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- D-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า D- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร E								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- E 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- E 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- E 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- E 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- E 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- E 1-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- E 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- E 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- E 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- E 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- E 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- E 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- E 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- E 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- E 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- E 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- E 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- E 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- E 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- E 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- E 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- E 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- E 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- E 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- E 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- E 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- E 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- E 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- E 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- E 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- E 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- E 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- E 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- E 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- E 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- E 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- E 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- E 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- E 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- E 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร	E		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
42	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า E-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า E-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า E-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า E-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า E-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า E-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า E-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า E-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- E-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- E-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- E-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- E-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- E-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- E-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- E-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- E-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า E- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
62	EL- E-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- E-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- E-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- E-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- E-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- E-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- E-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- E-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า E- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 02 / 2567
อาคาร	คลับเฮ้าส์		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
71	ห้องนิติ 01	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
72	ห้องน้ำชาย 02	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
73	ห้องน้ำหญิง 03	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
74	ฟิตเนต 04	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
75	pumpระบายน้ำ	✓		✓		✓		ระบายน้ำ	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light A
เลขที่ใบงาน	PM2403000019
วันที่ปฏิบัติ	22/03/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light B
เลขที่ใบงาน	PM2403000020
วันที่ปฏิบัติ	22/03/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light C
เลขที่ใบงาน	PM240300021
วันที่ปฏิบัติ	22/03/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
-	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light D
เลขที่ใบงาน	PM240300022
วันที่ปฏิบัติ	22/03/2024
ชื่ออาคาร	D | ALL | ส่วนกลางD | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
-	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light E
เลขที่ใบงาน	PM240300023
วันที่ปฏิบัติ	22/03/2024
ชื่ออาคาร	E | ALL | ส่วนกลางE | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร	A							รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL-A 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL-A 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL-A 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL-A1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL-A 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
7	EL-A 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL-A 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL-A 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL-A 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL-A 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
12	EL-A 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL-A 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL-A 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL-A 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL-A 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
17	EL-A 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL-A 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL-A 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL-A 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL-A 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
22	EL-A 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL-A 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL-A 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL-A 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL-A 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
27	EL-A 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL-A 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL-A 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL-A 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL-A 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
32	EL-A 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL-A 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL-A 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL-A 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL-A 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL-A 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL-A 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL-A 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL-A 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB - A	/		/		/		ชั้น 1	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						รับที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง CWP - A	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump - A	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า A-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า A-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า A-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า A-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า A-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า A-6	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า A-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า A-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- A-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- A-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- A-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- A-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- A-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- A-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- A-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- A-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า A- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
62	EL- A-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- A-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- A-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- A-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- A-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- A-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- A-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- A-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า A- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						รับที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- B 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- B 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- B 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- B 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- B 1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- B 1-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- B 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- B 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- B 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- B 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- B 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- B 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- B 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- B 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- B 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- B 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- B 3-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
18	EL- B 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- B 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- B 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- B 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- B 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
23	EL- B 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- B 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- B 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- B 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- B 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
28	EL- B 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- B 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- B 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- B 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- B 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
33	EL- B 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- B 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- B 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- B 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- B 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
38	EL- B 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- B 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- B 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	EL- B 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง MDB	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง CWP	/		/		/		ชั้น 1	
45	ห้อง ซักรีด	/		/		/		ชั้น 1	
46	ห้อง Booster Pump	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
47	ห้องไฟฟ้า B-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
48	ห้องไฟฟ้า B-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
49	ห้องไฟฟ้า B-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
50	ห้องไฟฟ้า B-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
51	ห้องไฟฟ้า B-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
52	ห้องไฟฟ้า B-6	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
53	ห้องไฟฟ้า B-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
54	ห้องไฟฟ้า B-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
55	EL- B-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
56	EL- B-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
57	EL- B-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
58	EL- B-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
59	EL- B-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
60	EL- B-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
61	EL- B-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
62	EL- B-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
63	EL-ดาดฟ้า B- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
64	EL- B-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
65	EL- B-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
66	EL- B-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
67	EL- B-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
68	EL- B-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
69	EL- B-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
70	EL- B-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
71	EL- B-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
72	EL-ดาดฟ้า B- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- C 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- C 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- C 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- C 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- C 1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- C 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- C 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- C 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- C 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- C 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- C 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- C 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- C 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- C 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- C 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- C 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- C 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- C 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- C 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- C 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- C 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- C 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- C 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- C 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- C 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- C 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- C 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- C 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- C 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- C 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- C 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- C 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- C 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- C 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- C 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- C 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
37	EL- C 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- C 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	EL- C 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- C 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	ห้อง MDB - C	/		/		/		ชั้น 1	
42	ห้อง CWP - C	/		/		/		ชั้น 1	
43	ห้อง BP - C	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
44	ห้องไฟฟ้า C-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
45	ห้องไฟฟ้า C-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
46	ห้องไฟฟ้า C-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
47	ห้องไฟฟ้า C-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
48	ห้องไฟฟ้า C-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
49	ห้องไฟฟ้า C-6	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
50	ห้องไฟฟ้า C-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
51	ห้องไฟฟ้า C-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
52	EL- C-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
53	EL- C-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
54	EL- C-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
55	EL- C-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
56	EL- C-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
57	EL- C-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
58	EL- C-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
59	EL- C-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
60	EL-ดาดฟ้า C- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
61	EL- C-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
62	EL- C-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
63	EL- C-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
64	EL- C-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
65	EL- C-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
66	EL- C-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
67	EL- C-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
68	EL- C-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
69	EL-ดาดฟ้า C- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร	D		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- D 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- D 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- D 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- D 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- D 1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- D 1-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- D 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- D 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- D 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- D 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- D 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- D 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- D 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- D 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- D 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- D 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- D 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- D 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- D 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- D 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- D 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- D 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- D 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- D 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- D 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- D 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- D 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- D 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- D 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- D 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- D 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- D 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- D 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- D 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- D 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- D 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- D 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- D 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- D 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- D 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร D									รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
41	EL- D 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB	/		/		/		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า D-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า D-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า D-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า D-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า D-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า D-6	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า D-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า D-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- D-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- D-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- D-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- D-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- D-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- D 6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- D-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- D-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า D- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
62	EL- D-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- D-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- D-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- D-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- D-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- D-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- D-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- D-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า D- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร E									รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- E 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- E 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- E 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- E 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- E 1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- E 1-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- E 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- E 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- E 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- E 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- E 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- E 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- E 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- E 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- E 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- E 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- E 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- E 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- E 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- E 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- E 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- E 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- E 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- E 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- E 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- E 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- E 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- E 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- E 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- E 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- E 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- E 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- E 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- E 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- E 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- E 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- E 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- E 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- E 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- E 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร	E		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
42	ห้อง MDB	/		/		/		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า E-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า E-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า E-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า E-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า E-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า E-6	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า E-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า E-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- E-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- E-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- E-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- E-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- E-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- E-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- E-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- E-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า E- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
62	EL- E-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- E-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- E-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- E-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- E-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- E-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- E-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- E-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า E- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 03 / 2567
อาคาร	คลับเฮ้าส์		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
71	ห้องนิติ 01	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
72	ห้องน้ำชาย 02	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
73	ห้องน้ำหญิง 03	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
74	ฟิตเนต 04	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
75	pumpสระว่ายน้ำ	/		/		/		สระว่ายน้ำ	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light A
เลขที่ใบงาน	PM240400019
วันที่ปฏิบัติ	22/04/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light B
เลขที่ใบงาน	PM240400020
วันที่ปฏิบัติ	22/04/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light C
เลขที่ใบงาน	PM2404000021
วันที่ปฏิบัติ	22/04/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light D
เลขที่ใบงาน	PM2404000022
วันที่ปฏิบัติ	22/04/2024
ชื่ออาคาร	D | ALL | ส่วนกลางD | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light E
เลขที่ใบงาน	PM2404000023
วันที่ปฏิบัติ	22/04/2024
ชื่ออาคาร	E | ALL | ส่วนกลางE | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

หน่วยงาน	คี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- A 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- A 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- A 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- A 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- A1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- A 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- A 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- A 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- A 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- A 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- A 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- A 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- A 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- A 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- A 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- A 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- A 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- A 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- A 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- A 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- A 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- A 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- A 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- A 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- A 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- A 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- A 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- A 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- A 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- A 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- A 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- A 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- A 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- A 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- A 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- A 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- A 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- A 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- A 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- A 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB - A	/		/		/		ชั้น 1	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร A				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง CWP - A	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump - A	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า A-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า A-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า A-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า A-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า A-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า A-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า A-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า A-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL-A-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL-A-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL-A-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL-A-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL-A-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL-A-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL-A-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL-A-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า A- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
62	EL-A-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL-A-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL-A-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL-A-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL-A-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL-A-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL-A-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL-A-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า A- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร B				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- B 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- B 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- B 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- B 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- B 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- B 1-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- B 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- B 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- B 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- B 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- B 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- B 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- B 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- B 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- B 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- B 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- B 3-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
18	EL- B 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- B 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- B 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- B 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- B 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
23	EL- B 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- B 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- B 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- B 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- B 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
28	EL- B 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- B 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- B 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- B 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- B 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
33	EL- B 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- B 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- B 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- B 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- B 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
38	EL- B 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- B 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- B 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
42	EL- B 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
45	ห้อง ซัมป์	✓		✓		✓		ชั้น 1	
46	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
47	ห้องไฟฟ้า B-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
48	ห้องไฟฟ้า B-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
49	ห้องไฟฟ้า B-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
50	ห้องไฟฟ้า B-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
51	ห้องไฟฟ้า B-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
52	ห้องไฟฟ้า B-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
53	ห้องไฟฟ้า B-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
54	ห้องไฟฟ้า B-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
55	EL- B-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
56	EL- B-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
57	EL- B-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
58	EL- B-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
59	EL- B-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
60	EL- B-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
61	EL- B-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
62	EL- B 8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
63	EL-ดาดฟ้า B- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
64	EL- B-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
65	EL- B-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
66	EL- B-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
67	EL- B-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
68	EL- B-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
69	EL- B-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
70	EL- B-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
71	EL- B-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
72	EL-ดาดฟ้า B- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- C 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- C 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- C 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- C 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- C 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- C 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- C 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- C 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- C 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- C 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- C 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- C 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- C 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- C 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- C 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- C 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- C 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- C 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- C 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- C 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- C 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- C 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- C 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- C 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- C 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- C 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- C 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- C 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- C 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- C 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- C 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- C 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- C 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- C 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- C 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- C 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
37	EL- C 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- C 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	16-22 / 04 / 2567
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	EL- C 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- C 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	ห้อง MDB - C	✓		✓		✓		ชั้น 1	
42	ห้อง CWP - C	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง BP - C	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
44	ห้องไฟฟ้า C-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
45	ห้องไฟฟ้า C-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
46	ห้องไฟฟ้า C-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
47	ห้องไฟฟ้า C-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
48	ห้องไฟฟ้า C-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
49	ห้องไฟฟ้า C-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
50	ห้องไฟฟ้า C-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
51	ห้องไฟฟ้า C-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
52	EL- C-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
53	EL- C-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
54	EL- C-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
55	EL- C-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
56	EL- C-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
57	EL- C-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
58	EL- C-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
59	EL- C-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
60	EL-ดาดฟ้า C- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
61	EL- C-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
62	EL- C-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
63	EL- C-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
64	EL- C-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
65	EL- C-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
66	EL- C-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
67	EL- C-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
68	EL- C-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
69	EL-ดาดฟ้า C- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดีคอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร	D		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE - 01	✓		✓		✓		LOBBY ชั้น 1 ทางเข้า	
2	FE - 02	✓		✓		✓		LOBBY ชั้น 1 ทางออก	
3	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
4	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
5	FE - 05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
6	FE - 06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
9	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
10	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
11	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
12	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
13	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
14	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
15	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
16	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
17	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
18	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
19	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
20	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
21	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
22	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
23	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
24	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
25	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
26	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
27	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
28	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
29	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
30	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
31	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
32	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
33	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
34	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
35	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
36	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	

หน่วยงาน	ดีคอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร	D		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
37	FE - ST1 - 01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
38	FE - ST1 - 02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 2	
39	FE - ST1 - 03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 3	
40	FE - ST1 - 04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 4	
41	FE - ST1 - 05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 5	
42	FE - ST1 - 06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 6	
43	FE - ST1 - 07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	
44	FE - ST1 - 08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
45	FE - ST2 - 01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 1	
46	FE - ST2 - 02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 2	
47	FE - ST2 - 03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 3	
48	FE - ST2 - 04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 4	
49	FE - ST2 - 05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 5	
50	FE - ST2 - 06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 6	
51	FE - ST2 - 07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 7	
52	FE - ST2 - 08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 8	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร	E		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- E 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- E 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- E 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- E 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- E 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- E 1-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- E 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- E 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- E 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- E 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- E 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- E 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- E 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- E 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- E 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- E 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- E 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- E 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- E 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- E 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- E 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- E 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- E 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- E 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- E 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- E 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- E 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- E 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- E 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- E 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- E 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- E 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- E 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- E 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- E 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- E 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- E 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- E 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- E 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- E 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	16-22 / 04 / 2567
อาคาร	E						รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
42	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า E-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า E-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า E-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า E-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า E-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า E-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า E-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า E-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- E-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- E-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- E-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- E-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- E-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- E-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- E-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- E-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า E- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
62	EL- E-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- E-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- E-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- E-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- E-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- E-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- E-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- E-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า E- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร	คลับเฮ้าส์		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
71	ห้องบิติ 01	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
72	ห้องน้ำชาย 02	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
73	ห้องน้ำหญิง 03	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
74	ฟิตเนต 04	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
75	pumpระบายน้ำ	✓		✓		✓		ระบายน้ำ	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	คีคอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 04 / 2567
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟฉาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE - 01	✓		✓		✓		LOBBY ชั้น 1 ทางออก	
2	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
3	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
4	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
5	FE - 05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
6	FE - 06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
7	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
8	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
9	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
10	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
11	FE - 05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
12	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
13	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
14	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
15	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
16	FE - 05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
17	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
18	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
19	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
20	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
21	FE - 05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
22	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
23	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
24	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
25	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
26	FE - 05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
27	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
28	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
29	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
30	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
31	FE - 05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
32	FE - 01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
33	FE - 02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
34	FE - 03	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
35	FE - 04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
36	FE - 05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light A
เลขที่ใบงาน	PM2405000021
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light B
เลขที่ใบงาน	PM240500022
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light C
เลขที่ใบงาน	PM240500023
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light D
เลขที่ใบงาน	PM240500024
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2024
ชื่ออาคาร	D | ALL | ส่วนกลางD | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light E
เลขที่ใบงาน	PM240500025
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2024
ชื่ออาคาร	E | ALL | ส่วนกลางE | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA E

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 05 / 2567
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- A 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- A 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- A 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- A 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- A1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- A 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- A 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- A 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- A 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- A 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- A 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- A 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- A 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- A 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- A 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- A 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- A 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- A 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- A 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- A 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- A 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- A 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- A 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- A 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- A 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- A 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- A 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- A 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- A 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- A 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- A 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- A 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- A 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- A 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- A 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- A 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- A 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- A 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- A 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- A 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB - A	/		/		/		ชั้น 1	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 05 / 2567
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง CWP - A	/		/		/		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump - A	/		/		/		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า A-1	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า A-2	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า A-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า A-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า A-5	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า A-6	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า A-7	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า A-8	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- A-1 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- A-2 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- A-3 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- A-4 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- A-5 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- A-6 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- A-7 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- A-8 ST-1	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า A- ST-1	/		/		/		ดาดฟ้า	
62	EL- A-1 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- A-2 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- A-3 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- A-4 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- A-5 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- A-6 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- A-7 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- A-8 ST-2	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า A- ST-2	/		/		/		ดาดฟ้า	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	18-22 / 05 / 2567 EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- B 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- B 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- B 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- B 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- B 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- B 1-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- B 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- B 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- B 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- B 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- B 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- B 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- B 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- B 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- B 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- B 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- B 3-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
18	EL- B 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- B 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- B 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- B 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- B 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
23	EL- B 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- B 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- B 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- B 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- B 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
28	EL- B 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- B 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- B 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- B 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- B 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
33	EL- B 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- B 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- B 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- B 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- B 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
38	EL- B 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- B 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- B 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
42	EL- B 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	18-22 / 05 / 2567 EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
45	ห้อง ซักรีด	✓		✓		✓		ชั้น 1	
46	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
47	ห้องไฟฟ้า B-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
48	ห้องไฟฟ้า B-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
49	ห้องไฟฟ้า B-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
50	ห้องไฟฟ้า B-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
51	ห้องไฟฟ้า B-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
52	ห้องไฟฟ้า B-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
53	ห้องไฟฟ้า B-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
54	ห้องไฟฟ้า B-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
55	EL- B-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
56	EL- B-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
57	EL- B-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
58	EL- B-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
59	EL- B-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
60	EL- B-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
61	EL- B-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
62	EL- B-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
63	EL-ดาดฟ้า B- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
64	EL- B-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
65	EL- B-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
66	EL- B-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
67	EL- B-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
68	EL- B-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
69	EL- B-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
70	EL- B-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
71	EL- B-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
72	EL-ดาดฟ้า B- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 05 / 2567
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- C 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- C 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- C 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- C 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- C 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- C 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- C 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- C 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- C 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- C 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- C 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- C 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- C 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- C 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- C 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- C 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- C 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- C 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- C 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- C 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- C 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- C 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- C 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- C 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- C 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- C 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- C 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- C 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- C 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- C 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- C 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- C 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- C 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- C 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- C 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- C 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
37	EL- C 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- C 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 05 / 2567
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	EL- C 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- C 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
41	ห้อง MDB - C	✓		✓		✓		ชั้น 1	
42	ห้อง CWP - C	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง BP - C	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
44	ห้องไฟฟ้า C-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
45	ห้องไฟฟ้า C-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
46	ห้องไฟฟ้า C-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
47	ห้องไฟฟ้า C-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
48	ห้องไฟฟ้า C-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
49	ห้องไฟฟ้า C-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
50	ห้องไฟฟ้า C-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
51	ห้องไฟฟ้า C-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
52	EL- C-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
53	EL- C-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
54	EL- C-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
55	EL- C-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
56	EL- C-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
57	EL- C-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
58	EL- C-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
59	EL- C-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
60	EL-ดาดฟ้า C- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
61	EL- C-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
62	EL- C-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
63	EL- C-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
64	EL- C-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
65	EL- C-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
66	EL- C-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
67	EL- C-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
68	EL- C-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
69	EL-ดาดฟ้า C- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช อาคาร คลับเฮ้าส์				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	18-22 / 05 / 2567 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
71	ห้องนิติ 01	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
72	ห้องน้ำชาย 02	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
73	ห้องน้ำหญิง 03	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
74	ฟิตเนต 04	/		/		/		คลับ เฮ้าส์	
75	pumpระบายน้ำ	/		/		/		ระบายน้ำ	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช อาคาร A				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	18-22 / 06 / 2567 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- A 1-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- A 1-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- A 1-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- A 1-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- A1-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- A 2-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- A 2-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- A 2-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- A 2-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- A 2-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- A 3-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- A 3-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- A 3-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- A 3-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- A 3-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- A 4-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- A 4-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- A 4-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- A 4-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- A 4-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- A 5-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- A 5-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- A 5-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- A 5-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- A 5-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- A 6-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- A 6-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- A 6-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- A 6-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- A 6-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- A 7-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- A 7-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- A 7-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- A 7-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- A 7-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- A 8-1	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- A 8-2	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- A 8-3	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- A 8-4	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- A 8-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB - A	/		/		/		ชั้น 1	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง CWP - A	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump - A	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า A-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า A-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า A-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า A-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า A-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า A-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า A-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า A-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- A-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- A-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- A-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- A-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- A-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- A-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- A-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- A-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า A- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
62	EL- A-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- A-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- A-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- A-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- A-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- A-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- A-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- A-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า A- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- B 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- B 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- B 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- B 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- B 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- B 1-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- B 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- B 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- B 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- B 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- B 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- B 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- B 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- B 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- B 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- B 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- B 3-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
18	EL- B 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- B 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- B 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- B 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- B 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
23	EL- B 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- B 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- B 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- B 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- B 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
28	EL- B 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- B 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- B 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- B 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- B 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
33	EL- B 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- B 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- B 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- B 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- B 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
38	EL- B 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- B 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- B 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
42	EL- B 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
43	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
45	ห้อง ฮักกี้ซัพ	✓		✓		✓		ชั้น 1	
46	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
47	ห้องไฟฟ้า B-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
48	ห้องไฟฟ้า B-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
49	ห้องไฟฟ้า B-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
50	ห้องไฟฟ้า B-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
51	ห้องไฟฟ้า B-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
52	ห้องไฟฟ้า B-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
53	ห้องไฟฟ้า B-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
54	ห้องไฟฟ้า B-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
55	EL- B-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
56	EL- B-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
57	EL- B-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
58	EL- B-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
59	EL- B-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
60	EL- B-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
61	EL- B-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
62	EL- B-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
63	EL-ดาดฟ้า B- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
64	EL- B-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
65	EL- B-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
66	EL- B-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
67	EL- B-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
68	EL- B-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
69	EL- B-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
70	EL- B-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
71	EL- B-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
72	EL-ดาดฟ้า B- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- C 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- C 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- C 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- C 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- C 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- C 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
7	EL- C 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- C 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- C 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- C 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- C 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
12	EL- C 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- C 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- C 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- C 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- C 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
17	EL- C 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- C 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- C 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- C 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- C 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
22	EL- C 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- C 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- C 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- C 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- C 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
27	EL- C 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- C 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- C 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- C 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- C 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
32	EL- C 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- C 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- C 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- C 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- C 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
37	EL- C 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- C 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	EL- C 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- C 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	ห้อง MDB - C	✓		✓		✓		ชั้น 1	
42	ห้อง CWP - C	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง BP - C	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
44	ห้องไฟฟ้า C-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
45	ห้องไฟฟ้า C-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
46	ห้องไฟฟ้า C-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
47	ห้องไฟฟ้า C-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
48	ห้องไฟฟ้า C-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
49	ห้องไฟฟ้า C-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
50	ห้องไฟฟ้า C-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
51	ห้องไฟฟ้า C-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
52	EL- C-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
53	EL- C-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
54	EL- C-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
55	EL- C-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
56	EL- C-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
57	EL- C-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
58	EL- C-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
59	EL- C-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
60	EL-ดาดฟ้า C- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
61	EL- C-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
62	EL- C-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
63	EL- C-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
64	EL- C-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
65	EL- C-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
66	EL- C-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
67	EL- C-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
68	EL- C-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
69	EL-ดาดฟ้า C- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร	D		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- D 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- D 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- D 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- D 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- D 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- D 1-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- D 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- D 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- D 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- D 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- D 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- D 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- D 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- D 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- D 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- D 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- D 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- D 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- D 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- D 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- D 4-5		✓		✓		✓	ทางเดินชั้น 4	เสีย.
22	EL- D 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- D 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- D 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
25	EL- D 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- D 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- D 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- D 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- D 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- D 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- D 6-5		✓		✓		✓	ทางเดินชั้น 6	เสีย.
32	EL- D 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- D 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- D 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- D 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- D 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- D 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- D 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- D 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- D 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร D				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
41	EL- D 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
42	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า D-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า D-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า D-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า D-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า D-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า D-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า D-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า D-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- D-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- D-2 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
55	EL- D-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- D-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- D-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- D-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- D-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- D-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า D- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
62	EL- D-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- D-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- D-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- D-4 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
66	EL- D-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- D-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- D-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- D-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า D- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนวนิช				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร E				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL- E 1-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
2	EL- E 1-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
3	EL- E 1-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
4	EL- E 1-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
5	EL- E 1-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
6	EL- E 1-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1	
7	EL- E 2-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
8	EL- E 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
9	EL- E 2-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
10	EL- E 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
11	EL- E 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
12	EL- E 3-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
13	EL- E 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
14	EL- E 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
15	EL- E 3-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
16	EL- E 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3	
17	EL- E 4-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
18	EL- E 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
19	EL- E 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
20	EL- E 4-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
21	EL- E 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4	
22	EL- E 5-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
23	EL- E 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
24	EL- E 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
25	EL- E 5-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
26	EL- E 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5	
27	EL- E 6-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
28	EL- E 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
29	EL- E 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
30	EL- E 6-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
31	EL- E 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6	
32	EL- E 7-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
33	EL- E 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
34	EL- E 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
35	EL- E 7-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
36	EL- E 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7	
37	EL- E 8-1	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
38	EL- E 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
39	EL- E 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
40	EL- E 8-4	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	
41	EL- E 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8	

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร	E		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
42	ห้อง MDB	✓		✓		✓		ชั้น 1	
43	ห้อง CWP	✓		✓		✓		ชั้น 1	
44	ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓		ชั้นดาดฟ้า	
45	ห้องไฟฟ้า E-1	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
46	ห้องไฟฟ้า E-2	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
47	ห้องไฟฟ้า E-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
48	ห้องไฟฟ้า E-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
49	ห้องไฟฟ้า E-5	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
50	ห้องไฟฟ้า E-6	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
51	ห้องไฟฟ้า E-7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
52	ห้องไฟฟ้า E-8	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
53	EL- E-1 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
54	EL- E-2 ST-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟชั้น 2	แก้ไข
55	EL- E-3 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
56	EL- E-4 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 4	
57	EL- E-5 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
58	EL- E-6 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
59	EL- E-7 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
60	EL- E-8 ST-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
61	EL-ดาดฟ้า E- ST-1	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	
62	EL- E-1 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 1	
63	EL- E-2 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 2	
64	EL- E-3 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 3	
65	EL- E-4 ST-2		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟชั้น 4	แก้ไข
66	EL- E-5 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 5	
67	EL- E-6 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 6	
68	EL- E-7 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 7	
69	EL- E-8 ST-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟชั้น 8	
70	EL-ดาดฟ้า E- ST-2	✓		✓		✓		ดาดฟ้า	

[redacted]

หน่วยงาน	ดี คอนโด กาญจนวนิช	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	18-22 / 06 / 2567
อาคาร	คลับเฮ้าส์		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
71	ห้องน้ำชาย 01	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
72	ห้องน้ำชาย 02	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
73	ห้องน้ำหญิง 03	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
74	ฟิตเนส 04	✓		✓		✓		คลับ เฮ้าส์	
75	pumpระบายน้ำ	✓		✓		✓		ระบายน้ำ	

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light A
เลขที่ใบงาน	PM240600019
วันที่ปฏิบัติ	22/06/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
-	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light B
เลขที่ใบงาน	PM240600020
วันที่ปฏิบัติ	22/06/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
-	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light C
เลขที่ใบงาน	PM240600021
วันที่ปฏิบัติ	22/06/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	Emergency Light D
เลขที่ใบงาน	PM240600022
วันที่ปฏิบัติ	22/06/2024
ชื่ออาคาร	D | ALL | ส่วนกลางD | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			